

ภาคผนวก 31

การประเมินความเสี่ยง QR13 (SE)

		JSA WORKSHEET (ใบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย)		JSA No. : 000 (ลำดับที่)		Revision : 0 (แก้ไขครั้งที่)		Effective Date : (วันที่มีผลบังคับใช้)	
Title: เรื่อง		การทำงานในส่วนโรงหลอม (เฟส 2)		Originator's Approved by : (อนุมัติโดยเจ้าของกิจกรรม)		Print Name (ตัวบรรจง):			
Area of Work Considered: พื้นที่ทำงาน		โรงหลอม (เฟส 2)		Project: โครงการ		Date: วันที่ปฏิบัติงาน			
JSA Participants: ผู้ร่วมปฏิบัติงาน		1)		4)		7)		10)	
		2)		5)		8)		11)	
		3)		6)		9)		12)	
Job location and details: สถานที่ทำงานและรายละเอียดของ การทำงาน:									
Type of Permit Required (Please indicate by ticking on the left box) ชนิดของใบอนุญาต (กากบาทในช่องด้านซ้าย)		Additional PPE Requirements (Please indicate by ticking on the left box) เพิ่มอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่จำเป็น (กากบาทในช่องด้านซ้าย)				Special tools or equipment required เครื่องมือพิเศษหรืออุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น			
☐ COLD WORK / งานทั่วไป		☐ Safety Helmet / หมวกนิรภัย		☐ _____		1)		5)	
☐ HOT WORK / งานร้อนหรือประกายไฟ		☐ Safety Spectacles / แว่นตานิรภัย		☐ _____		2)		6)	
☐ SPECIAL WORK /งานพิเศษ		☐ Safety Goggles / แว่นครอบตา นิรภัย		☐ _____		3)		7)	
☐ Other / อื่นๆ		☐ Safety Shoes / รองเท้านิรภัย		☐ _____		4)		8)	
JSA Review Process การดำเนินการทบทวนการวิเคราะห์งาน		YES ใช่		NO ไม่ใช่		Comments ข้อเสนอแนะ			
Was the work crew involved in formulating the JSA ผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจ JSA หรือไม่		☐		☐					
Was the JSA referred to during the task? ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนใน JSA หรือไม่		☐		☐					
Can you suggest improvements to the JSA? (Provide details) คุณมีข้อเสนอแนะที่จะปรับปรุงการวิเคราะห์งานให้สมบูรณ์แบบหรือไม่		☐		☐					
Addition Info. ข้อเสนอแนะ									
เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง									
อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น									
Prepared by operator: ผู้ทำการวิเคราะห์						Approved by Project manager : อนุมัติโดยผู้จัดการโครงการ			
Reviewed by Supervisor: ตรวจทานโดยหัวหน้างาน						Distribution: การแจกจ่าย			

	JSA WORKSHEET (ใบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย)	JSA No. : 000 (ลำดับที่)	Revision : 0 (แก้ไขครั้งที่)	Effective Date : (วันที่มีผลบังคับใช้)
Title: เรื่อง	การทำงานในส่วนโรงหลอม (เฟส 2)	Originator's Approved by : (อนุมัติโดยเจ้าของกิจกรรม)	Print Name (ตัวบรรจง):	
Job Step ขั้นตอนการทำงาน	Hazards Identified อันตรายที่อาจเกิดขึ้น	Controls & Checks Required การควบคุมและป้องกันอันตราย		Action By ดำเนินการโดย
งานหลอมเหล็ก				
1.การขนานนำรถบรรทุกที่ขนส่งเหล็กเข้ามายังโรงงานที่ห้องซึ่ง 1 และ 2 เพื่อขนานเหล็ก	1.1 รถเข็นขนำคน หรือรถเล็กที่สัญจรภายในโรงงาน 1.2 การบาดเจ็บจากชิ้นเหล็กบนรถบรรทุกร่วงหล่นถูกร่างกาย	1.1.1 กำหนดเส้นทางเดินรถบรรทุก รถเล็ก และคนเดิน อยู่แยกกัน หากต้องใช้เส้นทางร่วมกัน รถเล็ก และคนเดินต้องให้รถบรรทุกไปก่อน ต้องมองขวา ซ้ายทุกครั้งก่อนใช้เส้นทางร่วม 1.1.2 ห้ามขับรถเกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 1.2.1 รถบรรทุกต้องจัดวางเศษเหล็กไม่ให้ความสูงเกินความสามารถบรรจุได้ของรถ 1.2.2 ผู้ขับรถบรรทุกหากต้องลงจากรถต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพื้นฐาน หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย 1.2.3 ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้าใกล้รถขณะขนานนำเหล็ก หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปให้สวมใส่ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพื้นฐาน หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย		พนักงานทุกคน ผู้ขับรถบรรทุก ผู้ขับรถบรรทุก พนักงานทุกคน พนักงานทุกคน
2.รถบรรทุกนำเหล็กไปลงที่โรงหลอม โดยใช้เครนเหนือศีรษะดูดเหล็กออกจากรถ แล้ววางลงบริเวณพื้น เพื่อให้พนักงานคอยตรวจคัดแยกเกรดเศษเหล็ก และเก็บเหล็กต้องห้ามออก	1.1 อันตรายจากฝุ่นที่มากับเศษเหล็ก 1.2 อันตรายจากเครนตกร่วง 1.3 อันตรายจากเหล็กคมทิ่มแทง 1.4 เสียงดังจากการดูดและปล่อยเศษเหล็ก	1.1.1 พนักงานต้องใส่หน้ากากกันฝุ่น และต้องมีมาตรการเรื่องมีเศษฝุ่นเหล็ก และทราบน้ำมันติดกับเศษเหล็กตั้งแต่ผู้รับเหมามาถึงโรงงานให้น้อยที่สุด 1.2.1 ตรวจสอบประจำวันทุกครั้งก่อนใช้งาน 1.2.2 พนักงานต้องไม่อยู่ในรัศมีที่เครนทำงาน 1.3.1 พนักงานต้องสวมใส่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพื้นฐาน หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย 1.3.2 พนักงานต้องไม่อยู่ในรัศมีที่เครนทำงาน 1.4.1 พนักงานต้องใส่ PPE : Ear plug		พนักงาน และผู้รับเหมา คนขับเครน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน

	JSA WORKSHEET (ใบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย)	JSA No. : 000 (ลำดับที่)	Revision : 0 (แก้ไขครั้งที่)	Effective Date : (วันที่มีผลบังคับใช้)
Title: เรื่อง	การทำงานในส่วนโรงหลอม (เฟส 2)	Originator's Approved by : (อนุมัติโดยเจ้าของกิจกรรม)	Print Name (ตัวบรรจง):	
3.เมื่อได้เศษเหล็กที่ผ่านเกณฑ์แล้ว จะนำเศษเหล็กไปอัดก้อนด้วยเครื่องอัดก้อน ก้อนละ 1.5 ตัน เมื่อได้เหล็กก้อนแล้วจะใช้เครนดูไปวางเรียงกันครั้งละ 2 ก้อน บริเวณหน้าเตาหลอมเพื่อเตรียมหลอม	1.1 อันตรายจากเครื่องอัดเหล็ก 1.2 อันตรายจากเครนดกร่วง 1.3 เสียงดังจากการดูดและปล่อยเหล็กอัดก้อน	1.1.1 กำหนดระยะห่างระหว่างพนักงานและเครื่องอัดเหล็ก เมื่อเครื่องทำงานพนักงานต้องอยู่ห่างจากเครื่อง 1.5 เมตรจากขอบเครื่องอัดก้อน 1.2.1 ตรวจสอบประจำวันทุกครั้งก่อนใช้งาน 1.2.2 พนักงานต้องไม่อยู่ในรัศมีที่เครนทำงาน 1.3.1 พนักงานต้องใส่ PPE : Ear plug	พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน	
4.เครนจะดูดเหล็กอัดก้อนและเศษเหล็กใส่ใน car dump (3-4 ตัน) จากนั้นรถ car dump จะนำเศษเหล็กไปเทใส่เตาหลอม ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการหลอมประมาณ 1,750 องศาเซลเซียส	1.1 ความร้อนและสะเก็ดไฟหน้าเตาหลอม 1.2 แสงจ้าจากน้ำเหล็ก 1.3 เตาระเบิด 1.4 พนักงานอาจจะลื่นใส่เตาหลอม 1.5 car dump ดกราง และชำรุด	1.1.1 พนักงานต้องสวมใส่กะบังหน้า และชุดที่ปิดคลุมร่างกาย 1.2.1 พนักงานต้องสวมใส่แว่นตาป้องกันแสง 1.3.1 ให้แผนกซ่อมบำรุงส่งรายงานการตรวจเตาหลอมที่งานความปลอดภัยทุกวัน 1.4.1 บริเวณเตาหลอมต้องไม่มีวัสดุขีดขวางการทำงาน 1.4.2 ผู้ควบคุมรถ car dump ต้องอยู่ห่างจากปากเตา 1 เมตร 1.5.1 ตรวจสอบประจำวันทุกครั้งก่อนใช้งาน	พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน แผนกซ่อมบำรุง พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน ผู้ควบคุม	
5.ระหว่างการหลอมจะมีการเติมเหล็กทุก 3 นาที หลอมจนกลายเป็นน้ำเหล็ก จึงจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำเหล็กไปทดสอบหาค่าทางเคมี	1.1 ความร้อน และสะเก็ดไฟหน้าเตาหลอม 1.2 แสงจ้าจากน้ำเหล็ก 1.3 เตารั่ว หรือระเบิด 1.4 พนักงานอาจจะลื่นใส่เตาหลอม 1.5 น้ำเหล็กที่มีอุณหภูมิร้อนอาจสัมผัสหรือลวกบริเวณร่างกายของผู้เก็บตัวอย่าง	1.1.1 พนักงานต้องสวมใส่กะบังหน้า และชุดที่ปิดคลุมร่างกาย 1.2.1 พนักงานต้องสวมใส่แว่นตาป้องกันแสง 1.3.1 ให้แผนกซ่อมบำรุงส่งรายงานการตรวจเตาหลอมที่งานความปลอดภัยทุกวัน 1.4.1 บริเวณเตาหลอมต้องไม่มีวัสดุขีดขวางการทำงาน 1.4.2 ผู้ควบคุมรถ car dump ต้องอยู่ห่างจากปากเตา 1 เมตร 1.5.1 พนักงานต้องสวมใส่กะบังหน้ากันความร้อน และชุดเอี๊ยมกันความร้อน	พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน ผู้ควบคุม	
6.เมื่อน้ำเหล็กเดือด จะมีการเติมแต่งสาร	1.1 น้ำเหล็กปะทะจากเตามาโดนตัว	1.1.1 พนักงานต้องสวมใส่กะบังหน้า และสวมเสื้อผ้าที่รัดกุม	พนักงาน และหัวหน้างาน	

 Chow Steel Industries Public Company Limited	JSA WORKSHEET (ใบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย)	JSA No. : 000 (ลำดับที่)	Revision : 0 (แก้ไขครั้งที่)	Effective Date : (วันที่มีผลบังคับใช้)
Title: เรื่อง	การทำงานในส่วนโรงหลอม (เฟส 2)	Originator's Approved by : (อนุมัติโดยเจ้าของกิจกรรม)	Print Name (ตัวบรรจง):	
ปรับเหล็กเข้าไปในเตาหลอมเพื่อให้น้ำเหล็กสะอาดขึ้น จากนั้นเก็บตัวอย่างน้ำเหล็กเพื่อไปทดสอบส่วนผสมทางเคมี โดยการปรับหน้าผิวงานให้เรียบโดยหินเจียร	พนักงาน 1.2 มือไปโดนหินเจียรได้ในกรณีที่ใช้มือโดยตรง 1.3 เหล็กตัวอย่างกระเด็นโดนใบหน้าในกรณีที่ให้เหล็กคืบแทนโดยการให้มือ	1.2.1 พนักงานต้องใช้เหล็ก/คีมจับในการเคลื่อนย้ายตัวอย่างชิ้นงาน 1.3.1 พนักงานต้องสวมใส่กะบังหน้า	พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน	
7.หลอมน้ำเหล็กต่อจนกระทั่งมีส่วนประกอบของสารเคมีที่ได้มาตรฐานแล้วจึงเทน้ำเหล็กลงถัง ladle เพื่อขนน้ำเหล็กโดยเครน ไปวางบนแท่นรองรับของเครื่องหล่อแท่งเหล็ก (CCM)	1.1 น้ำเหล็กไหลลงพื้น กรณีที่เทน้ำเหล็กจากเตาหลอมไม่ตรงถึง ladle (ถังรับน้ำเหล็ก) 1.2 สลิงเครนขาด	1.1.1 ตรวจสอบระยะการวางถัง ladle ก่อนเททุกครั้ง 1.2.1 ตรวจสอบเป็นประจำก่อนเริ่มงาน และตรวจสอบตามรอบโดยวิศวกร	พนักงานขับเครน พนักงาน หัวหน้างาน และวิศวกร	
8.เครนยกถัง ladle (ถังรับน้ำเหล็ก) ที่บรรจุน้ำเหล็กไปวางบนแท่น แท่นก็จะหมุนถึง Randle ไปปล่อยลงถัง Tundist ซึ่งถัง Tundist จะมีรูอยู่ใต้ถัง โดยพนักงานจะใช้แท่งเหล็กดันเปิดวาล์วใต้ถัง สำหรับให้น้ำเหล็กไหลลงสู่เบ้าหลอมขึ้นรูป	1.1 พนักงานสัมผัสความร้อนจากน้ำเหล็ก 1.2 ถังน้ำเหล็กอาจจะรั่วจนเกิดเพลิงไหม้ได้ 1.3 ความร้อนและสะเก็ดไฟจากน้ำเหล็ก	1.1.1 พนักงานสวมใส่ชุดเอี๊ยมกันความร้อน 1.2.1 ให้วิศวกรตรวจสอบถัง ladle ทุกวันและส่งรายงานการตรวจสอบการสั่งใช้ถัง ladle ที่งานความปลอดภัยทุกครั้งที่มีการตรวจสอบและสั่งใช้ถัง ladle 1.3.1 ใช้การ์ดป้องกันความร้อนและสะเก็ดไฟ	พนักงาน และหัวหน้างาน วิศวกร พนักงาน และหัวหน้างาน	
9.หล่อแท่งเหล็กโดยเครื่องหล่อแท่งเหล็ก (CCM) โดยเครื่องนี้จะมีระบบน้ำหล่อเย็นเมื่อได้เหล็กหล่อออกมาเป็นแท่งแล้วจะมีน้ำพรมเหล็กแท่งเพื่อลดอุณหภูมิ ขณะนำเหล็กลำเลียงออกมาจากเครื่อง	1.1 ระบบน้ำหล่อเย็นชำรุด 1.2 เครื่องจักรชำรุด	1.1.1 ตรวจสอบเป็นประจำก่อนเริ่มงาน 1.2.1 ตรวจสอบเป็นประจำก่อนเริ่มงาน	ช่างซ่อมบำรุง ช่างซ่อมบำรุง	
10.แท่งเหล็กจะถูกลำเลียงออกมาผ่านช่องให้เป็นแนวตรง และถูกตัดตามความยาวที่ต้องการโดยเครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติโดยจะมีพนักงานตรวจและตัดแต่งเหล็กด้วยแก๊สหากเหล็กถูกตัดไม่ได้ตามมาตรฐาน	1.1 สายแก๊สอาจจะรั่วอาจเกิดไฟไหม้ 1.2 พนักงานอาจจะเดินไปสะดุดล้มใส่เหล็กที่หลอมเสร็จ 1.3 พื้นที่ที่มีความร้อนสูงอาจทำให้พนักงานเสียเหงื่อและเป็นลม	1.1.1 ตรวจสอบเป็นประจำก่อนเริ่มงาน 1.2.1 มีถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่ทำงาน 1.2.1 ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ทำงาน ขณะมีการผลิต 1.3.1 มีพัดลมระบายอากาศ 1.3.2 จัดให้มีเวลาพักที่เหมาะสม และดื่มน้ำให้เพียงพอ	พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน	

 Chow Steel Industries Public Company Limited	JSA WORKSHEET (ใบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย)	JSA No. : 000 (ลำดับที่)	Revision : 0 (แก้ไขครั้งที่)	Effective Date : (วันที่มีผลบังคับใช้)
Title: เรื่อง	การทำงานในส่วนโรงหลอม (เฟส 2)	Originator's Approved by : (อนุมัติโดยเจ้าของกิจกรรม)	Print Name (ตัวบรรจง):	
11. เคนจะนำแท่งเหล็กมาวางเรียงไว้บริเวณที่ปักเหล็กเพื่อรอให้เหล็กเย็นตัว เมื่อเหล็กเย็นตัวพนักงานจะนำ tag ไปติดกำกับไว้ที่เหล็กแต่ละแท่ง	1.1 พนักงานอาจจะเดินไปสะดุดล้มใส่เหล็กที่หลอมเสร็จ 1.2 พนักงานตกจากบันได	1.1.1 มีถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่ทำงาน 1.1.2 ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ทำงาน ขณะมีการผลิต 1.2.1 มีพนักงานจับบันไดอยู่ด้านล่าง 1 คนตลอดเวลาทำงานกับบันได 1.2.2 ตรวจสอบสภาพบันไดก่อนการใช้งานทุกครั้ง หากบันไดชำรุด ห้ามใช้งานเด็ดขาด	พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน	
12. เคนยกเหล็กแท่งขึ้นใส่รถบรรทุก ซึ่งจะมีพนักงานคอยให้สัญญาณเคนและจัดวางเหล็ก billet	1.1 ส่วนของเคนกระแทก หัว/หนีบเท้าตัวพนักงาน 1.2 พนักงานอาจพลัดตกจากรถบรรทุก 1.3 ราง/คาน/โซ่ มีโอกาสหลุด /ชำรุด/หัก/ขาด หล่นลงมาทับร่างกายพนักงานและทรัพย์สินบริษัทเสียหาย	1.1.1 ใช้เชือกบังคับทิศทางแทนการสัมผัสโดยตรง 1.2.1 ห้ามพนักงานขึ้นไปทำงานบนรถบรรทุก 1.3.1 ตรวจสอบสภาพบันได และอุปกรณ์ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง	พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน	
13. โดยรถบรรทุกจะต้องผ่านการขนานำหนักที่ห้องชั่งก่อนนำเหล็กออกจากโรงงาน	1.1 รถเจ็ยวชนผู้คน หรือรถเล็กที่สัญจรภายในโรงงาน	1.1.1 กำหนดเส้นทางเดินรถบรรทุก รถเล็ก และคนเดิน อยู่แยกกัน หากต้องใช้เส้นทางร่วมกัน รถเล็ก และคนเดินต้องให้รถบรรทุกไปก่อน ต้องมองขวา ซ้ายทุกครั้งก่อนใช้เส้นทางร่วม 1.1.2 ห้ามขับรถเกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ผู้ขับรถบรรทุก ผู้ขับรถบรรทุก	
งานดำผ่น้งเดา				
1. พนักงานดำผ่น้งเดา นำผ้าทอนไฟมาวางเรียงกันที่ผ่น้งเดา	1.1 พนักงานพลัดตกลงไปในเดา 1.2 พนักงานเหยียบตะปู/เศษเหล็กบริเวณปากเดา 1.3 ผุ่นทรายเข้าตาพนักงาน	1.1.1 พนักงานต้องไม่หยอกล้อกันในขณะทำงาน 1.2.1 พนักงานต้องทำความสะอาดพื้นที่ทำงานก่อนเริ่มงาน 1.3.1 สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล พนักงานต้องสวมใส่แว่นตาในขณะทำงาน		
2. พนักงานกรอกทรายลงกันดั้ง และใช้เหล็กดำผ่น้งเดาให้แน่น	1.1 พนักงานหายใจเอาผุ่นทรายเข้าไป 1.2 พนักงานพลัดตกลงไปในเดา 1.3 ผุ่นทรายเข้าตาพนักงาน	1.1.1 พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากในขณะทำงาน 1.2.1 พนักงานต้องไม่หยอกล้อกันในระหว่างทำงาน 1.3.1 พนักงานต้องสวมใส่แว่นตาในขณะทำงาน		
3. พนักงานขับเคนเคลื่อนย้ายแบบเดา หลอมมาวางที่เดา	1.1 แบบเดาหลอมหลุดจากตะขอเคน 1.2 สลึงเคนขาด	1.1.1 ตรวจสอบสภาพตะขอเคนก่อนใช้งานทุกครั้ง หากพบว่าตะขอของเคนชำรุด ห้ามใช้งานเด็ดขาด 1.2.1 ตรวจสอบสภาพสลึงของเคนก่อนใช้งานทุกครั้ง หากพบว่าสลึง		

 Chow Steel Industries Public Company Limited	JSA WORKSHEET (ใบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย)	JSA No. : 000 (ลำดับที่)	Revision : 0 (แก้ไขครั้งที่)	Effective Date : (วันที่มีผลบังคับใช้)
Title: เรื่อง	การทำงานในส่วนโรงหลอม (เฟส 2)	Originator's Approved by : (อนุมัติโดยเจ้าของกิจกรรม)	Print Name (ตัวบรรจง):	
	1.3 แบบเตาหลอมกระแทกโดนตัวพนักงาน	ขาดหรือชำรุดเสียหาย ห้ามใช้งานเด็ดขาด 1.3.1 กำหนดพื้นที่การทำงานของเครน หากมีการยกเตาหลอมโดยใช้เครน ต้องมีการตั้งป้ายเตือนให้พนักงานรับทราบ เพื่อไม่ให้พนักงานเข้าไปในพื้นที่การทำงาน		
4.พนักงานกรอกทรายลงในช่องว่าง แล้วจึงใช้เหล็กดัดทรายให้แน่น จนเสร็จ	1.1 พนักงานหายใจเอาฝุ่นทรายเข้าไป 1.2 เหล็กสำหรับดัดเตากระแทกโดนตัวพนักงาน	1.1.1 พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากกรองฝุ่นทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน 1.2.1 ก่อนปฏิบัติงานพนักงานต้องทำความเข้าใจและสื่อสารกันกับบุคคลที่ปฏิบัติงานร่วมกัน		
สกิดเตา/ladle/tandish				
1.เกี่ยวตะขอเครนกับ ถัง ladle/tandish	1.1 ตะขอเครนอาจหนีบโดนมือ/นิ้วพนักงาน 1.2 ตะขอเครนอาจเหวี่ยงมาโดนตัวพนักงาน	1.1.1 พนักงานต้องให้สัญญาณกับพนักงานขับเครนก่อนเกี่ยว 1.2.1 พนักงานต้องรอให้ตะขอหยุดนิ่งจึงจะเข้าไปเกี่ยวตะขอ	พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน	
2.เคลื่อนย้ายถัง ladle/tandish ด้วยเครนมายังตำแหน่งซ่อมถัง แล้วรอให้ถังเย็น	1.1 ถังหลุดจากตะขอเครน 1.2 สลึงยกถังอาจขาด	1.1.1 ตรวจสอบตะขอเครนว่าเกี่ยวได้ถูกต้องก่อนการยกทุกครั้ง 1.1.2 มีชุดล้อยึดป้องกันลวดสลึงหลุดออกจากตะขอ 1.2.1 ตรวจสอบสลึงก่อนการทำงานทุกครั้ง	พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน	
3.พนักงานใช้ตัวสกิด สกิดผนังเตา/ถัง	1.1 หากพนักงานจับตัวสกิดไม่แน่น อาจหลุดมากระแทกตัวได้ 1.2 หัวสกิดกระแทกเท้าพนักงาน 1.3 เศษวัสดุจากการสกิดกระเด็นโดนพนักงาน 1.4 เศษวัสดุบาดพนักงาน	1.1.1 จัดให้มีเวลาพัก เมื่อมีอาการปวดเมื่อย 1.2.1 มีการตรวจกล้ามเนื้อมือให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี หากผลตรวจไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน 1.2.1 สวมใส่รองเท้ากันภัย 1.3.1 สวมใส่เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว 1.4.1 สวมใส่เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว	พนักงาน และหัวหน้างาน ฝ่ายคงความปลอดภัยฯ พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน พนักงาน และหัวหน้างาน	


บันทึกสถิติอุบัติเหตุ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

การสรุปรายงานอุบัติเหตุ

ตารางเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุปี 2025 (ก.ค.-ธ.ค.)

Month/Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
ปี 2025	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3

ตารางเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุปี 2568



ภาคผนวก 34

แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

		แบบตรวจสอบถังดับเพลิง					
		ประจำเดือน		กรกฎาคม		2025	
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ค/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	14		ผู้ตรวจ	พจนา	8/7/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		14					
รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา							
หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
SEC.001	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.002	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.003	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.004	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.005	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.006	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.007	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.008	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.009	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.010	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.011	โรงซ่อมรถ	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.012	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.013	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.014	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

QF.SE.011.Rev.02 (20/10/2020)

		แบบตรวจสอบถังดับเพลิง				
		ประจำเดือน	กรกฎาคม	2025		
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA	() VENDOR	
						ว/ค/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	8		ผู้ตรวจ	พจนา	8/7/2025
2. เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	3		ผู้ตรวจสอบ	-	-
3. CO2	15	6				
4. น้ำยาเหลวระเหย	15	1				
รวม		18				

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา							
หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
GH.001	ปัอมรปภ.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
SE.001	ห้องพยาบาล	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
WE.001	ห้องซังเฟส.1	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
WE.002	ห้องซังเฟส.2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.001	OFFICE.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.002	OFFICE.	CO2	15		✓		
OF.003	OFFICE.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
OF.004	OFFICE.	Haiotron	15		✓		
OF.005	ห้องครัว	CO2	15		✓		
OF.006	ห้องประชุม2	Dry Chemical	15		✓		
OF.007	ห้องประชุม3	Dry Chemical	15		✓		
OF.008	หน้าห้องเวอเทค	Dry Chemical	15		✓		
CT.001	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
CT.002	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SW.001	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.002	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.003	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.004	SUBSTATION	CO2	15		✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

กรกฎาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
							ว/ค/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	พจนา	8/7/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		21					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.001	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.002	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.003	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.004	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.005	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.006	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.007	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.008	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.009	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.010	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.011	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.012	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.013	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.014	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.015	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.016	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.017	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.018	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.019	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.020	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.021	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถึงดับเพลิง

ประจำเดือน

ករកណ្តាគម

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA	() VENDOR	
						ว/ด/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	9		ผู้ตรวจ	พจนา	8/7/2025
2. CO ₂	15	2		ผู้ตรวจสอบ	-	-
รวม		11				

รายละเอียดถึงดับเพลิงที่พบปัญหา

[illegible]

หมายเหตุ

		แบบตรวจสอบถังดับเพลิง				
		ประจำเดือน	กรกฎาคม	2025		
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR
						ว/ค/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	พจนา	8/7/2025
				ผู้ตรวจสอบ	-	-
รวม		21				

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา							
หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.001	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.002	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.003	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.004	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.005	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.006	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.007	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.008	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.009	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.010	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.011	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.012	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.013	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.014	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.015	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.016	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.017	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.018	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.019	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.020	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.021	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

กรกฎาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
							ว/ค/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	11		ผู้ตรวจ	พจนา		8/7/2025
				ผู้ตรวจสอบ	-		-
รวม		11					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.022	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.023	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.024	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.025	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.026	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.027	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.028	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.029	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.030	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.031	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.032	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

QF.SE.011.Rev.02 (20/10/2020)

สรุปประเภทและจำนวนถังดับเพลิง

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	กรกฏาคม	3	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	6A-20B	86	
3	CO2	15		8	ห้องสวิตช์เกียร์
4	น้ำยาเหลวระเหย	15		1	ห้อง Server
รวม				98	ถัง



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

สิงหาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
				ว/ด/ป			
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	14		ผู้ตรวจ	พจนา	8/8/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		14					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
SEC.001	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.002	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.003	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.004	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.005	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.006	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.007	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.008	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.009	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.010	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.011	โรงซ่อมรถ	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.012	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.013	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.014	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

สิงหาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	8		ผู้ตรวจ	พจนา	8/8/2025	
2. เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	3		ผู้ตรวจสอบ	-	-	
3. CO2	15	6					
4. น้ำยาเหลวระเหย	15	1					
รวม		18					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
GH.001	ปั๊อมรปภ.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
SE.001	ห้องพยาบาล	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
WE.001	ห้องช่างเฟส.1	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
WE.002	ห้องช่างเฟส.2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.001	OFFICE.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.002	OFFICE.	CO2	15		✓		
OF.003	OFFICE.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
OF.004	OFFICE.	Haiotron	15		✓		
OF.005	ห้องครัว	CO2	15		✓		
OF.006	ห้องประชุม2	Dry Chemical	15		✓		
OF.007	ห้องประชุม3	Dry Chemical	15		✓		
OF.008	หน้าห้องเวอเทค	Dry Chemical	15		✓		
CT.001	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
CT.002	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SW.001	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.002	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.003	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.004	SUBSTATION	CO2	15		✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

สิงหาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง

ขนาด
(ปอนด์)

จำนวน
(ถัง)

จำนวนที่
พบปัญหา

() PA

() VENDOR

ว/ด/ป

1. เคมีแห้ง(Dry Che.)

15

21

ผู้ตรวจ

พจนา

8/8/2025

ผู้ตรวจสอบ

-

-

รวม

21

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.001	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.002	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.003	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.004	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.005	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.006	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.007	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.008	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.009	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.010	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.011	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.012	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.013	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.014	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.015	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.016	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.017	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.018	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.019	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B			
P2.020	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.021	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

สิงหาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
							ว/ด/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	9		ผู้ตรวจ	พจนา		8/8/2025
2. CO ₂	15	2		ผู้ตรวจสอบ	-		-
รวม		11					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.022	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.023	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.024	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.025	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.026	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.027	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.028	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.029	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.030	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.031	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส2	CO2	15		✓		
P2.032	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส2	CO2	15		✓		

หมายเหตุ



ประจำเดือน

สิงหาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง

ขนาด
(ปอนด์)

จำนวน
(ถึง)

จำนวนที่
พบปัญหา

() **PA**

() VENDOR

3/1/1

1. เคมีแห้ง(Dry Che.)

15

2

ผู้ตรวจ

พจนา

8/8/2025

ผู้ตรวจสอบ

—

—

รวม

2

รายละเอียดถึงดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข

สถานที่

ชนิดถังดับเพลิง

ขนาด
(ปอนด์)

Fire
Rating

ปัญหาที่พบ

ឯង

22

การดำเนินการ

P1.001

อาคารผลิต เฟส 1

Dry Chemical

15

6A-20B

1

1

P1.002

อาคารผลิต เฟส 1

Dry Chemical

15

6A-20B

--	--

--	--

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

สิงหาคม


2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	พจนา	8/8/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		21					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.001	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.002	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.003	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.004	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.005	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.006	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.007	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.008	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.009	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.010	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.011	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.012	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.013	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.014	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.015	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.016	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.017	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.018	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.019	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B			
P3.020	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.021	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



2025

7/11

8/8/2025

—

11

222

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

OF.SE.011.Rev.02 (20/10/2020)

สรุปประเภทและจำนวนถังดับเพลิง

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Page 8 Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	6A-20B	3	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	6A-20B	86	
3	CO2	15		8	ห้องสวิตช์เกียร์
4	น้ำยาเหลวระเหย	15		1	ห้อง Server
			รวม	98	ถัง



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

กันยายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	14		ผู้ตรวจ	พจนา	10/9/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		14					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
SEC.001	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.002	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.003	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.004	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.005	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.006	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.007	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.008	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.009	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.010	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.011	โรงซ่อมรถ	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.012	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.013	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.014	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

กันยายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	8		ผู้ตรวจ	พจนา	10/9/2025	
2. เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	3		ผู้ตรวจสอบ	-	-	
3. CO2	15	6					
4. น้ำยาเหลวระเหย	15	1					
รวม		18					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
GH.001	ปั๊อมรปภ.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
SE.001	ห้องพยาบาล	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
WE.001	ห้องช่างเฟส.1	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
WE.002	ห้องช่างเฟส.2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.001	OFFICE.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.002	OFFICE.	CO2	15		✓		
OF.003	OFFICE.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
OF.004	OFFICE.	Haiotron	15		✓		
OF.005	ห้องครัว	CO2	15		✓		
OF.006	ห้องประชุม2	Dry Chemical	15		✓		
OF.007	ห้องประชุม3	Dry Chemical	15		✓		
OF.008	หน้าห้องเวอเทค	Dry Chemical	15		✓		
CT.001	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
CT.002	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SW.001	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.002	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.003	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.004	SUBSTATION	CO2	15		✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

กันยายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	พจนา	10/9/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		21					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.001	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.002	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.003	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.004	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.005	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.006	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.007	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.008	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.009	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.010	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.011	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.012	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.013	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.014	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.015	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.016	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.017	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.018	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.019	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B			
P2.020	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.021	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

กันยายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	9		ผู้ตรวจ	พจนา	10/9/2025	
2. CO ₂	15	2		ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		11					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.022	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.023	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.024	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.025	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.026	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.027	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.028	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.029	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.030	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.031	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส2	CO2	15		✓		
P2.032	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส2	CO2	15		✓		

หมายเหตุ



ประจำเดือน

กัณฑ์ยาน

2025

ชนิดถังดับเพลิง

ขนาด
(ปอนด์)

จำนวน
(ถัง)

จำนวนที่
พบปัญหา

() **PA**

() VENDOR

2/๑/๑

1. เคมีแห้ง(Dry Che.)

15

2

ผู้ตรวจ

พจนา

10/9/2025

ผู้ตรวจสอบ

—

—

รวม

2

รายละเอียดถึงดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข

สถานที่

ชนิดถังดับเพลิง

ขนาด
(ปอนด์)

Fire
Rating

ปัญหาที่พบ

ឯម្នាក់

22

การดำเนินการ

P1.001

อาคารผลิต เฟส 1

Dry Chemical

15

6A-20B

✓	
---	--

✓

P1.002

อาคารผลิต เฟส 1

Dry Chemical

15

6A-20B

✓	
---	--

✓

		แบบตรวจสอบถังดับเพลิง				
		ประจำเดือน	กันยายน	2025		
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR
				ว/ด/ป		
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	พจนา	10/9/2025
				ผู้ตรวจสอบ	-	-
รวม		21				

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.001	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.002	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.003	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.004	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.005	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.006	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.007	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.008	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.009	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.010	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.011	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.012	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.013	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.014	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.015	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.016	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.017	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.018	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.019	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B			
P3.020	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.021	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

กันยายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
				ว/ด/ป			
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	11		ผู้ตรวจ	พจนา	10/9/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		11					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.022	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.023	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.024	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.025	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.026	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.027	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.028	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.029	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.030	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.031	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.032	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

สรุปประเภทและจำนวนถังดับเพลิง

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Page 8 Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	6A-20B	3	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	6A-20B	86	
3	CO2	15		8	ห้องสวิตช์เกียร์
4	น้ำยาเหลวระเหย	15		1	ห้อง Server
			รวม	98	ถัง



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

ตุลาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	14		ผู้ตรวจ	พจนา	4/10/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		14					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
SEC.001	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.002	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.003	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.004	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.005	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.006	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.007	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.008	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.009	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.010	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.011	โรงซ่อมรถ	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.012	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.013	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.014	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

QF.SE.011.Rev.02 (20/10/2020)



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

ตุลาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
				ว/ด/ป			
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	8		ผู้ตรวจ	พจนา	4/10/2025	
2. เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	3		ผู้ตรวจสอบ	-	-	
3. CO2	15	6					
4. น้ำยาเหลวระเหย	15	1					
รวม		18					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
GH.001	ปั๊มนรปภ.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
SE.001	ห้องพยาบาล	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
WE.001	ห้องช่างเฟส.1	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
WE.002	ห้องช่างเฟส.2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.001	OFFICE.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.002	OFFICE.	CO2	15		✓		
OF.003	OFFICE.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
OF.004	OFFICE.	Haiotron	15		✓		
OF.005	ห้องครัว	CO2	15		✓		
OF.006	ห้องประชุม2	Dry Chemical	15		✓		
OF.007	ห้องประชุม3	Dry Chemical	15		✓		
OF.008	หน้าห้องเวอเทค	Dry Chemical	15		✓		
CT.001	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
CT.002	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SW.001	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.002	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.003	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.004	SUBSTATION	CO2	15		✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

ตุลาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
				ว/ด/ป			
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	พจนา	4/10/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		21					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.001	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.002	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.003	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.004	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.005	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.006	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.007	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.008	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.009	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.010	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.011	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.012	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.013	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.014	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.015	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.016	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.017	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.018	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.019	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B			
P2.020	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.021	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

ตุลาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ค/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	9		ผู้ตรวจ	พจนา	4/10/2025	
2. CO ₂	15	2		ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		11					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.022	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.023	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.024	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.025	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.026	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.027	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.028	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.029	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.030	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.031	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส2	CO2	15		✓		
P2.032	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส2	CO2	15		✓		

หมายเหตุ



ประจำเดือน

ตุลาคม

2025

หิวดังด้าเพลึง

ขนาด
(ปอนด์)

จำนวน
(ถัง)

จำนวนที่
พบปัญหา

() PA

() VENDOR

ว/ด/ป

1. เคมีแห้ง(Dry Che.)

15

2

ผู้ตรวจ

พจนา

4/10/2025

ผู้ตรวจสอบ

—

—

รวม

2

รายละเอียดถึงดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข

สถานที่

ชนิดถังดับเพลิง

ขนาด
(ปอนด์)

Fire
Rating

ปัญหาที่พบ

ឯង

22

การดำเนินการ

P1.001

อาคารผลิต เฟส 1

Dry Chemical

15

6A-20B

✓	
---	--

✓

P1.002

อาคารผลิต เฟส 1

Dry Chemical

15

6A-20B

✓	
---	--

✓



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

ตุลาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
				ว/ด/ป			
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	พจนา	4/10/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		21					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.001	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.002	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.003	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.004	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.005	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.006	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.007	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.008	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.009	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.010	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.011	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.012	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.013	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.014	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.015	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.016	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.017	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.018	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.019	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B			
P3.020	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.021	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

ตุลาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง

ขนาด
(ปอนด์)

จำนวน
(ถัง)

จำนวนที่
พบปัญหา

() PA

() VENDOR

ว/ด/ป

1. เคมีแห้ง(Dry Che.)

15

11

ผู้ตรวจ

พจนา

4/10/2025

ผู้ตรวจสอบ

-

-

รวม

11

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.022	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.023	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.024	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.025	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.026	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.027	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.028	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.029	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.030	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.031	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.032	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

สรุปประเภทและจำนวนถังดับเพลิง

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Page 8 Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	6A-20B	3	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	6A-20B	86	
3	CO2	15		8	ห้องสวิตช์เกียร์
4	น้ำยาเหลวระเหย	15		1	ห้อง Server
			รวม	98	ถัง

2025



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

พฤศจิกายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
				ว/ด/ป			
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	14		ผู้ตรวจ	พจนา	6/11/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		14					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
SEC.001	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.002	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.003	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.004	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.005	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.006	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.007	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.008	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.009	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.010	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.011	โรงซ่อมรถ	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.012	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.013	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.014	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

พฤศจิกายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	8		ผู้ตรวจ	พจนา	6/11/2025	
2. เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	3		ผู้ตรวจสอบ	-	-	
3. CO2	15	6					
4. น้ำยาเหลวระเหย	15	1					
รวม		18					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
GH.001	ปั๊มนรปภ.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
SE.001	ห้องพยาบาล	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
WE.001	ห้องช่างเฟส.1	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
WE.002	ห้องช่างเฟส.2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.001	OFFICE.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.002	OFFICE.	CO2	15		✓		
OF.003	OFFICE.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
OF.004	OFFICE.	Haiotron	15		✓		
OF.005	ห้องครัว	CO2	15		✓		
OF.006	ห้องประชุม2	Dry Chemical	15		✓		
OF.007	ห้องประชุม3	Dry Chemical	15		✓		
OF.008	หน้าห้องเวอเทค	Dry Chemical	15		✓		
CT.001	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
CT.002	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SW.001	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.002	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.003	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.004	SUBSTATION	CO2	15		✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

พฤศจิกายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	พจนา	6/11/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		21					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.001	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.002	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.003	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.004	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.005	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.006	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.007	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.008	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.009	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.010	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.011	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.012	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.013	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.014	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.015	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.016	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.017	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.018	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.019	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B			
P2.020	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.021	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

พฤศจิกายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	9		ผู้ตรวจ	พจนา	6/11/2025	
2. CO ₂	15	2		ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		11					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.022	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.023	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.024	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.025	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.026	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.027	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.028	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.029	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.030	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.031	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส2	CO2	15		✓		
P2.032	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส2	CO2	15		✓		

หมายเหตุ



ประจำเดือน

พฤศจิกายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง

ขนาด
(ปอนด์)

จำนวน
(ถึง)

จำนวนที่
พบปัญหา

() PA

() VENDOR

ว/ด/ป

1. เคมีแห้ง(Dry Che.)

15

2

ผู้ตรวจ

พจนา

6/11/2025

ผู้ตรวจสอบ

—

—

รวม

2

รายละเอียดถึงดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข

สถานที่

ชนิดถังดับเพลิง

ขนาด
(ปอนด์)

Fire
Rating

ปัญหาที่พบ

ឯម្នាក់

22

การดำเนินการ

P1.001

อาคารผลิต เฟส 1

Dry Chemical

15

6A-20B

✓	
---	--

✓

P1.002

อาคารผลิต เฟส 1

Dry Chemical

15

6A-20B

✓	
---	--

✓



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

พฤศจิกายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
				ว/ด/ป			
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	พจนา	6/11/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		21					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.001	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.002	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.003	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.004	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.005	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.006	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.007	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.008	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.009	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.010	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.011	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.012	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.013	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.014	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.015	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.016	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.017	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.018	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.019	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B			
P3.020	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.021	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

พฤศจิกายน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	11		ผู้ตรวจ	พจนา	6/11/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		11					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.022	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.023	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.024	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.025	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.026	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.027	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.028	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.029	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.030	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.031	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.032	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

สรุปประเภทและจำนวนถังดับเพลิง

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Page 8 Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	6A-20B	3	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	6A-20B	86	
3	CO2	15		8	ห้องสวิตช์เกียร์
4	น้ำยาเหลวระเหย	15		1	ห้อง Server
			รวม	98	ถัง



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

จำนวน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	14		ผู้ตรวจ	พจนา	3/12/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		14					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
SEC.001	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.002	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.003	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.004	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.005	Section	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.006	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.007	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.008	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.009	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.010	อาคารรีแฟกส์	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.011	โรงซ่อมรถ	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.012	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.013	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SEC.014	โรงคัดแยกเศษเหล็ก	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

ธันวาคม

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	8		ผู้ตรวจ	พจนา	3/12/2025	
2. เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	3		ผู้ตรวจสอบ	-	-	
3. CO2	15	6					
4. น้ำยาเหลวระเหย	15	1					
รวม		18					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
GH.001	ปั๊อมรปภ.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
SE.001	ห้องพยาบาล	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
WE.001	ห้องช่างเฟส.1	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
WE.002	ห้องช่างเฟส.2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.001	OFFICE.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
OF.002	OFFICE.	CO2	15		✓		
OF.003	OFFICE.	Dry Chemical	50	6A-20B	✓		
OF.004	OFFICE.	Haiotron	15		✓		
OF.005	ห้องครัว	CO2	15		✓		
OF.006	ห้องประชุม2	Dry Chemical	15		✓		
OF.007	ห้องประชุม3	Dry Chemical	15		✓		
OF.008	หน้าห้องเวอเทค	Dry Chemical	15		✓		
CT.001	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
CT.002	โรงอาหาร.	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
SW.001	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.002	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.003	SUBSTATION	CO2	15		✓		
SW.004	SUBSTATION	CO2	15		✓		

หมายเหตุ

		แบบตรวจสอบถังดับเพลิง				
		ประจำเดือน	จำนวน	2025		
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR
				ว/ด/ป		
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	พจนา	3/12/2025
				ผู้ตรวจสอบ	-	-
รวม		21				

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา


หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.001	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.002	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.003	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.004	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.005	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.006	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.007	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.008	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.009	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.010	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.011	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.012	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.013	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.014	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.015	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.016	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.017	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.018	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.019	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B			
P2.020	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.021	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

		แบบตรวจสอบถังดับเพลิง				
		ประจำเดือน	ธันวาคม	2025		
ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR
						ว/ด/ป
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	9		ผู้ตรวจ	พจนา	3/12/2025
2. CO ₂	15	2		ผู้ตรวจสอบ	-	-
รวม		11				

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา							
หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P2.022	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.023	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.024	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.025	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.026	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.027	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.028	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.029	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.030	อาคารผลิต เฟส 2	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P2.031	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส2	CO2	15		✓		
P2.032	ห้องควบคุมไฟฟ้า เฟส2	CO2	15		✓		

หมายเหตุ



2025

ว/ด/ป

3/12/2025

—

2

QF.SE.011.Rev.02 (20/10/2020)



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

จำนวน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	21		ผู้ตรวจ	พจนา	3/12/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		21					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.001	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.002	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.003	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.004	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.005	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.006	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.007	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.008	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.009	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.010	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.011	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.012	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.013	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.014	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.015	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.016	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.017	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.018	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.019	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B			
P3.020	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.021	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ



แบบตรวจสอบถังดับเพลิง

ประจำเดือน

จำนวน

2025

ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	จำนวน (ถัง)	จำนวนที่ พบปัญหา	() PA		() VENDOR	
						ว/ด/ป	
1. เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	11		ผู้ตรวจ	พจนา	3/12/2025	
				ผู้ตรวจสอบ	-	-	
รวม		11					

รายละเอียดถังดับเพลิงที่พบปัญหา

หมายเลข	สถานที่	ชนิดถังดับเพลิง	ขนาด (ปอนด์)	Fire Rating	ปัญหาที่พบ		การดำเนินการ
					ไม่มี	มี	
P3.022	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.023	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.024	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.025	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.026	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.027	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.028	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.029	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.030	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.031	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		
P3.032	อาคารผลิต เฟส 3	Dry Chemical	15	6A-20B	✓		

หมายเหตุ

สรุปประเภทและจำนวนถังดับเพลิง

ลำดับ	ชนิด	ขนาด(ปอนด์)	Page 8 Fire Rating	จำนวน	หมายเหตุ
1	เคมีแห้ง(Dry Che.)	50	6A-20B	3	
2	เคมีแห้ง(Dry Che.)	15	6A-20B	86	
3	CO2	15		8	ห้องสวิตช์เกียร์
4	น้ำยาเหลวระเหย	15		1	ห้อง Server
			รวม	98	ถัง

ภาคผนวก 35

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ที่มาและความสำคัญแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการ และดำเนินการกั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

1.หลักการและเหตุผล

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการ และดำเนินการกั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปนายจ้างต้องจัดให้มี แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประกอบด้วย การตรวจตราการอบรมการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงการอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์โดยให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้ ดังนั้นทางบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรีย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำแผนแนวทางป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้เพื่อให้เป็นไปตาม ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

2.วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
- 2.2 เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 2.3 เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
- 2.4 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ

3.ขอบเขตพื้นที่ประกอบด้วย

- 3.1 อาคารส่วนที่เป็นสำนักงาน
- 3.2 อาคารส่วนการผลิต (โรงงาน)
- 3.3 โครงการ

4.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

แผนก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้

- 4.1 แผนการตรวจตรา
- 4.2 แผนการอบรม
- 4.3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

แผนเมื่อเกิดเหตุจริง

- 4.4 แผนการดับเพลิง
- 4.5 แผนอพยพหนีไฟ

แผนหลังเกิดเหตุ

- 4.6 แผนบรรเทาทุกข์
- 4.7 แผนการปฏิรูปฟื้นฟู

5.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย จำแนกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้

- 5.1 กรณีเหตุการณ์ปกติ ให้ดำเนินการซักซ้อมวิธีการตามแผนป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันได้แก่การจัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติวิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและซักซ้อมอพยพหนีไฟ
- 5.2 กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ดำเนินการตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยกับแผนการอพยพหนีไฟ
- 5.3 กรณีเพลิงไหม้สงบลงแล้ว ให้ดำเนินการตามแผนบรรเทาทุกข์และแผนปฏิรูปฟื้นฟู

6.รายละเอียดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

6.1 รายละเอียด แผนการตรวจตรา

6.1.1 แผนการตรวจตรา รปภ. ตรวจประจำวัน

1. ผู้ตรวจความปลอดภัย คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2. ควบคุมบุคคลเข้า-ออก บริเวณ โรงงาน
3. รปภ.เดินตรวจตราความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมบริเวณรอบ โรงงานและจุดเสี่ยงที่มีอัตราการเกิดอัคคีภัย เช่น ตู้ระบบควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น
4. การเดินตรวจตราความปลอดภัย ของ รปภ. จะต้องเดินตรวจทุก 1 ชั่วโมง
5. รปภ.ส่งรายงาน หรือสมุดรายงานความปลอดภัย (ทุกเช้า) ให้กับฝ่ายบุคคลตรวจสอบ
6. ฝ่ายบุคคลทำการตรวจสอบสมุดรายงานความปลอดภัย
7. ในกรณีเกิดปัญหา ฝ่ายบุคคลหรือ จป.วิชาชีพ จะดำเนินการแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย
8. ในกรณีเกิดปัญหา (ฉุกเฉิน) รปภ.แจ้ง จป.วิชาชีพ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันที
- 8.1 จป.วิชาชีพ ลงพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์ อยู่ในเกณฑ์ ควบคุมได้/ไม่ได้
- 8.2 ในกรณีสถานการณ์ควบคุมไม่ได้ แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนดำเนินการตามแผนฉุกเฉินของสถานการณ์ที่วางไว้
9. แจ้งข้อบกพร่อง/เสนอแนะในการตรวจตราเพิ่มเติม

6.1.2 แผนการตรวจตรา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

1. ผู้ตรวจตราคือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
2. จป.วิชาชีพต้องตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานของ โรงงาน ให้มีความปลอดภัยเป็นประจำวัน
3. จป.วิชาชีพรวมถึงหัวหน้างานแต่ละแผนก ตรวจอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ดังดับเพลิง ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ เป็นต้น
4. กรณีพบอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ดำเนินการแจ้งเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

7.รายละเอียดแผนอบรม

บริษัท เชวล์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้มีแผนการจัดการจัดอบรม และสนับสนุนการจัดการจัดกิจกรรมให้มีความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น ในกรณีเกิดเพลิงไหม้จริงได้ โดยแผนการจัดการอบรมมีรายละเอียด ดังนี้

7.1 การฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆการดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารรวมถึงทราบตำแหน่งที่ตั้งเมนสวิตช์ (คัทเอ้าท์) และวิธีตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณใกล้ตึกหน่วยงาน

7.2 การฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติโดยการซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8.รายละเอียดแผนการณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

บริษัท เชวล์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดการรณรงค์ ซึ่งเป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งใจให้พนักงานใส่ใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีการส่งเสริมในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานซึ่งแผนรณรงค์อัคคีภัยประกอบด้วย

1. จัดบอร์ดให้ความรู้ในเรื่องสาเหตุการเกิดอัคคีภัยความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากเหตุอัคคีภัย
2. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
3. ติดตั้งป้ายเตือนห้ามวิธีปฏิบัติในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
4. ออกระเบียบข้อบังคับในการตรวจสอบเครื่องใช้ในการระงับอัคคีภัย

9.รายละเอียดแผนการดับเพลิง

9.1 การแจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุในเวลาราชการรายละเอียดข้อมูลติดต่อสื่อสารและผังการปฏิบัติงานพร้อมเบอร์โทรฉุกเฉิน

1. ผู้พบเหตุการณ์แจ้งฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายประสานงาน แจ้งให้กับทุกฝ่ายรับทราบ
3. ทุกคนทำการอพยพหนีไฟตามแผน/การชักซ้อมประจำปี

9.2 การดับเพลิงขั้นต้น

1. ผู้พบเหตุการณ์คนแรกทำการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงและหากรู้ว่าคัทเอ้าท์ไฟฟ้าอยู่ที่ไหนควรรีบสับคัทเอ้าท์ลงก่อน
2. แจ้งเหตุที่ศูนย์ประสานงานรปภ.เวรยามเพื่อช่วยกันดับเพลิง
3. แจ้งชุดปฏิบัติการดับเพลิงเข้าควบคุม
4. กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดคัทเอ้าท์บริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด
5. ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำที่ใกล้สุดแล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์
6. แจ้งหน่วยดับเพลิง เทศบาลตำบลหนองกี่ โทร **037-455457** สถานีดับเพลิงเขตอุตสาหกรรม KIZ โทร **037-455006**

9.3 การดับเพลิงขั้นรุนแรง

1. ให้ทีมรักษาการจัดการจราจร โดยรอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายรถยนต์ และเอกสารที่สำคัญและให้รอดดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยสะดวก

2. เคลื่อนย้ายบุคลากรทรัพย์สินและเอกสารที่สำคัญไปยังจุดรวมพลของบริษัท

10.รายละเอียดแผนการอพยพหนีไฟ

บริษัท เชวล์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวิธีการอพยพหนีไฟขึ้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน และทรัพย์สินที่มีค่าในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ นอกจากนี้จะมีการซักซ้อมเป็นประจำแผนอพยพหนีไฟนั้นจัดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้พนักงานเกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการอพยพหนีไฟได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยซึ่งในการอพยพหนีไฟ ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานระดับหัวหน้าขึ้นไป จะต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อพยพหนีไฟซึ่งจะต้องปฏิบัติดังนี้

10.1 ตรวจสอบจำนวนพนักงานภายในหน่วยงานของตนเองว่า มีการอพยพหนีไฟออกไปยังบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่ และในกรณีที่หน่วยงานของตนเอง มีเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้ จะต้องรับนำเอกสารสำคัญเหล่านั้นรวบรวมไว้ และนำออกไปจากสถานที่เกิดเหตุด้วย (ถ้าทำได้)

10.2 เป็นผู้นำทางให้แก่พนักงานเพื่ออพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว้

10.3 ทำการตรวจสอบโดยนับจำนวนพนักงานที่อพยพ มาถึงจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล

10.4 หากพบว่ายังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัยต้องรีบดำเนินการแจ้งหน่วยช่วยชีวิต เพื่อเข้าไปค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

10.5 กรณีที่พนักงานอพยพออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเจ็บป่วยขึ้น เป็นลม ซึ่ขอหมดสติหรือบาดเจ็บ ให้แจ้งหน่วยช่วยชีวิตทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากอาการ ไม่ดีขึ้น ให้ติดต่อหน่วยยานพาหนะ เพื่อนำส่งโรงพยาบาลต่อโดยเร็ว

11.รายละเอียดแผนบรรเทาทุกข์

การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลังเหตุการณ์สงบลง จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จะต้องดำเนินการในขั้นตอน ดังต่อไปนี้

11.1การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดเหตุ ประกอบด้วย

1. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอรับความช่วยเหลือ
2. ค้นหาผู้เสียหาย และช่วยชีวิต ซึ่งอาจติดค้างอยู่ในสถานที่เกิดเหตุ
3. เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่สำคัญออกจากที่เกิดเหตุ
4. ทีมบรรเทาทุกข์ให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาล

11.2 การบรรเทาทุกข์ภายหลังเหตุการณ์สงบ ประกอบด้วย

1. รายงานสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและประเมินความเสียหาย
2. เสนอวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาลักษณะนี้เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้เร็วที่สุด เช่น การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว หรือ ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่
3. ทีมบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทุกคนให้เกิดความปลอดภัย

2.แผนฟื้นฟูบูรณะ

บริษัท เชวล์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้แบ่งการฟื้นฟูบูรณะออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

12.1 แผนการฟื้นฟูบุคคัยเบื้องต้น

ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรืออุบัติเหตุ ให้ผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทำการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหามือเบื้องต้น โดยห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามา ยังบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาด เมื่อระงับอัคคีภัยได้แล้วให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคารรวมทั้งสารพิษต่างๆ ที่อาจตกค้างภายในอาคาร ให้มีความปลอดภัยก่อนการอนุญาตให้พนักงานเข้าภายในอาคาร

12.2 แผนการฟื้นฟูกรณีเพลิงไหม้บางส่วน

ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บางส่วนที่ไม่รุนแรง ให้ผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะต้องเข้าตรวจพื้นที่เพื่อดูความเสียหาย และห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่และปฏิบัติตามข้อ (12.1) และให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไปแจ้งที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรีกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง หากมีความเห็นร่วมกันว่าโครงสร้างของอาคารยังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสามารถซ่อมแซมใช้งานได้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมา เข้ามาทำการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ เป็นการด่วน

12.3 แผนการฟื้นฟูกรณีเพลิงไหม้รุนแรง

ภายหลังเหตุเพลิงไหม้รุนแรง ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำการปิดกั้นบริเวณดังกล่าวให้มิดชิด เพื่อห้ามบุคคลเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ประสานงานไปยังที่อำเภอสนมชัยเขตเพื่อให้เข้ามาสำรวจสภาพอาคารว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ หากยังสามารถใช้ได้ ก็ให้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาเข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่โดยเร็ว หากไม่สามารถใช้อาคารที่เกิดได้อีก ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดหาสถานที่ทำงานใหม่เป็นการชั่วคราว

13. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้

การป้องกัน และระงับอัคคีภัยในบริษัท บริษัท เชวล์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะมีผู้รับผิดชอบดังนี้

13.1 ฝ่ายบริหาร หมายถึง ผู้ว่าการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยของหน่วยงานความปลอดภัย อย่างสม่ำเสมอและสนับสนุนการดำเนิน การด้านความปลอดภัย ของทางหน่วยงานความปลอดภัย
2. พิจารณามูลนิธิ แผนฉุกเฉิน ป้องกัน และระงับอัคคีภัย
3. ปฏิบัติตามข้อแนะนำสำหรับพนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ของตนเอง
4. ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกโดยต้องไปบัญชาการ ณ ศูนย์บัญชาการ เมื่อเกิดเหตุร้ายแรงถึงขั้นดับเพลิงไม่ได้และมีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้พนักงานทุกคน อพยพลงมาจากอาคาร

13.2 พนักงานและลูกจ้างทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

กรณีพบดับเพลิง คำนัไฟ หรือกลิ่นไหม้

1. ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมทำการดับพื้นที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเสมอ
2. แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงประจำโซนของท่าน โดยบอกตำแหน่งที่พบเหตุอย่างชัดเจน

3. ในกรณีมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น และไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้แจ้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน

4. อยู่ในความสงบและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้อำนวยการดับเพลิง และเจ้าหน้าที่อพยพอย่างเคร่งครัด เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการอพยพต่อไป

กรณีเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ ทุกคนต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. ตั้งคือนำคนและสิ่งของของผู้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการอพยพหนีไฟ
2. ในกรณีที่อยู่ในห้องทำงานก็ให้ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดและออกจากห้องทำงานทันที โดยไม่ต้องล็อกกุญแจประตูห้อง ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการตรวจค้นภายหลัง
3. พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือและนำทางให้แก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานในบริษัท เพื่อไปยังจุดรวมพล และเมื่อไปถึงจุดรวมพลแล้วให้แจ้งชื่อผู้มาติดต่องานให้แก่เจ้าหน้าที่อพยพในโซนของตนเพื่อการสำรวจและค้นหา
4. การอพยพให้ออกทางบันไดหนีไฟ
5. ให้อพยพไปรวมกันที่จุดรวมพลและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่อพยพประจำโซนของตัวเองด้วย
6. สำหรับพนักงานที่อยู่ระหว่างการเข้าฝึกอบรมภายในอาคารก็ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของหลักสูตรนั้นๆ โดยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของหลักสูตรจะเป็นเจ้าหน้าที่อพยพประจำโซนนั้นด้วย

13.3 ผู้อำนวยการดับเพลิง หมายถึง ผู้อำนวยการกอง หรือฝ่าย/สำนักที่อยู่ในแต่ละโซน มีหน้าที่ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่อพยพในโซนของตนให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัยของบริษัทได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
2. ต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บัญชาการ (กองบริการกลาง) และห้อง รปภ.
3. ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในแผนฉุกเฉิน ป้องกัน และระงับอัคคีภัยของบริษัท
4. ต้องสำรวจพื้นที่ตนเองรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ หากพบเห็นเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย มีสภาพผิดปกติ หรือชำรุด เช่นถังดับเพลิง ก็ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เพื่อทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตามปกติโดยเร็วที่สุด
5. ต้องสำรวจเส้นทางอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเส้นทางหนีไฟ และหากพบว่ามึสิ่งใด หรือสภาพใด ที่อาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการอพยพหนีไฟก็ให้รีบแจ้งกองบริการกลางเพื่อทำการแก้ไขทันที

13.4 เจ้าหน้าที่ระงับอัคคีภัย หมายถึง พนักงานและลูกจ้างทุกคนในสำนักงาน มีหน้าที่ดังนี้

1. ในกรณีประสบเหตุเพลิงไหม้ให้ใช้เครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมทำการดับเพลิงเบื้องต้นก่อน
2. หากไม่สามารถดับเพลิง หรือควบคุมเพลิงได้ ให้แจ้งไปยังศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) และกดสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ทันที เพื่อให้ทุกฝ่ายทำการอพยพ
3. ในกรณีแจ้งเหตุเกี่ยวกับเพลิงไหม้ คำนัไฟ หรือกลิ่นไหม้ ต้องแจ้งข้อมูลให้ศูนย์บัญชาการฉุกเฉินทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ และตำแหน่งที่พบเหตุดังกล่าวด้วย

13.5 เจ้าหน้าที่อพยพ หมายถึง ผู้แทนหน่วยงานระดับกองทุกกอง กับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำหลักสูตร ซึ่งต้องระบุชื่อไว้อย่างชัดเจน โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. เตรียมเชื่อนักงานในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้รู้ว่ามีจำนวนเท่าไร ชื่ออะไร เพราะเมื่อได้รับสัญญาณให้มีการอพยพ จะได้ควบคุมจำนวนผู้อพยพได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. เมื่อได้ยินประกาศ หรือสัญญาณให้อพยพ เจ้าหน้าที่อพยพจะต้องสั่งการให้พนักงาน ทุกคนและผู้มาติดต่องานกับบริษัท ซึ่งอยู่ในโซนพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ รีบอพยพออกไปทางบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุดเพื่อไปยังจุดรวมพล

3. เจ้าหน้าที่อพยพต้องตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนออกจากพื้นที่อพยพ ดังนี้

1) ไม่มีผู้ใดค้างในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ

1.1) ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด

1.2) ปิดประตูห้องทำงาน โดยไม่มีการล็อกกุญแจ

4. เมื่อไปถึงจุดรวมพลให้ทำการตรวจสอบจำนวนคนตามรายชื่อให้ครบอีกครั้ง และแจ้งผลตรวจสอบรายชื่อพนักงานกับรายชื่อผู้มาติดต่อจากภายนอก ให้ผู้ประสานงานที่จุดรวมพลและสรุปด้วยว่ามีผู้ใดสูญหายบ้างหรือไม่และให้ทุกคนฟังคำสั่งผู้อำนวยการดับเพลิงอย่างเคร่งครัด

13.6 ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน หมายถึง กองบริการกลาง

เมื่อได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือได้รับสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. รายงานให้ผู้บัญชาการกองบริการกลางรับทราบ พร้อมแจ้งแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รปภ. ให้ทราบเหตุที่เกิดขึ้นด้วย

2. ถ้าเป็นกรณีเพลิงไหม้ ให้สั่งการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับนำเครื่องดับเพลิงและวิทยุสื่อสาร ไปยังจุดที่เกิดเหตุพร้อมแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงทราบทันทีด้วย

3. ส่งช่างไฟฟ้าไป ณ จุดควบคุมไฟฟ้าเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้

4. แจ้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและขอความช่วยเหลือที่จำเป็น

6. เมื่อได้รับแจ้งว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ให้ประกาศหรือคดสัญญาณฉุกเฉินแจ้งทุกคนเพื่ออพยพพื้นที่

7. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการดับเพลิง

13.7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) เมื่อได้รับสัญญาณอพยพ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องจัดเจ้าหน้าที่ ไปยังจุดที่เกิดเหตุ เพื่อดูแลป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในอาคารที่เกิดเหตุ

2. รปภ. ต้องอำนวยความสะดวก บริเวณทางออกประตูหนีไฟ เพื่อให้การอพยพเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย


3. รวบรวมรายชื่อผู้มาติดต่อทางบริษัท จากภายนอกและนำเสนอให้แก่เจ้าหน้าที่ประสานงาน ณ จุดรวมพล

4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง


ภาคผนวก



แผนผังปฏิบัติตามแผน

แผนผังปฏิบัติการตรวจตรา (รปภ.)




แผนผังปฏิบัติการตรวจตรา (จป. วิชาชีพ)






แผนผังการดับเพลิง (กรณีเกิดในเวลาราชการ)

ตะ โคนแจ้งเหตุ




แผนผังการดับเพลิง (กรณีเกิดนอกเวลาราชการ)


ตะ โคนแจ้งเหตุ




แผนผังอพยพหนีไฟ




แผนผังการดับเพลิง ขั้นรุนแรง



แผนบรรเทาทุกข์



แผนผังการฟื้นฟู/บูรณะ



ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรงนอกเวลางานปกติและในวันหยุด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ ดังนี้

1. เข้าเผชิญเพลิงโดยถังดับเพลิงที่ติดตั้งไว้
2. ควบคุมเพลิงได้ แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง / ผู้จัดการ โครงการ บันทึกรูปผล
3. ควบคุมเพลิงไม่ให้ ไตรศัพท์ของความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกให้เร็วที่สุด เช่น สถานีดับเพลิง (เขตอุตสาหกรรม KIZ) สถานีตำรวจ

..

สถานีดับเพลิงเขตอุตสาหกรรม KIZ 037-455066

สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหนองกี่ 037-455457

สายด่วน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 199

สายด่วน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129

เหตุด่วน เหนือร้าย 191

4. โทรศัพท์แจ้งผู้เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้รุนแรง
5. ควบคุมบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้ามาในบริเวณโรงงานเด็ดขาด
6. ควบคุมผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ห้ามกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง และบุคคลภายนอกเข้าโครงการ
7. จัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พาหนะ และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ

หัวหน้าแผนกฝ่าย มีหน้าที่ดังนี้

1. ใช้แผนดับเพลิงขั้นต้นภายในแผนก
2. ทำหน้าที่เสมือนคำสั่งของผู้ผู้อำนวยการดับเพลิงและให้ความช่วยเหลือในการลดความเสียหายที่จะเกิดจากอัคคีภัย

แผนปฏิบัติการหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งต่างๆ

1.ผู้อำนวยการดับเพลิง

- 1.1 อำนาจการและสั่งการใช้แผนปฏิบัติการควบคุมอัคคีภัย
- 1.2 ให้อำนาจในการสั่งการและขอความร่วมมือให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการควบคุมอัคคีภัย
- 1.3 ให้อำนาจในการสั่งการทุกฝ่ายปฏิบัติการในการต่อสู้ไฟ หรือลดความรุนแรงของอัคคีภัย
- 1.4 พิจารณาและสั่งการให้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอกบริษัท
- 1.5 รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการโดยเร็ว

2.รองผู้อำนวยการดับเพลิง

- 2.1 ดำเนินการแทนผู้อำนวยการดับเพลิงเมื่อได้รับมอบหมาย
- 2.2 ให้ความช่วยเหลือผู้อำนวยการดับเพลิงในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับ

3.ทีมผจญเพลิง

- 3.1 เช็กพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้จากสาเหตุอะไร เลือกชนิดถังดับเพลิงให้ถูกประเภท
- 3.2 ใช้ถังดับเพลิงในการผจญเพลิง ควบคุมดูแลปั๊มน้ำและรถน้ำดับเพลิง

4.ทีมไฟฟ้าช่างซ่อมบำรุง

- 4.1 รับคำสั่งจากหัวหน้าแผนก ให้ดำเนินการตัดไฟฟ้าในจุดที่อาจเกิดอันตรายในการดับเพลิง
- 4.2 จัดเตรียมปั๊มน้ำดับเพลิง

5.ทีมอพยพ

- 5.1 ทันทีที่ได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือผู้อำนวยการดับเพลิงประกาศใช้ “แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง” ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องอพยพหนีออกนอกโรงงาน
- 5.2 ให้ผู้รับผิดชอบถือธงนำทาง อพยพแล้วไปรายงานตัวที่จุดรวมพล
- 5.3 หัวหน้าทีมอพยพ ทำการนับจำนวนพนักงานในแผนกฝ่ายที่รับผิดชอบ
- 5.4 หัวหน้าทีมอพยพ รายงานว่ามีพนักงานจำนวนเท่าใด ใครบ้างที่ลาป่วย ลาภักเรียน หรือไม่มาทำงานด้วย

เหตุผลใดก็ตาม

6.ทีมค้นหาผู้บาดเจ็บ

- 6.1 ทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการดับเพลิงว่ามีพนักงานหายไป ทีมค้นหาผู้บาดเจ็บจะต้องดำเนินการค้นหาพนักงานที่หายไปทันที จนกว่าจะครบจำนวน

7.ทีมยานพาหนะ/ขนย้าย

- 7.1 จัดเตรียมอุปกรณ์และพาหนะสำหรับขนย้าย
- 7.2 กำหนดจุดที่ปลอดภัยในการจัดเก็บวัสดุ-เอกสารมาเก็บไว้
- 7.3 จัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พาหนะ และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ

8.ทีมปฐมพยาบาล

- 8.1 ทีมปฐมพยาบาลรีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- 8.2 รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิงและรอรับคำสั่งในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

9.ทีมตรวจสอบ

- 9.1 ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าก่อนได้รับอนุญาต

9.2 ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ชนชัยวัสดุ-เอกสารมาเก็บไว้

9.3 จัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พาหนะ และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือ

10. ทีมประสานงาน

10.1 เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงให้ใช้ “แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง” ให้รีบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้กับพนักงานทุกคนทราบ โดยกดกริ่งสัญญาณเตือนเหตุฉุกเฉิน โทรศัพท์แจ้ง หรือวิทยุสื่อสาร

10.2 แจ้งให้ทีมขนพาหนะรอรับคำสั่งจากทีมประสานงาน เพื่อให้การสนับสนุนเรื่องการขนย้ายอุปกรณ์ดับเพลิง จัดหาน้ำดื่ม สำหรับผู้บาดเจ็บและชนชัยวัสดุ-อุปกรณ์

10.3 คอยช่วยเหลือผู้อำนวยการดับเพลิง และฝ่ายต่างๆ

10.4 ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยละเอียด จากหัวหน้าดับเพลิงประจำหน่วยในพื้นที่ที่เกิดเหตุ

10.5 ติดตามข่าวการเกิดเพลิงไหม้โดยละเอียด จากเจ้าหน้าที่ผจญเพลิง

10.6 ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง

10.7 เมื่อเพลิงสงบลงแล้วแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ

รายชื่อผู้ปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการดับเพลิง คุณจิรวิทย์ ศรีกรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง MR. ZICHAN ZHANG

ทีมผจญเพลิง

1. คุณอมรรรัตน์ ดวงจรัส
2. คุณบุญช่วย บุตรทองเพ็ชร
3. คุณวิรัตน์ ธาธา
4. MR.SAI LI

ทีมไฟฟ้า

1. คุณสุพจน์ คำนครดำ
2. คุณมนูญ ละบุญเรือง

ทีมอพยพ ผู้ถือธงนำทาง

1. คุณเพชรวิ โชชน์ พนักงานพม่า
2. คุณกุสุมาศ เพ็ชรใส พนักงานคนจีน
3. คุณบุษยามาศ เวชการ
4. คุณสมพร อิ่มอ้วน
5. คุณมนูญ ละบุญเรือง
6. คุณปาริชาติ วรุษขันธ์

ทีมผู้ค้นหาผู้บาดเจ็บ

1. คุณธีรังกูร วิโรพรม
2. คุณสมศักดิ์ สายแก้ว
3. คุณสุวสันต์ นิลาวัน

ทีมประสานงาน

1. คุณทิพนภรณ์ คำผาย
2. คุณปิยธิดา ชื่นอารมย์
3. คุณกิตติยา คอนผา



บริษัท เชวล์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Chow Steel Industries Public Company Limited

Unit 2/1006-2/1008 ชั้น 10 อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Unit 2/1006-2/1008, 10th Floor, Two FYI Center, 2525 Rama 4 Road, Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110

Tel : +66 2 033 0901-12

E-mail: info@chowsteel.com

website: www.chowsteel.com

Fax : +66 2 033 0900

Registration No.0107552000049

ทีมปฐมพยาบาล

1. คุณชัยสิทธิ์ มนพักยิม

ทีมตรวจสอบ

1. คุณปาริชาติ วรณขพันธ์
2. คุณวิศัลยา โพธิ์นาม

ทีมยานพาหนะ

1. คุณชาญชัย เพชรชัย



บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด
A.N.N SAFETY CO., LTD.

เลขทะเบียนบัตร ๐๔๙๑/๒๕๖๘

ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๗-๐๐๘๙

ขอรับรองว่า

บริษัท เชว้ไบรท์ เวเนเจอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ ๕๑๘/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกี้ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘ มีผู้เข้าร่วมฝึก ๓๑๗ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

Surada Thongk.

(นางสาวสุรดา ทองคำ)


กรรมการผู้จัดการ

แผนงาน CSR ประจำปี (Master Plan CSR) 2568

[illegible]

CHOW



อาสาป็นน้ำใจ




บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือ CHOW นำทีมงานจัดกิจกรรม “CHOW อาสาป็นน้ำใจ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากโครงการครั้งที่ผ่านมา โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านบุสูงและชุมชนบ้านหินเทียน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ประกอบด้วย

- ชุดอุปโภค-บริโภคสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง
- รถเข็นผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยติดบ้านและมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินเทียนไว้ให้บริการประชาชน
- เกจวัดการหายใจออกซิเจน เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย
- ชุดเครื่องเสียง สำหรับใช้ในกิจกรรมและงานบริการประชาชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุสูง

โครงการ “CHOW อาสาป็นน้ำใจ” สะท้อนถึงความตั้งใจของกลุ่มบริษัท CHOW ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและชุมชน ตลอดจนย้ำพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการดูแลซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน.



เชาว์ สนับสนุนกิจกรรมชุมชน



บริษัท เชาว์ สตีล แมนู แฟคเจอริ่ง จำกัด ได้มอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานวัดประจำปีของวัดสระดู่ศรัทธารธรรม ต.หนองที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต เพื่อให้ศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญ ปิดทอง เพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะศาสนสถาน และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความสามัคคี และเป็นศูนย์รวมความสุขของคนในพื้นที่ บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและร่วมอนุรักษ์ประเพณีดีงามนี้ให้คงอยู่ต่อไป

สนับสนุนโดย บริษัท เชาว์ สตีล แมนู แฟคเจอริ่ง จำกัด

CHOW อาสาป็นน้ำใจ

น้องอ๋อมรอยยิ้ม พี่อ๋อมหัวใจ


CHOW GROUP ร่วมจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียนบ้าน
ทด จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เลี้ยง
อาหารกลางวันน้องๆ สนับสนุนสื่อการเรียน อุปกรณ์
กีฬา และตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์ที่ทางบริษัท
ได้มอบให้ทางโรงเรียนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า



เซา์ส่งเสริคความรู้



เพื่อชุมชนปลอดภัย



บริษัท เซา์ สตีล แมบูแฟคเจอริง กำจัด จัดกิจกรรมให้ควารู้
และซ่อมอพยพดับเพลิงให้ชุมชน ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2568

สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1)
บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2568

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ได้จดทะเบียนการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนในเดือนมีนาคม 2552) เป็นโรงงานหลอมเหล็กแห่ง เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 ซึ่งได้รับอนุญาตโดยมีกำลังการผลิตไม่เกิน 100 ตันต่อวัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพเตาหลอมของโครงการสามารถหลอมได้สูงสุดประมาณ 700 ตันต่อวัน (250,000 ตันต่อปี) โดยมีเตาหลอมทั้งหมด จำนวน 8 เตา ขนาด 12 ตัน ต่อเตา สามารถหลอมได้สูงสุดพร้อมกัน 4 เตาสลับกัน ในปี พ.ศ. 2551 ทางโครงการได้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นอีก 480,000 ตันต่อปี โดยมีเตาหลอมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 เตา ขนาด 25 ตันต่อเตา สามารถหลอมได้สูงสุดพร้อมกัน 4 เตาสลับกัน ซึ่งเมื่อรวมกำลังการผลิตแล้วสามารถผลิตได้สูงสุดประมาณ 730,000 ตันต่อปี บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ สผ. แจ้งมติเห็นชอบรายงานฯ ดังหนังสือที่ ทส 1009.3/7443 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551

ต่อมาในปี 2564 บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีการขยายกำลังการผลิต โดยการเพิ่มโรงรีดจำนวน 1 โรง จึงได้มอบหมายให้บริษัท โฟร์ทีเยร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการตามหนังสือ ที่ทส 1010.3/8835 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 และกำหนดให้โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน

โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ 69.78 ไร่ หรือประมาณ 111,640 ตารางเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ทิศเหนือ	จรดแนวกันชนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ พื้นที่เกษตรกรรม (ปลูกต้นยูคาลิปตัส) ของชุมชนบ้านใหม่โคกอุดม
ทิศใต้	จรดแนวกันชนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ พื้นที่เกษตรกรรม (ปลูกต้นยูคาลิปตัส) ของชุมชนบ้านใหม่โคกอุดม และพื้นที่ว่างรอการพัฒนาของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ
ทิศตะวันออก	จรดแนวกันชนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ พื้นที่เกษตรกรรม (ปลูกต้นยูคาลิปตัส) ของชุมชนบ้านใหม่โคกอุดม
ทิศตะวันตก	จรดแนวกันชนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ พื้นที่เกษตรกรรม (ปลูกต้นยูคาลิปตัส) ของชุมชนบ้านใหม่โคกอุดมและพื้นที่ว่างรอการพัฒนาของเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

รายละเอียดพื้นที่ตั้งของโครงการแสดงดังภาพที่ 1.1 และรายละเอียดผังแสดงการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการ ดังภาพที่ 1.2

ในการนี้ บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จึงได้มอบหมายให้ บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-003 ดำเนินการสำรวจทัศนคติชุมชน โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) ซึ่งกำหนดพื้นที่ศึกษาในรัศมี 0-5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ (ภาพที่ 1.1) โดยดำเนินการสำรวจทัศนคติชุมชน ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2568 สัมภาษณ์ผู้นำชุมชน และสำรวจหน่วยงานราชการในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2568 ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

วิธีการศึกษาและกำหนดขนาดตัวอย่าง

การกำหนดตัวอย่างที่ต้องศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Systematic Random Sampling เป็นวิธีในการเลือกหน่วยประชากร โดยนำสัดส่วนตามจำนวนหลังคาเรือน มาพิจารณาเพื่อระบุการเก็บข้อมูลให้กระจาย และครอบคลุมพื้นที่ศึกษา โดยมีการกำหนดขนาดตัวอย่างโดยการประเมินตามสมการของ Taro Yamane (1970) ที่ความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจากจำนวนบ้าน/อาคาร/สถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา จำนวน 13,031 หลังคาเรือน ซึ่งมีสูตรการคำนวณตัวอย่าง ดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

โดย n = จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
 N = จำนวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา
 e = ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 95% หรือค่าความคลาดเคลื่อน 0.05

แทนค่า

$$\begin{aligned} n &= \frac{13,031}{1 + (13,031 \times 0.05^2)} \\ &= 387.6 \text{ ตัวอย่าง} \end{aligned}$$

ผู้นำชุมชน จำนวน 20 ชุมชน ได้แก่

ผู้นำชุมชน	จำนวน
เทศบาลเมืองหนองกี่	20 ชุด เก็บได้จริง 17 ชุด
หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม	
หมู่ที่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก	
หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน	
หมู่ที่ 4 บ้านสโง	
หมู่ที่ 5 บ้านทด*	
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสัน	
หมู่ที่ 7 บ้านคลองอุดม	
หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเลา	
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกอุดม	
หมู่ที่ 10 บ้านโสกโคกอุดม	
หมู่ที่ 11 บ้านรัชดาป้าจิก	
หมู่ที่ 12 บ้านโคกหนองแวงพัฒนา*	
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า	
หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าเจริญ	
หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา	
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	
หมู่ที่ 1 บ้านนาคำ	
หมู่ที่ 2 บ้านหาดมะกอก*	
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	
หมู่ที่ 6 บ้านสระจาน	
หมู่ที่ 13 บ้านสระแท่น	
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา	
หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล	
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	
หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไผ่	

หมายเหตุ : * = ผู้นำชุมชนไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม

หน่วยงานราชการ จำนวน 19 หน่วยงาน ได้แก่


หน่วยงานราชการ	จำนวน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า*	จำนวน 19 ชุด เก็บได้จริง 12 ชุด
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า*	
วัดโคกอุดม*	
โรงเรียนบ้านกระเดียง*	
วัดสระแท่น	
โรงเรียนบ้านทด	
วัดอุดมสันติ (วัดบ้านทด)	
โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก	
วัดโคกขี้เหล็ก	
วัดศรีวนาลัย	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกี้	
โรงเรียนบ้านโคกสัน*	
วัดโคกลาน	
โรงเรียนบ้านโคกลาน	
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี	
เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี*	
เทศบาลเมืองหนองกี้	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกอุดม*	
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี	

หมายเหตุ : * = หน่วยงานราชการไม่สะดวกตอบแบบสอบถาม


ชุมชน จำนวน 20 ชุมชน ได้แก่

ที่ตั้ง	จำนวนครัวเรือน*	จำนวนตัวอย่าง (ชุด)
เทศบาลเมืองหนองก๊ก		
หมู่ที่ 1 บ้านโคกอุดม	2,510	75
หมู่ที่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก	360	11
หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน	327	10
หมู่ที่ 4 บ้านสโง	142	4
หมู่ที่ 5 บ้านทด	240	7
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสัน	457	14
หมู่ที่ 7 บ้านคลองอุดม	374	11
หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะเลา	226	7
หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โคกอุดม	2,144	64
หมู่ที่ 10 บ้านโสกโคกอุดม	1,619	48
หมู่ที่ 11 บ้านรัชดาปาลิ	160	5
หมู่ที่ 12 บ้านโคกหนองแขวงพัฒนา	493	15
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า		
หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าเจริญ	267	8
หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา	305	9
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
หมู่ที่ 1 บ้านนาคำ	466	14
หมู่ที่ 2 บ้านหาดมะกอก	188	6
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี		
หมู่ที่ 6 บ้านสระจาน	540	16
หมู่ที่ 13 บ้านสระแท่น	993	30
องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา		
หมู่ที่ 2 บ้านคลองชุมพล	885	23
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์		
หมู่ที่ 1 บ้านแหลมไผ่	317	10
รวมชุมชน		387
ผู้นำชุมชน		17
หน่วยงานราชการ		12
รวม		416


หมายเหตุ : * = ข้อมูลจากสำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง 2568



ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษา



ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการและพื้นที่ศึกษา (ต่อ)



ภาพที่ 1.2 ผังแสดงการใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่โครงการ

สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน

จากการสำรวจทัศนคติชุมชนและผู้นำชุมชน โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ภายในระยะรัศมี 0-3 กิโลเมตร จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านทวด และชุมชนบ้านใหม่โคกอุดม และภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จำนวน 18 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกอุดม ชุมชนบ้านโคกขี้เหล็ก ชุมชนบ้านโคกลาน ชุมชนบ้านสโง ชุมชนบ้านโคกลั่น ชุมชนบ้านคลองอุดม ชุมชนบ้านคลองมะเลา ชุมชนบ้านโสกโคกอุดม ชุมชนบ้านรัชดาป่าจิก ชุมชนบ้านโคกหนองแขวงพัฒนา ชุมชนบ้านเหล่าเจริญ ชุมชนบ้านโนนพัฒนา ชุมชนบ้านนาคำ ชุมชนบ้านหาดมะกอก ชุมชนบ้านสระจาน ชุมชนบ้านสระแท่น ชุมชนบ้านคลองชุมพล และชุมชนบ้านแหลมไผ่ ซึ่งในการศึกษาจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประชาชนในระดับครัวเรือน กลุ่มที่ 2 ผู้นำชุมชน และกลุ่มที่ 3 หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ รายละเอียดผลการสำรวจทัศนคติชุมชนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร (จำนวน 71 ตัวอย่าง)

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ สถานภาพในครัวเรือน การศึกษา ภูมิลำเนาเดิม เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.7 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 33.8 สถานภาพส่วนใหญ่สมรส ร้อยละ 74.7 โดยในด้านการศึกษามากกว่าครึ่งได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 32.4 ด้านการนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีภูมิลำเนาเป็นคนในท้องถิ่น ร้อยละ 83.1 และส่วนใหญ่จะไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่น ร้อยละ 85.9

1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของผู้ให้สัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 71.8 เป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 87.4 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอ ร้อยละ 94.4 การถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเอง ร้อยละ 77.5 และพาหนะที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 98.6

1.3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ผลการสำรวจการป่วยเป็นโรคของผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัวพบว่า ส่วนใหญ่ไม่พบการป่วยเป็นโรค และจากจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนที่เคยเจ็บป่วย สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้

- โรคภูมิแพ้ ประชากรที่ทำการสำรวจป่วย ร้อยละ 38.1
- โรคระบบทางเดินหายใจ ประชากรที่ทำการสำรวจป่วย ร้อยละ 8.4

จากการสำรวจเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยประชากรส่วนใหญ่ไปซื้อยากินเอง ร้อยละ 70.5 และจากจำนวนประชากรที่มีสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บป่วยหนักส่วนใหญ่ไปรักษาที่โรงพยาบาล ร้อยละ 84.6 ด้านน้ำดื่มในครัวเรือนทั้งหมดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง / ตู้ พบว่า ทั้งหมดไม่มีปัญหาด้านน้ำดื่ม ด้านน้ำใช้ในครัวเรือนทั้งหมดใช้น้ำประปา พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านน้ำใช้ ร้อยละ 98.6 การกำจัดน้ำเสียของครัวเรือนส่วนใหญ่ปล่อยลงท่อระบายน้ำ สำหรับการกำจัดขยะส่วนใหญ่กำจัดขยะโดยทิ้งในถังขยะเทศบาล ร้อยละ 95.8 จากการสอบถามบริเวณที่พักอาศัยทั้งหมดไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วม และไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

1.4 ทศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน ร้อยละ 59.2 และทราบว่ามีการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน ร้อยละ 40.8 โดยทราบจากการทราบเองเป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 96.6 และส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมกิจกรรมการสนับสนุนชุมชนกับทางโครงการ ร้อยละ 69.0 ทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ที่ทราบว่ามีการอยู่ใกล้เคียงชุมชนให้ความคิดเห็นว่าทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 58.6 ทำให้ค้าขายดีขึ้น กับคนในท้องถิ่นมีงานทำ กับทำให้ท้องถิ่นเจริญขึ้น กับการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ร้อยละ 55.2 เท่ากัน

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องผลเสียของการมีโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 40.8 ที่ทราบว่ามีการอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่คิดว่าการมีโครงการไม่ได้ทำให้เกิดผลเสีย ทั้งนี้ประชากรที่คิดว่าการมีโครงการมีผลเสียบางส่วนเกิดขึ้นคือ โครงการทำให้เกิดปัญหาเสียงรบกวน กับปัญหาความสั่นสะเทือน รองลงมาปัญหาฝุ่นละออง และปัญหากลิ่นเหม็น โดยประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง

จากจำนวนประชากร ร้อยละ 40.8 ที่ทราบว่ามีการอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน สรุปความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อโครงการ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า โครงการส่งผลดีมากกว่าผลเสีย ร้อยละ 79.4 โดยทั้งหมดเป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง และส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร้อยละ 75.9

1.5 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

จากการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ประชากรไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ปัญหาที่ประชากรบางส่วนได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ปัญหาฝุ่นละออง รองลงมาคือ ปัญหากลิ่น และปัญหาเสียงดังรบกวนบางส่วน ตามลำดับ โดยปัญหาที่ประชากรได้รับส่วนใหญ่มาจากการจราจร รองลงมา กิจกรรมภายในชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม ตามลำดับ ประชากรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในบางช่วงเวลา โดยได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา พบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมา

1.6 ข้อมูลด้านชุมชนสัมพันธ์

จากการสำรวจ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 94.4 รองลงมาคือ ทราบและเคยเข้าร่วม ร้อยละ 4.2 ทราบและไม่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 1.4 ตามลำดับ

จากจำนวนประชากร ร้อยละ 4.2 ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) พบว่าประชากรส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมโครงการด้านการศึกษา ร้อยละ 75.0 รองลงมาโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ร้อยละ 25.0

จากจำนวนประชากร ร้อยละ 4.2 ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม มีความพึงพอใจต่อทีมงานและงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยทั้งหมดมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

1.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงงานหลอม เหล็ก บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. ช่วยเหลือชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน ร้อยละ 74.6
2. จัดให้มีระบบป้องกัน / ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 67.6
3. จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 54.9
4. ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 7.0

2. ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร (จำนวน 316 ตัวอย่าง)

2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ ศาสนา อายุ สถานภาพในครัวเรือน การศึกษา ภูมิฐานะเดิม เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.1 มีช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 33.0 ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส ร้อยละ 70.6 โดยในด้านการศึกษามากกว่าร้อยละ 50 ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 26.6 ด้านการนับถือศาสนา พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.7 ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเป็นคนในท้องถิ่น ร้อยละ 89.6 และส่วนใหญ่จะไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่น ร้อยละ 82.6

2.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของผู้ให้สัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 52.9 เป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่ไม่ประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 66.2 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอ ร้อยละ 83.9 การถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเอง ร้อยละ 66.8 และพาหนะที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนตัว ร้อยละ 92.4

2.3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ผลการสำรวจการป่วยเป็นโรคของผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัวพบว่า ส่วนใหญ่ไม่พบการป่วยเป็นโรค และจากจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนที่เคยเจ็บป่วย สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้

- โรคภูมิแพ้ ประชากรที่ทำการสำรวจป่วยเป็นบ่อย ร้อยละ 42.7
- โรคระบบทางเดินหายใจ ประชากรที่ทำการสำรวจป่วยเป็นบางครั้ง ร้อยละ 14.5
- โรคผิวหนัง ประชากรที่ทำการสำรวจป่วยเป็นบางครั้ง ร้อยละ 3.8
- โรคระบบทางเดินอาหาร ประชากรที่ทำการสำรวจป่วยเป็นบางครั้ง ร้อยละ 2.8

จากการสำรวจเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยประชากรส่วนใหญ่ไปรักษาโดยไปซื้อยากินเอง ร้อยละ 62.4 และจากจำนวนประชากรที่มีสมาชิกในครอบครัวเคยเจ็บป่วยหนักส่วนใหญ่ไปรักษาที่โรงพยาบาล ร้อยละ 75.0 ด้านน้ำดื่มในครัวเรือนทั้งหมดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง / ตู้ พบว่า ทั้งหมดไม่มีปัญหาด้านน้ำดื่ม ด้านน้ำใช้ในครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปา ร้อยละ 88.3 พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านน้ำใช้ ร้อยละ 95.6 การกำจัดน้ำเสียของครัวเรือนส่วนใหญ่ปล่อยลงท่อระบายน้ำ ร้อยละ 89.6 สำหรับการกำจัดขยะส่วนใหญ่กำจัดขยะโดยทิ้งในถังขยะเทศบาล ร้อยละ 95.6 จากการสอบถามบริเวณที่พักอาศัย ส่วนใหญ่ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 80.1 และส่วนใหญ่ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ร้อยละ 83.5

2.4 ทักษะของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน ร้อยละ 57.0 และทราบว่ามีโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน ร้อยละ 43.0 โดยทราบจากทราบเองเป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 86.8 และส่วนใหญ่ไม่เคยร่วมกิจกรรมการสนับสนุนชุมชนกับทางโครงการ ร้อยละ 75.7

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องผลดีของการมีโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 43.0 ที่ทราบว่ามีโครงการอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 79.5 รองลงมาทำให้ค่าขายดีขึ้น ร้อยละ 70.6 ทำให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ ร้อยละ 69.9 และทำให้ท้องถิ่นเจริญขึ้นกับสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ร้อยละ 69.1 เท่ากัน ตามลำดับ

ผลการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องผลเสียของการมีโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จากจำนวนประชากร ร้อยละ 43.0 ที่ทราบว่ามีโครงการอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่คิดว่าการมีโครงการไม่ได้ทำให้เกิดผลเสีย ทั้งนี้ประชากรบางส่วนที่คิดว่าการมีโครงการมีผลเสียเกิดขึ้นคือ โครงการทำให้เกิดปัญหาเสียงรบกวน รองลงมาปัญหาการสิ้นเปลือง และปัญหาน้ำเสีย และปัญหาฝุ่นละออง และปัญหาอาชญากรรม กับปัญหากลิ่นเหม็น เท่ากัน และปัญหาการจัดการขยะ และปัญหาความแออัดของชุมชน กับปัญหาการจราจร เท่ากัน ตามลำดับ โดยประชากรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง

จากจำนวนประชากร ร้อยละ 43.0 ที่ทราบว่ามีโครงการอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน สรุปความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อโครงการ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า โครงการส่งผลดีมากกว่าผลเสีย ร้อยละ 65.5 โดยเป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 88.2 และส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร้อยละ 72.8

2.5 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

จากการสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ประชากรไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ปัญหาที่ประชากรบางส่วนได้รับมากที่สุดคือ ปัญหาฝุ่นละออง รองลงมาคือ ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหาเขม่า/ควัน ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหาน้ำเสีย ตามลำดับ โดยปัญหาที่ประชากรบางส่วนได้รับส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมภายในชุมชน รองลงมา การจราจร โรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง ตามลำดับ ประชากรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในบางช่วงเวลา โดยได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา พบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ผ่านมา

2.6 ข้อมูลด้านชุมชนสัมพันธ์

จากการสำรวจ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ทราบไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 78.8 รองลงมา ทราบแต่ไม่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 13.9 ทราบและเคยเข้าร่วม ร้อยละ 6.6 และไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 0.6 ตามลำดับ

จากจำนวนประชากร ร้อยละ 6.6 ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) พบว่าประชากรเคยเข้าร่วมโครงการด้านการสนับสนุนอาชีพ ร้อยละ 62.7 โครงการสนับสนุนด้านกีฬา ร้อยละ 22.4 โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ ร้อยละ 20.9 โครงการด้านการศึกษา ร้อยละ 10.4 โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ร้อยละ 9.0 โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 7.5 และโครงการด้านศาสนา ร้อยละ 3.0 ตามลำดับ

จากจำนวนประชากร ร้อยละ 6.6 ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม มีความพึงพอใจต่อทีมงานและงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 52.2 รองลงมา มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ 40.3 และมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 7.5 ตามลำดับ

2.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงงานหลอมเหล็ก บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. จัดให้มีระบบป้องกัน / ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 66.1
2. ช่วยเหลือชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน ร้อยละ 59.8
3. จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 41.1
4. ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 23.1

หน่วยงานราชการในรัศมี 0-5 กิโลเมตร (จำนวน 12 ตัวอย่าง)

1. ทักษะคติของหน่วยงานราชการที่มีต่อโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า หน่วยงานราชการทั้งหมดทราบว่า มีโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำกัด อยู่ใกล้เคียงกับชุมชน โดยทราบเอง/เป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการบ่อย กับไม่เคยร่วมกิจกรรมกับทางโครงการ ร้อยละ 41.7 เท่ากัน และเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการนานๆ ครั้ง ร้อยละ 16.6

จากจำนวนหน่วยงานราชการทั้งหมดที่ทราบว่า มีโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำกัด อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนของตน ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร้อยละ 83.4 และมีความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแลมิให้โครงการ ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 91.7 โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คิดเห็นว่าโครงการไม่เคยสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ร้อยละ 91.7

สรุปความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่มีต่อโครงการ ส่วนใหญ่ผลดีมากกว่าผลเสีย กับผลดีเท่ากับผลเสีย ร้อยละ 41.7 เท่ากัน รองลงมา มีผลเสียมากกว่าผลดี กับมีความคิดเห็นว่าไม่รู้/ไม่แน่ใจต่อโครงการ ร้อยละ 8.3 เท่ากัน โดยเป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตัวเอง ร้อยละ 58.3

2. สภาพปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

หน่วยงานราชการที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านสังคม โดยหน่วยงานราชการบางส่วนที่มีปัญหาด้านสังคมมากที่สุด คือ ปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 66.7 รองลงมา ปัญหาโจรผู้ร้าย ร้อยละ 41.7 และปัญหายาเสพติด ร้อยละ 33.3 ตามลำดับ จากการสำรวจปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่า หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัญหาที่หน่วยงานราชการบางส่วนได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ร้อยละ 66.7 รองลงมา คือ ปัญหาเรื่องเสียงดัง ร้อยละ 58.3 ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ร้อยละ 41.7 และปัญหาเรื่องน้ำเสีย กับปัญหาเรื่องเขม่า/ควัน กับปัญหาเรื่องขยะ ร้อยละ 25.0 เท่ากัน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ปัญหาที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ได้รับนั้น หน่วยงานราชการให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่ เป็นปัญหาที่เกิดจากการจราจร รองลงมา คือ โรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมภายในชุมชน ตามลำดับ หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในบางช่วงเวลา โดยได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ผ่านมา พบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ

จากการสำรวจ พบว่า หน่วยงานราชการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำกัด ดังนี้

1. จ้างงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 100.0
2. ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนด้านต่างๆ ร้อยละ 100.0
3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100.0
4. จัดให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 83.3
5. สร้างรายได้ให้ชุมชน ร้อยละ 83.3

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไป				
1.1 เพศ				
- หญิง	35	49.3	174	55.1
- ชาย	36	50.7	142	44.9
รวม	71	100.0	316	100.0
1.2 ศาสนา				
- พุทธ	71	100	315	99.7
- อิสลาม	-	-	1	0.3
- คริสต์	-	-	-	-
รวม	71	100.0	316	100.0
1.3 อายุ				
- น้อยกว่า 20 ปี	-	-	3	0.9
- 20-30 ปี	18	25.4	43	13.6
- 31-40 ปี	24	33.8	75	23.7
- 41-50 ปี	11	15.5	64	20.3
- 51-60 ปี	17	23.9	104	33.0
- มากกว่า 60 ปี	1	1.4	27	8.5
รวม	71	100.0	316	100.0
1.4 สถานภาพสมรส				
- โสด	17	23.9	74	23.4
- สมรส	53	74.7	223	70.6
- หม้าย	1	1.4	10	3.2
- หย่าร้าง	-	-	2	0.6
- แยกกันอยู่	-	-	7	2.2
รวม	71	100.0	316	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.5 ระดับการศึกษา				
- ต่ำกว่าประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4)	1	1.4	7	2.2
- ประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 6)	4	5.6	31	9.8
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	10	14.1	63	19.9
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	23	32.4	84	26.6
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)	10	14.1	35	11.1
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	20	28.2	66	20.9
- ปริญญาตรีขึ้นไป	3	4.2	30	9.5
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	71	100.0	316	100.0
1.6 ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย (คน/ครัวเรือน)				
- ชาย	1.8	56.3	1.8	52.9
- หญิง	1.4	43.7	1.6	47.1
รวม	3.2	100.0	3.4	100.0
1.7 ภูมิลำเนาเดิมของครอบครัว				
- เป็นคนในท้องถิ่น	59	83.1	283	89.6
- ย้ายมาจากที่อื่น	12	16.9	33	10.4
รวม	71	100.0	316	100.0
1.8 ย้ายมาจาก				
- ภาคเหนือ	-	-	3	9.1
- ภาคกลาง	6	50.0	10	30.3
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6	50.0	14	42.4
- ภาคตะวันตก	-	-	2	6.1
- ภาคใต้	-	-	3	9.1
- จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก	-	-	1	3.0
รวม	12	100.0	33	100.0
1.9 สาเหตุการย้าย				
- ย้ายตามครอบครัว	4	33.3	8	24.2
- ย้ายมาประกอบอาชีพ	8	66.7	25	75.8
- เพื่อหาที่อยู่ใหม่	-	-	-	-
รวม	12	100.0	33	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.10 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่				
- ไม่เกิน 5 ปี	4	33.3	12	36.4
- 6-10 ปี	7	58.4	12	36.4
- 11-15 ปี	1	8.3	7	21.2
- 16-20 ปี	-	-	1	3.0
- มากกว่า 20 ปี	-	-	1	3.0
รวม	12	100.0	33	100.0
1.11 ความคิดที่จะย้ายที่อยู่อาศัย				
- ย้าย	1	1.4	5	1.6
- ไม่ย้าย	61	85.9	261	82.6
- ไม่แน่ใจ	9	12.7	50	15.8
รวม	71	100.0	316	100.0
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ				
2.1 อาชีพหลัก				
- ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว	51	71.8	167	52.9
- รับจ้างทั่วไป	19	26.8	80	25.3
- รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ	-	-	7	2.2
- ทำงานโรงงาน / พนักงานบริษัท	-	-	22	7.0
- เกษตรกรรม / เลี้ยงสัตว์	1	1.4	31	9.8
- นักศึกษา / แม่บ้าน	-	-	7	2.2
- อื่นๆ (ไม่ได้ประกอบอาชีพ)	-	-	2	0.6
รวม	71	100.0	316	100.0
2.2 อาชีพรอง/อาชีพเสริม				
- ค้าขาย	2	2.8	19	6.0
- รับจ้างทั่วไป	3	4.2	67	21.2
- รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ	1	1.4	-	-
- เกษตรกรรม / เลี้ยงสัตว์	2	2.8	20	6.3
- อื่น ๆ (ซักผ้า / บ้านเช่า / ธุรกิจส่วนตัว)	1	1.4	1	0.3
- ไม่มีอาชีพเสริม	62	87.4	209	66.2
รวม	71	100.0	316	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2.3 ความเพียงพอของรายได้				
- เพียงพอ	67	94.4	265	83.9
- ไม่เพียงพอ	4	5.6	51	16.1
รวม	71	100.0	316	100.0
2.4 การถือครองที่ดิน				
- เป็นเจ้าของเอง	55	77.5	211	66.8
- เช่าที่ผู้อื่น	13	18.3	79	25.0
- เป็นผู้อาศัย / อยู่ฟรี	3	4.2	26	8.2
รวม	71	100.0	316	100.0
2.5 พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง				
- ไม่ใช้	-	-	303	95.9
- รถจักรยานยนต์ส่วนตัว	70	98.6	292	92.4
- รถยนต์ส่วนตัว	40	56.3	147	46.5
- รถสามล้อ/มอเตอร์ไซด์รับจ้าง	14	19.7	28	8.9
- รถโดยสารประจำทาง	1	1.4	6	1.9
- รถโรงงาน (รถรับ-ส่ง พนักงาน)	-	-	5	1.6
- อื่นๆ (รถจักรยาน)	-	-	6	1.9
3. ข้อมูลด้านสาธารณสุข				
3.1 การป่วยเป็นโรคของผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัว				
3.1.1 โรคภูมิแพ้				
- ไม่เป็น	44	61.9	181	57.3
- เป็นบ้าง	18	25.4	60	19.0
- เป็นบ่อย	9	12.7	75	23.7
รวม	71	100.0	316	100.0
3.1.2 โรคระบบทางเดินหายใจ				
- ไม่เป็น	65	91.6	270	85.5
- เป็นบ้าง	5	7.0	39	12.3
- เป็นบ่อย	1	1.4	7	2.2
รวม	71	100.0	316	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.1.3 โรคผิวหนัง				
- ไม่เป็น	71	100.0	304	96.2
- เป็นบ้าง	-	-	11	3.5
- เป็นบ่อย	-	-	1	0.3
รวม	71	100.0	316	100.0
3.1.4 โรคระบบทางเดินอาหาร				
- ไม่เป็น	71	100.0	307	97.2
- เป็นบ้าง	-	-	9	2.8
- เป็นบ่อย	-	-	-	-
รวม	71	100.0	316	100.0
3.2 การรักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย				
- ซื้อยากินเอง	50	70.5	197	62.4
- ไปหา อสม.	2	2.8	7	2.2
- ไปหาแพทย์แผนโบราณ	-	-	3	0.9
- ไปคลินิก	3	4.2	15	4.7
- ไปโรงพยาบาลรัฐ	13	18.3	89	28.2
- ไปโรงพยาบาลเอกชน	-	-	-	-
- ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	3	4.2	5	1.6
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	71	100.0	316	100.0
3.3 การเจ็บป่วยหนักของผู้ให้สัมภาษณ์และครอบครัว				
- เคย	13	18.3	68	21.5
- ไม่เคย	58	81.7	248	78.5
รวม	71	100.0	316	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.4 สถานที่ที่ไปรักษา เมื่อเจ็บป่วยหนัก				
- ไปหาแพทย์แผนโบราณ	2	15.4	4	5.9
- ไปคลินิก	-	-	9	13.2
- ไปโรงพยาบาลรัฐ	11	84.6	51	75.0
- ไปโรงพยาบาลเอกชน	-	-	-	-
- ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-	-	4	5.9
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	13	100.0	68	100.0
3.5 น้ำที่ใช้ในการอุปโภค / บริโภค				
3.5.1 น้ำดื่ม				
- น้ำฝน	-	-	-	-
- ชื่อน้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง / ตู้	71	100.0	316	100.0
- น้ำประปาผ่านการกรอง	-	-	-	-
- น้ำบ่อบาดาล / น้ำบ่อตื้น	-	-	-	-
รวม	71	100.0	316	100.0
3.5.2 ปัญหาเรื่องน้ำดื่ม				
- ไม่มี	71	100.0	316	100.0
- มี	-	-	-	-
รวม	71	100.0	316	100.0
3.5.3 น้ำใช้				
- น้ำฝน	-	-	6	1.9
- น้ำประปา	71	100.0	279	88.3
- น้ำบ่อบาดาล / น้ำบ่อตื้น	-	-	31	9.8
- น้ำคลอง	-	-	-	-
- น้ำซื้อจากเอกชน	-	-	-	-
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	71	100.0	316	100.0
3.5.4 ปัญหาเรื่องน้ำใช้				
- ไม่มี	70	98.6	302	95.6
- มี	1	1.4	14	4.4
รวม	71	100.0	316	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3.6 การก่อกำเนิดน้ำเสียของครอบครัว				
- ปล่อยซึมลงดิน	-	-	31	9.8
- ปล่อยลงคลอง	1	1.4	2	0.6
- ปล่อยลงท่อระบายน้ำ	70	98.6	283	89.6
- อื่นๆ เช่น (บ่อพักน้ำ, ถังดักไขมัน)	-	-	-	-
รวม	71	100.0	316	100.0
3.7 การก่อกำเนิดขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน				
- เผา	-	-	8	2.5
- จ้างเอกชนมาเก็บ	1	1.4	1	0.3
- ทิ้งลงถังขยะเทศบาล	69	97.2	303	95.9
- ฝังดิน	-	-	-	-
- ทิ้งตามพื้นที่ว่างเปล่า	1	1.4	4	1.3
- อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	71	100.0	316	100.0
3.8 การเกิดน้ำท่วมบริเวณที่อยู่อาศัย				
- ไม่เคย	71	100.0	253	80.1
- นานมาแล้ว	-	-	44	13.9
- บางปี	-	-	19	6.0
- ทุกปี	-	-	-	-
รวม	71	100.0	316	100.0
3.9 การขาดแคลนน้ำใช้บริเวณที่อยู่อาศัย				
- ไม่เคย	71	100.0	264	83.5
- นานมาแล้ว	-	-	40	12.7
- บางปี	-	-	11	3.5
- ทุกปี	-	-	1	0.3
รวม	71	100.0	316	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4. ทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อโครงการ				
4.1 ท่านรู้จักโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือไม่				
- รู้จัก	29	40.8	136	43.0
- ไม่รู้จัก	42	59.2	180	57.0
รวม	71	100.0	316	100.0
4.2 ท่านทราบข่าวจากแหล่งใด				
- ทราบเอง / เป็นคนในพื้นที่	28	96.6	118	86.8
- พนักงานในบริษัท / โรงงาน	1	3.4	8	5.9
- ผู้นำชุมชน / หน่วยงานของราชการ	-	-	6	4.4
- สื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ	-	-	-	-
- ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	-	-	4	2.9
- อื่นๆ (เคยทำงานบริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มาก่อน)	-	-	-	-
รวม	29	100.0	136	100.0
4.3 การเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนชุมชนกับโครงการ				
- เคยบ่อย	1	3.4	3	2.2
- เคยนานๆ ครั้ง	8	27.6	30	22.1
- ไม่เคย	20	69.0	103	75.7
รวม	29	100.0	136	100.0
4.4 คิดเห็นอย่างไรกับการมีโครงการ				
1) ผลดีของการมีโครงการ				
(1) ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น				
- ไม่มีความคิดเห็น	12	41.4	24	17.6
- ไม่เห็นด้วย	-	-	4	2.9
- เห็นด้วย	17	58.6	108	79.5
รวม	29	100.0	136	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(2) ทำให้การค้าขายในชุมชนดีขึ้น				
- ไม่มีความคิดเห็น	13	44.8	36	26.5
- ไม่เห็นด้วย	-	-	4	2.9
- เห็นด้วย	16	55.2	96	70.6
รวม	29	100.0	136	100.0
(3) ทำให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ				
- ไม่มีความคิดเห็น	13	44.8	37	27.2
- ไม่เห็นด้วย	-	-	4	2.9
- เห็นด้วย	16	55.2	95	69.9
รวม	29	100.0	136	100.0
(4) ทำให้ท้องถิ่นเจริญขึ้น				
- ไม่มีความคิดเห็น	13	44.8	38	27.9
- ไม่เห็นด้วย	-	-	4	2.9
- เห็นด้วย	16	55.2	94	69.2
รวม	29	100.0	136	100.0
(5) ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน				
- ไม่มีความคิดเห็น	13	44.8	38	27.9
- ไม่เห็นด้วย	-	-	4	2.9
- เห็นด้วย	16	55.2	94	69.2
รวม	29	100.0	136	100.0
2) ผลเสียของการมีโครงการ				
(1) ปัญหาการสิ้นเปลือง				
- ไม่มี	23	79.3	117	86.1
- น้อย	2	6.9	7	5.1
- ปานกลาง	4	13.8	11	8.1
- มาก	-	-	1	0.7
รวม	29	100.0	136	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(2) ปัญหาเสียงดังรบกวน				
- ไม่มี	23	79.3	117	86.0
- น้อย	2	6.9	6	4.4
- ปานกลาง	2	6.9	10	7.4
- มาก	2	6.9	3	2.2
รวม	29	100.0	136	100.0
(3) ปัญหาความแออัดของชุมชน				
- ไม่มี	29	100.0	123	90.5
- น้อย	-	-	3	2.2
- ปานกลาง	-	-	9	6.6
- มาก	-	-	1	0.7
รวม	29	100.0	136	100.0
(4) ปัญหาอาชญากรรม				
- ไม่มี	29	100.0	123	90.4
- น้อย	-	-	2	1.5
- ปานกลาง	-	-	10	7.4
- มาก	-	-	1	0.7
รวม	29	100.0	136	100.0
(5) ปัญหาการจราจร				
- ไม่มี	29	100.0	123	90.5
- น้อย	-	-	3	2.2
- ปานกลาง	-	-	9	6.6
- มาก	-	-	1	0.7
รวม	29	100.0	136	100.0
(6) ปัญหาฝุ่นละออง				
- ไม่มี	27	93.1	123	90.4
- น้อย	-	-	1	0.7
- ปานกลาง	2	6.9	10	7.4
- มาก	-	-	2	1.5
รวม	29	100.0	136	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
(7) ปัญหาน้ำเสีย				
- ไม่มี	29	100.0	122	89.7
- น้อย	-	-	12	8.8
- ปานกลาง	-	-	-	-
- มาก	-	-	2	1.5
รวม	29	100.0	136	100.0
(8) ปัญหาการจัดการขยะ				
- ไม่มี	29	100.0	124	91.2
- น้อย	-	-	1	0.7
- ปานกลาง	-	-	10	7.4
- มาก	-	-	1	0.7
รวม	29	100.0	136	100.0
(9) ปัญหากลิ่นเหม็น				
- ไม่มี	28	96.6	123	90.4
- น้อย	-	-	2	1.5
- ปานกลาง	1	3.4	10	7.4
- มาก	-	-	1	0.7
รวม	29	100.0	136	100.0
4.5 สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ				
- ผลดีมากกว่าผลเสีย	23	79.4	89	65.5
- ผลดีเท่ากับผลเสีย	-	-	17	12.5
- ผลเสียมากกว่าผลดี	1	3.4	4	2.9
- ไม่รู้/ไม่แน่ใจ	5	17.2	26	19.1
รวม	29	100.0	136	100.0
4.6 เป็นผลมาจาก				
- การคาดคะเนด้วยตัวเอง	29	100.0	120	88.2
- จากโรงงานใกล้เคียงที่ดำเนินการ	-	-	11	8.1
- จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน	-	-	5	3.7
- อื่นๆ (เคยทำงานกับทางบริษัท)	-	-	-	-
รวม	29	100.0	136	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
4.7 ความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อม				
- มั่นใจ	22	76.0	99	72.9
- ไม่มั่นใจ	1	3.4	9	6.6
- ไม่แสดงความคิดเห็น	5	17.2	21	15.4
- ไม่แน่ใจ	1	3.4	7	5.1
รวม	29	100.0	136	100.0
5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน				
5.1 ฝุ่นละออง				
- ได้รับ	62	87.3	239	75.6
- ไม่ได้รับ	9	12.7	77	24.4
รวม	72	100.0	316	100.0
5.1.1 แหล่งกำเนิด				
- จราจร	48	77.4	177	74.0
- ก่อสร้าง	-	-	3	1.3
- โรงงานอุตสาหกรรม	2	3.2	10	4.2
- ชุมชน	12	19.4	49	20.5
รวม	62	100.0	239	100.0
5.1.2 ช่วงเวลา				
- กลางวัน	11	17.7	26	10.9
- กลางคืน	3	4.8	3	1.3
- บางช่วงเวลา	33	53.3	175	73.2
- ตลอดเวลา	15	24.2	35	14.6
รวม	62	100.0	239	100.0
5.1.3 ระดับผลกระทบ				
- น้อย	2	3.2	12	5.0
- ปานกลาง	40	64.5	189	79.1
- มาก	20	32.3	38	15.9
รวม	62	100.0	239	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5.1.4 เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	13	19.4	42	17.6
- เท่าเดิม	36	58.0	175	73.2
- เพิ่มขึ้น	14	22.6	22	9.2
รวม	62	100.0	239	100.0
5.2 เสียงดังรบกวน				
- ได้รับ	11	15.7	129	41.0
- ไม่ได้รับ	59	84.3	186	59.0
รวม	70	100.0	315	100.0
5.2.1 แหล่งกำเนิด				
- จราจร	11	100.0	87	67.4
- ก่อสร้าง	-	-	1	0.8
- โรงงานอุตสาหกรรม	-	-	4	3.1
- ชุมชน	-	-	37	28.7
รวม	11	100.0	129	100.0
5.2.2 ช่วงเวลา				
- กลางวัน	1	9.1	2	1.6
- กลางคืน	-	-	3	2.3
- บางช่วงเวลา	7	63.6	93	72.1
- ตลอดเวลา	3	27.3	31	24.0
รวม	11	100.0	129	100.0
5.2.3 ระดับผลกระทบ				
- น้อย	-	-	12	9.3
- ปานกลาง	6	54.5	108	83.7
- มาก	5	45.5	9	7.0
รวม	11	100.0	129	100.0
5.2.4 เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	1	9.1	17	13.2
- เท่าเดิม	6	54.5	105	81.4
- เพิ่มขึ้น	4	36.4	7	5.4
รวม	11	100.0	129	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5.3 น้ำเสีย				
- ได้รับ	-	-	64	20.3
- ไม่ได้รับ	71	100.0	252	79.7
รวม	71	100.0	316	100.0
5.3.1 แหล่งกำเนิด				
- จราจร	-	-	1	1.6
- ก่อสร้าง	-	-	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	-	-	8	12.5
- ชุมชน	-	-	55	85.9
รวม	-	-	64	100.0
5.3.2 ช่วงเวลา				
- กลางวัน	-	-	-	-
- กลางคืน	-	-	1	1.6
- บางช่วงเวลา	-	-	60	93.7
- ตลอดเวลา	-	-	3	4.7
รวม	-	-	64	100.0
5.3.3 ระดับผลกระทบ				
- น้อย	-	-	16	25.0
- ปานกลาง	-	-	46	71.9
- มาก	-	-	2	3.1
รวม	-	-	64	100.0
5.3.4 เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	-	-	20	31.3
- เท่าเดิม	-	-	41	64.0
- เพิ่มขึ้น	-	-	3	4.7
รวม	-	-	64	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5.4 กลิ่น				
- ได้รับ	13	18.3	115	36.4
- ไม่ได้รับ	58	81.7	201	63.6
รวม	71	100.0	316	100.0
5.4.1 แหล่งกำเนิด				
- จราจร	6	46.1	6	5.2
- ก่อสร้าง	-	-	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	5	38.5	2	1.7
- ชุมชน	2	15.4	107	93.1
รวม	13	100.0	115	100.0
5.4.2 ช่วงเวลา				
- กลางวัน	1	7.7	-	-
- กลางคืน	-	-	-	-
- บางช่วงเวลา	12	92.3	104	90.4
- ตลอดเวลา	-	-	11	9.6
รวม	13	100.0	115	100.0
5.4.3 ระดับผลกระทบ				
- น้อย	-	-	13	11.3
- ปานกลาง	11	84.6	83	72.2
- มาก	2	15.4	19	16.5
รวม	13	100.0	115	100.0
5.4.4 เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	-	-	17	14.8
- เท่าเดิม	9	69.2	80	69.5
- เพิ่มขึ้น	4	30.8	18	15.7
รวม	13	100.0	115	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5.5 เขม่า/ควัน				
- ได้รับ	-	-	74	23.4
- ไม่ได้รับ	71	100.0	242	76.6
รวม	71	100.0	316	100.0
5.5.1 แหล่งกำเนิด				
- จราจร	-	-	10	13.5
- ก่อสร้าง	-	-	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	-	-	4	5.4
- ชุมชน	-	-	60	81.1
รวม	-	-	74	100.0
5.5.2 ช่วงเวลา				
- กลางวัน	-	-	2	2.7
- กลางคืน	-	-	-	-
- บางช่วงเวลา	-	-	69	93.2
- ตลอดเวลา	-	-	3	4.1
รวม	-	-	74	100.0
5.5.3 ระดับผลกระทบ				
- น้อย	-	-	13	17.6
- ปานกลาง	-	-	57	77.0
- มาก	-	-	4	5.4
รวม	-	-	74	100.0
5.5.4 เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	-	-	15	20.3
- เท่าเดิม	-	-	55	74.3
- เพิ่มขึ้น	-	-	4	5.4
รวม	-	-	74	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5.6 ชยะ				
- ได้รับ	-	-	67	20.7
- ไม่ได้รับ	71	100.0	249	79.3
รวม	71	100.0	316	100.0
5.6.1 แหล่งกำเนิด				
- จราจร	-	-	1	1.5
- ก่อสร้าง	-	-	1	1.5
- โรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-
- ชุมชน	-	-	65	97.0
รวม	-	-	67	100.0
5.6.2 ช่วงเวลา				
- กลางวัน	-	-	62	92.5
- กลางคืน	-	-	-	-
- บางช่วงเวลา	-	-	-	-
- ตลอดเวลา	-	-	5	7.5
รวม	-	-	67	100.0
5.6.3 ระดับผลกระทบ				
- น้อย	-	-	14	20.9
- ปานกลาง	-	-	53	79.1
- มาก	-	-	-	-
รวม	-	-	67	100.0
5.6.4 เปรียบเทียบกับอดีต				
- ลดลง	-	-	15	22.4
- เท่าเดิม	-	-	50	74.6
- เพิ่มขึ้น	-	-	2	3.0
รวม	-	-	67	100.0

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
6. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ				
- จัดให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดี	48	67.6	209	66.1
- ช่วยเหลือชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชน	53	74.6	189	59.8
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น	39	54.9	130	41.1
- ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	5	7.0	73	23.1
- อื่นๆ	-	-	-	-
7. ข้อมูลด้านชุมชนสัมพันธ์				
7.1 การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา				
- ทราบและเคยเข้าร่วม	3	4.2	21	6.6
- ทราบแต่ไม่เคยเข้าร่วม	1	1.4	44	13.9
- ไม่ทราบแต่เคยเข้าร่วม	-	-	2	0.6
- ไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วม	67	94.4	249	78.9
รวม	71	100.0	316	100.0
7.2 กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม				
- โครงการสนับสนุนด้านกีฬา	-	-	15	22.4
- โครงการสนับสนุนด้านอาชีพ	-	-	42	62.7
- โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ	-	-	14	20.9
- โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ	1	25.0	6	9.0
- โครงการด้านการศึกษา	3	75.0	7	10.4
- โครงการด้านศาสนา	-	-	2	3.0
- โครงการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	5	7.5

ตารางที่ 1 สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชนโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ระยะ 0-3 กิโลเมตร		ระยะ 3-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
7.3 ความพึงพอใจต่อทีมงานและงานกิจกรรม				
- พึงพอใจมากที่สุด	4	100.0	27	40.3
- พึงพอใจมาก	-	-	35	52.2
- พึงพอใจปานกลาง	-	-	5	7.5
- พึงพอใจน้อย	-	-	-	-
- ไม่พึงพอใจ	-	-	-	-
รวม	4	100.0	67	100.0

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อโครงการ		
1.1 ท่านรู้จัก บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- รู้จัก	12	100.0
- ไม่รู้จัก	-	-
รวม	12	100.0
1.2 ท่านรู้จักบริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จากที่ได้		
- ทราบเอง/เป็นคนในพื้นที่	8	66.7
- พนักงานในโรงงาน	1	8.3
- ผู้นำชุมชน	1	8.3
- สื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ	-	-
- ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	-	-
- อื่นๆ จากการปฏิบัติงานด้วยกัน และแบบสอบถาม	2	16.7
รวม	12	100.0
1.3 ท่านเคยร่วมกิจกรรมกับ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- เคยบ่อย	5	41.7
- เคย นานๆ ครั้ง	2	16.6
- ไม่เคย	5	41.7
รวม	12	100.0
1.4 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- มั่นใจ	10	83.4
- ไม่มั่นใจ	1	8.3
- ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-
- ไม่แน่ใจ/ไม่มีข้อมูล	1	8.3
รวม	12	100.0

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
1.5 ท่านมีความเชื่อมั่นในมาตรการการกำกับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแล มิให้โครงการดังกล่าวก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่		
- มั่นใจ	11	91.7
- ไม่มั่นใจ	-	-
- ไม่แสดงความคิดเห็น	-	-
- ไม่แน่ใจ/ไม่มีข้อมูล	1	8.3
รวม	12	100.0
1.6 ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เคยสร้างผลกระทบต่อท่าน หรือหน่วยงานของท่านหรือไม่		
- ไม่เคย	11	91.7
- เคย น้ำใช้/น้ำดื่มมีคุณภาพลดลง	-	-
- เคย ปัญหาน้ำเสีย	1	8.3
- เคย ปัญหาด้านอากาศเสีย/กลิ่นเหม็น	-	-
- เคย ปัญหาเสียงดัง	-	-
รวม	12	100.0
1.7 เมื่อได้รับผลกระทบ ท่านหรือหน่วยงานของท่าน เคยร้องเรียนกับหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง/นิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. หรือไม่		
- ไม่เคย	-	-
- เคย	1	100.0
รวม	1	100.0
1.8 สรุปความคิดเห็นที่มีต่อ บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		
- ผลดีมากกว่าผลเสีย	5	41.7
- ผลดีเท่ากับผลเสีย	5	41.7
- ผลเสียมากกว่าผลดี	1	8.3
- ไม่รู้/ไม่แน่ใจ	1	8.3
รวม	12	100.0

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
1.9 สาเหตุที่ท่านคิดว่าการมี บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะมีผลดี/ผลเสีย เป็นผลมาจาก		
- การคาดคะเนด้วยตัวเอง	7	58.3
- จากโรงงานใกล้เคียงที่ดำเนินการ	1	8.3
- จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน	2	16.7
- อื่น ๆ เช่น จากการบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2	16.7
รวม	12	100.0
2. ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม		
2.1 ปัญหาด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ในชุมชนมีปัญหาด้านการว่างงาน		
- ไม่มี	4	33.3
- มี	8	66.7
รวม	12	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านโจรผู้ร้าย		
- ไม่มี	7	58.3
- มี	5	41.7
รวม	12	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านยาเสพติด		
- ไม่มี	8	66.7
- มี	4	33.3
รวม	12	100.0
ในชุมชนมีปัญหาด้านอื่น ๆ		
- ไม่มี	12	100.0
- มี	-	-
รวม	12	100.0

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
2. ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม		
2.2 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน		
<u>ปัญหาฝุ่นละออง</u>		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	33.3
- ได้รับผลกระทบ	8	66.7
รวม	12	100.0
2.2.1 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	7	87.5
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	1	12.5
- ชุมชน	-	-
รวม	8	100.0
2.2.2 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	1	12.5
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	7	87.5
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	8	100.0
2.2.3 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	4	50.0
- มาก	4	50.0
รวม	8	100.0
2.2.4 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	1	12.5
- เท่าเดิม	1	12.5
- เพิ่มขึ้น	6	75.0
รวม	8	100.0

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเสียดังรบกวน		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	5	41.7
- ได้รับผลกระทบ	7	58.3
รวม	12	100.0
2.2.5 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	4	57.1
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	3	42.9
- ชุมชน	-	-
รวม	7	100.0
2.2.6 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	1	14.3
- กลางคืน	1	14.3
- บางช่วงเวลา	5	71.4
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	7	100.0
2.2.7 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	2	28.6
- ปานกลาง	4	57.1
- มาก	1	14.3
รวม	7	100.0
2.2.8 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	2	28.6
- เพิ่มขึ้น	5	71.4
รวม	7	100.0

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาน้ำเสีย		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	9	75.0
- ได้รับผลกระทบ	3	25.0
รวม	12	100.0
2.2.9 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	3	100.0
- ชุมชน	-	-
รวม	3	100.0
2.2.10 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	3	100.0
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	3	100.0
2.2.11 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	33.3
- ปานกลาง	1	33.3
- มาก	1	33.3
รวม	3	100.0
2.2.12 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	2	66.7
- เท่าเดิม	-	-
- เพิ่มขึ้น	1	33.3
รวม	3	100.0

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาที่ดินเหม็น		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	58.3
- ได้รับผลกระทบ	5	41.7
รวม	12	100.0
2.2.13 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	1	20.0
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	2	40.0
- ชุมชน	2	40.0
รวม	5	100.0
2.2.14 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	5	100.0
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	5	100.0
2.2.15 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	20.0
- ปานกลาง	2	40.0
- มาก	2	40.0
รวม	5	100.0
2.2.16 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	1	20.0
- เท่าเดิม	1	20.0
- เพิ่มขึ้น	3	60.0
รวม	5	100.0

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเขม่า/ควัน		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	9	75.0
- ได้รับผลกระทบ	3	25.0
รวม	12	100.0
2.2.17 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	2	66.7
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	1	33.3
- ชุมชน	-	-
รวม	3	100.0
2.2.18 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	2	66.7
- ตลอดเวลา	1	33.3
รวม	3	100.0
2.2.19 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	33.3
- ปานกลาง	1	33.3
- มาก	1	33.3
รวม	3	100.0
2.2.20 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	1	33.3
- เท่าเดิม	1	33.3
- เพิ่มขึ้น	1	33.3
รวม	3	100.0

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาขยะ		
- ไม่ได้รับผลกระทบ	9	75.0
- ได้รับผลกระทบ	3	25.0
รวม	12	100.0
2.2.21 แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานอุตสาหกรรม	1	33.3
- ชุมชน	2	66.7
รวม	3	100.0
2.2.22 ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	2	66.7
- ตลอดเวลา	1	33.3
รวม	3	100.0
2.2.23 ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	33.3
- ปานกลาง	1	33.3
- มาก	1	33.3
รวม	3	100.0
2.2.24 เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	1	33.3
- เพิ่มขึ้น	2	66.7
รวม	3	100.0

ตารางที่ 4 สรุปผลการสำรวจทัศนคติหน่วยงานราชการโดยรอบโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	หน่วยงานราชการ	
	จำนวน	ร้อยละ
2.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ		
- จัดให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น	10	83.3
- สร้างรายได้ให้ชุมชน	10	83.3
- จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น	12	100.0
- ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	12	100.0
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง	12	100.0
- อื่น ๆ เช่น สนับสนุนการจ้างผู้พิการภายในชุมชนใกล้เคียงโครงการ	1	8.3

**สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อ
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2568**

ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ที่มีต่อโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-7

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านโคกอุดม	บ้านโคกขี้เหล็ก	บ้านโคกลาน	บ้านสโง	บ้านโคกสัน
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจและสังคม					
1.1 ข้อมูลด้านประชากร					
- จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน	9,052 ครัวเรือน	305 ครัวเรือน	340 ครัวเรือน	130 ครัวเรือน	380 ครัวเรือน
- อาชีพหลักส่วนใหญ่ของประชากร	พนักงานโรงงาน	เกษตรกรรม	เกษตรกรรม	เกษตรกรรม	เกษตรกรรม
- อาชีพรอง	1. เกษตรกรรม 2. รับจ้างทั่วไป	1. พนักงานโรงงาน 2. รับจ้างทั่วไป	1. รับจ้างทั่วไป 2. พนักงานโรงงาน	1. รับจ้างทั่วไป	1. พนักงานโรงงาน
- รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร	150,000 บาท/ปี	100,000 บาท/ปี	120,000 บาท/ปี	200,000 บาท/ปี	40,000 บาท/ปี
- ปัญหาในการประกอบอาชีพ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี 1. ต้นทุนสูง

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านโคกอุดม	บ้านโคกขี้เหล็ก	บ้านโคกลาน	บ้านสโง	บ้านโคกสัน
2. การจ้างแรงงาน					
2.1 การจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรม	มี	มี	มี	ไม่มี	มี
- จำนวนครัวเรือนที่รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	300 ครัวเรือน	40 ครัวเรือน	50 ครัวเรือน	-	20 ครัวเรือน
- คนรับจ้างส่วนใหญ่	คนในท้องถิ่น	คนในท้องถิ่น	คนในท้องถิ่น	-	คนในท้องถิ่น
- อัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ย	350-400 บาท/วัน	400 บาท/วัน	400-450 บาท/วัน	-	350 บาท/วัน
3. การใช้บริการด้านการศึกษาและศาสนา					
3.1 โรงเรียนในหมู่บ้าน	1 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกอุดม	1 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก	1 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกลาน	- -	1 แห่ง โรงเรียนบ้านโคกสัน
3.2 วัด	1 แห่ง วัดโคกอุดม	1 แห่ง วัดโคกขี้เหล็ก	1 แห่ง วัดโคกลาน	- -	2 แห่ง วัดศรีวนาลัย วัดป่าเกษมสุข
3.3 ศาสนาสถานอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านโคกอุดม	บ้านโคกขี้เหล็ก	บ้านโคกลาน	บ้านสโง	บ้านโคกสัน
4. โรคระบาดและการใช้บริการด้านสาธารณสุข					
4.1 โรคระบาด/โรคติดต่อ ที่เคยระบาด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในหมู่บ้าน	มี รพ.สต. โคกอุดม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี รพ.สต. หนองกู่
5. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6. แหล่งน้ำดื่มในหมู่บ้าน	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง
7. แหล่งน้ำใช้ของหมู่บ้าน	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา
8. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำ					
8.1 ปริมาณและคุณภาพน้ำดื่ม	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา
8.2 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา
9. การกำจัดขยะโดยวิธี	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านโคกอุดม	บ้านโคกขี้เหล็ก	บ้านโคกลาน	บ้านสโง	บ้านโคกสัน
10. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม					
10.1 ฝุ่น	มี การจราจร	มี การจราจร	มี การจราจร	ไม่มี	ไม่มี
10.2 เขม่า / ควัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี การเผาถ่าน
10.3 อากาศเสีย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.4 กลิ่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี ฟาร์มหมู	ไม่มี
10.5 น้ำเสีย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.6 ขยะมูลฝอย	มี ชุมชน	ไม่มี	มี ชุมชน	ไม่มี	ไม่มี
10.7 เสียงดัง	มี การจราจร	ไม่มี	มี โรงงาน	มี โรงงาน	ไม่มี
10.8 กากของเสียอันตราย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.9 อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11. รู้จักโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือไม่	รู้จัก	รู้จัก	รู้จัก	รู้จัก	รู้จัก
12. ที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี โครงการเคยสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนหรือไม่	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย
13. จากข้อที่แล้ว เคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย
14. สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ	ผลดีเท่ากับผลเสีย	ผลดีเท่ากับผลเสีย	ผลดีเท่ากับผลเสีย	ผลดีมากกว่าผลเสีย	ไม่รู้ / ไม่แน่ใจ

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านโคกอุดม	บ้านโคกขี้เหล็ก	บ้านโคกลาน	บ้านสโง	บ้านโคกสัน
11. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ					
(1) ต้องการทราบข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ ที่สามารถเปิดเผยได้ เช่น เอกสาร จดหมายข่าว	-	-	-	ต้องการ	ต้องการ
(2) มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อชุมชน	มี	มี	-	-	มี
(3) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	มี	-	-	-	มี
(4) มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดี	-	-	มี	-	-
(5) ให้โอกาสแก่คนในพื้นที่เข้าทำงานตามความสามารถ และวุฒิการศึกษาที่โครงการต้องการ	มี	มี	มี	-	มี
(6) เปิดให้ชาวบ้าน/อบต./เทศบาล/หน่วยงานราชการ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานได้	มี	มี	มี	มี	-
(7) ให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนตามความเหมาะสม	มี	มี	มี	มี	มี
(8) แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม หากผลการสอบสวน/สืบสวน พบว่าเป็นการกระทำของโครงการ	มี	-	-	มี	-
(9) อื่นๆ	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านโคกอุดม	บ้านโคกขี้เหล็ก	บ้านโคกลาน	บ้านสโง	บ้านโคกสัน
16. การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา	ทราบและเคยเข้าร่วม	ไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วม	ไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วม	ทราบและเคยเข้าร่วม	ทราบและเคยเข้าร่วม
17. กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม					
(1) โครงการสนับสนุนด้านกีฬา	-	-	-	-	-
(2) โครงการสนับสนุนด้านอาชีพ	-	-	-	-	-
(3) โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ	-	-	-	-	-
(4) โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ	เคยเข้าร่วม	-	-	เคยเข้าร่วม	เคยเข้าร่วม
(5) โครงการด้านการศึกษา	เคยเข้าร่วม	-	-	เคยเข้าร่วม	-
(6) โครงการด้านศาสนา	-	-	-	-	-
(7) โครงการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
18. ความพึงพอใจต่อทีมงานและงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ อยู่ในระดับใด	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจมาก
19. อนาคตต้องการให้บุตรหลานได้มีโอกาสทำงานในบริษัทฯ หรือไม่	ต้องการ	ต้องการ	ต้องการ	ต้องการ	ต้องการ

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านคลองอุดม	บ้านคลองมะเลา	บ้านใหม่โคกอุดม	บ้านโสกโคกอุดม	บ้านรัชดาป่าจิก
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจและสังคม					
1.1 ข้อมูลด้านประชากร					
- จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน	240 ครัวเรือน	180 ครัวเรือน	2,145 ครัวเรือน	1,619 ครัวเรือน	200 ครัวเรือน
- อาชีพหลักส่วนใหญ่ของประชากร	เกษตรกรรม	เกษตรกรรม	พนักงานโรงงาน	พนักงานโรงงาน	เกษตรกรรม
- อาชีพรอง	1. พนักงานโรงงาน 2. รับจ้างทั่วไป	1. พนักงานโรงงาน 2. รับจ้างทั่วไป	1. รับจ้างทั่วไป	1. เกษตรกรรม	1. รับจ้างทั่วไป
- รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร	120,000 บาท/ปี	100,000 บาท/ปี	100,000 บาท/ปี	100,000 บาท/ปี	80,000 บาท/ปี
- ปัญหาในการประกอบอาชีพ	มี 1. ต้นทุนสูง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านคลองอุดม	บ้านคลองมะเลา	บ้านใหม่โคกอุดม	บ้านโสกโคกอุดม	บ้านรัชดาป่าจิก
2. การจ้างแรงงาน					
2.1 การจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรม	มี	มี	มี	มี	มี
- จำนวนครัวเรือนที่รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	160 ครัวเรือน	50 ครัวเรือน	60 ครัวเรือน	100 ครัวเรือน	50 ครัวเรือน
- คนรับจ้างส่วนใหญ่	คนในท้องถิ่น	คนในท้องถิ่น	คนในท้องถิ่น	คนในท้องถิ่น	คนในท้องถิ่น
- อัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ย	350-400 บาท/วัน	400 บาท/วัน	350 บาท/วัน	350 บาท/วัน	350 บาท/วัน
3. การใช้บริการด้านการศึกษาและศาสนา					
3.1 โรงเรียนในหมู่บ้าน	1 แห่ง โรงเรียนบ้านคลอง อุดม	ไม่มี	1 แห่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้าภินทรบุรี	ไม่มี	ไม่มี
3.2 วัด	1 แห่ง วัดเนินแสงทอง	1 แห่ง วัดคลองมะเลา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3.3 ศาสนาสถานอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านคลองอุดม	บ้านคลองมะเลา	บ้านใหม่โคกอุดม	บ้านโสกโคกอุดม	บ้านรัชดาป่าจิก
4. โรคระบาดและการใช้บริการด้านสาธารณสุข					
4.1 โรคระบาด/โรคติดต่อ ที่เคยระบาด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในหมู่บ้าน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6. แหล่งน้ำดื่มในหมู่บ้าน	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง
7. แหล่งน้ำใช้ในหมู่บ้าน	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา
8. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำ					
8.1 ปริมาณและคุณภาพน้ำดื่ม	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา
8.2 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา
9. กำจัดขยะโดยวิธี	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านคลองอุดม	บ้านคลองมะเลา	บ้านใหม่โคกอุดม	บ้านโสกโคกอุดม	บ้านรัชดาป่าจิก
10. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม					
10.1 ฝุ่น	มี การจราจร	มี การจราจร	มี การจราจร	ไม่มี	ไม่มี
10.2 เขม่า / ควัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี การเผา/ถ่าน
10.3 อากาศเสีย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.4 กลิ่น	มี ฟาร์มหมู	ไม่มี	ไม่มี	มี ฟาร์มหมู	ไม่มี
10.5 น้ำเสีย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.6 ขยะมูลฝอย	ไม่มี	มี ชุมชน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.7 เสียงดัง	ไม่มี	ไม่มี	มี การจราจร	มี การจราจร	ไม่มี
10.8 กากของเสียอันตราย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.9 อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11. รู้จักโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงาน หลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือไม่	รู้จัก	รู้จัก	รู้จัก	รู้จัก	รู้จัก
12. ที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี โครงการเคยสร้าง ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนหรือไม่	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย
13. จากข้อที่แล้ว เคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย
14. สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ	ไม่รู้ / ไม่แน่ใจ	ผลดีเท่ากับผลเสีย	ผลดีเท่ากับผลเสีย	ผลดีเท่ากับผลเสีย	ผลดีเท่ากับผลเสีย

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านคลองอุดม	บ้านคลองมะเลา	บ้านใหม่โคกอุดม	บ้านโสกโคกอุดม	บ้านรัชดาป่าจิก
11. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ					
(1) ต้องการทราบข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ ที่สามารถเปิดเผยได้ เช่น เอกสาร จดหมายข่าว	-	-	-	-	-
(2) มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อชุมชน	-	มี	-	-	-
(3) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	-	มี	-	มี	-
(4) มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดี	-	-	-	-	มี
(5) ให้โอกาสแก่คนในพื้นที่เข้าทำงานตามความสามารถ และวุฒิการศึกษาที่โครงการต้องการ	มี	-	มี	มี	มี
(6) เปิดให้ชาวบ้าน/อบต./เทศบาล/หน่วยงานราชการ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานได้	มี	มี	มี	-	มี
(7) ให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนตามความเหมาะสม	มี	มี	มี	มี	มี
(8) แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม หากผลการสอบสวน/สืบสวน พบว่าเป็นการกระทำของโครงการ	-	มี	มี	มี	มี
(9) อื่นๆ	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านคลองอุดม	บ้านคลองมะเลา	บ้านใหม่โคกอุดม	บ้านโสกโคกอุดม	บ้านรัชดาป่าจิก
16. การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา	ไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วม	ทราบและเคยเข้าร่วม	ทราบและเคยเข้าร่วม	ทราบและเคยเข้าร่วม	ไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วม
17. กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม					
(1) โครงการสนับสนุนด้านกีฬา	-	-	-	-	-
(2) โครงการสนับสนุนด้านอาชีพ	-	-	-	-	-
(3) โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ	-	-	-	-	-
(4) โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	เคยเข้าร่วม	เคยเข้าร่วม	เคยเข้าร่วม	-
(5) โครงการด้านการศึกษา	-	เคยเข้าร่วม	เคยเข้าร่วม	เคยเข้าร่วม	-
(6) โครงการด้านศาสนา	-	-	-	-	-
(7) โครงการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
18. ความพึงพอใจต่อทีมงานและงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ อยู่ในระดับใด	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจมาก	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจปานกลาง
19. อนาคตต้องการให้บุตรหลานได้มีโอกาสทำงานในบริษัทฯ หรือไม่	ต้องการ	ต้องการ	ต้องการ	ต้องการ	ต้องการ

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านเหล่าเจริญ	บ้านโนนพัฒนา	บ้านนาคำ
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจและสังคม			
1.1 ข้อมูลด้านประชากร			
- จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน	275 ครัวเรือน	205 ครัวเรือน	325 ครัวเรือน
- อาชีพหลักส่วนใหญ่ของประชากร	เกษตรกรรม	รับจ้าง	รับจ้างทั่วไป
- อาชีพรอง	1. พนักงานโรงงาน	1. เกษตรกรรม	1. ค้าขาย
- รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร	100,000 บาท/ปี	100,000 บาท/ปี	-
- ปัญหาในการประกอบอาชีพ	ไม่มี	มี	ไม่มี
		1. รายได้น้อย	
		2. ราคาสินค้าแพง ราคาข้าวต่ำ	

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านเหล่าเจริญ	บ้านโนนพัฒนา	บ้านนาคำ
2. การจ้างแรงงาน			
2.1 การจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรม	มี	มี	มี
- จำนวนครัวเรือนที่รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	20 ครัวเรือน	10 ครัวเรือน	200 ครัวเรือน
- คนรับจ้างส่วนใหญ่	คนในท้องถิ่น	คนในท้องถิ่น	คนในท้องถิ่น
- อัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ย	400 บาท/วัน	350 บาท/วัน	300-400 บาท/วัน
3. การให้บริการด้านการศึกษาและศาสนา			
3.1 โรงเรียนในหมู่บ้าน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3.2 วัด	1 แห่ง วัดอัมพวัน	ไม่มี	1 แห่ง วัดนาคำ
3.3 ศาสนาสถานอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านเหล่าเจริญ	บ้านโนนพัฒนา	บ้านนาคำ
4. โรคระบาดและการใช้บริการด้านสาธารณสุข			
4.1 โรคระบาด/โรคติดต่อ ที่เคยระบาด	ไม่มี	ไม่มี	โควิด-19
4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในหมู่บ้าน	มี รพ.สต. บ้านเก่า	ไม่มี	ไม่มี
5. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6. แหล่งน้ำดื่มในหมู่บ้าน	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง
7. แหล่งน้ำใช้ของหมู่บ้าน	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา
8. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำ			
8.1 ปริมาณและคุณภาพน้ำ	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา
8.2 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา
9. กำจัดขยะโดยวิธี	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านเหล่าเจริญ	บ้านโนนพัฒนา	บ้านนาคำ
10. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
10.1 ฝุ่น	มี การจราจร	ไม่มี	มี อากาศ
10.2 เขม่า / ควัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.3 อากาศเสีย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.4 กลิ่น	มี ฟาร์มหมู/ไก่	มี ฟาร์มหมู	ไม่มี
10.5 น้ำเสีย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.6 ขยะมูลฝอย	ไม่มี	ไม่มี	มี รถเข้ายของ
10.7 เสียงดัง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.8 กากของเสียอันตราย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.9 อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11. รู้จักโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือไม่	รู้จัก	รู้จัก	รู้จัก
12. ที่ผ่านมานี้อรอบ 1 ปี โครงการเคยสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนหรือไม่	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย
13. จากข้อที่แล้ว เคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย
14. สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ	ไม่รู้ / ไม่แน่ใจ	ผลดีเท่ากับผลเสีย	ไม่รู้ / ไม่แน่ใจ

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านเหล่าเจริญ	บ้านโนนพัฒนา	บ้านนาคำ
15. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ			
(1) ต้องการทราบข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ ที่สามารถเปิดเผยได้ เช่น เอกสาร จดหมายข่าว	-	-	-
(2) มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อชุมชน	มี	มี	มี
(3) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	มี	-	มี
(4) มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดี	มี	มี	มี
(5) ให้โอกาสแก่คนในพื้นที่เข้าทำงานตามความสามารถ และวุฒิการศึกษาที่โครงการต้องการ	มี	มี	-
(6) เปิดให้ชาวบ้าน/อบต./เทศบาล/หน่วยงานราชการ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานได้	มี	มี	มี
(7) ให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนตามความเหมาะสม	มี	มี	มี
(8) แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม หากผลการสอบสวน/สืบสวนพบว่าเป็นการกระทำของโครงการ	-	-	มี
(9) อื่นๆ	-	-	-

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านเหล่าเจริญ	บ้านโนนพัฒนา	บ้านนาคำ
16. การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา	ไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วม	ไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วม	ไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วม
17. กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม			
(1) โครงการสนับสนุนด้านกีฬา	-	-	-
(2) โครงการสนับสนุนด้านอาชีพ	-	-	-
(3) โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ	-	-	-
(4) โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	-	-
(5) โครงการด้านการศึกษา	-	-	เคยเข้าร่วม
(6) โครงการด้านศาสนา	-	-	เคยเข้าร่วม
(7) โครงการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-
18. ความพึงพอใจต่อทีมงานและงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ อยู่ในระดับใด	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจปานกลาง
19. อนาคตต้องการให้บุตรหลานได้มีโอกาสดำเนินงานในบริษัทฯ หรือไม่	ต้องการ	ต้องการ	ต้องการ

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านสระจาน	บ้านสระแท่น	บ้านคลองชุมพล	บ้านแหลมไผ่
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจและสังคม				
1.1 ข้อมูลด้านประชากร				
- จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน	460 ครัวเรือน	490 ครัวเรือน	1,400 ครัวเรือน	230 ครัวเรือน
- อาชีพหลักส่วนใหญ่ของประชากร	เกษตรกรรม	เกษตรกรรม	เกษตรกรรม	พนักงานโรงงาน
- อาชีพรอง	1. รับจ้างทั่วไป	1. พนักงานบริษัท 2. รับจ้างทั่วไป	1. รับจ้างทั่วไป	1. เกษตรกรรม 2. รับจ้างทั่วไป
- รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร	50,000 บาท/ปี	90,000 บาท/ปี	250,000 บาท/ปี	120,000 บาท/ปี
- ปัญหาในการประกอบอาชีพ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านสระจาน	บ้านสระแท่น	บ้านคลองชุมพล	บ้านแหลมไผ่
2. การจ้างแรงงาน				
2.2 การจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรม	มี	ไม่มี	มี	มี
- จำนวนครัวเรือนที่รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	100 ครัวเรือน	-	80 ครัวเรือน	30 ครัวเรือน
- คนรับจ้างส่วนใหญ่	คนท้องถิ่น	-	คนในท้องถิ่น	คนในท้องถิ่น
- อัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ย	300-350 บาท/วัน	-	350-400 บาท/วัน	350 บาท/วัน
3. การใช้บริการด้านการศึกษาและศาสนา				
3.1 โรงเรียนในหมู่บ้าน	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง โรงเรียนรักษาทรีพิทยากร (นาคี)	ไม่มี
3.2 วัด	1 แห่ง วัดสระจาน	1 แห่ง วัดสระแท่น	3 แห่ง 1. วัดโพธิ์ศรี 2. วัดคลองชุมพลสามัคคี 3. วัดป่าศิริบุญญา	ไม่มี
3.3 ศาสนาสถานอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านสระจาน	บ้านสระแท่น	บ้านคลองชุมพล	บ้านแหลมไผ่
4. โรคระบาดและการใช้บริการด้านสาธารณสุข				
4.1 โรคระบาด/โรคติดต่อ ที่เคยระบาด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในหมู่บ้าน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในหมู่บ้าน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6. แหล่งน้ำดื่มในหมู่บ้าน	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง	น้ำดื่มบรรจุขวด / ถัง
7. แหล่งน้ำใช้ของหมู่บ้าน	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา	น้ำประปา
8. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำ				
8.1 ปริมาณและคุณภาพน้ำดื่ม	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา
8.2 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา	ไม่มีปัญหา
9. กำจัดขยะโดยวิธี	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย	รถเก็บขนขยะมูลฝอย

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านสระจาน	บ้านสระแท่น	บ้านคลองชุมพล	บ้านแหลมไผ่
10. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม				
10.1 ฝุ่น	มี การจราจร	มี อากาศ	ไม่มี	มี การจราจร
10.2 เขม่า / ควีน	มี การเผา	มี การเผาไหม้	ไม่มี	ไม่มี
10.3 อากาศเสีย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.4 กลิ่น	มี ฟาร์มหมู/ไก่	ไม่มี	มี โรงคัดแยกขยะ/ฟาร์มหมู	ไม่มี
10.5 น้ำเสีย	มี ฟาร์มหมู/ไก่	ไม่มี	มี โรงคัดแยกขยะ	ไม่มี
10.6 ขยะมูลฝอย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.7 เสียงดัง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.8 กากของเสียอันตราย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10.9 อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11. รู้จักโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) บริษัท เซาท์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือไม่	รู้จัก	รู้จัก	รู้จัก	รู้จัก
12. ที่ผ่านมามีในรอบ 1 ปี โครงการเคยสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนหรือไม่	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย
13. จากข้อที่แล้ว เคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย	ไม่เคย
14. สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ	ไม่รู้ / ไม่แน่ใจ	ไม่รู้ / ไม่แน่ใจ	ไม่รู้ / ไม่แน่ใจ	ผลดีเท่ากับผลเสีย

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านสระจาน	บ้านสระแท่น	บ้านคลองชุมพล	บ้านแหลมไผ่
11. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ				
(1) ต้องการทราบข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ ที่สามารถเปิดเผยได้ เช่น เอกสาร จดหมายข่าว	ต้องการ	ต้องการ	ต้องการ	ต้องการ
(2) มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อชุมชน	มี	มี	มี	-
(3) มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ	มี	มี	มี	มี
(4) มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดี	มี	มี	มี	-
(5) ให้โอกาสแก่คนในพื้นที่เข้าทำงานตามความสามารถ และวุฒิการศึกษาที่โครงการต้องการ	มี	มี	มี	-
(6) เปิดให้ชาวบ้าน/อบต./เทศบาล/หน่วยงานราชการ เข้าตรวจสอบการดำเนินงานได้	มี	มี	-	มี
(7) ให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนตามความเหมาะสม	มี	มี	มี	มี
(8) แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม หากผลการสอบสวน/สืบสวนพบว่าเป็นการกระทำของโครงการ	มี	-	-	-
(9) อื่นๆ	-	-	-	-

ตารางที่ 5 ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	บ้านสระจาน	บ้านสระแท่น	บ้านคลองชุมพล	บ้านแหลมไผ่
16. การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา	ไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วม	ทราบและเคยเข้าร่วม	ไม่ทราบและไม่เคยเข้าร่วม	ทราบแต่ไม่เคยเข้าร่วม
17. กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม				
(1) โครงการสนับสนุนด้านกีฬา	-	เคยเข้าร่วม	-	-
(2) โครงการสนับสนุนด้านอาชีพ	-	เคยเข้าร่วม	-	-
(3) โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ	-	-	-	-
(4) โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุและผู้พิการ	-	เคยเข้าร่วม	-	-
(5) โครงการด้านการศึกษา	-	เคยเข้าร่วม	-	-
(6) โครงการด้านศาสนา	-	-	-	-
(7) โครงการสนับสนุนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	เคยเข้าร่วม	-	-
18. ความพึงพอใจต่อทีมงานและงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ อยู่ในระดับใด	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจมากที่สุด	พึงพอใจปานกลาง	พึงพอใจปานกลาง
19. อนาคตต้องการให้บุตรหลานได้มีโอกาทำงานในบริษัทฯ หรือไม่	ต้องการ	ต้องการ	ต้องการ	ต้องการ

รูปภาพการสำรวจทัศนคติชุมชนโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1)
บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)




รูปที่ 1 ชุมชนในรัศมี 0-3 กิโลเมตร



รูปที่ 2 ชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร

รูปภาพการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการ
โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1)
บริษัท เซา์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)




ภาคผนวก 40

แผนรับเรื่องร้องเรียน

แผนรับเรื่องร้องเรียน

วิธีการรับเรื่องร้องเรียน


- ร้องเรียนภายใน



*ระยะเวลาภายใน 15 วันทำการ

- ข้อร้องเรียนภายนอก

การรับเรื่องร้องเรียนภายนอก



*ระยะเวลาภายใน 15 วันทำการ