ภาคผนวก

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค	รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก จ	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ฉ	หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-236
ภาคผนวก ช	ใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง และสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ

ภาคผนวก 1ก

สำเนาหนังสือเห็นชอบ โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
(กำลังการผลิตตามค่าการออกแบบของเครื่องจักรเท่ากับ 30 เมกะวัตต์)
ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
เลขที่ ทส. 1009/6315 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547

ที่ ทส 1009/ 6315

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

17 มิถุนายน 2547

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ที่ สญ. 031/2547 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2547
2. ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน ครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547
3. แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับข้อมูลเพิ่มเติม (มิถุนายน 2547) โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณานำรายงานดังกล่าว เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 คณะกรรมการ

2/ ผู้ชำนาญการ...

ผู้ชำนาญการมีมติ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น โดยให้บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DISKETTE) ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการและจัดทำรายงานผนวกรวมเล่มโดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาเสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน เพื่อนำไปเผยแพร่และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับราชการต่อไป สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด และสำเนาแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป และสำเนาแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน และจังหวัดขอนแก่น เพื่อทราบด้วยแล้ว

อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต นำมาตรการตามที่เสนอในไว้ในรายงานฯ ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สำนักงานฯ จึงขอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาดำเนินการผนวกมาตรการตามที่เสนอในรายงานและที่กำหนดเพิ่มเติม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[redacted]

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 0 – 2271 - 4231
โทรสาร 0 –2278 - 5469

รองเลขาธิการ : ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบาย ... ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 2ก

สำเนาหนังสือนำส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมฯ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ประจำเขต 4 (ขอนแก่น)
เลขที่รับ 1586 วันที่ 30 ก.ค. 2568
เวลา 14.48 ผู้รับ

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
KHON KAEN SUGAR POWER PLANT CO., LTD
อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 17 เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
503 K.S.L. TOWER 17 TH SRIAYUDHYA ROAD. RAJATHEVI BANGKOK 10400. THAILAND
โทรศัพท์ 02-6426191-9 โทรสาร 02-6426294

KKP 07-07/2568 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์/การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาน้ำพอง)
ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์/การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส. 1009 / 6315 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์/รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาน้ำพอง) ของบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ฉบับระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2568 จำนวน 3 ชุด
2. แผ่นซีดีรอมที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติ จำนวน 3 แผ่น

ด้วย บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาน้ำพอง) ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-1(2)/52-042 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่ 43 หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์/รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาน้ำพอง) และบริษัทต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน) ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต โดยปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง/ระยะดำเนินการ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ฉบับระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2568 แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานมายังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อพิจารณาต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (นาย/นาง/นางสาว) **ณัฐพร ไชยหาทัพ** โทรศัพท์ 043-432911-13 ต่อ 9507 มือถือ **086-9964292**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้อำนวยการโรงงาน เคเคพี น้ำพอง

หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 1ข แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ประจำปี 2568

ภาคผนวก 2ข ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาคผนวก 3ข เอกสารการตรวจสอบระบบลำเลียงกากอ้อย

ภาคผนวก 4ข ข้อกำหนดในการขนส่งเถ้าเข้าโครงการ สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกเถ้าและการอบรมพนักงานขับรถ

ภาคผนวก 5ข การขออนุญาตส่งกำจัดและขอกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ภาคผนวก 6ข เอกสารอบรมความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถ

ภาคผนวก 7ข การจดบันทึกส่งกำจัดขยะทั่วไป และสำเนาใบเสร็จค่ากำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ภาคผนวก 8ข การจดบันทึกการขนส่งขี้เถ้าจากหม้อไอน้ำไปใช้ประโยชน์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ภาคผนวก 9ข อัตราส่วนแรงงานท้องถิ่น

ภาคผนวก 10ข กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ภาคผนวก 11ข แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2568

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก 12ข แผนการป้องกันและควบคุมสารเคมีหกรั่วไหล

ภาคผนวก 13ข แผนการป้องกันอัคคีภัย

ภาคผนวก 14ข การอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล

ภาคผนวก 15ข การอบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมสารเคมีหกรั่วไหล

ภาคผนวก 16ข การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโครงการ ประจำปี 2568

ภาคผนวก 17ข คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการ

ภาคผนวก 18ข ตัวอย่างเอกสารการตรวจเช็คเครื่องจักรและระบบดับเพลิง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ภาคผนวก 19ข การตรวจรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ ประจำปี 2568

ภาคผนวก 20ข การขออนุญาตปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ (Work Permit)

ภาคผนวก 21ข ผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำ ปี 2568 และผลการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่

ภาคผนวก 22ข การจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ภาคผนวก 23ข ขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการลำเลียงกากอ้อย

ภาคผนวก 1ข

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

ประจำปี 2568

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์ม แผนการซ่อมบำรุงประจำปี 68

หน่วยงาน หม้อไอน้ำ

หมายเลขเอกสาร : KKP-FP-PM03-08
วันที่บังคับใช้ : 21 กุมภาพันธ์ 2565
กรั้งที่แก้ไข : 01
หน้า : 1/1

ลำดับ	รายละเอียดงาน	Qty.	Unit	Days	Man	Mandays	เดินเครื่อง Jan W1	Jan W2	Jan W3	Jan W4	Feb W5	Feb W6	Feb W7	Feb W8	Mar W9	Mar W10	Mar W11	Mar W12	Apr W13	Apr W14	Apr W15	Apr W16	May W17	May W18	May W19	May W20	Jun W21	Jun W22	Jun W23	ปิดซ่อม W24	W25	W26	Jul W27	Jul W28	Aug W29	Aug W30	Aug W31	Aug W32	Sep W33	Sep W34	Sep W35	Sep W36	เดินเครื่อง Oct W37	Oct W38	Oct W39	Oct W40	Nov W41	Nov W42	Nov W43	Nov W44	Dec W45	Dec W46	Dec W47	Dec W48
							6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	งาน Boiler																																																				
	5B Boiler	1	งาน	24	3	72																																															
	งานปรับปรุงโบลเลอร์ 1D	1	งาน	13	7	91																																														
	ชุดเปลี่ยน casing ผู้ไฟใน+เปลี่ยนเสื้อ Rotary	1	งาน	30	4	120																																														
	งาน Multicyclone	1	งาน	12	7	84																																														
	งาน Soot Blower	1	งาน	12	2	24																																														
	งานฉนวนท่อไอเสีย ผ้าฉนวน	1	งาน	20	3	60																																														
	งานทำความสะอาด Superheat	1	งาน	12	8	96																																														
	งานติดตั้งท่อ สเตลไลท์ Superheat	1	งาน	12	3	36																																														
	งานระบายน้ำหล่อเย็นและสารเคมีล้นระบบพัดลม	1	งาน	20	2	40																																														
	งานท่อ Duct ID fan	1	งาน	12	5	60																																														
	งานปูนก่อเตาใหม่	1	งาน	30	7	210																																														
	งานปูนก่อEconomizer	1	งาน	10	9	90																																														
	งานปูนก่อLowerdrum	1	งาน	10	9	90																																														
	งาน Overhaul Valve 6 ตัว	1	งาน	10	7	70																																														
2	งานระบบสะเทาน																																																				
	งานรถ ระบบสะเทาน	1	งาน	20	8	160																																															
	งานเปลี่ยนโซ่ลำเลียง รางวิ่ง ชั้น บน/ล	1	งาน	20	8	160																																														
	งานเปลี่ยนโซ่ เปลี่ยนฟีดเดอร์ Feed Baggasc	1	งาน	12	8	96																																														
	งานเพลาพานลำเลียง	1	งาน	12	8	96																																														
	งานสะพานยางรับแรง	1	งาน	12	4	48																																													
	งานสะพานยางรับแรง	1	งาน	20	3	60																																													
	งานสะพานยางรับ 360 เมตร	1	งาน	20	1	60																																													
	งานหน้าสังเคราะห์	1	งาน	20	6	120																																													
3																																																				
	งานซ่อมบำรุง Surface	1	งาน	20	8	160																																														
	งานเหล็กยึดเข็มเครื่องกรองอากาศ	1	งาน	20	1	20																																													
	งานเข้ารอบหัวลูกสูบ	1	งาน	30	1	30																																													
	งานตรวจสภาพเปลี่ยนปีนสายพาน	1	งาน	20	2	40																																													
	งานตรวจซี่เก็บฝุ่น	1	งาน	12	8	96																																													
	งานตรวจซี่เก็บได้Stoker	1	งาน	20	2	40																																													
	งานซ่อมระบบปีกเก็บ	1	งาน	12	8	96																																													
	งานตรวจซี่เก็บได้ Economizer	1	งาน	20	2	40																																													

หน้าที่รับผิดชอบ	หน่วยซ่อม A	หน่วยซ่อม B	หน่วยซ่อม C
	ผู้ตรวจ นายชาลินท์ เพชรรัว (ช่างหม้อน้ำ)		
	นายจำเนียร บุพวาส	นายเทพพิทักษ์ บุญก่อง	นายเกียรติพงษ์ พิมพ์จำปา

แผนงานซ่อมบำรุงแผนกเทอร์ไบน์-ไฟฟ้าโครงการ I ประจำปี 2568

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	Qty	Unit	Days	Man	Mandays
	งานซ่อมบำรุงเทอร์ไบน์ 30MW					
1	1 งานถอดเครื่องยนต์	1	Set	7	5	35
	1.2 งานOverall พร้อมประกอบเครื่องใหม่	1	Set	7	5	35
	1.3 งาน Alignment	1	Job	7	5	35
	1.4 ทำความสะอาด Air Cooler	1	Set	16	3	48
	1.5 ทำความสะอาด Oil Cooler + Flushing Oil	1	Set	16	3	48
	1.6 ทำความสะอาด Gland Condensor	1	Set	16	3	48
	1.7 ทำความสะอาด Cooling Tower	1	Set	18	4	72
	1.8 ทำความสะอาด Vacuumcondencer	1	Set	16	3	48
2	งานซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 30MW					0
	2 ปรับค่าความร้อนอากาศและแรงดันไฟ	1	Job	2	2	4
3	งานซ่อมบำรุงระบบ BOP.					0
	3 ทำความสะอาด Steam Transformer	2	Set	6	4	24
	3.2 ขัดสนิม Steam Trans	2	Set	6	4	24
4	งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า					0
	4 PM ตู้ Switchgear	1	Job	1	4	4
	4.2 PM ตู้ MCC BL. TG	1	Job	2	4	8
	4.3 PM. Transformer	3	Pcs	1	4	4
	4.4 ซ่อมโครงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	1	Job	1	2	2
	4.5 ทำความสะอาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	1	Job	1	6	6
5	งาน.ซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด					0
	5 PM ระบบ DCS	1	Job	1	2	2
	5.2 ปรับเทียบ Field Instrument	1	Job	5	2	10
	5.3 ปรับเทียบ Power meter	1	Job	1	2	2
	5.4 ปรับเทียบ Flow meter	1	Job	1	2	2

	วันอบรม	แรงงาน	
งานซ่อมตามแผน			461.00 Manday
เข้ากะเดินเครื่อง	330	9	2,970.00 Manday
ฟ้าร้อน	12	9	108.00 Manday
			3,539.00 Manday
รับทำงานจริงทั้งหมด/ทั้งปี	23	9	207.00 Manday
			3746.00 Manday

ตรวจซ่อม 35 วัน/ปี 1 ครั้ง ทำโอที 3 ชม	35	9	157.5 Manday
ซ่อมระยะยาว เฉพาะวันโครงการ5 จำนวน หลังเลิกทำ ที่ 20 วัน	20	3	64.5 Manday
ซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าโครงการ 5 ฟ้าความละเอียดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	1	6	6 Manday
ซ่อมเปลี่ยน ช่าง,ตัวC voltageLoss	6	4	24 Manday

1	นาย	พิทิย เปศรี
2	นาย	ศุภกร ศรีวรหา
3	นาย	นิติพงศ์ คงสัตย์
4	นาย	อำพร กุณฑวรรณ
5	นาย	ตราวุธ กลิ่นหอม
6	นาย	ทนุพงศ์ ชาญกิจ
7	นาย	รินัย จันทร์ฝ้าย
8	นาย	คนัย แก้วสิริโส
9	นาย	ฐนกร ตะตะ

1	นาย	อุทัย จันยะคเส
2	นาย	ชัยกร ผลผิบ
3	นาย	วิริภาย์ เหม็นบุค

1	นาย	หมุน มหาหงษ์
2	นาย	คำแหง มูลอาริย์
3	นาย	เศกสันติ ทับศรี
4	น.ส.	เสาวแก้ว สำราญใจ

1	นาย	อาทิตย์ แก้วใส
2	นาย	วิชิต ครังคุ้ย
3	นาย	ปฏิภาณ ศรีวุฒิเรือง
4	นาย	ทรรถพล คบพิงห์
5	นาย	ศรัณยู ดิเทพร
6	นาย	ธนวัฒน์ สริทันธ์

ภาคผนวก 2ข

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ อก ๐๓๑๓/๑๖๑๕๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง หนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

เรียน ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

อ้างถึง คำขอเลขที่ ๑๕๒๑ ลงรับวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามคำขอที่อ้างถึง ท่านแจ้งการเพิ่มเติมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๑๐๔๐๐๐๐๐๘๒๕๔๘๙ (๓-๘๘-๘/๔๘ ขก) ประกอบกิจการผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ขนาด ๓๐ เมกะวัตต์ จัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม และผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ (Steam Generating) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๑๐ ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๓ ๒๙๑๑-๑๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว รับแจ้งการเพิ่มเติมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน และให้ท่านยื่นคำขอแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานครั้งต่อไป ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ดังนี้

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม			นายวรเชษฐ์ ศรีวะรมย์		
ลำดับ	ผู้ควบคุมระบบบำบัด	เลขทะเบียน	มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑	[redacted]			✓	
๒				✓	

ลำดับ			มลพิษน้ำ	มลพิษอากาศ	มลพิษกากอุตสาหกรรม
๑				✓	
๒				✓	
๓				✓	

หมายเหตุ ๑. การแจ้งการมี/ยกเลิก/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ต้องส่งหนังสือฉบับนี้ด้วย
๒. ยกเลิกหนังสือรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ที่ อก ๐๓๑๓/๑๑๖๓๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กลุ่มกำกับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๐๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๕ ต่อ ๒๔๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

มอบประกาศนียบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

(นายชลรเดช แสงสุพรรณ)
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประ

(วิลาสลักิตานนท์)
หกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มอบประกาศนียบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ได้ส

"ผู้ปฏิบ ศ"

ร

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

มอบประกาศนียบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

สูตร

“ อากาศ”

๔๗

ภาคผนวก 3ข

เอกสารการตรวจสอบระบบลำเลียงกากอ้อย



บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงกากอ้อย

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละยนต์

ระบบสะพานยนต์ ยน 6 เวลาตรวจเช็ค 09:00 น.

วันที่ทำการตรวจเช็ค 21-08-67 กะA ☑ กะB ☐ กะC ☐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดจาระบี	ทำการอัดจาระบีแบริ่งคลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☑	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☑	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกคลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพราวทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเพลา	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพลิ้น ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ .....

.....

.....

[redacted] ระบุ.....

ผจก.ฝ่ายผลิต.....

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงกากอ้อย

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละยนต์

ระบบสะพานยนต์ ยน 8 เวลาตรวจเช็ค 21:10 น.

วันที่ทำการตรวจเช็ค 24-08-66 กะA ☑ กะB ☐ กะC ☐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดจาระบี	ทำการอัดจาระบีแบริ่งคลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☑	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☑	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกคลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพราวทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเพลา	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพลิ้น ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ.....

.....

.....

[redacted] ระบุ.....

ผจก.ฝ่ายผลิต.....



แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงกากอ้อย

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละเบนต์

ระบบสะพานเบนต์ สายรับอ้อย

เวลาตรวจเช็ค 21:15 น.

วันที่ทำการตรวจเช็ค 28-08-68 กะA ☑ กะB ☐ กะC ☐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดจาระบี	ทำการอัดจาระบีแบริ่งตลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☑	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☑	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกตลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพราวทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเพลา	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพลิ้น ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ.....

[redacted]

ผจก.ฝ่ายผลิต.....



แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงกากอ้อย

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละเบนต์

ระบบสะพานเบนต์ สายรับ 200 ม.

เวลาตรวจเช็ค 21:20 น.

วันที่ทำการตรวจเช็ค 28-08-68 กะA ☑ กะB ☐ กะC ☐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดจาระบี	ทำการอัดจาระบีแบริ่งตลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☑	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☑	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกตลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพราวทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเพลา	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพลิ้น ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ.....

[redacted]

ผจก.ฝ่ายผลิต.....



บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงภายนอก

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละเบนท์

ระบบสะพานเบนท์ สบ 6

วันที่ทำการตรวจเช็ค 26-04-68 กะA ☑ กะB ☐ กะC ☐ เวลาตรวจเช็ค 21:25 น.

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดจาระบี	ทำการอัดจาระบีแบริ่งตลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☑	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☑	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกตลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	**ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ**	☑	☐	
สภาพราวทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเพลา	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพลิ้น ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ.....

[redacted]

ผจก.ฝ่ายผลิต.....

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงภายนอก

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละเบนท์

ระบบสะพานเบนท์ สบ 6

วันที่ทำการตรวจเช็ค 26/04/68 กะA ☐ กะB ☑ กะC ☐ เวลาตรวจเช็ค 09:10

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดจาระบี	ทำการอัดจาระบีแบริ่งตลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☐	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☐	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกตลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพราวทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเพลา	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพลิ้น ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☐	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ.....

[redacted]

ผจก.ฝ่ายผลิต.....

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงภายในอาคาร

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละยูนิต

ระบบสะพานยูนิต SV200 เวลาตรวจเช็ค 08.40

วันที่ทำการตรวจเช็ค 26/07/68 กะA ☐ กะB ☑ กะC ☐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดจาระบี	ทำการอัดจาระบีแบริ่งตลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☐	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☐	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกตลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพรางทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเพลา	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพฝาปิด ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☐	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ.....

.....

.....

.....

ผจก.ฝ่ายผลิต.....

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงภายในอาคาร

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละยูนิต

ระบบสะพานยูนิต 4ม4ส 8 เวลาตรวจเช็ค 08.40

วันที่ทำการตรวจเช็ค 26/07/68 กะA ☐ กะB ☑ กะC ☐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดจาระบี	ทำการอัดจาระบีแบริ่งตลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☑	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☑	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกตลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☐	☐	
สภาพรางทางเดิน	สภาพปกติ	☐	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเพลา	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพฝาปิด ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ.....

.....

.....

.....

ผจก.ฝ่ายผลิต.....

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงกากอ้อย

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละยนต์

ระบบสะพานยนต์ 6ยนต์ 6 เวลาตรวจเช็ค 09:30

วันที่ทำการตรวจเช็ค 26/07/68 กะA ☐ กะB ☑ กะC ☐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดจาระบี	ทำการอัดจาระบีแบริ่งตลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☐	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☐	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกตลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพราวทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเพลา	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพลิ้น ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☐	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ.....

.....

.....

[redacted] ผจก.ฝ่ายผลิต.....

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงกากอ้อย

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละยนต์

ระบบสะพานยนต์ 8 เวลาตรวจเช็ค 06:00-20:00 น.

วันที่ทำการตรวจเช็ค 23/10/68 กะA ☐ กะB ☑ กะC ☐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดจาระบี	ทำการอัดจาระบีแบริ่งตลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☑	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☑	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกตลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☐	☐	
สภาพราวทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเพลา	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพลิ้น ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ .....

.....

.....

[redacted] ผจก.ฝ่ายผลิต.....

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงกากอ้อย

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละเบนท์

ระบบสะพานเบนท์ 2 โรงไฟ 2002. เวลาตรวจเช็ค 06:00-10:00 น.

วันที่ทำการตรวจเช็ค 25/10/64 กะA ☐ กะB ☑ กะC ☐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดอากาศ	ทำการอัดอากาศปืนเป่าลมตลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☐	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☐	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกตลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพรางทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเหล่า	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพถั่น ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ.....

ผจก.ฝ่ายผลิต.....

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงกากอ้อย

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละเบนท์

ระบบสะพานเบนท์ 2 โรงไฟ 6 เวลาตรวจเช็ค 06:00-10:00 น.

วันที่ทำการตรวจเช็ค 25/10/64 กะA ☐ กะB ☑ กะC ☐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดอากาศ	ทำการอัดอากาศปืนเป่าลมตลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกคาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☐	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกคาด	น็อตลูกคาด	☐	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกตลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพรางทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเหล่า	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพถั่น ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
การหยอดน้ำมันหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ.....

ผู้ [redacted]

ผจก.ฝ่ายผลิต.....

บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตกขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์ม การตรวจเช็คสภาพระบบสะพานลำเลียงกากอ้อย

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตกขอนแก่น จำกัด

แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบสะพานแต่ละเบอร์

ระบบสะพานแมนด์ 6 เวลาตรวจเช็ค 08:00-20:00น.

วันที่ทำการตรวจเช็ค 25/10/64 กะA ☐ กะB ☑ กะC ☐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร	รายละเอียดที่ใช้อ้างอิง	การตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพความสะอาด	การทำความสะอาด / ยังไม่ทำ	☑	☐	
การอัดจาระบี	ทำการอัดจาระบีแบริ่งตลอด	☑	☐	
สภาพโซ่ลูกกลาด	ปกติไม่มีรอยชำรุด	☐	☐	
สภาพแบริ่ง	สภาพการทำงานอุณหภูมิ	☑	☐	
สภาพลูกกลาด	น็อตลูกกลาด	☐	☐	
สภาพทางเดิน	มีการปัดฝุ่นและเก็บเศษเหล็กออกตลอด	☑	☐	
สภาพลูกกลิ้ง	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพราวทางเดิน	สภาพปกติ	☑	☐	
ระบบน้ำดับเพลิง	ใช้งานได้ทุกจุด	☑	☐	
ระบบตู้ควบคุมสะพาน	ใช้งานได้ปกติ	☑	☐	
สภาพทางเดิน	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	☑	☐	
สภาพมอเตอร์ขับ	ทำงานปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพโซ่ขับ	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเฟืองขับเฟืองตาม	ทำงาน ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพเพลา	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
สภาพลิ้น ปิด-เปิด	ใช้งานได้ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
การหยอดน้ำมันเหล่อลื่นโซ่	ปกติ / ไม่ปกติ	☑	☐	
อื่นๆ		☐	☐	

อื่นๆ ระบุ.....

.....

.....

ผู้

หั

ผู้

ผจก.ฝ่ายผลิต.....

ภาคผนวก 4ข

ข้อกำหนดในการขนส่งเถ้าเข้าโครงการ
สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกเถ้าและการอบรมพนักงานขับรถ

มาตรการการนำเถ้าออกนอกพื้นที่โรงงาน

1. พนักงาน/เกษตรกรขับรถบรรทุกรับขี้เถ้าจากโรงงาน ต้องผ่านการอบรมมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับการขนส่งขี้เถ้าประจำปี และต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับโรงงาน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขออนุญาตนำขี้เถ้าออกนอกโรงงาน โดยเอกสารที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้

   1) ใบขอกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์



   2) เอกสารประกอบในการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ ได้แก่

   2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

   2.3 สำเนาหนังสือรับรองเกษตรกร/บัตร สอน.

   2.4 สำเนาที่ดินหน้า-หลัง พร้อมหนังสือยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน

   2.5 หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

   2.6 ตั้งแต่ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.5 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทร. (043) 432-911-13 ต่อ 9507 มือถือ 086-9964292 (ณัฐพร ไชยหาทัพ)
E-mail: Nattapornc@kslgroup.com

KHON KAEN SUGAR POWER PLANT CO.,LTD
43 M.10 Namphong- Kranuan Rd.Namphong, Khonkaen 40140
Tel. (043) 432 911 - 13 Fax. (043) 432 914

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
43 หมู่ 10 ถ.น้ำพอง-กระนวน ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
โทร. (043) 432 911 - 13 แฟกซ์. (043) 432 914

3) ผลวิเคราะห์องค์ประกอบ/คุณสมบัติของเสีย (ทางโรงงานจัดเตรียมให้)

หากได้รับการอบรมและลงทะเบียนแล้ว จะได้รับสำเนาใบขอกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ สำหรับติดรถบรรทุก

2. หลังจากได้รับอนุญาตนำเถ้าออกนอกโรงงานเรียบร้อยแล้ว ทางโรงงานจะประสานงานเพื่อนำรถเข้ามาตามคิวที่แจ้ง โดยพนักงาน/เกษตรกรขับรถบรรทุกขี้เถ้า ต้องทำการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกทุกครั้งก่อนเข้ามารับขี้เถ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกประการ และไม่ก่อให้เกิดเหตุขัดข้องหรืออุบัติเหตุไม่ว่ากรณีใดๆ

3. ขั้นตอนการรับขี้เถ้าจากโรงงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

   a. ผ่านการตรวจสอบสำเนาขอกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ที่ป้อม รปภ. หน้าโรงงาน

   b. นำรถเข้าชั่งน้ำหนักก่อนรับขี้เถ้า

   c. แจ้งคิวรับขี้เถ้า

   d. รับขี้เถ้า

   e. ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกเถ้าก่อนออก และปิดผ้าคลุมให้มิดชิด

หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทร. (043) 432-911-13 ต่อ 9507 มือถือ 086-9964292 (ณัฐพร ไชยหาทัพ)
E-mail: Nattapornc@kslgroup.com

f. ล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่

g. นำรถชั่งน้ำหนักหลังรับขี้เถ้า

h. ผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อยที่ รปภ. ก่อนออกนอกโรงงาน

KSL GROUP		แบบฟอร์ม บันทึกการขนย้ายขี้เถ้าและตรวจสอบรถบรรทุก ก่อนออกนอกพื้นที่ ประจำวันที่ 25 เดือน 7 พ.ศ. 2567					หมายเลขเอกสาร : KKP-FW-BL02-03 วันที่บังคับใช้ : 22 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่แก้ไข : 01 หน้า : 1/1 0900 - 1900 น. กะ A			
ลำดับ	ชื่อ-สกุลผู้ขับ	ทะเบียนรถ	ทะเบียนรถ	เวลาเข้า	เวลาออก	น้ำหนักรถชั่ง	การตรวจสอบรถบรรทุก: คลุมผ้าใบ/ตีตาข่ายกันขี้เถ้าปลิว	ล้อไม่เปื้อน	น้ำไม่หยด	ผู้ตรวจรับ
1	นาย กฤษฎ์	29418	ขก 844559	07:00	07:10	15	/	/	/	เจ้าหน้าที่
2	" ชัย	29419	ขก 856158	07:05	07:15	"	/	/	/	"
3	" ศิวโย	29420	ขก 844559	09:16	09:50	"	/	/	/	"
4	" ปุ่ง	23421	ขก 856158	09:30	10:33	"	/	/	/	"
5	" สกล	29422	ขก 844559	14:24	15:04	"	/	/	/	"
6	" หลั่ง	29423	ขก 856158	14:44	15:40	"	/	/	/	"

หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โทร. (043) 432-911-13 ต่อ 9507 มือถือ 086-9964292 (ณัฐพร ไชยหาทัพ)
E-mail: Nattapornc@kslgroup.com

ประกาศ

เรื่อง รถบรรทุกและยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง

- ในเขตโรงงาน ขับความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชั่วโมง
- ห้ามเปิดผ้าคลุมก่อนถึงสถานที่จัดเตรียมไว้สำหรับลงกากอ้อย/ไม้สับ
- ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อมีการขึ้นบนตัวรถบรรทุกหรือเมื่อมีการขึ้นที่สูงตั้งแต่ 2 m. ขึ้นไป

- กระบะและผ้าคลุมต้องมีสภาพสมบูรณ์กากอ้อย/ไม้สับไม่หกหล่น
- ตรวจเช็คบริเวณรอบรถก่อนออกตัวว่ามีคนอยู่ใกล้เคียงหรือไม่ก่อนออกรถ
- ใช้ไม้หมอนหรือหมอนหนุนล้อทุกครั้งที่ทำการจอดหรือหยุดรถทุกครั้ง
- หลังลงกากอ้อย/ไม้สับ ต้องทำความสะอาดกระบะก่อนออกนอกบริเวณพื้นที่โรงงาน
- รถทุกคันต้องได้รับการตรวจสอบจาก รปภ. ก่อนเข้า-ออกจากโรงงาน
- ฝ่าฝืน รายงานบริษัทฯ ต้นสังกัดทุกคัน
- ห้าม รับประทานอาหารในพื้นที่บริษัทฯ เด็ดขาดยกเว้นในพื้นที่โรงอาหารหรือลานจอดรถและจัดเก็บให้เรียบร้อย

- ห้าม สูบบุหรี่/ก่อให้เกิดประกายไฟภายในพื้นที่บริษัทฯ เด็ดขาดยกเว้นสูบบุหรี่ในจุดที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
- ห้ามนำสารเสพติด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ การพนันใดๆในพื้นที่บริษัทฯ
- ปฏิบัติตามค่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัด

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาขอนแก่น จำกัด	แบบฟอร์ม ทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายใน	หมายเลขเอกสาร : KKP-FP-HR01-03 วันที่บังคับใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า : 1/1

หัวข้อการฝึกอบรม : [illegible]
วิทยากร : 1. [illegible] 2.
วันที่ฝึกอบรม : 8 ก.ค. 68 รุ่นที่ 1
สถานที่ : โรงแรม KKS

ลำดับ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ลงชื่อเข้าฝึกอบรม		ผลการประเมิน	
					เช้า	บ่าย	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	[illegible]	[redacted]					✓	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
					รวม		1	

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาขอนแก่น จำกัด	แบบฟอร์ม ทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายใน	หมายเลขเอกสาร : KKP-FP-HR01-03 วันที่บังคับใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า : 1/1

หัวข้อการฝึกอบรม : [illegible]
วิทยากร : 1. [illegible] 2.
วันที่ฝึกอบรม : 8 ก.ค. 68 รุ่นที่ 1
สถานที่ : โรงแรม KKS

ลำดับ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ลงชื่อเข้าฝึกอบรม		ผลการประเมิน	
					เช้า	บ่าย	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	[illegible]	[redacted]					✓	
2							✓	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
					รวม		2	

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด	แบบฟอร์ม ทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายใน	หมายเลขเอกสาร : KKP-FP-HR01-03 วันที่บังคับใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า : 1/1

หัวข้อการฝึกอบรม : อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

วิทยากร : 1. อิสก ชมโนนาค 2.

วันที่ฝึกอบรม : 1 ก.ค. 61 รุ่นที่ 1

สถานที่ : โรงอาหาร

ลำดับ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ลงชื่อเข้าฝึกอบรม		ผลการประเมิน	
					เช้า	บ่าย	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	[redacted]						✓	
2							✓	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
						รวม	2	

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด	แบบฟอร์ม ทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายใน	หมายเลขเอกสาร : KKP-FP-HR01-03 วันที่บังคับใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า : 1/1

หัวข้อการฝึกอบรม : อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

วิทยากร : 1. อิสก ชมโนนาค 2. ปรีชา ไชยทอง

วันที่ฝึกอบรม : 1/11/63 รุ่นที่ 1

สถานที่ : ห้องประชุม

ลำดับ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ลงชื่อเข้าฝึกอบรม		ผลการประเมิน	
					เช้า	บ่าย	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1		[redacted]					✓	
2							✓	
3							✓	
4							✓	
5							✓	
6							✓	
7							✓	
8							✓	
9							✓	
10							✓	
11							✓	
12							✓	
13							✓	
14							✓	
15							✓	
16							✓	
17							✓	
18							✓	
19							✓	
20							✓	
21							✓	
22								
23								
24								
						รวม	21	

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *.....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ

ระยะเวลา (วันที่ทำง

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ..

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี ปวส.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม คัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ :

ระยะเวลา (วันที่ทำงาน) :

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : *

(*)

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ 1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิ

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หน่ก. : ..... *

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ

ระยะเวลา (วันที่ทำงา

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ...

(

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ 1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : .....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ

ระยะเวลา (วันที่ทำงา

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ...

(

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี ปวส.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (ยกเลิกงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *.....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ

ระยะเวลา (วันที่ทำ

ลงชื่อผู้รับเอกสาร :

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. * : .....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ : .....

ระยะเวลา (วันที่ทำงาน) : ..

ลงชื่อผู้รับเอกสาร * : .....

(*.....

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม คัด.เชียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *.....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ :

ระยะเวลา (วันที่ทำงาน

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : *.....

(.....)

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี ปวส.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. * : .....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ

ระยะเวลา (วันที่ทำงา

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ...

(

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี ปวส.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม คัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิ

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : * .....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ

ระยะเวลา (วันที่ทำงา

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ...

(.....)

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ : ...

ระยะเวลา (วันที่ทำงาน)

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ..... *

(..... *)

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม คัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *.....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ :

ระยะเวลา (วันที่ทำงาน

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : *.....

(.....)

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับวิชาชีพ หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขแร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการก็นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *.....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ

ระยะเวลา (วันที่ทำงา

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ...

(

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ลงชื่อ

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : ..... *

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ : .

ระยะเวลา (วันที่ทำงาน)

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ..... *

(...

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี ปวส.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม คัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : .....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ

ระยะเวลา (วันที่ทำงา

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ..

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี ปวส.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม คัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพา

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *.....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ :

ระยะเวลา (วันที่ทำงาน

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : *.....

(.

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี ปวส.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม คัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *.....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ :

ระยะเวลา (วันที่ทำงา

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ....

(

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. * : .....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ : .

ระยะเวลา (วันที่ทำงาน)

ลงชื่อผู้รับเอกสาร * : .....

(...*

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี ปวส.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ .3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *.....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ

ระยะเวลา (วันที่ทำง

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : .

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี ปวส.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *.....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ : ...

ระยะเวลา (วันที่ทำงาน) :

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : *.....

(*.....)

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *.....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ : ..

ระยะเวลา (วันที่ทำงาน)

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : *.....

(*.....)

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทตรวจควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม คัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : .....*

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ

ระยะเวลา (วันที่ทำง

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ..

(*.....)

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี ปวส.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม คัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ :

ระยะเวลา (วันที่ทำงา

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : .....

(*.....)

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขชาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม ตัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. * .....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ

ระยะเวลา (วันที่ทำงา

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : ..

(*.....)

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี ปวส.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขแล้วเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม คัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

คู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา

ประกอบด้วย

1. มาตรการควบคุมดูแลผู้รับเหมาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ประกาศ ระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปฯ ผู้รับเหมา
3. คำชี้แจงสำหรับผู้รับเหมาต้องทราบ
4. วิธีปฏิบัติ การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และในเขตก่อสร้าง
5. กิจกรรมด้านความปลอดภัยที่ผู้รับเหมาต้องมีส่วนร่วม กับ KSL
6. วิธีปฏิบัติ การแต่งกายเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯ
7. รายการเอกสารด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท / หจก. : *.....

ชื่องาน/กิจกรรมที่ทำ : .

ระยะเวลา (วันที่ทำงาน

ลงชื่อผู้รับเอกสาร : *.....

(.....)

คำชี้แจง

สำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต้องทราบ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

1) ก่อนจะเข้าปฏิบัติงาน

1.1 ทำสัญญาการว่าจ้างตามงานที่จะเข้าปฏิบัติ

1.2 ต้องจัดให้มี จป.ระดับเทคนิค หรือระดับเทคนิคชั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นตัวแทนในการประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ

1.3 ทำเงื่อนไขการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ใบอนุญาตในการทำงาน Work Permit)

1.4 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและพนักงานทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมกฎระเบียบ เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและระบบอื่นๆ ของบริษัทก่อนเข้าปฏิบัติงาน

1.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทฯ

2) ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน

2.1 ต้องปฏิบัติตามประกาศระเบียบและข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในบริษัท

2.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในใบอนุญาตในการทำงาน (Work Permit) ตามข้อ1.3 ทุกข้อ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทสามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน (เบรคงาน) จนกว่าจะทำการแก้ไขเสร็จ (การสั่งหยุดจะไม่เกี่ยวกับวันถึงกำหนดเสร็จตามสัญญา และผู้รับเหมาจะอ้างว่างานไม่เสร็จตามสัญญาเพราะเจ้าหน้าที่บริษัทสั่งหยุดงานไม่ได้)

2.3 ในระหว่างที่ท่านเข้าปฏิบัติงานจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทควบคุมการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.4 งานที่มีความเสี่ยงอันตราย เช่นงานในที่สูง งานเชื่อม คัด เจียร์ และงานอื่นๆที่เสี่ยงท่านจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เช่น รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย , กระบังหน้าป้องกันอันตรายจากงานเชื่อมและอุปกรณ์อื่นๆ

2.5 เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จะนำเข้าปฏิบัติงานต้องมีสภาพที่ปลอดภัย เช่น มีการ์ด สายไฟมีฉนวน, เต้าเสียบอยู่ในสภาพเรียบร้อย, ถังแก๊สหรือภาชนะบรรจุความดันมีการกันล้มกระแทก เป็นต้น

2.6 มีการกั้นบริเวณและเตือนอันตรายต่อผู้เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

2.7 จัดให้มีหัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2.8 หากเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีพิพาทตามกฎหมายผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ภาคผนวก 5ข

การขออนุญาตส่งกำจัดและขอกักเก็บสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	141.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	87.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	22.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	70.000	083	5400700001163	
5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	70.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	66.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	26.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	78.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	113.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	65.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	65.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	20.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	166.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	16.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	251.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	73.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	60.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	120.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	20.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	40.000	083	3400900619423	
21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	108.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	47.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	64.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	93.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	71.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	24.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	48.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	145.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	162.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	199.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	31.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	88.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	26.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	58.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	65.000	083	3400700871714	
36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	187.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	35.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	77.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	112.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	297.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	37.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	102.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	20.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	43.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	25.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	193.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	40.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	48.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	259.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	216.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	43.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	59.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	23.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 27 มกราคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ
031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ
032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
033 นำบรรจุภัณฑ์กลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ ให้ระบุ
041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery)โดยตรงในเตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator)เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง
043 เผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาไฟ (slove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)
044 ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
045 ทำวัสดุผสม (material blending) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) ระบุปลายทาง
046 ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ (use as fuel blending for energy recovery) ระบุปลายทาง
047 ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
048 ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรง ในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)
057 เข้ากระบวนการคืนสภาพทรายหล่อแบบที่ใช้งานแล้ว (spent green sand / no bake sand regeneration)
059 นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่น ๆ กลับคืนมาใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ระบุ
061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical biological treatment)
062 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้กิจชีวภาพหรือกิจไฮโดรเจนเป็นพลังงาน
063 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หรือบำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)
065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)
066 เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)
067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)
068 ปรับเสถียรหรือตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material)
069 ใช้วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ
071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)
073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
074 เผาทำลาย (burn for destruction) ในเตาเผาขยะชุมชน หรือเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)
076 เผาทำลายร่วมในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln)
077 อัดฉีดลงปอโย่ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล (deep well or underground injection; sea-bed insertion)

051 เข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (solvent reclamation/regeneration)
052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่ (reclamation/regeneration of metal and metal compounds)
053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (acid/base regeneration)
054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst regeneration)
055 เข้ากระบวนการคืนสภาพ ถ่านกัมมันต์ใช้งานแล้ว (spent activated carbon regeneration)
056 เข้ากระบวนการคืนสภาพเรซินหรือเมมเบรนที่ใช้งานแล้ว (spent resin or membrane regeneration)
079 กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ (other disposal methods) ให้ระบุ
081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (collect and export)
082 ถมทะเลหรือที่ลุ่ม (land reclamation) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
083 หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
084 ทาอาหารสัตว์ (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
085 ศึกษา วิจัยและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในลักษณะโครงการนำร่องเท่านั้น

เหตุผลกรณีอื่นๆ

01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ นำบัด/ กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
02 วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขยาย
07 ไปเข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2566

เหตุผลการไม่อนุญาต

99 อื่นๆ ระบุ.....

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ดังนี้

11 สำเนาในอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้ที่ผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/บำบัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
22 รหัสประเภทหรือชนิดหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไม่ถูกต้อง
23 รหัสการจัดการไม่ถูกต้อง
24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
25 เอกสารปอมุลความปลอดภัย

หมายเหตุ

- กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้
- หากท่านจงใจฝ่าฝืนนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	141.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	87.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	22.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	70.000	083	5400700001163	
5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	70.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	66.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	26.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	78.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	53.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900619423	
21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700871714	
36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601725	

53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700001163	
5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	60.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	65.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	65.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	20.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	166.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	16.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900619423	
21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700871714	
36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700001163	
5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	120.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	30.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	30.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	30.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	20.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	40.000	083	3400900619423	
21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	50.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	47.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	34.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	50.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	24.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	20.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700871714	
36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700001163	

5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	131.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	43.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	30.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	90.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900619423	
21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	58.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	30.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	20.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	60.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	16.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	50.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	25.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	50.000	083	3400700871714	
36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700001163	
5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900619423	

21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	50.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	50.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	26.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	25.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700871714	
36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	50.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	35.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	50.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	50.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	10.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	90.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700001163	
5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900619423	
21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700871714	

36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	27.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700001163	
5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900619423	
21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700871714	
36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900126401	

52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700001163	
5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900619423	
21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	8.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700871714	
36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	20.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700001163	
5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900619423	
21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700871714	
36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700001163	

5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900619423	
21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	25.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700871714	
36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700001163	
5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900619423	

21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700871714	
36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3720
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10400000825489
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	4409900007866	
2	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700089544	
3	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700326872	
4	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700001163	
5	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400700006041	
6	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700428225	
7	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	5400900057855	
8	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	34007400643614	
9	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3410500072575	
10	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400700547551	
11	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400900344939	
12	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	340070086933	
13	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3400101002531	
14	100101	เถ้าหนัก (Bottom Ash)	0.000	083	3401000587798	
15	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700438981	
16	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400101385014	
17	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700535102	
18	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400800280980	
19	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	5400799010089	
20	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900619423	
21	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700601601	
22	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700462521	
23	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700023306	
24	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	23.000	083	3400700643614	
25	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	71.000	083	3400700434501	
26	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700136593	
27	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	28.000	083	3401900184541	
28	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3730500128276	
29	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	22.000	083	1410500075403	
30	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	44.000	083	3400700845772	
31	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900261189	
32	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900580888	
33	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900297809	
34	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	8.000	083	3400900489279	
35	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400700871714	

36	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	62.000	083	3400700521942	
37	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3400900310953	
38	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900294304	
39	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	7.000	083	1400900195490	
40	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	157.000	083	3400700481185	
41	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	27.000	083	3400700650149	
42	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	12.000	083	3401900295921	
43	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	0.000	083	3401900106001	
44	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	43.000	083	3400100684298	
45	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	25.000	083	3400700507958	
46	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	193.000	083	3409900385145	
47	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	40.000	083	3400900438887	
48	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	48.000	083	5400999002241	
49	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	15.000	083	3400100741071	
50	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	259.000	083	3400700525255	
51	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	216.000	083	3401900126401	
52	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	43.000	083	3400700601725	
53	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	59.000	083	3400900430266	
54	100101	ขี้เถ้า (Bottom Ash)	23.000	083	3401200480369	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบ กย.๒

เลขที่อ้างอิง 0 40 0768 039711 0 N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำพองขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง) เลขทะเบียนโรงงาน : 40420006525572

สถานที่ตั้งโรงงาน : 255/1-2 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

[redacted] -7813 ขก ขก พาหนะที่ใช้ : รถพ่วง

ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : โรงไฟฟ้าน้ำพองขอนแก่น เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10400000825489

สถานที่ตั้ง : 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	กากอ้อย	020499	รถบรรทุก	1	22,300.19

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 22,300.19 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 22,300.19 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 08/07/2568
เวลาที่ส่งมอบ :

อียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

วันที่ :

และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10400000825489

ขนส่งจากจังหวัด : ขก มายังจังหวัด : ขอนแก่น
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง :
เวลาที่มาถึง :

ระบุข้างต้น
ปริมาณที่รับมอบ : 22,300.19 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : เวลาที่มอบ :
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :
ปริมาณคงเหลือ : ตัน
[ ] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

น

(ส่วนที่ ๗)

เลขที่อ้างอิง 0-40-0968 020584-0-N

แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง) เลขทะเบียนโรงงาน : 40420006525572

สถานที่ตั้งโรงงาน : 255/1-2 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

[redacted]813 ชกพาหนะที่ใช้ : รถพ่วง

ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10400000825489

สถานที่ตั้ง : 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	กากอ้อย	020499	รถบรรทุก	1	38,696.08

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 38,696.08 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม

ปริมาณที่ส่งมอบ : 38,696.08 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 04/09/2568
เวลาที่ส่งมอบ :

[redacted]

อียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

วันที่ :

และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10400000825489

ขนส่งจากจังหวัด : เลย มายังจังหวัด : ขอนแก่น
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง : 5/4/68
เวลาที่มาถึง :

ระบุข้างต้น

ปริมาณที่รับมอบ : 38,696.08 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 5/4/68 เวลาที่มอบ :
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :
ปริมาณคงเหลือ : ตัน
[ ] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

น

(ส่วนที่ ๗)

เลขที่อ้างอิง 0-40-1068-016274-0-N

แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง) เลขทะเบียนโรงงาน : 40420006525572

สถานที่ตั้งโรงงาน : 255/1-2 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

[redacted]n84-7813 ชกพาหนะที่ใช้ : รถพ่วง

ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10400000825489

สถานที่ตั้ง : 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	กากอ้อย	020499	รถบรรทุก	1	35,600.27

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 35,600.27 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : เกศรินทร์ ช้างอินทร์ ลายมือชื่อ : [redacted] วันที่ :

ปริมาณที่ส่งมอบ : 35,600.27 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 04/10/2568
เวลาที่ส่งมอบ :

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

[redacted]

ที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

๓ ผู้รับดำเนินการ

เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10400000825489

ขนส่งจากจังหวัด : เลย มายังจังหวัด : ขอนแก่น
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง :
เวลาที่มาถึง :

ปริมาณที่รับมอบ : 35,600.27 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : เวลาที่มอบ :
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :
ปริมาณคงเหลือ : ตัน
[ ] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

ที่ ๗)

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 0 40 1168 007714 0 N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (สาขาวังสะพุง) เลขทะเบียนโรงงาน : 40420006525572

สถานที่ตั้งโรงงาน : 255/1-2 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

[redacted] : ขก84-7787/ขก84-7813 ขกพาหนะที่ใช้ : รถพ่วง

[redacted]อนแก่น ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10400000825489

สถานที่ตั้ง : 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	กากอ้อย	020499	รถบรรทุก	1	37,705.38

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 37,705.38 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม

ปริมาณที่ส่งมอบ : 37,705.38 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 03/11/2568
เวลาที่ส่งมอบ :

[redacted]

[redacted]ายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted]ที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง

วันที่ :

[redacted]ที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

[redacted] เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10400000825489

[redacted] ขนส่งจากจังหวัด : เลย มายังจังหวัด : ขอนแก่น
ใช้ระยะเวลา : 1 วัน
วันที่มาถึง :
เวลาที่มาถึง :

[redacted]ตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่รับมอบ : 37,705.38 ตัน
[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 4/11/68 เวลาที่มอบ :
[redacted]ที่ : 4/11/68 [ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

[redacted] ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ :
ปริมาณคงเหลือ : ตัน
[redacted]ที่ : [ ] ภาพถ่ายแจกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

[redacted]ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

[redacted]บุข้างต้น

[redacted]ทแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ภาคผนวก 6ข

เอกสารอบรมความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถ

การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ในโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

ความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะ

- ในเขตโรงงาน ขับความเร็ว<u>ไม่เกิน 20 กม./ชั่วโมง</u>
- ห้ามเปิดผ้าคลุมก่อนถึงสถานที่ลง
- กระบะและผ้าคลุมต้องมีสภาพสมบูรณ์สิ่งของที่บรรทุกต้องไม่หกหล่น
- หลังลงสิ่งของต้องทำความสะอาด ณ จุดที่กำหนดให้ก่อนออกนอกบริเวณพื้นที่โรงงาน
- ตรวจเช็คบริเวณรอบรถก่อนออกตัวว่ามีคนอยู่ใกล้เคียงหรือไม่ก่อนออกรถ
- ใช้ไม้หมอนหรือหมอนหนุนล้อทุกครั้งที่ทำการจอดหรือหยุดรถทุกครั้ง

- <u>รถทุกคันต้องได้รับการตรวจสอบจาก รปภ. ก่อนเข้า-ออกจากโรงงาน</u>
- <u>ฝ่าฝืน รายงานบริษัทต้นสังกัดทุกคัน</u>

ความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะ

- ปิดคลุมรถบรรทุกทุกครั้งที่เข้า-ออกในพื้นที่โรงงาน

ความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะ

- การใช้ไม้หมอนหรือหมอนหนุนล้อรถทุกครั้งที่พนักงานขับรถลงจากตัวรถ



ความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะ

- พิจารณาการยืนบนกองไม้และความลาดชันไม่ควรเกิน 35 องศา

ความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะ

- พิจารณาการยืนบนกองไม้และความลาดชันไม่ควรเกิน 35 องศา



ความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะ

- แบบตรวจเช็ครถ

Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited	แบบตรวจสอบความปลอดภัยรถแทรกเตอร์ (Bulldozer)	Revision no : Effective date : Page : 1 of 1



การตรวจสอบความปลอดภัยรถแทรกเตอร์ (Bulldozer) ก่อนเริ่มทำงาน

หน่วยงาน (Project) : รุ่นเครื่องมือ (Model) :

ช่าง (Contractor) : ตำแหน่ง (Position) :

สังกัด (Section) : โทรศัพท์ (Mobile) :

ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ (Bulldozer)

1. พนง ขับรถแทรกเตอร์ ต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยจาก จป วิชาชีพ แล้วเท่านั้น
2. การตรวจสอบ, แก้ไขหรือซ่อมบำรุงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และช่างที่ชำนาญงานเท่านั้น
3. พื้นที่ทำงานต้องราบสม่ำเสมอ ไม่ทำให้รถไม่มีเสถียรภาพ
4. ปฏิบัติตามสัญญาณมืออย่างถูกต้อง และห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในสิ่งแวดล้อมทำงาน
5. ห้ามพนักงานขับแทรกเตอร์ออกจากที่บังคับ ขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน
6. เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ให้ดับเครื่องยนต์ และถอดกุญแจออกด้วย

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ | **วิธีการตรวจสอบ** | ✓ = ปลอดภัย | × = ชำรุด (ต้องซ่อมแก้ไขเร่งด่วน) | O = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	วันที่ / เดือน																													หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	เครื่องยนต์	ตรวจสอบการสตาร์ท, ไอเสีย, ควันดำ , แบตเตอรี่																																
2	ระบบการทำงาน	ตรวจระบบไฮดรอลิค, น้ำมัน, แบตเตอรี่																																
3	ระบบคลัช, เฟือง	ตรวจสอบเฟือง, คลัช การหล่อลื่น จาระบี																																
4	ระบบเกียร์	ตรวจสอบมอเตอร์ของล้อ, โบล์ท, น็อต, เกียร์,จาระบี																																
5	ระบบเบรครถ	ตรวจสอบผ้าเบรค, คลัช																																

ความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะ

- แบบตรวจเช็ครถ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

การลงโทษ

การลงโทษในกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎบริษัทฯ

พนักงานบริษัท และหรือพนักงานของผู้รับเหมา ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัท ถือว่ามีความผิด ตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยของบริษัท ฯ ซึ่งจะได้รับโทษว่า กล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ ปลดออกจากงาน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายแรงงาน (พ.ร.บ. แรงงาน ปี 2541)

กรณีเกิดอุบัติเหตุกับผู้รับเหมา

- กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานภายในพื้นที่บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ก็ตามกับพนักงานภายในสังกัดของท่าน ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทต้นสังกัดนั้นๆ โดยทางบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทุกกรณี เนื่องจากถือว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ จนก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานขึ้น
- กรณีที่ผู้รับเหมาหรือพนักงานในสังกัดของท่านทำให้ทรัพย์สิน บุคคลหรือกระบวนการผลิตเกิดความล่าช้า เสียหายหรือมีการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุกับทางบริษัทโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่นท่านจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาชอนแก่น จำกัด	แบบฟอร์ม ทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายใน	หมายเลขเอกสาร : KKP-FP-HR01-03 วันที่บังคับใช้ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 ครั้งที่แก้ไข : 00 หน้า : 1/1

หัวข้อการฝึกอบรม : อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วิทยากร : 1. อิสก ชมโนนะ 2. สุรินา ไชยหาดง

วันที่ฝึกอบรม : 21/12/58 รุ่นที่ 1

สถานที่ : ห้องประชุม

ลำดับ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผนก	ลงชื่อเข้าฝึกอบรม		ผลการประเมิน	
					เช้า	บ่าย	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1							/	
2							/	
3							/	
4							/	
5							/	
6							/	
7							/	
8							/	
9							/	
10							/	
11							/	
12							/	
13							/	
14							/	
15							/	
16							/	
17							/	
18							/	
19							/	
20							/	
21							/	
22								
23								
24								
						รวม	21	

KHON KAEN SUGAR POWER PLANT CO.,LTD.
43 Moo 10 Nampong-Kranuai Rd., Nampong Khonkaen 40140

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
43 หมู่ 10 ถนนน้ำพอง-กระนวน อ. น้ำพอง จ.ขอนแก่น40140

ประกาศ

เรื่อง รถบรรทุกและยานพาหนะขนส่งเชื้อเพลิง

- ในเขตโรงงาน ขับความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชั่วโมง
- ห้ามเปิดผ้าคลุมก่อนถึงสถานที่จัดเตรียมไว้สำหรับลงกากอ้อย/ไม้สับ
- ต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อมีการขึ้นบนตัวรถบรรทุกหรือเมื่อมีการขึ้นที่สูงตั้งแต่ 2 m. ขึ้นไป

- กระบะและผ้าคลุมต้องมีสภาพสมบูรณ์กากอ้อย/ไม้สับไม่หกหล่น
- ตรวจเช็คบริเวณรอบรถก่อนออกตัวว่ามีคนอยู่ใกล้เคียงหรือไม่ก่อนออกรถ
- ใช้ไม้หมอนหรือหมอนหนุนล้อทุกครั้งที่ทำการจอดหรือหยุดรถทุกครั้ง
- หลังลงกากอ้อย/ไม้สับ ต้องทำความสะอาดกระบะก่อนออกนอกบริเวณพื้นที่โรงงาน
- รถทุกคันต้องได้รับการตรวจสอบจาก รปภ. ก่อนเข้า-ออกจากโรงงาน
- ฝ่าฝืน รายงานบริษัทฯ ต้นสังกัดทุกคัน
- ห้าม รับประทานอาหารในพื้นที่บริษัทฯ เด็ดขาดยกเว้นในพื้นที่โรงอาหารหรือลานจอดรถและจัดเก็บให้เรียบร้อย

- ห้าม สูบบุหรี่/ก่อให้เกิดประกายไฟภายในพื้นที่บริษัทฯ เด็ดขาด ยกเว้นสูบบุหรี่ในจุดที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
- ห้ามนำสารเสพติด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ การพนันใดๆในพื้นที่บริษัทฯ
- ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาอย่างเคร่งครัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ผู้อำนวยการโรงงาน เคเคพี น้ำพอง

อบรมความปลอดภัยจราจร

KSL Group (น้ำพอง) จัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย เตรียมความพร้อมรับฤดูหีบ 2568/2569

วันที่ 24 พ.ย. 68 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL Group สาขาน้ำพอง นำโดยนายคมสัน วังศรี ผู้อำนวยการกลุ่มโรงงาน เคเอสแอล น้ำพอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม จัดอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย โดยเชิญนายพชร บุญโท หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขา อ.น้ำพอง และ พ.ต.ต.นพรัตน์ กรองไตร สวป.สภ.น้ำพอง พร้อมชุดจราจรตำรวจจราจร สภ.อ.น้ำพอง มาร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานใหม่ชั้น 2 โดยบรรยายแนวปฏิบัติและข้อบังคับตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้กับพนักงานรวมไปถึงผู้ขับรถบรรทุกอ้อย เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ และวินัยจราจร อันนำไปสู่การลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานในฤดูหีบ 2568/2569

อบรมความปลอดภัยจราจร

วันที่ 11 ธันวาคม 2568 หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.) อบรมความปลอดภัยพนักงานและผู้รับเหมาขับรถบรรทุกเชื้อเพลิง/ขี้เถ้า เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ และวินัยจราจร อันนำไปสู่การลด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่

อบรมความปลอดภัยจราจร

วันที่ 12 ธันวาคม 2568 หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.) อบรมความปลอดภัยพนักงานและผู้รับเหมาขับรถบรรทุกเชื้อเพลิง/ขี้เถ้า เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ และวินัยจราจร อันนำไปสู่การลด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่