ภาคผนวก ค6

เอกสารตรวจสอบตู้สายดับเพลิง Fire hose Cabinet



EASTIN
ZAN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-B-03 (Front of Fire St.) 3

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย		✓											
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว		✓											
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง		✓											
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม		✓											
	การทดสอบทั่วไป		✓											
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

14/02/25

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-B-04 (_____)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย		✓											
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว		✓											
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง		✓											
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม		✓											
	การทดสอบทั่วไป		✓											
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

14/09/25

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- B-02 (Front of Fire St.) 2

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย													
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว													
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง													
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม													
	การทดสอบทั่วไป													
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		✓	✓					✓	✓		✓		✓	

EASTIN GRAND HOTEL SATHORN

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-B-01 (Front of Fire St.) 1

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย		✓											
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว		✓											
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง		✓											
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม		✓											
	การทดสอบทั่วไป		✓											
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		✓	✓					✓	✓				✓	

14/02/25

EASTIN HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC--B-05 (Front of Fire)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ความสะอาดของระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพวาล์ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย		/											
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว		/											
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง		/											
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม		/											
	การทดสอบทั่วไป		/											
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพดี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Inspector	[redacted]													

14/02/25

EASTIN HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- G-02 (Front of Fire St 2

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย			✓										
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว			✓										
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง			✓										
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม			✓										
	การทดสอบทั่วไป			✓										
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					

16/03/25

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-G-03 (Front of Fire 3/) 3

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย			✓										
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว			✓										
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง			✓										
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม			✓										
	การทดสอบทั่วไป			✓										
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

16/03/25

EASTIN
ZEN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- G-01 (Front of Fire St.)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย			✓										
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว			✓										
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง			✓										
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม			✓										
	การทดสอบทั่วไป			✓										
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

16/07/25

EASTIN THAI HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- 1-01 (Front of Fire St.) 1

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย													
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว													
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง													
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม													
	การทดสอบทั่วไป													
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- 1-03 (Front of Fire St 3)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย													
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว													
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง													
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม													
	การทดสอบทั่วไป													
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- 1-02 (Front of Fire St.) 2

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย													
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว													
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง													
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม													
	การทดสอบทั่วไป													
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-2-02 (Front of Fire St 2)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย				✓									
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว				✓									
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง				X									จุดข้อต่อสายแตก
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม				✓									
	การทดสอบทั่วไป				✓									
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

25/04/26

EASTIN HAN HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC--2-03 (Front of Fire Stg)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย				✓									
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว				✓									
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง				X									
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม				✓									
	การทดสอบทั่วไป				✓									
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector			+						+					

[redacted]

25/04/25

EASTIN HAN HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC--2-01 (Front of Fire St.) 1

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย				✓									
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว				✓									
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง				✓									
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม				✓									
	การทดสอบทั่วไป				✓									
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

25/04/26

EASTIN HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- 3-01 (Front of Fire St.) 1

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย					✓								
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว					✓								
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง					✓								
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม					✓								
	การทดสอบทั่วไป					✓								
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

17/07/25

EASTIN HAN HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC--3-03 (Front of Fire St.)3

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย					✓								
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว					✓								
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง					✓								
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม					✓								
	การทดสอบทั่วไป					✓								
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

17/05/25

EASTIN GRAND HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-4-03 (Front of Fire St) 3

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย						✓							
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว						✓							
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง						✓							
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม						✓							
	การทดสอบทั่วไป						✓							
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

18/06/25

EASTIN GRAND HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-4-02 (Front of Fire St) 2

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย						✓							
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว						✓							
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง						✓							
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม						✓							
	การทดสอบทั่วไป						✓							
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

18/06/25

EASTIN HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-A-01 (Front of Fire St.) 1

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย						✓							
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว						✓							
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง						✓							
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม						✓							
	การทดสอบทั่วไป						✓							
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

18/6/25

EASTIN
HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- B-01 (Front of Fire St.) 1

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย							✓						
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว							✓						
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง							✓						
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม							✓						
	การทดสอบทั่วไป							✓						
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

17/07/25

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- 5-02 (Front of Fire St) 2

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย							✓						
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว							✓						
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง							✓						
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม							✓						
	การทดสอบทั่วไป							✓						
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		+	+					+	+					

[redacted]

17/07/25

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- B-03 (Front of Fire St.)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย							✓						
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว							✓						
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง							✓						
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม							✓						
	การทดสอบทั่วไป							✓						
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

17/07/25

EASTIN
THANI HOTEL
KHAO YAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-b-03 (Front of Fire St) 3

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย								✓					
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว								✓					
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง								✓					
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม								✓					
	การทดสอบทั่วไป								✓					
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

08/08/25

EASTIN

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- b-02 (Front of Fire St) 2

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย								✓					
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว								✓					
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง								✓					
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม								✓					
	การทดสอบทั่วไป								✓					
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

25/08/25

EASTIN GRAND HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- b-01 (Front of Fire St.) 1

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย								✓					
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว								✓					
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง								✓					
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม								✓					
	การทดสอบทั่วไป								✓					
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

08/08/25

EASTIN GRAND HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-7-01 (Front of Fire St 1)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย									✓				
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว									✓				
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง									✓				
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม									✓				
	การทดสอบทั่วไป									✓				
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

EASTIN YAN HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-7-02 (Front of Fire St.) 2

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย									✓				
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว									✓				
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง									✓				
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม									✓				
	การทดสอบทั่วไป									✓				
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

EASTIN GRAND HOTEL CHIANG RAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-7-03 (Front of Fire St.)3

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย									✓				
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว									✓				
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง									✓				
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม									✓				
	การทดสอบทั่วไป									✓				
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

19/08/25

EASTIN
EAN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- B-03 (Front of Fire 813

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย										✓			
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว										✓			
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง										✓			
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม										✓			
	การทดสอบทั่วไป										✓			
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

26-10-25

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-8-02 (Front of Fire St.)2

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย										✓			
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว										✓			
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง										✓			
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม										✓			
	การทดสอบทั่วไป										✓			
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

24-10-25

EASTIN
ZEN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-8-01 (Front of Fire Sh1

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย										✓			
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว										✓			
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง										✓			
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม										✓			
	การทดสอบทั่วไป										✓			
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

24-10-25

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-9-01 (Front of Fire St.)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย											✓		
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว											✓		
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง											✓		
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม											✓		
	การทดสอบทั่วไป											✓		
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

15/11/25

EASTIN GRAND HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- 9-02 (Front of Five 5/2)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย											✓		
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว											✓		
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง											✓		
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม											✓		
	การทดสอบทั่วไป											✓		
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

15/11/25

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-- 9-03 (Front of Fire St3)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย											✓		
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว											✓		
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง											✓		
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม											✓		
	การทดสอบทั่วไป											✓		
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector		[redacted]												

15/11/25

EASTIN GRAND HOTEL CHIANG MAI

FIRE HOSE CABINET MONTHLY INSPECTION 2025 FHC-10-01 (Front of Fire)

Topic Checking	Item Checking	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Remark
ท่อส่งน้ำหลัก	ท่อมีรอยเชื่อมที่ทนทาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ความสะอาดของระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อและสายยาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
สายดับเพลิง และม้วนสายดับเพลิง	ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดีมีรอยแตกแห้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ข้อต่อเชื่อมกับท่อมีความทนทาน ดึงง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพหรือหัวฉีดน้ำชำรุด ดึงออกได้ง่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การทดสอบการฉีดน้ำ	วาล์วเปิดและปิดง่าย													
	ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว													
	ไม่มีการรั่วไหลจากสายยางดับเพลิง/ม้วนสายยาง													
	ระดับแรงดันน้ำอยู่ในระดับที่เหมาะสม													
	การทดสอบทั่วไป													
การดูแลรักษาหลังการใช้งาน	การเก็บรักษาให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ม้วนสายยางถูกจัดเก็บให้เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวฉีดน้ำ	สภาพดี-ไม่แตก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ถังดับเพลิง	บัตรถูกตรวจสอบแล้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สภาพดี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
หัวรับน้ำดับเพลิง	โซ่ / ฝาครอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Inspector	[redacted]													

ภาคผนวก ค7


เอกสารตรวจสอบตู้และสายส่งน้ำดับเพลิง



EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 17 July 2025

FHC- 5 - 1 Location: FL.5 ST1 Time 14.00Hrs. 17-ก.ค.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) แรงดันน้ำดับเพลิง	N/A		

Remark. อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน

Testing By : Prasit Inta / Khun Adipoong Pareesen
(Security Supervisor) (Security Supervisor)

Date: 17 July 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 17 July 2025

FHC- 5 - 2 Location: Fire man Lift **Time 14.00Hrs.** **17-ก.ค.-25**

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) แรงดันน้ำดับเพลิง	N/A		

Remark. อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน

Testing By : Prasit Inta / Khun Adipoong Pareesen
(Security Supervisor) (Security Supervisor)

Date: 17 July 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 17 July 2025

FHC- 5 - 3 Location: ST2 Time 14.00Hrs. 17-ก.ค.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) แรงดันน้ำดับเพลิง	N/A		

Remark. อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน

Testing By : Prasit Inta / Khun Adipoong Pareesen
(Security Supervisor) (Security Supervisor)

Date: 17 July 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 08 August 2025

FHC- 6 - 1 Location: FL.6 ST1 Time 14.00Hrs. 08-ส.ค.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) แรงดันน้ำดับเพลิง	N/A		

Remark. อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน


Testing By : Prasit Inta / Khun Adipoong Pareesen
(Security Supervisor) (Security Supervisor)

Date: 08 August 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 08 August 2025

FHC- 6 - 2 Location: Fire man Lift **Time 14.00Hrs.** **08-ส.ค.-25**

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) แรงดันน้ำดับเพลิง	N/A		

Remark. อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน

Testing By : Prasit Inta / Khun Adipoong Pareesen
(Security Supervisor) (Security Supervisor)

Date: 08 August 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 08 August 2025

FHC- 6 - 3 Location: ST2 Time 14.00Hrs. 08-ส.ค.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) แรงดันน้ำดับเพลิง	N/A		

Remark. อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน

Testing By : Prasit Inta / Khun Adipoong Pareesen
(Security Supervisor) (Security Supervisor)

Date: 08 August 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 13 September 2025

FHC- 7 - 1 Location: ST1 Time 14.30Hrs. **13-ก.ย.-25**

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) แรงดันน้ำดับเพลิง	N/A		

Remark. อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน

Testing By : Pratchayarat Thongdee / Khun Adipoong Pareesen
(Security Officer) (Security Supervisor)

Date: 13 September 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 13 September 2025

FHC- 7 - 2 Location: Fire man Lift **Time 14.30Hrs.** **13-ก.ย.-25**

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) แรงดันน้ำดับเพลิง	N/A		

Remark. อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน

Testing By : Pratchayarat Thongdee / Khun Adipoong Pareesen
(Security Officer) (Security Supervisor)

Date: 13 September 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 13 September 2025

FHC- 7 - 3 Location: ST2 Time 14.30Hrs. **13-ก.ย.-25**

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) แรงดันน้ำดับเพลิง	N/A		

Remark. อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน

Testing By : Pratchayarat Thongdee / Khun Adipoong Pareesen
(Security Officer) (Security Supervisor)

Date: 13 September 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 26 October 2025

FHC- 8 - 1 Location: ST1 Time 15.00Hrs. 26-ต.ค.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) **แรงดันน้ำดับเพลิง**	N/A		

Remark. **อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน**

Testing By : Banbhot Sunyaphap / Khun Supanut Sikanta
(Security Officer) (Security Officer)

Date: 26 October 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 26 October 2025

FHC- 8 - 2 Location: Fire man Lift Time 15.00Hrs. 26-ต.ค.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) **แรงดันน้ำดับเพลิง**	N/A		

Remark. **อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน**

Testing By : Banbhot Sunyaphap / Khun Supanut Sikanta
(Security Officer) (Security Officer)

Date: 26 October 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 26 October 2025

FHC- 8 - 3 Location: ST2 Time 15.00Hrs. 26-ต.ค.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) **แรงดันน้ำดับเพลิง**	N/A		

Remark. **อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน**

Testing By : Banbhot Sunyaphap / Khun Supanut Sikanta
(Security Officer) (Security Officer)

Date: 26 October 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 15 November 2025

FHC- 9 - 1 Location: ST1 Time 14.00Hrs. 15-พ.ย.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) **แรงดันน้ำดับเพลิง**	N/A		

Remark. **อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน**

Testing By : Banbhot Sunyaphap / Khun Adipong Pareesen
(Security Officer) (Security Supervisor)

Date: 15 November 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 15 November 2025

FHC- 9 - 2 Location: Fire mam Lift Time 14.00Hrs. 15-พ.ย.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) **แรงดันน้ำดับเพลิง**	N/A		

Remark. **อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน**

Testing By : Banbhot Sunyaphap / Khun Adipong Pareesen
(Security Officer) (Security Supervisor)

Date: 15 November 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 15 November 2025

FHC- 9 - 3 Location: ST2 Time 14.00Hrs. 15-พ.ย.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) **แรงดันน้ำดับเพลิง**	N/A		

Remark. **อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน**

Testing By : Banbhot Sunyaphap / Khun Adipong Pareesen
(Security Officer) (Security Supervisor)

Date: 15 November 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 15 November 2025

FHC- 1 - 3 Location: Fire Man Lift Time 14.00Hrs. 13-ธ.ค.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) **แรงดันน้ำดับเพลิง**	N/A		

Remark. **อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน**

Testing By : Prasit Inta /
(Security Supervisor)

Khun Adipong Pareesen
(Security Supervisor)

Date: 13 December 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

Fire Hose Cabinet Testing On 15 November 2025

FHC- 10 Location: Roof top ST2 Time 14.00Hrs. 13-ธ.ค.-25

No.	Topic Checking	Item Checking	FHC-M-2		Picture	Remark
			Yes	No		
1	Main pipe water supply	Pipe joint welder is durable / ข้อต่อท่อมีความทนทาน	/			
		Pipe system cleanness / ความสะอาดของระบบท่อ	/			
		No leakage from pipe system/ ไม่มีการรั่วไหลจากระบบท่อ	/			
		Valve condition / สภาพของวาล์ว	/			
		Joint connect with pipe and hose reel ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อและ สายดับเพลิง	/			
		Valve closed condition / สภาพของวาล์ว ขณะปิด	/			
		Valve opened condition / สภาพของวาล์ว ขณะเปิด	/			
2	Fire Hose & Fire reel	No damage / lacerate ไม่มีความเสียหาย / ฉีกขาด	/			
		Good condition no dry-crisp/ สภาพดีไม่แห้งกรอบ	/			
		Joint connect with water pipe is durable pull-out easily ข้อต่อเชื่อมต่อกับท่อน้ำมีความทนทานดึงออกได้ง่าย	/			
		Condition of water nozzle pull out easily สภาพของหัวฉีดน้ำดึงออกได้ง่าย	/			
3	Spray Testing	Valve easy to open and close / วาล์วเปิดและปิดง่าย	/			
		No leakage from valve / ไม่มีการรั่วไหลจากวาล์ว	/			
		No leakage from fire hose/reel ไม่มีการรั่วไหลจากสายดับเพลิง	/			
		Water pressure level by setting / ปรับระดับแรงดันน้ำได้	/			
4	Keeping after test	Keeping propery การเก็บสายหลังใช้งาน	/		Smoothly	
		Roll up propery การดึงสายเพื่อใช้งาน	/		Smoothly	
5	Nozzle	Good condition-not break / สภาพดีไม่แตกหักง่าย	/			
7	Hydrant	Chain / Cover ฝาครอบ และโซ่	/			

8	Water Pressure	Jockey Pump/(PSI) **แรงดันน้ำดับเพลิง**	N/A		

Remark. **อุปกรณ์ มีสภาพดี และไม่มีน้ำรั่วจาก วาวล์ และข้อต่อ ขณะใช้งาน**

Testing By : Prasit Inta / Khun Adipong Pareesen
(Security Supervisor) (Security Supervisor)

Date: 13 December 2025

ภาคผนวก ค8

เอกสารตรวจสอบตู้สำหรับเก็บชุดและอุปกรณ์ดับเพลิง



EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

Fire Fighting Cabinet Inspection in July 2025

NO.	Picture Referent	Descriptions	Quantity	Location	Remark
1		Fire Helmet	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
2		Hood	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
3		Fire fighting Suit	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
4			2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

5			Heat Resistant Gloves	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
6			Fire fighting Boots	2		Item good condition
7			Fire Blanket	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
8			Fire Exthiguisher	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
9			Fire Fighting Nozzles	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

10		Fire Hose 2.5"	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
11		Stretcher	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
12	 	SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
13		F- Key	5	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

14		Traffic baton	3	Fire Equipment Cabinet	1 Item good condition 2 items out of battery
15		Megaphone	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
16		Axe	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
		Reflective vest	6	Fire Equipment	Item good condition
17		Oxygen tank	1	Cabinet	Item good condition

Checked by: Mr. Banbhot Sunyaphap (Security Officer) 03/07/2025
Review by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) 06/07/2025

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

Fire Fighting Cabinet Inspection in August 2025

NO.	Picture Referent	Descriptions	Quantity	Location	Remark
1		Fire Helmet	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
2		Hood	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
3		Fire fighting Suit	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
4			2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

5			Heat Resistant Gloves	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
6			Fire fighting Boots	2		Item good condition
7			Fire Blanket	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
8			Fire Exthiguisher	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
9			Fire Fighting Nozzles	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

10		Fire Hose 2.5"	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
11		Stretcher	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
12	 	SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
13		F- Key	5	Fire Equipment Cabinet	Item good condition


14			Traffic baton	3	Fire Equipment Cabinet	1 Item good condition 2 items out of battery
15			Megaphone	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
16			Axe	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
			Reflective vest	6	Fire Equipment	Item good condition
17			Oxygen tank	1	Cabinet	Item good condition

Checked by: Mr. Banbhot Sunyaphap (Security Officer) 03/08/2025
Review by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) 06/08/2025


EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

Fire Fighting Cabinet Inspection in September 2025

NO.	Picture Referent	Descriptions	Quantity	Location	Remark
1		Fire Helmet	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
2		Hood	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
3		Fire fighting Suit	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
4			2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

5				Heat Resistant Gloves	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
6				Fire fighting Boots	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
7				Fire Blanket	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
8				Fire Exthiguisher (Co2 Type)	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
9				Fire Fighting Nozzles	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

10				Fire Hose 2.5"	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
11				Stretcher	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
12				SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
							
13				F- Key	5	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

14				Traffic baton	3	Fire Equipment Cabinet	1 Item good condition 2 items out of battery
15				Megaphone	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
16				Axe	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
				Reflective vest	6	Fire Equipment	Item good condition
17				Oxygen tank	1	Cabinet	Item good condition

Checked by: Mr. Prasit Inta **(Security Supervosor)** **05/09/2025**
Review by: Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **05/09/2025**

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

Fire Fighting Cabinet Inspection in October 2025

NO.	Picture Referent	Descriptions	Quantity	Location	Remark
1		Fire Helmet	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
2		Hood	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
3		Fire fighting Suit	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
4			2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

5		Heat Resistant Gloves	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
6		Fire fighting Boots	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
7		Fire Blanket	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
8		Fire Exthiguisher	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
9		Fire Fighting Nozzles	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

10		Fire Hose 2.5"	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
11		Stretcher	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
12	 	SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
13		F- Key	5	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

14		Traffic baton	3	Fire Equipment Cabinet	1 Item good condition 2 items out of battery
15		Megaphone	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
16		Axe	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
		Reflective vest	6	Fire Equipment	Item good condition
17		Oxygen tank	1	Cabinet	Item good condition

Checked by: Mr. Prasit Inta **(Security Supervosor)** **06/10/2025**
Review by: Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **06/10/2025**

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

Fire Fighting Cabinet Inspection in November 2025

NO.	Picture Referent	Descriptions	Quantity	Location	Remark
1		Fire Helmet	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
2		Hood	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
3		Fire fighting Suit	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
4			2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

5		Heat Resistant Gloves	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
6		Fire fighting Boots	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
7		Fire Blanket	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
8		Fire Exthiguisher	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
9		Fire Fighting Nozzles	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

10		Fire Hose 2.5"	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
11		Stretcher	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
12	 	SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
13		F- Key	5	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

14		Traffic baton	3	Fire Equipment Cabinet	1 Item good condition 2 items out of battery
15		Megaphone	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
16		Axe	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
		Reflective vest	6	Fire Equipment	Item good condition
17		Oxygen tank	1	Cabinet	Item good condition

Checked by: Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) 01/11/2025
Review by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) 03/11/2025

EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

Fire Fighting Cabinet Inspection in December 2025

NO.	Picture Referent	Descriptions	Quantity	Location	Remark
1		Fire Helmet	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
2		Hood	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
3		Fire fighting Suit	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
4			2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

5		Heat Resistant Gloves	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
6		Fire fighting Boots	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
7		Fire Blanket	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
8		Fire Exthiguisher	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
9		Fire Fighting Nozzles	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

10		Fire Hose 2.5"	2	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
11		Stretcher	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
12	 	SCBA (Self Contained Breathing Apparatus)	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
13		F- Key	5	Fire Equipment Cabinet	Item good condition

14		Traffic baton	3	Fire Equipment Cabinet	1 Item good condition 2 items out of battery
15		Megaphone	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
16		Axe	1	Fire Equipment Cabinet	Item good condition
		Reflective vest	6	Fire Equipment	Item good condition
17		Oxygen tank	1	Cabinet	Item good condition

Checked by: Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) 04/12/2025
Review by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) 06/12/2025

ภาคผนวก ค9

เอกสารการบำรุงรักษาไฟฉุกเฉินและไฟทางออก



Emergency lighting maintenance

Month. July
Year 2025

NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	Engineer Department	1	ปกติ				
2	Housekeeping Department	1	ปกติ				
3	Front Housekeeping Department	1	ปกติ				
4	Fianance&Accounting room	1	ปกติ				
5	Human Resources Department	1	ปกติ				
6	Staff Canteen	1	ปกติ				
7	Fire Pump room	1	ปกติ				
8	Unifrom room	1	ปกติ				
9	Car park 1(B5)	1	ปกติ				
10	Car park 2 Exit Door ST1(Kitchen)	1	ปกติ				
11	Car park 3(ข้างลิฟต์อาคาร3ชั้น)	1	ปกติ				
12	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)	1	ปกติ				
13	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				
	Floor G						
14	Opposite to the Security room	1	ปกติ				
15	Beside the Luggage roon	1	ปกติ				
16	Car park 1 G7	1	ปกติ				
17	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)	1	ปกติ				
18	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				
	Floor 1 st.						
19	Entrance Front Office	1	ปกติ				
20	Server room	1	ปกติ				
21	Reception Office	1	ปกติ				
22	Fire exit บันไดหนีไฟ(pool)	1	ปกติ				
23	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				
	Floor 2 nd.						
24	MDB room	1	ปกติ				
25	Generator room	1	ปกติ				
26	Fire exit บันไดหนีไฟ(pool)	1	ปกติ				
27	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				
	Floor 3 rd.						
28	Fire exit บันไดหนีไฟ(pool)	1	ปกติ				
29	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				

A=Normal ,B=Abnormal, C=Change battery, D=Waiting for spares

C **Battery เสื่อมสภาพ**

[redacted]

Emergency lighting maintenance

Month. July
Year 2025

No	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor 4 th.						
30	Fire exit บันไดหนีไฟ(pool)	1	ปกติ				
31	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				
	Floor 5 th.						
32	Fire exit บันไดหนีไฟ(pool)	1	ปกติ				
33	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				
	Floor 6 th.						
34	Fire exit บันไดหนีไฟ(pool)	1	ปกติ				
35	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				
	Floor 7 th.						
36	Fire exit บันไดหนีไฟ(pool)	1	ปกติ				
37	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				
	Floor 8 th.						
38	Fire exit บันไดหนีไฟ(pool)	1	ปกติ				
39	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				
	Floor 9 th.						
40	Fire exit บันไดหนีไฟ(pool)	1	ปกติ				
41	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				
	Rooftop						
42	Chiller room Front	1	ปกติ				
43	Chiller room Back	1	ปกติ				
44	Elevator room	1	ปกติ				
45	MATV room	1	ปกติ				
46	Fire exit บันไดหนีไฟ(pool)	1	ปกติ				
47	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)	1	ปกติ				

A=Normal ,B=Abnormal, C= Change battery, D= Waiting for spares

C **Battery เสื่อมสภาพ**

*Remark :

Check
Da

Emergency lighting maintenance

Month. August
Year 2025

EASTIN HOTEL CHIANG MAI

NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	Engineer Department	1					
2	Housekeeping Department	1	Normal				
3	Front Housekeeping Department	1	Normal				
4	Fianance&Accounting room	1	Normal				
5	Human Resources Department	1	Normal				
6	Staff Canteen	1	Normal				
7	Fire Pump room	1	Normal				
8	Unifrom room	1					
9	จุดคัดแยกชุดพนักงานส่งซัก	1	Normal				
10	Car park 1(B5)	1	Normal				
11	Car park 2 Exit Door ST1(Kitchen)	1	Normal				
12	Car park 3(ข้างลิฟต์อาคาร3ชั้น)	1		ABNomal			#ไฟดับแล้วดับ
13	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้นB-G	1					
14	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้นB-G	1	Normal				
	Floor G						
15	Opposite to the Security room	1	Normal				
16	Beside the Luggage roon	1	Normal				
17	Car park 1 G7	1	Normal				
18	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้นG-1	1		ABNomal			#ไฟดับแล้วดับ
19	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้นG-1	1		ABNomal			#ไฟดับแล้วดับ
	Floor 1 st.						
20	Entrance Front Office	1	Normal				
21	Server room	1		ABNomal			#ไฟกระพริบ
22	Reception Office	1	Normal				
23	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น1-2	1		ABNomal			#ไฟกระพริบ
24	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen) ชั้น1-2	1		ABNomal			#ไฟกระพริบ
	Floor 2 nd.						
25	MDB room	1	Normal				
26	Generator room	1					
27	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น2-3	1					
28	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น2-3	1	Normal				
	Floor 3 rd.						
29	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น3-4	1					
30	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น3-4	1	Normal				

A=Normal ,B=Abnormal, C=Change battery, D=Waiting for spares

C Battery เสื่อมสภาพ

Emergency lighting maintenance

Month. August
Year 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

No	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor 4 th.						
31	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น4-5	1	Normal				
32	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น4-5	1	Normal				#Change battery 26/08/2025
	Floor 5 th.						
33	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น5-6	1	Normal				
34	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น5-6	1	ABNomal				#ไฟกระพริบ-ดับ
	Floor 6 th.						
35	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น6-7	1	Normal				
36	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น6-7	1	Normal				
	Floor 7 th.						
37	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น7-8	1	Normal				#Change battery 26/08/2025
38	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น7-8	1	Normal				
	Floor 8 th.						
39	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น8-9	1	Normal				#Change battery 26/08/2025
40	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น8-9	1	Normal				#Change battery 26/08/2025
	Floor 9 th.						
41	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น9-10	1	Normal				#Change battery 26/08/2025
42	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น9-10	1	Normal				#Change battery 26/08/2025
	Rooftop						
43	Chiller room Front	1	Normal				
44	Chiller room Back	1	Normal				
45	Lift room	1	ABNomal				#ไฟไม่ติด
46	MATV room	1	Normal				

A=Normal ,B=Abnormal, C= Change battery, D= Waiting for spares

C	**Battery เสื่อมสภาพ**
*Remark :	C= 5 เครื่อง / D = 15 เครื่อง

*วางแผนติดตั้งเพามในห้องSecuruity&Reservation จำนวนห้องละ 1 ครื่อง

Change battery = 11 เครื่อง/ติดตั้งใหม่ 1 เครื่อง *อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนBattery จำนวน 8 เครื่อง

Check by _____ **Verify by Engineer Manager** [redacted]
Date _____ **Date** _____

Emergency lighting maintenance

Month. September
Year 2025

NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	Engineer Department	1	Normal				
2	Housekeeping Department	1	Normal				
3	Front Housekeeping Department	1	Normal				
4	Flanance&Accounting room	1	Normal				
5	Human Resources Department	1	Normal				
6	Staff Canteen	1	Normal				
7	Fire Pump room	1	Normal				
8	Unifrom room	1	Normal				
9	จุดคัดแยกชุดพนักงานส่งซัก	1	Normal				
10	Car park 1(B5)	1	Normal				
11	Car park 2 Exit Door ST1(Kitchen)	1	Normal				
12	Car park 3(ข้างลิฟต์อาคาร3ชั้น)	1					#เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
13	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้นB-G	1	Normal				
14	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้นB-G	1	Normal				
	Floor G						
15	Opposite to the Security room	1	Normal				
16	Beside the Luggage roon	1	Normal				
17	Car park 1 G7	1	Normal				
18	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้นG-1	1					#เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
19	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้นG-1	1					#เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
	Floor 1 st.						
20	Entrance Front Office	1	Normal				
21	Server room	1					#เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
22	Reception Office	1	Normal				
23	Reservation Office	1					#ติดตั้งใหม่ 20/09/2025
24	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น1-2	1					#เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
25	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen) ชั้น1-2	1					#เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
	Floor 2 nd.						
26	MDB room	1	Normal				
27	Generator room	1	Normal				
28	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น2-3	1	Normal				
29	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น2-3	1	Normal				
	Floor 3 rd.						
30	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น3-4	1	Normal				
31	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น3-4	1	Normal				

A=Normal ,B=Abnormal, C=Change battery, D=Waiting for spares

C Battery เสื่อมสภาพ

Emergency lighting maintenance

Month. September
Year 2025

No	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor 4 th.						
32	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น4-5	1	Normal				
33	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น4-5	1	Normal				
	Floor 5 th.						
34	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น5-6	1	Normal				
35	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น5-6	1	Normal				#เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
	Floor 6 th.						
36	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น6-7	1	Normal				
37	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น6-7	1	Normal				
	Floor 7 th.						
38	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น7-8	1	Normal				
39	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น7-8	1	Normal				
	Floor 8 th.						
40	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น8-9	1	Normal				
41	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น8-9	1	Normal				
	Floor 9 th.						
42	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น9-10	1	Normal				
43	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น9-10	1	Normal				
	Rooftop						
44	Chiller room Front	1	Normal				
45	Chiller room Back	1	Normal				
46	Lift room	1	Normal				#เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
47	MATV room	1	Normal				

A=Normal ,B=Abnormal, C= Change battery, D= Waiting for spares

C **Battery เสื่อมสภาพ**

*Remark : 47 C= 0 เครื่อง / D = 0 เครื่อง

*ติดตั้งเพิ่มเติมในห้องSecuruity&Reservation จำนวน 1 ครื่อง(Reservation)

Change battery = 8 เครื่อง*ดำเนินการเปลี่ยนBattery เรียบร้อยจำนวน 8 เครื่อง

Check by _____ **Verify by Engineer Manager** _____

Date 19/09/2025 **Date** _____

Emergency lighting maintenance

Month. October
Year 2025

NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	Engineer Department	1	Normal				
2	Housekeeping Department	1	Normal				
3	Front Housekeeping Department	1	Normal				
4	Fianance&Accounting room	1	Normal				
5	Human Resources Department	1	Normal				
6	Staff Canteen	1	Normal				
7	Fire Pump room	1	Normal				
8	Unifrom room	1	Normal				
9	จุดคัดแยกชุดพนักงานส่งซัก	1	Normal				
10	Car park 1(B5)	1	Normal				
11	Car park 2 Exit Door ST1(Kitchen)	1	Normal				
12	Car park 3(ข้างลิฟต์อาคาร3ชั้น)	1	Normal				
13	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้นB-G	1	Normal				
14	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้นB-G	1	Normal				
	Floor G						
15	Opposite to the Security room	1	Normal				
16	Beside the Luggage roon	1	Normal				
17	Car park 1 G7	1	Normal				
18	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้นG-1	1	Normal				
19	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้นG-1	1	Normal				
	Floor 1 st.						
20	Entrance Front Office	1	Normal				
21	Server room	1	Normal				
22	Reception Office	1	Normal				
23	Reservation Office	1	Normal				
24	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น1-2	1	Normal				
25	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen) ชั้น1-2	1	Normal				
	Floor 2 nd.						
26	MDB room	1	Normal				
27	Generator room	1	Normal				
28	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น2-3	1	Normal				
29	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น2-3	1	Normal				
	Floor 3 rd.						
30	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น3-4	1	Normal				
31	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น3-4	1	Normal				

A=Normal ,B=Abnormal, C=Change battery, D=Waiting for spares

C Battery เสื่อมสภาพ

Emergency lighting maintenance

Month. October
Year 2025

No	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor 4 th.						
32	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น4-5	1	Normal				
33	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น4-5	1	Normal				
	Floor 5 th.						
34	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น5-6	1	Normal				
35	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น5-6	1	Normal				
	Floor 6 th.						
36	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น6-7	1	Normal				
37	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น6-7	1	Normal				
	Floor 7 th.						
38	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น7-8	1	Normal				
39	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น7-8	1	Normal				
	Floor 8 th.						
40	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น8-9	1	Normal				
41	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น8-9	1	Normal				
	Floor 9 th.						
42	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น9-10	1	Normal				
43	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น9-10	1	Normal				
	Rooftop						
44	Chiller room Front	1	Normal				
45	Chiller room Back	1	Normal				
46	Lift room	1	Normal				
47	MATV room	1	Normal				

A=Normal ,B=Abnormal, C= Change battery, D= Waiting for spares

C **Battery เสื่อมสภาพ**

*Remark : 47 C= 0 เครื่อง / D = 0 เครื่อง

[redacted]

Check by **Verify by Engineer Manager**

Date 09/10/2025 **Date** 09/10/2025

Emergency lighting maintenance

Month. November
Year 2025



NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	Engineer Department	1	Normal				
2	Housekeeping Department	1	Normal				
3	Front Housekeeping Department	1	Normal				
4	Fianance&Accounting room	1	Normal				
5	Human Resources Department	1	Normal				
6	Staff Canteen	1	Normal				
7	Fire Pump room	1	Normal				
8	Unifrom room	1	Normal				
9	จุดคัดแยกชุดพนักงานส่งซัก	1	Normal				
10	Car park 1(B5)	1	Normal				
11	Car park 2 Exit Door ST1(Kitchen)	1	AB Normal				ไฟกระพริบ
12	Car park 3(ข้างลิฟต์อาคาร3ชั้น)	1	Normal				
13	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้นB-G	1	Normal				
14	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้นB-G	1	AB Normal				ไฟกระพริบ
	Floor G						
15	Opposite to the Security room	1	Normal				
16	Beside the Luggage roon	1	Normal				
17	Car park 1 G7	1	Normal				
18	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้นG-1	1	Normal				
19	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้นG-1	1	Normal				
	Floor 1 st.						
20	Entrance Front Office	1	Normal				
21	Server room	1	Normal				
22	Reception Office	1	Normal				
23	Reservation Office	1	Normal				
24	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น1-2	1	Normal				
25	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen) ชั้น1-2	1	Normal				
	Floor 2 nd.						
26	MDB room	1	Normal				
27	Generator room	1	Normal				
28	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น2-3	1	Normal				
29	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น2-3	1	AB Normal				ไฟกระพริบ
	Floor 3 rd.						
30	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น3-4	1	Normal				
31	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น3-4	1	Normal				

A=Normal ,B=Abnormal, C=Change battery, D=Waiting for spares

C **Battery เสื่อมสภาพ**

*Remark : 47 B= 4 เครื่อง

Change battery = 4 เครื่อง*ดำเนินการขออนุมัติซื้อ Batteryเพื่อมาดำเนินการเปลี่ยนต่อไป

Emergency lighting maintenance

Month. November
Year 2025

EASTIN

No	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor 4 th.						
32	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น4-5	1	ABNormal				ไฟกระพริบ
33	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น4-5	1	Normal				
	Floor 5 th.						
34	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น5-6	1	Normal				
35	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น5-6	1	Normal				
	Floor 6 th.						
36	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น6-7	1	Normal				
37	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น6-7	1	Normal				
	Floor 7 th.						
38	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น7-8	1	Normal				
39	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น7-8	1	Normal				
	Floor 8 th.						
40	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น8-9	1	Normal				
41	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น8-9	1	Normal				
	Floor 9 th.						
42	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น9-10	1	Normal				
43	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น9-10	1	Normal				
	RooFtop						
44	Chiller room Front	1	Normal				
45	Chiller room Back	1	Normal				
46	Lift room	1	Normal				
47	MATV room	1	Normal				
48	Electric Room Floor.1	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
49	Electric Room Floor.2	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
50	Electric Room Floor.3	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
51	Electric Room Floor.4	1	ABNormal				Central Battery CU26-12 Max Bright
52	Electric Room Floor.5	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
53	Electric Room Floor.6	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
54	Electric Room Floor.7	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
55	Electric Room Floor.8	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
56	Electric Room Floor.9	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright

A=Normal ,B=Abnormal, C=Change battery, D=Waiting for spares

C **Battery เสื่อมสภาพ**

*Remark : 47 B= 4 เครื่อง

Change battery = 4 เครื่อง*ดำเนินการขออนุมัติซื้อ Batteryเพื่อมาดำเนินการเปลี่ยนต่อไป

Emergency lighting maintenance

Month. December
Year 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	Engineer Department	1	Normal				
2	Housekeeping Department	1	Normal				
3	Front Housekeeping Department	1	Normal				
4	Flanance&Accounting room	1	Normal				
5	Human Resources Department	1	Normal				
6	Staff Canteen	1	Normal				
7	Fire Pump room	1	Normal				
8	Unifrom room	1	Normal				
9	จุดคัดแยกชุดพนักงานส่งซัก	1	Normal				
10	Car park 1(B5)	1	Normal				
11	Car park 2 Exit Door ST1(Kitchen)	1	Normal				*ติดตั้งเครื่องใหม่
12	Car park 3(ข้างลิฟต์อาคาร3ชั้น)	1	Normal				
13	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้นB-G	1	Normal				
14	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้นB-G	1	Normal				*ติดตั้งเครื่องใหม่
	Floor G						
15	Opposite to the Security room	1	Normal				
16	Beside the Luggage roon	1	Normal				
17	Car park 1 G7	1	Normal				
18	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้นG-1	1	Normal				
19	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้นG-1	1	Normal				
	Floor 1 st.						
20	Entrance Front Office	1	Normal				
21	Server room	1	Normal				
22	Reception Office	1	Normal				
23	Reservation Office	1	Normal				
24	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น1-2	1	Normal				
25	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen) ชั้น1-2	1	Normal				
	Floor 2 nd.						
26	MDB room	1	Normal				
27	Generator room	1	Normal				
28	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น2-3	1	Normal				
29	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น2-3	1	Normal				*ติดตั้งเครื่องใหม่
	Floor 3 rd.						
30	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น3-4	1	Normal				
31	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น3-4	1	Normal				

A=Normal ,B=Abnormal, C=Change battery, D=Waiting for spares

C Battery เสื่อมสภาพ

*Remark : 56 D= 4 เครื่อง

Waiting for Spares 4 เครื่อง*ดำเนินการเปลี่ยนติดตั้งเครื่องใหม่เรียบร้อย

Exit sign maintenanc

Month. July
Year 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	In front of Engineering	1	ปกติ				
2	In front of entrance B floc	1	ปกติ				
3	In front of exit door ST1	1	ปกติ				
4	In front of exit CarparkB \	1	ปกติ				
	Floor G						
5	Entrance to Locker	1	ปกติ				
6	Locker exit door	1	ปกติ				
7	Exit way beside restroom	1	ปกติ				
	Floor 1 st.						
8	Entrance lobby	1	ปกติ				
9	Lobby Red Ceiling	1	ปกติ				
10	T-Café	1	ปกติ				
11	Front Office	1	ปกติ				
12	Reservation Office	1	ปกติ				
13	Front of waterfall	1	ปกติ				
14	Front of T station	1	ปกติ				
15	Exit door [pool]	1	ปกติ				
16	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 2 nd.						
17	T-Quarter2	1	ปกติ				
18	T-Quarter3	1	ปกติ				
19	T-Quarter4	1	ปกติ				
20	Side of T-Quarter	1	ปกติ				
21	Door of back T-Quarter	1	ปกติ				
22	Exit door [pool]	1	ปกติ				
23	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 3 rd.						
24	Exit door [pool]	1	ปกติ				
25	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 4 th.						
26	Exit door [pool]	1	ปกติ				
27	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 5 th.						
28	Exit door [pool]	1	ปกติ				
29	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 6 th.						
30	Exit door [pool]	1	ปกติ				
31	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 7 th.						
32	Exit door [pool]	1	ปกติ				
33	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 8 th.						
34	Exit door [pool]	1	ปกติ				
35	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 9 th.						
36	Exit door [pool]	1	ปกติ				
37	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor Roof Top th.						
38	In front Of Chiller room	1	ปกติ				
39	Exit door ST1 [pool]	1	ปกติ				
40	Exit door ST2 [kitchen]	1	ปกติ				

[redacted]

Exit sign maintenanc

Month. August
Year 2025

EASTIN

NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	In front of Engineering	1	ปกติ				
2	In front of entrance B flo	1	ปกติ				
3	In front of exit door ST1	1	ปกติ				
4	In front of exit CarparkB	1	ปกติ				
	Floor G						
5	Entrance to Locker	1	ปกติ				
6	Locker exit door	1	ปกติ				
7	Exit way beside restroom	1	ปกติ				
	Floor 1 st.						
8	Entrance lobby	1	ปกติ				
9	Lobby Red Ceiling	1	ปกติ				
10	T-Café	1	ปกติ				
11	Front Office	1	ปกติ				
12	Reservation Office	1	ปกติ				
13	Front of waterfall	1	ปกติ				
14	Front of T station	1	ปกติ				
15	Exit door [pool]	1	ปกติ				
16	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 2 nd.						
17	T-Quarter2	1	ปกติ				
18	T-Quarter3	1	ปกติ				
19	T-Quarter4	1	ปกติ				
20	Side of T-Quarter	1	ปกติ				
21	Door of back T-Quarter	1	ปกติ				
22	Exit door [pool]	1	ปกติ				
23	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 3 rd.						
24	Exit door [pool]	1	ปกติ				
25	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 4 th.						
26	Exit door [pool]	1	ปกติ				
27	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 5 th.						
28	Exit door [pool]	1	ปกติ				
29	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 6 th.						
30	Exit door [pool]	1	ปกติ				
31	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 7 th.						
32	Exit door [pool]	1	ปกติ				
33	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 8 th.						
34	Exit door [pool]	1	ปกติ				
35	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 9 th.						
36	Exit door [pool]	1	ปกติ				
37	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor Roof Top th.						
38	In front Of Chiller room	1	ปกติ				
39	Exit door ST1 [pool]	1	ปกติ				
40	Exit door ST2 [kitchen]	1	ปกติ				

A=Normal ,B=Abnormal, C= Change battery, D= Waiting for spares

Remark :

[redacted]

Check by _____ **Verify by Engineer manager**

Date _____ **Date** _____

Exit sign maintenan

Month. September
Year 2025

NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	In front of Engineering	1	ปกติ				
2	In front of entrance B flo	1	ปกติ				
3	In front of exit door ST1	1	ปกติ				
4	In front of exit CarparkB	1	ปกติ				
	Floor G.						
5	Entrance to Locker	1	ปกติ				
6	Locker exit door	1	ปกติ				
7	Exit way beside restroom	1	ปกติ				
	Floor 1 st.						
8	Entrance lobby	1	ปกติ				
9	Lobby Red Ceiling	1	ปกติ				
10	T-Café	1	ปกติ				
11	Front Office	1	ปกติ				
12	Reservation Office	1	ปกติ				
13	Front of waterfall	1	ปกติ				
14	Front of T station	1	ปกติ				
15	Exit door [pool]	1	ปกติ				
16	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 2 nd.						
17	T-Quarter2	1	ปกติ				
18	T-Quarter3	1	ปกติ				
19	T-Quarter4	1	ปกติ				
20	Side of T-Quarter	1	ปกติ				
21	Door of back T-Quarter	1	ปกติ				
22	Exit door [pool]	1	ปกติ				
23	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 3 rd.						
24	Exit door [pool]	1	ปกติ				
25	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 4 th.						
26	Exit door [pool]	1	ปกติ				
27	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 5 th.						
28	Exit door [pool]	1	ปกติ				
29	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 6 th.						
30	Exit door [pool]	1	ปกติ				
31	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 7 th.						
32	Exit door [pool]	1	ปกติ				
33	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 8 th.						
34	Exit door [pool]	1	ปกติ				
35	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 9 th.						
36	Exit door [pool]	1	ปกติ				
37	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor Roof Top th.						
38	In front Of Chiller room	1	ปกติ				
39	Exit door ST1 [pool]	1	ปกติ				
40	Exit door ST2 [kitchen]	1	ปกติ				

A=Normal ,B=Abnormal, C= Change battery, D= Waiting for spares

Remark :

[redacted]

Check by _____ **Verify by Engineer manager** _____

Date _____ **Date** _____

Exit sign maintenan

Month. October
Year 2025

NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	In front of Engineering	1	ปกติ				
2	In front of entrance B flo	1	ปกติ				
3	In front of exit door ST1	1	ปกติ				
4	In front of exit CarparkB	1	ปกติ				
	Floor G						
5	Entrance to Locker	1	ปกติ				
6	Locker exit door	1	ปกติ				
7	Exit way beside restroom	1	ปกติ				
	Floor 1 st.						
8	Entrance lobby	1	ปกติ				
9	Lobby Red Ceiling	1	ปกติ				
10	T-Café	1	ปกติ				
11	Front Office	1	ปกติ				
12	Reservation Office	1	ปกติ				
13	Front of waterfall	1	ปกติ				
14	Front of T station	1	ปกติ				
15	Exit door [pool]	1	ปกติ				
16	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 2 nd.						
17	T-Quarter2	1	ปกติ				
18	T-Quarter3	1	ปกติ				
19	T-Quarter4	1	ปกติ				
20	Side of T-Quarter	1	ปกติ				
21	Door of back T-Quarter	1	ปกติ				
22	Exit door [pool]	1	ปกติ				
23	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 3 rd.						
24	Exit door [pool]	1	ปกติ				
25	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 4 th.						
26	Exit door [pool]	1	ปกติ				
27	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 5 th.						
28	Exit door [pool]	1	ปกติ				
29	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 6 th.						
30	Exit door [pool]	1	ปกติ				
31	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 7 th.						
32	Exit door [pool]	1	ปกติ				
33	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 8 th.						
34	Exit door [pool]	1	ปกติ				
35	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 9 th.						
36	Exit door [pool]	1	ปกติ				
37	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor Roof Top th.						
38	In front Of Chiller room	1	ปกติ				
39	Exit door ST1 [pool]	1	ปกติ				
40	Exit door ST2 [kitchen]	1	ปกติ				

A=Normal ,B=Abnormal, C= Change battery, D= Waiting for spares

Remark :

Check by _____ **Verify by Engineer manager** _____

Date _____ **Date** _____



Exit sign maintenanc

Month. November
Year 2025

NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	In front of Engineering	1	ปกติ				
2	In front of entrance B flo	1	ปกติ				
3	In front of exit door ST1	1	ปกติ				
4	In front of exit CarparkB	1	ปกติ				
	Floor G						
5	Entrance to Locker	1	ปกติ				
6	Locker exit door	1	ปกติ				
7	Exit way beside restroom	1	ปกติ				
	Floor 1 st.						
8	Entrance lobby	1	ปกติ				
9	Lobby Red Ceiling	1	ปกติ				
10	T-Café	1	ปกติ				
11	Front Office	1	ปกติ				
12	Reservation Office	1	ปกติ				
13	Front of waterfall	1	ปกติ				
14	Front of T station	1	ปกติ				
15	Exit door [pool]	1	ปกติ				
16	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 2 nd.						
17	T-Quarter2	1	ปกติ				
18	T-Quarter3	1	ปกติ				
19	T-Quarter4	1	ปกติ				
20	Side of T-Quarter	1	ปกติ				
21	Door of back T-Quarter	1	ปกติ				
22	Exit door [pool]	1	ปกติ				
23	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 3 rd.						
24	Exit door [pool]	1	ปกติ				
25	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 4 th.						
26	Exit door [pool]	1	ปกติ				
27	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 5 th.						
28	Exit door [pool]	1	ปกติ				
29	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 6 th.						
30	Exit door [pool]	1	ปกติ				
31	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 7 th.						
32	Exit door [pool]	1	ปกติ				
33	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 8 th.						
34	Exit door [pool]	1	ปกติ				
35	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 9 th.						
36	Exit door [pool]	1	ปกติ				
37	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor Roof Top th.						
38	In front Of Chiller room	1	ปกติ				
39	Exit door ST1 [pool]	1	ปกติ				
40	Exit door ST2 [kitchen]	1	ปกติ				

A=Normal ,B=Abnormal, C= Change battery, D= Waiting for spares

Remark :

[redacted]

Check by _____ **Verify by Engineer manager** _____

Date _____ **Date** _____

Exit sign maintenanc

Month. December
Year 2025



NO	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor B						
1	In front of Engineering	1	ปกติ				
2	In front of entrance B floo	1	ปกติ				
3	In front of exit door ST1	1	ปกติ				
4	In front of exit CarparkB v	1	ปกติ				
	Floor G						
5	Entrance to Locker	1	ปกติ				
6	Locker exit door	1	ปกติ				
7	Exit way beside restroom	1	ปกติ				
	Floor 1 st.						
8	Entrance lobby	1	ปกติ				
9	Lobby Red Ceiling	1	ปกติ				
10	T-Café	1	ปกติ				
11	Front Office	1	ปกติ				
12	Reservation Office	1	ปกติ				
13	Front of waterfall	1	ปกติ				
14	Front of T station	1	ปกติ				
15	Exit door [pool]	1	ปกติ				
16	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 2 nd.						
17	T-Quarter2	1	ปกติ				
18	T-Quarter3	1	ปกติ				
19	T-Quarter4	1	ปกติ				
20	Side of T-Quarter	1	ปกติ				
21	Door of back T-Quarter	1	ปกติ				
22	Exit door [pool]	1	ปกติ				ติดตั้งใหม่25/02/2025
23	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 3 rd.						
24	Exit door [pool]	1	ปกติ				
25	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 4 th.						
26	Exit door [pool]	1	ปกติ				
27	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 5 th.						
28	Exit door [pool]	1	ปกติ				
29	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 6 th.						
30	Exit door [pool]	1	ปกติ				
31	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 7 th.						
32	Exit door [pool]	1	ปกติ				
33	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 8 th.						
34	Exit door [pool]	1	ปกติ				
35	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor 9 th.						
36	Exit door [pool]	1	ปกติ				
37	Exit door [kitchen]	1	ปกติ				
	Floor Roof Top th.						
38	In front Of Chiller room	1	ปกติ				
39	Exit door ST1 [pool]	1	ปกติ				
40	Exit door ST2 [kitchen]	1	ปกติ				

Emergency lighting maintenance

Month. December
Year 2025

EASTIN TAK HOTEL CHIANG MAI

No	Location	Amont	A	B	C	D	Remark
	Floor 4 th.						
32	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool) ชั้น4-5	1	Normal				*ติดตั้งเครื่องใหม่
33	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น4-5	1	Normal				
	Floor 5 th.						
34	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น5-6	1	Normal				
35	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น5-6	1	Normal				
	Floor 6 th.						
36	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น6-7	1	Normal				
37	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น6-7	1	Normal				
	Floor 7 th.						
38	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น7-8	1	Normal				
39	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น7-8	1	Normal				
	Floor 8 th.						
40	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น8-9	1	Normal				
41	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น8-9	1	Normal				
	Floor 9 th.						
42	Fire exit บันไดหนีไฟ(Pool)ชั้น9-10	1	Normal				
43	Fire exit บันไดหนีไฟ(Kitchen)ชั้น9-10	1	Normal				
	Rooftop						
44	Chiller room Front	1	Normal				
45	Chiller room Back	1	Normal				
46	Lift room	1	Normal				
47	MATV room	1	Normal				
48	Electric Room Floor.1	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
49	Electric Room Floor.2	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
50	Electric Room Floor.3	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
51	Electric Room Floor.4	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
52	Electric Room Floor.5	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
53	Electric Room Floor.6	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
54	Electric Room Floor.7	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
55	Electric Room Floor.8	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright
56	Electric Room Floor.9	1	Normal				Central Battery CU26-12 Max Bright

A=Normal ,B=Abnormal, C= Change battery, D= Waiting for spares

C **Battery เสื่อมสภาพ**

*Remark : 56 D= 4 เครื่อง

Waiting for Spares 4 เครื่อง*ดำเนินการเปลี่ยนติดตั้งเครื่องใหม่เรียบร้อย

Check by		**Verify by Engineer Manager**	
Date	12/12/2025	**Date**	12/12/2025

ภาคผนวก ค10

เอกสารตรวจสอบไฟฉุกเฉินและไฟทางออก



Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Emergency Lighting Inspection

Month : July 2026

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
1	Engineer Department	1	✓		
2	Houskeeping Department	1	✓		
3	Front of Houskeeping Department	1	✓		
4	Fianance & Accounting room	1	✓		
5	Human Resources Department	1	✓		
6	Front of Staff Canteen	1	✓		
7	Fire pump room	1	✓		
8	Unifrom room	1	✓		
9	Carpark1 B5	1	✓		
10	Carpark2 ประตูหนีไฟฝั่ง T-Station	1	✓		
11	Carpark3 B6-B8	1	✓		
12	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
13	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	Gst Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
14	Opposite to the Security Department	1	✓		
15	Beside the luggat room	1	✓		
16	Car park1 G7	1	✓		
17	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
18	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	1st Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
19	Entrance to the Security room	1	✓		
20	Server room	1	✓		
21	Reservation Department	1	✓		
22	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
23	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	2nd Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
24	MDB room	1	✓		
25	Generater room	1	✓		
26	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
27	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
28	3rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
29	3th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
30	4rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
31	4th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
32	5rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
33	5th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
34	6rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
35	6th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
36	7rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
37	7th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
38	8rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
39	8th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
40	9rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
41	9th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
42	Chiller room	2	✓		
43	Elevater room	1	✓		
44	MATV room	1	✓		
45	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
46	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	Other Focus EHCM	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
1					
2					

REMARK : รวมทั้งหมด 46 เครื่อง ปกติ 45 เครื่อง *เสีย 1 เครื่อง

Inspection by 1. [redacted]

Inspection by 2.

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Emergency Lighting Inspection

Month : August 2025

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
1	Engineer Department	1	Nomal		
2	Houskeeping Department	1	Nomal		
3	Front of Houskeeping Department	1	Nomal		
4	Fianance & Accounting room	1	Nomal		
5	Human Resources Department	1	Nomal		
6	Staff Canteen	1	Nomal		
7	Fire pump room	1	Nomal		
8	Unifrom room	1	Nomal		
9	จุดคัดแยก Staff Uniform (ส่งซัก)	1	Nomal		
10	Carpark1 B5	1	Nomal		
11	Carpark2 ประตูหนีไฟสิ้ง T-Station	1	Nomal		
12	Carpark3 B6-B8 (ช่างลิฟต์อาคาร 3 ชั้น)	1	Nomal		
13	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.B - Floor.G	1	Nomal		
14	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.B - Floor.G	1	Nomal		
	Gst Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
15	Opposite to the Security Department / CCTV ROOM	1	Nomal		
16	Beside the luggat room	1	Nomal		
17	Car park1 G7	1	Nomal		
18	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.G - Floor.1	1	Nomal		
19	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.G - Floor.1	1	Nomal		
	1st Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
20	Entrance to the Reception office	1	Nomal		
21	Server room	1	Nomal		
22	Reservation Office	1	Nomal		
22	Reception Office	1	Nomal		
23	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.1 - Floor.2	1	Nomal		
24	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.1 - Floor.2	1	Nomal		
	2nd Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
25	MDB room	1	Nomal		
26	Generater room	1	Nomal		
27	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.2 - Floor.3	1	Nomal		
28	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.2 - Floor.3	1	Nomal		
	Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
29	3rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.3 - Floor.4	1	Nomal		
30	3th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.3 - Floor.4	1	Nomal		
31	4rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.4 - Floor.5	1	Nomal		
32	4th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.4 - Floor.5	1	Nomal		
33	5rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.5 - Floor.6	1	Nomal		
34	5th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.5 - Floor.6	1	Nomal		
35	6rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.6 - Floor.7	1	Nomal		
36	6th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.6 - Floor.7	1	Nomal		
37	7rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.7 - Floor.8	1	Nomal		
38	7th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.7 - Floor.8	1	Nomal		
39	8rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.8 - Floor.9	1	Nomal		
40	8th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.8 - Floor.9	1	Nomal		
41	9rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.9 - Floor.10 (Roof top)	1	Nomal		
42	9th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.9 - Floor.10 (Roof top)	1	Nomal		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
43	Chiller room (Front)	1	Nomal		
44	Chiller room (Back)	1	Nomal		
45	Elevater room	1		AB Nomal	ไฟไม่ติด
46	MATV room	1	Nomal		
	Other Focus EHCM	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
1					
2					

REMARK : รวมทั้งหมด 46 เครื่อง ปกติ เครื่อง *ชำรุด เครื่อง

Inspe[redacted]ng)

Inspection by 2.

Inspection by General Manager

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Emergency Lighting Inspection

Month : September 2025

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
1	Engineer Department	1	✓		
2	Houskeeping Department	1	✓		
3	Front of Houskeeping Department	1	✓		
4	Fianance & Accounting room	1	✓		
5	Human Resources Department	1	✓		
6	Staff Canteen	1	✓		
7	Fire pump room	1	✓		
8	Unifrom room	1	✓		
9	จุดคัดแยก Staff Uniform (ส่งซัก)	1	✓		
10	Carpark1 B5	1	✓		
11	Carpark2 ประตูหนีไฟฝั่ง T-Station	1	✓		
12	Carpark3 B6-B8 (ช้างลิฟต์อาคาร 3 ชั้น)	1	✓		
13	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool) Floor.B - Floor.G	1	✓		
14	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen) Floor.B - Floor.G	1	✓		
	Gst Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
15	Opposite to the Security Department / CCTV ROOM	1	✓		
16	Beside the luggat room	1	✓		
17	Car park1 G7	1	✓		
18	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool) Floor.G - Floor.1	1	✓		
19	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen) Floor.G - Floor.1	1	✓		
	1st Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
20	Entrance to the Reception offfice	1	✓		
21	Server room	1	✓		
22	Reception Office	1	✓		
23	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool) Floor.1 - Floor.2	1	✓		
24	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen) Floor.1 - Floor.2	1	✓		
	2nd Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
25	MDB room	1	✓		
26	Generater room	1	✓		
27	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool) Floor.2 - Floor.3	1	✓		
28	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen) Floor.2 - Floor.3	1	✓		
	Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
29	3rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool) Floor.3 - Floor.4	1	✓		
30	3th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen) Floor.3 - Floor.4	1	✓		
31	4rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool) Floor.4 - Floor.5	1	✓		
32	4th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen) Floor.4 - Floor.5	1	✓		
33	5rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool) Floor.5 - Floor.6	1	✓		
34	5th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen) Floor.5 - Floor.6	1	✓		
35	6rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool) Floor.6 - Floor.7	1	✓		
36	6th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen) Floor.6 - Floor.7	1	✓		
37	7rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool) Floor.7 - Floor.8	1	✓		
38	7th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen) Floor.7 - Floor.8	1	✓		
39	8rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool) Floor.8 - Floor.9	1	✓		
40	8th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen) Floor.8 - Floor.9	1	✓		
41	9rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool) Floor.9 - Floor.10 (Roof top)	1	✓		
42	9th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen) Floor.9 - Floor.10 (Roof top)	1	✓		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
43	Chiller room	2	✓		
44	Elevater room	1	✓		
45	MATV room	1	✓		
46	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
4	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	Other Focus EHCM	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
1					
2					

REMARK : รวมทั้งหมด 4 เครื่อง ปกติ เครื่อง *ชำรุด เครื่อง

Inspection by 1. [redacted]

Inspection by 2.

Inspection by General Manager

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Emergency Lighting Inspection

Month : October 2025

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
1	Engineer Department	1	Nomal		
2	Houskeeping Department	1	Nomal		
3	Front of Houskeeping Department	1	Nomal		
4	Fianance & Accounting room	1	Nomal		
5	Human Resources Department	1	Nomal		
6	Staff Canteen	1	Nomal		
7	Fire pump room	1	Nomal		
8	Unifrom room	1	Nomal		
9	จุดคัดแยก Staff Uniform (ส่งซัก)	1	Nomal		
10	Carpark1 B5	1	Nomal		
11	Carpark2 ประตูหนีไฟสิ้ง T-Station	1	Nomal		
12	Carpark3 B6-B8 (ข้างลิฟต์อาคาร 3 ชั้น)	1	Nomal		
13	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.B - Floor.G	1	Nomal		
14	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.B - Floor.G	1	Nomal		
	Gst Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
15	Opposite to the Security Department / CCTV ROOM	1	Nomal		
16	Beside the luggat room	1	Nomal		
17	Car park1 G7	1	Nomal		
18	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.G - Floor.1	1	Nomal		
19	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.G - Floor.1	1	Nomal		
	1st Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
20	Entrance to the Reception office	1	Nomal		
21	Server room	1	Nomal		
22	Reservation Office	1	Nomal		
22	Reception Office	1	Nomal		
23	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.1 - Floor.2	1	Nomal		
24	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.1 - Floor.2	1	Nomal		
	2nd Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
25	MDB room	1	Nomal		
26	Generater room	1	Nomal		
27	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.2 - Floor.3	1	Nomal		
28	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.2 - Floor.3	1	Nomal		
	Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
29	3rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.3 - Floor.4	1	Nomal		
30	3th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.3 - Floor.4	1	Nomal		
31	4rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.4 - Floor.5	1	Nomal		
32	4th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.4 - Floor.5	1	Nomal		
33	5rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.5 - Floor.6	1	Nomal		
34	5th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.5 - Floor.6	1	Nomal		
35	6rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.6 - Floor.7	1	Nomal		
36	6th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.6 - Floor.7	1	Nomal		
37	7rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.7 - Floor.8	1	Nomal		
38	7th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.7 - Floor.8	1	Nomal		
39	8rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.8 - Floor.9	1	Nomal		
40	8th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.8 - Floor.9	1	Nomal		
41	9rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งPool) Floor.9 - Floor.10 (Roof top)	1	Nomal		
42	9th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ้งKitchen) Floor.9 - Floor.10 (Roof top)	1	Nomal		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
43	Chiller room (Front)	1	Nomal		
44	Chiller room (Back)	1	Nomal		
45	Elevater room	1		AB Nomal	ไฟไม่ติด
46	MATV room	1	Nomal		
	Other Focus EHCM	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
1					
2					

REMARK : รวมทั้งหมด 46 เครื่อง ปกติ เครื่อง ชำรุด เครื่อง

Inspection by [redacted]

Inspection by

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Emergency Lighting Inspection

Month : November 25

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
1	Engineer Department	1	Nomal		
2	Houskeeping Department	1	Nomal		
3	Front of Houskeeping Department	1	Nomal		
4	Fianance & Accounting room	1	Nomal		
5	Human Resources Department	1	Nomal		
6	Staff Canteen	1	Nomal		
7	Fire pump room	1	Nomal		
8	Unifrom room	1	Nomal		
9	จุดคัดแยก Staff Uniform (ส่งซัก)	1	Nomal		
10	Carpark1 B5	1	Nomal		
11	Carpark2 ประตูหนีไฟตั้ง T-Station	1	Nomal		
12	Carpark3 B6-B8 (ข้างลิฟต์อาคาร 3 ชั้น)	1	Nomal		
13	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งPool) Floor.B - Floor.G	1	Nomal		
14	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งKitchen) Floor.B - Floor.G	1	Nomal		
	Gst Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
15	Opposite to the Security Department / CCTV ROOM	1	Nomal		
16	Beside the luggat room	1	Nomal		
17	Car park1 G7	1	Nomal		
18	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งPool) Floor.G - Floor.1	1	Nomal		
19	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งKitchen) Floor.G - Floor.1	1	Nomal		
	1st Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
20	Entrance to the Reception office	1	Nomal		
21	Server room	1	Nomal		
22	Reservation Office	1	Nomal		
22	Reception Office	1	Nomal		
23	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งPool) Floor.1 - Floor.2	1	Nomal		
24	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งKitchen) Floor.1 - Floor.2	1	Nomal		
	2nd Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
25	MDB room	1	Nomal		
26	Generater room	1	Nomal		
27	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งPool) Floor.2 - Floor.3	1	Nomal		
28	Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งKitchen) Floor.2 - Floor.3	1	Nomal		
	Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
29	3rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งPool) Floor.3 - Floor.4	1	Nomal		
30	3th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งKitchen) Floor.3 - Floor.4	1	Nomal		
31	4rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งPool) Floor.4 - Floor.5	1	Nomal		
32	4th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งKitchen) Floor.4 - Floor.5	1	Nomal		
33	5rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งPool) Floor.5 - Floor.6	1	Nomal		
34	5th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งKitchen) Floor.5 - Floor.6	1	Nomal		
35	6rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งPool) Floor.6 - Floor.7	1	Nomal		
36	6th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งKitchen) Floor.6 - Floor.7	1	Nomal		
37	7rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งPool) Floor.7 - Floor.8	1	Nomal		
38	7th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งKitchen) Floor.7 - Floor.8	1	Nomal		
39	8rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งPool) Floor.8 - Floor.9	1	Nomal		
40	8th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งKitchen) Floor.8 - Floor.9	1	Nomal		
41	9rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งPool) Floor.9 - Floor.10 (Roof top)	1	Nomal		
42	9th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(ตั้งKitchen) Floor.9 - Floor.10 (Roof top)	1	Nomal		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
43	Chiller room (Front)	1	Nomal		
44	Chiller room (Back)	1	Nomal		
45	Elevater room	1		AB Nomal	ไฟไม่ติด
46	MATV room	1	Nomal		
	Other Focus EHCM	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
1					
2					

REMARK

Inspec

Inspec

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Emergency Lighting Inspection

Month : December 2025

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
1	Engineer Department	1	Nomal		
2	Houskeeping Department	1	Nomal		
3	Front of Houskeeping Department	1	Nomal		
4	Fianance & Accounting room	1	Nomal		
5	Human Resources Department	1	Nomal		
6	Staff Canteen	1	Nomal		
7	Fire pump room	1	Nomal		
8	Unifrom room	1	Nomal		
9	จุดคัดแยก Staff Uniform (ส่งซัก)	1	Nomal		
10	Carpark1 B5	1	Nomal		
11	Carpark2 ประตูหนีไฟสิ่ง T-Station	1	Nomal		
12	Carpark3 B6-B8 (ข้างลิฟต์อาคาร 3 ชั้น)	1	Nomal		
13	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งPool) Floor.B - Floor.G	1	Nomal		
14	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งKitchen) Floor.B - Floor.G	1	Nomal		
	Gst Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
15	Opposite to the Security Department / CCTV ROOM	1	Nomal		
16	Beside the luggat room	1	Nomal		
17	Car park1 G7	1	Nomal		
18	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งPool) Floor.G - Floor.1	1	Nomal		
19	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งKitchen) Floor.G - Floor.1	1	Nomal		
	1st Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
20	Entrance to the Reception office	1	Nomal		
21	Server room	1	Nomal		
22	Reservation Office	1	Nomal		
23	Reception Office	1	Nomal		
24	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งPool) Floor.1 - Floor.2	1	Nomal		
25	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งKitchen) Floor.1 - Floor.2	1	Nomal		
	2nd Floor.	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
26	MDB room	1	Nomal		
27	Generater room	1	Nomal		
28	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งPool) Floor.2 - Floor.3	1	Nomal		
29	Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งKitchen) Floor.2 - Floor.3	1	Nomal		
	Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
30	3rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งPool) Floor.3 - Floor.4	1	Nomal		
31	3th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งKitchen) Floor.3 - Floor.4	1	Nomal		
32	4rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งPool) Floor.4 - Floor.5	1	Nomal		
33	4th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งKitchen) Floor.4 - Floor.5	1	Nomal		
34	5rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งPool) Floor.5 - Floor.6	1	Nomal		
35	5th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งKitchen) Floor.5 - Floor.6	1	Nomal		
36	6rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งPool) Floor.6 - Floor.7	1	Nomal		
37	6th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งKitchen) Floor.6 - Floor.7	1	Nomal		
38	7rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งPool) Floor.7 - Floor.8	1	Nomal		
39	7th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งKitchen) Floor.7 - Floor.8	1	Nomal		
40	8rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งPool) Floor.8 - Floor.9	1	Nomal		
41	8th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งKitchen) Floor.8 - Floor.9	1	Nomal		
42	9rd Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งPool) Floor.9 - Floor.10 (Roof top)	1	Nomal		
43	9th Floor Fire Exit บันไดหนีไฟ(สิ่งKitchen) Floor.9 - Floor.10 (Roof top)	1	Nomal		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
44	Chiller room (Front)	1	Nomal		
45	Chiller room (Back)	1	Nomal		
46	Elevater room	1	Nomal		
47	MATV room	1	Nomal		
	Other Focus EHCM	จำนวน/เครื่อง	ปกติ/เครื่อง	ไม่ปกติ/เครื่อง	หมายเหตุ
48	Electric Room Floor.1	1	Nomal		Central battery CU26-12 Max Bright
49	Electric Room Floor.2	1	Nomal		Central battery CU26-12 Max Bright
50	Electric Room Floor.3	1	Nomal		Central battery CU26-12 Max Bright
51	Electric Room Floor.4	1	Nomal		Central battery CU26-12 Max Bright
52	Electric Room Floor.5	1	Nomal		Central battery CU26-12 Max Bright
53	Electric Room Floor.6	1	Nomal		Central battery CU26-12 Max Bright
54	Electric Room Floor.7	1	Nomal		Central battery CU26-12 Max Bright
55	Electric Room Floor.8	1	Nomal		Central battery CU26-12 Max Bright
56	Electric Room Floor.9	1	Nomal		Central battery CU26-12 Max Bright

REMARK : รวมทั้งหมด 56 เครื่อง ปกติ 56 เครื่อง ชำรุด 0 เครื่อง

Inspection by 1. [redacted]

Inspection by 2.

Inspection by General Manager

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Exit Lighting Inspection

Month : JULY 2026

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
1	Front of Engineer Department	1	✓		
2	Front of Entrance	1	✓		
3	Front of Exit Door	1	✓		
4	Front of Exit Way	1	✓		
	Gst Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
5	Entrance eascalator	1	✓		
6	Entrance to locker	1	✓		
7	Locker Exit	1	✓		
8	Front of restroom	1	✓		
9	Exit way besside restroom	1	✓		
10	Front of exit door	1	✓		
	1st Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
11	Entrance lobby	1	✓		
12	T-Café	1	✓		
13	Bar behind fron desk	1	✓		
14	Exit Door (Pool)	1	✓		
15	Front of waterfall	1	✓		
16	Front of T-station	1	✓		
	2nd Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
17	T-Quarter 2	1	✓		
18	T-Quarter 3	1	✓		
19	T-Quarter 4	1	✓		
20	Side of T-Quarter	1	✓		
21	Door of back T-Quarter	1	✓		
22	Exit Door บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
23	ExitDoor บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
24	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
25	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
26	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
27	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
28	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
29	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
30	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
31	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
32	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
33	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
34	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
35	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
36	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
37	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
38	In front of chiller room	1	✓		
39	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
40	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	Other Focus EHCM	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ

REMARK : รวมทั้งหมด 40 เครื่อง ปกติ 40 เครื่อง *เสีย 0 เครื่อง

Inspection by 1. [redacted] ring)

Inspection by 2.

Inspection by General Manager

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Exit Lighting Inspection

Month : August 2025

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
1	Front of Engineer Department	1	Nomal		
2	Front of Entrance	1	Nomal		
3	Front of Exit Door	1	Nomal		
4	Front of Exit Way	1	Nomal		
	Gst Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
5	Entrance eascalator	1	Nomal		
6	Entrance to locker	1	Nomal		
7	Locker Exit	1	Nomal		
8	Front of restroom	1	Nomal		
9	Exit way besside restroom	1	Nomal		
10	Front of exit door	1	Nomal		
	1st Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
11	Entrance lobby	1	Nomal		
12	T-Café	1	Nomal		
13	Bar behind fron desk	1	Nomal		
14	Exit Door (Pool)	1	Nomal		
15	Front of waterfall	1	Nomal		
16	Front of T-station	1	Nomal		
	2nd Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
17	T-Quarter 2	1	Nomal		
18	T-Quarter 3	1	Nomal		
19	T-Quarter 4	1	Nomal		
20	Side of T-Quarter	1	Nomal		
21	Door of back T-Quarter	1	Nomal		
22	Exit Door บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
23	ExitDoor บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
	Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
24	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
25	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
26	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
27	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
28	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
29	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
30	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
31	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
32	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
33	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
34	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
35	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
36	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
37	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
38	In front of chiller room	1	Nomal		
39	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
40	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
	Other Focus EHCM	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ

REMARK : รวมทั้งหมด 40 เครื่อง ปกติ 40 เครื่อง *เสีย 0 เครื่อง

Inspectio[redacted]ring)

Inspection by 2.

Inspection by General Manager

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Exit Lighting Inspection

Month : September 2025

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
1	Front of Engineer Department	1	✓		
2	Front of Entrance	1	✓		
3	Front of Exit Door	1	✓		
4	Front of Exit Way	1	✓		
	Gst Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
5	Entrance eascalator	1	✓		
6	Entrance to locker	1	✓		
7	Locker Exit	1	✓		
8	Front of restroom	1	✓		
9	Exit way besside restroom	1	✓		
10	Front of exit door	1	✓		
	1st Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
11	Entrance lobby	1	✓		
12	T-Café	1	✓		
13	Bar behind fron desk	1	✓		
14	Exit Door (Pool)	1	✓		
15	Front of waterfall	1	✓		
16	Front of T-station	1	✓		
	2nd Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
17	T-Quarter 2	1	✓		
18	T-Quarter 3	1	✓		
19	T-Quarter 4	1	✓		
20	Side of T-Quarter	1	✓		
21	Door of back T-Quarter	1	✓		
22	Exit Door บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
23	ExitDoor บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
24	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
25	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
26	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
27	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
28	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
29	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
30	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
31	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
32	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
33	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
34	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
35	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
36	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
37	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
38	In front of chiller room	1	✓		
39	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	✓		
40	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	✓		
	Other Focus EHCM	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ

REMARK : รวมทั้งหมด 40 เครื่อง ปกติ เครื่อง *เสีย เครื่อง

Inspection by 1. [redacted] ng)

Inspection by 2.

Inspection by General Manager

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Exit Lighting Inspection

Month : October 2025

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
1	Front of Engineer Department	1	/		
2	Front of Entrance	1	/		
3	Front of Exit Door	1	/		
4	Front of Exit Way	1	/		
	Gst Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
5	Entrance eascalator	1	/		
6	Entrance to locker	1	/		
7	Locker Exit	1	/		
8	Front of restroom	1	/		
9	Exit way besside restroom	1	/		
10	Front of exit door	1	/		
	1st Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
11	Entrance lobby	1	/		
12	T-Café	1	/		
13	Bar behind fron desk	1	/		
14	Exit Door (Pool)	1	/		
15	Front of waterfall	1	/		
16	Front of T-station	1	/		
	2nd Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
17	T-Quarter 2	1	/		
18	T-Quarter 3	1	/		
19	T-Quarter 4	1	/		
20	Side of T-Quarter	1	/		
21	Door of back T-Quarter	1	/		
22	Exit Door บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	/		
23	ExitDoor บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	/		
	Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
24	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	/		
25	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	/		
26	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	/		
27	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	/		
28	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	/		
29	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	/		
30	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	/		
31	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	/		
32	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	/		
33	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	/		
34	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	/		
35	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	/		
36	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	/		
37	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	/		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
38	In front of chiller room	1	/		
39	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	/		
40	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	/		
	Other Focus EHCM	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ

REMARK : รวมทั้งหมด 40 เครื่อง ปกติ 40 เครื่อง *เสีย 0 เครื่อง

Inspection by [redacted]

Inspection by 2.

Inspection by General Manager

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Exit Lighting Inspection

Month : November 2025

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
1	Front of Engineer Department	1	Nomal		
2	Front of Entrance	1	Nomal		
3	Front of Exit Door	1	Nomal		
4	Front of Exit Way	1	Nomal		
	Gst Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
5	Entrance eascalator	1	Nomal		
6	Entrance to locker	1	Nomal		
7	Locker Exit	1	Nomal		
8	Front of restroom	1	Nomal		
9	Exit way besside restroom	1	Nomal		
10	Front of exit door	1	Nomal		
	1st Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
11	Entrance lobby	1	Nomal		
12	T-Café	1	Nomal		
13	Bar behind fron desk	1	Nomal		
14	Exit Door (Pool)	1	Nomal		
15	Front of waterfall	1	Nomal		
16	Front of T-station	1	Nomal		
	2nd Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
17	T-Quarter 2	1	Nomal		
18	T-Quarter 3	1	Nomal		
19	T-Quarter 4	1	Nomal		
20	Side of T-Quarter	1	Nomal		
21	Door of back T-Quarter	1	Nomal		
22	Exit Door บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
23	ExitDoor บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
	Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
24	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
25	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
26	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
27	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
28	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
29	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
30	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
31	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
32	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
33	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
34	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
35	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
36	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
37	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
38	In front of chiller room	1	Nomal		
39	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
40	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
	Other Focus EHCM	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ

REMARK : รวมทั้งหมด 40 เครื่อง ปกติ 40 เครื่อง *เสีย 0 เครื่อง

Inspection [redacted] ering)

Inspection by 2.

Inspection by General Manager

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

Exit Lighting Inspection

Month : December 2025

Overview Inspection Report

No.	Description		Checklist		
	Building	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
1	Front of Engineer Department	1	Nomal		
2	Front of Entrance	1	Nomal		
3	Front of Exit Door	1	Nomal		
4	Front of Exit Way	1	Nomal		
	Gst Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
5	Entrance eascalator	1	Nomal		
6	Entrance to locker	1	Nomal		
7	Locker Exit	1	Nomal		
8	Front of restroom	1	Nomal		
9	Exit way besside restroom	1	Nomal		
10	Front of exit door	1	Nomal		
	1st Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
11	Entrance lobby	1	Nomal		
12	T-Café	1	Nomal		
13	Bar behind fron desk	1	Nomal		
14	Exit Door (Pool)	1	Nomal		
15	Front of waterfall	1	Nomal		
16	Front of T-station	1	Nomal		
	2nd Floor.	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
17	T-Quarter 2	1	Nomal		
18	T-Quarter 3	1	Nomal		
19	T-Quarter 4	1	Nomal		
20	Side of T-Quarter	1	Nomal		
21	Door of back T-Quarter	1	Nomal		
22	Exit Door บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
23	ExitDoor บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
	Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
24	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
25	Exit Door Floor.3 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
26	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
27	Exit Door Floor.4 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
28	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
29	Exit Door Floor.5 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
30	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
31	Exit Door Floor.6 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
32	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
33	Exit Door Floor.7 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
34	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
35	Exit Door Floor.8 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
36	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
37	Exit Door Floor.9 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
	Roof top Floor Inspection	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ
38	In front of chiller room	1	Nomal		
39	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งPool)	1	Nomal		
40	Exit Door Floor.10 บันไดหนีไฟ(ฝั่งKitchen)	1	Nomal		
	Other Focus EHCM	จำนวน/หลอด	ปกติ/หลอด	ไม่ปกติ/หลอด	หมายเหตุ

REMARK : รวมทั้งหมด 40 เครื่อง ปกติ 40 เครื่อง *เสีย 0 เครื่อง

Inspect [redacted]

Inspection by 2.

Inspection by General Manager

ภาคผนวก ค11

เอกสารตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง



Fire Hydrant Inspection

Location : Think Park หลังร้านกิวเซน **Date : 02 July 2025**

No.	Item	Yes	No	Picture	Remark
1	Look for obstructions that could interfere with hydrant operation. หัวรับน้ำต้องสามารถมองเห็นและเข้าถึงโดยง่าย ไม่มีสิ่งของกีดขวาง				
2	Check for cracked or missing caps. ตรวจสอบฝาครอบ/ปลั๊กอยู่ครบ			 	
3	Look for good nozzles, gaskets, and valves. ตรวจสอบหัวต่อสายรับน้ำ ปะเก็น และวาล์ว อยู่ในสภาพที่ดี			 	
4	Check for check valve leaks. ตรวจสอบลิ้นกันกลับอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีน้ำรั่วซึม			 	

Inspection by : Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 02 July 2025**

Fire Hydrant Inspection

Location : Eastin Tan ด้านหน้าโรงแรมจุดทางออกรถ **Date : 02 July 2025**

No.	Item	Yes	No	Picture	Remark
1	Look for obstructions that could interfere with hydrant operation. หัวรับน้ำต้องสามารถมองเห็นและเข้าถึงโดยง่าย ไม่มีสิ่งของกีดขวาง				
2	Check for cracked or missing caps. ตรวจสอบฝาครอบ/ปลั๊กอยู่ครบ			 	
3	Look for good nozzles, gaskets, and valves. ตรวจสอบหัวต่อสายรับน้ำ ปะเก็น และวาล์ว อยู่ในสภาพที่ดี			 	
4	Check for check valve leaks. ตรวจสอบลิ้นกันกลับอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีน้ำรั่วซึม			 	

Inspection by : Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 02 July 2025**

Fire Hydrant Inspection

Location : Eastin Tan ด้านหน้าโรงแรมจุดทางออกรถ **Date : 03 August 2025**

No.	Item	Yes	No	Picture	Remark
1	Look for obstructions that could interfere with hydrant operation. หัวรับน้ำต้องสามารถมองเห็นและเข้าถึงโดยง่าย ไม่มีสิ่งของกีดขวาง				
2	Check for cracked or missing caps. ตรวจสอบฝาครอบ/ปลั๊กอยู่ครบ			 	
3	Look for good nozzles, gaskets, and valves. ตรวจสอบหัวต่อสายรับน้ำ ปะเก็น และวาล์ว อยู่ในสภาพที่ดี			 	
4	Check for check valve leaks. ตรวจสอบลิ้นกันกลับอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีน้ำรั่วซึม			 	

Inspection by : Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 03 August 2025**

Fire Hydrant Inspection

Location : Think Park หลังร้านกิวเซน **Date : 03 August 2025**

No.	Item	Yes	No	Picture	Remark
1	Look for obstructions that could interfere with hydrant operation. หัวรับน้ำต้องสามารถมองเห็นและเข้าถึงโดยง่าย ไม่มีสิ่งของกีดขวาง				
2	Check for cracked or missing caps. ตรวจสอบฝาครอบ/ปลั๊กอยู่ครบ			 	
3	Look for good nozzles, gaskets, and valves. ตรวจสอบหัวต่อสายรับน้ำ ปะเก็น และวาล์ว อยู่ในสภาพที่ดี			 	
4	Check for check valve leaks. ตรวจสอบลิ้นกันกลับอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีน้ำรั่วซึม			 	

Inspection by : Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 03 August 2025**

Fire Hydrant Inspection

Location : Eastin Tan ด้านหน้าโรงแรมจุดทางออกรถ **Date : 03 September 2025**

No.	Item	Yes	No	Picture	Remark
1	Look for obstructions that could interfere with hydrant operation. หัวรับน้ำต้องสามารถมองเห็นและเข้าถึงโดยง่าย ไม่มีสิ่งของกีดขวาง				
2	Check for cracked or missing caps. ตรวจสอบฝาครอบ/ปลั๊กอยู่ครบ				
3	Look for good nozzles, gaskets, and valves. ตรวจสอบหัวต่อสายรับน้ำ ปะเก็น และวาล์ว อยู่ในสภาพที่ดี				
4	Check for check valve leaks. ตรวจสอบลิ้นกันกลับอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีน้ำรั่วซึม				

Inspection by : Banbhot Sunyaphap (Security Officer) **Date : 03 September 2025**

Fire Hydrant Inspection

Location : Think Park หลังร้านกิวเซน **Date : 03 September 2025**

No.	Item	Yes	No	Picture	Remark
1	Look for obstructions that could interfere with hydrant operation. หัวรับน้ำต้องสามารถมองเห็นและเข้าถึงโดยง่าย ไม่มีสิ่งของกีดขวาง				
2	Check for cracked or missing caps. ตรวจสอบฝาครอบ/ปลั๊กอยู่ครบ				
3	Look for good nozzles, gaskets, and valves. ตรวจสอบหัวต่อสายรับน้ำ ปะเก็น และวาล์ว อยู่ในสภาพที่ดี				
4	Check for check valve leaks. ตรวจสอบลิ้นกันกลับอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีน้ำรั่วซึม				

Inspection by : Banbhot Sunyaphap (Security Officer) **Date : 03 September 2025**

Fire Hydrant Inspection

Location : Eastin Tan ด้านหน้าโรงแรมจุดทางออกรถ **Date : 05 October 2025**

No.	Item	Yes	No	Picture	Remark
1	Look for obstructions that could interfere with hydrant operation. หัวรับน้ำต้องสามารถมองเห็นและเข้าถึงโดยง่าย ไม่มีสิ่งของกีดขวาง				
2	Check for cracked or missing caps. ตรวจสอบฝาครอบ/ปลั๊กอยู่ครบ				
3	Look for good nozzles, gaskets, and valves. ตรวจสอบหัวต่อสายรับน้ำ ปะเก็น และวาล์ว อยู่ในสภาพที่ดี				
4	Check for check valve leaks. ตรวจสอบลิ้นกันกลับอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีน้ำรั่วซึม				

Inspection by : Banbhot Sunyaphap (Security Officer) **Date : 05 October 2025**

Fire Hydrant Inspection

Location : Eastin Tan ด้านหน้าโรงแรมจุดทางออกรถ **Date : 03 November 2025**

No.	Item	Yes	No	Picture	Remark
1	Look for obstructions that could interfere with hydrant operation. หัวรับน้ำต้องสามารถมองเห็นและเข้าถึงโดยง่าย ไม่มีสิ่งของกีดขวาง				
2	Check for cracked or missing caps. ตรวจสอบฝาครอบ/ปลั๊กอยู่ครบ			 	
3	Look for good nozzles, gaskets, and valves. ตรวจสอบหัวต่อสายรับน้ำ ปะเก็น และวาล์ว อยู่ในสภาพที่ดี			 	
4	Check for check valve leaks. ตรวจสอบลิ้นกันกลับอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีน้ำรั่วซึม			 	

Inspection by : Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 03 November 2025**

Fire Hydrant Inspection


Location : Think Park หลังร้านกิวเซน **Date : 05 December 2025**

No.	Item	Yes	No	Picture	Remark
1	Look for obstructions that could interfere with hydrant operation. หัวรับน้ำต้องสามารถมองเห็นและเข้าถึงโดยง่าย ไม่มีสิ่งของกีดขวาง				
2	Check for cracked or missing caps. ตรวจสอบฝาครอบ/ปลั๊กอยู่ครบ				
3	Look for good nozzles, gaskets, and valves. ตรวจสอบหัวต่อสายรับน้ำ ปะเก็น และวาล์ว อยู่ในสภาพที่ดี				
4	Check for check valve leaks. ตรวจสอบลิ้นกันกลับอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีน้ำรั่วซึม				

Inspection by : Banbhot Sunyaphap (Security Officer) **Date : 05 December 2025**

Fire Hydrant Inspection

Location : Eastin Tan ด้านหน้าโรงแรมจุดทางออกรถ **Date : 02 December 2025**

No.	Item	Yes	No	Picture	Remark
1	Look for obstructions that could interfere with hydrant operation. หัวรับน้ำต้องสามารถมองเห็นและเข้าถึงโดยง่าย ไม่มีสิ่งของกีดขวาง				
2	Check for cracked or missing caps. ตรวจสอบฝาครอบ/ปลั๊กอยู่ครบ			 	
3	Look for good nozzles, gaskets, and valves. ตรวจสอบหัวต่อสายรับน้ำ ปะเก็น และวาล์ว อยู่ในสภาพที่ดี			 	
4	Check for check valve leaks. ตรวจสอบลิ้นกันกลับอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีน้ำรั่วซึม			 	

Inspection by : Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 02 December 2025**

ภาคผนวก ค12

เอกสารบันทึกการตรวจสอบ Sprinkler Alarm



Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room T-Quaterage **Date : 11 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 8 sprinkler heads in the room.

Picture :






Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 11 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 11 July 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room T-Quater 1 **Date : 11 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 4 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 11 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 11 July 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room T-Quater2/1 **Date : 11 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr.Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 11 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 11 July 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room T-Quater2/2 **Date : 11 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 11 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 11 July 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room Elevator for customers F/2 **Date : 11 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 11 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 11 July 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room Lift service **Date : 11 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee **(Security Officer)** **Date : 11 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 11 July 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Lift Service FL.G **Date : 21 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 July 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Lift Staff FL.G **Date : 21 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 July 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Lift Staff FL.B **Date : 21 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 July 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Dirty Linen Room FL.B **Date : 21 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 July 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Engineer Office FL.B **Date : 21 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 July 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 605 Date : 28 July 2025

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 28 July 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 28 July 2025

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 615 **Date : 28 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 5 sprinkler heads in the room.

Picture :







Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 28 July 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 28 July 2025**


Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 621 Date : 28 July 2025

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 5 sprinkler heads in the room.

Picture :







Inspection by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 28 July 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 28 July 2025

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 622 **Date : 28 July 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 5 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 28 July 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 28 July 2025

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 318 **Date : 04 August 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Banbhot Sunyaphap (Security Officer) **Date : 04 August 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 04 August 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 319 **Date : 04 August 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Banbhot Sunyaphap (Security Officer) **Date : 04 August 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 04 August 2025**

Sprinkler Alarm Checklist


Location : Room 320 **Date : 04 August 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Banbhot Sunyaphap (Security Officer) **Date : 04 August 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 04 August 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 510 **Date : 11 August 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :






Inspection by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 11 August 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 11 August 2025

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 614 Date : 11 August 2025

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :






Inspection by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 11 August 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 11 August 2025

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 712 **Date : 11 August 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :






Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 11 August 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 11 August 2025**


Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 724 **Date : 11 August 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :




Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 11 August 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 11 August 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 803 **Date : 11 August 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 11 August 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 11 August 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Lift Service FL1. **Date : 21 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 21 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 21 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Lift Staff FL1. **Date : 21 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : HM office FL1. **Date : 21 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : RSVN office FL1. **Date : 21 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 4 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 21 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : room 402 Date : 14 September 2025

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) Date : 14 September 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 14 Setember 2025

Sprinkler Alarm Checklist

Location : room 505

Date : 14 September 2025

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) Date : 14 September 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 14 Setember 2025

Sprinkler Alarm Checklist

Location : room 507 Date : 14 September 2025

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) Date : 14 September 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 14 Setember 2025

Sprinkler Alarm Checklist

Location : room 703 Date : 14 September 2025

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) Date : 14 September 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 14 Setember 2025

Sprinkler Alarm Checklist

Location : room 706 **Date : 14 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 14 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 14 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : room 721/1 **Date : 08 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 08 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 08 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : room 721/2 **Date : 08 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 08 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 08 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Lift Staff -7 **Date : 08 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 08 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 08 Setember 2025**


Sprinkler Alarm Checklist

Location : Lift Staff -8 **Date : 08 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 08 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 08 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Lift Staff -9 **Date : 08 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 08 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 08 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : room 721/1 **Date : 08 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 08 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 08 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : room 721/2 **Date : 08 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 08 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 08 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Lift Staff -7 **Date : 08 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 08 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 08 Setember 2025**


Sprinkler Alarm Checklist

Location : Lift Staff -8 **Date : 08 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 08 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 08 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Lift Staff -9 **Date : 08 September 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Date : 08 September 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 08 Setember 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Pantry FL-3 Date : 20 October 2025

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Banbhot Sunyaphap (Security Officer) Date : 20 October 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 20 October 2025

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Pantry FL-4 **Date : 20 October 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :




Inspection by : Mr. Banbhot Sunyaphap **(Security Officer)** **Date : 20 October 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 20 October 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room 608 **Date : 05 October 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 05 October 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 05 October 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Store Room FL.6 **Date : 05 October 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 05 October 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 05 October 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Store Room FL.7 **Date : 05 October 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 05 October 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 05 October 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Store Room FL.8 **Date : 05 October 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 05 October 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 05 October 2025**


Sprinkler Alarm Checklist

Location : Accounting Officer FL.B **Date : 28 October 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 4 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 28 October 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 28 October 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Engineer Officer FL.B **Date : 28 October 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 28 October 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 28 October 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Housekeeping Officer FL.B **Date : 28 October 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 4 sprinkler heads in the room.

Picture :






Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 28 October 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 28 October 2025**



Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room. 519 **Date : 19 October 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :

Inspection by : Mr. Banbhot Sunyaphap (Security Officer) **Date : 19 October 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) **Date : 19 October 2025**


Sprinkler Alarm Checklist

Location : Room. 620 Date : 19 October 2025

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :


Inspection by : Mr. Banbhot Sunyaphap (Security Officer) Date : 19 October 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 19 October 2025

Sprinkler Alarm Checklist


Location : Room 518 Date : 04 November 2025

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 3 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 04 November 2025

Report by : Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date : 04 November 2025

Sprinkler Alarm Checklist

Location : T-Canteen FL.B **Date : 04 November 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 04 November 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 04 November 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Hunan Resources Officer FL.B **Date : 04 November 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 04 November 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 04 November 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Pantry Room FL.5 **Date : 07 December 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 4 **นิ้ว** (10.2 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า** 18 **นิ้ว** (45.7 **เซนติเมตร**) **ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 2 sprinkler heads in the room.

Picture :





Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 07 December 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 07 December 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Store Floor 4 **Date : 14 December 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 14 December 2025**

Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 14 December 2025**

Sprinkler Alarm Checklist

Location : Store Floor 5 **Date : 14 December 2025**

No	Item	Status/Condition		Remark
		Yes	No	
Sprinkler Heads:				
1	Visually inspect all sprinkler heads for signs of damage, external leaks, corrosion, or obstructions. **ตรวจสอบหัวฉีดสปริงเกอร์ทั้งหมดด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณของความเสียหาย การรั่วไหลภายนอก การกัดกร่อน หรือสิ่งกีดขวาง**	√		
2	Ensure that the sprinkler heads are not painted or obstructed by storage items. **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวสปริงเกอร์ไม่ได้ทาสีหรือกีดขวางด้วยสิ่งของจัดเก็บ**	√		
3	Check for proper orientation and alignment of the sprinkler heads. **ตรวจสอบการวางแนวและการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวสปริงเกอร์**	√		
4	Sprinkler head should be installed on the wall with a minimum clearance of 4 inches (10.2 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนกำแพง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (10.2 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		
5	Sprinkler head installed on the ceiling should have a minimum clearance of 18 inches (45.7 centimeters) between the sprinkler head and any obstructions that could interfere with water distribution. **หัวสปริงเกอร์ติดตั้งบนฝ้าหรือเพดาน มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (45.7 เซนติเมตร) ระหว่างหัวสปริงเกอร์กับสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายน้ำ**	√		

Remark : There are 1 sprinkler heads in the room.

Picture :



Inspection by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 14 December 2025**



Report by : Mr. Prasit Inta **(Security Supervisor)** **Date : 14 December 2025**

ภาคผนวก ค13

เอกสารตรวจสอบบันไดหนีไฟ



Fire Staircases Monthly Inspection in July 2025

Floor	Staircases 1 (Southern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark	Staircases 2 (Northern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark
10		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
9		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
8		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
7		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
6		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
5		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
4		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
3		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
2		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
1		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
G		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
B		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง

Checked by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Checking date: 02 July 2025

Verified by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Verified date: 02 July 2025

Fire Staircases Monthly Inspection in August 2025

Floor	Staircases 1 (Southern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark	Staircases 2 (Northern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark
10		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
9		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
8		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
7		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
6		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
5		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
4		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
3		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
2		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
1		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
G		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
B		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง

Checked by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Checking date: 05 August 2025

Fire Staircases Monthly Inspection in September 2025

Floor	Staircases 1 (Southern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark	Staircases 2 (Northern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark
10		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
9		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
8		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
7		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
6		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
5		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
4		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
3		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
2		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
1		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
G		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
B		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง

Checked by: Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) Checking date: 05 September 2025


Fire Staircases Monthly Inspection in October 2025

Floor	Staircases 1 (Southern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark	Staircases 2 (Northern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark
10		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
9		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
8		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
7		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
6		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
5		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
4		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
3		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
2		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
1		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
G		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
B		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง

Checked by: Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) Checking date: 05 October 2025

Verified by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Verified date: 05 October 2025


Fire Staircases Monthly Inspection in November 2025

Floor	Staircases 1 (Southern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark	Staircases 2 (Northern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark
10		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
9		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
8		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
7		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
6		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
5		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
4		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
3		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
2		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
1		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
G		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
B		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง

Checked by: Mr. Banbhot Sunyaphap (Security Officer) Checking date: 02 November 2025

Verified by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Verified date: 03 November 2025

Fire Staircases Monthly Inspection in December 2025

Floor	Staircases 1 (Southern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark	Staircases 2 (Northern)	Condition Good or Not ? Yes or No	Remark
10		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
9		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
8		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
7		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
6		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
5		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
4		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
3		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
2		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
1		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
G		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง
B		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง		√	สะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวาง

Checked by: Mr. Banbhot Sunyaphap (Security Officer) Checking date: 01 December 2025

Verified by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Verified date: 06 December 2025




ภาคผนวก ค14




เอกสารตรวจสอบประตูทางออกฉุกเฉิน





Monthly Fire Exit Doors Inspection in July 2025

Floor	Fire Exit Door ST 1 (Southern)	Condition Good or Not ?	Remark	Fire Exit Door ST 2 (Northern)	Condition Good or Not ?	Remark
10		√			√	
9		√			√	
8		√			√	




7			√				√	
6			√				√	
5			√				√	


4			√				√	
3			√				√	
2			√				√	
1			√				√	



G			✓				✓	
B			✓				✓	
	Checked by : Mr.Prasit Inta (Security Superviser) **Checking date : 02 July 2025**				**Review by : Mr. Prasit Inta (Security Superviser)** **Review date: 02 July 2025**			

Monthly Fire Exit Doors Inspection in August 2025

Floor	Fire Exit Door ST 1 (Southern)	Condition Good or Not ?	Remark	Fire Exit Door ST 2 (Northern)	Condition Good or Not ?	Remark
10		√			√	
9		√			√	
8		√			√	

7			√				√	
6			√				√	
5			√				√	

4		√			√	
3		√			√	
2		√			√	
1		√			√	

G			✓				✓	
B			✓				✓	
	Checked by : Mr.Prasit Inta (Security Superviser) **Checking date : 05 August 2025**				**Review by : Mr. Prasit Inta (Security Superviser)** **Review date: 05 August 2025**			

Monthly Fire Exit Doors Inspection in September 2025

Floor	Fire Exit Door ST 1 (Southern)	Condition Good or Not ?	Remark	Fire Exit Door ST 2 (Northern)	Condition Good or Not ?	Remark
10		√			√	
9		√			√	
8		√			√	

7		✓			✓	
6		✓			✓	
5		✓			✓	

4		✓			✓	
3		✓			✓	
2		✓			✓	
1		✓			✓	

G		✓			✓	
B		✓			✓	
	Checked by : Mr.Pratchayarat Thongdee (Security Officer) Checking date : 01 September 2025			Review by : Mr. Prasit Inta (Security Superviser) Review date: 05 September 2025		

Monthly Fire Exit Doors Inspection in October 2025

Floor	Fire Exit Door ST 1 (Southern)	Condition Good or Not ?	Remark	Fire Exit Door ST 2 (Northern)	Condition Good or Not ?	Remark
10		√			√	
9		√			√	
8		√			√	

7		✓			✓	
6		✓			✓	
5		✓			✓	

4		✓			✓	
3		✓			✓	
2		✓			✓	
1		✓			✓	

G		✓			✓	
B		✓			✓	
	Checked by : Mr.Pratchayarat Thongdee (Security Officer) **Checking date : 01 October 2025**			**Review by : Mr. Prasit Inta (Security Superviser)** **Review date: 05 October 2025**		

Monthly Fire Exit Doors Inspection in November 2025

Floor	Fire Exit Door ST 1 (Southern)	Condition Good or Not ?	Remark	Fire Exit Door ST 2 (Northern)	Condition Good or Not ?	Remark
10		✓			✓	
9		✓			✓	
8		✓			✓	

7		✓			✓	
6		✓			✓	
5		✓			✓	

4		✓			✓	
3		✓			✓	
2		✓			✓	

1		✓			✓	
G		✓			✓	
B		✓			✓	
	Checked by : Mr.Banbhot Sunyaphap (Security Officer)			**Review by : Mr. Prasit Inta (Security Superviser)**		
	Checking date : 01 November 2025			**Review date: 03 November 2025**		

Monthly Fire Exit Doors Inspection in December 2025

Floor	Fire Exit Door ST 1 (Southern)	Condition Good or Not ?	Remark	Fire Exit Door ST 2 (Northern)	Condition Good or Not ?	Remark
10		✓			✓	
9		✓			✓	
8		✓			✓	

7		✓			✓	
6		✓			✓	
5		✓			✓	

4		✓			✓	
3		✓			✓	
2		✓			✓	

1		✓			✓	
G		✓			✓	
B		✓			✓	
	Checked by : Mr.Banbhot Sunyaphap (Security Officer)			**Review by : Mr. Prasit Inta (Security Superviser)**		
	Checking date : 04 December 2025			**Review date: 06 December 2025**		

ภาคผนวก ค15

เอกสารทดสอบการทำงานของปั๊มดับเพลิง



Fire pump weekly test run report

TECHNICAL DATA

Unit Type : FIRE PUMP ENGINE
Brand:PATTERSON FIRE PUMP
TYPE :HORIZOTAL SPILIT CASE SINGLE STARE
MOD:5x4x12 SSC
Serial No. :FP-C0124559
RPM :3000

Location : PUMP ROOM
PUMP : JOHN DEERE
GPM : 750
Rate Rang PSI : 88-207 Max 400
Kw , HP : 108,145

Month : July

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI									
Date check		2/7/25	9/7/25	16/7/25	23/7/25	30/7/25	../../..	../../..	Note
Before start engine									
Fuel litres / / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)		500	500	500	600	500			
Oil engine / / ระดับน้ำมันหล่อลื่น		Ok	Ok	Ok	Nomal	Ok			
Water coolant / ระดับน้ำหล่อเย็น		Ok	Ok	Ok	Nomal	Ok			
Distill water/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่(ท่วมแผ่นธาตุ)		Ok	Ok	Ok	NA	Ok			
DC Volt	Battery 1	13.3	13.3	13.3	12.8	13.4			
	Battery 2	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0			
Water leak / น้ำรั่ว		NO	NO	NO	Nomal	NO			
Oil leak / น้ำมันรั่ว		NO	NO	NO	Nomal	NO			
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง		Ok	Ok	Ok	Nomal	Ok			
Test run									
Easy to start		Ok	Ok	Ok	Nomal	Ok			
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น		75	75	75	100	75			
Oil temp. / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น		180	180	180	175	180			
Coolant / ระบบหล่อเย็น		Ok	Ok	Ok	Nomal	Ok			
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 3,000 RPM.		3100	3100	3100	3100	3100			
Water Supply / แรงดันน้ำออก.....PSI		180	180	180	180	180			
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)		10	10	10	10	10			
After test run									
Switch in auto / เช็คตำแหน่งสวิตย์ ออโต้		Ok	Ok	Ok	Nomal	Ok			
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน		9.0	9.0	9.00	37.4	9.0			
Alarm fault / สถานะ อาราม		NO	NO	NO	Nomal	NO			
En.Sign / ลงชื่อ		[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering)	[redacted]
Signature	
Date	

Fire pump weekly test run report

TECHNICAL DATA

Unit Type : FIRE PUMP ENGINE
Brand:PATTERSON FIRE PUMP
TYPE :HORIZOTAL SPILIT CASE SINGLE STARE
MOD:5x4x12 SSC
Serial No. :FP-C0124559
RPM :3000

Location : PUMP ROOM
PUMP : JOHN DEERE
GPM : 750
Rate Rang PSI : 88-207 Max 400
Kw , HP : 108,145

Month : August

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI								
Date check	~~7/8/25~~ 6/8/25	13/08/25	20/08/25	27/8/25	../../..	../../..	../../..	Note
Before start engine								
Fuel litres / / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)	~~480~~	480	480	480				
Oil engine / / ระดับน้ำมันหล่อลื่น	ok	Normal	Normal	OK				
Water coolant / ระดับน้ำหล่อเย็น	ok	Normal	Normal	OK				
Distill water/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่(ท่วมแผ่นธาตุ)	ok	Normal	Normal	OK				
DC Volt Battery 1	13.3	12.8	12.8	12.8				
DC Volt Battery 2	13.5	13.0	13.0	13.0				
Water leak / น้ำรั่ว	NO	No	No	No				
Oil leak / น้ำมันรั่ว	NO	No	No	NO				
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง	OK	Normal	Normal	OK				
Test run								
Easy to start	OK	Normal	Normal	OK				
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	~~95~~	70	95	75				
Oil temp. / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	180	180	180	181				
Coolant / ระบบหล่อเย็น	ok	Normal	Normal	OK				
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 3,000 RPM.	3100	3100	3100	3100				
Water Supply / แรงดันน้ำออก.....PSI	180	180	180	175				
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)	10	10	10	10				
After test run								
Switch in auto / เช็คตำแหน่งสวิตย์ ออโต้	Normal	Normal	Normal	Normal				
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน	36.39	36.40	36.55	37.5				
Alarm fault / สถานะ อาราม	NO	Normal	Normal	NO				
En.Sign / ลงชื่อ	[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering)	[redacted]
Signature	
Date	

Fire pump weekly test run report

TECHNICAL DATA

Unit Type : FIRE PUMP ENGINE
Brand:PATTERSON FIRE PUMP
TYPE :HORIZOTAL SPILIT CASE SINGLE STARE
MOD:5x4x12 SSC
Serial No. :FP-C0124559
RPM :3000

Location : PUMP ROOM
PUMP : JOHN DEERE
GPM : 750
Rate Rang PSI : 88-207 Max 400
Kw , HP : 108,145

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI

Month : September

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI									
Date check		3/9/25	10/9/25	17/9/25	24/9/25	../../..	../../..	../../..	Note
Before start engine									
Fuel litres / / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)		480	480	480	480				
Oil engine / / ระดับน้ำมันหล่อลื่น		ok	ok	Nomal	ok				
Water coolant / ระดับน้ำหล่อเย็น		ok	ok	Normal	ok				
Distill water/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่(ห่วมแผ่นธาตุ)		ok	ok	Normal	ok				
DC Volt	Battery 1	13.3	13.0	13.3	13.3				
	Battery 2	13.1	13.5	13.5	13.3				
Water leak / น้ำรั่ว		No	No	No	No				
Oil leak / น้ำมันรั่ว		No	No	No	No				
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง		ok	ok	Normal	ok				
Test run									
Easy to start		ok	ok	Normal	ok				
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น		75	75	75	75				
Oil temp. / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น		180	180	180	180				
Coolant / ระบบหล่อเย็น		ok	ok	OK	ok				
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 3,000 RPM.		3100	3100	3100	3100				
Water Supply / แรงดันน้ำออก.....PSI		180	180	180	180				
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)		10	10	10	10				
After test run									
Switch in auto / เช็คตำแหน่งสวิตย์ ออโต้		Normal	Normal	Nomal	Normal				
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน		3652	3652	3652	37.08				
Alarm fault / สถานะ อาราม		No	No	No	No				
En.Sign / ลงชื่อ		[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering)
Signature [redacted]
Date

Fire pump weekly test run report

TECHNICAL DATA

Unit Type : FIRE PUMP ENGINE | **Location : PUMP ROOM**

Brand:PATTERSON FIRE PUMP | ***PUMP : JOHN DEERE***

TYPE :HORIZOTAL SPILIT CASE SINGLE STARE | **GPM : 750**

MOD:5x4x12 SSC | **Rate Rang PSI : 88-207 Max 400**

Serial No. :FP-C0124559 | **Kw , HP : 108,145**

RPM :3000

Month : October

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI									
Date check		03/10/25	15/10/25	24/10/25	27/10/25	..../..../....	..../..../....	..../..../....	Note
Before start engine									
Fuel litres / / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)		465	460	450	450				
Oil engine / / ระดับน้ำมันหล่อลื่น		Nomal	N	Normal	N				
Water coolant / ระดับน้ำหล่อเย็น		Normal	N	Normal	N				
Distill water/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่(ห่วมแผ่นธาตุ)		Normal	N	Normal	N				
DC Volt	Battery 1	12.8 V.	13.1	12.8	13.1				
	Battery 2	13.0 V.	13.2	13.1	13.2				
Water leak / น้ำรั่ว		Normal	N	Normal	N				
Oil leak / น้ำมันรั่ว		Normal	N	Normal	N				
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง		Normal	N	Normal	N				
Test run									
Easy to start		Normal	N	Normal	N				
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น		95	75	75	76				
Oil temp. / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น		120	175	176	175				
Coolant / ระบบหล่อเย็น		Normal	N	Normal	N				
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 3,000 RPM.		3100	3100	3100	3100				
Water Supply / แรงดันน้ำออก.....PSI		180	175	180	180				
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)		10	10	10	10				
After test run									
Switch in auto / เช็คตำแหน่งสวิตย์ ออโต้		Normal	N	Normal	N				
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน		388	38.4	38.6	38.9				
Alarm fault / สถานะ อาราม		Normal	N	Normal	N				
En.Sign / ลงชื่อ		[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering)	[redacted]
Signature	
Date	

Fire pump weekly test run report

TECHNICAL DATA

Unit Type : FIRE PUMP ENGINE
Brand:PATTERSON FIRE PUMP
TYPE :HORIZOTAL SPILIT CASE SINGLE STARE
MOD:5x4x12 SSC
Serial No. :FP-C0124559
RPM :3000

Location : PUMP ROOM
PUMP : JOHN DEERE
GPM : 750
Rate Rang PSI : 88-207 Max 400
Kw , HP : 108,145

Month : November

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI

Date check		6/11/25	12/11/25	19/11/25	26/11/25	../../..	../../..	../../..	Note
Before start engine									
Fuel litres / / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)		150	190	110	190				
Oil engine / / ระดับน้ำมันหล่อลื่น		N	N	N	Normal				
Water coolant / ระดับน้ำหล่อเย็น		N	N	N	Normal				
Distill water/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่(ท่วมแผ่นธาตุ)		N	N	N	N				
DC Volt	Battery 1	12.8	12.8	12.8	13.7				
	Battery 2	13.0	13.0	13.1	13.6				
Water leak / น้ำรั่ว		N	N	N	ok				
Oil leak / น้ำมันรั่ว		N	N	N	ok				
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง		N	N	N	ok				
Test run									
Easy to start		N	N	N	ok				
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น		74	75	75	75				
Oil temp. / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น		175	170	174	175				
Coolant / ระบบหล่อเย็น		N	N	N	N				
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 3,000 RPM.		3100	3100	3100	3100				
Water Supply / แรงดันน้ำออก.....PSI		175	180	180	189				
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)		10	10	10	10				
After test run									
Switch in auto / เช็คตำแหน่งสวิตช์ ออโต้		N	N	N	N				
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน		38.6	38.6	38.7	37.99				
Alarm fault / สถานะ อาราม		N	N	N	No				
En.Sign / ลงชื่อ		[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering)	[redacted]
Signature	
Date	

Fire pump weekly test run report

TECHNICAL DATA

Unit Type : FIRE PUMP ENGINE
Brand:PATTERSON FIRE PUMP
TYPE :HORIZOTAL SPILIT CASE SINGLE STARE
MOD:5x4x12 SSC
Serial No. :FP-C0124559
RPM :3000

Location : PUMP ROOM
PUMP : JOHN DEERE
GPM : 750
Rate Rang PSI : 88-207 Max 400
Kw , HP : 108,145

Month : Decem ber

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI									
Date check		3/12/25	10/12/25	17/12/25	24/12/25	31/12/25	../../..	../../..	Note
Before start engine									
Fuel litres / / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)		440	440	440	440	440			
Oil engine / / ระดับน้ำมันหล่อลื่น		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal			
Water coolant / ระดับน้ำหล่อเย็น		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal			
Distill water/ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่(ท่วมแผ่นธาตุ)		Normal	Normal	Normal	Normal	Normal			
DC Volt	Battery 1	13.9	13.9	12.9	14.6	12.9			
	Battery 2	13.5	13.5	13.5	14.3	13.1			
Water leak / น้ำรั่ว		NO	NO	NO	NO	NO			
Oil leak / น้ำมันรั่ว		NO	NO	NO	NO	NO			
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง		ok	ok	ok	ok	ok			
Test run									
Easy to start		ok	ok	ok	ok	ok			
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น		75	75	75	75	75			
Oil temp. / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น		175	175	175	175	175			
Coolant / ระบบหล่อเย็น		ok	ok	ok	3100	ok			
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 3,000 RPM.		3100	3100	3100		3100			
Water Supply / แรงดันน้ำออก.....PSI		192	189	192	192	192			
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
After test run									
Switch in auto / เช็คตำแหน่งสวิตย์ ออโต้		ok	ok	ok	ok	ok			
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน		37.56	37.57	37.57	38.00	37.56			
Alarm fault / สถานะ อาราม		NO	NO	NO	NO	NO			
En.Sign / ลงชื่อ		[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering)
Signature
Date

ภาคผนวก ค16

เอกสารตรวจสอบห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง



Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

MONTH: July

Fire Pump Rooms Check list

DATE	Time Check (06:00<T<08.00 hrs.)							Record By	Time Check (14:00<T<16.00 hrs.)							Record By
	Fire Pump			Water Tank		Sump Pump			Fire Pump			Water Tank		Sump Pump		
	Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	บ่อพัก	อุปกรณ์		Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	บ่อพัก	อุปกรณ์	
	จดหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ		จดหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	
1	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	[redacted]	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	[redacted]
2	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
3	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
4	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
5	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
6	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
7	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
8	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
9	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
10	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
11	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
12	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
13	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
14	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
15	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
16	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
17	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
18	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
19	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
20	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
21	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
22	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
23	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
24	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
25	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
26	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
27	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
28	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
29	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
30	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
31	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	

Note;

Review by Technical Supervisor	
Signature	
Date	

Verify by Chief	
Signature	[redacted]
Date	31/7/25

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

MONTH: August

Fire Pump Rooms Check list

DATE	Time Check (06:00<T<08.00 hrs.)							Record By	Time Check (14:00<T<16.00 hrs.)							Record By
	Fire Pump			Water Tank		Sump Pump			Fire Pump			Water Tank		Sump Pump		
	Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	บ่อพัก	อุปกรณ์		Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	บ่อพัก	อุปกรณ์	
	จดหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ		จดหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	
1	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	[redacted]	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	[redacted]
2	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
3	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
4	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
5	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
6	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
7	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
8	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
9	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
10	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
11	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
12	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
13	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
14	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
15	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
16	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
17	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
18	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
19	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
20	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
21	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
22	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
23	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
24	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
25	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
26	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
27	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
28	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
29	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
30	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
31	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	

Note;

Review by Technical Supervisor	Verify by Chief	[redacted]
Signature	Signature	
Date	Date	

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

MONTH: SEPTEMBER 2025

Fire Pump Rooms Check list

DATE	Time Check (06:00<T<08.00 hrs.)							Record By	Time Check (14:00<T<16.00 hrs.)							Record By
	Fire Pump			Water Tank		Sump Pump			Fire Pump			Water Tank		Sump Pump		
	Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	ปั๊มฟิก	อุปกรณ์		Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	ปั๊มฟิก	อุปกรณ์	
	จอหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ		จอหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	
1	12.7/13	/	✓	N	/	/	✓		12.7/13	/	/	N	/	/	/	
2	12.7/13	✓	/	N	/	/	/		12.7/13	/	/	N	/	/	/	
3	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	/	/	N	✓	✓	✓	
4	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
5	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	/	/	N	/	/	/	
6	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	/	/	N	✓	/	✓	
7	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	/	N	/	/	/	
8	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	/	/	N	✓	/	/	
9	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
10	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	/	✓	N	✓	✓	✓	
11	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	/	✓	N	✓	✓	✓	
12	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	/	/	N	/	/	/	
13									12.7/13	/	/	N	/	/	/	
14	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
15	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	/	/	N	✓	✓	✓	
16	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	/	N	/	✓	✓	
17	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	/	N	✓	✓	✓	
18	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	✓	N	✓	/	✓	
19	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	/	/	N	/	/	/	
20	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	/	/	N	/	/	/	
21	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
22	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
23	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
24	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
25	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
26	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	/	/	N	/	/	/	
27	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	/	N	✓	/	/	
28	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	/	N	/	✓	✓	
29	12.7/13	/	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	✓	N	✓	/	✓	
30	12.7/13	✓	/	N	/	/	/		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
31																

Note;

Review by Technical Supervisor	
Signature	
Date	

Verify by Chief	
Signature	
Date	

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

MONTH: October 2025

Fire Pump Rooms Check list

DATE	Time Check (06:00<T<08.00 hrs.)							Time Check (14:00<T<16.00 hrs.)							
	Fire Pump			Water Tank		Sump Pump		Record By	Fire Pump			Water Tank		Sump Pump		Record By
	Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	ปั๊มพัก	อุปกรณ์		Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	ปั๊มพัก	อุปกรณ์	
	จดหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ		จดหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	
1	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	[redacted]	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	[redacted]
2	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
3	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
4	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
5	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
6	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
7	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
8	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
9	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
10	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
11	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
12	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
13	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
14	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
15	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
16	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
17	12.4/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
18	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
19	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
20	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
21	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
22	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
23	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
24	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
25	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
26	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
27	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
28	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
29	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
30	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
31	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	

Note;

Review by Technical Supervisor	
Signature	
Date	

Verify by Chief	
Signature	
Date	

[redacted]

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

November 2025

Fire Pump Rooms Check list

DATE	Time Check (06:00<T<08.00 hrs.)								Time Check (14:00<T<16.00 hrs.)							
	Fire Pump			Water Tank		Sump Pump		Record By	Fire Pump			Water Tank		Sump Pump		Record By
	Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	บ่อพัก	อุปกรณ์		Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	บ่อพัก	อุปกรณ์	
	จุดหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ		จุดหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	
1	12.8/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	[redacted]	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	[redacted]
2	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
3	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
4	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
5	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
6	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓	
7	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓	
8	12.8/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓	
9	12.8/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
10	12.8/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
11	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
12	12.8/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
13	12.8/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
14	12.8/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
15	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
16	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
17	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
18	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
19	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
20	12.8/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓	
21	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓	
22	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓	
23	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓	
24	12.8/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓	
25	12.8/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
26	12.8/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
27	12.8/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
28	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
29	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
30	12.7/13.1	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
31																

Note;

Review by Technical Supervisor	
Signature	
Date	

Verify by Chief ENG/A[redacted]	
Signature	
Date	

Facilities Management
Technical Data Recoding / Engineering Department

MONTH: December

Fire Pump Rooms Check list

DATE	Time Check (06:00<T<08.00 hrs.)								Time Check (14:00<T<16.00 hrs.)							
	Fire Pump			Water Tank		Sump Pump		Record By	Fire Pump			Water Tank		Sump Pump		Record By
	Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	บ่อพัก	อุปกรณ์		Battery	Plant	อุปกรณ์	ระดับน้ำ	วาล์ว	บ่อพัก	อุปกรณ์	
	จดหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ		จดหน่วย (V)	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	ระดับน้ำ (H,N,L)	ทำงานปกติ	สะอาด/เรียบร้อย	ทำงานปกติ	
1	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	[redacted]	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	[redacted]
2	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓	
3	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓	
4	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓	
5	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
6	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
7	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
8	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
9	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
10	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓	
11	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	12.7/13.0	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
30	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	12.7/13	✓	✓	N	✓	✓	✓		12.7/13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Note;

Review by Technical Supervisor	Verify by Chief
Signature	Signature
Date	Date

ภาคผนวก ค17

เอกสารทดสอบการทำงานเครื่องกำเนิดไฟ



Generator weekly test run report

TECHNICAL DATA
Unit Type : Generator
Brand: Westin power
Model : Marathon,MP-217-4A
S/N:
KVA: 250
PF. : 0.8

ENGINE : CUMMINS,6LTAA8.9-G2
Designation :
VOLTS: 400/230
RPM : 1500
Amp / Kw. : 392 / 217

Month : July

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI									
Date check		2/7/25	9/7/25	16/7/25	23/7/25	30/7/25	../../..	../../..	Note
Before start engine									
Fuel litres / / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)		OK							
Oil engine / / ระดับน้ำมันหล่อลื่น		OK	OK	OK	OK	OK			
Water coolant		OK	OK	OK	OK	OK			
Distill water		OK	OK	OK	OK	OK			
DC Volt	Battery 1	26.2	26.9	26.9	26.6	26.6			
	Battery 2	26.2	26.2	26.3	26.5	26.5			
Water leak		NO	NO	NO	NO	NO			
Oil leak / น้ำมันรั่ว		NO	NO	NO	NO	NO			
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง		OK	OK	OK	OK	OK			
Test run									
Easy to start		OK	OK	OK	OK	OK			
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น		75	75	75	75	75			
Oil temp. F / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น		-	-	-	-	-			
Coolant temp F / อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น		194 F	196 F	193 F	198 F	199 F			
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์		1503	1503	1503	1503	1503			
Volts / โวลต์		231	231	231	231	231			
Amps / แอมป์		50	50	50	50	50			
Frequency HZ / ความถี่		50.1	50.1	50.1	50.1	50.1			
Kw /hr / กิโลวัต		9930.1	9930.1	9930.1	9930.1	9930.1			
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)		10	10	10	10	10			
After test run									
Switch in auto / เช็คตำแหน่งสวิตย์ ออโต้		OK	OK	OK	OK	OK			
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน		9934hrs	9934hrs	9934hrs	9934hrs	9934hrs			
Alarm fault / สถานะ อาราม		NO	NO	NO	NO	NO			
En.Sign / ลงชื่อ		[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering)	[redacted]
Signature	
Date	

Generator weekly test run report

TECHNICAL DATA
Unit Type : Generator
Brand: Westin power
Model : Marathon,MP-217-4A
S/N:
KVA: 250
PF. : 0.8

ENGINE : CUMMINS,6LTAA8.9-G2
Designation :
VOLTS: 400/230
RPM : 1500
Amp / Kw. : 392 / 217

Month : August

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI									
Date check		6/8/25	13/8/25	20/8/25	27/8/25	../../..	../../..	../../..	Note
Before start engine									
Fuel litres / / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)		490	465	465	465				
Oil engine / / ระดับน้ำมันหล่อลื่น		ok	ok	Normal	OK				
Water coolant		ok	ok	Normal	OK				
Distill water		ok	ok	Normal	OK				
DC Volt	Battery 1	28.6	28.6	28.6	28.6				
	Battery 2	28.6	28.0	28.0	28.0				
Water leak		NO	NO	No	No				
Oil leak / น้ำมันรั่ว		NO	NO	No	No				
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง		Ok	ok	Ok.	OK				
Test run									
Easy to start		ok	ok	OK	OK				
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น		75	70	75	75				
Oil temp. F° / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น		113f	135f	-	-				
Coolant temp F° / อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น		123f	136°f	135°f	141 f				
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์		1503	1503	1503	1503				
Volts / โวลต์		231	231	231	231				
Amps / แอมป์		50	50	50	50				
Frequency HZ / ความถี่		50.7Hz	50 Hz	50 Hz.	50 Hz				
Kw /hr / กิโลวัต		4176.2	4161.3	4180.2.	4181.2				
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)		10	10	10.	10				
After test run									
Switch in auto / เช็คตำแหน่งสวิตย์ ออโต้		ok	OK	Normal.	OK				
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน		140h57m	141h 13m	141h.28m	142h10m				
Alarm fault / สถานะ อาราม		NO	NO	Normal.	NO				
En.Sign / ลงชื่อ		[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering)	[redacted]
Signature	
Date	

Generator weekly test run report

TECHNICAL DATA
Unit Type : Generator
Brand: Westin power
Model : Marathon,MP-217-4A
S/N:
KVA: 250
PF. : 0.8

ENGINE : CUMMINS,6LTAA8.9-G2
Designation :
VOLTS: 400/230
RPM : 1500
Amp / Kw. : 392 / 217

Month : September

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI									
Date check		3.9.25	10.9.25	17.09.25	27.9.25	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	Note
Before start engine									
Fuel litres / / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)		~~460~~	~~460~~	460	460				
Oil engine / / ระดับน้ำมันหล่อลื่น		ok	ok	OK	OK				
Water coolant		ok	ok	OK	OK				
Distill water		ok	ok	OK	OK				
DC Volt	Battery 1	28.6	28.6	28.6	28.5				
	Battery 2	28.6	28.6	28.6	28.5				
Water leak		NO	NO	No	No				
Oil leak / น้ำมันรั่ว		No	No	No	No				
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง		Ok	OK	OK	OK				
Test run									
Easy to start		ok	ok	Ok	Ok				
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น		~~75~~	~~75~~	7.5	7.5				
Oil temp. F / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น		~~[illegible]~~	~~[illegible]~~						
Coolant temp F / อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น		~~158~~	123F	125F	129F				
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์		~~231~~	1503	1503	1503				
Volts / โวลต์		~~50~~	231	231	231				
Amps / แอมป์		~~50.1Hz~~	~~50~~						
Frequency HZ / ความถี่		~~50Hz~~	50Hz	50H	50H				
Kw /hr / กิโลวัต		~~4189.0~~	4189.0	4189.0	4189.0				
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)		~~10.00~~	1000	10.00	10.00				
After test run									
Switch in auto / เช็คตำแหน่งสวิทย์ ออโต้		ok	ok	OK	Ok,				
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน		~~14h28m~~	~~14h28m~~	19h.35m	19h.46m				
Alarm fault / สถานะ อาราม		NO	NO	No	No.				
En.Sign / ลงชื่อ		[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering)
Signature
Date

Generator weekly test run report

TECHNICAL DATA
Unit Type : Generator
Brand: Westin power
Model : Marathon,MP-217-4A
S/N:
KVA: 250
PF. : 0.8

ENGINE : CUMMINS,6LTAA8.9-G2
Designation :
VOLTS: 400/230
RPM : 1500
Amp / Kw. : 392 / 217

Month : October 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI									
Date check		3/10/25	15/10/25	22/10/25	29/10/25	...../...../.....	...../...../.....	...../...../.....	**Note**
Before start engine									
Fuel litres / / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)		440	455	442	442				
Oil engine / / ระดับน้ำมันหล่อลื่น		OK	OK	Nomal	OK				
Water coolant		OK	OK	Nomal	OK				
Distill water		OK	OK	Nomal	OK				
DC Volt	Battery 1	28.7	28.7	28.7	28.7				
	Battery 2	28.7	28.5	28.7	28.8				
Water leak		OK	OK	Normal	OK				
Oil leak / น้ำมันรั่ว		OK	OK	Normal	OK				
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง		OK	OK	Normal	OK				
Test run									
Easy to start		OK	OK	Normal	OK				
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น		77	73	198	76				
Oil temp. F / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น		194 F	116 F		120 F°				
Coolant temp F / อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น		127 F	193 F	107F	127°F				
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์		1500	1500	1500	1500				
Volts / โวลต์		231	231	229	231				
Amps / แอมป์		-	-	-	-				
Frequency HZ / ความถี่		50.1	50.0	50.1	50.1				
Kw /hr / กิโลวัต		4196	4196		4196				
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)		10	10	10	10				
After test run									
Switch in auto / เช็คตำแหน่งสวิตย์ ออโต้		OK	OK	Normal	OK				
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน		141h3m	142h1m	143h15m	145h20m				
Alarm fault / สถานะ อาราม		OK	OK	Normal	OK				
En.Sign / ลงชื่อ		[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering)
Signature
Date

Generter weekly test run report

TECHNICAL DATA
Unit Type : Generator
Brand: Westin power
Model : Marathon,MP-217-4A
S/N:
KVA: 250
PF. : 0.8

ENGINE : CUMMINS,6LTAA8.9-G2
Designation :
VOLTS: 400/230
RPM : 1500
Amp / Kw. : 392 / 217

Month : November

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI								
Date check		5/11/25	12/11/25	19/11/25	26/11/25	../../..	../../..	../../..	Note
Before start engine									
Fuel litres . / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)		440	440	~~440~~	440				
Oil engine . / ระดับน้ำมันหล่อลื่น		OK	OK	OK	ok				
Water coolant		OK	OK	OK	ok				
Distill water		OK	OK	OK	ok				
DC Volt	Battery 1	28.7	28.7	28.7	~~28.7~~				
	Battery 2	28.8	28.9	28.8	28.0				
Water leak		OK	OK	OK	ok				
Oil leak / น้ำมันรั่ว		OK	OK	OK	ok				
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง		OK	OK	OK	ok				
Test run									
Easy to start		OK	OK	OK	ok				
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น		76	74	76	75				
Oil temp. F / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น		127F	131F	117F	117F				
Coolant temp F / อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น		117F	124F	114F	114F				
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์		1500	1500	1500	1500				
Volts / โวลต์		231	231	231	231				
Amps / แอมป์		-	-	-	-				
Frequency HZ / ความถี่		50.1	50.1	50.1	50				
Kw /hr / กิโลวัต		4198	1201	1205	~~4200~~				
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)		10	10	10	10				
After test run									
Switch in auto / เปิดตำแหน่งสวิตช์ ออโต้		OK	OK	OK	ok				
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน		144h32m	144h32m	144h18m	~~144h18m~~				
Alarm fault / สถานะ อาราม		OK	OK	OK	ok				
En.Sign / ลงชื่อ		[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering) [redacted]

Signature

Date

Genertor weekly test run report

TECHNICAL DATA
Unit Type : Generator
Brand: Westin power
Model : Marathon,MP-217-4A
S/N:
KVA: 250
PF. : 0.8

ENGINE : CUMMINS,6LTAA8.9-G2
Designation :
VOLTS: 400/230
RPM : 1500
Amp / Kw. : 392 / 217

Month : December

EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI									
Date check		3/12/25	10/12/25	17/12/25	24/12/25	31/12/25	../../..	../../..	Note
Before start engine									
Fuel litres . / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (3/4)		440	440	440	440	440			
Oil engine . / ระดับน้ำมันหล่อลื่น		ok	ok	ok	ok	ok			
Water coolant		ok	ok	ok	ok	ok			
Distill water		ok	ok	ok	ok	ok			
DC Volt	Battery 1	28.6	28.6	28.6	28.6	27.0			
	Battery 2	28.7	28.7	28.7	28.7	28.7			
Water leak		No	No	No	No	NO			
Oil leak / น้ำมันรั่ว		NO	No	No	NO	NO			
Clean housing / ทำความสะอาดเครื่อง		ok	ok	ok	ok	OK			
Test run									
Easy to start		ok	ok	ok	ok	OK			
Oil pressure PSI / แรงดันน้ำมันหล่อลื่น		76	76	76	76	76			
Oil temp. F / อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น		127	127	127	127	127			
Coolant temp F / อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น		114	114	114	114	114			
RPM/min / ความเร็วรอบเครื่องยนต์		1500	1500	1500	1500	1500			
Volts / โวลต์		231	231	231	231	231			
Amps / แอมป์		-	-	-	-	-			
Frequency HZ / ความถี่		50HZ	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ			
Kw /hr / กิโลวัต									
Period (Min.)/จำนวนเวลา(นาที)		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
After test run									
Switch in auto / เช็คตำแหน่งสวิตย์ ออโต้		ok	ok	ok	ok	OK			
Engine running hrs / ชั่วโมงการทำงาน		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Alarm fault / สถานะ อาราม		NO	NO	NO	NO	NO			
En.Sign / ลงชื่อ		[redacted]							

Note;

Verify by Chief ENG/Asst.Chief ENG(Engineering)	[redacted]
Signature	
Date	

ภาคผนวก ค18

เอกสารตรวจสอบกล้อง CCTV Monthly Inspection



EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 03 April 2025

No.	Floor/Location		Camera Condition				DVR 1-4		Monitor	
			Cleared		Signal		Recording			
			Yes	No	Yes	No	Yes	Day	Clear	Unclear
DVR 1										
1	B	Parking B 8-22	/		/		/	54	/	
2	B	Parking B1-7	/		/		/	54	/	
3	B	Elevator B floor	/		/		/	54	/	
4	B	Entrance office B	/		/		/	54	/	
5	G	Guard House	/		/		/	54	/	
6	G	Garbage room	/		/		/	54	/	
7	G	Parking G floor	/		/		/	54	/	
8	G	Receiving	/		/		/	54	/	
9	G	Lift Lobby G fl.	/		/		/	54	/	
10	G	Finger Point	/		/		/	54	/	
11	G	Entrance G floor	/		/		/	54	/	
12	G	Escalator	/		/		/	54	/	
13	G	Main entrance	/		/		/	54	/	
14	1	Platform	/		/		/	54	/	
15	1	Kitchen	/		/		/	54	/	
16	1	T-Station 1	/		/		/	54	/	
DVR 2										
1	1	T-Station 2	/		/		/	34	/	
2	1	T-Station entrance	/		/		/	34	/	
3	1	Lobby	/		/		/	34	/	
4	1	Reception	/		/		/	34	/	
5	1	T-Café	/		/		/	34	/	
6	2	T-Quarter	/		/		/	34	/	
7	2	T-Quarter storage	/		/		/	34	/	
8	2	Gallery	/		/		/	34	/	
9	2	Gym	/		/		/	34	/	
10	2	Steam, Sauna	/		/		/	34	/	
11	2	Pool 1	/		/		/	34	/	
12	2	Pool 2	/		/		/	34	/	
13	3	3rd fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
14	3	3rd fl. (Lift lobby)	/		/		/	34	/	
15	3	3rd fl. (FST 2)	/		/		/	34	/	
16	4	4th fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
DVR 3										
1	4	4th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
2	4	4th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
3	5	5th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
4	5	5th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
5	5	5th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
6	6	6th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
7	6	6th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
8	6	6th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
9	7	7th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
10	7	7th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
11	7	7th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
12	8	8th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
13	8	8th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
14	9	9th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
15	9	9th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 03 April 2025

16	10	10th fl.	/		/		/		112	/	

No.	Floor/Location		Camera Condition				Hard disk 1-4				Monitor	
			Cleared		Signal		Recorded					
			Yes	No	Yes	No	Yes		Day		Clear	Unclear
DVR 4												
1	B-9	Lift P1	/		/		/		87		/	
2	B-9	Lift P2	/		/		/		87		/	
3	B-9	Service lift	/		/		/		87		/	
4	9	9th fl. (Lift lobby)	/		/		/		87		/	
5	8	8th fl. (Lift lobby)	/		/		/		87		/	
6	1	Reception cashier	/		/		/		87		/	
7	1	F/O storage	/		/		/		87		/	
8	B	Exit B floor	/		/		/		87		/	
9	G	Think Park	/		/		/		87		/	
10	G	Think Park Toilet	/		/		/		87		/	
11	N/A											
12	N/A											
13	N/A											
14	N/A											
15	N/A											
16	N/A											

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 03 April 2025

4 Monitors

Monitor 1: 16 cameras, New installed on 30 JAN 2021



CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 03 April 2025

Monitor 2: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021




EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 03 April 2025


Monitor 3: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021
New monitor was changed a new one on 03 July 2023



CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 03 April 2025

Monitor 4: 10 Camera no.1-5 New installed on 11 FEB 2021
: Camera no.6-7 New installed on 14 FEB 2021
: Camera no.8-9 New installed on 03 MAR 2021
:Camera no.10 New installed on 12 OCT 2022



All DVR 1-4

Repairing and Maintenance:

- The monitor no.3 of DVR 3 has been changed a new one on 03 July 2023.
- The monitor is clearly.

Checked by: Mr.Banbhot Sunyaphap (Security Supervisor) Date: 03 April 2025

Review by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date: 06 April 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 01 August 2025

No.	Floor/Location		Camera Condition				DVR 1-4		Monitor	
			Cleared		Signal		Recording			
			Yes	No	Yes	No	Yes	Day	Clear	Unclear
DVR 1										
1	B	Parking B 8-22	/		/		/	54	/	
2	B	Parking B1-7	/		/		/	54	/	
3	B	Elevator B floor	/		/		/	54	/	
4	B	Entrance office B	/		/		/	54	/	
5	G	Guard House	/		/		/	54	/	
6	G	Garbage room	/		/		/	54	/	
7	G	Parking G floor	/		/		/	54	/	
8	G	Receiving	/		/		/	54	/	
9	G	Lift Lobby G fl.	/		/		/	54	/	
10	G	Finger Point	/		/		/	54	/	
11	G	Entrance G floor	/		/		/	54	/	
12	G	Escalator	/		/		/	54	/	
13	G	Main entrance	/		/		/	0	/	
14	1	Platform	/		/		/	54	/	
15	1	Kitchen	/		/		/	54	/	
16	1	T-Station 1	/		/		/	54	/	
DVR 2										
1	1	T-Station 2	/		/		/	34	/	
2	1	T-Station entrance	/		/		/	34	/	
3	1	Lobby	/		/		/	34	/	
4	1	Reception	/		/		/	34	/	
5	1	T-Café	/		/		/	34	/	
6	2	T-Quarter	/		/		/	34	/	
7	2	T-Quarter storage	/		/		/	34	/	
8	2	Gallery	/		/		/	34	/	
9	2	Gym	/		/		/	34	/	
10	2	Steam, Sauna	/		/		/	34	/	
11	2	Pool 1	/		/		/	34	/	
12	2	Pool 2	/		/		/	34	/	
13	3	3rd fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
14	3	3rd fl. (Lift lobby)	/		/		/	34	/	
15	3	3rd fl. (FST 2)	/		/		/	34	/	
16	4	4th fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
DVR 3										
1	4	4th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
2	4	4th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
3	5	5th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
4	5	5th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
5	5	5th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
6	6	6th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
7	6	6th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
8	6	6th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
9	7	7th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
10	7	7th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
11	7	7th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
12	8	8th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
13	8	8th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 01 August 2025

14	9	9th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
15	9	9th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
16	10	10th fl.	/		/		/	112	/	

No.	Floor/Location		Camera Condition				Hard disk 1-4		Monitor	
			Cleared		Signal		Recorded			
			Yes	No	Yes	No	Yes	Day	Clear	Unclear
DVR 4										
1	B-9	Lift P1	/		/		/	87	/	
2	B-9	Lift P2	/		/		/	87	/	
3	B-9	Service lift	/		/		/	87	/	
4	9	9th fl. (Lift lobby)	/		/		/	87	/	
5	8	8th fl. (Lift lobby)	/		/		/	87	/	
6	1	Reception cashier	/		/		/	87	/	
7	1	F/O storage	/		/		/	87	/	
8	B	Exit B floor	/		/		/	87	/	
9	G	Think Park	/		/		/	87	/	
10	G	Think Park Toilet	/		/		/	87	/	
11	N/A									
12	N/A									
13	N/A									
14	N/A									
15	N/A									
16	N/A									

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 01 August 2025

4 Monitors

Monitor 1: 16 cameras, New installed on 30 JAN 2021



Monitor 1 Main Entrance Not yet edited

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 01 August 2025

Monitor 2: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021



Monitor 3: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021
New monitor was changed a new one on 03 July 2023



CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 01 August 2025

Monitor 4: 10 Camera no.1-5 New installed on 11 FEB 2021
: Camera no.6-7 New installed on 14 FEB 2021
: Camera no.8-9 New installed on 03 MAR 2021
:Camera no.10 New installed on 12 OCT 2022



All DVR 1-4

Repairing and Maintenance:

- The monitor no.3 of DVR 3 has been changed a new one on 03 July 2023.
- The monitor is clearly.

Checked by: Mr.Banbhot Sunyaphap (Security Officer) Date: 01 August 2025

Review by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date: 06 August 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 04 September 2025

No.	Floor/Location		Camera Condition				DVR 1-4		Monitor	
			Cleared		Signal		Recording			
			Yes	No	Yes	No	Yes	Day	Clear	Unclear
DVR 1										
1	B	Parking B 8-22	/		/		/	56	/	
2	B	Parking B1-7	/		/		/	56	/	
3	B	Elevator B floor	/		/		/	56	/	
4	B	Entrance office B	/		/		/	56	/	
5	G	Guard House	/		/		/	56	/	
6	G	Garbage room	/		/		/	56	/	
7	G	Parking G floor	/		/		/	56	/	
8	G	Receiving	/		/		/	56	/	
9	G	Lift Lobby G fl.	/		/		/	56	/	
10	G	Finger Point	/		/		/	56	/	
11	G	Entrance G floor	/		/		/	56	/	
12	G	Escalator	/		/		/	56	/	
13	G	Main entrance	/		/		/	56	/	
14	1	Platform	/		/		/	56	/	
15	1	Kitchen	/		/		/	56	/	
16	1	T-Station 1	/		/		/	56	/	
DVR 2										
1	1	T-Station 2	/		/		/	34	/	
2	1	T-Station entrance	/		/		/	34	/	
3	1	Lobby	/		/		/	34	/	
4	1	Reception	/		/		/	34	/	
5	1	T-Café	/		/		/	34	/	
6	2	T-Quarter	/		/		/	34	/	
7	2	T-Quarter storage	/		/		/	34	/	
8	2	Gallery	/		/		/	34	/	
9	2	Gym	/		/		/	34	/	
10	2	Steam, Sauna	/		/		/	34	/	
11	2	Pool 1	/		/		/	34	/	
12	2	Pool 2	/		/		/	34	/	
13	3	3rd fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
14	3	3rd fl. (Lift lobby)	/		/		/	34	/	
15	3	3rd fl. (FST 2)	/		/		/	34	/	
16	4	4th fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
DVR 3										
1	4	4th fl. (Lift lobby)	/		/		/	114	/	
2	4	4th fl. (FST 2)	/		/		/	114	/	
3	5	5th fl. (FST 1)	/		/		/	114	/	
4	5	5th fl. (Lift lobby)	/		/		/	114	/	
5	5	5th fl. (FST 2)	/		/		/	114	/	
6	6	6th fl. (FST 1)	/		/		/	114	/	
7	6	6th fl. (Lift lobby)	/		/		/	114	/	
8	6	6th fl. (FST 2)	/		/		/	114	/	
9	7	7th fl. (FST 1)	/		/		/	114	/	
10	7	7th fl. (Lift lobby)	/		/		/	114	/	
11	7	7th fl. (FST 2)	/		/		/	114	/	
12	8	8th fl. (FST 1)	/		/		/	114	/	
13	8	8th fl. (FST 2)	/		/		/	114	/	
14	9	9th fl. (FST 1)	/		/		/	114	/	
15	9	9th fl. (FST 2)	/		/		/	114	/	

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 04 September 2025

16	10	10th fl.	/		/		/		114	/	

No.	Floor/Location		Camera Condition				Hard disk 1-4				Monitor	
			Cleared		Signal		Recorded					
			Yes	No	Yes	No	Yes		Day		Clear	Unclear
DVR 4												
1	B-9	Lift P1	/		/		/		87		/	
2	B-9	Lift P2	/		/		/		87		/	
3	B-9	Service lift	/		/		/		87		/	
4	9	9th fl. (Lift lobby)	/		/		/		87		/	
5	8	8th fl. (Lift lobby)	/		/		/		87		/	
6	1	Reception cashier	/		/		/		87		/	
7	1	F/O storage	/		/		/		87		/	
8	B	Exit B floor	/		/		/		87		/	
9	G	Think Park	/		/		/		87		/	
10	G	Think Park Toilet	/		/		/		87		/	
11	N/A											
12	N/A											
13	N/A											
14	N/A											
15	N/A											
16	N/A											

4 Monitors

Monitor 1: 16 cameras, New installed on 30 JAN 2021



CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 04 September 2025

Monitor 2: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021




Monitor 3: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021
New monitor was changed a new one on 03 July 2023



CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 04 September 2025

Monitor 4: 10 Camera no.1-5 New installed on 11 FEB 2021
: Camera no.6-7 New installed on 14 FEB 2021
: Camera no.8-9 New installed on 03 MAR 2021
:Camera no.10 New installed on 12 OCT 2022



All DVR 1-4	

Repairing and Maintenance:

- The monitor no.3 of DVR 3 has been changed a new one on 03 July 2023.
- The monitor is clearly.

Checked by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date: 04 September 2025

Review by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date: 04 September 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 05 October 2025

No.	Floor/Location		Camera Condition				DVR 1-4		Monitor	
			Cleared		Signal		Recording			
			Yes	No	Yes	No	Yes	Day	Clear	Unclear
DVR 1										
1	B	Parking B 8-22	/		/		/	56	/	
2	B	Parking B1-7	/		/		/	56	/	
3	B	Elevator B floor	/		/		/	56	/	
4	B	Entrance office B	/		/		/	56	/	
5	G	Guard House	/		/		/	56	/	
6	G	Garbage room	/		/		/	56	/	
7	G	Parking G floor	/		/		/	56	/	
8	G	Receiving	/		/		/	56	/	
9	G	Lift Lobby G fl.	/		/		/	56	/	
10	G	Finger Point	/		/		/	56	/	
11	G	Entrance G floor	/		/		/	56	/	
12	G	Escalator	/		/		/	56	/	
13	G	Main entrance	/		/		/	56	/	
14	1	Platform	/		/		/	56	/	
15	1	Kitchen	/		/		/	56	/	
16	1	T-Station 1	/		/		/	56	/	
DVR 2										
1	1	T-Station 2	/		/		/	34	/	
2	1	T-Station entrance	/		/		/	34	/	
3	1	Lobby	/		/		/	34	/	
4	1	Reception	/		/		/	34	/	
5	1	T-Café	/		/		/	34	/	
6	2	T-Quarter	/		/		/	34	/	
7	2	T-Quarter storage	/		/		/	34	/	
8	2	Gallery	/		/		/	34	/	
9	2	Gym	/		/		/	34	/	
10	2	Steam, Sauna	/		/		/	34	/	
11	2	Pool 1	/		/		/	34	/	
12	2	Pool 2	/		/		/	34	/	
13	3	3rd fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
14	3	3rd fl. (Lift lobby)	/		/		/	34	/	
15	3	3rd fl. (FST 2)	/		/		/	34	/	
16	4	4th fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
DVR 3										
1	4	4th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
2	4	4th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
3	5	5th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
4	5	5th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
5	5	5th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
6	6	6th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
7	6	6th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
8	6	6th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
9	7	7th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
10	7	7th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
11	7	7th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
12	8	8th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
13	8	8th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
14	9	9th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
15	9	9th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 05 October 2025

16	10	10th fl.	/		/		/		112	/	

No.	Floor/Location		Camera Condition				Hard disk 1-4				Monitor	
			Cleared		Signal		Recorded					
			Yes	No	Yes	No	Yes		Day		Clear	Unclear
DVR 4												
1	B-9	Lift P1	/		/		/		84		/	
2	B-9	Lift P2	/		/		/		84		/	
3	B-9	Service lift	/		/		/		84		/	
4	9	9th fl. (Lift lobby)	/		/		/		84		/	
5	8	8th fl. (Lift lobby)	/		/		/		84		/	
6	1	Reception cashier	/		/		/		84		/	
7	1	F/O storage	/		/		/		84		/	
8	B	Exit B floor	/		/		/		84		/	
9	G	Think Park	/		/		/		84		/	
10	G	Think Park Toilet	/		/		/		84		/	
11	N/A											
12	N/A											
13	N/A											
14	N/A											
15	N/A											
16	N/A											

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 05 October 2025

4 Monitors

Monitor 1: 16 cameras, New installed on 30 JAN 2021



CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 05 October 2025

Monitor 2: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021



EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 05 October 2025


Monitor 3: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021
New monitor was changed a new one on 03 July 2023



CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 05 October 2025

Monitor 4: 10 Camera no.1-5 New installed on 11 FEB 2021
: Camera no.6-7 New installed on 14 FEB 2021
: Camera no.8-9 New installed on 03 MAR 2021
:Camera no.10 New installed on 12 OCT 2022



All DVR 1-4

Repairing and Maintenance:

- The monitor no.3 of DVR 3 has been changed a new one on 03 July 2023.
- The monitor is clearly.

Checked by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date: 05 October 2025

Review by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date: 05 October 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 01 November 2025

No.	Floor/Location		Camera Condition				DVR 1-4		Monitor	
			Cleared		Signal		Recording			
			Yes	No	Yes	No	Yes	Day	Clear	Unclear
DVR 1										
1	B	Parking B 8-22	/		/		/	56	/	
2	B	Parking B1-7	/		/		/	56	/	
3	B	Elevator B floor	/		/		/	56	/	
4	B	Entrance office B	/		/		/	56	/	
5	G	Guard House	/		/		/	56	/	
6	G	Garbage room	/		/		/	56	/	
7	G	Parking G floor	/		/		/	56	/	
8	G	Receiving	/		/		/	56	/	
9	G	Lift Lobby G fl.	/		/		/	56	/	
10	G	Finger Point	/		/		/	56	/	
11	G	Entrance G floor	/		/		/	56	/	
12	G	Escalator	/		/		/	56	/	
13	G	Main entrance	/		/		/	56	/	
14	1	Platform	/		/		/	56	/	
15	1	Kitchen	/		/		/	56	/	
16	1	T-Station 1	/		/		/	56	/	
DVR 2										
1	1	T-Station 2	/		/		/	34	/	
2	1	T-Station entrance	/		/		/	34	/	
3	1	Lobby	/		/		/	34	/	
4	1	Reception	/		/		/	34	/	
5	1	T-Café	/		/		/	34	/	
6	2	T-Quarter	/		/		/	34	/	
7	2	T-Quarter storage	/		/		/	34	/	
8	2	Gallery	/		/		/	34	/	
9	2	Gym	/		/		/	34	/	
10	2	Steam, Sauna	/		/		/	34	/	
11	2	Pool 1	/		/		/	34	/	
12	2	Pool 2	/		/		/	34	/	
13	3	3rd fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
14	3	3rd fl. (Lift lobby)	/		/		/	34	/	
15	3	3rd fl. (FST 2)	/		/		/	34	/	
16	4	4th fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
DVR 3										
1	4	4th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
2	4	4th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
3	5	5th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
4	5	5th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
5	5	5th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
6	6	6th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
7	6	6th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
8	6	6th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
9	7	7th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
10	7	7th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
11	7	7th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
12	8	8th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
13	8	8th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
14	9	9th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
15	9	9th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 01 November 2025

16	10	10th fl.	/		/		/		112	/	

No.	Floor/Location		Camera Condition				Hard disk 1-4				Monitor	
			Cleared		Signal		Recorded					
			Yes	No	Yes	No	Yes		Day		Clear	Unclear
DVR 4												
1	B-9	Lift P1	/		/		/		84		/	
2	B-9	Lift P2	/		/		/		84		/	
3	B-9	Service lift	/		/		/		84		/	
4	9	9th fl. (Lift lobby)	/		/		/		84		/	
5	8	8th fl. (Lift lobby)	/		/		/		84		/	
6	1	Reception cashier	/		/		/		84		/	
7	1	F/O storage	/		/		/		84		/	
8	B	Exit B floor	/		/		/		84		/	
9	G	Think Park	/		/		/		84		/	
10	G	Think Park Toilet	/		/		/		84		/	
11	N/A											
12	N/A											
13	N/A											
14	N/A											
15	N/A											
16	N/A											

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 01 November 2025

4 Monitors

Monitor 1: 16 cameras, New installed on 30 JAN 2021



EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 01 November 2025

Monitor 2: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021



EASTIN
TAN HOTEL
CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 01 November 2025

Monitor 3: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021
New monitor was changed a new one on 03 July 2023




Monitor 4: 10 Camera no.1-5 New installed on 11 FEB 2021
: Camera no.6-7 New installed on 14 FEB 2021

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 01 November 2025

: Camera no.8-9 New installed on 03 MAR 2021
:Camera no.10 New installed on 12 OCT 2022



All DVR 1-4

Repairing and Maintenance:

- The monitor no.3 of DVR 3 has been changed a new one on 03 July 2023.
- The monitor is clearly.

Checked by: Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) Date: 01 November 2025

Review by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date: 03 November 2025

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 02 December 2025

No.	Floor/Location		Camera Condition				DVR 1-4		Monitor	
			Cleared		Signal		Recording			
			Yes	No	Yes	No	Yes	Day	Clear	Unclear
DVR 1										
1	B	Parking B 8-22	/		/		/	56	/	
2	B	Parking B1-7	/		/		/	56	/	
3	B	Elevator B floor	/		/		/	56	/	
4	B	Entrance office B	/		/		/	56	/	
5	G	Guard House	/		/		/	56	/	
6	G	Garbage room	/		/		/	56	/	
7	G	Parking G floor	/		/		/	56	/	
8	G	Receiving	/		/		/	56	/	
9	G	Lift Lobby G fl.	/		/		/	56	/	
10	G	Finger Point	/		/		/	56	/	
11	G	Entrance G floor	/		/		/	56	/	
12	G	Escalator	/		/		/	56	/	
13	G	Main entrance	/		/		/	56	/	
14	1	Platform	/		/		/	56	/	
15	1	Kitchen	/		/		/	56	/	
16	1	T-Station 1	/		/		/	56	/	
DVR 2										
1	1	T-Station 2	/		/		/	34	/	
2	1	T-Station entrance	/		/		/	34	/	
3	1	Lobby	/		/		/	34	/	
4	1	Reception	/		/		/	34	/	
5	1	T-Café	/		/		/	34	/	
6	2	T-Quarter	/		/		/	34	/	
7	2	T-Quarter storage	/		/		/	34	/	
8	2	Gallery	/		/		/	34	/	
9	2	Gym	/		/		/	34	/	
10	2	Steam, Sauna	/		/		/	34	/	
11	2	Pool 1	/		/		/	34	/	
12	2	Pool 2	/		/		/	34	/	
13	3	3rd fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
14	3	3rd fl. (Lift lobby)	/		/		/	34	/	
15	3	3rd fl. (FST 2)	/		/		/	34	/	
16	4	4th fl. (FST 1)	/		/		/	34	/	
DVR 3										
1	4	4th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
2	4	4th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
3	5	5th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
4	5	5th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
5	5	5th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
6	6	6th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
7	6	6th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
8	6	6th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
9	7	7th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
10	7	7th fl. (Lift lobby)	/		/		/	111	/	
11	7	7th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
12	8	8th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
13	8	8th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	
14	9	9th fl. (FST 1)	/		/		/	111	/	
15	9	9th fl. (FST 2)	/		/		/	111	/	

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 02 December 2025

16	10	10th fl.	/		/		/		112	/	

No.	Floor/Location		Camera Condition				Hard disk 1-4				Monitor	
			Cleared		Signal		Recorded					
			Yes	No	Yes	No	Yes		Day		Clear	Unclear
DVR 4												
1	B-9	Lift P1	/		/		/		84		/	
2	B-9	Lift P2	/		/		/		84		/	
3	B-9	Service lift	/		/		/		84		/	
4	9	9th fl. (Lift lobby)	/		/		/		84		/	
5	8	8th fl. (Lift lobby)	/		/		/		84		/	
6	1	Reception cashier	/		/		/		84		/	
7	1	F/O storage	/		/		/		84		/	
8	B	Exit B floor	/		/		/		84		/	
9	G	Think Park	/		/		/		84		/	
10	G	Think Park Toilet	/		/		/		84		/	
11	N/A											
12	N/A											
13	N/A											
14	N/A											
15	N/A											
16	N/A											


EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 02 December 2025

4 Monitors

Monitor 1: 16 cameras, New installed on 30 JAN 2021



CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 02 December 2025

Monitor 2: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021



CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 02 December 2025

Monitor 3: 16 cameras New installed on 31 JAN 2021
New monitor was changed a new one on 03 July 2023



Monitor 4: 10 Camera no.1-5 New installed on 11 FEB 2021
: Camera no.6-7 New installed on 14 FEB 2021

EASTIN TAN HOTEL CHIANG MAI

CCTV SYSTEM CHECKLIST

(SUMMARY MONTHLY) Date Checked 02 December 2025

: Camera no.8-9 New installed on 03 MAR 2021
:Camera no.10 New installed on 12 OCT 2022



All DVR 1-4

Repairing and Maintenance:

- The monitor no.3 of DVR 3 has been changed a new one on 03 July 2023.
- The monitor is clearly.

Checked by: Mr. Pratchayarat Thongdee (Security Officer) Date: 02 December 2025

Review by: Mr. Prasit Inta (Security Supervisor) Date: 06 December 2025

ภาคผนวก ค19

เอกสารตรวจสอบกล่องปฐมพยาบาล



FIRST AID BOX CHECKLIST

Location : security officer

Date of Inspection : 03/07/2025

No	Item	Available		Quantity
		Yes	No	
	First Aid Instrument			
1	น้ำเกลือ 500 ml (Sodium Chloride 500 ml)	/		1 Bottle
2	น้ำเกลือ 1,000 ml (Sodium Chloride 1,000 ml)		-	
3	แอลกอฮอล์ 30 cc (Ethhyl Alcohol 30 cc)	/		1 Bottle
4	เบตาดีน 15 cc (Betadine Solution 15 cc)	/		1 Bottle
5	เจลประคบ ร้อน - เย็น (Hot/Cold Gel Pack)	/		1 Packets
6	ถุงมือยาง ไซส์ M (Examination gloves Size M)	/		1 Packets
7	น้ำยาล้างตา 110 ml (Eye Wash 110 ml)	/		1 Bottle
8	แอมโมเนียหอม 30 ml (Aromatic Ammonia Spirit 30 ml)	/		1 Bottle
	Dressing & Bandage			
9	สำลีชนิดก้อน (Cotton Wool)	/		1 Packets
10	สำลีชนิดก้าน (Cotton Bud)	/		90 Sticks
16	ผ้ารัดกล้ามเนื้อ 3 นิ้ว x 5 หลา (Elastic Bandage 3" x 5yd)	/		1 Roll
17	ผ้าคล้องแขน (Arm Sling)	/		1 Pc
18	พลาสเตอร์ยา ชนิดผ้า (Fabric Strip Plasters)	/		100 Pcs
19	พลาสเตอร์ยา ชนิดกันน้ำ (Waterproof Plaster)	/		60 Pcs
	OTC Medicines			
20	คาลามาย โลชั่น 60 ml (Cadramine lotion 60 ml)	/		1 Bottle
21	ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก (Burn Care)	/		1 Packets
22	ยาบรรเทาลดไข้ (Fever Reducer)	/		
23	ยาแก้แพ้ (Antihistamine)	/		1 Packets
24	เกลือแร่ ORS (ORS powder)	/		19 Packets
25	ยาธาตุน้ำขาว 50 ml (Salol et Menthol Mixture 50 ml)	/		1 Bottles
26	ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย (Antidiarrheal)	/		3 Packets
27	Ponstan500	/		1 Tablets
28	ยาธาตุน้ำแดง (Stomachic Mixture)	/		1 Bottles
29	ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร (Antacid)	/		1 Packets
30	ยาหม่องขี้ผึ้งแก้ปวดบวม (Analgesic Balm)	/		1 Bottles
31	Counterpain สูตรร้อน	/		1 Bottles
32	Counterpain สูตรเย็น	/		1 Bottles
33	แซมบัค (ZamBuk Oinment Balm)	/		1 Bottles
	Other			
34	กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า/ถุงน้ำร้อน (Hot Water Bag)	/		1 piece
35	กรรไกร (Scissors)	/		1 Scissor
36	ปรอทวัดไข้ (Thermometer)	/		
37	ปากคีบปลายทู่ (Forceps Round End)	/		

Checked by : Banbhot Sunyaphap…(Security Officer)… **Date : …03 July…2025……**

Verified by : …Prasit…Inta……(Security Supervisor)… Date **..06 July…2025**……

อุปกรณ์ที่มีในกล่อง

อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติม

1ยาธาตุน้ำขาว 50 ml (Salol et Menthol Mixture 50 ml) จำนวน 4

2. CA-R-BON (ยาผงถ่าน รักษาอาการท้องเสีย)

3. สำลีก้าน size m (100 ก้าน)

4. ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ (Air-X)





FIRST AID BOX CHECKLIST

Location : security officer

Date of Inspection : 02/08/2025

No	Item	Available		Quantity
		Yes	No	
	First Aid Instrument			
1	น้ำเกลือ 500 ml (Sodium Chloride 500 ml)	/		1 Bottle
2	น้ำเกลือ 1,000 ml (Sodium Chloride 1,000 ml)		-	
3	แอลกอฮอล์ 30 cc (Ethhyl Alcohol 30 cc)	/		1 Bottle
4	เบตาดีน 15 cc (Betadine Solution 15 cc)	/		1 Bottle
5	เจลประคบ ร้อน - เย็น (Hot/Cold Gel Pack)	/		1 Packets
6	ถุงมือยาง ไซส์ M (Examination gloves Size M)	/		1 Packets
7	น้ำยาล้างตา 110 ml (Eye Wash 110 ml)	/		1 Bottle
8	แอมโมเนียหอม 30 ml (Aromatic Ammonia Spirit 30 ml)	/		1 Bottle
	Dressing & Bandage			
9	สำลีชนิดก้อน (Cotton Wool)	/		1 Packets
10	สำลีชนิดก้าน (Cotton Bud)	/		90 Sticks
16	ผ้ารัดกล้ามเนื้อ 3 นิ้ว x 5 หลา (Elastic Bandage 3" x 5yd)	/		1 Roll
17	ผ้าคล้องแขน (Arm Sling)	/		1 Pc
18	พลาสเตอร์ยา ชนิดผ้า (Fabric Strip Plasters)	/		100 Pcs
19	พลาสเตอร์ยา ชนิดกันน้ำ (Waterproof Plaster)	/		60 Pcs
	OTC Medicines			
20	คาลามาย โลชั่น 60 ml (Cadramine lotion 60 ml)	/		1 Bottle
21	ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก (Burn Care)	/		1 Packets
22	ยาบรรเทาลดไข้ (Fever Reducer)	/		
23	ยาแก้แพ้ (Antihistamine)	/		1 Packets
24	เกลือแร่ ORS (ORS powder)	/		19 Packets
25	ยาธาตุน้ำขาว 50 ml (Salol et Menthol Mixture 50 ml)	/		1 Bottles
26	ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย (Antidiarrheal)	/		3 Packets
27	Ponstan500	/		1 Tablets
28	ยาธาตุน้ำแดง (Stomachic Mixture)	/		1 Bottles
29	ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร (Antacid)	/		1 Packets
30	ยาหม่องขี้ผึ้งแก้ปวดบวม (Analgesic Balm)	/		1 Bottles
31	Counterpain สูตรร้อน	/		1 Bottles
32	Counterpain สูตรเย็น	/		1 Bottles
33	แซมบัค (ZamBuk Oinment Balm)	/		1 Bottles
	Other			
34	กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า/ถุงน้ำร้อน (Hot Water Bag)	/		1 piece
35	กรรไกร (Scissors)	/		1 Scissor
36	ปรอทวัดไข้ (Thermometer)	/		
37	ปากคีบปลายทู่ (Forceps Round End)	/		

Checked by : Banbhot Sunyaphap…(Security Officer)… **Date : …02 August…2025……**

Verified by : …Prasit…Inta……(Security Supervisor)… Date **..06 August…2025**……

อุปกรณ์ที่มีในกล่อง

อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติม

1ยาธาตุน้ำขาว 50 ml (Salol et Menthol Mixture 50 ml) จำนวน 4

2. CA-R-BON (ยาผงถ่าน รักษาอาการท้องเสีย)

3. สำลีก้าน size m (100 ก้าน)

4. ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ (Air-X)



FIRST AID BOX CHECKLIST

Location : security officer

Date of Inspection : 05/09/2025

No	Item	Available		Quantity
		Yes	No	
	First Aid Instrument			
1	น้ำเกลือ 500 ml (Sodium Chloride 500 ml)	/		1 Bottle
2	น้ำเกลือ 1,000 ml (Sodium Chloride 1,000 ml)		-	
3	แอลกอฮอล์ 30 cc (Ethhyl Alcohol 30 cc)	/		1 Bottle
4	เบตาดีน 15 cc (Betadine Solution 15 cc)	/		1 Bottle
5	เจลประคบ ร้อน - เย็น (Hot/Cold Gel Pack)	/		1 Packets
6	ถุงมือยาง ไซส์ M (Examination gloves Size M)	/		1 Packets
7	น้ำยาล้างตา 110 ml (Eye Wash 110 ml)	/		1 Bottle
8	แอมโมเนียหอม 30 ml (Aromatic Ammonia Spirit 30 ml)	/		1 Bottle
	Dressing & Bandage			
9	สำลีชนิดก้อน (Cotton Wool)	/		1 Packets
10	สำลีชนิดก้าน (Cotton Bud)	/		90 Sticks
16	ผ้ารัดกล้ามเนื้อ 3 นิ้ว x 5 หลา (Elastic Bandage 3" x 5yd)	/		1 Roll
17	ผ้าคล้องแขน (Arm Sling)	/		1 Pc
18	พลาสเตอร์ยา ชนิดผ้า (Fabric Strip Plasters)	/		100 Pcs
19	พลาสเตอร์ยา ชนิดกันน้ำ (Waterproof Plaster)	/		60 Pcs
	OTC Medicines			
20	คาลามาย โลชั่น 60 ml (Cadramine lotion 60 ml)	/		1 Bottle
21	ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก (Burn Care)	/		1 Packets
22	ยาบรรเทาลดไข้ (Fever Reducer)	/		
23	ยาแก้แพ้ (Antihistamine)	/		1 Packets
24	เกลือแร่ ORS (ORS powder)	/		19 Packets
25	ยาธาตุน้ำขาว 50 ml (Salol et Menthol Mixture 50 ml)	/		1 Bottles
26	ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย (Antidiarrheal)	/		3 Packets
27	Ponstan500	/		1 Tablets
28	ยาธาตุน้ำแดง (Stomachic Mixture)	/		1 Bottles
29	ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร (Antacid)	/		1 Packets
30	ยาหม่องขี้ผึ้งแก้ปวดบวม (Analgesic Balm)	/		1 Bottles
31	Counterpain สูตรร้อน	/		1 Bottles
32	Counterpain สูตรเย็น	/		1 Bottles
33	แซมบัค (ZamBuk Oinment Balm)	/		1 Bottles
	Other			
34	กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า/ถุงน้ำร้อน (Hot Water Bag)	/		1 piece
35	กรรไกร (Scissors)	/		1 Scissor
36	ปรอทวัดไข้ (Thermometer)	/		
37	ปากคีบปลายทู่ (Forceps Round End)	/		

Checked by : Prasit Inta…(Security Supervisor)… **Date : …05 Septeember…2025……**

Verified by : …Prasit…Inta……(Security Supervisor)… Date **..05 September…2025**……

อุปกรณ์ที่มีในกล่อง

อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติม

1เคราเตอร์เพนสูตรเย็น 1 หลอด

2.เทนโซพล๊าส ชนิดผ้า 1 กล่อง

3.พอนสแตน500 จำนวน 2 แผง



FIRST AID BOX CHECKLIST

Location : security officer

Date of Inspection : 05/10/2025

No	Item	Available		Quantity
		Yes	No	
	First Aid Instrument			
1	**น้ำเกลือ** 500 ml (Sodium Chloride 500 ml)	/		1 Bottle
2	**น้ำเกลือ** 1,000 ml (Sodium Chloride 1,000 ml)		-	
3	**แอลกอฮอล์** 30 cc (Ethhyl Alcohol 30 cc)	/		1 Bottle
4	**เบตาดีน** 15 cc (Betadine Solution 15 cc)	/		1 Bottle
5	**เจลประคบ ร้อน - เย็น** (Hot/Cold Gel Pack)	/		1 Packets
6	**ถุงมือยาง ไซส์** M (Examination gloves Size M)	/		1 Packets
7	**น้ำยาล้างตา** 110 ml (Eye Wash 110 ml)	/		1 Bottle
8	**แอมโมเนียหอม** 30 ml (Aromatic Ammonia Spirit 30 ml)	/		1 Bottle
	Dressing & Bandage			
9	**สำลีชนิดก้อน** (Cotton Wool)	/		1 Packets
10	**สำลีชนิดก้าน** (Cotton Bud)	/		90 Sticks
16	**ผ้ารัดกล้ามเนื้อ** 3 **นิ้ว** x 5 **หลา** (Elastic Bandage 3" x 5yd)	/		1 Roll
17	**ผ้าคล้องแขน** (Arm Sling)	/		1 Pc
18	**พลาสเตอร์ยา ชนิดผ้า** (Fabric Strip Plasters)	/		100 Pcs
19	**พลาสเตอร์ยา ชนิดกันน้ำ** (Waterproof Plaster)	/		60 Pcs
	OTC Medicines			
20	**คาลามาย โลชั่น** 60 ml (Cadramine lotion 60 ml)	/		1 Bottle
21	**ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก** (Burn Care)	/		1 Packets
22	**ยาบรรเทาลดไข้** (Fever Reducer)	/		
23	**ยาแก้แพ้** (Antihistamine)	/		1 Packets
24	**เกลือแร่** ORS (ORS powder)	/		19 Packets
25	**ยาธาตุน้ำขาว** 50 ml (Salol et Menthol Mixture 50 ml)	/		1 Bottles
26	**ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย** (Antidiarrheal)	/		3 Packets
27	Ponstan500	/		1 Tablets
28	**ยาธาตุน้ำแดง** (Stomachic Mixture)	/		1 Bottles
29	**ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร** (Antacid)	/		1 Packets
30	**ยาหม่องขี้ผึ้งแก้ปวดบวม** (Analgesic Balm)	/		1 Bottles
31	Counterpain **สูตรร้อน**	/		1 Bottles
32	Counterpain **สูตรเย็น**	/		1 Bottles
33	**แซมบัค** (ZamBuk Oinment Balm)	/		1 Bottles
	Other			
34	**กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า/ถุงน้ำร้อน** (Hot Water Bag)	/		1 piece
35	**กรรไกร** (Scissors)	/		1 Scissor
36	**ปรอทวัดไข้** (Thermometer)	/		
37	**ปากคีบปลายทู่** (Forceps Round End)	/		

Checked by : Prasit Inta…(Security Supervisor)… **Date : …05 October…2025……**

Verified by : …Prasit…Inta……(Security Supervisor)… Date **..05 October…2025**……

อุปกรณ์ที่มีในกล่อง

อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติม

1**คารามาย** 1 **ขวด**



FIRST AID BOX CHECKLIST

Location : security officer

Date of Inspection : 02/11/2025

No	Item	Available		Quantity
		Yes	No	
	First Aid Instrument			
1	**น้ำเกลือ** 500 ml (Sodium Chloride 500 ml)	/		1 Bottle
2	**น้ำเกลือ** 1,000 ml (Sodium Chloride 1,000 ml)		-	
3	**แอลกอฮอล์** 30 cc (Ethhyl Alcohol 30 cc)	/		1 Bottle
4	**เบตาดีน** 15 cc (Betadine Solution 15 cc)	/		1 Bottle
5	**เจลประคบ ร้อน - เย็น** (Hot/Cold Gel Pack)	/		1 Packets
6	**ถุงมือยาง ไซส์** M (Examination gloves Size M)	/		1 Packets
7	**น้ำยาล้างตา** 110 ml (Eye Wash 110 ml)	/		1 Bottle
8	**แอมโมเนียหอม** 30 ml (Aromatic Ammonia Spirit 30 ml)	/		1 Bottle
	Dressing & Bandage			
9	**สำลีชนิดก้อน** (Cotton Wool)	/		1 Packets
10	**สำลีชนิดก้าน** (Cotton Bud)	/		90 Sticks
16	**ผ้ารัดกล้ามเนื้อ** 3 **นิ้ว** x 5 **หลา** (Elastic Bandage 3" x 5yd)	/		1 Roll
17	**ผ้าคล้องแขน** (Arm Sling)	/		1 Pc
18	**พลาสเตอร์ยา ชนิดผ้า** (Fabric Strip Plasters)	/		100 Pcs
19	**พลาสเตอร์ยา ชนิดกันน้ำ** (Waterproof Plaster)	/		60 Pcs
	OTC Medicines			
20	**คาลามาย โลชั่น** 60 ml (Cadramine lotion 60 ml)	/		1 Bottle
21	**ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก** (Burn Care)	/		1 Packets
22	**ยาบรรเทาลดไข้** (Fever Reducer)	/		
23	**ยาแก้แพ้** (Antihistamine)	/		1 Packets
24	**เกลือแร่** ORS (ORS powder)	/		19 Packets
25	**ยาธาตุน้ำขาว** 50 ml (Salol et Menthol Mixture 50 ml)	/		1 Bottles
26	**ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย** (Antidiarrheal)	/		3 Packets
27	Ponstan500	/		1 Tablets
28	**ยาธาตุน้ำแดง** (Stomachic Mixture)	/		1 Bottles
29	**ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร** (Antacid)	/		1 Packets
30	**ยาหม่องขี้ผึ้งแก้ปวดบวม** (Analgesic Balm)	/		1 Bottles
31	Counterpain **สูตรร้อน**	/		1 Bottles
32	Counterpain **สูตรเย็น**	/		1 Bottles
33	**แซมบัค** (ZamBuk Oinment Balm)	/		1 Bottles
	Other			
34	**กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า/ถุงน้ำร้อน** (Hot Water Bag)	/		1 piece
35	**กรรไกร** (Scissors)	/		1 Scissor
36	**ปรอทวัดไข้** (Thermometer)	/		
37	**ปากคีบปลายทู่** (Forceps Round End)	/		

Checked by : Pratchayarat Thongdee…(Security Officer)… **Date : …02 November…2025……**

Verified by : …Prasit…Inta……(Security Supervisor)… Date **..03 November…2025**……

อุปกรณ์ที่มีในกล่อง

อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติม

1**คารามาย** 1 **ขวด**

2.**ยาธาตุน้ำขาว** 4 **ขวด**

3.**สำลีชนิดก้อน** 1 **ถุง**

4.**ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ** (Air-X) 2 **แผง**

5.**ยาบรรเทาลดไข้ (พาราเซตามอล)** 1 **กระปุก**



FIRST AID BOX CHECKLIST

Location : security officer

Date of Inspection : 03/12/2025

No	Item	Available		Quantity
		Yes	No	
	First Aid Instrument			
1	**น้ำเกลือ** 500 ml (Sodium Chloride 500 ml)	/		1 Bottle
2	**น้ำเกลือ** 1,000 ml (Sodium Chloride 1,000 ml)	/		2 Bottle
3	**แอลกอฮอล์** 30 cc (Ethhyl Alcohol 30 cc)	/		1 Bottle
4	**เบตาดีน** 15 cc (Betadine Solution 15 cc)	/		1 Bottle
5	**เจลประคบ ร้อน - เย็น** (Hot/Cold Gel Pack)	/		1 Packets
6	**ถุงมือยาง ไซส์** M (Examination gloves Size M)	/		1 Packets
7	**น้ำยาล้างตา** 110 ml (Eye Wash 110 ml)	/		1 Bottle
8	**แอมโมเนียหอม** 30 ml (Aromatic Ammonia Spirit 30 ml)	/		1 Bottle
	Dressing & Bandage			
9	**สำลีชนิดก้อน** (Cotton Wool)	/		1 Packets
10	**สำลีชนิดก้าน** (Cotton Bud)	/		90 Sticks
16	**ผ้ารัดกล้ามเนื้อ** 3 **นิ้ว** x 5 **หลา** (Elastic Bandage 3" x 5yd)	/		1 Roll
17	**ผ้าคล้องแขน** (Arm Sling)	/		1 Pc
18	**พลาสเตอร์ยา ชนิดผ้า** (Fabric Strip Plasters)	/		100 Pcs
19	**พลาสเตอร์ยา ชนิดกันน้ำ** (Waterproof Plaster)	/		60 Pcs
	OTC Medicines			
20	**คาลามาย โลชั่น** 60 ml (Cadramine lotion 60 ml)	/		1 Bottle
21	**ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก** (Burn Care)	/		1 Packets
22	**ยาบรรเทาลดไข้** (Fever Reducer)	/		
23	**ยาแก้แพ้** (Antihistamine)	/		1 Packets
24	**เกลือแร่** ORS (ORS powder)	/		19 Packets
25	**ยาธาตุน้ำขาว** 50 ml (Salol et Menthol Mixture 50 ml)	/		1 Bottles
26	**ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย** (Antidiarrheal)	/		3 Packets
27	Ponstan500	/		1 Tablets
28	**ยาธาตุน้ำแดง** (Stomachic Mixture)	/		1 Bottles
29	**ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร** (Antacid)	/		1 Packets
30	**ยาหม่องขี้ผึ้งแก้ปวดบวม** (Analgesic Balm)	/		1 Bottles
31	Counterpain **สูตรร้อน**	/		1 Bottles
32	Counterpain **สูตรเย็น**	/		1 Bottles
33	**แซมบัค** (ZamBuk Oinment Balm)	/		1 Bottles
	Other			
34	**กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า/ถุงน้ำร้อน** (Hot Water Bag)	/		1 piece
35	**กรรไกร** (Scissors)	/		1 Scissor
36	**ปรอทวัดไข้** (Thermometer)	/		
37	**ปากคีบปลายทู่** (Forceps Round End)	/		

Checked by : Pratchayarat Thongdee…(Security Officer)… **Date : …03 December…2025……**

Verified by : …Prasit…Inta……(Security Supervisor)… Date **..06 December…2025**……

อุปกรณ์ที่มีในกล่อง

อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติม

1**คารามาย** 1 **ขวด**

2.**ยาธาตุน้ำขาว** 4 **ขวด**

3.**สำลีชนิดก้อน** 1 **ถุง**

4.**ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ** (Air-X) 2 **แผง**

5.**ยาบรรเทาลดไข้ (พาราเซตามอล)** 1 **กระปุก**

6 .**สำลีชนิดก้าน** (Cotton Bud)

7.เบตาดีน 15 cc (Betadine Solution 15 cc)

