

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	โครงการจะบ่าปิดน้ำเสียที่เกิดขึ้น และจะนำน้ำทิ้งทั้งหมดมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ ในช่วงปกติ (ฝน ไม่ตก) โดยจะมีน้ำทิ้งระบบออกจากโครงการในช่วงฝนตกเท่านั้น ซึ่งน้ำทิ้งจากโครงการจะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. และจะระบบลงสู่ร่องระบายน้ำหลังกาต้ที่ตตะวันออกของโครงการ ซึ่งทำหน้าที่จะรับน้ำหลังกาต้จากด้านหลังกาต้โครงการ ระบบออกสู่ทะเล ซึ่งปริมาณน้ำทิ้งที่ระบบออกจากโครงการ จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำหลังกาต้จากภูเขา ซึ่งจะเห็นตัวช่วยเจือจางปริมาณน้ำทิ้งได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงคาดว่าค่าการดำเนินโครงการ จะส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ำในระดับต่ำ	- ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-
2.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.3.1 การใช้พื้นที่	โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอ มีระบบประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ระบบจำหน่ายประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกครัวเรือน ซึ่งในการเปิดดำเนินการโครงการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมประมาณ 221 ลบ.ม./วัน แบ่งเป็นสำหรับโครงการโรงแรมส่วนเดิมประมาณ 149 ลบ.ม./วัน และสำหรับโครงการโรงแรมส่วนขยายประมาณ 72 ลบ.ม./วัน ซึ่งโครงการจะจัดให้มีระบบผลิตน้ำประปาของตนเอง โดยซื้อน้ำดิบจากชุมชนหนองสาธิต จากนั้นน้ำดิบจะถูกสูบเข้าสู่ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นระบบ Reverse Osmosis (RO) มีอัตราการผลิตน้ำประปา 20 ลบ.ม./ชม. ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ ดังนั้น จึงคาดว่าจะการใช้น้ำของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านข้างเคียงในระดับต่ำ	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองภายในโครงการ ดังนี้ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) (1) ถังเก็บน้ำใต้ดินใต้อาคารคอนกรีต (อาคาร G) แบ่งเป็น 2 ส่วน (1.1) ส่วนเก็บน้ำใต้ดิน ความจุประมาณ 912 ลบ.ม. สำหรับเพื่อการอุปโภค-บริโภคประมาณ 750 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำได้นานประมาณ 3 วัน และสำรองน้ำดับเพลิง 162 ลบ.ม. (1.2) ส่วนเก็บน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 มีความจุ 385 ลบ.ม. และส่วนที่ 2 มีความจุประมาณ 369 ลบ.ม. รวม 2 ส่วน มีความจุ 754 ลบ.ม. สำหรับน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด (2) ถังเก็บน้ำใต้ดินด้านทิศใต้ จำนวน 2 ถัง แต่ละถังมีความจุประมาณ 72 ลบ.ม. รวม 2 ถัง มีความจุประมาณ 145 ลบ.ม. สำหรับน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด ทั้งนี้ จะมีปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค-บริโภคภายหลังการปรับปรุงคุณภาพน้ำรวม 899 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้นานประมาณ 4 วัน	1. ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และวาล์วต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เป็นประจำทุก 3 เดือน โดยวิธีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, Chloride, Hardness, Non Carbonate Hardness, Total Solids, Turbidity, Color, Copper, Fluoride, Iron, Manganese, Iron & Manganese Nitrate, Sulfate และ Zinc

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.2 การบำบัดน้ำเสีย	น้ำเสียที่เกิดจากโครงการโรงแรมส่วนเดิม และส่วนขยายเปิดดำเนินการประมาณรวมทั้งสิ้น 176 ลบ.ม./วัน จะผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่ใต้ดินบริเวณด้านทิศเหนือ ภายในพื้นที่โครงการโรงแรมส่วนเดิม โดยน้ำเสียจากแต่ละอาคาร ซึ่งผ่านการบำบัดเบื้องต้น โดยถังกรองละเอียด ST-6000 จะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ชนิดระยะเวลาเติมอากาศ (Extended Aeration) สามารถรับน้ำเสียได้ 300 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. โดยโครงการจะนำน้ำทิ้งทั้งหมด มารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการในช่วงปกติ (ฝนไม่ตก) แต่ทั้งนี้ หากกรณีฝนตกน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด จะระบายออกสู่ร่องระบายน้ำหลักด้านทิศตะวันออกของโครงการ และไหลไปยังทะเลต่อไป ซึ่งจุดระบายน้ำจากโครงการลงสู่ร่องระบายน้ำหลักด้านทิศตะวันออก จะอยู่ที่ริมถนนนาคา-ลาฮี ซึ่งเป็นถนนเลียบริมชายหาด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา-ลาฮี ได้ออกใบอนุญาตเพื่อระบายน้ำหลักสู่ทะเลได้โดยสะดวก ซึ่งในช่วงน้ำขึ้นคลื่นจะพัดน้ำทะเลย้อนกลับมายังร่องระบายน้ำนี้ ทำให้ให้น้ำในร่องระบายน้ำมีลักษณะเป็นน้ำกร่อย ซึ่งเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ และจำเป็นต้องระบายน้ำทิ้งในช่วงฝนตก คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในร่องระบายน้ำ เนื่องจากน้ำทิ้งจากโครงการมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำหลัก	2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 3. รมรงคิให้พนักงาน และผู้มาใช้บริการ ใช้น้ำอย่างประหยัด 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) บำบัดน้ำเสียจากโครงการโรงแรมส่วนเดิมและส่วนขยาย เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ชนิดระยะเวลาเติมอากาศ (Extended Aeration) ซึ่งน้ำเสียของแต่ละอาคาร จะผ่านการบำบัดเบื้องต้น โดยถังกรองละเอียด ST-6000 ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 300 ลบ.ม./วัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพพร้อมร้อยละ 92 สามารถรับน้ำเสียให้ ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ๑ และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 2. จัดให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ให้ทำงาน ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 3. ประสานให้บริษัทเอกชน ที่ได้รับสัมปทานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาคา (กลุ่มสุวธรรม ถนนมกล่อม) มาดูแลก่อน ไม่ทำจัดเป็นประจําทุกเดือน 4. จัดให้มีถังดักไขมันสำเร็จรูป บำบัดน้ำเสียจากการประกอบอาหาร ก่อนเข้าสู่ถังกรองละเอียด โดยจัดให้มีพนักงานดักไขมันออกจากรั้วคักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งจะดักไขมันในถังดัก และมัดปากถุง นำมารวมไว้ที่ห้องพักแ่ดูแลแยกย่อย 5. จัดให้มีการนำน้ำทิ้งทั้งหมดในช่วงที่ฝน ไม่ตกมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ โดยติดตั้งถังกักน้ำให้พนักงานค่อสายยางรดน้ำต้นไม้ และจัดทำป้าย "ใช้น้ำทิ้งรดน้ำต้นไม้" ให้เห็นอย่างชัดเจน	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อน และหลังจากการระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน โดยมีดัชนีที่ตรวจวัดดังนี้ pH, BOD, SS, Oil & Grease, Total Coliform, Sulfide, TKN และ Residual Chlorine ซึ่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำ คือ ถังพักน้ำก่อนบำบัด และเอ้าท์ไลน์การบำบัด (ดูรูปที่ 2 ประกอบ) 2. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในร่องระบายน้ำหลัก โดยดัชนีที่ตรวจวัดนี้ pH, DO, BOD, SS, Salinity และ Total Coliform โดยเก็บตัวอย่างน้ำที่จุดระบายน้ำออกของโครงการ (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.3 การระบายน้ำ	การพัฒนาพื้นที่โครงการ จะมีผลทำให้อัตราการระบายน้ำออกจากโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.287 ลบ.ม./วินาที เป็น 0.654 ลบ.ม./วินาที และจะมีน้ำหลากส่วนเกินที่ดักเก็บประมาณ 683 ลบ.ม. ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น โครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ ไม่ให้เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาพื้นที่โครงการ	1. จัดให้มีบ่อน้ำจำนวน 2 บ่อ ตั้งอยู่ใต้ทางฝั่งด้านทิศตะวันออก (ภายในพื้นที่โครงการโรงเรือนส่วนเดิม) จำนวน 1 บ่อ ความจุประมาณ 697 ลบ.ม. และตั้งอยู่ใต้ทางฝั่งด้านทิศตะวันตก (ภายในพื้นที่โครงการโรงเรือนส่วนขยาย) จำนวน 1 บ่อ ความจุประมาณ 212 ลบ.ม. รวม 2 บ่อ มีความจุ 909 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ำหลากภายในพื้นที่โครงการ และจะจำกัดอัตราการระบายน้ำจากบ่อน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวนบ่อละ 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่องสำรอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 8.5 ลบ.ม./วินาที (0.142 ลบ.ม./วินาที) อัตราการระบายน้ำออกจากโครงการรวม 0.284 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ	-
2.3.4 การจัดการมูลฝอย	ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการจะมีประมาณ 5.1 ลบ.ม./วัน (จากโครงการโรงเรือนส่วนเดิมประมาณ 4.1 ลบ.ม./วัน และจากโครงการโรงเรือนส่วนขยายประมาณ 1 ลบ.ม./วัน ซึ่งหากโครงการไม่มีการจัดการที่ดีพออาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะตัวของเชื้อโรคและปัญหากลิ่นรบกวนได้ ดังนั้น โครงการจึงจะกำหนดให้มาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว	1. จัดให้มีพนักงานจัดเก็บมูลฝอย จากถังรองรับมูลฝอยของแต่ละอาคาร และคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงมูลฝอย และติดสลากบอกประเภทมูลฝอยนั้น ๆ จากนั้นจะนำมูลฝอยไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ส่วนมูลฝอยอันตราย จะรวบรวมใส่ถุงสีส้มซึ่งมีตัวอักษร “มูลฝอยอันตราย” แล้วนำไปรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยแห้ง โดยวางไว้ให้เป็นระเบียบแยกจากมูลฝอยประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ห้องจัดการบริหารส่วนตำบลกลมา มาจัดเก็บไปพร้อมกับมูลฝอยอื่น ๆ 2. การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือนำหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 3. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่าง ๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จะมีคนปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย และสะดวกต่อการขนย้าย 4. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคาร E (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) แบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยแห้งและเปียก โดยแต่ละห้องมีความจุ 45 ลบ.ม. รองรับปริมาณมูลฝอยของโครงการได้อย่างเพียงพอ	- ตรวจสอบบริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยแห้ง-เปียก - ให้มีมูลฝอยตกถัง และดูแลความสะอาดเป็นประจำทุกวัน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.5 การใช้ไฟฟ้า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอถาง ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชน และโครงการได้อย่างเพียงพอ จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่อย่างใด		5. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยแต่ละห้อง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 6. ห้องพักมูลฝอยจะมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้ใช้บริการ และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยจะเป็นประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 7. บริเวณพื้นที่ห้องพักมูลฝอยแต่ละห้อง จะจัดให้มีท่อรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ (รูปที่ 2 ประกอบ) 8. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอย และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลถา ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีการดกค้าง 10. ประสานกับร้านซื้อของกับบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก และมูลฝอยมีค่าที่สามารถขายได้ 1. ติดตั้ง Transformer ชนิด Oil Immersed ขนาด 2,000 KVA จำนวน 1 ชุด (ใช้ร่วมกันระหว่างโครงการโรงแรมส่วนเดิม และโครงการส่วนขยาย) 2. จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 450 KVA จำนวน 1 ชุด และแบตเตอรี่ ขนาด 12 V (ใช้ร่วมกันระหว่างโครงการโรงแรมส่วนเดิม และโครงการส่วนขยาย) 3. รมรงคิให้พนักงาน และผู้มาใช้บริการ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.6 การป้องกันอัคคีภัย	เมื่อโครงการโรงแรมส่วนเดิมและส่วนขยาย ก่อสร้าง/ปรับปรุงแล้วเสร็จ โครงการจะประกอบด้วย อาคารห้องพัก ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 13 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวม 198 ห้อง, อาคารสำนักงาน (อาคาร D) ขนาดความสูง 2 ชั้น, อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร G) ขนาดความสูง 2 ชั้น, อาคารห้องอาหาร (อาคาร E) ขนาดความสูง 2 ชั้น และอาคารรับรองพิเศษ ขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ซึ่งอาคารที่มีความสูงมากที่สุด จะมีขนาดเพียง 3 ชั้น โดยโครงการจะจัดให้มีระบบป้องกัน และเตือนอัคคีภัย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในขณะเกิดอัคคีภัย และยังมาถึง ทั้งนี้ จากการคำนวณระยะเวลาหนีไฟของแต่ละอาคาร จะใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด คือ 60 นาที นอกจากนี้ จากสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งไม่มีผู้อยู่อาศัยเพียง โดยส่วนใหญ่จะมีสภาพเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ไม่มีชั้นปกคลุมพื้นที่ มีเพียงร้านอาหาร ขนาดชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง เท่านั้น ที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าจะการดำเนินโครงการ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ด้านการเกิดอัคคีภัยแต่อย่างใด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ดังนี้ ระบบป้องกันอัคคีภัย - หัวดับเพลิงภายในโครงการ (Fire Hydrant) ขนาด 2½ x 4 นิ้ว จำนวน 7 จุด กระจายอยู่รอบโครงการทั้งภายในโครงการโรงแรมส่วนเดิม และส่วนขยาย รับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดิน (ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร E) ภายในโครงการโรงแรมส่วนเดิม) โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบน้ำ 113 ลบ.ม./ชม. ที่ TDH 137 ม. จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยดับเพลิง (Jockey Pump) อัตราการสูบน้ำ 0.09 ลบ.ม./ชม. ที่ TDH 140 ม. จำนวน 1 เครื่อง เพื่อสูบน้ำดับเพลิงเข้าสู่หัวดับเพลิง ขนาด 6 นิ้ว ซึ่งจะจัดให้มีอยู่ทั่วทั้งโครงการ ที่ต่อเข้ากับตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) บริเวณใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้ในการระงับเหตุ - หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector) ขนาด 2½ x 2½ x 4 นิ้ว จำนวน 1 จุด พร้อม Check Valve สำหรับหัวสูบลมจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลมา ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร G) เพื่อรับน้ำดับเพลิงเข้าสู่ถังเก็บน้ำ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ของโครงการสูบน้ำเข้าสู่ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (FHC) ที่ติดตั้งบริเวณโครงการ - ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) จำนวน ทั้งหมด 7 ตู้ โดยจะติดตั้งบริเวณเดียวกับตำแหน่งหัวดับเพลิงภายในโครงการ - ทางหนีไฟ จะใช้บันไดขึ้น-ลง ของแต่ละอาคาร	- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเป็นประจำ หากพบว่ามีความเสียหายหรือให้ใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		ระบบเตือนอัคคีภัย - Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วอาคาร ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องไฟฟ้าซึ่งอยู่ท่าอาคาร - อนุกรมประสงค์ (อาคาร G) - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งไว้ทุกอาคาร บริเวณทางเดิน, บริเวณ โถงบันได และภายในห้องพัก โดยอาคารห้องพัก มีจำนวน 24 จุดอาคาร และอาคารรับรองพิเศษ (อาคาร H) มีจำนวน 58 จุด - เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จะติดตั้งกระจายอยู่ที่ห้องเก็บของ และห้องเตรียมอาหาร ที่ชั้นล่าง และชั้น 2 ของอาคารรับรองพิเศษ (อาคาร H) จำนวนรวม 4 จุด - เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station) จะติดตั้งอยู่บริเวณ โถงบันได และทางเดิน โดยอาคารห้องพัก มีจำนวน 6 จุดอาคาร และอาคารรับรองพิเศษ (อาคาร H) มีจำนวน 3 จุด - ลำโพงแจ้งเหตุ (Alarm Bell) เป็นกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย จะติดตั้งอยู่บริเวณ กับ Manual Station 2. จัดให้จำนวนคนเบื้องต้นภายในโครงการ บริเวณบริเวณด้านทิศตะวันตก สำหรับผู้ให้บริการทั้งของโครงการ โรงแรมส่วนเดิม และส่วนขยายขนาดพื้นที่ 380 ตร.ม. (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) สามารถรองรับคนได้ 1,520 คน (0.25 ตร.ม./คน) ซึ่งเพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการภายในโครงการ ที่มีจำนวน 396 คน 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ หากพบว่ามีปัญหาหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 4. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ใช้ อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 5. จัดอบรมและซ้อมการอพยพหนีไฟลงใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อ ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลลา ให้มาจัดอบรมและซักซ้อม แผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.7 ระบบระบายอากาศ	ความร้อนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานจะเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ ให้ความร้อนของรถยนต์ และความร้อนจากการถ่ายเทความร้อนผ่านพื้นผิววัตถุ ซึ่งจะก่อให้เกิดอุณหภูมิของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการ สูงขึ้นจากเดิม 28 องศาเซลเซียส เป็น 28.52 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย คือ 0.52 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 28.52 องศาเซลเซียสนั้น ยังคงถือว่าเป็นอุณหภูมิปกติของบรรยากาศของบริเวณพื้นที่โครงการ นอกจากนี้ ระบบปรับอากาศของโครงการ ซึ่งเป็นระบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรค Legionnaire ดังนั้น โครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	1. จัดให้มีการป้องกันโรค Legionnaire มีรายละเอียดดังนี้ (1.1) กำหนดให้มีการถอดล้างแผงกรองอากาศ (Filter) เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกอุดตัน (1.2) จัดให้พนักงานทำความสะอาดคอยล์เย็น ด้วยน้ำยาเคมีกันเชื้อชนิดต่าง (Coil Care II) สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในแผงคอยล์เย็น เช่น เมื่อเครื่องแบบที่รีไซเคิล เป็นต้น โดยไม่ต้องล้างน้ำตาม ซึ่งจะกำหนดให้มีการทำความสะอาดทุก ๆ 3 เดือน (1.3) ใช้สารเคมี (No Slime Strips) จำนวน 1 เม็ด ในถาดน้ำทิ้งภายในเครื่องเป่าลมเย็น ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันมีอีกอันเป็นแหล่งอาหารและเพาะเชื้อของจุลินทรีย์ต่าง ๆ ภายในถาดน้ำทิ้ง 2. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบบอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ โดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกันการระบายอากาศ 3. จัดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องชนิดทั้งไว้ภายในบริเวณห้องเครื่อง ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นล่างทั้งหมด โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 14,412 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้ใช้บริการ 36.4 ตร.ม./คน โดยจะมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 3,975 ตร.ม. ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูก โครงการจะเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่รับสายหาด ได้แก่ ต้นหูช้าง, ปอทะเล, โกงกางชูช้าง, มะพร้าว, คัทเบ้ทะเล, หิย่น้ำ, จิกทะเล, อินทนิลน้ำ, ประดู่บ้าน, พิกุล, ชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นต้น (ดูภาพผนวกที่ 1 ประกอบ) นอกจากนี้ ต้นไม้ที่เลือกใช้จะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้หมด	1. ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางเป็นประจำ 2. ทำความสะอาดคอยล์เย็นด้วยน้ำยาเคมีกันเชื้อชนิดต่างทุก ๆ 3 เดือน 3. ใช้สารเคมี No Slime Strips จำนวน 1 เม็ด ในถาดน้ำทิ้งภายในเครื่องเป่าลมเย็นทุก ๆ 6 เดือน

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.8 การจราจร	จากการประเมินปริมาณจราจรในช่วงเปิดดำเนินการ พบว่า ค่า V/C Ratio บนถนนสายต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4233 (ถนนหาดฉัตร-หาดราไวย์) และถนนนาคา-ลาฮี (บริเวณด้านหน้าโครงการ) มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน ไม่มาก โดยถนนสายต่าง ๆ ยังคงสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ โดยสภาพจราจรยังคงอยู่ในสภาพคล่องตัวดีมาก ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญ ต่อการจราจรบนถนนบริเวณใกล้เคียงโครงการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านการจราจร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1. จัดให้มีการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจร ที่จุดเข้าออกโครงการ พร้อมทั้งควบคุมให้ผู้มาใช้บริการ ปฏิบัติตามการจัดการจราจรภายในโครงการ 2. จัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทาง (แสดงทิศทางจราจร และการแบ่งช่องจราจร) และป้ายแนะนำการจัดการจราจรบริเวณโครงการ (ป้ายทางแยก ทางเลี้ยว ทางตัน และเนินชะลอความเร็ว) รวมทั้งให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เช่น บริเวณทางแยก หรือบริเวณหัวมุมต่าง ๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทาง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 3. จัดให้มีอุปกรณ์ชะลอความเร็วของรถในโครงการ เพื่อป้องกันการใช้ความเร็วเกินกำหนดในพื้นที่โครงการ 4. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และไม่เกิดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 5. จัดให้มีที่จอดรถ จำนวน 44 คัน ภายในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 1 ประกอบ) ซึ่งเพียงพอตามความต้องการที่จําแนกตามกฎหมาย (จำนวน 42 คัน)	-

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.9 การใช้ที่ดิน	สภาพการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย พื้นที่ที่มีการครอบครอง (ส่วนใหญ่ยังไม่มีการเข้าใช้ประโยชน์), สถานที่พักตากอากาศ และร้านอาหาร เมื่อโครงการโรงแรมส่วนเดิม และส่วนขยายเปิดดำเนินการจะมีลักษณะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเสี่ยง สำนับความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 1) การใช้ที่ดินตามผังเมืองรวมภาคใต้ พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สีเขียวอ่อน มีเส้นทแยงสีขาว หมายเลข 8.1 ซึ่งเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าไม้ ดินน้ำลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอันเนื่องมาจากความสำคัญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ดินประเภทนี้จึงออกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณสุขโลก และสาธารณูปโภคเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพื้นที่โครงการเป็นที่ดินเอกชนที่มีเอกสารสิทธิ์ น.ส. 3 ก. ใช้ประโยชน์เป็นโรงแรม เพื่อการท่องเที่ยว จึงถือเป็นกิจการหลัก และมีได้เป็นกิจการที่ปรากฏในข้อห้าม ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า อาคารโครงการส่วนขยาย จะตั้งอยู่ในบริเวณที่ 2 ซึ่งการก่อสร้างอาคารโครงการส่วนขยายในบริเวณที่ 2 จะมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ออกแบบอาคารให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตามกฎหมายฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับบริบทพื้นที่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล พ.ศ. 2549	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม -

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3) การใช้ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2546 พบว่า อาคารโครงการผ่านชาย จะตั้งอยู่ในบริเวณที่ 2 ซึ่งการก่อสร้างอาคารในบริเวณที่ 2 จะมีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว 4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับบรรณัติพื้นที่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549 พบว่า โครงการซึ่งตั้งอยู่พื้นที่ 6 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 ซึ่งภายในระยะ 30 ม. นับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดิน ภายในพื้นที่โครงการโรงแรมส่วนขยาย จะไม่มีการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด และโครงการจัดอยู่ในประเภทโรงแรม ซึ่งจะมีพื้นที่ว่างร้อยละ 72.3 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้าง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ดินที่ขออนุญาต) และจะจัดให้พื้นที่สีเขียวภายในโครงการโรงแรมส่วนขยาย ประมาณ 7,907 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 64 ของพื้นที่ว่าง (12,298 ตร.ม.) ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างดังกล่าว ดังนั้น การพัฒนาโครงการจะเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าว		

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.10 การอนุรักษ์พลังงาน	โครงการโรงงานส่วนเดิมและส่วนขยาย มีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 3,200 KVA จึงควรมีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	1. ออกแบบอาคาร โครงการ ให้ความกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเป็นลักษณะที่ลาดเชิงเขา และกระแสนลมส่วนใหญ่จะพัดมาจากทิศตะวันตก-ตะวันตก โดยออกแบบอาคารโครงการให้ความสูงเพียง 3 ชั้น และมีระยะห่างระหว่างอาคารในแนวเหนือ-ใต้อย่างน้อยที่สุดประมาณ 6 ม. เพื่อให้กระแสลมสามารถพัดผ่าน ได้อย่างสะดวก และจัดให้มีช่องเปิดเพื่อรับลมธรรมชาติ ตามผนังอาคารด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงาน ได้อีกทางหนึ่ง 2. โครงการจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดคอม การติดตั้งสวิทช์เวลา (Timer) หรือ Time Delay Switch ทำงานเปิด-ปิด ไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟบางเวลา 3. โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในภายในห้องพักต่าง ๆ ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟฟ้า อาทิ หลอดคอมประหยัดไฟ เป็นต้น 4. โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด โดยจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 14,412 ตร.ม. ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่ ที่เป็นลานคอนกรีต และถ่ายเทสู่ตัวอาคารเวลากลางคืน 5. ในการทำสีผนังภายนอกอาคาร หรือห้องที่มีระบบปรับอากาศ โครงการจะเลือกให้สีอ่อน หรือสีที่ไม่ดูดซับสีความร้อน เพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทำให้ห้องสว่างขึ้น 6. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิ จัดทำแผ่นพับ, ป้าย แสดงวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น	-

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 2.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโครงการ เป็นชายหาดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเกาะภูเก็ต ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการจึงมีความเหมาะสม และก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพราะลักษณะของโครงการเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับความต้องการด้านที่พักของนักท่องเที่ยวได้สูง นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย กล่าวคือ เมื่อมีผู้มาใช้บริการภายในโครงการแล้ว จะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อันจะเป็นผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินตรามากขึ้น นอกจากนี้ คนกำลังกระทรวงมหาดไทย ที่ 387/2528 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478 ที่ว่า “สถานที่ตั้งต้องไม่อยู่ใกล้สถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานพยาบาล ผู้ป่วยหรือโรงพยาบาลในรัศมี 100 ม. และต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีความเหมาะสม สะดวกแก่การตรวจตราควบคุมของทางราชการ” ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ไม่พบว่ามีความใกล้เคียงข้างต้นอยู่ในรัศมี 100 ม. บริเวณโดยรอบโครงการ	- ดึงดูดนักท่องเที่ยวในแต่ละอาคาร โดยอาคารห้องพัก (อาคาร F) จะดึงดูดบริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร สำหรับอาคารรับรองพิเศษ (อาคาร H) จะดึงดูดบริเวณห้องพักผ่อน, พื้นที่กิจกรรม และบันได (ดูภาคผนวกที่ 2 ประกอบ)	-
2.4.2 สาธารณสุข	การดำเนินโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สำคัญทางด้านนี้แต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณโครงการตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองป่าตอง ซึ่งมีสถานบริการทางการแพทย์และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ และมีกรมอนามัยขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม บริเวณใกล้เคียงโครงการจะมีสถานีอนามัยตำบลกลมา ซึ่งสามารถให้การรักษายาบาลในเบื้องต้นได้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการประกอบกิจการ โรงแรม และมีแหล่งน้ำภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค สัตว์เอนินทรีย์ ดังนั้น โครงการจะต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ	1. ระบบประปา 1) ตรวจสอบปริมาณคลอรีนตกค้างของน้ำในบ่อพักทุกวัน ถ้าพบว่าไม่น้อยกว่า 0.2 ppm ให้รีบแจ้งการประปาเพื่อเติมคลอรีน หรือมีการเติมคลอรีนเอง ให้ปริมาณคลอรีนตกค้างไม่น้อยกว่า 0.2 ppm 2) ตรวจสอบปริมาณคลอรีนตกค้างในถังเก็บน้ำ และรักษาระดับไม่น้อยกว่า 0.2 ppm เสมอ 2. ระบบน้ำร้อนรวม 1) ต้องผลิตน้ำให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียสตลอดเวลา และส่งออกน้ำให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียสในทุกที่ที่น้ำร้อนไปถึง และพยายามไม่ให้หม้อน้ำร้อนที่ไม่มีกระแสไหลเวียน ในกรณีที่เกิดการระบาค ควรปรับอุณหภูมิของน้ำที่ผลิตให้สูงกว่าปกติ	-

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.3 คุณภาพและทัศนียภาพ ลักษณะของโครงการจะประกอบด้วย อาคารโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน และในการออกแบบอาคารโครงการ จะออกแบบให้มีความสวยงามและกลมกลืนต่อเนื่องกันตลอดบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งผู้ออกแบบได้คำนึงถึงสภาพธรรมชาติปัจจุบัน และออกแบบให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดยจะยังคงสภาพความลาดชันของภูมิประเทศให้คงเดิมมากที่สุด จะมีการปรับสภาพเพียงเล็กน้อย บริเวณที่ตั้งตัวอาคารเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ภายในพื้นที่โครงการให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม 14,583 ตร.ม. เพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดี นอกจากนี้ โครงการจะเลือกใช้โทนสีที่เย็นสบายตา และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก สำหรับผลกระทบทางด้านการดับแสงและทิศทางลมนั้น เนื่องจากแนวการวางตัวของอาคาร จะเน้นให้กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศ กล่าวคือวางตัวอาคารตามแนวความลาดชันของพื้นที่ลาดเชิงเขา ซึ่งจะควบคุมความสูงของอาคารแต่ละอาคาร ไม่ให้เกิดเงาที่กีดขวางทัศนียภาพ โดยอาคารที่มีความสูงมากที่สุด จะสูงไม่เกิน 12 ม. ซึ่งระดับความสูงดังกล่าว จะไม่แตกต่างจากความสูงของต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่บริเวณ โดยรอบโครงการมากนัก ประกอบกับพื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่ ยังไม่มีการพัฒนาเพื่อการอยู่อาศัย/ พักตากอากาศ ดังนั้น จึงคาดว่าจะการเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		3. ระบบปรับอากาศและระบบความชื้น 1) ทำความสะอาด 1-2 ครั้ง/เดือน ไม่ให้มีละอองไอน้ำ 2) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่คอยล์เย็นทุก 1-2 สัปดาห์ ไม่ให้มีตะไคร่เกาะ หรือใช้สาร biocides ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน 4. อุปกรณ์ห้องน้ำในห้องพัก 1) ควรถอดหัวก๊อกน้ำและฝักบัว ออกมาแช่น้ำร้อน 65 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที หรือแช่สารละลายคลอรีนที่มีความเข้มข้น 10 ppm นาน 5 นาที 2) อุปกรณ์ที่ถอดไม่ได้ให้รดด้วยน้ำร้อน 65 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่บริเวณชั้นล่างทั้งหมด โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 14,412 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้ให้บริการ 36.4 ตร.ม./คน โดยจะมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 3,975 ตร.ม. ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูก โครงการจะเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ริมชายหาด ได้แก่ ต้นยูคาลิปตัส, ปอทะเล, โกงกางชูช้าง, มะพร้าว, ฝรั่งทะเล, หยีน้ำ, จิกทะเล, อินทนิลน้ำ, ประดู่บ้าน, พิกุล, ชมพูพันธุ์ทิพย์, เป็นต้น (ดูภาคผนวกที่ 1 ประกอบ) นอกจากนี้ ต้นไม้ที่เลือกใช้จะสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการได้หมด 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น	

ตารางที่ 2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAMALA BAY TERRACE RESORT

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงก่อสร้าง					
1. คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และการพังทลายของดิน	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- เครื่องมือรับเสียงจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล่องรับความถี่เสียงบริเวณป้าย	- ตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง	- บริษัท กมลา เบย์ เทอร์เรส รีสอร์ท จำกัด
ช่วงเปิดดำเนินการ					
1. คุณภาพน้ำทิ้ง	- สิ่งปฏิกูลก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Total Coliform - Sulfide - TKN	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กมลา เบย์ เทอร์เรส รีสอร์ท จำกัด
1.2 คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	- บ่อพักน้ำทิ้งหลังเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)	- pH - BOD - SS - Oil & Grease - Total Coliform - Sulfide - TKN - Residual Chlorine	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กมลา เบย์ เทอร์เรส รีสอร์ท จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.3 คุณภาพน้ำในร่องระบายน้ำ ด้านทิศตะวันออก	- จุดปล่อยน้ำ - จุดก่อนและหลังจุดปล่อย (จุดที่ 2 ระบาย)	- pH - BOD - SS - DO - Oil & Grease - Total Coliform - Residual Chlorine	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีมาตรฐาน	- ตรวจวัดทุก 3 เดือน	- บริษัท กมลลา เบย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด
2. น้ำใช้					
2.1 คุณภาพน้ำประปา	- ดึงเก็บน้ำได้อาคารอเนก ประสงค์ (อาคาร G) ส่วนที่ ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	- pH - Chloride - Hardness - Non Carbonate Hardness - Total Solids - Turbidity - Color - Copper - Fluoride - Iron - Manganese - Iron & Manganese - Nitrate - Sulfate - Zinc	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิธีมาตรฐาน	- ตรวจวัดทุก 3 เดือน	- บริษัท กมลลา เบย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระบบจ่ายน้ำประปา	- เส้นท่อประปา	- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา	-	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กมลลา เมย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด
3. บูลดอย	- บริเวณที่ตั้งถังบูลดอยของแต่ละอาคาร และห้องพักบูลดอยรวมของโครงการ	- ปริมาณบูลดอยตกค้าง - ความสะอาด	-	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท กมลลา เมย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1. อุปกรณ์ในระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย 2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- สภาพพร้อมใช้งาน - มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลาและมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดอุปกรณ์	- 3 เดือน/ครั้ง	- บริษัท กมลลา เมย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด
	3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟ	- สภาพดี เห็นชัดเจนไม่บดบัง	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ครั้ง	- บริษัท กมลลา เมย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด
	4. อุปกรณ์ดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- 3 เดือน/ครั้ง	- บริษัท กมลลา เมย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด
	4.1 เครื่องดับเพลิงแบบหัวได้	- อาศัยการใช้งาน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กมลลา เมย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด
	4.2 หัวรับน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กมลลา เมย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด
	4.3 ถังเก็บน้ำดับเพลิง	- การเข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบ	- ทุก 3 เดือน	- บริษัท กมลลา เมย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด
		- สภาพของถัง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กมลลา เมย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด
		- ระดับน้ำในถัง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กมลลา เมย์ เทอร์เรส รีเสิร์ช จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ 3)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
5. ระบบระบบอากาศและระบบปรับอากาศ	4.4 หัวดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - การเข้าถึงได้สะดวก	- ตรวจสอบ - ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กมลลา เบย์ เทอร์เรส รีสอร์ท จำกัด
	- ห้องระบบอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบ	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท กมลลา เบย์ เทอร์เรส รีสอร์ท จำกัด
	- ผู้มาใช้บริการ	- ประเมินเรื่องราวจังหวัดทุกข้อข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการ	- ติดตามประเมินจากการจัดส่วนรับเรื่องร้องเรียน ความคืบหน้า	- ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- บริษัท กมลลา เบย์ เทอร์เรส รีสอร์ท จำกัด
6. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ					

ภาคผนวก ก-2

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

เลขที่ 2024/006



วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 จำนวน 3 ฉบับ
2. แผ่นข้อมูล CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

เนื่องด้วย บริษัท กมลา เบย์ เวนเจอร์ส จำกัด/โครงการ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 16/12 หมู่ที่ 6 หาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(C)

(นางสาวสื่อนะ สาและ)
เจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ ๓๑ กค ๒๕๖๘



เลขที่ 2024/004

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568


เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกมลา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ฉบับ
2. แผ่นข้อมูล CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

เนื่องด้วย บริษัท กมลา เบย์ เวนเจอร์ส จำกัด/โครงการ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 16/12 หมู่ที่ 6 หาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



เซ็นรับ
วันที่ 31/07/68



เลขที่ 2024/005

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568


เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรียน นายอำเภอกะทู้

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ฉบับ
2. แผ่นข้อมูล CD-ROM จำนวน 1 แผ่น

เนื่องด้วย บริษัท กมลา เบย์ เวเนเจอร์ส จำกัด/โครงการ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 16/12 หมู่ที่ 6 หาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นายอำเภอ กะทู้)

ที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๘

เข้าสำเนา
วันที่ _____

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

สัญญาว่าจ้างดูแลสวน

MJU SERVICES COMPANY LIMITED

STANDARD SERVICES AGREEMENT

THIS Landscape Service Agreement ("Agreement") is made and entered into this December 19, 2024 between

to as the "customer" of the other part.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ระหว่าง บริษัท เอ็มเจยู เซอร์วิส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 196/40

ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

RECIAL :

The Customer requests to hire the services of the contractor. The customer expects professional, timely garden services at Kamala Bay Ventures Company Limited and the contractor accepts and promises to provide said services.

ลูกค้าขอใช้บริการของผู้รับจ้าง ลูกค้าคาดหวังการบริการสวนแบบมืออาชีพและทันเวลา
ที่บริษัท กมลา เบย์ เวนเจอร์ จำกัด และผู้รับจ้างยอมรับและสัญญาว่าจะให้บริการดังกล่าว

As both parties are in agreement, the below will be followed: เนื่องจากทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้ว จึงมีดังต่อไปนี้:

Agreement "The contractor" has agreed to employ and train a foreman and workers as in the following Agreement
Kamala Bay Ventures Company Limited

ข้อตกลง "ผู้รับจ้าง" ได้ตกลงจ้างและฝึกอบรมหัวหน้าคนงานและคนงานตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

บริษัท กมลา เบย์ เวนเจอร์ จำกัด

The contractor is agreed to employ as following staff and workers : ผู้รับจ้างตกลงจ้างพนักงานและคนงานดังต่อไปนี้

Supervisor	1	person	19,000.00	19,000.00 Baht / Month
Gardener	5	person	15,000.00	75,000.00 Baht / Month
Garbage Truck				8,500.00 Baht / Month

TOTAL 102,500.00 Baht / Month

VAT 7% 7,175.00 Baht / Month

GRAND TOTAL 109,675.00 Baht / Month

MJU SERVICES COMPANY LIMITED

The above cost is agreed under the following conditions :

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ตกลงกันภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1. The service fee is already inclusive withholding Tax (3%), which collected for government authority
1. ค่าบริการที่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว (3%) ซึ่งเรียกเก็บสำหรับหน่วยงานราชการ
2. Payment to the contractor is made by the customer on the 15th of the following month.
2. ลูกจ้างชำระเงินให้กับผู้รับเหมาในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3. All workers are considered employee's of MJU Services Company Limited.

MJU Services Company Limited is responsible to meet the minimum social security insurance for all its workers.

3. พนักงานทุกคนถือเป็นพนักงานของบริษัท เอ็มจู เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอ็มจู เซอร์วิส จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกันสังคมขั้นต่ำสำหรับพนักงานทุกคน

4. Any services not included in this agreement shall be performed by Contractor only when requested
4. บริการใดๆ ที่ไม่รวมอยู่ในข้อตกลงนี้จะดำเนินการโดยผู้รับจ้างเมื่อมีการร้องขอเท่านั้น
5. พนักงานเข้าทำงาน 6 คน ทุกวัน รวมหัวหน้างาน ทีมงานสวนมีทั้งหมด 7 คน
5. 6 employees come to work every day, including the supervisor. The garden team has a total of 7 people.

Agreement : Term and Conditions:

The term of this agreement shall be for a period of 1 year commencing from January 1, 2025 and ending on December 31, 2025 with both parties agreeing that either party may at any time terminate this agreement without cause by giving thirty (30) days prior written notice. In the event either party breach the provision of this agreement the non-defaulting party may terminate this agreement giving ten (10) days prior notice

ระยะเวลาของสัญญานี้ มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าสามสิบ (30) วัน ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ฝ่ายที่ไม่เป็นหนี้ผิดนัดสามารถบอกเลิกสัญญาข้อตกลงนี้ได้โดยให้ระยะเวลาสิบ (10) วัน

Agreement : Scope of Service

1. เวลาทำงานคือ 9 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นพัก 1 ชั่วโมงและเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง.

Working hours is 9 hours altogether with 1 hour break and 8 hours working time.

Do not leave the site ahead of time.

2. ชุดพนักงานเป็นของบริษัท./Uniform is the contractor's.

3. นำอาหารไปกินเอง./No one meal in the hotel

4. เวลาในการเข้าปฏิบัติงาน แบ่งเป็นรอบ ดังนี้ / The time to work is divided into rounds as follows:

เวลา 06.00 น. ถึง 15.00 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) / Time: 6:00 a.m. to 3:00 p.m. (1 hour lunch break)

เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) / Time: 8:00 a.m. to 5:00 p.m. (1 hour lunch break)

5. รดน้ำต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณโรงแรมทั้งหมด

Water the plants and clean the entire area surrounding the hotel.

6. ทำความสะอาดชายหาดเป็นประจำทุกวัน. / Clean the beach every day.

7. คัดหญ้าสนามหญ้าและสระน้ำ 2-3 ครั้ง/เดือนหรือตามความเหมาะสม.

Mow the lawn and pool 2-3 times/month or as appropriate. /Mow grass lawn 2-3/times /month or as needed

8. ใส่ปุ๋ยพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทุกโซน ทุกเดือนหรือตามความเหมาะสม

Fertilize every type of plant, every zone, every month or as appropriate.

9. พ่นยาฆ่าแมลง อย่างน้อยเดือนละครั้งหรือตามความเหมาะสมของสภาพหน้างาน.

Insecticide spray once a month or as needed

10. ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ให้ปลอดจากโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เชื้อรา

Maintain plants to be free from plant diseases, insect pests, and fungi.

11. ตัดแต่งใบเหลือง ใบแห้ง กิ่งไม้ตาย และไม้พุ่มอื่นๆ ให้ดูสวยงามตลอดเวลา.

Trim yellow leaves, dry leaves, dead branches, and other shrubs. To look beautiful all the time.

12. ตัดแต่งต้นไม้ต่างๆ ระวังดูแลให้เจริญเติบโตในพื้นที่ ๆ กำหนด และออกดอกตามฤดูกาล

Trimming various trees Take care of it so that it grows in the designated area and blooms according to the season.

13. ไม้ใหญ่ อาทิเช่น มะพร้าว หรือ ไม้อื่น ๆ ที่สูงเกิน 4 เมตร ทางโครงการว่าจ้างต่างหาก

Big trees, such as coconut or other trees that are higher than 4 meters, are hired separately by the project.

14. ขยะสวน รด6 ล้อใหญ่ เข้าเก็บอาทิตย์ละ 1 ครั้งและหรือตามความมากน้อยของขยะสวน

Garden waste,large 6-wheeled vehicles,collected once a week and or according to the amount of garden waste.

15. แรงเสริม หากทางผู้ว่าจ้างต้องการแรงเสริม ให้แจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 5-7 วัน

Extra strength if the employer wants to strengthen.Please notify at least 5-7 days in advance.

16. อัตราค่าจ้างแรงเสริม 500.00 บาท/ วัน. / Extra strength salary rate 500.00 baht/day

MJU SERVICES COMPANY LIMITED

196/40 MOO.4 T.THEPKRASATTRI A.THALANG PHUKET 83110

TEL. 076-617272, 098-0161580, Fax 076-617272 TAX. 0835557014236

This Agreement is made in duplicate with identical contents. Both parties have thoroughly read and understood all contents hereof and found correct to their intention and have therefore affixed the signature and seal in the presence of witnesses. Each party retains each copy.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายเข้าใจข้อความทั้งหมดเห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์แล้วจึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

By : [Redacted Signature] Title : General Manager

By : [Redacted Signature] Title : Managing Director

By : [Redacted Signature] Title : [Redacted Title]

By : [Redacted Signature] Title : [Redacted Title]

By : [Redacted Signature] Title : Director of Engineering

Quotation Bidding Table for Price Comparison

Criteria	Vendor A	Vendor B	Vendor C	Remarks
Vendor Name	[REDACTED]			
Product/Service **Specific item/service details	Gardener Service Supervisor x 1 = 19,500 Thai baht Gardener Staff x 5 = 15,000 Thai baht Garbage Truck = 8,500 Thai baht	Gardener Service Supervisor x 1 = 22,000 Thai baht Gardener Staff x 5 = 85,000 Thai baht Garbage Truck = 13,000 Thai baht	Gardener Service Supervisor x 1 = 21,000 Thai baht Gardener Staff x 5 = 82,500 Thai baht Garbage Truck = 12,000 Thai baht	
Unit Price (THB) **Per item/unit cost	THB 103,000.00	THB 120,000.00	THB 115,500.00	
Total Price (THB)	THB 110,210.00	THB 128,400.00	THB 123,585.00	
Payment Terms **Payment schedule & conditions				
Service Details	- Uniforms are provided by the company. - Working hours are from 06:11–15:00 and 08:00–17:00, with a lunch break from 12:00–13:00. - Staff prepare their own meals. - The company provides SSO benefits for all staff	- Uniforms are provided by the company. - Working hours are from 08:00–17:00, with a lunch break from 12:00–13:00. - Staff prepare their own meals. - The company provides SSO benefits for all staff	- Uniforms are provided by the company. - Working hours are from 06:11–15:00 and 08:00–17:00, with a lunch break from 12:00–13:00. - Staff prepare their own meals. - The company provides SSO benefits for all staff	
Warranty & After-Sales Service **Coverage period & service level				
Compliance & Certification **Regulatory & quality certifications				
Past Experience with Vendor **Prior engagement history	For first they have 3 gardeners charge 69,500 Thai baht and addition 2 person for extra gardener we use every month in year 2025.			
Additional Benefits **Any extra offerings/discount				

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์โพธิ์ แลนด์สเคป

ใบเสนอราคา

เรียน : โยธาท วิเจนชี ภูเก็ต รีสอร์ท

10 July 2025

ที่อยู่ :

งาน: งานดูแลสวน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมเงิน (บาท)
1	หัวพนักงาน	1	คน	22,000.00	22,000.00
2	พนักงานคนสวน	5	คน	17,000.00	85,000.00
3	รถขนขยะ				13,000.00
รวมเงิน					120,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม					8,400.00
รวมทั้งสิ้น					128,400.00

วัสดุอุปกรณ์สวน

ปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง, ยาฆ่าหนอน, ยาป้องกันโรคและแมลง, ยาฆ่าเชื้อรา, น้ำมันตัดหญ้า, กรรไกรตัดแต่ง, กรรไกรมือ, เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น, เครื่องตัดแต่งไฟฟ้า, เครื่องตัดหญ้าแบบสาย, จอบ, เสียม, กาบมะพร้าว, มะพร้าวสับ, และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสวน

หมายเหตุ

- ชุดพนักงานเป็นของบริษัท
- พนักงานทำงานตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น พัก 12.00 -13.00 น.
- พนักงานทำงานวันละ 6 คน
- พนักงานนำอาหารมาทานเอง
- บริษัทมีประกันสังคมให้พนักงาน

ผู้อนุมัติ

...../...../.....



บริษัท ทนายนท์ แลนด์สเคป จำกัด



ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายช่าง

13 July 2025

ที่อยู่ ไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท



งาน งานดูแลสวน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม (บาท)
1	หัวหน้าพนักงานคนสวน	1	คน	21,000.00	21,000.00
2	พนักงานคนสวน	5	คน	16,500.00	82,500.00
3	รถขนขยะ				12,000.00

สินค้าไม่มีภาษี

สินค้ามีภาษี 115,500.00

Vat 7% 8,085.00

จำนวนเงินทั้งสิ้น 123,585.00

หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน

Ramark

- พนักงานสวนอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโรงแรมและบริษัท
- ชุดพนักงานเป็นของบริษัท
- พนักงานทำงานวันละ 6 คน
- พนักงานทำงาน 06.11-15.00 น., 08.00-17.00 น. พัก 12.00-13.00 น.
- พนักงานนำอาหารมาทานเอง
- บริษัทมีประกันสังคมให้พนักงาน

ขอแสดงความนับถือ




ผู้อนุมัติ

...../...../.....

ภาคผนวก ข-2

แบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสีย

แผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย



ภาคผนวก ข-3

ใบเสร็จการสูบกากตะกอน

		เล่มที่ BOOK NO. ๘๑ ๗๖๔	เลขที่ BILL NO. ๐๒๕
ใบส่งของ DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL			
นาม 寶號 CUSTOMER น. ทศลาภย์ บวนไชยร์ส จำกัด.		วันที่ 日期 DATE 25-11-68	
ที่อยู่ 住址 ADDRESS [REDACTED]			
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. [REDACTED]		เลขประจำตัวเสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. [REDACTED]	
จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
1 รกไข่ต้ม	ฮุนตาบวช ฮุนไก่หมัก		6,000.-
บาท BAHT 銖	(หกพันบาทถ้วน)	รวมเงิน TOTAL 共銀	6,000.-
หมายเหตุ ชำระเงินแล้ว ภายในหนึ่งวันคืนเงินจากร้านค้าเดิม			
ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER [REDACTED]			

ภาคผนวก ข-4

ใบเสร็จกำจัดมูลฝอย

เติม งานสนิท

เล่มที่
BOOK NO.เลขที่
NO.ใบวางบิล
BILLING NOTEนาม
NAME บริษัท กมลเมธ เวทเซอร์ส จำกัด วันที่
DATE 25/3/68
ที่อยู่
ADDRESS [REDACTED]

have already received billing note and will pay the amount as followed

ลำดับที่ ITEM	เลขที่บิล BILL NO	วันที่บิล ISSUING DATE	วันครบกำหนดชำระเงิน DUE DATE	บาท BAHT	สต. SATANG
1	คำนวณผลประกอบการ ก. ย. 68	ประวัติ	-	35,000	-
				S	
รวม TOTAL	ฉบับ ITEMS	รวมเงิน TOTAL AMOUNT		35,000	-

ข้าพเจ้าได้รับบิลตามรายการข้างต้นไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
I have received the above billing amount in good orderผู้รับบิล
Bill receiverให้มาติดต่อดำเนินงานวันที่
Date of collecting

เติม งานสนึก

เล่มที่
BOOK NO.

เลขที่
NO.

ใบวางบิล

BILLING NOTE

มส.มช. เวเนเจอร์ส จำกัด

วันที่
DATE

27/7/68

เงินเชื่อหรือเงินสดไว้ เพื่อตรวจสอบและพร้อมจะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
have already received billing note and will pay the amount as followed

เลขที่บิล BILL NO.	วันที่บิล ISSUING DATE	วันครบกำหนดชำระเงิน DUE DATE	บาท BAHT	สต. SATANG
นาย: มลพอย ว.ค 68	ประจำเดือน	-	35,000	-
			S	
			35,000	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	

เติม ฉบับนี้

เล่มที่
BOOK NO.เลขที่
NO.ใบวางบิล
BILLING NOTEนาม
NAME ขวัญทิพย์ กมลราชย์ เวทมนตร์ จ้ากวันที่
DATE 25/8/68ที่อยู่
ADDRESSได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้ เพื่อตรวจสอบและพร้อมจะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
have already received billing note and will pay the amount as followed

ลำดับที่ ITEM	เลขที่บิล BILL NO.	วันที่บิล ISSUING DATE	วันครบกำหนดชำระเงิน DUE DATE	บาท BAHT	สต. SATANG		
(1)	กำหนดชำระ: มุกดา อ.ค. 68	ประจำเดือน	-	35,000	-		
				S			
รวม TOTAL			ฉบับ ITEMS	รวมเงิน TOTAL AMOUNT	35,000	-	

ข้าพเจ้าได้รับบิลตามรายการข้างต้นไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
have received the above billing amount in good order

วันที่

ให้ลงชื่อและประทับตรา

เติม งานสนึก

เล่มที่
BOOK NO.เลขที่
NO.ใบวางบิล
BILLING NOTEนาม
NAME

บริษัท กมลเกษ์ เวนเจอร์ จำกัด

วันที่
DATE

25/11/68

ที่อยู่
ADDRESS

ได้มอบเงินให้กับผู้รับบิลเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
 have already received billing note and will pay the amount as followed

ลำดับที่ ITEM	เลขที่บิล BILL NO.	วันที่บิล ISSUING DATE	วันครบกำหนดชำระเงิน DUE DATE	บาท BAHT	สต. SATANG
1	คำนวณผล พ.ย. 68	ประจำเดือน	-	35,000	-
				S	
รวม TOTAL		ฉบับ ITEMS	รวมเงิน TOTAL AMOUNT	35,000	-

ข้าพเจ้าได้รับบิลตามรายการข้างต้นแล้วถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 I have received the above billing amount in good order

ผู้รับบิล

ให้มาติดต่อรับเงินวันที่

LEAHY
NO.

เจ้าได้รับมอบตามรายการข้างต้นไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
I received the above-billed amount in good order

ภาคผนวก ข-5

การตรวจสอบระบบป้องกัน และเตือนอัคคีภัย

Fire Extinguisher Inspection

Last update on: August-25

Area: Back of House / Executive Office					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Office	Fireade2000	/				1	
2	Purchasing Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
3	Fire Pump Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
4	Gass Station-1	Dry Chemical [15P]	/		1			
5	Gass Station-2	Dry Chemical [15P]	/		1			
6	Main Kitchen-1	CO2	/			1		
7	Main Kitchen-2	Fireade2000	/				1	
8	Freezer Room - FHC03	Dry Chemical [10P]	/		1			
9	Generator Room	Fireade2000	/				1	
10	MDB Room	Fireade2000	/				1	
11	Steward OE Store 1	Dry Chemical [10P]	/		1			
12	Steward OE Store 2	Dry Chemical [10P]	/		1			
13	Clinic Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
14	Linin Room	Fireade2000	/				1	
15	Uniform Room	Fireade2001	/				1	
16	Ice Machine Area - FHC02	Dry Chemical [10P]	/		1			
17	Stairs under MIZU	Fireade2000	/				1	
18	Buggy Shop-1	Dry Chemical [15P]	/		1			
19	Buggy Shop-2	Dry Chemical [15P]	/		1			
20	FB Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
21	HK Office	Dry Chemical [15P]	X		1			
22	Canteen Pinto	Dry Chemical [10P]	/		1			
23	Canteen Kitchen-1	CO2	/			1		
24	Canteen Kitchen-2	Fireade2000	/				1	
25	Banquet Store	Dry Chemical [10P]	/		1			
26	HR Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
27	E-Learning Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
28	EN Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
29	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [15P]	/		1			
30	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [10P]	/		1			
31	AV Room	Fireade2000	/				1	
32	Executive Office	Fireade2000	/				1	
33	Finance Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
34	Front Coral	Dry Chemical [10P]	/		1			
35	Corridor to White Canvas	Dry Chemical [10P]	/		1			
36	Car Parking	Fireade2000	/				1	
37	Entrance Parking	Fireade2000	/				1	
38	Wood shop	Dry Chemical [10P]	/	Request a hanger.	1			
39	Guard Station 1	Fireade2000	/				1	

Area: Main Lobby					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Lobby - FO Office	Fireade2000	/				1	
2	Lobby - Souvenir Shop	Fireade2000	/				1	
3	Lobby - Bell conuter	Fireade2000	/				1	

Area: Pool house / MBC / MIZU					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Pool House Hot Kitchen	Fireade2000	/				1	
2	Pool house exit to MBC	Fireade2000	/				1	
3	MBC	Fireade2000	/				1	
4	Behind Mizu	Type K	X	<u>Low pressure</u>				1
5	Mizu Store	Dry Chemical [10P]	/		1			

Area: Baan 1					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan1 - Between 1002 & 1003	Fireade2000	/				1	
2	Baan1 - Between 1006 & 1007	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 2 / Nahm Spa					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan2 - Nahm Spa Reception	Fireade2000	/				1	
2	Baan2 - Between 2006 & 2007	Fireade2000	/				1	
3	Baan2 - Outside (FHC04)	Dry Chemical [10P]	/				1	

Area: Baan 3					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan3 - Outside (FHC05)	Fireade2000	/				1	
2	Baan3 - Between 3008 & 3009	Fireade2000	/				1	
3	Baan3 - Between 3003 & 3004	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 4					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan4 - Between 4002 & 4003	Fireade2000	/				1	
2	Baan4 - Between 4006 & 4007	Fireade2000	/				1	
3	Baan4 - Between 4010 & 4011	Fireade2000	/				1	
4	Baan4 - Outside (FHC06)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is slightly rusty.</u>			1	

Area: Baan 5					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan5 - Between 5002 & 5003	Fireade2000	/				1	
2	Baan5 - Between 5006 & 5007	Fireade2000	/				1	
3	Baan5 - Between 5010 & 5011	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 6					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan6 - Between 6002 & 6003	Fireade2000	/				1	
2	Baan6 - Between 6006 & 6007	Fireade2000	/				1	
3	Baan6 - Between 6010 & 6011	Fireade2000	/				1	
4	Baan6 - Outside (FHC07)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is slightly rusty.</u>			1	

Area: Baan 7					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan7 - Between 7010 & 7011	Fireade2000	/				1	
2	Baan7 - Between 7006 & 7007	Fireade2000	/				1	
3	Baan7 - Between 7003 & 7002	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 8					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan8 - Room 8002	Fireade2000	/				1	
2	Baan8 - Between 8008 & 8009	Fireade2000	/				1	
3	Baan8 - Outside (FHC08)	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 9					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan9 - Room 9005	Fireade2000	/				1	
2	Baan9 - Between 9008 & 9009	Fireade2000	/				1	
3	Baan9 - Outside (FHC09)	Fireade2000	/	Cabinet is slightly rusty.			1	

Area: Casa Boho					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Casa - Charg Buggy 1	Dry Chemical [10P]	/		1			
2	Casa - Charg Buggy 2	Dry Chemical [10P]	/		1			
3	Casa - Gas station 1	Dry Chemical [15P]	/		1			
4	Casa - Gas station 2	Dry Chemical [15P]	/		1			
5	Casa - Inside Gas station	CO2	/			1		
6	Casa - Kitchen	Fireade2000	/				1	
7	Casa - Front of Bar	Fireade2000	/				1	
8	Casa - Near Counter FL.2	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 11					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan11 - Between 1103 & 1104	Fireade2000	/				1	
2	Baan11 - Between 1108 & 1109	Fireade2000	/				1	
3	Baan 11 - Front R.1115	Fireade2000	/				1	
4	Baan11 - Outside (FHC10)	Fireade2000	/	Cabinet is heavily rusted.			1	

Area: Baan 12					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan12 - Between 1202 & 1203	Fireade2000	/				1	
2	Baan12 - Between 1206 & 1207	Fireade2000	/				1	
3	Baan12 - Between 1210 & 1211	Fireade2000	/				1	
4	Baan12 - Between 1214 & 1215	Fireade2000	/				1	
5	Baan12 - Outside (FHC11)	Fireade2000	/	Cabinet is heavily rusted.			1	

Area: Baan 13					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan13 - R.1304	Fireade2000	/				1	
2	Baan13 - R.1308	Fireade2000	/				1	
3	Baan13 - R.1312	Fireade2000	/				1	
4	Baan13 - Between 1314 & 1315	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 14					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan14 - Between 1402 & 1403	Fireade2000	/				1	
2	Baan14 - Between 1406 & 1407	Fireade2000	/				1	
3	Baan14 - Between 1410 & 1411	Fireade2000	/				1	
4	Baan14 - Between 1414 & 1415	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 15					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan15 - Under R.1501 (FHC12)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is heavily rusted.</u>			1	
2	Baan15 - R.1504 (FHC14)	Fireade2000	/				1	

Area: Regency club					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	RC - Gas station1	Dry Chemical [15P]	/		1			
2	RC - Gas station2	Dry Chemical [15P]	/		1			
3	RC - (FHC13)	Dry Chemical [10P]	/		1			
4	RC - Kitchen	Fireade2000	/				1	
5	RC - Behind Counter	Fireade2000	/				1	

Security Store					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Store	Fireade2000/CO2/DRY	/	Working	29	2	-	-
			X	Not Working	1	-	1	-
			OO	Empty (OO)	11	1	6	1
			<u>SUM</u>		<u>41</u>	<u>3</u>	<u>7</u>	<u>1</u>

*Remark : Status

Working = / **137**
 Not Working = X **4**
 Empty = OO **19**
SUM 160

Totals	DRY	CO2	FIR	K
<u>160</u>	73	6	79	2

Date : 1.9.26

Fire Extinguisher Inspection

Last update on:

December-25

Area: Back of House / Executive Office					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
2	Purchasing Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
3	Fire Pump Room	Dry Chemical [10P]	/	The fire extinguisher is rusty.	1			
4	Gass Station-1	Dry Chemical [15P]	/		1			
5	Gass Station-2	Dry Chemical [15P]	/		1			
6	Main Kitchen-1	CO2	/			1		
7	Main Kitchen-2	Fireade2000	/				1	
8	Freezer Room - FHC03	Dry Chemical [10P]	/		1			
9	Generator Room	Fireade2000	/				1	
10	MDB Room 1	Fireade2000	/				1	
11	MDB Room 2	Fireade2000	/	The fire extinguisher is rusty.			1	
12	Steward OE Store 1	Dry Chemical [10P]	/		1			
13	Steward OE Store 2	Dry Chemical [10P]	/		1			
14	Clinic Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
15	Linin Room	Fireade2000	/				1	
16	Uniform Room	Fireade2000	/				1	
17	HK Office	Dry Chemical [15P]	/		1			
18	Ice Machine Area - FHC02	Dry Chemical [15P]			1			
19	Ice Machine Area - FHC02	Dry Chemical [10P]	/		1			
20	Stairs under MIZU	Fireade2000	/				1	
21	Buggy Shop-1	Dry Chemical [15P]	/		1			
22	Buggy Shop-2	Dry Chemical [15P]	/		1			
23	FB Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
24	Canteen Pinto	Dry Chemical [10P]	/		1			
25	Canteen Kitchen-1	CO2	/			1		
26	Canteen Kitchen-2	Fireade2000	/				1	
27	Banquet Store	Dry Chemical [10P]	/		1			
28	HR Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
29	E-Learning Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
30	EN Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
31	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [15P]	/		1			
32	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [10P]	/		1			
33	Front of AV Room	Fireade2000	/				1	
34	Executive Office	Fireade2000	/				1	
35	Finance Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
36	Front Coral	Dry Chemical [10P]	/		1			
37	Corridor to White Canvas	Dry Chemical [10P]	/		1			
38	Car Parking	Fireade2000	/				1	
39	Entrance Parking	Fireade2000	/				1	
40	Wood shop	Dry Chemical [10P]	/	Request a hanger.	1			
41	Guard Station 1	Dry Chemical [10P]	/		1			
42	Guard Station 1	Fireade2000	/				1	

Area: Main Lobby					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Lobby - FO Office	Fireade2000	/				1	
2	Lobby - Souvenir Shop	Fireade2000	/				1	
3	Lobby - Bell conuter	Fireade2000	/				1	
4	Lobby - Buggy Charging Area	Fireade2000	/				1	

Area: Pool house / MBC / MIZU					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Pool House Hot Kitchen	Fireade2000	/				1	
2	Pool house exit to MBC	Fireade2000	/				1	
3	MBC	Fireade2000	/				1	
4	Behind Mizu	Type K	X	<u>Low pressure</u>				1
5	Mizu Store	Dry Chemical [10P]	/		1			

Area: Baan 1					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan1 - Between 1002 & 1003	Fireade2000	/				1	
2	Baan1 - Between 1006 & 1007	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 2 / Nahm Spa					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan2 - Nahm Spa Reception	Fireade2000	/				1	
2	Baan2 - Between 2006 & 2007	Fireade2000	/				1	
3	Baan2 - Outside (FHC04)	Dry Chemical [10P]	/				1	

Area: Baan 3					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan3 - Outside (FHC05)	Fireade2000	/				1	
2	Baan3 - Between 3008 & 3009	Fireade2000	/				1	
3	Baan3 - Between 3003 & 3004	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 4					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan4 - Between 4002 & 4003	Fireade2000	/				1	
2	Baan4 - Between 4006 & 4007	Fireade2000	/				1	
3	Baan4 - Between 4010 & 4011	Fireade2000	/				1	
4	Baan4 - Outside (FHC06)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is slightly rusty.</u>			1	

Area: Baan 5					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan5 - Between 5002 & 5003	Fireade2000	/				1	
2	Baan5 - Between 5006 & 5007	Fireade2000	/				1	
3	Baan5 - Between 5010 & 5011	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 6					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan6 - Between 6002 & 6003	Fireade2000	/				1	
2	Baan6 - Between 6006 & 6007	Fireade2000	/				1	
3	Baan6 - Between 6010 & 6011	Fireade2000	/				1	
4	Baan6 - Outside (FHC07)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is slightly rusty.</u>			1	

Area: Baan 7					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan7 - Between 7010 & 7011	Fireade2000	/				1	
2	Baan7 - Between 7006 & 7007	Fireade2000	/				1	
3	Baan7 - Between 7003 & 7002	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 8					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan8 - Room 8002	Fireade2000	/				1	
2	Baan8 - Between 8008 & 8009	Fireade2000	/				1	
3	Baan8 - Outside (FHC08)	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 9					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan9 - Room 9005	Fireade2000	/				1	
2	Baan9 - Between 9008 & 9009	Fireade2000	/				1	
3	Baan9 - Outside (FHC09)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is slightly rusty.</u>			1	

Area: Casa Boho					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Casa - Charg Buggy 1	Dry Chemical [10P]	/		1			
2	Casa - Charg Buggy 2	Dry Chemical [10P]	/	<u>The fire extinguisher is rusty.</u>	1			
3	Casa - Gas station 1	Dry Chemical [15P]	/		1			
4	Casa - Gas station 2	Dry Chemical [15P]	/		1			
5	Casa - Inside Gas station	CO2	/			1		
6	Casa - Kitchen	Fireade2000	/				1	
7	Casa - Front of Bar	Fireade2000	/				1	
8	Casa - Near Counter FL.2	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 11					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan11 - Between 1103 & 1104	Fireade2000	/				1	
2	Baan11 - Between 1108 & 1109	Fireade2000	/				1	
3	Baan 11 - Front R.1115	Fireade2000	/				1	
4	Baan11 - Outside (FHC10)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is heavily rusted.</u>			1	

Area: Baan 12					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan12 - Between 1202 & 1203	Fireade2000	/				1	
2	Baan12 - Between 1206 & 1207	Fireade2000	/				1	
3	Baan12 - Between 1210 & 1211	Fireade2000	/				1	
4	Baan12 - Between 1214 & 1215	Fireade2000	/				1	
5	Baan12 - Outside (FHC11)	Fireade2000	/	Cabinet is heavily rusted.			1	

Area: Baan 13					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan13 - R.1304	Fireade2000	/				1	
2	Baan13 - R.1308	Fireade2000	/				1	
3	Baan13 - R.1312	Fireade2000	/				1	
4	Baan13 - Between 1314 & 1315	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 14					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan14 - Between 1402 & 1403	Fireade2000	/				1	
2	Baan14 - Between 1406 & 1407	Fireade2000	/				1	
3	Baan14 - Between 1410 & 1411	Fireade2000	/				1	
4	Baan14 - Between 1414 & 1415	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 15					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan15 - Under R.1501 (FHC12)	Fireade2000	/	Cabinet is heavily rusted.			1	
2	Baan15 - R.1504 (FHC14)	Fireade2000	/				1	

Area: Regency club					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	RC - Gas station1	Dry Chemical [15P]	/		1			
2	RC - Gas station2	Dry Chemical [15P]	/		1			
3	Summit meeting	Fireade2000	OO	Request			1	
3	RC - (FHC13)	Dry Chemical [10P]	/		1			
4	RC- Kitchen	Fireade2000	/				1	
5	RC - Behide Counter	Fireade2000	/				1	

Security Store					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Store	Fireade2000/CO2/DRY	/	Working	16	1	0	0
			X	Not Working	2	0	2	1
			OO	Emply (OO)	21	2	7	0
			SUM		39	3	9	1

*Remark : Status

Working = / **126**
 Not Working = X **6**
 EmPLY = OO **30**
SUM 162

Totals	DRY	CO2	FIR	K
<u>164</u>	74	6	82	2

Acknow

Security Manager

Date : 9/2/05

Fire Extinguisher Inspection

Last update on: July-25

Area: Back of House / Executive Office					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Office	Fireade2000	/				1	
2	Purchasing Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
3	Fire Pump Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
4	Gass Station-1	Dry Chemical [15P]	/		1			
5	Gass Station-2	Dry Chemical [15P]	/		1			
6	Main Kitchen-1	CO2	/			1		
7	Main Kitchen-2	Fireade2000	/				1	
8	Freezer Room - FHC03	Dry Chemical [10P]	/		1			
9	Generator Room	Fireade2000	/				1	
10	MDB Room	Fireade2000	/				1	
11	Steward OE Store	Dry Chemical [10P]	/		2			
12	Clinic Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
13	Linin Room	Fireade2000	/				1	
14	Uniform Room	Fireade2001	/				1	
15	Ice Machine Area - FHC02	Dry Chemical [10P]	/		1			
16	Stairs under MIZU	Fireade2000	/				1	
17	Buggy Shop-1	Dry Chemical [15P]	/		1			
18	Buggy Shop-2	Dry Chemical [15P]	/		1			
19	FB Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
20	HK Office	Dry Chemical [15P]	/		1			
21	Canteen Pinto	Dry Chemical [10P]	/					
22	Canteen Kitchen-1	CO2	/			1		
23	Canteen Kitchen-2	Fireade2000	/				1	
24	Banquet Store	Dry Chemical [10P]	/		1			
25	HR Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
26	E-Learning Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
27	EN Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
28	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [15P]	/		1			
29	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [10P]	/		1			
30	AV Room	Fireade2000	/				1	
31	Executive Office	Fireade2000	/				1	
32	Finance Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
33	Front Coral	Dry Chemical [10P]	/		1			
34	Corridor to White Canvas	Dry Chemical [10P]	/		1			
35	Car Parking	Fireade2000	/				1	
36	Entrance Parking	Fireade2000	/				1	
37	Wood shop	Dry Chemical [10P]	/	Request a hanger.	1			
38	Guard Station 1	Fireade2000	/				1	

Area: Main Lobby					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Lobby - FO Office	Fireade2000	/				1	
2	Lobby - Souvenir Shop	Fireade2000	/				1	
3	Lobby - Bell conuter	Fireade2000	/				1	
4	Lobby - Buggy Charging Area	Fireade2000	/				1	

Area: Pool house / MBC / MIZU					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Pool House Hot Kitchen	Fireade2000	/				1	
2	Pool house exit to MBC	Fireade2000	/				1	
3	MBC	Fireade2000	/				1	
4	Behind Mizu	Type K	X	<u>Low pressure</u>				1
5	Mizu Store	Dry Chemical [10P]	/	Update Changed Dry 10P	1			

Area: Baan 1					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan1 - Between 1002 & 1003	Fireade2000	/				1	
2	Baan1 - Between 1006 & 1007	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 2 / Nahm Spa					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan2 - Nahm Spa Reception	Fireade2000	/				1	
2	Baan2 - Between 2006 & 2007	Fireade2000	/				1	
3	Baan2 - Outside (FHC04)	Dry Chemical [10P]	/				1	

Area: Baan 3					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan3 - Outside (FHC05)	Fireade2000	/				1	
2	Baan3 - Between 3008 & 3009	Fireade2000	/				1	
3	Baan3 - Between 3003 & 3004	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 4					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan4 - Between 4002 & 4003	Fireade2000	/				1	
2	Baan4 - Between 4006 & 4007	Fireade2000	/				1	
3	Baan4 - Between 4010 & 4011	Fireade2000	/				1	
4	Baan4 - Outside (FHC06)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is slightly rusty.</u>			1	

Area: Baan 5					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan5 - Between 5002 & 5003	Fireade2000	/				1	
2	Baan5 - Between 5006 & 5007	Fireade2000	/				1	
3	Baan5 - Between 5010 & 5011	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 6					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan6 - Between 6002 & 6003	Fireade2000	/				1	
2	Baan6 - Between 6006 & 6007	Fireade2000	/				1	
3	Baan6 - Between 6010 & 6011	Fireade2000	/				1	
4	Baan6 - Outside (FHC07)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is slightly rusty.</u>			1	

Area: Baan 7					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan7 - Between 7010 & 7011	Fireade2000	/				1	
2	Baan7 - Between 7006 & 7007	Fireade2000	/				1	
3	Baan7 - Between 7003 & 7002	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 8					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan8 - Room 8002	Fireade2000	/				1	
2	Baan8 - Between 8008 & 8009	Fireade2000	/				1	
3	Baan8 - Outside (FHC08)	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 9					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan9 - Room 9005	Fireade2000	/				1	
2	Baan9 - Between 9008 & 9009	Fireade2000	/				1	
3	Baan9 - Outside (FHC09)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is slightly rusty.</u>			1	

Area: Casa Boho					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Casa - Charg Buggy 1	Dry Chemical [10P]	/		1			
2	Casa - Charg Buggy 2	Dry Chemical [10P]	/		1			
3	Casa - Gas station 1	Dry Chemical [15P]	/		1			
4	Casa - Gas station 2	Dry Chemical [15P]	/		1			
5	Casa - Inside Gas station	CO2	/			1		
6	Casa - Kitchen	Fireade2000	/				1	
7	Casa - Front of Bar	Fireade2000	/				1	
8	Casa - Near Counter FL.2	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 11					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan11 - Between 1103 & 1104	Fireade2000	/				1	
2	Baan11 - Between 1108 & 1109	Fireade2000	/				1	
3	Baan 11 - Front R.1115	Fireade2000	/				1	
4	Baan11 - Outside (FHC10)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is heavily rusted.</u>			1	

Area: Baan 12					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan12 - Between 1202 & 1203	Fireade2000	/				1	
2	Baan12 - Between 1206 & 1207	Fireade2000	/				1	
3	Baan12 - Between 1210 & 1211	Fireade2000	/				1	
4	Baan12 - Between 1214 & 1215	Fireade2000	/				1	
5	Baan12 - Outside (FHC11)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is heavily rusted.</u>			1	

Area: Baan 13					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan13 - R.1304	Fireade2000	/				1	
2	Baan13 - R.1308	Fireade2000	/				1	
3	Baan13 - R.1312	Fireade2000	/				1	
4	Baan13 - Between 1314 & 1315	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 14					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan14 - Between 1402 & 1403	Fireade2000	/				1	
2	Baan14 - Between 1406 & 1407	Fireade2000	/				1	
3	Baan14 - Between 1410 & 1411	Fireade2000	/				1	
4	Baan14 - Between 1414 & 1415	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 15					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan15 - Under R.1501 (FHC12)	Fireade2000	/	<u>Cabinet is heavily rusted.</u>			1	
2	Baan15 - R.1504 (FHC14)	Fireade2000	/				1	

Area: Regency club					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	RC - Gas station1	Dry Chemical [15P]	/		1			
2	RC - Gas station2	Dry Chemical [15P]	/		1			
3	RC - (FHC13)	Dry Chemical [10P]	/		1			
4	RC- Kitchen	Fireade2000	/				1	
5	RC - Behide Counter	Fireade2000	/				1	

Security Store					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Store	Fireade2000/CO2/DRY	/	Working	29	2	-	-
			X	Not Working	1	-	1	-
			OO	Emply (OO)	11	1	6	1
<u>SUM</u>					41	3	7	1

*Remark : Status

Working = / **137**
 Not Working = X **3**
 Emply = OO **19**
SUM 159

Totals	DRY	CO2	FIR	K
<u>159</u>	72	6	79	2

Ackno

Security Manager :

Date :

Fire Extinguisher Inspection

Last update on: November-25

Area: Back of House / Executive Office					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Office	Fireade2000			1			
2	Purchasing Office	Dry Chemical [10P]			1			
3	Fire Pump Room	Dry Chemical [10P]			1			
4	Glass Station-1	Dry Chemical [15P]			1			
5	Glass Station-2	Dry Chemical [15P]			1			
6	Main Kitchen-1	CO2				1		
7	Main Kitchen-2	Fireade2000					1	
8	Freezer Room - FHC03	Dry Chemical [10P]			1			
9	Generator Room	Fireade2000					1	
10	MDR Room	Fireade2000					1	
11	Steward OE Store 1	Dry Chemical [10P]			1			
12	Steward OE Store 2	Dry Chemical [10P]			1			
13	Clinic Room	Dry Chemical [10P]			1			
14	Linen Room	Fireade2000					1	
15	Uniform Room	Fireade2001					1	
16	Ice Machine Area - FHC02	Dry Chemical [10P]			1+1			
17	Stairs under MIZU	Fireade2000					1	
18	Buggy Shop-1	Dry Chemical [15P]			1			
19	Buggy Shop-2	Dry Chemical [15P]			1			
20	FB Office	Dry Chemical [10P]			1			
21	HK Office	Dry Chemical [15P]			1			
22	Canteen Pinto	Dry Chemical [10P]			1			
23	Canteen Kitchen-1	CO2				1		
24	Canteen Kitchen-2	Fireade2000					1	
25	Banquet Store	Dry Chemical [10P]			1			
26	HR Office	Dry Chemical [10P]			1			
27	E-Learning Room	Dry Chemical [10P]			1			
28	EN Office	Dry Chemical [10P]			1			
29	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [15P]			1			
30	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [10P]			1			
31	AV Room	Fireade2000					1	
32	Executive Office	Fireade2000					1	
33	Finance Office	Dry Chemical [10P]			1			
34	Front Coral	Dry Chemical [10P]			1			
35	Corridor to White Canvas	Dry Chemical [10P]			1			
36	Car Parking	Fireade2000					1	
37	Entrance Parking	Fireade2000					1	
38	Wood shop	Dry Chemical [10P]		Request a hanger	1			
39	Guard Station 1	Fireade2000					1	

Area: Main Lobby					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Lobby - FO Office	Fireade2000					1	
2	Lobby - Souvenir Shop	Fireade2000					1	
3	Lobby - Bell counter	Fireade2000					1	
4	Lobby - Buggy Charging Area	Fireade2000					1	

Area: Pool house / MBC / MIZU					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Pool House Hot Kitchen	Fireade2000					1	
2	Pool house exit to MBC	Fireade2000					1	
3	MBC	Fireade2000					1	
4	Behind Mizu	Type K		Low pressure				1
5	Mizu Store	Dry Chemical [10P]			1			

Area: Baan 1					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan1 - Between 1002 & 1003	Fireade2000					1	
2	Baan1 - Between 1006 & 1007	Fireade2000					1	

Area: Baan 2 / Nahm Spa					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan2 - Nahm Spa Reception	Fireade2000					1	
2	Baan2 - Between 2006 & 2007	Fireade2000					1	
3	Baan2 - Outside (FHC04)	Dry Chemical [10P]					1	

Area: Baan 3					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan3 - Outside (FHC05)	Fireade2000					1	
2	Baan3 - Between 3008 & 3009	Fireade2000					1	
3	Baan3 - Between 3003 & 3004	Fireade2000					1	

Area: Baan 4					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan4 - Between 4002 & 4003	Fireade2000					1	
2	Baan4 - Between 4006 & 4007	Fireade2000					1	
3	Baan4 - Between 4010 & 4011	Fireade2000					1	
4	Baan4 - Outside (FHC06)	Fireade2000		Cabinet is slightly rusty.			1	

Area: Baan 5					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan5 - Between 5002 & 5003	Fireade2000					1	
2	Baan5 - Between 5006 & 5007	Fireade2000					1	
3	Baan5 - Between 5010 & 5011	Fireade2000					1	

Area: Baan 6					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan6 - Between 6002 & 6003	Fireade2000					1	
2	Baan6 - Between 6006 & 6007	Fireade2000					1	
3	Baan6 - Between 6010 & 6011	Fireade2000					1	
4	Baan6 - Outside (FHC07)	Fireade2000		Cabinet is slightly rusty.			1	

Area: Baan 7					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan7 - Between 7010 & 7011	Fireade2000					1	
2	Baan7 - Between 7006 & 7007	Fireade2000					1	
3	Baan7 - Between 7003 & 7002	Fireade2000					1	

Area: Baan 8					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan8 - Room 8002	Fireade2000					1	
2	Baan8 - Between 8008 & 8009	Fireade2000					1	
3	Baan8 - Outside (FHC08)	Fireade2000					1	

Area: Baan 9					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan9 - Room 9005	Fireade2000					1	
2	Baan9 - Between 9008 & 9009	Fireade2000					1	
3	Baan9 - Outside (FHC09)	Fireade2000		Cabinet is slightly rusty.			1	

Area: Casa Boho					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Casa - Charg Buggy 1	Dry Chemical [10P]			1			
2	Casa - Charg Buggy 2	Dry Chemical [10P]			1			
3	Casa - Gas station 1	Dry Chemical [15P]			1			
4	Casa - Gas station 2	Dry Chemical [15P]			1			
5	Casa - Inside Gas station	CO2				1		
6	Casa - Kitchen	Fireade2000					1	
7	Casa - Front of Bar	Fireade2000					1	
8	Casa - Near Counter FL.2	Fireade2000					1	

Area: Baan 11					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan11 - Between 1103 & 1104	Fireade2000					1	
2	Baan11 - Between 1108 & 1109	Fireade2000					1	
3	Baan 11 - Front R.1115	Fireade2000					1	
4	Baan11 - Outside (FHC10)	Fireade2000		Cabinet is heavily rusted.			1	

Area: Baan 12					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan12 - Between 1202 & 1203	Fireade2000					1	
2	Baan12 - Between 1206 & 1207	Fireade2000					1	
3	Baan12 - Between 1210 & 1211	Fireade2000					1	
4	Baan12 - Between 1214 & 1215	Fireade2000					1	
5	Baan12 - Outside (FHC11)	Fireade2000		Cabinet is heavily rusted.			1	

Area: Baan 13					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan13 - R.1304	Fireade2000					1	
2	Baan13 - R.1308	Fireade2000					1	
3	Baan13 - R.1312	Fireade2000					1	
4	Baan13 - Between 1314 & 1315	Fireade2000					1	

Area: Baan 14					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan14 - Between 1402 & 1403	Fireade2000					1	
2	Baan14 - Between 1406 & 1407	Fireade2000					1	
3	Baan14 - Between 1410 & 1411	Fireade2000					1	
4	Baan14 - Between 1414 & 1415	Fireade2000					1	

Area: Baan 15					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan15 - Under R.1501 (FHC12)	Fireade2000		Cabinet is heavily rusted.			1	
2	Baan15 - R.1504 (FHC14)	Fireade2000					1	

Area: Regency club					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	RC - Gas station1	Dry Chemical [15P]			1			
2	RC - Gas station2	Dry Chemical [15P]			1			
3	RC - (FHC13)	Dry Chemical [10P]			1			
4	RC- Kitchen	Fireade2000					1	
5	RC - Behind Counter	Fireade2000					1	

Security Store					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Store	Fireade2000/CO2/DRY	/	Working	16	1	0	0
			X	Not Working			2	
			OO	Empty (OO)	21		7	
SUM					37	2	9	1

*Remark : Status

Working = / 17
 Not Working = X 2
 Empty = OO 28
 SUM 47

Totals	DRY	CO2	FIR	K
156	69	5	80	2

Acknowledged

Security Manager

Date

Fire Extinguisher Inspection

Last update on: October-25

Area: Back of House / Executive Office					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Office	Fireade2000	/		1			
2	Purchasing Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
3	Fire Pump Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
4	Gass Station-1	Dry Chemical [15P]	/		1			
5	Gass Station-2	Dry Chemical [15P]	/		1			
6	Main Kitchen-1	CO2	/			1		
7	Main Kitchen-2	Fireade2000	/				1	
8	Freezer Room - FHC03	Dry Chemical [10P]	/		1			
9	Generator Room	Fireade2000	/				1	
10	MDB Room	Fireade2000	/				1	
11	Steward OE Store 1	Dry Chemical [10P]	/		1			
12	Steward OE Store 2	Dry Chemical [10P]	/		1			
13	Clinic Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
14	Linin Room	Fireade2000	/				1	
15	Uniform Room	Fireade2001	/				1	
16	Ice Machine Area - FHC02	Dry Chemical [10P]	/		1			
17	Stairs under MIZU	Fireade2000	/				1	
18	Buggy Shop-1	Dry Chemical [15P]	/		1			
19	Buggy Shop-2	Dry Chemical [15P]	/		1			
20	FB Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
21	HK Office	Dry Chemical [15P]	/		1			
22	Canteen Pinto	Dry Chemical [10P]	/		1			
23	Canteen Kitchen-1	CO2	/			1		
24	Canteen Kitchen-2	Fireade2000	/				1	
25	Banquet Store	Dry Chemical [10P]	/		1			
26	HR Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
27	E-Learning Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
28	EN Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
29	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [15P]	/		1			
30	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [10P]	/		1			
31	AV Room	Fireade2000	/				1	
32	Executive Office	Fireade2000	/				1	
33	Finance Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
34	Front Coral	Dry Chemical [10P]	/		1			
35	Corridor to White Canvas	Dry Chemical [10P]	/		1			
36	Car Parking	Fireade2000	/				1	
37	Entrance Parking	Fireade2000	/				1	
38	Wood shop	Dry Chemical [10P]	/		1			
39	Guard Station 1	Fireade2000	/				1	

Area: Main Lobby					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Lobby - FO Office	Fireade2000	/				1	
2	Lobby - Souvenir Shop	Fireade2000	/				1	
3	Lobby - Bell conuter	Fireade2000	/				1	
4	Lobby - Buggy Charging Area	Fireade2000	/				1	

Area: Pool house / MBC / MIZU					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Pool House Hot Kitchen	Fireade2000	/				1	
2	Pool house exit to MBC	Fireade2000	/				1	
3	MBC	Fireade2000	/				1	
4	Behind Mizu	Type K	X	Low pressure				1
5	Mizu Store	Dry Chemical [10P]	/		1			

Area: Baan 1					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan1 - Between 1002 & 1003	Fireade2000	/				1	
2	Baan1 - Between 1006 & 1007	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 2 / Nahm Spa					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan2 - Nahm Spa Reception	Fireade2000	/				1	
2	Baan2 - Between 2006 & 2007	Fireade2000	/				1	
3	Baan2 - Outside (FHC04)	Dry Chemical [10P]	/				1	

Area: Baan 3					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan3 - Outside (FHC05)	Fireade2000	/				1	
2	Baan3 - Between 3008 & 3009	Fireade2000	/				1	
3	Baan3 - Between 3003 & 3004	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 4					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan4 - Between 4002 & 4003	Fireade2000	/				1	
2	Baan4 - Between 4006 & 4007	Fireade2000	/				1	
3	Baan4 - Between 4010 & 4011	Fireade2000	/				1	
4	Baan4 - Outside (FHC06)	Fireade2000	/	Cabinet is slightly rusty.			1	

Area: Baan 5					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan5 - Between 5002 & 5003	Fireade2000	/				1	
2	Baan5 - Between 5006 & 5007	Fireade2000	/				1	
3	Baan5 - Between 5010 & 5011	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 6					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan6 - Between 6002 & 6003	Fireade2000	/				1	
2	Baan6 - Between 6006 & 6007	Fireade2000	/				1	
3	Baan6 - Between 6010 & 6011	Fireade2000	/				1	
4	Baan6 - Outside (FHC07)	Fireade2000	/	Cabinet is slightly rusty.			1	

Area: Baan 7					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan7 - Between 7010 & 7011	Fireade2000	/				1	
2	Baan7 - Between 7006 & 7007	Fireade2000	/				1	
3	Baan7 - Between 7003 & 7002	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 8					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan8 - Room 8002	Fireade2000	/				1	
2	Baan8 - Between 8008 & 8009	Fireade2000	/				1	
3	Baan8 - Outside (FHC08)	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 9					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan9 - Room 9005	Fireade2000	/				1	
2	Baan9 - Between 9008 & 9009	Fireade2000	/				1	
3	Baan9 - Outside (FHC09)	Fireade2000	/	Cabinet is slightly rusty.			1	

Area: Casa Boho					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Casa - Charg Buggy 1	Dry Chemical [10P]	/		1			
2	Casa - Charg Buggy 2	Dry Chemical [10P]	/		1			
3	Casa - Gas station 1	Dry Chemical [15P]	/		1			
4	Casa - Gas station 2	Dry Chemical [15P]	/		1			
5	Casa - Inside Gas station	CO2	/			1		
6	Casa - Kitchen	Fireade2000	/				1	
7	Casa - Front of Bar	Fireade2000	/				1	
8	Casa - Near Counter FL.2	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 11					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan11 - Between 1103 & 1104	Fireade2000	/				1	
2	Baan11 - Between 1108 & 1109	Fireade2000	/				1	
3	Baan 11 - Front R.1115	Fireade2000	/				1	
4	Baan11 - Outside (FHC10)	Fireade2000	/	Cabinet is heavily rusted.			1	

Area: Baan 12					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan12 - Between 1202 & 1203	Fireade2000	/				1	
2	Baan12 - Between 1206 & 1207	Fireade2000	/				1	
3	Baan12 - Between 1210 & 1211	Fireade2000	/				1	
4	Baan12 - Between 1214 & 1215	Fireade2000	/				1	
5	Baan12 - Outside (FHC11)	Fireade2000	/	Cabinet is heavily rusted.			1	

Area: Baan 13					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan13 - R.1304	Fireade2000	/				1	
2	Baan13 - R.1308	Fireade2000	/				1	
3	Baan13 - R.1312	Fireade2000	/				1	
4	Baan13 - Between 1314 & 1315	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 14					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan14 - Between 1402 & 1403	Fireade2000	/				1	
2	Baan14 - Between 1406 & 1407	Fireade2000	/				1	
3	Baan14 - Between 1410 & 1411	Fireade2000	/				1	
4	Baan14 - Between 1414 & 1415	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 15					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan15 - Under R.1501 (FHC12)	Fireade2000	/	Cabinet is heavily rusted.			1	
2	Baan15 - R.1504 (FHC14)	Fireade2000	/				1	

Area: Regency club					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	RC - Gas station1	Dry Chemical [15P]	/		1			
2	RC - Gas station2	Dry Chemical [15P]	/		1			
3	RC - (FHC13)	Dry Chemical [10P]	/		1			
4	RC - Kitchen	Fireade2000	/				1	
5	RC - Behind Counter	Fireade2000	/				1	

Security Store					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Store	Fireade2000/CO2/DRY	/	Working	18	1		
			X	Not Working			2	
			OO	Empty (OO)	22	2	7	1
			SUM		40	3	9	1

*Remark : Status

Working = / 126
 Not Working = X 3
 Empty = OO 32
 SUM 161

Totals	DRY	CO2	FIR	K
<u>161</u>	73	6	80	2

Acknowledged

Security Manager

Date

Fire Extinguisher Inspection

Last update on: September-25

Area: Back of House / Executive Office					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Office	Fireade2000	/				1	
2	Purchasing Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
3	Fire Pump Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
4	Gass Station-1	Dry Chemical [15P]	/		1			
5	Gass Station-2	Dry Chemical [15P]	/		1			
6	Main Kitchen-1	CO2	/			1		
7	Main Kitchen-2	Fireade2000	/				1	
8	Freezer Room - FHC03	Dry Chemical [10P]	/		1			
9	Generator Room	Fireade2000	/				1	
10	MDB Room	Fireade2000	/				1	
11	Steward OE Store 1	Dry Chemical [10P]	/		1			
12	Steward OE Store 2	Dry Chemical [10P]	/		1			
13	Clinic Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
14	Linin Room	Fireade2000	/				1	
15	Uniform Room	Fireade2001	/				1	
16	Ice Machine Area - FHC02	Dry Chemical [10P]	/		1			
17	Stairs under MIZU	Fireade2000	/				1	
18	Buggy Shop-1	Dry Chemical [15P]	/		1			
19	Buggy Shop-2	Dry Chemical [15P]	/		1			
20	FB Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
21	HK Office	Dry Chemical [15P]	X		1			
22	Canteen Pinto	Dry Chemical [10P]	/		1			
23	Canteen Kitchen-1	CO2	/			1		
24	Canteen Kitchen-2	Fireade2000	/				1	
25	Banquet Store	Dry Chemical [10P]	/		1			
26	HR Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
27	E-Learning Room	Dry Chemical [10P]	/		1			
28	EN Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
29	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [15P]	/		1			
30	Engineering Store - FHC01	Dry Chemical [10P]	/		1			
31	AV Room	Fireade2000	/				1	
32	Executive Office	Fireade2000	/				1	
33	Finance Office	Dry Chemical [10P]	/		1			
34	Front Coral	Dry Chemical [10P]	/		1			
35	Corridor to White Canvas	Dry Chemical [10P]	/		1			
36	Car Parking	Fireade2000	/				1	
37	Entrance Parking	Fireade2000	/				1	
38	Wood shop	Dry Chemical [10P]	/		1			
39	Guard Station 1	Fireade2000	/				1	

Area: Main Lobby					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Lobby - FO Office	Fireade2000	/				1	
2	Lobby - Souvenir Shop	Fireade2000	/				1	
3	Lobby - Bell conuter	Fireade2000	/				1	
4	Lobby - Buggy Charging Area	Fireade2000	/				1	

Area: Pool house / MBC / MIZU					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Pool House Hot Kitchen	Fireade2000	/				1	
2	Pool house exit to MBC	Fireade2000	/				1	
3	MBC	Fireade2000	/				1	
4	Behind Mizu	Type K	X	Low pressure				1
5	Mizu Store	Dry Chemical [10P]	/		1			

Area: Baan 1					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan1 - Between 1002 & 1003	Fireade2000	/				1	
2	Baan1 - Between 1006 & 1007	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 2 / Nahm Spa					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan2 - Nahm Spa Reception	Fireade2000	/				1	
2	Baan2 - Between 2006 & 2007	Fireade2000	/				1	
3	Baan2 - Outside (FHC04)	Dry Chemical [10P]	/				1	

Area: Baan 3					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan3 - Outside (FHC05)	Fireade2000	/				1	
2	Baan3 - Between 3008 & 3009	Fireade2000	/				1	
3	Baan3 - Between 3003 & 3004	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 4					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan4 - Between 4002 & 4003	Fireade2000	/				1	
2	Baan4 - Between 4006 & 4007	Fireade2000	/				1	
3	Baan4 - Between 4010 & 4011	Fireade2000	/				1	
4	Baan4 - Outside (FHC06)	Fireade2000	/	Cabinet is slightly rusty.			1	

Area: Baan 5					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan5 - Between 5002 & 5003	Fireade2000	/				1	
2	Baan5 - Between 5006 & 5007	Fireade2000	/				1	
3	Baan5 - Between 5010 & 5011	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 6					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan6 - Between 6002 & 6003	Fireade2000	/				1	
2	Baan6 - Between 6006 & 6007	Fireade2000	/				1	
3	Baan6 - Between 6010 & 6011	Fireade2000	/				1	
4	Baan6 - Outside (FHC07)	Fireade2000	/	Cabinet is slightly rusty.			1	

Area: Baan 7					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan7 - Between 7010 & 7011	Fireade2000	/				1	
2	Baan7 - Between 7006 & 7007	Fireade2000	/				1	
3	Baan7 - Between 7003 & 7002	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 8					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan8 - Room 8002	Fireade2000	/				1	
2	Baan8 - Between 8008 & 8009	Fireade2000	/				1	
3	Baan8 - Outside (FHC08)	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 9					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan9 - Room 9005	Fireade2000	/				1	
2	Baan9 - Between 9008 & 9009	Fireade2000	/				1	
3	Baan9 - Outside (FHC09)	Fireade2000	/	Cabinet is slightly rusty.			1	

Area: Casa Boho					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Casa - Charg Buggy 1	Dry Chemical [10P]	/		1			
2	Casa - Charg Buggy 2	Dry Chemical [10P]	/		1			
3	Casa - Gas station 1	Dry Chemical [15P]	/		1			
4	Casa - Gas station 2	Dry Chemical [15P]	/		1			
5	Casa - Inside Gas station	CO2	/			1		
6	Casa - Kitchen	Fireade2000	/				1	
7	Casa - Front of Bar	Fireade2000	/				1	
8	Casa - Near Counter FL.2	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 11					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan11 - Between 1103 & 1104	Fireade2000	/				1	
2	Baan11 - Between 1108 & 1109	Fireade2000	/				1	
3	Baan 11 - Front R.1115	Fireade2000	/				1	
4	Baan11 - Outside (FHC10)	Fireade2000	/	Cabinet is heavily rusted.			1	

Area: Baan 12					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan12 - Between 1202 & 1203	Fireade2000	/				1	
2	Baan12 - Between 1206 & 1207	Fireade2000	/				1	
3	Baan12 - Between 1210 & 1211	Fireade2000	/				1	
4	Baan12 - Between 1214 & 1215	Fireade2000	/				1	
5	Baan12 - Outside (FHC11)	Fireade2000	/	Cabinet is heavily rusted.			1	

Area: Baan 13					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan13 - R.1304	Fireade2000	/				1	
2	Baan13 - R.1308	Fireade2000	/				1	
3	Baan13 - R.1312	Fireade2000	/				1	
4	Baan13 - Between 1314 & 1315	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 14					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan14 - Between 1402 & 1403	Fireade2000	/				1	
2	Baan14 - Between 1406 & 1407	Fireade2000	/				1	
3	Baan14 - Between 1410 & 1411	Fireade2000	/				1	
4	Baan14 - Between 1414 & 1415	Fireade2000	/				1	

Area: Baan 15					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Baan15 - Under R.1501 (FHC12)	Fireade2000	/	Cabinet is heavily rusted.			1	
2	Baan15 - R.1504 (FHC14)	Fireade2000	/				1	

Area: Regency club					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	RC - Gas station1	Dry Chemical [15P]	/		1			
2	RC - Gas station2	Dry Chemical [15P]	/		1			
3	RC - (FHC13)	Dry Chemical [10P]	/		1			
4	RC- Kitchen	Fireade2000	/				1	
5	RC - Behide Counter	Fireade2000	/				1	

Security Store					Type			
No.	Location	Fire Extinguisher Type	Status	Remark	DRY	CO2	FIR	K
1	Security Store	Fireade2000/CO2/DRY	/	Working	29	2	-	-
			X	Not Working	1	-	1	-
			OO	Emphy (OO)	11	1	6	1
				<u>SUM</u>	41	3	7	1

*Remark : Status

Working = / **137**
 Not Working = X **4**
 Emphy = OO **19**
SUM 160

Totals	DRY	CO2	FIR	K
<u>160</u>	73	6	79	2

Acknowledge b

Date :

Security Manager :

Date :

ภาคผนวก ข-6

แผนซ้อมดับเพลิง และการซ้อมดับเพลิง ปี 2568



เลขทะเบียนวุฒิบัตรที่ ๔๔/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๖

โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

ที่อยู่ ๑๖/๑๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๓๖๕ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

ใบรายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล.....

หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๐..... หมดอายุ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘.....

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม ภก ๗๑๔๐๑/๗๑๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘.

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ภูเก็ต รีสอร์ท

ประเภทกิจการ โรงแรม

เลขที่ ๑๖/๑๒ หมู่ที่ ๖ ตำบล กมลา อำเภอ ภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๔๐ คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้หญิง ๑๘ คน ผู้ชาย ๒๒ คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑ [REDACTED] ๔.๒ [REDACTED]

๔.๓ [REDACTED] ๔.๔ [REDACTED]

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ [REDACTED]

๕.๓ [REDACTED] ๕.๔ [REDACTED]

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม [REDACTED]

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สนามฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

ลงชื่อ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้จัดทำรายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 23 ก.ย. 2568

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ



แบบ กภ.บุญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๐

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๑๐๗๑๒.....

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๔๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต.....

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๐

ด
๒
๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

()
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

การฝึกอบรม หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
 ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท
 วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ (เช้า)	ลายมือชื่อ (บ่าย)	คะแนน (ก่อน)	คะแนน (หลัง)	หมายเหตุ
1				11	18	
2				8	18	
3				7	17	
4				9	18	
5				10	18	
6				9	17	
7				8	16	
8				7	18	
9				7	17	
10				9	18	
11				8	17	
12				11	18	
13				10	19	
14				9	18	
15				8	17	
16				7	18	
17				9	18	
18				8	18	
19				8	17	
20				7	19	

(.....)



****ลงลายมือชื่อทุกคน****

การฝึกอบรม หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น
 ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท
 วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อ (เข้า)	ลายมือชื่อ (บ่าย)	คะแนน (ก่อน)	คะแนน (หลัง)	หมายเหตุ
21				11	18	
22				8	16	
23				9	18	
24				8	17	
25				10	18	
26				12	19	
27				10	18	
28				8	17	
29				7	16	
30				9	18	
31				8	19	
32				8	18	
33				9	17	
34				8	19	
35				7	18	
36				9	17	
37				8	19	
38				7	18	
39				9	18	
40				8	19	

ผู้รับรองรายชื่อ

****ลงลายมือชื่อทุกคน****




สรุปทั้งหมด

รวมทั้งหมด 40 คน

ผู้ชาย 22 คน ผู้หญิง 18 คน

ภาพฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

11 กันยายน 2568



ใบรายงานผลการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต.....องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล.....

หมายเลขใบอนุญาต.....๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๖.....หมดอายุ.....๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘.....

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกซ้อม เลขที่.....ภก.๗๑๔๐๑/๒๑๒๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘.....

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

ประเภทกิจการ.....โรงแรม

เลขที่.....๑๖/๑๒.....หมู่ที่.....๖.....ตำบล.....กมลา.....อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด.....ภูเก็ต

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกซ้อม.....๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง.....คน หญิง.....คน ชาย.....คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๗๕.....คน หญิง.....๑๕.....คน ชาย.....๖๐.....คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๕.....นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑.....๖.๒.....

๖.๓.....๖.๔.....

๗. ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม

๗.๑.....๗.๒.....

๗.๓.....๗.๔.....

ลงชื่อ.....

(.....)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

ผู้จัดทำรายงาน

ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

23 ก.ย. 2568

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้า.....

ลงชื่อ..... (.....) วิทยาการ

ลงชื่อ..... (.....) วิทยาการ

ลงชื่อ..... (นาง.....) ม..... การแทน



แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๖

อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๑๑๗๑๐๒

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๔๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๓ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖


ผู้อำนวยการกองการขอออกใบอนุญาต

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๖

๑. 
๒. 
๓. 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
1			Front Office	
2			Front Office	
3			Front Office	
4			Front Office	
5			Front Office	
6			Front Office	
7			Front Office	
8			Front Office	
9			Front Office	
10			Front Office	
11			Front Office	
12			Front Office	
13			Front Office	
14			Front Office	
15			Front Office	
16			Front Office	
17			Front Office	
18			Front Office	
19			Front Office	
20			Front Office	

ผู้รับรองรายชื่อ

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
21			Front Office	
22			Front Office	
23			Front Office	
24			Front Office	
25			Front Office	
26			Front Office	
27			Front Office	
28			Front Office	
29			Front Office	
30			Front Office	
31			Front Office	
32			Front Office	
33			Front Office	
34			Front Office	
35			Front Office	
36			Front Office	
37			Front Office	
38			Front Office	
39			Front Office	
40			Front Office	

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
41	[REDACTED]	Front Office Supervisor (Temporary)	Front Office	
42	[REDACTED]	Front Office Supervisor (Temporary)	Front Office	
43	[REDACTED]	Front Office Supervisor	Front Office	
44	[REDACTED]	Spa Supervisor	Spa	
45	[REDACTED]	Spa Supervisor	Spa	
46	[REDACTED]	Spa Supervisor	Spa	
47	[REDACTED]	Spa Supervisor	Spa	
48	[REDACTED]	Spa Supervisor	Spa	
49	[REDACTED]	Spa Supervisor	Spa	
50	[REDACTED]	Spa Supervisor	Spa	
51	[REDACTED]	Spa Supervisor	Spa	
52	[REDACTED]	Spa Supervisor	Spa	
53	[REDACTED]	Spa Supervisor	Spa	
54	[REDACTED]	Spa Supervisor	Spa	
55	[REDACTED]	Housekeeping Supervisor	Housekeeping	
56	[REDACTED]	Housekeeping Supervisor	Housekeeping	
57	[REDACTED]	Housekeeping Supervisor	Housekeeping	
58	[REDACTED]	Housekeeping Supervisor	Housekeeping	
59	[REDACTED]	Housekeeping Supervisor	Housekeeping	
60	[REDACTED]	Housekeeping Supervisor	Housekeeping	

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
61			Housekeeping	
62			Housekeeping	
63			Housekeeping	
64			Housekeeping	
65			Housekeeping	
66			Housekeeping	
67			Housekeeping	
68			Housekeeping	
69			Housekeeping	
70			Housekeeping	
71			Housekeeping	
72			Housekeeping	
73			Housekeeping	
74			Housekeeping	
75			Housekeeping	
76			Housekeeping	
77			Housekeeping	
78			Housekeeping	
79			Housekeeping	
80			Housekeeping	

(.....)

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
81			Housekeeping	
82			Housekeeping	
83			Housekeeping	
84			Housekeeping	
85			Housekeeping	
86			Housekeeping	
87			Housekeeping	
88			Housekeeping	
89			Housekeeping	
90			Housekeeping	
91			Housekeeping	
92			Housekeeping	
93			Housekeeping	
94			Housekeeping	
95			Housekeeping	
96			Housekeeping	
97			Housekeeping	
98			Housekeeping	
99			Housekeeping	
100			Housekeeping	

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
101			Housekeeping	
102			Housekeeping	
103			Housekeeping	
104			Housekeeping	
105			Housekeeping	
106			Housekeeping	
107			Housekeeping	
108			Housekeeping	
109			Housekeeping	
110			Housekeeping	
111			Housekeeping	
112			Housekeeping	
113			Housekeeping	
114			Housekeeping	
115			Housekeeping	
116			Housekeeping	
117			Housekeeping	
118			Housekeeping	
119			Housekeeping	
120			Housekeeping	
121			Housekeeping	
122			Housekeeping	
123			Housekeeping	

ผู้รับรองรายชื่อ

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
124		Security Manager	Security	
125		Security	Security	
126		Security	Security	
127		Security	Security	
128		Security	Security	
129		Security	Security	
130		Security	Security	
131		F&B Admin	F&B Admin	
132		F&B Admin	F&B Admin	
133		F&B Admin	F&B Admin	
134		F&B Admin	F&B Admin	
135		F&B Service	F&B Service	
136		F&B Service	F&B Service	
137		F&B Service	F&B Service	
138		F&B Service	F&B Service	
139		F&B Service	F&B Service	
140		F&B Service	F&B Service	
141		F&B Service	F&B Service	
142		F&B Service	F&B Service	
143		F&B Service	F&B Service	

(.....)

ผู้รับรองรายชื่อ

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไอเอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
144		Manager, Pool House	F&B Service	
145		Manager, Pool Service	F&B Service	
146		Manager, F&B Banquet	F&B Service	
147		Manager, Pool Service	F&B Service	
148		Manager, Manager Casa Boho	F&B Service	
149		Manager, Manager Pool House	F&B Service	
150		Manager, Manager Casa Boho	F&B Service	
151		Manager, Manager Pool House	F&B Service	
152		Manager, Manager Pool House	F&B Service	
153		Manager, Manager Tepanyaki	F&B Service	
154		Manager, Manager F&B Pool House	F&B Service	
155		Manager, Manager Casa Boho	F&B Service	
156		Manager, Manager Casa Boho	F&B Service	
157		Manager, Manager Casa Boho	F&B Service	
158		Manager, Manager Pool House	F&B Service	
159		F&B Banquet	F&B Service	
160		Manager, Casa Boho	F&B Service	
161		Manager, Casa Boho	F&B Service	
162		Manager, Pool Bar	F&B Service	
163		Manager, Manager Casa Boho	F&B Service	
164		Manager, Manager Pool House	F&B Service	

(.....)

ผู้รับผิดชอบ

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
165			F&B Service	
166			F&B Service	
167			F&B Service	
168			F&B Service	
169			F&B Service	
170			F&B Service	
171			F&B Service	
172			F&B Service	
173			F&B Service	
174			F&B Service	
175			F&B Service	
176			F&B Service	
177			F&B Service	
178			F&B Service	
179			F&B Service	
180			F&B Service	
181			F&B Service	
182			F&B Service	
183			F&B Service	

(ลงนามในบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม)



ไม่ต้องลงลายมือชื่อ

การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
184			F&B Service	
185			F&B Service	
186			F&B Service	
187			F&B Service	
188			F&B Service	
189			F&B Service	
190			F&B Service	
191			F&B Service	
192			F&B Service	
193			F&B Service	
194			F&B Service	
195			F&B Service	
196			F&B Service	
197			F&B Service	
198			F&B Service	
199			F&B Service	
200			F&B Service	
201			F&B Service	
202			F&B Service	
203			F&B Service	

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
204			F&B Service	
205			F&B Service	
206			F&B Service	
207			F&B Service	
208			F&B Service	
209			F&B Service	
210			F&B Service	
211			F&B Service	
212			F&B Service	
213			F&B Service	
214			F&B Service	
215			F&B Service	
216			F&B Service	
217			F&B Service	
218			Kitchen	
219			Kitchen	
220			Kitchen	
221			Kitchen	
222			Kitchen	
223			Kitchen	
224			Kitchen	
225			Kitchen	

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
226			Kitchen	
227			Kitchen	
228			Kitchen	
229			Kitchen	
230			Kitchen	
231			Kitchen	
232			Kitchen	
233			Kitchen	
234			Kitchen	
235			Kitchen	
236			Kitchen	
237			Kitchen	
238			Kitchen	
239			Kitchen	
240			Kitchen	
241			Kitchen	
242			Kitchen	
243			Kitchen	
244			Kitchen	
245			Kitchen	

ไม่ต้องลงลายมือชื่อ



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/ แผนก	หมายเหตุ
246			Kitchen	
247			Kitchen	
248			Kitchen	
249			Kitchen	
250			Kitchen	
251			Kitchen	
252			Kitchen	
253			Kitchen	
254			Kitchen	
255			Kitchen	
256			Kitchen	
257			Kitchen	
258			Kitchen	
259			Kitchen	
260			Kitchen	
261			Kitchen	
262			Kitchen	
263			Kitchen	
264			Kitchen	
265			Kitchen	

(.....)

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****



การฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ ภูเก็ต รีสอร์ท

วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/แผนก	หมายเหตุ
266			F&B	
267			F&B	
268			F&B	
269			A&G Executive	
270			A&G Executive	
271			A&G Executive	
272			A&G Executive	
273			Finance	
274			Finance	
275			Finance	
276			Finance	
277			Finance	
278			Finance	
279			Finance	
280			Finance	
281			Information System	
282			Information System	
283			Purchasing	
284			Purchasing	
285			Purchasing	

(.....)

ผู้รับรองรายชื่อ

****ไม่ต้องลงลายมือชื่อ****

