

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE TRENDY CONDOMINIUM (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ การดูแล และบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารชุดฯ ดังนี้

- 1) ระบบป้องกันอัคคีภัย
- 2) ระบบระบายอากาศ
- 3) การบำบัดน้ำเสีย
- 4) การระบายน้ำ
- 5) การจัดการมูลฝอย
- 6) ระบบไฟฟ้า
- 7) การอนุรักษ์พลังงาน
- 8) การจราจรในอาคาร
- 9) คุณภาพและทัศนียภาพ
- 10) คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย

ซึ่งสอดคล้องตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือเลขที่ ทส.

1009/10908 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2548 และระบบต่างๆ ภายในอาคารใช้ได้ตามปกติ