

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

บทที่ 5

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

โรงแรมอีซี แพลนเน็ต กรุงเทพมหานคร ของบริษัท แบงค็อก โฮลดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ตามแนวทางในหนังสือที่ ทส 1009.5/9033 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 4) คุณภาพชีวิต จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ได้ครบถ้วน

นอกจากนี้ทางโครงการได้ทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดเป็นประจำทุกเดือน พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บางเดือนมีค่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์บ้าง ดังแสดงผลในบทที่ 4

5.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. โครงการควรมีตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เช่น บ่อดักไขมัน บ่อเกรอะ และควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบลมคอนยอนกลับ สำหรับบ่อเติมอากาศว่าสามารถใช้งานได้ปกติ หากอุปกรณ์ชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมและเติมอากาศในบ่อเติมอากาศ ให้มีปริมาณออกซิเจนในบ่อเติมอากาศไม่น้อยกว่า 2.0 mg/L
2. โครงการควรแต่งสวนด้วยไม้ยืนต้น และพืชคลุมดิน ในบริเวณที่จะจัดภูมิสถาปัตย์และพื้นที่สีเขียว และหมั่นบำรุงรักษาให้สวยงามอยู่เสมอ
3. โครงการควรมีตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ทุก 3 เดือน ตามมาตรการที่กำหนดไว้