

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 122 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 122 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีมาตรการฯ บางส่วนที่ทางโครงการ ไม่ได้ ปฏิบัติและปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปได้ดังหัวข้อที่ 1 และหัวข้อที่ 2

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

×	: มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ	จำนวน 6 มาตรการ
⊙	: มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	จำนวน 15 มาตรการ
●	: มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	จำนวน 4 มาตรการ

2. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

⊙	: มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	จำนวน 1 มาตรการ
×	: มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ	จำนวน 1 มาตรการ

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการ ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 122 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 122 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 เสนอในบทที่ 2 (ตารางที่ 2-1)

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมาตรการดังต่อไปนี้

4.2.1 มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ

1) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

1.1 มาตรการการป้องกันอัคคีภัย

รายละเอียดมาตรการ : 1. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ

เหตุผล : โครงการไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ ทั้งนี้หากโครงการปฏิบัติแล้วจะรายงานให้ทราบในครั้งถัดไป

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ตามมาตรการกำหนด

รายละเอียดมาตรการ : 2. ทีมป้องกันระงับอัคคีภัยของโครงการต้องเข้ารับการอบรมจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหรืองานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี นับจากการเปิดใช้อาคาร และหลังจากนั้นให้เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี

เหตุผล : โครงการไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ ทั้งนี้หากโครงการปฏิบัติแล้วจะรายงานให้ทราบในครั้งถัดไป

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ตามมาตรการกำหนด

6. รายละเอียดมาตรการ : 3. โครงการจะประสานการประสานครหลวง ในการเพิ่มตำแหน่งประปาหัวแดง

บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับให้รถดับเพลิงเติมน้ำไปใช้ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ โดยโครงการเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

เหตุผล : โครงการมีหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection - FDC) จุดเชื่อมต่อสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ใช้ต่อสายฉีดน้ำเข้าสู่ระบบท่อภายในอาคารเพื่อส่งน้ำไปยังหัวฉีดสปริงเกลอร์หรือระบบดับเพลิงอื่น ๆ เมื่อเกิดเพลิงไหม้

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : ประสานการประสานครหลวง ในการเพิ่มตำแหน่งประปาหัวแดงบริเวณด้านหน้าโครงการ

1.2 มาตรการการระบายน้ำ

รายละเอียดมาตรการ : 4. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะอย่างน้อย 3 ระยะ

เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างจัดทำป้ายบอกระดับความลึก

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดทำป้ายบอกระดับความลึก

รายละเอียดมาตรการ : 5. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้ชัดเจน

เหตุผล : โครงการไม่ได้จัดทำป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดทำป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ

รายละเอียดมาตรการ : 6. จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ทนสภาพดีไม่มีน้ำล้นออกจากราง

เหตุผล : โครงการไม่มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : ไม่มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ

4.2.2 มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ

1) ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1.1 มาตรการคุณภาพอากาศ

รายละเอียดมาตรการ : 1. ตรวจสอบสภาพป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน

เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างจัดทำป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดทำป้ายบอกระดับความลึก

รายละเอียดมาตรการ : 2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนุนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน

เหตุผล : โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลการสัญจรรถภายในโครงการ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดทำป้ายควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ

รายละเอียดมาตรการ : 2. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

เหตุผล : โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่จอดรถ

รายละเอียดมาตรการ : 3. ติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถยนต์ ให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

เหตุผล : โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่จอดรถ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดทำห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณพื้นที่จอดรถยนต์

รายละเอียดมาตรการ : 4. ติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา เพื่อช่วยลดมลพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์

เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างจัดทำป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตรวจสอบสภาพรถยนต์

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดทำป้ายรณรงค์ตรวจสอบสภาพรถยนต์

รายละเอียดมาตรการ : 5. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบปรับอากาศแบบภูวิธีและแนะนำการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างจัดทำป้ายรณรงค์ใช้ระบบปรับอากาศแบบ ภูวิธีการและแนะนำดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดทำป้ายรณรงค์ระบบปรับอากาศแบบภูวิธีการและแนะนำดูแลรักษา

1.2 มาตรการเสียงและความสั่นสะเทือน

รายละเอียดมาตรการ : 6. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่ง ภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน

เหตุผล : โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลการสัญจรของรถภายในโครงการ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดทำป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์

1.3 มาตรการคุณภาพน้ำ

รายละเอียดมาตรการ : 7. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียและให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการโครงการ

เหตุผล : โครงการไม่มีการแยกระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียประจำทุกเดือน

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : แยกระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

2) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

2.1 มาตรการการใช้น้ำ

รายละเอียดมาตรการ : 8. ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด

เหตุผล โครงการอยู่ระหว่างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด

2.2 มาตรการการบำบัดน้ำเสีย

รายละเอียดมาตรการ : 9. จัดให้มีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียและให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดระยะที่เปิดดำเนินการโครงการ

เหตุผล : โครงการไม่มีการแยกระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียประจำทุกเดือน

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : แยกระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

2.3 มาตรการการจัดการมูลฝอย

รายละเอียดมาตรการ : 10. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยชั่วคราวประจำชั้นพักอาศัยของแต่ละอาคารชั้นละ 1 แห่ง ซึ่งภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นจะมีถังรองรับมูลฝอยขนาด 30 ลิตร แยกตามประเภทมูลฝอย จำนวน 4 ถัง ได้แก่ ถังรองรับมูลฝอยเปียก (ถังสีเขียวและภายในถังจะมีถุงสีเขียวยอมรับมูลฝอยอีกชั้น) ถังรองรับมูลฝอยแห้ง (ถังสีฟ้าและภายในจะมีถุงสีดํารับมูลฝอยอีกชั้น) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลืองและภายในถังจะมีถุงสีเหลืองรองรับมูลฝอยอีกชั้น) และถังรองรับมูลฝอยอันตราย(ถังสีแดง และภายในถังมีถุงสีแดงรองรับอีกชั้น)

เหตุผล : โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมด้านล่างอาคาร ซึ่งภายในห้องพักมูลฝอยจะมีถังรองรับมูลฝอยขนาด 30 ลิตร แยกตามประเภทมูลฝอย จำนวน 4 ถัง ได้แก่ สีเขียว-ถังรองรับมูลฝอยเปียก ถังสีฟ้า-ถังรองรับมูลฝอยแห้ง ถังสีเหลือง-ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ถังสีแดง-ถังรองรับมูลฝอยอันตราย

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดให้มีห้องพักมูลฝอยชั่วคราวแต่ละอาคาร

2.3 มาตรการการจัดการมูลฝอย

รายละเอียดมาตรการ : 11. จัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ในตำแหน่งที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้พักอาศัยเข้าจอดทับในตำแหน่งดังกล่าว

เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างจัดทำป้ายสัญลักษณ์ในตำแหน่งที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย ให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้พักอาศัยเข้าจอดทับในตำแหน่งดังกล่าว

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย

รายละเอียดมาตรการ : 12. จัดให้มีระบบบำบัดกลิ่นจากพื้นที่พักมูลฝอยเปียก โดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศจากห้องพักมูลฝอยไปยังบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน โดยกำหนดอัตราการระบายอากาศ 4 เท่า ของขนาดห้องพัก

มูลฝอยรวมดังนั้น ห้องพักขยะของโครงการ ขนาด 24.4 ลูกบาศก์เมตร จะต้องติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 97.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งโครงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 101.94 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยกำหนดให้การบำบัดก๊าซมีเทนต้องมีระยะเวลากักเก็บในดินอย่างน้อย 60 วินาที และกำหนด ความพรุนของดินปยุตติเป็นช่องว่างของอากาศ 50% ดังนั้น โครงการต้องการบ่อดินขนาดไม่น้อยกว่า 3.36 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการจัดให้มีบ่อดินขนาดกว้าง 1.0 เมตร ยาว 4.2 เมตร ลึก 1.0 เมตร ความจุ 4.2 ลูกบาศก์เมตร (ไม่น้อยกว่า 3.36 ลูกบาศก์เมตร) จึงสามารถบำบัดมีเทนที่เกิดขึ้นจากห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล : ภายในห้องพักมูลฝอยรวมมีช่องระบายและโครงการได้ประสานให้สำนักงานเขตวังทองหลาง มาขน มูลฝอยเสมอ จึงไม่มีปริมาณมูลฝอยและปริมาณก๊าซมีเทนสะสมเป็นเวลานาน

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

รายละเอียดมาตรการ : 13. จัดให้มีท่อระบายอากาศจากห้องพักมูลฝอยรวมเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 นิ้ว เกาะตามแนวนผนังห้องพักมูลฝอยรวมลงมาและวางตัวบนพื้นดินเพื่อต่อไปยังบ่อดินกำจัดก๊าซมีเทน โดยวางลงไปบ่อดินที่ระดับความลึก 1.0 เมตร

เหตุผล : ภายในห้องพักมูลฝอยรวม มีช่องระบาย และโครงการได้ประสานให้สำนักงานเขตวังทองหลาง มาขน มูลฝอยเสมอ จึงไม่มีปริมาณมูลฝอยและปริมาณก๊าซมีเทนสะสมเป็นเวลานาน

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดให้มีท่อระบายอากาศจากห้องพักมูลฝอยรวม

2.4 มาตรการสระว่ายน้ำ

รายละเอียดมาตรการ : 14. จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ให้บริการ

เหตุผล : โครงการมีห้องน้ำให้เปลี่ยนเสื้อผ้า สำหรับผู้ให้บริการจัดให้มีที่วางสิ่งของสำหรับผู้ให้บริการ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดให้มีที่วางสิ่งของสำหรับผู้ให้บริการ

รายละเอียดมาตรการ : 15. จัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมแยกจากกันให้บริการในบริเวณสระว่ายน้ำ

เหตุผล : โครงการจัดให้มีห้องสุขา แต่ไม่มีห้องน้ำแยกจากกันให้บริการในบริเวณสระว่ายน้ำ

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดให้มีห้องน้ำแยกบริการ

4.2.3 มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

1) ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1.1 มาตรการคุณภาพน้ำ

รายละเอียดมาตรการ : 1. ประสานให้รถสูบกากไขมันของสำนักงานเขตวังทองหลางเข้ามาจัดเก็บกากไขมัน
ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำตามความจุของส่วนดักไขมัน

เหตุผล : ปัจจุบันปริมาณกากไขมันมีน้อยจึงยังไม่สูบกากไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้โครงการจัดให้
มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำทุกเดือน

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำทุกเดือน

รายละเอียดมาตรการ : 2. ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตวังทองหลางเข้ามาจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเดือนละครั้ง

เหตุผล : จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความจุประจำทุกเดือน ปัจจุบันยังไม่ถึงเกณฑ์การสูบล้างสิ่งปฏิกูล

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความจุประจำทุกเดือน

รายละเอียดมาตรการ : 3. ในการจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกินโครงการจะประสานไปยังบริษัทเอกชนที่ได้
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เอเชียเวสท์
แมน เน็จเม้นท์ จำกัด เป็นต้น เข้ามาจัดเก็บกากตะกอนส่วนเกินเป็นประจำตามความจุของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการเดือนละครั้ง

เหตุผล : จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความจุประจำทุกเดือน ปัจจุบันยังไม่ถึงเกณฑ์การจัดเก็บกากตะกอน
ส่วนเกิน

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความจุประจำทุกเดือน

4.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ฟิล คอนโด ลาดพร้าว
122 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ฟิล คอนโด ลาดพร้าว 122 ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2568 เสนอในบทที่ 3

4.4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการอย่างเคร่งครัด ยกเว้นมาตรการดังต่อไปนี้

4.4.1. มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ

1) สระว่ายน้ำ

1.1 มาตรการอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

รายละเอียดมาตรการ : ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ชำรุด ของป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกต้วระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลื่อน

เหตุผล : โครงการอยู่ระหว่างจัดทำป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกต้วระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดทำป้ายบอกระดับความลึก

4.4.2. มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ไม่มีคุณภาพ

1) สระว่ายน้ำ

1.1 มาตรการอุบัติเหตุจากการจมน้ำ

รายละเอียดมาตรการ : ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิตห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

เหตุผล : โครงการมีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำบางส่วน ซึ่งจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที

แนวทางหรือแผนการดำเนินการแก้ไข : จัดซื้ออุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำให้ครบตามมาตรการกำหนด