

ชื่อโครงการ/ผู้ตรวจสอบ

ศูนย์ฯ พันธ์เจริญ

หมายเลข

ระบบผลิต Pm Aerator C-1

สว.พ

ทีมช่าง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เข้าเช็ค (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเช็ค AS - ไบรล

รหัสงาน WW/AR-Q
รหัสเครื่องจักร Aerator-C1
เลขที่ใบงาน PM251100051
วันที่ปฏิบัติงาน 17/11/2025
ชื่อช่าง C 1 | ส่วนช่าง CI | ไบรล | พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	แรงดัน	✓			
	ST...409...โวลต์				
	RS...408...โวลต์				
	TR...408...โวลต์				
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...3.6...แอมป์				
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
8	กระแส	✓			
	Rt...3.4...แอมป์				
	T...3.2...แอมป์				
	S...3.3...แอมป์				
9	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
11	ตรวจสอบค่า Show	✓			
12	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			



ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน

หมายเลข

รายละเอียด Pm SP C1/02

สาขา

ตำแหน่ง

กำกับดูแล

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมบันทึก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเครื่อง SP - ไบรล

รหัสงาน	WW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-C1/02
เลขที่ใบงาน	PM25100071
วันที่ปฏิบัติงาน	17/11/2025
ชื่ออาคาร	C 11 ส่วนกลาง C1 ไบรล พื้นที่รอบบ้านไน้ยอพร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	มีปัญหา	
	CONTROL			
1	เบรกดัน	✓		
	S.T...409...ไจด์			
	R.S...408...ไจด์			
	T.R...407...ไจด์			
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
3	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓		
4	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓		
5	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓		
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
7	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์			
8	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓		
9	การดูแล	✓		
	T...18...แอมป์			
	R...19...แอมป์			
	S...18...แอมป์			
10	ตรวจสอบจุดต่อสวิตช์ Control	✓		
11	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓		
12	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		



ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง/ตำแหน่ง

หมายเลข

รายละเอียด Pm Aerator C-2

สถานที่

ตำแหน่ง

หมายเลข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเครื่องจักร AR - ใบรวม

รหัสงาน WW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร Aerator C-2

เลขที่ใบงาน PM251100052

วันที่ปฏิบัติงาน 17/11/2025

ชื่ออาคาร C (1) | ส่วนกลาง C1 | ใบรวม | พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกงาน	
CONTROL					
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ตัว Sat.....3.6...แอมป์				
2	ตรวจสอบเครื่อง Fuse Control	✓			
3	กรรณา	✓			
	S...2.5...แอมป์				
	T...2.5...แอมป์				
	R...2.6...แอมป์				
4	ตรวจสอบเครื่อง Breaker	✓			
5	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
6	ตรวจสอบ Show	✓			
7	ตรวจสอบเครื่องควบคุมตู้ Control	✓			
8	ตรวจสอบเครื่อง Control	✓			
9	ตรวจสอบเครื่อง Transformer	✓			
10	เบรค	✓			
	T-R...408...โวลต์				
	S-T...408...โวลต์				
	P-S...407...โวลต์				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบเครื่อง Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบเครื่อง Relay	✓			

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง/ชื่อ

หน้า

รายละเอียด Pm SLP C-2

หน้า

หน้า

หน้า

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ SLP - โขงเจ็ด

รหัสงาน WW/SLP-Q

รหัสเครื่องจักร SLP-C2

เลขที่ใบงาน PM251100060

วันที่ปฏิบัติงาน 17/11/2025

ชื่ออาคาร C | 1 (ส่วนกลางC1) โขงเจ็ด | โขงเจ็ด | พื้นที่รอบบริเวณนี้คืออาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ดี	ไม่	อาจ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
6	แบตเตอรี่	✓			
	S.T....408....โมดูล				
	T.R....408....โมดูล				
	R.S....408....โมดูล				
7	ตรวจสอบการตั้งค่า Panel Control	✓			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
9	ตรวจสอบตู้ควบคุมตู้ Control	✓			
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์				
11	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
13	กระแส	✓			
	R...0.9...แอมป์				
	T...1.1...แอมป์				
	S...1.2...แอมป์				

วันที่ลงบันทึกปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ผู้งาน พักตั้งเจริญ

หมายเลข

รายละเอียด Pm SP C-2/01

สาขา

ตำแหน่ง

ภาคบังคับ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบเรื่องต้องแก้ไข (CX)

PLUS+

บริษัท พหล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพหลซีดี SP - 100000

รหัสงาน WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-C/01

เลขที่ใบงาน PM251100072

วันที่ปฏิบัติงาน 17/11/2025

ชื่ออาคาร C | 1 | ส่วนกลางCI | โถงฯ | ไม่ระบุ | พื้นที่บริเวณบันไดขึ้นอาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
CONTROL					
1	ตรวจสอบหม้อแปลง Transformer	✓			
2	การดูแล	✓			
	T...12... แอมป์				
	S...11... แอมป์				
	R...11... แอมป์				
3	ตรวจสอบชุดควบคุมเครื่องจักร Control	✓			
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบหม้อแปลง Breaker	✓			
6	ตรวจสอบหม้อแปลง Relay	✓			
7	เบรค	✓			
	RS... 407... โวลต์				
	ST... 408... โวลต์				
	TR... 408... โวลต์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบหม้อแปลง Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบชุดควบคุมเครื่องจักร Control	✓			
11	ตรวจสอบหม้อแปลง Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบชุด TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจสอบชุด Overload	✓			
	ค่าที่ Set... 2.1... แอมป์				

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ

ลงนาม/พิมพ์ชื่อจริง

นามสกุล

รายละเอียด Pm SP C-2/02

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พ้อยท์เวอร์ตี จำกัด
ตรวจสอบเครื่อง SP - โดเมน

รหัสงาน	VW/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-C2/02
เลขที่ใบงาน	PM251.100073
วันที่ปฏิบัติงาน	17/11/2025
ชื่ออาคาร	C 1 ส่วนกลางC1 ไม่ระบุ พื้นที่รอบบ่อน้ำขึ้นอาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
2	กระแส	✓			
	S...13...แอมป์				
	R...11...แอมป์				
	T...12...แอมป์				
3	ตรวจสอบจุดควบคุมตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
8	ตรวจสอบตู้ TIMER SWITCH	✓			
9	แรงดัน	✓			
	TR...408...โวลต์				
	ST...407...โวลต์				
	RS...407...โวลต์				
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...21...แอมป์				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			



ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ/หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

รายละเอียด

ประเภท

ค่าประเมิน

การแก้ไข

ข้อมูลการดำเนินงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จ (Ox)

PLUS+

บริษัท พลุ พรีฟอรั จำกัด
สาขาพลุ AR - โคราช

รหัสงาน WW/AR-Q

รหัสเครื่องจักร Aerator-D1

เลขที่ใบงาน PM251100053

วันที่ปฏิบัติงาน 17/11/2025

ชื่ออาคาร D | 1 | ส่วนกลางD1 | โคราช | พื้นที่รับผิดชอบ: โคราช

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	ออกใบ	
	CONTR.				
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบ	✓			
R...3.4...แอมป์					
S...3.5...แอมป์					
T...3.3...แอมป์					
4	ตรวจสอบการ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบการ Transformer	✓			
6	ตรวจสอบ	✓			
R-S...407...โวลต์					
T-R...407...โวลต์					
S-T...408...โวลต์					
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบการ Control	✓			
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
ค่า Set...3.6...แอมป์					
11	ตรวจสอบการ Magnetic	✓			
12	ตรวจสอบการ Relay	✓			
13	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ

ผู้สนับสนุน/ผู้ประสานงาน

หน่วยงาน

รายละเอียด Pm SLP D.1

สถานะ

กำหนดไว้

กำหนดไว้

ข้อมูลโครงการ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบงาน (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ SLP - ไทย

รหัสงาน WW/SLP-Q
รหัสเครื่องจักร SLP-D1
เลขที่ใบงาน PM25100061
วันที่ปฏิบัติงาน 17/11/2025
ชื่ออาคาร D.1 (ส่วนกลางD1) | ไทย | ไทย | พื้นที่รวมกับพื้นที่อาคาร D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	ดำเนินการ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์				
2	ตรวจสอบการ Transform	✓			
3	ตรวจสอบการ Magnetic	✓			
4	แรงดัน	✓			
	S.T...408...โวลต์				
	T.R...407...โวลต์				
	R.S...407...โวลต์				
5	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
6	ตรวจสอบการ Relay	✓			
7	การสับ	✓			
	S...1.1...แอมป์				
	R...1.0...แอมป์				
	T...0.9...แอมป์				
8	ตรวจสอบการ Breaker	✓			
9	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบการ Control	✓			
11	ตรวจสอบการกำหนด Control	✓			
12	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
13	ตรวจสอบการควบคุม Control	✓			

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจ
ลงนาม ผู้ตรวจ

นามสกุล

รายละเอียด Pm SP D-1/01

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดีพอแก้ไข (OK)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สาขาทรัพย์สิน SP - ใต้ทะเล

รหัสงาน WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-D/01

เลขที่ใบงาน PM251100074

วันที่ปฏิบัติงาน 17/11/2025

ชื่ออาคาร D | 1 | ส่วนกลางD1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | พื้นที่ระบบบันทึกไม่แสดงอาคาร D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อุปกรณ์	
	CONTROL				
1	เบรค	✓			
	ST...408...ไค้				
	RS...407...ไค้				
	TR...407...ไค้				
2	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	✓			
6	ตรวจเช็ค TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set... 21...แอมป์				
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
9	ตรวจเช็คสวิตช์ Transformer	✓			
10	กระแส	✓			
	T...17...แอมป์				
	R...18...แอมป์				
	S...19...แอมป์				
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
13	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง/ตำแหน่งเดิม

นามสกุล

รายละเอียด Pm SP D-1/02

ตำแหน่ง

ตำแหน่งเดิม

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้น (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อาคารพาณิชย์ SP - 100000

รหัสงาน WW/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-D1/02

เลขที่ใบงาน PM25100075

วันที่ปฏิบัติงาน 17/11/2025

ชื่ออาคาร D11 | ส่วนกลาง D1 | ไม่ระบุ | พื้นที่รองรับน้ำหนักเฉลี่ยอาคาร D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบสายไฟ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบสายไฟตู้ Control	✓			
4	กระแส	✓			
	S...19...แอมป์				
	R...18...แอมป์				
	T...18...แอมป์				
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
6	ตรวจสอบสายไฟ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบสายไฟ Relay	✓			
8	ตรวจสอบสายไฟ Transformer	✓			
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบสายไฟ Fuse Control	✓			
12	แอมป์	✓			
	S-T...408...โวลต์				
	R-S...407...โวลต์				
	T-R...408...โวลต์				
13	ตรวจสอบ Overload	✓			
	พิกัด Set...21...แอมป์				



ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

รายละเอียด

สถานที่

วันที่

โดย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่มีข้อบกพร่อง (CA)

PLUS+

บริษัท พอสท์ ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สาขาโครงการ AR - โครงการ

รหัสงาน

รหัสเครื่องจักร

เลขที่ใบงาน

วันที่ปฏิบัติงาน

ชื่ออาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	จกตามย	
Control					
1	ตรวจสอบการ Magnet	✓			
2	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...4.0...แอมป์				
3	กระแส	✓			
	R...3.5...แอมป์				
	S...3.4...แอมป์				
	T...3.5...แอมป์				
4	ตรวจสอบการ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบการ Transformer	✓			
6	แรงดัน	✓			
	ST...405...โวลต์				
	RS...404...โวลต์				
	TR...403...โวลต์				
7	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
9	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบการต่อมอเตอร์ Control	✓			
11	ตรวจสอบการ Motor Control	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
13	ตรวจสอบการ Relay	✓			

ข้อมูลทั่วไป/ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ: ทีมงานวิจัย

หมายเหตุ

รายละเอียด: Pm SLP D.2

สถานะ:

ที่แนบมา:

หมายเหตุ:

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด SLP - โขขันธ์

รหัสงาน	WW/SLP-Q
รหัสเครื่องจักร	SLP-D2
เลขที่ใบงาน	PM25100062
วันที่ปฏิบัติงาน	17/11/2025
ชื่ออาคาร	D 1 ส่วนกลางD1 โน้ต โน้ต พื้นที่จอดรถยนต์ 1 คัน

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	แบตเตอรี่	✓			
	S-T.....406.....ไวด์				
	R-S.....407.....ไวด์				
	T-R.....407.....ไวด์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Transformer	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....13.....แอมป์				
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓			
13	กระแส	✓			
	S.....10.....แอมป์				
	T.....11.....แอมป์				
	R.....09.....แอมป์				

ชื่อหน่วยงาน/โครงการ

ศูนย์พัฒนาระบบ

หมายเลข

รายละเอียด Pm SP D-2/01

ฉบับร่าง

การแก้ไข

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถ (CO)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรัค จำกัด
โครงการสร้าง SP - 2025

รหัสงาน WM/SP-Q

รหัสเครื่องจักร SP-D2/01

เลขที่ใบงาน PM251100076

วันที่ปฏิบัติงาน 17/11/2025

ชื่ออาคาร D | 1 | ส่วนกลาง (D1) | ไม่ระบุ | พื้นที่รอบบ่อน้ำดื่มเสียดาร D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓			
5	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓			
6	กระแส	✓			
	T...1.6...แอมป์				
	S...1.5...แอมป์				
	R...1.6...แอมป์				
7	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบการกำหนดของ Control	✓			
9	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
11	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...21...แอมป์				
12	แรงดัน	✓			
	ST...405...โวลต์				
	RS...404...โวลต์				
	TR...404...โวลต์				
13	ตรวจสอบตู้ Control	✓			

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

คุณ พันธ์เงิน บุญ

นามสกุล

นามสกุล Pm SP D-2/02

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CA)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด SP - 2025

รหัสงาน	WM/SP-Q
รหัสเครื่องจักร	SP-D2/02
เลขที่ใบงาน	PM251100077
วันที่ปฏิบัติงาน	17/11/2025
ชื่ออาคาร	D 1 ส่วนกลางD1 โถงบันได พื้นที่รอบบันไดชั้นใต้ดินอาคาร D

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ดี	น่า	การ	
	CONTROL				
1	การ	✓			
	R...1.6...แอมป์				
	T...1.6...แอมป์				
	S...1.5...แอมป์				
2	ตรวจสอบการ	✓			
3	ตรวจสอบการ	✓			
4	ตรวจสอบการ	✓			
5	ตรวจสอบการ	✓			
6	แรงดัน	✓			
	R.S...403...โวลต์				
	S.T...404...โวลต์				
	T.R...403...โวลต์				
7	ตรวจสอบ	✓			
8	ตรวจสอบ	✓			
9	ตรวจสอบ	✓			
10	ตรวจสอบ	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
11	ตรวจสอบ	✓			
12	ตรวจสอบ	✓			
13	ตรวจสอบ	✓			

รหัสงาน WW/PXL-Me

รหัสเครื่องจักร DDP-1.01 (ท่.ชุด RCM-CEP-1_A)

เลขที่ใบงาน PM25120075

วันที่ปฏิบัติงาน 11/12/2025

ชื่ออาคาร ๑๑ | 1 | พื้นที่ส่วนกลาง 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทางเข้าโครงการอาคาร ๑๑

หมายเลข

รายละเอียด PMA ประจำเดือน

ประเภท

ส่วน

ความถี่

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ที่	การแก้ไข	
	CONTROL			
1.	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...15...แอมป์			
2	แรงดัน	✓		
	R-S...407...โวลต์			
	T-R...409...โวลต์			
	S-T...405...โวลต์			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
4	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓		
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
7	ตรวจสอบไฟ Slow	✓		
8	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓		
9	กระแส	✓		
	T...936...แอมป์			
	R...922...แอมป์			
	S...927...แอมป์			
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
13.	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบ

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบ (CM)

รหัสงาน
รหัสเครื่องจักร
เลขที่ใบงาน
วันที่ปฏิบัติงาน
ชื่ออาคาร

WW/ECP-Me
ECP-1.02 (หน่วยวัด ECP-02_B)
PM251200033
09/12/2025
ซี | 1 | พื้นที่ควบคุมตัว 1 | โดรง | โดรง | สถานะรถต่อพาร B

ข้อมูลแบบสำรวจ

รายละเอียด

รายละเอียด PM ประจำเดือน
ประเภท
ตัวแปรใด
ความถี่ของ
การบันทึกผล

ปกติ
ไม่มี
ไม่มี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	ออกหมาย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set 4.2...แอมป์				
7	เบรค	✓			
	T.R...407...โวลต์				
	R.S...405...โวลต์				
	S-T...406...โวลต์				
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
9	กระแส	✓			
	T...348...แอมป์				
	S...327...แอมป์				
	R...351...แอมป์				
10	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
13	ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ Control	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติตามเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติตามเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย



ข้อมูลหน่วยงาน

หน่วยงาน

รายละเอียด PMA ประจำเดือน
สถานะ ไม่ดี
สถานะ ไม่ดี
หมายเหตุ ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สาขาตรวจเช็ค PP - 1 เดือน

รหัสงาน	LCPP-Me
รหัสเครื่องจักร	PMP-1-01 (หมวดรหัส RP-1_B)
เลขที่ใบงาน	PM25120074
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่อช่าง	จี 1 ที่ตั้งโรงงานปี 1 ไม่ระบุ สถานะตรวจเช็ค B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
4	จุดไม่พบน้ำมัน (DP)				
1	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
2	ตรวจเช็คความผิดปกติ	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพ	✓			

เตรียมพร้อมที่ปฏิบัติงาน



ข้อมูลหน่วยงาน

หน่วยงาน

รายละเอียด PMA ประจำเดือน
สถานะ ปกติ
สถานะ ไม่ดี
หมายเหตุ ไม่ดี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล

รายละเอียด PM ประจำเดือน
ข้อมูล
สถานะ
หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรั่ จำกัด
ตรวจเช็ค EFP - 1 เดือน

รหัสงาน	WWEFP-Me
รหัสเครื่องจักร	EFP-1.02 (หม้อไอน้ำ EFP-02_C)
เลขที่ใบงาน	PM25120071
วันที่ปฏิบัติงาน	10/12/2025
ชื่อช่าง	จ. 1 ที่มีส่วนกลาง 1 ไม่ระบุ สถานะของตาราง C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	CONTRQ				
1	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่า Relay	✓			
3	แบตเตอรี่	✓			
	R.S. 405...ไวต์				
	S.T. 405...ไวต์				
	T.R. 406...ไวต์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...21...แอมป์				
6	ตรวจสอบการตั้งค่า Transformer	✓			
7	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
8	ตรวจสอบการตั้งค่า Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบการตั้งค่า Show	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓			
11	กระแส	✓			
	R...1.84...แอมป์				
	T...1.83...แอมป์				
	S...1.77...แอมป์				
12	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
13	ตรวจสอบการตั้งค่า Breaker	✓			

ข้อมูลทั่วไป/ผู้ตรวจสอบ

ข้อมูล

รายละเอียด PM-ประจำตัว
เอกสาร ไม่
กำหนด ไม่
กำหนด ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนหรือยังไม่เสร็จ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบครั้งที่ PL - 1 เดือน

รหัสงาน	WWPA-Me
รหัสเครื่องจักร	DDP-1.02 (หม้อต้ม ROW/CFP-2_A)
เลขที่ใบงาน	PM251200076
วันที่ปฏิบัติงาน	11/12/2025
ชื่อช่าง	เอ 1 ทีมซ่อมกลาง 1 โขง โขง ทางเดินโครงการอาคาร ๒

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกใบ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
9	กระแส	✓			
	S. 957.... แอมป์				
	T...988.... แอมป์				
	R...965. แอมป์				
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set....15... แอมป์				
13	แรงดัน	✓			
	R.S...407... โวลต์				
	S.T...405... โวลต์				
	T.R. 409. โวลต์				

รูปเขียนหน้าเป็นลาย

ชื่อผู้ควบคุมงาน

ชื่อคนตรวจ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
ประเภท บกดี
ตำแหน่ง
การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตลาดหลักทรัพย์ EJ - 1 เดือน

รหัสงาน	WWEJMe
รหัสเครื่องจักร	EP-1.08 (หน้าตู้รหัส SD/02_C)
เลขที่ใบงาน	PM25120061
วันที่ปฏิบัติงาน	10/12/2025
ชื่ออาคาร	ซี 1 ชั้นที่สามของซี 1 ไบรอน ไบรอน งานซ่อมอาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำ แก๊ส	อากาศ เย็น	
CONTROL					
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set... 5.5... แอมป์				
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
8	ตรวจสอบค่า TIMER SWITCH	✓			
9	กระแส	✓			
	T... 4.76... แอมป์				
	S... 4.73... แอมป์				
	R... 4.81... แอมป์				
10	แรงดัน	✓			
	R-S... 405... โวลต์				
	T-R... 406... โวลต์				
	S-T... 405... โวลต์				
11	ตรวจสอบจุดควบคุม Control	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

รหัสงาน

LCPP-Me

รหัสเครื่องจักร

PMF-1.01 (หน่วยผลิต (PP-1_C))

เลขที่ใบงาน

PM251200073

วันที่ปฏิบัติงาน

10/12/2025

ชื่ออาคาร

ซี | 1 | พื้นที่ส่วนกลางซี 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ตามอาคาร C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	อาการเสีย	
	พบใบพัดสกปรก (PP)				
1	ตรวจสอบความถี่ของตัว	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบลมภาพ	✓			

พบข้อบกพร่องที่:

ผู้ปฏิบัติงาน:

พบผล
พบผล
พบผล
พบผล

พบผล

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (CM)

รหัสงาน

WW/EFP-Me

รหัสเครื่องจักร

EFP-1.02 (หน่วยผลิต EFP-02_A)

เลขที่ใบงาน

PM251200067

วันที่ปฏิบัติงาน

08/12/2025

ชื่ออาคาร

เอ | 1 | พื้นที่ส่วนกลางเอ 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ตามอาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTRQ				
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...21...แอมป์				
2	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	กระแส	✓			
	S...1.85...แอมป์				
	T...1.79...แอมป์				
	R...1.82...แอมป์				
8	ตรวจสอบภาพ Control	✓			
9	ตรวจสอบภาพ Breaker	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
13	แรงดัน	✓			
	T.R...406...โวลต์				
	R.S...405...โวลต์				
	S.T...406...โวลต์				

พบข้อบกพร่องที่:

รหัสร้าน	WW/AR-ME
รหัสเครื่องจักร	EJP-1-06 (หน้าตู้รหัส AEJ-03_A)
เลขที่ใบงาน	PM251200047
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2025
ชื่ออาคาร	บจ 1 ชั้นที่ 1 รวมตามบ 1 ไบร่ญ ไบร่ญ ถานะอาคาร A

หมายเหตุ

วางแผนเช็ค PM 1 ครั้งต่อเดือน
สแกน QR
ห้ามแก้ไข
วางแผนเช็คตาม

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROLLER				
1	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set... 55... แอมป์				
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
9	กระแส	✓			
	S... 479... แอมป์				
	R... 481... แอมป์				
	T... 489... แอมป์				
10	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
11	แรงดัน	✓			
	RS... 405... โวลต์				
	ST... 406... โวลต์				
	TR... 407... โวลต์				
12	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			

รหัสงาน

WWE/ME

รหัสเครื่องจักร

E.P-1-08 (หม้อไอน้ำ SDO2_B)

เลขที่ใบงาน

PM25120058

วันที่ปฏิบัติงาน

09/12/2025

ชื่ออาคาร

บี | 1 | ชั้นใต้ดินตึก บี | โถงเก็บขยะ | โถงเก็บขยะ

ข้อมูลเบื้องต้น

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
ปกติ
ผิดปกติ
การแก้ไข
ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมใบสั่งงาน (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	อาการอื่นๆ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
2	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบตู้ TIMER SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
6	ตรวจสอบตู้ไฟ Show	✓			
7	การเดิน	✓			
	S...4.14...แอมป์				
	R...4.26...แอมป์				
	T...4.22...แอมป์				
8	แรงดัน	✓			
	TR...406...โวลต์				
	RS...404...โวลต์				
	ST...405...โวลต์				
9	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...5.5...แอมป์				
10	ตรวจสอบตู้ควบคุมตู้ Control	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			



รหัสงาน	WW/SLP/Me
รหัสเครื่องจักร	SLP-1.01 (กดปุ่มรหัส SLP-01_A)
เลขที่ใบงาน	PW251200063
วันที่เปิดใช้	08/12/2025
ชื่ออาคาร	๑๓ 1 พื้นที่ส่วนกลาง ๑ 1 บัณฑิต โปรงฯ ภายในอาคาร A

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

สาเหตุ

อุปกรณ์

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1) ปฏิบัติตามเครื่องจักรเรียบร้อย

☐ 2) ปฏิบัติตามเครื่องจักรพบข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบชุดควบคุม PLC Control	✓		
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
3	ตรวจสอบสาย Magnetic	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
5	แรงดัน	✓		
	T-R...407...โวลต์			
	S-T...405...โวลต์			
	R-S...405...โวลต์			
6	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าที่ Set...13...แอมป์			
7	กระแส	✓		
	T...103...แอมป์			
	R...101...แอมป์			
	S...115...แอมป์			
8	ตรวจสอบสาย Fuse Control	✓		
9	ตรวจสอบสาย Transformer	✓		
10	ตรวจสอบสาย Slow	✓		
11	ตรวจสอบสาย Control	✓		
12	ตรวจสอบสาย Relay	✓		

พื้นที่ส่วนงานผู้ตรวจ

รหัสงาน	WW/EJ/Me
รหัสเครื่องจักร	EPJ-1.03 (หน่วยผลิต EQ.03_A)
เลขที่ใบงาน	PM251200038
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2025
ชื่ออาคาร	เล 1 ชั้นที่รวมงานเอ ไม่ระบุ ไม่ระบุ งานซ่อมอาคาร A

ข้อมูลงาน/ผู้ตรวจสอบ

นายสมชาย งามประเสริฐ PM ประจำเดือน

นายสมชาย ปกติ

นายสมชาย

นายสมชาย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกเปลี่ยน	
CONTROL					
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set....5.5...แอมป์				
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบค่า Show	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
6	ตรวจสอบค่า TIMER SWITCH	✓			
7	กระแส	✓			
	T....3.28...แอมป์				
	S....3.20...แอมป์				
	R....3.23...แอมป์				
8	แรงดัน	✓			
	ST....406...โวลต์				
	TR....406...โวลต์				
	RS....405...โวลต์				
9	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิ Control	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
11	ตรวจสอบการทำงานชุด Control	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมนำส่ง (CM)

รหัสงาน	WW/AR-Me
รหัสเครื่องจักร	EP-105 (หน้าตู้รหัส AEJ02_A)
เลขที่ใบงาน	PM251200046
วันที่ปฏิบัติ	08/12/2025
ชื่อวิศวกร	เจ J ที่ตั้งสำนักงาน 1 ไบรณ สถานะรถมอเตอร์ A

ข้อมูลงาน/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

วางแผนงาน PM ประจำเดือน
ปกติ
ตัวแปรไม่
ความถี่ของงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบทั้งข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการอื่นๆ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
4	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
5	แรงดัน	✓			
	R.S...406...โวลต์				
	T.R...408...โวลต์				
	S.T...406...โวลต์				
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
9	การไหล	✓			
	S...473...แอมป์				
	R...487...แอมป์				
	T...485...แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
12	ตรวจสอบจุด Overload	✓			
	ค่าที่ Set...55...แอมป์				
13	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			

รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสงาน	WM/ECP-Me
รหัสเครื่องจักร	ECP-1-01 (พบคู่มือ ECP-01_C)
เลขที่ใบงาน	PM25120034
วันที่เปิด	10/12/2025
ชื่อช่าง	ซี 1 (เพิ่มหมายเลข 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามเอกสารตาราง C

หมายเหตุ

รายละเอียด PM/ประจำเดือน
พบ
พบ
พบ
พบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุมในตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์แม่เหล็ก Breaker	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์แม่เหล็ก Magnetic	✓			
4	กระแส	✓			
	T...252...แอมป์				
	S...240...แอมป์				
	R...251...แอมป์				
5	ตรวจสอบชุด Overload	✓			
	ค่าที่ Set...42...แอมป์				
6	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์แม่เหล็ก Control	✓			
8	ตรวจสอบสวิตช์แม่เหล็ก Relay	✓			
9	แรงดัน	✓			
	S-T...406...โวลต์				
	T-R...407...โวลต์				
	R-S...406...โวลต์				
10	ตรวจสอบสวิตช์แม่เหล็ก Transformer	✓			
11	ตรวจสอบสวิตช์ไฟ Slow	✓			
12	ตรวจสอบสวิตช์แม่เหล็ก Fuse Control	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ TIMER SWITCH	✓			



รหัสงาน	WW/AR-Me
รหัสเครื่องจักร	E.P.-1.05 (รหัสตัวถัง AEJ-02_B)
เลขที่ใบงาน	PW251200049
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่ออาคาร	จี 1 พื้นที่รวมถาวร 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ สถานะอาคาร B

ผู้ควบคุมงาน/ตรวจสอบ

นายสมชาย	นายสมชาย	PM ประจำเดือน
สมชาย	สมชาย	ปกติ
สมชาย	สมชาย	ไม่มี
สมชาย	สมชาย	ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒	ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบ
☐	ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	อ	
	CONTROL				
1	การเดิน	✓			
	T...477...แมล์				
	S...457...แมล์				
	R...474...แมล์				
2	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
6	แมล์	✓			
	T-R...406...โวลต์				
	R-S...405...โวลต์				
	S-T...406...โวลต์				
7	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
11	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...55...แมล์				
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			



รหัสงาน	WW/AR-Me
รหัสเครื่องจักร	EP-1.05 (หน้าตู้รหัส AEJ-02_B)
เลขที่ใบงาน	PM25120049
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่ออาคาร	บิ 1 ชั้นที่สามตึก 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามอาคาร B

รวมผล	รวมคะแนน	PM ประจำเดือน
รวมผล	ปกติ	
รวมผล	ไม่ปกติ	
รวมผล	ไม่ปกติ	

บันทึกผลการปฏิบัติงาน	☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROLLER				
1	ตรวจสอบ	✓			
	T...A 71...แอล				
	S...A 57...แอล				
	R...A 74...แอล				
2	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
6	เบรค	✓			
	T-R...406...โวลต์				
	R-S...405...โวลต์				
	S-T...406...โวลต์				
7	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
11	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...5.5...แอมป์				
12	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			

รหัสงาน

WM/ECF-Me

รหัสเครื่องจักร

EQP-1.02 (หน้าตู้รหัส EQP-02_C)

เลขที่ใบงาน

PM251200035

วันที่ปฏิบัติงาน

10/12/2025

ชื่ออาคาร

ซี | 1 | ชั้นที่สามตึก 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สถานะโครงการ C

ข้อมูลงานซ่อม

หมายเหตุ

รายละเอียด

PM/ประจำชั้น

สาเหตุ

ไม่มี

คำแนะนำ

ไม่มี

การแก้ไข

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	จัดการเรียบร้อยแล้ว	
CONTROL					
1	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
2	กระแส	✓			
	T.....258...แอมป์				
	S.....245...แอมป์				
	R.....255...แอมป์				
3	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set4.2...แอมป์				
7	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
8	ตรวจสอบไฟ Slow	✓			
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
10	แรงดัน	✓			
	R-S.....406...โวลต์				
	S-T.....407...โวลต์				
	T-R.....406...โวลต์				
11	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			



รหัสงาน	WW/AR-Me
รหัสเครื่องจักร	EP-1.04 (หน้าชุด AEJ.01_B)
เลขที่ใบงาน	PM251200048
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่ออาคาร	ปี 11 พื้นที่รวมถาวร B ไม่ระบุ ไม่ระบุ สถานะตรวจอาคาร B

ข้อมูลงานผู้ตรวจ

แบบตรวจ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สภาพดีปกติ
ตัวแปรไม่
ความผิดปกติไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1 ปฏิบัติตามเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติตามเสร็จแล้วแต่ยังต้องเฝ้าอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		คู่	แม่ใจ	อุปกรณ์	
CONTROL					
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบจุดควบคุมตู้ Control	✓			
3	แบริด	✓			
	RS-404...โซลิด				
	TR-406...โซลิด				
	ST-405...โซลิด				
4	ตรวจสอบแผงตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบแผง Transformer	✓			
6	ตรวจสอบแผง Breaker	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	การดูแล	✓			
	S-4.59...แอมป์				
	T-4.78...แอมป์				
	R-4.72...แอมป์				
9	ตรวจสอบแผง Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบตู้ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...55...แอมป์				
11	ตรวจสอบตู้ TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจสอบแผง Relay	✓			
13	ตรวจสอบแผง Magnetic	✓			

รหัสงาน WWPVL-Me

รหัสเครื่องจักร DDP-1.04 (หน้าตู้รหัส ROW-CPB-4_A)

เลขที่ใบงาน PM251200078

วันที่ปฏิบัติงาน 11/12/2025

ชื่ออาคาร เจ 1 | พื้นที่ส่วนกลาง 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ทางเข้าโครงการอาคาร เอ

พื้นที่ควบคุม/ตรวจสอบ

หมายเลข

รายละเอียด PM-12-2-1-1-1

สถานที่

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ค	ไม่ ผ่าน	อาจมี เสียง	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
2	ตรวจสอบตั้ง TIMER SWITCH	✓			
3	แรงดัน	✓			
	RS...407...โวลต์				
	ST...405...โวลต์				
	TR...409...โวลต์				
4	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบไฟฟ้า Show	✓			
9	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
10	กระแส	✓			
	T...11.09...แอมป์				
	R...10.89...แอมป์				
	S...10.45...แอมป์				
11	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
12	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...15... แอมป์				
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			



รหัสงาน

WWE/Me

รหัสเครื่องจักร

EP-1-03 (หน้าตู้รหัส EQ-03_C)

เลขที่ใบงาน

PM251200044

วันที่ปฏิบัติงาน

10/12/2025

ชื่ออาคาร

ซี | 1 | ชั้นที่สามถาวร 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สถานะอาคาร C

หมายเหตุ

รายละเอียด

PM ประจุไฟเต็ม

สถานะ

ปกติ

คำแนะนำ

ปกติ

การปฏิบัติงาน

ปกติ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่มีข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
CONTROL					
1	กระแส	✓			
	R...324...แอมป์				
	S...313...แอมป์				
	T...322...แอมป์				
2	แรงดัน	✓			
	ST...407...โวลต์				
	TR...406...โวลต์				
	RS...406...โวลต์				
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...5.5...แอมป์				
8	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
11	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			



รหัสงาน

WW/EJ/Me

รหัสเครื่องจักร

EP-1.09 (รหัสตัวต่อ SDJ03_C)

เลขที่ใบงาน

PM25120062

วันที่ปฏิบัติงาน

10/12/2025

ชื่อช่าง

ช | 1 | พื้นหลังลายฟ้า | ไม่ระบุ | ตามเอกสารการ C

ข้อมูลงาน/ผู้ตรวจสอบ

แบบทดสอบ

รายละเอียด

PM 25120062

สถานะ

ไม่มี

ส่วนประกอบ

ไม่มี

การซ่อมแซม

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ ยังปฏิบัติงานเสร็จไม่เรียบร้อย

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
2	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER SWITCH	✓		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Transformer	✓		
4	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓		
	R...4 92...แอมป์			
	T...4 88...แอมป์			
	S...4 78...แอมป์			
5	ตรวจสอบการทำงานของ S-T...405...โวลต์	✓		
	TR...406...โวลต์			
	RS...405...โวลต์			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Fuse Control	✓		
7	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓		
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
9	ตรวจสอบการทำงานของ OVER LOAD	✓		
	Set...55...แอมป์			
11	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓		
12	ตรวจสอบการทำงานของ Show	✓		
13	ตรวจสอบการทำงานของ Relay	✓		



รหัสงาน	WW/EJ/Me
รหัสเครื่องจักร	E.P-1-09 (หน่วยวัด SD-03_A)
เลขที่ใบงาน	PM25120056
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2025
ชื่ออาคาร	เจ 1 ชั้นที่สามตึก A โถงๆ โถงๆ (ตามผังอาคาร A)

แบบแผน

รายละเอียด PM ประจำเดือน
แผนผัง
ตัวแปล
ความถี่/หน่วย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้ง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แบ่ง	สถานะเดิม	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
2	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	แรงดัน	✓			
	R.S...406...โวลต์				
	S.T...405...โวลต์				
	T.R...407...โวลต์				
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...5.5...แอมป์				
9	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
11	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
12	กระแส	✓			
	T...4.73...แอมป์				
	R...4.72...แอมป์				
	S...4.64...แอมป์				
13	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			



รหัสงาน WM/EEP-Me

รหัสเครื่องจักร EEP-1-01 (หน้าตู้รหัส EEP-01_Q)

เลขที่ใบงาน PM251200070

วันที่ปฏิบัติงาน 10/12/2025

ชื่ออาคาร ซี | 1 | ที่ตั้งบริเวณอาคารซี 1 | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | สถานะอาคารอาคาร C

ข้อมูลงานผู้ตรวจงาน

หมายเหตุ

รายละเอียด PM-1 จะแจ้งชื่อ

สถานที่ ไม่มี

รายละเอียด ไม่มี

รายละเอียด ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วบางส่วน (ยังไม่เสร็จ)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	บันทึก	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบภาพ Control	✓			
2	ตรวจสอบภาพ Fuse Control	✓			
3	กระแส	✓			
	S...1.78...แอมป์				
	R...1.84...แอมป์				
	T...1.82...แอมป์				
4	ตรวจสอบภาพ Magnetic	✓			
5	แรงดัน	✓			
	R-S...405...โวลต์				
	S-T...405...โวลต์				
	T-R...406...โวลต์				
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...2.1...แอมป์				
9	ตรวจสอบภาพ Transformer	✓			
10	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
11	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
12	ตรวจสอบภาพ Breaker	✓			
13	ตรวจสอบภาพ Relay	✓			

รหัสงาน	WW/EJMe
รหัสเครื่องจักร	EP-I-01 (บันจูลูทิล EQJ-01_C)
เลขที่ใบงาน	PM25120002
วันที่ปฏิบัติงาน	10/12/2025
ชื่อวิศวกร	จี 1 พื้นที่ร่วมพื้นที่ 1 ใบรับ ไม่รับ งานเอกสาร C

ข้อมูลงานที่ตรวจสอบ

หมายเหตุ

ควบคุมระดับ PM-ประจําเดือน
สถานะ ไม่มี
ตัวแปรไม่ ไม่มี
ความถี่รอบ ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว
☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว
☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	จากเมื่อ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
2	ตรวจสอบสีไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
4	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
5	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....5.5.....แอมป์				
6	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
7	ตรวจสอบการกำหนดค่า Control	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
9	ตรวจสอบค่า Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
11	กระแส	✓			
	R.....3.22.....แอมป์				
	S.....3.17.....แอมป์				
	T.....3.24.....แอมป์				
12	แรงดัน	✓			
	S-T.....407.....โวลต์				
	R-S.....406.....โวลต์				
	T-R.....406.....โวลต์				
13	ตรวจสอบจุดควบคุมตู้ Control	✓			

รหัสงาน

WW/AR-Me

รหัสเครื่องจักร

EJP-1.06 (พบตัวถัง AE-03_C)

เลขที่ใบงาน

PM051200053

วันที่ปฏิบัติงาน

10/12/2025

ชื่ออาคาร

ซี | 1 | พื้นที่รวมถาซี 1 | ไบรน | ไบรน | ตามแผนอาคาร C

ข้อมูลงานตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

PM ตรวจเช็ค

สภาพ

ไม่มี

วัดแรงดัน

ไม่มี

ตรวจสอบเบรก

ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่องเล็กน้อย (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ส	แก้ไข	
	CONTROL			
1	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓		
2	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓		
3	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓		
4	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓		
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓		
6	ตรวจสอบชุดควบคุมไฟ Control	✓		
7	เบรคบัน	✓		
	R.S...406...ไจค์			
	T.R...406...ไจค์			
	S.T...407...ไจค์			
8	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓		
9	กระแส	✓		
	T...497...แอมป์			
	R...498...แอมป์			
	S...489...แอมป์			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓		
11	ตรวจสอบสภาพ Control	✓		
12	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓		
13	ตรวจสอบ Overload	✓		
	ค่าไฟ Set...55...แอมป์			



รหัสงาน	WM/AR-Me
รหัสเครื่องวัด	EP-1-04 (พบผู้วัด AE-01_C)
เลขที่ใบงาน	PM251200051
วันที่ปฏิบัติงาน	10/12/2025
ชื่ออาคาร	ฯ 1 ชั้นที่รวมการฯ ไม่ระบุ ไม่ระบุ สถานะอาคาร C

ข้อมูลงานตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM25: ไม่พบ
หมายเหตุ: ไม่มี
ข้อมูล: ไม่มี
การบันทึก: ไม่มี

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	สถานะ	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ Breaker	✓			
2	ตรวจสอบ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบ Relay	✓			
6	ตรวจสอบ Slow	✓			
7	ตรวจสอบ Control	✓			
8	แรงดัน	✓			
	S.T. 407...โวลต์				
	T.R. 406...โวลต์				
	R.S. 406...โวลต์				
9	ตรวจสอบ Transformer	✓			
10	ตรวจสอบ Control	✓			
11	ตรวจสอบ Control	✓			
12	กระแส	✓			
	S...4.78...แอมป์				
	T...4.85...แอมป์				
	R...4.87...แอมป์				
13	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...5.5...แอมป์				

หมายเหตุ

รายละเอียด PMsประจำเดือน
สเปค ไม่
สเปค ไม่
สเปค ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาดแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตัวตรวจสอบชุด PP - 1 เดือน

รหัสงาน	LCPP-Me
รหัสเครื่องจักร	PMP-1.01 (พบตัวรหัส RP-1_A)
เลขที่ใบงาน	PM251200072
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2025
ชื่ออาคาร	๑ 1 ที่ส่วนกลาง ๑ ไม่ระบุ ไม่ระบุ งานซ่อมอาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกหมาย	
	พบปัญหาไฟฟ้า (ดู)				
1	ตรวจสอบความผิดปกติ	✓			
2	ตรวจสอบความสะอาด	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ	✓			



ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สเปค ปกติ
สเปค -
สเปค -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาดแก้ไข (CM)

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ

นามสกุล

นามและนามสกุล PM ประจำเดือน

ตำแหน่ง ปกติ

ตำแหน่ง

การมอบหมาย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่องเล็กน้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเครื่องจักร AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WWAR-Me
รหัสเครื่องจักร	E.P-1.05 (หน้าตู้วัด AEJ02_C)
เลขที่ใบงาน	PM251200052
วันที่ปฏิบัติงาน	10/12/2025
ชื่อช่าง	ซี 1 พื้นที่รับผิดชอบ 1 ไม่ระบุ ตาม جدولรายการ C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		สี	น้ำ	จากเครื่อง	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
6	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
7	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
8	เบรค	✓			
	TR...406...โซลิด				
	ST...407...โซลิด				
	RS...406...โซลิด				
9	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
10	กระแส	✓			
	S...4.70...แอมป์				
	R...4.73...แอมป์				
	T...4.81...แอมป์				
11	ตรวจสอบการกำหนดค่า Control	✓			
12	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
13	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...55...แอมป์				

Билги

รายละเอียด PM ประจำเดือน

ภาพ ปกติ

កំណែប្រែ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติอีก (CM)

รหัสงาน	WW/EQP-Me
รหัสเครื่องจักร	EQP-1-02 (หมู่รหัส EQP-02_A)
เลขที่ใบงาน	PM251200031
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่อวิศวกร	เส 1 พื้นที่ควบคุมงาน 1 ใบรับ ใบรับ ตามเอกสารงาน A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			พบเบาะ
		สี	แม่โขง	ฮกเกี้ยน	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบรีเลย์ Relay	✓			
2	แบตเตอรี่	✓			
	S.T....406...โซลิด				
	T.R....407...โซลิด				
	R.S....406...โซลิด				
3	ตรวจสอบฟิวส์ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
5	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
6	ตรวจสอบ Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบ Overloc	✓			
	ค่าที่ Set....4.2...แอมป์				
8	ตรวจสอบรีเลย์ Control	✓			
9	ตรวจสอบ Breaker	✓			
10	กระแส	✓			
	T....253...แอมป์				
	S....249...แอมป์				
	R....254...แอมป์				
11	ตรวจสอบรีเลย์ Control	✓			
12	ตรวจสอบ Transformer	✓			
13	ตรวจสอบ Show	✓			

รายละเอียด

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วน (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรัค จำกัด
โครงการจัดซื้อ E - 1 เดือน

รหัสงาน	WWE/ME
รหัสเครื่องจักร	EP-1.03 (ชุดตัวถัง EQ/03_B)
เลขที่ใบงาน	PM251200041
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่อรายการ	จี 1 พื้นที่รวมสถานี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ สถานะของรายการ B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่พิมพ์	อากาศเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set.....55 ...แอมป์				
5	เบรค	✓			
	R.S.405 ...โวลต์				
	S.T.406 ...โวลต์				
	T.R.406 ...โวลต์				
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
9	กระแส	✓			
	S.....4.27... แอมป์				
	R.4.40. ...แอมป์				
	T.....4.41..... แอมป์				
10	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบไฟ Slow	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
13	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			



ข้อมูลผู้ตรวจสอบ

ชื่อผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

ข้อมูลผู้ตรวจสอบ

1. ผู้ปฏิบัติงานประจำสาย

2. ผู้ปฏิบัติงานประจำสาย

PLUS+

บริษัท พลัส พรีฟอรัล จำกัด
ตราพระราช AR - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/AR-Me
รหัสเครื่องจักร	E-P-1-04 (หน้าตู้รหัส AEJ01_A)
เลขที่ใบงาน	PM251200045
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2025
ชื่อรายการ	๑ 1 ที่ตั้งสายงาน 1 ไม่พบ ไม่พบ สายงานอาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
2	ตรวจสอบจุดควบคุม	✓			
3	ตรวจสอบ	✓			
	S.T....405...ไจต์				
	T.R....407...ไจต์				
	R.S....406...ไจต์				
4	ตรวจสอบ Magnet	✓			
5	ตรวจสอบ Transformer	✓			
6	ตรวจสอบ Relay	✓			
7	ตรวจสอบ Show	✓			
8	ตรวจสอบ	✓			
	S....471...แอมป์				
	R....486...แอมป์				
	T....483...แอมป์				
9	ตรวจสอบ Breaker	✓			
10	ตรวจสอบ Control	✓			
11	ตรวจสอบ Control	✓			
12	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set....5.5...แอมป์				
13	ตรวจสอบ Fuse Control	✓			



ข้อมูลเบื้องต้นของ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

ข้อมูล บก

ข้อมูล

การบันทึก

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค PVL - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/PVL-Me
รหัสเครื่องจักร	DOP-1403 (หน่วยวัด RCM-CP-3_A)
เลขที่ใบงาน	PM251200077
วันที่ปฏิบัติงาน	11/12/2025
ชื่อช่าง	เอ 1 พื้นที่หมายเลข 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ หากดำเนินการนอกอาคาร เอ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมใช้ (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการอื่น	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบ TIMER SWITCH-	✓			
2	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
3	ตรวจสอบภาพ Control	✓			
4	กระแส	✓			
	T...970...แอมป์				
	S...936...แอมป์				
	R...978...แอมป์				
5	ตรวจสอบตู้ควบคุมใหญ่ Control	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่า Set...15...แอมป์				
7	แรงดัน	✓			
	R-S...407...โวลต์				
	S-T...405...โวลต์				
	T-R...409...โวลต์				
8	ตรวจสอบภาพ Breaker	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบภาพ Transformer	✓			
11	ตรวจสอบภาพ Relay	✓			
12	ตรวจสอบภาพ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบภาพ Fuse Control	✓			



ข้อมูลเบื้องต้น

รายละเอียด

รายละเอียด PMA ประจำเดือน
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมบันทึก (CA)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราเครื่องหมาย E+ 1 เดือน

รหัสงาน	WWEJMe
รหัสเครื่องจักร	EP-1.02 (หน้าตัวถัง EQJ02_A)
เลขที่ใบงาน	PM251200037
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2025
ชื่ออาหาร	๒ 1 พื้นผิวขนาด ๑.1 ไม่ระบุ ตามองค์ประกอบ A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ก	แก้ไข	อาการ	
	CONTROL				
1	การดูแล	✓			
	R...3.19...แอมป์				
	S...3.22...แอมป์				
	T...3.27...แอมป์				
2	แรงดัน	✓			
	S.T...407...โวลต์				
	T.R...408...โวลต์				
	R.S...406...โวลต์				
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
8	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
9	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...55...แอมป์				
10	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
12	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			

ข้อมูลเบื้องต้น

รายละเอียด

รายละเอียด PM-001-001
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด
รายละเอียด

ข้อมูลการติดตั้ง

☒ 1. ข้อมูลการติดตั้ง

☐ 2. ข้อมูลการติดตั้ง

PLUS+

บริษัท พลัง หรือพอนด์ จำกัด
อาคารพาณิชย์ AR - 1 ชั้น

รหัสงาน	WM/AR-Me
รหัสเครื่องจักร	E.P-1.06 (หน่วยวัด AEJ-03_B)
เลขที่ใบงาน	PM251200050
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่อช่าง	จิ 1 ชั้นที่ 1 อาคาร B ไม่ระบุ ไม่ระบุ งานซ่อมอาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
CONTROL					
1	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อตู้ Control	✓			
2	เบรคดับ	✓			
	S.T....405....ไต่				
	R.S....406....ไต่				
	T.R....407....ไต่				
3	ตรวจสอบตู้ฟิวส์ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบตู้หม้อแปลง Transformer	✓			
5	ตรวจสอบตู้รีเลย์ Relay	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set....5....แอมป์				
7	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
8	ตรวจสอบตู้แม่เหล็ก Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
10	ตรวจสอบตู้เบรกเกอร์ Breaker	✓			
11	ตรวจสอบตู้ควบคุม Control	✓			
12	กระแส	✓			
	S....4.60....แอมป์				
	R....4.71....แอมป์				
	T....4.75....แอมป์				
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			



ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูล

หมายเลข PM-โปรเจกต์
ชื่อ บริษัท
ตำแหน่ง ไม่
ตำแหน่ง ไม่
ตำแหน่ง ไม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พรีพอนด์ จำกัด
โครงการจัด E-1 เดือน

รหัสงาน	WWF-Me
รหัสโครงการ	EP-1-07 (หน้าตู้จัด SDU-1_C)
เลขที่ใบงาน	PM25120060
วันที่ปฏิบัติงาน	10/12/2025
ชื่อช่าง	จ พื้นที่ส่วนกลาง 1 ไม่ระบุ สถานะโครงการ C

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	CONTROL				
1	การเปิด	✓			
	R...4.74... แอมป์				
	S...4.68... แอมป์				
	T...4.74... แอมป์				
2	แรงดัน	✓			
	S-T...405... โวลต์				
	T-R...406... โวลต์				
	R-S...405... โวลต์				
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบการ Relay	✓			
5	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบการ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...5.5... แอมป์				
8	ตรวจสอบการ Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบการ Show	✓			
10	ตรวจสอบการ Control	✓			
11	ตรวจสอบการ Control	✓			
12	ตรวจสอบการ Transformer	✓			
13	ตรวจสอบการทั้งหมด Control	✓			



ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ

นายแพทย์

นายแพทย์ PM ประจำเดือน
นายแพทย์ ปกติ
นายแพทย์
นายแพทย์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นบางส่วนที่ยังต้องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือเพอร์รี่ จำกัด
ตรวจวงจรชุด EJ - 1 คือ

รหัสงาน	WWEJMe
รหัสเครื่องจักร	EP-1-07 (พบตัว SDJ01_B)
เลขที่ใบงาน	PM25120057
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่อรายการ	ปี 1 พื้นที่บริเวณปี 1 ไม่ระบุ รายงานผลการตรวจ B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ส	แก้ไข	รายการแก้ไข	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการตั้งค่า Relay	✓			
2	ตรวจสอบการตั้งค่า Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบการตั้งค่า Breaker	✓			
4	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓			
5	ตรวจสอบการตั้งค่า Show	✓			
6	ตรวจสอบการตั้งค่า Control	✓			
7	ตรวจสอบการตั้งค่า TIMER SWITCH	✓			
8	การตั้งค่า	✓			
	S...4.13... แอมป์				
	T...4.20... แอมป์				
	R...4.24... แอมป์				
9	การตั้งค่า	✓			
	R-S...405... โวลต์				
	T-R...406... โวลต์				
	S-T...404... โวลต์				
10	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓			
11	ตรวจสอบการตั้งค่า Transformer	✓			
12	ตรวจสอบการตั้งค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...5.5... แอมป์				
13	ตรวจสอบการตั้งค่า Magnetic	✓			

วันที่ปฏิบัติงานที่บันทึก

ชื่อหน่วยงาน/ผู้ตรวจสอบ

ชื่อย่อ

รายละเอียด PM ประจำเดือน

ชื่อผู้

ตำแหน่ง

การปฏิบัติงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่องแก้ไข (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง หรือเพอร์ส จำกัด
โครงการติดตั้ง ECP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/ECP-Me
รหัสเครื่องจักร	ECP-1-01 (หน้าตู้รหัส ECP-01_A)
เลขที่ใบงาน	PM25120030
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2025
ชื่ออาคาร	๒ 1 พื้นที่รวมถาวร 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ สาขาสรรพากร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	เบรค	✓			
	S-T...406...ไฮดร				
	T-R...407...ไฮดร				
	R-S...405...ไฮดร				
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
3	การเบรค	✓			
	S...245...แม่สี				
	T...256...แม่สี				
	R...248...แม่สี				
4	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
9	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
11	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...4.2...แม่สี				
12	ตรวจสอบจุดต่อสายตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			



รายละเอียด PM ประจำเดือน
ชนิด ปลั๊ก
ตำแหน่ง ไม่ดี
หมายเหตุ ไม่ดี

บันทึกผลการแก้ไข

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบเครื่องต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตราพระราชวัง E.J. 1 เดือน

รหัสงาน	WWE-JMe
รหัสเครื่องจักร	E.P-1-02 (หน่วยวัด EOJ-02_B)
เลขที่ใบงาน	PM251200040
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่อช่าง	จี ทีมวิศวกรที่ 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามโครงการ B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		ดี	ไม่ใช้	ออกแรง	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
2	การเบรค	✓			
	T...442...แอมป์				
	S...4.26...แอมป์				
	R...4.42...แอมป์				
3	เบรคคัน	✓			
	ST...405...โวลต์				
	RS...406...โวลต์				
	TR...407...โวลต์				
4	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
8	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...55...แอมป์				
9	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
10	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ Control	✓			
12	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
13	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			



ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูล

รายละเอียด PM ประสิทธิภาพ
สเปค 1/กิโล
คุณสมบัติ 1/กิโล
การเชื่อมต่อ 1/กิโล

ข้อมูลการใช้งาน

☒ 1.การใช้งานเครื่องปรับอากาศ

☐ 2.การใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องนอน (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเพอร์ซัน จำกัด
โครงการอาคาร EFP - 1 เดือน

รหัสงาน	WW/EFP-Me
รหัสเครื่องจักร	EFP-1-01 (หน้าตู้หลัง EFP-01_B)
เลขที่ใบงาน	PM251200068
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่ออาคาร	5 1 ที่ตั้งบริเวณลาน 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามโครงการอาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	เบรก	✓			
	S.T...405... โวลต์				
	R.S...406... โวลต์				
	T.R...407... โวลต์				
3	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.... 21.... แอมป์				
9	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
10	กระแส	✓			
	R...187... แอมป์				
	T...185... แอมป์				
	S...177... แอมป์				
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ Control	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			



ข้อมูลเบื้องต้น

รายละเอียด

รายละเอียด PM ประจำเดือน
วันที่
สถานะ
หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัง พรีฟอรัค จำกัด
ตราพระราชดำริ E - 1 เดือน

รหัสงาน	WWEJ-Me
รหัสเครื่องจักร	EP-1-09 (ชนิดตัววัด SDJ-03_B)
เลขที่ใบงาน	PM25120059
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่อรายการ	จี 1 พื้นที่ส่วนกลาง 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ส่วนของอาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	ผ่าน	ออกงาน	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...5.5...แอมป์				
2	ตรวจสอบสวิตช์แม่เหล็ก Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบสวิตช์ Transformer	✓			
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
6	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	แรงดัน	✓			
	R-S...406...โวลต์				
	S-T...405...โวลต์				
	T-R...407...โวลต์				
9	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓			
10	กระแส	✓			
	T...419...แอมป์				
	R...425...แอมป์				
	S...412...แอมป์				
11	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			
13	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติงาน



หมายเลข

หมายเลข PM 1 หรือ 2
ชนิด ปกติ
หมายเลข 1 หรือ 2
หมายเลข 1 หรือ 2

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อผิดพลาด (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส หรือเนอวี้ จำกัด
โครงการ E.J. 1 เดือน

รหัสงาน	WWEJMe
รหัสเครื่องจักร	EP-1.08 (หน่วยผลิต SDU-02_A)
เลขที่ใบงาน	PM25120055
วันที่ปฏิบัติงาน	08/12/2025
ชื่ออาคาร	อาคาร 1 พื้นที่รวมอาคาร 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ตามแผนอาคาร A

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจสอบ			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	COUPLER				
1	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
2	ตรวจสอบสัญญาณ Control	✓			
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
4	กระแส	✓			
	R...4.59...แอมป์				
	T...4.71...แอมป์				
	S...4.64...แอมป์				
5	แรงดัน	✓			
	R.S...406...โวลต์				
	S.T...405...โวลต์				
	T.R...407...โวลต์				
6	ตรวจสอบภาพ Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบจุดต่อภายใน Control	✓			
8	ตรวจสอบภาพ Transformer	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
10	ตรวจสอบภาพ Relay	✓			
11	ตรวจสอบภาพ Fuse Control	✓			
12	ตรวจสอบภาพ Breaker	✓			
13	ตรวจสอบค่า OVER LOAD	✓			
	ค่าที่ Set...55...แอมป์				

20

15

แบบร่าง

รายละเอียด PM ประจำเดือน
วันที่
ฉบับร่าง
ความเรียบร้อย

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2 ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่องเล็กน้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พหล์ หรือพอร์ท จำกัด
ตารางตรวจเช็ค SLP - 1 เดือน

รหัสงาน	WWSLP-Me
รหัสเครื่องจักร	SLP-101 (พหล์หรือพอร์ท SLP-01_B)
เลขที่ใบงาน	PM25120004
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่อช่าง	ปี พื้นที่ยานยนต์ 1 ไม่ระบุ งานซ่อมอาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	ออกหมาย	
	CONTROL				
1	กระแส	✓			
	T...112...แอมป์				
	R...113...แอมป์				
	S...107...แอมป์				
2	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Transformer	✓			
4	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
5	ตรวจสอบสภาพ Plug Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	แรงดัน	✓			
	TR...407...โวลต์				
	ST...405...โวลต์				
	RS...406...โวลต์				
10	ตรวจสอบ Oscilloscope	✓			
	ค่าที่ Set...1.3...แอมป์				
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจสอบจุดต่อภายในตู้ Control	✓			

ข้อมูลส่วนบุคคล

นามสกุล
นามและชื่อ PM ประจำเดือน
ตำแหน่ง ปกติ
ตำแหน่งใหม่
ตำแหน่งใหม่

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จบางส่วนต้องแก้ไข (CW)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเช็ค EFP - 1 เดือน

รหัสงาน	WWEEP-Me
รหัสเครื่องจักร	EFP-1.02 (บนตู้รหัส EFP-02_B)
เลขที่ใบงาน	PM25120069
วันที่ปฏิบัติ	09/12/2025
ชื่ออาคาร	จี 1 พื้นที่ส่วนล่างที่ 1 ไม่ระบุ สถานะอาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แม่เหล็ก	อากาศภายใน	
	CONTRQ				
1	ตรวจสอบการควบคุม	✓			
2	ตรวจสอบการเบรก	✓			
3	ตรวจสอบการรีเลย์	✓			
4	แรงดัน	✓			
	R.S...405...โวลต์				
	T.R...406...โวลต์				
	S.T...406...โวลต์				
5	ตรวจสอบจุดยกน้ำหนัก	✓			
6	ตรวจสอบการแม่เหล็ก	✓			
7	กระแส	✓			
	R...1.86...แอมป์				
	S...1.76...แอมป์				
	T...1.86...แอมป์				
8	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set...21...แอมป์				
10	ตรวจสอบการ Transform	✓			
11	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
12	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			
13	ตรวจสอบไฟ Show	✓			



ข้อมูลระบบผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด PM ประจำเดือน
สเปค ปกติ
คุณสมบัติ
การแก้ไขปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่องเล็กน้อย (CM)

PLUS+

บริษัท พหล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โครงการคอนโด E.J. - 1 เดือน

รหัสงาน	WWEJ/ME
รหัสเครื่องจักร	EP-1-01 (หน่วยวัด EQJ-01_B)
เลขที่ใบงาน	PM25130039
วันที่ปฏิบัติงาน	09/12/2025
ชื่อช่าง	จี : พื้นที่รับผิดชอบ 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ สถานะรถอาคาร B

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำยา	อุปกรณ์	
	CONTROL				
1	กรณี	✓			
	R...4.41...แอลป์				
	S...4.26...แอลป์				
	T...4.41...แอลป์				
2	แรงดัน	✓			
	TR...406...โวลต์				
	RS...406...โวลต์				
	ST...405...โวลต์				
3	ตรวจสอบ TIMER SWITCH	✓			
4	ตรวจสอบ Relay	✓			
5	ตรวจสอบ Fuse Control	✓			
6	ตรวจสอบ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบ OVERLOAD	✓			
	ค่า Set...55...แอลป์				
8	ตรวจสอบ Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบ Show	✓			
10	ตรวจสอบ Control	✓			
11	ตรวจสอบประตูเปิด/ปิด Control	✓			
12	ตรวจสอบ Transformer	✓			
13	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

พบข้อบกพร่องเล็กน้อย

