

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

โครงการ วอเตอร์ วิลล่า รีสอร์ท ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ ตามแนวทางในหนังสือที่ ทส 1009.7/4396 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

- 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
- 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
- 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ได้ครบถ้วน

นอกจากนี้ทางโครงการได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดใน เดือนกุมภาพันธ์ และเดือน มิถุนายน 2569 พบบางพารามิเตอร์ที่โครงการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมแล้ว เพื่อให้มีการจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ดังแสดงผลในบทที่ 4

5.1 การตรวจสอบคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย

ทางโครงการได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 1 ตัวอย่าง และเดือนมิถุนายน จำนวน 1 ตัวอย่าง คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัดที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงผลในบทที่ 4