

เอกสารแนบ 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒๐

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อม
เงื่อนไขให้สำนักงานฯทราบด้วย และเมื่อเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ รวมทั้งโครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับ
ผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ใบรูปของ Digital File
(pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ใบรูปของ Digital File
(pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๔ แผ่น เสนอต่อสำนักงานฯ ภายในเวลา ๓ เดือน เพื่อให้เป็นเอกสารอ้างอิง
และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด
เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]

รณชาติภา ภูมิพิริยธรรม
อธิการบดีสำนักงานนโยบายและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

[Redacted Stamp]

พินิจนางสาวสุภาวดี ภูมิฐาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๒
โทรสาร ๐ ๒๖๖๕ ๖๖๑๖



ที่ พส ๑๐๑๙.๕/ ๑๕๕

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลย์วัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ มกราคม ๒๕๕๘


เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแบ่งคอก มิดทาวไนซ์เต็ล
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แบงค็อก มิดทาวไนซ์เต็ล จำกัด
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส ๑๐๑๙.๕/๘๓๖๘
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด ที่ TE 57398 ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการแบ่งคอก มิดทาวไนซ์เต็ล ของบริษัท แบงค็อก มิดทาวไนซ์เต็ล จำกัด
๓. แนวทางการประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรร
ที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไม่ให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแบ่งคอก มิดทาวไนซ์เต็ล ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ ๖ แขวง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาด
ความสูง ๖ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มีจำนวนห้องพักอาศัย ๔๘๒ ห้อง โดยให้โครงการ
เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมกับบริษัท ไทยเอ็นวีรอนเมนท์ จำกัด ผู้ได้รับ
มอบอำนาจจากบริษัท แบงค็อก มิดทาวไนซ์เต็ล จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงานรายละเอียดหนังสือที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่
๗๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแบ่งคอก มิดทาวไนซ์เต็ล ของบริษัท แบงค็อก มิดทาวไนซ์เต็ล
โดยให้บริษัท แบงค็อก มิดทาวไนซ์เต็ล จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไข...



เอกสารแบบ 2

สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (จ.1)

เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต เลขที่ ต รว.๑๐/๒๕๕๙

ราย บริษัท บางกอก มิททาวน์โฮเต็ล จำกัด

(๑) ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๓๐) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๑๑

(๒) จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่าเพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองที่กระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคารให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

ไม่น้อยกว่าความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาตฯ และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน

(๓) จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของ และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง มลพิษ และเสียงดังอันเกิดจากการรื้อถอนอาคาร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความรำคาญ และเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

(๔) ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวที่บ่งชี้ขอบเขตที่ดินสูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

(๕) ห้ามนำเศษวัสดุ หรือมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร กองไว้หรือทิ้งลงในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

(๖) ก่อนลงมือก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน (วิศวกร และหรือสถาปนิก) กับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย

(๗) ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(๘) หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๗ มีผลทำให้แบบแปลน หรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตฯ และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาต ดัดแปลง ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน


(๙) ก่อนลงมือก่อสร้างให้รื้อถอนอาคารเดิมออก (โดยต้องขออนุญาตรื้อถอนอาคารเดิมด้วย กรณีมีอาคารเดิม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต้องขออนุญาตรื้อถอน)

(๑๐) กรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งตกอยู่ภายใต้การจำนอง ภาระจำยอม หรือกรณีอื่น ผู้ขออนุญาตจะก่อสร้างหรือรื้อถอนได้แค่ไหน เพียงใด เป็นปัญหาทางแพ่งที่ผู้ขออนุญาตจะต้องพิจารณาและรับผิดชอบต่อผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง

(๑๑) อาคารที่ได้รับอนุญาตเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามกฎ กระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จท่านต้องทำกรณียกขออนุญาตเปิดการใช้อาคารกับสำนักงานเขตราชเทวี จึงจะใช้อาคารได้

BANGKOK
MidTownHOTEL
Co.,Ltd.

เอกสารแบบ 3
สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (จ.6)



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเทล จำกัด โดย [REDACTED] เจ้าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่ [REDACTED] ตรอก/ซอย - ถนน ราชปรารภ หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ถนนพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ได้ทำการดัดแปลงอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตเลขที่ รว.๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

น.3/1

เอกสารแบบ 4
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท

ที่ E10091220183571



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2532 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105532084717

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท แบงค็อก มิตทาวน์โฮเต็ล จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED]
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ [REDACTED] ลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บาท / ยี่สิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 888 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 40 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสังพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220183571

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-10-07 T14:02:46+0700

1/4

MR-03

น.4/1

ที่ E10091220183571



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220183571

- บริษัทนี้จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท เจต พาวีเลียน โฮเต็ล จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนี้ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็น บริษัท พิพิธภัณฑมวทยไทย จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น บริษัท แบงค็อก มิตทาวน์โฮเต็ล จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบขอควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220183571

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-10-07 T14:02:46+0700

2/4

น.4/2

ม.ค.ค.

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้สินเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือโดยวิธีอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนและ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

วัตถุประสงค์ประกอบการ

- (7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ งุ่น ผ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเค้นก้น เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุนนาค และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรมปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถักถยนต์ โรงงานผลิตเชรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุนนาค โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหลอยยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แปะปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
สู่อนาคต

Leading Business
Transforming Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างขึ้นในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใดตรวจสอบข้อมูลตราประทับหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220183571

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-10-07 T14:02:46+0700

3/4

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อโฌงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สัารวแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพัก ดากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประกอบกิจการนำเข้าจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยาแก้น้ำมันสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ



เอกสารแบบ 5
เอกสารการตรวจสอบระบบนำบัตรน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 18/1/2569 โดย [REDACTED]
 ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]
 บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไฮเคสียร์ โปรดักส์ ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]

บันทึกระบบน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	ว/ด/ป			
บ่อพักก่อนออก กทม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
บ่อพักรับรำนาก่อนออก กทม.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
รำนาก่อนเข้าบ่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
รำนาก่อนเข้าโรงแรม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
บ่อพัก 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
บ่อพัก 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
บ่อพัก 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
บ่อพัก 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
บ่อพัก 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
บ่อพัก 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
บ่อพัก 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
บ่อพัก 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
บ่อพัก 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
บ่อพัก 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทั้ง 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18/1/2569	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 22/1/2569 โดย [REDACTED]
 บริษัทผู้แทนจำหน่าย ไฮเคสียร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้รับผิดชอบ [REDACTED]
 เบอร์โทร [REDACTED]

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 10 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
 กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 4 cm
 เครื่องเดิมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
 สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล
 กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 2 cm
 ระบบรีเทรนาบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
 สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาล
 กลิ่นของน้ำที่ระบายออก ไม่มี
 หมายเหตุ

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 10 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
 กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 5 cm
 เครื่องเดิมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
 สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล
 กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 3 cm
 ระบบรีเทรนาบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
 สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาลอ่อน
 กลิ่นของน้ำที่ระบายออก มีกลิ่นน้อย
 หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 15 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
 ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 3 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
 สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาลอ่อน
 ไขมันในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 3 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว
 สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลอ่อน
 ไขมันในบ่อที่ 4 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 0.5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว
 สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน
 หมายเหตุ เรียกภทมาสูบไป14คิวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 15/2/2569 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไฮเคสียร์ ไพเรดิกส์ ผู้รับผิดชอบ

จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาท่อ		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	ใส	ดำ	ดำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด		
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/		/		/		/		/			/	/		/		3/๑/ป	
บ่อพักรับรางน้ำก่อนออก กทม.	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
รางน้ำด้านขวามือ	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
บ่อพัก 1	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
บ่อพัก 2	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
บ่อพัก 3	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
บ่อพัก 4	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
บ่อพัก 5	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
บ่อพัก 6	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
บ่อพัก 7	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
บ่อพัก 8	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
บ่อพัก 9	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
บ่อพัก 10	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/		/		/		/		/			/	/		/		15/2/2569	

สรุป

ถังบำบัดของเสียทางด้านห้อง2-21 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำออกถึงพระระดับน้ำสูง15เซนติเมตร ภาวของเสียในถังแยกพบว่าปริมาณน้อยยังไม่ต้องการสูบ น้ำที่ไหลออก กทม. สีใสปกติ ไม่มีกลิ่น

ถังบำบัดของเสียทางด้านห้องและห้อง22-42 ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำออกถึงพระระดับน้ำสูง10เซนติเมตร ภาวของเสียในถังแยก มีปริมาณมากสมควรทำการเรียก กทม. มาทำการสูบได้ ลักษณะสีน้ำที่ไหลออก กทม.สีน้ำตาล มีความเป็นปกติ ไม่มีกลิ่น

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 18/2/2569 โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่าย ไฮเคสียร์ ไพเรดิกส์ จำกัด ผู้

เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

ภาวของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 10 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

ภาวของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 5 cm

เครื่องเดิมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

ภาวของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ 8 cm

ระบบรีเทิร์นอากาศบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก ไม่มี

หมายเหตุ

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

ภาวของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 12 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

ภาวของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 3 cm

เครื่องเดิมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

ภาวของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ 10 cm

ระบบรีเทิร์นอากาศบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออก มีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 15 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน หนาแข็ง

ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 6 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ 4 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี มี ปริมาณ 0 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน ไม่มี

สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่22/3/2569โดย

ผู้รับเหมาติดตั้งบริษัท BSVผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่ายบริษัท ไฮเคสลิยร์ โปรดักส์ผู้รับผิดชอบ

บันทึกระบบน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพป่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	ว/ด/ป	
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
บ่อพักรับรำนาก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/		/		/	/		/		22/3/2569	
รางน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
รางน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/				/	/		/		22/3/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/							/	/			/	/				22/3/2569	
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/							/	/			/	/				22/3/2569	
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/							/	/			/	/				22/3/2569	
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/							/	/			/	/				22/3/2569	
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/							/	/			/	/				22/3/2569	
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/							/	/			/	/				22/3/2569	
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/							/	/			/	/				22/3/2569	
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/							/	/			/	/				22/3/2569	
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/							/	/			/	/				22/3/2569	
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		22/3/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/							/	/			/	/				22/3/2569	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่27/3/2569โดย

บริษัทผู้แทนจำหน่ายไฮเคสลิยร์ โปรดักส์ จำกัดผู้รับ

เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง13 cmลักษณะ แข็ง/อ่อนอ่อน

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มีมี ปริมาณ5 cm

เครื่องเดิมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ-

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มีมี ปริมาณ10 cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ-

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลสีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถังน้ำตาล

กลิ่นของน้ำที่ระบายออกไม่มี

หมายเหตุ

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง15 cmลักษณะ แข็ง/อ่อนอ่อน

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มีมี ปริมาณ3 cm

เครื่องเดิมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ-

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มีมี ปริมาณ10 cm

ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ-

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลสีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถังน้ำตาลอ่อน

กลิ่นของน้ำที่ระบายออกมีกลิ่นน้อย

หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง20 cmลักษณะ แข็ง/อ่อนหน้าแข็ง

ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มีมี ปริมาณ8 cmลักษณะ แข็ง/อ่อนอ่อน

สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มีมี ปริมาณ4 cmลักษณะ แข็ง/อ่อนเป็นฟองขาว

สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลอ่อน

ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มีมี ปริมาณ0 cmลักษณะ แข็ง/อ่อนไม่มี

สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 16/4/2569 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไฮเคสียร์ โปรดักส์ ผู้รับผิดชอบ

บันทึกระบบน้ำเสีย																					
จุดตรวจ	สภาพป่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด ว/ด/ป	หมายเหตุ	
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด			
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/	เหม็น	/	ชำรุด	16/4/2569		
บ่อพักรับรังก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/		/	/	/	/	/			16/4/2569	
รังกาด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
รังกาด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/							/	/			/	/	/				16/4/2569	
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/							/	/			/	/	/				16/4/2569	
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/							/	/			/	/	/				16/4/2569	
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/							/	/			/	/	/				16/4/2569	
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/							/	/			/	/	/				16/4/2569	
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/							/	/			/	/	/				16/4/2569	
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/							/	/			/	/	/				16/4/2569	
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/							/	/			/	/	/				16/4/2569	
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/							/	/			/	/	/				16/4/2569	
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/	/	/			16/4/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/							/	/			/	/	/				16/4/2569	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 14/4/2569 โดย
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ไฮเคสียร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้รับ
เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี ปริมาณ cm
เครื่องเดิมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 2
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ cm
ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 3 สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก
หมายเหตุ

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี ปริมาณ cm
เครื่องเดิมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 2
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3มี/ไม่มี มี ปริมาณ cm
ระบบรีเทิร์นกากบ่อที่ 3 ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 3 สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก
หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน -
ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี ปริมาณ 0 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน -
สีของน้ำบ่อที่ 2
ไขมันในบ่อที่ 3มี/ไม่มี ปริมาณ 0 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน -
สีของน้ำบ่อที่ 3
ไขมันในบ่อที่ 4มี/ไม่มี ปริมาณ 0 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว
สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน
หมายเหตุ จ้างรถสูบล้างปฏิกลของ กทม. มาดูด วันที่ 28/3/25569

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 21/5/2569 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไฮเคสียร์ โปรดักส์ ผู้รับผิดชอบ

บันทึกระบบน้ำเสีย																					
จุดตรวจ	สภาพป่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด	หมายเหตุ	
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด	ว/ด/ป		
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/		/	/	/	เหม็น		/		21/5/2569	
บ่อพักรับรำนาก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
รำนาก้านขวามือ	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
รำนาก้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/				21/5/2569	
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/				21/5/2569	
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/				21/5/2569	
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/				21/5/2569	
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/				21/5/2569	
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/				21/5/2569	
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/				21/5/2569	
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/				21/5/2569	
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/				21/5/2569	
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/		/		21/5/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/			/		/		/	/	/		/	/	/				21/5/2569	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 21/5/2569 โดย
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ไฮเคสียร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้
เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 3 cm
เครื่องเดิมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล
กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี ไม่มี ปริมาณ 0 cm
ระบบรีเทรนาบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาล
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก ไม่มี
หมายเหตุ

ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 3 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 2 cm
เครื่องเดิมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล
กากของปฏิกูลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm
ระบบรีเทรนาบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาลอ่อน
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก มีกลิ่นน้อย
หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 10 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 6 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน อ่อน
สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาลอ่อน
ไขมันในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว
สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลอ่อน
ไขมันในบ่อที่ 4 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 2 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว
สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน
หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 6/12/2569 โดย
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไฮเคสียร์ โปรดักส์ ผู้รับผิดชอบ

บันทึกระบบน้ำเสีย																				
จุดตรวจ	สภาพบ่อ		สภาพท่อ		เศษหิน		เศษขยะ		เศษตะกอน		สภาพน้ำ		ระดับน้ำ		กลิ่น		ฝาปิด		การทำความสะอาด ว/ด/ป	หมายเหตุ
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	มาก	น้อย	มาก	น้อย	มาก	น้อย	ใส	ดำ	ต่ำ	สูง	ปกติ	เหม็น	ปกติ	ชำรุด		
บ่อพักก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/			/	/		/		6/12/2569	
บ่อพักรับรังก่อนออก กทม.	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		6/12/2569	
รังกาน้ำด้านขวามือ	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		6/12/2569	
รังกาน้ำด้านหลังโรงแรม	/		/			/		/		/	/	/		/	/		/		6/12/2569	
บ่อพัก 1	/		/			/		/		/	/			/	/		/		6/12/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 1	/		/							/	/			/	/				6/12/2569	
บ่อพัก 2	/		/			/		/		/	/			/	/		/		6/12/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 2	/		/							/	/			/	/				6/12/2569	
บ่อพัก 3	/		/			/		/		/	/			/	/		/		6/12/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 3	/		/							/	/			/	/				6/12/2569	
บ่อพัก 4	/		/			/		/		/	/			/	/		/		6/12/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 4	/		/							/	/			/	/				6/12/2569	
บ่อพัก 5	/		/			/		/		/	/			/	/		/		6/12/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 5	/		/							/	/			/	/				6/12/2569	
บ่อพัก 6	/		/			/		/		/	/			/	/		/		6/12/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 6	/		/							/	/			/	/				6/12/2569	
บ่อพัก 7	/		/			/		/		/	/			/	/		/		6/12/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 7	/		/							/	/			/	/				6/12/2569	
บ่อพัก 8	/		/			/		/		/	/			/	/		/		6/12/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 8	/		/							/	/			/	/				6/12/2569	
บ่อพัก 9	/		/			/		/		/	/			/	/		/		6/12/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 9	/		/							/	/			/	/				6/12/2569	
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		6/12/2569	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/							/	/			/	/				6/12/2569	
บ่อพัก 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	
แนวท่อแนวท่อน้ำทิ้ง 10	/		/			/		/		/	/			/	/		/		12/6/2568	

สรุป

ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 6/12/2569 โดย
บริษัทผู้แทนจำหน่าย ไฮเคสียร์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ริ
เบอร์โทร

ถังบำบัดด้านห้องเลขน้อย

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 6 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 3 cm
เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี ไม่มี ปริมาณ 0 cm
ระบบรีเทรินกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาล
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก ไม่มี
หมายเหตุ


ถังบำบัดด้านห้องเลขมาก

กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 8 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 2 cm
เครื่องเติมอากาศบ่อที่ 2 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาล
กากของปฏิกลของของเสียในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 1 cm
ระบบรีเทรินกากบ่อที่ 3 ปกติ ปกติ ไม่ปกติ 0 สาเหตุ -
สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาล สีน้ำที่ปล่อยก่อนจากถัง น้ำตาลอ่อน
กลิ่นของน้ำที่ระบายออก มีกลิ่นน้อย
หมายเหตุ

ถังบำบัดไขมัน

ไขมันในบ่อที่ 1 ปริมาณความสูง 14 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน
ไขมันในบ่อที่ 2 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 8 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน
สีของน้ำบ่อที่ 2 น้ำตาลอ่อน
ไขมันในบ่อที่ 3 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 5 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว
สีของน้ำบ่อที่ 3 น้ำตาลอ่อน
ไขมันในบ่อที่ 4 มี/ไม่มี มี ปริมาณ 2 cm ลักษณะ แข็ง/อ่อน เป็นฟองขาว
สีของน้ำบ่อที่ 4 น้ำตาลอ่อน
หมายเหตุ


ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ



เอกสารแนบ 6

เอกสารบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งกำเนิดพิษ ดังอยู่เลขที่ ๖๘๘ หมู่ที่ ๖ - ชอย
ถนน พ.๕-ราม๖/๖ แขวง/ตำบล ช่างพริก/๗ เขต/อำเภอ 5๕๖/๗๖
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๑๒๐ 3๔๖888 โทรสาร ๐2๐4๖8๐๐ มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทางเดิมพิษ ประกอบ
กิจการประเภท 15๖1๖5๔ ๖/5/๖๗3 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๑/2561 ออกให้โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน 16 มกราคม 25๖1



๓. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เจ้าพนักงานบริหารปฎิบัติกรม
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในลูกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ/ ปกติ/ ผิดปกติ)				
1.1.67	106.38	55	44	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
2.1.67	101.44	58	46.4	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
3.1.67	100.67	44	35.2	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
4.1.67	96.73	41	32.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
5.1.67	100.30	47	37.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
6.1.67	98.88	52	41.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
7.1.67	102.03	37	29.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
8.1.67	99.49	31	40.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
9.1.67	101.01	58	46.4	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
10.1.67	99.53	55	44	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
11.1.67	97.34	40	32	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
12.1.67	100.22	42	33.6	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
13.1.67	98.13	41	32.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
14.1.67	99.35	43	34.4	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
15.1.67	101.48	56	44.8	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			
16.1.67	97.79	58	46.4	ระบายน	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ไม่ใช้	ปกติ	ไม่ใช้			

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่ ๖ ซอย ๖
ถนน พะนาณิ ๐ แขวง/ตำบล พะนาณิ/น เขตอำเภอ ๖๐๘/๗๖
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒๐๓๔๓๘๘ โทรสาร ๐๒๐๓๔๓๘๐๐ มี
[redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก ๗๖ (๖๖/๖๖/๖๖) ๖๖/๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖/๖๖
(ถ้ามี) ออกให้โดย [redacted] ๖๖/๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖/๖๖
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ๖/๖๖/๖๖ พ.ศ. ๖๖๖๖ คนที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๖๖๖๖ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย หมายเลข
ใบอนุญาตเลขที่ หมายเลข
ออกให้โดย หมายเลข

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ๖๖/๖๖/๖๖ Bic Compact Aestlon

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๖๖๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ๖๖/๖๖/๖๖

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ๖๖/๖๖/๖๖

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๖๖/๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖/๖๖

(๕) วิธีการตรวจสอบการเกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๖๖/๖๖/๖๖

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำที่ปล่อยทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๖๖๖๖.๖๖

(๒) ปริมาณน้ำที่ปล่อยทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๖๖๖.๖๖

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๖๖๖.๖๖

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๖๖/๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖/๖๖ ๖๖/๖๖/๖๖

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๖๖.๖๖

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖/๖๖/๖๖

- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖/๖๖/๖๖

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖/๖๖/๖๖

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖/๖๖/๖๖

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖/๖๖/๖๖

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖/๖๖/๖๖

- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๖๖/๖๖/๖๖

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๖.๖๖


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๖๖.๖๖

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับ
จ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใด ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือ
รายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือ
รายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๖๖

แบบพิมพ์ที่ ๔๑ รายละเอียดของสิ่งที่ได้และข้อมูลซึ่งแสดงผลการปฏิบัติงานของระดับนายสิบ
ของแหล่งกำเนิดเมตริกซ์

[illegible]

๒.๓๖.๕๕ สถิติและข้อมูลแสดงผลการปฏิบัติงานของระบบที่สนับสนุน การดำเนินงานตามตาราง ดังนี้

น.6/4


สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ตัวแข็ง ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ไขมัน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
19.2.56	99.85	60	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			
19.2.56	100.23	51	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			
19.2.56	99.00	59	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			
20.2.56	100.06	54	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			
21.2.56	99.89	51	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			
22.2.56	99.49	51	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			
23.2.56	99.85	62	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			
24.2.56	99.11	45	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			
25.2.56	99.41	56	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			
26.2.56	99.89	53	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			
27.2.56	100.84	50	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			
28.2.56	99.60	49	11.8	ระบบ	2.5 ลิ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	2.5			

หมายเหตุ
 ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียไม่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทางหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 ผู้รับรองหรือผู้กรอกข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
 () ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 () หนวดอายุ
 ในอนุญาตเลขที่
 ออกให้โดย
 ผู้รับแจ้งให้ปฏิบัติตามบำบัดน้ำเสีย
 ()
 ในอนุญาตเลขที่ พ.ต.ท.
 ออกให้โดย

แบบฉบับที่การวิจัยของสตีเวนสันแสดงให้เห็นว่าการทำาของระบบบำบัดเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ ๙
ถนน ๗๕-สามัคคี ๖ แขวงตำบล ๑๑ พหลโยธิน
เขตอำเภอ ๑๒๐343880 มี
โทรศัพท์ ๐๒๐343888 โทรสาร ๐๒๐343800
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่มลพิษ ประกอบ
ธุรกิจประเภท โรงงาน/ปศุสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๒๐๓๗๖/๒๕๖๑
ออกให้โดยสำนักกรมการ/๑๐๖ หมดอายุ 16 ธ.ค.๖๓ ๒๕๖๑
๒/๒๕๖๑ ออกให้โดยสำนักกรมการ/๑๐๖ หมดอายุ 16 ธ.ค.๖๓ ๒๕๖๑



๖.๖.๖.๕. องค์การฯ จะจัดและดำเนินการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผ่านทั้งแว่นและหูวิบาก เข็มกระบอกหวด

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้น้ำ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)					
1.3.69	167.77	46	36.8	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
2.3.69	99.15	55	44	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
3.3.69	99.02	48	38.4	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
4.3.69	103.18	49	39.2	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
5.3.69	98.86	49	39.2	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
6.3.69	97.95	60	48	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
7.3.69	99.87	61	48.8	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
8.3.69	99.67	51	40.8	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
9.3.69	92.34	50	40	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
10.3.69	100.12	49	39.2	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
11.3.69	103.87	62	49.6	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
12.3.69	93.97	56	44.8	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
13.3.69	103.11	49	39.2	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
14.3.69	98.95	40	32	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
15.3.69	97.39	66	52.8	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				
16.3.69	98.92	47	37.6	ระบายน	ไม่มีใช้	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี				

๑. ข้อมูลทั่วไป

นางสาว ฐิติพร นามะกุล เลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่ ๘๘๘
 บ้านเลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่ ๘๘๘ ตำบล ๘๘๘
 อำเภอ ๘๘๘ จังหวัด ๘๘๘
 โทรศัพท์ ๘๘๘-๘๘๘-๘๘๘
 เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินเลขที่ ๘๘๘
 บอกรายละเอียดที่ดิน ๘๘๘
 (ถ้ามี) ๘/๘๘๘ ออกให้โดยสำนักงานที่ดิน ๘๘๘

ในการที่ขอขมาสารูปแลการทํางานของระบบเก่าดีเสียของแห่งกําเนิดมพิทสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาขนานกพลิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมายเหตุเลขที่ หมายเหตุ
 โปรดอย่าลืม
 ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการไม่เสีย
 (.....)
 โปรดอย่าลืมเลขที่ หมายเหตุ

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 140 ล.ม.ว./วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (รวม)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องยกน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนตะกอน ☐ เครื่องกำจัดไขมัน

☐ เครื่องสำอางอื่น ๆ (ระบุ) ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (รวม) ๑๐ สายของ สวทช.-ผ.ค.ร./พจนม.๕๑.๖

(๕) วิธีจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๖๑ ขยะสิ่งแวดล้อม

(๔) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดสิ่ง...

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำใช้เพื่อชำระระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3087.93

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งน้ำเดิมพิษ (ลบ.ม.) 1600

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1280

(๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 5.2 มก. น้ำทิ้งจากครัวเรือน ๖๖๖.๖๖ มก.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากพืชใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๖๖๖.๖๖

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องวางผลสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องวางผลสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลูบกลอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากการระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๖๖๖.๖๖

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๖๖๖.๖๖

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกติกาสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖


๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดเสียหรือผู้ปฏิบัติงานบำบัดเสียได้ทำบันทึกหรือหนังสือพิมพ์ภาพ หรือทั้งจากทั้งไปตามมาตรา ๑๐๖

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ดังอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ๖ ซอย ๖
ถนน พธ-5 แขวง ๖ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10130
โทรศัพท์ ๐๒-๖๖๖-๖๖๖ โทรสาร ๐๒-๖๖๖-๖๖๖
กิจการประเภท 7561555-555-555 บ่อขยะ (ไม่มี)
0/0561 ออกให้โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 16 กรกฎาคม 2551

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1.4.61	49.06	61	49.8	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
2.1.61	103.36	37	29.6	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
3.1.61	106.57	50	40	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
4.1.61	108.60	63	50.4	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
5.1.61	113.46	47	37.6	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
6.1.61	113.05	44	35.2	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
7.1.61	113.34	39	31.2	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
8.1.61	109.39	33	26.4	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
9.1.61	116.54	51	43.2	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
10.1.61	62.67	30	31.2	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
11.1.61	60.25	45	36	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
12.1.61	57.48	40	32	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
13.1.61	59.49	74	59.2	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
14.1.61	54.95	61	51.2	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
15.1.61	62.01	62	49.6	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
16.1.61	59.92	66	54.4	ระบาย	2.95	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุปกรณ์ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวว/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
๒๔.๒๙	๖๐.๕๙	๔๘	๓๘.๔	ระบาย	๒๔.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๔.๒๙		
๒๕.๒๙	๗๖.๓๐	๓๙	๓๑.๒	ระบาย	๒๕.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๕.๒๙		
๒๖.๒๙	๖๙.๑๒	๔๓	๓๔.๔	ระบาย	๒๖.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๖.๒๙		
๒๗.๒๙	๕๕.๔๒	๒๗	๒๙.๖	ระบาย	๒๗.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๗.๒๙		
๒๘.๒๙	๕๙.๕๖	๓๒	๒๕.๖	ระบาย	๒๘.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๘.๒๙		
๒๙.๒๙	๕๗.๙๗	๓๖	๒๘.๘	ระบาย	๒๙.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๒๙.๒๙		
๓๐.๒๙	๖๙.๑๗	๔๕	๓๖	ระบาย	๓๐.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๓๐.๒๙		
๓๑.๒๙	๖๓.๕๓	๓๓	๔๒.๔	ระบาย	๓๑.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๓๑.๒๙		
๓๒.๒๙	๖๐.๙๐	๕๑	๔๗.๒	ระบาย	๓๒.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๓๒.๒๙		
๓๓.๒๙	๕๙.๖๐	๕๖	๔๔.๘	ระบาย	๓๓.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๓๓.๒๙		
๓๔.๒๙	๖๓.๖๙	๕๓	๔๒.๔	ระบาย	๓๔.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๓๔.๒๙		
๓๕.๒๙	๕๘.๖๐	๔๓	๓๔.๔	ระบาย	๓๕.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๓๕.๒๙		
๓๖.๒๙	๕๔.๕๙	๕๐	๔๐	ระบาย	๓๖.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๓๖.๒๙		
๓๗.๒๙	๕๗.๐๕	๔๙	๓๒.๘	ระบาย	๓๗.๒๙	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	๓๗.๒๙		

หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในการนี้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสถิติและข้อมูลเฉพาะที่ตรวจวัดค่าทางเคมีและชีวภาพให้ผลการตรวจวัดค่าทางเคมีและชีวภาพที่เกินมาตรฐานที่กำหนด และทำการปรับปรุงให้เป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 [ลายเซ็น] เจ้าของบริษัทหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ
 [ลายเซ็น] ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 [ลายเซ็น] หมออายุ
 [ลายเซ็น] บอญเขตเลขที่
 [ลายเซ็น] ออกให้โดย
 [ลายเซ็น] ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 [ลายเซ็น]
 [ลายเซ็น] บอญเขตเลขที่ หมออายุ
 [ลายเซ็น] ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ ๑๑๑ ถนน พระรามที่ 6 แขวง/ตำบล ๗๖๗๗/๗ เขต/อำเภอ ๕๖๗/๗๖๗ จังหวัด ๗๖๗/๗๖๗ โทรศัพท์ ๐๒-๐๓๔๓๔๓๔ โทรสาร ๐๒-๐๓๔๓๔๓๔ มีกิจการประเภท ๗๖๗๗๖๗ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหลังกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย (ถ้ามี) ๑/๒๕๖๗ ออกให้โดยอธิบดีกรมคุ้มครองมลพิษ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

ในการยื่นรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน 1๖/๖๖๗๖ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

() เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

() ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

() ใบอนุญาตเลขที่ ๗๖๗๗๗๗ หมดอายุ

ออกให้โดย ๗๖๗๗๗๗ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

() ใบอนุญาตเลขที่ ๗๖๗๗๗๗ หมดอายุ

ออกให้โดย ๗๖๗๗๗๗

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Sewer Pipe Connected Area

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 140 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ๒4 ชั่วโมง

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

เครื่องกวนผสมน้ำเสีย เครื่องกวนผสมสารเคมี

เครื่องสูบลม เครื่องอื่น ๆ (ระบุ) ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๖) วิธีการตรวจสอบที่เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๗) วิธีการตรวจสอบที่เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๘) วิธีการตรวจสอบที่เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๙) วิธีการตรวจสอบที่เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๑๐) วิธีการตรวจสอบที่เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๑๑) วิธีการตรวจสอบที่เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๑๒) วิธีการตรวจสอบที่เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๑๓) วิธีการตรวจสอบที่เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๑๔) วิธีการตรวจสอบที่เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

(๑๕) วิธีการตรวจสอบที่เกิดมลพิษจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗ ๗๖๗๗๗๗

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๒๔๕๕.๗๗

(๒) ปริมาณน้ำใช้จากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1455

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1156

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๕๖๗๗๗๗ ๕๖๗๗๗๗ ๕๖๗๗๗๗ ๕๖๗๗๗๗

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๗๖๗๗

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๗๖๗๗

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๗๖๗๗

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๗๖๗๗

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๗๖๗๗

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๗๖๗๗

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๗๖๗๗

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ๗๖๗๗


(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ๗๖๗๗

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ๗๖๗๗

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบแผนทิวภววิทยาและเยียดภพสัณฐาน^{๖๖}ที่แสดงผลกา^{๖๗}พางของระบ^{๖๘}ภาพเต^{๖๙}ไผ่สีย
พองเป^{๗๐}หลาง^{๗๑}กา^{๗๒}เน^{๗๓}เด^{๗๔}ย^{๗๕}ล^{๗๖}พ^{๗๗}


[illegible][illegible]

^(๑) ดังได้พบสถิติและข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่างานของระบบงานที่เตรียมการไว้จะแตกต่างกัน

น.6/13

[illegible]

๔๔๖ แสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๒๖๕๓
หนังสือแสดงและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ

เจ้าพนักงานผู้มารับใบตวง
ผ่านผู้ว่าราชการและศุภวิภาส สำนักงานเกษตรอำเภอ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารพิษที่ ใช้จากที่ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ไขมัน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17.6.19	83.24	48	36	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
18.6.19	73.79	40	34.4	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
19.6.19	63.91	24	35.2	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
20.6.19	74.87	32	41.6	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
21.6.19	71.19	37	29.6	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
22.6.19	64.23	10	33.6	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
23.6.19	73.01	37	20.6	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
24.6.19	71.19	47	39.6	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
25.6.19	70.83	16	36.8	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
26.6.19	70.51	13	32.4	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
27.6.19	71.45	34	27.2	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
28.6.19	69.59	28	22.4	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
29.6.19	70.16	40	32	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		
30.6.19	68.50	33	26.4	ร.272	1/26/19	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		

นายแพทย์
๑. ให้การออกสถิติและข้อมูลเฉพาะในภาวะที่ไม่ใช่สถิติและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในภาวะที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพจะลดลงหรือจะถึงขั้นล้มเหลว ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าภาพที่แนบมาและข้อมูลเฉพาะข้างต้นถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 ()
 นายแพทย์
ออกให้โดย
 ()
 นายแพทย์
ออกให้โดย

[illegible]

ในการขยายงานสรุปผลการทำงานของระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคพื้นทวีป
(ถ้ำ) 2125 ๒1 ออกให้โดย สม. ๒๕๖๗

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

[illegible]

ออกให้โดย.....
 ได้รับแจ้งให้รับทราบด้วยเสีย.....
 (.....)

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบัญชี และแหล่งของรายการ
ออกขาย

(๑) ประกาศให้ของรวมเข้าบัญชี รวม ๑๖๕ สบ.วัน

ความสามรถในการรองรับน้ำเสียรวมเข้าบัญชี ๑๕๐ สบ.วัน

(๒) การทำงานของรวมเข้าบัญชี ☐ ไม่ต่อเนื่อง ๑๔ ชั่วโมง

☐ แบบไม่ต้องลง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบัญชี ☐ เครื่องบันทึก ☒ เครื่องคิดเลขพก

(๖) กรมการปกครอง - กระทรวงมหาดไทย (กรอ.)
กรมการปกครอง - กระทรวงมหาดไทย (กรอ.)
☐ เครื่องหมายการค้า ☐ นวัตกรรม ☐ เครื่องมือวัดระดับคุณภาพ
☐ เครื่องสำอางและยา ☐ อาหาร ☐ เครื่องใช้ในบ้าน ☐ เครื่องใช้ไฟฟ้า

(2) วิธีที่จะหาผลรวมของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า n คือ

๑. **วัตถุประสงค์**
 ๒. **ขอบเขต**
 ๓. **นิยาม**
 ๔. **การดำเนินงาน**
 ๕. **การติดตามและประเมินผล**
 ๖. **การรายงานผล**
 ๗. **การปรับปรุง**
 ๘. **การประเมินผล**
 ๙. **การสรุปผล**
 ๑๐. **การปิดโครงการ**

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบภาคใต้เฉลี่ย (หน่วย) 2004.10

(๒) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบภาคใต้เฉลี่ย (ลบ.ม.) 1242

(๓) ปริมาณน้ำใช้จากโครงการภาคใต้เฉลี่ย (ลบ.ม.) 793.6

(๔) การประมาณการถึงจากปริมาณภาคใต้เฉลี่ย (ลบ.ม.) 714

(๖) การทำงานของระบบบัญชีนี้เสถียรและโปร่งใส
ระบบบัญชีนี้เสถียร ☒ ปกติ ☐ มีข้อผิดปกติ

- เครื่องสูบลม ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวาดเลนน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เสร็จงานประชุมสภาศาสน์ □ ปกติ □ ผิดปกติ (๖๒๗)

- เสร็จงานประชุมงาน □ ปกติ □ ผิดปกติ (๖๒๗)

- อีกร $\square$ นก $\square$ สมารถ (๒ข)

(๑) ปริมาณคะแนนส่วนเกินจะรวมกันเข้าเป็นหนึ่งไปทั่วจุด (สมม.)

(๒) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

๑. เจ้าอาวาสวัด^๑มี^๒อำนาจ^๓ปกครอง^๔คณะสงฆ์^๕ใน^๖เขต^๗การปกครอง^๘ของ^๙ตน^{๑๐}โดย^{๑๑}ไม่^{๑๒}ขึ้น^{๑๓}กับ^{๑๔}อำนาจ^{๑๕}ของ^{๑๖}พระมหากษัตริย์^{๑๗}และ^{๑๘}พระอัครราชูปถัมภ์^{๑๙}โดย^{๒๐}มี^{๒๑}อำนาจ^{๒๒}ปกครอง^{๒๓}คณะสงฆ์^{๒๔}ใน^{๒๕}เขต^{๒๖}การปกครอง^{๒๗}ของ^{๒๘}ตน^{๒๙}โดย^{๓๐}ไม่^{๓๑}ขึ้น^{๓๒}กับ^{๓๓}อำนาจ^{๓๔}ของ^{๓๕}พระมหากษัตริย์^{๓๖}และ^{๓๗}พระอัครราชูปถัมภ์^{๓๘}โดย^{๓๙}มี^{๔๐}อำนาจ^{๔๑}ปกครอง^{๔๒}คณะสงฆ์^{๔๓}ใน^{๔๔}เขต^{๔๕}การปกครอง^{๔๖}ของ^{๔๗}ตน^{๔๘}โดย^{๔๙}ไม่^{๕๐}ขึ้น^{๕๑}กับ^{๕๒}อำนาจ^{๕๓}ของ^{๕๔}พระมหากษัตริย์^{๕๕}และ^{๕๖}พระอัครราชูปถัมภ์^{๕๗}โดย^{๕๘}มี^{๕๙}อำนาจ^{๖๐}ปกครอง^{๖๑}คณะสงฆ์^{๖๒}ใน^{๖๓}เขต^{๖๔}การปกครอง^{๖๕}ของ^{๖๖}ตน^{๖๗}โดย^{๖๘}ไม่^{๖๙}ขึ้น^{๗๐}กับ^{๗๑}อำนาจ^{๗๒}ของ^{๗๓}พระมหากษัตริย์^{๗๔}และ^{๗๕}พระอัครราชูปถัมภ์^{๗๖}โดย^{๗๗}มี^{๗๘}อำนาจ^{๗๙}ปกครอง^{๘๐}คณะสงฆ์^{๘๑}ใน^{๘๒}เขต^{๘๓}การปกครอง^{๘๔}ของ^{๘๕}ตน^{๘๖}โดย^{๘๗}ไม่^{๘๘}ขึ้น^{๘๙}กับ^{๙๐}อำนาจ^{๙๑}ของ^{๙๒}พระมหากษัตริย์^{๙๓}และ^{๙๔}พระอัครราชูปถัมภ์^{๙๕}โดย^{๙๖}มี^{๙๗}อำนาจ^{๙๘}ปกครอง^{๙๙}คณะสงฆ์^{๑๐๐}ใน^{๑๐๑}เขต^{๑๐๒}การปกครอง^{๑๐๓}ของ^{๑๐๔}ตน^{๑๐๕}โดย^{๑๐๖}ไม่^{๑๐๗}ขึ้น^{๑๐๘}กับ^{๑๐๙}อำนาจ^{๑๑๐}ของ^{๑๑๑}พระมหากษัตริย์^{๑๑๒}และ^{๑๑๓}พระอัครราชูปถัมภ์^{๑๑๔}โดย^{๑๑๖}มี^{๑๑๗}อำนาจ^{๑๑๘}ปกครอง^{๑๑๙}คณะสงฆ์^{๑๒๐}ใน^{๑๒๑}เขต^{๑๒๒}การปกครอง^{๑๒๓}ของ^{๑๒๔}ตน^{๑๒๕}โดย^{๑๒๖}ไม่^{๑๒๗}ขึ้น^{๑๒๘}กับ^{๑๒๙}อำนาจ^{๑๓๐}ของ^{๑๓๑}พระมหากษัตริย์^{๑๓๒}และ^{๑๓๓}พระอัครราชูปถัมภ์^{๑๓๔}โดย^{๑๓๖}มี^{๑๓๗}อำนาจ^{๑๓๘}ปกครอง^{๑๓๙}คณะสงฆ์^{๑๔๐}ใน^{๑๔๑}เขต^{๑๔๒}การปกครอง^{๑๔๓}ของ^{๑๔๔}ตน^{๑๔๕}โดย^{๑๔๖}ไม่^{๑๔๗}ขึ้น^{๑๔๘}กับ^{๑๔๙}อำนาจ^{๑๕๐}ของ^{๑๕๑}พระมหากษัตริย์^{๑๕๒}และ^{๑๕๓}พระอัครราชูปถัมภ์^{๑๕๔}โดย^{๑๕๖}มี^{๑๕๗}อำนาจ^{๑๕๘}ปกครอง^{๑๕๙}คณะสงฆ์^{๑๖๐}ใน^{๑๖๑}เขต^{๑๖๒}การปกครอง^{๑๖๓}ของ^{๑๖๔}ตน^{๑๖๕}โดย^{๑๖๖}ไม่^{๑๖๗}ขึ้น^{๑๖๘}กับ^{๑๖๙}อำนาจ^{๑๗๐}ของ^{๑๗๑}พระมหากษัตริย์^{๑๗๒}และ^{๑๗๓}พระอัครราชูปถัมภ์^{๑๗๔}โดย^{๑๗๖}มี^{๑๗๗}อำนาจ^{๑๗๘}ปกครอง^{๑๗๙}คณะสงฆ์^{๑๘๐}ใน^{๑๘๑}เขต^{๑๘๒}การปกครอง^{๑๘๓}ของ^{๑๘๔}ตน^{๑๘๕}โดย^{๑๘๖}ไม่^{๑๘๗}ขึ้น^{๑๘๘}กับ^{๑๘๙}อำนาจ^{๑๙๐}ของ^{๑๙๑}พระมหากษัตริย์^{๑๙๒}และ^{๑๙๓}พระอัครราชูปถัมภ์^{๑๙๔}โดย^{๑๙๖}มี^{๑๙๗}อำนาจ^{๑๙๘}ปกครอง^{๑๙๙}คณะสงฆ์^{๒๐๐}ใน^{๒๐๑}เขต^{๒๐๒}การปกครอง^{๒๐๓}ของ^{๒๐๔}ตน^{๒๐๕}โดย^{๒๐๖}ไม่^{๒๐๗}ขึ้น^{๒๐๘}กับ^{๒๐๙}อำนาจ^{๒๑๐}ของ^{๒๑๑}พระมหากษัตริย์^{๒๑๒}และ^{๒๑๓}พระอัครราชูปถัมภ์^{๒๑๔}โดย^{๒๑๖}มี^{๒๑๗}อำนาจ^{๒๑๘}ปกครอง^{๒๑๙}คณะสงฆ์^{๒๒๐}ใน^{๒๒๑}เขต^{๒๒๒}การปกครอง^{๒๒๓}ของ^{๒๒๔}ตน^{๒๒๕}โดย^{๒๒๖}ไม่^{๒๒๗}ขึ้น^{๒๒๘}กับ^{๒๒๙}อำนาจ^{๒๓๐}ของ^{๒๓๑}พระมหากษัตริย์^{๒๓๒}และ^{๒๓๓}พระอัครราชูปถัมภ์^{๒๓๔}โดย^{๒๓๖}มี^{๒๓๗}อำนาจ^{๒๓๘}ปกครอง^{๒๓๙}คณะสงฆ์^{๒๔๐}ใน^{๒๔๑}เขต^{๒๔๒}การปกครอง^{๒๔๓}ของ^{๒๔๔}ตน^{๒๔๕}โดย^{๒๔๖}ไม่^{๒๔๗}ขึ้น^{๒๔๘}กับ^{๒๔๙}อำนาจ^{๒๕๐}ของ^{๒๕๑}พระมหากษัตริย์^{๒๕๒}และ^{๒๕๓}พระอัครราชูปถัมภ์^{๒๕๔}โดย^{๒๕๖}มี^{๒๕๗}อำนาจ^{๒๕๘}ปกครอง^{๒๕๙}คณะสงฆ์^{๒๖๐}ใน^{๒๖๑}เขต^{๒๖๒}การปกครอง^{๒๖๓}ของ^{๒๖๔}ตน^{๒๖๕}โดย^{๒๖๖}ไม่^{๒๖๗}ขึ้น^{๒๖๘}กับ^{๒๖๙}อำนาจ^{๒๗๐}ของ^{๒๗๑}พระมหากษัตริย์^{๒๗๒}และ^{๒๗๓}พระอัครราชูปถัมภ์^{๒๗๔}โดย^{๒๗๖}มี^{๒๗๗}อำนาจ^{๒๗๘}ปกครอง^{๒๗๙}คณะสงฆ์^{๒๘๐}ใน^{๒๘๑}เขต^{๒๘๒}การปกครอง^{๒๘๓}ของ^{๒๘๔}ตน^{๒๘๕}โดย^{๒๘๖}ไม่^{๒๘๗}ขึ้น^{๒๘๘}กับ^{๒๘๙}อำนาจ^{๒๙๐}ของ^{๒๙๑}พระมหากษัตริย์^{๒๙๒}และ^{๒๙๓}พระอัครราชูปถัมภ์^{๒๙๔}โดย^{๒๙๖}มี^{๒๙๗}อำนาจ^{๒๙๘}ปกครอง^{๒๙๙}คณะสงฆ์^{๓๐๐}ใน^{๓๐๑}เขต^{๓๐๒}การปกครอง^{๓๐๓}ของ^{๓๐๔}ตน^{๓๐๕}โดย^{๓๐๖}ไม่^{๓๐๗}ขึ้น^{๓๐๘}กับ^{๓๐๙}อำนาจ^{๓๑๐}ของ^{๓๑๑}พระมหากษัตริย์^{๓๑๒}และ^{๓๑๓}พระอัครราชูปถัมภ์^{๓๑๔}โดย^{๓๑๖}มี^{๓๑๗}อำนาจ^{๓๑๘}ปกครอง^{๓๑๙}คณะสงฆ์^{๓๒๐}ใน^{๓๒๑}เขต^{๓๒๒}การปกครอง<

จึงให้มีการนำมอดิเลี่ยนไปแสดงแก่ประชาชน พร้อมสาธิตการนำมอดิเลี่ยนไปใช้
ในงานแสดงเวลา ๕๐ ต้องระวาทให้ราษฎรไม่เกิดความตื่นตระหนก
ที่ส่งมอดิเลี่ยนไปแสดงแก่ประชาชน ๑๖๖

๒. ผู้ควบคุมระบบการบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการการบำบัดน้ำเสียได้ข้อมติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังจะวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๑๐๑๓

เอกสารแบบ 7
เอกสารใบเสร็จรับเงิน: มูลพวช



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800003064
วันที่ 25 มีนาคม 2568

สำนักงานเขต ราชเทวี โทร 02 354 4197
ที่อยู่สำนักงานเขต 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรมเบ๊จกอกมิกทาวน์
ที่อยู่ เลขที่ 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปริมาณมูลฝอย หั้วไป 1,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ศ. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 24,000.00 บาท

รายละเอียดดังนี้ ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าสัมและขนมูลฝอย	24,000.00	ค.ศ.	2,000.00	ก.ย.	2,000.00
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	.00	พ.ย.	2,000.00	พ.ค.	2,000.00
3			ธ.ค.	2,000.00	มิ.ย.	2,000.00
			ม.ค.	2,000.00	ก.ค.	2,000.00
			ก.พ.	2,000.00	ส.ค.	2,000.00
			มี.ค.	2,000.00	ก.ย.	2,000.00
รวมทั้งสิ้น (บาท)		24,000.00				

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ชื่อทางการชำระเงิน (Payment) เช็ก ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568
เลขที่เช็ก (Cheque No.) 53004325

ธนาคาร (Bank) ธ.กสิกรไทย - สาขาประตูน้ำปทุมวัน พิมพ์เมื่อ 25 มีนาคม 2568 เวลา 09:15 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว

กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน



ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6800004319
วันที่ 12 มีนาคม 2568

สำนักงานเขต ราชเทวี โทร 02 354 4197
ที่อยู่สำนักงานเขต 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรมเบ๊จกอกมิกทาวน์
ที่อยู่ เลขที่ 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปริมาณมูลฝอย หั้วไป 1,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ศ. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท

รายละเอียดดังนี้ ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าสัมและขนมูลฝอย	24,000	ค.ศ.	2,000	ก.ย.	2,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0	พ.ย.	2,000	พ.ค.	2,000
3			ธ.ค.	2,000	มิ.ย.	2,000
			ม.ค.	2,000	ก.ค.	2,000
			ก.พ.	2,000	ส.ค.	2,000
			มี.ค.	2,000	ก.ย.	2,000
รวมทั้งสิ้น (บาท)		24,000				

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 25 เมษายน 2568

ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย Comp Code 96589




0999400016306102 503221016000004319 260460171060040239 24000000

หน้าผังกองการ



QR Code ชำระค่าบริการผ่าน Mobile Device



เอกสารแบบ 8

เอกสารการตรวจสอบระบบฟุลไทม์

ตารางตรวจเช็คระบบไฟ้อเมอร์เบตเตอร์

[illegible]

บันได SF01

เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/18 - ELP2/6
1	ชั้น1	ELP-1/18	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ชั้น2	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ชั้น3	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ชั้น4	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ชั้น5	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี

บันได ST01

เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/16 - ELP2/4 - ELP2/6
1	ชั้น1	ELP-1/16	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ชั้น2	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ชั้น3	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ชั้น4	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ชั้น5	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี

บันได SF02

เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/2 - ELP2/8 - ELP2/6	
1	ชั้น1	ELP-1/2	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี	
2	ชั้น2	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี	
3	ชั้น3	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี	
4	ชั้น4	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี	
5	ชั้น5	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี	
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี	

สรุปภาพรวม

การทดสอบไฟฟ้าฉุกเฉินด้วยการOFFเบรกเกอร์ไฟฟ้าของทุกชั้นระบบไฟฉุกเฉินใช้งานเป็นปกติ
ชั้น 1,4,5,6 ไฟทำงานได้15-20นาที
ส่วนชั้น 2,3 อยู่ระหว่างการสั่งซื้ออะไหล่

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer

ตารางตรวจเช็คระบบไฟอีเมอร์เบตเตอร์

วันที่		14/6/2569		โดย		สถานที่		ประจำชั้น 1 ถึงชั้น 6	
ผู้รับผิดชอบ		บริษัท BSV		ผู้รับผิดชอบ		เบอร์โทร			
ชั้น 1 ตำแหน่ง ห้องMDB จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด									
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/12			
ทดสอบไฟอีเมอร์ชุดที่									
1	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
2	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
3	ตำแหน่ง	ห้องน้ำ	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
4	ตำแหน่ง	ร้านกาแฟ	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
ชั้น 2 ตำแหน่ง ชาร์ปไฟฟ้าชั้น2 จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด									
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP2/22			
ทดสอบไฟอีเมอร์ชุดที่									
1	ตำแหน่ง	221-222	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
2	ตำแหน่ง	โถงสูงเลขน้อย	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
3	ตำแหน่ง	โถงสูงใต้สระน้ำ	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
4	ตำแหน่ง	โถงสูงเลขมาก	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
5	ตำแหน่ง	228-229	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
6	ตำแหน่ง	233-234	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
7	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
8	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
9	ตำแหน่ง	ห้องอาหารชั้น2	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
ชั้น 3 ตำแหน่ง ชาร์ปไฟฟ้าชั้น3 จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด									
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP2/24			
ทดสอบไฟอีเมอร์ชุดที่									
1	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
2	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
3	ตำแหน่ง	310-311	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
4	ตำแหน่ง	316-317	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
5	ตำแหน่ง	321-320	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
6	ตำแหน่ง	328-329	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
7	ตำแหน่ง	335-334	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
ชั้น 4 ตำแหน่ง ชาร์ปไฟฟ้าชั้น4 จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด									
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP4/6			
ทดสอบไฟอีเมอร์ชุดที่									
1	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
2	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
3	ตำแหน่ง	410-411	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
4	ตำแหน่ง	416-417	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
5	ตำแหน่ง	428-429	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
6	ตำแหน่ง	434-435	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
7	ตำแหน่ง	420-421	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
ชั้น 5 ตำแหน่ง ชาร์ปไฟฟ้าชั้น5 จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด									
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP4/8			
ทดสอบไฟอีเมอร์ชุดที่									
1	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
2	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
3	ตำแหน่ง	510-511	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
4	ตำแหน่ง	516-517	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
5	ตำแหน่ง	520-521	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
6	ตำแหน่ง	528-529	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
7	ตำแหน่ง	534-535	สถานะ	ผิดปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
ชั้น 6 ตำแหน่ง ชาร์ปไฟฟ้าชั้น6 จำนวนจุดของเครื่อง 1 จุด									
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP6/4			
ทดสอบไฟอีเมอร์ชุดที่									
1	ตำแหน่ง	ทางเข้าห้องประชุม	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
2	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์2ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
3	ตำแหน่ง	หน้าลิฟต์3ตัว	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
4	ตำแหน่ง	620-621	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
5	ตำแหน่ง	628-629	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	
6	ตำแหน่ง	634-635	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข			ไม่มี	

บันได SF01


เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/18 - ELP2/6
1	ชั้น1	ELP-1/18	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ชั้น2	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ชั้น3	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ชั้น4	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ชั้น5	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
บันได ST01						
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/16 - ELP2/4 - ELP2/6
1	ชั้น1	ELP-1/16	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ชั้น2	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ชั้น3	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ชั้น4	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ชั้น5	ELP-2/4	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
บันได SF02						
เบรกเกอร์ที่ใช้ทดสอบOFFไฟฟ้า						ELP1/2 - ELP2/8 - ELP2/6
1	ชั้น1	ELP-1/2	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
2	ชั้น2	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
3	ชั้น3	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
4	ชั้น4	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
5	ชั้น5	ELP-2/8	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
6	ชั้น6	ELP-2/6	สถานะ	ปกติ	การแก้ไข	ไม่มี
สรุปภาพรวม						
การทดสอบไฟฟ้าฉุกเฉินด้วยการOFFเบรกเกอร์ไฟฟ้าของทุกชั้นระบบไฟฟ้าฉุกเฉินใช้งานเป็นปกติ						
ชั้น1,2,3,4,5,6 ไฟทำงานได้15-20นาที						

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer

เอกสารแบบ 9

เอกสารรับรองผลการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.ภ. (ก.ป.ก.๔) ๖๒๙ / ๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

..... โรงแรมแบบค็อก มิดทาวน์

ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘๘ ถนนพรสวรรค์ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๕ คน

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ที่ กท ๑๘๐๗/๖๖๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยโรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๔

โทร. /โทรสาร. ๐ ๓๕๔๖๘๕๘ ต่อ ๓๒๒



ที่ กท ๑๘๐๗/๒๒๖

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เรียน โรงแรมแวงค็อก มิดทาวน์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่โรงแรมแวงค็อก มิดทาวน์ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของโรงแรมแวงค็อก มิดทาวน์ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ
ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของ
โรงแรมแวงค็อก มิดทาวน์ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่.....สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี.....
วันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘.....

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐	๙	๙	๔	๐	๐	๐	๑	๖	๐	๑	๕	๑
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรม แวงค็อก มิดทาวน์

ตั้งอยู่ เลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน พระรามที่ ๖

แขวง/ตำบล พุทธบูชา เขต/อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๕๕ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๕๕ คน

ชาย.....คน หญิง.....คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๒.๐๐ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☒ ดี ☐ ดีมาก

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑๐. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๑๑. รายชื่อวิทยากร
๑๒. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....



ผู้รับใบอนุญาต

ผู้อ่าน(กรรมการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

วันที่.....

เดือน.....

พ.ศ.....

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

เอกสารแบบ 10
เอกสารการตรวจสอบระบบดับเพลิง

ระบบปั๊มดับเพลิง

วันที่	19/1/2569	โดย			
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ			
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	NEO PRO 02 4088565	ผู้รับผิดชอบ			
ยี่ห้อเครื่องยนต์	รุ่น	4BTA 3.9-C130-II	หมายเลขเครื่อง	78276230	

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่หัว	3k	ขนาด	100	AH	จำนวน	4	ลูก	ชนิด	น้ำ
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ			ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)			ปกติ	
จำนวนน้ำกลั่นที่เดิม	0	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน		26	V		ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน		26.5	V	
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V									
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	160	ลิตร	จากขนาดเดิมที่	200	ลิตร		
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง			1	ลูก			
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	CC					
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Fleetguard								
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะผิดปกติ			-				
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	ทำความสะอาด	จำนวน	-		ลูก ชนิด(เปรี้ยก/แห้ง)	-			
6 สภาพหมอน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ			-				
การแก้ไข									
ระดับน้ำหมอน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เดิม	-		CC				
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)					ปกติ				
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)					ปกติ				
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)					ปกติ				
10 สดารถเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ)					ปกติ				
สาเหตุการผิดปกติ		ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ							
สดารถเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ							
สาเหตุการผิดปกติ		ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ							

ระบบดูดปั๊มดูดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั๊ม	P152437-01		ขนาดปั๊ม	367 .m.m	
แรงดัน ดูด	0.9	Psig ด้านส่ง	121	Psig	
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)		เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)		เปิด
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ
สาเหตุการผิดปกติ	ไม่พบสาเหตุการผิดปกติระบบปั๊มและเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติ				
แนวทางแก้ไข					

ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี			
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี			
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-			
ปริมาณส่งสารองน้ำ(ก็เปอร์เซ็น)	90%	%๐	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)	น้อย	สีน้ำ(ใส/ขุ่น)	ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ดันกำลังขนาด	2	HP/W	ปั๊มน้ำรุ่น	EVM3/A 3 15N5	ขนาด	140
แรงดัน ดูด	0.9	Psig ด้านส่ง	120	Psig		
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด			
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ			
สาเหตุการผิดปกติ.						
แนวทางแก้ไข						

ระบบควบคุมFire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)	Auto	แรงดัน	121	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข				

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)	Auto	แรงดัน	121	Psi
หน้าจอบ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข				

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด	ไม่พบ	ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	จำนวนที่ผิดปกติ	-	ตัว
ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ						
1						
2						
3						
4						
5						

สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ

1

2

3

4

5

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer

ระบบปั๊มดับเพลิง

วันที่	22/2/2569	โดย	
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ	
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	NEO PRO 02 4088565	ผู้รับผิดชอบ	
ยี่ห้อเครื่องยนต์	POTTER	รุ่น	4BTA 3.9-C130-II
		หมายเลขเครื่อง	78276230

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ห่อ	3K	ขนาด	100	AH	จำนวน	4	ลูก	ชนิด	น้ำ
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ			ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)			ปกติ	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	0	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน			26	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน			26.5	V
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V		จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง			1	ลูก			
รอบเครื่องยนต์	2000	RPM							
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ5.0-9.0Bar)		6.2	BAR		อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)			70	C
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			160	ลิตร	จากขนาดเดิมที่		200 ลิตร
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง					1	ลูก	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น			ไม่มี	CC			
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Fleetguard								
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ			ลักษณะผิดปกติ				
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)		สะอาด			จำนวน	1	ลูก ชนิด(เปียก/แห้ง)		แห้ง
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ			ลักษณะการผิดปกติ			ไม่มี	
การแก้ไข									
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)		ปกติ			จำนวนน้ำที่เติม		0	CC	
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)									
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)									
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)									
10 สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ)									
สาเหตุการผิดปกติ.									
สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ)									
สาเหตุการผิดปกติ.									
ระยะเวลาการทดสอบเครื่องยนต์		5			นาที				

ระบบดูดปั๊มดูดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั๊ม	P152437-01	ขนาดปั๊ม	367 .m.m
แรงดัน ดูด	0.9	Psig ด้านส่ง	125
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
สาเหตุการผิดปกติ		ไม่พบ	
แนวทางแก้ไข		ไม่พบสาเหตุผิดปกติ ระบบปั๊มและเครื่องยนต์ใช้ได้ปกติ	

ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-
ปริมาณถังสำรองน้ำ(กัเปอร์เซ็น)	90%	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)	น้อย
		สีน้ำ(ใส/ขุ่น)	ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ต้นกำลังขนาด	1.5kw	HP/W	ปั๊มน้ำรุ่น	EVMG/A3 15N5	ขนาด	140
ด้านส่ง	4.5	Psig	ด้านส่งขณะทำงาน	122	Psig	
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด		
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		
สาเหตุการผิดปกติ.			ไม่พบ			
แนวทางแก้ไข						

ระบบควบคุมFire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)	AUTO	แรงดัน	122	Psi
หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข				

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(ON/Off)	ON	แรงดัน	122	Psi
หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข				

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด	ไม่พบ	ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	จำนวนที่ผิดปกติ	0	ตัว
ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ						
1						
2						
3						
4						
5						

สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ

1	
2	
3	
4	
5	

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ



Chief Engineer

ระบบปั๊มดับเพลิง

วันที่	15/3/2569	โดย			
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ			
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	NEO PRO 02 4088565	ผู้รับผิดชอบ			
ยี่ห้อเครื่องยนต์	รุ่น	4BTA 3.9-C130-II	หมายเลขเครื่อง	78276230	

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ห่อ	3k	ขนาด	100	AH	จำนวน	4	ลูก	ชนิด	น้ำ
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				ปกติ	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	0	CC							
2 ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน			26	V	ชุดชาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน			26.5	V
ชุดชาร์จไฟปกติ24-26V									
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		140	ลิตร	จากขนาดเต็มที่		200	ลิตร
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง				1		ลูก	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)		ปกติ		จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น		ไม่มี		CC	
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Fleetguard								
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะผิดปกติ				-	
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)		ทำความสะอาด		จำนวน		-		ลูก ชนิด(เปรี้ยว/แห้ง)	-
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะการผิดปกติ				-	
การแก้ไข									
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)		ปกติ		จำนวนน้ำที่เติม		-		CC	
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)								ปกติ	
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)								ปกติ	
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)								ปกติ	
10 สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ)								ปกติ	
สาเหตุการผิดปกติ				ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ					
สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ)								ปกติ	
สาเหตุการผิดปกติ				ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ					

ระบบดูดปั๊มดูดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั๊ม	P152437-01		ขนาดปั๊ม	367 .m.m		
แรงดัน ดูด	0.9	Psig	ด้านส่ง	125	Psig	
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)		เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)		เปิด	
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	
สาเหตุการผิดปกติ	ไม่พบสาเหตุการผิดปกติระบบปั๊มและเครื่องยนต์ใช้งานได่ปกติ					
แนวทางแก้ไข						
ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี			
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี			
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-			
ปริมาณถังสำรองน้ำ(กิโลเปอร์เซ็นต์)	90%	%	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)	น้อย	สีน้ำ(ใส/ขุ่น)	ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ต้นกำลังขนาด	2	HP/W	ปั๊มน้ำรุ่น	EVM3/A 3 15N5	ขนาด	140
แรงดัน ดูด	0.9	Psig ด้านส่ง	120	Psig		
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)		เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)		เปิด	
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	
สาเหตุการผิดปกติ.						
แนวทางแก้ไข						

ระบบควบคุม Fire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)		Auto	แรงดัน	140	Psi
หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข					

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)		Auto	แรงดัน	124	Psi
หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข					

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด	ไม่พบ	ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	จำนวนที่ผิดปกติ	-	ตัว
ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ							
1							
2							
3							
4							
5							

สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ

1	
2	
3	
4	
5	

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ



Chief Engineer

ระบบปั๊มดับเพลิง

วันที่

4/5/2569

โดย

ผู้รับเหมาติดตั้ง

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

NEO PRO 02 4088565

ผู้รับผิดชอบ

ยี่ห้อเครื่องยนต์

รุ่น

4BTA 3.9-C130-II

หมายเลขเครื่อง

78276230

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ชื่อ

3k

ขนาด

100

AH

จำนวน

4

ลูก

ชนิด

น้ำ

สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)

ปกติ

ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)

แน่น

สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)

ปกติ

ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)

ปกติ

จำนวนน้ำกลั่นที่เติม

0

CC

2 ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน

26

V

ชุดชาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน

26.5

V

ชุดชาร์จไฟปกติ24-26V

3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง

ดีเซล

ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

140

ลิตร

จากขนาดเต็มที่

200

ลิตร

4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส

LF3345

จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

1

ลูก

ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)

ปกติ

จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น

ไม่มี

CC

รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง

Fleetguard

5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

ลักษณะผิดปกติ

-

การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)

ทำความสะอาด

จำนวน

-

ลูก ชนิด(เปรี้ยว/แห้ง)

-

6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

ลักษณะการผิดปกติ

-

การแก้ไข

ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)

ปกติ

จำนวนน้ำที่เติม

-

CC

7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)

ปกติ

8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)

ปกติ

9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)

ปกติ

10 สดารถเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

สาเหตุการผิดปกติ

ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ

สดารถเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

สาเหตุการผิดปกติ

ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ

ระบบดูดปั้มน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั้ม

P152437-01

ขนาดปั้ม

367 .m.m

แรงดัน ดูด

0.9

Psig

ด้านส่ง

125

Psig

สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)

เปิด

วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)

เปิด

ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

สาเหตุการผิดปกติ

ไม่พบสาเหตุการผิดปกติระบบปั้มและเครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติ

แนวทางแก้ไข

ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)

ปกติ

จุดชำรุด

ไม่มี

ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)

ปกติ

จุดชำรุด

ไม่มี

ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)

ปกติ

สาเหตุ

-

ปริมาณถังสำรองน้ำ(กิโลกรัม/เซ็น)

90%

%

เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)

น้อย

สีน้ำ(ใส/ขุ่น)

ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ต้นกำลังขนาด

2

HP/W

ปั้มน้ำรุ่น

EVM3/A 3 15N5

ขนาด

140

แรงดัน ดูด

0.9

Psig

ด้านส่ง

120

Psig

สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)

เปิด

วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)

เปิด

ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

สาเหตุการผิดปกติ.

แนวทางแก้ไข

ระบบควบคุมFire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)

Auto

แรงดัน

124

Psi

หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

สาเหตุ

แนวทางการแก้ไข

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)

Auto

แรงดัน

124

Psi

หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

สาเหตุ

แนวทางการแก้ไข

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด

ไม่พบ

ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

จำนวนที่ผิดปกติ

-

ตัว

ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ

1

2

3

4

5

MR-03

น.10/7

สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ

1	
2	
3	
4	
5	

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

5	
---	--

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

[Redacted Signature]

Chief Engineer

ระบบปั๊มดับเพลิง

วันที่	20/5/2569	โดย	
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ	
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	NEO PRO 02 4088565	ผู้รับผิดชอบ	
ยี่ห้อเครื่องยนต์	POTTER	รุ่น	4BTA 3.9-C130-II
		หมายเลขเครื่อง	78276230

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ห่อ	3K	ขนาด	100	AH	จำนวน	4	ลูก	ชนิด	น้ำ
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				ปกติ	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	0	CC							
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน			26	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน			26.5	V
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V		จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูก				
รอบเครื่องยนต์	2000	RPM							
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ5.0-9.0Bar)		6.2	BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)		80	C		
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		130	ลิตร	จากขนาดเดิมที่		200	ลิตร
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูก				
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น		ไม่มี	CC				
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Fleetguard								
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะผิดปกติ					
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)		สะอาด		จำนวน	1	ลูก ชนิด(เปียก/แห้ง)		แห้ง	
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		ลักษณะการผิดปกติ				ไม่มี	
การแก้ไข									
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)		ปกติ		จำนวนน้ำที่เติม		0	CC		
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)								ปกติ	
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)								ปกติ	
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)								ปกติ	
10สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ)								ปกติ	
สาเหตุการผิดปกติ.									
สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ)								ปกติ	
สาเหตุการผิดปกติ.									
ระยะเวลาการทดสอบเครื่องยนต์		5	นาที						

ระบบดูดปั๊มดูดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั๊ม	P152437-01	ขนาดปั๊ม	367 .m.m
แรงดัน ดูด	0.9	Psig ด้านส่ง	127
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
สาเหตุการผิดปกติ		ไม่พบ	
แนวทางแก้ไข		ไม่พบสาเหตุผิดปกติ ระบบปั๊มและเครื่องยนต์ใช้ได้ปกติ	

ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-
ปริมาณถังสำรองน้ำ(กัเปอร์เซ็น)	90%	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)	น้อย
		สีน้ำ(ใส/ขุ่น)	ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ต้นกำลังขนาด	1.5kw	HP/W	ปั๊มน้ำรุ่น	EVMG/A3 15N5	ขนาด	140
ด้านส่ง	4.5	Psig	ด้านส่งขณะทำงาน	125	Psig	
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด		
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	เปิด		
สาเหตุการผิดปกติ.			ไม่พบ			
แนวทางแก้ไข						

ระบบควบคุมFire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)	AUTO	แรงดัน	140	Psi
หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข				

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(ON/Off)	ON	แรงดัน		Psi
หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ		
แนวทางการแก้ไข				

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด	ไม่พบ	ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	จำนวนที่ผิดปกติ	0	ตัว
ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ						
1						
2						
3						
4						
5						

สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer

ระบบปั๊มดับเพลิง

วันที่	14/6/2569	โดย			
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV	ผู้รับผิดชอบ			
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	NEO PRO 02 4088565	ผู้รับผิดชอบ			
ยี่ห้อเครื่องยนต์	รุ่น	4BTA 3.9-C130-II	หมายเลขเครื่อง	78276230	

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ห่อ	3k	ขนาด	100	AH	จำนวน	4	ลูก	ชนิด	น้ำ
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				ปกติ	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	0	CC							
2 ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน			26	V	ชุดชาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน			26.5	V
ชุดชาร์จไฟปกติ24-26V									
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		130	ลิตร	จากขนาดเต็มที่		200	ลิตร
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		1	ลูก				
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น		ไม่มี	CC				
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	Fleetguard								
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะผิดปกติ		-					
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)		ทำความสะอาด		จำนวน	-	ลูก ชนิด(เปรี้ยว/แห้ง)		-	
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ		-					
การแก้ไข									
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม		-	CC				
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)				ปกติ					
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)				ปกติ					
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)				ปกติ					
10 สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่1(ปกติ/ผิดปกติ)				ปกติ					
สาเหตุการผิดปกติ				ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ					
สตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งที่2(ปกติ/ผิดปกติ)				ปกติ					
สาเหตุการผิดปกติ				ไม่มีสาเหตุการผิดปกติ					

ระบบดูดปั๊มดูดน้ำ(หลังเครื่องยนต์)

เลขปั๊ม	P152437-01		ขนาดปั๊ม	367 .m.m		
แรงดัน ดูด	0.9	Psig	ด้านส่ง	125	Psig	
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด		วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)	เปิด		
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ		
สาเหตุการผิดปกติ	ไม่พบสาเหตุการผิดปกติระบบปั๊มและเครื่องยนต์ใช้งานได่ปกติ					
แนวทางแก้ไข						
ท่อด้านดูด(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี			
ท่อด้านส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	จุดชำรุด	ไม่มี			
ข้อต่ออ่อนท่อส่ง(ปกติ/ชำรุด)	ปกติ	สาเหตุ	-			
ปริมาณถังสำรองน้ำ(กิโลเปอร์เซ็นต์)	90%	%	เศษตะกอน(เยอะ/น้อย)	น้อย	สีน้ำ(ใส/ขุ่น)	ใส

ระบบ Jockey Pump

มอเตอร์ต้นกำลังขนาด	2	HP/W	ปั๊มน้ำรุ่น	EVM3/A 3 15N5	ขนาด	140
แรงดัน ดูด	0.9	Psig ด้านส่ง	120	Psig		
สถานะวาล์วด้านดูด(เปิด/ปิด)	เปิด	วาล์วด้านส่ง(เปิด/ปิด)		เปิด		
ตัวควบคุมแรงดัน(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	น้ำไหลกลับ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ		
สาเหตุการผิดปกติ.						
แนวทางแก้ไข						

ระบบควบคุม Fire Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)		Auto	แรงดัน	140	Psi
หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ			
แนวทางการแก้ไข					

ระบบควบคุม Jockey Pump

ตัวควบคุม Fire Pump สถานะ(Auto/manual/Off)		Auto	แรงดัน	125	Psi
หน้าจอ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	สาเหตุ			
แนวทางการแก้ไข					

วาล์วควบคุมระบบดับเพลิง

วาล์วดับเพลิงที่ปิด	ไม่พบ	ตัว สถานะวาล์ว(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	จำนวนที่ผิดปกติ	-	ตัว
ตำแหน่งที่ปิดและผิดปกติ						
1						
2						
3						
4						
5						

สาเหตุที่ปิดและผิดปกติ


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ



Chief Engineer



เอกสารแนบ 11

เอกสารการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

ระบบบอรา(เตือนไฟไหม้)

วันที่

15/2/2569

โดย

ผู้รับเหมาติดตั้ง

บริษัท BSV

ผู้รับผิดชอบ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

Notifier

ผู้รับ

ห้องคอนโทรล

สถานะตู้บอรา(FCP)หน้าจอไซร์(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

ผิดปกติแสดงคำว่า

ไม่มี

กำหนดการแก้ไขความผิดปกติ

แรงดันแบตเตอรี่ชุดหลัก(24V)

26.4

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.6

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่1(24V)

26.4

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.5

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่2(24V)

26.7

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.5

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่3(24V)

26.3

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.8

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่4(24V)

26.4

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.6

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่5(24V)

26.5

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.8

V

แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่6(24V)

26.6

V

หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)

24.6

V

สถานะตู้กราฟฟิค(ปกติ/ผิดปกติ)

ปกติ

ตำแหน่งที่ผิดปกติ

ไม่มี

แนวทางแก้ไข

สภาพตู้ควบคุม(สะอาด/สกปรก)

สะอาด

อุปกรณ์ตรวจจันบอรา

โซน Alarm	ฝาปิด		Smoke		Heat Detectors		Manual		สปรีตเตอร์		ขป(SS)		โพร์(SF)	
	เปิด	ปิด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1/1.	/		/		/		/		/		/		/	
1/2.	/		/		/		/		/		/		/	
1/3.	/		/		/		/		/		/		/	
1/4.	/		/		/		/		/		/		/	
1/5.	/		/		/		/		/		/		/	
1/6.	/		/		/		/		/		/		/	
1/7.	/		/		/		/		/		/		/	
1/8.	/		/		/		/		/		/		/	
2/1.	/		/		/		/		/		/		/	
2/2.	/		/		/		/		/		/		/	
2/3.	/		/		/		/		/		/		/	
2/4.	/		/		/		/		/		/		/	
3/1.	/		/		/		/		/		/		/	
3/2.	/		/		/		/		/		/		/	
3/3.	/		/		/		/		/		/		/	
3/4.	/		/		/		/		/		/		/	
4/1.	/		/		/		/		/		/		/	
4/2.	/		/		/		/		/		/		/	
4/3.	/		/		/		/		/		/		/	
4/4.	/		/		/		/		/		/		/	
5/1.	/		/		/		/		/		/		/	
5/2.	/		/		/		/		/		/		/	
5/3.	/		/		/		/		/		/		/	
5/4.	/		/		/		/		/		/		/	
6/1.	/		/		/		/		/		/		/	
6/2.	/		/		/		/		/		/		/	
6/3.	/		/		/		/		/		/		/	
6/4.	/		/		/		/		/		/		/	

สรุปสาเหตุ การผิดปกติจำนวน

ไม่มี

ตัว

แนวทางแก้ไข

หมายเหตุ

ตู้กราฟฟิคของระบบบอรา

ไฟไซร์(ครบ/ไม่ครบ)

ครบ

จำนวนที่ไม่ติด

ไม่มี

ตัว

ลักษณะตู้(สะอาด/ไม่สะอาด)

สะอาด

ทำความสะอาดโดย

แผนกแม่บ้าน

หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer

ระบบบอรา(เตือนไฟไหม้)

วันที่ 18/6/2569 โดย 18/6/2569
ผู้รับเหมาติดตั้ง บริษัท BSV ผู้รับผิดชอบ
บริษัทผู้แทนจำหน่าย Notifier ผู้รับ

ห้องคอนโทรล		ปกติ		ผิดปกติแสดงคำว่า		ไม่มี	
สถานะตู้บรา(FCP)หน้าจอโชว์(ปกติ/ผิดปกติ)							
กำหนดการแก้ไขความผิดปกติ							
แรงดันแบตเตอรี่ชุดหลัก(24V)	26.6	V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6	V		
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่1(24V)	26.6	V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.7	V		
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่2(24V)	26.6	V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6	V		
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่3(24V)	26.4	V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.8	V		
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่4(24V)	26.4	V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.6	V		
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่5(24V)	26.7	V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.7	V		
แรงดันแบตเตอรี่ชุดที่6(24V)	26.6	V	หลังจากการทดสอบวัดแรงดันได้(24V)	24.5	V		
สถานะตู้กราฟฟิค(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ตำแหน่งที่ผิดปกติ		ไม่มี			
แนวทางแก้ไข							

สภาพตู้ควบคุม(สะอาด/สกปรก) สะอาด

อุปกรณ์ตรวจบรา

โซน Alarm	ฝาปิด		Smoke		Heat Detectors		Manual		สปริงเตอร์		ขป(SS)		โพร์(SF)	
	เปิด	ปิด	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
1/1.	/		/		/		/		/		/		/	
1/2.	/		/		/		/		/		/		/	
1/3.	/		/		/		/		/		/		/	
1/4.	/		/		/		/		/		/		/	
1/5.	/		/		/		/		/		/		/	
1/6.	/		/		/		/		/		/		/	
1/7.	/		/		/		/		/		/		/	
1/8.	/		/		/		/		/		/		/	
2/1.	/		/		/		/		/		/		/	
2/2.	/		/		/		/		/		/		/	
2/3.	/		/		/		/		/		/		/	
2/4.	/		/		/		/		/		/		/	
3/1.	/		/		/		/		/		/		/	
3/2.	/		/		/		/		/		/		/	
3/3.	/		/		/		/		/		/		/	
3/4.	/		/		/		/		/		/		/	
4/1.	/		/		/		/		/		/		/	
4/2.	/		/		/		/		/		/		/	
4/3.	/		/		/		/		/		/		/	
4/4.	/		/		/		/		/		/		/	
5/1.	/		/		/		/		/		/		/	
5/2.	/		/		/		/		/		/		/	
5/3.	/		/		/		/		/		/		/	
5/4.	/		/		/		/		/		/		/	
6/1.	/		/		/		/		/		/		/	
6/2.	/		/		/		/		/		/		/	
6/3.	/		/		/		/		/		/		/	
6/4.	/		/		/		/		/		/		/	

สรุปสาเหตุ การผิดปกติจำนวน ไม่มี ตัว แนวทางแก้ไข

หมายเหตุ

ตู้กราฟฟิคของระบบบรา

ไฟโชว์(ครบ/ไม่ครบ) ครบ จำนวนที่ไม่ติด ไม่มี ตัว

ลักษณะตู้(สะอาด/ไม่สะอาด) สะอาด ทำความสะอาดโดย แผนกแม่บ้าน


หมายเหตุ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer



รูปภาพ การเทรตหัว สโมค ตัวตรวจจับควัน



เอกสารแบบ 12

เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรอง

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอร์เรเตอร์)

วันที่	19/1/2569		โดย				
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV		ผู้รับผิดชอบ				
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	GR THCH		ผู้รับผิดชอบ				
ยี่ห้อเจน	HIMOINSA	รุ่น	HFW-250	เลขเครื่อง	X1CH075959	ชั่วโมงรันรวม	25 ชม.
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE	เลขเครื่อง		43446	

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	Puma	ขนาด	100 AH	จำนวน	2 ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)		ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)		แน่น	
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)		ไม่ต้องเติม	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	ไม่เติม	CC					
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน		27 V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ	แรงดัน	28 V		
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V							
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	700 ลิตร	จากขนาดเดิมที่	1000 ลิตร		
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1 ลูก				
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	CC			
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	ไม่มี						
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะผิดปกติ		ปกติ			
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	ไม่มี	จำนวน	1 ลูก	ชนิด(เปรี๊ยก/แห้ง)		แห้ง	
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ		ไม่มี			
การแก้ไข		ไม่มี					
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม	ไม่เติม	CC			
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)			ไม่มี				
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)			ไม่มี				
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)			ไม่มี				

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2		399 V	L1/L3	398 V		
L3/L2	398 V					
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	229 V	L2/N	231 V	L3/N	229 V	
กระแสไฟฟ้า L1/L2	0 A	L1/L3	0 A	L3/L2	0 A	
L1/N	0 A	L2/N	0 A	L3/N	0 A	
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50 Hz	รอบการทำงาน	1502 RPM			
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)	6.3 BAR	อุณหภูมิ(ไม่เกิน120c)	80 C			
แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)	24 V					

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	AUTO	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1 ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5 นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	AUTO

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

การแก้ปัญหาพบ.

ไม่พบ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอเรเตอร์)

วันที่	22/2/2569		โดย				
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV		ผู้รับผิดชอบ				
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	เกท เวย์ อินเตอร์เทรด จำกัด		ผู้รับ				
ยี่ห้อเจน	HIMOinsa	รุ่น	HFW-250	เลขเครื่อง	X1CH075959	ชั่วโมงรันรวม	26 ชม.
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE	เลขเครื่อง		43446	

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ห่อ	Puma	ขนาด	100 AH	จำนวน	2 ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)		ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)			แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)		ไม่ต้องเติม	
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	ไม่เติม	CC					
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน		27 V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ	แรงดัน		28 V	
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V							
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	700 ลิตร	จากขนาดเดิมที่	1000	ลิตร	
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1 ลูก				
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	CC			
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	ไม่มี						
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะผิดปกติ	--				
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	--	จำนวน	1 ลูก	ชนิด(เปียก/แห้ง)		แห้ง	
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ					
การแก้ไข							
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม		CC			
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)				ไม่พบ			
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)				ไม่พบ			
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)				ไม่พบ			

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2		397 V	L1/L3	398 V	
L3/L2	395 V				
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	227 V	L2/N	231 V	L3/N	229 V
กระแสไฟฟ้า L1	0 A	L2	0 A	L3	0 A
L1/N	0 A	L2/N	0 A	L3/N	0 A
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50 Hz	รอบการทำงาน	1502 RPM		
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ6.0-9.0Bar)	6.2 BAR	อุณหภูมิ(ไม่เกิน120c)	51 C		
แรงดันแบตเตอรี่(24-28V)	28 V				

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	Auto	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	Auto
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	Auto
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1 ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5 นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	Auto

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด เครื่องยนต์และเจนเนอเรเตอร์พร้อมทำงาน ไม่พบข้อบกพร่อง

การแก้ปัญหาพบ. ไม่พบ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอร์เรเตอร์)

วันที่	15/3/2569		โดย					
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV		ผู้รับผิดชอบ					
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	GR THCH		ผู้รับ					
ยี่ห้อเจน	HIMOINSA	รุ่น	HFW-250	เลขเครื่อง	X1CH075959	ชั่วโมงรันรวม	26	ชม.
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE	เลขเครื่อง		43446		

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	Puma	ขนาด	100 AH	จำนวน	2 ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)		ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)			แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)			ไม่ต้องเติม
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	ไม่เติม	CC					
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน		26 V		ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน		28 V	
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V							
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	700	ลิตร	จากขนาดเดิมที่	1000	ลิตร
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345				1	ลูก	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	CC			
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	ไม่มี						
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะผิดปกติ			ปกติ		
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	ไม่มี	จำนวน	1	ลูก ชนิด(เปรี๊ยก/แห้ง)			แห้ง
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ			ไม่มี		
การแก้ไข		ไม่มี					
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม	ไม่เติม	CC			
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)			ไม่มี				
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)			ไม่มี				
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)			ไม่มี				

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2		399	V	L1/L3		399	V
L3/L2	399	V					
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	229	V	L2/N	229	V	L3/N	229 V
กระแสไฟฟ้า L1/L2	0	A	L1/L3	0	A	L3/L2	0 A
L1/N	0	A	L2/N	0	A	L3/N	0 A
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50	Hz	รอบการทำงาน	1502	RPM		
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)	7.3	BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)	90	C		
แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)	24	V					

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	AUTO	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1	ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5 นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	AUTO	

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

การแก้ปัญหาพบ.

ไม่พบ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอร์เรเตอร์)

วันที่	21/4/2569		โดย				
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV		ผู้รับผิดชอบ				
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	GR THCH		ผู้รับ				
ยี่ห้อเจน	HIMOinsa	รุ่น	HFW-250	เลขเครื่อง	X1CH075959	ชั่วโมงรันรวม	26 ชม.
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE	เลขเครื่อง	43446		

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	Puma	ขนาด	100	AH	จำนวน	2	ลูก	ชนิด	แห้ง	
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)			ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)				แน่น	
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ	ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)				ไม่ต้องเติม			
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	ไม่เติม	CC								
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน			28	V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ แรงดัน				28	V
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V										
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง			650	ลิตร	จากขนาดเดิมที่	1000	ลิตร	
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง					1	ลูก		
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น			ไม่มี	CC				
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	ไม่มี									
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	ลักษณะผิดปกติ				ปกติ			
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)		ไม่มี	จำนวน			1	ลูก	ชนิด(เปรี้ยก/แห้ง)	แห้ง	
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)		ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ				ไม่มี			
การแก้ไข	ไม่มี									
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม				ไม่เติม	CC			
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)					ไม่มี					
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)					ไม่มี					
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)					ไม่มี					

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2				398		V	L1/L3	399		V			
L3/L2	398		V										
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N			229		V	L2/N	230		V	L3/N	229		V
กระแสไฟฟ้า L1/L2		0		A	L1/L3	0		A	L3/L2	0		A	
L1/N	0		A	L2/N	0		A	L3/N	0		A		
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)					50		Hz	รอบการทำงาน			1502		RPM
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)					6.6		BAR	อุณหภูมิน้ำ(ไม่เกิน120c)			55		C
แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)					24		V						

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	AUTO	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1	ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5 นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	AUTO	

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

การแก้ปัญหาพบ.

ไม่พบ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer

ระบบไฟฟ้าสำรอง (เจนเนอร์เรเตอร์)

วันที่	22/5/2569		โดย				
ผู้รับเหมาติดตั้ง	บริษัท BSV		ผู้รับผิดชอบ				
บริษัทผู้แทนจำหน่าย	GR THCH		ผู้รับ				
ยี่ห้อเจน	HIMOINSA	รุ่น	HFW-250	เลขเครื่อง	X1CH075959	ชั่วโมงรันรวม	26 ชม.
ยี่ห้อเครื่องยนต์	IVECO	รุ่น	C87TE	เลขเครื่อง		43446	

ระบบเครื่องยนต์

1 แบตเตอรี่ยี่ห้อ	Puma	ขนาด	100 AH	จำนวน	2 ลูก	ชนิด	แห้ง
สถานะแบตเตอรี่ภายนอก (ปกติ/ไม่)		ปกติ		ขั้วแบตเตอรี่(แน่น/หลวม)			แน่น
สายแบตเตอรี่(ปกติ/ชำรุด)		ปกติ		ระดับน้ำกลั่น(ปกติ/ยุบ)			ไม่ต้องเติม
จำนวนน้ำกลั่นที่เติม	ไม่เติม	CC					
2 ขดขาร์จไฟแบตเตอรี่จากภายนอก แรงดัน		27 V	ขดขาร์จแบตเตอรี่จากไดชาร์จ	แรงดัน		28 V	
ขดขาร์จไฟปกติ24-26V							
3 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	650 ลิตร	จากขนาดเดิมที่	1000	ลิตร	
4 ไส้กรองน้ำมันเครื่องรหัส	LF3345	จำนวนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1 ลูก				
ระดับน้ำมันหล่อลื่น(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนที่เติมน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มี	CC			
รุ่นไส้กรองน้ำมันเครื่อง	ไม่มี						
5 สภาพไส้กรองอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะผิดปกติ		ปกติ			
การแก้ไข(ทำความสะอาด/เปลี่ยน)	ไม่มี	จำนวน	1 ลูก	ชนิด(เปรี๊ยก/แห้ง)			แห้ง
6 สภาพหม้อน้ำเครื่องยนต์(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	ลักษณะการผิดปกติ		ไม่มี			
การแก้ไข		ไม่มี					
ระดับน้ำหม้อน้ำ(ปกติ/ยุบ)	ปกติ	จำนวนน้ำที่เติม	ไม่เติม	CC			
7 การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง(ตำแหน่ง)			ไม่มี				
8 การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง(ตำแหน่ง)			ไม่มี				
9 การรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น(ตำแหน่ง)			ไม่มี				

ระบบผลิตไฟฟ้า (เจน)

การผลิตไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์ทำงาน แรงดัน(ปกติ380V) L1/L2		398 V	L1/L3	399 V	
L3/L2	399 V				
แรงดันไฟฟ้า(220V)L1/N	229 V	L2/N	229 V	L3/N	231 V
กระแสไฟฟ้า L1/L2	0 A	L1/L3	0 A	L3/L2	0 A
L1/N	0 A	L2/N	0 A	L3/N	0 A
ความถี่ของกระแสไฟฟ้า(50Hz)	50 Hz	รอบการทำงาน	1502 RPM		
แรงดันน้ำมันเครื่อง(ปกติ60-90Bar)	6.4 BAR	อุณหภูมิ(ไม่เกิน120c)	49 C		
แรงดันแบตเตอรี่(24-26V)	24 V				

ระบบคอนโทรล

สถานะเบรกเกอร์ATS(Auto/ON/OFF)	AUTO	สถานะตู้ATS (AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
สถานะเบรกเกอร์ที่ตู้คอนโทรลเจน(ON/OFF)	ON	สถานะตู้คอนโทรลเจน(AUTO/MANUAL/OFF)	AUTO
ทดสอบระบบคอนโทรลเจน AUTO(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Manual (ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ
Test(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ	Emergency Stop(ปกติ/ผิดปกติ)	ปกติ

หมายเหตุ สถานะเบรกเกอร์ ON และตู้คอนโทรล AUTO เท่านั้น

การทดสอบเดินเครื่องยนต์

เดินเครื่องยนต์ในMode(Auto/Manual/Test)	Test	จำนวนครั้งที่สตาร์ท(ปกติ1ครั้ง)	1 ครั้ง
ระยะเวลาในการทดสอบ	5 นาที	การดับเครื่องยนต์(Auto/Stop/Off)	AUTO

หมายเหตุ การดับเครื่องยนต์ต้องดับที่ Auto และเดินเครื่องด้วย test เพื่อป้องกันความผิดพลาด

ผลการตรวจสอบทั้งหมด

การแก้ปัญหาพบ.

ไม่พบ

ผู้ควบคุมทำการตรวจสอบ

Chief Engineer

เอกสารแบบ 13
เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
และคุณภาพน้ำประปา

เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 260114007

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : - #Sampling Method : Grab

Received Date : 14-Jan-26 #Sampling By : Customer

Testing Date : Jan 14-20,2026 Approved Date : 26-Jan-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผ่านการบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			260114007	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	30	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	405	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.0	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	20	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/1



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 260114008

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : - Sampling Method : Grab

Received Date : 14-Jan-26 Sampling By : Customer

Testing Date : Jan 16,2026 Approved Date : 26-Jan-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260114008
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	226

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :


Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวนไฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 260219017

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวนไฮเต็ล จำกัด
 : 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : - #Sampling Method : Grab

Received Date : 19-Feb-26 #Sampling By : Customer

Testing Date : Feb 19-25,2026 Approved Date : 27-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผานการบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			260219017	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	27	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	36	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	340	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	4.8	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	16	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 : No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
 Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/3



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ไฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 260219018

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ไฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Sampling Date : - Sampling Method : Grab
Received Date : 19-Feb-26 Sampling By : Customer
Testing Date : Feb 20,2026 Approved Date : 27-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260219018
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	170

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 260312024

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : - #Sampling Method : Grab

Received Date : 12-Mar-26 #Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 12-18,2026 Approved Date : 25-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผ่นการบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			260312024	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow odour sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	22	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	340	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	<0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	18	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/5



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ไฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 260312025

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ไฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : - Sampling Method : Grab

Received Date : 12-Mar-26 Sampling By : Customer

Testing Date : Mar 16,2026 Approved Date : 25-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260312025
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	168

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 260409004

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : -

#Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Apr-26

#Sampling By : Customer

Testing Date : Apr 9-21,2026

Approved Date : 27-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผ่านการบำบัด	Standard
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			260409004	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.6	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	16	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	18	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	300	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	6.4	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	5.6	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/7



Environment & Laboratory Co., Ltd.

40 Soi Liangmueangnonthaburi 13, Talad Kwan, Mueang, Nonthaburi 11000

Tel : 0-2969-0714, 0-2969-0130-1, 0-2526-1149 Fax : 0-2969-0715

Website : www.envilab.com E-mail : service@envilab.com



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 260409005

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : -

Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Apr-26

Sampling By : Customer

Testing Date : Apr 16,2026

Approved Date : 27-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260409005
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	162

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 260506104

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

#Sampling Date : -

#Sampling Method : Grab

Received Date : 06-May-26

#Sampling By : Customer

Testing Date : May 6-12,2026

Approved Date : 18-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			น้ำผ่านการบำบัด	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260506104	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	18	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	20	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	270	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	7.2	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	15	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "


APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/9



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ไฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 88 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 260506105

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์ไฮเต็ล จำกัด
: 88 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : - Sampling Method : Grab

Received Date : 06-May-26 Sampling By : Customer

Testing Date : May 8,2026 Approved Date : 18-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260506105
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	144

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

Report No: 260611012

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel : 086-601-3499

Fax: -

#Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
#Sampling Date : - #Sampling Method : Grab
Received Date : 11-Jun-26 #Sampling By : Customer
Testing Date : Jun 11-18,2026 Approved Date : 24-Jun-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			น้ำผิวน้ำบำบัด	
Sample Type			น้ำเสีย	
Analysis No.			260611012	
#Sampling Time			-	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.3	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	16	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	23	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	250	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	6.4	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	5.3	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03 No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.
Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

น.13/11



Analysis Report

Customer Name : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด

Page 1 of 1

Address : 888 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Report No: 260611013

Tel : 086-601-3499

Fax: -

Sampling Source : บริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จำกัด
: 888 ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Sampling Date : - Sampling Method : Grab

Received Date : 11-Jun-26 Sampling By : Customer

Testing Date : Jun 12,2026 Approved Date : 24-Jun-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260611013
Sampling Time			
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	164

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :



Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

MR-03

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

พ.13/12

ตุณภาพน้ำสรว่ายน้ำ

สรวายน้ำ

เดือน มกราคม 2569. เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	ชำรุดปิดเครื่องผลิต			3	/	—	/	A	22	22	A	A	
2	ชำรุดปิดเครื่องผลิต			3	/	—	/	A	22	22	A	A	
3	ชำรุดปิดเครื่องผลิต			3	/	—	A	/	16	17	A	A	
4	ชำรุดปิดเครื่องผลิต			1.5	/	—	/	A	17	17	A	A	
5	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/	—	/	A	17	17	A	A	
6	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/	—	A	/	17	18	A	A	
7	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/	—	A	A	17	18	A	A	
8	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/	—	A	/	19	22	A	A	
9	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/	—	/	A	20	22	A	A	
10	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.2	2.0	/	—	A	/	21	22	A	A	
11	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.2	2.0	/	—	A	A	17	18	A	A	
12	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.2	2.0	/	—	A	A	18	18	A	A	
13	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/	—	A	A	18	19	A	A	
14	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/	—	A	/	20	20	A	A	
15	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/	—	/	A	20	21	A	A	
16	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.8	2.0	/	—	/	A	20	21	A	A	
17	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.8	2.0	/	—	A	/	21	23	A	A	
18	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		/	A	22	24	A	A	
19	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		/	A	16	17	A	A	
20	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		A	/	17	17	A	A	
21	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		/	A	17	18	A	A	
22	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		/	A	17	20	A	A	
23	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		/	A	18	23	A	A	
24	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.2	2.0	/		/	A	19	24	A	A	
25	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/		A	/	20	24	A	A	
26	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/		A	/	20	22	A	A	
27	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/		A	/	20	22	A	A	
28	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		/	A	22	24	A	A	
29	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.2	2.0	/		/	A	22	24	A	A	
30	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/		/	A	24	26	A	A	
31	ชำรุดปิดเครื่องผลิต		7.6	2.0	/		/	A	24	28	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สรว่ายน้ำ

เดือน มกราคม 2569. เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปั้มน้ำวน		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	A	A	24	26	A	A	
2	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	24	26	A	A	
3	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	A	A	24	26	A	A	
4	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	/	A	24	27	A	A	
5	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	20	20	A	A	
6	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	20	24	A	A	
7	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	22	26	A	A	
8	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	19	22	A	A	
9	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	/	A	16	18	A	A	
10	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	A	A	20	23	A	A	
11	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	A	A	22	24	A	A	
12	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	22	24	A	A	
13	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	16	18	A	A	
14	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	16	18	A	A	
15	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	16	18	A	A	
16	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	/	A	16	18	A	A	
17	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	/	A	18	20	A	A	
18	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	/	A	18	20	A	A	
19	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	/	A	18	20	A	A	
20	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	/	A	20	22	A	A	
21	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	/	A	20	22	A	A	
22	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	18	24	A	A	
23	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	18	24	A	A	
24	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	18	24	A	A	
25	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	/	A	16	18	A	A	
26	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	/	A	16	18	A	A	
27	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	A	/	A	16	18	A	A	
28	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	18	22	A	A	
29	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	19	22	A	A	
30	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	19	22	A	A	
31	ชำรุดปิดเครื่องผลิต	—	—	/	—	/	A	A	19	22	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน กุมภาพันธ์ 2569, เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปริมาณ		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า 12600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง 2 ไม่เกิน 30 psi	ถึง 1 ไม่เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/	—	A	/	17	18	A	A	
2	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/	—	A	/	17	18	A	A	
3	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/	—	/	A	17	18	A	A	
4	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/	—	/	A	17	18	A	A	
5	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/	—	/	/	17	18	A	A	
6	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/	—	A	A	17	18	A	A	
7	3100	81.00%	7.8	2.0	/	—	A	A	17	18	A	A	
8	3100	81.00%			/	—	A	A	18	20	A	A	
9	3100	81.00%			/	—	A	/	18	20	A	A	
10	3100	81.00%			/	—	A	/	18	20	A	A	
11	3100	81.00%			/	—	A	/	18	20	A	A	
12	3100	81.00%			/	—	A	/	18	20	A	A	
13	3100	81.00%			/	—	/	A	18	20	A	A	
14	3100	81.00%			/	—	/	A	18	20	A	A	
15	3100	81.00%			/	—	/	A	18	20	A	A	
16	3100	81.00%	6.8	4.0	/	—	/	A	18	20	A	A	
17	3100	60.00%	6.8	4.0	/	—	/	A	20	21	A	A	
18	3100	60.00%	6.8	3.6	/	—	/	A	18	20	A	A	
19	3100	60.00%	7.2	3.5	/	—	/	A	18	20	A	A	
20	3100	59.00%	7.2	3.5	/	—	/	A	18	20	A	A	
21	3100	72.00%			/	—	/	A	18	20	A	A	
22	3100	71.00%			/	—	/	A	18	20	A	A	
23	3100	71.00%			/	—	/	A	18	20	A	A	
24	3000	52.00%	7.2	3.5	/	—	/	A	18	20	A	A	
25	3000	52.00%			/	—	/	A	18	20	A	A	
26	3000	45.00%			/	—	/	A	18	20	A	A	
27	3000	50.00%	7.2	3.5	/	—	/	A	18	20	A	A	
28	3000	50.00%			/	—	A	A	18	20	A	A	
30													
31													

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน กุมภาพันธ์ 2569, เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปริมาณ		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH	CL	ไส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่	ถึง1ไม่	ตัว 1	ตัว 2	
1	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		/	A	22	24	A	A	
2	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		/	A	22	24	A	A	
3	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		/	A	20	23	A	A	
4	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		/	A	20	22	A	A	
5	ชำรุดปิดเครื่องผลิต				/		/	A	20	22	A	A	
6	3300	81.00%			/		/	A	18	20	A	A	
7	3300	81.00%			/		A	/	18	20	A	A	
8	3300	81.00%			/		/	A	20	23	A	A	
9	3300	81.00%			/		/	A	20	23	A	A	
10	3300	81.00%			/		/	A	20	23	A	A	
11	3200	80.00%			/		/	A	16	23	A	A	
12	3100	80.00%			/		A	/	18	20	A	A	
13	3100	80.00%			/		A	/	18	20	A	A	
14	3100	71.00%			/		/	A	18	20	A	A	
15	3100	80.00%			/		/	A	18	20	A	A	
16	3100	80.00%			/		/	A	18	20	A	A	
17	3100	80.00%			/		/	A	18	20	A	A	
18	3100	80.00%			/		/	A	18	20	A	A	
19	3100	60.00%			/		A	/	20	22	A	A	
20	3100	59.00%			/		A	/	18	20	A	A	
21	3000	59.00%			/		A	/	18	20	A	A	
22	3000	59.00%			/		A	/	18	20	A	A	
23	3000	59.00%			/		A	/	17	18	A	A	
24	3000	59.00%			/		/	A	18	19	A	A	
25	3000	45.00%			/		A	/	18	19	A	A	
26	3000	45.00%			/		A	/	18	20	A	A	
27	3200	72.00%			/		A	/	18	22	A	A	
28	3200	72.00%			/		A	/	18	22	A	A	
30													
31													

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน มีนาคม 2569, เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปริมาณ		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH	CL	ไส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง1ไม่	ถึง1ไม่	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	50			/		/	A	19	20	A	A	
2	3000	50			/		/	A	20	22	A	A	
3	3000	50			/		/	A	20	22	A	A	
4	3000	50			/		/	A	20	22	A	A	
5	3000	50			/		A	/	21	23	A	A	
6	3000	50			/		A	A	21	23	A	A	
7	3000	50			/		A	A	21	23	A	A	
8	3100	50			/		/	A	21	23	A	A	
9	3100	50			/		/	A	22	24	A	A	
10	3100	50			/		/	A	22	24	A	A	
11	3100	50			/		/	A	22	24	A	A	
12	3100	50			/		/	A	20	22	A	A	
13	3000	50			/		/	A	20	22	A	A	
14	3000	50			/		/	A	18	22	A	A	
15	3000	50			/		/	A	18	20	A	A	
16	3000	50			/		/	A	18	20	A	A	
17	3000	50			/		/	A	18	20	A	A	
18	3000	50			/		A	/	16	18	A	A	
19	2900	50			/		A	/	18	22	A	A	
20	2900	50			/		/	A	18	23	A	A	
21	2900	50			/		/	A	19	23	A	A	
22	2900	50			/		/	A	21	24	A	A	
23	2500	50			/		A	/	16	17	A	A	
24	2500	50			/		/	A	16	18	A	A	
25	2800	50			/		/	A	20	22	A	A	
26	2800	50			/		/	A	20	22	A	A	
27	2800	50			/		/	A	20	24	A	A	
28	2800	50			/		/	A	22	24	A	A	
29	2800	50			/		A	/	22	24	A	A	
30	2800	50			/		A	/	22	24	A	A	
31	2800	50			/		A	/	22	24	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = คัดปกติ

สรว่ายน้ำ

เดือน มีนาคม 2569. เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปริมาณ		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	50			/		A	/	19	20	A	A	
2	3000	50			/		A	/	19	20	A	A	
3	3000	50			/		A	/	20	22	A	A	
4	3000	50			/		A	/	20	22	A	A	
5	3000	50			/		A	/	20	22	A	A	
6	3000	50			/		A	/	21	23	A	A	
7	3000	50			/		A	/	21	23	A	A	
8	3100	50			/		A	/	21	23	A	A	
9	3100	50			/		A	/	22	24	A	A	
10	3100	50			/		A	/	22	24	A	A	
11	3100	50			/		A	/	22	24	A	A	
12	3200	50			/		/	A	20	22	A	A	
13	3000	50			/		A	/	20	22	A	A	
14	3000	50			/		A	/	18	22	A	A	
15	3000	50			/		A	/	18	20	A	A	
16	3000	50			/		A	/	18	20	A	A	
17	3000	50			/		A	/	18	20	A	A	
18	3000	50			/		A	/	17	19	A	A	
19	2900	50			/		/	A	18	24	A	A	
20	2900	50			/		/	A	18	20	A	A	
21	2900	50			/		A	/	18	20	A	A	
22	2900	50			/		A	/	20	22	A	A	
23	2900	50			/		A	/	20	22	A	A	
24	2900	50			/		/	/	16	18	A	A	
25	2800	50			/		/	/	16	19	A	A	
26	2800	50			/		/	/	20	24	A	A	
27	2800	50			/		/	/	20	24	A	A	
28	2800	50			/		/	/	20	24	A	A	
29	2800	50			/		/	A	22	24	A	A	
30	3000	50			/		/	A	20	22	A	A	
31	3000	50					/	A	20	22	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน เมษายน 2569, เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปริมาณ		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า12600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	2800	50	7.3		/		A	A	20	20	A	A	
2	2900	50	7.4		/		/	A	20	20	A	A	
3	2900	50	7.3		/		/	A	20	20	A	A	
4	2900	50	7.3		/		A	/	20	22	A	A	
5	2900	50	7.4		/		A	/	20	22	A	A	
6	2900	50			/		A	/	18	20	A	A	
7	2900	60			/		/	A	20	20	A	A	
8	2900	65			/		A	/	22	24	A	A	
9	2900	65			/		A	/	22	24	A	A	
10	2900	65			/		A	/	16	17	A	A	
11	2900	65			/		/	A	20	21	A	A	
12	3000	70			/		/	A	20	22	A	A	
13	2900	75			/		/	A	20	22	A	A	
14	3100	78			/		/	A	16	17	A	A	
15	3200	90			/		/	A	20	21	A	A	
16	2900	80			/		/	A	18	19	A	A	
17	3000	100			/		/	A	19	20	A	A	
18	2900	80	7.4	1.5	/		/	A	19	20	A	A	
19	2900	80	7.4	1.0	/		A	/	20	21	A	A	
20	3200	80	7.4	1.0	/		/	A	17	18	A	A	
21	3200	80	7.4		/		A	/	18	19	A	A	
22	3200	80	7.2	2.0	/		A	/	18	19	A	A	
23	3200	80	7.2	1.5	/		/	A	20	20	A	A	
24	3200	80	7.2	3.0	/		A	/	20	21	A	A	
25	3200	80	7.2	3.0	/		/	A	21	21	A	A	
26	3200	80	7.2	2.5	/		A	/	16	17	A	A	
27	3200	80	7.0	1.0	/		A	/	18	19	A	A	
28	3200	80	7.2		/		A	/	18	19	A	A	
29	3200	80	7.2		/		A	/	18	20	A	A	
30	3200	80	7.2	1.5	/		A	/	20	20	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สรว่ายน้ำ

เดือน เมษายน 2569, เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปริมาณ		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า12600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	50			/		/	A	18	20	A	A	
2	3000	50			/		/	A	18	19	A	A	
3	3000	50			/		/	A	20	24	A	A	
4	3000	50			/		/	A	24	26	A	A	
5	2900	50			/		/	A	16	17	A	A	
6	2900	50			/		/	A	20	21	A	A	
7	2900	60			/		A	/	23	24	A	A	
8	2900	65			/		/	A	22	24	A	A	
9	2900	65			/		/	A	18	21	A	A	
10	2900	65			/		/	A	20	22	A	A	
11	2800	65			/		A	/	18	20	A	A	
12	2800	65			/		/	A	20	22	A	A	
13	2800	65			/		/	A	22	24	A	A	
14	2700	80			/		/	A	24	26	A	A	
15	2900	80			/		/	A	24	26	A	A	
16	3100	100			/		/	A	17	19	A	A	
17	3000	80			/		/	A	20	22	A	A	
18	3000	80			/		/	A	20	22	A	A	
19	3100	80			/		A	/	20	18	A	A	
20	3200	80			/		/	A	16	18	A	A	
21	off				/		/	A	16	18	A	A	
22	off				/		/	A	18	18	A	A	
23	off				/		/	A	18	20	A	A	
24	off				/		A	/	20	22	A	A	
25	off				/		A	/	22	24	A	A	
26	off				/		A	/	22	24	A	A	
27	off				/		A	/	16	18	A	A	
28	3200	80			/		/	A	19	19	A	A	
29	3200	80			/		/	A	20	20	A	A	
30	3200	80			/		/	A	20	20	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน พฤษภาคม 2569, เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปริมาณ		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH	CL	ไส	ปูน	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่	ถึง1ไม่	ตัว 1	ตัว 2	
1	3100	80	7.2	1.5	/		A	/	20	20	A	A	
2	3100	80	7.2	1.5	/		A	/	20	20	A	A	
3	3200	80	7.2	1.5	/		/	A	20	20	A	A	
4	3100	70	7.2	1.5	/		/	A	16	18	A	A	
5	3100	70	7.2	1.5	/		/	A	16	18	A	A	
6	3000	70	7.2	1.5	/		A	/	16	18	A	A	
7	3000	70	7.2	1.5	/		A	/	18	20	A	A	
8	3000	70	7.2	1.5	/		A	/	18	20	A	A	
9	3000	70	7.2	2.0	/		A	A	18	20	A	A	
10	3000	70	7.2	1.5	/		A	A	8	20	A	A	
11	2900	69	7.2	1.5	/		A	A	18	20	A	A	
12	2900	70			/		A	A	18	20	A	A	
13	2900	70			/		A	A	18	20	A	A	
14	2900	70			/		A	A	18	20	A	A	
15	2900	70			/		A	A	18	20	A	A	
16	2800	70			/		A	A	18	20	A	A	
17	2800	70			/		A	A	20	20	A	A	
18	2800	68			/		A	A	20	20	A	A	
19	2800	68			/		A	A	20	21	A	A	
20	2800	68			/		A	A	20	21	A	A	
21	2800	68			/		A	A	20	21	A	A	
22	2700	68			/		A	A	20	22	A	A	
23	2700	68			/		A	A	20	22	A	A	
24	2700	68			/		A	A	20	20	A	A	
25	2700	68			/		A	A	20	20	A	A	
26	2700	68			/		/	A	20	20	A	A	
27	2700	68			/		/	A	20	20	A	A	
28	3000	66			/		/	A	18	20	A	A	
29	3000	66			/		/	A	18	20	A	A	
30	3000	66			/		/	A	18	20	A	A	
31	3000	66			/		A	A	18	20	A	A	

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

X = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน พฤษภาคม 2569, เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปริมาณ		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3200	80			/		A	/	20	24	A	A	
2	3200	80			/		A	/	22	24	A	A	
3	3200	80			/		A	A	20	18	A	A	
4	3200	80			/		/	A	19	20	A	A	
5	3200	80			/		/	A	19	20	A	A	
6	3000	70			/		/	A	19	20	A	A	
7	3000	70			/		/	A	20	24	A	A	
8	3000	70			/		/	A	20	24	A	A	
9	3000	70			/		/	A	22	24	A	A	
10	2900	69			/		/	A	18	20	A	A	
11	2900	69			/		/	A	18	20	A	A	
12	2900	70			/		/	A	18	20	A	A	
13	2900	70			/		A	/	18	20	A	A	
14	2800	69			/		/	A	18	20	A	A	
15	2800	69			/		/	A	18	20	A	A	
16	2800	69			/		/	A	18	20	A	A	
17	2800	70			/		/	A	20	20	A	A	
18	2800	68			/		/	A	20	20	A	A	
19	2800	68			/		/	A	20	21	A	A	
20	2800	68			/		/	A	20	21	A	A	
21	2800	68			/		/	A	20	21	A	A	
22	2700	68			/		/	A	20	22	A	A	
23	2700	68			/		/	A	20	22	A	A	
24	2800	68			/		/	A	18	20	A	A	
25	2800	68			/		/	A	20	22	A	A	
26	3000	68			/		/	A	18	24	A	A	
27	3000	68			/		/	A	20	24	A	A	
28	3000	68			/		/	A	20	24	A	A	
29	3000	68			/		/	A	16	18	A	A	
30	3000	68			/		/	A	16	18	A	A	
31	3000	68			/		/	A	16	18	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

✓ = ทำงาน

✗ = คิดปกติ

สรว่ายน้ำ

เดือน มิถุนายน 2569, เวลา 06:30 - 07:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปริมาณ		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า12600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	3000	66			/		A	A	12	14	A	A	
2	3000	66			/		A	A	12	14	A	A	
3	2700	66			/		A	A	14	16	A	A	
4	2700	66			/		A	A	14	18	A	A	
5	2900	64			/		A	A	16	18	A	A	
6	2800	65			/		A	A	16	18	A	A	
7	2800	65	1.5	0.8	/		/	A	18	20	A	A	
8	2700	65			/		A	/	19	20	A	A	
9	2700	65			/		A	/	20	20	A	A	
10	2700	65			/		A	A	20	22	A	A	
11	2700	65			/		A	A	20	22	A	A	
12	2700	65			/		A	A	20	22	A	A	
13	2700	65			/		A	A	20	22	A	A	
14	2900	66			/		A	A	22	24	A	A	
15	2900	66			/		A	A	12	14	A	A	
16	2900	66			/		A	A	12	14	A	A	
17	2900	66			/		A	A	12	16	A	A	
18	2900	66			/		A	A	12	16	A	A	
19	2900	66			/		A	A	12	16	A	A	
20	2900	66			/		A	A	12	18	A	A	
21	2900	66			/		A	A	14	18	A	A	
22	2900	66			/		A	A	12	16	A	A	
23	2900	66			/		A	A	12	16	A	A	
24	2900	66			/		A	A	13	15	A	A	
25	3000	67			/		A	A	13	15	A	A	
26	3000	67			/		A	A	14	16	A	A	
27	3000	67			/		/	A	14	16	A	A	
28	3000	67			/		A	/	14	18	A	A	
29	3000	67			/		A	A	16	18	A	A	
30	3000	67			/		A	A	16	18	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = ผิดปกติ

สระว่ายน้ำ

เดือน มิถุนายน 2569, เวลา 16:30 - 17:30

วันที่	เครื่องผลิตคลอรีน		ค่าน้ำ				ปริมาณ		แรงดันตัวกรองน้ำ		มอเตอร์		ผู้ตรวจสอบ
	ค่า2600-3400	%	pH (7.2-7.8)	CL (0.6-1.5)	ใส	ขุ่น	ตัว 1	ตัว 2	ถึง2ไม่ เกิน 30 psi	ถึง1ไม่ เกิน 30 psi	ตัว 1	ตัว 2	
1	2700	68			/		/	A	12	14	A	A	
2	2700	68			/		/	A	12	14	A	A	
3	2700	68			/		/	A	14	16	A	A	
4	2900	64			/		/	A	14	18	A	A	
5	2900	64			/		/	A	16	18	A	A	
6	2800	65			/		/	A	18	18	A	A	
7	2800	65			/		/	A	18	18	A	A	
8	2700	65			/		/	A	20	18	A	A	
9	2700	65			/		A	/	20	20	A	A	
10	3100	68			/		A	/	20	20	A	A	
11	3000	68			/		A	/	20	20	A	A	
12	3000	68			/		/	A	20	22	A	A	
13	3000	68			/		/	/	20	22	A	A	
14	3000	68			/		/	A	22	24	A	A	
15	2800	65			/		/	A	12	14	A	A	
16	2800	65			/		/	A	12	16	A	A	
17	3000	65			/		/	A	12	16	A	A	
18	3000	65			/		A	A	12	16	A	A	
19	3000	65			/		A	/	12	18	A	A	
20	3000	65			/		A	/	12	18	A	A	
21	3000	65			/		/	A	14	18	A	A	
22	3000	65			/		/	A	12	18	A	A	
23	3000	65			/		/	A	12	18	A	A	
24	3000	65			/		/	A	12	18	A	A	
25	2800	65			/		/	A	18	18	A	A	
26	2800	65			/		/	A	16	18	A	A	
27	2800	65			/		/	A	16	18	A	A	
28	2800	65			/		/	A	14	18	A	A	
29	2800	65			/		A	/	18	20	A	A	
30	3000	65			/		/	A	18	20	A	A	

หมายเหตุ

O = OFF

A = AUTO + STB

M = Manua

√ = ทำงาน

× = คัดปกติ

Customer Name : บริษัท เอนเน็ค อีโคโนมิกส์ จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธินที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -

Page 1 of 2
Report No: 260506106

#Sampling Source	บริษัท เอนเน็ค อีโคโนมิกส์ จำกัด		
	888 ถนน พหลโยธินที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400		
#Sampling Date	-	#Sampling Method	Grab
Received Date	06-May-26	#Sampling By	Customer
Testing Date	May 6-13,2026	Approval Date	18-May-26
Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260506106
#Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear
pH at 25 deg C	-	APHA-4500-H(B)	7.3 7.2-8.4
#Chlorine, Free	mg/L Cl ₂	APHA-4500-Cl(G)	0.1 0.6-1.0
#Combine Chlorine	mg/L	APHA-4500-Cl(G)	<0.1 0.5-1.0
#Alkalinity, Total	mg/L CaCO ₃	APHA-2320 B	84 80-100
#Calcium-H	mg/L Ca	APHA-3500-Ca(B)	26 250-600
#Chloride	mg/L Cl	APHA-4500-Cl(B)	2,250 ≤600
#Cyanuric acid	mg/L	Colorimetric	<1.0 30-60
#N-Ammonia	mg/L N	APHA-4500-NH ₃ (C)	<0.14 ≤20
#Nitrate	mg/L	APHA-4500-NO ₃ (D)	3.1 ≤50
#Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA-9221 B	ND ≤10
#Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA-9221 E	ND ฟิล์มใส
#E. coli	MPN/100 mL	APHA-9221 G	ND ฟิล์มใส
#S.aureus	/100 mL	APHA2012 : 9213 B	ND ฟิล์มใส
#P.aeruginosa	/500 mL	ISO 16266 : 2006	ND ฟิล์มใส

Standard : ฟิล์มใสฟิล์มแดงตามมาตรฐานวิธี 12236 ซึ่งกำหนดการเพาะเชื้อแบคทีเรียในน้ำดื่มและน้ำบริโภค

Remark : * Test method # in this report are not included in the TSI Accreditation Schedule for our Laboratory *

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Laboratory Manager

PTM46V1 - 3 February - 2018

Customer Name : บริษัท เอนเน็ค อีโคโนมิกส์ จำกัด
Address : 888 ถนนพหลโยธินที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 086-601-3499 Fax : -

Page 1 of 2
Report No: 260506106

#Sampling Source	บริษัท เอนเน็ค อีโคโนมิกส์ จำกัด		
	888 ถนน พหลโยธินที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400		
#Sampling Date	-	#Sampling Method	Grab
Received Date	06-May-26	#Sampling By	Customer
Testing Date	May 6-13,2026	Approval Date	18-May-26
Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260506106
#Sampling Time			-
Physical Appearance			Clear

APHA - Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 21st Edition 2017

* * Test method # in this report are not included in the TSI Accreditation Schedule for our Laboratory *

ND: Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Laboratory Manager

PTM46V1 - 5 February - 2018