

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ สโคป พร้อมศรี (SCOPE PROMSRI) ของเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	×	○	@	#	×	○	@	#
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569	2	-	1	-	-	-	1	-

หมายเหตุ : √ = ปฏิบัติ × = ไม่ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ @ = ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ # ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

บริษัท เอเซีย เนชเชอร์ล คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติและแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-2 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินงาน
มาตรการฯ ที่ไม่ได้ปฏิบัติ (X) จำนวน 2 มาตรการ		
3.9 การคมนาคม/การจราจร	3) ประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยจอดรถริมซอยสุขุมวิท 49 แยก 11 หรือถนน สาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง	การดำเนินการปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันโครงการจัดให้มีที่จอดรถภายในอาคารเพียงพอต่อ ปริมาณผู้พักอาศัย จึงไม่ได้จัดทำประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยจอดรถ ริมซอยสุขุมวิท 49 แยก 11 หรือถนนสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง แนวทางการดำเนินการ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวก ด้านการจราจรตลอด 24 ชม.หากพบผู้พักอาศัยจอดรถริมซอยสุขุมวิท 49 แยก 11 หรือถนนสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยจะคอยแนะนำและแจ้งเตือนไม่ให้จอดรถริมซอยสุขุมวิท 49 แยก 11 กรณีหากมีผู้พักอาศัยเพิ่มมากขึ้นโครงการจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ ทราบต่อไป
	7) จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการจราจรกับตำรวจจราจรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจัดการจราจรให้มากขึ้น	การดำเนินการปัจจุบัน ไม่ได้ปฏิบัติ : ปัจจุบันโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ดูแลการจราจรภายในพื้นที่โครงการโดยผ่านการอบรมตามกฎระเบียบของ โครงการอย่างเคร่งครัด แนวทางการดำเนินการ ทางโครงการจะจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้าน การจราจรภายในโครงการ โดยให้คำนึงถึง ความปลอดภัย และการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดการจราจรอย่างเคร่งครัด

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินงาน
มาตรการฯ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ (๑) จำนวน 1 มาตรการ		
3.7 การป้องกันอัคคีภัย	7) จัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะ ประสานให้วิทยากรจากสถานดับเพลิงคลองเตยที่รับผิดชอบพื้นที่โครงการมาฝึกอบรม ให้กับโครงการ	<u>การดำเนินการปัจจุบัน</u> ปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2569 ตาม แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ แต่สถานดับเพลิง คลองเตยไม่ได้มาซักซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับโครงการ <u>แนวทางการดำเนินการ</u> โครงการประสานไปยังบริษัทเอกชนมาซักซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนี ไฟให้กับโครงการ

ตารางที่ 4-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
มาตรการฯ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ (a) จำนวน 1 มาตรการ		
- คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium hardness) - กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรต (Nitrate) - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ความถี่ - ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	การดำเนินการปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ : ปัจจุบันโครงการมีการดูแลความสะอาดสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกวัน และตรวจค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ทุกวัน และตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำเป็นประจำทุกเดือน แต่ดัชนีการตรวจวัดไม่ครบตามที่มาตรการกำหนด อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำโดยใช้ดัชนีตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน แนวทางการดำเนินการ โครงการจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพน้ำที่มาตรการกำหนด และอ้างอิงตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เป็นประจำทุกเดือน