

เอกสารแบบ 5
สำหรับบัญชีกองทุน

กองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมือง

สาขา 0320
Branch พนมสารคาม

บัญชีเลขที่
Account No. 320-0-94531-3

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจ. ระยองอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้งพพลาย
(ถอนจาก บัญชีธนาคาร บัญชีออมทรัพย์)
ปทพ. 29818/16290

ทะเบียนเลขที่ SC

SC57057431

 Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงไทย

วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ
DEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
結存

พิกัดเลข
MACH. NO.

22/01/18	02	DEP	*****300,000.00	*****300,000.00	0320T ¹
15/06/18		INT	*****446.92	*****300,446.92	0000 ²
15/06/18		TAX	*****4.47	*****300,442.45	0000 ³
21/12/18		INT	*****583.39	*****301,025.84	0000 ⁴
21/12/18		TAX	*****5.83	*****301,020.01	0000 ⁵
28/01/19	04	DEP	*****500,000.00	*****801,020.01	0320T ⁶
21/03/19		B/F		*****801,020.01	0320T ⁷
28/06/19		INT	*****1,365.34	*****802,385.35	0000 ⁸
28/06/19		TAX	*****13.65	*****802,371.70	0000 ⁹
25/12/19		INT	*****1,483.84	*****803,855.54	0000 ¹⁰
25/12/19		TAX	*****14.84	*****803,840.70	0000 ¹¹
30/12/19	11	DEP	*****86,000.00	*****889,840.70	0320T ¹⁵
23/01/20		B/F		*****889,840.70	0320T ¹⁶
25/06/20		INT	*****956.39	*****890,797.09	0000 ¹⁸
25/06/20		TAX	*****9.56	*****890,787.53	0000 ¹⁹
25/12/20		INT	*****558.27	*****891,345.80	0000 ²⁰
25/12/20		TAX	*****5.58	*****891,340.22	0000 ²¹
19/01/21	11	DEP	*****86,000.00	*****977,340.22	0320T ²²
25/06/21		INT	*****602.10	*****977,942.32	0000 ²³
25/06/21		TAX	*****6.02	*****977,936.30	0000 ²⁴

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ
DEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.

505 543 1

31/08/21	B/F		*****977,936.30	0100T	1
25/12/21	INT	*****612.88	*****978,549.18	0000	2
25/12/21	TAX	*****6.13	*****978,543.05	0000	3
13/06/22	B/F		*****978,543.05	0320T	4
25/06/22	INT	*****609.91	*****979,152.96	0000	5
25/06/22	TAX	*****6.10	*****979,146.86	0000	6
06/07/22 02	NBD	*****86,000.00	*****1,065,146.86	0765T	7
14/07/22	B/F		*****1,065,146.86	0320T	8
25/12/22	INT	*****1,132.97	*****1,066,279.83	0000	9
25/12/22	TAX	*****11.33	*****1,066,268.50	0000	10
26/01/23 07	DEP	*****86,000.00	*****1,152,268.50	0320T	11

03/04/23	B/F		*****1,152,268.50	0100T	12
25/06/23	INT	*****2,379.99	*****1,154,648.49	0000	16
25/06/23	TAX	*****23.80	*****1,154,624.69	0000	17
29/08/23	B/F		*****1,154,624.69	0100T	18
25/12/23	INT	*****3,172.85	*****1,157,797.54	0000	19
25/12/23	TAX	*****31.73	*****1,157,765.81	0000	20
21/03/24 07	DEP	*****86,000.00	*****1,243,765.81	0320T	21
18/06/24	B/F		*****1,243,765.81	0100T	23
25/06/24	INT	*****3,619.94	*****1,247,385.75	0000	24
25/06/24	TAX	*****36.20	*****1,247,349.55	0000	25

705 743 1

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

MACH. NO.

26/02/24	0XN	*****3,292.66	*****1,240,842.55	0000
09/02/25	00	*****326,950.00	*****1,236,608.28	0000
20/05/25	B/F	*****2,395.04	*****1,336,609.28	0320T
25/06/25	INT	*****2,395.04	*****1,339,004.32	0000
25/06/25	TAX	*****23.95	*****1,338,980.37	0000
25/12/25	INT	*****1,731.51	*****1,340,711.88	0000
25/12/25	TAX	*****17.32	*****1,340,694.56	0000
29/01/26	B/F	*****1,340,694.56	*****1,340,694.56	0320T
18/02/26	00	*****86,000.00	*****1,426,694.56	0025
TRD				

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กองทุนเพื่อ: วัสดุภาพ

สาขา 0320
Branch พนมสารคาม

บัญชีเลขที่
Account No. 320-0-94530-5

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจ. ระยองอินเตอร์เนชั่นแนลแชนดัลพัทลาย

(ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐)

๒๓๖. ๒๙๘๑๘/๑๖๒๙๐

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC57057430

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ
DEP. NO.
คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.

22/01/18	02	DEP	*****200,000.00	*****200,000.00	0320T ¹
10/04/18	11	W/D	*****24,010.00	*****175,990.00	0320T ²
15/06/18		INT	*****281.42	*****176,271.42	0000 ³
15/06/18		TAX	*****2.81	*****176,268.61	0000 ⁴
21/12/18		INT	*****342.27	*****176,610.88	0000 ⁵
21/12/18		TAX	*****3.42	*****176,607.46	0000 ⁶
28/01/19	04	DEP	*****200,000.00	*****376,607.46	0320T ⁷
21/03/19		B/F		*****376,607.46	0320T ⁸
28/06/19		INT	*****655.26	*****377,262.72	0000 ⁹
28/06/19		TAX	*****6.55	*****377,256.17	0000 ¹⁰
25/12/19		INT	*****697.67	*****377,953.84	0000 ¹¹

25/12/19		TAX	*****6.98	*****377,946.86	0000 ¹⁵
30/12/19	11	DEP			
23/01/20		B/F	*****200,000.00	*****577,946.86	0320T ¹⁶
25/06/20		INT	*****615.25	*****578,562.11	0000 ¹⁷
25/06/20		TAX	*****6.15	*****578,555.96	0000 ¹⁸
25/12/20		INT	*****362.59	*****578,918.55	0000 ¹⁹
25/12/20		TAX	*****3.63	*****578,914.92	0000 ²⁰
19/01/21	11	DEP	*****200,000.00	*****778,914.92	0320T ²¹
25/06/21		INT	*****469.05	*****779,383.97	0000 ²²
25/06/21		TAX	*****4.69	*****779,379.28	0000 ²³
10/08/21	07	W/D	*****710,646.00	*****68,733.28	0320T ²⁴
31/08/21		B/F		*****68,733.28	0100T ²⁵

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

สาขา
DEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.

308 3 30

31/08/21	B/F	*****68,733.28	0100T ₁
18/11/21	07 W/D	*****13,400.00	*****55,333.28 0320T ₂
25/12/21	INT	*****150.85	*****55,484.13 0000 ₃
25/12/21	TAX	*****1.51	*****55,482.62 0000 ₄
13/06/22	B/F	*****55,482.62	0320T ₅
25/06/22	INT	*****34.58	*****55,517.20 0000 ₆
25/06/22	TAX	*****.35	*****55,516.85 0000 ₇
06/07/22	02 NRD	*****200,000.00	*****255,516.85 0765T ₈
14/07/22	B/F	*****255,516.85	0320T ₉
14/11/22	11 W/D	*****149,607.00	*****105,909.85 0320T ₁₀

25/12/22	INT	*****211.33	*****106,121.18 0000 ₁₅
25/12/22	TAX	*****2.11	*****106,119.07 0000 ₁₆
26/01/23	07 DEP	*****200,000.00	*****306,119.07 0320T ₁₇
03/04/23	B/F	*****306,119.07	0100T ₁₈
25/06/23	INT	*****579.63	*****306,698.70 0000 ₂₀
25/06/23	TAX	*****5.80	*****306,692.90 0000 ₂₁
29/08/23	B/F	*****306,692.90	0100T ₂₂
25/12/23	INT	*****842.77	*****307,535.67 0000 ₂₃
25/12/23	TAX	*****8.43	*****307,527.24 0000 ₂₄
21/03/24	07 DEP	*****200,000.00	*****507,527.24 0320T ₂₅
18/06/24	B/F	*****507,527.24	0100T ₂₆

708 7 30

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่
D M Y
日 月 年

ลำดับ
DEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
結存

หมายเลข
MACH. NO.

3084.30

25/06/24	INT	*****1,244.02	*****508,771.26	0000	1
25/06/24	TAX	*****12.44	*****508,758.82	0000	2
02/08/24 11	W/D	*****49,349.00	*****459,409.82	0320T	3
18/09/24	B/F	*****1,242.73	*****458,167.09	0000T	4
09/01/25 00	TRD	*****200,000.00	*****258,167.09	0000T	5
20/05/25	B/F		*****660,640.12	0320T	6
25/06/25	INT	*****935.82	*****661,575.94	0000	7
25/06/25	TAX	*****9.36	*****661,566.58	0000	8

10/11/25	B/F		*****661,566.58	0320T	9
25/12/25	INT	*****855.50	*****662,422.08	0000	10
25/12/25	TAX	*****8.56	*****662,413.52	0000	11
29/01/26	B/F		*****662,413.52	0320T	12
18/02/26 00	TRD	*****200,000.00	*****462,413.52	0025T	13

70874.30

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่หมีองแร่

สาขา 0320
Branch หนองสาหร่าย

บัญชีเลขที่
Account No. 320-0-94532-1

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจ. ระยองอินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์ซัพพลาย
(กองกลาง พัฒนา หมู่บ้าน ออมสินพิเศษ ๑๐๐๐๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙

ทะเบียนเล่มที่ SC

SC57057432

Bangkok Bank 曼谷銀行
ธนาคารกรุงเทพ

วัน เดือน ปี
D M Y
日 月 年

ลำดับ
DEP. NO.

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL
支出

ฝาก
DEPOSIT
存入

คงเหลือ
BALANCE
結存

เช็ค
CHECK NO.

22/01/18	02	DEP	*****500,000.00	*****500,000.00	0320T ¹
15/06/18		INT	*****744.86	*****500,744.86	0000 ²
15/06/18		TAX	*****7.45	*****500,737.41	0000 ³
21/12/18		INT	*****972.33	*****501,709.74	0000 ⁴
21/12/18		TAX	*****9.72	*****501,700.02	0000 ⁵
28/01/19	04	DEP	*****500,000.00	*****1,001,700.02	0320T ⁶
21/03/19		B/F		*****1,001,700.02	0320T ⁷
28/06/19		INT	*****1,755.01	*****1,003,455.03	0000 ⁸
28/06/19		TAX	*****17.55	*****1,003,437.48	0000 ⁹
					10
					11
			*****1.855.67	*****1,005,293.15	0000
25/12/19		TAX	*****18.56	*****1,005,274.59	0000
					15
					16
30/12/19	11	DEP	*****500,000.00	*****1,505,274.59	0320T ¹⁷
23/01/20		B/F		*****1,505,274.59	0320T ¹⁸
25/06/20		INT	*****1,603.29	*****1,506,877.88	0000 ¹⁹
25/06/20		TAX	*****16.03	*****1,506,861.85	0000 ²⁰
25/12/20		INT	*****944.37	*****1,507,806.22	0000 ²¹
25/12/20		TAX	*****9.44	*****1,507,796.78	0000 ²²
19/01/21	11	DEP	*****500,000.00	*****2,007,796.78	0320T ²³
25/06/21		INT	*****1,210.34	*****2,009,007.12	0000 ²⁴
25/06/21		TAX	*****12.10	*****2,008,995.02	0000 ²⁵
					26

7057432

-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วัน เดือน ปี D M Y 日 月 年	ลำดับ DEP. NO.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL 支出	ฝาก DEPOSIT 存入	คงเหลือ BALANCE 結存	หมายเลข MACH. NO.
3081833						
31/08/21		B/F			*****2,008,995.02	0100T ₁
25/12/21		INT	*****1,259.06		*****2,010,254.08	0000 ₂
25/12/21		TAX	*****12.59		*****2,010,241.49	0000 ₃
13/06/22		B/F			*****2,010,241.49	0320T ₄
25/06/22		INT	*****1,252.96		*****2,011,494.45	0000 ₅
25/06/22		TAX	*****12.53		*****2,011,481.92	0000 ₆
06/07/22	02	NHD	*****500,000.00		*****2,511,481.92	0765T ₇
14/07/22	07	W/D	*****90,265.00		*****2,421,216.92	0320T ₈
14/11/22	11	W/D	*****10,000.00		*****2,411,216.92	0320T ₁₀
						11
15						
25/12/22		INT	*****2,566.89		*****2,413,783.81	0000 ₁₅
25/12/22		TAX	*****25.67		*****2,413,758.14	0000 ₁₆
26/01/23	07	DEP	*****500,000.00		*****2,913,758.14	0320T ₁₇
03/04/23		B/F			*****2,913,758.14	0100T ₁₈
25/06/23		INT	*****5,934.34		*****2,919,692.48	0000 ₁₉
25/06/23		TAX	*****59.34		*****2,919,633.14	0000 ₂₀
29/08/23		B/F			*****2,919,633.14	0100T ₂₁
25/12/23		INT	*****8,022.99		*****2,927,656.13	0000 ₂₂
25/12/23		TAX	*****80.23		*****2,927,575.90	0000 ₂₃
18/06/24	07	B/F	*****500,000.00		*****3,427,575.90	0100T ₂₄
25/06/24		INT	*****9,604.05		*****3,437,179.95	0000 ₂₅
26						
7087433						
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)						

เอกสารแนบ 6
รายงานการตรวจสอบเสถียรภาพบ่อเหมือง

รายงานการตรวจสอบเสถียรภาพบ่อเหมือง

ประทานบัตรที่ 29818/16290


บริษัท ระยองอินเตอร์เนชั่นแนลแซนด์ซัพพลาย จำกัด

วันที่ตรวจสอบล่าสุด..... 26 เมษายน 2568 วันที่ตรวจสอบครั้งนี้..... 25 เมษายน 2569


ลักษณะหน้างาน การขุดชน/กองวัสดุ/สถานที่กักเก็บน้ำ	สิ่งที่สังเกตได้		รายละเอียดและตำแหน่ง
ยอดความลาดชัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
1. มีการทรุดตัวที่พื้นผิวที่แนวยอดหรือหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	1. ไม่มีการทรุดตัวที่พื้นผิวที่แนวยอดหรือหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
2. มีรอยแตกที่พื้นผิวหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	2. ไม่พบรอยแตกหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
3. มีน้ำไหลผ่านแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	3. ไม่พบน้ำไหลผ่านแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
4. มีน้ำซึมผ่านรอยแตกหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได	✓		4. พบร่องรอยน้ำซึมผ่านแต่ปัจจุบันมีสภาพแห้ง
5. เกิดแอ่งสะสมตัวของน้ำใหม่หลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	5. ไม่พบสะสมตัวของน้ำใหม่หลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
6. มีน้ำหนักกดทับพื้นหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	6. ไม่มีน้ำหนักกดทับพื้นหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
1. ผนังชั้นบันไดมีการโป่งพอง		✓	1. ไม่มีการโป่งพองของผนังชั้นบันได
2. การวางตัว (Settlement) ของผนังชั้นบันได	✓		2. การวางตัวของผนังชั้นบันไดเป็นปกติ
3. การเคลื่อนตัวของแนวรอยแตกหรือแนวชั้นหิน		✓	3. ไม่พบการเคลื่อนตัวตามรอยแตก
4. โครงสร้างมีแนวเอียงออกจากแนวผนังชั้นบันไดมากกว่า 10 องศา	✓		4. การวางตัวตามมุมเอียงชั้นบันไดของเหมืองทรายแก้วมากกว่า 10 องศา
5. โครงสร้างมีแนวเอียงเข้าไปในแนวผนังชั้นบันไดมากกว่า 70 องศา		✓	5. ไม่พบแนวเอียงเข้าไปในแนวผนังชั้นบันไดมากกว่า 70 องศา
6. มีเศษวัสดุติดค้างอยู่บริเวณผนังชั้นบันได		✓	6. ไม่พบเศษวัสดุติดค้างอยู่บริเวณผนังชั้นบันได
7. ความชันของผนังชั้นบันไดผิดปกติ		✓	7. ไม่พบความชันของผนังชั้นบันไดผิดปกติ
8. มีความผิดปกติของแนวผนังชั้นบันได		✓	8. ไม่มีความผิดปกติของแนวผนังชั้นบันได
9. มีน้ำไหลซึมออกจากผนังชั้นบันได		✓	9. ไม่มีน้ำไหลซึมออกจากผนังชั้นบันได
10. แนวระบายน้ำโดนกัดเซาะ		✓	10. ไม่พบแนวระบายน้ำโดนกัดเซาะ
ดินความลาดชัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
5. มีการเคลื่อนตัวของพื้นบริเวณดินหรือด้านหน้าดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	5. ไม่มีการเคลื่อนตัวของพื้นบริเวณดินหรือด้านหน้าดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง
6. มีน้ำไหลซึมออกจากบริเวณดินหรือด้านหน้าดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	6. ไม่มีน้ำไหลซึมออกจากบริเวณดินหรือด้านหน้าดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง
7. เกิดแอ่งสะสมตัวของน้ำใหม่บริเวณดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		✓	7. ไม่เกิดแอ่งสะสมตัวของน้ำใหม่บริเวณดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได
8. มีการขุดชนบริเวณดินหรือใกล้กับดินของโครงสร้างโดยไม่เป็นไปตามการออกแบบ		✓	8. ไม่มีการขุดชนบริเวณดินหรือใกล้กับดินของโครงสร้างโดยไม่เป็นไปตามการออกแบบ

ลักษณะหน้างาน การขุดชน/กองวัสดุ/สถานที่กักเก็บน้ำ	สิ่งที่สังเกตได้		รายละเอียดและตำแหน่ง
ทางน้ำหรือสถานที่กักเก็บน้ำหลังแนวยอด	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
1. มีการกีดขวางคันกันน้ำ 2. ทางน้ำเข้าออกถูกกีดขวาง 3. แนวคันกันน้ำที่พ้นจากระดับน้ำสูงน้อยกว่าระยะตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 4. ร่องรอยความเสียหายจากสัตว์ 5. การรั่วไหลของวัสดุในสารแขวนลอยหรือสายละลาย 6. สัญญาณซึ่งบ่งชี้การตกตะกอนทับถมสูงขึ้น 7. การกีดขวางทางน้ำบางส่วนหรือที่อาจเกิดขึ้น		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	1. ไม่มีการกีดขวางคันกันน้ำ 2. ไม่พบทางน้ำเข้าออกถูกกีดขวาง 3. แนวคันกันน้ำที่พ้นจากระดับน้ำสูงอยู่ในระยะตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 4. ไม่พบร่องรอยความเสียหายจากสัตว์ 5. ไม่มีการรั่วไหลของวัสดุในสารแขวนลอยหรือสายละลาย 6. ไม่พบสัญญาณซึ่งบ่งชี้การตกตะกอนทับถมสูงขึ้น 7. ไม่มีการกีดขวางทางน้ำบางส่วนหรือที่อาจเกิดขึ้น
ข้อสังเกตอื่น	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
1. การระบายน้ำจากเส้นทางเข้าออกที่อาจเป็นอันตราย 2. สัญญาณซึ่งบ่งชี้การเคลื่อนตัวของพื้นดินที่เพิ่งเกิดขึ้น 3. การก่อสร้างที่แตกต่างจากที่วางแผนไว้หรือจากกฎการกองวัสดุ 4. อุปกรณ์เสียหาย มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวได้ หรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 5. เกิดหินร่วงในช่วงที่ผ่านมาหรือเกิดขึ้นบ่อย 6. เกิดการพังทลายของผนังบ่อเหมือง 7. มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์จากการตรวจสอบในครั้งก่อนหน้านี้ 8. มีการเปลี่ยนแปลงของแนวความลาดชันหรือลักษณะที่สังเกตได้ 9. สัญญาณซึ่งบ่งชี้การลุกไหม้ 10. การเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบ		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	1. ไม่มีการระบายน้ำเนื่องจากเส้นทางไม่มีน้ำขัง 2. ไม่มีสัญญาณซึ่งบ่งชี้การเคลื่อนตัวของพื้นดิน 3. ไม่พบการก่อสร้างที่แตกต่างจากที่วางแผนไว้หรือจากกฎการกองวัสดุ 4. ไม่พบอุปกรณ์เสียหาย มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวได้ หรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 5. ไม่เกิดหินร่วงเนื่องจากเป็นแร่ทรายแก้ว 6. ไม่พบเกิดการพังทลายของผนังบ่อเหมือง 7. ไม่พบลักษณะทางธรณีวิทยาที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์จากการตรวจสอบในครั้งก่อนหน้านี้ 8. ไม่พบว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงของแนวความลาดชันหรือลักษณะที่สังเกตได้ 9. ไม่พบสัญญาณซึ่งบ่งชี้การลุกไหม้ 10. ไม่พบการเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบ
ชั้นบันไดและเส้นทางลำเลียง	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
1. ชั้นบันไดและเส้นทางลำเลียงมีเสถียรภาพและไม่มีสัญญาณบ่งบอกการพังทลาย ใช่หรือไม่ 2. มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาหรือความลาดชันที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพหรือไม่ 3. เส้นทางลำเลียงมีความกว้างเพียงพอและความลาดชันปลอดภัยหรือไม่ 4. เส้นทางลำเลียงมีร่องน้ำหรือเป็นหลุมเป็นบ่อมากเกินไปหรือไม่ 5. มีคันกันตกขอบบ่อเพียงพอหรือไม่ 6. มีการขุดชนเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ 7. ขนาดพื้นที่ขุดตักเพียงพอต่อการทำงานหรือไม่	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ 	1. ชั้นบันไดและเส้นทางลำเลียงมีเสถียรภาพและไม่มีสัญญาณบ่งบอกการพังทลาย 2. มีพบการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาหรือความลาดชันที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพ 3. เส้นทางลำเลียงมีความกว้างเพียงพอและความลาดชันปลอดภัย 4. เส้นทางลำเลียงมีร่องน้ำหรือเป็นหลุมเป็นบ่อบ้าง 5. มีคันกันตกขอบบ่อเพียงพอ 6. มีการขุดชนเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาต 7. มีขนาดพื้นที่ขุดตักเพียงพอต่อการทำงาน

ความคิดเห็น	ต้องดำเนินการ
ความปลอดภัยและควมมีเสถียรภาพของการขุดชน/กองวัสดุ	
เส้นทางขนส่งในช่วงฤดูฝน จะต้องหมั่นปรับปรุงเส้นทางในการสัญจรในเมือง ให้มีความปลอดภัย บดอัดพื้นทรายให้แน่นเพื่อลดปัญหาการขนส่งที่อาจจะติดหล่มและเกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ได้	
คำแนะนำสำหรับการดำเนินการในทันที	
-ไม่มี-	
คำแนะนำที่เห็นด้วยหรือแตกต่างกัน	
-ไม่มี-	
การดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง	
-ไม่มี-	



ผู้ถือประทานบัตรผู้รับมอบอำนาจ



วิศวกรควบคุม