


เอกสารแนบที่ 8
รายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

[illegible]

Answer:


[illegible]

Remarks:



NAME: _____

[illegible]



March 1964

[illegible]



MIDA GRANDE RESORT FISHNET
ATTENDING POOL LOG REPORT
FISHNET DEPARTMENT

Clear = C
Misty = M
Cloudy = C
Rainy = R

Sunny = S
Cloudy = C
Rainy = R

Handwritten: Sunny
Date: _____
Time: _____

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Swimming Pool	PH	1.2-1.4	7.2	7.6	7.2	7.8	7.4	7.8	7.2	7.8	7.4	7.8	7.2	7.8	7.4	7.8	7.2
	Chlorine	1.0-2.0 PPM	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	Salinity	3.00-4.00 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1.00-1.50 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-120 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(C/L)	0.690	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695
	Water Condition	CMC	9.7	9.7	10	9.8	9.7	9.7	10	10	9.7	9.5	9.5	9.5	10	9.5	9.5
	Weather	PCR															
	Check by:																

Area	Detail	Standard	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Swimming Pool	PH	1.2-1.4	7.8	7.2	7.8	7.8	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	Chlorine	1.0-2.0 PPM	3.0	3.1	3.5	2.5	1.0	1.0	1.0	3.0	1.5	1.0	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5
	Salinity	3.00-4.00 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1.00-1.50 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-120 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(C/L)	0.695	0.698	0.695	0.695	0.694	0.694	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695	0.695
	Water Condition	CMC	7.7	10	10	9.7	9.5	9.5	9.5	10	9.8	9.5	10	9.7	9.7	10	9.5
	Weather	PCR															
	Check by:																

Remarks:	



MIDA GRANDE RESORT FISHNET
ATTENDING POOL LOG REPORT
FISHNET DEPARTMENT

Clear = C
Misty = M
Cloudy = C
Rainy = R

Sunny = S
Cloudy = C
Rainy = R

Handwritten: Sunny
Date: _____
Time: _____

Area	Detail	Standard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Swimming Pool	PH	1.2-1.4	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5	7.3	7.6	7.5	7.2	7.5	7.4	7.5	7.6	7.3	7.2
	Chlorine	1.0-2.0 PPM	1.4	2.4	2.5	1.7	2.4	2.2	3.0	3.1	3.0	2.6	1.5	3.0	1.6	2.1	2.5
	Salinity	3.00-4.00 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1.00-1.50 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-120 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(C/L)	0.695	0.692	0.694	0.695	0.695	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694
	Water Condition	CMC	9.6	9.7	10	9.8	9.8	9.7	9.7	10	10	9.7	9.5	9.8	10	9.8	9.8
	Weather	PCR															
	Check by:																

Area	Detail	Standard	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Swimming Pool	PH	1.2-1.4	7.3	7.6	7.4	7.3	7.6	7.6	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.6	7.7	7.8	7.8
	Chlorine	1.0-2.0 PPM	3.0	2.3	2.5	2.6	1.1	1.1	3.1	1.7	1.1	2.6	2.6	1.6	1.4	2.5	2.5
	Salinity	3.00-4.00 PPM	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	TDS	1.00-1.50 PPM	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Alkalinity	80-120 PPM	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Hardness	200-400 PPM	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Water Meter	(C/L)	0.695	0.697	0.693	0.697	0.695	0.695	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694	0.694
	Water Condition	CMC	9.8	10	10	10	9.5	9.5	9.5	10	9.8	10	9.8	10	9.9	10	9.8
	Weather	PCR															
	Check by:																

Remarks:	

เอกสารแนบที่ 9
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/873602949332

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2567

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 (07/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า		หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า		รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K11101		KTAL9090 - 020023548175		27741699	3224	22-33 KV	6000	01/08/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	3.062	2.961	332.35	44,179.29
	OP	2.621	2.533	289.58	
	H	2.937	2.843	309.32	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	626.520	603.430	75980.79	317,896.03
	OP	403.200	388.280	49096.29	235,872.33
	H	472.570	459.960	41494.92	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					598,259.89
กิโลวาร์		0.759	0.734	82.27	

		ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด		44,179.29		
ค่าพลังงานไฟฟ้า		499,784.01	53,984.35	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า				
ค่า FT		66,162.40		

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	166,572.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	66,162.40

		จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน		598,259.89
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT		664,422.29
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์		
รวมเงินค่าไฟฟ้า		664,422.29
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		46,509.56
รวมเงินที่ต้องชำระ		710,931.85

กว. P606.00, OP528.00, H564.00

หักมิเตอร์ย่อย 137,148.00 หน่วย

รวมเงินที่ต้องชำระ = เงินต้นหนี้หนี้เก่า ร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



109940001655010002002354817567082171093185

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง โทร.076-386886 (ติดต่อ คุณพลัทพร หรือ คุณรณฤทธิ์)

กข.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/879203005717

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2567

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 (08/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K11101	KTAL9090 - 020023548175	27741699	3224	22-33 KV	6000	01/09/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	3.167	3.062	331.67	44,088.89	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
	OP	2.714	2.621	293.77		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	3.037	2.937	315.88		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	163,246.01
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	64,841.32
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	647.730	626.520	66997.83	280,312.22		
	OP	416.830	403.200	43054.24			
	H	489.410	472.570	53193.94			
				ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท	312.24		
				ค่าไฟฟ้าฐาน	575,314.71		
กิโลวาร์		0.785	0.759	82.13			
				ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)	
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด						44,088.89	
ค่าพลังงานไฟฟ้า		483,311.62	47,601.96				
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า							
ค่า FT						64,841.32	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	163,246.01
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	64,841.32

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	575,314.71
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	640,156.03
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	640,156.03
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	44,810.92
รวมเงินที่ต้องชำระ	684,966.95

กว. P630.00, OP558.00, H600.00

หักมิเตอร์ย่อย 146,834.00 หน่วย

รวมเงินที่ต้องชำระ = หักแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์
โปรดชำระภายในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



109940001655010002002354817567092368496695

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง โทร.076-386886 (ติดต่อ คุณพลัทพร หรือ คุณรณฤทธิ์)

ทง.119-รค.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/000010903074

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 (09/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K11101	KTAL9842 - 020023548175	6500648274	3224	22-33 KV	6000	30/09/2567

	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด เก้า P	3.252	3.167	510.00	40,043.83
(กิโลวัตต์) OP	2.787	2.714	438.00	
H	3.115	3.037	468.00	
ใหม่ P	0.088	0.000	311.63	
OP	0.073	0.000	258.51	
H	0.079	0.000	279.76	
พลังงานไฟฟ้า เก้า P	658.210	647.730	62880.00	264,177.17
(หน่วย) OP	423.910	416.830	42480.00	222,951.26
H	496.450	489.410	42240.00	
ใหม่ P	7.350	0.000	63141.37	
OP	4.360	0.000	40512.47	
H	5.700	0.000	45116.16	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท				312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน				527,484.50
กิโลวาร์	0.807	0.785	132.00	
	0.022	0.000	77.91	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	148,770.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	59,091.44

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	527,484.50
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	586,575.94
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	586,575.94
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	41,060.32
รวมเงินที่ต้องชำระ	627,636.26

เปลี่ยนมิเตอร์ 19/09/2567

กว.ใหม่ P528.00, OP438.00, H474.00

หักมิเตอร์ย่อย 103,290.00 หน่วย

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			40,043.83
ค่าพลังงานไฟฟ้า	442,266.49	44,861.94	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	59,091.44		

รวมเงินที่ต้องชำระ = หักแถมสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์ =
โปรดชำระภายในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



109940001655010002002354817567102262763626

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง โทร.076-386886 (ติดต่อ คุณพลัทพร หรือ คุณเรณูฤทธิ์)

ทง.119-รต.49] หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/876003115971

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 (10/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K11101	KTAL9842 - 020023548175	6500648274	3224	22-33 KV	6000	31/10/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	0.183	0.088	331.84	44,111.49
	OP	0.157	0.073	293.42	
	H	0.176	0.079	338.83	
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	29.010	7.350	75660.32	316,555.22
	OP	17.860	4.360	47156.71	247,837.56
	H	19.450	5.700	48029.98	
ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24
ค่าไฟฟ้าฐาน					608,816.51
กิโลวาร์		0.044	0.022	76.85	

ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	170,847.01
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	67,860.43

		จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน		608,816.51
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT		676,676.94
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์		
รวมเงินค่าไฟฟ้า		676,676.94
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		47,367.39
รวมเงินที่ต้องชำระ		724,044.33

กว. P570.00, OP504.00, H582.00

หักมิเตอร์ย่อย 122,613.00 หน่วย

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			44,111.49
ค่าพลังงานไฟฟ้า	510,636.12	53,756.66	
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			
ค่า FT	67,860.43		

รวมเงินที่ต้องชำระ = เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสี่สิบสี่บาทสามสิบสามสตางค์
โปรดชำระภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



109940001655010002002354817567112072404433

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง โทร.076-386886 (ติดต่อ คุณพลัทพร หรือ คุณรณฤทธิ์)

ทง.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่ มท.5307.60/876203166555

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

ที่อยู่สถานที่ใช้ไฟฟ้า: 179 บ้านหาดสุรินทร์ ม.3 ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต 83110

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (11/2567) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า		หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า		รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
K11101		KTAL9842 - 020023548175		6500648274	3224	22-33 KV	6000	30/11/2567

		เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์/หน่วย/กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)		
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	0.300	0.183	348.62	46,342.06	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.3972
	OP	0.255	0.157	292.01		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	0.287	0.176	330.75		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.3972
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	166,446.00
						รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)	66,112.35

พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	53.280	29.010	72317.30	302,568.35		
	OP	32.810	17.860	44546.50	245,082.90		
	H	36.090	19.450	49582.20			

ค่าบริการ 312.24 บาท ได้รับการอุดหนุน 0.00 บาท					312.24		
ค่าไฟฟ้าฐาน					594,305.55		
กิโลวาร์		0.069	0.044	74.49			

		ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)		
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด					46,342.06	
ค่าพลังงานไฟฟ้า		496,269.81	51,381.44			
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า						
ค่า FT		66,112.35				

จำนวนเงิน (บาท)	
ค่าไฟฟ้าฐาน	594,305.55
ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	660,417.90
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	660,417.90
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	46,229.25
รวมเงินที่ต้องชำระ	706,647.15

กว. P702.00, OP588.00, H666.00

หักมิเตอร์ย่อย 168,714.00 หน่วย

รวมเงินที่ต้องชำระ = เงินค้ำประกันหนี้หรือเงินค้ำประกันหนี้ที่ผู้รับแจ้งค่าไฟฟ้า
โปรดชำระภายในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



109940001655010002002354817567122370664715

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง โทร.076-386886 (ติดต่อ คุณพัลลพ หรือ คุณรณฤทธิ์)

กอง.119-รต.49 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสารหรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ารอบถัดไป



นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาโนรา ภูเก็ต
รายงานสาธารณูปโภค ค่าไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ลำดับ	รายละเอียด	ม.ก.-67	ก.พ.-67	มี.ค.-67	เม.ย.-67	พ.ค.-67	มิ.ย.-67	ก.ค.-67	ก.ย.-67	ธ.ค.-67	รวม			
No.	Details	Jan-2024	Feb-2024	Mar-2024	Apr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Aug-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dec-2024	Total
	รวมปี										31/10/2567	30/11/2567	31/12/2567	
1	ยอดชำระ/ Payment (บาท) 800648274									0.00	724,044.33	706,547.15	774,998.99	2,205,590.47
	หน่วยการใช้ / Unit									0.00	170,547.01	166,446.00	187,548.01	524,841.02
	ต้นทุนต่อหน่วย / cost : บาท									0.00	4.24	4.25	4.13	4.20
	รวมทั้งหมด										724,044.33	706,547.15	774,998.99	2,205,590.47



ใบมะขาม

การประชาสัมพันธ์จากภาคประชาสังคม

106/137 หมู่ 7 ถนนวิจิตรสงคราม ต.เกาะขาม อ.เกาะขาม จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์: 076 319173



นางสาวสุภาวดี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

06/137 หมู่ 7 ถนนวิจิตรสงคราม ต.เกาะ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ : 076 319173

[illegible][illegible]

1. **ВВЕДЕНИЕ**



10423060258000293213134 Z00005; 21 PAFH025932

[illegible]

ร่วมกับหน่วยงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิจัยที่ 25 ส.ค. 2567

[illegible]

(9b) $\{0\} \leq \alpha < 1$: $\exists$ $f \in M_{\text{fin}}^{\perp}$



121607Z060912160700743121669200487009330517

[illegible]

46



အသံ

การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์

106/137 หมู่ 7 ถนนวิสุทธิตสงคาม ต.บะมุง อ.บะมุง จ.ภูเก็ต

Б3120) Интернет: 076 319173



• **Explain**

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต


106/137 นม 7 ถนนวิจิตรสงคราม ต.เกาะก้อ อ.เกาะก้อ จ.ภูเก็ต

83120 โทรทัศน์ : 076 319173

Судебный

Abstract

179 หมู่ 3 ซอย ต.เวียงพางคำ จ.น่าน ๕.๕๕๕๕ 83110



ทำราคาแพงเป็นรายเดือน

โทรสารเป็นรหัสที่ 62549

பி.வி.கே.சி.

การดำเนินงาน

EXHIBIT

179-๒๕3 ซอย ต.เวียงพางคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 83110



ใบแจ้งหนี้ประจำ

การระดมทุนภาคประชาสังคม

106/137 นม 7 กรมบัญชีกลาง พ.ระกษ ๒.๕๖๓ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ : 076-310173

[illegible]

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่า	3,984.00
ค่าขนส่ง	0.00
รวม	539.00
รวมเงิน	3,014.00
รวมเงินที่ชำระให้	0.00
เงินที่ชำระให้	0.00
เงินที่ชำระให้ 7%	754.38
รวมเงินที่ชำระให้ 7%	3,868.38
รวมเงินที่ชำระให้	0.00
รวมเงินที่ชำระให้	3,868.38

ตัวเก็บค่าหัวคนหาจะระบุระเบียบการในวันที่ 28 ก.ย. 2567 และระเบียบการรวมเงินปันผลจะตามมาจากรายงานประจำปีของบริษัทฯ

* ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ (၂၀၁၅)



1116520638341 1:140790743 1216082 1886200038838



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปัตตานี

06/127 หมู่ 7 หมู่บ้านวัดทอง ๓๐๓ อ.บ. ๘๓120 โทรศัพท์: 076 319173

[illegible]

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเช่า	262.03
ค่าไฟฟ้า	0.00
ค่าโทรศัพท์	559.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	812.00
กำไรสุทธิ	0.00
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00
กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (%)	26.84
รวมกำไรสุทธิ	968.84
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.00
รวมกำไรสุทธิต่อหุ้น	968.84

“บัญชีกำหนดลักษณะการมีสารโคคาอีนที่” 26 พ.ค. 2567

THE 1980s



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



၂၂၂

សម្ពាធនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្តាញ

106/137 หมู่ 7 ถนนวิจิตรสงคราม ต.บะยูง อ.บะยูง จ.บุรีรัมย์

83120 โทรศัพท์ : 076 319173

• **နယ်လွှာ**

FLUENT

179 ๒๖/3 ๒๕๖๕ ต.เจียงพระยา อ.เมือง ข.ภูเก็ต 83110



• ដង្កោក្នុង

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต


106/137 หมู่ 7 ต.เบญจวิถีสงคาม อ.บ้านดง จ.บึงกาฬ

83120 โทรศัพท์ : 076 319173

ព្រះបាទសីហនុ

0374747

179 ขมิ้น ๓๒๒ ต.เชิงพริก อ.พาน จ.ภูเก็ต 83110



ข่าวราคาฝากสูงเป็นรายเดือน

645219 JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 6/25/49

1. **Accession Number:**



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

106/137 หมู่ 7 ถนนวิเศษสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ 1216670977021	วันที่ 10 ธ.ค. 67	จำนวนเงิน (บาท)	
เลขที่บัญชี 1216670977021	จำนวนเงินที่ต้องชำระ	4,959.60	
นามสกุลธนาคาร 0023003420/ธนาคารออมสิน	รหัสสาขา 1216	0.00	
บัญชี 179 หมู่ 3 ต.เลิศจังหวัดภูเก็ต	เลขหมาย 090050	5,609.50	
วันที่ชำระค่าค่าน้ำ 11 ธ.ค. 67	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	1167	0.00
วันที่ชำระค่าค่าน้ำ 10 ธ.ค. 67	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	7522	0.00
จำนวนเงินที่ต้องชำระ 184,000.00 บาท	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	7522	365.87
รวมเงินที่ต้องชำระ 184,000.00 บาท	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	7522	5,995.17
รวมเงินที่ต้องชำระ 184,000.00 บาท	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	7522	0.00
รวมเงินที่ต้องชำระ 184,000.00 บาท	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	7522	5,995.17

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าน้ำประปา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 076 319173

นายสมชาย 1 : หมายเลข 0 (194448)



1216670977021 1216670977021 1216670977021



ผู้ฝากส่ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถนนวิเศษสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ 076 319173

คุณแดง

กรรมการ

179 หมู่ 3 ซอย ต.เลิศจังหวัด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83110



ผู้ฝากส่ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถนนวิเศษสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ 076 319173

คุณแดง

กรรมการ

179 หมู่ 3 ซอย ต.เลิศจังหวัด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83110



ใบแจ้งค่าน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

106/137 หมู่ 7 ถนนวิเศษสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 076 319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ 1216670977021	วันที่ 10 ธ.ค. 67	
เลขที่บัญชี 1216670977021	จำนวนเงินที่ต้องชำระ	18,511.50
นามสกุลธนาคาร 0023003420/ธนาคารออมสิน	รหัสสาขา 1216	0.00
บัญชี 179 หมู่ 3 ต.เลิศจังหวัดภูเก็ต	เลขหมาย 090050	5,609.50
วันที่ชำระค่าค่าน้ำ 11 ธ.ค. 67	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	1167
วันที่ชำระค่าค่าน้ำ 10 ธ.ค. 67	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	7,522
จำนวนเงินที่ต้องชำระ 184,000.00 บาท	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	7,522
รวมเงินที่ต้องชำระ 184,000.00 บาท	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	134.31
รวมเงินที่ต้องชำระ 184,000.00 บาท	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	20,395.81
รวมเงินที่ต้องชำระ 184,000.00 บาท	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	0.00
รวมเงินที่ต้องชำระ 184,000.00 บาท	เลขค่าน้ำที่ต้องชำระ	20,395.81

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าน้ำประปา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 076 319173

นายสมชาย 1 : หมายเลข 0 (194448)



1216670977021 1216670977021 1216670977021



ผู้ฝากส่ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
106/137 หมู่ 7 ถนนวิเศษสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
83120 โทรศัพท์ 076 319173

คุณแดง

กรรมการ

179 หมู่ 3 ซอย ต.เลิศจังหวัด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83110

นิติบุคคลอวตารชุด เดอะ ฟาโนรา ภูเก็ต
รายงานผลการผูกมัด ค่าใช้จ่าย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต



วันที่	รายละเอียด	ธ.ค.-67	ก.ค.-67	ธ.ค.-67	ก.ค.-67	พ.ค.-67	ธ.ค.-67	ก.ค.-67	พ.ค.-67	ก.ค.-67	ธ.ค.-67	ก.ค.-67	ธ.ค.-67	รวม
No.	Details	Jan-2024	Feb-2024	Mar-2024	Apr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024	Aug-2024	Sep-2024	Oct-2024	Nov-2024	Dec-2024	Total
	รวมมัด										10,162,567	16,122,567	13,612,548	
1	ยอดชำระ Payroll (Memo 12180700742)									0.00	3,345.17	20,335.81	25,318.58	47,199.56
	หักภาษีเงินได้ / With									0.00	154.00	642.00	625.00	1,421.00
	หักเงินอุดหนุน / Other / Ref									0.00	90.36	31.77	31.75	34.88
	รวมชำระ										3,595.17	21,003.58	26,315.33	47,199.56

เอกสารแนบที่ 10
ใบเสร็จขยะมูลฝอย

[illegible]

[illegible]

เอกสารแนบที่ 11
ใบเสร็จการสุบตะกอน

บริษัท เอ็มอี แอเรีย จำกัด (HeadQuarters)
289 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700
Tel : 66 2 4342299 Fax : 66 2 4335364
Tax ID : 0105558065644



VOUCHER POSTING


Mida Grande Resort Phuket Branch 0001, 179440 Road Suoi Kiao Sub-City, Muang, Chalong, Phuket 8310, Thailand Tel: +66 (0) 76 213 299 Fax: +66 (0) 76 211 122

Voucher No. : 2407-0902
Supplier : PHUKET CASH : P0118
Invoice# : 0762-026
PO NO. : 2407-0139
VAT NO. : 0762-026
With H/T :
Description : PHUKET CASH0- suoi kiao sub-city
Invoice Date : 26/07/2024
Received No. : 2407-0762
VAT Date : 26/07/2024
VAT Status : N
A/C Date : 31/07/2024
Due Date : 30/08/2024
VAT Crt :

Act. No.	Act. Name	Description	DR	CR
73400222	Flammable Waste	PHUKET CASH0- suoi kiao sub-city suoi kiao sub-city	3,000.00	
20101001	As-Trade (Operation)	PHUKET CASH0- suoi kiao sub-city suoi kiao sub-city		3,000.00
Total:			3,000.00	3,000.00

PAID
26 JUL 2024

BY: _____



บริษัท เอ็มอี แอเรีย จำกัด
PETTY CASH VOUCHER

Voucher 2407-063

DATE 26-7-24

ITEM	A/C CODE	DESCRIPTION	AMOUNT
		สุวัก	3,000
		26 JUL 2024	00
PAID 26 JUL 2024			
BY: _____			
REMARKS:			210

สภามหาวิทยาลัย
เลขที่ 179/450 ถนนสุขุมวิท 4 น.3 อ.เมือง
ภูเก็ต 83110
Tel : +66 (0) 76 313 399 Fax : +66 (0) 76 313 122

บริษัท เอ็มอี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
289 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 179/450 ถนนสุขุมวิท 4 น.3 อ.เมือง
ภูเก็ต 83110
Tel : +66 (0) 76 313 399 Fax : +66 (0) 76 313 122



Purchase Order
Original

Supplier	PHUKET CASH ID : P0118	PO #	2407-0139
Address		PO Date	2507/2567
		PR #	2407-0037
		Department	ENGINEERING - (STORE DIRECT PURCHASE)
		Credit Term	Days
Contract		Delivery Date	1507/2567

NO.	ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	PRICE	AMOUNT
1	50280003	อุปกรณ์	JOB	1.00	3,000.00	3,000.00
Remark : 081 08805000 อุปกรณ์ 3,000.00						
อุปกรณ์ 3,000.00						
					Total	3,000.00
					Total Discount	
					Nett Dis	3,000.00
					Sub Total	3,000.00
					TAX Amount	
					Grand Total	3,000.00
					(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	

PAID
26 JUL 2024

BY:

Remark : Deposit % 0.00 Total Amount Deposit 0.00
Generate from PR

P.1

บริษัท เอ็มอี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 179/450 ถนนสุขุมวิท 4 น.3 อ.เมือง
ภูเก็ต 83110
Tel : +66 (0) 76 313 399 Fax : +66 (0) 76 313 122

บริษัท เอ็มอี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 179/450 ถนนสุขุมวิท 4 น.3 อ.เมือง
ภูเก็ต 83110
Tel : +66 (0) 76 313 399 Fax : +66 (0) 76 313 122



Purchase Request

PR # : 2407-0037
Date : 09/07/2567
Delivery Date : 15/07/2567

Depart : ENGINEERING DEPT.

Store : ENGINEERING - (STORE DIRECT PURCHASE)

NO.	CODE	ITEM	ON-HAND	UNIT	QTY	PRICE	AMOUNT
1	50280003	อุปกรณ์		JOB	1.00	3,000.00	3,000.00
Remark : 081 08805000 อุปกรณ์ 3,000.00							
อุปกรณ์ 3,000.00							
					Total		3,000.00
					Total Discount		
					Nett Dis		3,000.00
					Sub Total		3,000.00
					TAX Amount		
					Grand Total		3,000.00
					(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		

PAID
26 JUL 2024

BY:

Bitcher-
longa

(cont)

บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
โทร : +66 (0) 76 313 399
โทรสาร : +66 (0) 76 313 122



RECEIVING

Vendor : P0118
PHUKET CASH
Date : 24/12-0310
Receipt # : TD2567-00602
TAX # : TD2567-00602
Inv.Date : 06/12/2567
PR. No. : 24/12-0019
PO. No. : 24/12-0022
Credit :

Table with 5 columns: No., Inv. Code, Description, Unit, Qty, Unit Price, Disc. Amt., VAT, Amount. Row 1: 50280004, 50280004, 3,000.00, 2.00, 1,500.00, 0.00, 210.00, 3,000.00

Sub Total 3,000.00
Discount Amt. 0.00
Amt. After Discount 3,000.00
VAT 210.00
Grand Total 3,210.00

บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
โทร : +66 (0) 76 313 399
โทรสาร : +66 (0) 76 313 122



RECEIVING

Vendor : P0118
PHUKET CASH
Date : 24/12-0310
Receipt # : TD2567-00602
TAX # : TD2567-00602
Inv.Date : 06/12/2567
PR. No. : 24/12-0019
PO. No. : 24/12-0022
Credit :

Table with 5 columns: No., Inv. Code, Description, Unit, Qty, Unit Price, Disc. Amt., VAT, Amount. Row 1: 50280004, 50280004, 3,000.00, 2.00, 1,500.00, 0.00, 210.00, 3,000.00

Sub Total 3,000.00
Discount Amt. 0.00
Amt. After Discount 3,000.00
VAT 210.00
Grand Total 3,210.00

บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
โทร : +66 (0) 76 313 399
โทรสาร : +66 (0) 76 313 122



Purchase Order Original

Supplier: PHUKET CASH ID: P0118
Address:
Contract:
PO #: 24/12-0022
PO Date: 04/12/2024
PR #: 24/12-0019
Department: ENGINEERING - (STORE DIRECT PURCHASE)
Credit Term: Days
Delivery Date: 05/12/2024

Table with 5 columns: ID, ITEM, Description, Unit, Qty, Price, Amount. Row 1: 50280004, 50280004, 3,000.00, 2.00, 1,500.00, 3,000.00. Row 2: 50280004, 50280004, 3,000.00, 1.00, 3,000.00, 3,000.00

Remark: หมายเหตุพบการเปลี่ยนแปลง BUTCHER 300g
Total 6,000.00
Total Discount
Nett Dis 6,000.00
Sub Total 6,000.00
TAX Amount 420.00
Grand Total 6,420.00

Remark : Deposit % 0.00 Total Amount Deposit 0.00
Generate from PR





Purchase Request

บริษัท เอ็มอีดี รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 179/450 หมู่ 4 ต.บึงมะลิ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110
โทร : +66 (0) 76 313 399 แฟกซ์ : +66 (0) 76 313 122
อีเมล : pr@midaresort.com

PR # : 24/12-0019
Date : 03/12/2024
Delivery Date : 05/12/2024
Dept : ENGINEERING DEPT.
Store : ENGINEERING- (STORE DIRECT PURCHASE)

NO.	CODE	ITEM	ON-HAND	UNIT	QTY	PRICE	AMOUNT
1	50280004	สวิตช์ไฟฉุกเฉิน		BOX	2.00	1,500.00	3,000.00
2	50280004	สวิตช์ไฟฉุกเฉิน		BOX	1.00	3,000.00	3,000.00
รวม							6,000.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)							420.00
รวมรวม							6,420.00





1. $\mathcal{C}_1$ is a $\mathcal{C}_2$ -subalgebra of $\mathcal{C}_3$ if and only if $\mathcal{C}_1$ is a $\mathcal{C}_2$ -subalgebra of $\mathcal{C}_3$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) &= \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) &= \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

2000

重要事項

[illegible]

21.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) \\ & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) \\ & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) \\ & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) \end{aligned}$$

FILED - AUGUST 1967

$\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2}$

[illegible]

1. The first group of respondents (n = 10) was composed of individuals who had been employed by the company for less than one year. This group was selected to represent the new hires who were most likely to be unfamiliar with the company's policies and procedures. The second group (n = 10) was composed of individuals who had been employed by the company for one to five years. This group was selected to represent the employees who were most likely to be familiar with the company's policies and procedures. The third group (n = 10) was composed of individuals who had been employed by the company for more than five years. This group was selected to represent the employees who were most likely to be experienced and knowledgeable about the company's policies and procedures. The fourth group (n = 10) was composed of individuals who had been employed by the company for more than ten years. This group was selected to represent the employees who were most likely to be highly experienced and knowledgeable about the company's policies and procedures. The fifth group (n = 10) was composed of individuals who had been employed by the company for more than fifteen years. This group was selected to represent the employees who were most likely to be highly experienced and knowledgeable about the company's policies and procedures. The sixth group (n = 10) was composed of individuals who had been employed by the company for more than twenty years. This group was selected to represent the employees who were most likely to be highly experienced and knowledgeable about the company's policies and procedures. The seventh group (n = 10) was composed of individuals who had been employed by the company for more than twenty-five years. This group was selected to represent the employees who were most likely to be highly experienced and knowledgeable about the company's policies and procedures. The eighth group (n = 10) was composed of individuals who had been employed by the company for more than thirty years. This group was selected to represent the employees who were most likely to be highly experienced and knowledgeable about the company's policies and procedures. The ninth group (n = 10) was composed of individuals who had been employed by the company for more than thirty-five years. This group was selected to represent the employees who were most likely to be highly experienced and knowledgeable about the company's policies and procedures. The tenth group (n = 10) was composed of individuals who had been employed by the company for more than forty years. This group was selected to represent the employees who were most likely to be highly experienced and knowledgeable about the company's policies and procedures.

$$A_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_\alpha}{\partial \mathbf{r}_\beta} + \frac{\partial \mathbf{r}_\beta}{\partial \mathbf{r}_\alpha} \right)$$
[illegible]
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{d_i}{d} = \log \frac{d}{d} = 0$$
$$E_{\text{eff}} = E_0 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} \right) \quad (1)$$





சென்னை மாநகராட்சி கட்டிடப் பணித் துறை

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x^2 + y^2 = 1, \quad x^2 + z^2 = 1, \quad y^2 + z^2 = 1.$$
$$\frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{1}{2} \dot{\phi}^2 \right) = - \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 \quad \text{and} \quad \frac{d^2}{dt^2} \left(\frac{1}{2} \dot{\psi}^2 \right) = - \frac{1}{2} \dot{\psi}^2$$


Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.


[illegible]

1









บริษัท ก่อสร้างและพัฒนาระบบ

11/45 11.5 គ.ខតចង ឧ.វេជ្ជសាស្ត្រ ០.១៤៣ 83130


TEL. 084-6321999 084-9409469 FAX. 076-367489

E-mail: Phukei.dra@npipe@gmail.com Line: 0918256612 A tortoise228

ST04 106 555 030 1.1 บทที่ 6 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

บัญชี : 01 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

Q777 / No. QP2567-000265

[illegible]

เอกสารแนบที่ 12

รายงานการตรวจสอบอาคารประจำปี 2567

3.9. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

- บันไดหนีไฟ







- เส้นทางหนีไฟ



- ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน




- ระบบป้องกันฟ้าผ่า ชนิด.....Early Streamer Emission.....





- ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบ Conventional (Hard-wire System), Single Action
แบบ Pull Down, Bell, Heat Detector, Smoke Detector.....




- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)





- ถังดับเพลิงมือถือ ชนิด.....Dry Chemical, Water Mist.....





- ระบบท่อน้ำดับเพลิง



หัวรับน้ำดับเพลิง

- ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinets)



ลักษณะการติดตั้งตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinets)

3.10. ป้ายสัญลักษณ์





3.11. แบบขออนุญาตก่อสร้าง ☒ มี ☐ ไม่มี

3.12. ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน.....อาคารชุดเพื่อการค้าประเภทโรงแรม.....

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1. วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ด/ป).....10-11 มิถุนายน 2567.....

2. ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ

ก. คุณสุชุม เด็ดแก้ว

3. ชื่อผู้แทนเจ้าของอาคาร นำเดินตรวจสอบ.....หัวหน้าระบบวิศวกรรมประจำอาคาร.....



เกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่
ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

ผล		รายละเอียด อ้างอิง/ลำดับ ที่
✓	X	

1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร	✓		
การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร	✓		
การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร	✓		
การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร	✓		
การชำรุดสึกหรอของอาคาร	✓		
การวิบัติของโครงสร้างของอาคาร	✓		
การหลุดตัวของฐานรากอาคาร	✓		

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงทั้ง 7 ข้อข้างต้นการสังเกต ดังนี้

ไม่มีร่องรอยของการเสียรูปองค์อาคาร	✓		
ไม่มีร่องรอยการหลุดตัวแตกกร้าว หรือผุกร่อน	✓		
ไม่มีความเสี่ยงของการหลุด ตกหล่น ของส่วนประกอบโครงการและอุปกรณ์อื่น ๆ	✓		
รูปทรงอาคารอยู่ในลักษณะที่ตั้งตรงแนวตั้ง	✓		

2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

2.1 ลิฟต์

มีการตรวจและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกปี	✓		
--------------------------------------	---	--	--

2.2 ระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์และสายไฟฟ้า ไม่อยู่สภาพเสี่ยงจากน้ำ กิ่งไม้สัมผัส และฉนวนฉีกขาด	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์สวิตช์ไฟฟ้าแรงปานกลางเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษามอเตอร์แปลงไฟฟ้าเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงจ่ายไฟฟ้าเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเคเบิล ไดรฟ์ไฟฟ้า และสายต่อพ่วงเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบสภาพระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็นประจำ	✓		

2.3 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

มีการตรวจสอบบำรุงรักษาดังเก็บน้ำประปาเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำประปาเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำและวาล์วประปาเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อน้ำเสียและอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงบ่อดักไขมันเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาดังและท่อจ่ายก๊าซในครัวร้านค้าเป็นประจำ	✓		



เกณฑ์การตรวจสอบอาคารอยู่อาศัยรวม หอพัก หรืออาคารชุด ที่มีพื้นที่
ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

ผล		รายละเอียด อ้างอิง/ลำดับ ที่
✓	X	

3. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ

มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำ และมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม้และส่งสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยได้อย่างทั่วถึงทั้งอาคาร	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณ์ประกอบเป็นประจำ และมีสมรรถนะในการอพยพ ตลอดเส้นทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอกอาคาร	✓		
ทางออกทุกทางไม่มีสิ่งกีดขวาง ญวญแจ ไข ล็อคขณะที่มีคนเข้าไปใช้บริการ	✓		
อุปกรณ์บังคับประตูให้เปิดใช้งานได้ดี และมีอุปกรณ์เปิดบานประตูทั้งสองด้านไม่ถูกล็อค	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาป้ายทางหนีไฟเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบทางปล่อยออกที่ขึ้นพื้นดิน ให้มีความปลอดภัยขณะเกิดเพลิงไหม้เป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบแบบแปลนทางหนีไฟสอดคล้องกับสภาพอาคารในปัจจุบัน	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงมือถือเป็นประจำ	✓		
มีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบดับเพลิงเป็นประจำ รวมทั้ง ท่อเย็น สายฉีดน้ำ และหัวรับน้ำดับเพลิง	✓		

4. การบริหารจัดการความปลอดภัย

มีการปรับปรุงแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน	✓		
มีการซ้อมอพยพเป็นประจำ และจัดให้มีผู้นำการอพยพให้เพียงพอ	✓		
มีการปฏิบัติและจัดบันทึกงานบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ	✓		

หมายเหตุ

- ผล หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบอาคารด้วยการพิจารณา พิจารณา ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร
- ผล ✓ หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคารที่กำหนดไว้ ณ วันที่ตรวจสอบ
- ผล X หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่าเจ้าของอาคารจะต้องปรับปรุงแก้ไข ตามรายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จากนั้น ผู้ตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเป็นผลการแก้ไขและรายงานต่อพนักงานท้องถิ่นต่อไป
- (*) หมายถึง ข้อกำหนดที่ปฏิบัติ สำหรับอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างหลังวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 และ ฉบับที่ 50



สรุปความเห็นจากผู้ตรวจสอบการตรวจสอบ

อาคาร เดอะ พาโนรา ภูเก็ต โครงสร้างของอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ประกอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนด และพร้อมใช้งานได้ มีการดูแลและตรวจสอบระบบวิศวกรรมต่างๆตามแผน อาคารสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารขอรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบสภาพอาคารดังกล่าว โดยผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารถูกต้อง และเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว

(.....)

(นายสุชุม เด็ดแก้ว)

ผู้ตรวจสอบอาคาร ในนามบริษัท พลัส บิลด์อิง อินสเปคเตอร์ จำกัด

เลขที่ทะเบียนผู้ตรวจสอบ น.0047/2550

วันที่ 18 มิถุนายน 2567

ข้าพเจ้าในฐานะ เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองว่าได้มีการตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกล่าวข้างต้นจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทำโดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในรายงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....

เจ้าของอาคาร หรือผู้รับมอบอำนาจ

เอกสารแนบที่ 13
รายงานการฉีดพ่นแมลง

PEST MANAGEMENT SOLUTIONS



www.advancengroupasia.com

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.

Mida grand resort phuket



Review Monthly

July 2024

Mida grand resort phuket

บริการกำจัด ปลวกผสมผสาน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025

เข้าทำการ เดือนละ 2 ครั้ง

บริการกำจัด มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง,แมลงบิน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025

เข้าทำการ เดือนละ 2 ครั้ง

วันที่	พื้นที่บริการ	รายละเอียดการให้บริการ
10-01-67	จอมบึง 7 คัด	1 การทำบันทึกข้อมูล (ภาค Bio)
10-01-67	จอมบึง สดใหม่ 1 คัด	1 บันทึกข้อมูล (ช่วงนี้) 1 คัด
24-01-67	จอมบึง สดใหม่ 1 คัด	1 บันทึกข้อมูล (ช่วงนี้) 1 คัด
10-01-67	จอมบึง สดใหม่ 1 คัด	1 การทำบันทึกข้อมูล (ภาค Bio)

[illegible]

ภายใน-รอบนอก ปลวก



Action by Team AGA :

ปลวก : 10 กรกฎาคม 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คจุดเสี่ยงปลวกภายในและภายนอกห้องพัก เช่น ใต้อ่างล้างหน้า หัวเตียง ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก ช่องซาร์ป และพุ่มไม้รอบอาคาร เพื่อป้องกันปลวก



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.



กล่องเหยื่อปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 10 กรกฎาคม 2567

1. ทีมได้ทำการติดตามกล่องเหยื่อปลวกบริเวณทางเข้าตึก 6 พบปลวกกินเหยื่อ **100%** และเติมเหยื่อ 100 กรัม เพื่อกำจัดปลวกให้คืนยกรัง

*** ทีมจะเข้าติดตามอีกครั้งในรอบบริการถัดไป**



Pic.1



Pic.2



Pic.3



Pic.4

พบปัญหา


ปลวก : 03-07-67

ปัญหาที่พบ : สวัสดิ์ได้รับ วันไหน พอมีเวลาวางเข้ามาดู
ปลวก 4302 ที่โรงแรมให้หน่อยนะคะรับ

Action by Team AGA :

ปลวก : 10 กรกฎาคม 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็ค พบปลวกสวนบริเวณพื้นที่ไม่
ฝาผนัง ขอบบัว ห้อง 4302 และใต้ทำการเจาะรู
บริเวณที่มีปลวกและทำการอัดสเปรย์เคมีและ
สเปรย์เคมีภายในห้อง เพื่อกำจัดปลวก



พบปัญหา

ปลวก : 09-07-67

ปัญหาที่พบ : ขอบเพิ่มเรื่องปลวก วัสดุ 23 ด้วยอีกหลังนะครับ

Action by Team AGA :

ปลวก : 10 กรกฎาคม 2567

1. ทีมไปทำการตรวจสอบ พบปลวกใต้ดินบริเวณ บันไดทางขึ้นชั้น 2 วัสดุ 23

* ทีมจะเข้าติดตั้งกล่องเหยื่ออีกครึ่ง



พบปัญหา

ปลวก : 09-07-67

ปัญหาที่พบ : วัสดุร่องปลวก ของเข้าตู้พิเศษ V5

Action by Team AGA :

ปลวก : 10 กรกฎาคม 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็ค พบเจอแตรอยน้ำซึมไม่เจอ
ปลวก และทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณในห้อง เพื่อ
ป้องกันปลวก

Pic.1



ภายใน-รอบนอก

มด แมลง

Action by Team AGA :

มด แมลง : 10 กรกฎาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดิน ขอบผนัง รอยแตกร้าว ทางเดิน บันได และบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมดและแมลงสาบ

Pic.1



วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 12:04
7.978967N 98.285047E ±12.00m
ตำบลเชิงทะเล, อำเภอกลาง 83110
ประเทศไทย

Pic.2



วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 13:08
7.978773N 98.285699E ±43.57m
ตำบลเชิงทะเล, อำเภอกลาง 83110

Pic.3



วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 12:49
7.979292N 98.285677E ±5.50m
ตำบลเชิงทะเล, อำเภอกลาง 83110
ประเทศไทย
3ep6etw675rxu

Pic.4



วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 13:44
7.979437N 98.285393E ±10.00m
ตำบลเชิงทะเล, อำเภอกลาง 83110

ภายใน-รอบนอก ปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 24 กรกฎาคม 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คจุดเสี่ยงปลวกภายในและภายนอกห้องพัก เช่น ใต้อ่างล้างหน้า หัวเตียง ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก ช่องซาร์ป และพุ่มไม้รอบอาคาร เพื่อป้องกันปลวก



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.



Pic.1



Pic.2



Pic.3



Pic.4

กล่องหย่อยปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 24 กรกฎาคม 2567

1. ทีมได้ทำการติดตามกล่องหย่อยปลวกบริเวณทางเข้าตึก 6 พบปลวกกินหย่อย 100% และเติมหย่อย 100 กรัม เพื่อกำจัดปลวกให้สิ้นซาก

* ทีมจะเข้าติดตามอีกครั้งในรอบบริการถัดไป



Pic.1

ภายใน-รอบนอก มด แมลง

Action by Team AGA :

มด แมลง : 24 กรกฎาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดิน ขอบผนัง รอยแตกกร้าว ทางเดิน บันได ช่องชาร์ป พุ่มไม้ และบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมดและแมลงสาบ





พื้นที่ ห้องครัว, ห้องอาหาร



ห้องครัว, ห้องอาหาร มด แมลงสาบ

Action by Team AGA :

มด แมลงสาบ : 11 กรกฎาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีภายในห้องครัว เบเกอรี่ ห้องล้าง และห้องอาหาร บาร์ บริเวณท่อน้ำทิ้ง ซอกมุมต่างๆ เพื่อป้องกันและกำจัดมดและแมลงสาบ



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.



Pic.1



Pic.2




Pic.3



Pic.4

๒๕๖๖

จุด	ครัว	พื้นที่	เดือน											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ครัวเมน	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0						
1	ห้องสโตร์	ใต้โต๊ะวางของ						0						
1	ห้องเบเกอรี่	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0						
2	ห้องเบเกอรี่	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0						
รวม								0						



ห้องครัว, ห้องอาหาร มด แมลงสาบ


Action by Team AGA :

มด แมลงสาบ : 31 กรกฎาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีภายในห้องครัว เบเกอรี่
ห้องล่าง และห้องอาหาร บาร์ บริเวณท่อน้ำทิ้ง
ชอกมุมต่างๆ เพื่อป้องกันและกำจัดมดและ
แมลงสาบ



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.



PEST MANAGEMENT SOLUTIONS



www.advancegroupasia.com

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.

Mida grand resort phuket



Review Monthly

August 2024

Mida grand resort phuket

บริการกำจัด ปลวกผสมผสาน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025
เข้าทำบริการ เดือนละ 2 ครั้ง

บริการกำจัด มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง,แมลงบิน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025
เข้าทำบริการ เดือนละ 2 ครั้ง

กำหนดการประจำเดือน

สัปดาห์ที่ ๑

วันที่	พื้นที่ให้บริการ	รายละเอียดการให้บริการ
07-ธ.ค.-67	ห้องพัก 448 ห้อง พื้นที่ส่วนกลาง ออฟฟิศ ฟิตเนส	1 การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงสาบ (ปลวก มด, แมลงสาบ)
21-ธ.ค.-67		- ตรวจเช็คภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้ - หากพบปลวกภายในพื้นที่ จะทำการติดตั้งกล่องเหยื่อปลวกทันที คุณสมบัติของเหยื่อ สามารถกำจัดปลวกแบบชนิดตายยกรัง และจะติดลบผล หลังจากการติดตั้งครั้งแรก ภายใน 15 วัน และติดตามต่อเนื่อง ไม่เกิน 90
10.00 น.		- กรดสีพบปลวก คุงูขี้เหล็กเข้าที่บริเวณหน้าบัน
07-ธ.ค.-67	ห้องพัก 448 ห้อง พื้นที่ส่วนกลาง ออฟฟิศ ฟิตเนส	1 การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงสาบ (ปลวก,มด, แมลงสาบ)
10.00 น.		สเปรย์เคมีภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้ 2 การให้บริการป้องกันกำจัด ตัวไรบกวน (หนู) ภายใน วางกระดานขาว หรือ กาว ตามความเหมาะสม ภายนอก ใช้วิธีโรยยาเบื่อหนู ชนิดตายช้า 4 การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงปับ (ยุง) ภายนอก ให้เฝ้าติดตามความเหมาะสมระหว่าง อบอุ่นของ หากพบแหล่งน้ำซึ่งมีกลิ่นเหม็นสงสัยเกิดลูกน้ำ ให้ใช้เชือกกำจัดลูกน้ำ
30-ธ.ค.-67	แคนทีน ห้องครัว ห้องอาหาร	1.การให้บริการ ผด, แมลงสาบ.
23.00 น.		- สเปรย์เคมีภายในทั้งหมด - ติดตั้งบ้านแมลงสาบ ตรวจวัดแมลงสาบในพื้นที่ 2.การให้บริการ หนู - ภายในอาคาร วางอาหารหนูและกับดักในจุดที่เสี่ยงหรือเป็นที่อยู่อาศัยของหนู **กรุณาเก็บ จัดเตรียม พื้นที่ให้บริการก่อนการให้บริการ



พื้นที่ ห้องพัก ภายในอาคาร-รอบนอกอาคาร



ภายใน-รอบนอก ปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 7 สิงหาคม 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คจุดเสี่ยงปลวกภายในและภายนอกห้องพัก เช่น ใต้อ่างล้างหน้า หัวเตียง ตู้เสื้อผ้า เพอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก ช่อชาร์ป และพุ่มไม้รอบอาคาร เพื่อป้องกันปลวก




ภายใน-รอบนอก
มด แมลง

Action by Team AGA :

มด แมลง : 7 สิงหาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดิน ขอบผนัง รอยแตกกร้าว ทางเดิน บันได และบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมดและแมลงสาบ



รอบนอก ปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 21 สิงหาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดน้ำยาเคมีลงท่อรอบๆ วิลล่า 8134, 8132, 8110, 8103 และพรมน้ำยาเคมีบริเวณหน้าดิน เพื่อป้องกันปลวก

Pic.1



Pic.2



Pic.3



Pic.4



ภายใน-รอบนอก มด แมลง

Action by Team AGA :
มด แมลง : 21 สิงหาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและ
ภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดิน ขอบผนัง
รอยแตกกร้าว ทางเดิน บันได ช่องซาร์ป ฟุ่มไม้ และ
บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมดและ
แมลงสาบ



พบปัญหา

ปลวก

พบปัญหา : พบรังไม้ เชื้อราบริเวณรอบตึก ผมขอ เชื้อรา
ดูหน้างานรังปลวกและฉีดปลวกเพิ่ม ห้อง 4302/4308
ด้วยนะครับผม

Action by Team AGA :

ปลวก : 31 สิงหาคม 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คภายในห้องพัก 4302,
4308 พบปลวกบริเวณพื้นปากห้องนอน ขอบบัว
ต่างๆ และบนฝ้าเพดานตรงประตูหน้าระเบียงทั้ง 2
ห้อง และทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมี เพื่อกำจัด
ปลวก





พื้นที่ ห้องครัว, ห้องอาหาร



www.advancegroupasia.com

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.

ห้องครัว , ห้องอาหาร มด แมลงสาบ

Action by Team AGA :

มด แมลงสาบ : 30 สิงหาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีภายในห้องครัว เบเกอร์สตรีคครัวร้อน สตรีคครัวเย็น ห้องล้าง บริเวณท่อน้ำทิ้ง ซอกมุมต่างๆ เพื่อป้องกันและกำจัดมดและแมลงสาบ
2. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีภายในห้องอาหารชั้น 1,2 บาร์ บริเวณซอกมุม และจุดเสี่ยงทั้งหมด เพื่อป้องกันและกำจัดมดและแมลงสาบ
3. ทีมได้ทำการเปลี่ยนบ้านแมลงสาบภายในห้องครัว 4 หลัง

* ทีมไม่สามารถพบละอองได้ เนื่องจากไม่มีการเตรียมพื้นที่



Pic.1

30 ส.ค. 2024 23:23:12
225° SW
ล. อ่าวกลาง ภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
ทีมช่างบริการ AGAPhuket



Pic.2

30 ส.ค. 2024 23:21:48
32° NE
ล. อ่าวกลาง ภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
ทีมช่างบริการ AGAPhuket




Pic.3

30 ส.ค. 2024 23:28:19
268° W
ล. อ่าวกลาง ภูเก็ต 83110 ประเทศไทย
ทีมช่างบริการ AGAPhuket

บ้านแมลงสาบ

จุด	ครัว	พื้นที่	เดือน											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ครัวเมน	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0	0					
1	ห้องสโตร์	ใต้โต๊ะวางของ						0	0					
1	ห้องเบเกอรี่	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0	0					
2	ห้องเบเกอรี่	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0	0					
รวม								0	0					



PEST MANAGEMENT SOLUTIONS



www.advancegroupasia.com

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.

Mida grand resort phuket



Review Monthly

September 2024

Mida grand resort phuket

บริการกำจัด ปลวกผสมผสาน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025
เข้าทำบริการ เดือนละ 2 ครั้ง

บริการกำจัด มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง,แมลงบิน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025
เข้าทำบริการ เดือนละ 2 ครั้ง

กำหนดการประจำเดือน

ผู้ดูแล
พื้นที่โรงแรม

วันที่	พื้นที่ให้บริการ	รายละเอียดการให้บริการ
03-ก.ย.-67	ห้องพัก 448 ห้อง พื้นที่ส่วนกลาง ออฟฟิศ ฟิตเนส	1 การทำบริการป้องกันกำจัด แมลงสาบ (ปลวก,มด, แมลงสาบ) - ตรวจเช็คภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้ - หากพบปลวกภายในพื้นที่ จะทำการติดตั้งกล่องเหยื่อปลวกทันที คุณสมบัติของเหยื่อนี้ สามารถกำจัดปลวกแบบชนิดตายยกรัง และจะติดตามผล หลังจากการติดตั้งครั้งแรก ภายใน 15 วัน และติดตามต่อเนื่องไม่เกิน 90 - การฉีดพ่นปลวก ภายใต้งาน้ำที่บริเวณรั้วหน้าพื้นที่
17-ก.ย.-67		
10.00 น.		
03-ก.ย.-67	ห้องพัก 448 ห้อง พื้นที่ส่วนกลาง ออฟฟิศ ฟิตเนส	1 การทำบริการป้องกันกำจัด แมลงสาบ (ปลวก,มด, แมลงสาบ) สเปรย์เคมีภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้ 2 การทำบริการป้องกันกำจัด ตัวไรบกวน (หนู) ภายใน วางกระดามกาว หรือ กรง ตามความเหมาะสม ภายนอก ใช้วิธี โรยยาเบื่อหนู ชนิดตายช้า 4 การทำบริการป้องกันกำจัด แมลงบิน (ยุง) ภายนอก ให้เฝ้าติดตามความเหมาะสมระหว่าง อบรมของ หากพบแหล่งน้ำซึ่งมีความเสี่ยงเกิดลูกน้ำ ให้ผู้พ่นยอกำจัดลูกน้ำ
27-ก.ย.-67	แดนดิน ห้องครัว ห้องอาหาร	1.การทำบริการ มด, แมลงสาบ, - สเปรย์เคมีภายในทั้งหมด - ติดตั้งบ้านแมลงสาบ ตรวจวัดแมลงสาบในพื้นที่ 2.การทำบริการ หนู - ภายในอาคาร วางอาหารหนูและกับสีกในจุดที่เสี่ยงหรือเป็นที่ซ่อนตัวของหนู ***กรุณาเก็บ จัดเตรียม พื้นที่ให้พร้อมกับการให้บริการ
23.30 น.		



พื้นที่ห้องพัก ภายในอาคาร-รอบนอกอาคาร



ภายใน-รอบนอก
ปลวก

Action by Team AGA ::

ปกจาก : 3 กันยายน 2567

- ทีมได้ทำการตรวจเช็กจุดเสี่ยงปลวกภายในและภายนอกห้องพัก เช่น ใต้ถ้ำถ้างหน้า หั่วเตี้ยง ตู้เสื้อผ้า เพอร์ณเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก ช้องธารป์และพุ่มไม้รอบอาคาร เพื่อป้องกันปลวก



ภายใน-รอบนอก มด แมลง


Action by Team AGA :

มด แมลง : 3 กันยายน 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดิน ขอบผนัง รอยแตกกร้าว ทางเดิน บันได และบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมดและแมลงสาบ




© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.



Pic.2



Pic.4



Pic.3


พบปัญหา ปลวก

พบปัญหา : ทีมพบรังปลวกสวนบริเวณภายในห้อง
แม่บ้าน

Action by Team AGA :

ปลวก : 3 กันยายน 2567

1. ทีมได้ทำการทำลายรังปลวก และทำการฉีดสเปรย์
เคมี เพื่อกำจัดปลวก



พบปัญหา ปลวก

พบปัญหา : ทีมพบมดบริเวณเคาน์เตอร์ครัว ห้อง 7303

Action by Team AGA :

ปลวก : 3 กันยายน 2567

1. ทีมได้ทำการเติมเจลมดบริเวณที่พบมด เพื่อกำจัดมด และตรวจพบรอยแตกของไม้บริเวณเคาน์เตอร์ ซึ่งเป็นมดสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ห้องพัก และสามารถใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนได้

Action by Mida grand resort phuket :

1. แนะนำอุดปิดรอยแตกของไม้บริเวณดังกล่าว เพื่อทำลายจุดเสี่ยง



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.



ติดตามปัญหา ปลวก

พบปัญหา : พรุ้งนี้ มี เข้ามารบกวนบดึก ผมขอ เข้ามารื้อหน้า
งานรังปลวกและฉีดปลวกเพิ่ม ห้อง 4302/4308 ด้วยนะครับ
ผม

Action by Team AGA :

ปลวก : 3 กันยายน 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คภายในห้องพัก 4302, 4308
พบปลวกบริเวณพื้นปาเก้ห้องนอน ขอบบัวต่างๆ และ
บนฝ้าเพดานตรงประตูหน้าต่างระเบียงทั้ง 2 ห้อง และทีม
ได้ทำการฉีดสเปรย์เคมี เพื่อกำจัดปลวก

Action by Mida grand resort phuket :

1. แนะนำเปลี่ยนไม้ปาเก้ภายในทั้งหมด เนื่องจากไม่มี
ลักษณะชั้น ฝุ่นผง ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงยุงยักยัดให้เกิดปลวก



รอบนอก

ยุ่ง

Action by Team AGA :

ยุ่ง : 3 กันยายน 2567

1. ทีมได้ทำการโรยทรายอะเบทบริเวณท่อน้ำทิ้งนอกอาคาร เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.



รอบนอก

หน้า

Action by Team AGA :

หมู่ : 3 กันยายน 2567

1. ทีมได้ทำการติดตามกล้องตำแหน่งห้วยพิษ บริเวณจุด
เลี้ยงหมูภายนอกรอบๆ ตึก 4 และ 7 จำนวน 7 จุด
พบเหยื่อหมดทุกกล้อง และทำการเติมเหยื่อพิษ

* พบภายในกล้องว่ามีมูลหอยทากจำนวนมาก คาดว่าเหยื่อ
ส่วนใหญ่ถูกกินโดยหอยทาก



กล่องดำเหยื่อพิษ



กล่องดำเหยื่อพิษ

ภายใน-รอบนอก ปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 17 กันยายน 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คจุดเสี่ยงปลวกภายในและภายนอกห้องพัก เช่น ใต้อ่างล้างหน้า หัวเตียง ตู้เสื้อผ้า เพอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก ช่องชาร์ป และพุ่มไม้รอบอาคาร เพื่อป้องกันปลวก



ภายใน-รอบนอก มด แมลง

Action by Team AGA :
มด แมลง : 17 กันยายน 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและ
ภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดิน ขอบผนัง
รอยแตกกร้าว ทางเดิน บันได และบริเวณพื้นที่จุด
เสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมดและแมลงสาบ



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.



กล่องหยื่อปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 17 กันยายน 2567

1. ทีมได้ทำการติดตามกล่องหยื่อปลวกบริเวณทางเข้าตึก 6 พบปลวกกินหยื่อ 100% และเติมหยื่อ 100 กรัม เพื่อกำจัดปลวกใต้ดินยกโรง

* ทีมจะเข้าติดตามอีกครั้งในรอบบริการถัดไป



Pic.1



Pic.2



Pic.3



พื้นที่ ห้องครัว, ห้องอาหาร




ห้องครัว , ห้องอาหาร

มต แมลงสาบ

Action by Team AGA :


มต แมลงสาบ : 27 กันยายน 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีภายในห้องครัว เบเกอรี่ สโตร์ครัวร้อน สโตร์ครัวเย็น ห้องล้าง บริเวณท่อน้ำทิ้ง ซอกมุมต่างๆ เพื่อป้องกันและกำจัดมดและแมลงสาบ
2. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีภายในห้องอาหารชั้น1,2 บาร์ บริเวณซอกมุม และจุดเลี้ยงทั้งหมด เพื่อป้องกัน และกำจัดมดและแมลงสาบ
3. ทีมได้ทำการเปลี่ยนบ้านแมลงสาบภายในห้องครัว 4 หลัง
- * ทีมไม่สามารถพ่นละอองได้ เนื่องจากไม่มีการเตรียมพื้นที่
- ** พบบ้านแมลงสาบหายทั้งหมด รบกวานทางโรงแรมไม่นำ บ้านแมลงสาบทิ้ง หากจำเป็นต้องย้ายจุดหรือชำรุด เช่น หลุด หล่น รบกวานแจ้งทางบริษัทฯ เนื่องจากทางบริษัทต้องเก็บ จำนวนแมลง



บ้านแมลงสาบ

จุด	ครัว	พื้นที่	เดือน											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ครัวเมน	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0	0	หาย				
1	ห้องสโตร์	ใต้โถ้วางของ						0	0	หาย				
1	ห้องเบเกอรี่	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0	0	หาย				
2	ห้องเบเกอรี่	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0	0	หาย				
รวม								0	0	0				



การวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ

5

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec

วิเคราะห์

วิเคราะห์ผล : จากการวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ สรุปได้ดังนี้

1. จากการวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ เดือนกันยายน พบไม่ติดแมลงสาบ และบ้านแมลงสาบสูญหาย
2. รบกวนทางโรงแรมไม่นำบ้านแมลงสาบทิ้ง หากจำเป็นต้องย้ายจุดหรือชำรุด เช่น หลุด หล่น รบกวนแจ้งทางบริษัท
3. จุดที่ควรสำรวจในบริเวณพื้นที่ค่อบริเวณครัวเมน เนื่องจากอาจมีเศษอาหารจากการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดแมลงสาบและก่อให้เกิดปัญหาแมลงสาบได้
4. วิธีป้องกันปัญหาแมลงสาบ แนะนำให้ทำความสะอาดพื้นและซอกมุมต่างๆ เพื่อกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างซึ่งเป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบเป็นประจำ จากนั้นทางทีมบริการ Pest Control จะทำการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดต่อไป

PEST MANAGEMENT SOLUTIONS



www.advancgroupasia.com

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.

Mida grand resort phuket



Review Monthly

October 2024

Mida grand resort phuket

บริการกำจัด ปลวกผสมผสาน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025

เข้าทำการ เดือนละ 2 ครั้ง

บริการกำจัด มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง,แมลงบิน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025

เข้าทำการ เดือนละ 2 ครั้ง

กำหนดการประจำเดือน

พื้นที่โรงแรม

วันที่	พื้นที่ทำบริการ	รายละเอียดการทำบริการ
01-ค.ค.-67	ห้องพัก 448 ห้อง พื้นที่ส่วนกลาง ออฟฟิศ ฟิตเนส	1.การทำบริการป้องกันกำจัด แมลงกลาน (ปลวก,มด,แมลงสาบ) - ตรวจเช็คภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปหาได้ - หากพบปลวกภายในพื้นที่ จะทำการติดตั้งกล่องเหยื่อปลวกทันที คุณสมบัติของเหยื่อนี้ สามารถกำจัดปลวกแบบชนิดตายกรัง และจะติดตามผล หลังจากการติดตั้งครั้งแรก ภายใน 15 วัน และติดตามต่อเนื่องไม่เกิน 90 - กรณีพบปลวก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่รับวิทยาทันที
15-ค.ค.-67		
10.00 น.		
01-ค.ค.-67	ห้องพัก 448 ห้อง พื้นที่ส่วนกลาง ออฟฟิศ ฟิตเนส	1.การทำบริการป้องกันกำจัด แมลงกลาน (ปลวก,มด, แมลงสาบ) สเปรย์เคมีภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปหาได้ 2.การทำบริการป้องกันกำจัด ตัวรบกวน (หนู) ภายใน วางกระดานกลาว หรือ กรง ตามความเหมาะสม ภายนอก ใช้วิธีโรยยาเบื่อหนู ชนิดตายช้า 4.การทำบริการป้องกันกำจัด แมลงบิน (ยุง) ภายนอก ให้เลือกตามความเหมาะสมระหว่าง หนองของ หากพบแหล่งน้ำขังที่มีความเสี่ยงเกิดลูกน้ำ ให้ผู้เกี่ยวข้องกำจัดลูกน้ำ
10.00 น.		
25-ค.ค.-67	แดนนันทน์ ห้องครัว ห้องอาหาร	1.การทำบริการ มด, แมลงสาบ. - สเปรย์เคมีภายในทั้งหมด - ติดตั้งบ้านแมลงสาบ ตรวจวัดแมลงสาบในพื้นที่ 2.การทำบริการ หนู - ภายในอาคาร วางอาหารหนูและกับดักในจุดที่เสี่ยงหรือเป็นที่อยู่อาศัยของหนู 44.กรุณาเก็บ จัดเตรียม พื้นที่ให้พร้อมกับการทำบริการ
23.30 น.		



พื้นที่ห้องพัก ภายในอาคาร-รอบนอกอาคาร



ภายใน-รอบนอก ปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 1 ตุลาคม 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คจุดเสี่ยงปลวกภายในและภายนอกห้องพัก เช่น ใต้อ่างล้างหน้า หัวเตียง ตู้เสื้อผ้า เพอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก ช่องชาร์ป และพุ่มไม้รอบอาคาร เพื่อป้องกันปลวก



กล่องหยื่อปลาก

Action by Team AGA :

ปลาก : 1 ตุลาคม 2567

1. ทีมได้ทำการติดตามกล่องหยื่อปลากบริเวณทางเข้าน้ำตก 6 พบปลากกินเหยื่อ **100%** และเติมเหยื่อ 100 กรัม เพื่อกำจัดปลากไ้ดินนยครั้ง

* ทีมจะเข้าติดตามอีกครั้งในรอบบริการถัดไป



© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.




ภายใน-รอบนอก

มด แมลง

Action by Team AGA :

มด แมลง : 1 ตุลาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดิน ขอบผนัง รอยแตกร้าว ทางเดิน บันได และบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมดและแมลงสาบ



॥

หน้า: 1 ตุลาคม 2567

- 



ภายใน-รอบนอก ปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 15 ตุลาคม 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คจุดเสี่ยงปลวกภายในและภายนอกห้องพัก เช่น ใต้อ่างล้างหน้า หัวเตียง ตู้เสื้อผ้า เพอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก ช่องชาร์ป และพุ่มไม้รอบอาคาร เพื่อป้องกันปลวก



ภายใน-รอบนอก มด แมลง

Action by Team AGA :

มด แมลง : 15 ตุลาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดิน ขอบผนัง รอยแตกกร้าว ทางเดิน บันได และบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมดและแมลงสาบ



รอบนอก

หน้า

Action by Team AGA :

หมู่ : 15 ตุลาคม 2567

1. ทีมได้ทำการรื้อขยะพิษหนูบริเวณภายนอกอาคาร
วิลล่า และตามพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อกำจัดหนู



พบปัญหา ปลวก

ปัญหาที่พบ : ปลวก 7709 ครอบคลุม

Action by Team AGA :

ปลวก : 23 ตุลาคม 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คภายใน พบปลวกสวน และ
ได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณพื้นดังกล่าว และจุด
เสี่ยงปลวกภายในห้อง เพื่อกำจัดปลวกสวน





พื้นที่ ห้องครัว, ห้องอาหาร



www.advancegroupasia.com

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.

ห้องครัว, ห้องอาหาร มด แมลงสาบ

Action by Team AGA :

มด แมลงสาบ : 25 ตุลาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีภายในห้องครัว เบเกอร์
สตรีครัวร้อน สตรีครัวเย็น ห้องล้าง บริเวณท่อน้ำทิ้ง
ซอกมุมต่างๆ เพื่อป้องกันและกำจัดมดและแมลงสาบ
2. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีภายในห้องอาหารชั้น 1, 2
บาร์ บริเวณซอกมุม และจุดเสี่ยงทั้งหมด เพื่อป้องกัน
และกำจัดมดและแมลงสาบ
3. ทีมได้ทำการเปลี่ยนบ้านแมลงสาบภายในห้องครัว 4
หลัง

** ทีมไม่สามารถพ่นละอองได้ เนื่องจากไม่มีการเตรียมพื้นที่*



Pic.1



Pic.2




Pic.3



Pic.4

บ้านเมือง

จุด	ครัว	พื้นที่	เดือน											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ครัวเมน	ใต้ซิงค์ล้างจาน							0	0	หาย	0		
1	ห้องสโตร์	ใต้โต๊ะวางของ							0	0	หาย	0		
1	ห้องเบเกอรี่	ใต้ซิงค์ล้างจาน							0	0	หาย	0		
2	ห้องเบเกอรี่	ใต้ซิงค์ล้างจาน							0	0	หาย	0		
รวม									0	0	0	0		



การวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ

5



■ ครั้วเมน

วิเคราะห์ผล : จากการวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ สรุปได้ดังนี้

1. จากการวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ เดือนตุลาคม พบไม่ติดแมลงสาบ
2. รบกวทนทางโรงแรมไม่นำบ้านแมลงสาบทั้ง หากจำเป็นต้องย้ายจุดหรือชำรุด เช่น หลุด หล่น รบกวทนแจ้งทางบริษัท
3. จุดที่ควรเฝ้าระวังในบริเวณพื้นที่คือบริเวณครั้วเมน เนื่องจากอาจมีเศษอาหารจากการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดแมลงสาบและก่อให้เกิดปัญหาแมลงสาบได้
4. วิธีป้องกันปัญหาแมลงสาบ แนะนำให้ทำความสะอาดพื้นและซอกมุมต่างๆ เพื่อกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างซึ่งเป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบเป็นประจำ จากนั้นทางทีมบริการ Pest Control จะทำการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดต่อไป

PEST MANAGEMENT SOLUTIONS



www.advancengroupasia.com

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.

Mida grand resort phuket



Review Monthly

November 2024

Mida grand resort phuket

บริการกำจัด ปลวกผสมผสาน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025
เข้าทำบริการ เดือนละ 2 ครั้ง

บริการกำจัด มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง,แมลงบิน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025
เข้าทำบริการ เดือนละ 2 ครั้ง

กำหนดการประจำเดือน

ผู้ผู้
พื้นที่โครงการ

วันที่	พื้นที่ทำบริการ	รายละเอียดการทำบริการ
05-พ.ย.-67	ห้องพัก 448 ห้อง พื้นที่สวนกลาง ออฟฟิศ ฟิตเนส	1. การทำบริการป้องกันกำจัด แมลงสาบ (ปลวก Bio) - ตรวจสอบภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปได้ - หากพบปลวกภายในพื้นที่ จะทำการติดตั้งกล่องเหยื่อปลวกทันที คุณสมบัติของเหยื่อนี้ สามารถกำจัดปลวกแบบชนิดตายยกรัง และจะติดตามผล หลังจากการติดตั้งครั้งแรก ภายใน 15 วัน และติดตามต่อเนื่องไม่เกิน 90 - <i>การพบปลวก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัททันที</i>
19-พ.ย.-67		
10.00 น.		
05-พ.ย.-67	ห้องพัก 448 ห้อง พื้นที่สวนกลาง ออฟฟิศ ฟิตเนส	1. การทำบริการป้องกันกำจัด แมลงสาบ (ปลวก,มด, แมลงสาบ) สเปรย์เคมีภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปได้ 2. การทำบริการป้องกันกำจัด สัตว์รบกวน (หนู) ภายใน วางกระดามหนู หรือ ทราย ดมความเหมาะสม ภายนอก ใช้วิธีโรยยาเบื่อหนู ชนิดตายช้า 4. การทำบริการป้องกันกำจัด แมลงบิน (ยุง) ภายนอก ให้เลือกตามความเหมาะสมระหว่าง อบรมของ หากพบแหล่งน้ำจึงกำจัดความเสียยุงถูกน้ำ ให้ใช้เหยื่อกำจัดถูกน้ำ
10.00 น.		
29-พ.ย.-67	แดนที่ ห้องครัว ห้องอาหาร	1.การทำบริการ มด, แมลงสาบ, - สเปรย์เคมีภายในทั้งหมด - ติดตั้งบ้านแมลงสาบ ตรวจสอบแมลงสาบในพื้นที่ 2.การทำบริการ หนู - ภายในอาคาร วางอาหารหนูและกับดักในจุดที่เสี่ยงหรือป็นที่ที่อยู่อาศัยของหนู **กรุณากับ จัดเตรียม พื้นที่ให้พร้อมกับการทำบริการ
23.30 น.		



พื้นที่ห้องพัก ภายในอาคาร-รอบนอกอาคาร




ภายใน-รอบนอก ปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 5 พฤศจิกายน 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คจุดเสี่ยงปลวกภายในและภายนอกห้องพัก เช่น ใต้อ่างล้างหน้า หัวเตียง ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก ช่องธารูป และพุ่มไม้รอบอาคาร เพื่อป้องกันปลวก




กล่องหยื่อปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 5 พฤศจิกายน 2567

1. ทีมได้ทำการติดตั้งกล่องหยื่อปลวก วัสดุ 31 พย
ปลวกกินเหยื่อ 100% และเติมเหยื่อ 100 กรัม
เพื่อกำจัดปลวกได้ดียิ่งขึ้น

** ทีมจะเข้าติดตามอีกครั้งในรอบบริการถัดไป*



ภายใน-รอบนอก

มด แมลง

Action by Team AGA :

มด แมลง : 5 พฤศจิกายน 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดิน ขอบผนัง รอยแตกร้าว ทางเดิน บันได และบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมดและแมลงสาบ




ภายใน-รอบนอก ปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 19 พฤศจิกายน 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คจุดเสี่ยงปลวกภายในและภายนอกห้องพัก เช่น ใต้อ่างล้างหน้า หัวเตียง ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก ช่องชาร์ป และพุ่มไม้รอบอาคาร เพื่อป้องกันปลวก



ภายใน-รอบนอก

มด แมลง

Action by Team AGA :

มด แมลง : 19 พฤศจิกายน 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดิน ขอบผนัง รอยแตกร้าว ทางเดิน บันได และบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมดและแมลงสาบ




Pic.1



Pic.2



Pic.3



Pic.4



พื้นที่ ห้องครัว, ห้องอาหาร

ห้องครัว , ห้องอาหาร

มต แมลงสาบ

Action by Team AGA :

มต แมลงสาบ : 29 พฤศจิกายน 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีภายในห้องครัว เบเกอรี่ สโตร์ครัวร้อน สโตร์ครัวเย็น ห้องล้าง บริเวณท่อน้ำทิ้ง ซอกมุมต่างๆ เพื่อป้องกันและกำจัดมดและแมลงสาบ
2. ทีมได้ทำการเปลี่ยนบ้านแมลงสาบภายในห้องครัว 4 หลัง



Pic.1




Pic.2



Pic.3

บ้านแมลงสาบ

จุด	ครัว	พื้นที่	เดือน											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ครัวเมน	ใต้ชิงคัล้างจาน							0	0	หาย	0	0	
1	ห้องสโตร์	ใต้โถ้ะวางของ							0	0	หาย	0	0	
1	ห้องเบเกอรี่	ใต้ชิงคัล้างจาน							0	0	หาย	0	0	
2	ห้องเบเกอรี่	ใต้ชิงคัล้างจาน							0	0	หาย	0	0	
รวม									0	0	0	0	0	



การวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ

5

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec

■ คิวแมน

วิเคราะห์ผล : จากการวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ สรุปได้ดังนี้

1. จากการวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ เดือนพฤศจิกายน พบไม่ติดแมลงสาบ
2. รับประทานอาหารไม่ในบ้านแมลงสาบทั้ง หากจำเป็นต้องย้ายจุดหรือชั่วคราว เช่น หลุด หล่น รับประทานอาหารแห้งทางบริษัท
3. จุดที่ควรเฝ้าระวังในบริเวณพื้นที่คือบริเวณครัวเรือน เนื่องจากอาจมีเศษอาหารจากการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดแมลงสาบและก่อให้เกิดปัญหาแมลงสาบได้
4. วิธีป้องกันปัญหาแมลงสาบ แนะนำให้ทำความสะอาดและหมั่นกำจัด เพื่อกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างซึ่งเป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบเป็นประจำ จากนั้นทางทีมบริการ Pest Control จะทำการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดต่อไป

PEST MANAGEMENT SOLUTIONS



www.advancergroupasia.com

© Advance Group Asia 2018. All Rights Reserved.

Mida grand resort phuket



Review Monthly

December 2024

Mida grand resort phuket

บริการกำจัด ปลวกผสมผสาน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025
เข้าทำบริการ เดือนละ 2 ครั้ง

บริการกำจัด มด,แมลงสาบ,หนู,ยุง,แมลงบิน

ระยะสัญญา 23/04/2024 – 22/04/2025
เข้าทำบริการ เดือนละ 2 ครั้ง

กำหนดการประจำเดือน

ผู้ฝึกอบรม พื้นที่โรงแรม

วันที่	พื้นที่ให้บริการ	รายละเอียดการทำงาน
03-5-67	ห้องพัก 448 ห้อง พื้นที่ส่วนกลาง ออฟฟิศ ฟิตเนส	1. การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงสาบ (ปลวก BBO) - ตรวจเช็คภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้ - หากพบปลวกภายในพื้นที่ จะทำการติดตั้งกล่องเหยื่อปลวก ทันที คุณสมบัติของเหยื่อนี้ สามารถกำจัดปลวกแบบรณีตตายยกรัง และจะติดตามผล หลังจากการติดตั้งครั้งแรก ภายใน 15 วัน และติดตามต่อเนื่อง ไม่เกิน 90 - กรณีพบปลวก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณทันที
17-5-67		
10.00 N.		
03-5-67	ห้องพัก 448 ห้อง พื้นที่ส่วนกลาง ออฟฟิศ ฟิตเนส	1. การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงสาบ (ปลวก,มด, แมลงสาบ) สเปรย์เคมีภายใน และ นอกอาคารที่สามารถเข้าไปทำได้ 2. การให้บริการป้องกันกำจัด สัตว์รบกวน (หนู) ภายใน วางกระดานการ หรือ ทรายตามความเหมาะสม ภายนอก ใช้วิธี โรยยาเบื่อหนู ชนิดตายช้า 4. การให้บริการป้องกันกำจัด แมลงบิน (ยุง) ภายนอก ให้เลือกตามความเหมาะสมระหว่าง อบรมของ หากพบแมลงนั้นแจ้งที่ความเสียงเกิดถูกน้ำ ให้ใช้เหยื่อกำจัดถูกน้ำ
10.00 N.		
27-5-67	แทนพื้นที่ ห้องครัว ห้องอาหาร	1.การให้บริการ มด, แมลงสาบ, - สเปรย์เคมีภายในทั้งหมด - ติดตั้งบ้านแมลงสาบ ตรวจวัดแมลงสาบในพื้นที่ 2.การให้บริการ หนู - ภายในอาคาร วางอาหารหนูและกับดัก ในจุดที่เสี่ยงหรือเป็นที่อยู่อาศัยของหนู ***กรุณาลับ จัดเตรียม พื้นที่ให้พร้อมกับการให้บริการ
23.30 N.		



พื้นที่ห้องพัก ภายในอาคาร-รอบนอกอาคาร




ภายใน-รอบนอก ปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 3 ธันวาคม 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คจุดเสี่ยงปลวกภายในและภายนอกห้องพัก เช่น ใต้อ่างล้างหน้า หัวเตียง ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก ช่างรื้อปและพ่นไม่รอบอาคาร เพื่อป้องกันปลวก




กล่องหยอปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 3 ธันวาคม 2567

1. ทีมได้ทำการติดตั้งกล่องหยอปลวกบริเวณทางเข้าตึก 6 พบปลวกตายหมดแล้ว และได้ทำการถอดกล่องออก

* ทีมจะเข้าติดตั้งอีกครั้งในรอบบริการถัดไป



กล่องหยื่อปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 3 ธันวาคม 2567

1. ทีมได้ทำการย้ายและติดตั้งกล่องหยื่อปลวก วัด
ค่า 31 พบปลวกกินหยื่อ **100%** และเติมหยื่อ
100 กรัม เพื่อกำจัดปลวกได้จนยกร้าง

* ทีมจะเข้าติดตามอีกครั้งในรอบบริการถัดไป



Pic.1



Pic.2



Pic.3

ภายใน-รอบนอก มด แมลง

Action by Team AGA :

มด แมลง : 3 ธันวาคม 2567


1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดน ขอบผนัง รอยแตกข้าว ทางเดิน บันได และบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมดและแมลงสาบ



Pic.2



Pic.3



Pic.4

พบปัญหา


มต

ปัญหาที่พบ : สวัสดิ์ละ จากไม้ด้านละคะ ได้รับแจ้งจาก
ลูกบ้าน ห้อง G108 ว่ามีปัญหาเรื่องมตในห้องคะ

Action by Team AGA :

มต : 3 ธันวาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในห้องพัก
บริเวณขอบผนัง ทางเดิน และบริเวณจุดเสี่ยงมต
เพื่อป้องกันมต



ภายใน-รอบนอก ปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 17 ธันวาคม 2567


1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คจุดเสี่ยงปลวกภายในและภายนอกห้องพัก เช่น ใต้อ่างล้างหน้า หัวเตียง ตู้เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในห้องพัก ช่องชาร์ป และพุ่มไม้รอบอาคาร เพื่อป้องกันปลวก



Pic.1



Pic.2



Pic.3



Pic.4

กล่องหยื่อปลวก

Action by Team AGA :

ปลวก : 17 ธันวาคม 2567

1. ทีมได้ทำการย้ายและติดตั้งกล่องหยื่อปลวก วัด
ค่า 31 พบปลวกกินหยื่อ 100% และเติมหยื่อ
100 กรัม เพื่อกำจัดปลวกได้จนยกร้าง

* ทีมจะเข้าติดตามอีกครั้งในรอบบริการถัดไป



Pic.1

Pic.2




Pic.3

พบปัญหา ปลวก

ปัญหาที่พบ : ทีมพบปลวกใต้ดินบริเวณประตูทางเข้าตึก 4
ปลวก : 17 ธันวาคม 2567

1. ทีมได้ทำการตรวจเช็คประตูทางเข้าตึก 4 พบปลวกใต้ดิน และจะเข้าติดตั้งกล่องเหยื่ออีกครั้ง เพื่อกำจัดปลวกใต้ดิน



Pic.2



Pic.3



Pic.4

ภายใน-รอบนอก

มต แมลง

Action by Team AGA :

มต แมลง : 17 ธันวาคม 2567

1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีบริเวณภายในและภายนอกห้องพักและวิลล่า บริเวณท่อเดิน ขอบผนัง รอยแตกร้าว ทางเดิน บันได และบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันมตและแมลงสาบ



กล่องหยื่อปลาก

Action by Team AGA :

ปลาก : 18 ธันวาคม 2567

1. ทีมได้ทำการติดตั้งกล่องหยื่อปลาก บริเวณประตูทางเข้าตึก 4 และเติมเหยื่อ 100 กรัม เพื่อกำจัดปลากไ้ดินยกร้าง

* ทีมจะเข้าติดตามอีกครั้งในรอบบริการถัดไป



Pic.1



Pic.2

พื้นที่ ห้องครัว, ห้องอาหาร



ห้องครัว, ห้องอาหาร มด แมลงสาบ

Action by Team AGA :

มด แมลงสาบ : 27 ธันวาคม 2567


1. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีภายในห้องครัว เบเกอร์
สตรีคครัวร้อน สตรีคครัวเย็น ห้องล้าง บริเวณท่อน้ำทิ้ง
ชอกมูมต่างๆ เพื่อป้องกันและกำจัดมดและแมลงสาบ
2. ทีมได้ทำการฉีดสเปรย์เคมีภายในห้องอาหารชั้น 1, 2
บาร์ บริเวณชอกมูม และจุดเสี่ยงทั้งหมด เพื่อป้องกัน
และกำจัดมดและแมลงสาบ
3. ทีมได้ทำการเปลี่ยนบ้านแมลงสาบภายในห้องครัว 4
หลัง

** ทีมไม่สามารถพ่นละอองได้ เนื่องจากไม่มีการเตรียมพื้นที่*



บ้านเลขที่ ๓๓

จุด	ครัว	พื้นที่	เดือน											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ครัวเมน	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0	0	หาย	0	0	0	
1	ห้องสโตร์	ใต้โถ้วางของ						0	0	หาย	0	0	0	
1	ห้องเบเกอรี่	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0	0	หาย	0	0	0	
2	ห้องเบเกอรี่	ใต้ซิงค์ล้างจาน						0	0	หาย	0	0	0	
รวม								0	0	0	0	0	0	



การวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ

5

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec

■ ครวเมน

วิเคราะห์ผล : จากการวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ สรุปได้ดังนี้

1. จากการวิเคราะห์ปริมาณแมลงสาบในบ้านแมลงสาบ เดือนธันวาคม พบไม่ติดแมลงสาบ
2. รบกวทนทางโรงแรมไม่นำบ้านแมลงสาบทั้ง หากจำเป็นต้องย้ายจุดหรือชำรุด เช่น หลุด หล่น รบกวทนแจ้งทางบริษัท
3. จุดที่ควรเฝ้าระวังในบริเวณพื้นที่คือบริเวณครัวเมน เนื่องจากอาจมีเศษอาหารจากการประกอบอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดแมลงสาบและก่อให้เกิดปัญหาแมลงสาบได้
4. วิธีป้องกันปัญหาแมลงสาบ แนะนำให้ทำความสะอาดพื้นและซอกมุมต่างๆ เพื่อกำจัดเศษอาหารที่ตกค้างซึ่งเป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบเป็นประจำ จากนั้นทางทีมบริการ Pest Control จะทำการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดต่อไป

เอกสารแนบที่ 14
หนังสือขอขยายการจัดส่งรายงาน

สำเนา

เลขที่	๕๕๖
วันที่	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา	๑๓:๕๖
สถานที่	นิคมอุตสาหกรรมชุด-เคอะ พาโนรา ภูเก็ต

179 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 มกราคม 2568

เรื่อง ขอย้ายเวลาการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) โครงการอาคารชุด เคอะ พาโนรา
ภูเก็ต (The Panora Phuket)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านฝ่ายเลขานุการ หสจ.ภูเก็ต

ตามที่โครงการอาคารชุด เคอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ตั้งอยู่ เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลเชิง
ทะเล อำเภอลาง จังหวัดภูเก็ต ของนิติบุคคลอาคารชุด เคอะ พาโนรา ภูเก็ต ซึ่งอาคารมีลักษณะเข้าข่ายตามที่
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ที่จะต้องจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(Monitoring Report) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด เนื่องจาก เป็นข้อปฏิบัติของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
ขึ้นใหม่ และผู้ปฏิบัติเองยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดส่งเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดส่ง
รายงานได้ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งขณะนี้ โครงการอาคารชุด เคอะ พาโนรา ภูเก็ต (The Panora Phuket) ของนิติ
บุคคลอาคารชุด เคอะ พาโนรา ภูเก็ต อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในการจัดทำรายงานให้เรียบร้อย
และสมบูรณ์

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทำผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้
ขออนุญาตได้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561 จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ขอผ่อนผันการจัดส่งรายงาน
ออกไปก่อน และจะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัตน์ แก้วดี)

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เคอะ พาโนรา ภูเก็ต