

ภาคผนวก ข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการอาคารที่พักอาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักอาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ที่ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอาคารพักอาศัยสูง 6 ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีห้องพักทั้งสิ้น 840 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารที่พักอาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

กรุงเทพฯ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เพิ่มชาติ)

รองผู้อำนวยการยาสูบด้านนโยบาย รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ
โรงงานยาสูบ



ลงชื่อ.....

(นางชลิดา ประดิษฐ์กุล)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ในระหว่างดำเนินการ โครงการอาคารที่พักอาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ราบเป็นอาคารที่พักอาศัย 6 ชั้น 4 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นอ้างอิง (+0.00) ถึงระดับพื้นชั้นลาดฟ้า 19.85 เมตร และอาคารศูนย์อาหารซึ่งมีความสูงชั้นเดียว (ไม่รวมชั้นใต้ดิน) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ลานกิจกรรม บ่อน้ำ พื้นที่สีเขียว ลานจอดรถ ฯลฯ ซึ่งอาคารได้รับการออกแบบและตกแต่งให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศเดิม และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวถึงร้อยละ 30.07 เพื่อให้สวยงามร่มรื่น การดำเนินโครงการจึงไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศเดิมโดยรอบพื้นที่โครงการ	-	-
1.2 คุณภาพอากาศ	โครงการเป็นลักษณะที่อยู่อาศัย มลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยคาดว่าจะมีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่ถูกปล่อยออกจากรถยนต์	(1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง (2) ติดตั้งป้ายและแจ้งเป็นกฎระเบียบแก่ผู้พักอาศัย ไม่ให้ติดเครื่องยนต์นานๆ ขณะจอดรถแล้ว	-

กรุงเทพฯ วันที่ 2554 ลงชื่อ.....
(นางอำนาจ เพิ่มชาติ)

รองผู้อำนวยการยาสูบด้านนโยบาย วิชาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ



กรุงเทพฯ วันที่ 2554 ลงชื่อ.....
(นางชลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หน้า 23/90

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	72.72 กรัม/วัน และสามารถเปลี่ยนไปอยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) ประมาณ 113.46 กรัม/วัน อย่างไรก็ตามไม่ยืนยันต้นที่ปลูกในโครงการประมาณ 479 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 10,499 กรัม/วัน ดังนั้นจึงสามารถดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂) ที่เกิดขึ้นในโครงการได้หมด จึงไม่เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ	-	-
1.3 ระดับเสียง	กิจกรรมภายในโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง เนื่องจากเป็นโครงการเพื่อการอยู่อาศัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อน ไม่มีเครื่องจักรหรือกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในระดับที่จะก่อให้เกิดผลกระทบได้ นอกจากการวิ่งเข้าออกของยานพาหนะของผู้พักอาศัยในโครงการ ซึ่งเป็นผลกระทบในระดับต่ำเท่านั้น	(1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถที่ผ่านเข้า-ออกโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อลดปัญหาเสียงดังจากการใช้ความเร็วในการแล่นของรถ (2) ดูแลรักษาถนนและที่จอดรถภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากถนนชำรุด ขรุขระ หรือเป็นหลุมบ่อ ต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากสภาพถนนดังกล่าว ก่อให้เกิดเสียงดังหรือเสียงกระแทกกระทึกมากขึ้นเมื่อรถวิ่งผ่าน	-
1.4 ความสั่นสะเทือน	การดำเนินงานโครงการเป็นอาคารสำหรับพักอาศัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อน จึงไม่มีการประกอบกิจกรรมหรือดำเนินการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน	-	-

กรุงเทพฯ วันที่ 2554 ลงชื่อ.....
(นางอำนาจ เพิ่มชาติ)

รองผู้อำนวยการยาสูบด้านนโยบาย วิชาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ



กรุงเทพฯ วันที่ 2554 ลงชื่อ.....
(นางชลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หน้า 24/90

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน	<ul style="list-style-type: none"> อุทกวิทยาน้ำผิวดิน <ul style="list-style-type: none"> การดำเนินโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือกีดขวางการไหลของคลองกุ่มซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้เคียง จึงไม่ส่งผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ำผิวดิน คุณภาพน้ำผิวดิน <ul style="list-style-type: none"> ในช่วงดำเนินโครงการจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัยในโครงการรวม 436.72 ลบ.ม./วัน (เป็นน้ำเสียจากอาคารที่พักอาศัย และอาคารศูนย์อาหารเท่ากับ 414.40 และ 22.32 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ) ซึ่งน้ำเสียดังกล่าวจะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียแยกอิสระเฉพาะอาคาร อาคารละ 1 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย การบำบัดในขั้นต้น ด้วยถังตกไขมัน และถังแยกตะกอน และการบำบัดในขั้นที่สอง ด้วยระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) โดยระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคารดังกล่าวนี้ จะสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล. และปริมาณสารแขวนลอย (SS) 20 มก./ล. 	(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแยกอิสระเฉพาะอาคาร อาคารละ 1 แห่ง ตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งประกอบด้วย การบำบัดในขั้นต้น ด้วยถังตกไขมัน (สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัว) และถังแยกตะกอน สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวที่ผ่านการบำบัดจากถังตกไขมันแล้ว และน้ำเสียทั่วไป (น้ำเสียจากส่วนห้องน้ำ การซักล้าง) และการบำบัดในขั้นที่สอง ด้วยระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ซึ่งประกอบด้วย ถังปรับสภาพน้ำเสีย ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังเก็บตะกอน และถังเก็บน้ำสำหรับการบำบัด โดยระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคารต้องสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล. และปริมาณสารแขวนลอย (SS) ไม่เกิน 30 มก./ล.	

กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทียมชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ หน่วยงานฯ

หน้า 25/90



กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<p>ไม่เกิน 30 มก./ล. ทั้งนี้ น้ำทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้วดังกล่าว จะถูกส่งเข้าไปเก็บในถังเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อนำกลับไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการปริมาณ 38 ลบ.ม./วัน ก่อนปล่อยปริมาณน้ำทิ้งส่วนที่เหลือ (399 ลบ.ม./วัน) ลงสู่ท่อระบายน้ำของสวนอุตสาหกรรมโรจนะภายนอกพื้นที่โครงการ เพื่อนำไปบำบัดต่อยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณสมบัติของน้ำเสียที่ยินยอมให้ระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 ดังนั้น น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดิน</p>	(2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย โดยมีคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ออกแบบอย่างสม่ำเสมอ (3) ดำเนินการตามแผนการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ คือ ให้มีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้หรือสวนหย่อมภายในบริเวณพื้นที่โครงการ	

กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทียมชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ หน่วยงานฯ

หน้า 26/90



กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.6 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - อุทกวิทยาใต้ดิน - น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่โครงการ จะใช้น้ำประปาของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ไม่มีการขุดเจาะบ่อน้ำใต้ดินใช้ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงระดับและทิศทางของน้ำใต้ดิน - คุณภาพน้ำใต้ดิน - น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้ต่าง ๆ ของอาคาร และน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอย จะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการจนมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำของสวนอุตสาหกรรมโรจนะภายนอกพื้นที่โครงการเพื่อรวบรวมไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมโรจนะต่อไป โดยไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นดิน ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใต้ดิน 	ระมัดระวังมิให้มีการเทกองมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้ง เนื่องจากอาจเกิดการปลิวกระจายหรือน้ำชะมูลฝอยถูกชะล้างซึมลงใต้ดินได้	-

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....
(นายอำนาจ เทมขาคี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายสุขาภิบาลในยา รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายสุขาภิบาล โรงงานยาสูบ



หน้า 27/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....
(นางชฎิลา ประดิษฐ์กุล)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.7 ทรัพยากรดิน	เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ พื้นที่โครงการส่วนใหญ่จะถูกปกคลุมด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนั้นภายในพื้นที่โครงการยังมีการปลูกต้นไม้จัดสวนหย่อม ลาดหินปูน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของดิน สำหรับผลกระทบจากการหลุดตัวของอาคารจะมีน้อยมาก เนื่องจากโครงสร้างอาคารทั้งหมดวางอยู่บนฐานรากแบบใช้เสาเข็มรับน้ำหนัก ซึ่งได้มีการออกแบบเสาเข็มโดยคำนึงถึงพฤติกรรมการรับน้ำหนักของชั้นดินไว้แล้ว	-	-
1.8 ธรณีวิทยา และการเกิดแผ่นดินไหว	พื้นที่โครงการอยู่ในเขตบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวน้อย คือไม่เกิน 3-5 เมอร์คัลลี และยังไม่ปรากฏพบการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงการ	-	-

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....
(นายอำนาจ เทมขาคี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายสุขาภิบาลในยา รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายสุขาภิบาล โรงงานยาสูบ



หน้า 28/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....
(นางชฎิลา ประดิษฐ์กุล)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	เนื่องจากสภาพพื้นที่โครงการก่อนมีการก่อสร้าง เป็นพื้นที่ว่างเปล่า และในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบ โครงการ ประกอบด้วยพื้นที่ว่างเปล่าเป็นส่วน ใหญ่ ไม่ปรากฏพบพันธุ์ป่าไม้หรือสัตว์ป่าสงวน ดังนั้นการดำเนินการโครงการจึงไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพบนบก	-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการอุปโภค บริโภคของผู้พักอาศัยในอาคารและกิจกรรมการใช้ น้ำอื่น ๆ รวม 436.72 ลบ.ม./วัน จะได้รับการบำบัด โดยระบบบำบัดน้ำเสียแยกอิสระเฉพาะอาคาร ซึ่ง สามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัด มีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล. และปริมาณสาร แขวนลอย (SS) ไม่เกิน 30 มก./ล. ก่อนปล่อยลงสู่ท่อ ระบายน้ำของสวนอุตสาหกรรมโรจนะเพื่อนำไปบำบัด ต่อยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของสวนอุตสาหกรรม โรจนะ ซึ่งคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ออกจากระบบ บำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการดังกล่าวมี คุณภาพดีและสอดคล้องกับเกณฑ์ค่ามาตรฐาน	-	-

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทียมชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแผนผู้ดำเนินการยาสูบ โรงงานยาสูบ



หน้า 29/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน กอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	คุณสมบัติของน้ำเสียที่ยินยอมให้สามารถระบายลง สู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวน อุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการไม่ได้มี การปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน จึงไม่ส่งผล กระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำผิวดิน	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้น้ำ	- ความต้องการใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภคของผู้พักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ มี ปริมาณรวม 545.90 ลบ.ม./วัน โดยเป็นความ ต้องการใช้น้ำในส่วนของการพักอาศัยทั้ง 4 อาคาร รวม 518 ลบ.ม./วัน (129.50 ลบ.ม./ อาคาร) และอาคารศูนย์อาหาร 27.90 ลบ.ม./วัน โดยโครงการจะได้รับการบริการจ่ายน้ำประปา จากสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งมีกำลังผลิต สูงสุด 75,000 ลบ.ม./วัน ในขณะที่ปัจจุบันมี ปริมาณการจ่ายน้ำตามความต้องการใช้น้ำ ของสถานประกอบการและพาณิชยกรรมในเขต สวนอุตสาหกรรมโรจนะประมาณ 56,000 ลบ.ม./วัน จึงคาดว่าโครงการจะมีน้ำใช้ เพียงพอโดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานของ ชุมชนใกล้เคียง	(1) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด (2) หมั่นตรวจสอบท่อน้ำใช้ (น้ำดี) ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ หากพบว่าชำรุดให้รีบ ดำเนินการแก้ไขทันที (3) นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วน มารดน้ำต้นไม้ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ พร้อมทั้งติดป้ายระบุว่าเป็น น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดให้สะอาดแล้ว	ตรวจสอบท่อน้ำดี ให้อยู่ใน สภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การรั่วไหลของน้ำ ทุกเดือน (ทุกวันที่ 1 ของเดือน) อย่าง ต่อเนื่องตลอดช่วงดำเนินการ โครงการ

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทียมชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแผนผู้ดำเนินการยาสูบ โรงงานยาสูบ



หน้า 30/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน กอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<p>- อาคารพักอาศัยจะมีถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ขนาด 270 ลบ.ม. อาคารละ 1 ถึง และอาคาร ศูนย์อาหาร มีถึงเก็บน้ำสำรองใต้ดินขนาด 250 ลบ.ม. 1 ถึง ซึ่งในกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาของสวนอุตสาหกรรมเกิดขัดข้อง กรณีเกิดที่อัตราการใช้น้ำสูงสุด ผู้พักอาศัยในอาคารพักอาศัยแต่ละอาคารจะสามารถใช้น้ำจากถังเก็บน้ำสำรองใต้ 8.33 ชั่วโมง และอาคารศูนย์อาหาร จะสามารถใช้น้ำจากถังเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภค (ไม่รวมการดับเพลิง) ได้ 8.70 ชั่วโมง ซึ่งปริมาณการสำรองน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของโครงการ</p>		
3.2 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย	<p>ในช่วงดำเนินการโครงการจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัยในโครงการรวม 436.72 ลบ.ม./วัน (เป็นน้ำเสียจากอาคารที่พักอาศัย และอาคารศูนย์อาหาร เท่ากับ 414.40 และ 22.32 ลบ.ม./วัน ตามลำดับ) น้ำเสียดังกล่าวจะได้รับการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียแยกอิสระเฉพาะอาคาร อาคารละ 1 แห่ง (ดูแสดงตำแหน่งที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในรูปที่ 4) ซึ่งประกอบด้วย</p>	<p>(1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแยกอิสระเฉพาะอาคาร อาคารละ 1 แห่ง ตามที่ได้ออกแบบไว้ดังรูปที่ 5 ถึง 6 ซึ่งประกอบด้วย การบำบัดในขั้นต้น ด้วยถังตกไขมัน (สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัว) และถังแยกตะกอน สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวที่ผ่านการบำบัดจากถังตกไขมันแล้ว และน้ำเสียทั่วไป (น้ำเสียจากส้วม ห้องน้ำ การซักล้าง) และการบำบัดในขั้นที่สอง ด้วยระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ซึ่งประกอบด้วย ถังปรับสภาพน้ำเสีย ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังเก็บตะกอน และถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด</p>	<p>ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสียและหลังผ่านการบำบัดแล้ว โดยมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำ ดังรูปที่ 4 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด • จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด (ถังเก็บ

กรุงเทพมหานคร 2554 ลงชื่อ.....
(นายอำนาจ เทมชิต)

รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านนโยบาย วิชาการแผนผู้ชำนาญการฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2554

หน้า 31/90



กรุงเทพมหานคร 2554 ลงชื่อ.....
(นางชิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอ็คทีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<p>การบำบัดในขั้นต้น ด้วยถังตกไขมัน (สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัว) และถังแยกตะกอน สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวที่ผ่านการบำบัดจากถังตกไขมันแล้ว และน้ำเสียทั่วไป (น้ำเสียจากส้วม ห้องน้ำ การซักล้าง) และการบำบัดในขั้นที่สอง ด้วยระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ซึ่งประกอบด้วย ถังปรับสภาพน้ำเสีย ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ถังเก็บตะกอน และถังเก็บน้ำผ่านการบำบัด โดยระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคารดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดการออกแบบ โดยสามารถบำบัดน้ำเสียจนมีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีเหลือเพียง 20 มก./ล. น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคารแล้ว จะระบายเข้าสู่ถังเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วที่มีปริมาตรเก็บกัก 50 ลบ.ม. เพื่อนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการประมาณ 38 ลบ.ม./วัน ก่อนปล่อยระบายน้ำทิ้งส่วนที่เหลือออกภายนอกพื้นที่โครงการเพื่อส่งสู่ท่อระบายน้ำเสียรวมของสวนอุตสาหกรรมโรจนะเพื่อส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมโรจนะต่อไป คุณลักษณะของน้ำทิ้งที่</p>	<p>โดยระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคารต้องสามารถบำบัดน้ำเสียจนน้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มก./ล. และปริมาณสารแขวนลอย (SS) ไม่เกิน 30 มก./ล.</p> <p>(2) โครงการต้องจัดให้มีมาตรการจัดการก๊าซมีเทน และแก้ไขปัญหามลพิษจากการกระจายเชื้อโรคที่เกิดจากละอองลอย (Aerosol) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อพนักงานที่เข้าพักภายในโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • มาตรการจัดการก๊าซมีเทน อาคารศูนย์อาหาร ติดตั้งระบบบำบัดก๊าซมีเทน Biogas Storage 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ถังเก็บก๊าซซึ่งเป็นถังไฟเบอร์กลาสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.08 เมตร สูง 1.40 เมตร สามารถบรรจุก๊าซได้ 2,000 ลิตร เพื่อให้เพียงพอต่อการกำจัด ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากถังเกรอะประมาณ 0.97 ลบ.ม./วัน อาคารพักอาศัย ติดตั้งระบบบำบัดก๊าซมีเทน Biogas Storage สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอาคารละ 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ถังเก็บก๊าซซึ่งเป็นถังไฟเบอร์กลาสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.08 เมตร สูง 1.79 เมตร สามารถบรรจุก๊าซได้ 3,000 ลิตร ซึ่งเพียงพอที่จะบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากถังเกรอะประมาณ 2.41 ลบ.ม./วัน 	<p>น้ำผ่านการบำบัด ของแต่ละอาคาร)</p> <ul style="list-style-type: none"> • บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่รวบรวม น้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมโรจนะด้านหน้าพื้นที่โครงการ <p>ดัชนีคุณภาพน้ำที่ทำการตรวจวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - pH - BOD - Suspended Solids (SS) - Nitrogen ในรูป TKN - Fat, Oil and Grease - Fecal Coliform Bacteria <p>ความถี่ในการตรวจวัด</p> <p>ในช่วง 3 เดือนแรกให้ตรวจวัดทุกเดือน หลังจากนั้นจึงตรวจวัดทุก 4 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ</p>

กรุงเทพมหานคร 2554 ลงชื่อ.....
(นายอำนาจ เทมชิต)

รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านนโยบาย วิชาการแผนผู้ชำนาญการฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2554

หน้า 32/90



กรุงเทพมหานคร 2554 ลงชื่อ.....
(นางชิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอ็คทีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<p>ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่โครงการ ดังกล่าว สอดคล้องกับเกณฑ์ค่ามาตรฐาน คุณสมบัติของน้ำเสียที่ยินยอมให้สามารถระบายลง สู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวน อุตสาหกรรมโรจนะ ตามที่กำหนดในประกาศ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด ฉบับที่ 1/2549 และมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 ดังนั้นน้ำเสียที่เกิดขึ้น จากโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและแหล่ง น้ำใกล้เคียงพื้นที่โครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • มาตรการแก้ไขปัญหามลพิษแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิด จากละอองน้ำ (Aerosol) โครงการต้องจัดให้มีระบบบำบัดชนิด Biological Scrubber เพื่อทำการบำบัดละอองจุลินทรีย์ดังกล่าว ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก โดยจะติดตั้งไว้ สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอาคารศูนย์อาหาร 1 ถึง และอาคารพักอาศัยอาคารละ 2 ชุด (3) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มี ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย โดยมีคุณภาพน้ำทิ้งหลัง ผ่านการบำบัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่ออกแบบอย่าง สม่ำเสมอ (4) ดำเนินการตามแผนการจัดการน้ำทิ้งของโครงการ คือให้มี การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้หรือสวนหย่อมภายในบริเวณพื้นที่ โครงการ (5) สุ่มตะกอนในถังเก็บตะกอน จากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งของ อาคารที่พักอาศัย และอาคารศูนย์อาหาร อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัด (6) ตรวจสอบบ่อดักไขมันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และดัก ไขมันจากถังดักไขมันเป็นประจำทุก ๆ 2 วัน ไขมันที่ดัก ออกให้ใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น รวมไว้ในห้องพัก มูลฝอยรวม และทิ้งรวมกับมูลฝอยทั่วไป 	

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เหมชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ โรงงานยาสูบ



หน้า 33/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางพริดา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน กอรัปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		<p>(7) เพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือความล่าช้าในการตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการซึ่งอยู่ใต้ดิน โครงการต้องเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบของระบบบำบัดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ฝาปิดบ่อบำบัดชนิด Medium Duty ซึ่งมีน้ำหนักที่ น้อยเหมาะสมกับสภาพใช้งาน เจ้าหน้าที่สามารถเปิด ฝาเพื่อตรวจสอบบำรุงรักษาได้สะดวก - ใช้อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำที่ทำจากสแตนเลส เช่น โซ่ และ Guiderail เพื่อยืดอายุการใช้งานและ ทนทานต่อการกัดกร่อน - จัดเตรียมระบบท่อสำหรับระบายอากาศเชื่อมต่อจาก ภายในบ่อบำบัด ต่อออกสู่ด้านนอก เป็นท่อระบาย อากาศเดินเกาะติดกับอาคารขึ้นสู่ระดับหลังคาอาคาร อากาศที่มกดันจะถูกปล่อยออกมาเจือจางด้วยอากาศ ภายนอก - ใช้ท่อน้ำภายในบ่อบำบัดเป็นท่อ HDPE ซึ่งทำด้วย วัสดุ Polyethylene เป็นวัสดุคล้อยยาง ด้านทานการผุ กร่อนและทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี 	

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เหมชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ โรงงานยาสูบ



หน้า 34/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางพริดา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน กอรัปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	เมื่อมีการพัฒนาโครงการจะทำให้มีอัตราการไหลของน้ำฝนนอกพื้นที่โครงการมากขึ้นเท่ากับ 0.4387 ลบ.ม.วินาที ดังนั้นการพัฒนากองการต้องสร้างบ่อหน่วงน้ำที่มีปริมาตรอย่างน้อยที่สุด 1,489 ลบ.ม. ทั้งนี้โครงการจะสร้างบ่อหน่วงน้ำซึ่งเป็นบ่อดินให้มีขนาด 1,700 ลบ.ม. เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่โครงการมาบ่อหน่วงน้ำที่บ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยให้ระบายออกนอกพื้นที่โครงการผ่านท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ลงสู่ระบบรวบรวมน้ำฝนของสวนอุตสาหกรรมโรจนะซึ่งอยู่ด้านหน้าโครงการ โดยอาศัยเครื่องสูบน้ำระบายน้ำฝน ทำการสูบน้ำระบายน้ำฝนออกด้วยอัตรา 0.005 ลบ.ม.วินาที ซึ่งเป็นอัตราการระบายน้ำที่ต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำในสภาพเดิมก่อนมีการพัฒนาโครงการ (0.3279 ลบ.ม.วินาที) ทั้งนี้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำฝนของโครงการ ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำจำนวน 3 ชุด ติดตั้งในสถานีสูบน้ำบริเวณบ่อหน่วงน้ำ โดยบ่อหน่วงน้ำดังกล่าวจะรองรับเฉพาะน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่รองรับน้ำที่ทั้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว	(1) โครงการต้องสร้างบ่อหน่วงน้ำให้มีขนาด 1,700 ลบ.ม. (ดังแสดงตำแหน่งที่ตั้ง และรูปตัดบ่อหน่วงน้ำในรูปที่ 4 และรูปที่ 7 ตามลำดับ) เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่โครงการมาบ่อหน่วงน้ำที่บ่อหน่วงน้ำก่อนปล่อยให้ระบายออกนอกพื้นที่โครงการผ่านท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ลงสู่ระบบรวบรวมน้ำฝนของสวนอุตสาหกรรมโรจนะซึ่งอยู่ด้านหน้าโครงการ โดยอาศัยเครื่องสูบน้ำระบายน้ำฝน ทำการสูบน้ำระบายน้ำฝนออกด้วยอัตรา 0.005 ลบ.ม.วินาที ซึ่งเป็นอัตราการระบายน้ำที่ต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำในสภาพเดิมก่อนมีการพัฒนาโครงการ (0.3279 ลบ.ม.วินาที) ทั้งนี้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำฝนของโครงการ ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำจำนวน 3 ชุด ติดตั้งในสถานีสูบน้ำบริเวณบ่อหน่วงน้ำ โดยบ่อหน่วงน้ำดังกล่าวไว้รองรับเฉพาะน้ำฝนที่ตกในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่รองรับน้ำที่ทั้งที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว (2) ทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อกักน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้การระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย	— ขุดลอกและกำจัดวัชพืชและตะกอนในบ่อหน่วงน้ำภายในพื้นที่โครงการ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ — ทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อกักน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจสอบและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ — ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทมขาคี)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ โรงงานยาสูบ



หน้า 35/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสคิออน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	นอกจากนี้ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะเองยังมีระบบท่อระบายน้ำฝนเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมฯ ไปพักไว้ยังบ่อกักน้ำฝนของสวนอุตสาหกรรมฯ ซึ่งจะรองรับน้ำฝนในช่วงเวลาฝนตกได้ 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงค่อยทยอยสูบน้ำระบายออกนอกพื้นที่ลงสู่คลองสาธารณะใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านน้ำท่วมได้ และยังมีส่วนป้องกันน้ำท่วมโดยรอบพื้นที่สวนอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้จากการสอบถามประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการถึงสภาพปัญหาการระบายน้ำบริเวณพื้นที่ยังพบว่า สภาพการระบายน้ำบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีการระบายน้ำดี ไม่มีปัญหาด้านน้ำท่วม	(3) ตรวจสอบระดับตะกอนในลำเหมืองและบ่อหน่วงน้ำทุกสัปดาห์ ถ้ามีมากจนเป็นปัญหาให้ทำการขุดลอกหรือสูบน้ำออกทันทีที่ตรวจพบ ในกรณีที่ไม่เป็นปัญหามาก ให้ทำการสูบน้ำออกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (4) ดูแลและบำรุงรักษาบ่อระลอกน้ำ ไม่ให้มีวัชพืชหรือพืชขึ้นปกคลุม (5) ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำฝน ตามรายการที่บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องสูบน้ำแนะนำ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (6) นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้รดน้ำต้นไม้หรือสวนหย่อมภายในโครงการ โดยทำการติดตั้งหัวก๊อกจ่ายน้ำแบบกระจายไว้ตามจุดต่าง ๆ ของพื้นที่สีเขียวอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจะดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำทิ้งที่นำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ในโครงการและการแพร่กระจายของเชื้อโรคจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่อาศัยภายในโครงการ ดังนี้ • ติดตั้งป้าย "น้ำทิ้งผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้เท่านั้น ห้ามนำไปใช้สำหรับกิจกรรมอื่น" บริเวณใกล้จุดที่ติดตั้งหัวก๊อกรดน้ำต้นไม้ เพื่อป้องกันการสัมผัสน้ำทิ้งของผู้ที่อาศัยภายในพื้นที่โครงการ	

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทมขาคี)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ โรงงานยาสูบ



หน้า 36/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางลลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสคิออน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้ในงานที่มีหน้าที่ดูแลรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ สวนใส่เสื้อคลุมกันน้ำ ถุงมือยาง รองเท้าบูทยางกันน้ำ เพื่อป้องกันการสัมผัสกับน้ำทั้งขณะทำการใช้สายยางรดน้ำต้นไม้ กำหนดให้คนงานใช้สายยางรดน้ำต้นไม้อย่างระมัดระวัง โดยให้มีการฉีดพ่นน้ำให้เกิดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำ และระมัดระวังมิให้สัมผัสโดนผู้เข้าพักอาศัยภายในโครงการ ติดตั้งป้ายแสดงเขตห้ามมิให้ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการสัมผัสน้ำ หรือใช้พื้นที่สีเขียวขณะมีการรดน้ำต้นไม้ 	
3.4 ขยะมูลฝอย	มูลฝอยทั่วไปจากกิจกรรมการอุปโภคบริโภคของผู้พักอาศัยภายในโครงการ มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 5,489.18 ลิตร/วัน ประกอบด้วย มูลฝอยจากอาคารที่พักอาศัย 5,106.68 ลิตร/วัน (รวมทั้ง 4 อาคาร) หรืออาคารละ 1,276.67 ลิตร/วัน และมูลฝอยจากอาคารศูนย์อาหาร 382.50 ลิตร/วัน โครงการจะจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยตั้งวางไว้ภายในห้องพักมูลฝอยบริเวณชั้นล่างของแต่ละอาคาร โดยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยนั้น จะจัดให้มีแม่บ้านประจำอาคารเป็นผู้รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละห้องพัก โดยขยะมูลฝอยเปียกและแห้งจะใส่ถุงดำแล้วมัดปากถุงและติดฉลากนอกประเภทของขยะมูลฝอย	(1) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยตั้งวางไว้ภายในห้องพักมูลฝอยบริเวณชั้นล่างของแต่ละอาคาร โดยการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยนั้น ต้องจัดให้มีแม่บ้านประจำอาคารรวบรวมมูลฝอยจากแต่ละห้องพัก โดยขยะมูลฝอยเปียกและแห้งให้ใส่ถุงดำแล้วมัดปากถุงและติดฉลากนอกประเภทของขยะมูลฝอย ส่วนขยะอันตรายให้รวบรวมใส่ถุงสีส้มมีอักษรพิมพ์ข้างถุงว่า "ขยะอันตราย" จากนั้นนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะบริเวณชั้นล่างของแต่ละอาคารซึ่งมีอาคารละ 1 ห้อง โดยห้องพักรวมมูลฝอยของอาคารที่พักอาศัย ให้มีถังรองรับมูลฝอยแห้ง 10 ถัง ถังรองรับมูลฝอยเปียก 6 ถัง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคารได้ 3 วัน และถังรองรับมูลฝอยอันตรายซึ่งเป็นถังสีแดง	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบขยะมูลฝอยทุกวัน โดยตรวจสอบขยะไม่ให้ล้นออกมานอกถังขยะ และนอกห้องพักขยะ บริเวณจุดตั้งถังขยะและห้องพักขยะมูลฝอยรวม ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทมชาคี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายสุขาภิบาลในขา รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายสุขาภิบาล โรงงานยาสูบ



หน้า 37/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลีลา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสทีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ส่วนขยะอันตรายจะรวบรวมใส่ถุงสีส้มมีอักษรพิมพ์ข้างถุงว่า "ขยะอันตราย" จากนั้นนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะบริเวณชั้นล่างของแต่ละอาคารซึ่งมีอาคารละ 1 ห้อง ดังรูปที่ 8 โดยห้องพักรวมมูลฝอยของอาคารที่พักอาศัยมีถังรองรับมูลฝอยแห้ง 10 ถัง ถังรองรับมูลฝอยเปียก 6 ถัง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคารได้ 3 วัน และถังรองรับมูลฝอยอันตรายซึ่งเป็นถังสีแดงมีฝาปิดมิดชิด เขียนข้างถังอย่างชัดเจนว่า "ขยะอันตราย" มีขนาดบรรจุ 200 ลิตร อีก 1 ถัง ซึ่งรองรับขยะอันตรายได้ 36 วัน สำหรับห้องพักรวมมูลฝอยของอาคารศูนย์อาหาร มีถังรองรับมูลฝอยแห้ง 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยเปียก 7 ถัง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคารได้ 6 วัน และถังรองรับมูลฝอยอันตรายซึ่งเป็นถังสีแดงมีฝาปิดมิดชิด ลักษณะห้องพักขยะของทุกอาคารดังกล่าวเป็นห้องปิดมิดชิดเพื่อป้องกันกลิ่น น้ำฝน และสัตว์พาหะนำโรค ภายในห้องมีท่อรวบรวมน้ำเสียจากขยะมูลฝอยและการล้างห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของแต่ละอาคาร การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักขยะไปกำจัดนั้น บริษัท ซี.เอ็น.เอส.ที จำกัด จะมาเก็บขยะจากห้องพักขยะ	<p>มีฝาปิดมิดชิด เขียนข้างถังอย่างชัดเจนว่า "ขยะอันตราย" มีขนาดบรรจุ 200 ลิตร อีก 1 ถัง ซึ่งรองรับขยะอันตรายได้ 36 วัน สำหรับห้องพักรวมมูลฝอยของอาคารศูนย์อาหาร ให้มีถังรองรับมูลฝอยแห้ง 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยเปียก 7 ถัง ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคารได้ 6 วัน และถังรองรับมูลฝอยอันตรายซึ่งเป็นถังสีแดงมีฝาปิดมิดชิด</p> <p>(2) ประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของบริษัท ซี.เอ็น.เอส.ที จำกัด เข้ามาเก็บขยะบริเวณด้านหน้าห้องพักขยะรวมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 วันครั้ง</p> <p>(3) ประสานงานให้บริษัทที่ประกอบกิจการรับกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาเก็บขนมูลฝอยอันตรายจากห้องพักขยะในโครงการไปกำจัดอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน</p> <p>(5) ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและห้องพักรวมมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ</p>	

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทมชาคี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายสุขาภิบาลในขา รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายสุขาภิบาล โรงงานยาสูบ



หน้า 38/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลีลา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสทีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	ภายในโครงการเพื่อนำไปกำจัด สำหรับของเสียอันตรายโครงการจะประสานงานให้บริษัทที่ประกอบกิจการรับกำจัดมูลฝอยอันตรายที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เข้ามาเก็บมูลฝอยอันตรายไปกำจัดต่อไป จึง คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม		
3.5 ไฟฟ้าและพลังงาน	การใช้ไฟฟ้าของโครงการ อยู่ในพื้นที่จ่ายไฟฟ้า ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถานีไฟฟ้าย่อยที่จะ จ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่โครงการ คือ สถานีไฟฟ้าโรง ณะ ขนาด 80 MVA ซึ่งสถานีดังกล่าวนี้จะจ่ายไฟฟ้า ให้กับสวนอุตสาหกรรมโรจนะเท่านั้น เมื่อโครงการ เปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า สูงสุดไม่เกิน 6,561.75 KVA หรือ 6.56 MVA ซึ่ง สถานีไฟฟ้าย่อยดังกล่าวมีศักยภาพในการรองรับ ความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการได้อย่าง เพียงพอ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของ ผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง		

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....
(นายอำนาจ เทมขาคี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมด้านนโยบาย วิชาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายควบคุม โรงงานยาสูบ

หน้า 39/90



กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....
(นางชลิดา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสตีดอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.6 การจราจรและคมนาคมขนส่ง	<p>- ในช่วงเปิดดำเนินการโครงการ ปริมาณรถของผู้ที่อาศัยในโครงการจะทำให้ปริมาณ การจราจรบนถนนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าว จัด อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการจัดให้มีรถ รับส่งพนักงานซึ่งจะช่วยลดปัญหาการใช้ ยานพาหนะของพนักงานไปได้มาก</p> <p>- จากกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) กำหนด ให้อาคารขนาดใหญ่ต้องจัดให้มีพื้นที่จอดรถ 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 240 ตร.ม ทำให้ โครงการต้องจัดให้มีจำนวนที่จอดรถไม่น้อย กว่า 167 คัน ในขณะที่โครงการจัดเตรียม พื้นที่จอดรถยนต์ไว้ถึง 178 คัน จึงสอดคล้อง กับกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว</p>	<p>(1) จัดระบบการจราจรของรถรับส่งพนักงานและรถยนต์ ของผู้ที่อาศัยในโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิด อุบัติเหตุจากรถที่วิ่งลงมาจากสะพานบริเวณถนนโรจนะ 2 ทางเข้า A และความไม่ปลอดภัยจากการกลับรถบริเวณ ถนนโรจนะ 2 ทางเข้า A ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> การจัดระบบการจราจรเข้าสู่โครงการอาคารที่พัก อาศัยที่พนักงาน : กำหนดให้รถรับส่ง พนักงานและรถยนต์ของพนักงานที่เดินทางมาจาก ทางหลวงหมายเลข 3056 เลี้ยวเข้าสู่ถนนโรจนะ 2 ทางเข้า B (ถนนสายประธานภายในสวน อุตสาหกรรม) จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสายรอง ภายในสวนอุตสาหกรรม แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนโร จนะ 2 ทางเข้า A เพื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ อาคารที่พักอาศัยพนักงาน ดังรูปที่ 9 สำหรับรถที่ เดินทางจากโรงงานยาสูบมายังโครงการอาคารที่พัก อาศัยพนักงาน ให้ใช้โครงข่ายถนนภายในสวน อุตสาหกรรมโรจนะเพื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการฯ (ดังรูปที่ 9) การจัดระบบการจราจรขาออกจากโครงการอาคารที่ พักอาศัยพนักงาน : กำหนดให้รถรับส่งพนักงาน 	

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....
(นายอำนาจ เทมขาคี)

รองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมด้านนโยบาย วิชาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายควบคุม โรงงานยาสูบ

หน้า 40/90



กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....
(นางชลิดา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสตีดอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		<p>และรถยนต์ของพนักงาน เดินทางออกมาจากถนน ด้านหน้าโครงการฯ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน โรจนะ 2 ทางเข้า A เพื่อขับตรงไปกลับรถใต้สะพาน (จุดกลับรถใต้สะพานมีรั้วมีวงเลี้ยวประมาณ 15 เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับการกลับรถของรถยนต์และ รถบรรทุกส่งพนักงาน) เพื่อใช้โครงข่ายถนนภายใน สวนอุตสาหกรรมโรจนะในการเดินทางไปยังโรงงาน ยาสูบ ดังแสดงในรูปที่ 10 หรือให้รถบรรทุกส่ง พนักงานและรถยนต์ที่เดินทางออกมาจากถนน ด้านหน้าพื้นที่โครงการฯ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโรจนะ 2 ทางเข้า A จากนั้นขับตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 3056 และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3043 ตามลำดับ จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ ถนนสายประธานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อเดินทางเข้าสู่โรงงานยาสูบ (ดังรูปที่ 10)</p> <p>(2) ประสานงานกับบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด ซึ่ง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงข่ายถนนภายในสวน อุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อขอความร่วมมือในการป้องกัน อุบัติเหตุจากการที่อาจจะเลี้ยวเข้า-ออกโครงการ เช่น</p>	

กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นางอำนาจ เหมชาติ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมด้านนโยบาย รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายควบคุม โรงงานยาสูบ



หน้า 41/90

กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิลา ประคิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
		<p>การจัดทำเกาะกลางถนนถาวรบริเวณถนนโรจนะ 2 ทางเข้า A ซึ่งเชื่อมกับถนนสายรองของสวนอุตสาหกรรม ด้านหน้าโครงการ หรือการตั้งกรวยกันแทนเกาะกลาง เพื่อไม่ให้รถเลี้ยวตัดกระแสนจราจรเข้า-ออกสู่พื้นที่ โครงการ</p> <p>(3) จัดให้มีระบบจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดง ทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้ง สัญญาณจราจรต่าง ๆ ให้ชัดเจนตามความเหมาะสม</p> <p>(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ ช่วย อำนวยความสะดวกให้กับรถเข้า-ออกโครงการ โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเข้า-เย็น ต้องมีการดูแล เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาจราจรติดขัด</p> <p>(5) รณรงค์ให้พนักงานที่เข้ามาพักภายในโครงการอาคารที่ พักอาศัยฯ ใช้รถบรรทุกส่งพนักงานที่โครงการจัดเตรียมให้ ทดแทนการใช้ยานพาหนะส่วนตัว เพื่อลดปริมาณ การจราจรบนถนนใกล้เคียงโครงการ</p> <p>(6) จัดสร้างถนนภายในโครงการบริเวณด้านทิศเหนือและทิศ ใต้ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางเก็บขนมูลฝอยและให้รถดับเพลิง วิ่งนั้น มีความกว้าง 6.00 เมตร แบ่งเป็น 2 ช่องจราจร รถวิ่งสวนทางกันได้ช่องจราจรละ 1 ทิศทาง โดยถนน</p>	

กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นางอำนาจ เหมชาติ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมด้านนโยบาย รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายควบคุม โรงงานยาสูบ



หน้า 42/90

กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิลา ประคิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
		ดังกล่าวต้องมีความยาวต่อเนื่องกันรอบแนวอาคารพักอาศัยด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก โดยปราศจากสิ่งกีดขวางตลอดแนวนอน เพื่อให้ระดับเพลิงสามารถวิ่งสวนทางกันได้ โดยสามารถเข้าถึงอาคารพักอาศัยได้ทุกอาคาร และมีจุดกลับรถบริเวณด้านทิศตะวันตกอีก 1 จุด (ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 11)	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ดินอันเป็นที่ตั้งโครงการยังไม่มีประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมใช้บังคับ และไม่มีประกาศกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย พื้นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม (สวนอุตสาหกรรมโรจนะ) ชุมชนที่พักอาศัย (หมู่บ้าน อพาร์ทเมนท์ หอพัก บ้านจัดสรร) พื้นที่เกษตรกรรม (ไร่ นา) สถาบันการศึกษา แหล่งน้ำ และสถานประกอบการอาคารพาณิชย์ ตามลำดับ ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่โครงการจากสภาพพื้นที่ว่างให้เป็นที่อยู่อาศัยจึงเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น สอดคล้องกับ 		

กรุงเทพฯ 2554 ลงชื่อ.....
(นายอำนาจ เทียมขัติ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมภายในฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่าย โรงงานยาสูบ

หน้า 43/90



กรุงเทพฯ 2554 ลงชื่อ.....
(นางชลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	การใช้ประโยชน์ในปัจจุบันของสภาพพื้นที่โดยรอบ และสอดคล้องกับการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ที่กำหนดให้แปลงที่ดินบริเวณที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตพื้นที่สำหรับพาณิชยกรรมรวมทั้งที่พักอาศัยและสำนักงาน นอกจากนี้ลักษณะของอาคาร เนื้อที่ว่างของภายนอกอาคารและแนวอาคารของโครงการ เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการจึงไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว		
3.8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	โครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับเพลิงไหม้ รวมทั้งบันไดหนีไฟ สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) จึงมีศักยภาพในการป้องกันและระงับอัคคีภัยหากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนี้โครงการยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบการดับเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลคานหามซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการเพียง 1.1 กิโลเมตร	(1) ต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ติดตั้ง ดำเนินการทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของระบบให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของระบบ/อุปกรณ์แต่ละประเภท และทำการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานของโครงการมีความเชี่ยวชาญในการใช้และทดสอบระบบโครงการเข้าร่วมทดสอบด้วย	ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งในโครงการตามคู่มือการใช้งานเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน โดยทำการตรวจสอบทุก ๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ

กรุงเทพฯ 2554 ลงชื่อ.....
(นายอำนาจ เทียมขัติ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมภายในฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่าย โรงงานยาสูบ

หน้า 44/90



กรุงเทพฯ 2554 ลงชื่อ.....
(นางชลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสตีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้จะใช้เวลาในการเดินทางเข้ามา ระงับเหตุบริเวณพื้นที่โครงการได้ภายในเวลา 5 นาที กรณีสภาพการจราจรปกติหรือไม่ติดขัด และ 8 นาที กรณีสภาพการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า และเย็น จึงคาดว่าหากเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ โครงการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลคานหามจะสามารถระงับเหตุได้ทัน และยัง สามารถยกกำลังเสริมได้จากหน่วยดับเพลิงที่อยู่ ใกล้เคียง เช่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลสนุน และตำบลอุทัย เป็นต้น	(2) โครงการต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง จุดรวมพลกรณีเกิดเพลิงไหม้ บ้านโคกหินไฟ ตามที่ระบุในแบบแปลนโครงการให้ครบถ้วน ดังแสดงใน รูปที่ 12 ถึงรูปที่ 32 (3) ตรวจสอบความพร้อม และประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ป้องกันและระงับอัคคีภัยดังนี้ - ซ่อมบำรุงและตรวจตราเครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือ ให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนด - ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้เดือนละ 1 ครั้ง - ดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และตรวจสอบให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ดี เดือนละ 1 ครั้ง (3) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยสามารถใช้งานได้ ทันที (4) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบดับเพลิงใน โครงการ และจัดให้มีการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิง ไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ข้าราชการการณ และผู้พัก อาศัย อย่างสม่ำเสมอปีละ 2 ครั้ง	

กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เหมชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแผนศูนย์วิชาการยาสูบ โรงงานยาสูบ



หน้า 45/90

กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิดา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.9 การระบายอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีอาคาร ขนาด 6 ชั้น 4 อาคาร ความสูงของอาคารวัด จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจนถึงระดับพื้นชั้น ลาดฟ้าเท่ากับ 19.85 เมตร พื้นที่ในระยะ 500 เมตรโดยรอบโครงการเป็นพื้นที่ว่างเปล่า นอกจากนี้ภายในพื้นที่โครงการมีพื้นที่เปิดโล่ง ถึงร้อยละ 67.10 จึงทำให้การระบายอากาศได้ สะดวก ดังนั้น โครงสร้างต่าง ๆ ภายใน โครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบิน ทิศทางลมต่อชุมชนหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ ใกล้เคียง อาคารศูนย์อาหารตั้งอยู่ตรงกลางพื้นที่ระหว่าง อาคารพักอาศัย เป็นอาคารสองชั้น (รวมชั้นใต้ ดินอีก 1 ชั้นแล้ว) ตัวอาคารมีความสูงจาก ระดับพื้นอ้างอิง (+0.00) ถึงระดับหลังคาหน้าเส 5.05 เมตร และถึงระดับกลางคานจันทัน 7.00 เมตร อาคารมีลักษณะเปิดโล่งหลังคาสูง ลักษณะการระบายอากาศบริเวณชั้นใต้ดินของ อาคารศูนย์อาหารบริเวณที่ใช้เป็นที่จอดรถ จะใช้ การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เนื่องจากพื้น ชั้นใต้ดินอยู่ต่ำกว่าระดับดินในโครงการ 1.10 เมตร และมีระดับพื้นถึงเพดานเท่ากับ 2.45 เมตร 		

กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เหมชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแผนศูนย์วิชาการยาสูบ โรงงานยาสูบ



หน้า 46/90

กฎหมาย 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิดา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	จึงสามารถออกแบบให้มีช่องเปิดสำหรับการระบายอากาศขนาดกว้าง 1.00 เมตร รอบผนังทั้ง 3 ด้านของอาคาร เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศได้ตามธรรมชาติ ไม่มีปัญหาเรื่องการอับอากาศ และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการระบายอากาศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะทำให้เกิดการจ้างงานภายในโครงการ ได้แก่ พนักงานทำความสะอาด คนสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัย ช่วยลดปัญหาการว่างงานได้นอกจากนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคอื่น ๆ ในบริเวณพื้นที่ของโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดความเจริญทางด้านสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน จากการสำรวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 	<ol style="list-style-type: none"> (1) โครงการต้องสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับประชาชนในชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียง โดยมีส่วนร่วมในงานการกุศล การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามความเหมาะสม (2) พิจารณารับพนักงานในท้องถิ่นเข้าทำงาน เพื่อลดปัญหาการอพยพโยกย้ายของประชากรต่างถิ่น และเป็นการส่งเสริมชุมชนให้ได้รับประโยชน์จากโครงการมากขึ้น (3) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจราจร ขยะมูลฝอย น้ำเสีย อย่างเคร่งครัด (4) จัดให้มีตู้รถรองรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็น 	สำรวจความคิดเห็นของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหว ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อโครงการ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินการโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ โดยให้ดำเนินการสุ่มสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

กรุงเทพฯ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เพิ่มชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบายวิชาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ โรงงานยาสูบ

หน้า 47/90



กรุงเทพฯ 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสทีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีโครงการ เนื่องจากชุมชนจะได้เจริญขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้การค้าขายดีขึ้น ประชาชนในพื้นที่มีงานทำมากขึ้น เป็นต้น สำหรับความกังวลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในระยะเปิดดำเนินการ ได้แก่ การจราจรติดขัด ปัญหาอาชญากรรม ความหนาแน่นแออัดของประชากร มลพิษ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อุบัติเหตุจากการจราจร เป็นต้น	และข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในชุมชน เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและนำไปแก้ไข	ตัวอย่าง จำนวนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการ
4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> โครงการมีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อน ไม่มีเครื่องจักรหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในระดับที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น มีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียจนมีค่าบีโอดีเหลือเพียง 20 มก./ล. ก่อนปล่อยลงสู่ระบบรวมน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาการ 	<ol style="list-style-type: none"> (1) ติดตามตรวจสอบ และควบคุมการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่โครงการ เช่น น้ำเสีย น้ำดื่ม อาหาร ขยะมูลฝอย ให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ (2) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเพื่อเฝ้าระวังปัญหาโรคนานาและโรคติดต่อซึ่งอาจเกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่ประชาชนใกล้เคียง และเป็นการลดภาระในการให้บริการรักษาพยาบาลจากสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในท้องถิ่น (3) สนับสนุนงบประมาณด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้กับสถานพยาบาลภาครัฐที่อยู่ในท้องถิ่น เช่น สถานี 	-

กรุงเทพฯ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เพิ่มชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบายวิชาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ โรงงานยาสูบ

หน้า 48/90



กรุงเทพฯ 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิตา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสทีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
	<p>แพร่ระบาดของเชื้อโรคอันเกิดจากการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายลงสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ มีระบบน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด มีการจัดการด้านมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน หนู และสัตว์น้ำโรคต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการเปิดบริการคาดว่าจะมีจำนวนพนักงานที่เข้าพักอาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการประมาณ 1,680 คน ซึ่งอาจทำให้แพทย์และสถานพยาบาลในชุมชนใกล้เคียงต้องให้บริการเพิ่มมากขึ้น</p> <p>– ลักษณะการดำเนินการของโครงการเป็นที่พักอาศัยสำหรับให้พนักงานของโรงงานยาสูบเข้าพักเท่านั้น ภายในโครงการเองได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบที่วิ่งจรปิด ระบบควบคุมการเข้า-ออกโดยใช้บัตรและรหัสผ่าน กิจกรรมของโครงการมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>อนามัยตำบลคาหม 484 เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่จะรองรับการให้บริการรักษาพยาบาลแก่พนักงานในโครงการและชุมชนได้อย่างเพียงพอ</p> <p>(4) กวดขันพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ตลอด 24 ชม. หากพบเหตุผิดปกติให้รีบช่วยเหลือในขั้นต้นหรือติดต่อ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที</p>	

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทียมชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแผนศูนย์วิชาการยาสูบ โรงงานยาสูบ



หน้า 49/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิดา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.3 สุนทรียภาพ	<p>อาคารของโครงการมีรูปแบบและสีที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ มีการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมภายใต้แนวคิด "Home in the Park" เพื่อเน้นความร่มรื่นและสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เหมาะสมต่อการพักผ่อนของพนักงาน มีพื้นที่สีเขียวถึงร้อยละ 30.07 ของพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ดินทั้งหมดของโครงการ เพื่อให้เกิดร่มเงาและเสริมบรรยากาศ โดยพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ดินชั้นล่างมีขนาด 10,586.16 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 6.30 ตร.ม./คน (โครงการมีจำนวนผู้พักอาศัยรวม 1,680 คน) และคิดเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่ดินชั้นล่างมากถึง 3,698 ตร.ม. ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ผลกระทบด้านทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจากอาคารของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำในรัศมีรอบ 3 กม. โดยรอบพื้นที่โครงการ ไม่มีแหล่งโบราณสถาน และแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การดำเนินการโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานและทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์</p>	<p>(1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ดินชั้นล่างทั้งหมด 10,586.16 ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่ดินชั้นล่างไม่ต่ำกว่า 3,698 ตร.ม. (ดังแสดงในรูปที่ 33) ซึ่งการปลูกต้นไม้ของโครงการ ต้องไม่ขัดแย้งกับระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโครงการ</p> <p>(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการทำหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวทั้งหมด และตัดแต่ง รดน้ำ บำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ให้อยู่ในสภาพสวยงามอยู่เสมอเป็นระเบียบอยู่เสมอ โดยใช้ น้ำทิ้งซึ่งผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ นอกจากนี้ หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ต้องดำเนินการปลูกใหม่ทดแทนโดยเร็วที่สุด</p> <p>(3) จัดทำป้ายประกาศ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว เช่น ช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์ด้านความสวยงามร่มรื่น ลดปัญหาโลกร้อน ลดมลภาวะและสร้างอากาศบริสุทธิ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความตระหนัก ใส่ใจ และมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลพื้นที่สีเขียวให้อยู่ในสภาพที่สวยงามตลอดไป</p>	

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทียมชาติ)

รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านนโยบาย วิชาการแผนศูนย์วิชาการยาสูบ โรงงานยาสูบ



หน้า 50/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางชลิดา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการอาคารที่พักอาศัยพนักงาน ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	ท่อน้ำดี	ตรวจสอบท่อน้ำดีภายในพื้นที่โครงการ ให้อยู่ใน สภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำ	ทุกเดือน (ทุกวันที่ 1 ของ เดือน) อย่างต่อเนื่องตลอด ช่วงดำเนินการโครงการ	โรงงานยาสูบ
2. คุณภาพน้ำเสียก่อน เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัด แล้ว	1. pH 2. BOD 3. Suspended Solids (SS) 4. Nitrogen ในรูป TKN 5. Fat, Oil and Grease 6. Fecal Coliform Bacteria	เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย และหลังผ่านการบำบัดแล้ว โดยมีจุดเก็บตัวอย่างบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 จุด (ดูรูปที่ 4) ดังนี้ 1. จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบ บำบัด 2. จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทั้งหลังผ่านระบบ บำบัด (ทั้งเก็บน้ำผ่านการบำบัด ของแต่ละ อาคาร) 3. ป่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายลงท่อ รวบรวมน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ	ในช่วง 3 เดือนแรกให้ ตรวจวัดทุกเดือน หลังจาก นั้นแจ้งตรวจวัดทุก 4 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ โครงการ	โรงงานยาสูบ

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทมชิต)

รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนในวิชาการแทนผู้อำนวยการฝ่าย โรงงานยาสูบ



หน้า 55/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางชฎิศา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม	ไม่มีวัตถุติดขวางใน บ่อท่อน้ำ	ขุดลอกและกำจัดวัชพืชและตะกอนในบ่อท่อน้ำ ภายในพื้นที่โครงการ	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการโครงการ	โรงงานยาสูบ
	ไม่มีวัตถุติดขวางใน ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ และความเรียบร้อยของฝาปิด พักท่อระบายน้ำ	ทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อ ระบายน้ำและบ่อพักน้ำภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งตรวจดูและซ่อมแซมฝาปิดพักท่อ ระบายน้ำให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการโครงการ	โรงงานยาสูบ
	ไม่มีการรั่วซึมของเส้นท่อ ระบายน้ำ	ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของเส้นท่อระบายน้ำ	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการโครงการ	โรงงานยาสูบ
4. การจัดการขยะ มูลฝอย	ปริมาณขยะตกค้าง	ตรวจสอบปริมาณขยะไม่ให้ล้นออกมาจนถึงขยะ บริเวณจุดตั้งถังขยะ และห้องพักขยะมูลฝอยรวม ภายในพื้นที่โครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ดำเนินการโครงการ	โรงงานยาสูบ
	ความสะอาดห้องพักมูลฝอย รวม	ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ โครงการ	โรงงานยาสูบ
5. การป้องกันอัคคีภัย	ความสมบูรณ์ของระบบ ป้องกันอัคคีภัยและระบบ สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้ง ภายในโครงการ	ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบ สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งในโครงการ ตามคู่มือ การใช้งาน เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและ พร้อมใช้งาน	ทุก 3 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ โครงการ	โรงงานยาสูบ

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทมชิต)

รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนในวิชาการแทนผู้อำนวยการฝ่าย โรงงานยาสูบ



หน้า 56/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางชฎิศา ประดิษฐ์กุล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสติคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ ที่สำคัญ	ดัชนีที่ตรวจสอบ	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
6. สภาพเศรษฐกิจ- สังคม	ความคิดเห็นของครัวเรือน ประชากร เพื่อติดตาม ตรวจสอบความเดือดร้อนจาก ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิด จากการดำเนินการโครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อ โครงการ	ใช้แบบสอบถามเพื่อทำการสำรวจความคิดเห็น ของครัวเรือนประชากรในชุมชน สถานที่ ประกอบการ ผู้นำชุมชน และพื้นที่อ่อนไหว ซึ่ง อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อ สอบถามความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อโครงการ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินการ โครงการ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีต่อโครงการ ฯลฯ โดยให้ดำเนินการสุ่มสำรวจเพื่อสอบถาม ความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่างจำนวน ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการโครงการ	โรงงานยาสูบ

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นายอำนาจ เทียมชาติ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนด้านนโยบาย รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานยาสูบ



หน้า 57/90

กุมภาพันธ์ 2554 ลงชื่อ.....

(นางชนิดา ประดิษฐ์กุล)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท แอสคิกอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค-1

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเข้าพักอาศัยบ้านพักพนักงานยาสูบ
ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



บันทึกข้อความ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อให้พนักงานที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานประจำ และปฏิบัติงานชั่วคราว ที่โรงงานผลิตสบู่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จึงได้ตระหนักสิทธิในการเข้าทำงานที่บ้านพักพนักงานสบู่ ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเข้าทำงาน จึงขอให้พนักงานผู้ทุกคนรายงานละเอียดสิ่งที่ได้แบบพร้อมมี

ผู้จำหน่ายการฟ้ายตลาด
27 ต.ค. 2561

#2595

(2) นำ...

สำเนาสู่อัยย

คำสั่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ที่ ๒๔๖/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ

ออกประกาศที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่ ๒๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ และคำสั่งที่ ๒๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักการปฏิบัติที่กักอาศัยพนักงานยาสูบที่พัฒนาขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔/๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีความเห็นว่าปัจจุบันมีคำสั่งที่ ๒๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ ณ สำนักงานใหญ่ คลองเตย ซึ่งมีหน้าที่ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ที่คณะกรรมการพิจารณา อนุมัติ เพื่อให้การควบคุมดูแลที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ ณ บ้านพักพนักงานยาสูบ สำนักงานใหญ่ คลองเตย และอาคารที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ ส่วนอุตสาหกรรมโรงงานยาสูบ อาทิอำนาจความความในข้อ ๑๒ (๖) แห่งระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๒๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง ประธานกรรมการ
๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการ
๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๓ กรรมการ
๔. รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔ กรรมการ
๕. รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๕ กรรมการ
๖. รองผู้อำนวยการฝ่ายการพิมพ์ กรรมการ
๗. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ กรรมการ
๘. หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย หรือผู้แทน กรรมการ
๙. หัวหน้าสำนักงานโครงการเข้าโรงงานผลิตยาสูบ กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพิมพ์ กรรมการ

๒/...

2) นำส่งแบบฟอร์มใบคำร้องฯ และเอกสารประกอบ จำนวน 4 ชุด พร้อมจัดทำบันทึกข้อความ เรียนประธานกรรมการควบคุมดูแลที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ (ผู้อำนวยการกลาง) เพื่อพิจารณา

3) เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมดูแลที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ (เอกสารแนบ 1) แล้ว ทางสำนักงานจะติดต่อให้พนักงานฯ ทำสัญญาเกี่ยวกับการอุปสมบทพระภิกษุต่อไป

4) การเข้าพักอาศัยในอาคารที่กักอาศัย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ฯ (เอกสารแนบ 2) อย่างเคร่งครัด

2.2 พนักงานการยาสูบ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานชั่วคราว ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารที่กักอาศัยฯ ตามมติที่ประชุมฯ (เอกสารแนบ 4) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 และขอเข้าพักอาศัยอาคารที่กักอาศัยพนักงานฯ ณ ส่วนอุตสาหกรรมโรงงาน โดยขออนุมัติต่อผู้ว่าการ 6 และขอเข้าพักอาศัยอาคารที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง) เพื่อพิจารณาจัดสรรห้องที่ให้อยู่อาศัย และ ย่น ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ เพื่อรับทราบการเดินทางไปปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 5)

*ห้องพักที่จัดสรรให้เป็นลักษณะหมู่เรือน ผู้เข้าพักจะต้องจัดเตรียมเครื่องนอนมาใช้งานเอง สำหรับค่าน้ำ-ไฟฟ้า ทางการยาสูบฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

2) เมื่อได้รับอนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติงานแล้ว ก่อนเดินทางเข้าที่พักให้ประสานงานกับคณะกรรมการควบคุมดูแลที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ เพื่อรับทราบขณณแห่งพักอาศัย และติดต่อขอรับกุญแจห้องพักฯ ได้ที่สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ (สำนักงานชั่วคราว โรงงานผลิตยาสูบ 6)

3) การเข้าพักอาศัยในอาคารที่กักอาศัย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้เข้าพักอาศัยในอาคารที่กักอาศัยพนักงานยาสูบ ณ ส่วนอุตสาหกรรมโรงงานและอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด (เอกสารแนบ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้

(นายบรรจง กันจุไร)

หัวหน้าสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ

(นายสมชาย ลำสิงห์เทศ)
รองผู้ว่าการด้านผลิต

24 ส.ค. 2561

๑๖. หัวหน้ากองซ่อมบำรุงระบบพลังงานและสาธารณูปโภค
ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
๑๓. หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อม สำนักคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กรมการฯ
๑๔. หัวหน้ากองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง กรมการฯ
๑๕. ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ ๒ คน กรมการฯ
๑๖. หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง กรมการฯ และเลขานุการ
๑๗. ผู้ช่วยหัวหน้ากองการสถานที่ ฝ่ายบริการกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. ผู้ช่วยหัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ ชุดนี้ มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ให้คำแนะนำ และควบคุมกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านพักพนักงานยาสูบ สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร และอาคารที่อาศัยอยู่พนักงานยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ปฏิบัติตามคำสั่งและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(๒) เสนอข้อจำกัด หรือแก้ไขปรับปรุงคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยที่ถือเอาประโยชน์ของพนักงานยาสูบ ให้อยู่ในความเรียบร้อย

ให้คณะกรรมการ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อนึ่ง หากมีผู้ใดฝ่าฝืนให้ดำเนินการกล่าวตักเตือนในขั้นต้น หากไม่เชื่อฟังให้รายงานต่อผู้อำนวยการยาสูบเพื่อพิจารณาดำเนินการในทางที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ดร.ณัฐพงศ์ วงศ์วานิชย์
(นางสาววณิดา สุทธิรักษ์)

ผู้อำนวยการยาสูบ

สำเนาถูกต้อง - เก็บ

เพื่อทราบและปฏิบัติ - คณะทำงานฯ ทุกท่าน

เรียน - ผู้อำนวยการยาสูบ

- รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร, รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด
- รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหารจัดการผลิต, รองผู้อำนวยการยาสูบด้านนโยบาย
- รองผู้อำนวยการยาสูบด้านโรงงานผลิตยาสูบ
- ผู้ตรวจการ, ผู้อำนวยการปรุง, ผู้อำนวยการนโยบาย, ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- ฝ่ายบริการกลาง, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายจัดหา, ฝ่ายวิศวกรรม
- ฝ่ายวิจัยฯ, ฝ่ายนโยบาย, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, ฝ่ายการแพทย์, ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย
- ฝ่ายอำนวยความสะดวกสื่อสารองค์กร, ฝ่ายการพิมพ์, ฝ่ายวางแผนการผลิต
- ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๓, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๕
- สำนักงบประมาณ, สำนักกฎหมาย, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักปลัดทั่วไป/ผู้ช่วยผู้บัญชาการ, สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- สำนักงานโครงการวิจัยโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ
- สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สำนักงานใหญ่ คลองเตย

ดร.วราภรณ์ รุ่ง/พิมพ์

ตรวจ

สำเนาผู้รับ

คำสั่งโรงพยาบาล กระทรวงการคลัง
ที่ ๓๒๔๖ / ๒๕๖๐

เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับเจ้าพนักงานที่อยู่ในอาคารที่พักรักษาพยาบาล
ณ สานุสถานกรมราชทัณฑ์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การพักอาศัยในอาคารที่พักรักษาพยาบาลของ สานุสถานกรมราชทัณฑ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จึงขอให้พนักงาน
และผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้
ในข้อ ๑๒ (๖) แห่งระเบียบการบริหารงานโรงพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตาม
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า "หลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับเจ้าพนักงานที่อยู่ในอาคารที่พักรักษาพยาบาล
ณ สานุสถานกรมราชทัณฑ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐"

ข้อ ๒. ในหลักเกณฑ์นี้

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมดูแลพักรักษาพยาบาลที่
ผู้บัญชาการโรงพยาบาล แห่งจังหวัดอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลพักรักษาพยาบาล
หลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับเจ้าพนักงานที่อยู่ในอาคารที่พักรักษาพยาบาล ณ สานุสถานกรมราชทัณฑ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"พนักงาน" หมายความว่า พนักงานของทุกประเภท ที่โรงพยาบาลจ้างใช้ในการประจำ

"อาคารที่พักรักษา" หมายความว่า อาคารที่พักรักษาพยาบาล ณ สานุสถานกรมราชทัณฑ์
อยุธยา และให้รวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารด้วย

"ผู้พักอาศัย" หมายความว่า พนักงานของโรงพยาบาลที่เข้าพักอาศัยในห้องพักของอาคาร
ที่พักรักษาที่โรงพยาบาลกำหนด และหมายความรวมถึงบรรดาพนักงานผู้พักอาศัยด้วย

"บริการ" หมายความว่า คุณสมบัติของพนักงานที่หมายรวมถึงการดูแลสุขภาพ
หรือบริการทางการแพทย์ที่มอบด้วยคุณภาพดี

"ผู้ดูแลอาคาร" หมายความว่า บุคคล กลุ่มคนหรือบุคคลที่ผู้บัญชาการโรงพยาบาลแต่งตั้งให้มีหน้าที่
ในการควบคุมดูแลความเรียบร้อย ทั้งในอาคารและรอบบริเวณอาคารที่พักรักษา

ข้อ ๓. พนักงานที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักรักษาอาศัยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

๓.๑ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาล ๒ และจะต้องยื่นคำร้อง
แจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักรักษาอาศัยอยู่ ณ สานุสถานกรมราชทัณฑ์

๓.๒ ต้องไม่ใช้สิทธิเบิกค่าบ้านตามระเบียบโรงพยาบาล ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน
ยาสอบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๓ ต้องไม่ใช้สิทธิขอย้ายตามระเบียบว่าด้วยการขอย้ายพนักงานยาสอบ เข้าอยู่กับ
ที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลยาสอบ ๒ ตามคำสั่งโรงพยาบาล กระทรวงการคลัง
ที่ ๓๐๒/๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๔ พนักงานมีสิทธิเข้าพักรักษา ๑ คน ต่อ ๑ สิทธิ์ โดยไม่แบ่งการย้ายโรงพยาบาลยาสอบ
ให้พนักงานที่เป็นสามีภรรยาตามหมายใช้สิทธิพักรักษาได้เพียงสิทธิ์เดียวไปก่อน จนกว่าอาคารที่พักรักษา
มีห้องเพียงพอโรงพยาบาลจะพิจารณาให้ตามสิทธิ์

๓.๕ จะต้องเข้าพักรักษาเป็นประจำ และต้องอยู่พักรักษาด้วยตนเองกับบริการที่พักนั้น
จะให้บุคคลอื่นเข้าพักรักษาแทนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งนี้ ให้พนักงานที่ได้รับสิทธิพักรักษา จะต้องแจ้งรายชื่อและรูปถ่ายของบริการที่พัก
อาศัยว่ามีผู้ดูแลอาคารที่พักรักษาเข้าพักอาศัย

๓.๖ ต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริงในอัตราที่โรงพยาบาลกำหนด
กรณีพนักงานค้างชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า พนักงานต้องยินยอมให้หักจากเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงาน และ
กรณีพนักงานค้างชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เป็นจำนวน ๒ เดือนติดต่อกันไม่ต่ำกว่า ๒ เดือน ๑ โรงพยาบาลมีสิทธิ
จะตัดน้ำหรือไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจะเก็บเงินค่าบำรุงสวัสดิการอาคารที่พักรักษาได้ตามความเหมาะสม
โดยจะเริ่มนับเมื่อพ้นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่เริ่มที่ผู้พักอาศัยเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนห้องพักและ
อาคารที่พักรักษา โดยจะประกาศให้พนักงานทราบล่วงหน้าก่อนการจัดเก็บอย่างน้อย ๑ เดือน

๓.๗ ต้องทำสัญญาพักรักษาพร้อมจัดทำประวัติผู้พักอาศัยและบริหารจัดการการเข้าพักอาศัย
๓.๘ การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานรายใดเป็นผู้พักอาศัย เป็นอำนาจเด็ดขาดของ
ผู้อำนวยการยาสอบ

ข้อ ๔. ห้ามมิให้เปลี่ยนหรือสิทธิห้องพักให้ผู้อื่น หากไม่มีความประสงค์จะพักอาศัยต้องแจ้งให้
ผู้ดูแลอาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งคืนห้องพักภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง

ข้อ ๕. ผู้ปกครองสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่
(๑) เฟอร์นิเจอร์ ประกอบเตียง โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า เตียงนอนพร้อมกันนอน ม้านั่งกับเบาะ
โต๊ะหัวเตียง เก้าอี้โซฟา และโต๊ะรับแขก

(๒) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ตู้เย็น และโทรทัศน์

(๓) เครื่องปรับอากาศ

แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยพนักงานแบบ
ณ ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

[illegible]

ขอแสดงความจำนงเข้าพังกาศิยาเอนาคารที่พิภของพมกงานยาสูบ ณ สวนพฤกษาคารกรมรอยยยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. ข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานประจำที่โรงพยาบาลสุบ 6 ตามคำสั่งโรงเรียนสุบ กระทรวงการคลัง

2. ข้อมูลส่วนตัว

2.1. ชื่อผู้จับผิด..... หมู่ที่..... ซอย.....

ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ..... Email:.....

2.2 สถานภาพการสมรส ☐ โสด ☐ สมรสแล้ว ☐ หม้าย/หย่า

กรณีสมรสแล้วโปรดระบุชื่อ-สกุล คู่สมรส.....

อาชีพ.....สถานทำงาน.....
☐ มีบุตร.....คน ☐ ไม่มีบุตร

3. ข้าพเจ้ามีปณิธานที่จะเข้าศึกษาด้วย ดังนี้

3.1 ชื่อ-สกุล เกียรติทองเป็น

3.2 ชื่อ-สกุล เกียรติทองเป็น

3.3 ชื่อ-สกุล เกียรติทองเป็น

3.4 ชื่อ-สกุล เกียรติทองเป็น

14. ဗွီဟရေဇီ...

1
2
1

สำเนาถูกต้อง - เก็บ

เพื่อทราบและปฏิบัติ - คณะทำงานฯ ทุกท่าน

เรียน - ผู้อำนวยการฯ

- รองผู้อำนวยการสถาบันบริหาร, รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

- รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการการผลิต , รองผู้อำนวยการสถาบันนโยบาย

- รองผู้อำนวยการยาสูบต้นโรงเรียนผลิตยาสูบ

- ผู้ตรวจการ , ผู้ชำนาญการประจำ , ผู้ชำนาญการโยธา

- ฝ่ายบริการกลาง, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- - ฝ่ายเบาะ ,ฝ่ายบัญชี ,ฝ่ายการแพทย์ , ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

- - ฝ่ายวิศวกรรมฯ, ฝ่ายตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายวิจัยฯ, ฝ่ายจัดหน้าฯ

-- ฝ่ายอำนาจการและสื่อสารองค์กร , ฝ่ายวางแผนการผลิต

- ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๓, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔, ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๕

- ฝ่ายการพิมพ์ , สำนักกฎหมาย , สำนักงบประมาณ , สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

— **สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม** , สำนักป้องกันอุบัติเหตุทาง

• สำนักงานโครงการรณรงค์ฯ สวนอุตสาหกรรมโรจนะฯ

- ส่วนงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สำนักงานใหญ่

ย่ำไทรพรหม พิมพ์
๑๙๖๕ ๓๖๖



บันทึกข้อความ

ระเบียนวาระที่ 3.2

ส่วนงาน

ที่ สอธ.ร.60001/1.5.1.1 วันที่ 27 ธันวาคม 2560

เรื่อง จักรเย็บผ้าที่มอบให้ตามแผนและสรุปรายงานการดำเนินงานของหน่วยงาน สอธ.ร. 60001/1.5.1.1 และแผนงาน M-02/4 เพื่อทบทวนข้อมูลการดำเนินงานของ สอธ.ร. 60001/1.5.1.1 และสรุปรายงานการดำเนินงาน

การประเมินผลผู้บริหารสูงสุด (Performance Committee)

ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม

ด้วยคณะผู้บริหารที่อาศัยสำนักงานสาธารณสุข ณ ส่วนอุตสาหกรรมโรงพยาบาล จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่อาศัยได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงงานยาสลบ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ดำเนินการประเมินผลโรงงานยาสลบ กระทรวงการคลัง ว่ามีความคุ้มค่าในการดำเนินงานในประเทศไทย พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม "ข้อ 22. การเดินทางไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศให้พนักงานมีสิทธิเลือกเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแบบเหมาจ่ายหรือแบบรายวันจริง อย่างน้อยร้อยละ 100 กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแบบเหมาจ่ายและให้มีการหักหักแบบรายวันได้ ให้เบิกเป็นสองเท่าของแบบจ่ายจริงสำหรับวันนั้น

การหักค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแบบรายวันของโรงงานยาสลบหรือที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าที่พัก และให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางแบบรายวันจริงสำหรับวันนั้น

การหักค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางแบบรายวันของโรงงานยาสลบหรือที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าที่พัก และให้เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางแบบรายวันจริงสำหรับวันนั้น

(นางสาวดวงมณี สุทธินิภาพันธ์)

ผู้อำนวยการยาสลบ

ประธานที่ประชุม

รองผู้อำนวยการยาสลบด้านบริหาร, รองผู้อำนวยการยาสลบด้านตลาด

รองผู้อำนวยการยาสลบด้านบริหารจัดการผลิต, รองผู้อำนวยการยาสลบด้านนโยบาย

รองผู้อำนวยการยาสลบด้านโรงงานผลิตยาสลบ

เพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

สำนักงานโครงการยาสลบโรงงานผลิตยาสลบ

ดำเนินการต่อไป

(นางสาวดวงมณี สุทธินิภาพันธ์)

ผู้อำนวยการยาสลบ

4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้ข้อเท็จจริงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับผู้เข้าพักอาศัยในอาคารที่พักอาศัยพนักงานยาสลบ ณ ส่วนอุตสาหกรรมโรงงานยาสลบ จังหวัดนครราชสีมา และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยในอาคารที่พักพนักงานยาสลบ โดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

(.....)

คำรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน (ระดับกองขึ้นไป)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ตำแหน่ง

สังกัดหน่วยงาน (ฝ่าย/สำนัก/ส่วน)

ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริง เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็น

คำขวัญ

(ลงชื่อ)

(.....)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัย

☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ☐ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานยาสลบ (บัตรขาว)☐ สำเนาทะเบียนบ้าน ☐ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)☐ สำเนาคำสั่งที่ได้รับให้ไปปฏิบัติงานประจำที่โรงงานผลิตยาสลบ 6☐ อื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับรับบริการที่จะเข้าพักอาศัยด้วยให้แนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ☐ สำเนาใบสูติบัตร (ถ้ามี)☐ สำเนาทะเบียนบ้าน ☐ สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)☐ อื่น ๆ (ถ้ามี)

ภาคผนวก ค-2
แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



NEW FACTORY THAILAND
THAI FACTORY MARK

โครงการก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ: ...

ที่ตั้ง: ...

พื้นที่: ...

เจ้าของที่ดิน: ...

ผู้รับเหมา: ...

วันที่: ...

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ: ...

ที่ตั้ง: ...

พื้นที่: ...

เจ้าของที่ดิน: ...

ผู้รับเหมา: ...

วันที่: ...

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ: ...

ที่ตั้ง: ...

พื้นที่: ...

เจ้าของที่ดิน: ...

ผู้รับเหมา: ...

วันที่: ...

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ: ...

ที่ตั้ง: ...

พื้นที่: ...

เจ้าของที่ดิน: ...

ผู้รับเหมา: ...

วันที่: ...

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ: ...


ที่ตั้ง: ...

พื้นที่: ...

เจ้าของที่ดิน: ...

ผู้รับเหมา: ...

วันที่: ...




แปลและออกแบบ: ...

SCALE A1 1:400

SCALE A3 1:800

SCALE A7 1:600





MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION
NEW FACTORY TAILAND THERANU JOMUNAY

DESIGN NO. 101/02
DESIGNED BY: [Signature]
CHECKED BY: [Signature]
DATE: 15/05/2012


PROJECT NO. 101/02
PROJECT NAME: NEW FACTORY TAILAND THERANU JOMUNAY
LOCATION: [Address]
SCALE: 1:100


DATE: 15/05/2012
DRAWN BY: [Signature]
CHECKED BY: [Signature]

REVISIONS

NO.	DATE	DESCRIPTION
1	15/05/2012	Initial Design
2	20/05/2012	Revised Design

KEY PLAN





ภาคผนวก ค-3

ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด
ส่วนกลาง โดยสวนอุตสาหกรรมโรจนะ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanhnam, A.U.-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอลำไย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact : คุณวิชญ์ Phone : 035-330-000-8 E.mail : envi_rojana@hotmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 09/01/2026 Sampling By# : MANOP (ว-190-จ-0011) Receive Date : 09/01/2026
Analysis Date : 09-15/01/2026 Report Date : 26/01/2026 Report No. : R 00191/69

Parameter	Unit	Method	WC 00168/69 Manhole (11.35 น.)	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	6.4 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	30 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	16	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	69	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	< 10	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	444	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₄ C, N _{org} B	< 5	≤ 100

Sample Characterization	Observation	เหลือมีตะกอน
-------------------------	-------------	--------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Sommat Usa)

Chemist

ว-190-จ-0016

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหนาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact : คุณวิรัช Phone : 035-330-000-8 E.mail : envi_rojana@hotmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 12/02/2026 Sampling By# : TANAKIT (ว-190-จ-0020) Receive Date : 12/02/2026
Analysis Date : 12-20/02/2026 Report Date : 20/02/2026 Report No. : R 01079/69

Parameter	Unit	Method	WC 01228/69 Manhole (11.92 น.)	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.7 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	31 °	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	46	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	131	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	18	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	306	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	34	≤ 100

Sample Characterization Observation ฝุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff
(Miss. Arisara Pangduangkaew)
Chemist
ว-190-จ-0001

Approved By
(Mrs. Neeramol Phadungsong)
General Manager
ว-190-ค-0001



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
1/94 Moo 5, T.Kanhnam, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด

Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : คุณวิชณ Phone : 035-330-000-8

E.mail : envi_rojana@hotmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 09/03/2026 Sampling By# : MEENA (1-190-จ-0036)

Receive Date : 10/03/2026

Analysis Date : 10-17/03/2026 Report Date : 20/03/2026

Report No. : R 01706/69

Parameter	Unit	Method	WC 01983/69 Manhole (15:27 น.)	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.8 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	32 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	40	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	97	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	14	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	316	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	3	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	28	≤ 100

Sample Characterization

Observation

เหลือขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ข้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปนเปื้อนน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด

Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : คุณวิมล Phone : 035-330-000-8

E.mail : envi_rojana@hotmail.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 09/04/2026 Sampling By# : RATTAPOL (ว-190-จ-0015)

Receive Date : 09/04/2026

Analysis Date : 09-21/04/2026 Report Date : 27/04/2026

Report No. : R 02507/69

Parameter	Unit	Method	WC 02949/69 Manhole (11.22 น.)	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.7 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	31 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	29	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	69	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	12	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	414	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	29	≤ 100

Sample Characterization

Observation

เหลืองมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N_T)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

- End Of Report -

Laboratory Staff

(Miss. Sommat Usa)

Chemist

ว-190-จ-0016

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. คานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด
Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Contact : คุณวิชญ์ Phone : 035-330-000-8 E.mail : envi_rojana@hotmail.com
Sample Type : Waste water Sample Site# : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย Sampling Method# : Grab
Sampling Date# : 07/05/2026 Sampling By# : NITHET (ว-190-จ-0027) Receive Date : 07/05/2026
Analysis Date : 07-15/05/2026 Report Date : 18/05/2026 Report No. : R 03140/69

Parameter	Unit	Method	WC 03713/69 Manhole (13.25 น.)	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.7 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	33 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	32	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	130	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	15	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	328	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	44	≤ 100

Sample Characterization	Observation	เหลือของขึ้นมีตะกอน
-------------------------	-------------	---------------------

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation ; LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N,)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sritai)

Chemist

ว-190-จ-0007

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED

1/94 หมู่ 5 ต. กานหาม อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13210

1/94 Moo 5, T.Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand

Tel : 035-226-383 , 035-800-593 Fax : 035-800-594



TESTING
No.0029

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์ จำกัด

Address : เลขที่ 98 หมู่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอลำไย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

Contact : คุณวิษณุ Phone : 035-330-000-8

E.mail : envl_rojana@hotmail.com

Sampl Type : Waste water Sample Site# : บ้านพักการยาสูบแห่งประเทศไทย

Sampling Method# : Grab

Sampling Date# : 09/06/2026 Sampling By# : KHANIN (ว-190-จ-0035)

Receive Date : 09/06/2026

Analysis Date : 09-18/06/2026 Report Date : 23/06/2026

Report No. : R 04000/69

Parameter	Unit	Method	WC 04753/69 Manhole (15.23 น.)	Standard *
pH	-	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-H ⁺ B	7.0 (25°C)	5.5-9.0
Temperature	°C	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2550 B	31 #	≤ 40
BOD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G	19	≤ 500
COD	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C	78	≤ 750
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D	< 10	≤ 200
Total Dissolved Solid	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 C	338	≤ 3000
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5520 D	< 2	≤ 10.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 4500-NH ₃ C, N _{org} B	< 5	≤ 100

Sample Characterization

Observation

เหลืองขุ่นมีตะกอน

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 4500-H⁺ B
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, COD=40 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N)
* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงประกาศของส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การปล่อยน้ำเสียของโรงงานภายในส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา)

-: End Of Report :-

Laboratory Staff

(Miss. Waraporn Wanviset)

Chemist

ว-190-จ-0004

Approved By

(Mrs. Neeramol Phadungsong)

General Manager

ว-190-ค-0001

Reported results refer to the sample as received only. Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

ภาคผนวก ค-4
ตัวอย่างใบเสร็จค่าจัดเก็บขยะ



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMKON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6313 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 315605

วันที่ 10/6/69

บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	10/6/69	17 ถัง	ประม		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMKON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6310 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 315461

วันที่ 8/6/69

บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	8/6/69	20 ถัง	ประม		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMKON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6305 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 315215

วันที่ 5/6/69

บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	5/6/69	27 ถัง	ประม		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMKON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL (035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6300 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 315000

วันที่ 1/6/69

บริษัท ขอพักยาสูบ

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	1/6/69	21 ถัง	ประม		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลนาทม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMON KHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6288 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 314375

วันที่ 25/5/69

บริษัท หอพักราษฎร์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	25/5/69	24	ถัง	ถัง	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลนาทม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMON KHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6282 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 314083

วันที่ 22/5/69

บริษัท หอพักราษฎร์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	22/5/69	18	ถัง	ถัง	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลนาทม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMON KHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6280 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 313985

วันที่ 20/5/69

บริษัท หอพักราษฎร์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	20/5/69	18	ถัง	ถัง	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลนาทม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMON KHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6276 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 313795

วันที่ 18/5/69

บริษัท หอพักราษฎร์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	18/5/69	24	ถัง	ถัง	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลสามหมื่น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (036) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMMONG KHAMMAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(036) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6253 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 312602

วันที่ 29/4/69

บริษัท 280 ฟักกราส์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	29/4/69	18 ถัง	โกวิท	[REDACTED]	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลสามหมื่น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (036) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMMONG KHAMMAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(036) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6249 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 312407

วันที่ 27/4/69

บริษัท 280 ฟักกราส์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	27/4/69	24 ถัง	โกวิท	[REDACTED]	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลสามหมื่น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (036) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMMONG KHAMMAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(036) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6242 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 312068

วันที่ 24/4/69

บริษัท 280 ฟักกราส์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	24/4/69	19 ถัง	โกวิท	[REDACTED]	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลสามหมื่น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (036) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMMONG KHAMMAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(036) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6239 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 311916

วันที่ 22/4/69

บริษัท 280 ฟักกราส์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	22/4/69	18 ถัง	โกวิท	[REDACTED]	

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (036) 330000-8 โทรสาร : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(036) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6203 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 310133

วันที่ 30/3/69

บริษัท 280 ฟักกราส์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท *	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	30/3/69	93	ส่งโรงหมัก		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (036) 330000-8 โทรสาร : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(036) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6199 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 309949

วันที่ 27/3/69

บริษัท 280 ฟักกราส์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท *	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	27/3/69	20	ส่งโรงหมัก		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (036) 330000-8 โทรสาร : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(036) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6193 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 309648

วันที่ 25/3/69

บริษัท 280 ฟักกราส์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท *	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	25/3/69	19	ส่งโรงหมัก		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (036) 330000-8 โทรสาร : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD. THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(036) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6150 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 307468

วันที่ 2/3/69

บริษัท 280 ฟักกราส์

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท *	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	2/3/69	25	ส่งโรงหมัก		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6134 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 306697

วันที่ 16/2/69

บริษัท

ขอฝากมูล

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	16/2/69	25 ลิตร			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6147 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 307333

วันที่ 23/2/69

บริษัท

ขอฝากมูล

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	23/2/69	28 ลิตร			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6144 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 307197

วันที่ 20/2/69

บริษัท

ขอฝากมูล

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	20/2/69	18 ลิตร			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO.,LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลคานาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์ : 330009
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-TAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX : 330009

เล่มที่ 6157 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 307824

วันที่ 27/2/69

บริษัท

ขอฝากมูล

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถึง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่จะ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	27/2/69	14 ลิตร			

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO., LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์: 330008
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX: 330008

เล่มที่ 6069 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 303421

วันที่ 7/1/69

บริษัท ๕๕๐ ฟาร์ม

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	7/1/69	17	๕๕๐ ฟาร์ม		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO., LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์: 330008
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX: 330008

เล่มที่ 6063 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 303131

วันที่ 5/1/69

บริษัท ๕๕๐ ฟาร์ม

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	5/1/69	17	๕๕๐ ฟาร์ม		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO., LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์: 330008
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX: 330008

เล่มที่ 6108 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 305379

วันที่ 30/1/69

บริษัท ๕๕๐ ฟาร์ม

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	30/1/69	18	๕๕๐ ฟาร์ม		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง



บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC CO., LTD.

1 หมู่ 5 ถนนโรจนะ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 13210 โทร. (035) 330000-8 แฟกซ์: 330008
1 MOO 5 ROJANA RD., THAMBON KANHAM, AMPHUR U-THAI, AYUTTHAYA 13210, THAILAND TEL.(035) 330000-8 FAX: 330008

เล่มที่ 6095 ใบตารางการเก็บขยะ เลขที่ 304746

วันที่ 23/1/69

บริษัท ๕๕๐ ฟาร์ม

ลำดับที่	วันเดือนปี	จำนวนขยะ (ถัง 200 ลิตร)	* เจ้าหน้าที่ บริษัท ฯ	* เจ้าหน้าที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	หมายเหตุ
	23/1/69	19	๕๕๐ ฟาร์ม		

* กรุณาเซ็นชื่อด้วยตัวบรรจง

ภาคผนวก ค-5

เอกสารการตรวจสอบสภาพพนักงานยาสูบส่วนกลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายการแพทย์

ที่ ผกพ.๐๙๐๐๐๐/ ๗

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งการตรวจสอบภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน รองผู้ว่าการ ผู้ตรวจการ ผู้อำนวยการปฐมนิเทศ ผู้อำนวยการโยธา ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายโยธา ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริการกลาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายตลาด ฝ่ายการพิมพ์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายขาย สำนักกฎหมาย สำนักงบประมาณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักป้องกันบุกรุกที่ดินกฎหมาย ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ฝ่ายผลิตด้านโยธา ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา สำนักคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน(สำนักงานโครงการย้ายฯ) สำนักส่งออกและตลาดต่างประเทศ

ด้วยฝ่ายการแพทย์ จะดำเนินการตรวจสอบภาพพนักงานยาสูบส่วนกลางและพนักงาน ยสท.อยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ในการนี้ฝ่ายการแพทย์ ขอแจ้งขั้นตอนการตรวจสอบภาพประจำปี ดังนี้

๑. การลงทะเบียน : พนักงานทุกท่านลงทะเบียนตรวจสอบภาพด้วยตนเองใน LINE TOAT หรือใน เว็บไซต์ Intranet การยาสูบแห่งประเทศไทย (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) แบ่งเป็น ๓ ช่วงดังนี้

- วันที่ ๒๖ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พนักงานยสท.อยุธยาที่ประสงค์มาตรวจที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

- วันที่ ๒ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ พนักงานยาสูบส่วนกลางคลองเตยประสงค์มาตรวจที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

- วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๙ พนักงานยสท.อยุธยาประสงค์มาตรวจที่ห้องปฐมพยาบาล B-๐๒ อยุธยา

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันวันตรวจในระบบ LINE TOAT

๒. วันตรวจ : เจาะเลือด เอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ วัดความดันโลหิต ตามโปรแกรมการตรวจ(เอกสารแนบ)

๓. พนักงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนตรวจสอบภาพ ฝ่ายการแพทย์จะลงทะเบียนตรวจสอบภาพให้อัตโนมัติ และท่านสามารถตรวจสอบวันตรวจสุขภาพได้ในระบบ LINE TOAT

๔. พังผล : พนักงานจะได้รับผลการตรวจที่แพทย์ได้ลงความเห็นเรียบร้อยแล้วทาง LINE TOAT ในกรณีแพทย์ลงความเห็น : ผลการตรวจผิดปกติ สามารถรับการตรวจที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ

๕. รายชื่อผู้ประสานงาน : กองธุรการหรือกองบริหารทั่วไป แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานพร้อมหน่วยงาน ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงาน


หมายเหตุ

๑. กรณีที่ท่านมีนัดเจาะเลือดกับแพทย์ประจำตัวใกล้เคียงกับนัดตรวจสุขภาพ กรุณานำใบนัดแพทย์มาด้วย เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือดคราวเดียวกัน

๒. การส่งตรวจปัสสาวะ ควรเก็บปัสสาวะช่วงกลางให้ได้ปริมาณครึ่งหนึ่งของกระป๋องเก็บปัสสาวะและควรส่งก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น. (ไม่ควรเก็บปัสสาวะไว้เกิน ๑ ชั่วโมง)

๓. การแต่งกาย เพื่อความสะดวกต่อการตรวจเอ็กซเรย์ ควรสวมเสื้อบังทรงที่ไม่มีโลหะ เช่น สปอร์ตบรา และขอความร่วมมือ งดสวมเครื่องประดับ ไม่นำของมีค่าติดตัวมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานทุกท่านรับทราบ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณสุกัญญา, คุณวรรณเพ็ญ โทร. ๓๒๒๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.



(ทันตแพทย์ศรมิษฐ์ พิสุทธิชนกาญจน์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

๗ ส.ค. 2569

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานยาสูบส่วนกลาง
ประจำปีงบประมาณ 2569 (เริ่มตั้งแต่ 9 มีนาคม -31กรกฎาคม 2569)

เอกสารแนบ

Health check up Programs

โปรแกรม 1 สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
2. คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
3. วัดความดันโลหิต
4. ตรวจเลือดเพื่อทราบ
 - 4.1 ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 - 4.2 ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 - 4.3 ระดับไขมันในเลือด(CHO,TG,LDL,HDL)
- 5.ตรวจปัสสาวะ UA
- 6.ตรวจภาพรังสีทรวงอก

โปรแกรม 2 สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
2. คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
3. วัดความดันโลหิต
4. ตรวจเลือดเพื่อทราบ
 - 4.1 ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 - 4.2 ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 - 4.3 ระดับไขมันในเลือด(CHO,TG,LDL,HDL)
 - 4.4 ระดับกรดยูริก (Uric Acid)
 - 4.5 การทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phos), ไต (BUN, Cr.)
5. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
6. ตรวจภาพรังสีทรวงอก (CXR)
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

โปรแกรม 3 สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

1. ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง
2. คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)
3. วัดความดันโลหิต
4. ตรวจเลือดเพื่อทราบ
 - 4.1 ความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
 - 4.2 ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 - 4.3 ระดับไขมันในเลือด(CHO,TG,LDL,HDL)
 - 4.4 ระดับกรดยูริก (Uric Acid)
 - 4.5 การทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phos), ไต (BUN, Cr.)
5. ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)
6. ตรวจภาพรังสีทรวงอก (CXR)
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

สำหรับผู้สตรี ต้องการตรวจมะเร็งปากมดลูก สามารถ
รับการตรวจได้ทุกวันทำการตลอดปี โดยสูตินรีแพทย์

ภาคผนวก ค-6
รายชื่อพนักงานที่เป็นแรงงานในท้องถิ่น

1

2

,

3

4

5.

6

7


8

9


10

10

ภาคผนวก ค-7
แบบแปลนพื้นที่สีเขียว

[illegible]

ผู้แปลคำแปลไม่พุ่มและไม้คลุมดิน โชน 2 1:125



NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY

DESIGN 100 LTD.

ARCHITECT: 100 DESIGN CO. LTD.

ENGINEER: 100 ENGINEERING CO. LTD.

CONTRACTOR: 100 CONSTRUCTION CO. LTD.

REVISIONS

REV.	DATE	DESCRIPTION
01	10/10/2558	ISSUE FOR PERMIT
02	10/10/2558	ISSUE FOR CONSTRUCTION
03	10/10/2558	ISSUE FOR AS-BUILT

PROJECT NAME: NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY

PROJECT NO: 100-001

DATE: 10/10/2558


SCALE: 1:125

PROJECT LOCATION: 100-001

ผังแสดงตำแหน่งไม้ท่อนและไม้คานดิน หน้าดิน 1:125

หน้าดิน 1:125


หน้าดิน 1:125



▽ ผนังภายนอก
△ ผนังภายใน

<p>THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>		<p>NEW FACTORY THAILAND TOBACCO MONOPOLY</p>	
<p>DESIGNER: DESIGN 101 LTD.</p>		<p>ARCHITECT: DESIGN 101 LTD.</p>	
<p>ENGINEER: DESIGN 101 LTD.</p>		<p>CONTRACTOR: DESIGN 101 LTD.</p>	
<p>REVISIONS</p>		<p>DATE</p>	
<p>DESCRIPTION</p>		<p>REVISIONS</p>	
<p>REV. DATE DESCRIPTION</p>		<p>REV. DATE DESCRIPTION</p>	
<p>1 10/10/2558</p>		<p>1 10/10/2558</p>	
<p>2 10/10/2558</p>		<p>2 10/10/2558</p>	
<p>3 10/10/2558</p>		<p>3 10/10/2558</p>	
<p>4 10/10/2558</p>		<p>4 10/10/2558</p>	
<p>5 10/10/2558</p>		<p>5 10/10/2558</p>	
<p>6 10/10/2558</p>		<p>6 10/10/2558</p>	
<p>7 10/10/2558</p>		<p>7 10/10/2558</p>	
<p>8 10/10/2558</p>		<p>8 10/10/2558</p>	
<p>9 10/10/2558</p>		<p>9 10/10/2558</p>	
<p>10 10/10/2558</p>		<p>10 10/10/2558</p>	
<p>11 10/10/2558</p>		<p>11 10/10/2558</p>	
<p>12 10/10/2558</p>		<p>12 10/10/2558</p>	
<p>13 10/10/2558</p>		<p>13 10/10/2558</p>	
<p>14 10/10/2558</p>		<p>14 10/10/2558</p>	
<p>15 10/10/2558</p>		<p>15 10/10/2558</p>	
<p>16 10/10/2558</p>		<p>16 10/10/2558</p>	
<p>17 10/10/2558</p>		<p>17 10/10/2558</p>	
<p>18 10/10/2558</p>		<p>18 10/10/2558</p>	
<p>19 10/10/2558</p>		<p>19 10/10/2558</p>	
<p>20 10/10/2558</p>		<p>20 10/10/2558</p>	
<p>21 10/10/2558</p>		<p>21 10/10/2558</p>	
<p>22 10/10/2558</p>		<p>22 10/10/2558</p>	
<p>23 10/10/2558</p>		<p>23 10/10/2558</p>	
<p>24 10/10/2558</p>		<p>24 10/10/2558</p>	
<p>25 10/10/2558</p>		<p>25 10/10/2558</p>	
<p>26 10/10/2558</p>		<p>26 10/10/2558</p>	
<p>27 10/10/2558</p>		<p>27 10/10/2558</p>	
<p>28 10/10/2558</p>		<p>28 10/10/2558</p>	
<p>29 10/10/2558</p>		<p>29 10/10/2558</p>	
<p>30 10/10/2558</p>		<p>30 10/10/2558</p>	
<p>31 10/10/2558</p>		<p>31 10/10/2558</p>	
<p>32 10/10/2558</p>		<p>32 10/10/2558</p>	
<p>33 10/10/2558</p>		<p>33 10/10/2558</p>	
<p>34 10/10/2558</p>		<p>34 10/10/2558</p>	
<p>35 10/10/2558</p>		<p>35 10/10/2558</p>	
<p>36 10/10/2558</p>		<p>36 10/10/2558</p>	
<p>37 10/10/2558</p>		<p>37 10/10/2558</p>	
<p>38 10/10/2558</p>		<p>38 10/10/2558</p>	
<p>39 10/10/2558</p>		<p>39 10/10/2558</p>	
<p>40 10/10/2558</p>		<p>40 10/10/2558</p>	
<p>41 10/10/2558</p>		<p>41 10/10/2558</p>	
<p>42 10/10/2558</p>		<p>42 10/10/2558</p>	
<p>43 10/10/2558</p>		<p>43 10/10/2558</p>	
<p>44 10/10/2558</p>		<p>44 10/10/2558</p>	
<p>45 10/10/2558</p>		<p>45 10/10/2558</p>	
<p>46 10/10/2558</p>		<p>46 10/10/2558</p>	
<p>47 10/10/2558</p>		<p>47 10/10/2558</p>	
<p>48 10/10/2558</p>		<p>48 10/10/2558</p>	
<p>49 10/10/2558</p>		<p>49 10/10/2558</p>	
<p>50 10/10/2558</p>		<p>50 10/10/2558</p>	
<p>51 10/10/2558</p>		<p>51 10/10/2558</p>	
<p>52 10/10/2558</p>		<p>52 10/10/2558</p>	
<p>53 10/10/2558</p>		<p>53 10/10/2558</p>	
<p>54 10/10/2558</p>		<p>54 10/10/2558</p>	
<p>55 10/10/2558</p>		<p>55 10/10/2558</p>	
<p>56 10/10/2558</p>		<p>56 10/10/2558</p>	
<p>57 10/10/2558</p>		<p>57 10/10/2558</p>	
<p>58 10/10/2558</p>		<p>58 10/10/2558</p>	
<p>59 10/10/2558</p>		<p>59 10/10/2558</p>	
<p>60 10/10/2558</p>		<p>60 10/10/2558</p>	
<p>61 10/10/2558</p>		<p>61 10/10/2558</p>	
<p>62 10/10/2558</p>		<p>62 10/10/2558</p>	
<p>63 10/10/2558</p>		<p>63 10/10/2558</p>	
<p>64 10/10/2558</p>		<p>64 10/10/2558</p>	
<p>65 10/10/2558</p>		<p>65 10/10/2558</p>	
<p>66 10/10/2558</p>		<p>66 10/10/2558</p>	
<p>67 10/10/2558</p>		<p>67 10/10/2558</p>	
<p>68 10/10/2558</p>		<p>68 10/10/2558</p>	
<p>69 10/10/2558</p>		<p>69 10/10/2558</p>	
<p>70 10/10/2558</p>		<p>70 10/10/2558</p>	
<p>71 10/10/2558</p>		<p>71 10/10/2558</p>	
<p>72 10/10/2558</p>		<p>72 10/10/2558</p>	
<p>73 10/10/2558</p>		<p>73 10/10/2558</p>	
<p>74 10/10/2558</p>		<p>74 10/10/2558</p>	
<p>75 10/10/2558</p>		<p>75 10/10/2558</p>	
<p>76 10/10/2558</p>		<p>76 10/10/2558</p>	
<p>77 10/10/2558</p>		<p>77 10/10/2558</p>	
<p>78 10/10/2558</p>		<p>78 10/10/2558</p>	
<p>79 10/10/2558</p>		<p>79 10/10/2558</p>	
<p>80 10/10/2558</p>		<p>80 10/10/2558</p>	
<p>81 10/10/2558</p>		<p>81 10/10/2558</p>	
<p>82 10/10/2558</p>		<p>82 10/10/2558</p>	
<p>83 10/10/2558</p>		<p>83 10/10/2558</p>	
<p>84 10/10/2558</p>		<p>84 10/10/2558</p>	
<p>85 10/10/2558</p>		<p>85 10/10/2558</p>	
<p>86 10/10/2558</p>		<p>86 10/10/2558</p>	
<p>87 10/10/2558</p>		<p>87 10/10/2558</p>	
<p>88 10/10/2558</p>		<p>88 10/10/2558</p>	
<p>89 10/10/2558</p>		<p>89 10/10/2558</p>	
<p>90 10/10/2558</p>		<p>90 10/10/2558</p>	
<p>91 10/10/2558</p>		<p>91 10/10/2558</p>	
<p>92 10/10/2558</p>		<p>92 10/10/2558</p>	
<p>93 10/10/2558</p>		<p>93 10/10/2558</p>	
<p>94 10/10/2558</p>		<p>94 10/10/2558</p>	
<p>95 10/10/2558</p>		<p>95 10/10/2558</p>	
<p>96 10/10/2558</p>		<p>96 10/10/2558</p>	
<p>97 10/10/2558</p>		<p>97 10/10/2558</p>	
<p>98 10/10/2558</p>		<p>98 10/10/2558</p>	
<p>99 10/10/2558</p>		<p>99 10/10/2558</p>	
<p>100 10/10/2558</p>		<p>100 10/10/2558</p>	

ผังแสดงตำแหน่งที่ดินและอาคารในที่ดิน 7 1:125



THAILAND THINCOED MANUFACTURE

RAW FACTORY THAILAND
TORAYCO MONOPOLY

DESIGNER: DESIGN 100 LTD.

CONTRACTOR: THINCOED MANUFACTURE CO., LTD.

DATE: 11/07/2558

REVISION

REV	DATE	DESCRIPTION
01	11/07/2558	DESIGN
02	11/07/2558	REVISION
03	11/07/2558	REVISION
04	11/07/2558	REVISION
05	11/07/2558	REVISION
06	11/07/2558	REVISION
07	11/07/2558	REVISION
08	11/07/2558	REVISION
09	11/07/2558	REVISION
10	11/07/2558	REVISION

PROJECT: โรงงานทอผ้าไหม


LOCATION: ตำบลบ้านดง อำเภอบ้านดง จังหวัดบุรีรัมย์

SCALE: 1:400

DATE: 11/07/2558

DESIGNER: DESIGN 100 LTD.

CONTRACTOR: THINCOED MANUFACTURE CO., LTD.



ผังแสดงตำแหน่งโรงงานไหม

1:400

ภาคผนวก ค-8

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


กองความปลอดภัย สำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ ในขั้นตอน	ค่าใช้จ่าย	
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบลงทุน	งบทำการ
10	ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในส่วนภูมิภาค - โรงอบใบยาต้นชัย จ.แพร่ ครั้งที่ 1 - โรงอบใบยาต้นชัย จ.แพร่ ครั้งที่ 2 - โรงทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1 - โรงทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2												-	63,450
11	ทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน และจัดทำรายงานผลการสอบสวนพร้อมข้อเสนอแนะฯ												-	33,800
12	ประชุมคณะกรรมการกึ่งนิรโทษกรรมจ่ายเงินทดแทน และรายงานเสนอส่วนงานต่างๆ												-	-
13	การจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ดับเพลิงขั้นต้น, จป.บริหาร, จป.หัวหน้างาน, ผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงาน เป็นต้น												-	535,350
14	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งพนักงานเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง												-	-
15	การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล และป้ายความปลอดภัย (Safety Sign)												-	149,700
16	ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย และติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย												-	-
17	สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี												-	-
18	กิจกรรมสะสมจำนวนวันปลอดอุบัติเหตุ (Man-days) หน่วยงานภายใน อสุรยา, โรงอบใบยาต้นชัย จ.แพร่, โรงทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช สบง ยาสูบบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น												-	1,231,120
19	โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident)												-	835,000
20	การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2570												-	-

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน : นายเอกชัย เลือกราตร หัวหน้ากองความปลอดภัย

- ผู้ปฏิบัติงาน : 1. นางสาวอรรณณ บัวบาน ผู้ช่วยหัวหน้ากองความปลอดภัย
2. นางสาวพรพิมล เจตลาณเจริญ นักวิชาการความปลอดภัย 6
3. นางสาวสุปริญญา เถาว์โท นักวิชาการความปลอดภัย 3



นายเอกชัย เลือกราตร

หัวหน้ากองความปลอดภัย

หมายเหตุ จัดทำวันที่ 15 สิงหาคม 2568

ภาคผนวก ค-9
บันทึกตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆของระบบบำบัดน้ำเสีย

เดือน	ปี	R01	R03	R04	R05	ผู้ตรวจสอบ
มกราคม	2569	ได้มาตรฐาน	มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	
กุมภาพันธ์	2569	ได้มาตรฐาน	มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	
มีนาคม	2569	ได้มาตรฐาน	มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	
เมษายน	2569	ได้มาตรฐาน	มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	
พฤษภาคม	2569	ได้มาตรฐาน	มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	
มิถุนายน	2569	ได้มาตรฐาน	มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	ได้มาตรฐาน	
กรกฎาคม	2569					
สิงหาคม	2569					
กันยายน	2569					
ตุลาคม	2569					
พฤศจิกายน	2569					
ธันวาคม	2569					

ภาคผนวก ค-10

บันทึกการตรวจสอบระบบน้ำประปาในอาคารและระบบระบายน้ำ

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบระบบน้ำประปาในอาคารและการระบายน้ำ

เดือน	ปี	R01	R03	R04	R05	ผู้ตรวจสอบ
มกราคม	2569	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	
กุมภาพันธ์	2569	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	
มีนาคม	2569	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	
เมษายน	2569	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	
พฤษภาคม	2569	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	
มิถุนายน	2569	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	ปกติ	ไม่มีน้ำประปา ตัวชี้บ่งชี้จุด	
กรกฎาคม	2569					
สิงหาคม	2569					
กันยายน	2569					
ตุลาคม	2569					
พฤศจิกายน	2569					
ธันวาคม	2569					

ภาคผนวก ค-11
บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสูบน้ำฝน

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำฝน			
เดือน	ปี	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
มกราคม	2569	มอเตอร์ใช้ปกติ 1 ตัว	
กุมภาพันธ์	2569	มอเตอร์ใช้ปกติ 1 ตัว	
มีนาคม	2569	ปกติ	
เมษายน	2569	ปกติ	
พฤษภาคม	2569	ปกติ	
มิถุนายน	2569	ปกติ	
กรกฎาคม	2569		
สิงหาคม	2569		
กันยายน	2569		
ตุลาคม	2569		
พฤศจิกายน	2569		
ธันวาคม	2569		

ภาคผนวก ค-12
บันทึกการตรวจสอบดูแลฟาบ่อพักที่ระบายน้ำ

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบฝ่าฝืนพักท่อระบายน้ำ			
เดือน	ปี	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
มกราคม	2569	ปกติ	
กุมภาพันธ์	2569	ปกติ	
มีนาคม	2569	ปกติ	
เมษายน	2569	ปกติ	
พฤษภาคม	2569	ปกติ	
มิถุนายน	2569	ปกติ	
กรกฎาคม	2569		
สิงหาคม	2569		
กันยายน	2569		
ตุลาคม	2569		
พฤศจิกายน	2569		
ธันวาคม	2569		

ภาคผนวก ค-13

บันทึกการตรวจสอบระดับตะกอนในเส้นท่อและบ่อหนองน้ำ

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจระดับตะกอนในท่อและบ่อหน่วงน้ำ			
เดือน	ปี	ผลการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
มกราคม	2569	ปกติ	
กุมภาพันธ์	2569	ปกติ	
มีนาคม	2569	ปกติ	
เมษายน	2569	ปกติ	
พฤษภาคม	2569	ปกติ	
มิถุนายน	2569	ปกติ	
กรกฎาคม	2569		
สิงหาคม	2569		
กันยายน	2569		
ตุลาคม	2569		
พฤศจิกายน	2569		
ธันวาคม	2569		

ภาคผนวก ค-14

บันทึกการตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ภายใน

ลำดับ	รายการ R-03	โชน	ประเภท เครื่องมือดับเพลิงชนิด				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นอาคาร	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทุกชั้น	จำนวนทั้งสิ้น	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	800 บิณยามรอนโรงทานบ ยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจจุดบ	
		Dry	Co 2	File hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	บิณที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1		
2.	บิณที่ 2 ทางเดินระหว่าง 801 - 802	1	-	-	1		
3.	บิณที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ 801	1	-	-	1		
4.	บิณที่ 4 ทางเข้า-ออก ประตู 2	1	-	-	1		

ลำดับ	รายการ R-03	โซน	ประเภท วัสดุเพื่กั้นชนบดัดยื้อ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	บันได	จู่โจม
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคอร์ท	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนลิ	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-05	โซน	ประเภท ถังเก็บเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	1	2	/	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	/	
		B	2	-	-	2	/	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	/	
		B	-	1	-	-	/	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	/	

หมายเหตุ

- พบ 14 ชนิด / 10 ชนิด อยู่ใน 10 ชนิด / 10 ชนิด
- พบ 14 ชนิด / 10 ชนิด อยู่ใน 10 ชนิด / 10 ชนิด
- พบ 14 ชนิด / 10 ชนิด อยู่ใน 10 ชนิด / 10 ชนิด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองรักษาความปลอดภัย, ผ.ตท.อยุธยา โทร. 45-89220

ที่ ผ.น. 170003/ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2519

เรื่อง รายงานตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน การควบคุมเพลิงประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

เรียน หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย หัวหน้าสำนักงานดับเพลิง

กระผม นาย วิชาญ งามเมือง ปฏิบัติงานที่ 9 ประจำวันที่ 30 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2519 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ได้ดำเนินการตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในการควบคุมเพลิงประเทศไทยและอาคารที่พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือการควบคุมเพลิงประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	801 อาคารสำนักงาน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจจุดสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	/	
2.	ชั้น 1 อาคาร 801	33	3	17	36	/	
3.	ชั้น 2 อาคาร 802	8	3	4	11	/	
4.	ชั้น 3 อาคาร 803	5	2	3	7	/	

ลำดับ	802 อาคารนิคตหลัก	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร 802	53	12	43	65	/	
2.	ชั้น 2 อาคาร 802	14	3	7	17	/	

ลำดับ	803 อาคารทสจ.จก.	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร 803	11	12	3	23	/	
2.	ชั้น 2 อาคาร 803	2	-	1	2	/	

ลำดับ	804 อาคารโรงเรียนพัฒนศึกษา	ประเภท			จำนวน	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร 804 ฝ่ายการพิมพ์	14	16	9	32	/	
2.	ชั้น 2 อาคาร 804 ฝ่ายการพิมพ์	10	2	5	12	/	
1.	ชั้น 1 อาคาร 804 ฝ่ายรักษา	28	8	13	35	/	
2.	ชั้น 2 อาคาร 804 ฝ่ายรักษา	24	-	13	24	/	

ลำดับ	806 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร 806	22	2	13	24	/	
2.	ชั้น 2 อาคาร 806	22	3	13	25	/	

ลำดับ	807 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร 807	22	5	13	27	/	
2.	ชั้น 2 อาคาร 807	22	3	13	25	/	

ลำดับ	808 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร 808	26	8	13	34	/	
2.	ชั้น 2 อาคาร 808	9	-	5	9	/	

ลำดับ	809 อาคารเก็บวัตถุอันตราย	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร 809	10	2	3	12	/	

ลำดับ	800 ป้อมยามรอบโรงงานการยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	/	
2.	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	/	
3.	ป้อมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	/	
4.	ป้อมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	/	

ลำดับ	อาคาร R-04 โชน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	/
		B	2	-	-	2	/
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	/
		B	2	-	-	2	/
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	/
		B	2	-	-	2	/
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	/
		B	2	-	-	2	/
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	/
		B	2	-	-	2	/
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	/
		B	2	-	-	2	/
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	/
		B	-	1	-	-	/
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	/

ลำดับ	อาคาร R-05 โชน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	/
		B	2	-	1	2	/
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	/
		B	2	-	-	2	/
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	/
		B	2	-	-	2	/
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	/
		B	2	-	-	2	/
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	/
		B	2	-	-	2	/
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	/
		B	2	-	-	2	/
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	/
		B	-	1	-	-	/
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	/

5.	บ่อนที่ 5 ระหว่างอาคาร B04- พื้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6.	บ่อนที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7.	บ่อนที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8.	อาคารสำนักงานโครงการบ้าน โรงงานชั่วคราว	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคาร/ส่วนงาน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน	4	4	2	4		

ลำดับ	อาคาร B-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24		

หมายเหตุ
เขียนบันทึกที่ 2 บันทึกการตรวจถังดับเพลิง B01
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83, B84, B85, B86, B87, B88, B89, B90, B91, B92, B93, B94, B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B102, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109, B110, B111, B112, B113, B114, B115, B116, B117, B118, B119, B120, B121, B122, B123, B124, B125, B126, B127, B128, B129, B130, B131, B132, B133, B134, B135, B136, B137, B138, B139, B140, B141, B142, B143, B144, B145, B146, B147, B148, B149, B150, B151, B152, B153, B154, B155, B156, B157, B158, B159, B160, B161, B162, B163, B164, B165, B166, B167, B168, B169, B170, B171, B172, B173, B174, B175, B176, B177, B178, B179, B180, B181, B182, B183, B184, B185, B186, B187, B188, B189, B190, B191, B192, B193, B194, B195, B196, B197, B198, B199, B200, B201, B202, B203, B204, B205, B206, B207, B208, B209, B210, B211, B212, B213, B214, B215, B216, B217, B218, B219, B220, B221, B222, B223, B224, B225, B226, B227, B228, B229, B230, B231, B232, B233, B234, B235, B236, B237, B238, B239, B240, B241, B242, B243, B244, B245, B246, B247, B248, B249, B250, B251, B252, B253, B254, B255, B256, B257, B258, B259, B260, B261, B262, B263, B264, B265, B266, B267, B268, B269, B270, B271, B272, B273, B274, B275, B276, B277, B278, B279, B280, B281, B282, B283, B284, B285, B286, B287, B288, B289, B290, B291, B292, B293, B294, B295, B296, B297, B298, B299, B300, B301, B302, B303, B304, B305, B306, B307, B308, B309, B310, B311, B312, B313, B314, B315, B316, B317, B318, B319, B320, B321, B322, B323, B324, B325, B326, B327, B328, B329, B330, B331, B332, B333, B334, B335, B336, B337, B338, B339, B340, B341, B342, B343, B344, B345, B346, B347, B348, B349, B350, B351, B352, B353, B354, B355, B356, B357, B358, B359, B360, B361, B362, B363, B364, B365, B366, B367, B368, B369, B370, B371, B372, B373, B374, B375, B376, B377, B378, B379, B380, B381, B382, B383, B384, B385, B386, B387, B388, B389, B390, B391, B392, B393, B394, B395, B396, B397, B398, B399, B400, B401, B402, B403, B404, B405, B406, B407, B408, B409, B410, B411, B412, B413, B414, B415, B416, B417, B418, B419, B420, B421, B422, B423, B424, B425, B426, B427, B428, B429, B430, B431, B432, B433, B434, B435, B436, B437, B438, B439, B440, B441, B442, B443, B444, B445, B446, B447, B448, B449, B450, B451, B452, B453, B454, B455, B456, B457, B458, B459, B460, B461, B462, B463, B464, B465, B466, B467, B468, B469, B470, B471, B472, B473, B474, B475, B476, B477, B478, B479, B480, B481, B482, B483, B484, B485, B486, B487, B488, B489, B490, B491, B492, B493, B494, B495, B496, B497, B498, B499, B500, B501, B502, B503, B504, B505, B506, B507, B508, B509, B510, B511, B512, B513, B514, B515, B516, B517, B518, B519, B520, B521, B522, B523, B524, B525, B526, B527, B528, B529, B530, B531, B532, B533, B534, B535, B536, B537, B538, B539, B540, B541, B542, B543, B544, B545, B546, B547, B548, B549, B550, B551, B552, B553, B554, B555, B556, B557, B558, B559, B560, B561, B562, B563, B564, B565, B566, B567, B568, B569, B570, B571, B572, B573, B574, B575, B576, B577, B578, B579, B580, B581, B582, B583, B584, B585, B586, B587, B588, B589, B590, B591, B592, B593, B594, B595, B596, B597, B598, B599, B600, B601, B602, B603, B604, B605, B606, B607, B608, B609, B610, B611, B612, B613, B614, B615, B616, B617, B618, B619, B620, B621, B622, B623, B624, B625, B626, B627, B628, B629, B630, B631, B632, B633, B634, B635, B636, B637, B638, B639, B640, B641, B642, B643, B644, B645, B646, B647, B648, B649, B650, B651, B652, B653, B654, B655, B656, B657, B658, B659, B660, B661, B662, B663, B664, B665, B666, B667, B668, B669, B670, B671, B672, B673, B674, B675, B676, B677, B678, B679, B680, B681, B682, B683, B684, B685, B686, B687, B688, B689, B690, B691, B692, B693, B694, B695, B696, B697, B698, B699, B700, B701, B702, B703, B704, B705, B706, B707, B708, B709, B710, B711, B712, B713, B714, B715, B716, B717, B718, B719, B720, B721, B722, B723, B724, B725, B726, B727, B728, B729, B730, B731, B732, B733, B734, B735, B736, B737, B738, B739, B740, B741, B742, B743, B744, B745, B746, B747, B748, B749, B750, B751, B752, B753, B754, B755, B756, B757, B758, B759, B760, B761, B762, B763, B764, B765, B766, B767, B768, B769, B770, B771, B772, B773, B774, B775, B776, B777, B778, B779, B780, B781, B782, B783, B784, B785, B786, B787, B788, B789, B790, B791, B792, B793, B794, B795, B796, B797, B798, B799, B800, B801, B802, B803, B804, B805, B806, B807, B808, B809, B810, B811, B812, B813, B814, B815, B816, B817, B818, B819, B820, B821, B822, B823, B824, B825, B826, B827, B828, B829, B830, B831, B832, B833, B834, B835, B836, B837, B838, B839, B840, B841, B842, B843, B844, B845, B846, B847, B848, B849, B850, B851, B852, B853, B854, B855, B856, B857, B858, B859, B860, B861, B862, B863, B864, B865, B866, B867, B868, B869, B870, B871, B872, B873, B874, B875, B876, B877, B878, B879, B880, B881, B882, B883, B884, B885, B886, B887, B888, B889, B890, B891, B892, B893, B894, B895, B896, B897, B898, B899, B900, B901, B902, B903, B904, B905, B906, B907, B908, B909, B910, B911, B912, B913, B914, B915, B916, B917, B918, B919, B920, B921, B922, B923, B924, B925, B926, B927, B928, B929, B930, B931, B932, B933, B934, B935, B936, B937, B938, B939, B940, B941, B942, B943, B944, B945, B946, B947, B948, B949, B950, B951, B952, B953, B954, B955, B956, B957, B958, B959, B960, B961, B962, B963, B964, B965, B966, B967, B968, B969, B970, B971, B972, B973, B974, B975, B976, B977, B978, B979, B980, B981, B982, B983, B984, B985, B986, B987, B988, B989, B990, B991, B992, B993, B994, B995, B996, B997, B998, B999, B1000, B1001, B1002, B1003, B1004, B1005, B1006, B1007, B1008, B1009, B1010, B1011, B1012, B1013, B1014, B1015, B1016, B1017, B1018, B1019, B1020, B1021, B1022, B1023, B1024, B1025, B1026, B1027, B1028, B1029, B1030, B1031, B1032, B1033, B1034, B1035, B1036, B1037, B1038, B1039, B1040, B1041, B1042, B1043, B1044, B1045, B1046, B1047, B1048, B1049, B1050, B1051, B1052, B1053, B1054, B1055, B1056, B1057, B1058, B1059, B1060, B1061, B1062, B1063, B1064, B1065, B1066, B1067, B1068, B1069, B1070, B1071, B1072, B1073, B1074, B1075, B1076, B1077, B1078, B1079, B1080, B1081, B1082, B1083, B1084, B1085, B1086, B1087, B1088, B1089, B1090, B1091, B1092, B1093, B1094, B1095, B1096, B1097, B1098, B1099, B1100, B1101, B1102, B1103, B1104, B1105, B1106, B1107, B1108, B1109, B1110, B1111, B1112, B1113, B1114, B1115, B1116, B1117, B1118, B1119, B1120, B1121, B1122, B1123, B1124, B1125, B1126, B1127, B1128, B1129, B1130, B1131, B1132, B1133, B1134, B1135, B1136, B1137, B1138, B1139, B1140, B1141, B1142, B1143, B1144, B1145, B1146, B1147, B1148, B1149, B1150, B1151, B1152, B1153, B1154, B1155, B1156, B1157, B1158, B1159, B1160, B1161, B1162, B1163, B1164, B1165, B1166, B1167, B1168, B1169, B1170, B1171, B1172, B1173, B1174, B1175, B1176, B1177, B1178, B1179, B1180, B1181, B1182, B1183, B1184, B1185, B1186, B1187, B1188, B1189, B1190, B1191, B1192, B1193, B1194, B1195, B1196, B1197, B1198, B1199, B1200, B1201, B1202, B1203, B1204, B1205, B1206, B1207, B1208, B1209, B1210, B1211, B1212, B1213, B1214, B1215, B1216, B1217, B1218, B1219, B1220, B1221, B1222, B1223, B1224, B1225, B1226, B1227, B1228, B1229, B1230, B1231, B1232, B1233, B1234, B1235, B1236, B1237, B1238, B1239, B1240, B1241, B1242, B1243, B1244, B1245, B1246, B1247, B1248, B1249, B1250, B1251, B1252, B1253, B1254, B1255, B1256, B1257, B1258, B1259, B1260, B1261, B1262, B1263, B1264, B1265, B1266, B1267, B1268, B1269, B1270, B1271, B1272, B1273, B1274, B1275, B1276, B1277, B1278, B1279, B1280, B1281, B1282, B1283, B1284, B1285, B1286, B1287, B1288, B1289, B1290, B1291, B1292, B1293, B1294, B1295, B1296, B1297, B1298, B1299, B1300, B1301, B1302, B1303, B1304, B1305, B1306, B1307, B1308, B1309, B1310, B1311, B1312, B1313, B1314, B1315, B1316, B1317, B1318, B1319, B1320, B1321, B1322, B1323, B1324, B1325, B1326, B1327, B1328, B1329, B1330, B1331, B1332, B1333, B1334, B1335, B1336, B1337, B1338, B1339, B1340, B1341, B1342, B1343, B1344, B1345, B1346, B1347, B1348, B1349, B1350, B1351, B1352, B1353, B1354, B1355, B1356, B1357, B1358, B1359, B1360, B1361, B1362, B1363, B1364, B1365, B1366, B1367, B1368, B1369, B1370, B1371, B1372, B1373, B1374, B1375, B1376, B1377, B1378, B1379, B1380, B1381, B1382, B1383, B1384, B1385, B1386, B1387, B1388, B1389, B1390, B1391, B1392, B1393, B1394, B1395, B1396, B1397, B1398, B1399, B1400, B1401, B1402, B1403, B1404, B1405, B1406, B1407, B1408, B1409, B1410, B1411, B1412, B1413, B1414, B1415, B1416, B1417, B1418, B1419, B1420, B1421, B1422, B1423, B1424, B1425, B1426, B1427, B1428, B1429, B1430, B1431, B1432, B1433, B1434, B1435, B1436, B1437, B1438, B1439, B1440, B1441, B1442, B1443, B1444, B1445, B1446, B1447, B1448, B1449, B1450, B1451, B1452, B1453, B1454, B1455, B1456, B1457, B1458, B1459, B1460, B1461, B1462, B1463, B1464, B1465, B1466, B1467, B1468, B1469, B1470, B1471, B1472, B1473, B1474, B1475, B1476, B1477, B1478, B1479, B1480, B1481, B1482, B1483, B1484, B1485, B1486, B1487, B1488, B1489, B1490, B1491, B1492, B1493, B1494, B1495, B1496, B1497, B1498, B1499, B1500, B1501, B1502, B1503, B1504, B1505, B1506, B1507, B1508, B1509, B1510, B1511, B1512, B1513, B1514, B1515, B1516, B1517, B1518, B1519, B1520, B1521, B1522, B1523, B1524, B1525, B1526, B1527, B1528, B1529, B1530, B1531, B1532, B1533, B1534, B1535, B1536, B1537, B1538, B1539, B1540, B1541, B1542, B1543, B1544, B1545, B1546, B1547, B1548, B1549, B1550, B1551, B1552, B1553, B1554, B1555, B1556, B1557, B1558, B1559, B1560, B1561, B1562, B1563, B1564, B1565, B1566, B1567, B1568, B1569, B1570, B1571, B1572, B1573, B1574, B1575, B1576, B1577, B1578, B1579, B1580, B1581, B1582, B1583, B1584, B1585, B1586, B1587, B1588, B1589, B1590, B1591, B1592, B1593, B1594, B1595, B1596, B1597, B1598, B1599, B1600, B1601, B1602, B1603, B1604, B1605, B1606, B1607, B1608, B1609, B1610, B1611, B1612, B1613, B1614, B1615, B1616, B1617, B1618, B1619, B1620, B1621, B1622, B1623, B1624, B1625, B1626, B1627, B1628, B1629, B1630, B1631, B1632, B1633, B1634, B1635, B1636, B1637, B1638, B1639, B1640, B1641, B1642, B1643, B1644, B1645, B1646, B1647, B1648, B1649, B1650, B1651, B1652, B1653, B1654, B1655, B1656, B1657, B1658, B1659, B1660, B1661, B1662, B1663, B1664, B1665, B1666, B1667, B1668, B1669, B1670, B1671, B1672, B1673, B1674, B1675, B1676, B1677, B1678, B1679, B1680, B1681, B1682, B1683, B1684, B1685, B1686, B1687, B1688, B1689, B1690, B1691, B1692, B1693, B1694, B1695, B1696, B1697, B1698, B1699, B1700, B1701, B1702, B1703, B1704, B1705, B1706, B1707, B1708, B1709, B1710, B1711, B1712, B1713, B1714, B1715, B1716, B1717, B1718, B1719, B1720, B1721, B1722, B1723, B1724, B1725, B1726, B1727, B1728, B1729, B1730, B1731, B1732, B1733, B1734, B1735, B1736, B1737, B1738, B1739, B1740, B1741, B1742, B1743, B1744, B1745, B1746, B1747, B1748, B1749, B1750, B1751, B1752, B1753, B1754, B1755, B1756, B1757, B1758, B1759, B1760, B1761, B1762, B1763, B1764, B1765, B1766, B1767, B1768, B1769, B1770, B1771, B1772, B1773, B1774, B1775, B1776, B1777, B1778, B1779, B1780, B1781, B1782, B1783, B1784, B1785, B1786, B1787, B1788, B1789, B1790, B1791, B1792, B1793, B1794, B1795, B1796, B1797, B1798, B1799, B1800, B1801, B1802, B1803, B1804, B1805, B1806, B1807, B1808, B1809, B1810, B1811, B1812, B1813, B1814, B1815, B1816, B1817, B1818, B1819, B1820, B1821, B1822, B1823, B1824, B1825, B1826, B1827, B1828, B1829, B1830, B1831, B1832, B1833, B1834, B1835, B1836, B1837, B1838, B1839, B1840, B1841, B1842, B1843, B1844, B1845, B1846, B1847, B1848, B1849, B1850, B1851, B1852, B1853, B1854, B1855, B1856, B1857, B1858, B1859, B1860, B1861, B1862, B1863, B1864, B1865, B1866, B1867, B1868, B1869, B1870, B1871, B1872, B1873, B1874, B1875, B1876, B1877, B1878, B1879, B1880, B1881, B1882, B1883, B1884, B1885, B1886, B1887, B1888, B1889, B1890, B1891, B1892, B1893, B1894, B1895, B1896, B1897, B1898, B1899, B1900, B1901, B1902, B1903, B1904, B1905, B1906, B1907, B1908, B1909, B1910, B1911, B1912, B1913,

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบชา 3	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบชา	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	B00 ป้อมยามรอบโรงงานการ ยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	✓	
3	ป้อมที่ 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	✓	
4	ป้อมที่ 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	✓	

5	ป้อมที่ 5 ระหว่างอาคาร B07 กับที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6	ป้อมที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7	ป้อมที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8	อาคารสำนักงานโครงการย้าย โรงงานชั่วคราว	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคาร/ตึก/อาคาร	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน	4	4	2	4		

ลำดับ	อาคาร B-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร B-04	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร B-05	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	1	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

หมายเหตุ

จากจุด 3 ได้มีการตรวจถังดับเพลิงตามจุด B.01 B.02 B.03 B.04 B.05 B.06 B.07 B.08 B.09 พร้อมอาคารสำนักงานบริเวณลานสูบ ถังดับเพลิงทุกถังพร้อมใช้งาน (เพียงพอ) ใช้งานได้ปกติ.





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองรักษาความปลอดภัย บ.พ.ท.อยุธยา โทร. ๕๕-๘๘๓๒๐

ที่ ผบ.๓. 170003 304 วันที่ 14 พ.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้าสำนักงานดับเพลิง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อยุธยา, ชุดปฏิบัติงานที่ ๑ ประจำวันที่ 14 เดือน พ.ค. ๒๕๖๑, ตั้งแต่
เวลา 08:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ได้ออกทำการตรวจสอบดับเพลิงและอพยพหนีไฟในอาคารแห่งประเทศไทยและอาคารที่
พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดฝึกซ้อมดับเพลิงแบบมือถือการอพยพหนีไฟแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้นใต้ดินลานจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B02	8	3	4	11	✓	
4.	ชั้น 3 อาคาร B03	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	B02 อาคารผลิตหลัก	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B02	53	12	43	65	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B02	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B03 อาคารพลังงาน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่าย จัดหา	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการ พิมพ์	14	16	9	32	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการ พิมพ์	10	2	5	12	✓	
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	28	8	13	35	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24	✓	

ลำดับ	B05 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B05	22	2	13	24	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B05	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบยา 3	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบยา	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	800 บิโอมายรอนโรงงานการ ยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ขัดข้อง
1.	บิโอมาย 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2.	บิโอมาย 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	✓	
3.	บิโอมาย 3 หน้าทางเข้าลานจอดรถ B01	1	-	-	1	✓	
4.	บิโอมาย 4 ทางเข้า - ออก ประตู 3	1	-	-	1	✓	

5.	บิโอมาย 5 ระหว่างอาคาร B04 - ชั้นที่ว่างเปล่า	1	-	-	1	✓	
6.	บิโอมาย 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7.	บิโอมาย 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8.	อาคารสำนักงานโครงการบ้าน โรมานซ์วิลล์	7	-	-	7	✓	

จุดฝึกซ้อมดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารสำนักงาน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2.	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน	4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร B-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคดฟ้า	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร B-04	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร B-05	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	1	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นคาเฟ่	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
รวมทั้งสิ้น		จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

หมายเหตุ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โทร. 45-893220
 ที่ ... นก. 120003/... วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 เรื่อง รายงานการตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือน การตรวจสอบเป็นประจำเดือน พร้อมรายชื่อผู้ตรวจ
 เรียน หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย/หัวหน้าสำนักงานดับเพลิง
 กระผม/ดิฉัน... จ.พ.ร.ร. จ.ป.ร.ร.ปฏิบัติงานที่ 1 ประจำวันที่ 10 เดือน... พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ได้ออกทำการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในอาคารตามพื้นที่รับผิดชอบและอาคารที่พักอาศัยของพนักงาน ดังนี้

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือการเข้าสู่งานในประเทศไทย พร้อมรายชื่อผู้ตรวจ

ลำดับ	B01 อาคารสำนักงาน	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้นใต้ดินสวนจอดรถ	24	-	15	24	✓	
2.	ชั้น 1 อาคาร B01	33	3	17	36	✓	
3.	ชั้น 2 อาคาร B02	8	3	4	11	✓	✓
4.	ชั้น 3 อาคาร B03	5	2	3	7	✓	

ลำดับ	802 อาคารกิตติพิทักษ์	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร 802	53	12	43	65	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร 802	14	3	7	17	✓	

ลำดับ	B03 อาคารพนักงาน	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1	ชั้น 1 อาคาร B03	11	12	3	23	✓	
2	ชั้น 2 อาคาร B03	2	-	1	2	✓	

ลำดับ	B04 อาคารโรงพิมพ์และฝ่ายจัดหา	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายการจัดหา	14	18	9	32	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายการจัดหา	10	2	5	12	✓	
1.	ชั้น 1 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	29	6	13	35	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B04 ฝ่ายจัดหา	24	-	13	24	✓	

ลำดับ	B06 อาคารเก็บใบยา 2	ประเภทถังดับเพลิงแบบมือถือ			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Fire hose		ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้น 1 อาคาร B06	22	2	13	24	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B06	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B07 อาคารเก็บใบชา 3	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจประเมิน	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ชำรุด/บกพร่อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1	ชั้น 1 อาคาร B07	22	5	13	27	✓	
2	ชั้น 2 อาคาร B07	22	3	13	25	✓	

ลำดับ	B08 อาคารวิศวกรรมและ พัฒนา	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B08	26	8	13	34	✓	
2.	ชั้น 2 อาคาร B08	9	-	5	9	✓	

ลำดับ	B09 อาคารเก็บวัตถุดิบทราย	ประเภท			จำนวน ถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co2	Fire hose			
1.	ชั้น 1 อาคาร B09	10	2	3	12	✓	

ลำดับ	800 ป้อมยามรอบโรงงานการยาสูบแห่งประเทศไทย	ประเภท			จำนวนถัง	ผลการตรวจสอบ	
		ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ปกติ	ขัดข้อง
		Dry	Co 2	Fire hose			
1	ป้อมที่ 1 ทางเข้า-ออก ประตู 1	1	-	-	1	✓	
2	ป้อมที่ 2 ทางเดินระหว่าง B01 - B02	1	-	-	1	✓	

ลำดับ	ป้อมที่ 3 ระหว่างอาคาร B04 กับอาคาร B05	1	-	-	1	✓	
6	ป้อมที่ 6 ทางเข้า - ออก ประตู 2	1	-	-	1	✓	
7	ป้อมที่ 7 ทางเข้า - ออก ประตู 4	1	-	-	1	✓	
8	อาคารสำนักงานโครงการบ้านโรงงานชาคาราว	7	-	-	7	✓	

จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถืออาคารที่พักอาศัยพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	อาคารสำนักงานการ	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
		Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1	ชั้นใต้ดิน	2	2	2	2	✓	
2	ชั้นที่ 1	2	2	-	2	✓	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน	4	4	2	4	✓	

ลำดับ	อาคาร R-03	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6.	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นอาคาร	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-04	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1	ชั้นที่ 1	A	2	-	1	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7	ชั้นอาคาร	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

ลำดับ	อาคาร R-05	โซน	ประเภท ถังดับเพลิงแบบมือถือ				ผลการตรวจสอบ	
			Dry	Co2	Halotron	Fire hose	ปกติ	ชำรุด
1.	ชั้นที่ 1	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
2.	ชั้นที่ 2	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
3.	ชั้นที่ 3	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
4.	ชั้นที่ 4	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
5.	ชั้นที่ 5	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
6	ชั้นที่ 6	A	2	-	-	2	✓	
		B	2	-	-	2	✓	
7.	ชั้นอาคาร	A	-	1	-	-	✓	
		B	-	1	-	-	✓	
	รวมทั้งสิ้น	จำนวนถัง	24	2	1	24	✓	

หมายเหตุ

- จุดติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือ อาคาร B01, B-02, B-03, B-04, B-05, B-06, B-07, B-08, B-09, B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16, B-17, B-18, B-19, B-20, B-21, B-22, B-23, B-24, B-25, B-26, B-27, B-28, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33, B-34, B-35, B-36, B-37, B-38, B-39, B-40, B-41, B-42, B-43, B-44, B-45, B-46, B-47, B-48, B-49, B-50, B-51, B-52, B-53, B-54, B-55, B-56, B-57, B-58, B-59, B-60, B-61, B-62, B-63, B-64, B-65, B-66, B-67, B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, B-73, B-74, B-75, B-76, B-77, B-78, B-79, B-80, B-81, B-82, B-83, B-84, B-85, B-86, B-87, B-88, B-89, B-90, B-91, B-92, B-93, B-94, B-95, B-96, B-97, B-98, B-99, B-100, B-101, B-102, B-103, B-104, B-105, B-106, B-107, B-108, B-109, B-110, B-111, B-112, B-113, B-114, B-115, B-116, B-117, B-118, B-119, B-120, B-121, B-122, B-123, B-124, B-125, B-126, B-127, B-128, B-129, B-130, B-131, B-132, B-133, B-134, B-135, B-136, B-137, B-138, B-139, B-140, B-141, B-142, B-143, B-144, B-145, B-146, B-147, B-148, B-149, B-150, B-151, B-152, B-153, B-154, B-155, B-156, B-157, B-158, B-159, B-160, B-161, B-162, B-163, B-164, B-165, B-166, B-167, B-168, B-169, B-170, B-171, B-172, B-173, B-174, B-175, B-176, B-177, B-178, B-179, B-180, B-181, B-182, B-183, B-184, B-185, B-186, B-187, B-188, B-189, B-190, B-191, B-192, B-193, B-194, B-195, B-196, B-197, B-198, B-199, B-200, B-201, B-202, B-203, B-204, B-205, B-206, B-207, B-208, B-209, B-210, B-211, B-212, B-213, B-214, B-215, B-216, B-217, B-218, B-219, B-220, B-221, B-222, B-223, B-224, B-225, B-226, B-227, B-228, B-229, B-230, B-231, B-232, B-233, B-234, B-235, B-236, B-237, B-238, B-239, B-240, B-241, B-242, B-243, B-244, B-245, B-246, B-247, B-248, B-249, B-250, B-251, B-252, B-253, B-254, B-255, B-256, B-257, B-258, B-259, B-260, B-261, B-262, B-263, B-264, B-265, B-266, B-267, B-268, B-269, B-270, B-271, B-272, B-273, B-274, B-275, B-276, B-277, B-278, B-279, B-280, B-281, B-282, B-283, B-284, B-285, B-286, B-287, B-288, B-289, B-290, B-291, B-292, B-293, B-294, B-295, B-296, B-297, B-298, B-299, B-300, B-301, B-302, B-303, B-304, B-305, B-306, B-307, B-308, B-309, B-310, B-311, B-312, B-313, B-314, B-315, B-316, B-317, B-318, B-319, B-320, B-321, B-322, B-323, B-324, B-325, B-326, B-327, B-328, B-329, B-330, B-331, B-332, B-333, B-334, B-335, B-336, B-337, B-338, B-339, B-340, B-341, B-342, B-343, B-344, B-345, B-346, B-347, B-348, B-349, B-350, B-351, B-352, B-353, B-354, B-355, B-356, B-357, B-358, B-359, B-360, B-361, B-362, B-363, B-364, B-365, B-366, B-367, B-368, B-369, B-370, B-371, B-372, B-373, B-374, B-375, B-376, B-377, B-378, B-379, B-380, B-381, B-382, B-383, B-384, B-385, B-386, B-387, B-388, B-389, B-390, B-391, B-392, B-393, B-394, B-395, B-396, B-397, B-398, B-399, B-400, B-401, B-402, B-403, B-404, B-405, B-406, B-407, B-408, B-409, B-410, B-411, B-412, B-413, B-414, B-415, B-416, B-417, B-418, B-419, B-420, B-421, B-422, B-423, B-424, B-425, B-426, B-427, B-428, B-429, B-430, B-431, B-432, B-433, B-434, B-435, B-436, B-437, B-438, B-439, B-440, B-441, B-442, B-443, B-444, B-445, B-446, B-447, B-448, B-449, B-450, B-451, B-452, B-453, B-454, B-455, B-456, B-457, B-458, B-459, B-460, B-461, B-462, B-463, B-464, B-465, B-466, B-467, B-468, B-469, B-470, B-471, B-472, B-473, B-474, B-475, B-476, B-477, B-478, B-479, B-480, B-481, B-482, B-483, B-484, B-485, B-486, B-487, B-488, B-489, B-490, B-491, B-492, B-493, B-494, B-495, B-496, B-497, B-498, B-499, B-500, B-501, B-502, B-503, B-504, B-505, B-506, B-507, B-508, B-509, B-510, B-511, B-512, B-513, B-514, B-515, B-516, B-517, B-518, B-519, B-520, B-521, B-522, B-523, B-524, B-525, B-526, B-527, B-528, B-529, B-530, B-531, B-532, B-533, B-534, B-535, B-536, B-537, B-538, B-539, B-540, B-541, B-542, B-543, B-544, B-545, B-546, B-547, B-548, B-549, B-550, B-551, B-552, B-553, B-554, B-555, B-556, B-557, B-558, B-559, B-560, B-561, B-562, B-563, B-564, B-565, B-566, B-567, B-568, B-569, B-570, B-571, B-572, B-573, B-574, B-575, B-576, B-577, B-578, B-579, B-580, B-581, B-582, B-583, B-584, B-585, B-586, B-587, B-588, B-589, B-590, B-591, B-592, B-593, B-594, B-595, B-596, B-597, B-598, B-599, B-600, B-601, B-602, B-603, B-604, B-605, B-606, B-607, B-608, B-609, B-610, B-611, B-612, B-613, B-614, B-615, B-616, B-617, B-618, B-619, B-620, B-621, B-622, B-623, B-624, B-625, B-626, B-627, B-628, B-629, B-630, B-631, B-632, B-633, B-634, B-635, B-636, B-637, B-638, B-639, B-640, B-641, B-642, B-643, B-644, B-645, B-646, B-647, B-648, B-649, B-650, B-651, B-652, B-653, B-654, B-655, B-656, B-657, B-658, B-659, B-660, B-661, B-662, B-663, B-664, B-665, B-666, B-667, B-668, B-669, B-670, B-671, B-672, B-673, B-674, B-675, B-676, B-677, B-678, B-679, B-680, B-681, B-682, B-683, B-684, B-685, B-686, B-687, B-688, B-689, B-690, B-691, B-692, B-693, B-694, B-695, B-696, B-697, B-698, B-699, B-700, B-701, B-702, B-703, B-704, B-705, B-706, B-707, B-708, B-709, B-710, B-711, B-712, B-713, B-714, B-715, B-716, B-717, B-718, B-719, B-720, B-721, B-722, B-723, B-724, B-725, B-726, B-727, B-728, B-729, B-730, B-731, B-732, B-733, B-734, B-735, B-736, B-737, B-738, B-739, B-740, B-741, B-742, B-743, B-744, B-745, B-746, B-747, B-748, B-749, B-750, B-751, B-752, B-753, B-754, B-755, B-756, B-757, B-758, B-759, B-760, B-761, B-762, B-763, B-764, B-765, B-766, B-767, B-768, B-769, B-770, B-771, B-772, B-773, B-774, B-775, B-776, B-777, B-778, B-779, B-780, B-781, B-782, B-783, B-784, B-785, B-786, B-787, B-788, B-789, B-790, B-791, B-792, B-793, B-794, B-795, B-796, B-797, B-798, B-799, B-800, B-801, B-802, B-803, B-804, B-805, B-806, B-807, B-808, B-809, B-810, B-811, B-812, B-813, B-814, B-815, B-816, B-817, B-818, B-819, B-820, B-821, B-822, B-823, B-824, B-825, B-826, B-827, B-828, B-829, B-830, B-831, B-832, B-833, B-834, B-835, B-836, B-837, B-838, B-839, B-840, B-841, B-842, B-843, B-844, B-845, B-846, B-847, B-848, B-849, B-850, B-851, B-852, B-853, B-854, B-855, B-856, B-857, B-858, B-859, B-860, B-861, B-862, B-863, B-864, B-865, B-866, B-867, B-868, B-869, B-870, B-871, B-872, B-873, B-874, B-875, B-876, B-877, B-878, B-879, B-880, B-881, B-882, B-883, B-884, B-885, B-886, B-887, B-888, B-889, B-890, B-891, B-892, B-893, B-894, B-895, B-896, B-897, B-898, B-899, B-900, B-901, B-902, B-903, B-904, B-905, B-906, B-907, B-908, B-909, B-910, B-911, B-912, B-913, B-914, B-915, B-916, B-917, B-918, B-919, B-920, B-921, B-922, B-923, B-924, B-925, B-926, B-927, B-928, B-929, B-930, B-931, B-932, B-933, B-934, B-935, B-936, B-937, B-938, B-939, B-940, B-941, B-942, B-943, B-944, B-945, B-946, B-947, B-948, B-949, B-950, B-951, B-952, B-953, B-954, B-955, B-956, B-957, B-958, B-959, B-960, B-961, B-962, B-963, B-964, B-965, B-966, B-967, B-968, B-969, B-970, B-971, B-972, B-973, B-974, B-975, B-976, B-977, B-978, B-979, B-980, B-981, B-982, B-983, B-984, B-985, B-986, B-987, B-988, B-989, B-990, B-991, B-992, B-993, B-994, B-995, B-996, B-997, B-998, B-999, B-1000, B-1001, B-1002, B-1003, B-1004, B-1005, B-1006, B-1007, B-1008, B-1009, B-1010, B-1011, B-1012, B-1013, B-1014, B-1015, B-1016, B-1017, B-1018, B-1019, B-1020, B-1021, B-1022, B-1023, B-1024, B-1025, B-1026, B-1027, B-1028, B-1029, B-1030, B-1031, B-1032, B-1033, B-1034, B-1035, B-1036, B-1037, B-1038, B-1039, B-1040, B-1041, B-1042, B-1