

บทที่

3

ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ โดยทำการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 6 ประการ ได้แก่

- 1.1 คุณภาพอากาศ
- 1.2 ระดับเสียง
- 1.3 คุณภาพน้ำ
- 1.4 สาธารณสุขและอาชีวอนามัย
- 1.5 การคมนาคม
- 1.6 เศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทั้งนี้ สามารถพิจารณาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 (ครั้งที่ 1/2569) ได้ดังต่อไปนี้

3.2 ขอบเขตการดำเนินการ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ได้มีแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569 แสดงดังตารางที่ 3.1 และมีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 (ครั้งที่ 1/2569) แสดงดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ดัชนีสิ่งแวดล้อม	สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. คุณภาพอากาศ	- ฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง - ความเร็วลมและทิศทางลม (WSWD) - PM-10 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง	จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดวังเลน 2. โรงเรียนวัดบ่อโคก 3. บ้านโคกดินแดง 4. บ้านหนองตาป้อ			✓									
2. ระดับเสียง	- ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง	จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดวังเลน 2. โรงเรียนวัดบ่อโคก 3. บ้านโคกดินแดง 4. บ้านหนองตาป้อ			✓									
3. คุณภาพน้ำ	- pH - Turbidity - Total Suspended Solids - Total Dissolved Solids - Total Hardness - Sulfate - Total Iron - Arsenic - Cadmium - Lead	จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 1. น้ำบาดาลบ้านวังเลน 2. น้ำบาดาลบ้านบ่อโคก 3. น้ำบาดาลบ้านหนองตาป้อ		✓										
4. อาชีวอนามัย	- ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายโดยทั่วไปของพนักงาน - ความสามารถในการได้ยิน - ระบบทางเดินหายใจ - ระบบประสาทในการรับรู้ - การเอ็กซเรย์ปอด - ระบบประสาทในการรับรู้	- พนักงานก่อนรับเข้าทำงาน - พนักงานของโครงการทุกคน						✓						
	- สถิติอุบัติเหตุและสาเหตุ	- ภายในโครงการ												
	- หมั่นดูแลตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถใช้งานได้ดีเสมอและหากเกิดการชำรุดทางโครงการจะรีบซ่อมแซมและปรับปรุงทันที	- เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6. เศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน	- สอบถามความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 500 เมตร	- บ้านโคกดินแดง - บ้านวังเลน												✓




ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

รายการตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดตรวจวัด	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	วันที่ดำเนินการ
1. คุณภาพอากาศ	- จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดวังเลน 2. โรงเรียนวัดบ่อโคก 3. บ้านโคกดินแดง 4. บ้านหนองตาปอ	- ฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดใน บรรยากาศ (TSP) เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง (เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง) - PM-10 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง (เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง) - ความเร็วลมและทิศทางลม (WS/WD)	- Gravimetric Method - Gravimetric Method - WS/WD equipment	3-6 มี.ค. 69
2. ระดับเสียง	- จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดวังเลน 2. โรงเรียนวัดบ่อโคก 3. บ้านโคกดินแดง 4. บ้านหนองตาปอ	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)	- Sound Level Meter	3-6 มี.ค. 69
3. คุณภาพน้ำ	- จำนวน 3 สถานี ได้แก่ 1. น้ำบาดาลวัดวังเลน 2. น้ำบาดาลบ้านบ่อโคก 3. น้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ	- pH - Turbidity - Total Suspended Solids - Total Dissolved Solids - Total Hardness - Sulfate - Total Iron - Arsenic - Cadmium - Lead	- APHA-4500-H ⁺ B. - APHA-2310 B. - APHA-2540 D. - APHA-2540 C. - APHA-2340 C. - APHA-4500-SO ₄ ²⁻ E. - APHA-3120 B. - APHA-3120 B. - APHA-3120 B. - APHA-3120 B.	6 ก.พ. 69
4. อาชีวอนามัย	- พนักงานเข้าใหม่ของโครงการ	- ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยทั่วไปของพนักงาน	- บันทึกผลตรวจสอบสุขภาพ	ยังไม่มีพนักงาน ใหม่
	- พนักงานของโครงการทุกคน	- ระบบทางเดินหายใจ - ความสามารถในการได้ยิน - ระบบประสาทในการรับรู้ - การเอ็กซเรย์ปอด	- บันทึกผลตรวจสอบสุขภาพ	24 มิ.ย. 68
	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- สถิติอุบัติเหตุและสาเหตุ	- บันทึกสถิติ	ม.ค.-มิ.ย. 69
5. การคมนาคม	- เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ	- หมั่นดูแลตรวจสอบสภาพ เส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถใช้ งานได้ดีเสมอและหากเกิดการ ชำรุดทางโครงการจะรีบ ซ่อมแซมและปรับปรุงทันที	- ตรวจสอบเส้นทางขนส่งแร่	ม.ค.-มิ.ย. 69
6. เศรษฐกิจ และ สังคมและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	- บ้านโคกดินแดง - บ้านวังเลน	- สอบถามความคิดเห็นของผู้นำ ชุมชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 500 เมตร	- สอบถามความคิดเห็น	23 ธ.ค. 68



3.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

3.3.1 แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ



ภาพที่ 3.1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ



3.3.2 ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศ



ภาพที่ 3.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณโรงเรียนวัดวังเลน



ภาพที่ 3.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณโรงเรียนวัดบ่อโศก



ภาพที่ 3.4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณบ้านโคกดินแดง



ภาพที่ 3.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณบ้านหนองตาปอ



3.3.3 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

การตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ดำเนินการตามวิธีมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ลำดับที่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดการตรวจวัด
1	ฝุ่นละอองแขวนลอยในอากาศ : TSP	Gravimetric Method	เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาศกรองชนิดใยแก้ว (Glass Fiber Filter) ด้วยอัตราการไหลในช่วง 1.13-1.7 ลบ.ม./นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำกระดาศกรองมาทำการวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตามวิธี Gravimetric Method
2	ฝุ่นละอองที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน : PM-10	Gravimetric Method	อากาศจะถูกดูดผ่านเข้ายังทางเข้าเครื่อง High Volume Air Sampler ชนิด Size Selective Inlet ซึ่งฝุ่นที่มีขนาด 10 ไมครอนลงมา จะถูกเก็บอยู่บนกระดาศกรอง โดยควบคุมอัตราการไหลของอากาศคงที่ที่อัตรา 1.13 ลบ.ม./นาที หรือ 40 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และบังคับตัวอย่างอากาศไหลเข้าทางเข้า Inlet ซึ่งเป็นช่องเปิดที่ขอบด้านบน โดยรอบของหัวเก็บตัวอย่างรูปทรงกลมและไหลเข้ารูเปิด Acceleration Jet ซึ่งเป็นช่องเปิดขนาดเล็ก ที่จะทำให้อากาศไหลผ่านเข้ารูเปิดด้วยความเร็วที่พอเหมาะทำให้ฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนที่มากับอากาศพุ่งเข้าชนและเกาะติดอยู่ที่แผ่นดักฝุ่น Collection Shim ต่อจากนั้นฝุ่นที่เหลือซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน จะไหลผ่านเข้ารูเปิด Vent Tube และไหลเข้าไปเกาะติดอยู่ที่กระดาศกรองชนิดใยแก้วขนาด 8x10 นิ้ว เก็บตัวอย่างตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และนำกระดาศกรองที่ได้มาชั่งน้ำหนัก เพื่อคำนวณหาความเข้มข้นของฝุ่นละออง/ปริมาตรของอากาศในบรรยากาศ
3	ความเร็วลมและทิศทางลม : WS/WD	WS/WD Equipment	ดำเนินการบันทึกข้อมูลความเร็วลมและทิศทางลม โดยใช้เครื่องตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction Equipment) เป็นระยะเวลา 24 ชม. จากนั้นนำข้อมูลมาประมวลผล และจัดทำ Wind Rose Diagram



3.3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 (ครั้งที่ 1/2569) โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการทำเหมือง) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2569 จำนวน 4 จุดตรวจวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดวังเลน โรงเรียนวัดบ่อโคกบ้านโคกดินแดง และบ้านหนองตาปอ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.5 สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3.10 ถึงภาพที่ 3.11 สำหรับผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมได้ทำการตรวจวัดในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังตารางที่ 3.4 และสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3.6 ถึงภาพที่ 3.9

ตารางที่ 3.4 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2569

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส จำกัด
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
สถานีตรวจวัด โรงเรียนวัดวังเลน
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0705714X 1621642Y

เวลา ⁽¹⁾	3 - 4 มี.ค. 2569		4 - 5 มี.ค. 2569		5 - 6 มี.ค. 2569	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
09:00 น. – 10:00 น.	0.4	WSW	0.4	E	0.9	ENE
10:00 น. – 11:00 น.	0.4	ESE	0.4	E	0.9	E
11:00 น. – 12:00 น.	0.4	WSW	0.4	SW	0.9	E
12:00 น. – 13:00 น.	0.9	WSW	0.4	SW	0.9	SW
13:00 น. – 14:00 น.	1.8	WSW	0.9	SW	0.9	SW
14:00 น. – 15:00 น.	1.8	WSW	0.9	SW	0.9	SW
15:00 น. – 16:00 น.	2.2	SW	0.9	SW	0.9	SW
16:00 น. – 17:00 น.	0.9	SW	0.4	SW	0.9	SW
17:00 น. – 18:00 น.	0.4	SW	0.4	SW	0.9	SW
18:00 น. – 19:00 น.	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SW
19:00 น. – 20:00 น.	0.5	SW	0.0	CALM	0.0	CALM
20:00 น. – 21:00 น.	0.2	SW	0.4	SW	0.0	CALM
21:00 น. – 22:00 น.	0.0	CALM	0.4	SW	0.0	CALM
22:00 น. – 25:00 น.	0.0	CALM	0.2	SW	0.0	CALM
25:00 น. – 00:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	1.8	ENE
00:00 น. – 01:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	1.3	ENE
01:00 น. – 02:00 น.	0.9	ENE	0.0	CALM	0.9	NE
02:00 น. – 03:00 น.	0.4	ENE	0.0	CALM	0.9	ENE
03:00 น. – 04:00 น.	0.4	ENE	0.1	E	0.4	NNW
04:00 น. – 05:00 น.	0.0	CALM	0.2	E	0.9	NNW
05:00 น. – 06:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.4	NNW
06:00 น. – 07:00 น.	0.0	CALM	0.3	E	0.0	CALM
07:00 น. – 08:00 น.	0.0	CALM	0.5	E	0.0	CALM
08:00 น. – 09:00 น.	1.8	E	0.4	E	1.8	NNW

หมายเหตุ : (1) เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง




ข้อสรุป

ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.3-2.2 เมตร/วินาที

เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลมเทียบกับตำแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า โรงเรียนวัดวังเลน อยู่ตำแหน่งใต้ทิศทางลม แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ดังนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว ดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 Wind Rose Diagram บริเวณโรงเรียนวัดวังเลน



ตารางที่ 3.4 (ต่อ)

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
สถานีตรวจวัด โรงเรียนวัดบ่อโคก
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0710059X 1622649Y

เวลา ⁽¹⁾	3 - 4 มี.ค. 2569		4 - 5 มี.ค. 2569		5 - 6 มี.ค. 2569	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
10:00 น. - 11:00 น.	1.8	S	2.2	SW	2.2	SE
11:00 น. - 12:00 น.	1.8	S	1.6	SW	2.2	SE
12:00 น. - 13:00 น.	2.2	S	1.8	SW	2.7	S
13:00 น. - 14:00 น.	2.2	SSW	1.8	SW	3.1	SSE
14:00 น. - 15:00 น.	2.7	SW	1.5	SW	2.7	S
15:00 น. - 16:00 น.	2.7	SSW	1.5	SW	4.0	S
16:00 น. - 17:00 น.	2.7	SSW	2.7	SW	4.0	S
17:00 น. - 18:00 น.	2.2	S	2.2	SW	4.0	S
18:00 น. - 19:00 น.	0.9	S	0.9	SE	3.6	S
19:00 น. - 20:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	2.7	S
20:00 น. - 21:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	1.3	SSE
21:00 น. - 22:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.4	SSE
22:00 น. - 23:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	1.3	N
23:00 น. - 00:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	1.8	NE
00:00 น. - 01:00 น.	0.0	CALM	1.3	S	1.8	NNE
01:00 น. - 02:00 น.	0.0	CALM	0.6	SSE	1.8	NNE
02:00 น. - 03:00 น.	0.0	CALM	0.6	S	1.3	NNE
03:00 น. - 04:00 น.	0.0	CALM	0.4	SSE	0.9	NE
04:00 น. - 05:00 น.	0.0	CALM	0.4	SSE	1.3	N
05:00 น. - 06:00 น.	0.0	CALM	0.4	SSE	1.3	N
06:00 น. - 07:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	1.8	NNE
07:00 น. - 08:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.9	NE
08:00 น. - 09:00 น.	1.3	SE	1.3	SSE	1.8	N
09:00 น. - 10:00 น.	2.2	SSE	1.3	SSE	2.7	NNE

หมายเหตุ : (1) เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง




ข้อสรุป

ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.3-4.0 เมตร/วินาที

เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลมเทียบกับตำแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า โรงเรียนวัดบ่อโศก อยู่ตำแหน่งเหนือทิศทางลม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว ดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 Wind Rose Diagram บริเวณโรงเรียนวัดบ่อโศก

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
สถานีตรวจวัด บ้านโคกดินแดง
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0708999X 1620563Y

เวลา ⁽¹⁾	3 - 4 มี.ค. 2569		4 - 5 มี.ค. 2569		5 - 6 มี.ค. 2569	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
09:00 น. - 10:00 น.	0.9	SSE	2.2	WSW	1.3	SSE
10:00 น. - 11:00 น.	0.4	WNW	2.2	WSW	1.8	WSW
11:00 น. - 12:00 น.	0.4	WNW	2.2	SW	2.2	SW
12:00 น. - 13:00 น.	1.3	W	2.7	WSW	2.7	SW
13:00 น. - 14:00 น.	0.4	W	2.7	SW	2.2	SW
14:00 น. - 15:00 น.	0.0	CALM	3.1	WSW	3.1	WSW
15:00 น. - 16:00 น.	0.4	WNW	3.1	SW	2.7	SW
16:00 น. - 17:00 น.	0.0	CALM	3.1	WSW	3.6	SW
17:00 น. - 18:00 น.	1.8	SSW	2.7	SW	3.6	WSW
18:00 น. - 19:00 น.	2.2	WSW	1.8	WSW	3.1	WSW
19:00 น. - 20:00 น.	2.2	S	0.0	CALM	1.8	SW
20:00 น. - 21:00 น.	2.7	S	0.0	CALM	1.8	SW
21:00 น. - 22:00 น.	2.7	S	0.0	CALM	0.9	SSE
22:00 น. - 25:00 น.	2.7	SSW	0.0	CALM	0.4	SE
25:00 น. - 00:00 น.	2.2	SW	0.0	CALM	1.3	ESE
00:00 น. - 01:00 น.	0.9	SSW	0.4	NNE	1.3	ESE
01:00 น. - 02:00 น.	0.0	CALM	0.4	NNE	0.9	E
02:00 น. - 03:00 น.	0.0	CALM	0.4	NNW	0.4	ESE
03:00 น. - 04:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.0	CALM
04:00 น. - 05:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.9	NE
05:00 น. - 06:00 น.	0.4	E	0.4	S	0.4	ENE
06:00 น. - 07:00 น.	0.4	SE	0.4	S	0.4	NE
07:00 น. - 08:00 น.	0.0	CALM	0.4	SSE	0.4	NNE
08:00 น. - 09:00 น.	0.0	CALM	1.3	SSE	0.4	ENE

หมายเหตุ : (1) เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง




ข้อสรุป

ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.3-3.6 เมตร/วินาที

เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลมเทียบกับตำแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า บ้านโคกดินแดง อยู่ตำแหน่งเหนือทิศทางลม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว ดังภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.8 Wind Rose Diagram บริเวณบ้านโคกดินแดง



ตารางที่ 3.4 (ต่อ)

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส จำกัด
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
สถานีตรวจวัด บ้านหนองตาปอ
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0709058X 1624057Y

เวลา ⁽¹⁾	3 - 4 มี.ค. 2569		4 - 5 มี.ค. 2569		5 - 6 มี.ค. 2569	
	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง	ความเร็ว (เมตร/วินาที)	ทิศทาง
09:00 น. - 10:00 น.	0.9	SSE	0.9	S	0.0	CALM
10:00 น. - 11:00 น.	0.9	SSE	0.9	SSE	1.3	SSE
11:00 น. - 12:00 น.	0.9	SSE	0.9	SSE	0.9	SSE
12:00 น. - 13:00 น.	1.3	WNW	1.3	SSW	1.8	SSE
13:00 น. - 14:00 น.	1.3	WNW	1.8	SSE	1.3	SSE
14:00 น. - 15:00 น.	1.3	W	1.3	SSE	1.3	SSE
15:00 น. - 16:00 น.	1.3	W	1.8	S	1.8	SSE
16:00 น. - 17:00 น.	1.3	W	1.8	SSE	1.8	SSE
17:00 น. - 18:00 น.	1.3	WNW	1.3	S	2.2	SSE
18:00 น. - 19:00 น.	0.4	WNW	0.9	SSE	1.8	S
19:00 น. - 20:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	1.3	S
20:00 น. - 21:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.4	S
21:00 น. - 22:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.0	CALM
22:00 น. - 25:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.0	CALM
25:00 น. - 00:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.4	SE
00:00 น. - 01:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.4	NNE
01:00 น. - 02:00 น.	0.4	SSW	0.0	CALM	0.0	CALM
02:00 น. - 03:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.0	CALM
03:00 น. - 04:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.0	CALM
04:00 น. - 05:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.4	NE
05:00 น. - 06:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.4	N
06:00 น. - 07:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.4	NE
07:00 น. - 08:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.4	N
08:00 น. - 09:00 น.	0.0	CALM	0.0	CALM	0.4	NE

หมายเหตุ : (1) เวลารายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง




ข้อสรุป

ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ค่อนข้างไปทางตะวันออก

ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าเท่ากับ 1.3-2.2 เมตร/วินาที

เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลมเทียบกับตำแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า บ้านหนองตาปอ อยู่ตำแหน่งเหนือทิศทางลม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว ดังภาพที่ 3.9



ภาพที่ 3.9 Wind Rose Diagram บริเวณบ้านหนองตาปอ



ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ครั้งที่ 1/2569

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเอส จำกัด
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด โรงเรียนวัดวังเลน
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0705714X 1621642Y

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
วันที่ 3 - 4 มี.ค. 2569	90	69
วันที่ 4 - 5 มี.ค. 2569	81	55
วันที่ 5 - 6 มี.ค. 2569	80	52
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่ำสุด	80	52
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด	90	69
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ⁽¹⁾	≤ 200	≤ 100
หน่วย	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หมายเหตุ ⁽²⁾	ได้ลม	ได้ลม

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
(2) : ได้ระบุตำแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนือลม (North) เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดมลสาร และสภาวะปกติในขณะที่ทำการเก็บตัวอย่างอากาศ

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเอส จำกัด
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด โรงเรียนวัดบ่อโคก
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0710059X 1622649Y

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
วันที่ 3 - 4 มี.ค. 2569	123	86
วันที่ 4 - 5 มี.ค. 2569	97	74
วันที่ 5 - 6 มี.ค. 2569	67	41
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่ำสุด	67	41
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด	123	86
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ⁽¹⁾	≤ 200	≤ 100
หน่วย	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หมายเหตุ ⁽²⁾	เหนือลม	เหนือลม

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
(2) : ได้ระบุตำแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนือลม (North) เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดมลสาร และสภาวะปกติในขณะที่ทำการเก็บตัวอย่างอากาศ

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด บ้านโคกดินแดง
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0708999X 1620563Y

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
วันที่ 3 - 4 มี.ค. 2569	103	71
วันที่ 4 - 5 มี.ค. 2569	84	60
วันที่ 5 - 6 มี.ค. 2569	63	42
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ำสุด	63	42
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด	103	71
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ⁽¹⁾	≤ 200	≤ 100
หน่วย	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หมายเหตุ ⁽²⁾	เหนือลม	เหนือลม

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
(2) : ได้ระบุตำแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนือลม (North) เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดมลสาร และสภาวะปกติในขณะที่ทำการเก็บตัวอย่างอากาศ

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด บ้านหนองตาปอ
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0709058X 1624057Y

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
วันที่ 3 - 4 มี.ค. 2569	147	93
วันที่ 4 - 5 มี.ค. 2569	151	98
วันที่ 5 - 6 มี.ค. 2569	97	61
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ำสุด	97	61
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด	151	98
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ⁽¹⁾	≤ 200	≤ 100
หน่วย	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
หมายเหตุ ⁽²⁾	เหนือลม	เหนือลม

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
(2) : ได้ระบุตำแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนือลม (North) เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดมลสาร และสภาวะปกติในขณะที่ทำการเก็บตัวอย่างอากาศ

3.3.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 (ครั้งที่ 1/2569) โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ระยะดำเนินการทำเหมือง) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2569 จำนวน 4 จุดตรวจวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดวังเลน โรงเรียนวัดบ่อโคก บ้านโคกดินแดง และบ้านหนองตาปอ พบว่า **ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569** ซึ่งได้กำหนดให้ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน (TSP) ต้องไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ต้องไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยผลการตรวจวัดมีรายละเอียด ดังนี้

- TSP มีค่าอยู่ระหว่าง 63-151 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- PM-10 มีค่าอยู่ระหว่าง 41-98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อนำผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศครั้งที่ 1-2/2568 ครั้งที่ 1-2/2567 และครั้งที่ 1-2/2566 แสดงดังตารางที่ 3.6 พบว่า

- TSP มีแนวโน้มไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แสดงดังภาพที่ 3.10
- PM-10 มีแนวโน้มไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แสดงดังภาพที่ 3.11



ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศครั้งที่ 1/2569 เปรียบเทียบกับครั้งที่ 1-2/2568 ครั้งที่ 1-2/2567 และครั้งที่ 1-2/2566

รายละเอียดการตรวจวัด	หน่วย	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ			
		โรงเรียนวัดวังเลน	โรงเรียนวัดบ่อโคก	บ้านโคกดินแดง	บ้านหนองตาปอ
พิกัด UTM แกน X	-	0705714	0710059	0708999	0709058
แกน Y		1621642	1622649	1620563	1624057
ผลการตรวจวัด TSP					
ครั้งที่ 1/2566 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.092	0.110	0.066	0.122
ครั้งที่ 2/2566 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.063	0.069	0.061	0.064
ครั้งที่ 1/2567 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.109	0.150	0.124	0.093
ครั้งที่ 2/2567 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.063	0.051	0.043	0.101
ครั้งที่ 1/2568 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.097	0.077	0.072	0.120
ครั้งที่ 2/2568 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.080	0.071	0.088	0.079
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ⁽¹⁾	mg/m ³	≤ 0.33			
ครั้งที่ 1/2569 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	µg/m ³	90	123	103	151
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ⁽²⁾	µg/m ³	≤ 200			
ผลการตรวจวัด PM-10					
ครั้งที่ 1/2566 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.066	0.059	0.050	0.072
ครั้งที่ 2/2566 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.033	0.050	0.044	0.048
ครั้งที่ 1/2567 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.067	0.099	0.080	0.063
ครั้งที่ 2/2567 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.036	0.035	0.041	0.067
ครั้งที่ 1/2568 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.078	0.056	0.056	0.097
ครั้งที่ 2/2568 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	mg/m ³	0.052	0.045	0.047	0.062
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ⁽¹⁾	mg/m ³	≤ 0.12			
ครั้งที่ 1/2569 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	µg/m ³	69	86	71	98
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ⁽²⁾	µg/m ³	≤ 100			



ที่มา : ผลการตรวจวัดโดย Industriale Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส จำกัด

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป


(2) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569



3.3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ





หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานที่นำมาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป




หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานที่นำมาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ภาพที่ 3.10 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน (TSP)



หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป




หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ภาพที่ 3.11 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)



3.4 การตรวจวัดระดับเสียง

3.4.1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียง



ภาพที่ 3.12 จุดตรวจวัดระดับเสียง



3.4.2 ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียง



ภาพที่ 3.13 การตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณโรงเรียนวัดวังเลน



ภาพที่ 3.14 การตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณโรงเรียนวัดบ่อไศก



ภาพที่ 3.15 การตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณบ้านโคกดินแดง



ภาพที่ 3.16 การตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณบ้านหนองตาปอ

3.4.3 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง

การตรวจวัดระดับเสียงได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548 มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7 รายละเอียดการตรวจวัดระดับเสียง

ลำดับ	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	รายละเอียดการตรวจวัด
1.	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง : Leq 24 ชม.	Sound Level Meter	ติดตั้งชุดอุปกรณ์วัดเสียง โดยไมโครโฟนของมาตรวัดที่บริเวณภายนอกอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี 3.50 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ ส่วนบริเวณภายในอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี 1.00 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟนต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ และต้องห่างจากช่องหน้าต่าง หรือช่องทางที่เปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย 1.50 เมตร ทั้งนี้การตรวจวัดระดับ Leq 24 ชั่วโมง ใช้มาตรตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด คือ ค่าที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่งระหว่างการตรวจวัดระดับเสียง และการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน คือ การตรวจวัดระดับเสียงที่ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ของการตรวจวัดระดับเสียงซึ่งมีหน่วยเป็น dB(A)
2.	ระดับเสียงสูงสุด : Lmax		

3.4.4 ผลการตรวจวัดระดับเสียง

ผลการตรวจวัดระดับเสียง ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 (ครั้งที่ 1/2569) โครงการได้ทำการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการทำเหมือง) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2569 จำนวน 4 จุดตรวจวัด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนวัดวังเลน โรงเรียนวัดบ่อโคกบ้านโคกดินแดง และบ้านหนองตาบ่อ สรุปได้ดังตารางที่ 3.8

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงครั้งที่ 1/2569

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด
ช่วงเวลาระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด โรงเรียนวัดวังเลน
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0705714X 1621642Y

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) : dB(A)					
	3 - 4 มี.ค. 69		4 - 5 มี.ค. 69		5 - 6 มี.ค. 69	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
06:00 น. - 07:00 น.	54.8	81.3	55.6	82.0	50.6	69.7
07:00 น. - 08:00 น.	54.8	79.9	55.3	81.0	56.3	84.0
08:00 น. - 09:00 น.	55.5	72.4	56.0	72.1	54.8	75.8
09:00 น. - 10:00 น.	56.4	83.0	56.5	82.9	53.3	71.3
10:00 น. - 11:00 น.	55.0	71.7	55.2	72.5	54.9	79.3
11:00 น. - 12:00 น.	55.5	70.0	56.0	71.5	54.5	73.2
12:00 น. - 13:00 น.	54.1	79.8	54.5	80.5	52.5	76.7
13:00 น. - 14:00 น.	56.0	79.8	56.7	80.1	54.6	74.0
14:00 น. - 15:00 น.	56.1	73.6	56.9	74.2	54.7	76.6
15:00 น. - 16:00 น.	54.8	74.5	55.4	74.6	55.9	74.5
16:00 น. - 17:00 น.	52.7	69.7	53.3	70.0	56.6	76.7
17:00 น. - 18:00 น.	56.0	80.7	56.5	81.2	54.3	73.4
18:00 น. - 19:00 น.	52.9	74.2	53.4	75.6	53.6	74.7
19:00 น. - 20:00 น.	52.1	72.7	52.6	72.7	50.3	68.9
20:00 น. - 21:00 น.	52.3	67.6	52.8	67.9	48.7	69.3
21:00 น. - 22:00 น.	51.7	79.0	52.0	78.8	48.4	68.8
22:00 น. - 23:00 น.	47.3	67.3	48.1	68.0	45.9	75.8
23:00 น. - 00:00 น.	44.3	65.5	45.0	66.0	44.8	67.9
00:00 น. - 01:00 น.	46.9	70.6	47.3	70.9	45.5	58.2
01:00 น. - 02:00 น.	41.5	62.9	42.2	62.5	50.6	74.5
02:00 น. - 03:00 น.	42.5	67.6	42.9	67.8	45.9	60.7
03:00 น. - 04:00 น.	44.9	64.4	45.6	65.1	46.0	56.5
04:00 น. - 05:00 น.	49.4	68.1	49.7	68.1	46.5	58.1
05:00 น. - 06:00 น.	55.0	82.1	55.4	82.5	52.8	76.5
Leq 24 ชม.	53.4	-	53.9	-	52.8	-
Lmax	-	83.0	-	82.9	-	84.0
ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	≤ 70	≤ 115	≤ 70	≤ 115	≤ 70	≤ 115

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.8 (ต่อ)

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด
ช่วงเวลาระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด โรงเรียนวัดบ่อโคก
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0710059X 1622649Y

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) : dB(A)					
	3 - 4 มี.ค. 69		4 - 5 มี.ค. 69		5 - 6 มี.ค. 69	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
06:00 น. - 07:00 น.	53.0	71.0	53.2	71.5	52.8	72.1
07:00 น. - 08:00 น.	55.7	79.6	53.9	73.8	54.0	74.2
08:00 น. - 09:00 น.	58.1	82.5	53.9	75.2	52.7	74.6
09:00 น. - 10:00 น.	52.9	74.5	52.1	73.2	51.0	71.8
10:00 น. - 11:00 น.	53.4	88.1	53.4	88.1	51.0	73.0
11:00 น. - 12:00 น.	52.1	76.8	53.2	78.5	58.4	80.9
12:00 น. - 13:00 น.	54.8	77.4	52.4	77.9	52.5	76.8
13:00 น. - 14:00 น.	52.8	76.2	48.7	71.5	49.6	68.9
14:00 น. - 15:00 น.	48.6	73.0	51.6	76.7	50.7	68.6
15:00 น. - 16:00 น.	51.9	71.6	54.5	83.0	53.0	79.0
16:00 น. - 17:00 น.	53.4	78.4	51.1	74.7	51.0	72.8
17:00 น. - 18:00 น.	53.4	76.0	57.0	92.0	52.2	70.9
18:00 น. - 19:00 น.	52.3	72.2	56.1	83.4	57.0	80.2
19:00 น. - 20:00 น.	50.6	72.8	51.0	74.2	52.3	83.2
20:00 น. - 21:00 น.	51.8	82.3	50.2	75.1	49.9	70.5
21:00 น. - 22:00 น.	49.0	75.1	51.7	75.4	52.0	79.0
22:00 น. - 23:00 น.	46.1	66.3	49.6	82.7	44.9	63.9
23:00 น. - 00:00 น.	46.1	65.9	43.9	62.5	46.0	64.7
00:00 น. - 01:00 น.	48.6	76.4	44.5	66.4	51.4	75.6
01:00 น. - 02:00 น.	45.2	72.0	44.2	69.3	44.5	67.6
02:00 น. - 03:00 น.	43.8	65.6	43.2	68.2	42.0	66.5
03:00 น. - 04:00 น.	41.9	56.0	43.0	65.5	41.9	70.7
04:00 น. - 05:00 น.	43.7	56.6	43.0	63.0	41.9	57.5
05:00 น. - 06:00 น.	53.7	74.6	52.5	69.7	51.6	72.8
Leq 24 ชม.	52.2	-	52.0	-	52.0	-
Lmax	-	88.1	-	92.0	-	83.2
ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	≤ 70	≤ 115	≤ 70	≤ 115	≤ 70	≤ 115

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.8 (ต่อ)

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด
ช่วงเวลาระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด บ้านโคกดินแดง
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0708999X 1620563Y

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) : dB(A)					
	3 - 4 มี.ค. 69		4 - 5 มี.ค. 69		5 - 6 มี.ค. 69	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
06:00 น. - 07:00 น.	48.3	69.9	53.0	71.2	53.1	70.5
07:00 น. - 08:00 น.	51.0	66.8	54.7	78.9	56.3	71.8
08:00 น. - 09:00 น.	54.7	81.1	52.9	77.5	54.9	74.2
09:00 น. - 10:00 น.	53.9	74.8	54.9	90.7	52.7	64.0
10:00 น. - 11:00 น.	53.3	72.5	48.6	70.5	52.3	69.6
11:00 น. - 12:00 น.	55.0	83.3	48.8	69.2	48.8	68.7
12:00 น. - 13:00 น.	52.6	68.1	47.7	65.4	48.7	71.5
13:00 น. - 14:00 น.	55.8	76.6	50.4	68.8	49.4	67.4
14:00 น. - 15:00 น.	56.5	80.4	47.3	63.4	49.6	69.6
15:00 น. - 16:00 น.	56.9	73.4	48.5	64.6	50.7	71.3
16:00 น. - 17:00 น.	57.0	81.4	49.4	65.2	51.3	73.8
17:00 น. - 18:00 น.	53.1	78.8	48.9	64.6	48.6	65.6
18:00 น. - 19:00 น.	48.2	66.2	48.2	63.7	49.5	72.1
19:00 น. - 20:00 น.	45.1	63.3	45.8	66.2	45.5	66.4
20:00 น. - 21:00 น.	45.2	62.7	48.1	68.2	46.8	64.0
21:00 น. - 22:00 น.	43.2	63.8	52.1	73.7	50.4	79.1
22:00 น. - 23:00 น.	44.8	63.1	52.6	77.2	46.5	66.0
23:00 น. - 00:00 น.	42.8	54.4	49.6	75.7	48.1	74.3
00:00 น. - 01:00 น.	43.3	62.8	49.8	72.2	46.7	70.9
01:00 น. - 02:00 น.	42.1	57.4	46.9	66.8	43.3	59.5
02:00 น. - 03:00 น.	43.5	57.8	49.7	73.3	43.0	59.7
03:00 น. - 04:00 น.	44.1	58.1	44.0	64.2	43.2	67.1
04:00 น. - 05:00 น.	44.6	59.7	45.8	64.3	44.9	60.5
05:00 น. - 06:00 น.	52.0	75.2	56.7	81.3	58.2	84.9
Leq 24 ชม.	52.2	-	50.9	-	51.2	-
Lmax	-	83.3	-	90.7	-	84.9
ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	≤ 70	≤ 115	≤ 70	≤ 115	≤ 70	≤ 115

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่เข้ามาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548

ตารางที่ 3.8 (ต่อ)

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด
ช่วงเวลาระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด บ้านหนองตาปอ
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี 0709058X 1624057Y

เวลา	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent Sound Pressure Level) : dB(A)					
	3 - 4 มี.ค. 69		4 - 5 มี.ค. 69		5 - 6 มี.ค. 69	
	Leq	Lmax	Leq	Lmax	Leq	Lmax
06:00 น. - 07:00 น.	54.0	73.1	52.7	79.0	53.9	71.5
07:00 น. - 08:00 น.	52.9	70.4	52.7	77.8	53.3	72.1
08:00 น. - 09:00 น.	51.1	66.7	53.3	70.1	53.2	73.6
09:00 น. - 10:00 น.	48.0	70.3	54.3	81.1	52.4	86.3
10:00 น. - 11:00 น.	46.3	68.6	52.9	70.4	48.6	66.5
11:00 น. - 12:00 น.	49.2	71.0	53.6	68.5	52.5	73.6
12:00 น. - 13:00 น.	46.9	66.4	52.0	77.9	47.6	66.4
13:00 น. - 14:00 น.	49.4	75.3	54.0	77.5	46.7	68.9
14:00 น. - 15:00 น.	46.8	71.1	54.2	71.0	48.4	65.1
15:00 น. - 16:00 น.	46.2	66.2	52.8	72.5	55.1	74.5
16:00 น. - 17:00 น.	47.5	66.4	50.7	67.0	55.8	88.4
17:00 น. - 18:00 น.	51.0	72.4	53.9	79.0	50.2	75.6
18:00 น. - 19:00 น.	61.1	83.1	50.9	72.5	50.7	75.1
19:00 น. - 20:00 น.	54.4	83.3	50.0	70.7	51.1	76.3
20:00 น. - 21:00 น.	48.1	64.9	50.2	65.1	51.6	73.7
21:00 น. - 22:00 น.	46.8	62.6	49.4	76.6	44.6	58.4
22:00 น. - 23:00 น.	50.9	76.1	45.2	65.1	40.7	71.0
23:00 น. - 00:00 น.	44.7	61.4	42.4	63.9	45.5	69.7
00:00 น. - 01:00 น.	45.1	69.5	44.8	68.4	53.5	60.8
01:00 น. - 02:00 น.	41.3	62.4	39.6	60.5	46.3	72.4
02:00 น. - 03:00 น.	41.9	65.9	40.3	65.5	43.1	66.2
03:00 น. - 04:00 น.	43.9	66.1	43.0	62.4	43.9	66.6
04:00 น. - 05:00 น.	45.6	64.2	47.4	65.6	46.9	67.7
05:00 น. - 06:00 น.	51.3	73.3	52.8	80.4	52.7	80.7
Leq 24 ชม.	51.3	-	51.4	-	51.1	-
Lmax	-	83.3	-	81.1	-	88.4
ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾	≤ 70	≤ 115	≤ 70	≤ 115	≤ 70	≤ 115

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548

3.4.5 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง

จากตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 (ครั้งที่ 1/2569) โครงการได้ทำการตรวจวัดระดับเสียง (ระยะดำเนินการทำเหมือง) ซึ่งทำการตรวจวัดระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2569 จำนวน 4 จุดตรวจวัด ได้แก่ โรงเรียนวัดวังเลน โรงเรียนวัดบ่อโศก บ้านโคกดินแดง และบ้านหนองตาปอ พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- Leq 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 50.9-53.9 เดซิเบล(เอ)
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)
- Lmax มีค่าอยู่ระหว่าง 81.1-92.0 เดซิเบล(เอ)
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

เมื่อนำผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ 1-2/2568 ครั้งที่ 1-2/2567 และครั้งที่ 1-2/2566 แสดงดังตารางที่ 3.9 พบว่า

- Leq 24 ชั่วโมง มีแนวโน้มไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แสดงดังภาพที่ 3.17
- Lmax มีแนวโน้มไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา
และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แสดงดังภาพที่ 3.18





ตารางที่ 3.9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงครั้งที่ 1/2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ 1-2/2568 ครั้งที่ 1-2/2567 และครั้งที่ 1-2/2566

รายละเอียดการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัดระดับเสียง			
		โรงเรียนวัดวังเลน	โรงเรียนวัดบ่อโคก	บ้านโคกดินแดง	บ้านหนองตาปอ
พิกัด UTM แกน X	-	0705714	0710059	0708999	0709058
แกน Y	-	1621642	1622649	1620563	1624057
ผลการตรวจวัด Leq 24 ชม.					
ครั้งที่ 1/2566 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	dB(A)	56.0	47.0	57.9	53.1
ครั้งที่ 2/2566 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	dB(A)	55.7	54.9	55.5	55.1
ครั้งที่ 1/2567 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	dB(A)	56.2	53.7	54.7	52.1
ครั้งที่ 2/2567 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	dB(A)	55.1	65.9	55.9	49.1
ครั้งที่ 1/2568 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	dB(A)	49.9	57.6	57.5	55.6
ครั้งที่ 2/2568 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	dB(A)	53.3	55.4	53.8	51.7
ครั้งที่ 1/2569 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด	dB(A)	53.9	52.2	52.2	51.4
ค่ามาตรฐาน⁽¹⁾	dB(A)	≤ 70			
ผลการตรวจวัด Lmax สูงสุด					
ครั้งที่ 1/2566 ค่า Lmax สูงสุด	dB(A)	82.1	83.7	89.6	84.0
ครั้งที่ 2/2566 ค่า Lmax สูงสุด	dB(A)	91.3	89.8	98.1	91.0
ครั้งที่ 1/2567 ค่า Lmax สูงสุด	dB(A)	95.6	97.8	83.5	80.2
ครั้งที่ 2/2567 ค่า Lmax สูงสุด	dB(A)	89.1	102.4	86.1	86.3
ครั้งที่ 1/2568 ค่า Lmax สูงสุด	dB(A)	83.9	104.1	82.7	84.1
ครั้งที่ 2/2568 ค่า Lmax สูงสุด	dB(A)	86.8	97.2	88.9	77.6
ครั้งที่ 1/2569 ค่า Lmax สูงสุด	dB(A)	84.0	92.0	90.7	88.4
ค่ามาตรฐาน⁽¹⁾	dB(A)	≤ 115			



หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ. 2548



3.4.6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง



ภาพที่ 3.17 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง




ภาพที่ 3.18 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด



3.5 การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

3.5.1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ



ภาพที่ 3.19 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ



3.5.2 ภาพถ่ายจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ



ภาพที่ 3.20 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณน้ำบาดาลบ้านวังเลน



ภาพที่ 3.21 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณน้ำบาดาลบ้านบ่อโศก



ภาพที่ 3.22 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ



3.5.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 และวิธีมาตรฐาน APHA-AWWA-WEF American Public Health Association ; Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ของสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.10 และตารางที่ 3.11

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

การเตรียมอุปกรณ์	วิธีการเก็บและรักษาคุณภาพน้ำ
ภาชนะบรรจุตัวอย่างเป็นขวดแก้วหรือพลาสติกโพลีเอทิลีนให้เหมาะสมตาม Parameters ตรวจวัด ขนาดเพียงพอที่จะบรรจุน้ำเพื่อตรวจวัดและมีฝาเกลียวปิดมิดชิด	ขั้นตอนที่ 1 Grab Sampling เป็นการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงตักให้ได้ปริมาณที่ต้องการ ซึ่งเป็นลักษณะของน้ำ ณ จุดเก็บเฉพาะเท่านั้น และเป็นน้ำเสียไม่ได้ไหลแบบต่อเนื่อง
อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ประกอบในการเก็บตัวอย่างน้ำ ได้แก่ ภาชนะสำหรับตัก/เก็บตัวอย่าง ถังน้ำแข็ง กระบอกตวง Thermometer ดินสอ สายวัด ปากกา Label สารเคมีที่ใช้ในการรักษาสภาพน้ำ	ขั้นตอนที่ 2 การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ pH Turbidity SS TDS Sulfate และ Total Hardness ใช้ขวดพลาสติกขนาด 5 ลิตร ทำการเก็บตัวอย่างให้เต็มภาชนะแล้วปิดฝา นำเก็บไว้ในถังพลาสติกที่บรรจุน้ำแข็งรักษาอุณหภูมิ $\leq 4^{\circ}\text{C}$ ระหว่างนำส่งห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ใช้ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร ทำการเก็บตัวอย่างให้เต็มภาชนะ เติมนิตริกแอซิด 1+1/ตัวอย่าง 1 ลิตร หรือปรับจนให้ pH < 2 แล้วปิดฝา นำตัวอย่างน้ำเก็บไว้ในถังพลาสติกที่บรรจุน้ำแข็งรักษาอุณหภูมิ $\leq 4^{\circ}\text{C}$ ระหว่างนำส่งห้องปฏิบัติการ
	ขั้นตอนที่ 3 หลังการเก็บตัวอย่างเสร็จแล้วให้ล้างอุปกรณ์ ในการเก็บตัวอย่างด้วยน้ำสะอาด น้ำกลั่น และกรดโครมิก ตามลำดับ ก่อนจะทำการเก็บตัวอย่างต่อไป



ตารางที่ 3.11 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ลำดับ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด
1	pH	APHA-4500-H ⁺ B.
2	Turbidity	APHA-2310 B.
3	Total Suspended Solids	APHA-2540 D.
4	Total Dissolved Solids	APHA-2540 C.
5	Total Hardness	APHA-2340 C.
6	Sulfate	APHA-4500-SO ₄ ²⁻ E.
7	Total Iron	APHA-3120 B.
8	Arsenic	APHA-3120 B.
9	Cadmium	APHA-3120 B.
10	Lead	APHA-3120 B.

3.5.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 (ครั้งที่ 1/2569) โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินภายหลังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเหมือง (ระยะดำเนินการทำเหมือง) ซึ่งดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 3 จุดตรวจวัด คือน้ำบาดาลบ้านวังเลน น้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ และน้ำบาดาลบ้านบ่อโคก สรุปได้ดังตารางที่ 3.12



ตารางที่ 3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ครั้งที่ 1/2569

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส จำกัด
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
สถานี/ตำแหน่งตรวจวัด น้ำบาดาลบ้านวังเลน
พิกัด UTM 0705173X 1621541Y

ดัชนีคุณภาพน้ำใต้ดิน	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด ⁽²⁾
		6 ก.พ. 69		
pH	-	7.5	6.5-9.2	7.0-8.5
Turbidity	NTU	0.40	≤ 5	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<5	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน
Total Dissolved Solids	mg/L	230	≤ 600	≤ 1,200
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	191.0	≤ 300	≤ 500
Sulfate	mg/L	2.71	≤ 200	≤ 250
Total Iron	mg/L	0.018	≤ 0.5	≤ 1.0
Arsenic	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05
Cadmium	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.01
Lead	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05

หมายเหตุ (1) : ในกรณีผลการวิเคราะห์มีค่าต่ำกว่า LOD ที่กำหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ” Limit of Detection (LOD) หมายถึง ความเข้มข้นต่ำสุดที่ เครื่องมือสามารถตรวจพบได้
- ค่า LOD ของ Arsenic เท่ากับ 0.001 mg/L - ค่า LOD ของ Cadmium เท่ากับ 0.001 mg/L
- ค่า LOD ของ Lead เท่ากับ 0.001 mg/L
(2) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้, เกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

ตารางที่ 3.12 (ต่อ)

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส จำกัด
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
สถานี/ตำแหน่งตรวจวัด น้ำบาดาลบ้านบ่อโคก
พิกัด UTM 0710556X 1622757Y

ดัชนีคุณภาพน้ำใต้ดิน	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด ⁽²⁾
		6 ก.พ. 69		
pH	-	7.4	6.5-9.2	7.0-8.5
Turbidity	NTU	1.2	≤ 5	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<5	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน
Total Dissolved Solids	mg/L	346	≤ 600	≤ 1,200
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	278.2	≤ 300	≤ 500
Sulfate	mg/L	15.20	≤ 200	≤ 250
Total Iron	mg/L	0.024	≤ 0.5	≤ 1.0
Arsenic	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05
Cadmium	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.01
Lead	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05

หมายเหตุ (1) : ในกรณีผลการวิเคราะห์มีค่าต่ำกว่า LOD ที่กำหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ” Limit of Detection (LOD) หมายถึง ความเข้มข้นต่ำสุดที่ เครื่องมือสามารถตรวจพบได้
- ค่า LOD ของ Arsenic เท่ากับ 0.001 mg/L - ค่า LOD ของ Lead เท่ากับ 0.001 mg/L
- ค่า LOD ของ Cadmium เท่ากับ 0.001 mg/L
(2) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้, เกณฑ์อนุโลมสูงสุด)



ตารางที่ 3.12 (ต่อ)

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
จัดทำรายงานโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด
ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
สถานี/ตำแหน่งตรวจวัด น้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ
พิกัด UTM 0709019X 1624205Y

ดัชนีคุณภาพน้ำใต้ดิน	หน่วย	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด ⁽²⁾
		6 ก.พ. 69		
pH	-	7.1	6.5-9.2	7.0-8.5
Turbidity	NTU	0.20	≤ 5	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	<5	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน
Total Dissolved Solids	mg/L	386	≤ 600	≤ 1,200
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	341.9	≤ 300	≤ 500
Sulfate	mg/L	2.71	≤ 200	≤ 250
Total Iron	mg/L	0.024	≤ 0.5	≤ 1.0
Arsenic	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05
Cadmium	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.01
Lead	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05

- หมายเหตุ (1) : ในกรณีผลการวิเคราะห์มีค่าต่ำกว่า LOD ที่กำหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ”
Limit of Detection (LOD) หมายถึง ความเข้มข้นต่ำสุดที่ เครื่องมือสามารถตรวจพบได้
- ค่า LOD ของ Arsenic เท่ากับ 0.001 mg/L - ค่า LOD ของ Lead เท่ากับ 0.001 mg/L
- ค่า LOD ของ Cadmium เท่ากับ 0.001 mg/L
- (2) : ค่ามาตรฐานที่นำมาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการ
ป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้, เกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

3.5.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ค่าขอประทานบัตรที่ 6/2551 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 (ครั้งที่ 1/2569) โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินภายหลังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเหมือง (ระยะดำเนินการทำเหมือง) ซึ่งดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 3 จุดตรวจวัด คือน้ำบาดาลบ้านวังเลน น้ำบาดาลบ้านบ่อโศก และน้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ พบว่า **ทุกจุดตรวจวัดและทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด** ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้, เกณฑ์อนุโลมสูงสุด) โดยคุณภาพน้ำใต้ดิน มีรายละเอียดดังนี้

• pH	มีค่าอยู่ระหว่าง 7.1-7.5 ค่ามาตรฐานระหว่าง 6.5-9.2
• Turbidity	มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-1.2 เอ็นทียู ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 เอ็นทียู
• Total Suspended Solids	มีค่าเท่ากับน้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน
• Total Dissolved Solids	มีค่าอยู่ระหว่าง 230-386 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร
• Total Hardness	มีค่าอยู่ระหว่าง 191.0-341.9 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต
• Sulfate	มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 2.71-15.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐานไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
• Total Iron	มีค่าอยู่ระหว่าง 0.018-0.024 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
• Arsenic	มีค่าเท่ากับน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
• Cadmium	มีค่าเท่ากับน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
• Lead	มีค่าเท่ากับน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร

และเมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ครั้งที่ 1/2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ 1-2/2568 ครั้งที่ 1-2/2567 และครั้งที่ 1-2/2566 แสดงดังตารางที่ 3.13 พบว่า

• น้ำบาดาลบ้านวังเลน	มีแนวโน้มไม่แตกต่างจากการตรวจวัดที่ผ่านมา
• น้ำบาดาลบ้านบ่อโศก	มีแนวโน้มไม่แตกต่างจากการตรวจวัดที่ผ่านมา
• น้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ	มีแนวโน้มไม่แตกต่างจากการตรวจวัดที่ผ่านมา

ดังภาพที่ 3.23 ถึงภาพที่ 3.32

ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 1/2569 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ 1-2/2568 ครั้งที่ 1-2/2567 และครั้งที่ 1-2/2566

ลำดับ	รายการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัดน้ำบาดาลบ้านวังเลน							ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์อนุโมสูงสุด ⁽²⁾
			พิกัด UTM		แกน X 0705173		แกน Y 1621541				
			ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1		
1	pH	-	7.4	7.6	6.6	7.0	6.8	6.9	7.5	6.5-9.2	7.0-8.5
2	Turbidity	NTU	0.40	0.30	0.20	0.35	0.25	0.75	0.40	≤ 5	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน
4	Total Dissolved Solids	mg/L	190	218	222	222	216	226	230	≤ 600	≤ 1,200
5	Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	166.6	177.4	163.0	185.0	181.1	204.6	191.0	≤ 300	≤ 500
6	Sulfate	mg/L	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	<1.00	1.47	2.71	≤ 200	≤ 250
7	Total Iron	mg/L	0.049	0.054	0.153	0.027	0.023	0.026	0.018	≤ 0.5	≤ 1.0
8	Arsenic	mg/L	0.006	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	0.002	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05
9	Cadmium	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.01
10	Lead	mg/L	<0.005	<0.005	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05

ที่มา : ผลการตรวจวัดโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด

หมายเหตุ (1) : ในกรณีผลการวิเคราะห์มีค่าต่ำกว่า LOD ที่กำหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ” Limit of Detection (LOD) หมายถึง ความเข้มข้นต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจพบได้

- ค่า LOD ของ Arsenic เท่ากับ 0.001 mg/L
- ค่า LOD ของ Cadmium เท่ากับ 0.001 mg/L
- ค่า LOD ของ Lead เท่ากับ 0.001 mg/L

(2) : ค่ามาตรฐานที่นำมาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในแหล่งสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้, เกณฑ์อนุโมสูงที่สุด)

ตารางที่ 3.13 (ต่อ)

ลำดับ	รายการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัดน้ำบาดาลบ้านบ่อโคก							ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์อนุโมสูงสุด ⁽²⁾
			พิกัด UTM		แกน X 0710556		แกน Y 1622757				
			ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1		
1	pH	-	7.9	8.1	7.5	7.8	7.8	7.8	7.4	6.5-9.2	7.0-8.5
2	Turbidity	NTU	0.45	0.15	0.50	0.50	0.35	0.35	1.2	≤ 5	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	6	<5	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน
4	Total Dissolved Solids	mg/L	518	504	624	584	464	414	346	≤ 600	≤ 1,200
5	Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	241.3	249.8	334.1	313.8	220.7	301.1	278.2	≤ 300	≤ 500
6	Sulfate	mg/L	61.93	62.61	84.27	72.75	49.95	41.62	15.20	≤ 200	≤ 250
7	Total Iron	mg/L	0.017	0.059	0.164	0.026	0.017	0.075	0.024	≤ 0.5	≤ 1.0
8	Arsenic	mg/L	0.003	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	0.003	0.001 ⁽¹⁾	0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05
9	Cadmium	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	0.001	0.001 ⁽¹⁾	0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.01
10	Lead	mg/L	<0.005	<0.005	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	0.001 ⁽¹⁾	0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05

ที่มา : ผลการตรวจวัดโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด

หมายเหตุ (1) : ในกรณีผลการวิเคราะห์มีค่าต่ำกว่า LOD ที่กำหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ” Limit of Detection (LOD) หมายถึง ความเข้มข้นต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจพบได้

- ค่า LOD ของ Arsenic เท่ากับ 0.001 mg/L
- ค่า LOD ของ Cadmium เท่ากับ 0.001 mg/L
- ค่า LOD ของ Lead เท่ากับ 0.001 mg/L

(2) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้, เกณฑ์อนุโมสูงที่สุด)

ตารางที่ 3.13 (ต่อ)

ลำดับ	รายการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัดน้ำบาดาลบ้านหนองตาปอ							ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์อนุโมสูงสุด ⁽²⁾
			พิกัด UTM		แกน X 0709019		แกน Y 1624205				
			ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 1		
1	pH	-	7.4	7.7	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	6.5-9.2	7.0-8.5
2	Turbidity	NTU	0.20	0.65	0.25	0.20	0.35	0.30	0.20	≤ 5	≤ 20
3	Total Suspended Solids	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน	ไม่กำหนดค่ามาตรฐาน
4	Total Dissolved Solids	mg/L	360	410	398	386	386	380	386	≤ 600	≤ 1,200
5	Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	341.2	340.8	329.1	332.9	338.1	330.8	341.9	≤ 300	≤ 500
6	Sulfate	mg/L	<1.00	3.50	0.04	<1.00	<1.00	3.30	2.71	≤ 200	≤ 250
7	Total Iron	mg/L	0.028	0.058	0.183	0.027	0.027	0.027	0.024	≤ 0.5	≤ 1.0
8	Arsenic	mg/L	0.009	0.011	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	0.004	0.001 ⁽¹⁾	0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05
9	Cadmium	mg/L	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	0.001	<0.001 ⁽¹⁾	0.001	0.001 ⁽¹⁾	0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.01
10	Lead	mg/L	0.005	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	<0.001 ⁽¹⁾	0.001 ⁽¹⁾	0.001 ⁽¹⁾	ต้องไม่มี	≤ 0.05

ที่มา : ผลการตรวจวัดโดย Industrial Service Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด


หมายเหตุ (1) : ในกรณีผลการวิเคราะห์มีค่าต่ำกว่า LOD ที่กำหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ” Limit of Detection (LOD) หมายถึง ความเข้มข้นต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจพบได้

- ค่า LOD ของ Arsenic เท่ากับ 0.001 mg/L
- ค่า LOD ของ Cadmium เท่ากับ 0.001 mg/L
- ค่า LOD ของ Lead เท่ากับ 0.001 mg/L


- (2) : ค่ามาตรฐานที่เข้ามาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้, เกณฑ์อนุโมสูงที่สุด)




3.5.6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ




ภาพที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า pH




ภาพที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Turbidity




ภาพที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Total Suspended Solids




ภาพที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Total Dissolved Solids




ภาพที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Total Hardness




ภาพที่ 3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Sulfate




ภาพที่ 3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Total Iron



ภาพที่ 3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Arsenic



ภาพที่ 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Cadmium



ภาพที่ 3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Lead

3.6 การตรวจวัดด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย

3.6.1 การตรวจสุขภาพพนักงานใหม่

ผลการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ยังไม่มีพนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการ จึงไม่ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ อย่างไรก็ตามหากมีพนักงานใหม่ทางโครงการฯ จะดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ก่อนปฏิบัติงานทุกคน โดยมีรายการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 5 รายการ ดังนี้

- 1) ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายโดยทั่วไป
- 2) ตรวจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- 3) ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน
- 4) ตรวจเอ็กซเรย์ปอด
- 5) ตรวจระบบประสาทในการรับรู้

3.6.2 การตรวจสุขภาพทั่วไปของพนักงานของโครงการ

ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ได้กำหนดให้ดำเนินการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2569 โครงการได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 อยู่ระหว่างการสรุปผล ล่าสุดได้ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 โดยศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ ซึ่งมีรายการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 5 รายการดังนี้

- 1) ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายโดยทั่วไป
- 2) ตรวจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
- 3) ตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน
- 4) ตรวจเอ็กซเรย์ปอด
- 5) การตรวจระบบประสาทในการรับรู้ (สุขภาพสายตา)

สำหรับผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2568 ซึ่งทำการตรวจสุขภาพ โดยศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.14

ตารางที่ 3.14 ผลการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี 2568

ลักษณะ การตรวจสอบสุขภาพ	รายการที่ตรวจ	หน่วยงาน ที่ตรวจวัด	จำนวนพนักงาน		ผลการตรวจ		การดำเนินการ การกรณีผิดปกติ	ชี้แจงรายละเอียด ความผิดปกติอื่น เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปกติ (ราย)		
- การตรวจสอบสุขภาพทั่วไป	การตรวจสอบสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	- ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรุงเทพ	44	44	31	13	- แจ้งผลให้พนักงานทราบ และแนะนำให้พบแพทย์เพื่อ ตรวจเพิ่มเติม	-
	ระบบประสาทในการรับรู้ (OCCUPATIONAL-VISION)	- ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรุงเทพ	44	44	15	29	- แจ้งผลให้พนักงานทราบ และแนะนำให้พบแพทย์เพื่อ ตรวจเพิ่มเติม	-
- การตรวจสอบสุขภาพตาม ลักษณะงาน	การเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)	- ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรุงเทพ	44	44	41	3	- เข้าพบแพทย์ของบริษัท และส่งตรวจซ้ำเพื่อยืนยัน ความผิดปกติ	-
	การตรวจสมรรถภาพการทำงานของ ปอด (Spirometry)	- ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรุงเทพ	43	43	39	4	- เข้าพบแพทย์ของบริษัท และส่งตรวจซ้ำเพื่อยืนยัน ความผิดปกติ	-
	การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	- ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรุงเทพ	44	44	29	15	- เข้าพบแพทย์ของบริษัท และส่งตรวจซ้ำเพื่อยืนยัน ความผิดปกติ	-

รวบรวมโดย : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เหมืองทุแค แปลง 6, 2568

จากผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานสำหรับโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานมีผลสุขภาพเป็นปกติ โดยมีผลการตรวจดังนี้

- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 70.50 โดยผู้ที่มีความผิดปกติเกิดจากปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล เช่น ตามีต้อเนื้อ และความดันโลหิตสูง
- ตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 93.20 ซึ่งความผิดปกติที่พบ เช่น มีจุดหินปูนที่ปอดซ้ายบนและล่าง เป็นรอยเก่าที่ไม่เป็นปัญหาแล้ว และกระดูกไหปลาร้าขวาเคยหัก กระดูกต่อเชื่อมแล้ว กระดูกซี่โครงขวาซี่ที่ 3 และ 4 เคยหักเช่นกันต่อเชื่อมได้แล้วแต่ผิดรูป
- ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 90.70 โดยผู้ที่มีความผิดปกติเกิดมาจากปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล เช่น จำกัดการขยายตัวของปอดเล็กน้อย และมีการอุดกั้นทางลมหายใจ
- ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 65.90 โดยผู้ที่มีความผิดปกติเกิดจากปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล เช่น สมรรถภาพการได้ยินลดลง
- การตรวจระบบประสาทในการรับรู้ (สายตา) อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 34.09 โดยผู้ที่มีความผิดปกติเกิดจากปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล เช่น มองไกลไม่ชัดเจนเห็นภาพพร่ามัว

ทั้งนี้ ทางโครงการได้นำผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2568 มาเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2565-2567 เพื่อแสดงแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพพนักงาน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.15 และดังภาพที่ 3.35

สำหรับพนักงานที่มีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่ผิดปกติ จากการสอบถามทราบว่า ก่อนหน้าที่พนักงานผู้รับเหมามาทำงานกับโครงการ พนักงานผู้รับเหมาได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่เสียงดังมากก่อนเป็นเวลาหลายปีและไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันทางโครงการได้เฝ้าระวังระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้พนักงานได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการปฏิบัติงานภายในโครงการ โดยกำหนดให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังภาพที่ 3.33 รวมทั้งได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Ear Plug) ให้พนักงานไว้ใช้งานอย่างเพียงพอ ดังภาพที่ 3.34 และหากยังพบความผิดปกติจะนำมาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาถึงหัวข้อรายละเอียดของการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติ พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป



ภาพที่ 3.33 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาพที่ 3.34 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Ear Plug)

ตารางที่ 3.15 สรุปผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ประจำปี 2565-2568)


ปีที่ตรวจ	หน่วยงานที่ตรวจวัด	รายการตรวจ											
		การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)				การเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)				การตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Spirometry)			
		ปกติ (ราย)	% ปกติ	ผิดปกติ (ราย)	% ผิดปกติ	ปกติ (ราย)	% ปกติ	ผิดปกติ (ราย)	% ผิดปกติ	ปกติ (ราย)	% ปกติ	ผิดปกติ (ราย)	% ผิดปกติ
ปี 2565	ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรุงเทพ	35	81.40	8	18.60	38	88.37	5	11.63	40	93.02	3	6.98
ปี 2566	ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรุงเทพ	32	84.20	6	15.80	37	81.10	7	18.90	33	91.70	3	8.30
ปี 2567	ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรุงเทพ	28	65.10	15	34.90	36	83.70	7	16.30	41	95.30	2	4.70
ปี 2568	ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรุงเทพ	31	70.50	13	29.50	41	93.20	3	6.80	39	90.70	4	9.30

รวบรวมโดย : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เหมืองพุแค แปลง 6

ตารางที่ 3.15 (ต่อ)

ปีที่ตรวจ	หน่วยงานที่ตรวจวัด	รายการตรวจ							
		การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)				การตรวจระบบประสาทในการรับรู้ (สายตา)			
		ปกติ (ราย)	% ปกติ	ผิดปกติ (ราย)	% ผิดปกติ	ปกติ (ราย)	% ปกติ	ผิดปกติ (ราย)	% ผิดปกติ
ปี 2565	ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ	32	74.42	11	25.58	15	34.90	28	65.10
ปี 2566	ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ	30	78.90	8	21.10	30	78.95	8	21.05
ปี 2567	ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ	28	65.10	15	34.90	15	34.88	28	65.12
ปี 2568	ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ	29	65.90	15	34.10	15	34.09	29	65.91

รวบรวมโดย : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เหมืองปูน แคลง 6



ภาพที่ 3.35 ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ปิ่นนเรศ กรู๊ป (โรงงานเขาวง)

3.6.3 สถิติอุบัติเหตุและสาเหตุ

ทางโครงการมีการจัดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 รวมทั้งชี้แจงสาเหตุให้พนักงานได้ทราบข้อมูล เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานโดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ยังไม่มีอุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้น หากเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการทางโครงการจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและจัดทำกรบันทึกข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัยของพนักงาน และจะรายงานให้ทราบเป็นประจำ

3.7 การคมนาคม

การคมนาคมขนส่ง ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 นั้นมีการตรวจสอบเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการเป็นประจำทุกเดือน โดยหากบริเวณใดเกิดการชำรุดเสียหาย จะมีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีโดยทันที เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง หรือมีฝุ่นละอองจากการจราจร นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีบ่อล้างล้อก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันดินที่อาจติดจากการขนส่งของโครงการออกไปสู่ถนนสาธารณะ ปัจจุบันได้มีการปิดเหมืองเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังภาพที่ 3.36-3.38



ภาพที่ 3.36 เส้นทางเข้า-ออก โครงการ



ภาพที่ 3.37 สภาพเส้นทางขนส่งแร่



ภาพที่ 3.38 บ่อล้างล้อรถบรรทุก

3.8 เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 6/2551 ได้วางแผนในการสอบถามความคิดเห็นของผู้นำชุมชนประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ในรัศมี 500 เมตร และประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ ในประเด็นต่างๆ เพื่อลดความวิตกกังวล ตามข้อห่วงกังวลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง ล่าสุดโครงการได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการในรัศมี 500 เมตร และประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 แสดงดังภาพที่ 3.39



ภาพที่ 3.39 การสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประชาชน ในรัศมี 500 เมตร และบริเวณเส้นทางขนส่งแร่