

บทที่ 2

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร หลักฐานต่างๆ และภาพถ่าย เพื่อใช้ประกอบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ บริษัท 304 อินดัสเทรียล ปาร์ค 19 จำกัด ระยะก่อสร้างระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/2666 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยการสำรวจภาคสนามของพื้นที่โครงการ การตรวจสอบจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงาน

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษของ บริษัท 304 อินดัสเทรียล ปาร์ค 19 จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 แสดงได้ในตารางที่ 2-1 และรูปที่ 2-1 ถึง รูปที่ 2-3

ปัจจุบันทางโครงการอยู่ระหว่างรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย จึงยังไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างใดๆ ตามแผนงานโครงการแสดงตั้ง (ภาคผนวก ข-1)

ตารางที่ 2-1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ของ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.คุณภาพอากาศ	- ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนนพื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เช้า-บ่าย) ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างต้องมีสิ่งปิดและ/หรือสิ่งผูกมัดในส่วนบรรทุกเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกอยู่	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- จำกัดความเร็วของรถทุกชนิดที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ก่อสร้างให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดปริมาณฝุ่นและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์/เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อลดการระบายนมลพิษทางอากาศ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดิน และทรายที่อาจสร้างความสกปรกให้แก่ถนน และเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นนอกโครงการ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ของ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.เสียง	- ทำงานเฉพาะในช่วงเวลา 6.00-19.00 น. เพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวนในช่วงพักนอน	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- หากมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังหรือสั่นสะเทือนต้องแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้า	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- กำหนดให้บริษัทรับเหมาต้องกันรั้วชั่วคราวรอบพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้าง ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา เพื่อลดระดับเสียงจากอุปกรณ์ดังกล่าว	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plugs) หรือครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) เป็นต้น ให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
3.คุณภาพน้ำ	- จัดสร้างระบบระบายน้ำและบ่อกัก ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อตกตะกอนดินและทราย และนำน้ำในบ่อกักนำไปใช้ฉีดในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดฝุ่น	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- สร้างบ่อดักไขมันและตะกอนสำหรับน้ำเสียจากการทำอาหารของที่พักคนงาน ก่อนเข้าสู่บ่อบำบัด	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ของ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ดักไขมันและเศษสิ่งของที่กรองได้ไปกำจัดรวมกับขยะเปียก อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- สร้างบ่อบำบัด 2 บ่อ ขนาด 450 และ 100 ลูกบาศก์เมตร ต่อเป็นอนุกรมกัน เพื่อบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมของคนงาน ยกเว้น น้ำเสียจากส้วมบริเวณที่พักคนงาน	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว และน้ำจากบ่อกักน้ำใช้ฉีดในพื้นที่ก่อสร้างและบ่มคอนกรีต	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- จัดถังรองรับขยะให้เพียงพอ รวมทั้งเก็บและกำจัดขยะ โดยไม่ปล่อยให้เกิดสะสมจนถึงขยะ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ปลูกพืชคลุมดินปกคลุมพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการก่อสร้างหรือก่อสร้างแล้วเสร็จให้มากที่สุด	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานดินในช่วงฤดูแล้ง	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน ภาคผนวก ข-1 แผนการก่อสร้างของโครงการ

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ของ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- จัดให้มีห้องส้วมและห้องอาบน้ำ 1 ห้อง ต่อคนงานทุกๆ 15 คน	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียจากส้วม และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะขณะก่อสร้างให้เพียงพอ และส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบหรือได้รับอนุญาตในท้องถิ่นนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- จัดให้มีห้องส้วม ที่มีถังรองรับสิ่งปฏิกูลด้านล่างก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกำจัดต่อไป	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
4. การคมนาคมขนส่ง	- จำกัดความเร็วและพิกัดบรรทุก รวมทั้งควบคุมมารยาทของพนักงานขับรถและดูแลสภาพรถบรรทุกให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลา	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- จัดระบบทิศทางการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรถที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- กำหนดให้มีการควบคุมความเร็วของรถในพื้นที่ก่อสร้าง ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ของ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
5.อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน	- จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียตามหลักสุขาภิบาลและจัดให้มีการจัดการขยะที่ตีและนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ฉีดพรมตามพื้นที่ หรือบ่มคอนกรีต เป็นต้น	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
6.ทรัพยากรชีวภาพ	- การจัดทำพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการ โดยการปลูกต้นไม้และไม้ยืนต้น เช่น ยูคาลิปตัส สน หรืออื่นๆ ให้ได้ตามสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่กำหนด	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
7.การใช้ที่ดิน	- การจัดวางแผนการสร้างบ้านพักคนงานและระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอเหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาชุมชนแออัด และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
8.การใช้น้ำ	- โครงการมีอ่างเก็บน้ำใช้ภายในกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งทางผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถนำน้ำมาใช้ได้	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมน้ำใช้ให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมการก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้น้ำ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
9.การจัดการของเสีย	- จัดให้มีภาชนะรองรับของเสียที่มีฝาปิดมิดชิดกระจายตามพื้นที่ก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ของ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
9.การจัดการของเสีย (ต่อ)	- รวบรวมของเสียในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกำจัดเป็นประจำ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ห้ามทิ้งของเสียลงในรางระบายน้ำ ท่อรวบรวมน้ำเสียและแหล่งน้ำต่างๆ ของโครงการ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมของเสียไว้ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
10.ระบบระบายน้ำ	- จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวไว้ในแนวเดียวกับบริเวณที่จะสร้างรางระบายน้ำถาวรโดยจัดให้มีตะแกรงดักขยะที่อาจปะปนมากับน้ำฝนก่อนรวบรวมน้ำฝนที่เกิดระบายลงสู่รางระบายน้ำรวมของ บริษัท ดับเบิล เอ 1991 จำกัด (มหาชน)	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ตรวจสอบรางระบายน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทำความสะอาดหากพบขยะหรือวัสดุที่อาจทำให้เกิดการอุดตันรางระบายน้ำ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- เศษวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะง่ายต่อการถูกน้ำฝนชะล้างและพัดพาควรถูกเก็บใส่ภาชนะหรือใช้วัสดุปิดคลุมให้มิดชิด	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ของ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
11.สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	- จ้างแรงงานในพื้นที่ โดยให้พิจารณารับคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของโครงการฯ เข้าทำงานเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างความเจริญ ทั้งทางด้านสังคม-เศรษฐกิจ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- บริษัทรับเหมาดำเนินการตามนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ตรวจสอบดูแลมิให้คนงานก่อสร้างมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เช่น ลักทรัพย์ ยาเสพติด การพนัน เป็นต้น โดยมีการวางกฎ ระเบียบ และการลงโทษ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ประชาสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้างโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน รูปที่ 2-3 ป้ายโครงการ ภาคผนวก ข-1 แผนการก่อสร้างของโครงการ
12.สาธารณสุข	- จัดให้มีระบบสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ มีการดำเนินการ ดังนี้ * ให้มีการตรวจร่างกายของคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน เพื่อป้องกันโรคติดต่อ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	* จัดหาผ้าปิดจมูกสำหรับอุปโภคบริโภคแก่คนงาน	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ของ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
	* การจัดการของเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของโรค	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	* จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนงานที่ได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานก่อนที่จะส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	* จัดให้มีเวชภัณฑ์พื้นฐานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีรถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
13.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เป็นต้น	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น ถนนพื้นที่ที่มีกิจกรรมการปรับถม เป็นต้น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน (เช้า-บ่าย) ยกเว้นช่วงที่มีฝนตก	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยแก่คนงาน หรือจัดให้มีการปฐมพยาบาลกรณีคนงานก่อสร้างเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ ให้ถูกต้อง	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- กวดขันให้ผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย เช่น การใช้อุปกรณ์นิรภัยของคนงาน การมีสถานที่ปฐมพยาบาล และป้ายเตือนอันตรายในการก่อสร้าง	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
ของ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 จำกัด ระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
13.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- การพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมา โครงการฯ ต้องพิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโครงการ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- บริษัทรับเหมาต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 (รวมถึงประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- บริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักรจะต้องมีการกันแบ่งเขตพื้นที่ให้ชัดเจน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ จะต้องมีการจัดวางอย่างมีระเบียบ	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- ติดป้ายสัญลักษณ์ และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น “กำลังติดตั้งเครื่องจักร” “ห้ามเปิดสวิตซ์” “เขตก่อสร้าง” “เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน
	- กำหนดให้ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานติดตั้งเครื่องจักรเป็นผู้ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติตามกฎหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย	ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 โครงการอยู่ระหว่างชะลอการก่อสร้าง เพื่อรอเจรจากับผู้ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาตั้งโรงงานทอเส้นใย หากโครงการฯ ได้เข้าสู่ช่วงดำเนินการก่อสร้างอีกครั้ง โครงการฯ จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการเป็นผู้กำกับดูแลให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด



รูปที่ 2-1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ



รูปที่ 2-2 สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบัน



รูปที่ 2-3 ป้ายโครงการ