

ภาคผนวก ก

บันทึกสถิติอุบัติเหตุ



SHIN-EI HIGH TECH CO., LTD.

Accident Record of Year 2019

ลำดับ	รหัส	ชื่อ-สกุล	แผนก	อายุงาน	วันที่เกิดเหตุ	เวลา	พื้นที่	การเกิดอุบัติเหตุ	สาเหตุ	อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ	ความรุนแรง	หยุดงาน	จาก	ถึง	การแก้ไข
1	5857	นายวีระชัย ทินกระโทก	DC	1Y 8M	17/1/2019	11.55	F9 DC-B2	1.เครื่อง Diecast มีการ Alarm เนื่องจากสไลด์ของแม่พิมพ์ติดไม่ สามารถทำงานได้ 2.ช่างเทคนิคเข้าไปตรวจสอบและแก้ไข 3.ช่างเทคนิคได้ใช้แท่งทองแดง กระแทกบริเวณที่สไลด์ติด และนิ้วก้อยของเขาได้กระแทกกับ ขอบของแม่พิมพ์ได้รับบาดเจ็บ	1.สไลด์ของแม่พิมพ์ติดไม่สามารถ ทำงานได้ 2.ทำทางการจับแท่งทองแดงไม่ เหมาะสม	นิ้วก้อยข้างขวาเป็น แผลแตก	Small case	-	-	-	1.พิจารณาแก้ไขแม่พิมพ์ไม่ให้สไลด์ติด 2.กำหนดวิธีการจับแท่งทองแดงให้ เหมาะสมและอบรมพนักงาน 3.แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุ - กิจกรรม LLC
2	TP0531	นางสาวพรพิรุณ อุ้นเมือง	DC	19 D	29/1/2019	14.35	F9 DC-B6	1.พนักงานได้ควบคุมการทำงานของ เครื่อง Scan lot mark 2.เมื่อเครื่อง Scan lot เสร็จแล้ว ชี้นงานจะล่วจากจิ๊ก เนื่องจากจิ๊กมี การหลวม,ชำรุด 3.พนักงานจึงรีบคว้าชิ้นงานและนิ้ว มือไปโดน Busher เดือนมาหนีบที่ นิ้วชี้ข้างขวาได้รับบาดเจ็บ	1.จิ๊กของเครื่อง Scan lot ชำรุด 2.เครื่องจักรไม่มี Cover 3.พนักงานใหม่ขาดทักษะ	นิ้วชี้ข้างขวา	Small case	-	-	-	1.เปลี่ยนจิ๊กใหม่ให้เหมาะสมชิ้นงาน 2.ติดตั้ง Cover ป้องกัน 3.แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุ - กิจกรรม LLC
3	3200	นายชง กล้ากระโทก	MM	15 Y 2D 5D	6/2/2019	14.45	F1 MM Ass'y	1.ช่างเทคนิคได้ประกอบงาน Model Sleeve NH 2.เขาได้ใช้ปืนลมในการคลายน๊อต และใช้มือข้างซ้ายจับประคอง Core ไว้ เพื่อไม่ให้หล่น 3.เมื่อเขาคลายน๊อตออก Core ได้หมุน และบาดนิ้วของเขาได้รับบาดเจ็บ	1.ใช้เครื่องมือผิดประเภท 2.ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล	นิ้วชี้ข้างซ้าย	Small case	-	-	-	1.การประกอบงาน โมเดลขนาดเล็กต้อง ใช้ประแจในการขันตามความ เหมาะสมและเน้นย้ำการประกอบงาน โมเดลอื่นๆด้วย 2.เข้มงวดในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลโดยหัวหน้างาน 3.แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุ - กิจกรรม LLC



SHIN-EI HIGH TECH CO., LTD.

Accident Record of Year 2019

ลำดับ	รหัส	ชื่อ-สกุล	แผนก	อายุงาน	วันที่เกิดเหตุ	เวลา	พื้นที่	การเกิดอุบัติเหตุ	สาเหตุ	อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ	ความรุนแรง	หยุดงาน	จาก	ถึง	การแก้ไข
4	TP0031	น.ส.อัมพร พะธะนะ	DC	11 Y	29/4/2019	14.35	F9 DC-B-7	1.พนักงานเดินไปหยิบตะกร้างาน (ข้างเครื่อง B-7) 2.น้ำอคูมิเนียม ได้กระเด็นออกจากเครื่องจักร มาโดนพนักงานได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นคอและไหล่	1. โมลปิดไม่สนิท 2. ประตูป้องกันน้ำอคูมิเนียม มีช่องว่างที่น้ำอคูมิเนียมสามารถพุ่งมาโดนพนักงานได้ 3. สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย	หลังหูข้างขวาโดนน้ำอคูมิเนียม	Small case	-	-	-	1.แก้ไขซ่อมแซมเครื่องจักร โมล ไม่ให้มีการกระเด็นของน้ำอคูมิเนียมระหว่างทำงาน 2. ทำประตูป้องกันน้ำอคูมิเนียมปิดสนิท ป้องกันน้ำอคูมิเนียมกระเด็น 3. เข้มงวดในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลโดยหัวหน้างาน 4. แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุ - กิจกรรม LLC