

ภาคผนวก ค

เอกสารติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมา



บริษัท เดอะเชอร์ทิน เอ็นจิเนียริง ยูโร ออฟ ไซน่า ซิตี คอนสตรัคชัน(ประเทศไทย) จำกัด

แบบรายงานผลตรวจความปลอดภัยประจำเดือน พฤษภาคม 2564

โครงการ: ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม บ่อทอง 33

ประจำสัปดาห์

ลำดับที่	สถานที่	ปัญหาที่พบ	รูปภาพประกอบการตรวจ (Before)	รูปภาพหลังดำเนินการแก้ไข (After)	แนวทางการดำเนินการแก้ไข	ผู้รายงาน	กำหนดเสร็จ
1	พื้นที่ การทำงาน	พบบ่อไม่มีฝาปิดอาจทำให้ พนักงานตกลงไปได้รับอันตราย			จัดทำฝาปิดเพื่อป้องกันพนักงาน ตกบ่อ	สมชาย สอนตน เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย	12/5/2564