



ที่ ทส ๑๐๑๐.๓/ ๑๕๑๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙๙/๑ อาคารทีปโก๊ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

[๑] พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง Billet (ครั้งที่ ๓) ของบริษัท ทีวาย สตีล จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวาย สตีล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก ๐๓๐๓/(ส.๕)๑๐๙๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง Billet (ครั้งที่ ๓) ของบริษัท ทีวาย สตีล จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนคุมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการจากพื้นที่รอการพัฒนาเป็นพื้นที่ลานเก็บเหล็กพื้นที่ส่วนซ่อมบำรุงลานเก็บเหล็ก ลานจอดรถบรรทุก พื้นที่เก็บ Slag พื้นที่ป้องกันน้ำฝน และติดตั้งบ่อตักตะกรัน Slag โดยไม่เปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต ๒,๖๐๐ ตันต่อวัน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อกำลังการผลิตหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรฐานการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ และให้สำนักงานนโยบายฯ มีหนังสือแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด จัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลงนามในมาตรการฯ โดยบริษัทฯ และนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุณ สัญะสิทธิพานิช)

รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๗๙๙

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๔๗๕๒ วันที่ ๑๗.๓.๖๘
เวลา ๑๓.๐๔ ผู้รับ



ที่ อก ๐๓๐๓/(ส.๕) ๑๐๙๖๔

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง Billet (ครั้งที่ ๓)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบริษัท ทิวาย สตีล จำกัด ที่ TYO๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยบริษัท ทิวาย สตีล จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง Billet (ครั้งที่ ๓) ซึ่งประกอบกิจการผลิตเหล็กแท่งและเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการจากพื้นที่รอการพัฒนาเป็นพื้นที่ลานเก็บเหล็ก พื้นที่ส่วนซ่อมบำรุงลานเก็บเหล็ก ลานจอดรถบรรทุกพื้นที่เก็บ Slag พื้นที่บ่อห่วงน้ำฝน และติดตั้งบ่อคัตตะกรัน Slag โดยไม่เปลี่ยนแปลงกำลังการผลิต ๒,๖๐๐ ตันต่อวัน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๗๕๘๐๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อกำลังการผลิตหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

igonpruksa ปิยวรรณ

(นายกรุณากูรูวิญญา ป่วงน้อย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ดูแลโครงการโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๓๒๓ วันที่ ๑๗.๓.๖๘
เวลา ๑๔.๔๙ ผู้รับ

กุญแจนักงานอุตสาหกรรม
เลข ๖๓ วันที่ ๑๗.๓.๖๘
เวลา ๑๕.๐๐ ผู้รับ กศก

กองบริการงานอนุญาตโรงงาน ๑
ส่วนที่ ๕

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๒๑


<http://www.diw.go.th>

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความ
และมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกราฟบสิ่งแวดล้อม

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านความ

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแท่ง Billet (ครั้งที่ 3)

ต่ออยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภออนิคุมพัฒนา จังหวัดระยอง
ที่บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด ต้องยื่นตัวอย่างบัญชีต่ออย่างเคร่งครัด



นายอิน อรุณ (นายอิน พัฒน์ ธนาภรณ์ ธนาภรณ์)
กรรมการผู้อำนวยการกลุ่ม
บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด

พ.ศ. ๒๕๖๓
หน้า 1/68



นายสมชาย บิยะรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยี环境技术有限公司 จำกัด



ตราสารที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางมนุษย์สิ่งแวดล้อม รายงานการประเมินผลกระทบทางมนุษย์สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ก่อร่องแก้ร่องงามให้ติดหักก้าง Billet (ครุฑ์ที่ 3) ระยะก่อสร้าง

แบบฟอร์มตรวจสอบ แผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐					
ผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม		มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม		สถานที่ดำเนินการ	
1. จุดก่ออุบัติสิ่งแวดล้อม				ระยะเวลาดำเนินการ	
1. จุดก่ออุบัติสิ่งแวดล้อม		- ตรวจสอบการใช้ปูนซีเมนต์ที่ดินเพื่อจัดการก่อสร้างหรือประกอบกิจกรรมของโรงงานผลิตและเล็กทั้ง (Billet) ของบริษัท ทวาย สเต็ล จำกัด ภูมิภาคทวายให้ใช้ปูนซีเมนต์คุณภาพดีไม่มีข้อด้อย พ.ศ. ๒๕๕๕ กู้ภาระห่วงใยที่ใช้ปูนซีเมนต์คุณภาพดี จังหวัดระยอง ที่รักษาภูมิภาคอย่างยั่งยืนโดยเด็ดขาด ระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐	- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ก่อนดำเนินการก่อสร้าง	- บริษัท ทวาย สเต็ล จำกัด	
2. คุณภาพอากาศ		- ต้องดูดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) ในช่วงฤดูหนาว - ใช้พื้นที่ก่อสร้างและห้องน้ำชั่วคราว	- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทวาย สเต็ล จำกัด	
3. คุณภาพน้ำ		- ใช้พลาสติกครั้งเดียว ห้องน้ำรีไซเคิลต่อสร้างอีก ที่อยู่จะจะมีการพึ่งกากะยะห์ ห้องน้ำที่น้ำทิ้งลงในท่อระบายน้ำจะถูกหักออก	- ในพื้นที่ก่อสร้างและห้องน้ำที่น้ำทิ้งลงในท่อระบายน้ำจะถูกหักออก	- บริษัท ทวาย สเต็ล จำกัด	
4. คุณภาพดิน		- นำร่องรากไม้รองน้ำดินต่อตัวเอง และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณครัวเนสส์ - ห้องจับปล่อยของมูลจากอุปกรณ์ก่อสร้างและระบบระบายน้ำ	- ในพื้นที่ก่อสร้าง	- บริษัท ทวาย สเต็ล จำกัด	
5. คุณภาพเสียง		- ทำความสะอาดตัวอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะเข้ามาในเขตก่อสร้าง เพื่อลดໄร์ - รับประทานสำหรับเสียงแบ่งเป็นไปตามที่ก่อสร้างที่มีโครงสร้าง	- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทวาย สเต็ล จำกัด	
6. คุณภาพดิน		- ควบคุมตัวเรื้อรังของบารุงทุกชนิดเพื่อลดความเสี่ยงจากการรอยดูด ก่อสร้าง	- ในพื้นที่ก่อสร้าง	- บริษัท ทวาย สเต็ล จำกัด	



၁၀

(ପ୍ରକାଶକ ମହିନେରେ)

၃၁၈

พฤษจิกายน 2563
๘๖๙ 2/68

ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ Billet (ครั้งที่ 3) ระยะก่อสร้าง

ผังการรับสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ผู้รับเหมาจะต้องทำการซึ่งติดต่อกันโดยรอบตัวอาคารและบริเวณที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองและเศษวัสดุถูกส่งร่วงหล่นลงในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณใกล้เคียงอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายไม่ร้ายแรงและก่อให้เกิดอันตรายหากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ควรปฏิบัติความปลอดภัยในการห้ามก่อสร้างด้วยผ้าใบอย่างหนาโดยรอบอาคาร และตรวจสอบความถูกของโรงงานและอาคารที่ก่อสร้างเพื่อบรร显กันในส่วนที่มีกระเจา	- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ติดต่อช่างก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด	- บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด
3. เสียง	- ไม่กรณ์พื้นที่และอุปกรณ์ที่ส่งเสียงรบกวนภายในที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบหรือเสียงที่ดูดดันส่งถึงตัวบ้าน ผู้รับเหมา บริษัทจะต้องรีบให้คนงานทำการกันเสียงสุดก่อสร้างที่ร่วงหล่นลงมาทันที รวมทั้งทำความสะอาดส่วนดินบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางเสียงทางหรือความเสียหายในบริเวณเดียว - เสียงไห้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีระดับความดังของเสียงต่ำที่สุด และให้ทำการตรวจสอบบ่อบำรุงในทุกสิทธิภาพในการใช้งานได้ด้วยистемเพื่อลดผลกระทบต่อบุคคลในท้องของเสียง - จำกัดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังลงพะเปี๊ยะเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้บุกงานทรหดหักล้างของประชุมชน - จัดให้มีมาตรการลดระดับเสียงดังจากเครื่องจักรและยานพาหนะในบริเวณก่อสร้าง ได้แก่ การปฏิบัติตามคู่มือ การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตั้งมาตรฐานตามมาตรฐานที่ต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ไม่พบที่ก่อสร้าง - ไม่พบที่ก่อสร้าง - ไม่พบที่ก่อสร้าง	- ติดต่อช่างก่อสร้าง - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด - ติดต่อช่างก่อสร้าง - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด	- บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด



ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวงศ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีและสื่อสารไทย จำกัด

ลงชื่อ
(นายอ่อน อ่อง)
(นายธนกร พัฒนาภรณ์)
กรรมการผู้ดูแลงานบ้าน
บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด



ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยะวงศ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีและสื่อสารไทย จำกัด

พ.ด.ค. 2563
หน้า 3/68

รายงานที่ 1 (ต่อ) มาตรฐานเพื่อการประเมินผลกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบัน

କେବଳ ଏହାରେ ପରିବାରକାରୀ ବିଷୟରେ ବିନ୍ଦୁ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ବିନ୍ଦୁ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ବିନ୍ଦୁ କରିବାକୁ ପାଇଁ

รายงานการเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม					
ผลการเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		สถานที่ดำเนินการ	
3. เสียง (ต่อ)		- กำหนดคุณภาพน้ำของน้ำอันตรายส่วนบุคคล เช่น ห้องน้ำ ห้องน้ำที่ครัวบ้าน สำหรับคนงานที่อยู่อาศัยในรูบทะงนบภิภัต้านี้เพื่้มีระดับเสียงลงมาภายใน 90 dBA จัดให้ห้องน้ำที่อยู่อาศัยในรูบทะงนบภิภัต้านี้มีระดับเสียงลงมาภายใน 80 dBA ผู้รับเหมาต้องจัดตั้งเดรียมห้องสุขาตามแบบค่าเฉลี่ยที่นิยามไว้เบื้องต้นที่รับสิ่งปฏิกูลตามส่วนของคนงานให้สอดคล้องกับภาระที่ต้องการจัดสร้างติดตั้งในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือภาระที่ตามที่เกี่ยวข้อง แหล่งใหม่ควรจัดให้สูงกว่าครัวที่ห้องน้ำที่อยู่อาศัยที่รับสิ่งปฏิกูลโดยไม่สามารถทราบได้ในวันที่เป็นไป		- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดช่วงก่อสร้าง	
4. คุณภาพน้ำ		- ผู้รับเหมาต้องจัดตั้งเดรียมห้องสุขาตามแบบค่าเฉลี่ยที่นิยามไว้เบื้องต้นที่รับสิ่งปฏิกูลตามส่วนของคนงานให้สอดคล้องกับภาระที่ต้องการจัดสร้างติดตั้งในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 หรือภาระที่ตามที่เกี่ยวข้อง แหล่งใหม่ควรจัดให้สูงกว่าครัวที่ห้องน้ำที่อยู่อาศัยที่รับสิ่งปฏิกูลโดยไม่สามารถทราบได้ในวันที่เป็นไป		- ในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลาดช่วงก่อสร้าง	
5. การคมนาคม		- กำหนดใช้พนักงานเข้าประจำที่ตามภาระจรดอย่างเคร่งครัด จัดให้มีทางนาที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุก ในพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งานใน เชิง ระบบเบรก เป็นต้น หลักเลี่ยงการขนวัสดุอุปกรณ์หลังค่า 19.00-06.00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของมนุษย์ และในช่วงที่มีการจราจรคับคั่ง		- ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนภายนอกโครงการ - ตลาดช่วงก่อสร้าง - ตลาดช่วงก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนภายนอกโครงการ - ตลาดช่วงก่อสร้าง - ในพื้นที่ก่อสร้างและถนนภายนอกโครงการ - ตลาดช่วงก่อสร้าง	
6. ทรัพยากรางวัล		- จำกัดความเร็วลงตื้นเข้า-ออก พื้นที่โครงการไม่เกิน 20 กม./ชม. และจัดระบบและพื้นที่ทางการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่อป้องกันโจรกรรม		- ในพื้นที่โครงการและถนนภายนอก - ตลาดช่วงก่อสร้าง	

ପ୍ରକାଶକ

(ທຳອັນດີ ກະຊາວຸນ)

ເມືອງສົກລະນະ ປະຈຸບັດ

1. ริบบ์ เหล็กตัวซี ขนาด 100x100x5 มม. จำนวน 1 ชุด

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

ພົກສອນ
ພາກ 4/68

ตารางที่ 1 (ต่อ) แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลรำ邦สิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้担当ที่ 1 (ต่อ) แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลรำ邦สิ่งแวดล้อม	ผู้担当ที่ 2 (ต่อ) แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลรำ邦สิ่งแวดล้อม	ผู้担当ที่ 3 (ต่อ) แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลรำ邦สิ่งแวดล้อม	ผู้担当ที่ 4 (ต่อ) แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลรำ邦สิ่งแวดล้อม	ผู้担当ที่ 5 (ต่อ) แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลรำ邦สิ่งแวดล้อม
5. การคุณภาพ (ต่อ)	- ควบคุมหัวน้ำที่ออกของระบบไว้ตามมาตรฐานสำเร็จตามกำหนดและต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแตกหักและรองรับอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที	- บริโภคเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์	- ตลาดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
6. การระบายน้ำและก่อสร้าง	- ควรจัดการหัวน้ำที่ออกของระบบที่ต้องการให้เข้าสู่แหล่งน้ำที่ต้องการโดยไม่กระทบกับน้ำที่ใช้ในโครงการ และบ่อพักน้ำทิ้งที่หัวราก เพื่อป้องกันความเสียหายของผู้ชาวบ้าน	- ไม่พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
7. การกำจัดขยะ	- จัดสร้างรำ邦ขนาดรอบๆ พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับบ้านขยะจากผู้ชาวบ้าน	- ไม่พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
โดยรวม	- จัดให้มีบ่อตักตะกอนขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ไม่พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับรวมน้ำที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการดูดน้ำพื้นที่ก่อสร้าง และน้ำล้วนที่หล่อจ่ายน้ำให้กับการก่อสร้างให้ได้ทั่วทุกแห่ง สำหรับน้ำที่ไม่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตของโครงสร้าง	- ไม่พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
	- ห้ามทิ้งขยะลงด้วย สิ่งปฏิกูล วัสดุก่อสร้าง และของเสียทุกชนิดลงรำ邦ร่างกาย น้ำทิ้ง/น้ำผา	- ไม่พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
	- ร่วบรวมและเก็บวัสดุที่ไม่คำนึงถึงการน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อนำมาขายหรือนำกลับมาใช้ใหม่	- ไม่พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
	- จัดทำถังรับของรับขยะและยังคงจำบ้านนนนน	- ไม่พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
	- จัดให้มีพนักงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะและอย่างก่อนส่งไปกำจัด	- ไม่พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
	- กำหนดไม่ให้มีการทิ้งขยะลงด้วยที่ต้องห้ามในรำ邦ร่างกาย ท่อนที่ทิ้งในบริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้าง	- ไม่พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ก่อสร้างและ	- ตลาดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
	- แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับเชิญมาพูดคุยจากภารก่อสร้าง	- ไม่พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดช่วงก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
ใบสำคัญ *	นายเด่น อี้ซง (นายเด่น อี้ซง) ผู้อำนวยการ บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด	นายวิวัฒน์ ฐานวิทยานันท์ (นายวิวัฒน์ ฐานวิทยานันท์) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด	นายสมชาย ปิยวารสุล ผู้อำนวยการ บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด	ลงชื่อ บริษัท เทคโนโลยีและวัสดุใหม่ จำกัด พ.ศ. 2563 หน้า 5/68



ลงชื่อ
(นายเด่น อี้ซง)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด

ลงชื่อ
(นายวิวัฒน์ ฐานวิทยานันท์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด

၁၆၄၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြန်၏ ပေါ်လောက်သည့်အတွက် မြန်မာရှိသူများ၏ ပေါ်လောက်သည့်အတွက် မြန်မာရှိသူများ၏

๑๗๘

(นายเฉิน อัซจ) (นายนริทวัฒน์ วิชัยรัตน์) (นายบุญ) (นายบุญ)

ພົມສົກລະນາຍ 2563
ບໍລິຫານ ທີ່ວາງ ສັດຖຸ ຈຳຕິ

၁၃၁

បច្ចុប្បន្ន ហកជាតិសំណង់លើមនីយ ចំណាំ
ដូចជាអាស់របស់ខ្លួន

A circular blue ink stamp with the words "TY STEEL COMPANY LIMITED" around the perimeter and the Chinese character "宇" (YU) in the center.

ตราที่ 2 มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในมาตราการที่ 1

ក្រសួងរៀបចំនគរបាល និងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานและแก้ไขผลกระทบเพื่อความต้อง	สถานที่ดำเนินการ	ระบบมาตราดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<p>มาตรฐานและแก้ไขผลกระทบเพื่อความต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรฐานและแก้ไขผลกระทบเพื่อความต้อง และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบเพื่อความต้องที่เสนอไว้ในรายงานการเบี่ยงบัญชีรายละเอียด โครงการในรายงานการบริหารที่ผลผลกระทบเพื่อความต้อง โครงการโรงงานผลิต เทศกาลแห่ง (Billet) ของบริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด ต้องห้ามดำเนินพัฒนา อย่าง นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อย่างเคร่งครัด - ในกรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบเพื่อความต้อง ไม่แนะนำในสูงขึ้นจาก ค่าที่ตั้งไว้ ได้นำช่องดำเนินการปฎิ หรือเมื่อไม่ได้ใช้ในการควบคุมหรือ คำมารถฐานให้ครุภารตตรวจสอบหาสาเหตุและฝ่าวัง เพื่อเตรียมดำเนินการรื้อถอน ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้สนับประยุทธ์และอียัดตั้งกล่าวไว้ในรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพื่อความต้อง แหลมมาตราการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบเพื่อความต้องให้ครบถ้วน - ไม่กรณีที่ผลการติดตามพิจารณาแล่งกำเนิดของโครงการมีค่าใช้ในการดำเนินมาตรการดูแล ที่กำหนดไว้ให้ครุภารตทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำห้ามการติดตามวัสดุ ที่อาจเป็นภัยประสึกษาในภารภัย พร้อมทั้งดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการ ก่อตัวปัญหานอกกฎหมายดังกล่าวที่ระบุไว้ - หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ กรณีที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รัฐบาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำท่านผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายสนับประยุทธ์และแก้ไขภารหน้มอบให้ แม่ส่วนในงานนโยบาย และแผนงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สสอ.) ทราบโดยเร็ว เพื่อหันน่วงงาน ดังกล่าวและดำเนินการแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด 	



ພາಠສຶກສາຍ 2563
ໜາກ 8/68
ກະຊວງອານຈອດນາມ
ບໍລິຫານ ທ່າວຍ ສັຕິ ຈຸດ

ตามมาตราที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสัมภาระด้วยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างในร่างงานการประเมินผลกระบวนการประชุมที่จะจัดขึ้น ตามมาตราที่ 2 ของพระราชบัญญัติแห่งประเทศไทยเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในมาตราที่ 2 ของพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔					
ผู้รับผิดชอบ		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ	
ผู้ดูแลระบบสื่อสารองค์กร	มаратราภรณ์และแกนนำคณะกรรมการพัฒนาชุมชนวัดล้อม	- บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (third party) เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านความต้องการของผู้อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แหล่ง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของไทยและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แหล่ง มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง สำนักงานที่ปรึกษารัฐธรรมนูญและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมชีวภาพและอาหาร เนื้อสัตว์ และชีว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทราบทุก 6 เดือน ตามแนวทางส่วนราชการตามผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการบริโภคและเน้นไป ผลการพัฒนาและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหล่ง สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้าน พลังงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด	
ผู้ดูแลระบบสื่อสารองค์กร	มаратราภรณ์และแกนนำร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของ โครงการ ซึ่งจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการติดต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่ดังนี้	- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด		
ผู้ดูแลระบบสื่อสารองค์กร	● รายงานรวมและสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อมทั้งหมด ● รายงานรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรฐานการต่างๆ พร้อมให้ ข้อมูลฉบับใหม่เชิงวิชาการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ● นำเสนอผลการติดต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทั้งหมด ธรรษฐ์พานิชและสิ่งแวดล้อม	- ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด		

ลงชื่อ	(นายพันธุ์วนิช ร้านกิจยุกานันท์)
ลงชื่อ	(นายสุมชาย ปิยะวาระสก)
ลงชื่อ	ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคนิคส์แอนด์เทคโนโลยี จำกัด	
พ.ศ. ๒๕๖๓	

卷之三

พญานาคทิพย์ 2563
หน้า 9/68

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม รายงานการเปลี่ยนแปลงราคาย่อยโดยโครงการในรายงานการประมูลโครงการเสื่อม化

โครงการโรงจอดรถใต้ดินแบบ Billet (ครั้งที่ 3) ระยะอ่อนนิภัย

ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>- ในการที่ปรับรัชท์ ทิวาย สเต็ล จำกัด มีความจำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบฉบับแล้ว ให้แก่บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด และให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต ให้ทิวายการเบรตตี้เนียนแปลงทั้งก่อสร้างกิจการที่ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรฐานที่อนุมัติไว้แล้ว ให้หน่วยงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบฉบับแล้ว ผู้อนุมัติหรืออนุญาต รับจดแจ้งในหน่วยน้ำฯ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาของประกาศจังหวัดฯ ภายในหน่วยน้ำฯ ที่ได้รับจดแจ้งในหน่วยน้ำฯ แล้วให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ <p>หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เที่ยงเวลาการเบรตตี้เนียนแปลงทั้งก่อสร้างกิจการ กระทำการต่อสาธารณูปโภคในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุความเห็นชอบไว้แล้ว ในหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตประทานจังหวัดฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเบรตตี้เนียนแปลง แตะเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตประทะสิ่งแวดล้อม (คชช.) ถูกทิ้ง棄 การอนุมัติหรืออนุญาตของผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการเบรตตี้เนียนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด</p>	

ลายเซ็น.....
นายเดิน อึ๊ง (นายเดิน อึ๊ง)
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....
บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....
นายวิภาดา จิตรา (นายวิภาดา จิตรา)
ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....
บริษัท เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย จำกัด
ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....
พญศิริกานต์ คงยิ่ง (พญศิริกานต์ คงยิ่ง)
ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....
พญศิริกานต์ คงยิ่ง (พญศิริกานต์ คงยิ่ง)
ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....
บริษัท เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย จำกัด
ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ.....
บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
ผู้อำนวยการ

ก้าวที่ 2 (๒) มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนฯ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

ໃຈຮັກຮົງຈາກຮົມມີໃຫຍ້ໃຫຍ້ແລ້ວ ບິລ ໂຮງໝາຍ (ຮຽນທີ 3) ກະຍະດີກົງກົງກົງ

รายงานการตรวจและประเมินค่ามลพิษทางอากาศ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓																																																																																																																																																
ผลการทดสอบเพื่อแนวต่อไป		มาตรฐานและเกณฑ์การ排放สิ่งแวดล้อม		สถานที่ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																																										
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บเศษเหล็กซึ่งเป็นวัสดุขึบของโครงสร้างไว้ในอาคารผิวทึ้งจะมีกำแพงปิดล้อมทั้ง 4 ด้าน เพื่อบ้องกันการฟุ้งกระจายของผู้คนขององค์กร 		<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกที่ไม่ใช่ห้องทำงาน 		<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ต จำกัด 																																																																																																																																										
2. คุณภาพอากาศ		<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมค่าความชื้นของสารทางออกาศที่ระบายนอกจากปล่องโรงจานาจฉะท้องไม่ได้ในตารางที่ 5 และคำแนะนำ ของกรอบอากาศศาสตร์สียะจារปล่องตัวมาตั้งแต่เมื่อวานที่แล้ว 		<ul style="list-style-type: none"> - ปล่อยระบบของอากาศ 		<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ต จำกัด 																																																																																																																																										
2.1 การระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">แหล่งกำเนิด</th> <th colspan="3">ค่ารวมเฉลี่ยชั่วโมง</th> <th colspan="3">อัตราการระบาย</th> </tr> <tr> <th>TSP (mg/Nm³)</th> <th>SO₂ (ppm)</th> <th>NO₂ (ppm)</th> <th>(ก/ส)</th> <th>TSP (ก/ส)</th> <th>NO₂ (ก/ส)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กรังผึ้งเคลือบหลังคามาพะ</td> <td>104.9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23.97</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DC No.1</td> <td>104.9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23.97</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DC No.2</td> <td>104.9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23.97</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reheating Furnace</td> <td>1.0</td> <td>0.05</td> <td>5.00</td> <td>0.02</td> <td>0.0003</td> <td>0.186</td> </tr> </tbody> </table>		แหล่งกำเนิด	ค่ารวมเฉลี่ยชั่วโมง			อัตราการระบาย			TSP (mg/Nm ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ (ppm)	(ก/ส)	TSP (ก/ส)	NO ₂ (ก/ส)	กรังผึ้งเคลือบหลังคามาพะ	104.9	-	-	23.97	-	-	DC No.1	104.9	-	-	23.97	-	-	DC No.2	104.9	-	-	23.97	-	-	Reheating Furnace	1.0	0.05	5.00	0.02	0.0003	0.186	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">แหล่งกำเนิด</th> <th colspan="3">ค่ารวมเฉลี่ยชั่วโมง</th> <th colspan="3">อัตราการระบาย</th> </tr> <tr> <th>TSP (mg/Nm³)</th> <th>SO₂ (ppm)</th> <th>NO₂ (ppm)</th> <th>(ก/ส)</th> <th>TSP (ก/ส)</th> <th>NO₂ (ก/ส)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กรังผึ้งเคลือบหลังคามาพะ</td> <td>104.9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23.97</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DC No.1</td> <td>104.9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23.97</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DC No.2</td> <td>104.9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23.97</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reheating Furnace</td> <td>0.5</td> <td>0.25</td> <td>2.50</td> <td>0.01</td> <td>0.0013</td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td>Boiler</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50.0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.263</td> </tr> </tbody> </table>		แหล่งกำเนิด	ค่ารวมเฉลี่ยชั่วโมง			อัตราการระบาย			TSP (mg/Nm ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ (ppm)	(ก/ส)	TSP (ก/ส)	NO ₂ (ก/ส)	กรังผึ้งเคลือบหลังคามาพะ	104.9	-	-	23.97	-	-	DC No.1	104.9	-	-	23.97	-	-	DC No.2	104.9	-	-	23.97	-	-	Reheating Furnace	0.5	0.25	2.50	0.01	0.0013	0.09	Boiler	-	-	50.0	-	-	0.263	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">แหล่งกำเนิด</th> <th colspan="3">ค่ารวมเฉลี่ยชั่วโมง</th> <th colspan="3">อัตราการระบาย</th> </tr> <tr> <th>TSP (mg/Nm³)</th> <th>SO₂ (ppm)</th> <th>NO₂ (ppm)</th> <th>(ก/ส)</th> <th>TSP (ก/ส)</th> <th>NO₂ (ก/ส)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กรังผึ้งเคลือบหลังคามาพะ</td> <td>104.9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23.97</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DC No.1</td> <td>104.9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23.97</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DC No.2</td> <td>104.9</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23.97</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Reheating Furnace</td> <td>0.5</td> <td>0.25</td> <td>2.50</td> <td>0.01</td> <td>0.0013</td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td>Boiler</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50.0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.263</td> </tr> </tbody> </table>		แหล่งกำเนิด	ค่ารวมเฉลี่ยชั่วโมง			อัตราการระบาย			TSP (mg/Nm ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ (ppm)	(ก/ส)	TSP (ก/ส)	NO ₂ (ก/ส)	กรังผึ้งเคลือบหลังคามาพะ	104.9	-	-	23.97	-	-	DC No.1	104.9	-	-	23.97	-	-	DC No.2	104.9	-	-	23.97	-	-	Reheating Furnace	0.5	0.25	2.50	0.01	0.0013	0.09	Boiler	-	-	50.0	-	-	0.263
แหล่งกำเนิด	ค่ารวมเฉลี่ยชั่วโมง				อัตราการระบาย																																																																																																																																											
	TSP (mg/Nm ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ (ppm)	(ก/ส)	TSP (ก/ส)	NO ₂ (ก/ส)																																																																																																																																										
กรังผึ้งเคลือบหลังคามาพะ	104.9	-	-	23.97	-	-																																																																																																																																										
DC No.1	104.9	-	-	23.97	-	-																																																																																																																																										
DC No.2	104.9	-	-	23.97	-	-																																																																																																																																										
Reheating Furnace	1.0	0.05	5.00	0.02	0.0003	0.186																																																																																																																																										
แหล่งกำเนิด	ค่ารวมเฉลี่ยชั่วโมง			อัตราการระบาย																																																																																																																																												
	TSP (mg/Nm ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ (ppm)	(ก/ส)	TSP (ก/ส)	NO ₂ (ก/ส)																																																																																																																																										
กรังผึ้งเคลือบหลังคามาพะ	104.9	-	-	23.97	-	-																																																																																																																																										
DC No.1	104.9	-	-	23.97	-	-																																																																																																																																										
DC No.2	104.9	-	-	23.97	-	-																																																																																																																																										
Reheating Furnace	0.5	0.25	2.50	0.01	0.0013	0.09																																																																																																																																										
Boiler	-	-	50.0	-	-	0.263																																																																																																																																										
แหล่งกำเนิด	ค่ารวมเฉลี่ยชั่วโมง			อัตราการระบาย																																																																																																																																												
	TSP (mg/Nm ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ (ppm)	(ก/ส)	TSP (ก/ส)	NO ₂ (ก/ส)																																																																																																																																										
กรังผึ้งเคลือบหลังคามาพะ	104.9	-	-	23.97	-	-																																																																																																																																										
DC No.1	104.9	-	-	23.97	-	-																																																																																																																																										
DC No.2	104.9	-	-	23.97	-	-																																																																																																																																										
Reheating Furnace	0.5	0.25	2.50	0.01	0.0013	0.09																																																																																																																																										
Boiler	-	-	50.0	-	-	0.263																																																																																																																																										



กฤษณะวิชาการ ๑๖๘



ບໍລິຫານ ປະເທດລາວ
ພົມ ພົມພັນ

หน้า 1 / 68 พฤศจิกายน 2563

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตเหล็กและ Billet (ครั้งที่ 3) ระบุข้อดำเนินการ

ผังกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระบบควบคุมมลพิษ	- ติดตั้งอุปกรณ์บันทุมเพิ่มทางออกอากาศแหล่งกำเนิด โดยติดตั้งระบบบันทุณแบบถุงกรอง (Dust Collector) จากแหล่งกำเนิด หน่วยห้องแม่หลักและบันทุณแบบถุงกรอง คุณภาพใหม่หลัก จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ● สายการผลิต Melting 1 จำนวน 1 ชุด (DC1) ● สายการผลิต Melting 2 จำนวน 1 ชุด (DC2) - กำหนดแผนการนำร่องรักษาพื้นที่ป้องกัน (Preventive Maintenance Program) - พื้นที่โครงสร้าง - สำหรับอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อรักษาความเสี่ยงที่อยู่บ่อยครั้งต่อคนล่าสุด จะถูกดำเนินการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง - ทำการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องโดยประมาณครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบ - ตู้แลร์กษาพัฒนาดูดไห้อุปกรณ์ในสถานที่ เพื่อตัดประศิภานิการควบคุม การแพร่กระจายของสารบนพื้นที่บ้านที่กำเนิดให้คงที่ - จัดให้มีระบบบรรบายน้ำยาจากน้ำยาพอกฟาร์บบานยาอាឈาส์ “ทีบีบี” ไปยังมาตรฐานการออกแบบและกฎหมายควบคุมของอาคารหรือภูมายา - จัดให้มีระบบบรรบายน้ำยาจากน้ำยาพอกฟาร์บบานยาอាឈาส์ “ทีบีบี” ที่ได้รับรองโดยสถาบัน - จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้งาน การแก้ไขซ่อมบำรุง เมื่อระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เกิดขัดข้อง โดยเชิงพัฒนาระบบ - กรณีที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศไม่สามารถดำเนินการได้ปกติ เกิดการชำรุด ชำรุด หรือไม่สามารถเดินร่องแบบได้ต้องรักษาพื้นท้องด้วยการผึ้งติดตั้งถ่างท่อนที่ เพื่อหักกระแสไฟฟ้าและทำให้ระบบปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สำหรับการรับประทานที่ดีที่สุด ทั้งนี้จะต้องบันทึกสถานะทุกครั้ง ตรวจสอบและตรวจสอบความชำรุด	- อาชางวิศว์	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
ทางอากาศ	- กำหนดแผนการนำร่องรักษาพื้นที่ป้องกัน (Preventive Maintenance Program) - พื้นที่โครงสร้าง - สำหรับอุปกรณ์บำบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อรักษาความเสี่ยงที่อยู่บ่อยครั้งต่อคนล่าสุด จะถูกดำเนินการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง - ทำการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องโดยประมาณครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบ - ตู้แลร์กษาพัฒนาดูดไห้อุปกรณ์ในสถานที่ เพื่อตัดประศิภานิการควบคุม การแพร่กระจายของสารบนพื้นที่บ้านที่กำเนิดให้คงที่ - จัดให้มีระบบบรรบายน้ำยาจากน้ำยาพอกฟาร์บบานยาอាឈาส์ “ทีบีบี” ไปยังมาตรฐานการออกแบบและกฎหมายควบคุมของอาคารหรือภูมายา - จัดให้มีระบบบรรบายน้ำยาจากน้ำยาพอกฟาร์บบานยาอាឈาส์ “ทีบีบี” ที่ได้รับรองโดยสถาบัน - จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้งาน การแก้ไขซ่อมบำรุง เมื่อระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เกิดขัดข้อง โดยเชิงพัฒนาระบบ - กรณีที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศไม่สามารถดำเนินการได้ปกติ เกิดการชำรุด ชำรุด หรือไม่สามารถเดินร่องแบบได้ต้องรักษาพื้นท้องด้วยการผึ้งติดตั้งถ่างท่อนที่ เพื่อหักกระแสไฟฟ้าและทำให้ระบบปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สำหรับการรับประทานที่ดีที่สุด ทั้งนี้จะต้องบันทึกสถานะทุกครั้ง ตรวจสอบและตรวจสอบความชำรุด	- พื้นที่โครงสร้าง - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด



ลงชื่อ

(นายเด่น อุ้ง) (นายนริชัย ฐานวิทยุวนานน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด

พัฒนากาน 2563
หน้า 12/68



ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวงศ์)

ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีดิจิทัลไทย จำกัด

จดหมายนี้เป็นหนังสือของนายกรัฐมนตรี จึงต้องมีลายเซ็นของนายกรัฐมนตรี แต่ในปัจจุบันนายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงนามในจดหมายนี้แล้ว ดังนั้นจึงต้องมีการรับรองโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตให้รับรองแทนนายกรัฐมนตรี คือ รองนายกรัฐมนตรี จึงขอเรียนเชิญให้ท่านลงนามแทนที่นายกรัฐมนตรี

โครงการท่าศรีฯ เนื้อที่ 6 ไร่		มาตรฐานการเวชนาแผนผังพื้นที่โครงการท่าศรีฯ เนื้อที่ 6 ไร่		มาตรฐานการดำเนินการ	
ผู้รับผิดชอบ		ผู้ดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ	
2.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิฯ ทางอากาศ (ต่อ)	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด	บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด
	- จัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานการดูแลตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษ ตั้งไว้ด้านหน้าบ้านเรือนของหัวตู้ด (Hood static pressure) อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนกับค่าที่ได้จากการคำนวณ ซึ่งทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามผู้ดูแลพื้นที่ที่เข้าไปในระบบห้องรีสอร์ฟ	- ระบบบำบัดผ่านแบบปั๊มน้ำร่อง	- ตกลงที่ร่วมดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด	บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด
	● วัดความดันสัตติของหัวตู้ด 1 ครั้ง เพื่อนำมาระบุในเอกสารที่ห้องผู้ดูแลห้องรีสอร์ฟ วัดความดันแต่ละห้องของอาคารที่ห้องผู้ดูแลห้องรีสอร์ฟตั้งแต่ห้องที่ต้องบันทึกผล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินสภาพของห้องรีสอร์ฟ	- ระบบบำบัดผ่านแบบปั๊มน้ำร่อง	- ตกลงที่ร่วมดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด	บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด
	- ตรวจสอบบรรทัดสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียพิเศษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพดีอย่างสมมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องทำการเปลี่ยนถุงกรอง (Bag Filter) ใหม่ทุกๆ 18 เดือน	- ระบบบำบัดผ่านแบบปั๊มน้ำร่อง	- ตกลงที่ร่วมดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด	บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด
	- บันทึกข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารดูแลผู้ใช้บริการเพื่อตรวจสอบต่างๆ ลงในรายงานผลการบัญชีต่อตามมาตรการป้องกันและบรรเทาภัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดตั้งมาตรฐานตรวจสอบผู้ประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานที่สำนักงานนโยบายและแผนแห่งประเทศไทยร่วมทุติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆ 6 เดือน	- ภาระผู้ดูแลที่ร่วมดำเนินการ	- ภาระผู้ดูแลที่ร่วมดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด	บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด
	- ห้ามนำไปใช้ทางอุตสาหกรรม ผู้เชิงรุกฯ สารเคมีและยาของเสียที่ห้ามใช้บนพื้นที่ห้องรีสอร์ฟ ผลิตไว้ภายในออกอากาศ เพื่อบริการพักผ่อนและออกกำลังกายที่ห้องรีสอร์ฟ ห้องน้ำห้องน้ำร้อนสีส้มและน้ำร้อนสีเหลืองโดยไม่ทราบสาเหตุ	- ภาระผู้ดูแลที่ร่วมดำเนินการ	- ภาระผู้ดูแลที่ร่วมดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด	บริษัท ทิวาย สตูล จำกัด



၁၃၂

พงศ์จิราภรณ์ 2563
หน้า 13/68



ລົງຈະ.....

บริษัท เทคโนโลยีแอดดิชั่น จำกัด
บริษัท เทคโนโลยีแอดดิชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์เบื้องต้น รายงานการเปลี่ยนแปลงราคาย่อยอื่นๆ ของครุภัณฑ์ในรายงานการประเมินผลการประมูล

ผู้รับผิดชอบ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์เบื้องต้น	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระบบควบคุมผลพิษทางอากาศ (ต่อ)	<p>- มาตรการในการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง (ดูรูป)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● หัวดูด ❖ ตรวจสอบสภาพพกษอนกช่องหัวดูดทุกวันเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงพร้อมของหัวดูด หากพบว่าเสียหายให้ทำการหยุดระบบการผลิตแล้วทำการแก้ไข จนกว่าเครื่อกจะถูกซ่อมแซมทันที (ในการซ่อมแซมจ่ายของสารบ้านี้ให้แน่นอนที่สุด) ● ระบบห่อ ❖ ตรวจสอบสภาพความเสียหายของระบบห่อทุกหนึ่งเดือน ด้วยสายตาทุกๆ วัน หากพบว่าห่อไม่ถูกต้องในการสำหรับการทำภาระไม่โดยทันที (ในการซ่อมแซมจ่ายของสารบ้านี้เป็นต้องหยุดการทำงานของระบบ) ❖ ตรวจสอบการอุดตันของรูปแบบรับประทานท่อ (โดยเฉพาะท่อที่ติดตั้งบนแม่ระบบท่อ) เดือนละ 1 ครั้ง หรือหากรู้ว่าระบบหยุดการทำงาน นำความเสียหายมาสู่ระบบห่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบ ● พัดลมดูดอากาศ ❖ ตรวจสอบความสมดุล (Balancing) ในการหมุนของพัดลมโดยการสังเกต ด้วยสายตาและและการฟังเสียง ❖ ตรวจสอบสภาพพกษอนพัดลมฟานล้อ (Fan Wheel) เดือนละ 1 ครั้ง หรือหากรู้ว่าระบบหยุดจากการรั่วซึม 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบห่อแบบบด菊 - ติดตั้งกรอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกรอง - ติดตั้งกรอง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวา สตีล จำกัด



Name: *[Signature]*

คงขอ.....

นายสมชาย ปิยะวงศ์ (ผู้อำนวยการ)
บริษัท ทิวา สตีล จำกัด



คงขอ.....

นายอิน อัจฉริย (นายผู้อำนวยการ)
บริษัท ทิวา สตีล จำกัด

พศ ๒๕๖๓
หน้า 14/68

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์และอิฐโครงสร้างงานการประแจน้ำผลักด้วยแรงทางบีบส่างแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ระบบควบคุมพิษทางอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องตัดผู้คนแบบถังกรอง <ul style="list-style-type: none"> ❖ ตรวจสอบการสีหกรอบและการรักษาของตัวเรือนสเปบได้หลัง 1 ครั้ง หากพบว่า มีการสีหกรอบหรืออาการร้าวให้ทำการซ่อมรบกวนร่องก่อตัวทันที ❖ ตรวจสอบการทำความสะอาดห้องรับรองภายใน ทุกจุดทุกครั้งที่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องตัดผู้คนแบบถังกรองทุกวัน ❖ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์รับรองภายในห้องติดตั้งอากาศอัด (Compressed Air) และสภาพของวัสดุคงทนในการจ่ายอากาศอัด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำความสมดุลคงทุกรายการที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ❖ ทำความสะอาดห้องรับรองทุก 3 เดือน โดยใช้อากาศอัดฟื้มความตันสูง ❖ เปิดปิดถังกรองใหม่ทุก 18 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบตัดผู้คนแบบถังกรอง - ตรวจสอบช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด 	
2.3 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำหมู่เจ้าหน้าที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> ทางอากาศตามมาตรฐานประเทศไทยและอุตสาหกรรม เนื่อง การกำกับดูแลชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการบ่อถ่ายของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุม ฐานล้วนปฏิบัติงานประจำมาและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมและสำาระประกบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดห้องโรงบำบัดน้ำเสีย ที่กำหนดวิธีการควบคุมการบ่อถ่ายของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมและสำาระประกบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ตรวจสอบช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด 	



นายสมชาย บิลเล็ต
ผู้อำนวยการ
บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด

ลงชื่อ

(นายอิน อีซู) (นายบุญชู ฐานกิจญาณนนท์)
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ

บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด



พัฒนาฯ 2563
หน้า 15/68

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกรอบสิ่งแวดล้อม รายงานการเบี่ยบเนบด้วยผลกระทบจากการประมูลโครงการในรายงานการประมูลผลกรอบสิ่งแวดล้อม

โครงการรับเหมาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3. ระบบที่ดินและการจัดการทรัพยากรดูแลดิน (ครั้งที่ 3) ระยะต้นดำเนินการ

ผู้ทรงห้ามสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. ระบบเสียง				
3.1 การควบคุมเสียง จากแหล่งกำเนิด	<ul style="list-style-type: none"> - เสื่อไห้ซุกปะกรณ์และเครื่องจักรที่มีระดับความดังของเสียงต่ำและให้ทำห้าม ตรวจสอบช่องบารุงใหม่ประทิธิพิพานการใช้งานได้ด้วยเสียงเพื่อลดเสียงดัง 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ให้สามารถทำงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงซึ่ง โดยต้องมีการระบุช่วงเวลา แหล่งกิจกรรมที่ดำเนินงานอย่างชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการตรวจสอบและเสียงเพื่อจัดทำสนับสนุนระดับเสียงท่า (Noise Contour) ภายใน อาคารผลิตเมื่อได้ดำเนินการเพื่อกำลังการผลิตอย่างอ่อนย 1 ครั้ง เพื่อให้สามารถ กำหนดขอบเขตพื้นที่ท่องส่วนอุปกรณ์ผลิตเสียง และบนนำไปสู่การจัดการด้านอ่อนฯ เพื่อลดผลกระทบเสียงในพื้นที่โครงการต่อไปพร้อมทั้งทำการทบทวนแนวเส้น เสียง (Noise Contour) ทุก 3 ปี - ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่อจ่อให้เกิดเสียงดัง เช่น เตาหยอดแบบอาร์ค ไฟฟ้า และห้องน้ำยศต์และห้องรับแขก เป็นต้น ภายในอาคารผลิตที่ปฏิบัติชิด ตัว - ตรวจสอบการห้องงานภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาแนวทางการจัดการ ด้านเสียงอย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารสำนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายอิน อึ๊ง)
กรรมการผู้ดูแลงานดูแลดิน
บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย บีบารสกุล)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ลงชื่อ.....
(นายสมชาย บีบารสกุล)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตามมาตรา 2 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายจ่ายการประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 2 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายจ่ายการประเมินผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 3 ระบบทดลองรับ Billet (ครั้งที่ 3) โครงการที่ 3 ระบบทดลองรับ Billet (ครั้งที่ 3)

แบบทดสอบสิ่งแวดล้อม					
ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม		มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้อง达ถึง		กระบวนการดำเนินการ	
3.2 การป้องกันพื้นที่ตัวกลาง		- ทำการตรวจสอบวัสดุตามที่ได้กำหนดขึ้นมาที่ต้อง达ถึง โดยควบคุมการดำเนินการของโครงการ เพื่อไม่ให้ตรวจสอบวัสดุของ โครงการมีค่าสูงเกินกว่า 70 เดชินบต (๑) โดยถูกต้องไม่โดยรอบโครงการ โดยเฉพาะด้านที่ต้อง达ถึงเพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากการสำรวจที่เกิดจากกิจกรรมของ โครงการทักษะบวกกับความสามารถในการจัดการด้วยความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่กำหนดจะต้อง達ถึงตาม มาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้อง达ถึง		- บริเวณริมแม่น้ำ โครงการ (ด้านเดียวกับ พื้นที่บุคคลอื่น)	
มาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้อง达ถึง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ศึกษาที่ยกภาระเบ็ดเตล็ดรวมจัดการดำเนินโครงการเป็นประจำทุกปี - ปลูกต้นไม้ตลอดแนวริมแม่น้ำของโครงการ หากพื้นที่ไม่มีดิน เช่น พื้นที่ริมแม่น้ำที่ไม่สามารถขยายพื้นที่เพิ่มได้ ให้ดำเนินการลงปืนไฟรังสีและเพิ่มผลกระทบต้านเสียงลงถี่ 24 ชั่วโมง บริเวณริมแม่น้ำโครงการด้านที่ต้อง达ถึงจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตก 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อไปอีก นานาครั้งทักษะบวกกับความสามารถในการจัดการด้วยความเชี่ยวชาญ โครงการจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมในการเฝ้าระวังผลกระทบด้านเสียง โดยการประเมินค่ารังสีด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบทดสอบสิ่งแวดล้อม ทางบ่างค่าระหว่างการเฝ้าระวังค่ารังสีกับการเฝ้าระวังค่ารังสีที่ได้ระบุไว้ในแบบทดสอบสิ่งแวดล้อมที่ต้อง达ถึงให้รับประทานก็ต้องจัดการด้วยความเชี่ยวชาญ ทางไม่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตามที่ต้อง达ถึงด้วยจราจรหลังจากประเมินค่ารังสีแล้ว จึงต้องจัดการด้วยวิธีการที่ต้อง达ถึง 4. นิยมระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย 2.5 เมตร เท่านั้น ไม่ว่าโครงการขนาดใหญ่ขนาดไหน ก็ต้องดำเนินการตามที่ต้อง达ถึง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตกลงที่ร่างดำเนินการ - บริเวณริมแม่น้ำ โครงการ (ด้านเดียวกับ พื้นที่บุคคลอื่น) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณริมแม่น้ำ โครงการ (ด้านเดียวกับ พื้นที่บุคคลอื่น) - ตกลงที่ร่างดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณริมแม่น้ำ โครงการ (ด้านเดียวกับ พื้นที่บุคคลอื่น) - ตกลงที่ร่างดำเนินการ 	

พยานบุคคล 2563
นางสาว 17768

ଲେଖକ

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ

บริษัท เทคโนโลยีแอดดิชั่นแนมเบอร์ จำกัด จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลการระบบทึบต่อม

โครงการโรงงานผลิตเหล็กในห้อง Billlet (ครั้งที่ 3) ระยะท้ายในการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การป้องกันพื้นบดด	- ติดตั้งป้ายเตือนหรือตั้งกล้องเฝ้าระวังห้องอบรม เป็นกันอันตรายส่วนบุคคล ที่ต้องสวมใส่ในแต่ละบริเวณ เพื่อให้พนักงานและผู้ที่จะเข้าไปในบริเวณ ต้องถ่ายรหัสบาร์โค้ด lone	- พื้นที่สีแดงตั้ง แหล่ง พื้นที่ส่วนผู้ติด	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
- จัดเตรียมอุปกรณ์อันนัตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามลักษณะงานโดยจำแนกเป็นพื้นที่ รวมทั้งการติดและตรวจสอบ บูรณาหาร ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับอุบัติเหตุพิเศษ	- พื้นที่สีแดงตั้ง แหล่ง พื้นที่ส่วนผู้ติด	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด	
- กำกับบุคคลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามการติดตั้งตามกำหนด อันตรายส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้รับอนุญาต พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะปฏิบัติงาน และกำหนดวิธีเมื่อต้องพบบุคคล อันตรายที่จะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงาน	- พื้นที่สีแดงตั้ง แหล่ง พื้นที่ส่วนผู้ติด	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด	
- พนักงานที่จะต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลอกอุดหู (Ear Plugs) หรือครอบหู (Ear Muff) เป็นต้น ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน	- พื้นที่สีแดงตั้ง แหล่ง พื้นที่ส่วนผู้ติด	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด	



ลงชื่อ
(นายเงิน อุ่ง) (นายบุญล้ำ ฐานกิจยุนันพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด

ลงชื่อ
พบรัชดา ภานุคันธ์
พบรัชดา ภานุคันธ์ จำกัด
หน้า 18/68



ลงชื่อ
(นายสมชาย บุญล้ำ)
ผู้อำนวยการ
บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการที่ส่งแนวคิดอ่อน					
4. ดูแลพืช		มาตราการรือดูแลและแก้ไขผลกระทบต่อแม่น้ำ		สถานที่ดำเนินการ	
ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	มาตราการรือดูแลและแก้ไขผลกระทบต่อแม่น้ำ	มาตราการรือดูแลและแก้ไขผลกระทบต่อแม่น้ำ	ระยะเวลางาน	ผู้รับผิดชอบ
4.1 น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน	(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสียจากกรรมการใช้น้ำของพนักงานประมาณ 35 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดำเนินการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • นำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมօคลารห้องน้ำและสำนักงานประมาณ 24 ลบ.ม./วัน รวมรวมทั้งน้ำกรองօคลารห้องน้ำ 11 จุด ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม 30 ลบ.ม./วัน ก่อนรวมรวมไปยังถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบพัฒนาเพิ่มอีก 3 จุด ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียในอัตรารา 36 ลบ.ม./วัน น้ำที่หลังการบำบัดที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวมไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding pond) ความจุในการเก็บน้ำประมาณ 43.7 ลูกบาศก์เมตร กรณีชำรุดอยู่ในขณะนั้นให้ร่วบรวมไปบ่อจุ่น (Emergency pond) ความจุในการเก็บน้ำประมาณ 27.6 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรับส่งไปบำบัดยังบ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูปแบบพิเศษต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	- บริษัท ไทย สเตล จำกัด	
4.2 น้ำเสียจากการอุปโภคบริโภคของพนักงาน	(ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสียจากห้องน้ำ-ห้องล้วน หน่วยติดตั้งหลักได้รับความต้องการใช้และห้องน้ำที่ต้องการร่วมผลิตเพิ่กรูปพรรณรด ร้อนประมาณ 11 ลบ.ม./วัน รวมรวมเข้าด้วยกันรวมจำนวน 10 จุด ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม 20 ลบ.ม./วัน ก่อนรวมไปยังบ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูปแบบพิเศษต่อไปอีก 1 จุด ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียในอัตรารา 20 ลบ.ม./วัน นำทั้งหลังการบำบัดที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะรวมไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง (Holding pond) ตามที่ระบุไว้ในสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	- บริษัท ไทย สเตล จำกัด	

✓ ✓ ✓

ପ୍ରକାଶକ

၃၁၂

မြန်မာ ဒါနပိုဒ်မြတ်စွာနေဂြာမာရီ ပညာ

A circular blue ink stamp is positioned vertically on the left side of the page. The stamp contains the text "TY STEEL COMPANY LIMITED" around the perimeter, with a small asterisk (*) at the bottom left. In the center of the circle is the Chinese character "字". Above the stamp, there is a handwritten signature in blue ink.

.....
.....
.....
.....
.....

ພາສັຈິກຍານ 2563
ມະນຸຍາ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำคาญและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงราษฎรและโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงกลังน้ำผึ้งพัฒนาและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะต่อไปในภารกิจ Billlet (รัชกาลที่ 3) ระยะต่อไปในภารกิจ

ผลการพัฒนาและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 น้ำเสียจากการอุบัติเหตุ บริโภคของพนักงาน (ต่อ)	<p>ก่อเกิดจากภัยธรรมชาติในท้องที่ บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในแผนผังบริเวณที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประเทศไทย จึงมีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมสูง</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สามารถจัดการขยะและน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และการจัดตั้งศูนย์บำบัดน้ำเสียเพื่อกรองน้ำเสียก่อนปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ในการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สามารถจัดการขยะและน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และการจัดตั้งศูนย์บำบัดน้ำเสียเพื่อกรองน้ำเสียก่อนปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล ในการดำเนินการดังกล่าว</p>	<p>- พื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด</p>
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ



ลงชื่อ
(นายอุบล อุบล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด

ลงชื่อ
(นายสมชาย ปิยธรรมศักดิ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จำกัด
พัฒน์ ใจกลางเมือง จำกัด
หน้า 20/68

ក្នុងពេលវេលាដែលបានបង្ហាញឡើងទៅរូបភាពរបស់ខ្លួន គឺជាប្រព័ន្ធទី 2 (ពេលវេលាដែលបានបង្ហាញឡើងទៅរូបភាពរបស់ខ្លួន) ដែលមានការបង្ហាញឡើងទៅរូបភាពរបស់ខ្លួន នៅពេលវេលាដែលបានបង្ហាញឡើងទៅរូបភាពរបស់ខ្លួន

Digitized by srujanika@gmail.com

THE
SOUTHERN STEEL COMPANY LIMITED
SOUTH AFRICA

(**ପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରିବାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଭିଜାତଙ୍କାଙ୍କ ପାଇଁ**)

พฤษภาคม 2562
๙๙๙๒ 21/๖๐



ଲେଖକ

ପ୍ରକାଶକ ନାମ

บริษัท เทคโนนิสต์ແວດ็อกซ์มีไทย จำกัด ชั้นที่ ๑๔
๑๘๐ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงจราจรผู้โดยสารแบบชั้น Billot (ครัวซ์ 3) ระยะทดลองดำเนินการ

ผลกรอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม				
6.1 กิจจกรรมทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรม/แนะนำให้พนักงานปฏิบัติงานภาระจราจร และซื้อกำหนดอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นอย่างคร่าวครัน โดยจะต้องมีการประชุมผู้ดูแลหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการช่างในการขนส่งวัสดุดินและผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าใจรับทราบของภาระที่มีต่อผู้ดูแลภาระซึ่งข้อจำกัดของภาระที่ต้องดูแล สามารถช่วยลดภาระที่ต้องดูแลในกระบวนการขนส่ง กว้างเป็นอย่างมาก รวมถึงการจัดการภาระในกระบวนการฝึกอบรม - ร่วมกับจังหวัดที่ผู้รับผิดชอบของโครงการ - กำหนดให้ผู้รับผิดชอบช่วยในการขนส่งวัสดุดินและผลิตภัณฑ์ทำการตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกและความเรียบร้อยของอุปกรณ์ทางโทรศัพท์ ตลอดจนงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ตรวจสอบงบประมาณทุกๆ รอบตามที่ได้กำหนดไว้ก่อนนำรถมาใช้งานเพื่อป้องกันการตกลงที่ไม่ถูกต้องด้วยภัยที่ไม่คาดคิดและการชนเสื่อม - គางคุณ กับกันและกางทันนิรภัยเดือดในการจัดหาน้ำประปาหมาช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงฤดูแลและติดตั้งกันชนทุกจุด จัดตั้งตู้ออกบัตรสำหรับคนที่มีความปลอดภัยและคุณภาพ เช่น สถาบันเบรค ถนนคันบีกอน ฯลฯ และติดตั้งตู้ออกบัตรสำหรับคนที่มีความปลอดภัย (U-turn) ผ่านบุญชูทูล โรงเรียนมีจุดเสียงที่อาจกีดกันเสียง รวมทั้งสนับสนุนให้ทางที่ดูแลและดูแลที่ส่วนในไม้หนามะสูง โครงการจะต้องสอนอีสานทางที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยที่สุดให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ต้องเดินทาง - จัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ-อุกอาจอรุณทุกประยะภูมิ ผู้รับผิดชอบของโครงการฯ ต้องขออนุมัติจากผู้ดูแลภาระที่ต้องดำเนินการโดยครุ่งครวต 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในแหล่งกำเนินภัย - ตลาดช่วงเวลาในการดำเนินการ - ตลาดช่วงเวลาในการดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลาดช่วงเวลาในการดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลาดช่วงเวลาในการดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด 	



บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

(นายสมชาย ปิยะรศดิ) ผู้อำนวยการ

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

นายเงิน อี้ชุง (นายธนพัฒน์ รุจนาภิญญาหนี่) กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายงานการเบี่ยงบประมาณประจำการในรายงานการประเมินผลการอนุมัติるもの

โครงการรักษาและดูแลทรัพยากรดับเบลยูบี Billet (ครั้งที่ 3) ระยะช่วงดำเนินการ

ผังกระบวนการสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6.1 การจัดการหัวไป	<ul style="list-style-type: none"> ป้ายกำกับความเร็วของยานพาหนะภายนอกที่โครงสร้างริมแม่น้ำที่กันน้ำ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง กิโลเมตร/ชั่วโมง ติดตั้งสัญญาณเตือนหมาหยากริบบินเพื่อการจราจรภายในเขตที่มีการจราจรภายนอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลสากล จัดให้มีหมายเหตุต่ออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวบนกระดาษจราจร พร้อมจัดทำปืนที่รายงานการได้อ่านได้ดูได้ทันทีเมื่อวานกับการจราจร กรณีเกิดอุบัติเหตุเบี่ยงกับการจราจร พร้อมจัดทำปืนที่รายงานการได้อ่านได้ดูได้ทันที กำหนดให้มีเครื่องตรวจความเดือนหม้อน้ำบรรบรุกษาตามกฎหมายกำหนด หลักสี่แยกการขนส่งในช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคับ ติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่บึงต่างหานหรือป้ายห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา ดำเนินการโดยเด็ดขาด จัดสร้างห้องควบคุมพาร์คัสดิตตั้งเรื่องปรับอากาศสำหรับพนักงานปฏิบัติงาน และพักผ่อนภายในส่วนผู้ติดตามที่ต้องรับประทานอาหารและพัฒนาระบบทากาช บริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน กำหนดให้พนักงานที่ทำงานประจำในพื้นที่มีความร้อนสูง ได้แก่ บริเวณ เตาหุงโอมเตาปรับปรุงดูดอากาศหน้าเหล็ก เตาไวโอต์ และเครื่องห่ออุ่นแห้งแบบต่อเนื่องตลอดทางริมแม่น้ำร้อนและถุงร้อนป้องกันความร้อนที่หุงครองที่บ้านริมแม่น้ำ สเต็ล ริมแม่น้ำ เป็นไปตามข้อกำหนดของหัวแมลงงานและส่วนติดการสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในและภายนอก พื้นที่โครงการ ตลาดช่วงดำเนินการ ตลาดช่วงดำเนินการ ตลาดช่วงดำเนินการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด 	
6.2 การเคลื่อนย้าย นาฬิกา	<ul style="list-style-type: none"> ห้องน้ำรับรองผู้ต้องหาและพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้ เตาหุงโอมเตาปรับปรุงดูดอากาศหน้าเหล็ก เตาไวโอต์ และเครื่องห่ออุ่นแห้งแบบต่อเนื่องตลอดทางริมแม่น้ำร้อนและถุงร้อนป้องกันความร้อนที่หุงครองที่บ้านริมแม่น้ำ สเต็ล ริมแม่น้ำ เป็นไปตามข้อกำหนดของหัวแมลงงานและส่วนติดการสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลาดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด



ลงนาม

(นายสมชาย ปิยะวงศ์กุล)
ผู้อำนวยการ

กรรมการรัฐวิสาหกิจ
กรุงเทพมหานคร

พศ ๒๕๖๓
หน้า 23/68

ลงนาม

(นายสมชาย ปิยะวงศ์กุล)

บริษัท เทคโนโลยีและดิจิทัลไทย

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบต่อ环境

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6.3 การหล่อเหล็กเยื่อหัวใจ เหล็กร้อน	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้ายแสดงขอเบตตันที่ปฏิบัติงานหรือป้ายห้ามผูงเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งปิดเส้นทางไม่ให้มีการสัญจรผ่านพื้นที่ปฏิบัติงานได้ถาวรสั้น - จัดอบรมพนักงานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - พนักงานที่ปฏิบัติจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกรอย่างที่ปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือป้องกันความร้อน ปลอกอุดหู เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในไม่มีสภาพยกเว้นการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด 	
7. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วของโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - พิจารณากำหนดแนวทางการลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ภายในโครงการหรือการหมุนเวียนกลับมาใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ฝ่ายบดคายและการหักเม็ดปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่มีมูลค่าไว้สำหรับจำหน่ายเพื่อใหม่ รีไซเคิลหรือหักเม็ดที่ห้องส่องสว่างจัดให้บนอย่างดี - เสือกใช้บริการจากผู้เชิงสังและผู้ผลิตสิ่งปฏิกูลและวัสดุใหม่ซึ่งมีมาตรฐานในการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับ และพยายามจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุใหม่ซึ่งมีมาตรฐานในการดำเนินการให้ดีที่สุด - จัดให้มีระบบตรวจสอบ (Audit) ผู้รับจำนำ ก่อนเลือกให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับจำนำได้ดำเนินการในมาตรฐานที่ต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด 	

ลงชื่อ
(นายเดิน อัจฉร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เทคโนโลยีและวัสดุใหม่ จำกัด

ลงชื่อ
นายสุวชาญ ปิยะวรรษการ
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีและวัสดุใหม่ จำกัด

พ.ศ. 2563
หน้า 24/68



ลงชื่อ
นายสุวชาญ ปิยะวรรษการ
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีและวัสดุใหม่ จำกัด

(นายสุวชาญ ปิยะวรรษการ
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีและวัสดุใหม่ จำกัด)

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสังคม ของระบบบริการดูแลเด็กและเยาวชนในกระบวนการปราบปรามอาชญากรรมเด็กและเยาวชน

(ພຽງແຕ່ມີສິນເຫດຕະຫຼາດ ປະເທດລາວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັດຕະຫຼາດ)

ພະຍາດຕີເມນາດ ດຣິ່ງ
ພະຍາດຕີເມນາດ ດຣິ່ງ



ଲେଖକ

ប្រើបាយ ពេលវេលា

ຕາງ່າວີ 2 (ຫອ) ມາດວິຊາກົດປະກົດທີ່ມີຄວາມສັບສົນ

ຮັບຮັດການ ແລ້ວ ດີເລີ່ມຕົ້ນໃຫຍ່ ບິລ້າທ (ຄຣູ່ງ 2) ຮະຢາຊຳກົງປາກ

โครงการฯ โรงเรียน นิพัทธ์เดชาฯ ๒๐๑๗/๑๘๖๗๙					
ผู้ก่อสร้าง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	มาตรฐานสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานคุณภาพกระบวนการและแก้ไขผลกระทบเพื่อแนวล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.2 ชัยภูมิผลอย่างไว (ต่อ)	- ก้านดันให้มีน้ำแรงนวนและเก็บน้ำขณะขยะไปทำการคัดแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุที่มีมูลค่า เพื่อกำนัลป์มาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้ผู้รับซื้อออกตาม	- กำนัลป์มาใช้ใหม่ หรือวัสดุที่มีมูลค่า เพื่อกำนัลป์มาใช้ใหม่หรือจำหน่ายให้ผู้รับซื้อออกตาม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- บริษัท ทิวาย สต็อก จำกัด
	- ขยายบ่อแหล่งหัวไทรจากพื้นดิน ปริมาณ 150 ตัน/ปี เก็บรวมรวมในสังกัด ขนาด 200 ลิตร ในช่องจัดเก็บขยะหัวไทร ขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ในอนาคต เก็บของเสียโดยระบบบำบัดน้ำพิษทางอากาศ และให้หัว่วยงานขององค์กรบริหารส่วนพัฒนคุณภาพน้ำรับประทานดำเนินการตรวจสอบหลักสูตรที่ได้รับการติดตาม	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สต็อก จำกัด
	- ขยายอันตรายจากสำนักงาน ได้แก่ ภาระน้ำปืน ปืนอ่อนสารเคมี ผ้ามึนคอมพิวเตอร์/ผ้าม่าน ศากย์แบบเตอร์รี่ ถ่านไฟฟ้า หลอดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น ประมาณ 20 ตัน/ปี เก็บรวมรวมในสังกัด ขนาด 200 ลิตร ในช่องจัดเก็บขยะสีย้อมตราชยานขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ในอนาคต ของเสียที่ต้องบังคับดูแลพิษทางอากาศ และให้หัว่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมธรรม์งานอุตสาหกรรมรับประทานและก้าวตันหลักวิชาการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สต็อก จำกัด
7.3 ภาคของเสียจากกระบวนการผลิต	- วัสดุที่ไม่ใช่และล้ำขอบ工地ร่องการ จะวางรวมกับวีภาดาในอนาคตวัดกีแทบทะเสี้ยน และให้ดำเนินการตรวจสอบหากตรวจพบเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2548 และภูมิทนาอยู่ในฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่และล้ำขอบ工地ร่องการ จีตตากลางเนห์ก (Telaek) ประมาณ 51,598.8 ตัน/ปี ควบรวมในปีครองการรัฐ ภายในอุตสาหกรรมพิเศษ ที่ติดต่อสัมภาร 1-2 ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 1,96 ตารางเมตรและรับรองจากผู้ตรวจสอบคุณภาพงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมธรรม์ บริษัทฯ รับประกันรับเป็นก้าวติดตามหลักวิชาการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สต็อก จำกัด	

นายสมชาย บิรุณวาระดี	ผู้อำนวยการ
นายนันพิรัตน์ ฐานกิจญาณนันท์	(นายสมชาย บิรุณวาระดี)
บชร. ๔๗	ลงวันที่
TATE STEEL COMPANY LIMITED	

(ມະນຸຍາສີສູງແຫຼວດ ຖະລຸງແຫຼວດຄາກ)

ក្រសួងការពិភ័យវិទ្យាកម្មករណៈ

ພາಠຈິກາຍນ 2563
ໜ້າວ 27/68

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงราคาย่อยโดยโครงสร้างการประเมินผลกระทบต่อ周围

โครงการโรงงานผลิตเหล็กในห้อง Billlet (ครัวที่ 3) ระบุข้อความในการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7.3 กากของเสียจากการผลิต (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> การซึ่งเหล็ก (Scale) จากกระบวนการผลิตเหล็กแห่ง ประมาณ 4,614 ตัน/ปี รวมในนับริเวณใช้งาน และให้หัวน้ำยาหน้าไฟรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ เศษสิ่งของจากการซั่งเหล็ก (อุฐหนัไฟ) ประมาณ 240 ตัน/ปี รวมรวมในพื้นที่จัดเก็บในอนาคต ขนาด 324 ตารางเมตร เพื่อรออนุมัติใช้ในการทำลาย 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่ครองการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้นำกรอบตักผุน และถุงกรองเสื่อมสภาพ ประมาณ 7,610 ตัน/ปี รวมรวมในช่องจัดเก็บผุน ขนาด 1,200 ตารางเมตร ในอาคารเก็บของเสียต้องรับบันดาลพิษทางอากาศ และให้หัวน้ำยาหน้าไฟรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ สิ่งปฏิกิริยา ที่เป็นของเสียอันตราย ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ประมาณ 9 ตัน/ปี รวมรวมใส่ถัง ขนาด 200 ลิตร ในช่องจัดเก็บของเสียอันตราย ขนาด 150 ตารางเมตร ไม่คาดการณ์จะออกมายังห้องพักอาศัยได้รับเก็บของเสียต้องระบบบำบัดตามหลักวิชาการ <ul style="list-style-type: none"> ถุงมือ เศษผ้าใบปะอ่อนน้ำมัน ของเสียอื่นๆ เช่น กระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมี ประมาณ 4.6 ตัน/ปี รวมรวมในถัง big bag หรือ ถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร ในช่องจัดเก็บของเสียอันตราย ขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ไม่คาดการณ์จะออกมายังห้องพักอาศัยต้องระบบบำบัดตามหลักวิชาการ และให้หัวน้ำยาหน้าไฟรับอนุญาตหากกรณีที่ต้องรับ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่ครองการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว ประมาณ 9 ตัน/ปี รวมรวมใส่ถัง ขนาด 200 ลิตร ในช่องจัดเก็บของเสียอันตราย ขนาด 150 ตารางเมตร ไม่คาดการณ์จะออกมายังห้องพักอาศัยได้รับเก็บของเสียต้องระบบบำบัดตามหลักวิชาการ <ul style="list-style-type: none"> ถุงมือ เศษผ้าใบปะอ่อนน้ำมัน ของเสียอื่นๆ เช่น กระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุสารเคมี ประมาณ 4.6 ตัน/ปี รวมรวมในถัง big bag หรือ ถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร ในช่องจัดเก็บของเสียอันตราย ขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร ไม่คาดการณ์จะออกมายังห้องพักอาศัยต้องระบบบำบัดตามหลักวิชาการ และให้หัวน้ำยาหน้าไฟรับอนุญาตหากกรณีที่ต้องรับ 	<ul style="list-style-type: none"> ภายในพื้นที่ครองการ 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด



บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด

นายสมชาย วิชิต
(นายทิวัฒน์ ฐานวิญญาณ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด
พ.ศ. 2563
หน้า 28/68



ลงชื่อ
(นายเด่น วิชิต)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด

นายสมชาย วิชิต
ผู้จัดการโครงการ
บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด

ผลการประเมินคุณภาพและแผนพัฒนาตามเป้าหมายของหน่วยงาน					
ผู้รับผิดชอบ		มาตรฐานที่ต้อง達成		ระยะเวลาดำเนินการ	
7.4 ขยะติดเชือกจากภาระน้ำเสียของบ้านเรือน	มาตรฐานที่ต้อง達成	มาตรฐานที่ต้อง達成	มาตรฐานที่ต้อง達成	ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
บ้านพยาบาลบ้านเรือน	<ul style="list-style-type: none"> - ขยะติดเชือกจากภาระน้ำเสียของบ้านเรือนจะเป็นอย่างลักษณะเดียวกันที่ได้ระบุไว้ในพื้นที่โครงการ - น้ำเหลือง น้ำ爵士 ปัสสาวะ ผ้าอ้อมเด็ก (ผ้าอ้อมเด็ก) เบี้ยดูดยา เป็นต้น ประมาณ 0.20 ตัน/ปี โครงการจะทำให้ระบบรองรับได้ด้วยการนำส่งไปที่จุดรับรองรับรวมถึงให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตสามารถนำหัว源ที่ได้รับฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดทั้งหมดในการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดทั้งหมดในการดำเนินการ 	บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด	บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
8. อาศัยอยู่บนภูมิแลด ความปลอดภัย	8.1 ความปลอดภัยทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินนโยบายด้านอาชีวานามัยและศรัทธาในการปลูกสร้างภูมิแลดอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการจัดการอาชีวานามัยและศรัทธาตามนโยบายและมาตรการของหน่วยงานที่เข้าร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดทั้งหมดในการดำเนินการ 	บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด	บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
	8.2 จัดการภัยธรรมชาติ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดการภัยธรรมชาติทางวัสดุคุณภาพสีในเวลาร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น การติดรากต้นไม้ ความร้อน แสงสว่าง ผู้คนสองอย่าง เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เจ้าหน้าที่ควบคุมปลดภัยในประจำทุกวัน พื้นที่ที่อยู่อาศัยและการแก้ไขสภาพพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยโดยทั่วไป - จัดการภัยธรรมชาติทางวัสดุคุณภาพสีในเวลาร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น การติดรากต้นไม้ ความร้อน แสงสว่าง ผู้คนสองอย่าง เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เจ้าหน้าที่ควบคุมปลดภัยในประจำทุกวัน พื้นที่ที่อยู่อาศัยและการแก้ไขสภาพพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยโดยทั่วไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดทั้งหมดในการดำเนินการ 	บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด	บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด



(ທ່ານພົບໃຈໃຫຍ່ປະເທດ
ລາວ ລົງທະບຽນ ສຳເນົາກີບປະເທດອານາຈານ)

မြန်မာ စွမ်းဘဏ္ဍာ များ

บริษัท เทคนิกส์แอลกอฮอล์
ผู้ผลิตน้ำสุรา
บริษัทฯ ขอเรียนเชิญชวน
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน
เปิดตัวสินค้า

พฤษจิกายน 2563
๑๘๖๒ ๒๙/๖๘

3) រដ្ឋបាល និង ក្រសួងអាណាពាសា Bill et al. (២០១៧)



(ພາບນັ້ນອັນດີ ກົມຕົກລົງເກົ່າໄຫວ້າ ພາບນັ້ນອັນດີ ກົມຕົກລົງເກົ່າໄຫວ້າ)

၁၃၂

พฤษจิกายน 2563
๑๘๖๙ ๓๐/๖๘



บริษัท เทคโนโลยีแอดด์ล็อปปิ้ง จำกัด
ผู้รับผิดชอบการ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการเบ็ดเตล็ดโครงการในรายงานการประเมินผลกรอบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งใหม่ Biulet (รัชกาลที่ 3) ระยะดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผลกระทบ
8.2 การตรวจสอบความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในก่อนเข้าทำงาน และมีครุภาระจดต่องบบประวัติอาชญาภาพประจำปี ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนิรบุสหกรรมสุขาภรณ์ในการ普查ที่มีความเสี่ยงสูง - จัดการทำงาน ตลอดจนตรวจสอบความเสี่ยงของงานพิเศษที่เกิดขึ้นกับพนักงานและแนวทางป้องกันและแก้ไขในอนาคต - จัดทำสมุดสุขาภรณ์ประจำเดือนภายใน เหลือไว้บริรวมและจัดเก็บเอกสารตรวจสอบสภาพสำหรับนักงานที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใดๆ เป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังผังผลกระทบต้นทุนจากการทำงาน - กรณีที่ผลการวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่าผลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติของพนักงานเสี่ยงสูงตามมาตรการทำงาน ให้พิจารณาสับเปลี่ยนหน้าที่หนังงานรายเดือนก่อไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงน้อยลงและติดตามผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง - การตรวจสอบความเสี่ยงของงานเพื่อตัวตรวจสอบมาตรฐานที่มีความเสี่ยงให้เป็นไปได้โดยการวินิจฉัยของแพทย์อย่างต่อเนื่อง - จัดทำสมุดบัญชีรายรับและจ่ายของเด็ก รวมทั้งจัดเตรียมรถสำรองไว้ประจำพื้นที่อีก 1 คัน เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุฉุกเฉินหรือพาตัวเด็กส่งโรงพยาบาล - วิเคราะห์ลักษณะภัยคุกคามและคาดคะเนภัย เมือง เพื่อกำหนดประเภทภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด 	



ลงชื่อ
(นายเด่น อ้วน)
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ
(นายสมชาย บีบราวน์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไทย จำกัด



ลงชื่อ
(นายสมชาย บีบราวน์)

ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไทย จำกัด

พฤศจิกายน 2563
หน้า 31/68

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงราคาย่อยเฉียบพลันและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแสตนเลส Billet (ครั้งที่ 3) ระยะดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ประழภัยอุบัติเหตุในบริเวณบ้านเรือนอย่างชัดเจน - ต้องสวยงามไม่แตกหักเมื่อตกหัวใจ ให้ใช้พื้นผ้าและผ้าหุ้มหัวใจที่จะยืดหยุ่นได้ - ให้ทราบอย่างชัดเจน - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม - ตามลักษณะงานโดยจำแนกตามพื้นที่ รวมทั้งการดูแลตรวจสอบ อุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างเป็นประสิทธิภาพ และจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองไว้อย่างเพียงพอเสมอ - ฝึกอบรมพนักงานที่ยกหัวใจให้รู้จักภัยของงานที่เป็นอันตราย ความสำคัญของหัวใจ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการใช้งานและถอนรักษาอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามการ stemming ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และกำกับดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงาน พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์และปฏิบัติตามในพื้นที่ทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
8.4 เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่รับเสียงตั้งไว้กว่า 85 เดซิเบล (dB) จะต้องติดตั้งป้ายເติ่งหัวใจ สำหรับเสียงที่เกิดจากเสียงที่มาจากเสียงที่มาในบ้านเรือน ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงที่ไปสู่หู บริเวณในบริเวณเดียวกัน - พนักงานที่ต้องติดตั้งหัวใจในบ้านเรือนส่ายตัวขอส่วนที่สู่หูของตน อันตรายส่วนบุคคล เช่น ปลอกอุดหู (Ear Plugs) เป็นต้น ตลอดเวลาที่หัวใจต้องติดตัวในบ้านเรือน - มีระบบการตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยงานเสียงในสู่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของบริษัทฯ ประจำบ้านเรือน หัวหาน กะหลา จันทร์ คาวบอย ครอบคลุมบริเวณที่พนักงานเดินทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารรั่วเสียดสี - อาคารรั่วเสียดสี - อาคารรั่วเสียดสี 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด

STEEL COMPANY

ลงชื่อ
(นายเดิน อี้ชุง)

กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไทย จำกัด

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวงศ์ ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไทย จำกัด

พฤศจิกายน 2563
หน้า 32/68




ดูแลด้วยดี

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบฯ ฉบับล่าสุด

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแมง Biillet (ครัวที่ 3) ระยะต่อไปในการ

ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.4 เสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการห่างของพนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดมาตราฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการต้านความปลดปล่อย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เนื่องจากความร้อน และเสียงรบกวน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 โดยให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เกินกว่า 90 เเดบิล (dB) ทำงานต่อเนื่องได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพการรักษาพักฟื้นในทุกๆ 2 ปี - กำหนดให้ตรวจสอบรากฟันทุกๆ 6 เดือน ที่ปรึกษาพนักงาน ที่ปรึกษาพนักงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เเดบิล (dB) และจัดทำโปรแกรมการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ตามภาระทุรทาง ที่กำหนด และทำการปรับปรุงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - หากผลการตรวจสุขภาพการได้ยินของพนักงานมีแนวโน้มดีไปทางด้านดี พร้อมที่จะสามารถฟังด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วย การตรวจสุขภาพโดยละเอียด พร้อมที่จะสามารถฟังด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วย ฟังงานที่มีความซับซ้อน เช่น ที่มีการล้อเลียนเสียง ตั้งน้อยถ่อง - ทำการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรเรียบ平坦化 1 เดือน เพื่อรักษาสภาพและสมรรถนะการหัก Hogan ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - ทำการอบรมพนักงานให้ปฏิบัติตามอย่างถูกวิธี หลักสูตรการป้องกันเชื้อรา หรือ กิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดัง ให้ด้วยวิธีการบันประจุ 4 เดือน - ทำการประเมินผลการดำเนินการประจำครึ่งปีและปรับปรุง ตามเสียงดัง โดยทำการประเมินผลการดำเนินการทุก 6 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารส่วนติดต่อ - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง - ภายในพื้นที่โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั่วทั้งดำเนินการ - ตลอดทั่วทั้งดำเนินการ - ตลอดทั่วทั้งดำเนินการ - ตลอดทั่วทั้งดำเนินการ - ตลอดทั่วทั้งดำเนินการ - ตลอดทั่วทั้งดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด



ลงชื่อ
(นายอิน อีชู) (นางนริษา รุจนาวีญญาณนันท์)
กรรมการผู้ดูแลงานของบาน

บาริษท ทิวาย สเตล จำกัด
พัฒจิาย 2563
หน้า 33/68

ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีเวลล์คอมพьюเตอร์ จำกัด

(นายสมชาย บีระวงศ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีเวลล์คอมพьюเตอร์ จำกัด

ตามมาตราที่ 2 (ต่อ) มาตราการป้องกันและลดภัยครisis ของกรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสระบุรีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินจะ消除

ผลการทบทั้งหมดล้วน		มาตรฐานเพื่อป้องกันและแก้ไขผิดกระทำสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.4 เสียง (ต่อ)	- เพิ่มความเข้มงวดในการส่วนมาสู่ภาคผนวกที่ไม่ออกเสียงของพนักงาน โดยเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน	- ภายในพื้นที่โครงการที่เสียงดังเกินมาตรฐาน ต้องตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขโดยทันที พร้อมทั้งทำการติดตั้งชุดหูฟังที่หลังงานไฟและหูฟังร่องหู	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตกลงช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด
8.5 ความร้อนและแสงสว่าง	- กำหนดให้พนักงานที่ทำงานในพื้นที่มีความร้อนสูง ได้แก่ บริเวณหน้า เตาหอลม และบริเวณเครื่องหมายดอนน้ำเทเลอร์ต้องสวมใส่ชุดป้องกันจาก حرارة และจะมีบุคลากรควบคุมร้อนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน	- กำหนดปรับตัวของพนักงานในบริเวณที่มีความร้อนให้เป็นปกติของกำหนดของภาระหน้างาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการต้านความเปลอด้วย อาทิ ห้องน้ำเยลลส์สก้าฟผลิตซ์ในอาคาร ห้องน้ำไนโตรบาร์นร้อน และสระว่าง แสงสว่าง แสงสีสังข์ พ.ศ. 2559 และภูมาย้อมที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณเตาหอลม และหน้าห้องน้ำเยลลส์	- ตกลงช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด
	- จัดให้มีห้องควบคุมพร้อมติดตั้งพัดลมหรือเครื่องไนบ์อากาศสำหรับพนักงาน ภายนอกตัวส่วนผลิตและซึ่งของระบบภายในอาคารและที่ติดตามระบบภายในที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน	- อาคารส่วนผลิต	- ตกลงช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด	
	- จัดทำห้องสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่มีอุณหภูมิสูงจะต้องทำการติดตั้งและหากมีตัวต้องทำพนักงานที่ปฏิบัติงานที่มีอุณหภูมิสูงจะต้องทำการติดตั้งระบบระบายอากาศ เช่น พัดลมเย็น หรือพัดลมอุ่นสหารกรรม เป็นต้น	- อาคารส่วนผลิต	- ตกลงช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด	
	- จัดให้มีห้องสระว่างในอาคารสำหรับพนักงานที่ต้องไปใช้สุขาในอาคารในแต่ละวัน อย่างเพียงพอ อย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องที่ไม่สามารถจัดหางานได้ทันทีที่ต้องการ	- อาคารส่วนผลิต	- ตกลงช่วงดำเนินการ	- บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด	

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

หน้า 34/68

၁၃

บริษัท เทคนิคสีงแวดล้อม "ไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตราการร่วมกันและแก้ไขผลกรอบปฏิบัติงาน รายงานประจำเดือน ประจำการประชุมคณะกรรมการบริหารส่งเสริมฯ

โครงการโรงกลังและแก้ไขผลกรอบปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ดูแลเอกสาร	มาตราการร่วมกันและแก้ไขผลกรอบปฏิบัติงาน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.6 คุณภาพอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้พนักงานหุ่นคนที่ปฏิบัติงานประจำในสไลฟาร์ต้องสวมหน้ากากก่อนผู้นำล้อของขณะทำงานโดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานบริเวณพื้นที่เตรียมวัสดุและเตาไฟ - จัดให้มีสีการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในพื้นที่ - ระบบงานผลิต เพื่อให้อ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้อง - ตรวจสอบพาร์กрайเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโรค เช่น การตรวจสมรรถภาพการทำงานของบุคลากรอีกครั้ง ตลอด โดยพิจารณาผู้ดูแลพื้นที่หรือหากพบผู้มีอาการใดๆ ก็ตามรีบนำเข้าห้องรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารส่วนผู้ดูแล - พนักงานส่วนงานผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั้งหมดดำเนินการ - ตลอดทั้งหมดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด
8.7 อุบัติเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องพยาบาล เตียงคนละที่ เวชภัณฑ์ ท้ายบานได้และแพทย์ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2548 กำหนด - จุดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ สำหรับและภารแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทันแต่การปฏิบัติการและกำหนดความรับผิดชอบของบุคคลที่มีภาระ - การป้องกันภัยธรรมชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกโรงพยาบาล - ภายนอกโรงพยาบาล - ภายนอกโรงพยาบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั้งหมดดำเนินการ - ตลอดทั้งหมดดำเนินการ - ตลอดทั้งหมดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันภัยธรรมชาติอุบัติเหตุภัยธรรมชาติและภัยทางอากาศ โดย <ul style="list-style-type: none"> ● กำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและแม่นยำไว้เป็นเบ็ดเตล็ด ● เผ้าสั่งผลกระทบทาง โดยหัวหน้ากิจกรรมและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ● อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบภัยทางอากาศที่ถูกต้องอยู่ในสภาพพื้นที่และใช้งานได้อย่างปลอดภัย ● จัดให้พนักงานรับทราบและเข้าใจภัยทางอากาศที่อาจเกิดขึ้น ● จัดซื้อ รุ่นใหม่ และที่ปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารส่วนผู้ดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั้งหมดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด



ลงชื่อ (นายเดิน อัชญ) (นายเดิน อัชญ) ผู้อำนวยการ
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด

ลงชื่อ (นายสุมา บีร汪ศรี) (นายสุมา บีร汪ศรี) ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ลงชื่อ (นายสุมา บีร汪ศรี) (นายสุมา บีร汪ศรี) ผู้อำนวยการ
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด

พฤศจิกายน 2563
หน้า 35/68

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและกำกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔					
ผู้รับผิดชอบ		สถานที่ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ	
ผู้อธิการบดีและคณบดี	ผู้อธิการบดีและคณบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
8.7 อุปตัวแทน (ค่อ)	8.7 อุปตัวแทน (ค่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมทางวิชาชีพ - อบรมพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพที่ดี - การป้องกันและลดความเสี่ยงทางสุขภาพของบุคลากรโดย <ul style="list-style-type: none"> ● ลดอุบัติเหตุทางเดินหายใจในส่วนของการเดินทางและการเดินทางต่างประเทศ ● กำหนดต้นทางเดินทางตามความต้องการของพนักงาน ● จัดยกระดับความปลอดภัยของบุคลากรที่เดินทาง ● ยกเว้นต้องไม่สูบบุหรี่ในบริเวณสถานที่ทำงาน ● อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและดูแลองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารส่วนแยก - ตลาดชุมชนดำเนินการ - ภายในโครงสร้าง - ตลาดชุมชนดำเนินการ - ภายในโครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด - ตลาดชุมชนดำเนินการ - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด - ตลาดชุมชนดำเนินการ - ภายในโครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด - ตลาดชุมชนดำเนินการ - ภายในโครงสร้าง - ตลาดชุมชนดำเนินการ - ภายในโครงสร้าง
ผู้อธิการบดีและคณบดี	ผู้อธิการบดีและคณบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

太宇
TY
* TAI YEE STEEL COMPANY LIMITED
HONG KONG

(អ្នកបានិភ័យប្រជាពលរដ្ឋ ពុទ្ធមួយនៅក្នុងរដ្ឋបាល)

ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ

36/68



ପ୍ରେସ୍

บริษัท เทคนิคสีและเคลือบเงาไทย จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญการ

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำหบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการรัฐบาลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ Billlet (ครั้งที่ 3) ระยะดำเนินการ

ผังการพัฒนาและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.7 จุดไฟ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันอันตรายจากการทำงานในที่สูง โดย <ul style="list-style-type: none"> ● วางแผนดูแลต้องมีหน้างานแข็งแรง มีความสูงไม่เกินอย่างกว่า 90 เซนติเมตร จำกัด ● ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิดที่ได้รับข้อมูลในการใช้งาน เช่น รถเครน ลวดตึงเชือก ตราชู สะ薮 ล้อถัง วัสดุในส่วนของทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน หากชำรุดห้ามนำมายัง ● ขณะที่มีพายุหรือฝนตก ปั๊บปฏิจนาต้องหยุดทำงาน และลงมาเข้าห้องน้ำ เมื่อความเสี่ยงที่จะตกร่องมากจากที่สูง และอยู่ในที่สูงเกิน 4 เมตร ห้ามไปที่ผู้คนภายในพื้นที่สาธารณะสำหรับเด็กที่นิรภัยและสถานที่อยู่อาศัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
8.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (มาตรฐาน ว.ส.ท.) หรือ NFPA <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจุดท่าราชการสูบสูตร การรับประรับอุปกรณ์ทางเครื่องจักร และ/หรือจุดที่ความปลอดภัย ระหว่างวิชาชีพ - บริโภณอุตสาหกรรมติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● อุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 172 ถัง โดยแต่ละถัง ขนาด 20 กิโลกรัมและสามารถดับเพลิง (Fire Extinguishers) ขนาด 15 บลอนต์ ถังดับเพลิงแบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ● ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟฟ้าจำนวน 62 จุด ติดตั้งรอบอาคารผู้ติดตั้ง พื้นที่ร่องรอย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด



ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวงศ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ลงชื่อ
(นายเด่น อุ่ง)
กรรมการผู้อำนวยการ

พฤศจิกายน 2563
หน้า 37/68

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรำพ��บส์แวงหล่อเหล็กแบบ Billlet (ครัวซ์ 2) ระยะทางการเปลี่ยนแปลงราคายังคงเรียบโดยไม่ต้องรุกรานในรายจ่ายการบรรมณผลกรอบสีแดงมาตรฐาน

ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลารับดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8.8 ระบบป้องกันอัตโนมัติ	<ul style="list-style-type: none"> ติดตั้งถังสาดดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) พร้อมจุดต่อสายดับเพลิง (Fire Hydrant) จำนวน 38 แห่ง หัวจ่ายน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารที่ทำการติดตั้งเป็นแบบหัวจ่ายนา 2 ทิศทาง ขนาด 2 ½ นิ้ว และหัว 4 นิ้ว โดยจะติดตั้งทั้งหมด 36 ชุด เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ปั๊มดีเซล) แบบหอยอย่างเดมน้ำ ขนาดการสูบนา ไม่เกิน 180 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ไม่เกิน 2 ชุด ป้ายเตือนอันตราย และเขตพื้นที่ห้ามจอดน้ำยาดูทำ้งานในพื้นที่ - จัดเตรียมแผนป้องกันและรับอัคคีภัย โดยมีการฝึกอบรมและเข้มงับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตั้งรูปที่ 1 ฝึกซ้อมบทบาทนักดูดเพลิง หรือเมื่อเกิดเหตุภัยเงียบ อย่างน้อยเป็นครึ่งปี ตั้งรูปที่ 1 กำหนดและรับบทบาทผู้ใหญ่ในกรณีไม่สามารถได้แก่ แผนระดับชุดใหญ่ “กรณีไฟไหม้ทั่วทั้งรัฐ” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ <ol style="list-style-type: none"> ระดับที่ 1 ระดับเหตุเบ心头 ตั้งรูปที่ 2 ระดับที่ 2 ระดับเหตุใหญ่หรือจุดเด่นของบริษัทฯ ตั้งรูปที่ 3 ระดับที่ 3 ระดับเหตุใหญ่ของภายนอก ตั้งรูปที่ 4 การประสานความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นเดียว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการหรือกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย เมื่อเกิดเหตุภัยในโรงงานและพื้นที่ใกล้เคียง จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณอาคารส่วนผู้พักอาศัย บริเวณที่ดำเนินการ บริเวณที่ดำเนินการ บริเวณที่ดำเนินการ บริเวณที่ดำเนินการ บริเวณที่ดำเนินการ บริเวณที่ดำเนินการ บริเวณที่ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท พิวาย สเต็ล จำกัด 	



(นายเดิน อ้วน) (นายนันทร์พัฒน์ ฐานกิจญานนันท์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท พิวาย สเต็ล จำกัด

พัฒน์กานต์ ภานุ 2563
หน้า 38/68



นายสมชาย บีรธรรมสกุล (นายบีรธรรมสกุล)
ผู้อำนวยการ
บริษัท พิวาย สเต็ล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกรอบทางด้านรายงานประจำต่อครองการในรายงานการประเมินผลกรอบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงจราจรพัฒนา Billlet (ครั้งที่ 3) ระยะดำเนินการ

ผู้ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไปนี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. ด้านสุขภาพ				
9.1 สังคมความสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมค่าอัตราการระบาดของเชื้อโรคทางเดินหายใจ Billlet (ครั้งที่ 3) ระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกชุมชนก้าวตามมาตรฐานพิชชาบางปล่อง มีให้สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานในทุกรถ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกชุมชนดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
9.2 อุบัติเหตุ/เหตุ想不到	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนแบบปฏิบัติการณ์ให้ดูแลเดินทางไปพื้นที่โครงการ และแผนการป้องกันความชำรุดเสียหายที่หลังจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการเฝ้าระวังตามแผนเดินทางอยู่เสมอ 1 ครั้ง - ผู้ประสบภัยสามารถเดินทางได้สะดวกจากการอนุสั�ขของโครงการอย่างไร้ข้อดีเพื่อหาแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติโดยอุบัติเหตุ - โครงการจะดำเนินการให้ดูแลเดินทางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกชุมชนดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกชุมชนดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
9.3 ระบบบริการสุขาภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความร่วมมือร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ปรับเปลี่ยนอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำชุมชนที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นคนรักในชุมชนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความสุขในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม - ประจําเดือนพฤษภาคมที่ปรับเปลี่ยนชุมชนที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นคนรักในชุมชนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความสุขในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง 1 ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ห่วงโซ่อุปทานดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด



ลงชื่อ

(นายเฉิน อี้ซ่ง) (นายนันพัฒน์ ฐานันติญานันพ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

พัฒน์เจริญ
พัฒน์เจริญ 2563
หน้า 39/68



ลงชื่อ

(นายสมชาย บียะวงศ์) (นายบาน พันธุ์วนิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บาน พันธุ์วนิช
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของ รายงานการเปลี่ยนแปลงราคาย่อยโดยโครงงานในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงจอดรถสำหรับบุคลากรและนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ผลกระทบสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ของราคาย่อย	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9.3 ระบบบริการสุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนและสร้างความร่วมมือชุมชนที่บ้านสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อคนไทยทุกชน - จัดทำแผนการสนับสนุนหน่วยงานด้านสุขภาพ เป็น นโยบายจัดทำอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขาภิบาลฯ ในงานสาธารณสุข สถาบันบุคลากรด้านสุขภาพ ไม่การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการและสุขาภิบาลฯ ที่บ้าน - ศึกษา - ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวา สีตัด จำกัด
9.4 ผลกระทบทางจิตใจ	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปผลกระทบดำเนินโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเบสิคแวดล้อม และแนวทางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนกล้าตีเสียงทราบ เป็นระยะๆ - ให้ความรู้เกี่ยวกับระดับมลพิษและลักษณะผลกระทบที่เกิดจากโครงการ เพื่อให้ชุมชนสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุได้และลดความเสี่ยงของชุมชนส่วนใหญ่ ให้ทั่วถึงในพื้นที่เพื่อรับ - ประชาสัมพันธ์่องทางการแจ้งเหตุอุดร้อนร้าคาย จากการดำเนินโครงการ เรื่องร้องเรียนเหตุร้าย จากความเดือดร้อนร้าคายจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เพื่อผู้ร้องเรียน ให้ทราบความรู้สึกวิตกกังวลจากการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป - เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เพื่อคาดคะเนความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่ โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวา สีตัด จำกัด



นายสมชาย บุญธรรม (นายห้องทั่วไป ฐานกัญญาณันท์)
บริษัท ทิวา สีตัด จำกัด

นายสมชาย บุญธรรม (ผู้อำนวยการ)
บริษัท เทคนิคแล็ปแล็บจำกัด จำกัด



ลงชื่อ

(นายสมชาย บุญธรรม ผู้อำนวยการ
บริษัท ทิวา สีตัด จำกัด จำกัด)

พบรศจ.จ.ภ. 2563
หน้า 40/68

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตราการป้องกันและแก้ไขผลการเบี้ยนแลกตราสัมภาระ เสื่อเงินและรากทรัพย์เสียด้วยกรรมการในรายงานการประเมินผลกระทบต่อ环境

โครงการโรงงานผดุงกันและแก้ไขผลการเบี้ยนแลกตราสัมภาระ Billet (ครั้งที่ 3) ระยะดำเนินการ

ผลกระทบเสี่ยงและต่อ som	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลการเบี้ยนแลกตราสัมภาระเสื่อเงิน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผลกระทบ
10. สังคม-เศรษฐกิจ และ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดการประชุมเสิ่นฟันเบ็ดเสร็จรุก โดยจัดให้มีการพบปะกลุ่มน้ำหมาไม่น้ำพื้นที่เพื่อขอฟังความคิดเห็น ลักษณะเชิงผู้นำชุมชนโดยมนติกิจการเป็นระบบตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ โดยนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่อในกรอบผู้นำชุมชนเสิ่นฟัน ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินการดำเนินงานเสิ่นฟัน ให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั้งพื้นที่หลักและพื้นที่รอง - จัดให้มีการประชุมเสิ่นฟันโดยรัฐบาลเสือสอง 2 ทางเพื่อลงนามข้อตกลง ประชุมทั่วทั้งชุมชนก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะระยะและเข้าพบ บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอย่างต่อเนื่องในเดือนต่อเดือน - บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอย่างต่อเนื่องในเดือนต่อเดือน ● การศึกษาและพัฒนา ● ด้านสาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม ● กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนกิจกรรมที่สำคัญกับชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างป้ายหมาหยุดพัฒนาที่หลักและพื้นที่รอง - ก่อสร้างป้ายหมาหยุดพัฒนาที่หลักและพื้นที่รอง - ก่อสร้างป้ายหมาหยุดพัฒนาที่หลักและพื้นที่รอง - ก่อสร้างป้ายหมาหยุดพัฒนาที่หลักและพื้นที่รอง - ก่อสร้างป้ายหมาหยุดพัฒนาที่หลักและพื้นที่รอง - ก่อสร้างป้ายหมาหยุดพัฒนาที่หลักและพื้นที่รอง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเสื้อประชาสามพันรุ่ง ประจำวารสาร ช่างประชาสามพันรุ่งของบริษัทฯ สู่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเพื่อเพื่อประชาสัมพันธ์戢กษาเช่นๆ โครงการ แผนพหังการปริหารจัดการดำเนินงานด้วยตนเองต่อสาธารณะ - จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน คอมมูนิตี้และสถาบันสังคมวัฒนธรรม ● องค์ประกอบของกรรมการ ❖ ประกันตัวผู้ติดตามพนักงานภาคชุมชน 3 ฝ่าย ประมาณ 10 คน ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนจากโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างป้ายหมาหยุดพัฒนาที่หลักและพื้นที่รอง - ยุบหนังโดยรอบพื้นที่โครงการ - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ - ตลาดอช่างดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
	(นายอุบิน อรุณ) (นายอุทธิวัฒน์ ฐานกิจญาณนนก) กรรมการผู้มีอำนาจ จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย	(นายสมชาย บุญวารดี) ผู้อำนวยการ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด	(นายสมชาย บุญวารดี) ผู้อำนวยการ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด	พ.ศ. 2563 หน้า 41/68



ลงชื่อ

(นายอุบิน อรุณ) (นายอุทธิวัฒน์ ฐานกิจญาณนนก)
กรรมการผู้มีอำนาจ จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ผู้อำนวยการ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรากรรบป้องกันและแก้ไขผลการประทับตราสิ่งแอลตราล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงราคายield โครรงการในรายการนี้และผลกระทบต่อการประชุมคณะกรรมการ

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแม่ทั้ง Billet (ครั้งที่ 3) ระยะดำเนินการ

ผู้กระทบสิ่งแอลตราล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อมา	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สังคม-เศรษฐกิจ และ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● วิธีการสรุบท่า <ul style="list-style-type: none"> ❖ กรรมการผู้แทนภาคบริษัทฯ ให้มาจ้างการสรรหาหรือการเสนอซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ได้จากประชุมผู้บุกรุก คณะกรรมการหน่วยงานหรือ คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนในงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เนื่องด้วยผลกระทบจากการผู้แทนประชุมชน ❖ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจที่ให้มาจ้างการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของโครงการ โดยการแต่งตั้งลงชื่อผู้ภาราษาการจังหวัด ราชบุรี ❖ กรรมการผู้แทนภาคโครรงการให้มาจ้างผู้จัดการโครงการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานบริษัท ● โครงสร้างทางด้านกฎหมายการ <ul style="list-style-type: none"> ❖ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน จำนวน 15 ท่าน ❖ กรรมการผู้แทนภาคครุภาร ก จำนวน 5 ท่าน ❖ กรรมการผู้แทนภาคโครรงการ จำนวน 4 ท่าน ให้คณะกรรมการประชุม เพื่อตัดสื่อไปประชุม 1 ตำแหน่ง รองประธาน 1 ตำแหน่ง และ เอกบุญการคณ์กรรมการ 1 ตำแหน่ง จำนวน ให้ประธานแต่งตั้ง คณะกรรมการการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากชุมชน คณะกรรมการการกำกับดูแลด้านสิ่งแอลตราล้อม โดยความเห็นชอบของที่ประชุม 	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนโดยรอบที่มี โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดช่วงเวลาที่ดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด



ลงชื่อ (นายเดิน อึ๊ง) (นายเดิน อึ๊ง) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด

พัฒนาฯ 2563 หน้า 42/68



ลงชื่อ

(นายสมชาย บียะวงศ์) ผู้อำนวยการ
บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น รายงานการเบี่ยงเบนประยุทธ์โครงการในภาระหนี้สัมภាតล้อม

โครงการโรงงานผลิตเหล็กแสตนด์ Billet (ครุภัณฑ์ 3) ระยะดำเนินการ

ผลกระทบเบื้องต้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. สังคม-เศรษฐกิจ และ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ● อำนวยความสะดวกที่ช่วยลดภาระงานการ ❖ พัฒนารถยนต์และถนนทางชุมชนและเตรียมสร้างความเข้มแข็งอันดีให้กับผู้ใช้ทางชุมชน ❖ ระหว่างที่อยู่อาศัยของผู้คนในชุมชนที่อยู่อาศัย ❖ ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนและโครงสร้างทางคมนาคมและผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการด้วยมาตรฐานที่ดี ❖ ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบ้านเรือนและโครงสร้างทางคมนาคมและบริหารจัดการด้วยมาตรฐานที่ดี ❖ ร่วมปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่วมกัน ❖ รับเรื่องร้องเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องร้องเรียน ❖ ร่วมตรวจสอบและหาช่องทางที่ดีในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ระหว่างที่อยู่อาศัย ❖ ตรวจสอบและพัฒนาค่าชดเชยความเสียหายจากการก่อจราลงามของโครงการที่ชุมชนได้รับเพื่อส่งเสริมการบรรเทาและสืบสานความเชื่อมโยงชุมชน ในการเดินทางและการเดินทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - หมู่บ้านโดยรอบพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดชั่วคราวดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด



ลงชื่อ (นายเด่น อธิชาต) (นายพนธ์วัฒน์ ฐานกัญญาบันน้ำ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด

ลงชื่อ (นายสมชาย บุญวารสกุล)
ผู้อำนวยการ

(นายสมชาย บุญวารสกุล)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทียบสตีล จำกัด



ลงชื่อ
ลงชื่อ

พศ 2563
หน้า 43/68

A circular blue ink stamp is positioned in the center of the page. The outer ring of the stamp contains the text "TY STEEL COMPANY LIMITED". Inside the circle, the letters "TY" are prominently displayed in large, bold, capital letters. A handwritten signature, which appears to be "S. S. CO.", is written across the stamp from the bottom right towards the top left.

(ເມືອງໄສນີບູນແຫຼວງ
ກະຊວງແຂດວຽງ)

ମାତ୍ରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରିଚାରକ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି।

ໜຶ່ງ 44/68

ԱՐԵՎ ՅԱՂՋՈՒՄԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒԹԻՒՆ

ตามที่ 2 (ต่อ) มาตราการป้องกันและกำกับดูแลผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รายงานการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ອົກອະກອນຮັບອີເມວ້າກໍລົງທະບຽນໃຫ້ Bill of Lading (ດຽວນີ້ 2) ຮູບຍາບດ້ານໃຈການ

คงชื่อ (นายเด่น ชัยจันทร์) หมายเหตุ “ห้ามสูบบุหรี่” รูปนาฬิกาญี่ปุ่นหนังพีวีซี

မြန်မာ အမြတ် အသေချိ အမြတ် အသေချိ

ພາກສະຈິກາຍນ 2563
ຫວັງ 46/68

ଲେଖକ

အမြတ်များ



Jan. 9 '04

ଲେଖକ



二

ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการประเมินผลกระทบทางบ่มเพาะต่อไปนี้

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួងពេទ្យ នឹងចូលរួមការណែនាំ និង Bill et (ឯកសារ ៣) គ្រប់គ្រង់ដោយភាព

ผู้ดูแลระบบและตรวจสอบ	มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สุนทรียภาพ	<p>มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการรวมประมาณ 41,155.6 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.45 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด เพื่อเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) และสร้างพื้นที่สีเขียวที่โดยรอบโครงการ โดยตั้งกล้าไม้ขนาดใหญ่ต่อเนื่องกันอย่างต่อเนื่องกว่า 1 เมตร และเป็นไม้ทรงสูง ได้แก่ ต้นสน ประดิษฐ์ ต้นโอลิมปิก อินเดีย ต้นหางนกยูง ต้นจามจุรี เป็นต้น ทำการปลูกตัวอย่างระยะห่างระหว่างต้นไม้ 1-2 เมตร ตั้งแต่พื้นบดไปถึงยอดต้นไม้สูงที่ 6 - จัดทำสีรุ้วบิดรองในภายนอกและริมทาง สำหรับรับน้ำฝน และต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อให้ไม่มีเมล็ดใบติดต่อกัน โดยจะต้องดูแลพื้นที่สีเขียวตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ และหากพบว่าต้นไม้ตายจะต้องทำการปลูกทดแทน ภายในระยะเวลา 1 เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกที่ดิน - ตลอดทั่ง全场โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกที่ดิน จำนวน 41,155.6 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.45 ของพื้นที่โครงการ - ตลอดทั่ง全场โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
	<p>ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปที่ดินและ การดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปที่ดินและ การดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกที่ดิน - ตลอดทั่ง全场โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกที่ดิน จำนวน 41,155.6 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.45 ของพื้นที่โครงการ - ตลอดทั่ง全场โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด



(မြန်မာနိုင်ငြာဏ် ပုဂ္ဂန်ဆောင်ရွက်)

၁၃၆



(9)

(၁၇၉) ဘဏ္ဍာရမဟန (ရန်ကုန်မြို့)

บริษัท เทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล จำกัด

พฤษภาคม 2563
หน้า 47/68

ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบเบ็ดเตล็ด รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเคน์ผลการทบทวน
โครงการโรงงานผังลิตเตล์เบลล์ Billet (ครั้งที่ 3) ระยะก่อสร้าง

ลำดับ	หัวข้อ	สถานที่ตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	คุณภาพอากาศในบ้านเรือน	- ตรวจจานวน 3 สถานี ตั้งรูปที่ 7 ได้แก่ ● วัดออกหาย (A1) ● บ้านชอย 1 (A2) ● บ้านนิคมสร้างตนเอง (A3)	- ปลด 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
2.	ระดับเสียง	- ระดับเสียงทั่วไปเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr) - ประเมินค่าระดับการรบกวน	- ปลด 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง ● วัดออกหาย (A1) ● บ้านชอย 1 (A2)	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด ครอบคลุมพื้นที่การก่อสร้างและบ้านพัก
3.	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	รูปรวมสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่าง การดำเนินกิจกรรมก่อสร้าง	- ติดตอระยะเวลากราฟสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
4.	สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	บ้านที่อยู่ร่องรอยของประชาชนในชุมชนจากการดำเนินงาน ก่อสร้าง	- บ้านที่อยู่ร่องรอยของประชาชนในชุมชนจากการดำเนินงาน - บุมชนได้รับ	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด



ลงชื่อ (นายเด่น อึ๊ง) (นายธนพัฒน์ ฐานกัญญาณนท์)
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด

พ.ศ. 2563
หน้า 48/68

(นายสมชาย บีบีสือ)
ผู้อำนวยการ

บริษัท เทคโนโลยีแมกนั่มไทย จำกัด



ลงชื่อ (นายเด่น อึ๊ง)

ตารางที่ 4 จำนวนการตั้งจิตใจของครูและบุคลากรทางสถาบันอุดมศึกษา รวมกับการนำไปใช้ในงานการบริการชุมชน ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบประเมิน ที่มา: รายงานผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้านตรวจวัด		สถานที่ตรวจสอบ	ความต้องการผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ			
1.1 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยายการโดยตรวจวัด			
- ฝุ่นละอองร่วม (TSP) เนลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดไม่น่าตกใน 10 ไมครอน (PM-10) เนลี่ย 24 ชั่วโมง - ก๊าซในต่อเรือนไดออกไซด์ (NO_2) เนลี่ย 1 ชั่วโมง - ความเร็วและพื้นที่ทางลม (ตรวจวัด 1 จุด ที่บานชอย 1)	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดจำนวน 3 สถานี ตั้งรูปที่ 7 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● วัดออกกราย (A1) ● บานชอย 1 (A2) ● บันนิมส์รังนกน้อย (A3) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง ครุ่งต่องี่ห้อง ครุ่งที่ 1 ในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน ครุ่งที่ 2 ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันพฤษภาคม 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
1.2 ผลพิสูจน์ของอากาศจากแหล่งกำเนิด			
- ฝุ่นละออง (TSP)	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจวัดจำนวน 3 จุด ตั้งรูปที่ 8 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● ปล่องระบายເຫາດหลังไฟประ摹หน้าหลัง จำนวน 2 ปล่อง (DC1 และ DC2) ● ปล่องระบายของ Reheating furnace (RHT) จำนวน 1 ปล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจน้ำดื่มจำนวน 3 จุด ตั้งรูปที่ 8 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● ปล่องระบายເຫາດหลังไฟประ摹หน้าหลัง จำนวน 2 ปล่อง (DC1 และ DC2) ● ปล่องระบายของ Reheating furnace (RHT) จำนวน 1 ปล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยายการ
- ก๊าซในต่อเรือนไดออกไซด์ (NO_2)	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดจำนวน 2 จุด ตั้งรูปที่ 8 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● ปล่องระบายของไอน้ำ (Boiler) จำนวน 1 ปล่อง ● ปล่องระบายของ Reheating furnace (RHT) จำนวน 1 ปล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจน้ำดื่มจำนวน 1 จุด ตั้งรูปที่ 8 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● ปล่องระบายของไอน้ำ (Boiler) จำนวน 1 ปล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยายการ
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2)	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดจำนวน 1 จุด ตั้งรูปที่ 8 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● ปล่องระบายของ Reheating furnace (RHT) จำนวน 1 ปล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจน้ำดื่มจำนวน 1 จุด ตั้งรูปที่ 8 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● ปล่องระบายของ Reheating furnace (RHT) จำนวน 1 ปล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดช่วงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยายการ

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "中国国家图书馆藏" (Collection of the National Library of China) in Chinese, and "Beijing" in English. The center of the stamp features large vertical Chinese characters "国图" (Guo Tu - National Library).

បិមិត ហេកិនិតសិរីវិទ្យាល័យ
សាស្ត្របាសាអង់គ្លេស (ភាគខ្មែរ)
សាស្ត្របាសាអង់គ្លេស (ភាគខ្មែរ)

จังหวัด | 2563

(นายบันกอกพัฒน์ ภู
ษะรุ่งอุ่น) ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กองทุน วิสาหกิจ
ชุมชน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวกานต์ อรุณรัตน์
กรุงเทพฯ
๑๔๕๗

ବିନ୍ଦୁ

مئا ۴۹/۶۸

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลการรับสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการโครงงานผลิตเหล็กแท่ง Billet (ครั้งที่ 3) ระยะดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ	ความมีค่า	สถานที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ



ลงชื่อ (นายเด่น อิชจ) (นายอ้วน พานิชย์นาท)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไทย สเตล จำกัด

พัฒนาชัย 2563
หน้า 50/68



(นายสมชาย บีระวงศ์)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์โครงสร้างใหม่ทดแทนที่ได้ครองการในรายงานการประเมินผลกระทบต่อ周围

โครงการโรงกลึงเหล็กแท่ง Billet (ครั้งที่ 3) ระยะดำเนินการ

ดัชนีตรวจ	สถานที่ตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ <ul style="list-style-type: none"> 3.1 คุณภาพน้ำในบ่อน้ำทิ้ง <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อน้ำทิ้ง ในต้นน้ำ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) บีโอดี (BOD) ปริมาณสารเคมี揮发 (SS) ปริมาณของแข็งละลายน้ำทิ้ง (TDS) โลหะหนัก ได้แก่ Fe Cr Mn และ Al 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจสอบ จำนวน 1 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> บริเวณบ่อน้ำทิ้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด
3.2 คุณภาพน้ำทิ้งในบ่อน้ำทิ้งของโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อน้ำทิ้ง ในต้นน้ำ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) ปริมาณสารเคมี揮发 (SS) ปริมาณของแข็งละลายน้ำทิ้ง (TDS) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) พีโคลีน (TKN) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) โลหะหนัก ได้แก่ Fe Cr Mn และ Al 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจสอบ จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด



ลงชื่อ.....

(นายเด่น อิชชา) (นายนริชัพน์ ฐานกิจญาณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ลงชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการ
บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด

ลงชื่อ.....

ผู้อำนวยการ
บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด

ตรางาที่ 4 (ต่อ) มาตราการดังต่อไปนี้ จึงออกโดยชอบด้วยกฎหมาย ร้ายแรงมากับบุคคลที่กระทำการลักทรัพย์โดยเด็ดขาด ให้เป็นผลใช้ได้จริงตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้รับผิดชอบ	ความต้องการ	สถานที่ตรวจสอบ	ดำเนินการจัดตั้ง
3.3 คุณภาพน้ำดื่มน - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - โลหะหนัก ได้แก่ Fe Cr Mn และ Al	- ป้องกันการสนับสนุนอย่างกว้าง 2 จุด ได้แก่ ● ปล่อยสิ่งก่อการมลพิษทางที่มีอยู่ ● ปล่อยสิ่งก่อการมลพิษทางที่หายไป	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
4. ปริมาณน้ำใช้ ระบบรวมสต็อกให้กับบ้านของโรงงาน	- ภายนอกโรงงาน	- บริษัท 1 ครั้ง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
5. ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ระบบรวมสต็อกริบามากกว่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของ โรงงาน และบ้านที่ติดต่อกรวยและไฟฟ้าขัดข้อง	- ภายนอกโรงงาน	- บริษัท 1 ครั้ง	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
6. กากของเสีย ระบบรวมและการตรวจสอบชนิด ปฏิริยา และลักษณะ คุณสมบัติของสิ่งปฏิริยาหรือสิ่งที่ไม่ใช่แล้วในโรงงานตาม ประมวลกฎหมายอุตสาหกรรม เนื่องจากการจัดสิ่งปฏิริยา หรือสิ่งที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2548 และบันทึกปริมาณกาก ของเสียที่โรงกลั่นสำนักงานที่บ้านอย่างน้อยที่สุด	- ภายนอกโรงงาน	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด	- บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด



(မြန်မာနိဂုံးပညာတွင် ရှိခိုင်ဆောင်ရွက်) (သိမ် ပုဂ္ဂန်)

၁၃၂၆ မြန်မာ အတောက် ဘဏ္ဍာ

D0N19



ເພື່ອກົດລັບມານີ້ແລ້ວ ດີເລີຍໃຫຍ່
ເພື່ອກົດລັບມານີ້ແລ້ວ ດີເລີຍໃຫຍ່

พฤษภาคม 2563
หน้า 52/68

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเบื้องต้นของผลกระทบทางมนุษย์ด้วยศักยภาพของงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้านท่าศาลา Billlet (ครัวที่ 3) ระยะที่หนึ่ง

คุณมี ความต้องการ ใดที่ต้องขอรับ ผู้รับผิดชอบ	สถานที่ตรวจสอบ	ความต้องการ
7. สถานะผลสัมฤทธิ์ทางการเงินปัจจุบันและผลกระทบต่อการตระเวน สุขภาพของหน้างานในโครงการ	- ภายนอกโครงการ	- รายงานปีต่อ 1 ครั้ง และทำกรวิเคราะห์ ทุกๆ 3 ปี
- รวมรวมทุกอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยของประชาราษฎร ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ไม่ได้เดินทางมาโครงการ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ เป็นต้น เพื่อใช้ในการ พิจารณาร่วมกับบุคลากรประเมินแบ่งคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	- ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร	- รายงานปีต่อ 1 ครั้งที่ปรับเปลี่ยนประจำทุกปี
8. อาศัยอยู่ตามภัยและความปลอดภัย		
8.1 การตรวจสอบศุภภาพของผู้คน		
- ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	- พนักงานทุกคน	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน และปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจหาสารเคมีทางน้ำในเสื้อตัว	- พนักงานที่มีความเสี่ยง	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน และปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจปัสสาวะทั่วไป	- พนักงานผู้ชายผู้ติดต่อ	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน และปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบรถจักรยานของพนักงาน	- พนักงานทุกคน	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน และปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบรถจักรยานสาธารณะที่มีให้เช่า	- พนักงานผู้ชายผู้ติดต่อ	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน และปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบรถจักรยานสาธารณะที่มีให้เช่า	- พนักงานผู้ชายผู้ติดต่อ	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน และปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก	- พนักงานที่มีความเสี่ยง	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน และปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก	- พนักงานที่มีความเสี่ยง	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน และปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก	- พนักงานที่มีความเสี่ยง	- ตรวจสอบก่อนเข้าทำงาน และปีละ 1 ครั้ง

ลงชื่อ
นายเดิน อีสัจ (นายบังพาร์ทบัน) รูปแบบยืนยันนี้ที่
กรรมการผู้อำนวยการกองบิน
๑ ริบบงท พญาฯ สหัส จ้าว

ပုံ

พฤษภาคม 2563
หน้า 53/68



บริษัท เทคนิคสิงแവด์คอมไทย จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการประเมินผลกระทบต่อโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าเหล็กแท้ Billot (ครั้งที่ 3) ระยะดำเนินการ

ลำดับ	ดัชนีตรวจวัด	สถานที่ตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
-	- ตรวจสอบปริมาณของมูลฝอยที่ต้องถูกคัด หักน้ำรายละเอียดของการตรวจสอบให้ชัดเจนในการพิจารณา ของแพทย์แผนปัจจุบันหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามอานาจวิเวชศาสตร์หรือ ผ่านการอบรมคุณสมบัติที่อธิบดีกรมสัสดิการและ ศึกษาดูงานสำนักงานกำกับดูแล	- พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณ fabroom	- ตรวจสอบ 4 ครั้ง	- บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
8.2 ตรวจสภาพและติดตามน้ำท่าทาง	<ul style="list-style-type: none"> - ท่าน้ำงานและในชื้นที่การผลิต ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● บริเวณแหล่งต้นกำเนิดน้ำท่าทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ 4 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด 	
-	<ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดการทำงานตามกฎหมายของ กระทรวงอุตสาหกรรม - ระดับเสียงที่ต่ำกว่าได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ ทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) 	<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ● บริเวณแหล่งต้นกำเนิดน้ำท่าทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ 4 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
-	- คาดจำนวนร้อน (WBGT Index)	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณที่ทำการผลิต ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● บริเวณแหล่งต้นกำเนิดน้ำท่าทาง ● บริเวณแหล่งต้นกำเนิดน้ำท่าทาง ● บริเวณแหล่งต้นกำเนิดน้ำท่าทาง ● บริเวณแหล่งต้นกำเนิดน้ำท่าทาง ● บริเวณแหล่งต้นกำเนิดน้ำท่าทาง ● บริเวณแหล่งต้นกำเนิดน้ำท่าทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ 4 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด



ลงชื่อ (นายเด่น อรุณ) (นายบันทัน ฐานกัญญาณนท)
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
พัฒนาฯ 2543
หน้า 54/68



ลงชื่อ

(นายสมชาย บีระวงศ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการ
บริษัท เทคโนโลยีแมกนั่มไทย จำกัด

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานผลิตเต็ลล์แอลฟ์ Billet (ครั้งที่ 3) ระยะดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ตรวจจับ	สถานที่ตรวจสอบ	ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
8.2 ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาคให้ได้ • ฝุ่นทั่วไป (Total dust) • ฝุ่นขนาดที่เข้าถึงและสะสมในน่องลมปอดได้ (Respirable dust) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่การผลิต ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม (เฉพาะหนัก) บริเวณเทาหกออมหนัก บริเวณเตาปรุงน้ำหนัก บริเวณเตาไว้อี 1 เตา (กรณีเปิดใช้งาน) บริเวณเครื่องยอยอิฐหน้าไฟ บริเวณรีดเหล็กส่วนเตรียมคอนกรีต บริเวณรีดเหล็กปรับระดับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
● ตรวจวัดปริมาณสาร SiO ₂ และ HF	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจวัด จำนวน 3 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> บริเวณเตาหกออมหนัก จำนวน 1 เตา บริเวณเตาปรุงน้ำหนัก จำนวน 1 เตา บริเวณเตาไว้อี 1 เตา (กรณีเปิดใช้งาน) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด 	
● ตรวจวัดและจัดทำ Noise Contour ใบพื้นที่ การผลิต	<ul style="list-style-type: none"> - ใบมาตรฐานค่าเสียง อาคารหอคอย อาคารรีดเหล็กสีน้ำเงิน ค่าเสียงค่อนรีต และอาคารรีดเหล็กกว้างพร้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ใบมาตรฐานค่าเสียง 1 ปี หลังเปิดดำเนินการและทำการซ่อมบำรุงทุก ๆ 3 ปี - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด 	
8.3 การบันทึกอุบัติเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - สถานที่ - จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ - ความเสียหาย - การเก็บบัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการ - เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เมื่อจัดทำรายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด
8.4 การป้องกันอคติภัย	<p>นายเด่น อึ๊ง (นายบังพัน ฐานกิจญาณ์) ฝ่ายการวางแผนและซ้อมแผนฉุกเฉินกับผู้ใช้งานชุดใหญ่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดทำรายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด



ลงชื่อ


(นายเด่น อึ๊ง) (นายบังพัน ฐานกิจญาณ์)

กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ทิวาย สเต็ล จำกัด

ลงชื่อ

(นายสมชาย บิราวนะกุ)

ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีแม่กลองไทย จำกัด



ลงชื่อ

พากศิริกานย์
พากศิริกานย์ 2563
หน้า 55/68

ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเบริล์ฟันแบล็คจารย์อีด็อกซ์ครองการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



นายพีระ พัฒน์	นายนิมิต พัฒน์	รุ่งนาวิน ณ ญานันท์
กรรมการผู้ทรงอภิสูติ ตามกฎหมาย ๗๖๒	นายพีระ พัฒน์	นายนิมิต พัฒน์



បច្ចុប្បន្ន នៃពិធីរាជរដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកគេ និងប្រធានាជាមួយ និងប្រធានាជាមួយ

พฤษจิกายน 2563
หน้า 56/68

ตารางที่ 5 ค่าความบุกเบิกตราชาระบบการพิมพ์ทางอากาศจากปล่องระบบภายในทางอากาศ

แหล่งกำเนิดมลพิษ	ระยะห่างบ้านพัก ทางอากาศ (m)	ความสูงปล่อง (m)	ขนาด ปล่อง (cm)	ข้อมูลปล่อง			ความชื้นเข้มข้น			อัตราการระบาย			หมายเหตุ
				อุณหภูมิ (K)	ความรุ้ว (kg/s)	อัตราการรีดอากาศ (Nm ³ /s)	TSP (mg/Nm ³)	SO ₂ (ppm)	NO ₂ (ppm)	TSP (g/s)	SO ₂ (g/s)	NO ₂ (g/s)	
กรณีที่ 1 ใช้ค่าอัตราการระบายจากการคำนวณระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโรงรนการ กรณีผู้ผลิตเหล็กแผ่นทั่วไป													
DC No.1	Bag filter	28.0	5.8	3620	10.5	229.0	104.9	-	-	23.97	-	-	ปล่อยตรง ไม่มี cap
DC No.2	Bag filter	28.0	5.8	3620	10.5	229.0	104.9	-	-	23.97	-	-	ปล่อยตรง ไม่มี cap
Reheating Furnace	ไม่มีระบบบำบัด	60.0	2.0	407.0	8.6	19.79	1.00	0.05	5.00	0.020	0.003	0.186	ปล่อยตรง ไม่มี cap
กรณีที่ 2 ใช้ค่าอัตราการระบายจากการคำนวณระบบบำบัดมลพิษทางอากาศของโรงรนการ กรณีผู้ผลิตเหล็กแผ่นทั่วไป													
DC No.1	Bag filter	28.0	5.8	3620	10.5	229.0	104.9	-	-	23.97	-	-	ปล่อยตรง ไม่มี cap
DC No.2	Bag filter	28.0	5.8	3620	10.5	229.0	104.9	-	-	23.97	-	-	ปล่อยตรง ไม่มี cap
Reheating Furnace	ไม่มีระบบบำบัด	60.0	2.0	407.0	8.6	19.79	0.50	0.25	2.50	0.01	0.0013	0.090	ปล่อยตรง ไม่มี cap
Boiler	ไม่มีระบบบำบัด	10.0	1.0	503.0	6.0	2.79	-	-	50.00	-	-	0.263	ปล่อยตรง ไม่มี cap

หมายเหตุ : แหล่งพัฒนา DC1 และ DC2 = ไฟฟ้า Reheating Furnace และ Boiler = ก๊าซธรรมชาติ



ลงชื่อ (นายเดิน อธิบดี) (นายเดิน อธิบดี)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท เทคโนโลยีเหล็กไทย จำกัด

เอกสารที่ 25
ภาคผนวกที่ 1
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10
ฉบับที่ 1
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

นายสมชาย ปิยะวงศ์ ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีเหล็กไทย จำกัด

ตารางที่ 6 แผนการปฏิกริณีไปรับพนักงานต่อไป

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ความรู้ / ประสบการณ์ (เดือน)	2560												ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต่อไป			
			ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ม.ค.
	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด
1	งานปลูกต้นไม้	1 เดือน																
1.1	รื้อถอนไม้จากภายนอก																	
2	งานบำรุงรักษา																	
2.1	การกำจัดวัชพืช																	
2.2	การพรวนดิน																	
2.3	การใช้ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยเคมี																	
2.4	การปลูกห้อง																	
2.5	ตัดแต่งรัง / ลิขิต																	
2.6	การตักหัวใจรับรวมหัวใจ																	
3	งานตรวจสอบ / ประเมินผล																	
3.1	ตรวจสอบงานเจริญเติบโต																	
3.2	ประเมินผลและกำหนดมาตรฐานการเพิ่มติ่ม																	

หมายเหตุ :

งานปลูกต้นไม้
งานบำรุงรักษา
งานตรวจสอบ/ประเมินผล

ชื่อผู้ดูแลโครงการ

ประมวลเดช การภาลัยพัชร การพวนดิน กาวร์ส์ยั่งยืน/ปูนซีเมนต์ การลงทุน ตัดแต่งกิ่ง/ลดต้น การลดนำร่องด้วยการร่วมมือกัน ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

:

นายเฉลิม อรุจ



นายเฉลิม อรุจ

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท
บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด


(นายเฉลิม อรุจ)
ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ
นายสมชาย บีระวงศ์
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ลงชื่อ
นายสมชาย บีระวงศ์

ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด





รูปที่ 1 แผนผังโครงสร้างการควบคุมของบุคลิกเจ็บ

STEEL COMPANY LIMITED

นายชัย พัฒนา (นายชัย พัฒนา) ร้านภารกิจภูมิบ้านนนท์

ଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତାମୁଖ ନିଜକୁ
ଗୁଣାଦ୍ୱାରା ଉପରେରେ


พงศ์จิการยน 2563
หน้า 59/68

၁၂

۷۱

လွှဲမြတ်စွာဘဏ္ဍာရုရန်





รูปที่ 2 แผนระจับเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1



ลงชื่อ

(นายเดิน อีซช) (นายนันทวัฒน์ ฐานากิจญาณนันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด

พฤษจิกายน 2563

หน้า 60/68




ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรสกุล)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ลงชื่อ

(นายเดิน อัชช) (นายนันท์ พานิชภูมานันท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทวย สเตล จำกัด


พฤษภาคม 2563
หน้า 61/68



ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรลักษณ์)

ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด





ลงชื่อ
 (นายเอิน อีซัง) (นายนันธวัฒน์ ฐานากิจญาณนันท์)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 บริษัท ทิวาย สเตล จำกัด
 พฤศจิกายน 2563
 หน้า 62/68



ผังกระบวนการ	ระยะเวลาดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินงาน
<p>ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียน</p>	- ภายใน 3 วัน ภายใน 1 วัน ภายใน 1 วัน ไม่ใช่ ภายใน 5 วัน ภายใน 7 วัน	ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ต่าง ๆ รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งให้ผู้จัดการโรงงาน และส่วนสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทราบ พิจารณาตรวจสอบเพื่อสืบท้าเหตุ หาก พบว่าเป็นปัญหาเกิดจากโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการ เพื่อ กำหนดมาตรการและแนวทางดำเนินการ แก้ไขปัญหา หากไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจาก โครงการ แจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ และ หากใช่ปัญหาที่เกิดจากโครงการ แจ้งกลับ ให้ผู้ร้องเรียนทราบเช่นเดียวกัน ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ ผู้รับผิดชอบ เพื่อกำหนดมาตรการและ แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหา และแจ้ง ให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงการดำเนินการแก้ไข หากการแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ โครงการจะจัดประชุมเพื่อระดม ความเห็น จากผู้เชี่ยวชาญภายใน 7 วัน เพื่อหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าในการ ดำเนินงานแก่ผู้ร้องเรียนทราบทุก 7 วัน
<p>ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียน</p>	- ภายใน 3 วัน ภายใน 1 วัน ภายใน 1 วัน ไม่ใช่ ภายใน 5 วัน ภายใน 7 วัน	ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ต่าง ๆ รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งให้ผู้จัดการโรงงาน และส่วนสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทราบ พิจารณาตรวจสอบเพื่อสืบท้าเหตุ หาก พบว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการ เพื่อ กำหนดมาตรการและแนวทางดำเนินการ แก้ไขปัญหา หากไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจาก โครงการ แจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบ และ หากใช่ปัญหาที่เกิดจากโครงการ แจ้งกลับ ให้ผู้ร้องเรียนทราบเช่นเดียวกัน ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ ผู้รับผิดชอบ เพื่อกำหนดมาตรการและ แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหา และแจ้ง ให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงการดำเนินการแก้ไข หากการแก้ไขปัญหายังไม่แล้วเสร็จ โครงการจะจัดประชุมเพื่อระดม ความเห็น จากผู้เชี่ยวชาญภายใน 7 วัน เพื่อหาแนวทางในการ แก้ไขปัญหาและแจ้งความคืบหน้าในการ ดำเนินงานแก่ผู้ร้องเรียนทราบทุก 7 วัน
รูปที่ 5 ผังรับเรื่องร้องเรียน		

ลงชื่อ
Ran Som
(นายเดิน อีซึช) (นายนันท์ ฐานากิจญาณนันท)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด
พฤษภาคม 2563
หน้า 63/68

ลงชื่อ
Nan Som
(นายสมชาย ปิยารสกุล Environmental Technic Limited)
ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



* รูปที่ 7 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและเสียง

ลงชื่อ  (นาย Jen อีชง)

(นายนรทวัฒน์ ฐานากิจญาณนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด


พฤษจิกายน 2563

หน้า 65/68

ลงชื่อ


(นายสมชาย ปิยาราลศักดิ์)

ผู้อำนวยการ
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ที่มา : บริษัท ทีวาย สตูล จำกัด, 2563

สูญเสีย 8 ตำแหน่งที่ว่าง | บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาค่าตอบแทน

1

3

563

2

۱۰

५

۱۰۷

۳۶۴

۶۰

၁၂၆

1

၁၂၅

ก. ๑๗๘

พฤษภาคม 2563
หน้า ๖๖/๖๘


ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରକାଳୀ

卷之三

三一堂詩集

C9C7 M.3.1.11613

卷之二



ผู้ติดต่อ: พญ.จิตรา วงศ์พันธุ์
เบอร์โทรศัพท์: 081-2345678
อีเมล: dr.jitrapan@phukethospital.com



บริษัท เทคนิกส์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ผู้ดำเนินการ

ՀԱՅՈՒԹԵՔՆ

ՀԱՅՈՒԹԵՐԻ

1951
Aug 1
John

• 6



* รูปที่ 10 ตำแหน่งตรวจวัดเสียงชุมชนบ้านชอย 1



ลงชื่อ

(นายเดิน อัชช) (นายธนหวัฒน์ ฐานากิจญาณ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ทิวาย สตีล จำกัด

พฤษจิกายน 2563

หน้า 68/68

ลงชื่อ

(นายสมชาย ปิยะวรรศกุล)

ผู้อำนวยการ

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

