



✓  
1  
ผ่านแล้ว

ที่ ทส 1009.7/ 4625

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.7/8871 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด ที่ นพพ5 01/153 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554
  2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 20/2553 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ที่ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์)

ของบริษัท...

ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งต่อมากับบริษัทฯ ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานดังกล่าว เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อนตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ซึ่งสำนักงานฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการและสำเนาแจ้งจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ชูญูประกัษ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6628

โทรสาร 0 2265 6616

ที่ ทส 1009.7/ 4626



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

23 พฤษภาคม 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์  
แพลนท์ 5 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.7/8870 ลงวันที่ 3  
ธันวาคม 2553
2. หนังสือบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด ที่ นพพ5 01/153 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นเนล  
เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ต้องยึดถือ  
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม  
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการ  
ด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลัง  
ความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 20/2553 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ที่ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการ  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลัง  
ความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม อำเภอ

ศรีมหาโพธิ...

ศรียาไพธิ จังหวัตปราจันบุรี ซึ่งต่อมาบริษัทฯ ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานดังกล่าว เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อนตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าชุม อำเภอศรียาไพธิ จังหวัตปราจันบุรี โดยให้โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำนักงานฯ ขอให้บริษัทฯ ประสานบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Portable document format (pdf) file ซึ่งได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการและจัดทำรายงานผนวกรวมเล่ม โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาเสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ บุญธรรมกิจ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำนาจถูกต้อง

(นางศุภาพร ตรีไทย)  
เจ้าพนักงานธุรการ ชั้นสูง

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6628

โทรสาร 0 2265 6616

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์)

ของ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


โดย บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด  
เลขที่ 206 หมู่ 4 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  
โทร 037-208800

จัดทำโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
เลขที่ 39 ถนนลาดพร้าว ซอย 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพฯ 10310  
โทร 02-9343233-47 โทรสาร 02-9343248

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าตูม  
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ที่บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



ต้องยึดถือปฏิบัติ



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

พฤษภาคม 2554

(นายวิชเรนทร์ นิตากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพฤษย์)  
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)  
ผู้อำนวยการ


ตารางที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์) ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- นำรายละเอียดมาตรการตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัท ผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ</li> <li>- รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานอนุญาต จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาระยะเวลาที่กำหนดในมาตรการ โดยให้เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน ฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>



พฤษภาคม 2554

(นายวิชเรนทร์ นิสกรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักยิมณ)


ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา รวมถึงกรณีที่มีการร้องเรียนจากชุมชนที่มีเหตุมาจากการดำเนิน โครงการ ให้บริษัท ฯ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและแจ้งหน่วยงานอนุญาต จังหวัดปทุมธานี และสำนักงาน โยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้ง เพื่อให้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา</li> <li>- หากบริษัท ฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการและ/หรือ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริษัท ฯ แจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>* หากหน่วยงานผู้อนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท ฯ แจ้งสำนักงาน โยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ</li> <li>* หากหน่วยงานผู้อนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท ฯ เสนอข้อมูลผลการศึกษาและประเมินผลกระทบในรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ</li> </ul> </li> <li>- ประชาสัมพันธ์รายละเอียด โครงการ ผลดี - ผลเสียของโครงการ ผลการดำเนินการตามมาตรการ ให้ชุมชนรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการตลอดอายุการดำเนินโครงการ</li> <li>- กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัท ฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> <li>- พื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>

-3-

พฤษภาคม 2561



(นายวิชเรนทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักยิม)


ผู้อำนวยการ



บริษัท คอนซัลแตนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัท ฯ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



พฤษภาคม 2554

(นายวิชเรนทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์)  
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักมิม)  
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมอัตราการระบาย (Emission Rate) ของมลสารในแต่ละปล่อง ดังนี้                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* <u>Recovery Boiler</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Particulate</u> ไม่มากกว่า 288 มก./ลบ.ม. หรือ 1,418.72 กรัม/วินาที</li> <li>• <u>SO<sub>2</sub></u> ไม่มากกว่า 54 พีพีเอ็ม หรือ 8.76 กรัม/วินาที</li> <li>• <u>NO<sub>2</sub></u> ไม่มากกว่า 180 พีพีเอ็ม หรือ 20.97 กรัม/วินาที</li> </ul> </li> <li>* <u>Power Boiler</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Particulate</u> ไม่มากกว่า 320 มก./ลบ.ม. หรือ 23.52 กรัม/วินาที</li> <li>• <u>SO<sub>2</sub></u> ไม่มากกว่า 60 พีพีเอ็ม หรือ 11.54 กรัม/วินาที</li> <li>• <u>NO<sub>2</sub></u> ไม่มากกว่า 200 พีพีเอ็ม หรือ 27.66 กรัม/วินาที</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ (CEMS)</li> <li>- ติดตั้ง Electrostatic Precipitator (EP) เพื่อดักฝุ่นที่ระบายนอกทาง Recovery Boiler Stack และ Power Boiler Stack แพลนท์ละ 1 ตัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณ <u>Recovery Boiler Stack และ Power Boiler Stack</u></li> <li>- ปล่องของ <u>Power Boiler และ Recovery Boiler</u></li> <li>- บริเวณ <u>Recovery Boiler Stack และ Power Boiler Stack</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</u></li> <li>- <u>บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</u></li> <li>- <u>บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</u></li> </ul>

พฤษภาคม 2554



(นายวิชรินทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิปฤกษ์)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขระบบควบคุมมลสารทันทีที่พบว่าระบบดังกล่าวขัดข้องจนทำให้ปริมาณมลสาร ได้แก่ TSP, SO<sub>2</sub> และ NO<sub>2</sub> สูงเกินกว่ามาตรฐาน หากไม่สามารถแก้ไขหรือซ่อมแซมได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั้น ๆ โครงการต้องหยุดผลิตหน่วยที่เป็นแหล่งกำเนิดมลสารนั้นทันที</li> <li>- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบดักฝุ่นอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ 2 เดือน ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>* ตรวจสอบการทำงานของพัดลมดูดอากาศ</li> <li>* ตรวจสอบสายพานของมอเตอร์ต่าง ๆ</li> <li>* ตรวจสอบ Velocity Pressure ของระบบดักฝุ่น</li> </ul> </li> <li>- กำหนดแผนและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเพื่อการควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบควบคุมมลสารให้มีสภาพการใช้งานได้ดีตลอดเวลา</li> <li>- จัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมมลสารให้มีปริมาณเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม เมื่อระบบควบคุมมลสารขัดข้องได้ทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ระบบดักฝุ่น</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>



พฤษภาคม 2554

(นายวิชรินทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิถักษ์)  
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาววนิชฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบายน้ำที่ Blowdown จาก Boiler ทั้งสอง Blowdown จากท่อหล่อเย็น และน้ำเสียจากกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตเชื้อกระดาษเพื่อบำบัดร่วมกัน</li> <li>- ให้ความร่วมมือกับโรงงานผลิตเชื้อกระดาษเพื่อบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตเชื้อกระดาษ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องควบคุมการผลิตป้องกันพนักงานสัมผัสเสียงดังเกินกำหนด</li> <li>- ติดตั้ง Silencer บริเวณ Valve ของท่อส่งไอน้ำ เพื่อลดเสียงที่เกิดขึ้น</li> <li>- กำกับดูแลให้บริษัทรับเหมาติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการผลิตแล้วให้มีระบบเสียงไม่เกิน 85 dB(A) ที่ระยะห่างจากเครื่องจักรอุปกรณ์นั้น ประมาณ 1 เมตร</li> <li>- ปลุกยาลิปตัสบริเวณรอบรั้วโครงการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากเสียงดัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ท่อส่งไอน้ำ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ตลอดแนวรั้วของพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>

พฤษภาคม 2554



(นายวัชรินทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิปฤกษ์)  
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD


(นางสาวชนิษฐา ทักยิณ)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. ทรัพยากรนิเวศน์	- จัดพื้นที่อ่างเก็บน้ำและสวนป่ายูคาลิปตัสโดยรอบเป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์น้ำทุกชนิด	- พื้นที่อ่างเก็บน้ำและสวนป่ายูคาลิปตัสโดยรอบ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
5. น้ำใช้	- น้ำใช้ของระบบประปาของโรงงานผลิตเชื้อกระดาษ  - โครงการพิจารณาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในโครงการในกรณีที่มีความต้องการน้ำมีเพิ่มมากขึ้นหรือกรณีที่แหล่งน้ำหลักไม่เพียงพอ  - โครงการหาแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด	- ภายในพื้นที่โครงการ  - ภายในพื้นที่โครงการ  - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ  - ตลอดช่วงดำเนินการ  - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด  - บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด  - บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
6. การกำจัดกากของเสีย	- รวบรวมเถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ Furnace ของ Power Boiler และฝุ่นจาก EP นำไปปรับสภาพดิน แปลงปลูกยูคาลิปตัสและหรือส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย  - ฝุ่นจาก EP ของหม้อไอน้ำนำสารเคมีกลับคืน (Recovery Boiler) นำไปกำจัดยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย  - นำเรซินที่เสื่อมคุณภาพมาเก็บไว้ในถังที่มีฝาปิดมิดชิด ก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนำไปกำจัด  - เตรียมภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดไว้รวบรวมกากของเสียหรือขยะมูลฝอยจากพนักงานให้เพียงพอ	- ภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่เกษตรกรรม  - ภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่เกษตรกรรม  - ภายในพื้นที่โครงการ  - ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ  - ตลอดช่วงดำเนินการ  - ตลอดช่วงดำเนินการ  - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด  - บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด  - บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด  - บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

พฤษภาคม 2561



(นายวัชรินทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิปฤกษ์)  
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

(นางสาววนิชญา ทักยิณ)  
ผู้อำนวยการ




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บรวบรวมกากของเสียหรือขยะมูลฝอยจากพนักงาน รวมทั้งทำการคัดแยกก่อนส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุมและหรือนำไปกำจัดยังหน่วยงานภายนอกที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย</li> <li><b>การขนส่ง ลำเลียงเข้า</b></li> <li><b>มาตรการทั่วไป</b></li> <li>- บันทึกสภาพรถบรรทุกเข้าก่อนออกนอกโครงการและก่อนออกจากแปลงปลูกยูคาลิปตัส โดยมีการลงนามรับรองของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล</li> <li>- ล้างล้อรถบรรทุกเข้าก่อนออกนอกโครงการและก่อนออกจากแปลงปลูกยูคาลิปตัส โดยมีการลงนามรับรองของเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล</li> <li>- ติดป้ายหมายเลขโทรศัพท์ข้างรถบรรทุกเข้าเพื่อสามารถติดต่อได้ในกรณีการขนส่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่น</li> <li><b>มาตรการจำกัดความเร็วรถบรรทุก</b></li> <li>- ให้นักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่โครงการได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี้อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถขนส่งเข้าเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> <li>- ห้ามทำการขนส่งบรรทุกเข้าออกจากโครงการในช่วงเวลาเร่งด่วน เช่น ช่วงเวลา 7.30-8.30 น. และช่วงเวลา 16.30-17.30 น. เพื่อช่วยลดสภาพการจราจรติดขัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและแปลงปลูกยูคาลิปตัส</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและแปลงปลูกยูคาลิปตัส</li> <li>- รถบรรทุกเข้า</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งเข้า</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งเข้า</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางขนส่งเข้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>

พฤษภาคม 2554



(นายวิษเรนทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์)  
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD


(นางสาวชนิษฐา ทักยิณ)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนนสายหลักและ ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเส้นทางสายรองและเขตพื้นที่โครงการ</li> <li>- คัดเลือกเส้นทางที่ผ่านชุมชนให้น้อยที่สุดเพื่อผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน</li> <li>- การปิดคลุมกระบะรถบรรทุก</li> <li>- รถบรรทุกที่มาขอรับขนถ่ายต้องมีวัสดุรองพื้นที่บรรทุก มีกรงแผงข้างและผ้าท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและตกหล่น โดยรถบรรทุกดังกล่าวจะต้องเข้าซังน้ำหนักรถเปล่าที่ห้องซังแล้วนำรถเข้ารับถ่าย ณ จุดที่โรงงานกำหนด ตรวจสอบความเรียบร้อยในการบรรทุก โดยไม่ให้มีจุดรั่วไหลของถ่ายออกจากรถ จากนั้นซังน้ำหนักรถอีกครั้งและบันทึกปริมาณถ่ายที่ขนออกไป</li> <li>- กำหนดให้รถบรรทุกถ่ายทุกคันต้องคลุมผ้าใบให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นในระหว่างการขนส่ง</li> <li>- การเทถ่ายแปลง</li> <li>- การเท (Load) ถ่ายที่แปลงให้ดำเนินการที่ระยะการเตะระดับต่ำและห้ามกองทิ้งไว้ให้ทำการไถกระจายทันทีเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายในกรณีที่ได้มีความชื้นลดลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางรถขนส่งถ่าย</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางรถขนส่งถ่าย</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางรถขนส่งถ่าย</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทางรถขนส่งถ่าย</li> <li>- แปลงพื้นที่ใช้ถ่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- แผนกควบคุมการผลิต</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>

พฤษภาคม 2554



(นายวิเชนทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิปุณย์)  
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

(นางสาวนิตฐา ทักขิณ)  
ผู้อำนวยการ




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p><b>การตรวจสอบความเรียบร้อยของรถบรรทุกก่อนออกจากแปลง</b>  <b>ก่อนที่รถบรรทุกจะออกจากแปลง พนักงานขับรถจะต้องทำการ</b>  <b>ตรวจสอบความเรียบร้อยของกระบะรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่แปลง</b>  <b>ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานสวนป่า ซึ่งดูแลแปลงปลูกและมีการ</b>  <b>ตรวจติดตามโดยหน่วยงานสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ</b>  <b>เศษเถ้าที่ติดค้างอยู่กับกระบะรถในระหว่างการวิ่งกลับ</b>  <b>การป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากเถ้าในแปลงปลูกยุคาลิปตัส</b>  <b>ในช่วงฤดูแล้ง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามกองเถ้าทิ้งไว้ ให้ทำการ ไถกระจายทันทีเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ในกรณีเถ้ามีความชื้นลดลง</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามี การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากเถ้าจะต้องทำการฉีดพรมน้ำเพื่อเพิ่ม ความชุ่มชื้นและลดผลกระทบดังกล่าว</li> <li>- การป้องกันน้ำชะเถ้าออกไปยังแปลงที่ดินของบุคคลอื่นหรือแหล่งน้ำ</li> <li>- ทำคันดินล้อมรอบแปลงปลูกยุคาลิปตัสที่นำเถ้าไปใช้ในการปรับสภาพ ดินเพื่อป้องกันน้ำฝนตกชะแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง</li> <li>- ไม่กองเถ้าไว้ใกล้กับแหล่งน้ำและในการใช้งานให้ทำการ ไถกระจาย ในพื้นที่ทันทีหลังการขนส่ง ไปยังแปลงปลูก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แปลงพื้นที่ใช้เถ้าและเส้น ทางการขนส่ง</li> <li>- แปลงปลูกยุคาลิปตัส</li> <li>- แปลงปลูกยุคาลิปตัส</li> <li>- แปลงปลูกยุคาลิปตัส</li> <li>- แปลงปลูกยุคาลิปตัส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>

พฤษภาคม 2554



(นายวัชรินทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์)  
บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ดูแลและเฝ้าระวังในทุกขั้นตอนของการทำงานตั้งแต่การรับถ้ำจากโครงการจนกระทั่งรถบรรทุกถ้ำกลับมายังโครงการ หากส่งผลกระทบต่อชุมชนในขั้นตอนใดต้องหยุดการนำถ้ำไปใช้งานและให้ทำการปรับปรุง แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มนำไปใช้ใหม่</li> <li>- ให้ทำการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลแก่ชุมชนในเส้นทางที่รถบรรทุกถ้ำวิ่งผ่านและชุมชนใกล้เคียงที่นำถ้ำไปใช้ในแปลงปลูก ประโยชน์ของถ้ำ ช่องทางการแจ้งในกรณีได้รับผลกระทบและให้ทำการประเมินผลการดำเนินการเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันที่ ในกรณีที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แปลงปลูกยูคาลิปตัส</li> <li>- ชุมชนที่รถบรรทุกถ้ำวิ่งผ่านและชุมชนใกล้เคียงที่มีการนำถ้ำไปใช้ในแปลงปลูกยูคาลิปตัส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>
7. การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำรายงานน้ำถาวรเพื่อรับน้ำฝนจากภายในและภายนอกโครงการแล้วระบายลงคลองรัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในและรอบพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน</li> <li>- จัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงานและรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ (Safety and Security Plan) ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประสิทธิผลในทางปฏิบัติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>

พฤษภาคม 2561



(นายวิชเรนทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักมิณ)

ผู้อำนวยการ




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ก่อนให้เข้าปฏิบัติงาน</li> <li>- แสดงขอบเขตและติดป้ายเตือนอย่างชัดเจนให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อพนักงาน เช่น บริเวณที่มีเสียงดัง บริเวณที่มีความร้อนสูง เป็นต้น</li> <li>- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูทยาง ถุงมือ อุปกรณ์ที่ครอบ/อุดหูลดเสียง หน้ากากป้องกันฝุ่น หรือผ้าป้องกันฝุ่น แวนตา เป็นต้น ให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนการผลิต</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งถ้าหากพบข้อบกพร่องจะต้องประเมินความรุนแรงและแจ้งให้หน่วยบำรุงรักษาซ่อมหรือแก้ไขทันที</li> <li>- ดัดซื้อสารเคมี พิษ และวิธีปฐมพยาบาลไว้ที่ภาชนะบรรจุสารเคมี</li> <li>- เก็บสารเคมีทุกชนิดไว้ใน โกดังที่มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอและจัดเรียงให้มีช่องทางเข้าตรวจสอบสภาพได้โดยสะดวก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในและรอบพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ และทุกครั้งที่ได้รับพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานในส่วนของการผลิต</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>

พฤษภาคม 25



(นายวัชรินทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิภพย์)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวนิตฐา ทักขิณ)


ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้สารเคมีต่าง ๆ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีแล้ว</li> <li>- จัดให้มีหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยของบริเวณพื้นที่โครงการ</li> <li>- ฝึกซ้อม/ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตามเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน</li> <li>- ฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายในบริเวณลานเก็บกองเชื้อเพลิงและเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</li> <li>- เว้นช่องว่างกองเศษ ไม้ให้ห่างกันประมาณ 2.5 เมตร เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้</li> <li>- จัดให้มีห้องอาบน้ำและชำระร่างกายบริเวณอาคารเก็บสารเคมี</li> <li>- จัดให้มี Emergency Basin ขนาด 22x22x2.5 เมตร บริเวณถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- จัดให้มีระบบป้องกันอุบัติเหตุทั้งภายในและภายนอกอาคาร ดังนี้               <ul style="list-style-type: none"> <li>* ติดตั้ง Fire Hydrant ชนิด Angle Valve บริเวณถังเก็บน้ำมันลานเก็บกองเชื้อเพลิง อาคารผลิต ไขมันน้ำ พร้อมตู้สายดับเพลิง</li> <li>* ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดเคมีและชนิดก๊าซเฉื่อยตามอาคาร โรงงานต่าง ๆ ตามข้อกำหนดกฎหมาย</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- บริเวณลานเก็บกองเศษ ไม้</li> <li>- บริเวณลานเก็บกองเศษ ไม้</li> <li>- บริเวณอาคารเก็บสารเคมี</li> <li>- บริเวณอาคารเก็บสารเคมี</li> <li>- ภายในกลุ่มโรงงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>

-14-

พฤษภาคม 2557



*(Signature)* .....

(นายวิชรินทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์)  
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

*(Signature)* .....


(นางสาวชนิษฐา ทักยิม)  
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	* รถดับเพลิง 2 คัน ขนาด 10,000 ลิตร และ 12,000 ลิตร			
9. สุนทรียภาพ	- ปลุกต้นไม้ขึ้นต้นอย่างน้อย 3 แถว สลับฟันปลาบริเวณแนวรั้วของพื้นที่โครงการและแนวถนนในพื้นที่โครงการ รวมทั้งจัดทำสวนหย่อมในจุดที่เหมาะสมตามอาคารต่าง ๆ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
10. สังคม	- <u>การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน</u> - <u>การจัดทำเอกสารเผยแพร่ติดตามป้ายประกาศประจำหมู่บ้านหรือจุดศูนย์รวมของชุมชน</u> - <u>เปิดโอกาสให้สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการได้ตลอดเวลา</u> - <u>จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นในบริเวณจุดศูนย์รวมของชุมชนและที่หน้าโครงการ โดยต้องทำการเปิดกล่องเป็นประจำทุกสัปดาห์</u> - <u>เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว การคิดประกาศ เป็นต้น โดยการชี้แจงหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เป็นข้อวิตกกังวล ซึ่งคณะทำงานจะต้องลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชน โดยเฉพาะกระบวนการผลิต ลักษณะสมบัติของถ่าน</u>	- ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง - ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง - ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง - ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง - ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง - ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง	- ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด - บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด - บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด - บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด - บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด - บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

พฤษภาคม 2555



(นายวิชเรนทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด


(นางสาวชนิษฐา ทักยิณ)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกระณี หากสามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ร่วมปรึกษาหารือกับชุมชน (Public Consultation) เช่น การเข้าพบผู้แทนประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชนในท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลในสิ่งที่ชาวบ้าน มีความวิตกกังวล และทำการจดบันทึกข้อคิดเห็นจากชุมชนที่มีเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการวางแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์และดำเนินการตามแผนดังกล่าว พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งเพื่อใช้ทบทวนการทำแผนมวลชนสัมพันธ์ในครั้งถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</li> <li>- มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุนการศึกษา พัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- บริหารจัดการซื้อร่องเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยกำหนดขั้นตอนการจัดการดังรูปที่ 1</li> <li>- จัดตั้งคณะกรรมการ ไตรภาคี (ตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาชนและบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด) ประกอบด้วย ตัวแทนแต่ละภาคส่วน ภาคละ 11 คน (ทั้งนี้ จำนวนคณะกรรมการ ไตรภาคี อำนาจหน้าที่ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ความถี่ในการประชุม หากมีการเปลี่ยนแปลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง</li> <li>- ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>- ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>

พฤษภาคม 2564



(นายวัชรินทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ที่แตกต่างจากนี้ในอนาคต ต้องเป็นมติของคณะกรรมการ ไตรภาคี และให้ แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ)</p> <p>(ก) <u>อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ</u></p> <p>ก) <u>พิจารณาสำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจ อันดีระหว่างชุมชนกับ โครงการและประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>ข) <u>ตรวจเยี่ยมโครงการ รับรู้กระบวนการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดง ความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ</u></p> <p>ค) <u>ร่วมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข ปัญหาร่วมกัน</u></p> <p>ง) <u>ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหา สิ่งแวดล้อมระหว่าง โครงการและชุมชน</u></p> <p>(ข) <u>ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง</u></p> <p>ก) <u>ให้กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการ ได้อีก</u></p>			

พฤษภาคม



(นายวิฑเรนทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิถกษ์)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการ




บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ข) เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมีได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น</p> <p>ค) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการนั้นว่างลงและให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน</p> <p>ง) ในกรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้และในการนี้ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่</p> <p>จ) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตาย</li> <li>- ลาออก</li> </ul>			

พฤษภาคม 2554



(นายวิชเรนทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์)

บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

(นางสาวณิษฐา ทักษิณ)


ผู้อำนวยการ



นางสาวณิษฐา ทักษิณ  
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องหรือ ไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ</p> <p>(ข) ความถี่ในการประชุม</p> <p>ก) การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีควมจำเป็นเร่งด่วน สามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด</p> <p>ข) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้อื้อเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>- จัดให้มีวาระเรื่องการจัดการเด้าของโครงการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีทุก 6 เดือน โดยเนื้อหาของการประชุมต้องประกอบด้วยเรื่องสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน เกี่ยวกับการจัดการเด้าทุกระบวนการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการในการจัดการ และกิจกรรมการดำเนินงาน</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียง</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</p>



พฤษภาคม 2554

(นายวัชรินทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวกนิษฐา ทักยิณ)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ร่วมกับชุมชน ความประทับใจของคณะกรรมการ ไตรภาคีที่มีต่อโครงการ ปัญหาที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ ความวิตกกังวลที่มีต่อโครงการ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนต้องการให้โครงการดำเนินการ และสรุปข้อตกลงร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ</p>			



พฤษภาคม 2554

(นายวัชรินทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์)  
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)  
ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 3


มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ช่วงดำเนินการ

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (74 เมกกะวัตต์)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. คุณภาพอากาศ</p> <p>1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ดัชนีที่ใช้ในการตรวจวัดรวม 3 ชนิด คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Particulate</li> <li>- SO<sub>2</sub></li> <li>- NO<sub>2</sub></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดตรวจวัดรวม 2 ปล่อง ได้แก่ ปล่อง (Stack) ของ Recovery Boiler Furnace และ Power Boiler Furnace</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง เป็นประจำทุก 6 เดือน โดยช่วงเวลาในการตรวจวัดต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>
<p>1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดัชนีที่ตรวจวัด คือ PM-10, TSP, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> พร้อมทั้งตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวน 2 จุด ได้แก่ (รูปที่ 2)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* บ้าน โคนส้มเสี้ยว</li> <li>* บ้าน โคนส้มพุง (วัดโป่งไผ่)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วัน ต่อเนื่อง</li> <li>* เดือนกรกฎาคม-กันยายน (ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</li> </ul>

พฤษภาคม 2554



(นายวิชเรนทร์ นิสากรเสน)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

(นายวรพงษ์ วุฒิพิภักษ์)



บริษัท คอนซัลแตนท์ คอฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD


(นางสาวนิตฐา ทักขิณ)


ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.3 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศจากปล่องอัตโนมัติ (CEMS) และระบบเตือนกรณีที่มีคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานที่ออกจากปล่องของโครงการ	- ปล่องของโครงการจำนวน 2 ปล่อง * Power Boiler Stack * Recovery Boiler Stack	* เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ (ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)  - ก่อนดำเนินการผลิต และทำรายงานสรุปให้ สผ. ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
1.4 ตรวจวัด Monitor Voltage ของ EP	- EP ของโครงการจำนวน 2 ตัว * EP ของ Power Boiler * EP ของ Recovery Boiler	- ตลอดการดำเนินการผลิตและ ทำรายงานสรุปให้ สผ.ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

พฤษภาคม 2564





(นายวิชันนทร์ นิสากรเสน)




(นายวรพงษ์ วุฒิพิภพกุลย์)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD



(นางสาวนัชชา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการ


ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. คุณภาพน้ำ</p> <p>2.1 ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด โดยตรวจวัด pH, SS, PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>, BOD, ไนเตรท, COD ค่าความนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ</p> <p>2.2 ตรวจวัดน้ำคุณภาพผิวดินในพื้นที่ใกล้เคียงกับแปลงปลูกยาคาลิปโตสที่ใช้เข้าในการปรับสภาพดินที่อยู่ในระยะ 500 เมตร (ถ้ามี) ดัชนีในการตรวจ วัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ดีไอบีไอดี</p> <p>2.3 ตรวจวัดน้ำคุณภาพใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกับแปลงปลูกยาคาลิปโตสที่ใช้เข้าในการปรับสภาพดิน (บ่อน้ำชุมชนที่มีอยู่เดิมและอยู่ใกล้แปลงปลูกมากที่สุด) ดัชนีในการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้างทั้งหมด คลอไรด์ แอมโมเนียส เหล็ก</p>	<p>- บริเวณจุดปล่อยน้ำเสียออกจากระบบบำบัด</p> <p>- แหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่ใกล้เคียงกับแปลงปลูกยาคาลิปโตสที่ใช้เข้าในการปรับสภาพดิน (ในระยะ 500 เมตร (ถ้ามี))</p> <p>- แหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกับแปลงปลูกยาคาลิปโตสที่ใช้เข้าในการปรับสภาพดิน (บ่อน้ำชุมชนที่มีอยู่เดิมและอยู่ใกล้แปลงปลูกมากที่สุด)</p>	<p>- ตรวจวัดปีละ 3 ครั้ง</p> <p>- สุ่มวิเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>- สุ่มวิเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</p> <p>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</p> <p>- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด</p>



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

พฤษภาคม 2554



(นายวิชเรนทร์ นิสากรเสน)

(นายวรพงษ์ วุฒิพิภกษ์)


บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักยิม)

ผู้อำนวยการ


ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียงดัง ตรวจวัดระดับเสียงในรูป Leq 24 ชม. ในชุมชน ใกล้เคียงโครงการ	- จุดตรวจวัดจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วัดบุยายใบ (รูปที่ 2)	- ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน	- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
4. อากาศ 4.1 ตรวจสอบอากาศทั่วไป ได้แก่ - น้ำหนักและความสูง - ตรวจเลือด - ความดันโลหิต - สายตา - การได้ยิน - ความจุปอด 4.2 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ระดับเสียง	- พนักงานทุกคน  - จุดตรวจวัดรวม 2 จุด ได้แก่ * Air Compressor * Steam Turbine (ตัวใดตัวหนึ่ง)	- ปีละ 1 ครั้ง (พนักงานเข้าใหม่ ต้องได้รับการตรวจสอบสุขภาพก่อน เข้าปฏิบัติงานทุกคน)  - ปีละ 4 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน	- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด  - บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

พฤษภาคม ๒๕๖๓



(นายวิชรินทร์ นิสากรเสน)

(นายวรพงษ์ วุฒิพุกภัย)


บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4.3 บันทึกสถิติเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุพร้อมสาเหตุรวมทั้งผลการตรวจสอบอนามัยของพนักงานจากการตรวจสอบสุขภาพประจำปี แล้วใช้ผลที่บันทึกไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับกำหนดมาตรการป้องกัน/แก้ไขต่อไป	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
5. สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาพการเปลี่ยนแปลง ปีละ 1 ครั้ง ที่ชุมชนในพื้นที่	- ชุมชนโดยรอบโครงการรัศมี 5 กิโลเมตร ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่รถบรรทุกถ่วงผ่านและชุมชนที่อยู่ใกล้กับแปลงปลูก	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



(นายวิชเรนทร์ นิสากรเสน)

(นายวรพงษ์ วุฒิพิภักย์)

บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด




บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวนัชฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 3 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<p>โดยรอบโครงการ ชุมชนที่ดำเนินการเก็บ ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่รอบรรทุก เข้าวังผ่านและชุมชนที่อยู่ใกล้กับแปลงปลูก ยูคาลิปตัสที่นำเข้าไปใช้ในการปรับปรุงดิน</p>	<p>ยูคาลิปตัสที่นำเข้าไปใช้ในการปรับปรุง ดิน</p>		



พฤษภาคม 2554

(นายวิชรินทร์ นิสากรเสน)

(นายวรพงษ์ วุฒิพิภกษ์)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด




บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักขิณ)

ผู้อำนวยการ






-28-

รูปที่ 2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

พฤษภาคม 2555



*(Signature)*

(นายวัชรินทร์ นิสากรเสน) (นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์)  
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด



CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

*(Signature)*

(นางสาวชนิษฐา ทักนิม)  
ผู้อำนวยการ