



ที่ ทส 1009.1/ 6232

ถึง บริษัท ซีคอล จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ทส 1009.9/6206 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкарบอเนต ครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยโพลีкарบอเนต จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม นาเดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2 265 6615

โทรสาร 0 2 265 6616



ที่ หส 1009.9/ 6206

สำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

28 มิถุนายน 2555

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าบ่อเนต ครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ที่ ADM118/12 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าบ่อเนต ครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพาเดง ตำบลนาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
 - แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ ด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีสักษณะเดียวกัน นิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงาน

ตามหนังสืออ้างถึง บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าบ่อเนต ครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพาเดง ตำบลนาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ขัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ซึ่คือ จำกัด ให้สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าว เป็นอย่างดีและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแบ่งสภาพกําชธรรมชาติ ใน การประชุมครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าบ่อเนต ครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยโพลี คาร์บอเนต จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพาเดง ตำบลนาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ

ยึดถือ...

ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้บริษัท ไทยโพลี คาร์บอนेट จำกัด ประสานผู้จัดทำรายงานฯ (บริษัท ชีคอท จำกัด) ให้จัดทำรายงานฯ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) โดยบันทึกข้อมูลให้เหมือนกับรายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปของ Portable Document Format (PDF) และเสนอท่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานได้กำหนดให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในกรณี สำนักงานฯ ได้ดำเนินการดังนี้ สืบเนื่องสือแจ้งบริษัท ชีคอท จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

วิชาร์ช ศิริฉาย

(นายวิชาร์ช ศิริฉาย)

เลขานุการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6500 ต่อ 6801

โทรสาร 0 2265 6616

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปรารถ คงไกย)

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเอกสารสำนักงานฯ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนต ครั้งที่ 3
ของบริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมพาเดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ที่บริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ



ประชานนทรีย์
บริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 1/55



บังคับใช้ในประเทศไทย
ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีกอท จำกัด

ตารางที่ 1

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนต ครั้งที่ 3

ของบริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด

องค์ประกอบของการดูแลสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ฝีพรมน้ำมันริเวฟพื้นที่ก่อสร้างและถนน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อ讶้งน้อดวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) - ถ้างานห้ามความต้องการที่ร่วงของจากพื้นที่ก่อสร้าง - กลุ่มรถบรรทุกด้วยฝ้าใบ เพื่อยืดหยุ่นการยกหล่นของวัสดุก่อสร้าง 	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และถนน	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท ไทยโพลี-кар์บอเนต จำกัด
2. คุณภาพน้ำคิวติน	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมผู้รับเหมา ก่อสร้าง ไม่ให้ระบายน้ำที่ลงทางระบายน้ำฝนโดยตรง - จัดหาห้องน้ำและห้องสุขา สำหรับคนงานก่อสร้างภายใต้พื้นที่ก่อสร้าง - ควบคุมให้ผู้รับเหมา ก่อสร้าง เก็บความสะอาดตามมาตรฐานเดย์วัสดุในพื้นที่ก่อสร้างและถนนโดยรอบ พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งอาจถูกน้ำฝนชะล้างท่อระบายน้ำฝน ได้ เช่น เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษคิน ทรากที่ติดส่วนรถบรรทุกแล้วหล่นบนถนน โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ฯลฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือเมื่อมีเศษวัสดุตกหล่นอยู่บนถนนรอบพื้นที่ก่อสร้าง 	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท ไทยโพลี-кар์บอเนต จำกัด
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง กำหนดให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน (08.00-17.00 น.) - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา เพื่อช่วยลดระดับเสียงที่ดังเกินควร 	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	บริษัท ไทยโพลี-кар์บอเนต จำกัด
4. การคนงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ติดป้ายจารักความเร็วนิรเวฟพื้นที่ก่อสร้าง - บริษัทผู้รับเหมาจะต้องอบรมพนักงานขั้นรดให้ปฏิบัติตามกฎหมายของอ讶้งเคร่งครัด - ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้บรรทุกวัสดุมากเกินไป เพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นศิวิราช เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณเส้นทางจราจร ที่ต้องผ่าน 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	บริษัท ไทยโพลี-кар์บอเนต จำกัด



บริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 2/55



(นางสาวสุนันทา นิตยาอรุณ)
ผู้อำนวยการ กรมสิ่งแวดล้อม
บริษัท ชีฟฟ่อน คอร์ปอเรชัน จำกัด
SECOT CO.

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความตื้น	ผู้รับผิดชอบ
4. การคมนาคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพรถทุกครั้งก่อนที่จะใช้งาน เช่น ระบบเบรก เป็นต้น - กำหนดให้บริษัทรับเหมาขั้นให้มีเจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์ความสะดวกและจูดแลการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง ของรถบรรทุกต่างๆ - หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วน - ห้ามรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการวิ่งผ่านชุมชน - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและสาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อ妄มาตราการป้องกันต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณเส้นทางของรถที่ต้องผ่าน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลี-คาร์บอนเนต จำกัด
5. กากของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - ขัดให้มีภาระของรับภาระของเสียพร้อมฝ่าปีกมีดชิคให้เที่ยงพอ เพื่อรองรับภาระของเสียที่เกิดจากคนงานในการก่อสร้าง ได้แก่ติดต่อให้เทศบาลเมืองทราบทันท่วงทีไม่จัดต่อไป - รวมรวมเศษวัสดุก่อสร้างที่ขายໄ้ เช่น เกษงเหล็ก อุฐมิเนียม ไม้อัด เกษงไม้ ฯลฯ เพื่อขายให้แก่ผู้ซื้อต่อไป ไม่ให้มีขยะเหลือตกด้านในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ควบคุมผู้รับเหมาภายนอกที่ก่อสร้างไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในทางระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และแหล่งน้ำต่างๆ ในบริเวณใกล้ๆ พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลี-คาร์บอนเนต จำกัด
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - แบ่งเขตบริเวณก่อสร้างอย่างเหมาะสม เช่น เขตก่อสร้าง เขตจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง เขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้วอย่างมีระเบียบ - ติดป้ายพร้อมสัญลักษณ์และป้ายเตือนในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้างห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น - ขัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคราวทั่วไป และควบคุมการจราจรเข้า-ออก บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ขัดให้มีการอบรมคนงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่างๆ ให้ถูกต้อง - ขัดให้มีการคุ้มครองทางเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพปกติ ล้าหากพบว่ามีการชำรุดเสียหายควรดำเนินการซ่อมแซมทันที และขัดให้มีโปรแกรมบำรุงรักษาเป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลี-คาร์บอนเนต จำกัด



บริษัท ไทยโพดีคาร์บอนเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 3/55




ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบบทบาทสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีและใช้อุปกรณ์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ได้แก่ หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง อุปกรณ์ป้องกันแสงจากงานเชื่อม เป็นต้น - จัดเตรียมรถสำหรับส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ - จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความสะอาดพื้นฐาน เช่น ห้องส้วม น้ำดื่ม เครื่องใช้สำหรับการปฐมพยาบาล เป็นต้น - กำหนดให้ผู้ควบคุมหรือหัวหน้างานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบและคุ้มครองการปฏิบัติงานกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	ตลอดระยะเวลา	บริษัท ไทยโพลี-คาร์บอนเนต จำกัด
7. เศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาซึ่งแรงงานในท้องถิ่น - ผู้รับเหมา ก่อสร้าง ต้องความคุ้มครองดูแลดูแลคนงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และความปลอดภัยต่อบุคคลที่อยู่ใกล้เคียง - กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากการก่อสร้างของโครงการ โดยโครงการจะต้องให้ความช่วยเหลือและแก้ไขโดยเร็ว 	บุบบาน โอดิรอับ	ตลอดระยะเวลา	บริษัท ไทยโพลี-คาร์บอนเนต จำกัด



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 4/55




ตารางที่ 2

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้ารับเนต ครั้งที่ 3
ของบริษัท ไทยไฟฟ้ารับเนต จำกัด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<p>1.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าบ่อเนตร ครั้งที่ 3 ฉบับเดือนมีนาคม 2555 และรายงานข้อมูลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ชีคอหง จำกัด</p> <p>1.2 ผู้ผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยครรภ์ครัวด้วยเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาการติดตามตรวจสอบ่อไป</p> <p>1.3 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุณภัสสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินงานฯ ฉะนี้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p>1.4 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน</p>	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 5/55




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/จำนวน	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1.5 ในกรณีที่บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท ไทยโพลี- คาร์บอเนต จำกัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ อนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดี ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงาน ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับข้อแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวขึ้นต้นที่รับข้อแจ้งไว้ เฝ้าให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ - หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อ สาธารณะด้วยในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้ แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตข้อสังเขปรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ดชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประชอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ อนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 			



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 6/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

9.1.2.1
มาตรฐานดูแล
มาตรฐานดูแล

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1.6 สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการ และนำเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิดผลกระทบสูงสุด หรือแมตซ์ P&ID และเหตุผลการดำเนินตัวอย่างทั้งกล่าว ในเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยอื่น</p> <p>1.7 ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลกระทบปฎิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> <p>1.8 เมื่อโครงการดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักร และมีสภาพ การผลิตคงที่ (Steady State) แล้ว พบว่า อัตราการระบายน้ำมลพิษทาง อากาศข้างต้นมีค่าน้อยกว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด ต้องยึดถือค่าที่คำนั้นเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงานน้ำฯ ทราบและ แผนกรหัพรักษาระบบน้ำด้วยการติดตามและสั่งตรวจสอบทราบ</p> <p>1.9 หากผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและ บริเวณโดยรอบ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบสูงสุดต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ</p> <p>1.10 หากผลการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ที่การนิยมอุดสาಹกรรมแห่งประเทศไทยได้ท้าทายปรับปรุงแล้ว ตามมติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 นั้น มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด ต้องดำเนินการปรับลดอัตราการระบายน้ำด้วย</p>			

หมายเหตุ : ข้อเด่นๆ ให้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขับเคลื่อนการผลิตโพลีคาร์บอนเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 7/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1.11 ในกรณีที่ผลการตรวจคุณภาพจากแหล่งกำเนิดและผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ มีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจได้ในช่วงการดำเนินการปกติ แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้สรุปรายละเอียดคงคล่องไว้ในรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดเห็น ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนชัดเจนทุก</p> <p>1.12 ให้ความร่วมมือในการเขื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง (Online Monitoring) ในสถานประกอบการ ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center: EMCC) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>1.13 กำหนดให้โครงการแจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบ ก่อนการหยุดการผลิตเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/Turnaround) และในช่วงก่อนการเริ่มกระบวนการผลิต (Pre-Startup)</p> <p>1.14 หากโครงการ ไม่ดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาขนาดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจะต้องดำเนินการทำทวนซ้อมของผลกระทบและมาตรการ เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอน</p>			



บริษัท ไทยโพลิคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 8/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>1.15 เมื่อองค์กรคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้เป็นที่มาตามกฎหมาย เนื่องด้วยความคุณมูลพิยิพิชิต ดังนี้ โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้ารับอนุญาตครั้งที่ 3 ของบริษัท ไทยไฟฟ้ารับอนุญาต จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตความคุณมูลพิยิพิชิต ต้องดำเนินการตามแผนปรับลดผลกระทบของเขตความคุณมูลพิยิพิชิตนี้</p> <p>1.16 เมื่อผลการดำเนินการของกรณีมอตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในเรื่องการปรับปรุงข้อมูลน้ำเข้าและตัวแปรน้ำเข้าอื่นๆ เพื่อให้แนบจำลองทางคณิตศาสตร์มีความถูกต้องเชื่อถือได้แล้ว ให้ขึ้นต่อผลการศึกษานี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อประเมินผลกระทบด้านสภาพอากาศในระยะยาวต่อไป</p> <p>1.17 กำหนดให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบ ยุดควรตรวจสอบสภาพอากาศขณะทำการตรวจวัด</p> <p>1.18 จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพของพนักงาน เพื่อนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผลการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี ในแต่ละปีที่ดำเนินงาน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งระบุข้อมูลของคนงานที่ทำงานในพื้นที่นั้น และวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยผลการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังการรับสัมผัสต่อสุขภาพพนักงานข้อมูลสุขภาพด้วย</p> <p>1.19 ให้ทบทวนมาตรการที่อุบัติภัย/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ อุดสาหกรรมที่มีการผลิตอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเด่นอยู่ในรายงานผลกระทบภัยคุกคามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ที่สิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการทบทวนและกำหนด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดคำ ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์</p>		๑๕๖๓-๒๕๖๔	

หมายเหตุ : ปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเพื่อเพิ่มมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่สั่งเวลารื้อถอน และมาตรการคิดความครองสอนพฤติกรรมที่สั่งเวลารื้อถอน

โครงการนักเขียนภาษาไทยเด็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 9/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ - ผลกระทบจากการ ระบายก๊าซออกจาก หน่วยผลิต ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • Off Gas Flare (CO) • Adsorption Facilities ของหน่วยผลิต (Methylene Chloride & Heptane) 	การดำเนินการโครงการฯ ส่วนขยายไปเนื้อที่กระบวนการพิมพ์หลัก (NO_x , SO_x , PM) 2.1 กำหนดให้นำก๊าซที่ไม่ต้องการจากกระบวนการผลิต CG ไปกำจัดที่ Off Gas Flare ของโรงงาน PC1 ซึ่งรองรับก๊าซที่ส่งมาได้สูงสุด $5,300 \text{ Nm}^3/\text{hr}$ และ Off Gas Flare ของโรงงาน PC2 ซึ่งรองรับก๊าซที่ส่งมาได้สูงสุด $420 \text{ Nm}^3/\text{hr}$ 2.2 ใช้ของ Heptane และ Methylene Chloride ที่เกิดจากการอบแห้ง โพลีคาร์บอเนต และเมฟีน PC ป่นอยู่ จะผ่าน PC Recovery System เพื่อแยกอนุภาค PC นำเสนอไปใช้ใหม่ จากนั้น ของ Heptane และ Methylene Chloride จะถูกส่งไปยัง Adsorption Tank ซึ่งภายในบรรจุด้วย Activated Carbon เพื่อตัดชั้บไอสารอินทรีย์ไว้ก่อนระบายก๊าซที่เหลือออกสู่บรรยากาศ โดยควบคุมอัตราการระบายก๊าซ ดังนี้ โรงงาน PC1 : Heptane Adsorber ปล่อง V681 A/B/C <ul style="list-style-type: none"> - Heptane ไม่เกิน 2.237 กรัมต่อวินาที หรือไม่เกิน 368.7 มิลลิกรัมต่อสูบนาที/เมตร - Methylene Chloride ไม่เกิน 1.466 กรัมต่อวินาที หรือไม่เกิน 241.6 มิลลิกรัมต่อสูบนาที/เมตร ปล่อง 2V681 A/B/C <ul style="list-style-type: none"> - Heptane ไม่เกิน 2.127 กรัมต่อวินาที หรือไม่เกิน 350.5 มิลลิกรัมต่อสูบนาที/เมตร 	- Off Gas Flare - Heptane Adsorber และ Methylene Chloride Adsorber	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

หมายเหตุ : ข้อเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิต โพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 10/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>- Methylene Chloride <u>ไม่เกิน 1.395 กรัมต่อวินาที</u> <u>หรือไม่เกิน 229.9 มิลลิกรัมต่อสูบนาทีเมตร</u></p> <p>: Methylene Chloride Adsorber</p> <p>กล่อง V-487 A/B</p> <p>- Methylene Chloride <u>ไม่เกิน 0.097 กรัมต่อวินาที</u> <u>หรือไม่เกิน 556 มิลลิกรัมต่อสูบนาทีเมตร</u></p> <p>โรงงาน PC2 : Heptane Adsorber</p> <p>กล่อง 3V-681 A/B/C</p> <p>- Heptane <u>ไม่เกิน 4.750 กรัมต่อวินาที</u> <u>หรือไม่เกิน 255 มิลลิกรัมต่อสูบนาทีเมตร</u></p> <p>- Methylene Chloride <u>ไม่เกิน 2.349 กรัมต่อวินาที</u> <u>หรือไม่เกิน 126.1 มิลลิกรัมต่อสูบนาทีเมตร</u></p> <p>: Methylene Chloride Adsorber</p> <p>กล่อง 3V-487 A/B</p> <p>- Methylene Chloride <u>ไม่เกิน 0.110 กรัมต่อวินาที</u> <u>หรือไม่เกิน 1,029 มิลลิกรัมต่อสูบนาทีเมตร</u></p>			
2.3 ยกเว้นการใช้เตาเผาของเสีย (Solid Incinerator) โดยขอเก็บสำรองท่าอัตราการระบายเคมีไว้ก่อน	<p>- SO₂ <u>ไม่เกิน 27 ต่ำวนในส้านต่ำกว่า 7%O₂</u> <u>หรือไม่เกิน 0.112 กรัมต่อวินาที</u></p>			

หมายเหตุ : ขึ้นส่านได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554



มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 11/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ค่อ)	<p>- NO_x ไม่เกิน 180 ส่วนในส้านส่วน ที่ 7% O₂ หรือไม่เกิน 0.270 กรัมต่อวินาที</p> <p>หากโครงการฯ จะนำค่าที่เก็บสำรองไว้ไปใช้ในอนาคต ต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบคุณภาพไฟฟ้าโดยคำนึงถึงความหลักการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศ ตามมติกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทุกข้อ</p>			
	<p>2.4 จัดให้มี Air Tight Room เพื่อป้องกันการรั่วไหดของก๊าซ/ไอสารเคมีออกจากหน่วยผลิต Carbonyl Gas พร้อมกับจัดโปรแกรมและวิธีการตรวจสอบช่องบานรูปประจำทุกปี เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุขัดข้องหรือบกพร่อง โดย Air Tight Room ของโรงงาน PC1 จะเป็นห้องปิด ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วน Air Tight Room ของโรงงาน PC2 จะเป็นห้องปิด ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก</p> <p>2.5 หากเกิดการรั่วไหดของก๊าซ CG ภายใน Air Tight Room จะมีสัญญาณเตือนเป็นไฟแดงไว้และเตือนโดยสัญญาณจะปรากฏบนริเวณทางเข้า-ออก Air Tight Room และห้องควบคุมส่วนกลาง</p> <p>2.6 Air Tight Room เป็นพื้นที่ห่วงห้ามเดินทาง ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จัดการฝ่ายผลิต หรือหัวหน้ากะ โดยต้องเข้าไปอย่างน้อย 2 คน และต้องนำเครื่องตรวจเช็คก๊าซ (CG Gas Detector) พกติดตัวอย่างน้อย 1 ชุด รวมทั้งเครื่องหน้ากากหรือมือสักรองสารเคมี และจะต้องศึกษาดูความปลอดภัยของ Air Tight Room และต้องพกอุปกรณ์ต่อสาธารณูปโภคตัวทุกครั้ง</p>	<p>- Air Tight Room</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

หมายเหตุ : ข้อเสน�이ใต้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนคุณภาพ 2554



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 12/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

T-EIA209102/SECOT

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความตื้น	ผู้รับผิดชอบ														
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>2.7 จัดให้มีการตรวจสอบและทดสอบเครื่องตรวจขั้บการรั่วไหลของก๊าซ (Gas Detectors & Indicator Units) เป็นประจำ ซึ่งประกอบด้วย</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">โรงงาน PC1</th> <th style="text-align: center;">โรงงาน PC2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เครื่องตรวจขั้บก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์</td> <td>12 ชุด <u>14 ชุด</u></td> </tr> <tr> <td>เครื่องตรวจขั้บก๊าซคลอริน</td> <td>3 ชุด <u>2 ชุด</u></td> </tr> <tr> <td>เครื่องตรวจขั้บก๊าซ Heptane</td> <td>2 ชุด <u>1 ชุด</u></td> </tr> <tr> <td>เครื่องตรวจขั้บ Carbonyl Gas</td> <td><u>29 ชุด</u> 50 ชุด</td> </tr> <tr> <td>เครื่องตรวจขั้บ O₂</td> <td>- 1 ชุด</td> </tr> <tr> <td>เครื่องตรวจขั้บ LPG</td> <td>- 1 ชุด</td> </tr> </tbody> </table> <p>ดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจขั้บการรั่วไหลในอาคาร มีดังนี้</p> <p>โรงงาน PC1</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO Detector 12 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณพื้นที่หน่วยผลิต CO และ Air Tight Room - H₂ Detector 5 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณพื้นที่หน่วยผลิต CO - Cl₂ Detector 3 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณ Air Tight Room หน้าอาคารห้องควบคุม การผลิต และหน้าสถานีมีการรั่ว ก๊าซคลอริน ที่ระดับความเข้มข้น 0-3 ppm และตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.5 ppm - Heptane Detector 2 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณชุดคุณคุณขั้บ Heptane อาคาร G-Structure - CG Detector สถานที่ติดตั้งมีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> : ติดตั้งใน Air Tight Room ที่ 2 ระดับ ก๊อ <u>0-0.3 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.1 ppm 9 ชุด</u> <u>0-1% ตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.1% 7 ชุด</u> 	โรงงาน PC1	โรงงาน PC2	เครื่องตรวจขั้บก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	12 ชุด <u>14 ชุด</u>	เครื่องตรวจขั้บก๊าซคลอริน	3 ชุด <u>2 ชุด</u>	เครื่องตรวจขั้บก๊าซ Heptane	2 ชุด <u>1 ชุด</u>	เครื่องตรวจขั้บ Carbonyl Gas	<u>29 ชุด</u> 50 ชุด	เครื่องตรวจขั้บ O ₂	- 1 ชุด	เครื่องตรวจขั้บ LPG	- 1 ชุด	- หน่วยการผลิต	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีเคนเน็ต จำกัด
โรงงาน PC1	โรงงาน PC2																	
เครื่องตรวจขั้บก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	12 ชุด <u>14 ชุด</u>																	
เครื่องตรวจขั้บก๊าซคลอริน	3 ชุด <u>2 ชุด</u>																	
เครื่องตรวจขั้บก๊าซ Heptane	2 ชุด <u>1 ชุด</u>																	
เครื่องตรวจขั้บ Carbonyl Gas	<u>29 ชุด</u> 50 ชุด																	
เครื่องตรวจขั้บ O ₂	- 1 ชุด																	
เครื่องตรวจขั้บ LPG	- 1 ชุด																	

หมายเหตุ : ข้อส่วนได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเวคซ้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเวคซ้อม

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 13/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> : ติดตั้งใน Scrubbing System ที่ 0-0.3 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.1 ppm 4 แห่ง : ติดตั้งภายในห้อง Air Tight Room ที่ 0-0.3 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.1 ppm 4 แห่ง : ติดตั้งที่ Double Seal Flang ที่ระดับความเข้มข้น 0-1,000 ppm 5 แห่ง ตั้งสัญญาณเตือนที่ 50 ppm <p>โรงงาน PC2</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO Detector 13 แห่ง ติดตั้งใน Air Tight Room และบริเวณพื้นที่โรงงาน CO Detector 1 แห่ง ติดตั้งบริเวณพื้นที่ของสถานีมาร์วัดก๊าซ CO (CO Metering Station) - Cl₂ Detector 2 แห่ง ติดตั้งใน Air Tight Room ที่ระดับความเข้มข้น 0-3 ppm และตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.5 ppm - LPG Detector 1 แห่ง ที่บริเวณเก็บ LPG Cylinder และ Heptane Detector 1 แห่ง ติดตั้งที่บริเวณชุดคุณภาพ Heptane อาคาร G-Structure - O₂ Detector 1 แห่ง ติดตั้งใน Air Tight Room ที่ระดับความเข้มข้น 0-10% และตั้งสัญญาณเตือนที่ 2% - CG Detector สถานที่ติดตั้งดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> : ติดตั้งใน Air Tight Room ที่ 3 ระดับ คือ 0-0.3 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.1 ppm 10 แห่ง 0-1,000 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 50 ppm 3 แห่ง 0-10% ตั้งสัญญาณเตือนที่ 5% 1 แห่ง : ติดตั้งใน Scrubbing System ที่ 2 ระดับ คือ 0-0.3 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 0.1 ppm 4 แห่ง 0-1,000 ppm ตั้งสัญญาณเตือนที่ 50 ppm 4 แห่ง 			

หมายเหตุ : จัดเร้นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดคำนวณสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкарบอเนตของไทยปีที่ 2 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2554




มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 14/55




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>: ติดตั้งภายนอก Air Tight Room 10 แห่ง ที่ระดับความเข้มข้น 0-0.3 ppm และตั้งศักยภาพเดือนที่ 0.1 ppm</p> <p>: ติดตั้งที่ Double Seal Flang 18 แห่ง ที่ระดับความเข้มข้น 0-1,000 ppm และตั้งศักยภาพเดือนที่ 50 ppm</p> <p>2.8 จัดให้มีระบบกำจัดสารน้ำพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิต โดยใช้ Scrubbing System-1, -2, -3 และ -4 เพื่อกำจัด Carbonyl Gas (CG) ทั้ง โรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 โดยการทำงานจะแยกจากกัน ลักษณะการทำงานของระบบและมาตรการมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waste Gas จากกระบวนการผลิตก๊าซ CG จะถูกนำบัดโดย Scrubbing System-1 ซึ่งใช้น้ำและ 2% NaOH เป็นตัวกรองชั้น/สถาบันก๊าซ CG จากนั้นส่งก๊าซที่เหลือไปเผาจาง Off Gas Flare - หากเกิดการรั่วไหล CG กายในหน่วยการผลิต CG จะถูกดูดไปบัดใน Scrubbing System-2 ซึ่งใช้ 2% NaOH เป็นตัวกรองชั้น/สถาบันก๊าซที่เหลือส่งไปยัง Scrubbing System-3 - อากาศใน GCG Room ที่ผลิต CG และ UT Room จะถูกดูดไปยัง Scrubbing System-3 ซึ่งใช้ 9% NaOH เป็นตัวกรองชั้น/สถาบันก๊าซ และหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น ต้องใช้ม่านน้ำของสารละลาย NaOH เพิ่มขึ้นเป็น 32% เป็นตัวกรองชั้น/สถาบัน และที่ Scrubbing System-3 มีการติดตั้ง Automatic Gas Alarm เพื่อตรวจจับก๊าซ CG - กายใน LCG Room จะติดตั้ง Scrubbing System-4 ซึ่งใช้ 2% NaOH เป็นตัวกรองชั้น/สถาบันก๊าซ CG ในกรณีเกิดการรั่วไหลภายใน LCG Room 			



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 15/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบฟอร์ม
รายงานข้อมูลการดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบไฟฟ้าสำรอง (Diesel Generator) 2 ชุด (Redundance) ซึ่งเดินเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าขาดช่วง และสามารถรับกระแสไฟฟ้าสำรองจากโรงงาน PC1 และ TPAC ซึ่งพร้อมที่จะจ่ายไฟให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 			
2.9 กำชับร้ายจาก MC Adsorption in RE & NE Process มีการระบายน้ำ Methylene Chloride ออกด้วยตัวไนโตรเจน 0.53 กรัมต่อวินาที	- MC Adsorption ใน RE & NE Process	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด	
2.10 พนักงานที่ควบคุมและกำกับดูแลการทำงานของ Off Gas Flare, MC Adsorber และ HE Adsorber จะต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี	- พนักงานควบคุม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด	
2.11 จัดให้มีโปรแกรมการตรวจสอบและซ่อนบ่อบาดาลอุปกรณ์ดังกล่าว ในข้อ 2.10 เพื่อให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ监督管理อย่างต่อเนื่อง	- Off Gas Flare, MC Adsorber, HE Adsorber และ Solid Incinerator	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด	
2.12 จัดให้มีมาตรการแก้ไขและป้องกัน กรณีที่มีชุดคุณภาพของ Heptane และ/หรือ Methylene Chloride มีปัญหา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณของ Heptane ที่บริเวณทางเข้าของระบบ และที่ปล่อยออกจากปล่องระบายของชุดคุณภาพ ตลอดจนประสิทธิภาพ (Efficiency) ของชุดคุณภาพ ไม่แต่จะชุดเป็นระยะๆ หากปริมาณ Heptane ขาเข้ามีมากกว่าปกติ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุที่พิเศษของแต่ละชุดที่ปล่อย พร้อมทำการแก้ไขต่อไป - ดำเนินการตรวจสอบความสูงของระดับน้ำของถ่านกันมันต์ ในแต่ละชุด เป็นประจำทุก 2 ปี หรือทุกครั้งที่พบชุดซ่อนบ่อบาดาล เพื่อให้แน่ใจว่าระดับน้ำของน้ำที่ใช้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ ถ้าหากพบว่าระดับน้ำของ 	- Heptane Adsorber และ MC Adsorber	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด	



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 16/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ถ่านกัมมันต์คล่อง บริษัทฯ ซึ่งได้เตรียมถ่านกัมมันต์สำรองไว้จำนวนหนึ่ง จะทำการเติมเพิ่ม (Top Up) ลงไป เพื่อให้ได้ความสูงของระดับขั้นถ่าน - กัมมันต์ ตามที่ต้องการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการเปลี่ยนบรรจุถ่านกัมมันต์ใหม่ทุกชุดครุภัณฑ์ ตามระยะเวลาที่ Mitsubishi Gas Chemical Co., Ltd. ซึ่งเป็น Licensor ระบุไว้อย่างเคร่งครัด 			
	<p>2.13 จัดให้มีมาตรการแก้ไขและป้องกัน กรณีอุบัติเหตุของระบบชุดคุณภาพชั้บ Heptane มีปัญหา (Equipment Break Down) ดังนี้ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีเสียหายของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง และบริษัทฯ สามารถที่จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่สำรอง (Spare Part) ได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และบริษัทฯ จะทำการลดการผลิตทั้งหมดลงในระดับต่ำสุด (Minimum Load) ซึ่งในการทำงานของระบบชุดคุณภาพชั้บ จะประกอบด้วย ชุดคุณภาพชั้บ 3 ชุด ที่งานแต่ละ Step ต่างๆ กัน แต่ถ้ายังไงก็ต้องมีชุดใหญ่ หนึ่งของชุดคุณภาพชั้บมีปัญหา ชุดคุณภาพชั้บที่เหลืออีก 2 ชุด ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานทดแทนตามขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการทำงานของชุดคุณภาพชั้บทั้ง 3 ชุด เคียงข้างกับอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันของชุดคุณภาพชั้บ ทั้ง 3 ชุดมีปัญหา ชุดคุณภาพชั้บซึ่งได้ถูกออกแบบมาให้ทำการคุณภาพตัวใดตัวหนึ่งได้นานถึง 80 นาที ที่สุดความสามารถผลิตitemที่ (Maximum Capacity) สำหรับปัจจุบันในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ดังกล่าว - ในกรณีเสียหายของปัญหาที่เกิดขึ้นรุนแรง จนชุดคุณภาพชั้บไม่สามารถทำงานต่อไปได้ หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่สำรอง บริษัทฯ จะดำเนินการหยุดการผลิตทันทีในงานน้ำยาระเบิดเมอร์-ไเรเซ่น ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพของ PC 	- Heptane Adsorber	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด




มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 17/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางด้านแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความต้อง	ผู้รับผิดชอบ
2. ภัยภาพอากาศ (ต่อ)	<p>Powder อย่างมาก และ/หรือปริมาณการใช้ของ Heptane และ Methylene Chloride ซึ่งน้ำอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริโภคภัณฑ์ เช่น Solvent ทั้งสองลักษณะดังน้ำอย่างรวดเร็วจนมีปัญหาต่อแผนการผลิตทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบของชุดคุณภาพน้ำ บริษัทฯ ได้จัดและกำหนดให้อยู่ในระดับ Rank A (หมายเหตุ : อุปกรณ์ที่อยู่ใน Rank A บริษัทฯ จะให้ความสำคัญอย่างยิ่งข้าม โดยจะทำให้การเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องจักรตามที่บริษัทผู้ผลิตระบุอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดสำรองขึ้นส่วนที่สำคัญๆ ตามที่บริษัทผู้ผลิต (Vendor) ระบุ และขึ้นส่วนประเภทเปลี่ยนบ่อย (Consumable Spare Part) ต้องมีการสำรอง 100% หรือมากกว่า) 			
2.14 จัดให้มีมาตรการการแก้ไขและป้องกัน กรณีอุปกรณ์ของระบบชุดคุณภาพน้ำของ Methylene Chloride มีปัญหา (Equipment Break Down) ดังนี้คือ ในกรณีที่สาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นไม่รุนแรง และบริษัทฯ สามารถซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่สำรอง (Spare Part) ได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่ง Methylene Chloride Adsorber จะประกอบด้วย ชุดคุณภาพน้ำ 2 ชุด ทำงานแต่ละ Step ต่างๆ กัน และชุดคุณภาพน้ำจะถูกออกแบบให้ตัวได้ตัวหนึ่งสามารถทำงานได้นานถึง 150 นาที ที่สภาวะการผลิตเต็มที่ (Maximum Capacity) ถ้าหากตัวได้ตัวหนึ่งของชุดคุณภาพน้ำมีปัญหา	- Methylene Chloride Adsorber	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด	
2.15 จัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรอง (Emergency Generator) สำหรับการทำงานเฉพาะของระบบชุดคุณภาพน้ำ และระบบความปลอดภัยของโรงงานกรณีที่ระบบไฟฟ้าที่ซ่อนไว้ในงานจากบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) มีปัญหา	- หน่วยผลิต CG	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด	



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 18/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบฟอร์ม
ที่ 2

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่*	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	โดยจะหาจุดผลิตที่ห้ามคันที่ไม่ได้ด้านการระบบส่ายส่งอัตโนมัติไฟฟ้าของโรงงานได้โรงงานหนึ่งเกิดข้อดีของการส่งกระแสไฟฟ้าของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ปกติ แล้วบริษัทฯ มีการใช้ระบบไฟฟ้าสำรองแบบ Tie-Bus System จากอีกโรงงานหนึ่งจะทำให้ชุดคูคูชับสามารถทำงานได้ตามปกติ โดยพึ่งสองโรงงาน (โรงงาน PC1 และโรงงาน PC2) จะลดกำลังการผลิตลงที่ระดับต่ำสุด (Minimum Load)			
	2.16 มี Bag Filter ติดตั้งที่ระบบ Pneumatic Transfer ของพลาستิกที่เพื่อใช้แยกฝุ่นโพลีเมอร์ออกจากกลุ่มที่ใช้คำเดียวกัน	- ระบบ Pneumatic Transfer	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
	2.17 ถ้าที่ระบายน้ำจากหน่วยโพลีเมอร์เชื่อม จะมีส่วนประกอบของ Methylene Chloride และ Heptane ซึ่งจะต้องส่งไปบำบัดที่ MC Adsorber และ HE Adsorber ซึ่งน้ำหากหน่วยบำบัดที่สองนี้เกิดขัดข้อง และไม่สามารถควบคุมปริมาณการระบายน้ำถ้าเสียให้อۇยในระบบคันที่กำหนดได้ จะต้องหยุดการผลิตในหน่วยโพลีเมอร์เชื่อม ทั้งนี้จะต้องไม่มีการระบายน้ำถ้าเสียออกสู่บรรจุภัณฑ์โดยตรงโดยไม่ผ่านกระบวนการบำบัดก่อน	- หน่วยโพลีเมอร์เชื่อม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
	2.18 ควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด			
การจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)	2.19 จัดทำข้อมูลการระบายน้ำสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ที่มาจากการ Point Source และ Fugitive Source จากแหล่งต่างๆ ให้ครบถ้วน ตามแนวทางที่หน่วยงานราชการกำหนด หรือ U.S.EPA ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังเปิดดำเนินการ	- พื้นที่โรงงาน	- ภายในระยะเวลา 1 ปี ผู้อื่น โครงการขยายกำลังการผลิตฯ ได้ดำเนินการผลิตแล้ว	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 19/55



(นางสาวสันนิสา ศรีราษฎร์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ												
3. คุณภาพน้ำดิบดื่น - ผลกระทบจากของเสีย ของเหลวของโครงการ ต่อคุณภาพน้ำ อันเนื่อง จากน้ำเสียจากการวน การผลิต	<p>3.1 ควบคุมระบบ Solvent Recovery ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำสารกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ที่สุด และลดความสกปรกในน้ำที่ระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>3.2 ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Carbon Adsorption ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะต้องมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทึ่ง โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักคือ</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 50%;">โรงงาน PC1</th> <th style="width: 50%;">โรงงาน PC2</th> </tr> <tr> <td>- Equalization Tank 786 m³</td> <td>300 m³</td> </tr> <tr> <td>- pH Control Tank 37 m³</td> <td>30 m³</td> </tr> <tr> <td>- Check Tank 150 m³</td> <td>340 m³</td> </tr> <tr> <td>- Emergency Tank 1,920 m³</td> <td>2,000 m³</td> </tr> <tr> <td>- Lifting Pump Pit 18 m³</td> <td>30 m³</td> </tr> </table> <p>ทั้งนี้ Emergency Tank ของโรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 จะมีท่อเชื่อมต่อกัน และจะต้องถูกทำให้ว่างอยู่เสมอเพื่อร่องรับน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ในกรณีเกิดเหตุคิดபக்கிநระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activated Carbon Adsorber ขนาดถังละ 28.3 ลูกบาศก์เมตร บรรจุด้วย Granular Active Carbon ที่ทำการคลานะพร้าวมีขนาดเม็ด 8x30 มิลลิเมตร ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัดความสกปรกในน้ำเสียที่มีความเข้มได้จำนวน 8 ครั้ง ในการเปลี่ยน Activated Carbon Adsorber ทิ้งต้องใช้เวลา 	โรงงาน PC1	โรงงาน PC2	- Equalization Tank 786 m ³	300 m ³	- pH Control Tank 37 m ³	30 m ³	- Check Tank 150 m ³	340 m ³	- Emergency Tank 1,920 m ³	2,000 m ³	- Lifting Pump Pit 18 m ³	30 m ³	<p>- ระบบ Solvent Recovery</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด</p>
โรงงาน PC1	โรงงาน PC2															
- Equalization Tank 786 m ³	300 m ³															
- pH Control Tank 37 m ³	30 m ³															
- Check Tank 150 m ³	340 m ³															
- Emergency Tank 1,920 m ³	2,000 m ³															
- Lifting Pump Pit 18 m ³	30 m ³															

หมายเหตุ : บัดเด้นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554




มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 20/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบ
รายงาน

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> ผลการวิเคราะห์ค่า TOC ที่บ่อพักน้ำทึบสูดท้าย สำหรับ TOC ที่อ่อนได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร (BOD ประมาณ 18 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานน้ำทึบ) ให้หยุดการทำงานของ Activated Carbon Adsorber ที่ตั้งแรก และใช้ถังสำรองทันที Life Cycle ของเตาเผาตั้งจะประมาณ 6 สัปดาห์ ของการใช้งาน โดยภายในหลัง 6 สัปดาห์ ให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบแนวโน้มของค่า TOC ที่บ่อพักน้ำทึบสูดท้าย สำหรับแนวโน้ม Break Through ให้ทำการเปลี่ยนพื้นที่ <p>3.3 ติดตั้งเครื่องตรวจวัด pH และ TOC เป็นแบบ On-line ที่บ่อพักน้ำทึบสูดท้ายเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วตลอดเวลา โดยควบคุมค่าของ pH ในช่วงระหว่าง 7.5-8.6 และค่าของ TOC ไม่เกิน 14 มิลลิกรัมต่อลิตร ถังสัญญาณข้อมูลที่ระบบ DCS หากพบว่ามีน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีคุณภาพไม่ได้ตามกำหนด จะต้องปั๊มน้ำนั้นส่งไป Equalization Tank เพื่อส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอีกรั้ง พร้อมหยุดกระบวนการข้อออกจาก Check Tank ทั้งนี้เครื่องมือตรวจวัด pH และ TOC จะต้องได้รับการตรวจสอบ บำรุงรักษา และการ Calibrate เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพที่ใช้งานและเชื่อถือได้</p> <p>3.4 ตรวจวิเคราะห์ค่า COD ของน้ำเสียที่บ่อพักน้ำทึบสูดท้าย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และขึ้นผลการตรวจวัดค่า TOC ที่ได้จากเครื่องตรวจวัด TOC แบบ On-line</p> <p>3.5 ระหว่างดำเนินการ หากเครื่อง TOC แสดงค่าตรวจวัดที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และมีค่าเกินเกณฑ์กำหนด (14 มิลลิกรัมต่อลิตร) จะมีสัญญาณเตือน เพื่อให้หน้างานทำการตรวจสอบแก้ไขและดำเนินการดังนี้</p>	- บ่อพักน้ำทึบสูดท้าย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 21/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

TPCC/SEC/01/2019

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำคิวติน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานในห้องควบคุมจะแจ้งทางวิทยุให้ Outside Operator ปีความร้อนบายน้ำที่ Check Tank ขนาด 340 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาดำเนินการในห้องนี้ประมาณ 5 นาที - เท้าตรวจสอบหาสาเหตุ เก็บตัวอย่างน้ำที่ออกจาก Activated Carbon Adsorber ไปทาก COD และนำน้ำขามาตรวจสอบมาตรฐานทดสอบการอ่านค่า TOC ให้เวลาในห้องนี้ประมาณ 1.5 ชั่วโมง - หากซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทำการเดินปื้มน้ำเสียกลับเข้า Emergency Tank ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร - ปีความร้อนน้ำเสียจากการผลิตที่ส่งเข้า Equalization Tank แล้วมีค่าล้าสุดน้ำเสียที่มากกว่าค่ามาตรฐานการผลิตเข้าไปยัง Emergency Tank ของโรงงาน PC1 ขนาด 1,920 ลูกบาศก์เมตร และโรงงาน PC2 ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร หากซึ่งหนาแน่น้ำมันสีเขียวของโรงงาน PC1 ขึ้นช่อง Emergency Tank ของทั้งสองโรงงาน จะสามารถรองรับน้ำเสียจากโรงงาน PC1 ได้นาน 23 ชั่วโมง หากระบบบำบัดน้ำมันสีเขียวของโรงงาน PC2 ขึ้นช่อง Emergency Tank ของทั้งสองโรงงาน จะสามารถรองรับน้ำเสียจากโรงงาน PC2 ได้นาน 18 ชั่วโมง แต่หากการแก้ไขใช้เวลานานกว่าระยะเวลาที่ Emergency Tank ทั้งโรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 จะรองรับน้ำเสียไว้ได้ บริษัทฯ จะลดการผลิตในหน่วย Polyimide หรือชั้นหรือ Shut Down หน่วยการผลิตแล้วร่วงเกี้ยวระบบบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จ 			
3.6 ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของสารไฮด्रอกไซด์จากถังเก็บก๊าซ ซึ่งมีขนาดความจุ 330 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณการเก็บกักสาร 264 ลูกบาศก์เมตร โดย	ระบบบำบัดน้ำเสีย	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนต์ จำกัด	

หมายเหตุ : ข้อเสนอดังนี้ได้หมายความว่ามาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอนต์ไฮดรอกไซด์จากถังเก็บก๊าซ ขนาด 2 ลูกบาศก์เมตรเดือนตุลาคม 2554



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 22/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

TPCA2019/07 SEC01

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ภัยภาพพ่นฝ้าดิน (ต่อ)	<p>เก็บกักในพื้นที่ของโรงงาน PC1 พนักงานที่รับผิดชอบในพื้นที่จะทำการปีก วาล์ว ① เพื่อระบายน้ำ ไชครอกไชค์ที่รั่วไหลลงสู่บ่อ V-901 จากนั้น สารโซเดียมไชครอกไชค์จะถูกส่งจากบ่อ V-901 ผ่านวาล์ว ② จึงเข้าสัง V-903 (Equalization Tank) ขนาดความจุ 786 ลูกบาศก์เมตร ในกระบวนการผลิตปกติ มีระดับน้ำในถัง V-903 (Equalization Tank) ประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตร จึงมี ความสามารถเพียงพอสำหรับรองรับสารโซเดียมไชครอกไชค์ในกรณีที่เกิดการ รั่วไหลจากถังเก็บกักและหากยังเกิดการรั่วไหลอย่างมาก หนักงานที่รับผิดชอบ ในพื้นที่จะทำการปีกวาล์ว ③ เพื่อระบายน้ำ ไชครอกไชค์เข้าสัง V- 900 (Emergency Tank) ขนาดความจุ 1,920 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ออกแบบไว้ รองรับกรณีฉุกเฉินอย่างเพียงพอ สารละอุตโซเดียมไชครอกไชค์ ในถัง V-900 จะถูกปรับสภาพให้เป็นคล่องตัวและสามารถหลอมกรรไกรในระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป</p> <p>3.7 ควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์หรือ ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี</p> <p>3.8 มีการสำรวจอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ในหน่วยบำบัดน้ำเสียไว้อย่างน้อยครั้น คำแนะนำของบริษัทผู้ออกแบบ/ขายอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถซ่อมแซมแก้ไขระบบ บำบัดน้ำเสียได้ในเวลาอันสั้น</p> <p>3.9 มี Oil Separator ซึ่งออกแบบตามมาตรฐาน Japanese Fire Code ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของหน่วยการผลิตรวม 29 จุด (โรงงาน PC1 : 16 จุด โรงงาน PC2 : 13 จุด) เพื่อใช้ บำบัดน้ำปนเปื้อนในบริเวณน้ำ อย่างไรก็ตามหากเกิดการหักร้าวไหลของน้ำมัน หรือสารเคมี จะต้องทำการเก็บรวบรวมส่วนที่หักก่อน จากนั้นจึงทำความสะอาด ส่วนที่หัก โดยไม่ควรมีการล้างไส้สารที่หักร้าวไหลนั้นลงไปในระบบระบายน้ำ หรือพื้นดิน หรือระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง</p>	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
		- หน่วยการผลิต	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

หมายเหตุ : ข้อเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนพฤษภาคม 2554



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 23/55




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบในการตั้งแต่งด้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำค่าวัด (ต่อ)	3.10 นำเข้าจากอุตสาหกรรมชั้นนำบังคับด้วยถังบ่มด้น้ำเตี้ยสำเร็จรูป ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ำเตี้ยที่จะเกิดขึ้นจากแต่ละอาคารได้ 3.11 นำน้ำหล่อเย็นกลับมาใช้ใหม่ในระบบ Scrubber 3.12 กรณีที่ขาดเกล็นน้ำ จะติดกำลังการผลิต ตามระดับความรุนแรง 3.13 มีการหมุนเวียนน้ำทึ่งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเตี้ย และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไปครน้ำดัน ไม่และพื้นที่สีเขียวบริเวณโรงงาน	- อาคารสำนักงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
4. ระดับเสียง - ผลกระทบจากเสียงดังของอุปกรณ์ เช่น Pump & Blower และอุปกรณ์ในห้องที่ต้องมีความถี่ รวมถึงบริเวณ ไทยโพลีเกิร์มเม็ด พลาสติก	4.1 ใช้มาตรการลดระดับเสียงที่เหลือกานิด ด้วยอุปกรณ์ลดระดับความดังของเสียง หรือติดตั้งในห้องปั๊ม สำหรับที่เครื่องอัดก๊าซ (Compressor) นิการติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Suction Silencer) 4.2 มีป้ายเตือนพร้อมกับระบุให้ใช้อุปกรณ์รุ่นรองความปลดปล่อยต่ำนบุคคลที่เหมาะสม หากต้องเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง 4.3 จัดทำ Noise Contour Map ในหน่วยผลิตและหน่วยที่ติดตั้งของบริษัทฯ เป็นประจำทุก 3 ปี ซึ่งผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม 4.4 จัดทำโปรแกรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั๊มคอมเพรสเซอร์ รวมถึง Blower ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดเสียงดังเกินควร 4.5 จัดให้มีการตรวจเฝ้าระวังผลกระทบด้านเสียง โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดเสียงชนิดติดตัวส่วนบุคคล (Personal Dosimeter) ในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นประจำทุก 3 ปี	- กระบวนการผลิต	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
5. การคุณภาพ	5.1 ควบคุมทักษิณและปริมาณรถบที่เข้าสู่พื้นที่โรงงาน นำเข้ามูลที่ได้ไปใช้เพื่อการจัดการจราจรภายในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่จอดรถ ซึ่งควรห้ามการจอดรถนอกเขตพื้นที่โครงการ 5.2 จัดให้มีรถรับส่งพนักงาน เพื่อลดจำนวนรถยกที่ส่วนบุคคล โดยอาจจัดร่วมกับ TPAC	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด


มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 24/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. การคมนาคม (ต่อ)	<p>5.3 เมื่อจากต้องมีการขนส่งสารเคมีทั่วไปในรัฐฯ เช่น Heptane, Phosphoric Acid, Sulfuric Acid, Methylene Chloride เจ้าของโครงการต้องร่วมกับผู้รับเหมาขัด โปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานบันทึกผลกระทบทางเคมี โดยเน้นค้านกฏจราจร และความปลอดภัย และรณรงค์ให้พนักงานบันทึกกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง เคร่งครัด นอกเหนือไปจากการให้พนักงานเข้ารับทราบถึงคุณสมบัติของ สารเคมีที่บรรทุกอยู่ รวมถึงข้อควรระวังและข้อปฏิบัติหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น</p> <p>5.4 กำหนดเส้นทางการวิ่งของรถขนส่งวัสดุคุณภาพดีและผลิตภัณฑ์ ให้หลีกเลี่ยงการวิ่ง ผ่านชุมชน</p>			
6. กากของเสีย	<p>6.1 จัดให้มีดัชชะพร้อมฝาปิด ไว้อย่างทั่วถึง ในบริเวณพื้นที่โรงงาน เก็บรวบรวมทุกวันเพื่อนำไปกำจัดโดยส่งให้เทศบาลเมืองมาบตาพุด</p> <p>6.2 Activated Carbon ที่เสื่อมสภาพ จากหน่วยผลิต CG ประมาณ 224 กิโลกรัมต่อ ครั้ง จะต้องเก็บรวบรวมไว้ในถัง เพื่อส่งคืนให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่าย หรือ ส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</p> <p>6.3 ของเสียที่เป็นวัสดุที่นำไปใช้แล้ว เช่น เศษกระดาษ เศษบรรจุภัณฑ์ และ <u>ไม้พาราที่ชำรุด เป็นคัน ประมาณ 263.9 กิโลกรัมต่อวัน จะส่งไปขายให้กับ บริษัทภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reused/Recycle)</u></p> <p>6.4 ถุงบรรจุภัณฑ์ที่ถังโภชนะ พลาสติก PC Lump กด่อง กระดาษ และ Broken Bag เป็นคัน ประมาณ 1,248.8 กิโลกรัมต่อวัน จะส่งไปขายให้กับบริษัทภายนอก ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reused/ Recycle)</p>	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

หมายเหตุ : ข้อเสนอด้วยหมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนกันยายน 2554



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 25/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6. กากของเสีย (ต่อ)	<p>6.5 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ (Waste Resin) ประมาณ 116.9 กิโลกรัมต่อวัน จะส่งไปขายให้กับบริษัทภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle)</p> <p>6.6 Activated Carbon จากกระบวนการบ้านค่าน้ำดีไซประมาณ 2,192 กิโลกรัมต่อวัน จะถูกเก็บรวบรวมส่งไปที่บริษัทรับทำการ Regenerate Waste Activated Carbon เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีก หรือส่งกำจัดขึ้นหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</p> <p>6.7 ขยะทั่วไปจากอาคารสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 280.6 กิโลกรัมต่อวัน จะเก็บรวบรวมและส่งไปกำจัดโดยเทศบาลเมืองนานาชาติ</p> <p>6.8 กำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปปริมาณการของเสียแต่ละชนิด ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงงาน และศักดิ์สิทธิ์ประเมินสภาพของเสียที่นำไป Recycle และที่ถูกนำไปกำจัด</p>			
7. สภาพแวดล้อมและสังคม - ผลกระทบด้านทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงงาน อุตสาหกรรม ชุมชน หมายรวมถึง TPCC ด้วย	<p>7.1 ใน การรับพนักงานเข้าทำงาน ให้พิจารณาคนในห้องเดินเป็นอันดับแรก</p> <p>7.2 จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ในการให้เข้ามาทราบถึงการกับชุมชน และเนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในโรงงานน้ำยาเมิกเล่น ดังนั้นนอกจากโครงการจะต้องควบคุมระบบระบายก๊าซจากโรงงานให้ดีแล้ว จะต้องใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อมิให้เกิดความเสียใจหรือความวิตกกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดกรณีฉุกเฉิน</p> <p>7.3 สนับสนุนหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์การกุศล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน</p>	พื้นที่โรงงาน/ชุมชน โดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

หมายเหตุ : ปีกเส้นใต้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิต โพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนกันยายน 2554




บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 26/55



(นางสาวสุนันทา พิรุณพานิช)
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



รูปที่ 1 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 27/55



(นางสาวสุนทรศรี บุญเรือง)
ผู้อำนวยการกองการอนามัยฯ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ								
7. สภาพแวดล้อมและสังคม (ต่อ)	<p>7.4 จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ ให้ชุมชนได้เดินทางและประชุมเพื่อทราบ</p> <p>7.5 ร่วมมือกับราชการและประชาชนในกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น และการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม</p>											
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - พลังงานจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น • เสียงดังในหน่วยตัดเม็ดเสียงจากการใช้ระบบ Pneumatic ในกระบวนการถ่ายโอลิเมอร์ เสียงดังจากคอมเพรสเซอร์และ Blower โดยเฉพาะพนักงานห้องปฏิบัติ การพนักงานควบคุมการสูบน้ำและแม่ก๊าซที่ตู้ดูด • อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน ทั้งระหว่าง	<p>8.1 จัดอุปกรณ์ดูแลรักษาความปลอดภัยด้านบุคคลให้กับพนักงานในหน่วยผลิตหน่วยซ่อมบำรุง และหนังงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรจัดอบรมและสาธิตการใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>8.2 จัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทาง TPCC จะจัดห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลร่วมกับ TPAC จะต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นมีเพียงพอ</p> <p>8.3 มีการจัดการสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ - จัดให้มีอุปกรณ์สำรองด้านฉุกเฉิน ประกอบด้วย ฝักบัวฉุกเฉินและที่ล้างตา ควรมีการตรวจสอบ/ทดสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เมื่อต้องการ - จัดเตรียม Portable Gas Detector ชนิดต่างๆ ไว้อย่างเพียงพอ ภายในบริเวณพื้นที่โรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 เพื่อสามารถนำไปใช้ตรวจสอบก๊าซในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีประจำตัว <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">โรงงาน PC1</td> <td style="width: 33%;">โรงงาน PC2</td> </tr> <tr> <td>CO Detector</td> <td>8 ชุด</td> </tr> <tr> <td>CG Detector</td> <td>12 ชุด</td> </tr> <tr> <td>Cl₂ Detector</td> <td>1 ชุด</td> </tr> </table>	โรงงาน PC1	โรงงาน PC2	CO Detector	8 ชุด	CG Detector	12 ชุด	Cl ₂ Detector	1 ชุด	<p>- พื้นที่โรงงาน/พนักงาน</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด
โรงงาน PC1	โรงงาน PC2											
CO Detector	8 ชุด											
CG Detector	12 ชุด											
Cl ₂ Detector	1 ชุด											



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 28/55




ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของตั้งแฉดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตั้งแฉดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ																								
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) การดำเนินการตามปกติและระหว่างการซ่อมบำรุง	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 30%;">โรงงาน PC1</th> <th style="text-align: center; width: 30%;">โรงงาน PC2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O₂ Detector 1 ชุด</td> <td>2 ชุด</td> </tr> <tr> <td>SO₂ Detector 1 ชุด</td> <td>1 ชุด</td> </tr> <tr> <td>NH₃ Detector 2 ชุด</td> <td>2 ชุด</td> </tr> <tr> <td>H₂S 1 ชุด</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Multi Gas Detector 3 Sensors -</td> <td>2 ชุด</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(O₂, Combustible Gas, Cl₂/CO)</td> </tr> <tr> <td>Multi Gas Detector 4 Sensors 2 ชุด</td> <td>1 ชุด</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(O₂, CO, (O₂, SO₂, NH₃, Combustible Gas) Combustible Gas)</td> </tr> <tr> <td>Multi Gas Detector 5 Sensors 1 ชุด</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(O₂, Cl₂, NH₃, SO₂, Combustible Gas)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> - หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่โรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 สามารถใช้ Portable Gas Detector ชนิดต่างๆ ร่วมกันได้ย่างเพียงพอ - การเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยผลิตของโรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 ต้องเข้าไปพร้อมผู้ช่วยงานอุปกรณ์ 2 คน พร้อมอุปกรณ์คือ <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ทุกชนิดของความปลอดภัยส่วนบุคคล • วิทยุสื่อสารสำหรับติดต่อห้องควบคุม </td></tr> </tbody> </table>	โรงงาน PC1	โรงงาน PC2	O ₂ Detector 1 ชุด	2 ชุด	SO ₂ Detector 1 ชุด	1 ชุด	NH ₃ Detector 2 ชุด	2 ชุด	H ₂ S 1 ชุด	-	Multi Gas Detector 3 Sensors -	2 ชุด		(O ₂ , Combustible Gas, Cl ₂ /CO)	Multi Gas Detector 4 Sensors 2 ชุด	1 ชุด		(O ₂ , CO, (O ₂ , SO ₂ , NH ₃ , Combustible Gas) Combustible Gas)	Multi Gas Detector 5 Sensors 1 ชุด			(O ₂ , Cl ₂ , NH ₃ , SO ₂ , Combustible Gas)	<ul style="list-style-type: none"> - หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่โรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 สามารถใช้ Portable Gas Detector ชนิดต่างๆ ร่วมกันได้ย่างเพียงพอ - การเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยผลิตของโรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 ต้องเข้าไปพร้อมผู้ช่วยงานอุปกรณ์ 2 คน พร้อมอุปกรณ์คือ <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ทุกชนิดของความปลอดภัยส่วนบุคคล • วิทยุสื่อสารสำหรับติดต่อห้องควบคุม 				
โรงงาน PC1	โรงงาน PC2																											
O ₂ Detector 1 ชุด	2 ชุด																											
SO ₂ Detector 1 ชุด	1 ชุด																											
NH ₃ Detector 2 ชุด	2 ชุด																											
H ₂ S 1 ชุด	-																											
Multi Gas Detector 3 Sensors -	2 ชุด																											
	(O ₂ , Combustible Gas, Cl ₂ /CO)																											
Multi Gas Detector 4 Sensors 2 ชุด	1 ชุด																											
	(O ₂ , CO, (O ₂ , SO ₂ , NH ₃ , Combustible Gas) Combustible Gas)																											
Multi Gas Detector 5 Sensors 1 ชุด																												
	(O ₂ , Cl ₂ , NH ₃ , SO ₂ , Combustible Gas)																											
<ul style="list-style-type: none"> - หากเกิดเหตุฉุกเฉินที่โรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 สามารถใช้ Portable Gas Detector ชนิดต่างๆ ร่วมกันได้ย่างเพียงพอ - การเข้าไปปฏิบัติงานในหน่วยผลิตของโรงงาน PC1 และโรงงาน PC2 ต้องเข้าไปพร้อมผู้ช่วยงานอุปกรณ์ 2 คน พร้อมอุปกรณ์คือ <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ทุกชนิดของความปลอดภัยส่วนบุคคล • วิทยุสื่อสารสำหรับติดต่อห้องควบคุม 																												



บริษัท ไทยโพลีแครบอนेट จำกัด

มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 29/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> • เครื่องตรวจจับก๊าซต่างๆ บุคคลแบบพกพา (Portable Gas Detector) • นิ CG Badge เป็นคลิปกระดานตรวจวัดค่าคิลตัวหนังงาน ซึ่งหากสัมผัสกับ CG กระดาษตรวจวัดจะเปลี่ยนสี <p>8.4 หัดฝึกอบรมพนักงาน ประกอบด้วย พนักงานควบคุมการผลิต และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการฝึกอบรมดังนี้การควบคุมการผลิต เทคโนโลยีอันทันสมัย ตลอดจนความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่โรงงาน และการฝึกอบรมที่โรงงานแบ่งในประเภทๆ ปูน</p> <p>8.5 <u>หัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานปฏิบัติงาน (Work Instruction) โดยพนักงานใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ประเมินการรักษาความปลอดภัยของโรงงาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และฝึกอบรมงาน โดยต้นสังกัดของพนักงานตามที่กำหนดใน Training Need หรือ On the Job Training (OJT) ของพนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน รวมถึงพนักงานที่ได้รับการปรับตำแหน่งหรือโอนเข้ามา โดยหลักสูตรการฝึกอบรมจะเน้นความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามที่ระบุในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Instruction)</u></p> <p>8.6 การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและเงนฉุกเฉิน ซึ่งพนักงานของโรงงานควรได้รับการฝึกอบรมให้สามารถนิจฉัยได้ว่าสารเคมีนั้นๆ คืออะไร มีอันตรายอย่างไร และทราบถึงวิธีควบคุม/ป้องกันอันตรายจากสารนั้น ได้อย่างไร สำหรับเหตุการณ์ หรือเหตุพิเศษดังนี้ ควรนำมาใช้เป็นเหตุการณ์ ด้วยขั้นตอนการแก้ไขที่เรียกว่า Emergency Preplan และฝึกปฏิบัติ รวมทั้งนำผลจากการปฏิบัติมาปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีข้อเป็นแผนฉุกเฉินของโรงงานผลิต โพลีคาร์บอเนต ตั้งแต่คงในรูปที่ 2</p>			


หมายเหตุ : จัดทำได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดคำตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิต โพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554




วันที่ 20 กันยายน 2555
 จำนวนหน้า 30/55



ผังปฏิบัติการในการจัดเก็บข้อมูลระดับโครงการ




รูปที่ 2 แผนภัยธรรมชาติ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด




บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 31/55



(นางสาวสุนีย์ พัฒนาภิญ) ๑
ผู้อำนวยการภัยธรรมชาติ บริษัท ชีคอลัมบัส จำกัด

ผังปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด 1



รูปที่ 2 (ต่อ) แผนฉุกเฉิน บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด




บริษัท ไทย โพลี คาร์บอนेट จำกัด
(นายมาชาโนริ ชัยยะ)
ประชานนท์
บริษัท ไทย โพลี คาร์บอนेट จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 32/55

บริษัท จีคอท เอ็นจิเนียริ่ง
(นางสาวสุนันทา ภู่อ่อนนนท์)
ผู้รับผิดชอบการจัดทำห้องแม่ข่าย
บริษัท จีคอท เอ็นจิเนียริ่ง

พั้งปฏิบัติการในภาวะอุกกาลระดับจังหวัด 2



รูปที่ 2 (ต่อ) แผนอุกกาล บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 33/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

แบบรายงานผลการดำเนินการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>8.7 มีโปรแกรมการตรวจสอบ หดส่วน และการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ค้างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันความเสียหายด้วยสาเหตุใดๆ ก็ได้</p> <p>8.8 การเตรียมการและการตรวจสอบเพาะก่อนเริ่มเดินเครื่องจักร เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบอุปกรณ์การผลิตของโรงงาน ซึ่งเป็นระบบปิดน้ำ ไม่มีขุบกพร่อง จากนั้น ทำการ Purge ระบบด้วยก๊าซ N₂ เพื่อ ได้ความชื้นและออกซิเจน</p> <p>8.9 การจัดให้มีอุปกรณ์พยุงเพลิงอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อจัดการทั้งกรณี เพลิงไหม้และสารเคมีร้ายๆ ให้ลดลง</p> <p>8.10 การจัดอุปกรณ์กู้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งทุกคนที่เข้า ในพื้นที่โรงงานจะต้องสวมใส่ในช่วงการดำเนินการผลิตตามปกติ และ อุปกรณ์กู้มครองความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับใช้ในการฟื้นฟูภารกิจ โดยเฉพาะ ข่ายชั่วคราวที่ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Personnel)</p> <p>8.11 การจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน ห้องกรณีไฟไหม้และก๊าซร้ายๆ ให้ลดลง นี้ต้องมีการฝึกอบรมและทดสอบปฏิบัติเป็นระยะๆ เพื่อ ให้แน่ใจว่าแผนมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ของแผน สามารถปฏิบัติได้ด้วยดี การฝึกอบรมแผนฉุกเฉินควรรวมถึงการช่วยเหลือ ช่วยชีวิต และบริการปฐมพยาบาล ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดของสารเคมีที่ ผู้บาดเจ็บได้รับหรือสัมผัส</p> <p>8.12 กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินการผลิต ดังนี้</p> <p>มาตรการความปลอดภัยในช่วงหยุดการผลิต (Shutdown Plant) และช่วงซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี (Turn Around Plant)</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและข้อปฏิบัติในการทำงานให้กับ ผู้รับเหมา 			

หมายเหตุ : ขึ้นเด่นให้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนคุณภาพ 2554



บริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 34/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ค่อ)	<ul style="list-style-type: none"> • มีการประชุมหัวหน้าความมั่นคงภายในในการทำงานและข้อตอนการทำงานกับ Equipment นี้ รวมถึง Job Safety Analysis (JSA) สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง • มีการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยต่อนักบุญศักดิ์ให้กับผู้รับเหมาทุกท่านที่เข้ามาร่วมงาน • มีการควบคุมการทำงานโดยระบบ Work Permit - มีการทำ KYT ก่อนเริ่มงาน - ฝึกอบรมพนักงานก่อนบทบาทของมารุจประจำปี (Refresh Training) - ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการหยุดเครื่องจักรประจำปี (Work Instruction) - มีแผนการหยุดเครื่องจักรแต่ละหน่วยการผลิต - มีแผนการซ่อมบำรุงของแต่ละหน่วยการผลิตสำหรับเครื่องจักร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ความไม่สงบแต่ละหน่วยการผลิต - มีระบบควบคุมการทำงานตามขั้นตอนการทำงาน (Job Sheet) - มีการประชุมสรุปงานประจำวัน (Daily Meeting) - มีการทำรายงานสรุปการซ่อมบำรุงประจำปี (Shut down Report) <p>มาตรการความปลอดภัยในช่วงก่อนเริ่มเดินการผลิต (Start up)</p> - ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการผลิต (Work Instruction) - มีการทดสอบระบบป้องกันความปลอดภัยอัตโนมัติ (Interlock System) และก่อนเริ่มทำการผลิต (I/L Test) - มีการตรวจสอบตำแหน่งวาล์วที่ถูกต้องก่อนเริ่มทำการผลิตเชิง (Valve Check List) - มีการตรวจสอบระบบการรั่วไหลก่อนเริ่มทำการผลิตเชิง (Leak Test) 			

หมายเหตุ : ข้อเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตฯ ขนาด 2 หมื่นตัน/เดือน ตุลาคม 2554



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 35/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - <u>มีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มทำการผลิต จากพนักงานฝ่ายผลิต (Start up Check List)</u> - <u>มีการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการผลิต จากผู้บริหารระดับสูง (Pre-Start up Safety Review Check List)</u> - <u>มีการทดสอบระบบไฟฟ้าสำรอง การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ความป้องกันความปลอดภัยให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ (Power Failure Test)</u> <p><u>มาตรการความปลอดภัยในช่วงการผลิต (Normal Operation)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>มีการฝึกอบรมพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (Training)</u> - <u>คู่มือปฏิบัติงานคู่มือมาตรฐานการผลิต (Work Instruction)</u> - <u>ควบคุมการทำงานด้วยระบบ DCS จากห้องควบคุมส่วนกลาง</u> - <u>มีกราฟแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตัวที่สำคัญในกระบวนการผลิต และมีระบบสัญญาณเตือน เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต</u> - <u>มีระบบป้องกันความปลอดภัยอัตโนมัติ (Interlock System) ทำการหยุดการผลิตอัตโนมัติในช่วงการผลิตที่เกี่ยวข้อง ในการเมืองความผิดปกติขึ้น</u> <p>8.13 มาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อพนักงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉียบ CG ร้าวไหล</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจ (SCBA) เสมอ - พนักงานทุกคนที่อาจจะได้รับผลกระทบ จะต้องได้รับการตรวจร่างกายและระบบช่วยหายใจ 			

หมายเหตุ : ข้อเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554



มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 36/55



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบนทางด้านเวลล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความต้องการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง จะต้องนำผู้ต้องสงสัยไปพบแพทย์ทันที - ห้ามให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมศ้านคุณภาพอากาศ บริเวณที่อาจจะได้รับผลกระทบ <p>8.14 ใช้ KYT เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน</p> <p>8.15 ควบคุมให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน</p> <p>8.16 ควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>8.17 จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินการสัมผัสปริมาณเสียงสะสมของพนักงานในแต่ละแผนก (Personal Exposure) ใน 8 ชั่วโมงการทำงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • กถุ่นผู้สัมผัสปริมาณเสียงสะสมน้อยกว่ามาตรฐาน 85 เดซิเบล(أو) ต้องเข้ารับการตรวจการได้ยิน (Audiogram) เพื่อเฝ้าระวังเป็นประจำทุกปี โดยไม่ต้องเข้าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน • กถุ่นผู้สัมผัสปริมาณเสียงสะสมเกินมาตรฐาน 85 เดซิเบล(أو) ต้องเข้าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน - การดำเนินการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน <ul style="list-style-type: none"> • หักประวัติการสัมผัสเสียงทั้งในเวลาการทำงาน และนอกเวลาการทำงาน เพื่อหาสาเหตุการเสื่อมสมรรถภาพการได้ยิน • กรณีพบว่าอาจจะมีปัจจัยการสัมผัสเสียงดังนอกเวลาทำงาน แนะนำให้พนักงานลดการสัมผัสเสียงดังนอกเวลาการทำงาน - มาตรการลดการสัมผัสเสียงดังในเวลาการทำงาน <ul style="list-style-type: none"> • พิจารณาลดระดับความดังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียง โดยใช้วิธีทางด้านวิศวกรรม </p>			



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 37/55




ตารางที่ 2 (ต่อ)

๑๘๗๙๓

มาตรฐาน SECOT

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาปรับปรุงหนังห้องเพื่อเป็นจากกัน (Path) เพื่อลดการสัมผัส เสียงดังของพนักงาน รณรงค์ใช้อุปกรณ์ลดการสัมผัสเสียง (PPE) ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) (Hearing Protection Area) เปลี่ยนงานหรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างพนักงานเดียวกัน - เปรียบเทียบและประเมินผลกระทบสมรรถภาพการได้ยินประจำปีของ พนักงานอย่างต่อเนื่องโดยแพทย์ทางอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อให้สมรรถภาพ การได้ยินเป็นปกติหรือไม่เดื่อมากกว่าเดิม 			
9. สาธารณสุขและสุขาภาพ	<p>9.1 <u>จัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล กรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ</u></p> <p>9.2 <u>กำหนดให้มีการตรวจสอบค้านความปลอดภัยก่อนออกในอนุญาตให้เริ่มทำงาน ทุกครั้ง และมีการประเมินอันตรายสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง</u></p> <p>9.3 <u>จัดส่งข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีหลักให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่</u></p> <p>9.4 <u>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่โครงการมีไว้ และวิธีปฏิบัติในการใช้กีดกันการณ์สารเคมีร้ายๆ ให้ชุมชนเข้าใจถึงทราบ</u></p> <p>9.5 <u>มีจุดทางการรับเรื่องร้องเรียนจากโครงการ</u></p> <p>9.6 <u>แจ้งระยะเวลาการดำเนินงานช่วง Plant Shutdown/Turn Around Plant ให้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาดูพัสดุ และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมือนราษฎร์ ตะวันออก (นาบนาพุด) ทราบหากดัง</u></p>	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
10. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	10.1 จัดทำ Environmental Compliance Audit ด้วยองค์กรที่สาม (Third Party)	- พื้นที่โรงงาน	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
11. การจัดพื้นที่เสี่ยง	11.1 <u>จัดให้มีพื้นที่เสี่ยงไว้รอง โดยรอบพื้นที่โรงงาน ประมาณ 5.71 ไร่ หรือเท่ากับ ร้อยละ 7.8 ของพื้นที่รวมของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด (ดังแสดงใน รูปที่ 3)</u>	- พื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด


หมายเหตุ : จัดเต็มได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554



มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 38/55



พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓



รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียว

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
(นายมาโนช ใจดีวงศ์)
ประ Rathana Ratchawichit
THAI POLYCARBONATE CO.,LTD.

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 39/55



ตารางที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนต ครั้งที่ 3

ของบริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจสอบ/วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ				
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ				
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	ตรวจวัด 3 สถานี ได้แก่	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง	- CO : Non-Dispersive Infrared Method (NDIR)	- บริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด
- ก๊าซไนโตรเจนไกอออกไซด์ (NO ₂)	- ริมรั้วโรงงาน	ครั้งละ 7 วัน ติดต่อกัน	- NO ₂ : Chemiluminescence Method	
- Heptane (C ₇ H ₁₆)	- โรงเรียนวัดหนองเพบ		- Heptane : Gas Chromatography Method/ Sorbent Adsorption Method	
- ความเร็วและทิศทางลม	- ชุมชนบ้านชาากกลาง (ดังแสดงในรูปที่ 4)		- ความเร็วและทิศทางลม : Cup Anemometer/ Anodized Aluminum Vane หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ	


หมายเหตุ : จัดเดินได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดคำนวณตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкар์บอเนตของ โรงงานที่ 2 ฉบับเดือนกุลาม 2554




บริษัท ไทยโพลีкар์บอเนต จำกัด

วันที่ 2555
จำนวนหน้า 40/55





รูปที่ 4 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด

มิถุนายน 2555

จำนวนหน้า 41/55



ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) - Methylene Chloride (CH_2Cl_2)	- ริมรั้วโรงงาน - โรงเรียนวัดหนองเพบ - ชุมชนบ้านชาอกคลาง	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง	- Methylene Chloride : Gas Chromatography Method/ Sorbent Adsorption Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดย หน่วยงานของทางราชการ	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
1.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบายน้ำอากาศ - Methylene Chloride (CH_2Cl_2) - Methylene Chloride (CH_2Cl_2) - Heptane (C_7H_{16})	- ปล่อง MC Adsorber 2 ปล่อง ● V-487 A/B ● 3V-487 A/B - ปล่อง HE Adsorber 3 ปล่อง ● V-681 A/B/C ● 2V-681 A/B/C ● 3V-681 A/B/C (ดังแสดงในรูปที่ 5)	- ปีละ 2 ครั้ง	- Methylene Chloride : Gas Chromatography Method/ Sorbent Adsorption Method - Heptane : Gas Chromatography Method/ Sorbent Adsorption Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดย หน่วยงานทางราชการ	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

หมายเหตุ : ขึ้นเด่นได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการขยายกำลังการผลิต โพลีคาร์บอเนตของ โรงงานที่ 2 ฉบับเดือนคุณาคม 2554



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 42/55






รูปที่ 5 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 43/55



ตารางที่ 3 (ต่อ)


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
<p>1.3 คุณภาพอากาศหลังผ่านระบบหอคุ้ครักษ์ด้วย ด้านกัมมันต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Methylene Chloride (CH₂Cl₂)</u> - <u>Methylene Chloride (CH₂Cl₂)</u> - <u>Heptane (C₇H₁₆)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - MC Adsorber 4 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● V-487 A/B ● 3V-487 A/B (ดังแสดงในรูปที่ 6) - HE Adsorber 9 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● V-681 A/B/C ● 2V-681 A/B/C ● 3V-681 A/B/C (ดังแสดงในรูปที่ 7) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 2 เดือน - ทุกเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Methylene Chloride : Gas Chromatography Method/ Sorbent Adsorption Method</u> - <u>Heptane : Gas Chromatography Method/ Sorbent Adsorption Method</u> หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานทางราชการ <p>หมายเหตุ : ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด และรายงานผลการตรวจวัดเป็นค่าความเสี่ยงของสารเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหอคุ้ครักษ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด


หมายเหตุ : ขึ้นต้นให้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอนเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554




วันที่ 2555
 จำนวนหน้า 44/55







รูปที่ 6 ตำแหน่งตรวจวัดปริมาณและลิ้นคลอไรด์หลังผ่านระบบหอดูดชั้นก๊าซเมทิลีนคลอไรด์ ของโรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนต์ จำกัด



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 45/55






รูปที่ 7 ตัวແນ່ນໆตรวจປັບປຸງມາຄົມທີ່ລື້ນຄລອໄຣດໍແລະເສປ່ເຫນ ພັດັນໆນ່ານຮບນຫອດຖຸດ້ວຍກຳຈຳເມກທີ່ລື້ນຄລອໄຣດໍແລະເສປ່ເຫນ ຂອງໂຮງງານທີ່ 1 ແລະ ໂຮງງານທີ່ 2

บริษัท ไทยโพลีкарบอนเนต จำกัด



มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 46/55





ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ 2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ซีโอดี (COD_{cr}) - บีโอดี (BOD_5) - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ปริมาณสารที่ละลายได้ทิ้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (FOG) - ปริมาณคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ (Total Organic Carbon : TOC) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใน Check Tank จำนวน 2 บ่อ ของ โรงงาน PC1 และ โรงงาน PC2 (ดังแสดงในรูปที่ 8) 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - pH : pH Meter - COD_{cr} : Potassium Dichromate Digestion - BOD_5 : Azide Modification Method, 20°C 5 day - SS : Dried at $103-105^{\circ}\text{C}$ หรือ 108°C - TDS : Dried at $103-105^{\circ}\text{C}$ or 108°C - FOG : Soxhlet Extraction Method/Partition Gravimetric Method - TOC : TOC analyzer หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ 	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
2.2 คุณภาพน้ำในแหล่งรองรับน้ำทิ้ง <ul style="list-style-type: none"> - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ซีโอดี (COD_{cr}) - บีโอดี (BOD_5) 	<ul style="list-style-type: none"> - ร่างระบายน้ำของนิคมอุตสาหกรรม พาเดลงหลังผ่าน โรงงานพาเดง อินดัสทรี ก่อนถึงจุดปล่อยน้ำทิ้ง ของโครงการ 50 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - pH : pH Meter - COD_{cr} : Open Reflex, method - BOD_5 : Azide Modification 	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 47/55





ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

- ① บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย (Check Tank) โรงงาน PC 1
 - ② บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย (Check Tank) โรงงาน PC 2

รูปที่ 8 ตัวແພນ່ງຕຽບວัดຄູມກາພນໍາທຶນ

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด POLYCARBONATE CO., LTD.

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 48/55

(นางสาวศุภนันท์ พิริยาภรณ์)

ผู้ช้านาญการอธิบดีฯ

บริษัท ซีคอน จำกัด



ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
2.2 คุณภาพน้ำในแหล่งร่องรับน้ำทิ้ง (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - ของแข็งแขวนลอย (SS) - ปริมาณสารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) - น้ำมันและไขมัน (FOG) - ปริมาณคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ (Total Organic Carbon : TOC) - โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 	- ร่างระบายน้ำสายหลัก หลังค่ากันจุดบรรจบระหว่างร่างระบายน้ำทิ้งของโครงการกับร่างระบายน้ำทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมพาเดง 50 เมตร		<ul style="list-style-type: none"> - SS : Dried at 103-105 °C or 108 °C - TDS : Dried at 103-105 °C or 108 °C - FOG : Soxhlet Extraction Method/Partition Gravimetric Method - TOC : TOC analyzer - Coliform Bacteria : MPN Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ 	
3. ระดับเสียง <ul style="list-style-type: none"> - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq(24)) - ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) - <u>ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)</u> 	- ริมรั้วของพื้นที่โรงงาน 1 จุด (ดังแสดงในรูปที่ 9)	- ปีละ 4 ครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - Leq(24)/L90/Ldn : Integrated Sound Level Measurement หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ 	- บริษัท ไทยโพลีкарบอเนต จำกัด

หมายเหตุ : ขึ้นเดือนได้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีкарบอเนตของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2554



บริษัท ไทยโพลีкарบอเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 49/55





รูปที่ 9 ตัวແນ່ນໄງ້ຕຽງວັດທະນາຄວາມດັ່ງຂອງເສີຍນິວເວນຮອນໂຮງງານ

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด



ចាំងក្រុងពាណិជ្ជកម្ម

● ເຕັກໜີໂຮງງານ

An oval-shaped official stamp. At the top, it says "พ.ศ. ๒๕๕๕" (Year 2555). In the center, it has the acronym "TPCC". Below that, it says "ประเทศไทย" (Thailand) and "สถาบันมาตรฐานก่อสร้างไทย" (Thailand Public Construction Council). At the bottom, it says "หน้า ๕๐/๕๕" (Page 50/55).

ตารางที่ 3 (ต่อ)

เอกสารแนบท้าย

คุณภาพดึงแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจสอบ/วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4.1 คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน - สารบันonnอนอกไชค์ (CO) - คลอรีน (Cl_2)	- CG Production Process - CG Production Process	- ปีละ 4 ครั้ง	- CO : Electrochemical Sensor Method - Cl_2 : Iron Chromatographic Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
- Methylene Chloride (CH_2Cl_2)	- Polymerization Process - P Structure - G Structure	- ปีละ 4 ครั้ง	- Methylene Chloride : Gas Chromatography Method/ Sorbent Adsorption Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ	
- Heptane (C_7H_{16})	- Polymerization Process - G Structure	- ปีละ 4 ครั้ง	- Heptane : Gas Chromatography Method/ Sorbent Adsorption Method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดยหน่วยงานของทางราชการ	



มิถุนายน 2555
 จำนวนหน้า 51/55



Page 51 of 55

ตารางที่ 3 (ต่อ)


คุณภาพดิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจ/วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
4.1 คุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน (ต่อ) - ฝุ่นละอองรวม	- Pelletizing and Bagging Area (ดังแสดงในรูปที่ 10)	- ปีละ 4 ครั้ง	- ผ่าน漉องรวม : Filtration Gravimetric method หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดย หน่วยงานของทางราชการ	
4.2 เสียง - Leq	- ในสถานที่ทำงานซึ่งมีพนักงาน ทำงานอยู่ประจำ เช่น บริเวณ Inspection Room บริเวณ Analysis Room และ Control Room เป็นต้น (ดังแสดงในรูปที่ 11) - ตรวจผ่าระหว่างผลกระบวนการด้านเสียง โดยเครื่องตรวจวัดเสียงชนิดติดตัว ส่วนบุคคล (Personal Dosimeter) ในบริเวณที่มีเสียงดัง	- ปีละ 4 ครั้ง ในช่วงเดียวกับที่ ตรวจวัดเสียงที่ข้อมูลพื้นที่ โรงงาน - 3 ปีต่อครั้ง	- Leq : Integrated Sound Level Measurement หรือใช้วิธีที่เสนอแนะโดย หน่วยงานของทางราชการ	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด
4.3 การจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงาน - การตรวจร่างกายทั่วไป - การเอกซเรย์ทรวงอก - การตรวจปัสสาวะ	- ก่อนหรือเมื่อเข้าทำงานเป็น พนักงานใหม่ของโรงงาน - พนักงานทุกคน	- ก่อนหรือเมื่อเข้าทำงานเป็น พนักงานใหม่ของโรงงาน - ปีละ 1 ครั้ง	- ตรวจโดยแพทย์ทาง อาชีวเวชศาสตร์	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด



บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนเนต จำกัด

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 52/55






รูปที่ 10 ตำแหน่งตรวจคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด


มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 53/55

(นางสาวสุนันทา ศิริพัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
บริษัท ซีคอน จำกัด)



รูปที่ 11 ดำเนินการตรวจระดับความดังของเสียงในสถานที่ทำงาน

บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด



บริษัท ไทยไฟคิวาร์บอน จำกัด THAI CARBONATE CO., LTD.

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 54/55



ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่	วิธีการตรวจสอบ/วิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การจัดโปรแกรมตรวจสอบสภาพน้ำกันงาน (ต่อ) <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบการทำงานของต้น - การตรวจสอบรายการการได้รับ - การตรวจสอบรายการการทำงานของบ่อค - การตรวจสอบสภาพถ่ายด้า - การตรวจสอบการทำงานของไทร - การตรวจสอบนาฬา - การตรวจสอบน้ำมันนิคต่างๆ - การตรวจสอบคุณภาพบ่อคูระดับกรดบูริก - การตรวจสอบปริมาณสารเมธิลีนคลอไรด์ในน้ำเสีย 	- พนักงานที่เกี่ยวข้องกับสาร เมธิลีนคลอไรด์			
4.4 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุผิดพลาด	- ภายในโรงงาน	- ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ หรือเหตุผิดพลาด		- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด
5. เศรษฐกิจ-สังคม <ul style="list-style-type: none"> - สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น ของประชาชน ในชุมชนโดยรอบและชุมชนที่ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศชั่วคราว พร้อมทั้งความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองแพบ และ ชุมชนบ้านชาภกกลาง	- ปีละ 1 ครั้ง	- ดำเนินการโดยใช้แบบสอบถาม	- บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด

หมายเหตุ : ขีดเส้นใต้ หมายถึง มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม จากรายงานการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการคิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอนेटของโรงงานที่ 2 ฉบับเดือนตุลาคม 2554



(นายมากราโนรัตน์)
ประยานนิชัย
บริษัท ไทยโพลีคาร์บอนेट จำกัด
THAILAND POLYCARBONATE CO., LTD.

มิถุนายน 2555
จำนวนหน้า 55/55



(นางสาวอุบลรัตน์)
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารฯ
บริษัท ชีฟฟ่อน จำกัด
SECOT CO., LTD.