



๖๙ ✓
๔๙

ที่ ทส 1009.9/ 7038

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

20 สิงหาคม 2555

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 ครั้งที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีเอทธีลีน จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยโพลีเอทธีลีน จำกัด ที่ บพท 030/2555 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
 2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 (ภายหลังการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 ครั้งที่ 2) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมหาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่บริษัท ไทยโพลีเอทธีลีน จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามที่ บริษัท ไทยโพลีเอทธีลีน จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 ครั้งที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีเอทธีลีน จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมหาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดทำรายงานโดย บริษัท จีคอท จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานดังกล่าว เป็นเบื้องต้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ในประชุมครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 ครั้งที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลีเอทธีลีน จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมหาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยให้บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข...

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมารถรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองเพื่อทราบ และแจ้งบริษัท ไทยโพลีเอทีลิน จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๗-๑

(นางรัชวรรณ ภูริตา)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6802

โทรสาร 0-2265-6616


มาตราฐานสำหรับสีและแม่พิมพ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ แหลมมานตรราชนิติดตามมาตรฐานผลกรอบทั่วไปและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ

โครงการน้ำมันดินพลาสติกพลีโอลิฟท์สีน้ำเงิน ชนิดความหนาแน่นสูง โครงการที่ 2

(ภายหลังจากออกใบอนุญาตจ่ายลงทะเบียนโดยทาง ในการจราจรวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ในรัฐบาลฯ ให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตโดยทาง โครงการน้ำมันดินพลาสติกพลีโอลิฟท์สีน้ำเงิน ชนิดความหนาแน่นสูง โครงการที่ 2 ครั้งที่ 2)

ต่อไปนี้ เลขที่ 271 ถนนสุขุมวิท บ้านชุมชนสาหารามบ้านตาพุด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ปรึกษา นายพิเศษอพัฒน์ จำปี ตัวอยู่ตี่วบ้านป่า



ฉบับที่ 1
(นายอภิชัย เจริญฤทธิ์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

รับรองว่าหนังสือที่ 1/47
สิงหาคม 2555
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO., LTD.

นางสาวสุนทรนา ศรีรุจิรา บัญชา

สิงหาคม 2555


ตารางที่ 1

มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารฯ ชนิดความหนาแน่นสูง โครงการที่ 2 (ภาษาไทยและการเขียนแบบแปลงร่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์) ในการรายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบ โครงการโดยจะประเมินผลลัพธ์ตามมาดังนี้

ข้อบ่งชี้ที่ 1 ไทยเพื่อเด็กทั่วไป

ผู้ทดสอบที่ประเมินผลลัพธ์	มาตรฐานที่ประเมินผลลัพธ์	รายการที่ประเมินผลลัพธ์	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ศูนย์พัฒนาการ	- หลักพัฒนาสังคมองค์กรฯ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทยที่สูง อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 2 ครั้ง (เข้า-เยือน)	- บริโภคที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ทดลองตรวจสอบรายการสร้าง	- บริษัท “ไทยเพื่อเด็ก” จำกัด	
2. เสียง	- งานที่ถูกให้เกิดเสียงตึงๆ จนกระทั่งเป็นเสียงดังมากในเวลา	- บริโภคที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ทดลองตรวจสอบรายการสร้าง	- บริษัท “ไทยเพื่อเด็ก” จำกัด	
3. คุณภาพน้ำ	- จุดน้ำเบรเชอร์ส์ที่ถูกต้องในบริเวณที่จัดให้ในแต่ละวัน	- บริโภคที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ทดลองตรวจสอบรายการสร้าง	- บริษัท “ไทยเพื่อเด็ก” จำกัด	
4. ภาระของเด็ก	- กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดเก็บประปาตามจำนวนที่มีมาปิด ปิดเพื่อป้องกันภัยและความเสี่ยงทางระบบภายใน	- บริโภคที่ดำเนินการก่อสร้าง	- ทดลองตรวจสอบรายการสร้าง	- บริษัท “ไทยเพื่อเด็ก” จำกัด	
5. การคุมมาตรฐานสูง	- ตรวจสอบว่าส่วนต่อประสานที่ใช้สื่อไปกับเด็ก เช่นหน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้งานได้สะดวกและไม่บีบตึง สำหรับเด็ก เพื่อป้องกันภัยทางสุขภาพที่อาจสูญเสียไป	- บิดคอมพิวเตอร์และทดสอบดู ก่อนสั่งซื้อเพื่อป้องกันภัย	- ทดลองตรวจสอบรายการสร้าง	- บริษัท “ไทยเพื่อเด็ก” จำกัด	
	- กำหนดค่าความเร็วในการเข้าร่วมในแอปพลิเคชัน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	- บริโภคที่ดำเนินการก่อสร้าง			



บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด

วันที่ ๒๔๗
๒๔๗/๒๔๗

วันที่ ๒๔๗/๒๔๗



(นายอภิรักษ์ เจริญศุข)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท “ไทยเพื่อเด็ก” จำกัด
บริษัท ไทยเพื่อเด็ก จำกัด THAI PROJECTILETHYLENE CO.,LTD.

วันที่ ๒๔๗
๒๔๗/๒๔๗

สิงหาคม 2555

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผู้ผลกระทบและแหล่งม	มาตรฐานปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. ภาคคุณภาพชีวภาพ (ต่อ)	มาตรฐานปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง			
	- หลักสี่สิ่งคือสุขอนามัย เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่อาศัย โดยสาร ในช่วงไม่สงบด้วยความร้อน เป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์	- พื้นที่ที่อยู่อาศัยและถนนนาภัยใน โครงการ	- ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย	- บริษัท "ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด"
	- ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกที่อยู่อาศัยให้ไม่เกินไปตามระเบียบ กฎหมายการจราจรเพื่อความปลอดภัย	- ถนนทางสัญญาณไฟจราจร		
	- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการให้สัญญาณและจัดตั้งเตือนไฟฟ้าที่ยอด รถบรรทุกตามมาตรฐาน ผู้รับเหมาจะพึงทราบ	- บริเวณด้านหน้ากิจการโรงจรา		
6. เศรษฐกิจ-สังคม	กำหนดให้ผู้รับเหมาใช้แรงงานในประเทศไทย แต่ประชุมชุมชน ในชุมชนได้ศึกษาให้มากที่สุด	- ผู้คนในสังคมท้องถิ่น	- ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย	- บริษัท "ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด"
7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย				
7.1 เสียง	- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังให้ไม่พะหนักงาน ตามความเหมาะสม กับลักษณะงานที่ทำ และควบคุมดูแลให้มีการใช้ป้องกันเสียง อย่างถูกต้อง	- พัฒนาที่ต้องสำหรับเสียงดัง	- ตลอดระยะเวลาที่อยู่อาศัย	- บริษัท "ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด"
7.2 คุณภาพอากาศใน สิ่งแวดล้อมการทำงาน	- จัดหาน้ำยาป้องกันฝุ่นละออง สำหรับพนักงานที่ต้องสัมผัส กับผู้คนและอุปกรณ์	- พัฒนาที่ต้องสำหรับฝุ่นละออง		
	- ให้คำแนะนำในการใช้การเก็บขยะอย่างถูกต้องของความ ปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และจะต้องมีห้องดับเชื้อโรค	- บริเวณที่ดำเนินการที่อยู่อาศัย		



บริษัท ศีริโภท จำกัด

รับรองจำนวนหน้าที่ 3/47

สิงหาคม 2555

นายอภิรักษ์ เบรุตฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด
บริษัท THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.


ผู้รับผิดชอบ

บริษัท ศีริโภท จำกัด

ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผู้ประกอบการที่ได้รับรู้ภัยแล้ว	มาตรการที่รับรู้ภัยแล้วและดำเนินการลดความเสี่ยง	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. อาศัยชื่อชื่อนามสกุล ความประพฤติอย่างดี (ต่อ)	- ระบุในสัญญาจดจังให้บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการโดยเด็ดขาด อุปกรณ์ที่มีค่าต่ำๆ ที่ผู้รับเหมาต้องดำเนินการ เนื่องจากติด ความประพฤติอย่างดีในการดำเนินงานก่อสร้างให้ดีเด่น โดยอย่าง น้อยที่สุดต้องคงมาตรฐานของงาน		- ตลอดระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น	- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
7.2 ศูนย์พักอาศัยใน สิ่งแวดล้อมการทำงาน (ต่อ)	- ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในกฎหมาย อย่างเคร่งครัด		- บริษัทดำเนินการก่อสร้าง	
7.3 มาตรการต้านความ ปลดปล่อย	- อบรมคนงานก่อสร้างและผู้รับเหมาให้หัดรู้ภัยและป้องกันภัยใน บริษัทฯ รวมถึงให้เข้าใจสัญญาณเมืองไฟฟ้า ขอนใจงานที่มี อยู่ในบ้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง - กำกับผู้รับเหมาให้คุณภาพและความใส่ใจในการติดต่อกองค์กรตาม นโยบายส่วนบุคคล ตามมาตรฐานและมาตรฐานสากลทั่วโลก ให้ความตระหนักรู้ถึงภัยทางอากาศที่อาจเกิดขึ้น และ - กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีการใช้รากไม้เจาะหินหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานซึ่งเป็นภัยต้องห้ามเวลา - จัดให้หน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด และไม่รับเหมาภาระงานใดๆ ให้ ดูด้วยทุกครั้งที่ได้รับ - ฝึกอบรมด้าน Safety Talk ทุกสัปดาห์ หรือจะปรับเปลี่ยนหาก必要		- รับรองจำนวนหน้าที่ 4/47	



บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด

นางสาวชนนา พิริยา วงศ์สุข
ผู้อำนวยการสังฆาราม SECOT CO., LTD

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผลกรະรงค์สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานอุปจักรและนาฬิกาและเครื่องประดับสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน (Work Permit) - ฝึกอบรมเชิงวิชาชีพให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งบุคคล - ฝึกอบรมเดือนมีนาคม (Site) "ได้เงินเห็นดูในกรดไม่กินเดือนที่ขาดอ่อนน - จัดอบรมความปลอดภัยเมื่อคนงานทุกคนน้อมใจจะทำภารกิจอย่างถูกต้อง - ขยายพื้นที่ก่อสร้าง - กำหนดเวลาท่องเที่ยวสัก 1 月 ตามที่ต้องการ - ฝึกอบรมเดือนมีนาคม "ได้เงินเห็นดูในกรดไม่กินเดือนที่ขาดอ่อนน - ฝึกอบรมเดือนมีนาคม "ได้เงินเห็นดูในกรดไม่กินเดือนที่ขาดอ่อนน - จัดให้มีการประเมินพยาบาลเบื้องต้น และตรวจสอบสุขภาพของงานที่ต้องรับภาระทางกายภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริโภณฑ์สำหรับการท่องเที่ยว - ติดต่อครุภัณฑ์เอกสารขอรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด 	
7.3 มาตรการด้านความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมความปลอดภัยเมื่อคนงานทุกคนน้อมใจจะทำภารกิจอย่างถูกต้อง - ขยายพื้นที่ก่อสร้าง - กำหนดเวลาท่องเที่ยวสัก 1 月 ตามที่ต้องการ - ฝึกอบรมเดือนมีนาคม "ได้เงินเห็นดูในกรดไม่กินเดือนที่ขาดอ่อนน - ฝึกอบรมเดือนมีนาคม "ได้เงินเห็นดูในกรดไม่กินเดือนที่ขาดอ่อนน - จัดให้มีการประเมินพยาบาลเบื้องต้น และตรวจสอบสุขภาพของงานที่ต้องรับภาระทางกายภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริโภณฑ์สำหรับการท่องเที่ยว - ติดต่อครุภัณฑ์เอกสารขอรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด 	



รับรองจำนวนหน้าที่ 5/47
นางสาวสมมา ลักษณ์
ผู้อำนวยการสังเคราะห์ฯ

นายภิญทร์ เจริญศรี
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.



อนุมัติ
นายภิญทร์ เจริญศรี

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด


ตารางที่ 2

มาตราการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของโครงการฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายที่ 2 (ภายหลังภาครองบประมาณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทางการ)
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรือนพลาสติกเพลิดเพลิน ชนิดความหนาแน่นสูง โครงการที่ 2 ครั้งที่ 2)

ข้อบัญชี ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามกฎหมายการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการบริโภคตามมาตรฐานและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมในภาระของประเทศไทย อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โครงการ นี้จะยังคงดำเนินการต่อไป ไม่ว่าจะในระยะยาวหรือระยะสั้น ชนิดความหนาแน่น สูง โครงการที่ 2 ครั้งที่ 2 ฉบับเดิมของประกาศ 2555 และ ภาระงานซึ่งอนุมัติใหม่ ฉบับเดิมของประกาศ 2555 ของ บริษัท "ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด" ทั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม บางนา จ.กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง จังหวัด บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด - เมื่อมูลค่าของต้นทุนของธรรมชาติและประโยชน์ที่ได้รับน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย บริษัท "ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด" ที่จะดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้สำเร็จโดยเร็ว และต้องปฏิบัติตาม 			

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่เพิ่มเติม ภายนอกจากเอกสารเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ



บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด

วันที่ออกคำแนะนำที่ 6/47

สิงหาคม 2555



(นายภิญญา ใจญญา)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลิเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.

ແກ່ທາງວິທະຍາ 2 (ເປົ້າ)


หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คืน มาตรฐาน ที่เพิ่มเติม ภายหลังจากได้รับอนุมัติโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

卷之三

(ପ୍ରକାଶିତ ପାତାରେ)

ສຶກພາສນ 2555

บริษัท ไทยโพลีเอทธิลีน จำกัด หรือ TAI POLYETHYLENE CO.,LTD.




ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของพานิชແຜດສ້ອມ	มาตรฐานก่อนและแม้ได้มาตรฐานไปแล้ว	สถานที่ดำเนินการ	ขอบเขตการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการห้าม (ต่อ)	<p>ผลกระทบโดยไม่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้ ห้ามรายงานผู้อยู่อาศัยหรือบุคลากรด้วยภาษาไทย</p> <p>เปลี่ยนแปลงครั้งต่อคราว ให้สำนักงานมีนโยบายและแผน</p> <p>ห้ามยกเว้นกฎหมายโดยสิ่งแวดล้อม เนื่อหาเสื่อมให้</p> <p>คุณธรรมของผู้นำในการบริหารและการเมือง</p> <p>วิเคราะห์ผลของข้อตกลงที่ไม่ดี (คาก.) จุดที่ดีอย่างไร ให้</p> <p>ความเห็นชอบประชุมอนุกรรมการประเมินผลสัญญาดัง แหล่ง น้ำโดยรวมได้รับอนุมัติหรืออนุมายาให้มีการเปลี่ยนแปลง ในหน่วยงานผู้อนุญาติอนุญาติและตรวจสอบไปตามเป้าหมาย</p> <p>ตักสิ่งให้สำนักงานมีนโยบายและแผนรักษาประคุณชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน</p> <p>- ศูนย์ผลกระทบ HAZOP ของโครงการและช่วงเวลา</p> <p>ตัวอย่างการเข้าที่ก่อผลกระทบทางสังคม หรือผลกระทบ P&ID และผลกระทบทางสังคมที่ต้องการดำเนินเชิงปรับเปลี่ยนที่ยัง ไม่เป็นรายปี</p> <p>- ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการ ตรวจสอบผลกระทบภายนอกที่ต้องการดำเนินเชิงปรับเปลี่ยนแก้ไข</p>	<p>- ภายในพื้นที่โรงงาน</p>	<p>- ผลกระทบระยะยาวดำเนินมา</p> <p>- ผลกระทบระยะยาวดำเนินมา</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด</p>

หมายเหตุ : บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ คือ มาตรการฯ ที่ผู้มีสิทธิ์ ภาคผนวกที่ 9/47 กำหนดไว้ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้จะถือเป็นการดำเนินการ



ผู้รับรองจำนวนหน้าที่ 9/47
เดือน พฤษภาคม 2555

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
กิจกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.



นายอิทธิพล เจริญสุข
(นายกิจกรรมการผู้จัดการ)

፩፭፻፯፲ (፭፻)

หน้าที่ของผู้ดูแลเด็กในสังคมไทย คือ รับภาระดูแลเด็กที่พิการทางจิตใจ ภายใต้ความต้องการของกฎหมายและจรรยาบรรณทางการ

四

(ନୂଆ ପରିଚୟ ବେଳିପ୍ରୟୁଷଣ)

ສຶກສາຄມ 2555

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องกันเปลodoreส์และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการพื้นที่ (ศต.)	<p>สำหรับแหล่งกำเนิดการฟ้าร้าวสูง เช่น เครื่องซีเมนต์มวลห้องร้อนในโรงแม่ฟ้าร้าวเป็นหลักที่อาจต้องมีการตัดต่อจ่ายไฟ ในการรายงานผลการปฏิบัติความต้องการที่อยู่กับแม่ลงไฟฯ</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงต้นๆ ของกระบวนการผลิตเจ้าหน้าที่ฯ</p> <p>- ให้ห้องแม่ฟ้าร้าวมีไว้ในกระบวนการผลิตโดยมีผลผลิตของห้องร้าวตัว</p> <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Online Monitoring) ไม่สูงมากของห้องร้าว ไม่สูงมากผิดกับมาตรฐานที่กำหนดมาพร้อมกับ สิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring and Control Center : EMC2) ของโรงแยกน้ำมันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>- กำหนดให้ห้องการรักษาความเรียบง่ายของห้องร้าวและห้องแม่ฟ้าร้าว ไทยทราบ ก่อนการยุดการทำงานเพื่อทำความสะอาดห้องร้าวที่มีความชำรุด เสื่อมชำรุดตามกำหนดการปิดตัว (Shutdown/Turnaround) และดำเนินการรักษาความเรียบง่ายของห้องร้าวตัว (Pre-Startup)</p> <p>- หากเกิดอุบัติเหตุในห้องแม่ฟ้าร้าว ห้องแม่ฟ้าร้าวตัว 2 ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงจากห้องแม่ฟ้าร้าวตัว 1 ที่สูญเสียห้องแม่ฟ้าร้าวตัว 1 ให้ห้องแม่ฟ้าร้าวตัว 2 ดำเนินการรักษาความเรียบง่ายของห้องแม่ฟ้าร้าวตัว 2 ทันท่วงทัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเมทัล จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ที่ทิ้ง剩ม ภาระหน้างานเบ็ดเตล็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๙๖๖/๑๗/




(นายอภิษัย เจริญสุข)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยโพลีเมทัล จำกัด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริษัท ไทยโพลีเมทัล จำกัด THAI POLYTHYLENE CO.,LTD.

รับรองสำเนา
สิงหาคม 2555

(นางสาวสุนทร์นา ศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



บริษัท ศีรุคห จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	<p>มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</p> <p>สิ่งแวดล้อม โครงการจัดทำข้อกำหนดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาและมีมาตรการ เสนอขอรับสำนักงานนโยบายและแผนฯ ให้พิจารณาและมีมาตรการ ตามที่เสนอ</p> <p>มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ออกตามนโยบายพิจารณา</p> <p>มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศให้ใช้ ที่มีผลบังคับใช้ในเขตกรุงเทพมหานครพิเศษ ตั้งแต่เป็น โครงการฯ โครงการผู้ดูแลโครงการฯ ให้เข้ามาดูแลที่ดิน ภูมิศาสตร์ความหลากหลายชีวภาพ ภูมิศาสตร์ทางชีวภาพ ภูมิศาสตร์ทางชีวภาพ ภูมิศาสตร์ทางชีวภาพ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ของกรุงเทพฯ ไทยเพลิดชัยสิน จำกัด ผู้ดูแล ที่ดิน ภูมิศาสตร์ทางชีวภาพ ที่ดินดูแลภูมิศาสตร์ทางชีวภาพ ภูมิศาสตร์ทางชีวภาพ ภูมิศาสตร์ทางชีวภาพ ที่ดิน บริษัทฯ ให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องและอย่างต่อเนื่องทุกๆ ที่ดินที่มี บริษัทฯ ให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องและอย่างต่อเนื่องทุกๆ ที่ดินที่มี บริษัทฯ ให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่องและอย่างต่อเนื่องทุกๆ ที่ดินที่มี</p>	<ul style="list-style-type: none"> ภายนอกที่ไม่ใช่งาน 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบระยะทางดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด"


หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ดำเนินการฯ ที่เพิ่มเติม ภายหลังการขอใบอนุญาตและถือได้ว่า

๑๙๐๑



(นายอภิษัย เจริญศุข)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด" THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.
สิงหาคม 2555




ผู้รับนโยบายสิ่งแวดล้อม จำกัด
(นางสาวสมนยา ศิริรัตน์)
บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด"

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบพิษและภัยอันตราย	มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินภัยอันตราย	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการห้าม (ห้าม)	<p>มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ห้ามนำเข้าสู่ประเทศไทย และห้ามนำเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามหาภัยทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นจากภัย ประกายไฟจากอุบัติเหตุทางกรรมที่มีการผลิตสิ่งปลูก荒地และตื่นตัวของมนุษย์ ไม่ประทุมและต้องไประบาด โดยเฉพาะในภัยธรรมชาติ ภัยน้ำท่วมทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ขาดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ ประมาณ 1 ครั้ง หรือมากกว่า 1 ครั้ง ให้เกิดขึ้นภายในภูมิภาคอาเซียนและภายนอก มาตรฐานป้องกันและแก้ไขภัยธรรมชาติสิ่งปลูก荒ด้วยเทคโนโลยี มาตรฐานติดตามตรวจสอบภัยและลดภัยสิ่งปลูก荒ด้วยเทคโนโลยี ให้ความรู้ให้ความเข้มแข็งแก่บุคลากรทางการแพทย์และภาร্তา 	<p>- ภายนอกประเทศ - ภัยไฟฟ้า</p>	<p>- ทดลองตรวจสอบดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลีโอทีส์ จำกัด</p>
2. ผลิตภัณฑ์พิษอย่างเดียว	<p>- Fouled Hexane สำนักงานเฝ้าระวังบริษัท ระบบอัตโนมัติเฝ้าระวัง จังหวัด เพศหญิง แมลงสาบ สวนริมแม่น้ำบางกอกใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บุกเบิกตามที่ได้รับอนุญาต มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ และอักษรภาษาไทยที่ไม่ถูก โฆษณาภัยต่อไปนี้ ที่อยู่ติดกับห้องน้ำ จังหวัดภูเก็ต ภัยไฟฟ้า วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- กระบวนการผลิต ขนาดบรรจุภัณฑ์</p>	<p>- ทดลองตรวจสอบดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลีโอทีส์ จำกัด</p>

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คือ มาตรการที่ห้าม ภัยทางด้านการประเมินภัยและมาตรการที่ห้าม



บริษัท ไทยโพลีโอทีส์ จำกัด

รัฐธรรมนูญ
วันที่ 13/47
สิงหาคม 2555

บริษัท "ไทยโพลีโอทีส์ จำกัด" THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.
(นายอภิรักษ์ ใจดีสุข)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท "ไทยโพลีโอทีส์ จำกัด"



๑๐๙๖ ๑๐๙๗

蜀漢書卷之二

องค์ประกอบของห้องแม่ส้อม	มาตรฐานก่อนกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ผู้ติดภัยพัฒน์อยู่ด้วย (ต่อ)	มาตรฐานก่อนกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
- Low Polymer	<p>- Low Polymer ไม่ป้องกันเหลวสกปรกที่หลังไปยังช่องทางแม่ส้อม เม็ดพลาสติกที่เก็บอุบทสิน ชนิดครัวหัวหมาไม่มีสูง ประมาณที่ 4 เท่าตัวถังกรวยการระบายน้ำที่หน่อย PE WAX และบางส่วนที่ดูดูบล็อกไม่ได้ริบบิ้งทรายอนามัยเพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการไหล ภายในตัวถังกรวยที่ติดต่อภายนอกต้องมีช่องทางสำหรับการระบายน้ำที่ต้องการทำความสะอาด</p>	<p>- กระบวนการเชิง PE WAX ของ โครงสร้างผลิตภัณฑ์อาจต้องติดต่อ อุบลสิน ชนิดครัวหัวหมาแม่น้ำ สูง ประมาณที่ 4 ภายในตัวถังกรวย</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิเมอร์ทั้งหมด จำกัด</p>
3. อาการเสียหายจากการบดบะบวนการ ผลิต	<p>- อาการเสียหายจากการบดบะบวนการผลิต (Vomit Gas) หลังผ่านกระบวนการ ควบรวมก๊าซ (LFG) ของในงานที่ 2 สำหรับกรณีบานออกาศเสีย อาการเสียหายจากการผลิต (Vomit Gas) หลังผ่านกระบวนการควบรวม ก๊าซ (LFG) ของในงานที่ 3 ที่ออกสูญเสียส่วนหนึ่งเข้าสู่ VRU แต่ส่วนที่เหลือสูญเสียสูงเข้าสู่ระบบเผาไหม้ (Flare System) ของ บริษัท ร่วมอยู่โดยเดินทาง จำกัด</p>	<p>- ภายนอกที่โรงจอดรถ ระบบเผาไหม้ (Flare System)</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิเมอร์ทั้งหมด จำกัด</p>
4. คุณภาพอากาศ	<p>- คุณภาพอากาศ</p>	<p>- หน่วยทดสอบ Pipe Compound</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิเมอร์ทั้งหมด จำกัด</p>

หมายเหตุ :

- บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจ่ายเงินเดือนรายเดือนโดยตรง
- สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการจ่ายเงินเดือนรายเดือนโดยตรง ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาที่ 2 และ 3 ได้รับความไม่สงบ ตามที่ระบุไว้ที่ 10 พฤศจิกายน 2548

卷之三

(ପ୍ରକାଶନ କେନ୍ଦ୍ର)

17


ເມືອງທາງໝາຍ 2555

บริษัท ไทยโพลีเมอร์ จำกัด THAI POLYMER CO., LTD.

THE AMERICAN JOURNAL OF THEOLOGY AND PHILOSOPHY

ສຶກສາ 2555

ପ୍ରାଚୀ ମହାତ୍ମା ଗାଁନ୍ଧିଜୀ



ຕາງການ 2 (ពេរ)

องค์ประกอบของทางสื่อสารล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลเสียตามที่ระบุไว้ในเอกสาร	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. คุณภาพน้ำ 6.2 น้ำเสียจากการล้างพื้น และ การซั่มน้ำก่อนลิฟต์ (ต่อ)	Meter แหล่งน้ำจากชุมชนบ้าน DH ที่บอร์ด API Separator ก่อนเข้าระบบ “ที่ซั่มน้ำก่อนเข้าบ้าน ที่ซั่มน้ำ ที่ซั่มน้ำ” ไม่ได้มาตามมาตรฐานสากลทั่วไปของประเทศ น้ำทั้งสองประจุบวก สูง ไม่สามารถนำเข้าด้วย เส้นสายของบริษัท วัสดุคงทน- แข็งแกร่ง จึงต้องมีห้องน้ำสำหรับใช้ในห้องน้ำด้วยท่าน โดยประมาณทั้ง 2 ห้องน้ำภายในอาคารอย่างเดียว - จุดทำน้ำแยก (Sump) เพื่อยกเว้นค่าไฟฟ้าสถิติและน้ำมัน ออกจากรถ - กำหนดให้มีการตรวจสอบติดตามครุภัณฑ์ทั้งทักษะบุคลากร แต่ละ หน้าพนักงานดูแลรักษาอย่างดีโดยไม่ขาดตอน ทำความสะอาดบ้านด้วย ไวนิลฟลามเมช์ “ปลอกไฟ API” ของบริษัทเมืองพลาสติก ให้กับท่อส้วม ห้องน้ำห้องน้ำและห้องน้ำส้วม ห้องน้ำที่ 3 ของที่ลัง ชนิดความหนาแน่นสูง ใบอนุญาต 3	- ห้องน้ำ - ห้องน้ำแยก - ห้องน้ำส้วม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท “ไทยโพลิโอลีฟิล์ม” จำกัด	
7. กากขยะเสีย 7.1 ขยะมูลฝอยจากอาหารทั่วไป	เก็บรวบรวมในถังขยะพิเศษให้ห้ามบรรจุเรือขยะมาพาดหัว นำเข้ามาทำกำจัดที่บ้าน	- ห้องน้ำ - ห้องน้ำแยก - ห้องน้ำส้วม	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท “ไทยโพลิโอลีฟิล์ม” จำกัด	

หมายเหตุ : บริการที่ติดต่อได้ คือ มาตรการที่บันทึกไว้ในแบบรายงานประจำเดือน เกี่ยวกับโครงการ
1. ค่าย มาตรการที่ติดต่อได้ คือ มาตรการที่บันทึกไว้ในแบบรายงานประจำเดือน เกี่ยวกับโครงการ
2. ค่าย เรียน ค่าย มาตรการที่ไม่สามารถติดต่อได้ คือ มาตรการที่บันทึกไว้ในแบบรายงานประจำเดือน เกี่ยวกับโครงการที่ไม่สามารถติดต่อได้

รัฐประโภตจ้าวบานหน้ากากที่ 16/47
สิ่งแวดล้อมฯ 2555

សំណើលេខ ២៥៥៥

សំណើលេខ ២៥៥៥

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.

T-EIA212059/SECOT

F212059HD2-mit&man-ONEP_R1.docx

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของพื้นที่และวัสดุคอม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบ
7. กากซองเสีย (ด้วย กวนบานมีการผลิต (ศูนย์))			- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด ผู้รับผิดชอบ
(1) กากซองเสียที่น้ำดื่ม	<ul style="list-style-type: none"> - กากซองภายนอกของเสีย <p>ข้อมูลรายละเอียด</p> <p>ห้องน้ำที่ 2</p> <p>กากซองที่ 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เมล็ดรากไม้หรือดินและเศษอาหารนำเข้ามาในรากซึ่งอุดตันทางระบบน้ำ <p>โครงสร้างที่ไม่ถูกต้อง ต้องการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด</p> <p>สำนักงานนี้มีความต้องการรักษาความสะอาดมากที่สุด แม้จะ</p> <p>พยายามให้ดีแล้วก็ตาม ไม่สามารถจัดการกับภาระน้ำเสียได้</p> <p>แหล่งสิ่งแวดล้อมทั่วไป 6 เดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ
(2) กากซองเสียไม่ถูกห่อ	<ul style="list-style-type: none"> - กากซองเสียไม่ถูกห่อ <p>ก้อนรำข่าย ได้แก่</p> <p>กล่องกระดาษ เช่น</p> <p>กล่องกระดาษ pallet</p> <p>กล่องพลาสติก เช่น</p> <p>กล่องกระดาษของเสีย</p> <p>ห้องน้ำที่ 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านสองชั้น หรือบ้านชั้นเดียว <p>การซ่อมบำรุงจัดการอย่างดี ไม่ใช่แค่การซ่อมบำรุง แต่เป็นการ</p> <p>ก้าวต่อไปของการดูแลรักษา</p> <p>กำหนดให้สามารถนำไปขายต่อได้โดยไม่ต้องมีภาระ</p> <p>ภาระที่สำคัญ คือต้องรักษาความสะอาดอย่างดี ไม่ให้มีเศษอาหาร</p> <p>ขยะที่ไม่ถูกห่อ ไม่ถูกจัดการอย่างดี ไม่ถูกห่อ ไม่ถูกจัดการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สถานที่ทำการของเสียที่อยู่อาศัยในบ้าน <p>โครงสร้างที่ 2</p> <p>ก้าวต่อไปของการดูแลรักษา</p> <p>กำหนดให้สามารถนำไปขายต่อได้โดยไม่ต้องมีภาระ</p> <p>ภาระที่สำคัญ คือต้องรักษาความสะอาดอย่างดี ไม่ให้มีเศษอาหาร</p> <p>ขยะที่ไม่ถูกห่อ ไม่ถูกจัดการอย่างดี ไม่ถูกห่อ ไม่ถูกจัดการ</p>

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่ศูนย์มาตรฐานฯ ที่ไม่ถูกห่อและไม่ถูกจัดการอย่างดี ไม่ถูกห่อและไม่ถูกจัดการ



รับรองดำเนินการที่ 18/47
สิงหาคม 2555

นายกรัฐมนตรี
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO., LTD.

(นายวิวัฒน์ พันธุ์สุข)

(นางสาวสุมิสา ศิริพันธุ์)


ผู้อำนวยการสังฆาราม

COT CO., LTD

บริษัท ศรีอุษา จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของงานสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานปฏิบัติองค์กรและเกณฑ์ผลการตามสิ่งแวดล้อม	สถานศึกษาในภาค	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. กากอช่องเสีย (ต่อ) กระบวนการผลิต (ต่อ)	มาตรฐานปฏิบัติองค์กรและเกณฑ์ผลการตามสิ่งแวดล้อม (ต่อ) (2) กากอช่องเสียไม้ซึ่งมีเชื้อรา	<ul style="list-style-type: none"> - ถ่านหินและการเผาเสีย - ภาระในไฟฟางานที่ 2 - ภาระในไฟฟางานที่ 2 (ต่อ) - ภาระในไฟฟางานที่ 2 “ไม้อันตรายอยู่ภายใน ไฟฟางานที่ 2 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดตั้งเป้าหมายด้วยแต่ละประชุมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ข้อมูลและเอกสารที่เก็บรวบรวมแล้วจะนำมาอธิบายในทุกๆ หน้าที่ สำหรับการตรวจสอบให้ได้ทราบในเบื้องต้น - น้ำยาและสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องล้างภาระที่มีอยู่ในห้องล้างมือทำให้ไม่สามารถใช้ได้กับการประเมินค่า - เมืองกาญจน์ต้องตรวจสอบความชำนาญในการตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างรอบคอบ - โครงสร้างที่ไม่ชำรุด ต้องมีโครงสร้างขนาดมาตรฐานและ สำหรับงานที่มีความต้องการขนาดใหญ่ที่ต้องมีโครงสร้างที่มีมาตรฐานให้สำหรับงานที่มีความต้องการขนาดใหญ่และให้พิจารณาความต้องการของงานที่ต้องมีโครงสร้างที่มีความต้องการขนาดใหญ่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทดลองตรวจสอบผลดำเนินการ
7.2 ภาระของเสียง (ต่อ) กระบวนการผลิต (ต่อ)	มาตรฐานปฏิบัติองค์กรและเกณฑ์ผลการตามสิ่งแวดล้อม (ต่อ) (2) กากอช่องเสียไม้ซึ่งมีเชื้อรา	<ul style="list-style-type: none"> - ภาระในไฟฟางานที่ 2 - ภาระในไฟฟางานที่ 2 (ต่อ) - ภาระในไฟฟางานที่ 2 “ไม้อันตรายอยู่ภายใน ไฟฟางานที่ 2 	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำยาและสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดห้องล้างภาระที่มีอยู่ในห้องล้างมือทำให้ไม่สามารถใช้ได้กับการประเมินค่า - โครงสร้างที่ไม่ชำรุด ต้องมีโครงสร้างขนาดมาตรฐานและ สำหรับงานที่มีความต้องการขนาดใหญ่ที่ต้องมีโครงสร้างที่มีความต้องการขนาดใหญ่และให้พิจารณาความต้องการของงานที่ต้องมีโครงสร้างที่มีความต้องการขนาดใหญ่ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
7.3 กากอช่องเสียจากการรวม- การผัดและห่อฟอย	กากอช่องเสียจากการรวม- การผัดและห่อฟอย		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการแยกประเภทของเสียงอันตรายและ “ไม้อันตรายในบริโภคเพื่อครองการ ก่อ mos สังกะป์” จัดตั้งศูนย์ รับกำจัดที่รับขยะจากหมู่บ้านราษฎร ผู้เดียว 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องแม่พิมพ์ Pipe Compound ห้องแม่พิมพ์ดูบบูรพาผึ้งกินทร์ และห้องแม่พิมพ์ทางชลศาสตร์ ผู้เดียว



ร่างรองจ้างนั้นหน้าที่ 19/47
สิงหาคม 2555

นายอภิษัย เจริญชุก
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.



นายอภิษัย เจริญชุก
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

ເມັດຕະການ 2 (ເຖິງ)

องค์ประกอบของพิพากษาสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานข้อร้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. กิจกรรมเชิงเสียง (ต่อ) 7.3 กิจกรรมเชิงเสียงจากกระบวนการ-การผสัชและแนวทางนิยมปฏิบัติและการทดสอบ (ต่อ) ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	- จัดทำคันกันน้ำบริเวณสถานที่ทำการของเสียงฯ กางรบกวนการผลิตและเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์การทางด้านน้ำ เพื่อป้องกันสาธารณะที่รู้สึกไม่快		- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทยโพลิโอล่าทีสิน จำกัด
8. กิจกรรมน้ำตามมาตรฐานสากล	- จำกัดขนาดพื้นที่ที่จะเข้าไปในอุโมงค์ระบายน้ำของเสียงฯ ตามพื้นที่ที่จะเข้าไปในบริเวณแม่น้ำสายแม่น้ำสายพูลิตซ์ ฉะเชิงตุง ติดตั้งอุปกรณ์ในการรักษาภัยไฟฟ้าโดยทางท่อไอล์ฟ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทยโพลิโอล่าทีสิน จำกัด
9. เศรษฐกิจ-สังคม	- ให้โอกาสประชาชุมชนในพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถทางอาชีวกรรม ทำงานในพื้นที่ของตน - เน้นร่วมมือพัฒนาอย่างยั่งยืน และร่วมมือริบารุเดินเป็นตัวแทนนำร่องด้านน้ำ หรือกิจกรรมทางสังคมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน หรือให้บริการแก่ชุมชน - ประชุมผู้สัมพันธ์ในพื้นที่ของตนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสนับสนุนการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนเดินหน้าชุมชนกับบริษัทฯ สำนักงานฯ ● จัดผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมชมโครงการเป้าหมายฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่อยู่ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนธันวาคม	- หมู่บ้านโดยรอบพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท ไทยโพลิโอล่าทีสิน จำกัด

三


四庫全書

(ମୁଦ୍ରିତ ପାତା)

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO., LTD.

รายงานการบริหารฯ 20/47

ສຶກສາ 2555



ପ୍ରକାଶ ମନ୍ତ୍ର ମହିଳା

፩፻፭፲፭ (፭፻)

ପ୍ରକାଶକ ପରିମା ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ତଥା
ପ୍ରକାଶକ


บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.

ក្របែរទាំងអស់នៅថ្ងៃទី 21/47
តិច ១៩៦៨ លទ្ធផល 2555



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ


ପାତ୍ରକାଳୀନ ଉତ୍ସବରେ ପରିଚୟ



คราฟท์ 1 แม่นผู้คนการรับประทานเครื่องดื่มเรือน ชาวบ้านบริษัท ไทยโพลีเอนจิเนียริ่ง จำกัด

(ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ)

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.
สิงหาคม 2555



۱۳

សេចក្តីថ្ងៃទី 22/47


ສັນຕະລາດ 2555

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. น้ำหนี้สัมภาระ	- รวมกับกรณีในพื้นที่ Site 3 ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็罢 ไม่ขยายกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด (ตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 2)	- ที่ดิน Site 3	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท "ไทยโพลิโอล่าที่สีน้ำเงิน" จำกัด
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>11.1 เสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดให้เหลือการติดต่อสื่อสารทางการได้อย่างมีคุณค่าเข้าท่าทางน้ำและห้องโดยไม่จำเป็น - ลดให้เหลือการติดต่อสื่อสารทางการติดต่อสื่อสารทั้งทางบุคคลและผู้คนในกระบวนการผลิตและระดับภาคภูมิทั้งของเสียงที่ความดันสูงมาก - ในการติดต่อสื่อสารให้มีการกำหนดตัวบ่งชี้ของเสียงเจ้าของเสียงเจ้าของเสียง 85 เดซิเบล(㏈) ที่ระดับ 1 เมตร จากอุปกรณ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ - ประกาศณรงค์สำนักเสียง หรือติดตั้งอุปกรณ์รักษาความสะอาดเสียงทางจราจรในบริเวณที่มีการเดินทาง - ลดการดูดอากาศในห้องที่มีอุปกรณ์เสียงสำหรับพนักงานที่ต้องมีสัมผัสน้ำเสียงตั้งแต่เพียงพอ 	<p>ภายในพื้นที่โรงงาน</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท "ไทยโพลิโอล่าที่สีน้ำเงิน" จำกัด</p>

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับทราบ ที่ปรับเปลี่ยนแปลง ภาระหนี้สัมภาระ ภาระและภาระเชิงพาณิชย์ ตามที่ควรจะได้รับ




บริษัท ศีรเชษฐ์ อีโคโนมิกส์ จำกัด

รับรองจำนวนหน้าที่ 23/47
สิงหาคม 2555


(นายอภิรักษ์ ใจดีสุข)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิโอล่าที่สีน้ำเงิน จำกัด
บริษัท "ไทยโพลิโอล่าที่สีน้ำเงิน" จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.



๑๗๖๙ ๒๐๕



รูปที่ 2 การจัดพื้นที่สัญญาณไฟฟ้าในโครงการเคมีภัณฑ์ชีเมนต์ไทย แห่งที่ 3 (Site 3)



รูปของจำนำเงินผู้ที่ 24/47
เดือน พฤษภาคม 2555

นายยศรีย์ เจริญสุข
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรโพลีเมթ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
บริษัท ไทรโพลีเมธีล์ อินดัสตรีส์ จำกัด
บริษัท ไทร เทคโนโลยีส์ จำกัด



(นางสาวศุภมา ศิริอาษา)
ผู้อำนวยการสำเร็จและลงนาม
บริษัท ซีคอต จำกัด

๐๙๖-๑๖๑-๑๖๖๖
.....

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุของสารเคมี	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. อารือวนามัยเบลส ศูนย์บริหารด้อย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดครั้งต่ำคราวมาร์คังเสียงดอยจักรและดูกะปุกกรณ์ไม่เกิน 85 เดซิเบล(㏈) - จัดทำ Lay Out พื้นที่แล้วร่วมความตกลงเดียวกันต่อไป พร้อมติดป้ายเตือนอันตรายให้ถาวมใส่บุกรุณ์บ่อเก็บน้ำเสียง หางมีร่องค์บี ความดังของเสียงที่นิ่งใน 85 เดซิเบล(㏈) และกำหนดมาตรฐานการใช้งานให้ถูกต้อง - กำหนดเป็นภารกิจวันสัปดาห์ที่พนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานที่ดูแลทำความสะอาดบ้านเรือนที่บ้านที่มีระดับความต้องของเสียงที่นิ่งใน 85 เดซิเบล(㏈) ต้องสามารถสื่อข้อความผ่านอุปกรณ์ได้ชัดเจนและรวดเร็ว หากครั้ง แต่ละที่อยู่สามารถป้องกันเสียงดังตลอดระยะเวลาใน การทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด
11.2 คุณภาพอากาศใน สิ่งแวดล้อมการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้ง Detector ปรับเปลี่ยนสถานที่ (Tank Yard) และเก็บชนพิษใน สำรองเม็ดทรายและส่วนผสมของบาร์บีคิวส์สูญญากาศเพื่อป้องกันควันที่อาจหลุดรอด - ลดพหุพากรป้องกันมาตรฐานเชิงคิดเหตุภัยชีวภาพ (Cartagene) ให้มาก พัฒนาที่ทำงานตามผู้ตั้งแต่งวดเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทสถาบันฯ และบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประจำเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> (นายอธิรักษ์ เจริญสุข)

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้

1. ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้ ได้แก่ มาตรการฯ ที่เพิ่มเติม ภารกิจของผู้ดูแลและรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด ที่ได้ระบุไว้ดังนี้
2. ตั้งตือยง ศีริ มาตรการฯ ที่บันทึกไว้เพิ่ม จากการเข้ารับประทานสิ่งของและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน่วยงานประเมินการผลิต

โดยการติดตามและตรวจสอบ ที่ได้ระบุไว้ดังนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือที่ ที่ 1009/4854 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548

.....
.....
.....




รับรองจำนวนหน้าที่ 25/47

เดือน พฤษภาคม 2555

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด
บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.

บริษัท ซีโคท จำกัด

ผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม



蜀漢書

องค์ประกอบของห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย (ต่อ)		มาตรฐานที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระบบเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	11.2 ศูนย์พยาบาลภายในสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - ฝ่ายดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากร (SCBA) ให้กับบุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากร เช่น เนื้อสัตว์ที่อาจมีเชื้อไวรัสโคโรนา - ตรวจสอบรายการของยาและยาสั่งที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - ตรวจสอบรายการของยาและยาสั่งที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์สำหรับใส่หน้ากากอนามัย ถุงเท้า หมวก และรองเท้า 	<ul style="list-style-type: none"> - บริการที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - บริการที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - บริการที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - บริการที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - บริการที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - บริการที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการตรวจสอบการทำความสะอาดในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - บริการที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ไทยโพลิโอลทีส์จำกัด
11.3 ความรักษา	มาตรฐานที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - ฝ่ายดูแลสุขภาพและอาชีวอนามัยที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - บริการที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย
11.4 มาตรการสำหรับคนร้าย	มาตรฐานที่ต้องมีอยู่ในห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายต้านคนร้ายและกำจัดภัยของห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย - จัดตั้งครุภารกิจความปลอดภัยและกำจัดคนร้าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายนอกห้องแม่ข่ายและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ: 1. บริการที่ขาดเส้นต์ คือ ไม่ต่อสาย ที่เพิ่มเติม ภายนอกประเทศ ไม่สามารถรับส่งข้อมูลได้

2. ตัวอย่าง คือ มาตรฐาน ที่นำมาปฏิบัติตาม จากการซื้อไปรับที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันและถูกต้องตามที่ตกลงไว้ ของผู้ผลิตที่ 2 และ 3 ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ พ.ศ. 1009/4854 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548

卷之三

卷之三

6
6

卷之三

บันทึกนี้ได้รับการอนุมัติโดยผู้ดูแลระบบ
วันที่ 26/07/2567 เวลา 14:30:00 น.

၁၂

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, No. 3, June 2005
DOI 10.1215/03616878-30-3 © 2005 by The University of Chicago

THE POLYVINYL CO. LTD.

T-FIA313059/SECOT

E212059HD2-mit&mon-ONEP_R1.docx

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านการ	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. อาศัยวัฒนธรรมและ คุณธรรมด้วย (ต่อ) 11.4 มาตรการด้านนักงาน ปลอดภัย (ต่อ)	<p>มาตรฐานจะปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติความปลอดภัยอาชีวกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างพื้นที่อย่างโปร่งใส ไม่ซับซ้อน พ.ศ.2554 - บริษัทให้รับ教训จากกรณีทำงาน (Work Instruction) และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการประเมินของงาน - ระบบ Distributed Control System (DCS) มีความคุ้มครองจากภัยจากภายนอกอย่างเข้มงวด - จัดที่นั่งทำงานให้เพียงพอ โดยไม่ใช้เครื่องจักรสำหรับการทำงานที่ไม่จำเป็น - ใช้เวลาเป็นชั้วโมงในการทำงาน - ติดตั้งระบบสัญญาณต่อเนื่องโดยอัตโนมัติในห้องทำงานนี้ด้วยความแม่นยำมากที่สุด - แต่งห้องทำงานให้โปร่ง - ติดตั้งระบบ Interlock เพื่อยกย่องการทำงานของห้องทำงานนี้ให้มีความปลอดภัย - ห้องทำงานที่อยู่ติดกันสามารถเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรณีไฟเดือดภายในห้องทำงานนี้ ห้องทำงานอื่นๆ ที่ติดกันไม่สามารถติดไฟได้ตามห้องที่ติดกัน - ระบบไม่สามารถตั้งโปรแกรมตัว Interlock ให้สามารถทำงาน DCS ในห้องควบคุม เพื่อจัดการห้องทำงานที่ห้อง DCS ไม่สามารถจัดการห้องทำงานได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ ตั้งแต่ส่วน โดยสามารถตั้งค่าการทำงานของห้องพักผ่อนให้เหมาะสมกับห้องพักผ่อน ผู้เข้าห้องควบคุมของ Supplier 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในห้องทำงานที่ต้องการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด


หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ดำเนินต่อคุ้มครองทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมและเชิงพาณิชย์

Con 102-

(นายอภิญญา เจริญสุข)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด"
ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

รับรองว่าดำเนินการที่ 27/47
สิงหาคม 2555



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องแม่ข่ายและอุปกรณ์	มาตรฐานของกําลังและอุปกรณ์ระบบดับเพลิง	สถานที่ดำเนินการ	ระบบทดลองการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. อุปกรณ์ควบคุมพาร์คิ้ง (ต่อ) 11.4 มาตรการด้านความปลอดภัย (ต่อ) ปลอดภัย (ต่อ)	มาตรการรักษาภัยและไม่ใช่มาตรการดับเพลิง ความปลอดภัย (ต่อ) - ห้องเผาไหม้และทำน้ำรักษาภัยบนบังกัน และรับบ่อตัดภัยภายใน บริเวณโรงงาน 1 ไร่โดยตัวเอง <ul style="list-style-type: none"> ● Gas Detector ● Water Hydrant ● Manual Fire Alarm ● Thermal Detector ● Motor Siren ● Water Spray ● Fire Extinguisher ● Safety Shower and Eye Washer - ออกแบบให้เข้าในโรงงานเป็นแบบ Explosion Proof - ฝาครอบหน้างานด้านในออกแบบเป็นช่องทางเดิน เป็นทางเดินจอดรถภายใน ระยะ 1 ครั้ง โดยมีศูนย์รวมความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ด้วยประตูทึบสีแดงเพื่อตอบให้ทั้งสองข้างเข้าและแม่นยำติดต่อ ประสาณงานภายในและภายนอกโรงงาน - ดำเนินการรักษาภัยและดูแลอย่างดีโดยผู้ดูแลตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ TIS/ OHSAS 18001 ที่ปรับปรุงมาเรื่อยๆ		- ทดสอบระบบกรดาดเมือง - ทดสอบระบบดับเพลิง	- บริษัท ไทยโพลิโอลิฟฟ์ จำกัด - บริษัท ไทยโพลิโอลิฟฟ์ จำกัด สำนักงานใหญ่บริษัทฯ


หมายเหตุ : บริษัทฯได้สืบเนื่องต่อ มาตรการฯ ที่พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการและอีเมลให้ลงมา

อนุรักษ์
๑๗๐๙



รับรองจำนวนหน้าที่ 28/47
สิงหาคม 2555

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิโอลิฟฟ์ จำกัด
บริษัท ไทยโพลิโอลิฟฟ์ จำกัด THAI POI POLYOLIVE CO., LTD.




บริษัท ซีโคต จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของมาตรฐาน คุณภาพด้วยตนเอง (ต่อ)	มาตรฐานที่ใช้ประเมินค่า	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. อาศัยวิเคราะห์และตัดสินใจตามความ ประพฤติภัย (ต่อ)	<p>มาตรฐานการรักษาภัยและแก้ไขผลลัพธ์ของภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● จุดไม่รับไม่ยอมรับต้านทานความบกพร่องภัย ● ศึกษากระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่ดำเนินการแล้วจะนำไปใช้ ● จัดตั้งภัยและตัดสินใจตามความประพฤติภัย ● จัดทำมาตรฐานการรักษาภัยและแก้ไขผลลัพธ์ของภัยที่ดำเนินการแล้วจะนำไปใช้ ● ดำเนินกิจกรรมต้านทานภัยและลดความเสียหาย ● ออกเอกสารห้ามเข้าห้องน้ำและห้องนอนเด็กหัด - จุดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันอย่างต่อเนื่อง - จัดทำข้อมูลความปลอดภัยทางสารเคมี (MSDS) ทุกชนิดที่ใช้ในงานและปีติประชุมที่ต้องใช้ในการทำงาน - จุดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสทางทารกที่ไม่ปลอดภัยและลักษณะของเชื้อ - การทำความสะอาดที่ไม่สะอาดและไม่มีการจัดการอนามัยทางเด็กหัด - กรณีที่ Detector ตรวจพบภัยร้ายในสิ่งของใดๆ ให้ตรวจสอบ - รองยาดูแลทารกที่ไม่เกะที่ หากไม่สามารถแก้ไขได้ในทันทีและไม่พบในรั้วบ้าน จึงทำการหานายแพทย์เดินทางประเมินเพื่อทำการแก้ไขทันที 		<ul style="list-style-type: none"> - ทดลองตรวจสอบการทำให้ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้รับการติดต่อ คือ มาตรฐานฯ ที่เพิ่มเติม ภายนอกจากฉบับสัญญาฉบับเดิมโดยคำขอของบริษัทฯ




รับรองจำนวนหน้าที่ 29/47
 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
 บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด SECOT CO., LTD.

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ช่องทางคอมพิวเตอร์และน้ำยาเคมีภัณฑ์อื่นๆ	มาตรฐานการป้องกันและระงับภัยทางด้านความ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	มาตรฐานการป้องกันและระงับภัยทางด้านความ			
<p>11.4 มาตรการต้านครัวเรือน ปลอดภัย (ต่อ)</p>	<p>- ปฏิบัติความปลอดภัยเบื้องต้นของเด็ก 3 ขวบขึ้น ภายนอกห้องน้ำ ห้องน้ำ โดยไม่ใช้งาน และห้ามสูบสูบบุหรี่ในห้องน้ำทั้งหมด (ร่องรอยที่ อยู่ที่ 3 ถึง 6)</p> <p>- อบรมพนักงานและประชาท่านไปยังจุดรวมพลที่ประตูออกภายใน เบื้องต้น ศือที่ CCR ที่ห้องน้ำบันได ให้บุคคลที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้า บริเวณสำนักงานรวม โดยครุยวัฒนธรรมและเส้นทางอพยพฯ ห้องน้ำสาธารณะที่บริโภคและห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัว</p> <p>11.5 มาตรการต้าน ปลอดภัยในช่วงฤดู ร้อน笨重 (Shut down/Turn around)</p>	<p>- ผู้ที่ทำงานในห้องน้ำ แสดงอาการไม่ดี หายใจลำบาก ห้องน้ำเด็ก ให้รีบนำผู้ป่วยหามาทันท่วงทัน ให้เด็กห้องน้ำส่วนตัว ในการตัดบันไดทางเดินทางให้เด็กเดิน ให้เด็กห้องน้ำส่วนตัวห้องน้ำบันได ห้องน้ำสาธารณะ</p> <p>- กำหนดให้มีห้องน้ำสำหรับเด็ก (Work Instruction) และการฝึก อบรมเด็กห้องน้ำส่วนตัวให้รับบทบาทเด็กห้องน้ำส่วนตัวห้องน้ำบันได ห้องน้ำสาธารณะ</p> <p>- จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นห้องน้ำและเครื่องดื่มน้ำสำหรับเด็กห้องน้ำ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ตลอดเวลา</p> <p>- ภัยคุกคามที่โรงเรียน</p>	<p>- บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด</p> <p>- บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด</p>

หมายเหตุ : บริษัทฯเดินเส้นได้ ศูนย์มาตรฐานฯ ที่เพิ่มเติม ภาระหนี้สัมภาระสูง รายละเรียดโดยวงการ



บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด


รับรองจำนวนหน้าที่ 30/47
สิงหาคม 2555



(นายอภิรักษ์ เจริญสุข)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด
บริษัท ไทยโพลิเมอร์ฟิล์ม จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.

ภาวะฉุกเฉิน
ระดับ 1 (ภายใน)



หมายเหตุ : แผนภาวะฉุกเฉิน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รูปที่ 3 แผนภาวะฉุกเฉินระดับ 1 (ภายใน) ของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด



นายอภิรักษ์ เจริญสุข

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด



รับรองจำนวนหน้าที่ 31/47


บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด สิงหาคม 2555

THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.



บริษัท ไทยภูมิการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีคอท จำกัด



[Signature]
(นายอภิษัย เจริญสุข)




รับรองจำนวนหน้าที่ 32/47

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.



ผู้มา ศิรุณินานนท์

บริษัท ซีคอท จำกัด



[Signature]


(นายอวิชัย เจริญสุข)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.

TPE บรองจำนวนหน้าที่ 33/47 วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕

SECOT CO., LTD. ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีคอท จำกัด



หมายเหตุ : แผนภาระดูแลเชิง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รูปที่ 6 แผนภาระดูแลเชิงระดับ 2 (จังหวัด)

โรงพยาบาลเม็ดพลาสติกโพลิเอทธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงพยาบาลที่ 2
บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด



นายอภิชัย เจริญสุข

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.



รับรองจำนวนหน้าที่ 34/47

สิงหาคม 2555
บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด




บริษัท ศิรุณภานุภาพ จำกัด
บริษัท ศิรุณภานุภาพ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องแม่ข่าย	มาตรฐานและเกณฑ์การทดสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. อาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องการ ความปลอดภัย (ต่อ) 11.5 มาตรการความปลอดภัยในห้องแม่ข่าย (Shut down/Turn around)	<p>มาตรฐานและเกณฑ์การทดสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมการทำงานด้วยระบบงานให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานให้ได้เป็นไปตาม (Work Permit) และดำเนินการบันทึกความเสียหายและสืบสานให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ - จัดทำสำเนาของแบบฟอร์มความเห็นชอบหน้าของงาน - ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - การตรวจสอบความสะอาดภายในห้องแม่ข่ายโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่เข้ามาในห้องแม่ข่ายพนักงานที่มีความต้องสงสัย เช่น งานที่อาจทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work) งานที่มีอันตราย (Confined Space) เป็นต้น - ผู้ตรวจสอบต้องเข้ามาดำเนินการตรวจสอบโดยจัดให้มีไมโครโฟนมาชี้ไปยังจุดที่ต้องการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องแม่ข่ายที่ต้องการ - กำหนดเป้าหมายตามความสะอาดของห้องแม่ข่ายและสิ่งของที่ห้องแม่ข่ายจะต้องมีอยู่ - สำหรับงานซึ่งมีความร้อนสูง (Turn around) จะมีการทดสอบความร้อนของห้องแม่ข่ายก่อนและก่อนดำเนินการ (Pre-Start Up Safety Review: PSSR) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในห้องแม่ข่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดจนห้องแม่ข่ายรอบบ้าน (Shut down/Turn around) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด"

หมายเหตุ : บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถ ที่พิมพ์ต่อไป ภายหลังการประเมินตามแบบฟอร์มที่ได้รับ



บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด" บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด" TPE

บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด"

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สิงหาคม 2555

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สิงหาคม 2555


ตารางที่ 3

มาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกในพื้นที่ดินความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 (ภายหลังการขอเปลี่ยนแปลงราษฎร์เชื่อต่อองค์กร)
โครงการรักษาพื้นที่ดินความหนาแน่นสูง โครงการจัดการพื้นที่ดิน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 ครั้งที่ 2)

ข้อมูลเบื้องต้น ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือตัวแปรต่าง ๆ	ตัวบันทึกของวัด	สถานีตรวจวัด	ระยะเวลาและ ความถี่	ค่าใช้จ่าย ต่อครั้ง (บาท)	วิธีการตรวจวัด/เครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ ในบริเวณภาค	- ก๊าซในบริเวณโดยรอบพื้นที่ - เมตริก - ไนโตรเจน - ความเร็วและพื้นที่ทางลม (1 เมตร)	- พื้นที่โรงจอด - รัศมีของไฟฟ้าที่ไม่ได้รับการ - ไนโตรเจนที่มีความ (โซกโนเมทานะกูรอน)	- ประมาณ 2 ครั้ง [*] แมตต์บาร์บีน ระยะเวลา 7 วัน ติดตาม	250,000	- NO ₂ : Chemiluminescence Method - Hexane, Butene-1 : Flame Ionization Detection Method, GC Method หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/ หรือหัวเข็มขัดโดยหน่วยงาน รัฐที่ได้รับอนุญาต	- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
2. คุณภาพน้ำ	- อุณหภูมิ (Temperature) - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ปริมาณสารละลายน้ำหนัก (Total Dissolved Solids : TDS)	- บ่อเก็บน้ำหลังผ่านนาฬิก สำนักงาน ดังแสดงในข้อที่ 8	- เที่ยวละ 1 ครั้ง	10,000	- Temperature : Thermometer - pH: pH Meter - TDS : Evaporation Method - SS : Glass Fiber Filter Disk	- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทฯได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2559/2560 ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงภาระดูแลรักษาและเชื่อต่อองค์กร



บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

รับรองจำนวนหน้าที่ 36/47
เดือน กุมภาพันธ์ 2555



บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
กิจกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด ชั้นที่ ๑๓, ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐



ดำเนินการตรวจสอบ

- ① พื้นที่โรงงาน
- ② วัดหนองแพบหักขินาราม
- ③ ทางเรียนบ้านมาบตาพุด (ส่วนราษฎร์บูรณะ)

รูปที่ 7 ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2

บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด



๑๖-๑๗

(นายอภิชัย เจริญสุข)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยโพลิเอทธิลีน จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.




รับรองจำนวนหน้าที่ 37/47

สิงหาคม 2555



รายงานค่าร้อนน้ำ ศิริรุ่งนิยานนท์

บริษัท ซีคอท จำกัด



**ตำแหน่งตรวจวัด
ป้องกันเป็นขาหลังผ่านการนำไปบดแล้ว**

**รูปที่ 8 ตำแหน่งสถานีตรวจคุณภาพน้ำ ของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีอีทิลิน ชนิดความหนาแน่นสูง โครงการที่ 2
บริษัท ไทยโพลีสเลพทิลิม จำกัด**




รับรองจำนวนหน้าที่ 38/47
วันอังคฤษ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
บริษัท ไทรโยค จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรโยค จำกัด
นายพูล อ่องทิลิม จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรโยค จำกัด
นายปริญ ใจยุทธ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรโยค จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพพิเศษและส้อม หรือตัวแปรต่าง ๆ	ตัวชี้วัดความจัด	สถานีตรวจจับ	ระบบทะลากำลัง	ค่ามาตรฐาน ต่อกำลัง (บาท)	วิธีการตรวจจับ/เครื่อง	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณสารออกไซด์ (SS) (Suspended Solids: SS) - อัตราเชื้อออกไซด์ (DO) - ซีโซด (COD) - บีโอด (BOD₅) - น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) - ค่ากรดalkalin (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ซีโซด (COD) - ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids: SS) - ปริมาณสารละลายน้ำ (Total Dissolved Solids : TDS) - น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease) - อัตราการไหล (Flow Rate) 	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องมือตรวจจับ เครื่องวัด DO เครื่องวัด COD เครื่องวัด BOD₅ เครื่องวัด pH เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดซีโซด เครื่องวัด TDS เครื่องวัดไขมัน เครื่องวัดอัตราการไหล 	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องวัด DO เครื่องวัด COD เครื่องวัด BOD₅ เครื่องวัด pH เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดซีโซด เครื่องวัด TDS เครื่องวัดไขมัน เครื่องวัดอัตราการไหล 	<ul style="list-style-type: none"> Method - DO : Azide Modification Method - COD : Potassium Dichromate Digestion - BOD : Azide Modification Method, 20 °C 5 days - Oil & Grease : Partition Gravimetric Method หรือใช้วิธีการที่กำหนด และ/หรือห้องควบคุมห้องผู้เชี่ยวชาญ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ไทยโพลีเอนิชท์สิน จำกัด 	

หมายเหตุ : ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงรายการที่ติดตามตรวจสอบโดยไม่แจ้งมาทราบล่วงหน้า ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์

โครงการจะต้องดำเนินการต่อไปโดยที่สิ่งที่ไม่ได้ตรวจสอบตามหนังสือที่ ๓ ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ๗ ส. ๑๐๙/๔๘๕๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘




อนุฯ

(นายภิรัชญ์ เจริญสุข)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอนิชท์สิน จำกัด
บริษัท ไทยโพลีเอนิชท์สิน จำกัด ๘๘๘ POLYETHYLENE CO.,LTD.




รับรองจำนวนหน้าที่ 39/47
สิงหาคม 2555



ตำแหน่งตรวจ
● บ่อ Sump

รูปที่ 9 ตำแหน่งตรวจจั่วตัดคุณภาพน้ำจากบ่อ Sump ในพื้นที่ของหน่วยสกัดน้ำมันดิบ

บริษัท ไทยโพลีโอลิฟทรีลิน จำกัด



(นายอภิรักษ์ เจริญสุข) ผู้อำนวยการ

สิงหาคม 2555



(นายอภิรักษ์ เจริญสุข)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยโพลีโอลิฟทรีลิน จำกัด **THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.**

บริษัท ศูนย์ฯ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพพิเศษและลักษณะอื่นๆ	ตัวบินครัววัด	สถานีติดตั้ง	ระยะเวลาและความถี่	ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมง (บาท)	วิธีการตรวจสอบ/เครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบ
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3.1 ระดับความตั้งช่องเสียง	- 筐ต์บ่อกวนต์ช่องเสียงเบสิล 1 ท่อไม้ (Leq(1)) หรือ 筐ต์บ่อกวนต์ช่องเสียงเบสิล 8 ท่อไม้ (Leq(8)) หรือ 筐ต์บ่อกวนต์ช่องเสียงเบสิล 12 ท่อไม้ (Leq(12)) ตามลักษณะของงาน - ฉุดทำแม่แบบดูดตัวบิน ตั้งช่องเสียง (Noise Contour)	- บริโภค Hexane Recovery Unit - บริโภค Compressor - บริโภค Reactor - บริโภค Pelletizer - บริโภคเครื่องหัดเม็ด (Extruder) - บริโภคหน่วยผลิต Pipe Compound - บริโภคพื้นที่ทำงาน	- ประมาณ 4 ครั้ง 10,000	- Leq (1), Leq (8), Leq (12) : Integrated Sound Level Measurement หรือใช้เครื่องวัดกำลังดูด/หัวใจเพื่อตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาต หรือให้ตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาต	- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

หมายเหตุ : 1. บริษัทได้ดำเนินได้ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดแล้ว
 2. ตัวตีบ ตีด มาตรฐาน เป็นตัวที่มี จ้ากากากรอยู่ในแนวประเทศไทยและถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารสัมภาระที่ได้รับอนุญาต ตามหนังสือที่ ๑๐๙/๔๘๕๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘




(นายวิรุฬ เจริญชัย)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO., LTD.

รับรองจำนวนหน้าที่ 4/1/77


สิงหาคม 2555



ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพพิเศษและลักษณะอัตโนมัติ	ตัวบันไดรุจวัด	สถานีติดรวมวัด	รูปแบบเวลาแสง	ความถี่	ค่าใช้จ่ายต่อบริการ	วิธีการตรวจวัด/เครื่อง	ผู้รับผิดชอบ
3. มาตรฐานน้ำมันเบนซิน ความปลดปล่อย (ต่อ)							- บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด
3.2 คุณภาพของสาร ภายในส่วน	- ก๊าซไฮโดรเจน	- บริโภค Hexane Recovery Unit	- ประมาณ 4 ครั้ง	12,000	- Hexane, Ethylene, Butene-1 : Gas Chromatographic Method		
ประกอบภายใน	- ก๊าซไฮโดรเจน - ก๊าซไฮโดรเจนที่สูญเสีย	- บริโภค Preheater - บริโภคที่ไนโตรเจน			- Total Dusts : Filtration, Gravimetric Method หรือใช้วิธีการที่กำหนด แล้ว/ หรือให้น้ำซ้อมโดยหน่วยงาน ราชการที่ได้ยินชื่อ		
	- น้ำอะบูตัน	- บริโภคแม่น้ำบริจุด พลาสติก (Bagging) - บริโภคหน่วยผลิต Pipe Compound			- WBGT : Wet Bulb Globe Temperature Index หรือใช้วิธีการที่กำหนด แล้ว/ หรือให้น้ำซ้อมโดยหน่วยงาน ราชการที่ได้ยินชื่อ		
3.3 ค่าความร้อน	- ความร้อน (WBGT)	- บริโภค Dryer - บริโภค Vaporizer - บริโภค Preheater - บริโภคหน่วยผลิต Pipe Compound	- ประมาณ 4 ครั้ง	10,000	- WBGT : Wet Bulb Globe Temperature Index หรือใช้วิธีการที่กำหนด แล้ว/ หรือให้น้ำซ้อมโดยหน่วยงาน ราชการที่ได้ยินชื่อ		
ภายในส่วน							
ประกอบภายใน							

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ค่า มาตรการฯ ที่เพิ่มเติม/ไม่ส่วนแบ่ง ภาระสัมภาระตามเงื่อนไขของ
2. ต่อไปยัง คือ มาตรการฯ ที่นำมาปฏิบัติใหม่ จากการปรับเปลี่ยนมาตราการที่ติดตามมาตรฐานของบริษัทฯ แต่ละส่วน แหลมมาตราการที่ติดตามมาตรฐานของบริษัทฯ ใหม่ แห่งนี้ยังคงอยู่ในบังคับใช้ แต่จะต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในมาตราการที่ 2 และ 3 ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส. 10009/4854 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
โดยการผู้ผลิตพลาสติกพิเศษ ชนิดความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.



นายภิญทร์ ใจรักษา




บริษัท ไทยโพลิเมอร์ จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือตัวบ่งชี้ต่าง ๆ	ตัวบ่งชี้รวมวัด	สถานีตรวจวัด	ร้อยละของแหล่ง	ค่าเฉลี่ย ต่อครั้ง (บาท)	วิธีการตรวจสอบเครื่อง	ผู้รับผิดชอบ
3. อาการอุณหภูมิและ ความชื้นในอากาศ (ต่อ)						- บริษัท "ไทยโพลีเอนด์โซลูชัน" จำกัด
3.3 ค่าความร้อน ภายในสถาน ประกอบการ (ต่อ)	- ความร้อน (WBGT) ภายในสถาน ประกอบการ (ต่อ)		- บริเวณเครื่องตัดเม็ด (Extruder) ดำเนินการจัดวัด ภายในพื้นที่ โรงงาเนท 2 และห้องน้ำ ส่วนใหญ่นำมาผลิต ตั้งแต่เดือนใน ช่วงที่ 10 และ 11 ตามลำดับ			
3.4 การฝึกซ้อม ดับเพลิง และ หนีไฟ	- ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ	- ภายในโรงงาน	- ปีละ 1 ครั้ง	- ปีละ 1 ครั้ง		
3.5 การตรวจ ดูสภาพห้องงาน โดยแพทย์อาชีว ศึกษาและผู้ดูแล	- ตรวจดูสภาพห้องงานให้ทั่วๆ	- พนักงานตรวจสอบเข้าทำงาน ทุกนาที	- พนักงานตรวจสอบเข้าทำงาน ทุกนาที	- พนักงาน ทำความสะอาดพื้นที่	- แม่กลิ้งปั๊ก	
	• กรณีตรวจพบข้อพบปัญหา ใดๆ ก็ตาม	- พนักงานที่พบปัญหานำไป รายงาน	- ปีละ 1 ครั้ง			
	• กรณีออกตรวจป้องกัน โรคทางเพศสัมภพ					
	• กรณีตรวจเสื่อมด					

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯได้ดำเนินการตามแบบฟอร์มประเมินภัยпасเสี่ยงโดยได้ดำเนินการ
 2. ตัวร่องรอย คือ มาตรการฯ ที่นำมาปฏิบัติเพื่อลดภัยпас เช่น มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจ
 โดยใช้การผลิตและพัฒนาสินค้า ให้มีความปลอดภัยสูง โครงการที่ 2 และ 3 ได้รับความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ ท.ส. 1009/4825/ว.ส. ลงวันที่ 25/48
 บริษัท "ไทยโพลีเอนด์โซลูชัน" จำกัด



รับรองว่างานนี้หนังสือที่ 43/47
สิงหาคม 2555

บริษัท "ไทยโพลีเอนด์โซลูชัน" จำกัด
บริษัท "ไทยโพลีเอ็นด์โซลูชัน" จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.

นายอภิญญา เจริญสุข
(นายอภิญญา เจริญสุข)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท "ไทยโพลีเอนด์โซลูชัน" จำกัด

ตำแหน่งตรวจสอบ

① ปริมาณ Hexane Recovery Unit

: ระบบบ่อบำคากน์ตังข้อมูลเสียง

: เยกานา

② ปริมาณ Compressor

: ระบบบ่อบำคากน์ตังข้อมูลเสียง

③ ปริมาณ Reactor

: ระบบบ่อบำคากน์ตังข้อมูลเสียง

④ ปริมาณ Pelletizer

: ระบบบ่อบำคากน์ตังข้อมูลเสียง

⑤ ปริมาณ Preheater

: เอทีพีสีน

: ไบรีฟ์-1

: ความร้อน


⑥ ปริมาณ Dwyer

: ความร้อน

⑦ ปริมาณ Vaportizer

: ความร้อน

⑧ ปริมาณและปรับร้ามเม็ดพลาสติก



รูปที่ 10 ตำแหน่งสถานีตรวจน้ำดับคบวัสดุดับคบวัสดุของเรือ คุณภาพอากาศ และค่าความร้อน ภายในสถานีประกอบการ

ภายในโครงงานผลิตเม็ดพลาสติกให้ผลิตภัณฑ์ลิน ชนิดความหนาแน่นสูง โครงการที่ 2
บริษัท ไทยโพลิเมอร์สิน จำกัด


.....
.....



(นายอุดรศักดิ์ เจริญศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยโพลิเมอร์สิน จำกัด
บริษัท พลังงานทางทะเล จำกัด
บริษัท ไทยโพลิเมอร์สิน จำกัด
บริษัท ไทยโพลิเมอร์สิน จำกัด

รับรองจำนวนหน้าที่ 44/47
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สิงหาคม 2555





ตำแหน่งจุดตรวจ

① บริเวณเครื่องตัดเม็ด(Extruder)

: ระดับความตื้นของเสียง

: ความร้อน


② บริเวณหน่วยผลิต Pipe Compound

: ระดับความตื้นของเสียง

: ผู้คนรอบ

: ความร้อน

รูปที่ 11 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดระดับความดังของเสียง คุณภาพอากาศ และความร้อนภายในสถานประกอบการ บริเวณหน่วยสนับสนุนการผลิต
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด



รับรองงานหน้างานที่ 45/47
สิงหาคม 2555

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
TPE

(นายอริศัย เจริญศรี)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือตัวประเมต่าง ๆ	ตัวบินดูดจับ	สถานีตรวจจับ	ช่วยเหลือและ ความต้องการ	ดำเนินการตามที่ต้องการ	วิธีการตรวจสอบ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
3. อาศัยความร่วมมือและ ความปลอดภัย (ต่อ)						- บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน" จำกัด
3.5 การตรวจสอบ ดูแลพื้นที่ โดยแพทย์อาชีว ศึกษาศาสตร์ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> • การตรวจสอบผลกระทบทางกายภาพ ในโรงงาน • การตรวจสอบผลกระทบทางกายภาพ ทั่วไปของบุคคล • การตรวจสอบผลกระทบทางกายภาพให้กับ บุคคลที่สูบบุหรี่บุหรี่ • การตรวจสอบผลกระทบทางกายภาพตัวบุคคล • การตรวจสอบผลกระทบทางกายภาพตัวบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพพื้นที่ในโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนามาตรการสิ่งแวดล้อม 			
3.6 ผู้อนุญาติฯ- ผู้ดูแลฝ่าย ความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกการเกิดอุบัติเหตุทางเดิน ขยะระดับความรุนแรง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบ ความเสี่ยง ดำเนินการ 			

หมายเหตุ : บริษัทได้ดำเนินการมาต่อเนื่องที่จะถ่ายแบบประเมินรายการและเขียนโดยตรง

พ.ศ.๒๕๖๔



(นายอภิรักษ์ เจริญชัย)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน" จำกัด
บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน" จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.

รับรองดำเนินการที่ 46/47
สิงหาคม 2555


บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน" จำกัด
บริษัท "ไทยโพลีเอทิลีน" จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ)

คุณภาพพิเศษและลักษณะ หรือตัวแปรต่างๆ	ดำเนินการจัดวัด	สถานีตรวจน้ำ	ระยะเวลาและ ความถี่	ค่าใช้จ่าย ต่อครั้ง (บาท)	วิธีการตรวจวัด/เครื่องมือ	ผู้รับผิดชอบ
4. กากซอลส์เจด	- บันทึกปรับน้ำท บริเวณน้ำ แหลบ การจัดการภาระของเสียทาง หนองหญ้าแม่น้ำและการผลิต	- ภายในโรงไฟฟ้า	- ตลอด	-	-	- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
5. เศรษฐกิจ-สังคม	- สำรวจความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานของโครงการใน ประเทศโดยการสำรวจตัวอย่าง และประเมินค่าเส้นขอบเขตต่อไป	- ผู้นำชุมชนและประชาชน โดยบทบาทที่ต้องการ ประเมินการเข้ามาร่วมงานบริการฯ	- ประมาณ 1 เดือน	-	-	- บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด

หมายเหตุ : 1. บริเวณที่ต้องสำรวจได้ตื้อ มาตรฐานฯ ที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ภายนอกมาตรฐานเดิมจะยกเว้นโดยเด็ดขาด
 2. ตัวอย่าง ตื้อ มาตรฐานฯ ที่นำมาปฏิบัติเพิ่ม จากการขอรับใบอนุญาตจากสถาบันเฝ้าระวังและตรวจสอบ แหลมมาตราชัย ตามมาตรฐานฯ ของสถาบันเฝ้าระวังและตรวจสอบ หน่วยงานส่งเสริมงานบริการฯ

โครงการนี้มีผลการพิจารณาที่โพลีเอทิลีน ชนิดความหนาแน่น 2 และ 3 "ตัวรับความเที่ยวชอบ ตามหนังสือที่ ทส. 1009/4854 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548



รับรองจำนวนหน้าที่ 47/47

สิงหาคม 2555

บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลีน จำกัด
THAI POLYETHYLENE CO.,LTD.