

ที่ วว 0804/ 3260

สำนักงานนโยบายและแผนลีว์แวดล้อม  
ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

16 มีนาคม 2538

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลีว์แวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิต  
ผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอโรต์ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- ลีว์ที่ล่วงมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ที่ L-RY 340/2537  
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2537
2. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ที่ L-RY 401/2537  
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2537
3. มาตรการลดผลกระทบลีว์แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลีว์แวดล้อม  
โครงการขยายกำลังการผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอโรต์ ตั้งที่นิคมอุตสาหกรรม  
นาบตาพด อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด  
(มหาชน) ต้องยื่ดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลีว์  
แวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอโรต์ ฉบับเดือนตุลาคม 2537  
และรายงานข้อมูลเพิ่มเติม ฉบับเดือน ธันวาคม 2537 ซึ่งจัดทำรายงานโดยบริษัท เทลโก จำกัด ตั้งที่  
นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพด อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ให้สำนักงานนโยบายและแผนลีว์แวดล้อมนิจารณา  
ดังรายละเอียดในลีว์ที่ล่วงมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนลีว์แวดล้อม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลีว์แวดล้อม  
โครงการขยายกำลังการผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอโรต์ ในเบื้องต้นแล้ว และนำเสนอรายงานฯ ต่อ  
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลีว์แวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม  
ในการประชุมครั้งที่ 3/2538 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2538 โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้

/ เสนอ....


เล่นอชื่อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณาเอกสารตั้งกล่าวแล้ว  
เห็นชอบ พร้อมกำหนดมาตรการลดผลกระทบลั่นเวตลั่นอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลั่นเวตลั่นอ้มที่  
โครงการขยายกำลังการผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  
ต้องยึดถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ลั่นมาด้วย 2 หัวนี้ สำนักงานฯ ได้สานเส้นเชื่อแจ้งบริษัท ไทย  
พลาสติกฯ ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันทัด สมชีวิท)  
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนลั่นเวตลั่นอ้ม

กองวิเคราะห์ผลกระทบลั่นเวตลั่นอ้ม<sup>๑</sup>  
โทร. 2792792  
โทรสาร. 2785469





ที่ L-RY- 340 /2537

14 ตุลาคม 2537

เรื่อง รายงานการศึกษาผลกราฟลิงแวดล้อม โครงการผลิตผงพลาสติก PVC

เรียน ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกราฟลิงแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนสังเวดล้อม  
รับที่ 498 (8991) วันที่ 27 ต.ค. 2537

เวลา..... 11.00 น. ผู้รับ..... อ. จ.

ลี๊ฟลิงมาต้วย รายงานการศึกษาผลกราฟลิงแวดล้อม โครงการผลิตผงพลาสติก PVC ณ. นิคมอุตสาหกรรม  
นาบตาพุด จังหวัดราชบุรี

ตามที่ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อสร้างโรงงานในส่วนขยายลำห้วย  
การผลิตผงพลาสติก PVC (POLY VINYL CHLORIDE) โดยมี VCM (VINYL CHLORIDE MONOMER) เป็น  
วัตถุดูบหลัก ณ เลขที่ 8 ถนนไทรหนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด ตำบลนาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานการศึกษาผลกราฟลิงแวดล้อม ตามข้อบังคับของ พระราชบัญญัติล่งเสริมและรักษาคุณภาพลิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ สำนักงาน  
นโยบายและแผนลิงแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ขอร้องรายงานการศึกษาผลกราฟลิงแวดล้อม สำหรับโครงการดัง  
กล่าวมาเพื่อโปรดพิจารณา

กองวิเคราะห์ผลกราฟลิงแวดล้อม  
รับที่ 494 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2537  
เวลา 15.20 น. ผู้รับ อ. จ.

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทูร นิชัยวนากุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต โรงงานราชบุรี  
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

แผนกธุรการ โรงงานราชบุรี

TEL. (038) 638900



# บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด

ที่ L-RY 401/2537

23 ธันวาคม 2537

ส. เน็กงานนโยบายและแผนสังเวดล้อม	รับที่ 10914 วันที่ 27 S.A. 2537
เวลา ๑๐ ๕๙ ๖๗	ผู้รับ ใบอนุญาตฯ

เรื่อง สรุปข้อมูลรายงานวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพิ่มเติม

เรียน เอกा�ธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม  
รับที่ ๕๘๕ ลงวันที่ ๒๙.๐๑.๓๙  
เวลา ๑๐.๔๐ น. ผู้รับ ฯ

อ้างถึง หนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/9496 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537

สิ่งที่สรุปมาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลาสติก  
โพลีไวนิคลอยด์ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยะ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้ออกให้ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์  
จำกัด (มหาชน) สรุปข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา โครงการขยายกำลังการผลิตพลาสติก โพลีไวนิคลอยด์  
ตามรายละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวพร้อมแล้ว จึงโปรดรับสิ่ง  
ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมต้องการ มาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ เนื่องจากนั้นเป็นบริษัทฯ ได้สรุป  
ข้อมูลเพิ่มเติมนี้ไปยัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาอนุมัติ และขอขอบคุณต่อวันนี้มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรุธน์ นิชัยวิชานากุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต โรงงานระบบ  
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

หน่วยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โรงงานระยะ โทร. 683900 ต่อ 181, 182

มาตรการลดผลกระทบลึกล้ำและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลึกล้ำ เครื่องกรองอากาศสำหรับการผลิตพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC Resin) ตั้งที่ นิคมอุตสาหกรรมมหาบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ต้องยื่นต่อปีบัญชี

1. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบลึกล้ำและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลึกล้ำที่เสนอมาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบลึกล้ำและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลึกล้ำ เครื่องกรองอากาศสำหรับการผลิตพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่ใช้แล้ว 2537 ธันวาคม 2537 และเอกสารซึ่งแจงเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมมหาบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดังรายละเอียดที่สรุปไว้ในเอกสารแนบ และมาตรการที่สำนักงานนโยบายและแผนลึกล้ำกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

- กำหนดเป็นนโยบายใหม่โครงการรับซื้อผลิตภัณฑ์โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่ใช้แล้ว
- ต้องประเมินอันตรายร้ายแรงเพิ่มเติมโดยการศึกษาถึงโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากสารเคมีอันตรายต่างๆ จากกระบวนการผลิต จากการเก็บและทอยขยะลงต่างๆ ภายใน 3 ปีหลังจากการดำเนินการผลิตแล้ว

2. ให้ใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และวิธีการวิเคราะห์ผลตามวิธีการของราชการหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งต้องตรวจสอบความเร็วลม และทิศทางลม ในขณะทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศ และการตรวจสอบก้าชชัลเฟอร์ได้อย่างชัดเจนในปล่อง ให้ใช้วิธีการของ US.EPA Method 6 หรือ US.EPA Method 8 และการตรวจสอบผ่านละอองในปล่อง ให้ใช้วิธีของ US.EPA Method 5

3. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาลึกล้ำ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเร็ว และต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบลึกล้ำและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลึกล้ำ โดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการกำหนดระยะเวลา เวลาการติดตามตรวจสอบต่อไป

4. หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพลึกล้ำ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานนโยบายและแผนลึกล้ำทราบโดยเร็ว เพื่อลบกังวล จัดตั้งกล่าวหาก่อนดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว

5. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบลึกล้ำและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลึกล้ำโดยสรุปให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานนโยบายและแผนลึกล้ำภายใน 6 เดือน

6. หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการลดผลกระทบลึกล้ำและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพลึกล้ำ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงตั้งกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนลึกล้ำ ให้ความเห็นชอบด้านลึกล้ำก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง

## เอกสารแนบ

### ตารางที่ ส-9 สรุปมาตรการป้องกันและกำจัดสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการรับมือภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมทาง化學物質 (PVC RESIN)

องค์กรของพื้นที่แวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>1. บริษัทฯ เกี่ยวกับภัยคุกคาม</b></p> <p>1.1 ภัยคุกคามภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลกระทบจาก��作การรับน้ำด้วยเครื่องปั๊มน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา 3 บริเวณดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณ Slurry Tank B/108 มีการระบุข้อกําหนดว่าต้องห้ามนำเศษไม้มาใส่ลงในห้องเก็บ Slurry ในอัตราการรับน้ำมากกว่า 0.528 <math>\text{Nm}^3/\text{s}</math> ความเร็วที่ 0.134 <math>\text{m}/\text{s}</math> ต่อไปนี้</li> <li>การใช้เครื่อง scrubber จะมีผลดีโดยการใช้สารกรองอากาศ 93.146 <math>\text{Nm}^3/\text{s}</math> ความเร็วที่ 1.58 <math>\text{m}/\text{s}</math></li> <li>การใช้ PVC Sl10 (O-FE 1401 A-F) จะเป็นส่วนหนึ่งของการรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา 6 ในอัตราการรับน้ำอย่างต่อเนื่อง 1.0925 <math>\text{Nm}^3/\text{s}</math> ต่อไปนี้</li> <li>การกรองน้ำก่อนออกห้องผู้ผลิต 0.0367 <math>\text{m}^3/\text{s}</math> ความเร็วที่ 0.592 <math>\text{m}/\text{s}</math> ผ่าน Bag Filter เท่ากับ 33.592 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></li> </ul> </li> </ul> <p>ผู้ดูแลพื้นที่โดยรวมของบริษัทฯ คือ พล.ท.ดร.สุรศักดิ์ ใจดี (The Industrial Source Complex Short Term Model)</p> <p>จะพิจารณาช่วงเวลาของสารที่อาจถูกจ่ายสู่สิ่งแวดล้อม (เช่น ที่ ส-11 ส-12 และ ส-13 บรรจบกัน) โดยประเมิน เป็นการศึกษาผลลัพธ์จากการนำไปใช้ PVC Resin) ในกรณีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) การเผาไหม้บ่อโดยเด็ดขาดในพื้นที่ดังกล่าว</li> <li>(2) การเผาไหม้โดยเด็ดขาดในพื้นที่ดังกล่าว</li> <li>(3) การเผาไหม้โดยเด็ดขาดในพื้นที่ดังกล่าว</li> </ol> <p>ของบ่อเผาไหม้ในช่วงเวลาที่ 0.1472 <math>\text{m}^3/\text{s}</math> ความเร็วที่ 0.1472 <math>\text{m}/\text{s}</math> ประมาณ 0.528 <math>\text{m}/\text{s}</math> ต่อไปนี้</p> <p>ของบ่อเผาไหม้ในช่วงเวลาที่ 0.1472 <math>\text{m}^3/\text{s}</math> ความเร็วที่ 0.1472 <math>\text{m}/\text{s}</math> ต่อไปนี้</p>				

MATERIALS									
	(X,Y)	Quantity							
- Slurry Surge Tank A	VCM	453,575	0.076	348,16	25.00	3917,975	0.528	0.134	
- Slurry Surge Tank B	VCM	453,575	0.076	348,16	25.00	3917,975	0.528	0.134	
- Slurry Surge Tank C	VCM	453,575	0.076	348,16	25.00	3917,975	0.528	0.134	
- Scrubber	PVC Resin	518,569	1.400	338,16	30.00	93,146	0.14722	1.58	
- PVC S110									
O-FE 1410 A	PVC Resin	535,777	0.31	309,16	28.00	1.0925	0.0367	33.592	
O-FE 1410 B	PVC Resin	542,777	0.31	309,16	28.00	1.0925	0.0367	33.592	
O-FE 1410 C	PVC Resin	535,769	0.31	309,16	28.00	1.0925	0.0367	33.592	
O-FE 1410 D	PVC Resin	542,769	0.31	309,16	28.00	1.0925	0.0367	33.592	
O-FE 1410 E	PVC Resin	535,761	0.31	309,16	28.00	1.0925	0.0367	33.592	
O-FE 1410 F	PVC Resin	542,761	0.31	309,16	28.00	1.0925	0.0367	33.592	

Item No.	(X, Y)	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude	Altitude
- Strainer A																			
o Strainer B	463,672	-	303,16	25,00	0,0028	0,0028	2,76x10 <sup>6</sup>	2,76x10 <sup>6</sup>	7,75	7,75	2,76x10 <sup>6</sup>	2,76x10 <sup>6</sup>	twice/year	twice/year	twice/year	twice/year	twice/year	twice/year	twice/year
- Wastewater Pot	419,673	-	303,16	25,00	0,0028	0,0028	2,76x10 <sup>6</sup>	2,76x10 <sup>6</sup>	7,75	7,75	2,76x10 <sup>6</sup>	2,76x10 <sup>6</sup>	twice/year	twice/year	twice/year	twice/year	twice/year	twice/year	twice/year
- Wastewater Tank	477,676	-	303,16	13,00	0,0003	0,0003	2,66x10 <sup>4</sup>	2,66x10 <sup>4</sup>	7,75	7,75	2,76x10 <sup>4</sup>	2,76x10 <sup>4</sup>	intertemittent	-	-	-	-	-	-
- Blower	479,681	0,3	343,16	25,00	0,0056	0,0056	0,155	0,155	2,79	2,79	5,58x10 <sup>3</sup>	5,58x10 <sup>3</sup>	Dur-ing	-	-	-	-	-	-
- Slurry Tank Vent	479,681	0,3	343,16	17,00	0,5000	0,5000	2,79	2,79	5,58x10 <sup>3</sup>	5,58x10 <sup>3</sup>	Dur-ing	Dur-ing	Aeration	-	-	-	-	-	-
- Dreyer Scrubber	518,674	1,3	323,16	15,85	0,192	0,192	13,75	13,75	0,192	0,192	13,963	13,963	-	-	-	-	-	-	-
- Vent Stack	476,689	0,391	333,16	25,00	2,25	2,25	24,448	24,448	1,08x10 <sup>4</sup>	1,08x10 <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ ส-13

อัตราการระบายเส้นผ่านศูนย์กลางฝ้าในเดือนต่อไปนี้ (PCM Powder) ของกําเนด  
กําลังผลิตไฟฟ้าในเดือนต่อไปนี้ (เดือน)

แหล่งกําเนด	ตําแหน่ง (X,Y) , ม.	อัตราการระบายเส้นผ่านศูนย์กลางฝ้าในเดือนต่อไปนี้ (PCM Powder) , ม.	ความสูงของห้อง อากาศด้านล่าง , 0.K	ความสูงของห้อง อากาศด้านบน , 0.K	ความเร็วภายในห้อง อากาศด้านล่าง , ม./ส	อัตราการไหลของ อากาศด้านล่าง , ม. <sup>3</sup> /ส	อัตราการไหลของ อากาศด้านบน , ม. <sup>3</sup> /ส	ความบันบัด , ม. <sup>3</sup> /ส	หมายเหตุ
- Dryer Scrubber (P-FC 504)	518,674	1.30	315.66	15.85	14.25	16.961	0.0865	5.009	-
- Agent Bag Filter - PVC Silo	442,692	-	363.16	13.00	-	0.140	0.0007	5.00	30 นาฬิกา/วัน
○ A	488,768	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	แหล่งกํานาย Bag Filter
○ B	488,761	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ C	502,761	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ D	510,761	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ E	502,769	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ F	510,769	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ G	502,777	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ H	510,777	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ I	502,785	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ J	510,785	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ K	502,793	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ L	510,793	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ M	502,801	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	
○ N	510,801	0.31	310.16	28.00	11.8	0.827	0.0604	73.035	

\*\* = ONEB, Ambient Air Quality Standards

număr \* = număr Occupational Health Standards, numărătură sănătățială și sănătățială

număr	(ug/m <sup>3</sup> )	Concenție în aer (ug/m <sup>3</sup> )				Unitate
		1. Hidrocarburi lipicioase (VCM)	2. Hidrocarburi parafinice (VCM)	3. Hidrocarburi aromatică (VCM)	4. PVC RESIN	
2800 *		0.00013	0.00014	0.00014	0.00014	1. Hidrocarburi lipicioase (VCM)
		70.22571	350.15445	342.46405	(500, 1500)	2. Hidrocarburi parafinice (VCM)
		636.33801	1253.04871	(500, 500)	131.58739	3. Hidrocarburi aromatică (VCM)
330**		0.69584	5.27880	(500, 1000)	3.11878	1. Hidrocarburi lipicioase (VCM)
		2.21664	5.27880	(500, 500)	3.11878	2. Hidrocarburi parafinice (VCM)
		0.69584	5.27880	(500, 1000)	3.11878	3. Hidrocarburi aromatică (VCM)
		11.93683	20.26360	(500, 500)	3.11878	4. PVC RESIN
		2.21664	5.27880	(500, 500)	3.11878	
		11.93726	20.28283	(500, 500)	3.12173	

## ตารางที่ ส-9 (ต่อ-1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลลัพธ์ที่สั่งแม่เหล็กดิจิตอลและวินิจฉัยในกระบวนการรักษาป้องกัน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	รักษาเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ผลลัพธ์ที่สั่งแม่เหล็กดิจิตอลและวินิจฉัยในกระบวนการรักษาป้องกัน/ลดผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวร่วง เซ็นเซอร์ของความดูดดัน (Pressure Control Valve) เมื่อเกิดความดูดดันสูงเกิน ๑ บาร์ ก็จะปะบังการไหลของน้ำในส่วนที่ต้องการป้องกัน</li> <li>- ตัววาล์วปรับระดับสีทึบค้างาน ๑ ๒ ตัวๆ ให้สามารถตัดวง流ของน้ำได้โดยไม่ต้องเปิดปิด “หยุด” ต้องหยุดพัฒนา ทำให้เกิดการเสียหายอย่างรุนแรง</li> <li>- เบล็ดไนจิกอล (Bag Filter) บริเวณ PVC Silo ตามอักษาระดับ ๑ ๗๔ มีการทำการซ่อมบำรุง (Prevention Maintenance Program)           <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดทดสอบไนจิกอล (Bag Filter) ไว้อย่างน้อย ๖ ถึง ๘ ครั้ง/เดือน</li> <li>- ติดตั้งวาล์วตัดด้วยสายยาง เพื่อตัดวง流 “หยุด” ปะบังสีทึบค้างาน ๑ ๒ ตัวๆ ให้สามารถตัดวง流ของน้ำได้โดยไม่ต้องเปิดปิด “หยุด” ต้องหยุดพัฒนา ทำให้เกิดการเสียหายอย่างรุนแรง</li> <li>- PVC Silo มากับตัวตัด</li> <li>- ห้องซ่อมด้านในตันลูมพื้นที่ “ห้องซ่อมขยะ” ต้องดูแลอย่างดี Dryer Cyclone และ Scrubber</li> <li>- ผู้รับผิดชอบจัดซื้อวัสดุที่ต้องการซ่อมบำรุง “หยุด” ต้องหยุดพัฒนา ทำให้เกิดการเสียหายอย่างรุนแรง</li> </ul> </li> </ul>	<p>ตัวร่วงปะบังการดูดดัน</p> <p>ตัววาล์วปรับระดับสีทึบค้างาน</p> <p>เบล็ดไนจิกอล</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p>	<p>ตัวร่วงปะบังการดูดดัน</p> <p>ตัววาล์วปรับระดับสีทึบค้างาน</p> <p>เบล็ดไนจิกอล</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p>	<p>ตัวร่วงปะบังการดูดดัน</p> <p>ตัววาล์วปรับระดับสีทึบค้างาน</p> <p>เบล็ดไนจิกอล</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p>	<p>TPC</p> <p>TPC</p> <p>TPC</p>
<p>ผลลัพธ์ที่สั่งแม่เหล็กดิจิตอลและวินิจฉัยในกระบวนการรักษาป้องกัน/ลดผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บาร์เจนเจ้าอ้าดาเรส “ห้องน้ำ” ซึ่งเกิดจากภายนอก ฯลฯ ความดูดดันของ “ตัวร่วง” ต้องไม่เกิน ๐.๑๙๒ บาร์ กรณีที่ต้อง “ห้องน้ำ” ต้อง “ตัดต่อ” Septic Tank ก่อน เนื่องจาก “ห้องน้ำ” ต้อง “ตัดต่อ” Bar Screen → Aeration Tank → Clarifier → Final Check Tank → Measuring Weir → IEAT Channel</li> <li>- บาร์เจนเจ้าอันดับน้ำขาวสีขาว ๔ ลิตร คือ ๐ บาร์ต่อ ๗๗ Centrifuge Screw บริเวณ ๒๗.๘๒๓ บาร์ต่อ /ตัว รวมถึง ชั้นซักน้ำสี Cleaning Water Pit (P-AD 1401) ก่อนส่ง เนื่องจากภายนอก “ห้องน้ำ” ต้อง “ตัดต่อ” บาร์เจนเจ้าอันดับน้ำขาวสีขาว ๔ ลิตร คือ ๐ บาร์ต่อ ๗๗</li> </ul>	<p>ตัวร่วงปะบังการดูดดัน</p> <p>ตัววาล์วปรับระดับสีทึบค้างาน</p> <p>เบล็ดไนจิกอล</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p>	<p>ตัวร่วงปะบังการดูดดัน</p> <p>ตัววาล์วปรับระดับสีทึบค้างาน</p> <p>เบล็ดไนจิกอล</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p>	<p>ตัวร่วงปะบังการดูดดัน</p> <p>ตัววาล์วปรับระดับสีทึบค้างาน</p> <p>เบล็ดไนจิกอล</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p> <p>บริเวณ PVC Silo (O-FE 1401 A-F)</p>	<p>TPC</p> <p>TPC</p> <p>TPC</p>

**ตารางที่ ส-9 (หน้า-2)**

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมและดำเนินการบ่อจมน้ำ/ลอกผลิตภัณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	ระบบทะแตราน้ำดิบ	คุณภาพดูดซับ
<p>0 น้ำที่ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pump Sump → Neutralization Tank, 1 → Aeration Tank → Flocculation Tank → Primary Clarifier → Equalization Tank → Neutralization Tank, 2 → Attenuation Tank, 1 → Aeration Tank → Mixing Tank, 2 → Inlet Pit → Final Clarifier → Effluent Tank → Dual Media Filter → Final Check Tank → IEAT Channel</li> <li>0 น้ำที่ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องทำความสะอาดด้วย Scrubber (P-AD 1501) ก่อนส่ง เนื่องจากมีสิ่งสกปรกอยู่ในน้ำที่ต้องดูดซับ</li> <li>0 น้ำที่ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องดูดซับด้วย VCM Recovery Unit มีปริมาณ 1,164 ลิตร/นาที เว้น ระยะที่ Slurry (P-AD 1301) ก่อนส่ง เนื่องจากมีสิ่งสกปรกอยู่ในน้ำที่ต้องดูดซับ</li> <li>0 น้ำที่ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องดูดซับด้วย Blown down ประมาณ 6,15 ลิตร/นาที เนื่องจากมีสิ่งสกปรกอยู่ใน Slurry Pit (P-AD 1301) ก่อนส่ง เนื่องจากมีสิ่งสกปรกอยู่ในน้ำที่ต้องดูดซับ</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>มาตรการดูดซับกัน/ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำน้ำที่ต้องดูดซับเข้าสีษะของโรงรังน้ำทึบบ่อจมน้ำดิบโดยใช้ชุดห้องน้ำทึบห้องน้ำโดยใช้สายยางเชือกและหัวหอยเพื่อให้มีความถูกต้องต่อการดูดซับ และลดการรั่วไหลหรือรั่วซึม (Minimize Discharge)</li> <li>- นำน้ำที่ต้องดูดซับเข้าสีษะของบ่อจมน้ำดิบโดยใช้ชุดห้องน้ำทึบห้องน้ำโดยใช้สายยางเชือกและหัวหอยเพื่อให้มีความถูกต้องต่อการดูดซับ และลดการรั่วไหลหรือรั่วซึม (Check Pond) ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของน้ำดิบในบ่อจมน้ำดิบ</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาบ่อจมน้ำดิบอย่างบ่อยและบ่อย 1 ครั้ง ต่อเดือนโดยใช้ชุดห้องน้ำทึบห้องน้ำโดยใช้สายยางเชือกและหัวหอยเพื่อให้มีความถูกต้องต่อการดูดซับ และลดการรั่วไหลหรือรั่วซึม</li> <li>- นำน้ำที่ต้องดูดซับเข้าสีษะของบ่อจมน้ำดิบโดยใช้ชุดห้องน้ำทึบห้องน้ำโดยใช้สายยางเชือกและหัวหอยเพื่อให้มีความถูกต้องต่อการดูดซับ และลดการรั่วไหลหรือรั่วซึม</li> </ul>	<p>ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</li> <li>0 ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</li> </ul> <p>ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</li> <li>0 ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</li> </ul>	<p>ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</li> <li>0 ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</li> </ul> <p>ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</li> <li>0 ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</li> </ul>	<p>ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</li> <li>0 ต้องดูดซับในบริเวณบ่อจมน้ำดิบ</li> </ul>	<p>TPC TPC</p>

## ตารางที่ ส-9 (ต่อ-3)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมและวิธีดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>1.3 อุณหภูมิสีเขียว</b></p> <p>ร่องด้านซ้ายจะนำไปเคลื่อนย้ายไปทางที่ด้านขวาโดยใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังมากกว่า 85 dBA ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตจากทางด้านขวา ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากทางด้านซ้าย แต่ต้องได้รับอนุญาตจากทางด้านขวา</p>	<p>ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมและวิธีดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ</p> <p>ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมและวิธีดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ</p> <p>ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมและวิธีดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ</p> <p>ผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมและวิธีดำเนินการป้องกัน/ลดผลกระทบ</p>			
<p><b>1.4 ก๊าซกลิฟฟ์ เสียงลมและแมลง</b></p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์ เสียงลมและแมลงจะถูกดักจับโดยเครื่องจักรที่มีเสียงดังมากกว่า 85 dBA ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตจากทางด้านขวา ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากทางด้านซ้าย แต่ต้องได้รับอนุญาตจากทางด้านขวา</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์ เสียงลมและแมลงจะถูกดักจับโดยเครื่องจักรที่มีเสียงดังมากกว่า 85 dBA ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตจากทางด้านขวา ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากทางด้านซ้าย แต่ต้องได้รับอนุญาตจากทางด้านขวา</p>	<p>ก๊าซกลิฟฟ์ เสียงลมและแมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์ เสียงลมและแมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์ เสียงลมและแมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์ เสียงลมและแมลง</p>	<p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p>	<p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p>	<p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p>
<p>- ติดตั้ง “เส้นทางบาร์เรอร์” (Acoustic shield or Barriers) เพื่อลดระดับเสียงสำหรับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 85 dBA</p> <p>- จัดทำแผนผังระดับเสียง (Noise Contour Map) บริเวณพื้นที่โครงสร้างที่ต้องการดำเนินการ (Normal Operation)</p> <p>- นำร่องการทดสอบจัดทำแผนผังระดับเสียงบาร์เรอร์ (Normal Operation)</p> <p>- นำร่องการทดสอบจัดทำแผนผังระดับเสียงบาร์เรอร์ (Normal Operation)</p>	<p>ติดตั้ง “เส้นทางบาร์เรอร์” (Acoustic shield or Barriers)</p> <p>จัดทำแผนผังระดับเสียงสำหรับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 85 dBA</p> <p>บริเวณพื้นที่โครงสร้าง</p> <p>บริเวณพื้นที่โครงสร้าง</p>	<p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p>	<p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p> <p>ก๊าซกลิฟฟ์/แมลง</p>	<p>TPC</p> <p>TPC</p> <p>TPC</p> <p>TPC</p>

ຕາຮາງທີ່ ສ-9 (ຫວ-4)

ପାରାଗ୍ରୀ ଶ-୨ (ଅଠ-୫)

ตารางที่ ส-9 (ต่อ-6)

องค์กรของทางสิ่งแวดล้อม	ผลการทบทิ้วนมาตั้งแต่เมื่อวันที่ดำเนินการรุกราน/ลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Face Shield &amp; Mask</li> <li>○ Goggles</li> <li>○ ชุดกันสาดเคมี</li> <li>- จัดเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ด้วย ผู้บังคับบัญชาด้วย</li> <li>○ Drychemical extinguisher type ABC 15 LBS</li> <li>○ CO2 portable extinguisher 15 LBS</li> <li>○ Halon portable extinguisher 5 LBS</li> <li>○ Drychemical wheel extinguisher type ABS 50 kgs</li> <li>○ Fire blanket</li> <li>○ Fire Fighting cloth</li> <li>○ Fire boots</li> <li>○ Glob</li> <li>○ Helmet</li> <li>○ Flash light (explosion proof)</li> <li>○ Fire hose box</li> <li>○ Fire hous 1.5 นิ้ว x 60 นิ้ว</li> <li>○ Nozzle 1.5 นิ้ว</li> <li>○ บู๊ฟตัวaway</li> <li>○ Hose coupling wrench</li> <li>○ Fire axe</li> <li>○ SCBA</li> <li>○ Escape respirator 10 min.</li> <li>○ Escape respirator 6 min.</li> <li>○ เบ็ดมนต์</li> <li>- มีสติําบันยาภัยที่มีไฟฟ้าติดต่อ</li> <li>- มีการตรวจสอบภายในบ้านเรือนที่มีความชำรุดชำรากทรุดโทรมอย่างต่อเนื่องโดยการสัมผัสด้วยส่วนตัวเฝ้าระวัง</li> <li>- จัดให้มีบ้านเรือนสะอาด ตลอดจนพื้นที่ แมลงอหังส่วนตัวบ้านเรือนที่ติดต่อ</li> <li>จัดการศึกษาข้อมูลเพื่อการดูแล สำหรับพื้นที่จะเกิด ผลกระทบทางที่เกิดขึ้นในกรณี Top Event Occurrences โดยหมายเหตุของคณิตศาสตร์ของธนาคารโลก (World Bank Hazard Analysis, WHAZAN) ในปัจจุบัน Polymerization ใบ 2 กับดี คือ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ที่ดูแลงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ที่ดูแลงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TPC</li> </ul>	
4.4 ภาระเบื้องต้นความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลลัพธ์ระยะเวลาร้าบานเดินการ</li> <li>ผลลัพธ์ระยะเวลาร้าบานเดินการ</li> <li>ผลลัพธ์ระยะเวลาร้าบานเดินการ</li> <li>ผลลัพธ์ระยะเวลาร้าบานเดินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TPC</li> <li>TPC</li> <li>TPC</li> <li>TPC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ที่ดูแลงาน</li> <li>ผู้ที่ดูแลงาน</li> <li>ผู้ที่ดูแลงาน</li> <li>ผู้ที่ดูแลงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ที่ดูแลงาน</li> <li>ผู้ที่ดูแลงาน</li> <li>ผู้ที่ดูแลงาน</li> <li>ผู้ที่ดูแลงาน</li> </ul>


ตารางที่ ส-9 (ต่อ-7)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเผา 1 มีการเผาเชิงพาณิชย์อย่างบ้าคลั่ง ฯลฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การเผา 2 มีการเผาเชิงพาณิชย์อย่างบ้าคลั่ง ฯลฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ก่อสร้างท่อส่งน้ำมัน/gasoil ฯลฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ก่อสร้างทางเรือส่วนมาก ลักษณะการก่อตัวเป็นรูปแบบ domino effect จึงมีโอกาสเป็นไปได้โดยไม่ต้องมีการกระตุ้น เนื่องจากความตึงเครียดทางกายภาพ ทำให้เกิดการแตกหักของโครงสร้างทางเรือ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มีการจราจรเข้ามายังระบบขนส่งทางท้องถนนของอุบัติภัยความไม่สงบ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- มีระบบ Emergency Shutdown	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- มีระบบ Spare Power โดยใช้ Diesel Generator ที่มี	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- มีการจัดการเดินรถภายนอกในโรงรถ ทางออก เป็นระบบ (Traffic Regulation)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- มีระบบ DCS	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- มีระบบ Work Permit	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- มีการฝึกเจ้าหน้าที่ดำเนินงานให้ทราบอย่างถูกต้อง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- มีระบบ Safety Relief Valve	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีลดความเสี่ยงของกิจกรรม/คอมมูนิตี้	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ ส-15 สุขปัฒนาการติดตามราษฎรสองัญญาสิ่งกางฟ้าและพืชผล โครงการซ่อมแซมทางเดินดินและ PVC RESIN  
บริษัท ไทยแอสตี้แลนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด (มหาชน) มีความจุส่วนต่างๆตามด้านล่าง ลังหัวดูดระบายน้ำ


อุปกรณ์สิ่งน้ำดิบ/ผู้รับน้ำ	สถานที่ติดตั้ง/จังหวัด	ขนาดมิลลิเมตร	ความถี่/ ครั้ง	ค่าใช้จ่ายประจำ/ ครั้ง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. อุปกรณ์อาชาร	- ห้องสั่งเครื่องมืออาชารที่ไม่ต้องระบายน้ำใน Slurry Surge Tank B/C และ Scrubber - ห้องดักดูดอากาศที่ไม่ต้องระบายน้ำหลังจากผ่านระบบป้อนดึงใน Silo (O-FE 1401 A-F)	○ ก๊าซไนโตรเจนดักดูดในห้องแม่ (VCM) ○ ปริมาณผงตะไคร้ห้องทราย (TSP)	- ปีละ 2 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง	10,000 60,000	TPC
2. อุปกรณ์อาชาร	- ห้องสั่งเครื่องมืออาชาร 3 ห้อง เป็นห้องรีไซเคิล ○ ระบบท่อเสื่อมสภาพ-พัฒนาคุณภาพ (พื้นที่ทางเดิน ๑๘๐๐ ตร.ม.) ส่วนที่ ① น้ำดินเข้าห้องลอกห้องห้องรักษาค่าเสื่อมสภาพ ของโครงสร้าง ส่วนที่ ② บริเวณด้านนอกห้องห้องรักษาค่าเสื่อมสภาพ	○ ก๊าซไนโตรเจนดักดูดในห้องแม่ (VCM) ○ ค่ายเชื้อเพลิงดีเซลที่ทางเดิน	- ปีละ 2 ครั้ง	18,000	TPC
3. อุปกรณ์อาชาร	○ ระบบท่อเสื่อมสภาพ-กันน้ำ (ลมพัดระบาย ลมจีบ ใต้) ส่วนที่ △ รัมรีซึ่งติดตั้งไว้บนอุปกรณ์ของโครงสร้าง ส่วนที่ ▲ จมรีรับน้ำดักดูดในห้องห้องรักษาค่าเสื่อมสภาพ (ที่อยู่ต่อไป ส-29 บังกลอน)	○ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ○ ภูมิภาค ○ ค่าของเบอร์มังนากาเคนด์ (Permananganate Value)	- เป็นรายๆ คราวเดือน	4,950	TPC
4. อุปกรณ์อาชาร	- ห้องสั่งเครื่องมืออาชารที่ต้องระบายน้ำเสีย บริเวณเดียวกันกับห้องดักดูดอากาศที่ผ่านการซ่อมแซมที่ว่ายน้ำอัตโนมัติ (Check Pond)	○ BOD5 ○ บ่องน้ำดักดูด (Dissolved Solids) ○ บ่องน้ำดักดูด (Suspended Solids) ○ ภูมิภาคใหญ่ ○ ภูมิภาคใหญ่ (Oil & Grease) ○ ภูมิภาคใหญ่ (Total Nitrogen)			

37M 4-29 1971



ตารางที่ ส-15 (ต่อ-1)

อุณหภูมิ วัดด้วย/ตัวอย่าง	ส่วนที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ค่ามติ	ค่าใช้สอยโดยประมาณ ต่ำสุด-สูงสุด (บาท)	ตัวอย่าง
- บริเวณอุบลราชธานี ตั้งแต่ช่วงแม่น้ำป่าสักชีวะ จังหวัดสุรินทร์ ถึง จังหวัดสระแก้ว (Check Pond) ของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านขะนวน	○ น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	○ น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	- เบี้บบะระจ่า	550	TPC
	○ บริเวณในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งหนองหิน (Total Nitrogen)	○ บริเวณในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งหนองหิน (Total Nitrogen)	○ บริเวณในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งหนองหิน (Total Phosphorus)	550	TPC
	○ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	○ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	○ ค่าคงเดิม เมื่อวัดจากน้ำเสีย (Permanganate Value)		
	○ อุณหภูมิ	○ อุณหภูมิ	○ บริเวณเมืองบ้านขะนวน (Dissolved Solids)		
	○ ค่าคงเดิม เมื่อวัดจากน้ำเสีย (Suspended Solids)	○ ค่าคงเดิม เมื่อวัดจากน้ำเสีย (Suspended Solids)	○ บริเวณเมืองบ้านขะนวน (Dissolved Solids)		
- บริเวณวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ช่วงแม่น้ำป่าสักชีวะ จังหวัดสุรินทร์ ถึง จังหวัดสระแก้ว ของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบ้านขะนวน	○ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	○ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	○ ค่าคงเดิม เมื่อวัดจากน้ำเสีย (Permanganate Value)	- เบี้บบะระจ่า	1,100
	○ อุณหภูมิ	○ อุณหภูมิ	○ บริเวณเมืองบ้านขะนวน (Suspended Solids)	บริเวณเมืองบ้านขะนวน (Suspended Solids)	TPC
	○ ค่าคงเดิม เมื่อวัดจากน้ำเสีย (Permanaganate Value)	○ ค่าคงเดิม เมื่อวัดจากน้ำเสีย (Permanaganate Value)	○ บริเวณเมืองบ้านขะนวน (Dissolved Solids)		
- บริเวณส่วนอุบลราชธานี ตั้งแต่ช่วงแม่น้ำป่าสักชีวะ จังหวัดสุรินทร์ ถึง จังหวัดสระแก้ว ติดตาม 30 เมตร เหนือ-ใต้ดิน ลักษณะน้ำทึบชัดเจน โครงการบ้านเรือนชาวไทย 1 เตือน (สูงสุด ส-30 ประคนย)	○ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	○ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	○ ค่าคงเดิม เมื่อวัดจากน้ำเสีย (Permanganate Value)	- เบี้บบะระจ่า	4,950
	○ อุณหภูมิ	○ อุณหภูมิ	○ ค่าคงเดิม เมื่อวัดจากน้ำเสีย (Dissolved Solids)	บริเวณเมืองบ้านขะนวน (Dissolved Solids)	TPC
	○ บริเวณเมืองบ้านขะนวน (Suspended Solids)	○ บริเวณเมืองบ้านขะนวน (Suspended Solids)	○ บริเวณเมืองบ้านขะนวน (Oil & Grease)		



รูปที่ ส-30 สถานีผลิตภัณฑ์เคมีและยาสำหรับการน้ำเสีย

- ① ทางเข้าสู่พื้นที่ผลิตภัณฑ์เคมีและยา  
ห่างจากถนน 30 เมตร
- ② ทางเข้าสู่พื้นที่ผลิตภัณฑ์เคมีและยา  
ห่างจากถนน 30 เมตร

ตารางที่ ส-15 (ต่อ-2)

อุปกรณ์ทางเดิน/ตัวแปลง	สถานที่ตั้งของร่อง	พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ / ครั้ง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3. อุปกรณ์เสียง					
- ห้องวัดระดับเสียง (Leq 24 ชั่วโมง) บริเวณ กึ่งกลางของร่อง 4 ตัวนาฬิกา โครงการ (ชั้นที่ ศ - 31 ประกาย)	0 ระดับเสียง (Leq 24 ชั่วโมง)	- ปริมาณเสียง รวมที่มาก สูงสุด	- ประมาณ 2 ครั้ง	12,000	TPC
4. กการคุณภาพ					
- ตรวจสกัดเสียงในบริเวณทาง คุณภาพลอดภัย	0 ตรวจวัดปริมาณเสียง Polymerizer, VCM	0 ปริมาณเสียง ที่มากที่สุด ในบริเวณ โครงการ	- ประมาณ 1 ครั้ง	-	TPC
5. ผ่านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	0 ห้องวัดปริมาณเสียง เสียงเดียวที่สูง Polymerizer, Centrifuge, VCM Recovery Unit และ Pneumatic Conveyor	0 ระดับเสียง Leq 24 ชั่วโมง	- ประมาณ 2 ครั้ง	3,000	TPC
- บันทึกผลิตเพื่อเป็นข้อมูลพิสูจน์	0 การเก็บข้อมูลและรายงาน เก็บทุก ผลกระทบทางสุขภาพของน้ำมัน น้ำมันดิบ	0 การเก็บข้อมูลและรายงาน เก็บทุก ผลกระทบทางสุขภาพของน้ำมัน น้ำมันดิบ	- ผลตรวจ เวลาดำเนิน การ	-	TPC
0 ตรวจสอบสภาพห้อง 0 ตรวจสอบสภาพห้องเชื้อโรค	0 การตรวจสอบสภาพห้อง เอกสารเชื้อโรค	- ก่อนเข้าห้อง	-	-	TPC
- ตรวจสอบสภาพห้องเชื้อโรค	0 ตรวจสอบสภาพห้องเชื้อโรค เอกสารเชื้อโรค	- ก่อนเข้าห้อง	-	-	TPC
- บันทึกผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชงานที่บำรุงรักษาพืชงาน	0 ตรวจสอบสภาพห้องเชื้อโรค เอกสารเชื้อโรค	- ผลตรวจ เวลาดำเนิน การ	-	-	TPC

MAP A-31 1939 SURVEY

