



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๑๐๗๔

สำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗
ถนนพระรามที่ ๒ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแกนด์ เชนเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ
เรียน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๗๕๓๗
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการแกนด์ เชนเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ ของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด ต้องมีดังนี้
 ๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้อำนวยการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแกนด์ เชนเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ ของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท ๕๕ (ถนนทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ ๓-๒-๔๐ ไร่ เป็นโครงการประเภทโรงเรม ประกอบด้วยอาคารโรงเรม ขนาดความสูง ๒๕ ชั้น ความสูง ๘๕.๖๕ เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา) จำนวน ๑ อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น ๔๕๒ ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแกนด์ เชนเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ ของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด โดยให้บริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม...

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลกระทบปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณี จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมาร์กที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ ใบอนุญาตโดยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรือ อนุญาตขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ป.ช.

(นางรัชวรรณ ภูริเดช)
รองเลขานุการฯ ปฏิบัตรายการแทน
เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๒
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการ แกรนด์ เชนเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ ของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แกรนด์ เชนเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ ของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่โครงการ 3-2-40 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคาร โรงแรม ประกอบด้วย อาคาร โรงแรม ขนาดความสูง 24 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 442 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แกรนด์ เชนเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ ของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไปพร้อมกับให้ข้อทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



บริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด



กันยายน 2557 ลงชื่อ

.....

(นายมนูญนัช ไกวاسي)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

2) หากหน่วยงานผู้อนุมติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะสำคัญในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในการนี้ที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้อธิบายเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบดี หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป





บริษัท พาซีฟิกเรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด



กันยายน 2557 ลงชื่อ 

(นายมนูญนัช ไวน้ำสี)

ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

1 ศูนย์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ศักดิ์สูง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ๕๗๐๐๐

卷之三

卷之三

三

ប្រចាំឆ្នាំ

Digitized by srujanika@gmail.com

ផ្លូវការបានត្រួលទៅការងារដែលបានបន្ថែមទៅក្នុងការងារ ហើយ វិគាយករ ចាក់ពេល

๑๘๑

องค์ประกอบของเสียงความด้อม แหล่งศูนย์กลางต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเสียง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระบวนการด้อม
		<p>มาตรการรักษาป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเสียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณทางเข้า-ออก ห้องปฏิบัติยอดเวลา เปิด-ปิดใหม่เมื่อรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวไว้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน หรืออุปกรณ์ทางงาน การรักษาอยู่เสมอ - จัดให้มีผู้ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด บริเวณหน้างานโดยวัดดูอย่างง่าย 	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระบวนการด้อม
2. มาตรการรักษาป้องกันและแก้ไขเสียง		<p>- จัดทำรั้วเพิ่มโดยรอบแนวเขตที่ดินความสูง 3 เมตร และปูผ้าใบสูงขึ้นไปอีก 3 เมตร ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงลง 1-2 ㏈(A)</p> <p>- กำหนดช่วงเวลาการรื้อถอนที่อาจก่อให้เกิดเสียง เนพาะ ในช่วงเวลาบ่ายบันทึก-รุ่นเรารั้วลงต่อ 08.00-17.00 น. แต่ถ้า จดต้อง "ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลาก่อน 09.00 น. (เฉพาะวันหยุดนักขัตฤศษ์) ถ้าจะกราฟเกินช่วงเวลาดังกล่าว ต้อง "ตีรับอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานท่องเที่ยว และต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และวันอาทิตย์จะไม่ทำการรื้อก้อนอิฐ</p> <p>- ไม่ทำกิจกรรมการรื้อถอนที่ทำให้เกิดเสียงตั้งในช่วงเวลาพักผ่อนของผู้พักอาศัยเช่นคืน</p>	

ບຣີເບິກ ພະຍົມທີ່ໃຫຍ້ລາວອະນາໄມ ຈົ່ງກັບ

(ເມສດລະບົບການ)

A decorative floral ornament at the bottom left of the page, consisting of stylized leaves and a central circular element.

(၃၅၅)

กิจกรรมการอนุรักษ์ฯ แบบผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้และต่อยอดฯ ฯ

192

พนักงานดูแลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกๆ ปี วิธีการนี้

ພາກສະໜັກ 1 (ຫົດ 2)

A circular logo for Pacific Real Estate Co., Ltd. The outer ring contains the company name in capital letters: "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD.". Inside the circle is a stylized icon of a building with multiple windows and a prominent entrance.

(ପାତ୍ରବିଧିରେ କାହାରୁ)

ପ୍ରାଚୀ ଯାତ୍ରାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧରେ ଏହାରେ ପରିଦର୍ଶନ

2027

กິນມາຍນ 2557 ຕັ້ງໜ້ອ

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(፲፻፱፭ ዘመን)

ଓঁ পুরুষ রামেশ্বর এবং শুভেন্দু রামেশ্বর এবং পুরুষ রামেশ্বর

พานิชที่ 1 (ต่อ 3)

ฉบับที่ ๑๖๗

(ມາຍຄົດຕີ ຈາກງຽມຫາ)

(MESSITTE ፳፻፲፭)

กรรมการของรัฐบาลชุดนี้ เรียกเดชสุธรรม ชาวกิต

۱۷۲

(፲፻፲፭ የኢትዮጵያ)

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในความจริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คนอื่นเชื่อถือเรา

ପ୍ରକାଶନ ମାଲିକୁ

หน้า ๔

A circular logo for Pacific, featuring the word "PACIFIC" at the bottom and a stylized "P" or mountain peak design in the center.

ພາກສະໜັກ 1 (ທີ່ 4)

กាំពង់មាម 2557 តង្វើ

ກ່ຽວຂ້ອງ

• សោរ បានបិទកគីឡូរីយនលប់សេខ ជាក់តុ

ପରମା | ପରମାର୍ଥକୋଣା | ପିମ୍ପନ୍ତି | || ୩୫୯ || କିମ୍ବା କିମ୍ବାରୀଶ୍ଵରା | କିମ୍ବା

2702


ตารางที่ 1 (ต่อ 5)

อัตราระบบภาษีเงินได้ส่วนตัวของ และค่าใช้จ่าย	ผลประโยชน์เพื่อจ้างงานแล้วลืมที่ดำเนิน กิจกรรม	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลประโยชน์ส่วนตนแล้วลืม	มาตราการตัดตามมาตรារะบบ ผู้กระทำการลักลอบด้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดค่าหัวหน้าของสำนักวัสดุที่ก่อจราการ ร้อยละในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งเป็นนาที หัวหน้าควรตั้งค่านี้คำว่าพื้นที่อนุญาตให้ยอมรับหาก สามารถตั้งบัญชีรายรับรายจ่ายได้ - “ไม่ควรครุ่นคายบัญชีของงานที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ก่อนเสียบ ตั้งรับภาระ - ห้ามถอนคงเหลือจากการเขียนต่างคนว่าต้องนำบันทึกของ สิ่งของใดเพื่อรักษาไว้ต่อไปจนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจ 55 (บันทึกทางท่อ) บริเวณด้านหน้า โครงการ - “ไม่นำหมายสำคัญที่เกิดจากภาระรือถอนไปที่ในพื้นที่ สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้คน ชาชีวิถีในบริเวณนั้นๆ - จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายตามต้องความเห็นใจของ ค้านหน้าโครงการและนับรวมโดยรอบต่อเดือน 	<p>มาตราการตัดตามมาตรារะบบ ผู้กระทำการลักลอบด้อม</p>

PACIFIC ESTATE CO., LTD.
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายวิษิต วรบรรพัฒ)



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นางสาวนฤมล ไวยาศ)

กรรมการของบริษัท เพชรพัค เรียบดีอสังหาฯ จำกัด

8/227

ผู้ช่วยเลขานุการหัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทยวิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 6)

ตารางที่ 1 (ต่อ 8)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ประกอบการต้องมารายงาน
(2) ผลกระทบจากอัตราดัชนีผลกระทบด้านพิษ บริเวณสถานีรังพยาบาลอุบัติเหตุ พ.ศ. 2556 นี้ บริเวณพื้นที่ดังดอนของรัฐ (TSP) เท่ากับ 0.22 มิลลิกรัม/ คุณภาพเมตร จะทำให้เป็นปริมาณผุ่มละลายรองร่วม (TSP) บริเวณพื้นที่โครงการเท่ากับ 0.227 มิลลิกรัม/ คุณภาพเมตร ซึ่งมีค่าไม่นิ่นมากมาตรฐานคุณภาพ อากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/คุณภาพเมตร	ที่เป็นปริมาณผู้หันดูของรัฐ เนื่องจากอุบัติเหตุ โครงการจะจัดให้มีการฉีดพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการเป็นพิเศษ เพื่อตัดปริมาณผุ่มละลายที่ฟูง กระจาย	โครงการจะดำเนินการฉีดพิเศษให้กับคอมมูเตอร์ ต้องตัดก้า โน่นที่ติดอยู่ในห้องที่มีห้องสะอาด และหมอนั่ง โปรด้านข้างอีกด้วย 3 ด้าน	หัวหน้าโครงการจะติดตามประเมินว่าผู้หันดูของรัฐ ดำเนินการอย่างไรที่ดูดูในบริเวณที่อยู่อาศัย
- ผู้ประกอบด้วยนาโนเมตร 10 "มيكرون (PM_{10}) (1) ผลกระทบจากอัตราดัชนีรังสีพลังงานรังสี รังสีร้อน ผู้ประกอบด้วยนาโนเมตร 10 "มيكرون (PM_{10}) เท่ากับ 0.038 มิลลิกรัม/คุณภาพเมตร จะทำให้มีปริมาณผุ่ม ละลายขนาดไม่เกิน 10 "มิกرون (PM_{10}) รวมทั้งกับ 0.045 มิลลิกรัม/คุณภาพเมตร ซึ่งมีค่าไม่เกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ กำหนดไว้เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/คุณภาพเมตร	โดยห้องวัดตู้ที่บินไป จัดทดสอบการร่ายรำให้เป็นระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ฯ ก่อสร้างร่อง ที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้าง ให้แน่นที่สุด	บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดที่มุมตลอดเวลา โดย เปิด窗หน้าเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาระยะห่าง ระหว่างการหล่อคอนกรีต ถนน หรือผู้คน ตกค้าง บนกระถางต้นไม้ที่ร่องร่องเดิม	หัวหน้าโครงการต้องตรวจสอบตู้ที่ห้องวัดตู้ที่ห้องวัดตู้ หรือตู้ที่ห้องแม่ข่ายอีก 3 ด้าน ให้มีค่าที่ด
(2) ผลกระทบจากอัตราดัชนีผลกระทบด้านพิษ บริเวณสถานีรังพยาบาลอุบัติเหตุ พ.ศ. 2556 นี้ บริเวณพื้นที่ดังดอนของรัฐ ไม่เกิน 10 "มิกرون (PM_{10}) เท่ากับ 0.166 มิลลิกรัม/คุณภาพเมตร จะทำให้มี	ไม่เก่งจะเรียกเป็นมาตรฐานค่าไม่เกิน 10 "มิกرون (PM_{10})	มาตรฐานค่าไม่เกิน 10 "มิกرون (PM_{10}) ให้มีผลกระทบต่อ ระบบสาธารณูปโภค ให้มีผลกระทบต่อ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องแม่ข่ายรัฐ ให้ดำเนินการต่อไป

กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายพิพัฒ วรบรรพต)
REAL ESTATE CO.,LTD.

กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายมนูญพัช ไก่ตี)

น.ส.นันดา มนัสเวชร์ ลงชื่อ
กรรมการของบริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด

II/227

ผู้ช่วยผู้อำนวยการห้องแม่ข่ายรัฐ ให้ดำเนินการต่อไป
ให้ดำเนินการต่อไป

ପ୍ରାଚୀନ ଶାସକି ମାତ୍ରାଦର୍ଶିକା

卷之三

12037

សៀវភៅបានបានចិត្តបានទីនេះដូចជាអាស់រុក្សា និងបានបានចិត្តបានទីនេះដូចជាអាស់រុក្សា និង



ตารางที่ 1 (ต่อ 10)


ชิงฟ้าประภานางสิงหนาดถลอม และอุณาติฯ	ผล水资源ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการตัดตามผลกระทบ ผล水资源ต่อสิ่งแวดล้อม
บ้าน ๑ โครงการชุมชนกำนาดที่บ้านน้ำหมากบ้าน และแก้ไขผลกระทบ แต่ละมาตรฐานต้อง ผล水资源จากบ้านน้ำหมากบ้านที่พื้นที่ซึ่งสังข์ของบ้าน โดยรอบ ตลอดจนโรงเรียนอนุบาลศิริราษฎร์ ศิริสุ นานาชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ของน้ำที่อยู่ใกล้เคียง โครงการ	บ้าน ๒ โครงการชุมชนกำนาดที่บ้านน้ำหมากบ้าน และแก้ไขผลกระทบ แต่ละมาตรฐานต้อง ผล水资源จากบ้านน้ำหมากบ้านที่พื้นที่ซึ่งสังข์ของบ้าน โดยรอบ ตลอดจนโรงเรียนอนุบาลศิริราษฎร์ ศิริสุ นานาชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ของน้ำที่อยู่ใกล้เคียง โครงการ	17. บริษัท แบล็คฟิลด์ เรียลเอสเตท จำกัด จะต้องดำเนินการ ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุไว้อ้าง การรับ	มาตราการวัดตามมาตรฐาน ผล水资源ต่อสิ่งแวดล้อม
2) น้ำพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศที่เกิดในช่วงการสร้าง สร้างความไม่ดี ให้กับคนที่เกิดจากก่อろไอเสียของอุปกรณ์หิน วัสดุ ก่อสร้าง และเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งได้อาจทำ การบ่อนอนออกไซด์ (CO) สารประษฐบูโซโคร คาร์บอน (HC) ยักษ์ต่างๆ ในโครงการ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง และออกไนโตรเจนออกไซด์ (SO _x) หากมีไนโตรเจน ออกไซด์มากจะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคทางหายใจ เช่น เครื่องจักรรถเข็นบ้านที่งาน Emission หาก อากาศดีจะลดลงกว่า จะต้องลดผลกระทบต่อสุขภาพ ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ ดังนี้ - ฝ้าซาการ์เมอร์ออกไซด์ (CO) ความเส้นทางการเดินทางจากบ้านน้ำหมากบ้าน ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง โครงการจะ มีค่า 0.005 มิลลิกรัม/ดูกันเมตรเมตร ซึ่งน้อยกว่ากัน	1. ตรวจสอบครุภัณฑ์ของบ้านที่ใช้ในการขนส่งติด วัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 2. ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้บนถนนที่ไม่ได้มีผู้คน คาร์บอนออกไซด์ (CO) สารประษฐบูโซโคร คาร์บอน (HC) ยักษ์ต่างๆ ในโครงการ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง และออกไนโตรเจนออกไซด์ (SO _x) หากมีไนโตรเจน ออกไซด์ 1 ครั้ง [*] ติดรถกางล้อลงริมถนนศึกษาดูแลรักษา พร้อมบาร์ รูบาร์อยู่ริมถนนที่อยู่ใกล้บ้าน หากมีปัญหาใดๆ ที่ ต้องดูแลน้ำทางแยกไฟแดงทันที 2. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยพรมนิตร คุณภาพดี ได้แก่ CO, HC, NO _x และ SO _x ภายใน พื้นที่โครงการ และภาคในพื้นที่ของโรงเรียน อนุบาลศิริราษฎร์ ศิริสุ นานาชาติ เดือนตุลาคม ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑ ประจำปี)	กันยายน 2557 ณ ที่	กันยายน 2557 ณ ที่



กันยายน 2557 ณ ที่

กันยายน 2557 ณ ที่

ตารางที่ 1 (ต่อ 11)

องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และกูรณาจารย์	ผลลัพธ์ที่ต้องแจ้งเตือนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสื่อสาร	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ต้องแจ้งเตือน
ผลการตรวจสอบด้วยเครื่องมืออนุญาติ (CO) นับ บรรยายคำพูดที่มีมนต์เรื่อง โกรกงาร และผิดการ ตัวจริงด้วยกรรมความดุรุงตพิษบริเวณสถาบัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2556 รายละเอียดดังนี้ (1) ผลการตรวจสอบรับภาระเงินครองกร นีปริมาณ ภาษาศาสตร์อยู่ในช่วง “ใช่” (CO) ในบรรยายคำพูดที่บ่น ประเมิน 0.58 มีผลลัพธ์เป็นสุกูบานาค์มหิด ดังนั้น จะทำให้มี ภาระความเสี่ยงที่สูงของการรับภาระอยู่ในช่วง “ใช่” (CO) รวมทั้งก 0.585 มีผลลัพธ์เป็นสุกูบานาค์มหิด ซึ่งมี ค่าไม่เกินมาตรฐานภาระค่าไฟฟ้า 1 ชั่วโมง ที่ กำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มีผลลัพธ์เป็นสุกูบานาค์มหิด (2) ผลการตรวจสอบของกรรมวิบัณฑุมณฑิพ นรริเวณสถานีโรงภาพยนตร์ พุท พากษ์ ปี 2556 มีปริมาณภาระคำสอนดูแล “ใช่” (CO) ในบรรยายคำ พูดที่มีมนต์เรื่อง 6.528 มีผลลัพธ์เป็นสุกูบานาค์มหิด ดังนั้น จะทำให้มีภาระความเสี่ยงที่สูงของการรับภาระ อยู่ในช่วง “ใช่” (CO) รวมทั้งก 6.533 มีผลลัพธ์เป็น/ สุกูบานาค์มหิด ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานภาระค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มีผลลัพธ์ เป็นสุกูบานาค์มหิด	ผลการตรวจสอบด้วยเครื่องมืออนุญาติ (CO) นับ บรรยายคำพูดที่มีมนต์เรื่อง โกรกงาร และผิดการ ตัวจริงด้วยกรรมความดุรุงตพิษบริเวณสถาบัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2556 รายละเอียดดังนี้ (1) ผลการตรวจสอบรับภาระเงินครองกร นีปริมาณ ภาษาศาสตร์อยู่ในช่วง “ใช่” (CO) ในบรรยายคำพูดที่บ่น ประเมิน 0.58 มีผลลัพธ์เป็นสุกูบานาค์มหิด ดังนั้น จะทำให้มี ภาระความเสี่ยงที่สูงของการรับภาระอยู่ในช่วง “ใช่” (CO) รวมทั้งก 0.585 มีผลลัพธ์เป็นสุกูบานาค์มหิด ซึ่งมี ค่าไม่เกินมาตรฐานภาระค่าไฟฟ้า 1 ชั่วโมง ที่ กำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มีผลลัพธ์เป็นสุกูบานาค์มหิด (2) ผลการตรวจสอบของกรรมวิบัณฑุมณฑิพ นรริเวณสถานีโรงภาพยนตร์ พุท พากษ์ ปี 2556 มีปริมาณภาระคำสอนดูแล “ใช่” (CO) ในบรรยายคำ พูดที่มีมนต์เรื่อง 6.528 มีผลลัพธ์เป็นสุกูบานาค์มหิด ดังนั้น จะทำให้มีภาระความเสี่ยงที่สูงของการรับภาระ อยู่ในช่วง “ใช่” (CO) รวมทั้งก 6.533 มีผลลัพธ์เป็น/ สุกูบานาค์มหิด ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานภาระค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มีผลลัพธ์ เป็นสุกูบานาค์มหิด	3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติความมั่นคงการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสื่อฯ เดือน โดย จัดทำรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สส.) ดำเนินงานตามที่ต้องนา	รายงาน 2557 งวดที่ ๑  

ตารางที่ 1 (ต่อ 12)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และดูดมค่าทาง	ผลกระทบที่อ้างมาต่อพื้นที่กำกับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบที่อ้างมาต่อพื้นที่กำกับ</p> <p>สารประยุกต์ไฮโดรคาร์บอน (HC)</p> <p>ความเข้มข้นของสารประยุกต์ไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง โครงการจะมีค่า 0.002 มิลลิกรัม/คุณภาพกม.ตร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาจะนำค่าที่ได้จากการตรวจสอบ บริษัทพนท โครงการนี้จะประเมิน เนื่องจากจุดตรวจของกรมควบคุมมลพิษนรรน.สต.ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ไม่ได้ทำการตรวจ โครงการ โดยผลการตรวจสอบวัดรีเวล โครงการมี ปริมาณสารประยุกต์ไฮโดรคาร์บอน (HC) ใน บรรยากาศฟ้าที่มีค่า 5.28 มิลลิกรัม/คุณภาพกม.ตร ดังนั้น จะทำให้ปริมาณความเข้มข้นของสารประยุกต์ไฮโดรคาร์บอน (HC) รวมทั้งค่า 5.282 มิลลิกรัม/คุณภาพกม.ตร</p> <p>- ไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x)</p> <p>ความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการจะมีค่า 0.025 มิลลิกรัม/คุณภาพกม.ตร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาจะนำค่าที่ได้จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการมาประเมิน เนื่องจากจุดตรวจของรีเวล แม่ทีพีค เรียลเอสเตท จำกัด</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กันยายน 2557 ลงชื่อ


(นายนฤทธิ์ วรบรรพต)



นายนฤทธิ์ วรบรรพต
 ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและก่อซ่อมอาชญากรรม ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและก่อซ่อมอาชญากรรม ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

15/227

องค์กรของทางสังคมชุมชน และชุมชนท่องเที่ยว	ผลกระทบที่สัมภัยด้านที่สำคัญ	ผลกระทบที่สัมภัยแนวโน้มที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ศูนย์ประชุมทางสังคมชุมชน และชุมชนท่องเที่ยว	<p>ความคุณภาพพิษของอากาศในโรงอาหารจุฬาลงกรณ์ปี 2556 ไม่ได้มาตรฐาน ลดผลกระทบตรวจวัด คุณภาพอากาศบริเวณโดยรวมมีปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) ในบรรยากาศที่บ้านปริมาณ 0.040 มิลลิกรัม/คิวเมตร ดังนั้น จะทำให้มีปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่องจากไฮด์รอก (NO_x) รวมทั้งกัน 0.065 มิลลิกรัม/คิวเมตรกันคร ซึ่งมีต่อไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้กัน 0.32 มิลลิกรัม/คิวเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพเรือออกไซด์ (SO_x) ความชื้นเพิ่มขึ้นของเชื้อเพลิงออกไซด์ (SO_x) ที่เกิดจากเครื่องหุงอาหารที่ดูเหมือนการก่อตั้งร้าย โครงการจะใช้ค่า 0.002 มิลลิกรัม/คิวเมตร ซึ่งเป็นตัวที่ปรับปรุงมากขึ้นมา นำเข้ามาใช้จากการตรวจวัดเดิมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการคุ้มครองความปลอดภัย บริเวณด้านโรงอาหารจุฬาลงกรณ์ปี 2556 ไม่ได้ทำการตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศ ทำการตรวจวัด โดยผู้ดูแลการตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณโรงอาหารมีปริมาณซึ่งต้องรีบออกไฮด์รอก (SO_x) ในบรรยากาศที่บ้านปริมาณ 0.0081 มิลลิกรัม/คิวเมตร ดังนั้น จะทำให้ปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นอย่าง 	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น</p>

(ນາມສັກສົດ ວຽງຈັນພະ)

๙๗๔ แบบที่ ก วิธีถ่ายผลลัพธ์ทาง ชีววิทยา

16

กรรมการของรัฐบาล แบนดิพ เรียบดีอตเตา ทำก็

รายงานที่ 1 (ต่อ 14)

ການພົມມະນຸຍາ

ក្រសួងពេទ្យ

(၁၇၅၆) မြန်မာဘာရေး

หนังสือที่ดีที่สุดในภาษาไทย

ក្រសួងការអប់រំ នគរបាល ប្រចាំខែ កីឡាលទ្ធផល

“**ເມືດ**” ເປັນພາສຸດທະນາຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈຳກັດຕັ້ງຕິດຕາມ

ตารางที่ 1 (ต่อ 15)

องค์ประกอบของทางสังแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาทรัพยากรด้วย ผลการประเมินเวลส์มูล
(L _{eq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) และ "ไม่แตกต่างจาก ระดับเสียงในบรรทัดกลางปัจจุบัน 2) ช่วงการซึ่งโครงสร้างอาคารถือว่าเป็นงาน ตากลาง 25 เดือน ซึ่งจะมีการติดตั้งรั้วทึบ โดยรอบ โครงสร้าง และติดตั้งผู้บันไดแบบเบลล์ตอนเข้าบ้าน โดยติดตั้งห้องน้ำในช่วงที่น้ำตกต่อไป ตามการดำเนิน การซึ่งทางการอยู่ร่องน้ำ ซึ่งจะลดลงอุบัติเหตุ บริเวณน้ำที่โครงสร้างในปัจจุบัน ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อ (L _{eq}) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.2 dB(A) ผู้ที่อยู่บ้านติด โครงสร้างหักด้านและโรงเรียนอนุบาลศิริราษฎร์ คาดว่า นานาชาติ จะได้ปรับตัวเป็นยูนิตาร์ที่ต่ำ 56.3 dB(A) ซึ่ง "ไม่เกินค่ามาตรฐานต่ำสุด" (L _{cq}) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) และ "ไม่แตกต่างจากมาตรฐานเดิมในบรรยายกาศ ปัจจุบัน"	6. ลดจำนวนของครั้งที่จราจรที่ใช้งานบนริเวลที่ซึ่ง ใกล้เคียงกัน 7. เลือกใช้ครั้งน้อย อุปกรณ์ และวิธีการกำจัดสารที่ดีที่สุด ก่อให้เกิดตี音รบกวนน้อยที่สุด 8. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้คำแนะนำหรือบันทึกต่อสาธารณะทั่วไป 9. ใช้บันไดสำเร็จที่ติดตั้งทั้งที่ดินรากไม้รากฟ้า ท่าน้ำ ถนน และต้องใช้รากไม้รากฟ้าอย่างส่วนใหญ่ ระหว่างการก่อตั้ง 10. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการติดตั้งระหว่างชิ้นส่วน ของเครื่องจักรและต้องใช้แรงดันในการติดตั้ง 11. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์มีอัตราเร็วเกินไป 12. ผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้ตั้งตีแผ่นดัง รบกวนผู้อยู่อาศัยชั่วคราว	นาบานาชาติ ควรวัดค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อตั้งรั้ว (ครุฑ์ที่ 1 ประจำปี) 3. ปัจทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบต่อมาก 6 เดือน และจัดทั้ง รายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและดิจิทัลได้ม (ดผ.) และสำนักงานทรัพ ยากร รายงาน	การก่อตั้งรั้ว (ครุฑ์ที่ 1 ประจำปี)



กันยายน 2557 ลงชื่อ

.....

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิพัฒ์ วรรณพูด)



(นายมนูญพันช์ ไวยาเต)

กรรมการของบริษัท แม่บ้านฯ จำกัด

ผู้อำนวยการด้านตั้งแต่แรกตั้งของบริษัท ไทยวิสาหกิจ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 16)

รายการของหน้างานจังหวัดล้อม และbulletตามๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้องการบรรลุ
		<p>14. บัดดี้นที่เหลือภายในงานทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การทำฐานราก การเรซิ่ม เป็นต้น ให้กระทำในห้องที่มีดีซีด แตะอย่างหางจากพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุด ซึ่งผู้คนหันหลังกันไว้เป็น Noise Barriers ชนิดกันเสียง แต่หากกิจกรรมการก่อสร้างอยู่ในที่โล่ง ให้ติดตั้งแผ่นซับเสียงชั้วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ 3 ชั้น เพื่อยืดกันผนังกระหงหง่าน เป็นต้น</p> <p>15. บัดดี้นที่ต้องการลดเสียงให้เหลือน้อยลง ทางเดินเสียงตามธรรมชาติหรือตัวตั้งตระหง่าน ทางเดินเสียง Barriers ตามความเหมาะสมเดียวของหมายเหตุ ที่จะติดตั้งตามธรรมชาติหรือตั้งเพิ่มนุ่มนิยมตัวร่างขั้นเพื่อขวางกั้นระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและผู้รับเสียง เช่น ก้ามเพงกันเสียงแผ่นปิดกั้นเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงได้ร้อยละ 99.9 หรือติดปืนรุ่นของคต 0.1 ซึ่งยอมให้เสียงผ่านได้ โดยตั้งแนวมาบกั้นเสียง Noise Barriers จะมีคุณสมบัติการยึดให้เสียงหายไป (TL) ไม่น้อยกว่า 30 dB(A) (Technical Noise Supplement, 1998)</p> <p>15. ไม่ให้กิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหตุผล การตัดกรวยร่อง การบดหิน เป็นต้น โดยใช้หัตถการในโรงจรา้งงานก่อนยกเดินทางบ้าน ประกอบภาระในพื้นที่ก่อสร้างท่าน</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>



กันยายน 2557 ลงชื่อ

.....
.....

(นายพิพัฒ์ วนะรพด)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

.....
.....

(นายมนูญชัย ไวยาทร)

บังคับแบบที่ออกโดยคณะกรรมการฯ ฉบับที่

กรรมการของบริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด

19/227

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิศวกรรม จำกัด

ພາກສາ 1 (ຫຼອ 17)

ଶାନ୍ତି ପରାମର୍ଶ

กิตติมศักดิ์ กิตติมศักดิ์ กิตติมศักดิ์

20227

(ମାତ୍ରିକ ପ୍ରକଳ୍ପ)

ឧប្បជ្ជកម្ម នាយកដ្ឋាន និង សាធារណការ

۲۷

(፲፻፲፭ ዘመን)

၁၃၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၅-၁၆ မြန်မာနိုင်ငံတော်သမဂ္ဂ၏ အမြန်မာန်မာရွေ့ကျင်းမှု ပေါ်လောက်ခဲ့ပါ။

ພົມບັນດາກົມ 1 (ຄວ 19)

A circular stamp with the text "PACIFIC ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a central logo consisting of a stylized letter 'P' and 'E' intertwined.

(କେନ୍ଦ୍ରମାତ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶକ)

กรรมการของบุรีรัมย์ฯ แบ่งเป็น ๒ ราย คือ รัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ

22227

กิจกรรม 2557 ฉบับที่ ๑

กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ ๖

(四九)

အမြတ်မြတ် အမြတ်မြတ် အမြတ်မြတ် အမြတ်မြတ် အမြတ်မြတ်

ตารางที่ 1 (ต่อ 20)


องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.1.6 คุณภาพดิน	น้ำเสียจากการผลิตร้ายแรงริมแม่น้ำ ถูกหากก์ แมตร/บ้าน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) จะได้รับการบำบัดก่อนระบายนอกจากงานการโดยโครงสร้างจะจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำที่ได้รับการรีดซีดเพื่อการรีดซีดที่ดีที่สุด ชั้นดินเพิ่มออกาส จำนวน 1 ชั้น (มาตรฐานที่ 2 ประจำปี) ยอดแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยประมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยประมาณบ้านเดือนต่อเดือนสำหรับน้ำเสียที่ใหม่ค่า BOD ในน้ำเพิ่งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำบ้านเดือนต่อเดือนสำหรับน้ำเสียที่ใหม่ (ถนนทางหล่อ) บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงสร้าง	1. จัดให้มีห้องล้างด้วยน้ำร้อนและน้ำเย็นสำหรับน้ำที่ใช้ในอุปกรณ์ 25 ห้อง (มาตรฐานที่ 2 ประจำปี) 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำที่ได้รับการรีดซีด ชั้นดินเพิ่มออกาส จำนวน 1 ชั้น (มาตรฐานที่ 2 ประจำปี) ยอดแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยประมาณบ้านเดือนต่อเดือนสำหรับน้ำเสียที่ใหม่ค่า BOD ในน้ำเพิ่งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำบ้านเดือนต่อเดือนสำหรับน้ำเสียที่ใหม่ (ถนนทางหล่อ) บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงสร้าง	1. ตรวจสอบการรีดซีดที่ดีอย่างน้อย 70% ของน้ำที่ได้รับเพื่อให้ได้รับค่ามาตรฐานที่ดีที่สุด 2. ตรวจสอบคุณภาพการพักฟื้นที่ดีอย่างน้อย 70% ของน้ำที่ได้รับเพื่อให้ได้รับค่ามาตรฐานที่ดีที่สุด



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิจิตร วรบรรพต)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรปทิค เรียลเอสเตท จำกัด



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญนัน พราสา)

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวังเชื้อมูลของบริษัท "ไทย-อาวุโส" จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 21)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม แมลงศูนย์กลางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกรองปฏิริยาเคมี
2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง ชีวภาพ	โครงการดัดแปลงผืนนา สร้างแพลตฟอร์มบริษัท พื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบต่างๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 5-34 ชั้น อาคารโรงเรือน ขนาดความสูง 11-31 ชั้น อาคารพาสีชีฟฟี่ ขนาดความสูง 3-4 ชั้น บ้านพัก อาศัย ขนาดความสูง 2-3 ชั้น และร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะมีนิเวศวิทยา โดยรวมพื้นที่โครงการ จึงได้รับประเมินว่าอยู่ในชั้นเมือง (Urban Ecology) "เมืองหรือพืชกราฟทางชีวภาพที่ดำเนินไปใน พื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบแต่อย่างใด ดังนั้น การเกิดชื้นช่องโครงการที่ไม่ส่งผลกระทบพื้น น้ำทำให้ต้องรับพยากรณ์สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	- ดำเนินการตามมาตรฐานแล้วแก้ไขผลกระทบ ต่อพัฒนาการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ให้ได้รับ คุณภาพ มาตรฐาน ค่าน้ำดื่มน้ำดื่มที่ดี การพัฒนาเชื้อเพลิง คุณภาพดี และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อยังคงให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	-



กันยายน 2557 ลงชื่อ

อนันดา พิริยา (ลาย)



(นายมนูญ พิริยา) วิภาต

น่วมมูลพัฒนา จำกัด

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

24/227

ผู้อำนวยการศูนย์การค้าที่แบ่งตัวอย่างบัญชา ไทยวิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 22)

องค์ประกอบทางสังคมแล้วด้วย ผลลัพธ์ที่ต่างๆ	ผลกรองน้ำที่ดึงเวลล้อมที่สำหรับ น้ำที่ใช้ในเชิงพาณิชย์	มาตรฐานน้ำก่อนและก่อนกระบวนการน้ำดื่ม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่างๆ
2.3 กรณีการใช้ระบายน้ำ ผลลัพธ์ที่ต่างๆ	ในช่วงการก่อสร้างโครงการมีความต้องการใช้น้ำ ประมาณ 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเป็นปริมาณเพียง เล็กน้อย ดังนั้น การใช้น้ำในช่วงก่อสร้างโดยรวมจะ ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชน อย่างไรเด็ดขาด เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำเดิม โครงการต้อง กำหนดให้มีมาตรการรื้อถอนกันแนและหากผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีการสำรวจผู้ใช้น้ำอย่างน้อย 30 ลูกบาศก์เมตร/ วัน (สำหรับน้ำดื่มน้อย 1 ล้าน) 2. กำจัดให้คนงานใช้น้ำอย่างประşaด	- ตรวจสอบการรับซึ่งของเสียจากห้องส้วม เพื่อให้ ส้วปด้าต่อ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบให้รับทำการแปลงโดยทันที
2.3.2 น้ำเสีย	น้ำเสียที่เกิดจากการน้ำที่ดึงเวลล้อม 20 ลูกบาศก์ เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) จะ ได้รับการรับน้ำค้างชั่วโมยของท่อระบายน้ำโครงการ โดยการระบายน้ำที่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่รับ น้ำดินติดอยู่ 1 ชุด ออกแบบให้รองรับ น้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อ ปริมาณน้ำเสียที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไป จะรับน้ำค้างชั่วโมยของก่อนงานก่อสร้าง โดย ค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน ออกของอ่างน้ำที่รับน้ำเสียที่ต่อไปน้ำเสียใหม่ ค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน	1. จัดให้มีห้องดูดจากน้ำที่ดึงเวลล้อม 20 ลูกบาศก์ เมตร/วัน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) จะ ได้รับการรับน้ำค้างชั่วโมยของท่อระบายน้ำที่ โดยการระบายน้ำที่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่รับ น้ำดินติดอยู่ 1 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่รับน้ำที่ดึงเวลล้อม ไว้ 1 ชุด (คิดเป็นร้อยละ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอ รองรับน้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อ ค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน ออกของอ่างน้ำที่รับน้ำเสียที่ต่อไปน้ำเสียใหม่	1. ตรวจสอบการรับซึ่งของเสียจากห้องส้วม เพื่อให้ ส้วปด้าต่อ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ให้ถูกต้อง 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จ่ายออกน้ำที่ดึงเวลล้อม เนื่อง จากค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน ออกของอ่างน้ำที่รับน้ำเสียที่ต่อไปน้ำเสียใหม่

REAL ESTATE CO., LTD.
PCTC
บริษัท แม่บ้านภัณฑ์ จำกัด
กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายพิพัฒน์ วนะรอด)
กรรมการของบริษัท แม่บ้านภัณฑ์ จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....


(นายมนูญชัย ไกวานิ)
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อม ท่า-ท่า วิภาวดี จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายมนูญชัย ไกวานิ)
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังดูแลสิ่งแวดล้อม ท่า-ท่า วิภาวดี จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 23)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยต่อชาติ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตามครัวเรือน ผู้ประกอบการต้องถือ
2.3.3 การระบายน้ำเสียพื้นที่ชุมชน และการซึมซึบลงดิน	ระบบดูดซับดินที่ไม่สามารถดูดซับได้ (บนชั้นหินดิน) บริเวณด้านทิศตะวันตกของ โครงการต่อไป ดังผลกระทบที่มีข้อดีดังต่อไปนี้ 1. รักษาความชื้นในดินให้คงอยู่ 2. ลดการซึมซึบลงดินให้ต่ำลง 3. จัดทำทางเดินดินและทางเดินดินให้ดี 4. ประดานดินดูบเพื่อป้องกันดินหล่นมาลง บนถนนตัวบ้านกินไปได้ต่ำลง 5. จัดทำทางเดินดินและทางเดินดินให้ต่ำลง และดูดซึบ รวมทั้งดินดูดซึบให้ดีลงในดินดูดซึบ	มาตรฐานท้องฟ้า บริเวณด้านทิศตะวันตกของ โครงการต่อไป จัดทำทางเดินดินและทางเดินดินให้ดี จัดทำทางเดินดินและทางเดินดินให้ต่ำลง และดูดซึบ รวมทั้งดินดูดซึบให้ดีลงในดินดูดซึบ	(ถนนห้องหอดอ) บริเวณด้านทิศตะวันตกของ โครงการต่อไป จัดทำทางเดินดินและทางเดินดินให้ดี จัดทำทางเดินดินและทางเดินดินให้ต่ำลง และดูดซึบ
2.3.4 การระบายน้ำเสียพื้นที่ชุมชน และการซึมซึบลงดิน	ในช่วงก่อสร้างโครงการ กรณีที่ฝนตกอาจทำให้เกิด ^{ก่อสร้าง} การชะล้างดินกอนดินภายในพื้นที่โครงการ ไปยัง บริเวณชั้นหินดิน จนจะเป็นสถานที่ให้ห้องน้ำขนาด ใหญ่ตั้งตัว โครงการต้องจัดทำห้องน้ำขนาดใหญ่ และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	- จัดทำห้องน้ำขนาดใหญ่ตั้งตัว ความกว้าง 300 มิลลิเมตร และห้องน้ำขนาด ขนาดเด่นผ่าน ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความตื้นตื้น 1 : 500 บริเวณ โดยรอบหน้าห้องน้ำ โครงการ ร่วมกับห้องน้ำขนาด ใหญ่ให้เชยตันดินดูดซึบลงดิน ระยะห่าง 55 ศูนย์กลาง (ถนนห้องหอดอ) ต่อไป (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)	- จัดทำห้องน้ำขนาดใหญ่ตั้งตัว ความกว้าง 300 มิลลิเมตร และห้องน้ำขนาด ขนาดเด่นผ่าน ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความตื้นตื้น 1 : 500 บริเวณ โดยรอบหน้าห้องน้ำ โครงการ ร่วมกับห้องน้ำขนาด ใหญ่ให้เชยตันดินดูดซึบลงดิน ระยะห่าง 55 ศูนย์กลาง (ถนนห้องหอดอ)



.....
[Signature]
.....

นายพิพัฒ วรประพาด



.....
[Signature]
.....

(นายมนูญชัย ไวยาสาร)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ที่ ๑ วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 24)

องค์ประกอบมหาสัมโภติสัม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.3.4 การจัดการภูมิศาสตร์ฯ	<p>บริษัทอนุสหอยที่ก่อตั้งในเชิงการก่อสร้างทั่วไปใหญ่ เกิดจากน้ำท่วมในช่วงฤดูร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อตัวร่าง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ บุคลากร กิจกรรมการก่อสร้าง และมูลฝอยจากกิจกรรมทาง คุณงาน โดยยกการประเมินพัฒนา</p> <ol style="list-style-type: none"> บุคลากรที่ก่อสร้าง ประมาณ 2,419 ตัน ประกอบด้วย ศรีนกานต์ 1,855 ตัน อิฐ 332 ตัน เหล็ก 120 ตัน กระเบื้องเซรามิก 66 ตัน และ กระเบื้องห้องน้ำ 37 ตัน ถือเป็นอัตราต่ำกว่า 8 ตัน และ ไม่ 1 ตัน บุคลากรที่ก่อสร้าง เช่น กระดาษแม่ต์ ถุงพลาสติก ซึ่งงานกำกันน้ำปริมาณสูงโดยมาก กิจกรรมของคนงานได้จากการงานขนาด 500 คน มี อัตราการผลิตต่ำสุดอยู่ 3 ตัน/คน/วัน (สำนักงาน นโยบายและแผนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2541) ติดเป็นปริมาณ น้ำสูงสุด 1,500 ตัน/วัน <p>ดังนั้น ในการจัดการภูมิศาสตร์ฯ ไม่สามารถดำเนิน กิจกรรมได้ประโยชน์สูงสุดอย่างรวดเร็วหาก เหตุป่วน แต่จะช่วยให้เป็นต้นแบบการดำเนิน ผู้รับผิดชอบน้ำไปก้าวหน้าได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> มาตรการดำเนินการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น 1) ใช้ผ้าใบคุ้มครองรุ่นที่ใช้ขันต่อตัน และพยายาม วัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการรั่วของน้ำที่สูญเสีย ให้เป็นสีฟ้าของน้ำท่วง กิจกรรมการก่อสร้าง ประมาณ 2,419 ตัน ให้ดำเนินการตามเดิม 2) ยุนต์สีน้ำ แต่จะต้องตัดก่อตัวในทันทีที่มีน้ำท่วง 09.00 – 16.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน แต่จะ เจ็บน้ำกันตัวรวมทั้งที่อยู่อาศัย ให้ต้องรับภัย ด้านการตักบัญชีรับภัย โครงการต้องรับภัย 3) ลือพรหมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อตัวทั้งหมดหรือไม่ เนื่องจาก ให้ก่อตั้งน้ำท่วง 2 ครั้ง เช่นเดียวกัน ต้องตระหนักราด ก่อตัว ทั้งนี้ จะเพิ่มความเสี่ยงในการลักพร่อน้ำ หาก ในแต่ละวันมีปริมาณผุ่มน้ำ ซึ่งจะพิจารณาตาม ความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป ความคุ้นเคยในการรับภัยตามพื้นที่ และก่อตั้งน้ำที่ ผู้จัดการภูมิศาสตร์ฯ ได้ติดตามพร้อมทั้งรับภัย ทางบก และให้ผู้รับผิดชอบรับภัยทราบต่อไป ตรวจสอบเครื่องมือของรถตู้ในกรณีเส้นสีไฟฟ้า อยู่ในสถานที่อยู่ต่ำอย่างเพื่อผลักดันให้มีความตื้น 6) "ไม่น้ำเสีย" ตัดก่อตัวในทันทีที่มีน้ำท่วง หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ใน 	<ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบพื้นที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง ตลอด ตรวจสอบสภาพอาชญากรรมที่เปลี่ยนตัว 1 ครั้ง ประจำ



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิจิตติ วรรธนะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพฯ

บริษัท พัฒนาภูมิศาสตร์ฯ จำกัด

กรรมการของบริษัทฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพฯ

27/227

ตารางที่ 1 (ต่อ 25)

องค์กรระดับชาติและส่วนภูมิภาค	ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญ	มาตรการที่ได้รับการดำเนินการ	มาตรการที่ได้รับการดำเนินการเพิ่มเติมที่สำคัญ	มาตรการที่ได้รับการดำเนินการเพิ่มเติมที่สำคัญ
คณะกรรมการติดตามเฝ้าระวัง และดูแลฯ สำนักฯ	ผู้รับเหมาซึ่งยังไม่สามารถชำระหนี้ที่ได้รับมาจนถึงปัจจุบันอย่างเดียว ผู้รับเหมาซึ่งดำเนินการที่ไม่ระบุเหตุผลใดๆ ให้ดำเนินการต่อไปก็ตาม	มาตรการที่ดำเนินการ	มาตรการที่ได้รับการดำเนินการเพิ่มเติมที่สำคัญ	มาตรการที่ได้รับการดำเนินการเพิ่มเติมที่สำคัญ

A circular seal for 'THE ROYAL ESTATE CO., LTD.' featuring a central architectural motif resembling a gate or entrance, enclosed within a decorative border containing the company's name.

แบบกิจติ วัฒนธรรม

กันยาคม 2557 ถึงวัน

A vertical line with a small loop at the top and a horizontal line intersecting it.

สำนักงานใหญ่ 2557 ถวาย

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

卷之三

(ପ୍ରକାଶକ ମେଲ୍ଲିବନାନ୍ଦନ)

ଭ୍ୟାକ୍ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମାଟେ

卷之三

ตารางที่ 1 (ต่อ 26)

องค์ประกอบทางสังคมเชื้อชาติฯ และดุลค่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.5 ระบบทามไฟฟ้า และดุลค่าทางฯ	ในระหว่างการก่อสร้าง โครงการจะขยายใช้ไฟฟ้าในการไฟฟ้าเบนซินครบทาว (กฟน.) สำนักงานไฟฟ้าฯ ดูแลและดูแลด้วย โครงการดำเนินการก่อสร้างไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการโดย ดำเนินการให้ไฟฟานำไปใช้ในกระบวนการรักษาระบบอย่างดี เพื่อเพียงพอ การก่อสร้างโครงสร้างไฟฟ้าชั่วคราวจะดำเนินการโดยห้องแม่ฟ้าไม่ส่งผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อผู้คนในบริเวณไฟฟ้าอยู่ชุมชนใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม โครงการซึ่งก่อทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการดูแลความมั่นคงของผู้คนจะดำเนินการที่ดีที่สุด	- กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - กำชับให้คนงานนำใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- ตรวจสอบสถานที่ไฟฟ้า จุลทรรศน์ไฟฟ้าทางฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุด เสียหาย ตลอดระยะเวลาที่ดูแล
2.3.6 การป้องกันอัคคีภัย	เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารในโครงการ มี กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากการหุงน้ำร้อน การซื้อขาย แสงสีน้ำเงินและไฟฟ้า ไฟฟ้าจะถูกจัดการโดยผู้ดูแลอย่างดี ซึ่งผู้ดูแลจะดำเนินการด้วยเครื่องมือที่ได้รับอนุญาต ไม่ใช้ไฟฟ้าในการดูไฟฟ้าและดูดความไฟ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหักห้ามและไฟฟ้าและหัวพยุงต้น ดังนั้น โครงการซึ่งก่อทำให้เกิดความเสียหายหักห้ามและไฟฟ้าและหัวพยุงต้น ให้มีมาตรการ	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการตรวจสอบประจำปี จัดกันและดำเนินการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้คนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้การ “มีไฟฟ้ารบค้าในภาระภัย” ในการดูแลอาคารให้ปลอดภัย จัดอบรมและซ่อมบำรุงหัวพยุงต้นอย่างต่อเนื่อง ให้หัวพยุงต้นอยู่ในสภาพดีที่สุด 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีการตรวจสอบประจำปี จัดกันและดำเนินการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้คนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้การ “มีไฟฟ้ารบค้าในภาระภัย” ในการดูแลอาคารให้ปลอดภัย จัดอบรมและซ่อมบำรุงหัวพยุงต้นอย่างต่อเนื่อง ให้หัวพยุงต้นอยู่ในสภาพดีที่สุด

กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายพิชิต วรประพา)



กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายมนูญชัย ไกวاسي)

กันยายน 2557 ลงชื่อ
(ผู้อำนวยการศูนย์การค้าสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิศวกรรม จำกัด)



ตารางที่ 1 (ต่อ 27)

องค์ประกอบบางส่วนของดินดอน เบ็ดดูย่าท่าจ่า	ผลการบทต้องแบ่งด้วยที่ดินที่ถูกยึด ในทางไม่ชอบด้วยกฎหมาย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบถาวรสัมภ์ อย่างมีประสิทธิภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบถาวรสัมภ์ อย่างมีประสิทธิภาพโดยพหุภาคีที่ทั้งบ้านประเทศ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.7 การตรวจสอบ ความดูดดูดด้วยวิธีการสำรวจ	ในช่วงก่อสร้าง โครงการจะมีรถขนถ่านสัมภิน รถขนถัง วัสดุก่อสร้าง และรถรับส่งคนงานก่อตยรั้วที่เข้า-ออก โครงการรวมประมาณ 28 เฟี้ยว์/วัน แต่ช่วงนี้ ในช่วง เวลาเร่งด่วนที่มีกรรมการเจรจาจัดซื้อเพื่อรับส่ง คนงานก่อสร้างเข้า-ออกโครงการ จำนวน 15 เฟี้ยว/ วัน ซึ่งหากการประเมินผู้ดูแลน้ำจะจราจรบน โครงการ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนเชียงใหม่ วิว 55 (ถนนหงส์) ถนนเพชรบุรี ถนนสุขุมวิทฯ ถนน อ่อนทองหล่อ 9 ถนนซอยหงส์หล่อ 13 และถนนอ่อน ทองหล่อ 17 เนื่องในโอกาสที่บุน แต่ยังคงรับร่วม ประเมินจากเจ้าหน้าที่ ดังนั้น ในการขนถ่านสัมภิน และวัสดุก่อสร้างที่จะใช้รถบรรทุกที่ - ออท อาทิ ให้เกิดการชะลอตัวของกระแสจราจรในบาง จังหวัดที่มีการก่อสร้างอย่างมาก ให้เกิด อุบัติเหตุซึ่งทำลาย "ใบไม้" ตั้งแต่บ้าน โครงการต้อง กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านการจราจรจากการก่อสร้าง	1. ติดตามประชามติพื้นที่ร่วมเดือนปีงบประมาณที่ดิน รายงานต่อวัสดุก่อสร้าง และรถรับส่งคนงาน โดยระบุ ชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้หักอ้ายได้รับทราบโดยทันท่วงที่ ร่วมกับฉบับรุกษาได้รับทราบเช่นกัน แต่สามารถ ติดต่องบผู้รับเหมาได้โดยตรง ในการนี้ให้รับทราบ เดือดร้อนจากภาระหนี้สินที่ต้องชำระ แต่รับสั่ง ให้หักอ้ายหันที่ 3. จัดให้มีการร่วมรวมติดตามปฏิบัติทุก ภาคี ให้ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก ภัยธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้า น้ำท่วม ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ตามพากานะที่เก็บข้อมูลภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	1. บริษัท แบซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด ต้องควบคุมให้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของค่าคร่อมด้วย แต่ละวัน สำหรับงานที่ต้องใช้โครงสร้าง แหล่งสู่การ ดำเนินการ ให้สามารถรองรับได้ทั้งชั้นตน หากพบว่ามีการตัดเย็บหางดิบระดับนินิการ ให้หักอ้ายหันที่ 2. จัดให้มีการตรวจสอบที่ดินทุกครั้งที่ ได้รับรุกษา ให้ต้องมีการตรวจสอบโดยทันท่วงที่ แต่ละวัน สำหรับงานที่ต้องใช้โครงสร้าง แหล่งสู่การ ดำเนินการ ให้หักอ้ายหันที่ 3. จัดให้มีการร่วมรวมติดตามปฏิบัติทุกภาคี ให้ทราบ เกิดอุบัติเหตุ แต่ละภาคีจะต้องรับผิดชอบ ภัยธรรมชาติที่เก็บข้อมูลภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	1. บริษัท แบซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด ต้องรับผิดชอบ ภัยธรรมชาติที่เก็บข้อมูลภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง



กันยายน 2557 ลงวันที่

(นายพิพัฒ วรรณพงษ์)

กันยายน 2557 ลงวันที่

(นางสาวนฤมล ไวยาดี)



นราฯ แม่ข่ายดินและน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

กรรมการของบริษัท แบซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด

30/227

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมของปริญญา ไทย วิศวกร จำกัด

พานิชภัณฑ์ 1 (พ.ศ. 28)

องค์ประกอบของจิตใจและความรู้สึก	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบทางด้านความคิดเห็นที่สำคัญ	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>4. จุดไฟริมแม่น้ำอโศก ภารاثุก ไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว แต่ดู ก่อสร้าง และรบ-สังคนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้กระทบ ต่อผู้ใช้งานซึ่งอยู่บุญวิหาร 55 (ถนนทองหล่อ) บริเวณ ลักษณะน้ำโคลงกร แหล่งน้ำธรรมชาติอ่อน ๆ บริเวณ ใกล้เคียงโครงการ (ชั้นบันที่ 2 ประมาณ)</p> <p>5. ห้องไม้ไผ่ภายในจุดชมรมเพื่อখันต์สิงคิน วัดสุกกลตราช หรือรับ-ส่งผู้มาบูชาหน้าหอศูนย์วิหาร 55 (ถนนทองหล่อ) บริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนสายหลัง อื่นๆ บริเวณใกล้เคียง โครงการ ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องน้ำดีไซน์สุดหรู ออกแบบสุดทันสมัย ตั้งแต่ 07.00 – 16.00 น. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับจานทำอาหารที่อนุญาตให้ถอนระวาง สามารถดึงดูดมนต์ริเวอร์ โครงการฯ</p> <p>6. กำหนดช่วงเวลาในการเข้าชมพื้นที่คิณ แบบวันละครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่ 07.00 – 16.00 น. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับจานทำอาหารที่อนุญาตให้ถอนระวาง สามารถดึงดูดมนต์ริเวอร์ โครงการฯ</p> <p>7. ควบคุมพื้นที่หน้ารถภารاثุกตามพื้นที่ และกำกับให้ผู้รับ รวมรวมกันปฏิบัติตามพรบควบคุมภัยคุกคามและการทางาน กะ เป็นไปอย่างระดับมาตรฐานระดับโลก ประจำปีหน้า</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

PAUL LTD.
PAUL LTD.

(បាយកិច្ច វរនរមណ)

ករសាលការណ៍នឹងបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតការងារ

31/227

ผู้รักษาพยาบาลการค้านานาประเทศแห่งประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศไทย

ພັກສາມີ 1 (ໜີ 29)

A circular logo for "PACIFIC GENERAL ESTATE CO., LTD." The outer ring contains the company name in a serif font. Inside the circle is a stylized illustration of a building with multiple windows and a prominent entrance, enclosed within a square frame.

(សំគាល់របាយការណ៍)

ก้าวแรก 2557

733

၆၁၂ မြန်မာရုပ်ပိုင် အမျိုးအစား မြန်မာရုပ်ပိုင် အမျိုးအစား

32/227

卷之三

The seal is circular with a decorative border. Inside the border, the words "THE ROYAL ESTATE CO., LTD." are written in a curved, serif font. In the center of the seal is a square frame containing a stylized letter 'A' or 'R'. The entire seal is rendered in a dark, textured style.

ລາວສະເໜີ

บริษัท แม่ปิพิพาริย์ผลิตสังเคราะห์ จำกัด

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିମାଣରେ

337

..... ๕๙๘ ๕๙๗ ๕๙๖ ๕๙๕ ๕๙๔ ๕๙๓ ๕๙๒ ๕๙๑ ๕๙๐

၁၃၁၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန၊ ၁၃၁၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြာနတေသန

ຕາງຈີ່ 1 (ທົດ 31)

ชั้นปัจจัยภายนอกทางเชิงวัฒนธรรม และภัยคุกคาม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะลดลง
			<p>มาตราการรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะลดลง</p> <p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>
		<p>4) ทำแหงตัวฯยันรอนอยาตรา เมื่อถึง Chain Link ไปแล้ว โดยใช้โครงหลักซึ่งตัวอย่างที่ถูกหัก 5) หัก 2-3 ชั้น ต้องเขามองว่าไม่เดะปังตัวฯยาน เพื่อใช้งานการสำนักงานยก</p> <p>6) ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรภายในห้องแม่ฟาร์มเพื่อป้องกันภัยพิบัติ</p> <p>7) ความตุนกระดาษขนาดใหญ่ ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>8) บัดหน้าให้รับประทานรวมแต่ก้าจักรุ่งโดยเสียสีบ ดึงเป็นภัยคุกคามที่อยู่ติดกัน ไว้ยังกันไม่ให้เกิดแยกตัวกัน พร้อมทั้งรักษาความสะอาดในห้องแม่ฟาร์ม</p> <p>9) บัดหน้าที่ของปูรูพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์รักษาพยาบาลอยู่ติด แต่เจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานพื้นที่อยู่ตั้ง</p> <p>10) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอย่างดีเจ้าหน้าที่ คนงาน และบ้านพำนัชต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันภัยร้าย</p> <p>11) ติดป้ายแนะนำการหางาน ป้ายเตือน เพื่อให้ก่อสร้าง ห้ามพำนัชเมืองต้องห้ามเข้าทันที</p>	<p>5. ตรวจสอบอยุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านพักทั้งหมด เช่น หน่วยนรภัย แบ่งตามนิรภัย หน้ากากกันฝุ่นบือภัยเดินทาง บุ่มปั๊ม เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เนื่องจากจะต้องระบายน้ำ เตือนเตะ เตรียม ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบแจ้งแก้ไข</p> <p>6. ตรวจสอบบุบประกันไฟฟ้าทุกชนิด และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้ติดต่อมาดำเนินการซ่อมแซม อุบัติเหตุ ตลอดเวลา ก่อสร้าง จึงสามารถลดภัยคุกคามได้รีบ</p> <p>7. ตรวจสอบการร่วมซื้อขายของผู้เช่าที่ยว ให้ห้องดีวัฒนาstate ยังคงอยู่ ไม่ส่งก่อต้นร่มกวนผู้พักอาศัย จังหวัด ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>8. ตรวจสอบดูแลอนพักน้ำของระบบประปาอย่างเป็นประจำ ประจำวัน ทุกต่อวัน เพื่อป้องกันภัยไม่测ีมีการ滲漏 ตามที่ก่อตัวให้เกิดการฉุดตัน ซึ่งเป็นภัยต่อร่องในการระบายน้ำ</p> <p>9. ตรวจสอบบริเวณอยู่อาศัยทั้งหมด ปริมาณสิ่งของ บุคคลอยู่กัน ตลอดจนต้องรักษาความสะอาด ตลอดเวลา ให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอยู่ติด ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>10. ตรวจสอบบริเวณร่องระบายน้ำ ปริมาณสิ่งของรับ บุคคลอยู่กัน ตลอดจนต้องรักษาความสะอาด ให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอยู่ติด ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</p> <p>11. ตรวจสอบ Chain Link เป็นปีระเข้า ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ห้ามพำนัชเมืองต้องห้ามเข้าทันที</p>

(အမှုပြန်ခြင်း)

ក្រសួងពេទ្យ

បរចាំក ិត្យិតិក និយាយវត្ថុភាព ជាំងីំ

กรรมการของบริษัท แบงค์พิค รีียอลเตเช่า จำกัด

អំពីរាជរាជការត្រូវបានដាក់ជាប្រធានាធិបតេយ្យ និងប្រធានាធិបតេយ្យ ក្នុងរាជរាជការ



องค์กรระดับชาติและส่วนภูมิภาค	ผลการดำเนินงานที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้อง達成และแก้ไขเพื่อกระทำการดีเด่น	มาตรฐานที่ต้องปรับเปลี่ยนและแก้ไขเพื่อกระทำการดีเด่น
แม่ดูดคุณค่าทางชาติ		<p>คุณงานก่อสร้างบ้านพักผู้ลี้ภัยในชุมชนที่ขาดแคลนที่สุด ตามที่ได้รับการเก็บ 12) จัดเตรียมอุปกรณ์และเงินสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของบ้านพักผู้ลี้ภัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น หมากันรัศมี แวนด้านน้ำรักษา หน้ากากหันน้ำ ปลั๊กเติบยาสูตร ถุงน้ำอัมโมนีเซี่ยน เป็นต้น</p> <p>13) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรักษารากฐานความปลอดภัยให้กับ หัวหน้าบ้านพักผู้ลี้ภัย หัวหน้าบ้านพักผู้ลี้ภัย ความปลอดภัยใน การก่อสร้างพื้นที่บ้านพักผู้ลี้ภัย ในการรักษาความปลอดภัยให้ดี ยิ่งขึ้น</p> <p>14) ควบคุมดูแลและติดต่อลงการใช้ไฟฟ้า และ จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านไฟฟ้าที่จำเป็น</p> <p>15) จัดให้มีการประชุมกับบุคลากรรับผิดชอบตาม กฤษฎีย์สิริก ร่างกาย แสงไฟ พืชนาดง จ บุคลากรภายนอก และแต่งสำเนาตราจารุณธรรม ประจำบ้านพักผู้ลี้ภัย ไว้ในที่ที่เดินทางและเดินทาง ภายนอกที่อยู่ร่อง</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องปรับเปลี่ยนและแก้ไขเพื่อกระทำการดีเด่น</p> <p>11. จัดให้มีการรวมตัวติดต่อพัฒนา ตามที่ต้องการ อุบัติเหตุ และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับงานกิจกรรม ก่อสร้างของโครงการ ตลอดจนระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>16) ให้ทุบบ้านเดือนงานด้าน藝術ภัยน้ำ เพื่อป้องกัน ภัยทางเรือจากภัยธรรมชาติ ให้กับชุมชนที่ต้อง เดินทางและเดินทางภายนอก ให้ความรู้ในการเข้าไปรับ การร่วมมือ สำหรับงานที่ต้องการ</p> <p>17) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเข้าไปรับ การร่วมมือ สำหรับงานที่ต้องการ</p>

A circular stamp with the text "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a central illustration of a building.

(မြန်မာ့သုတေသန)

๖๗๙
การบูรณะ

፲፻፲፭ ፳፻፲፭

38 38

(၁၃၅၂)

ເມື່ອບັນດາໄດ້ຮັບກຳນົດຈະໄດ້ສົ່ງໄປຫຼຸດ

35/327

ตารางที่ 1 (ต่อ 33)


องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และจุดสำคัญ	ผลกระทบต่อสังคมทั้งหมดที่ทำลาย	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสังคม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสังคม
		<p>18) บุคคลไม่มีความสามารถที่ดีความปลดปล่อยประชาราษฎร์ ก่อสร้าง เพื่อศูนย์ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างคร่าวๆ ดังนี้</p> <p>19) บุคคลที่มีภาระเก็บติดภาระเกิดขึ้นมา แต่ต้องดำเนินการ และต้องผูกขาดในพื้นที่ที่อยู่ร้าง เพื่อนำผล ดังกล่าวมาตรวจสอบประเมินประดิษฐิภัยของภาระภัยดัง ความมั่นคง การป้องกันและแก้ไข และปรับปรุง มาตรการให้เหมาะสมที่สุด []</p> <p>20) ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างและ บริเวณหน้าอู่ โครงสร้าง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายใน พื้นที่โครงสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>21) บุคคลที่มีไฟฟ้า แต่งตัวในเวลาคลาสสิคส์ยัง รอเปลี่ยนไฟฟ้า พื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ</p> <p>2. มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสังคมที่เกิดจาก เหตุปัจจุบัน</p> <p>1) บุคคลที่มีบ้านแพดิ้งที่ไม่ใช่ของพ่อ เพื่อเตรียม ความพร้อมกรณีเกิดเหตุพิเศษใหม่</p> <p>2) บุคคลที่มีภาระต้องรับภาระภัยดังเดิม เช่น ยังคงใช้สถานที่เดิม ให้ดำเนินการให้ดีอย่างสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือซึ่งการไม่ได้ใช้เป็นภาระแก่</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสังคม</p>



กันยายน 2557 ลงชื่อ

นายกิตติ วนรรพช

กรรมการของบริษัท แรเช็ตติค เรียลเอสเตท จำกัด



นายอนุญาน ไวยาศ
(นายอนุญาน ไวยาศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสื่อสารมวลชน ไทย วิสาหกิจ จำกัด

คู่มือการงานที่ 1 (ภาค 34)

องค์ประกอบของห้องแม่ข่าย	ผลกราฟที่ต้องแสดงให้สำหรับ	มาตรฐานที่ต้องตามตรวจสอบ
และคุณภาพ่างๆ	ผลกราฟที่ต้องแสดงให้สำหรับ	ผลกราฟที่ต้องตรวจสอบ
มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบ ผลกราฟที่ต้องแสดงให้สำหรับ	มาตรฐานที่ต้องแสดงให้สำหรับ	มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบ

A circular seal for Pacific Real Estate Co., Ltd. The outer ring contains the company name in capital letters: "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD.". Inside the circle is a stylized illustration of a building with multiple windows and a prominent entrance.

(ລາວສະໝັກ ລາວຍຸດທະນາ)

ก้านยาบัน 2557 คงจะขอ .

73

፩፻፲፭

କୁଳାଳେ କରିବାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ ଏହାରେ

การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี สำนักงานบัญชี จ้าวภัค

卷之三

37/227

ช่องประวัติของนักเรียนรายเดือน และคุณลักษณะ	หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา	หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา	มาตรฐานที่ต้องการเข้าศึกษา
และคุณลักษณะ	หลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา	มาตรฐานที่ต้องการเข้าศึกษา	มาตรฐานที่ต้องการเข้าศึกษา



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิพัฒ์ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวยาทร)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียด้วยวาจา ทำให้เกิดความไม่สงบในราชอาณาจักร ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินคดีทางอาชญากรรมทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

38/227

ตารางที่ 1 (ต่อ 36)

องค์ประกอบของมาตรฐานความปลอดภัยและดูแลผู้ใช้แรงงานที่สำคัญ	ผลกระบวนการที่ต้องดำเนินการเพื่อ達成มาตรฐานความปลอดภัยและดูแลผู้ใช้แรงงานที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องดำเนินการเพื่อ達成มาตรฐานความปลอดภัยและดูแลผู้ใช้แรงงานที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องดำเนินการเพื่อ達成มาตรฐานความปลอดภัยและดูแลผู้ใช้แรงงานที่สำคัญ
มาตรฐานที่ต้องดำเนินการเพื่อ達成มาตรฐานความปลอดภัยและดูแลผู้ใช้แรงงานที่สำคัญ	<p>2.3) จัดให้มีการประชุม Safety Meeting ทุก ๆ สัปดาห์ โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้าง จะต้องร่วมการประชุมด้านความปลอดภัยประจำวัน สัปดาห์ของโครงการ ได้แก่ “ได้แก่” งานนั้นๆ ไม่ว่าความปลอดภัย อุบัติเหตุหรือความเดียวขุ่นใดๆ เหตุ (Incident, Accident) การก่อสร้างพื้นที่ใดๆ ก็ตาม ความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment) พัฒนาและสนับสนุนวิธีการก่อสร้างที่สอดคล้องกับความเสี่ยง (Construction Method)</p> <p>2.4) จัดให้มีการคิดนิตรวางแผนก่อนก่อสร้าง ของฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างทุกๆ สัปดาห์ โดยฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้างจะต้องร่วมกันคิดนิตรแผนพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้องน้ำหนักความปลอดภัยประจำวัน เช่น กำหนดให้เก็บในศูนย์กลาง ที่มีความเตี้ยท่อสุขาภิบาลความปลอดภัย</p> <p>2.5) จัดให้มีการเสนอขอรับการกำกับสร้างเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง ฝ่ายก่อสร้างจะต้องเดินทางมาแจ้ง การก่อสร้าง และแผนวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อยู่ (Construction Method & Risk Assessment) ให้ฝ่าย</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องดำเนินการเพื่อ達成มาตรฐานความปลอดภัยและดูแลผู้ใช้แรงงานที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานที่ต้องดำเนินการเพื่อ達成มาตรฐานความปลอดภัยและดูแลผู้ใช้แรงงานที่สำคัญ</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องดำเนินการเพื่อ達成มาตรฐานความปลอดภัยและดูแลผู้ใช้แรงงานที่สำคัญ</p>

(ମୁଦ୍ରଣ ଶକ୍ତି)

卷之三

A circular stamp with the text "PACIFIC ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a stylized "PE" monogram in the center.

ก้าวแรก ๒๕๕๗ ตอนที่

ପ୍ରକାଶକ ପରିଚୟ

ເມື່ອກົດລົບສັບສົນໄສຫຼຸງກົດລົບສັບສົນໄສຫຼຸງ

39/227

ตารางที่ 1 (ต่อ 37)

องค์ประกอบของภาษาถึงแนวถือม	ผลตรวจภาษาถึงแนวถือมที่สำคัญ	มาตรฐานภาษาถึงแนวถือมที่สำคัญ	มาตรฐานภาษาถึงแนวถือมที่สำคัญ
และคุณลักษณะต่างๆ		<p>ความบอกรู้พิษภารณ์เพื่อกำหนดรัฐีการก่อตัวร่างไฟ ปลดปล่อยก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อตัวร่างไฟ</p> <p>3) มาตรการในการป้องกันและการแก้ไขข้อผิดพลาดร่าง</p> <p>3.1) แนะนำการต่อสู้ทางความเมตตาและก่อตัวร่าง ต้องทำการวิเคราะห์ความเสีย ผู้ที่ก่อตัวร่างจะต้อง ร้องขอ (Request) ให้ฝ่ายความเมตตาอนุญาตตรวจ รัฐีการว่ามีความปลอดภัยเพียงพอตามกำหนดเวลาที่ ความเสียของที่จะก่อตัวร่างหรือดำเนินการบูรณา</p> <p>นั้น ๆ</p> <p>3.2) บุปผาผู้ก่อตัวร่างที่สำคัญที่จะเก็บอยู่ติดเท้า ต่อบุคคลภาระต้องทำการตรวจสอบความพร้อมของ บุปผา แล้วติดต่อกันที่บุปผาและบุปผาที่ใช้งานได้ บุปผาในไม่ชั่วโมงใช้งานให้ติดต่อกันไม่ให้ขาด อย่างตื้ดๆ</p> <p>3.3) วัดดูก่อตัวร่างที่อาจเกิดอันตรายต่อ บุคคลภาระต้องตรวจสอบวิธีการใช้บุปผาให้บุปผาน พิเศษ รวมทั้งการกำจัดให้ถูกต้อง</p> <p>3.4) ติดป้ายแนะนำการท้างงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานตระหนักรู้ภัยด่วน เตือนอย่างถูกต้อง</p>	<p>มาตรฐานภาษาถึงแนวถือม ผลตรวจภาษาถึงแนวถือม</p> <p>มาตรฐานภาษาถึงแนวถือมที่สำคัญ</p>

A circular stamp with the text "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a central monogram of "P" and "R".

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

A black and white portrait of a man from the chest up. He has dark hair and is wearing a high-collared coat or robe over a white shirt. The style is reminiscent of 18th-century European portraiture.

(ქუექ ართვერაუ)

卷之三

10027


မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများမှာ မြန်မာဘာသာ ပုဂ္ဂန္တများ ပါဝါယူရန် ဖြစ်ပါသည်။

ตารางที่ 1 (ต่อ 38)

องค์ประกอบบางส่วนของเวดดิ้ง และภูมิคุณต่างๆ	ผลประโยชน์ที่ดึงดูดลูกค้าสำคัญ	มาตรการป้องกันภัยแล้วทบทวนเพื่อแก้ไขผลผลกระทบเสี่ยงเวดดิ้ง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลประโยชน์ที่ดึงดูดลูกค้า
(2) บริเวณบ้านพัก สถานที่จัดงาน	การขอรู้ถึงสถานที่จัดงานของผู้รับเชิญจากทางคู่嫁 ผู้ชายสามารถแสดงความประทับใจได้โดยตรง ผู้ชายสามารถดูสถานที่จัดงานที่บ้านพักคนงานตัว เองได้โดยรอบเพื่อที่จะทราบพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อตั้งร้าง คงอยู่ โครงการห้องกำกับห้องให้ร่วมมือตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานห้องอาหารเช่นเดียวกับห้องอาหารในบ้าน ปลดปล่อยความรู้สึกไม่愉畅ของผู้ชาย	3.5) จัดเตรียมอุปกรณ์ของบ้านอุดหนุนให้พร้อม ระหว่างการพำนາนให้กับบ้านงาน เช่น หมากนิรภัย ¹ แวนตานิรภัย หน้ากาภัณฑ์ ปลอกเสื้อยืด ถุงมือ ² เงินต้น	3.5) จัดเตรียมอุปกรณ์ของบ้านอุดหนุนให้พร้อม ระหว่างการพำนາนให้กับบ้านงาน เช่น หมากนิรภัย ¹ แวนตานิรภัย หน้ากาภัณฑ์ ปลอกเสื้อยืด ถุงมือ ² เงินต้น
(3) บ้านพักบ้านหลัง	การขอรู้ถึงสถานที่จัดงานของผู้รับเชิญจากทางคู่嫁 ผู้ชายสามารถดูสถานที่จัดงานที่บ้านพักคนงานตัว เองได้โดยรอบเพื่อที่จะทราบพื้นที่ที่บ้านพักคนงานก่อตั้งร้าง คงอยู่ โครงการห้องกำกับห้องให้ร่วมมือตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานห้องอาหารเช่นเดียวกับห้องอาหารในบ้าน ปลดปล่อยความรู้สึกไม่愉畅ของผู้ชาย	3.6) ควบคุมดูแลและติดต่องานโครงการฯ ไฟฟ้า และจัดซื้อยุบงบประมาณดับเบิลท์ทั้งที่บ้าน 3.7) ให้เชื้อมงคลต่อกันงานด้านธุรกิจวิบานต์ เพื่อ ชื่องานบัญชาการเพื่อรำชาษายุ่งชูร์ โรคธาร โรคติดต่อ	3.6) ควบคุมดูแลและติดต่องานโครงการฯ ไฟฟ้า และจัดซื้อยุบงบประมาณดับเบิลท์ทั้งที่บ้าน 3.7) ให้เชื้อมงคลต่อกันงานด้านธุรกิจวิบานต์ เพื่อ ชื่องานบัญชาการเพื่อรำชาษายุ่งชูร์ โรคธาร โรคติดต่อ



กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายกิตติ วงศ์รพด)



กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายมนูญชัย ไวการี)

นายกิตติ วงศ์รพด
กรรมการของบริษัท แพคติก เอสเตท เอเชีย จำกัด

นายมนูญชัย ไวการี

4/1227

ผู้รับผิดชอบดำเนินสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย วิศวกรรม จำกัด

การงานที่ 1 (พ.ศ. ๓๙)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
แหล่งคุณค่าทางชาติ	-			มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
2. บีบทำเรี้ยนเดือนร้อนบนพื้นถนนอย่างเป็นเส้นต่อเส้น ความถูกย่างมืออย่าง 2 เมตร และกำหนดให้มีทางเข้า- ออกบ้านพื้นถนน จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับคน และความคุ้มครองเข้า-ออกของพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง	3. กำหนดให้เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทางเข้า- ออกบ้านพื้นถนนก่อสร้าง โดยเน้นงานก่อสร้างจะ ดำเนินการโดยใช้หาน้ำพื้นที่ในพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง เข้า-ออกบ้านพื้นถนนก่อสร้าง ให้ยกเว้นการก่อสร้างจะ ดำเนินการรับรู้ร่องรอยของพื้นที่ในวันเดียวกัน	2. บีบทำเรี้ยนเดือนร้อนบนพื้นถนนอย่างเป็นเส้นต่อเส้น ความถูกย่างมืออย่าง 2 เมตร และกำหนดให้มีทางเข้า- ออกบ้านพื้นถนน จำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับคน และความคุ้มครองเข้า-ออกของพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง	3. กำหนดให้เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง เข้า-ออกบ้านพื้นถนนก่อสร้าง โดยเน้นงานก่อสร้างจะ ดำเนินการโดยใช้หาน้ำพื้นที่ในวันเดียวกัน	3. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบความสะอาดตามมาตรฐานเดียวกัน ความเรียบร้อยบริเวณบ้านพื้นที่ในพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง เข้า-ออกบ้านพื้นถนน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
3. กำหนดให้เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทางเข้า- ออกบ้านพื้นถนนก่อสร้าง โดยเน้นงานก่อสร้างจะ ดำเนินการโดยใช้หาน้ำพื้นที่ในวันเดียวกัน	4. ตรวจสอบบุคลากรในไฟฟ้าต่อเดือน ให้ถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลาปัจจุบัน สำหรับการดำเนินการ ทดสอบระบบไฟฟ้าต่อเดือน	3. กำหนดให้เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง เข้า-ออกบ้านพื้นถนนก่อสร้าง โดยเน้นงานก่อสร้างจะ ดำเนินการโดยใช้หาน้ำพื้นที่ในวันเดียวกัน	4. ตรวจสอบบุคลากรในไฟฟ้าต่อเดือน ให้ถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลาปัจจุบัน สำหรับการดำเนินการ ทดสอบระบบไฟฟ้าต่อเดือน	4. ตรวจสอบบุคลากรในไฟฟ้าต่อเดือน ให้ถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมใช้งาน ได้ตลอดเวลาปัจจุบัน สำหรับการดำเนินการ ทดสอบระบบไฟฟ้าต่อเดือน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กำหนดให้เส้นทางเข้า-ออกบ้านพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง เข้า-ออกบ้านพื้นถนนก่อสร้าง โดยเน้นงานก่อสร้างจะ ดำเนินการโดยใช้หาน้ำพื้นที่ในวันเดียวกัน	5. ตรวจสอบการรับรู้ร่องรอยของพื้นที่ในวันเดียวกัน หลังจากดำเนินการก่อสร้าง ให้รับรู้ร่องรอยของพื้นที่ ที่ถูกก่อสร้างโดยไม่ต้องเดินทางเข้า-ออกบ้านพื้นถนน	5. กำหนดให้เส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง เข้า-ออกบ้านพื้นถนนก่อสร้าง โดยเน้นงานก่อสร้างจะ ดำเนินการโดยใช้หาน้ำพื้นที่ในวันเดียวกัน	5. ตรวจสอบการรับรู้ร่องรอยของพื้นที่ในวันเดียวกัน หลังจากดำเนินการก่อสร้าง ให้รับรู้ร่องรอยของพื้นที่ ที่ถูกก่อสร้างโดยไม่ต้องเดินทางเข้า-ออกบ้านพื้นถนน	6. ตรวจสอบยูนิตเดิมพื้นที่ของระบบระบายอากาศในบ้าน ประจำที่อยู่อาศัยเดิม เพื่อยืดอายุการใช้งานของ ตัวกอนซินในบ้านพักที่เปลี่ยนสถานที่ให้เกิดการชำรุด ดูดซึ่งปัจจุบันยังคงสามารถใช้งานได้	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. จัดระเบียบพื้นถนน ไม่ให้สั่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียง ดังนี้ - ห้ามนั่งกางร่มบน - ห้ามนั่งชaiseau / เตียงและจานน้ำยาเต็มติด - ห้ามนั่งบุกคอกลางถนนด้วยไม้ไม่ได้รับ อนุญาต	7. ตรวจสอบภาระทางเดินที่ต้องรับน้ำฝนลงรั้ว บุกหลังบ้านพัก ติดต่อระบบทະเวลาก่อตัวทางพื้นที่ มีมูลฝอยหากหักง่ายต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที ก่อนฝนตก	5. จัดระเบียบพื้นถนน ไม่ให้สั่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียง ดังนี้ - ห้ามนั่งกางร่มบน - ห้ามนั่งชaiseau / เตียงและจานน้ำยาเต็มติด - ห้ามนั่งบุกคอกลางถนนด้วยไม้ไม่ได้รับ อนุญาต	7. ตรวจสอบภาระทางเดินที่ต้องรับน้ำฝนลงรั้ว บุกหลังบ้านพัก ติดต่อระบบทະเวลาก่อตัวทางพื้นที่ มีมูลฝอยหากหักง่ายต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที ก่อนฝนตก	8. ตรวจสอบสภาพถนนร่องรั้วบุกหลังและตัวท่อน้ำท่อน้ำ ท่อน้ำเดือน เพื่อป้องกันภัยเหตุและการรั่วซึ่งอาจทำ ให้บ้านพักเสียหาย หรือบ้านพักไม่สามารถใช้งานได้	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- ห้ามนั่งพักผ่อนบนช่องบันไดที่ต้องรับน้ำฝนลงรั้ว - ห้ามนั่งพักผ่อนบนช่องบันไดที่ต้องรับน้ำฝนลงรั้ว - ห้ามนั่งพักผ่อนบนช่องบันไดที่ต้องรับน้ำฝนลงรั้ว		- ห้ามนั่งพักผ่อนบนช่องบันไดที่ต้องรับน้ำฝนลงรั้ว - ห้ามนั่งพักผ่อนบนช่องบันไดที่ต้องรับน้ำฝนลงรั้ว			

A circular seal for "PACIFIC SEAL ESTATE CO., LTD." The outer ring contains the words "PACIFIC SEAL ESTATE CO., LTD." in a stylized font. Inside the circle is a square frame containing a shield with a central figure, possibly a Native American or a similar emblem.

(ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଧାନ)

A black and white photomicrograph showing a cross-section of a tissue sample. The image is grainy and shows a dense cellular structure with a large, irregularly shaped cavity or lumen in the center.

(፲፻፲፭ የኢትዮጵያ)

Այսուհետեւ այս ամենը կազմութիւն է առ այս պատճենի վրա և այս պատճենը կազմութիւն է առ այս ամենի վրա:

42/227

၁၂၁

ตารางที่ 1 (ต่อ 40)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ฯ	ผลก่อภายนอกต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญ	มาตรการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทางมนต์แม่ต้องมี	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ลักษณะสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงภาระทางทำให้ต้องทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต แต่อาจรบกวนอย่างรุนแรง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้ามก่อไฟ燃燒 ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันภัยไฟฟ้า - ห้ามเดินเลี้ยงสัตว์ทางพื้นที่สาธารณะ - รักษาความสะอาดบ้านพัก และสถานที่ท่องเที่ยวยังเป็นไปอย่างเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์ - การใช้ไฟฟ้า จะต้องใช้สายยางมาตรฐาน แต่ห้ามใช้ไฟฟ้าต่อกัน <p>คำแนะนำจึงควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ปีติดต่อครั้งต่อไปลักษณะ</p> <p>- เมืองเป็นแหล่งหนาแน่นมาก มีภัยคุกคามที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินภายในพื้นที่บ้านพักในงาน จะต้องเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ดินที่</p> <p>- ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหาร ในบริเวณที่พัก ให้ทิ้งในที่ท่องเที่ยวที่ได้รับอนุญาต</p> <p>- ห้ามสิ่งของล้ำ糟蹋ภูมิป่าอันดับต้น เช่น เครื่องเสียง</p> <p>- ห้ามคนงานขอ ก้าวเข้าบ้านพักในงาน ในยามวิกาลด้วยเวลา 23.00-07.00 น. (ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตอย่าง</p>	<p>ประเมินภัยธรรมชาติและภัยทางมนต์แม่ต้องมีในประเทศไทย ตามที่ ระบุไว้ตามประกาศฯ ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย หรือคณะกรรมการฯ ที่ต้อง</p> <p>9. ตรวจสอบและแก้ไขภัยธรรมชาติและภัยทางมนต์แม่ต้องมีให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดอยู่ต่อไป</p> <p>ดำเนินการที่เป็นมาตรฐานของการดูแลด้วยความประทับใจ</p> <p>10. ตรวจสอบบุคลากรและเพศให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เจ้าตัวอย่างเดียว ดำเนินการตรวจสอบ เน้นการพัฒนา ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา กิจกรรม ตลอดระยะเวลา กิจกรรม ให้รับรองได้ทันที</p> <p>11. จัดให้มีการสัมมนาตรวจสอบพื้นที่และเบ็ดเตล็ดปืน ประจำฯ เพื่อความปลอดภัย ตลอดระยะเวลา กิจกรรม</p>

ESTATE CO., LTD.
บริษัท อสังหาริมทรัพย์ จำกัด

กันยายน 2557 ลงวันที่

กันยายน 2557 ลงวันที่

(นายพิชิต วรรรพา)

กรรมการของบริษัท จำกัด


(นายมนูญ ไกวี)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมของบริษัท "ไทยวิศวกร" จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 41)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามท่าฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการด้านความช่วยเหลือ และสนับสนุนทางวัฒนธรรม
		<p>บุกรุก บุกรุก</p> <p>6. จัดให้มีบ้านพักคนงาน จำนวน ไม่น้อยกว่า 250 ห้อง (คิดเป็นราก 2 หมู่บ้าน)</p> <p>7. จัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่าง ในเวลากลางคืน ต้องรองรับ บริเวณอย่างเพียงพอ</p> <p>8. จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งระบบเปียกและ แห้งแบบทึบ</p> <p>9. ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน ต้องจัดให้มีห้องน้ำ- ห้องส้วม ตามซึ่งก่อสร้าง ตลอดจนร้านค้า</p> <p>10. จัดให้มีทางเดินบนดินอย่างเพียงพอ และก่อถอนปล่อง อย่างสุขาจะนานาเชิงสถาปัตย ใช้ห้องน้ำดูแลรักษา อย่างดูแลให้ดี</p> <p>11. ไฟฟ้าคงที่ตามกำหนดได้อย่างดี ดูด ในการห้องพัก คงงาน และระบบไฟฟ้าต้องเป็นระบบที่มีความ ปลอดภัยเพียงพอ</p> <p>12. ไฟฟ้าเครื่องหัวใจ健全 ตับแพดติ้ง มีอัตราระบบไฟฟ้า อย่าง น้อย 1 ชุด/ อาคาร ห้องติดตั้งไว้ในระบบห้องน้ำ</p> <p>45 เมตร</p> <p>13. จัดให้มีห้องส้วนเพื่อญาติหลักและสำหรับพ่อแม่ที่อยู่ ในบ้านเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อ 25 คน</p>	<p>มาตรการด้านความช่วยเหลือ และสนับสนุนทางวัฒนธรรม</p>

ลงชื่อ
.....



กันยา 2557 ลงชื่อ
.....

นายกิตติ วรรธรรม
กิตติ วรรธรรม

ผู้อำนวยการคุณทีโน่ เวศสุก อนุรักษ์ ไห-ไห วิศวกร ชัชชาติ
(นายกิตติ วรรธรรม)

D
D

D D

หน้า กันยายน 2557 ๗๖๗

A small, circular, faint impression of a seal or stamp, possibly made of clay or metal, showing some illegible markings.

พานิชที่ 1 (พ.ศ. 43)

ตารางที่ 1 (ต่อ 44)

องค์ประกอบของทางสัมภาระดังนี้ และกุญแจสำคัญฯ	ผลประโยชน์ที่ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ถูกกฎหมาย	มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงทางกฎหมายที่ไม่ถูกกฎหมาย	มาตรการติดตามมาตรการดูแล ผู้กระทำการลักทรัพย์และการฟ้องร้อง
4. ห้องน้ำในรีวิวนี้เป็นห้องน้ำร่องรอย อาทิตย์ไม่มีบาน้ำยาในห้องน้ำ	การระบุภัย ภัยจะต้องทราบถึงภัยหนึ่งก่อนอื่นๆ	ให้ตรวจสอบความถูกต้องของห้องน้ำ 3. ติดตั้งผ้าใบที่บ้านแต่ชั้นต่ำกว่าห้องน้ำซึ่งต้องดูอยู่ใน ยาหาร เพื่อป้องกันผู้คนดูของห้องน้ำไปยังห้อง น้ำที่อยู่ข้างต้น	ตามบัญชีแสดงรายการสิ่งของที่ต้องจ่าย ก่อนรับ


4. ในการออกแบบห้องน้ำที่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยต้องให้ห้องน้ำ
ห้ามติดตัวห้องน้ำไปติดกันแต่ห้องน้ำต้องห่างกัน 3 ศอก ให้
มีตัวห้องน้ำ
5. รักษาความสะอาดบริเวณบ้านทุกห้อง เช่น ห้องน้ำ-ห้องอาบน้ำ
ปราศจากเศษขยะที่อาจติดตัวลงในห้องน้ำ
6. เศษวัสดุที่หล่อไอซ์ ต้องไม่มีการละเลยหรือเก็บไว้
หน้างาน โดยตัดไม้รากทรายหินรากไม้สำหรับใช้เจียด
7. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เคลื่อนที่ไป
มาทำงานที่ห้องน้ำเพื่อรักษาสุขอนามัย เช่น การใส่
ปีบ Mund
8. เสียงไห้กระซิบเมื่อเข้าห้องน้ำรุ่นแรง
9. จัดให้มีห้องน้ำแยกชายหญิงให้อาสาห์ที่จะเข้าห้องน้ำ
สะดวก
10. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่มีห้องน้ำร้อน เช่น
ตู้น้ำอุ่นกันปนประยะภาราน



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แบชพิพิ รีียัลเอสเตท จำกัด



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญนันชา ไวการี)

ผู้อำนวยการศูนย์การค้านี้รับผิดชอบเรื่องเบ็ดเตล็ดของบริษัท ไทยวิศวกรรม จำกัด

47/227

องค์กรของมหาวิทยาลัยและศูนย์ฯ		ผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับ	มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- โครงการฯ ทางศิลปะ และการจัดการ	1. ศิลปะฯ หรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด 2. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น รับประทาน อาหารสุดๆ ดิบๆ ดิบๆ 3. ห้องน้ำ ห้องด้วย ไม่ถูกสุขาภิบาล	1. จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาด ไว้อย่างเพียงพอ 2. รักษาความสะอาดของห้องน้ำอย่างเคร่งครัด 3. ให้พนักงานรับประทานอาหารที่สะอาด ดูแลดูแลด้วยในการ รับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงดูด ให้ดี ล้างสือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น 4. จัดทำห้องน้ำที่ถูกสุขาภิบาล และกำราบให้คนงาน ดูแลความสะอาดห้องน้ำ	1. ห้องน้ำที่สะอาด สวยงามและสะอาดดูดี 2. ห้องน้ำที่ดูดี สวยงามและดูดี 3. ห้องน้ำที่ดูดี สวยงามและดูดี	1. จัดทำห้องน้ำที่สะอาด สวยงามและดูดี 2. ห้องน้ำที่ดูดี สวยงามและดูดี 3. ห้องน้ำที่ดูดี สวยงามและดูดี
- โรคติดเชื้อ	1. โรคติดเชื้อในพืชต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ต้อตัวเป็นพำน้ำหะ น้ำโรค 2. บริโภคหรือดื่มน้ำด้วยหัวใจเป็นพำน้ำหะ ไข้ตัวเดียว 3. ส้มผักหรือรับประทานซื้อเบเก็ตเรียบ พยักชี้ หรือไวน์ เช่น ไวน์โคโรน่า กับเบเก็ต แมลงสาบ	1. ปลูกต้นไม้ในพืชต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก โรคต้อตัว เช่น ไข้ตัวเดียว โรคติดเชื้อในพืชต่างๆ เช่น โรคต่อตัวเดียว ไข้ตัวเดียว 2. อาการไข้ตัวเดียว หรืออาการแพ้อาหาร เช่น ไข้ตัวเดียว ไข้ตัวเดียว ไข้ตัวเดียว เช่น ไข้ตัวเดียว 3. ห้องน้ำที่ดูดี สวยงามและดูดี	1. ปลูกต้นไม้ในพืชต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก โรคต้อตัว เช่น ไข้ตัวเดียว โรคติดเชื้อในพืชต่างๆ เช่น โรคต่อตัวเดียว ไข้ตัวเดียว 2. อาการไข้ตัวเดียว หรืออาการแพ้อาหาร เช่น ไข้ตัวเดียว ไข้ตัวเดียว ไข้ตัวเดียว เช่น ไข้ตัวเดียว 3. ห้องน้ำที่ดูดี สวยงามและดูดี	1. ควรจัดตั้งสถานที่พักอาศัยและรับภูมิพลอยที่นี่ประจำ สำหรับนักเรียน เพื่อป้องกันภัยธรรมดากลับเข้ามาโรค ไข้ตัวเดียว เช่น ไข้ตัวเดียว หรืออาการแพ้อาหาร เช่น ไข้ตัวเดียว โรคติดเชื้อในพืชต่างๆ เช่น โรคต่อตัวเดียว 3. ห้องน้ำที่ดูดี สวยงามและดูดี
- โรคติดเชื้อ	1. โรคติดเชื้อในพืชต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ต้อตัวเป็นพำน้ำหะ น้ำโรค 2. บริโภคหรือดื่มน้ำด้วยหัวใจเป็นพำน้ำหะ ไข้ตัวเดียว 3. ส้มผักหรือรับประทานซื้อเบเก็ตเรียบ พยักชี้ หรือไวน์ เช่น ไวน์โคโรน่า กับเบเก็ต แมลงสาบ	1. ปลูกต้นไม้ในพืชต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก โรคต้อตัว เช่น ไข้ตัวเดียว โรคติดเชื้อในพืชต่างๆ เช่น โรคต่อตัวเดียว ไข้ตัวเดียว 2. อาการไข้ตัวเดียว หรืออาการแพ้อาหาร เช่น ไข้ตัวเดียว ไข้ตัวเดียว ไข้ตัวเดียว เช่น ไข้ตัวเดียว 3. ห้องน้ำที่ดูดี สวยงามและดูดี	1. ปลูกต้นไม้ในพืชต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก โรคต้อตัว เช่น ไข้ตัวเดียว โรคติดเชื้อในพืชต่างๆ เช่น โรคต่อตัวเดียว ไข้ตัวเดียว 2. อาการไข้ตัวเดียว หรืออาการแพ้อาหาร เช่น ไข้ตัวเดียว ไข้ตัวเดียว ไข้ตัวเดียว เช่น ไข้ตัวเดียว 3. ห้องน้ำที่ดูดี สวยงามและดูดี	1. จัดทำห้องน้ำที่สะอาด สวยงามและดูดี 2. ห้องน้ำที่ดูดี สวยงามและดูดี 3. ห้องน้ำที่ดูดี สวยงามและดูดี

กันภัยน้ำ 2557 ตั้งร่อง

(ມາຍກິທີຕີ ວຽນປະເທດ)

การรับน้ำที่ดินในชั้นดินที่ต่ำกว่า

(၁၃၅၆)

ພົມບໍ່ມີການກຳນົດຕັ້ງກຳມືດີເປັນຫຼຸດ

A circular seal for Pacific Real Estate Co., Ltd. The outer ring contains the text "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." in capital letters. Inside this is a square frame containing a stylized emblem, possibly a building or a tree, with radiating lines. The entire seal is embossed on a dark background.

(ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶନ)

ก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วยความมั่นคง

กํา

四
三

กันยายน 2557 ๗๙๐

ខេត្តបាត់ដូចនេះមិនមែនជាក្រសួងទេ ប៉ុណ្ណោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋ

49/227

ພົມລາຍການ 1 (ໄທ 47)

ก้าวเข้าสู่ปี 2557 แบบ...

(ภาษาไทย) ๒๙๑๕๖๗)


କରିବାକୁ ପାଇଲା ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

四
卷
九

(၁၅၂)

နှင့် အမြတ် အမျိုးမျိုး မြတ်စွာ ပေါ်လေသူ ရှိခိုင် ရှိခိုင်

50/227



ตารางที่ 1 (ต่อ 48)

องค์ประกอบของมาตรฐานผลิตภัณฑ์	ผลลัพธ์ที่ต้องบรรลุตามที่กำหนด	มาตรฐานที่ต้องบรรลุตามที่ต้อง	มาตรฐานที่ต้องบรรลุตามที่ต้อง
เบ็ดเตล็ดฯ			
มาตรฐานที่ต้องบรรลุตามที่กำหนด			

บันทึกการประชุมบริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด
บันทึกการประชุมบริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงวันที่.....

(นายพิพัฒน์ ใจดี)



กันยายน 2557 ลงวันที่.....

(นายมนูญชัย ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเมืองพิษณุโลก ไฟ-ไฟ วิศวกร จำกัด

.....

.....


ตารางที่ 1 (ต่อ 49)

องค์ประกอบของเสียงแวดล้อม เบ็ดเตล็ดๆ ๆๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดความรำคาญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>โครงการดังกล่าวสร้างรากฐานการลงทุนในการลงทุนใน ภูมิภาคตามหลักการอนุรักษ์ และความต้องการ “ไม่ให้ มีการใช้ไฟฟ้า ดูประณีต สวยงาม” เช่น เทศกาลเดิน ซึ่งการ ก่อสร้างทำลายธรรมชาติให้เกิดเสียหาย</p> <p>14. จุดที่ดูพะใน การทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด เสียงดัง เช่น การทำฐานราก การรื้อถอน เป็นต้น ให้กระทำในที่ดินที่มีเครื่องดูดซับเสียง ห้องหกหันที่มี ผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าห้องหกหันดังกล่าวเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่ง และหากกิจกรรมการก่อสร้างอยู่ใน ที่ดัง ให้ดูดซับเสียงด้วยวัสดุกันเสียงตามที่กำหนด มา 3 ด้าน เพื่อป้องกันผลกระทบต้านเสียงรบกวน ซึ่งสามารถลดเสียงได้ เช่น กัน ห้อง Noise Barriers ตามความเหมาะสมตามเก็บ สำหรับกันเสียงตาม มาตรฐานที่ต้องการที่น้ำหนักตัวร้าวเพื่อจางกันรบกวน แหล่งกำเนิดเสียงและส่วนเสียง เช่น กันเพลงกันเสียง ปิดกันเสียง ซึ่งสามารถลดเสียงลงได้ร้อยละ 99.9 หรือตัดปัญหารอยละ 0.1 ที่ยอมให้เสียงผ่านได้ โดย ส่วนมากแต่ Noise Barriers จะมีคุณสมบัติการยาน ไฟเสียงผ่านได้ (TL) ไม่น้อยกว่า 30 dB(A) (Technical Noise Supplement, 1998)</p>	<p>มาตรการลดความรำคาญ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กันยายน 2557 ลงชื่อ

 NAKHON ESTATE CO., LTD.
 กกรรมการของรัฐ แบบพิเศษ เรียลมอเตอร์ จำกัด
 บริษัท นากาโนะ อีสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรกรหาด)



(นายมนูญช์ ไวก้าว)

ผู้อำนวยการรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิสาหกิจ จำกัด

52/227

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

A decorative floral ornament at the top of the page, consisting of two stylized circular motifs with radiating lines and dots.

સુરત

กรุณาการะบุรุษที่ จำกัด

အသုတေသန မြန်မာ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးချုပ်

บริเวณแม่น้ำ ๑๒๕๗

ตารางที่ 1 (ต่อ 51)

องค์ประกอบของภารกิจและตัวต้อง		ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหลังมีการทำทุกๆ	มาตรฐานที่ต้องก้าวขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้อง	มาตรฐานที่ต้องก้าวขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้อง
- คุณค่าทางด้านคุณภาพ		<p>ตามไปสืบสืบทอดผ่านพัฒนาและต่อยอด ตามความต้องการของลูกค้า การดำเนินการทำความตกลงทางกฎหมายได้รับการยอมรับในประเทศไทย</p> <p>4. กำหนดให้มีการพัฒนาตามต้องการภายในห้องพักส่วนตัว 1 ครั้ง</p>	<p>ตามไปสืบสืบทอดผ่านพัฒนาและต่อยอด ตามความต้องการของลูกค้า การดำเนินการทำความตกลงทางกฎหมายได้รับการยอมรับในประเทศไทย</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องก้าวขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้อง</p>
- คุณค่าทางด้านคุณภาพ		<p>1. การพัฒนาที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้า 2. เศรษฐีของตัวเองที่ดูแลการบริการอย่างดี</p>	<p>1. ก่อนพัฒนาการบริการ โครงการต้องจัดทำให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเบื้องบ้านพัฒนาศักยภาพเชิงบวกเพิ่มเติบโต พร้อมกับให้ห้องน้ำสะอาดและสุขาที่สะอาด พร้อมกับห้องนอนที่กว้างขวางเพื่อให้ลูกค้าสามารถพักผ่อนได้อย่างดี ในการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแบบจำลองการพัฒนาแบบนี้ ทางสถาปัตย์จะสามารถนำไปใช้ได้โดยทันที</p> <p>2. จัดทำรั้วที่บาร์รอกแบบแนวตั้งที่ติดกันความสูง 3 เมตร และจัดผ้าใบสูงขึ้นไปอีก 3 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้องน้ำให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปภายในห้องน้ำได้ พร้อมกับห้องน้ำที่กว้างขวาง ไม่ให้มีการวางของอุปกรณ์อยู่ต่อหน้าห้องน้ำ บริเวณนอกรั้วของโครงการ โดยติดตั้ง</p> <p>3. ทำ Chain Link ยึดมุกห้องน้ำและห้องน้ำ ให้สามารถเข้าถึงได้โดยตรง สำหรับผู้คนที่ต้องการเข้าห้องน้ำ</p>	<p>1. จัดทำรั้วที่บาร์รอกแบบแนวตั้งที่ติดกันความสูง 3 เมตร และจัดผ้าใบสูงขึ้นไปอีก 3 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้องน้ำให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปภายในห้องน้ำได้ พร้อมกับห้องน้ำที่กว้างขวาง ไม่ให้มีการวางของอุปกรณ์อยู่ต่อหน้าห้องน้ำ บริเวณนอกรั้วของโครงการ โดยติดตั้ง</p> <p>2. จัดทำรั้วที่บาร์รอกแบบแนวตั้งที่ติดกันความสูง 3 เมตร และจัดผ้าใบสูงขึ้นไปอีก 3 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้องน้ำให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปภายในห้องน้ำได้ พร้อมกับห้องน้ำที่กว้างขวาง ไม่ให้มีการวางของอุปกรณ์อยู่ต่อหน้าห้องน้ำ บริเวณนอกรั้วของโครงการ โดยติดตั้ง</p> <p>3. ติดตั้งห้องน้ำแบบแยกต่างหาก สำหรับผู้คนที่ต้องการเข้าห้องน้ำ</p>

ก้าวขยาย 2557 ลงรักษา

(કાર્યક્રમ પત્રા)

กิจกรรมการของบริษัท แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ เรียบเรียนและพัฒนา สำหรับ

(*ပြည်သူများရုံး*)

ເຊື້ອງການນາງພາກປະຕິບັດ ເພື່ອມີຄວາມສຳເນົາໃຫຍ່

54/227



ตารางที่ 1 (ต่อ 52)

องค์ประกอบทางด้านแวดล้อม และภัยต่อท่าฯ	ผลการพยากรณ์แนวโน้มที่สำคัญ	มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเพิ่มเติม	มาตรการด้านความต้องการที่สำคัญ
		<p>4. ทำแผนตามที่วางไว้ในรายงานอาคาร เมื่อชั้น Chain Link [1]</p> <p>แม้ว่า โดยใช้โครงสร้างซึ่งตัวของชาห์ที่ถูกชน บุก 2-3 ชั้น ต้องตรวจสอบและรักษาอย่างเคร่งครัดเพื่อ ใช้ในการทำถนนภายนอก</p> <p>6. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรรถก่อนเข้าสู่งาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>7. ควบคุมการวิ่งแบบboom ของเครนให้อยู่ภายใต้ ผู้ดูแลโครงสร้าง</p> <p>8. บัดใจไม่หลงไปริมชายหาด โดยจัดให้มีเครื่องร่องรอย อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเจ้าหน้าที่ พยาบาลสำหรับคนงานที่ทำงานนอกท่าฯ</p> <p>9. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออก อย่างเข้มงวด คุณงาน และบานพาณฑ์ทางฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ เรียบร้อย</p> <p>10. ติดตัวภายนอกสำหรับการทำงาน ป้ายติดบนเพื่อให้คนงาน ก่อตัวร้างภัยในตัวงานได้อย่างง่ายดาย</p> <p>11. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการ ทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัยและ工具นิรภัย หน้ากากกันฝุ่น น้ำกันเดินทางฯ ถุงมือ เป็นต้น</p>	<p>4. ตรวจสอบภายในบ้านเชิงสถาปัตยกรรม ป้ายติดบนเพื่อ ในสภาพพื้นที่โดยรวม ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ</p> <p>5. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เช่น หมวด นิรภัย แวนตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่นและถุงมือ</p> <p>6. ตรวจสอบ Chain Link เป็นประจำ ตลอดระยะเวลา ก่อตัวร้าง หากพบว่ามีการชำรุดให้รีบยกทิ้ง</p> <p>7. จัดทำแผนการเก็บตกอุบัติเหตุ แก้ไขและเฝ้าระวัง การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ก่อตัวร้าง เพื่อลดผลกระทบ มาตรฐานประเมินประสิทธิภาพของภาระภัยต่อตัว น้ำท่วม การป้องกันและแก้ไข สถาบันรัฐมาตรฐานการ ให้เหมาะสมตามต่อไป</p> <p>10. ติดตัวภายนอกสำหรับการทำงาน ป้ายติดบนเพื่อให้คนงาน ก่อตัวร้างภัยในตัวงานได้อย่างง่ายดาย</p> <p>11. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการ ทำงานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัยและ工具นิรภัย หน้ากากกันฝุ่น น้ำกันเดินทางฯ ถุงมือ เป็นต้น</p>

กันยายน 2557 ลงชื่อ

 (นายสิมศักดิ์ วรกรรพต)
 กรรมการของบริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด

 บ้านบึงบุญนันท์ จำกัด



กันยายน 2557 ลงชื่อ

 (นายสิมศักดิ์ วรกรรพต)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

55227

ตารางที่ 1 (ต่อ 53)

องค์กรของน้ำจั่งแผลล้อม และคุณค่าทาง	ผลการดำเนินการที่สิ้นเปลืองน้ำสำหรับน้ำดื่ม	มาตรการป้องกันแมลงไม้เบ็ดเดร์และควบคุมแมลงตัวอ่อน
		มาตราการตัดตามทราบข้อมูล ผลการประเมินแล้วด้วย
	12. จัดอบรมชี้แจงแนวทางการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าห้องงาน หรือเจ้าหน้าที่มีอำนาจความปลดปล่อยภายใน การก่อสร้างพัฒนาชุมชนชั่วคราวในเรื่องคงความปลอดภัยให้ถูกยืนยัน	
	13. ควบคุมเชื้อดูออกโดยติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้จัดการ ผู้บริหารผู้ดูแลพืชที่ชำรุดเสื่อม	
	14. จัดให้มีการประชุมกับหัวหน้าห้องรักษาดูแลครอบคลุมกฎหมายที่ต้องใช้ด้วย ร่างกาย และหัวใจสัมมูลบุคคลตามบทบาท และแต่งตั้งผู้อำนวยการหมู่บ้านประจำกลุ่มบ้านที่ต้องดูแล ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัด ภายในการพื้นที่ก่อตัวร่อง	
	15. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องซึ่งมีอยู่ในบ้าน สำหรับบุคคลที่ดูแลร่อง	
	16. จัดให้มีการทำน้ำที่ความดันปอดอย่างกระจำเพ็นที่ก่อตัวร่องเพื่อดูแลความทุบตันการปอดบีบพิเศษและการป้องกันแมลงไม้เบ็ดเดร์และแก้ไขผลกระทบอย่างจำกัด	
	17. จัดให้มีการเก็บสิ่งทิ้งท้ายเก็บขยะติดตัว แหล่งกำเนิดการเกิดขึ้นติดตัว แหล่งกำเนิดการเกิดขึ้นติดตัวในพื้นที่ก่อตัวร่อง เพื่อนำมาตัดจัดกำราบ ตรวจสอบและปรับตั้งทิศทางของการปฏิบัติตาม มาตรการรักษาดูแลแมลง แล้วประเมินปรับตั้งทิศทางของการปฏิบัติตาม มาตรการรักษาดูแลแมลง แล้วประเมินปรับตั้งทิศทางของการปฏิบัติตาม	มาตราการตัดตามทราบข้อมูล ผลการประเมินแล้วด้วย

ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଏହାରେ ଆଜିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଳୀଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଯାଇଲୁ
ଥିଲା ଏହାରେ ଆଜିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଳୀଙ୍ଗ ଦେଶରେ ଯାଇଲୁ

ក្រសួងពេទ្យ 2557 នៃខេត្ត ...

卷之三

A circular seal for 'THE ROYAL ESTATE CO., LTD.' featuring a central emblem of a building or tree, enclosed in a square frame, with the company name around the perimeter.

WILLIAM MARSHALL

560227

บริษัท แม่ริมเมอร์ฟาร์มาซีติกส์ จำกัด

รายงานที่ 1 (๗๗ ๕๔)

องค์ประกอบองค์ความเชื่อม และคุณค่าต่างๆ	ผู้ร่วมชุมชนที่สัมภาระต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการร่วมกันและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุทางการ เดินทางด้วยเรือ	รายงานข่าวสารน้ำที่สัมภาระต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุน้ำที่สัมภาระต่อสิ่งแวดล้อม	1. จัดให้มีสัมมนาเรื่องความตระหนักรู้เรื่องความ พื้นฐานทางน้ำที่สำคัญเพื่อป้องกันอุบัติเหตุน้ำ 2. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่งตัวไว้บริเวณที่ อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือให้คำแนะนำต่อไปสู่สาธารณะ 3. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพดิงใหญ่ โดย ติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงศูนย์กลาง เพื่อให้นำจัด อบรมและซ้อมแผนอพยพกรณีไฟไหม้กับบุคลากรทาง	- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและตรวจสอบอุบัติเหตุน้ำที่สำคัญ ให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที การสืบสายหรือใช้การไม่ได้จะรับคำแนะนำแก้ไข หากมี
- โรคติดต่อทางการ เดินทางด้วยเรือ	รายงานข่าวสารน้ำที่สัมภาระต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุน้ำที่สัมภาระต่อสิ่งแวดล้อม	1. จัดให้มีสัมมนาเรื่องความตระหนักรู้เรื่องความ พื้นฐานทางน้ำที่สำคัญเพื่อป้องกันอุบัติเหตุน้ำ 2. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่งตัวไว้บริเวณที่ อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือให้คำแนะนำต่อไปสู่สาธารณะ 3. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพดิงใหญ่ โดย ติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงศูนย์กลาง เพื่อให้นำจัด อบรมและซ้อมแผนอพยพกรณีไฟไหม้กับบุคลากรทาง	- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและตรวจสอบอุบัติเหตุน้ำที่สำคัญ ให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที การสืบสายหรือใช้การไม่ได้จะรับคำแนะนำแก้ไข หากมี
- โรคติดต่อ	รายงานข่าวสารน้ำที่สัมภาระต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุน้ำที่สัมภาระต่อสิ่งแวดล้อม	1. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีไฟไหม้ โดย ติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงศูนย์กลาง เพื่อให้นำจัด อบรมและซ้อมแผนอพยพกรณีไฟไหม้กับบุคลากรทาง	- จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีไฟไหม้ โดย ติดต่อประสานกับสถานีดับเพลิงศูนย์กลาง เพื่อให้นำจัด อบรมและซ้อมแผนอพยพกรณีไฟไหม้กับบุคลากรทาง

四百九

ภาษาไทยภาคใต้ ๑๖๗

କୁଳାଙ୍ଗ ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲାଏବେ ତାହାର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ହେଲାଏବେ ତାହାର ପରିମାଣ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ହେଲାଏବେ

57/227

(மீண்டும் தான்)

۸۰

A circular stamp with the text "PACIFIC ROYAL ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a central emblem.

میراث اسلامی ۱ (۷۰-۵۵)

องค์ประกอบของที่ดินและตัวผู้ถือสิทธิ์	ผลการแบบต่อสืบเมืองที่ดินที่ได้รับ	มาตรฐานที่ดินและแบบประเมินราคาระยะที่สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน
และภูมิศาสตร์ทาง			
1.2 ด้านสุขาภิบาล	1. ความสะอาดท่าอากาศยาน ภูมิภาค 2. ความสะอาดในบ้านพักนักงาน 3. ความสะอาดในเมืองท่องเที่ยวที่มีการก่อสร้างใหม่ ความรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดท่าอากาศยาน การอนามัยท้องถิ่น	<p>มาตรฐานที่ดินและแบบประเมินราคาระยะที่สิ่งแวดล้อม</p> <p>3. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลท้องที่ดินที่ไม่มีความต้อง ความสะอาดด้วยไม้พอกน้ำดินและหินปูน ตลอดจน ภายในห้องพักนักงานและห้องพักนักงาน ตลอดจน และกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกห้องให้สะอาด จัดหางานไว้ ระบบประปาและกำจัดเชื้อโรคที่ดี สีประจำตัว ห้องน้ำดูแลอย่างดี “วิธีข่ายพิมพ์” เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งพาหะพันธุ์โรคหรือเกิดโรค ระบาดได้</p> <p>5. ให้ชั่งน้ำหนักต่อคนงานด้านสุขาภิบาล เพื่อร่วมกัน ปั้นมาตรฐานเพื่อรักษาขยะของซื้อขายหรือโรคติดต่อ</p>	<p>มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน</p> <p>- จัดตั้งชุดน้ำดื่มห้องน้ำดีที่สุด ไปตามมาตรฐานแบบประเมินราคาก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารซึ่งควรร้าด้าวสำหรับคนงานก่อสร้าง อย่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตราฐาน วสท. 1010-34) 2. กำหนดค่าธรรมเนียมบริการเบี้ยน้ำดื่มต่อคนงาน ที่ได้รับอนุมัติ ขอรับน้ำดื่มน้ำดื่ม เช่น 3. จัดให้มีบิ๊กกรัมต่อคนงาน การห่วงคนงานก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนความต้องการที่ดี ทางานและให้เกิดความ สามัคคีในการอยู่ร่วมกัน</p>
และภูมิศาสตร์ทาง	<p>1. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลท้องที่ดินที่ไม่มีความต้อง ความสะอาดด้วยไม้พอกน้ำดินและหินปูน ตลอดจน จัดหางานไว้ ระบบประปาและกำจัดเชื้อโรคที่ดี สีประจำตัว ห้องน้ำดูแลอย่างดี “วิธีข่ายพิมพ์” เพื่อสร้าง เป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อสร้าง ความดีบันดาลใจ และรับทราบปัญหาจากผู้ที่ เข้ามาใช้งานโดยตรง</p> <p>5. กำหนดค่าธรรมเนียมบริการเบี้ยน้ำดื่มต่อคนงาน ก่อสร้าง เพื่อสนับสนุนความต้องการที่ดี ทางานและให้เกิดความ สามัคคีในการอยู่ร่วมกัน</p>	<p>กันยายน 2557 ลงชื่อ</p> <p>(นายกิตติ วรบรรพชา)</p> <p>กรรมการของบริษัท แม่ฟ้า พิค เบิลเอสเตท จำกัด</p> <p>นายกิตติ วรบรรพชา กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท แม่ฟ้า พิค เบิลเอสเตท จำกัด</p>	<p>กันยายน 2557 ลงชื่อ</p> <p>(นายณัฐนันท์ ไวนารถ)</p> <p>ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท แม่ฟ้า พิค เบิลเอสเตท จำกัด</p>

ตารางที่ 1 (พ.อ 56)

องค์ประกอบของทางสั่งแวดล้อม และรูปแบบต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผู้ดูแลอาชีวชีวิตรากหญ้า เศษไม้	<p>บริษัทที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพที่ อาจเกิดขึ้นจากการปลูกต้นไม้ต่อพืชน้ำที่ใกล้เคียง หากปลูกต้นไม้ที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสามารถปลูก (21 กก./ตร.ม.) ห้องน้ำตัด 5 ปี (ในช่วงปี 2551-2555) พบว่า มีผู้ป่วยมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ โรคระบบ ทางเดินเดลัด ลดลงลงมาได้ โภคเติบโตบัวต่อม ไข้หอย โรคชนาการ และมะเร็งกระเพี้ยม อาการแสดงแต่ ถึงที่สิ่งปลูกพืชที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก โรค ระบบหายใจ และ โรคสถานทุกภัณฑ์กล่อง ๆ ที่ทำ ให้บุคคลหื่นตา ตามลำดับ โดยหากพิจารณาตาม สาเหตุการเกิดโรคต่างๆ กลุ่มโรคพื้นเมือง เช่น รักษาพยาบาลมากที่สุด 5 อันดับแรก ซึ่งต้น ราษฎร์จะอธิบายดังนี้</p>	<p>4. จัดให้มีจิตอาชญาที่คุ้มครองมนุษย์และงานก่อสร้าง ไม่ให้อาความต้องร้อนหรือร้อนร้าวสู่ผู้คนที่สูง 5. จัดให้มีจิตอาชญาที่เข้าไปในตัวผู้พากอที่อยู่ทางเดิน แม้แต่ ให้หมายเหตุ โทรศัพท์บูรณาการที่ควบคุมการ ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกันโดยตรงได้โดยตรง</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>
	<p>บริษัทที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพที่ อาจเกิดขึ้นจากการปลูกต้นไม้ต่อพืชน้ำที่ใกล้เคียง หากปลูกต้นไม้ที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสามารถปลูก (21 กก./ตร.ม.) ห้องน้ำตัด 5 ปี (ในช่วงปี 2551-2555) พบว่า มีผู้ป่วยมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ โรคระบบ ทางเดินเดลัด ลดลงลงมาได้ โภคเติบโตบัวต่อม ไข้หอย โรคชนาการ และมะเร็งกระเพี้ยม อาการแสดงแต่ ถึงที่สิ่งปลูกพืชที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก โรค ระบบหายใจ และ โรคสถานทุกภัณฑ์กล่อง ๆ ที่ทำ ให้บุคคลหื่นตา ตามลำดับ โดยหากพิจารณาตาม สาเหตุการเกิดโรคต่างๆ กลุ่มโรคพื้นเมือง เช่น รักษาพยาบาลมากที่สุด 5 อันดับแรก ซึ่งต้น ราษฎร์จะอธิบายดังนี้</p>	<p>ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านภาษาภาพ ชีวภาพ ภูมิคุกคาม ภูมิคุกคาม มนุษย์อย่างกว้างขวาง เพื่อป้องกันผลกระทบด้าน ดุลภาพ</p> <p>ดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านภาษาภาพ ชีวภาพ ภูมิคุกคาม ภูมิคุกคาม ภูมิคุกคาม ดุลภาพ</p> <p>ดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านภาษาภาพ ชีวภาพ ภูมิคุกคาม ภูมิคุกคาม ภูมิคุกคาม ดุลภาพ</p>	<p>1. บริษัท แบงค์พิพิชา เรียดเอสเตทฯ จำกัด ต้องปฏิบัติ ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ทีมงานที่จากโครงการเข้ามาพำนักระยะสั้น ชั่วโมงเพื่อที่โครงการเป็นไปได้ตามกำหนดเวลา</p> <p>2. ให้ทีมงานที่รับผิดชอบติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ ก่อสร้าง โครงการ พร้อมติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ ติดต่อที่นี่รับทราบเพื่อเรื่องร้องเรียนที่ อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนว ทางแก้ไขโดยทันที</p>



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายวิทิต วรประพน)



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายอนุรุณ ไวกานต์)

ผู้รับอนุญาตค้านตั้งและดัดแปลงบ้านพัก ท่า-ไห วิศวกร จำกัด

กรรมการของบริษัท แบงค์พิพิชา เรียดเอสเตทฯ จำกัด

บริษัท ยังคงเชื่อมต่อและสนับสนุน จำกัด

59/227

ตารางที่ 1 (ต่อ 57)

องค์ประกอบของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	ผลประโยชน์ที่ได้รับและเสีย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแล暮ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
แม่บูดคล้าต่างๆ	<p>1) กลุ่มโภคภัย ใหญ่ เช่น กีตืด อากาศ เช่น โรค ความดัน โลหิตสูง มีสภาวะดีดดันหนึ่งมาจากการ ความเครียด โดยภาวะความเครียดค่าทางฯ ส่วนหนึ่งมา จากการชราลงนั้น และการถ่ายสารร้าย โคร抗拒 ต่างๆ เป็นต้น จากสถิติปี 2551-2555 ปัจจุบันผู้ป่วย ด้วยโรคระบบหลอดเลือด จำนวน 9,685 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด</p> <p>2) กลุ่มโรคเกียร์ในต่อมไข้ต้อ โภชนาการ แสงแดด ตะบอริสึม มีสาเหตุด้วยพันธุ์เชื้อไวรัสที่มีส่วน พูกัดรบกวนรบกวนพืช ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ หรือพืช ส่วนที่อยู่ในสภาพแวดล้อม เช่น พืช ยาสัตว์ปี 2551-2555 ปัจจุบันผู้ป่วยต่อวันคิดเป็นร้อยละ 16 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด</p> <p>3) กลุ่มอาการแมลงและสัตว์ที่สัมภានพืช เช่น ใจกลาง การชราลงทางคืนนิ จ ต า บ ต ิ ต ิ ป ี 2551-2555 มีจำนวน ผู้ป่วยด้วยโรคภาระเดสต์ซึ่งมีค่าพืชพูน "ดี" จากการตรวจสอบสัตว์ที่สัมภានพืช พบว่า ร้อยละ 16 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด</p>	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแล暮ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์



กันยายน 2557 ลงชื่อ

.....

(นายพิษิพัช ไวกานต์)



กรรมการของบริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท พัฒนาฯ จำกัด

6/227

ผู้อำนวยการศูนย์การค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ไทย วิลล่ากร จำกัด

ພາກສາທິ 1 (ຫຼດ 58)

อัชก์ประคองทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามท่าฯ	ผลการงานที่ดี แนวต่อไปที่ทำต่อไป	มาตรฐานที่ดี แนวต่อไปและมาตรฐานการอบรมที่คงไว้	มาตรฐานที่ดีตามมาตรฐาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>4) กลุ่มโครงการน้ำหายใจ อากิชัน โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ มีสถาเหตุส่วนหนึ่งที่มาจากผู้คนสอง ให้ผู้คน ลงทะเบลงตั้งต่อตัวส่วนหนึ่งมากการจราจรบนถนน และการร่อสืบสานอาชาร โครงการต่าง ๆ เป็นต้น จากการติดต่อ 2551-2555 รับจำนวนผู้ร่วมด้วยประมาณ 7,784 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 ของจำนวนผู้ร่วมทั้งหมด</p> <p>5) กลุ่ม วิศวสถาปัตยกรรมออกแบบ “ที่ทำให้ประเทศไทยอยู่ได้” ที่ชื่น ออกแบบ จัดตั้ง “ การศึกษาเชิงชั้น เอกชน การบูรณะ เทศกาล ” ไม่ทราบเจตนา กำร เสริมแกร่งฐานหมู่บ้านและปฏิวัติการสังคม รวม กิจกรรม ออกแบบชุมชนทางอาชีวกรรมและศักยภาพ ศักยกรรม จัดตั้ง บริษัท “ จำกัด ” 2551-2555 นี้จำนวนผู้ร่วมทั้งหมด 7,180 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนผู้ร่วมทั้งหมด</p>	<p>มาตรฐานที่ดี แนวต่อไปและมาตรฐานการอบรมที่คงไว้</p>	<p>มาตรฐานที่ดีตามมาตรฐาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

(ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶନ)

ก้าวเดิน 2557 ฉบับที่ ๗

કુલે કૃષ્ણમાન

Ապա Հայոց ան-ան Արքանքութեան ամառական ամառական

61/227

ຄະນະ 1 (ມີດ 59)

ក្រសួងការពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួងពេទ្យ នឹងចូលរួមការប្រើប្រាស់អាជីវកម្ម

ផ្លូវបានរាយការពី នៅតែសង្គមទៅមកចុះមួយរឿងហា ខ្លួន ពី វិគីភាព ចាប់ទៅ

62/227


ตารางที่ 1 (ต่อ 60)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุณหภูมิฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษาและดูแลรักษา
	<p>ดูแลรักษาพื้นที่อย่างดีของสิ่งแวดล้อมโดยการดำเนินการตามสัญญา 10 (สัญญา) มีผู้ไว้เป็นโครงการขนาดใหญ่ ไม่ดำเนินการ แต่จะดำเนินการเป็นรายเดือน โดยรอบโครงการ หน่วย โครงการดินทำเลใจกลางหัวหิน ผู้รับเหมือนี้เป็นผู้ดูแลดูแล ดูแล ให้ดีที่สุด ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 10 (สัญญา) พนักระยะ 10 ปี ระยะทางเดินทางไปยังเมืองที่ 2551-2555 มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2555 มีผู้รับเหมือนี้เข้าร่วมการซื้อขายได้เป็นก่อสร้าง โครงการขนาดใหญ่ จำนวน 1,090 ราย ซึ่งดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา 2556 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 81,816 คน (อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย, 2556) จะเห็นได้ว่า อัตราเติบโตผู้รับเหมือนี้ โครงการขนาดใหญ่จะมีประมาณ 1.3 ของจำนวนประชากรที่อยู่ในเขตตัวเมือง ซึ่งต้องการความร้อนไม่นานัก ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาด้านความร้อนถึงต้องพยายามเดินทางต่อไปอีกครั้งหนึ่ง โครงการขนาดใหญ่ที่ทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของ โครงการขนาดใหญ่ไม่สามารถตัดสินใจที่จะดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ โครงการขนาดใหญ่ โครงการที่กำลังก่อสร้างในปัจจุบัน และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน</p>		<p>มาตรการดูแลรักษาและดูแลรักษา</p>

กันยายน 2557 ลงชื่อ


(นายสมศักดิ์ วราพรพด)

กรรมการผู้จัดการ จำกัด
ก่อสร้างบ้านภูเขา จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ


(นายสมศักดิ์ วราพรพด)

ผู้อำนวยการค่าน้ำประปา จำกัด



บริษัทราชภัฏอสังหาริมทรัพย์ จำกัด


63/227

ตารางที่ 1 (ต่อ 61)

องค์กรของมหาชนที่มีแนวตั้ง และดูดูดำต่างๆ	ผู้ครอบครองที่ถือสิทธิ์หลักทรัพย์	หมายเหตุของผู้ครอบครองที่ถือสิทธิ์หลักทรัพย์	หมายเหตุของผู้เช่าที่ได้รับอนุญาตให้เช่าบ้านและที่ดินในเขตชุมชน	มาตรการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทางอาชญากรรม	ผลประโยชน์สิ่งแวดล้อม
บุรีรัตน์ แม่บ้านบ้านบึง	บุรีรัตน์ แม่บ้านบ้านบึง	บุรีรัตน์ แม่บ้านบ้านบึง	บุรีรัตน์ แม่บ้านบ้านบึง	บุรีรัตน์ แม่บ้านบ้านบึง	บุรีรัตน์ แม่บ้านบ้านบึง



(นายพิจิต วรบรรพต)
กันยายน 2557 ลงชื่อ



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิจิต วรบรรพต)

กรรมการของบุรีรัตน์ แม่บ้านบ้านบึง

บุรีรัตน์ แม่บ้านบ้านบึง



ผู้อำนวยการศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อมของบุรีรัตน์ แม่บ้านบ้านบึง

64/227

ตารางที่ 1 (ต่อ 62)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามท่าทางฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆของสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่างๆ
บึง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร ชุดพักอาศัย (HQ Condominium) ขนาดความสูง 36 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารสำนักงาน ขนาดความ สูง 16 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัย (Romsai Resident) ขนาดความสูง 12 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร Thonglor 25 Apartment ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร ขนาดความสูง 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร และอาคาร ชุดพักอาศัย (10 Ekamai Condominium) ขนาด ความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวน อนุฯ ในการพัฒนาโครงการต่อไป ที่เพิ่มมากขึ้น ทำ ให้ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ จราจรภาพทางพิเศษที่บริเวณ โดยรอบโครงการซึ่งเป็นถนนสายหลักไม่ว่าจะ ทางเศรษฐกิจ โครงการที่อยู่ติดกันความเสียหาย สูงมาก แต่ จึงทำให้มีปริมาณรถจราจรตื้นมาก ซึ่งหากการถ่ายร่องจะช่วยเพิ่มมาน้ำหนัก จราจรลดลงได้ แต่ก็ยังคงเป็นภาระต่อสิ่งแวด ล้อมอย่างมาก โครงการที่ติดกันกับถนนสายหลัก ต้องดำเนินการรื้อถอนเพื่อปรับเปลี่ยนแนว ถนนใหม่ แต่ จึงทำให้มีปริมาณรถจราจรตื้นมาก ซึ่งหากการถ่ายร่องจะช่วยเพิ่มมาน้ำหนัก จราจรลดลงได้ แต่ก็ยังคงเป็นภาระต่อสิ่งแวด ล้อมอย่างมาก	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆของสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่างๆ



กันยายน 2557 ลงชื่อ

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิชิต วรบรรพต)



กรรมการของบริษัท ประเทศไทย เรียลเอสเตท จำกัด

บ้านพักชั่วคราวสำหรับเช่า จำกัด

65/227

(นายมนูญชัย ไกรศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเมืองกรุงเทพฯ ประเทศไทย จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 63)

อธิบายของบทบาทผู้ตรวจสอบ และคุณลักษณะฯ	ผลการบทบาทผู้ตรวจสอบที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันภัยเบื้องต้นที่เหมาะสมกับแนวตรวจสอบ	ผลการประเมินมาตรฐาน
และคุณลักษณะฯ	<p>หากมีบันทึกชี้แจง ทุนน้ำ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ โครงการฯ อาจถูกให้เกิดผู้ดูแลอย่าง แต่ละปริมาณของราชที่เพิ่มน้ำ มากขึ้น นอกราชที่ อาจทำให้เกิดเสียงสั่นบนความร่วมสั่นสะเทือน แต่ละการร่วงหล่นของวัสดุ/เศษวัสดุก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางด้านร่างกาย ทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผลกระทบทางด้านสังคมที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำตัว รวม ซึ่งผลกระทบหลักได้แก่ดังต่อไปนี้ สำหรับพื้นที่อยู่อาศัยเดิม หรืออยู่อาศัยใหม่ หรืออยู่อาศัยในที่ส่วนบุคคลเดิม ไม่ใช่พื้นที่อยู่อาศัยเดิม จึงนับ โครงการที่ต้องดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านต่าง ๆ ในช่วงก่อสร้าง อาทิเช่น ผลกระทบด้านผู้คนและสังคม ผลกระทบทางด้านเด็ก เด็กห้องเรียน ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและผลกระทบทางการเงิน และผลกระทบทางภาษาและวัฒนธรรม ร่วงหล่น/ถล่มโครงสร้างหรือเครื่องมือ ในการก่อสร้าง ไม่มีประสิทธิภาพ โครงการต้องดำเนินมาตรการป้องกันและลดภัยทางด้านทั่วไปในด้านต่าง ๆ</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบตามที่ระบุไว้</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องตรวจสอบตามที่ระบุไว้</p>



กันยายน 2557 ลงวันที่
.....
.....
.....

(นายพิพัฒน์ ไวยาสาร)

กรรมการของบริษัท แป๊ปฟิล์ม เรียดเออเตา จำกัด
กันยายน 2557 ลงวันที่
.....
.....
.....

(นายพิพัฒน์ ไวยาสาร)

ผู้ดำเนินรายการดำเนินตั้งเวลต้มของบริษัท ไทยวิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 64)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ช่วง 生命周期 ก่อสร้าง 3.1 ผู้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง ภาคภูมิ 3.1.1 ด้านมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทาง ภาคภูมิ เมื่อโครงการอยู่ใน阶段ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่โครงการจะเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่อาศัยอย่างมาก โรงเรือน ขนาดความสูง 24 ชั้น จำนวน 1 หลัง (ครุภารต์ 3 และภายนอกที่ 1 ประภากอน) แทนที่พื้นที่原有อาคารเดิม โดยโครงการจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เหมาะสมกับขนาดใหม่ โครงการฯ จึงต้องดำเนินการตามมาตรฐานใหม่ โครงการฯ จึงต้องดำเนินการตามมาตรฐานใหม่ 0.20 เมตร +0.60 เมตร (คิดเทียบค่าระดับ ±0.00 เมตร ห่างต่อบนเนื้อท้องที่ดินวัด 55 (ถนนทางหล่อ) บริเวณหน้าโครงการ) ดังนั้น โครงการต้องดำเนินการรื้อถอนพื้นที่原有และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1. จัดทำที่มีรั้วรามบ้านที่โครงการเพื่อป้องกันขบวนเหตุพื้นที่อย่างเข้มแข็ง และป้องกันการพังถล่มดินที่พื้นที่ชั้นตึก 2. จัดทำหม้อแปลงดูกรไนท์เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวทางเดินที่ดิน พื้นที่ใช้สอย	- ดูแลสภาพรักษาโครงการให้ถาวรสูง มั่นคง เสริมสร้าง ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม



กันยายน 2557 ลงวัน

.....
.....
.....

กันยายน 2557 ลงวัน

(นายพิจิตร วงศ์บรรพต)

.....
.....
.....

(นายอนุษฐ์ ไวยาทร)

ตรางาช 1 (ต่อ 65)

องค์ประกอบของทางเดินเส้นที่ดีที่สุด				มาตรการติดตามตรวจสอบ
แหล่งคุณค่าที่มาจาก	ผลกระทบที่ต้องรับต้องรับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งคุณค่า	มาตรการรักษาความปลอดภัย	ผลกระทบต่อแหล่งคุณค่าอื่นๆ
3.1.2 คุณภาพอากาศ 1) ฝุ่นละออง	ควาไม่ดีของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากฟาร์มาซี รอกเบนท์ของ โครงการจะมีปริมาณ 0.002 ไมลิกรัม/ ดูกาบากัมตร โดยมีอัตราการรวมกันที่ “ได้จากการ ตระหง่านครัวผู้ผลิต” โครงการ และค่าฟาร์มาซี ความถี่ที่สูงกว่าในโครงการ จนคาดพื้นที่รวม ค่าความถี่ที่สูงกว่าในโครงการ (จุากลมนาวที่ 2 ประเทศญี่ปุ่น) ปี 2556 จะสามารถลดความเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง รวม (TSP) แต่ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด “ไมครอน 10 "ไมครอน (PM ₁₀) ได้คิดเป็น - ฝุ่นละอองรวม (TSP)	1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย จราจรความเร็ว สัญญาณเพื่อตัดความเร็ว เมื่อไม่ใช่การ ผ่านทางข้อมูลผู้บุนเดิม การฟังก์ชันต่อรองจะตัดความเร็วเมื่อไม่มีคนในรถ 2. จัดให้มีพื้นที่สำหรับภายในโครงการ ขนาดพื้นที่รวม 1,080.22 ตารางเมตร (จุากลมนาวที่ 2 ประเทศญี่ปุ่น) 3. ห้ามจอดอยู่ในพื้นที่ที่มีคนอยู่ในสถานที่ ดังกล่าว 4. จัดทำน้ำรับเรือร่องเรือที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	1. ห้ามความสูงของถนนภายในโครงการทั้งวัน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ ให้มีความสูงบันไดรุ่ง 2. ดูแลพื้นที่ที่เป็นที่ยวในโครงการ ให้มีความสูงบันไดรุ่ง 3. ห้ามจอดอยู่ในพื้นที่ที่มีคนอยู่ในสถานที่ ดังกล่าว 4. ห้ามนำขยะและสัตว์เลี้ยงเดินทางเข้ามา ที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ 5. ห้ามนำขยะและสัตว์เลี้ยงเดินทางเข้ามา ที่ดินที่อยู่ในพื้นที่	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแหล่งคุณค่าอื่นๆ

(ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶନ)

中原書局印製

จันทร์ กันยายน 2557 ถึงวัน


(၁၂၅)

ឯកសារណ៍ និង សម្រាប់ ប្រើ-ប្រាស់ នូវការណែនាំ របស់ពួកគេ។

68/227

ตารางที่ 1 (ต่อ 66)

ช่องทางของทางสัมภาระด้อม และกุญแจต่างๆ	ผลกรวยทบทิ้งแบบถังท่อสำหรับ น้ำเสียรีไซเคิล	มาตรฐานของกันด้วยมาตรฐานของทางสัมภาระด้อม มาตรฐานที่สูงที่สุด	มาตรฐานของกันด้วยมาตรฐานของทางสัมภาระด้อม มาตรฐานที่สูงที่สุด
บินกิรริรัตน์/อุตสาหกรรมชีวภาพ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาดูแล รวม (TSP) บริเวณพื้นที่โครงการเพาบิน 0.222 นิลลิติรัตน์/อุตสาหกรรมชีวภาพ ผู้ดูแลรักษาดูแลรักษา ดูแลรักษาดูแล ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้ เพื่อกัน 0.33 นิลลิติรัตน์/อุตสาหกรรมชีวภาพ - ผู้ดูแลของชุมชนไม่เกิน 10 "มครอง (PM ₁₀) (1) ผลการตรวจวัดน้ำเสียรีไซเคิล ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่เกิน 10 "มครอง (PM ₁₀) เท่ากับ 0.038 นิลลิติรัตน์/อุตสาหกรรมชีวภาพ ใช้ทำให้มีปริมาณผู้คน ละของชุมชนต่อไม่เกิน 10 "มครอง (PM ₁₀) รวมเท่ากับ 0.04 นิลลิติรัตน์/อุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งมีค่าไม่เกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ กำหนดไว้เพาบิน 0.12 นิลลิติรัตน์/อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณสถานีรีไซเคิลชุมชนชั้นที่ 2556 ปี ประเมินค่าในเดือนธันวาคม ไม่เกิน 10 "มครอง (PM ₁₀) เท่ากับ 0.166 นิลลิติรัตน์/อุตสาหกรรมชีวภาพ ใช้ทำให้มี ประเมินค่าในเดือนธันวาคม ไม่เกิน 10 "มครอง (PM ₁₀) รวมเท่ากับ 0.168 นิลลิติรัตน์/อุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งมีค่า กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่			



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิพัฒ์ วรประพัฒน์)
.....

(นายมนูญนัช ไกรกาเต้)
.....



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไกรกาเต้)
.....

ตารางที่ 1 (ต่อ 67)

องค์ประกอบของทางสื่อสารมวลชน และอุปกรณ์ทางสื่อสารมวลชน	ผลกระทบที่ต้องแจ้งเตือนสำหรับผู้รับข้อมูล	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว	มาตรการที่ต้องดำเนินมาตรการดังกล่าว
และอุปกรณ์ทางสื่อสารมวลชน	ก้านหนามไกว่าหัวก้อย 0.33 มิลลิกรัม/ดูกะบาทก์เมตร เนื้อจางานเริ่มมาตรฐานค่าเฉลี่ยของงานไม้ในกิน 10 "ไมครอน (PM ₁₀) ที่รวมค่าวนคุณภาพอากาศไว้ด้วยที่มีค่ากิน มาตรฐานกำหนด กาล่าวว่า ค่ามาตรฐานพิเศษที่ควรตั้งให้อยู่ ในค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำดื่ม คือ 0.166 มิลลิกรัม/ดูกะบาทก์ เมตร (มาตรฐานกำหนดไว้ 0.12 มิลลิกรัม/ดูกะบาทก์ เมตร) รวมทั้งในเดือนมกราคม ถึงมีนาคม ตุลาคม และธันวาคม ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 "ไมครอน (PM ₁₀) ที่รวมค่าวนคุณภาพครัววัดได้คือ [*] ค่ากินมาตรฐานกำหนดเช่นกัน สถานที่จุดที่สภาพ อากาศดี ช่วงต้นเดือนกันยายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำ ให้มีปริมาณฝุ่นละอองมาก ตั้งแต่นั้น โครงสร้าง กำหนดให้มีมาตรการอย่างเข้มงวดในช่วงเดือนที่มี ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 "ไมครอน (PM ₁₀) เกินค่ามาตรฐาน เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นเป็นพิเศษ	มาตราการที่ต้องดำเนินมาตรการดังกล่าวด้วย ผลการทดสอบที่แสดงถึงความปลอดภัย	



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายสุกฤษฎ์ วราภรณ์)
นายสุกฤษฎ์ วราภรณ์

วราภรณ์

บราhma แม่ทีกาเรืองแสง จำกัด

กรรมการของบริษัท เปนซีพี เรียลเอสเตท จำกัด

70227

ผู้รับผิดชอบดูแลที่ดินที่แจ้งเตือนของบริษัท ไทยวิสาหกิจ จำกัด

A circular seal for Pacific Real Estate Co., Ltd. The outer ring contains the company name in capital letters: "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD.". Inside the circle is a square frame containing a stylized illustration of a building with multiple windows and a prominent roofline.

หน้าที่ ๑๖

กันยายน 2557 ๑๖๗

ก้าวใหม่

John

ก็จะต้องมีการตัดต่อส่วนที่ไม่ใช้แล้ว

二三

รายงานที่ 1 (หน้า 69)

(ଶମ୍ବଲେ ପ୍ରକାଶିତ)

กิ่งไผ่ ๒๕๕๗ ๘๙

ପ୍ରକାଶନ

三

१५८

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

၁၃၁၂ ၁၃၁၃ ၁၃၁၄ ၁၃၁၅ ၁၃၁၆ ၁၃၁၇ ၁၃၁၈ ၁၃၁၉ ၁၃၁၀ ၁၃၁၁ ၁၃၁၂ ၁၃၁၃ ၁၃၁၄ ၁၃၁၅ ၁၃၁၆ ၁၃၁၇ ၁၃၁၈ ၁၃၁၉

2227

ตารางที่ 1 (ต่อ 70)

องค์ประกอบทางสังคมสื่อ แม่กฎหมายที่ ๑	ผลกรอบที่ดึงแนวด้อมที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขข้อผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน
0.005 มิลลิกรัม/ดูบากก์/น้ำหนัก (CO) ในบรรยายการ ตรวจสอบค่าสารเรือนยอดไชค์ (CO) ในบรรยายการ ปัจจุบันนับรีวิว โครงการ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวม ความถี่นับพิมพ์ วันสถานี โรงพยาบาลพุตตานะกรรณ์ ปี 2556 รายละเอียดดังนี้	<p>(1) ผลการตรวจสอบรีวิวโครงการ นี้เปรียบเสมือน การตรวจสอบมอนอกไชค์ (CO) ในบรรยายการปัจจุบัน ปัจจุบัน 0.58 มิลลิกรัม/ดูบากก์/น้ำหนัก ตั้งแต่ ๕๘ ๖๘ ให้มี ปริมาณความเข้มข้นของค่าคาดการณ์อนุมอนอกไชค์ (CO) รวมทั้ง 0.607 มิลลิกรัม/ดูบากก์/น้ำหนัก ซึ่งมี ค่าไม่น้อยกว่าค่าคาดการณ์ที่ ๑ ซึ่งรวมที่ กำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/ดูบากก์/น้ำหนัก</p> <p>(2) ผลการตรวจสอบรายการความถูก摸ที่ ๔ บริเวณสถานีรังษีพยาบาลพุตตานะกรรณ์ ปี 2556 นี้ เปรียบเสมือนการอนุมอนอกไชค์ (CO) ในบรรยายการ ปัจจุบันรีวิว 6.528 มิลลิกรัม/ดูบากก์/น้ำหนัก ตั้งแต่ ๕๘ จะทำให้มีปริมาณค่ารวมเข้มข้นของค่าคาดการณ์ อนุมอนอกไชค์ (CO) รวมทั้ง 6.555 มิลลิกรัม/ ดูบากก์/น้ำหนัก ซึ่งมีค่าไม่น้อยกว่าค่าคาดการณ์ ที่ ๑ ซึ่งรวมที่ 34.2 มิลลิกรัม</p>	<p>- ปลูกต้นไม้ชัดเจนบนดินให้พืชหายไป - จัดให้มีรากพืชขยาย (คนงาน) ในการดูแลเพื่อที่ สีเขียวให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา</p>	



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายชิตติ วรรณพงษ์)



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายชุมพันธ์ ไวยา)

บ. แม่กฎหมายการดูแลสิ่งแวดล้อมจำกัด

กรรมการของบริษัท บริษัท เรียล.estate จำกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมของรัฐ ไทย-ไฟฟ้า จำกัด

737227

องค์ประกอบของพื้นที่แนวต่อเนื่อง และดูดซับต่างๆ	ผลกรองทางเคมีและดักจับที่สำคัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.1.3 เสียง	เสียงจากโครงการเป็นอย่างไร รวมถึงเสียงที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากถนนพานาธิส์ เช้า-อาทิตย์ ช่วงเย็น ระดับเสียงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป ซึ่งควรจะรับได้ สำหรับเสียงที่คาดว่าจะเกิดให้กับการ รบกวนผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงจะเป็นเสียงจากการ สัญจรของรถภายในโครงการ ซึ่งบางครั้งอาจมีการ เร่งเครื่องยานพาหนะ ใช้ความเร็วที่สูง ให้เกิดเสียงดัง อย่างไรก็ตาม โครงการกำหนดให้มีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีการพัฒนาที่ดินให้เป็นพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการ เพื่อรองรับความเรื่องของรถ และลด เสียงจากการเดินทางของรถยนต์ 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยานพาหนะไว้บริเวณที่จอดรถและ ทางร่วงภายในโครงการ ให้คนอย่างชัดเจน หากไม่รับได้	1. ตรวจสอบป้ายและสัญญาณทางเดิน ที่น้ำ ป้ายห้าม ติดตั้งของชนิด ป้ายห้ามความเร็วให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่คลุมเคลือ 2. จัดให้มีตัวอ่อนรุนแรงร่องรอยติด ไว้บริเวณที่จอดรถเพื่อป้องกันการกระแทก
3.1.4 ทุ่นพาน้ำ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีน้ำเสียประ�าม 313 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งโครงการจัดให้มีการบำบัด น้ำเสียท่องระบายนอกโครงการ โดยจัดให้ มีระบบบำบัดน้ำเสียธรรมชาติ จำนวน 1 หลุด เป็นระบบ บำบัดน้ำเสีย (Activated Sludge) อะบันดาโนร์ริง น้ำเสีย 356 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบรรเทือนเสียให้ ได้มาตรฐานพื้นที่ดูดซับตามมาตรฐานการประเมินค่าภัย ไฟฟ้า BOD ในน้ำทั้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ห้องระบายน้ำทั่วไป ตามที่ดูด ประดิษฐ์พัฒนา 92 ศักดิ์ความสะอาดสูงสุด 55 (ต้นทางของท่อ) บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียร่วม จำนวน 1 หลุด (ดูรูปที่ 4 ประกอบ) เป็นระบบทองแบบบำบัดน้ำเสียหยกร้า 1 เตือน ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียตามที่ดูดซับตามมาตรฐาน pH, ออกไซน์ (Activated Sludge) อะบันดาโนร์ริงรับ น้ำเสีย 356 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อบรรเทือนเสียให้ ได้มาตรฐานพื้นที่ดูดซับตามมาตรฐานการประเมินค่าภัย ไฟฟ้า BOD ในน้ำทั้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ห้องระบายน้ำทั่วไป ตามที่ดูด ประดิษฐ์พัฒนา 92 ศักดิ์ความสะอาดสูงสุด 55 (ต้นทางของท่อ) บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดท่อน้ำ หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียหยกร้า 1 เตือน ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ชุดทดสอบ pH, BOD, Fat Oil & Grease, Suspended Solid, Total Dissolved Solids, Settleable Solids, Sulfide, TKN, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งเมื่อถูกตัวอย่างน้ำขึ้นโครงการ ดูรูป (ดูรูปที่ 4 ประกอบ)

ព្រះរាជក្រឹង 1 (ពេល 72)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ		ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
(BOD) อยู่น้ำเสียซึ่งเป็นภาระนำมลพิษเข้าสู่แหล่งน้ำที่สำคัญ 250 มิติกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ซึ่งอาจกระทบต่อ น้ำดื่มน 20 มิติกรัม/ลิตร โดยผู้พิพากษากลังการ นำบันไดตัววางส่วนชา โครงการจะดำเนินการให้ครบ ต้นไม้ภายในโครงการ เพื่อป้องกันโครงการใช้ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับน้ำที่ถูกตั้งไว้ในที่มาจัด ให้ผ่านน้ำด้วยวัสดุก่อสร้างที่มีค่า BOD ต่ำกว่า 55 (ตันหมาลต่อ) จะนำน้ำรีบูติกอนซูมิวิช 55 (ตันหมาลต่อ) ต่อไป โดยไม่รวมถึงส่วนที่ต้องรักษาความชื้น ดังนั้น โครงการจึงไม่ต้องผลกระทบที่มีผลต่อคุณภาพน้ำ	<p>ต่อไป</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพดูแลระบบบำบัด น้ำเสียทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งระบบรีเวณด้านทิศ เหนือของโครงการ โดยมีค่าระดับต่ำอยู่ที่ +0.6 เมตร (ขั้นต่ำ 0.5 เมตร ที่ดินน้อย สูญเสีย 55 (ตันหมาลต่อ)) บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างตัวเมืองกับบ้านเรือน โครงการ นำบันไดสีเหลืองตัวขาวจะถูกอยู่ใต้ทางเดินรากบนด้วย โครงการ ซึ่งบริเวณด้านหลังต่ำกว่า 80 แม่ใจ เพื่อจัดการน้ำที่จะต้องไหลลงมาในแม่น้ำที่สำคัญ อยู่ในบริเวณนี้จะลดลงที่ 2-4 โดยในการที่มา-ออก ที่จุดบนยอดเขาจะใช้ทางวิ่งหลักตามทิศทาง โครงการ และโครงการได้จัดให้มีการติดตั้งปืนแบบ สองหัวทางด้านบนบริเวณทางวิ่งหลัก โดยผู้มาใช้ บริการจะใช้โครงการจะสามารถครอง "ปืน" ปืน ซึ่งจะจัดเตรียมไว้ในแต่ละห้องน้ำที่สำคัญ บนยอดเขาอย่างดี ซึ่งดำเนินการตามที่ขอต้อง</p>	<p>ต่อไป</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>	<p>- ศูนย์การพัฒนาที่ดูแลน้ำมูล ศูนย์ บึงบัวร์บานพ ศูนย์การพัฒนาที่ดูแลน้ำมูล ศูนย์ บึงบัวร์บานพ</p> <p>- ศูนย์การพัฒนาที่ดูแลน้ำมูล ศูนย์ บึงบัวร์บานพ</p> <p>- ศูนย์การพัฒนาที่ดูแลน้ำมูล ศูนย์ บึงบัวร์บานพ</p> <p>- ศูนย์การพัฒนาที่ดูแลน้ำมูล ศูนย์ บึงบัวร์บานพ</p> <p>- โครงการจะดำเนินการโดยมุ่งลดการทำลายธรรมชาติ ของน้ำมูลน้ำเสีย ตามกฎหมายที่ออก ให้กับแหล่งที่ วิธีการ 代替แบบการเก็บถังติดตั้งและ ซ้อม การจัดทำบ่อบำบัดกรязางาน ตามมาตรฐานที่กำหนดและรายงาน ต่อผู้ผลการทำลายธรรมชาติที่บ่อบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 80 แม่ใจ พ.ร.บ.ราชบัญชีที่ เกตเวย์และรักษาศุลกาพ ผู้ประกอบด้วยแหล่งน้ำที่สำคัญ ศูนย์ฯ ฯ ฯ ผู้ประกอบด้วยแหล่งน้ำที่สำคัญ พ.ศ. 2535) ดังนี้</p> <p>(1) จัดเก็บถังติดตั้งและซ้อมตู้เชิงทางการทำลาย ของธรรมชาติที่บ่อบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ที่จัดทำไว้ น ตามแบบ 1 แต่ละจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ น้ำเสียมากกว่า 2 ปี</p> <p>(2) จัดทำรายงานตุบประดิษฐ์การทำลายธรรมชาติและรายงาน นำบ่อบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ พ.ศ. 2 เสนอ ห้องผู้ดูแลน้ำเสียในแต่ละเดือน (ผู้ดูแลน้ำเสียตัวตัวหนึ่ง) ภายในวันที่ 15 ของเดือนกันยายน (ผู้ดูแลน้ำเสียตัวตัวหนึ่ง)</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p>

40

ក្រសួងយុវជន 2557 ទៅលើ

卷之三

丁巳年

សេវាកម្ម

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๒ ๑๖๗๙๔ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

538

၃၁၁။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၇ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးရာတန်ခိုးများ ပေါ်လောက်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရာ



องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. ประสานให้สำนักงานเขตวัฒนาดูแลตามที่กำหนด	อย่างมา โครงการ สามารถยกจ้างที่ดินดราบบุน อาทิตย์เดียว เสียบว่าสามารถหางร่องรอยศักดิ์สิทธิ์ โครงการ ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านบริโภตทั้ง ระบบนำเข้าเดิมของ โครงการ เดิมอย่างใด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4. ประสานให้สำนักงานเขตวัฒนาดูแลตามที่กำหนด อย่างมา โครงการ สามารถยกจ้างที่ดินดราบบุน
อาทิตย์เดียว เสียบว่าสามารถหางร่องรอยศักดิ์สิทธิ์
โครงการ ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านบริโภตทั้ง
ระบบนำเข้าเดิมของ โครงการ เดิมอย่างใด

5. ในช่วงเวลาที่มีการถูกตั้งปฏิบัติ หรือเป็นผู้ที่ดูแล
“บ้านน้ำ” หรือเดินทางตามที่อยู่อาศัยอยู่ชั่วคราว ห้องน้ำ ห้องน้ำ
กรอบยาง เพื่อให้ผู้ที่ต้องรับประทานและไม่ใช้ส้วนทาง
คลองค่าวา รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่สำหรับห้องน้ำประกอบด้วย
คุณภาพความสะอาดดูว่าดำเนินการจริงภายใน
โครงการ

6. จัดให้มีพื้นที่สำหรับห้องน้ำในโครงการ ใหม่ในทุก 2-3 วัน

กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายมนูญ ไวนารถ)
กรรมการของบริษัท แบงค็อก เอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายพิชิต วัฒรวด)
กรรมการของบริษัท แบงค็อก เอสเตท จำกัด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย เอสเตท จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ 74)

องค์กรระดับชาติและส่วนภูมิภาค	ผลการรายงานต่อสั่งแนวทางด้านที่สำคัญ	มาตรการรักษาสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการ		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบโดยต่อเนื่อง		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบโดยต่อเนื่อง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยต่อเนื่อง		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยต่อเนื่อง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

A circular seal for Pacific Real Estate Co., Ltd. The outer ring contains the text "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." in a stylized font. Inside the circle is a square emblem containing a stylized building or tree-like structure.

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

三

(၃၅၁)

କାହିଁ ପରେ ଏହାର ନାମ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

77027

กิริกรรมทางการเมืองในประเทศไทย

องค์ประกอบของทางเดินอาหารเด็ก	ผลการทดสอบต่อสัมภาระเด็กที่สำกัญ	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเด็กที่สำกัญ	มาตรฐานการติดตามผลกระทบต่อเด็กที่สำกัญ
ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์อาหารเด็ก	ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์อาหารเด็ก	ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์อาหารเด็ก	ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์อาหารเด็ก

ମୁଦ୍ରାକର୍ତ୍ତା । 2557 ମେୟର

(ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶକ)

ເວັບໄຊເອຫດເຫັນ ເພື່ອມາຮັດວຽກ ຈຳກັດ

กันยายน 2557 ถึงปี ~~กันยายน 2557~~

(ပြည်သူမှုနှင့်ပေါက်)


အေ-အေ အမြတ်အမြတ် အကျင့်အပိုင် သာမန် သူ၏ သုတေသန ချိန်

ตารางที่ 1 (ต่อ 76)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และคุณภาพฯ	โครงการอยู่ในพื้นที่เขตตัวผู้นา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งชีวภาพที่มีการขยายตัวมากขึ้น ประกอบด้วย บริษัทฯ การอุตสาหศึกษา การบริการ และดำเนินงานขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความต้องการของระบบโครงสร้างพื้นที่ โครงการใช้ประโยชน์ดินอย่างจำกัด ที่ดินริบบอนของที่ดิน 55 (ถนนทองหล่อ) เป็นอาคารชุดพักอาศัย อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย และร้านอาหาร เป็นต้น โดยจะมีมิตรภาพกับสิ่งแวดล้อม ที่ดึงโครงการ จึงได้วางระบบมนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ใจใส่พ่วงภาระทางนิเวศวิทยาที่สำคัญในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ	- ดำเนินการตามมาตรการข้อlong-term และแก้ไขผลกระทบ ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความพื้นที่ดิน คุณภาพน้ำ และคุณภาพใช้ประโยชน์อย่างมุ่งมั่น ยังคงรักษาคุณภาพให้ดีที่สุด	
3.2.1 นิเวศวิทยาทางน้ำ	โครงการอยู่ในพื้นที่เขตตัวผู้นา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแหล่งชีวภาพที่มีการขยายตัวมากขึ้น ประกอบด้วย บริษัทฯ การอุตสาหศึกษา การบริการ และดำเนินงานขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความต้องการของระบบโครงสร้างพื้นที่ โครงการใช้ประโยชน์ดินอย่างจำกัด ที่ดินริบบอนของที่ดิน 55 (ถนนทองหล่อ) เป็นอาคารชุดพักอาศัย อาคารพักอาศัย บ้านพักอาศัย และร้านอาหาร เป็นต้น โดยจะมีมิตรภาพกับสิ่งแวดล้อม ที่ดึงโครงการ จึงได้วางระบบมนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ใจใส่พ่วงภาระทางนิเวศวิทยาที่สำคัญในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ	- ดำเนินการตามมาตรการข้อlong-term และแก้ไขผลกระทบ ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความพื้นที่ดิน คุณภาพน้ำ และคุณภาพใช้ประโยชน์อย่างมุ่งมั่น ยังคงรักษาคุณภาพให้ดีที่สุด	



กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นางกิตติ วนะราษฎร์)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ



กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายกิตติ วนะราษฎร์)

A circular stamp with the text "PACIFIC ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a central illustration of a building.

(ଶାନ୍ତିକଣ୍ଠ ପ୍ରଥମ)

A small, circular, textured emblem or seal, possibly a library mark, located in the bottom right corner of the page.

(፩፻፲፭ ዓ.ም)

ผู้กำหนดกฎการต้องมีความรู้ด้านกฎหมายและมีความสามารถในการดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้

ພາກພາກ 1 (ຫຼັບ 78)

A circular stamp with the text "PACIFIC ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a central illustration of a tree.

(ເສດຖະກິດ ສູງລາຍການ)


การรุกการชุมชนที่ริบบิ้นท์ แม็คเคนน์ เรียบเรียงโดยเจ้า本身

81027

(၁၃၅)

ผู้รักษาอนุภูมิการค้าสั่งเจตนาจะขอเป็นบริษัท ๗๗-๒ วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 79)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาพื้นที่และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ทาง		<p>ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้ง ที่ดิน น้ำกรดถังทำความสะอาดดูดซึมน้ำในน้ำกรดถัง ให้หมด เพื่อให้ห้องน้ำดีด้วยการคั่งตาก ให้หมด โดยการทำให้แห้ง ไม่เป็นช่วงเวลาที่มีการใช้บ้านน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้บ้านของผู้มีไข้หวัด โดยมีความตื่นในการถ่ายทำความสะอาดบ้าน 2 ครั้ง (เดือน 1 ครั้ง) เพื่อยืดอายุบ้านที่ต้องซ่อมแซมรักษา</p> <p>11. ออกแบบให้มีผ้าตากเป็นผ้าติด 代替ผ้าเก็บน้ำ หันหน้าตาก จำนวน 2 ผ้า ถัง เพื่อความสะดวกในการดูแลและบำรุงรักษา</p>	<p>มาตรการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ให้ดีด้วยการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ดีด้วยการคั่งตาก ให้หมด โดยการทำให้แห้ง ไม่เป็นช่วงเวลาที่มีการใช้บ้านน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้บ้านของผู้มีไข้หวัด โดยมีความตื่นในการถ่ายทำความสะอาดบ้าน 2 ครั้ง (เดือน 1 ครั้ง) เพื่อยืดอายุบ้านที่ต้องซ่อมแซมรักษา</p>
3.3.2 ตระว่างญาณ 1) โครงสร้าง ตระว่างญาณ	โครงสร้างหลังคาไม่ต่ำกว่าญี่ปุ่น จำนวน 1 แห่ง คงอยู่บริเวณชั้นที่ 7 ซึ่งการอุดหนบตระหง่านอาจต้องกำหนดให้มีมาตรฐานในด้านความเข้มแข็งแรงยังตระว่างญาณ	<p>1. โครงสร้างของตระหง่านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบื้องด้วยกระเบื้องเซรามิก ความหนาแน่น น้ำซึมไม่ได ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย</p> <p>2. ตัดให้มีการระบายน้ำด้วยไบบรอยส์ระหว่างวัน ตาม กว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นตันนิม แม่นยำ ทำความสะอาดอย่างบ่อย อยู่ในสภาพดีและไม่เสื่อมคลาย</p>	<p>- ตรวจสอบสภาพหน้าต่างบาน้ำหนักในสภาพดีไม่แตกหัก รื้อเปลี่ยนใหม่</p>
			  <p>กันยายน 2557 ลงชื่อ (นายสุษัณ พิริยะ) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิสาหกิจ จำกัด</p>



บุษบากรัตน์ วงศ์สุข จำกัด

82227

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิสาหกิจ จำกัด


ตารางที่ 1 (ต่อ 80)

องค์กรของทางสังกัดเดลล์คอม และคุณภาพฯ	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับระดับผู้บริหารทั่วไป	มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) บุคลากร บุนนาค	<p>ผู้มีอำนาจตัดสินใจได้รับอิทธิพลจากภาระที่ต้องรับ ภาระที่ไม่ได้แก่ กิจกรรม หลักสูตร บริการที่มีน้ำหนัก หรือ ภาระกิจดูแลพัฒนาในระบบทั่วไป เช่น เป็นสถาบัน อนุบาล ศูนย์นักเรียน โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการ ด้านความปลอดภัยเป็นอย่างไรต่อระบบฯ</p>	<p>3. พัฒนาระบบฯ ต้องทำด้วยวัสดุ แม้จะแรง เรียบ ไม่ดู ซึ่งน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลืม อยู่ในสภาพดี 4. ต้องไม่แสดงถ่วงเพียงพอทั่วทุกบริเวณและร่วมกันเพื่อให้ มูลค่า "ใช้ชีวิตรูปแบบใหม่" ในการผลิตและการใช้สิ่งแวดล้อม</p>	<p>มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม</p>

1. จัดให้มีสัมมนาอบรมบอกประคับประหอบความต้องการและขอทราบความต้องรับผิดชอบ
ความต้องการที่สถานการณ์ของหน้าได้รับดูแล โดยมีผู้ร่วมฯ
แสดงความต้องการที่มีระดับ ๗ อัตรา ๓ คะแนน
2. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณ โดยรอบต่อสิ่งแวดล้อม
น้ำอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีการพากานตรวจสอบอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง และ
ทางเดินข้อมูลระบบไฟฟ้า ต้น ตลอดระบบไฟฟ้าเพื่อให้
บริเวณต่อสิ่งแวดล้อม
4. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำตัวท่านฯ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่
หนาแน่นและจำเป็นใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี
อยู่
- ไม้ชี้วิธี ยางไม้เนื้อยกกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา
อย่างน้อย 1 อัน



กันยายน 2557 ลงวันที่
(นายพิพัฒน์ วรรณพร)
กรรมการของบริษัท จำกัด



กันยายน 2557 ลงวันที่
(นายมนูญชัย วงศ์สิงห์)
ผู้ดูแลงานภูมิภาค ภาคใต้ ไทยวิสาหกิจ จำกัด
8/227

๑๘๑

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3) ดุษพาราฟินสีขาวเทา และกุญแจต่างๆ	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวซูชิพ ขนาดเด่นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้ำด้อม กว่า 15 นิ้ว ผูกไว้บนรั้อกายาว ไม่น้อยกว่า 25 เมตร (ไม่น้อยกว่า 25 เมตร ซึ่งเป็นความยาวของสะพาน) - ไฟฟ้าซึ่งติดอยู่บนอุปกรณ์ 2 อัน - เครื่องจักรที่ใช้พลังงานเชื้อก๊าซไฮโดรเจนยังคงยังคงใช้งานต่อไป <p>5. จัดให้มีผู้ดูแลตรวจสอบว่าเข้า ซึ่งมีความต้องการประเมิน พยาบาลคนบ้านๆ</p> <p>6. ติดป้ายแสดงวิธีการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ ที่ร่วมกันให้ชัดเจน</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวซูชิพ ขนาดเด่นผ่านศูนย์กลางกลางภายในไม่น้ำด้อม กว่า 15 นิ้ว ผูกไว้บนรั้อกายาว ไม่น้อยกว่า 25 เมตร (ไม่น้อยกว่า 25 เมตร ซึ่งเป็นความยาวของสะพาน) - ไฟฟ้าซึ่งติดอยู่บนอุปกรณ์ 2 อัน - เครื่องจักรที่ใช้พลังงานเชื้อก๊าซไฮโดรเจนยังคงยังคงใช้งานต่อไป <p>5. จัดให้มีผู้ดูแลตรวจสอบว่าเข้า ซึ่งมีความต้องการประเมิน พยาบาลคนบ้านๆ</p> <p>6. ติดป้ายแสดงวิธีการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ ที่ร่วมกันให้ชัดเจน</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>
4) โครงสร้างทางดินเผา และกุญแจต่างๆ	<p>โครงสร้างทางดินเผาในบริเวณรั้อกายาวที่รั้วบานเสือ (Salt Briquettes) ที่มีขนาดพื้นที่ต้องร่วมกันกว่า 7 ชั้นอยู่ บนรั้วบานที่ 7 ชั้น ขนาดพื้นที่ต้องร่วมกันกว่า 7 ชั้นอยู่ บนรั้วบาน 280 ตารางเมตร แหล่งริบบิน สะพาน วางเข้าสู่กุญแจความถี่ 0.05 เมตร และต้องร่วมกัน สูงใหญ่ ความถี่ก 0.12 เมตร โดยสร้างรั้วที่ต้องต่อตัว กันเข้า一起去โดยใช้รั้วบานเสือ (Salt Chlorinator) ซึ่งจะเปลี่ยนเกลือ ไฟฟ้าเพื่อเตรียมไฟฟ้าโดยการ เพื่อจุดริบบิน ริบบิน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของผู้มาใช้บริการ</p>	<p>1. ในการจ่ายน้ำซื้อโรงโน๊ตระวงรั่วที่รั้วบานเสือ (Salt Chlorinator)</p> <p>2. เดินระบบกรองรั่วน้ำด้วย 1 ครั้ง ครั้งต่อ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องอยู่กับความถี่ของรั่วน้ำในรั้วบานเท่านั้น กรณีที่น้ำทุบ ไหลลงในน้ำที่ต้องรั่วน้ำในรั้วบาน ให้ดำเนินการติดตั้งระบบปืนที่จุกกว่าน้ำในรั้วบาน จะได้ หลังจากนั้นดำเนินการเติมน้ำยาไว้ด้วย 1 ครั้ง ครั้งต่อ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่ต้องรั่วน้ำในรั้วบาน 3. ดำเนินการดูดออกก้อน ดึงดูดไว้ครั้ง แต่ต้องเชิงผยง สีป่าทั้งหมด 1 ครั้ง</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจสอบรั่วที่รั้วบานเสือทางด้านขวาของ รั้วบาน ทางด้านขวาของรั่วบานเสือ ตั้งแต่ประตูเข้า โถงเดิน ตัวอย่าง อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อวันต่อ ตัวอย่าง อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อวันต่อ ในช่วงที่รั่วน้ำในรั้วบานที่ติด แตะจัดทำเป็น สถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไป ให้ jedem ที่รั่วบาน ใช้เก็บ Coliform Bacteria และจุลทรรศน์ที่ทำให้เกิดโรค (ไวรัส Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa)</p> <p>2. จัดให้มีการตรวจสอบรั่วที่รั้วบานเสือทางด้านขวาของรั่วบานเสือ (RH) แต่</p>

2557 846
HARVARD LIBRARIES

(ପ୍ରକାଶକ ତଥା ଲାଭକାରୀ)

(၁၃၅၆)

(ສູນທະນາ ຂໍເກມສະກິດລາຍງານ)

การรวมการของปริญญา แบบฟรี เรียบเรียงต่อๆ กัน

四

๖๗๑

ก้าวใหม่ 2557 นั่งรื่น

(អ៊ូរីស្របតាមពិធីរាជការ)

A decorative floral ornament at the top of the page, featuring a stylized tree or plant motif.

卷之三

ପ୍ରକାଶକ

အမြတ် အကျင့်ဆုံး အပို-ဘု အရှင်ပေါ်မြတ်စွာ အမြတ် အကျင့်ဆုံး အပို-ဘု အရှင်ပေါ်မြတ်စွာ

86/227

A circular stamp with the words "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a central logo.


หน้าที่ ๒๖๙ [ครรภ์]

ภูริธรรมากล่าวว่า “รักบุญ” ๗๔ || คำนี้ก็ เรียบเรียงมาอย่างดีมาก

အသုတေသနများမှာ အမြတ်မြတ်စွာ ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ မြတ်စွာ ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ

87027

องค์กรของมหาวิทยาลัยและสื่อม และดูแลทั่วไป	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานด้านผลกระทบทางสังคม ผลกระทบสังคมเด็ดขาด
		<p>ผู้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>5. ในช่วงเวลาที่มีการถูบดับน้ำดูด หรือมีการทำไฟฟ้าเพื่อเก็บ ไฟฟ้าน้ำรีเล่เกิดตัวอย่างน้ำจืดต้องจัดให้มีการตั้ง กรวยധน หรือหัวผู้ทึบช่องท่อระบายน้ำและไม่ใช้เต้นท่า ดึงกาว รวมทั้งให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ขยายอำนาจความตระหนักร้านการจราจรภายใน โครงการ</p> <p>6. จัดทำหมุดน้ำขนาดต่ำกว่าห้าเมตรต่อกันทุก 2-3 วัน และดำเนินการทุกครั้ง โดยนำกากไส้แมลงไส้ในกระถาง ที่มีระบบพักรอยซึ่งที่กันกระยะเพื่อให้ส่วนที่เป็น น้ำซึมออกหากาไส์แมลงและหุงไว้จนกว่าจะนก่อนนำไป ใส่ถุงดำ จานน้ำนำไปทิ้งรวมกับบัญถัดออกจากห้องน้ำ น้ำที่อยู่ห้องน้ำโครงการ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>7. โครงการจะนำบ้าด Aerosol ที่เกิดขึ้นจากการบ่มบ้าด น้ำเสียงโครงการ ที่ไม่ปรับมา 38 ถูกน้ำทึบแมลง/ ชั่วโมง โดยควบรวมผ่านท่อขนาด 2 นิ้ว ต่อลงดิน บริเวณด้านที่ระบายน้ำบ้านเรือนได้เพื่อให้แมลงที่รบกวน ดินนำบ้าด โดยบ้านพื้นที่ต้องการเพื่อนำบ้านที่รบกวน ละອองม้าเปีย (Aerosol) ที่กว้าง 2 ตารางเมตร</p> <p>8. จัดให้มีการกำจัดถังขยะที่เกิดจากกระบวนการบำบัด</p>	<p>มาตรฐานด้านผลกระทบทางสังคม ผลกระทบสังคมเด็ดขาด</p>



องค์ประกอบของเสียงด้วยวัสดุ	ผลกระบวนการเพื่อจัดการเสียงด้วยวัสดุ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเสียง	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระบวนการเพื่อจัดการเสียงด้วยวัสดุ	ผลกระบวนการเพื่อจัดการเสียงด้วยวัสดุ	ผลการติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ
แมลงสาบต่างๆ		<p>น้ำเสียของโครงการ ที่ปรับปรุงมา 7.21 ถูกบาน้ำก่อนแล้ว/วัน ด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจะต้องรักษาอุณหภูมิที่ 3 น้ำ เพื่อรักษาความชื้นให้มีเหตุผลดังดินที่ตัดต่ำลง “วัสดุน้ำซึ่งระบายน้ำบ้านคนนี้เสีย ขนาดพื้นที่ 156 ตารางเมตร</p> <p>9. จัดให้มีระบบเผาไหม้ต่อรากไฟฟ้าสำหรับบ้านที่มีไฟเสีย โดยเฉพาะ แยกการระบายน้ำไฟฟ้าอิเล็กทริก เพื่อให้สามารถติดตามและรายงานการใช้เชิงน้ำของระบายน้ำบ้านบุคคลเดียวได้ และให้ติดความเข้มในว่าโครงการจะเดินระบบนำบ้านที่มีเสียหักหักตะขะและเวลาต่อไปค่าเสื่อมโครงการ</p> <p>10. ในการระบายน้ำที่จะออกหากันถ้าไม่สามารถระบายน้ำบ้านที่มีไฟเสีย จะใช้แบบ Gravity Flow โดยใช้ท่อระบายน้ำที่ร่องนาดีผ่านสูญญากาศ 10 นิ้ว ระยะทางประมาณ 10 เมตร ระหว่างที่น้ำจากบ้านจะไหลออกท่อระบายน้ำก่อนเริ่มกันเมื่อชั่วโมงวิ่ง 55 (ถนนทองหล่อ) ต่อไป สำหรับเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งไว้ภายในบ้านถ้าไม่สามารถนำไฟฟ้าหัวร้อนมาต่อไฟฟ้าในบ้านได้จะมีไฟฟ้าห้องรับน้ำที่ปรับแต่งไว้ในบ้าน ไม่พบบ้านใดมีลักษณะดังนี้</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>ผลการติดตามตรวจสอบ</p>



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นางกิตติ วงศ์พรพัฒนา)

บริษัทแม่ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและออกแบบฯ จำกัด

89/227

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวการี)

ผู้อำนวยการด้านติดตั้งและต่อซ่อมเครื่องปรับอากาศ ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 87)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการรักษาและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลรักษา
3.3.4 การระบายน้ำ และภัยคุกคามต่างๆ	การระบายน้ำอาจพื้นที่โครงการจะถูกตัดขาดการ ระบายน้ำก่อให้เกิดภาวะอุ่นของน้ำที่มีความร้อน น้ำ จนอาจส่งผ่านสู่บ้านถาวรสูตร 0.3 เมตร ซึ่งมีอัตรา ^ก การ "หาก 0.045 ถูกน้ำที่ก่อให้เกิดความร้อน อัตราการระบายน้ำไม่ได้กินก้อนการพัฒนาโครงการ (0.05 ถูกน้ำก่อให้เกิดความร้อน 0.3 เมตร) หน่วยน้ำโครงการจะต้องเครื่องดูบ้ำจานวน 1 เครื่อง ลัชรากรถถูก 0.05 ถูกน้ำก่อให้เกิดความร้อนที่ 0.3 ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ระดับน้ำภายในบ่อพักน้ำ สามารถดูดลงมาด้วยหัวดูดที่ติดตั้งอยู่ในหัวดูด โครงการ สำหรับผลกระทบศักดิ์สิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น ต้องรับภัยน้ำของสูตร 55 (ถนนห้อง น้ำ) ไม่ได้รับผลกระทบศักดิ์สิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น อุบัติเหตุที่ผ่านมา พบว่า โครงการจะไม่ได้รับ ผลกระทบจากอุบัติเหตุที่ผ่านมา แต่โครงการจะต้อง กำหนดให้มีมาตรการรักษาบ้านและแก้ไขผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น	1. โครงการรักษาดูแลและรักษาแหล่งน้ำที่ต้นน้ำให้คงเดิม หน่วยน้ำความถี่ 27 ถูกน้ำหลังก่อสร้าง และพืชพรรณเขียว ซึ่งก่อให้เกิดน้ำได้ 43 ถูกน้ำหลังก่อสร้าง รวมกันเป็นได้ 70 ถูกน้ำหลังก่อสร้าง และจะจำกัดอัตราการระบายน้ำของ ด้วยอัตราบายน้ำขนาดดีไซน์ผ่านท่อคาก 0.3 เมตร โดยอัตราการระบายน้ำ 0.045 ถูกน้ำก่อให้เกิดความร้อน/วัน หน่วยน้ำโครงการจะต้องเครื่องดูบ้ำจานวน 1 เครื่อง ลัชรากรถถูก 0.05 ถูกน้ำก่อให้เกิดความร้อนที่ 0.3 ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ระดับน้ำภายในบ่อพักน้ำ สามารถดูดลงมาด้วยหัวดูดที่ติดตั้งอยู่ในหัวดูด โครงการ ต้องอยู่ที่ระดับ +22.6 เมตร (ติดเพียงก้า ระดับ ± 0.0 เมตร หัวดูดของสูตร 55 (ถนนห้อง น้ำ) บริเวณหน้าโครงการ) หรืออยู่ที่ระดับ +22.6 เมตร +23.1 เมตร จัดระดับน้ำทางเดินคนเดิน จึงคาด ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรักษาพื้นที่ตาม 3. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามท่าทางผลกระทบส่ น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่พื้นที่ท่าทางจะต้นน้ำท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้รับผิดชอบท่าทางทราบโดยเร็วที่สุด กำหนดให้มีมาตรการรักษาบ้านและแก้ไขผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น	1. ตรวจสอบดูแลและรักษาพื้นที่แหล่งน้ำที่ต้นน้ำให้คงเดิม เพื่อรักษาแหล่งน้ำให้มีการตระหนักรอง ตรวจสอบดินในบ่อพักน้ำ ที่ปั้มน้ำขนาดใหญ่ให้เกิดการรุกล้ำ ด้วยปั้มน้ำประปาในกระบวนการน้ำ 2. ตรวจสอบแม่น้ำที่ดูดผ่านบ้านในบ่อหันน้ำให้ดูดยืน สถาบันพัฒนาฯ ได้ต่อมา 3 เดือนครึ่ง ตลอด ระยะเวลาปีดำเนินการ 3. จัดให้มีส่วนรับรองรักษาเบญจรงค์ฯ ให้รับผลกระทบ จากโครงการ ที่ต้องดำเนินการ



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิชิต วัชรพรหม)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญนันช ไวกัส)

บริษัท พัฒนาภูมิภาค จำกัด

กรรมการของบริษัท จำกัด

ผู้ดูแลงานภูมิภาคดำเนินการร่วมกับ "ไทยวิศวกร จำกัด"

รายงานที่ 1 (ต่อ 88)

(អនុញ្ញាត ពិធីសាស្ត្រ)

หนังสือที่ดีที่สุดในภาษาไทย

କରିବାରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଲ୍ଲିଯିରୁ ହେଲାନ୍ତି

111

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିତିନ୍ଦ୍ରମଣି

ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପାଇଲା ଏହାରେ ଯାହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

พุตราราชที่ 1 (๗๐ ๘๙)

A circular stamp with the text "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a central illustration of a building.

หักกันยานุน 2557 ถึง

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

గ్రంథమాటుప్రచీణ ప్రక్రియ వ్యాపారమైతే శాస్త్ర

ପରିବାରକୁ ଦିନମାତ୍ରେ ଏହାରେ ଆଜିର କାମକାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ

กันยายน 2557 ๑๙๗

အေဒီ ၁၈၂၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကုန်တောင်ပေါ်တွင် ပေါ်လျှော့သွေး ပေါ်လျော့သွေး

ตารางที่ 1 (ต่อ 90)

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อม และดูแลรักษา	ผลประโยชน์ที่ต้องเวลล้องที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบติ่งเวลล้อง	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ลงประทับตราต้องดูแล
		<p>ห้องน้ำสูงคงทนอยู่ 1.5 เมตร) สามารถยังรับน้ำฝนอื่นๆ รวมทั้งน้ำท่วม 0.55 ศูนย์ทางผ่านครัววัน ได้ อย่างเพียงพอ 10.3 นาที</p> <p>7. ห้องพักน้ำดูดระบายน้ำดูดที่มีติดตั้ง โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มี การเก็บน้ำดูดอย่างทันท่วงที</p> <p>8. จัดให้มีท่อระบายน้ำดูดซึ่งก่อให้เกิดพัฒนาดอยธรรมชาติ ระบบบำบัดน้ำเสียร่วมของโครงการ (ดูรูปที่ 4 ประกอบ)</p> <p>9. ติดตั้งประปาทางน้ำกรองน้ำดูดแหล่งน้ำของดำเนินงาน เบื้องต้น ให้สามารถดูดซ้ายจากโครงการอย่าง ทันท่วงทีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ</p> <p>10. ประปาทางน้ำดูดซ้ายของทำเลริเวอร์ไซด์เคียง ให้มีรั้ว กั้นน้ำดูดซ้ายที่สามารถนำกลับมาใช้ได้หากไม่ต้อง ใช้ในภายหลัง</p> <p>11. จัดให้มีจานหน้าที่ค่อยอ่อนวายความตึงดูด คาดว่าจะ สามารถต้านทานภัยธรรมชาติ ลดอุบัติเหตุของ ผู้คนได้ดีในการภายในโครงการให้สามารถเดินรถได้ อย่างปลอดภัย</p> <p>12. โครงการจะจัดให้มีการบูรณะที่ไม่ บีบเวณแนวเขต ที่ดินที่ติดตากัน 6 เมตร รอบนอกอาคารก่อนที่จะเป็น แนวรั้ว โครงการจึงต้องหันหน้า เพื่อตัดผ่านทางแม่น้ำ</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ ผู้ลงประทับตราต้องดูแล</p> <p>กันยายน 2557 ลงชื่อ </p> <p>(นายกิตติ วรบรรพต) กรรมการบริษัทฯ แบบพิเศษ เรียนมาเดช จำกัด</p> <p>กันยายน 2557 ลงชื่อ (นายกันยานาถภูรด้านสิ่งแวดล้อมของบ้านรัช ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด)</p>

ตารางที่ 1 (ต่อ 91)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามทั่วไป	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามผลกระทบ และการประเมินความเสี่ยง
		<p>หักน้ำดูดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นเชื้อรา เช่นเชื้อราในห้องน้ำที่มีห้องน้ำที่ไม่ถูกดูแลอย่างดี ทำให้เกิดกลิ่นไม่ดีและส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของบุคคลในบ้าน</p> <p>13. กำหนดให้พนักงานปฏิบัติห้องพักถูกดูแลอย่างดีและรักษาความสะอาดในห้องพักที่มีการบ้านนุ่มนวลโดยหากล้าศึกษาดูแลให้ดีจะช่วยลดความเสี่ยง</p> <p>14. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านห้องพักและบ้านเรือนแก่บุคคลในบ้านเรือน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านห้องพัก หรือห้องน้ำ ให้บุคคลในบ้านเรือนเข้าใจได้ดีแล้วจะสามารถนำไปใช้ได้จริง</p> <p>15. จัดให้มีผู้ดูแลบ้านเรือนตรวจสอบห้องพักอยู่เสมอ เพื่อดูแลบ้านเรือนให้ดีและปลอดภัย (ดูรูปที่ 3 ประกอบ)</p>	<p>มาตรการติดตามที่สำคัญ และภัยคุกคามทั่วไป</p> <p>3.3.6 ระบบไฟฟ้า</p> <p>โครงการมีความต้องการไฟฟ้าประมาณ 5,024 KVA โดยจะรับกระแสไฟฟ้าจากกรุงเทพมหานครด้วย เสาทางภาควี ซึ่งเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของ การไฟฟ้านครหลวง นิ่องตามความต้องการไฟฟ้า เก่าญูกัน ให้อยู่ในภูมิภาค</p> <p>1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ระบบไฟฟ้าปกติ 上げรั่งผ้าถุงติดตั้งบนระเบียง แบบไฟฟ้า ให้อุ่นในสถาปัตยกรรมเดิมเดิมทุกวัน ตลอดระยะเวลา 3 ปี คำนวณในกรณีการไฟฟ้าปกติ ประมาณ 1 ครั้ง ระบบไฟฟ้าสำรอง สำรองไฟฟ้า ให้สามารถดำเนินการ นำร่องไปใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ ไฟฟ้าในครัวเรือน ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 2,000 KVA จำนวน 3 ตู้ แบ่งไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไฟ
		<p>หักน้ำดูดซึ่งอาจพัฒนาให้เป็นเชื้อรา เช่นเชื้อราในห้องน้ำที่มีห้องน้ำที่ไม่ถูกดูแลอย่างดี ทำให้เกิดกลิ่นไม่ดีและส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของบุคคลในบ้าน</p> <p>13. กำหนดให้พนักงานปฏิบัติห้องพักถูกดูแลอย่างดีและรักษาความสะอาดในห้องพักที่มีการบ้านนุ่มนวลโดยหากล้าศึกษาดูแลให้ดีจะช่วยลดความเสี่ยง</p> <p>14. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านห้องพักและบ้านเรือนแก่บุคคลในบ้านเรือน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านห้องพัก หรือห้องน้ำ ให้บุคคลในบ้านเรือนเข้าใจได้ดีแล้วจะสามารถนำไปใช้ได้จริง</p> <p>15. จัดให้มีผู้ดูแลบ้านเรือนตรวจสอบห้องพักอยู่เสมอ เพื่อดูแลบ้านเรือนให้ดีและปลอดภัย (ดูรูปที่ 3 ประกอบ)</p>	<p>มาตรการติดตามที่สำคัญ และภัยคุกคามทั่วไป</p> <p>3.3.6 ระบบไฟฟ้า</p> <p>โครงการมีความต้องการไฟฟ้าประมาณ 5,024 KVA โดยจะรับกระแสไฟฟ้าจากกรุงเทพมหานครด้วย เสาทางภาควี ซึ่งเป็นระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของ การไฟฟ้านครหลวง นิ่องตามความต้องการไฟฟ้า เก่าญูกัน ให้อยู่ในภูมิภาค</p> <p>1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ระบบไฟฟ้าปกติ 上げรั่งผ้าถุงติดตั้งบนระเบียง แบบไฟฟ้า ให้อบอุ่นในสถาปัตยกรรมเดิมเดิมทุกวัน ตลอดระยะเวลา 3 ปี คำนวณในกรณีการไฟฟ้าปกติ ประมาณ 1 ครั้ง ระบบไฟฟ้าสำรอง สำรองไฟฟ้า ให้สามารถดำเนินการ นำร่องไปใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ ไฟฟ้าในครัวเรือน ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 2,000 KVA จำนวน 3 ตู้ แบ่งไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไฟ
			<p>กันยายน 2557 ลงชื่อ (นายกิตติ วรรณพัฒนา) ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวัง ฯ ก็</p> <p>กันยายน 2557 ลงชื่อ (นายกิตติ วรรณพัฒนา) กรรมการตรวจสอบปริมาณ ฯ ก็</p>



น.ส.กานต์ พัชร์สกุล ชื่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและเฝ้าระวัง ฯ ก็

94/227

ตารางที่ 1 (ต่อ 92)

องค์ประกอบของทางดึงเวลเดอร์ และคุณค่าทาง	ผลการทดสอบต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าระบบติดตามสัมภาระถูกต้อง	มาตรฐานที่ต้องได้รับ	มาตรฐานที่ตรวจพบได้
	<p>Load ต่ำๆ ในภาวะปกติ</p> <p>2) ระบบไฟฟ้าหลุดรั่ว โทรศัพท์มือถือติดตั้ง เกมไฟฟ้า ฉุกเฉิน ขนาด 2 x 4W (LED) 12V สามารถสำรอง ไฟได้นาน 2 ชั่วโมง และมีเครื่องกำนัลไฟฟ้าขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองไฟฟ้า นาน 8 ชั่วโมง</p> <p>2. รถยนต์ให้ผู้มาใช้บริการ และพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่าง ปลอดภัย</p> <p>3. จัดให้มีพนักงานของโครงสร้างเคลื่อนย้ายและ เสียบปลั๊ก กรณี พบเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นแบ่ง “ไฟฟ้า” ที่ประดับด้านบนกับการ “ไฟฟ้าคนหัวใจ” ทางเดินที่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้โดยทันที</p> <p>4. จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายใน ห้องครัวและห้องแม่บ้านไฟฟ้า</p> <p>5. ติดป้ายเตือนสถานที่อยู่ความ “อันตรายไฟฟ้าแรงดูง” และ “เฉพาะเด็กน้ำหนักต่ำกว่าห้ากิโลกรัมห้าห้านน” ให้เห็น ชัดเจนติดไว้ที่ตู้ติดห้องแม่บ้านไฟฟ้า</p> <p>6. จัดให้มีมาตรการแก้ไขหากตรวจพบจากผู้ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าสำรอง ดังนี้</p> <p>1) ผลการทดสอบต้องมาก่อนจาก จำก ไอเดียที่แปลง ออกแบบโครงการกำหนดให้บ้านทำการรบกวนไฟฟ้าด้วย</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องได้รับก่อนการทดสอบ</p> <p>มาตรฐานที่ตรวจพบได้</p>	



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิชิต วรรบพร)

กรรมการของบริษัท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพนธุ์ชัย ไวกัส)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตดอนเมืองกรุงเทพฯ ที่ 1-4 วิสากร จำกัด

95227

องค์ประกอบอสังหาริมทรัพย์ดังนี้ และภูมิทั่วๆ	ผลลัพธ์ที่ต้องได้รับต่อเมื่อกำหนด	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดความเสี่ยง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการช่วยรักษาความเรียบง่ายและ “ไอเดียที่เกิดขึ้น ของการดูแลดูแลอย่างต่อเนื่อง การโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ ผู้ใช้บริการภายนอกโครงการแต่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง - ตรวจสอบ และบุ่มคระบบท่อไอเดียของเครื่องกำนัลไฟฟ้า เป็นประจำอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อป้องกันการชำรุดชำรเทรา 	<p>มาตรการลดความเสี่ยง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>
3.3.8 การอนุรักษ์ทรัพยากรางงาน และการดำเนินการ	ตามกฎหมายกำหนด หรือตามมาตรฐานของ ราชการ เช่นมาตราฐาน หลักเกณฑ์ แหล่งที่มาในการ อนุรักษ์ทรัพยากรางงาน พ.ศ. 2552 กำหนดให้การก่อสร้างอาคาร โรงเรียนตามกฎหมายฯ ด้วยโครงสร้าง ที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้น ในหนังสือ กันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีการ	<p>1. ทำการถ่ายภาพว่าด้วยความชอบของผู้ดูแลอาคาร (Overall Thermal Transfer Value : OTTV) และทำการถ่ายภาพว่าด้วยห้องใต้ดินที่ดูแลอาคาร (Roof Thermal Transfer Value : RTTV) หากการดำเนินภารกิจ OTTV และ RTTV ออกแนว ให้คำไม่ถูกกันซึ่งกันเอง ให้ดำเนินการ</p>	<p>ตรวจสอบครั้งทางทุกสองปีต่อคราว ประจำปีพัสดุงาน และอย่างไร “ใช้งานของระบบ ไฟฟ้าต่อตัว ระบบปรับอากาศส่วนกลาง แบบ เครื่องจักรอยู่ในสภาพฯ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p>



คืนยาน 2557 ลงชื่อ

(นายพิจิตติ วรรณพงษ์)
(นายมนูญชัย ไภัสส)

ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อมเชิงวิชาการ ไทย-อาชีวศึกษา

(นายมนูญชัย ไภัสส)
ผู้อำนวยการร้านสิ่งแวดล้อมเชิงวิชาการ ไทย-อาชีวศึกษา

องค์ประกอบของเว็บไซต์		ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์	ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงเว็บไซต์	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ	ผลิตภัณฑ์และบริการ	ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีและน่าเชื่อถือ เช่น ยาสมุนไพร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ	ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีและน่าเชื่อถือ เช่น ยาสมุนไพร อาหารเสริม วิตามิน ฯลฯ	มาตรฐานที่ต้องการให้ได้รับ

A circular seal for Pacific Real Estate Co., Ltd. The outer ring contains the text "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." in a stylized, slightly irregular font. Inside the circle is a square frame containing a stylized graphic, possibly representing a building or a tree, with vertical lines and cross-hatching.

(นายกิตติ ภรบราhma)

A small, circular, light-colored impression on a dark, textured background, possibly a seal or stamp.

กันยาคม 2557 ๖๙๘

บริษัท แบงก์พค เทคโนโลยี จำกัด

กรรมการของบริษัท แบ็งก์ฟิล เรียกเอตเตท จำกัด

87037

ដូចជាប្រព័ន្ធផ្លូវការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន និងការរំលែករំលែក នៃការបង្ហាញ

รายงานฯ 1 (๕๐ ๙๕)

A circular logo for Pacific Real Estate Co., Ltd. The outer ring contains the text "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." in a stylized font. Inside the circle is a square frame containing a stylized icon of a building or gate.

(శాస్త్ర శాస్త్రములు)

ଓଡ଼ିଆଲେଖନ ୨୯୭

กี่น

(*ສູງລາຍ* ນັກສົກຫຼາຍ)

បច្ចេកទេស

98/227

အောင် မြန်မာ ပြည်တွင် မြန်မာ လူများ အောင် မြန်မာ ပြည်တွင် မြန်မာ လူများ

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กินไฟฟ้า 1 หน้างานก่อติดแมลงเม่าขากาดชี้ งานบนก้าวทางเดินไม้ให้เด้งส่วนตัว แต่ไม่ตี นุ่มนวล มืออยู่กราดใช้จานยานาน แดงกว่าน้ำร้อนที่ตัว หอยดูดอย่างว่าเมื่อเพียงก้าบหลอด Incandescent (หลอดไฟฟ้า)	กินไฟฟ้า 1 หน้างานก่อติดแมลงเม่าขากาดชี้ งานบนก้าวทางเดินไม้ให้เด้งส่วนตัว แต่ไม่ตี นุ่มนวล มืออยู่กราดใช้จานยานาน แดงกว่าน้ำร้อนที่ตัว หอยดูดอย่างว่าเมื่อเพียงก้าบหลอด Incandescent (หลอดไฟฟ้า)	<p>กินไฟฟ้า 1 หน้างานก่อติดแมลงเม่าขากาดชี้ งานบนก้าวทางเดินไม้ให้เด้งส่วนตัว แต่ไม่ตี นุ่มนวล มืออยู่กราดใช้จานยานาน แดงกว่าน้ำร้อนที่ตัว หอยดูดอย่างว่าเมื่อเพียงก้าบหลอด Incandescent (หลอดไฟฟ้า)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งเวลาไฟในรังสีที่ต้องในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความร้อนในไฟฟ้าห้องงานไฟฟ้าอย่างมากโดยใช้รีเซ็ต-ปิด-เปิดระบบ - แต่งแต้มพื้นที่ด้วยเคมีที่ดี เช่น สารารomatic ที่น้ำได้รับการเตือนทางหลวงชนแดนและสถานที่สาธารณะ 	<p>กินไฟฟ้า 1 หน้างานก่อติดแมลงเม่าขากาดชี้ งานบนก้าวทางเดินไม้ให้เด้งส่วนตัว แต่ไม่ตี นุ่มนวล มืออยู่กราดใช้จานยานาน แดงกว่าน้ำร้อนที่ตัว หอยดูดอย่างว่าเมื่อเพียงก้าบหลอด Incandescent (หลอดไฟฟ้า)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งเวลาไฟในรังสีที่ต้องในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความร้อนในไฟฟ้าห้องงานไฟฟ้าอย่างมากโดยใช้รีเซ็ต-ปิด-เปิดระบบ - แต่งแต้มพื้นที่ด้วยเคมีที่ดี เช่น สารารomatic ที่น้ำได้รับการเตือนทางหลวงชนแดนและสถานที่สาธารณะ



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรรณพร)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพคซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายอนุษฐุ์ ไวน้ำ)

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและปรับปรุง "ท่า-ไทย วิสาหกิจ" จำกัด

99/227

卷之三

บุรีรัมย์ แม่ข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

(ມະນາຄາ)

四

ก้าวต่อไป 2557 คงจะดี

အေဒီ ၁၉၂၅ မှာ မြန်မာစုရပ်တွင် အမြန် မြန်မာစုရပ်တွင် အမြန် မြန်မာစုရပ်တွင်

100/227

ຕາງໝາດ 1 (ຕົວ 98)

องค์ประกอบของแม่ข่าย		ผลลัพธ์ที่ได้มาตั้งแต่ก่อน	มาตรฐานที่ต้องมี	มาตรฐานที่ได้มาตั้งแต่ล่าสุด
ผลลัพธ์ที่ได้มาตั้งแต่ก่อน		<p>อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยในการประเมินจะประเมินเพิ่มอีกหนึ่งก้อนและต่อเนื่องอีก 3 ก้อน โครงการจึงตัดริบบิ้น กับชุดก้านหัวดูดของถังกรองน้ำร่วง ณ บันได 33 (พ.ศ. 2535) เก้าที่เพิ่มเติมตาม กองกรองน้ำร่วงบันได 50 (พ.ศ. 2540) ยกตามความในพระราชบัญญัติความดุมอาภาร พ.ศ. 2522 นอกรากนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะประเมินความต้องดูดซึ่งของรั่วน้ำตามที่ก่อสร้างไว้ตามการติดตั้งที่เยื่องไปตามกุ้งกรองน้ำร่องน้ำที่ 55 (พ.ศ. 2543) และซึ่งอยู่บัญชีติดตั้งพรมทางครอบคลุม ยานพาหนะ พ.ศ. 2522 รวมทั้งทางการดำเนินงานของระบบท่อต่อไป การนี้ไฟไหม้อาหาร พบว่า ไฟไหม้ไม่เกิน 12 นาที ในการดูดซึ่งของรั่วน้ำที่มีน้ำสำลักตู้นากระเบิด จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีน้ำสำลักตู้นากระเบิด อีกด้วย</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องมีแม่ข่ายระบบสั่ง</p> <p>มาตรฐานที่ได้มาตั้งแต่ก่อน</p> <p>มาตรฐานที่ต้องมีแม่ข่ายระบบสั่ง</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องมีแม่ข่ายระบบสั่ง</p> <p>มาตรฐานที่ต้องมีแม่ข่ายระบบสั่ง</p> <p>มาตรฐานที่ต้องมีแม่ข่ายระบบสั่ง</p>
ผลลัพธ์ที่ได้มาตั้งแต่ก่อน		<p>อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยในการประเมินจะประเมินเพิ่มอีกหนึ่งก้อนและต่อเนื่องอีก 3 ก้อน โครงการจึงตัดริบบิ้น กับชุดก้านหัวดูดของถังกรองน้ำร่วง ณ บันได 33 (พ.ศ. 2535) เก้าที่เพิ่มเติมตาม กองกรองน้ำร่วงบันได 50 (พ.ศ. 2540) ยกตามความในพระราชบัญญัติความดุมอาภาร พ.ศ. 2522 นอกรากนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะประเมินความต้องดูดซึ่งของรั่วน้ำตามที่ก่อสร้างไว้ตามการติดตั้งที่เยื่องไปตามกุ้งกรองน้ำที่ 55 (พ.ศ. 2543) และซึ่งอยู่บัญชีติดตั้งพรมทางครอบคลุม ยานพาหนะ พ.ศ. 2522 รวมทั้งทางการดำเนินงานของระบบท่อต่อไป การนี้ไฟไหม้อาหาร พบว่า ไฟไหม้ไม่เกิน 12 นาที ในการดูดซึ่งของรั่วน้ำที่มีน้ำสำลักตู้นากระเบิด จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีน้ำสำลักตู้นากระเบิด อีกด้วย</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องมีแม่ข่ายระบบสั่ง</p> <p>มาตรฐานที่ต้องมีแม่ข่ายระบบสั่ง</p> <p>มาตรฐานที่ต้องมีแม่ข่ายระบบสั่ง</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องมีแม่ข่ายระบบสั่ง</p> <p>มาตรฐานที่ต้องมีแม่ข่ายระบบสั่ง</p> <p>มาตรฐานที่ต้องมีแม่ข่ายระบบสั่ง</p>

บ.น.ท. แม่บ้านพักรีสอร์ฟเวอร์สเพลช จำกัด

(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

A decorative initial 'S' at the top of the page, rendered in a stylized, handwritten font.

孫子兵法

កំណើយាយន 2557 ទង្វើទៅ ...

ପ୍ରକାଶକ ମେଳିକା

101037

ตารางที่ 1 (ต่อ 99)

องค์กรของทางด้านเวลส์ และคุณค่าทางฯ	ผลประโยชน์ที่ต้องแบ่งได้ของพัสดุทั้งปัจจุบัน	มาตรฐานที่ต้องแบ่งได้ของพัสดุที่สำคัญ	มาตรฐานที่ต้องแบ่งได้ของพัสดุที่สำคัญ
		<p>(2) ระบบท่อเชื่อม โครงสร้างจัดให้ใช้ท่องเที่ยน (Stand Pipe) ขนาดเดินผ่านทุนยกถัง 6 นิ้ว จำนวน 2 ห้อง รับน้ำเพลิงจากท่อส่งน้ำที่ดินซึ่งสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง 195 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>(3) หัวรับน้ำต้มเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDCC) โครงสร้างติดตั้งหัวรับน้ำต้มเพลิงภายนอกอาคาร (FDC) ขนาด 4 x 2½ x 2½ นิ้ว พร้อม Check Valve จำนวน 1 ชุด สำหรับจ่ายน้ำเข้าระบบทำอุ่นในไซตรัง โดยท่านหนุ่มงานดูดซักหัวรับน้ำต้มเพลิงภายนอกอาคารจัดตั้งที่ดินศูนย์ที่ดินศูนย์หนีไฟ เพื่อให้รถดับเพลิงบริเวณแนวเขตที่ดินศูนย์หนีไฟ สามารถดูดซักหัวรับน้ำต้มเพลิงภายนอกอาคารได้ อยู่บริเวณแนวเขตที่ดินศูนย์หนีไฟ เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถดูดซักหัวรับน้ำต้มเพลิงภายนอกอาคารได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล บนถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนหอยหกต่อ) บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งมีความตกระยะ สามารถดูดซักหัวรับน้ำต้มเพลิงภายนอกอาคารได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล บนถนนซอยสุขุมวิท 55 (ถนนหอยหกต่อ) บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งมีความตกระยะ สามารถดูดซักหัวรับน้ำต้มเพลิงภายนอกอาคารได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล</p> <p>(4) ชุดท่อสายดูดน้ำต้มเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สายดูดน้ำต้มเพลิง ขนาดเดินผ่าน <p>ศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ความยาว 30 เมตร</p>	<p>มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศ</p> <p>มาตรฐานที่แบ่งได้ของ</p>



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิชิต วนะรอดพด.)

กรรมการของบริษัท แบงก์ชาติ เรียดตรวจสอบ จำกัด

.....
.....
.....

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญพันธุ์ ไวกานต์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย วิศวกร จำกัด
บ้านเมืองเชียงใหม่ จำกัด



102227

รายงานที่ 1 (ต่อ 100)

องค์ประกอบของทางเดินไฟฟ้าและอุปกรณ์	ผลกรองไฟฟ้าสั่งเวลาต้องห้าม ผลกรองไฟฟ้าต่อสั่งเวลาต้องห้าม	มาตรฐานที่ต้องกันและแยกไฟฟ้าของกระแทกไฟฟ้าต้องห้าม	มาตรฐานที่ติดตามตรวจสอบ ผลกรองไฟฟ้าต้องห้าม
		<p>- หัวคูลเตอร์ไฟฟ้า ตับเพลิงชนิดหัวต่อตัวมีรีว ขนาดเดินผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิ้ว) พัฒนาการยอมและใช้ร้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 10 บาร์นด์ <p>โครงการจะติดตั้งหัวรีบดึงสายไฟหัวตัวบีบเพื่ิงพืชยุบโปรเจค (Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้ภายในอาคาร โดยจะติดตั้งอยู่บริเวณหน้างาน โอลิฟต์คัมพลิแก๊ตระบบน้ำในอาคาร ที่จอดรถ ห้องเครื่องเพลิดลม ห้องน้ำบันได ST-01 และทางเดินแต่ละชั้นจะต้องมีห้องสำรองมาษ 40 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร)</p> <p>(5) ระบบพั่นกระจายน้ำดับเพลิงฉัตรโน้มติ (Sprinkler System) เป็นระบบห่อเปียก มีน้ำอยู่ในห้องคลังวัสดุ ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยสามารถกัดออกหัวที่มีความร้อนสูงที่น้ำถูกดึงดูดหมุนทำางาน โดยจะติดตั้งไว้บริเวณห้องพักหุกห้อง ห้องอาหา ห้องครัว ห้องบาระชุมห้องจอดรถสำหรับ ห้องน้ำดับเพลิง ห้องน้ำคนยกห้องน้ำเพลิง ห้องน้ำเช่า ห้องน้ำห้องน้ำ ห้องสำนักงาน ส่วน</p>	

The seal is circular with the text "OFFICIAL SEAL ROYAL ESTATE CO., LTD." around the perimeter. In the center is a square containing a stylized profile of a person's head.

ଶବ୍ଦକୋଣିକା

ଶବ୍ଦକୋଣିକା

กันยายน 2557 ลงชื่อ

A small, faint watermark or logo in the top right corner of the page, which appears to be a stylized letter 'G' or a similar symbol.

卷之三

ກົດຕະກິບ ຖ້າມ ກົດຕະກິບ ຖ້າມ

103/227

માનુષિક
જીવન 1 (મ્બ 101)

(ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଧାନ)

A small diagram consisting of a vertical line with a horizontal tick mark near its bottom. A series of dots connected by a dashed line extends from the tick mark upwards towards the top of the page.

A small, circular, embossed seal impression, likely made from a metal or clay seal. It features a decorative border and some internal markings that are not clearly legible.

200

ສັງຄູກໍານະຍາກອກຕ່າງປະເທດແລ້ວຕ້ອງຮັບອະນຸມັດຢືນຢັນໃຫ້ຫຼື ວິໄລ ວິໄລສະກອງ ບໍ່ໄດ້

104/227

ຄະນະກາງຕັ້ງ 1 (ຫຼູ 102)

(ມາຍພັດທີ ວຳປະບວຫຼາມ)

ក្រុងមាន 2557 នៃវគ្គ

3
3

(ຂໍລູນາ, ຂໍ້ມືນິຫຼາມ)

กรรมการของบริษัท นายจิพิค เรียบเรอเตตเทา ภานก็

105/227

ផ្លូវការបង្កើតសំគាល់របស់ខ្លួនមិនអាចបញ្ចប់បាន ហើយ ពីនេះ ទាំងអស់

ตารางที่ 1 (ต่อ 103)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระบวนการต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดเสี่ยงภัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานตรวจสอบความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม
		<p>(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) จะติดตั้งบริเวณห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร พื้นบ้านและครัว ห้องเครื่องอาหาร ห้องน้ำคนเข้าบ้าน ห้องเช่าร้าน</p> <p>(4) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือถือ (Manual Station) สำหรับสั่งสัญญาณต่อไปยังศูนย์ติดต่อไฟฟ้า ห้องเครื่องซึ่งมีนาฬิกา บันได และทางเดิน</p> <p>(5) กล้องถ่ายภาพติดน้ำเสียง (Alarm Bell) เป็น กล้องถ่ายภาพติดต่อสาย โดยจะติดตั้งอยู่บริเวณห้อง เก็บของซึ่งมีนาฬิกา บันได และทางเดิน</p> <p>2. โครงการจัดให้มีบันไดที่เข้าสู่ห้องน้ำไฟต์ชั้นวาง 2 แห่ง ได้แก่ บันได ST-01 และบันได ST-02 รายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) บันได ST-01 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) ต้องบูรณะด้านที่ติดต่อวัสดุของห้องตัวอาคาร บันได ที่สามารถเขียนและติดจากซันหนังสักเดึงชนที่ 1 ตัวบันได ทำหัวอยดอนกว่าหัวริมหนังสัก ความกว้าง 1.5 เมตร สูงบานกว้าง 0.28 เมตร ถูกตั้งตุง 0.145-0.15 เมตร น้ำ หนานพกกว้าง 1.5-1.8 เมตร มีรั้วบันได 2 ตัวบันได^(ออกแบบรองรับผู้พิการหรือผู้พิการทางกายภาพ และคนชรา)</p>	<p>มาตรฐานตรวจสอบความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม</p>



กันยายน 2557 ลงชื่อ

.....

(นายพิชิต วรรณรพด)

กรรมการของบริษัท แรซโซฟต์ เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ

.....

(นายอนุษฐ์ ไวน้ำ)

ผู้อำนวยการดำเนินงานของบริษัท ไทยวิสาหกิจ จำกัด



106/227

ตารางที่ 1 (ต่อ 104)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผู้กรรมการที่ดินและทรัพย์สินที่สำนักงานฯ	ผู้กรรมการที่ดินและทรัพย์สินที่สำนักงานฯ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตราการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จำกัด
PACIFIC ESTATE CO., LTD.

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิชิต วรบวรพ)

.....

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายอนุษฐ์ พูลวิจัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตดินแดง แขวงวังทอง ทำเลที่ 1



107227

ตารางที่ 1 (คํา 105)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
		<p>3. โครงการจะดำเนินด้วยวิธีดูแลรักษาเพื่อไม่ให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย</p> <p>โครงการ ได้มีร่างพื้นที่จัดทำห้องน้ำที่ต้องใช้กับทางเข้า-ออกของโครงการ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 249 ตารางเมตร ("มีรวมพื้นที่ปูกระเบื้องไม้ไผ่ด้านใน") โดยพื้นที่ดูแลรักษาดังกล่าว สามารถรองรับจำนวนผู้มาใช้บริการและพนักงาน 996 คน (โดย 1 คน ใช้พื้นที่ละ 0.25 ตารางเมตร) จึงสามารถรองรับจำนวนผู้มาใช้บริการและพนักงาน 944 คน ("ต่อ ผู้มาใช้บริการ ซึ่งมีจำนวน 984 คน ("ต่อ ผู้มาใช้บริการห้องพัก 884 คน และพนักงานโครงการ 100 คน) ได้อย่างเพียงพอ (ครึ่งหนึ่ง หรือ 5 บังกะโล)</p> <p>4. โครงการจะติดตั้งแสงสว่างสีฟ้าเพื่อสีทางการแพทย์ที่ไฟและจุดรวมคนเมืองเกิดเหตุไฟไหม้ ไว้บริเวณโถงสิ่งที่กุศลชั้นของอาคาร เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ไฟฟ้าผ่านไปบริเวษยานในข่ายการสาธารณูปโภค ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>5. ตัดไฟผู้ใช้บริการห้องน้ำลงก่อนแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง หากพบไฟดับสามารถแจ้งผู้ดูแลห้องน้ำ ทางพนักงานที่ดูแลห้องน้ำได้ทันที</p> <p>6. จัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณีไฟไหม้ ให้มีอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงอย่างเดียว ให้มากขึ้นตามแผนและซ้ำซ้อมแผน</p>	<p>ผู้ดูแลรักษาดูแลรักษาพื้นที่</p> <p>ผู้ดูแลรักษาดูแลรักษาพื้นที่</p>




กันยายน 2557 ลงชื่อ

.....

(นายพิชิต วรรรพด)

(นายมนูญ พิชิต)



.....

กรรมการของบริษัท แบงค็อก เอสเตท จำกัด

108/227


ผู้ดูแลรักษาดูแลรักษาพื้นที่แบบต่อหมุนเวียนรัฐ ไทย วิสาหกิจ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 106)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุบัติการณ์	ผลกระทบที่สำคัญที่ส่งผลต่อพื้นที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อพื้นที่สำคัญ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3.9 ระบบปรับอากาศและ ระบบระบายอากาศ	ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นแบบ Water Cooled Chiller ซึ่งเป็นระบบทำความเย็นส่วนกลาง ระบบควบคุมโดยใช้อุปกรณ์ชั้นนำ (Cooling Tower) โดยจะมีขนาดความเย็นรวมประมาณ 1,296 ตัน ทั้งนี้ ในการออกแบบจะปฏิบัติงานข้อกำหนดในการประยุกต์กรรมภายน้ำ เรื่อง ห้องเย็นตึกควรควบคุมเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้นำส่วนน้ำของอากาศในประเทศไทย ให้เข้าสู่ในภาระต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้	1. จัดให้มีทีมดูแลรักษาในโครงการให้มากที่สุด ขนาดที่ตั้งนี้รวม 1,080.22 ตารางเมตร เพื่อให้สนับสนุนระบบ ความร้อน (ฤดูกาลเดือนที่ 2 ประจำปี)	1. ดูแลตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบช่องบิด ต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ
	7. จัดเตรียมหันหัวพะนวกและรพพะนวกไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้ประสบภัย แต่สำหรับบ้านที่บุกเบิกทางมาต่อไป	2. ติดตั้งป้ายห้ามติดคลิ๊กอยู่บนตู้ทึ่งไว้ภายในบริเวณที่ของสาธารณะทั้งหมด ให้อยู่ต่ำๆ จึงสามารถมองเห็นได้	2. ปักพินที่ช่องคราฟต์อีกด้วย จึงจะสามารถสังเคราะห์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล แต่ต้องเดินทางตามประมาณการทุกๆ แต่ละสิ่งที่มีอยู่

PACIFIC ESTATE CO., LTD.
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 109227

วันที่ 2557 ลงวันที่



(นายวิชิต วรารักษ์)
(นายมนูญ ไวกานต์)

(นายมนูญ ไวกานต์)

ผู้อำนวยการด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิศวกรรม จำกัด

A circular stamp with the words "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a stylized "P" in the center.


(ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ)

ପରମାଣୁଗର୍ବଶକ୍ତିରେ ଉଚ୍ଚତା ॥ ୩୩ ॥

גנום, נטורה ותאורה

110227

องค์ประกอบของที่ดินเอกสารสืบ และคุณค่าทางวัฒนธรรม	ผู้ครอบครองที่ดินเอกสารสืบและค่าใช้จ่าย	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อผลกระทบต่อเอกสารสืบ	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้ครอบครองที่ดินเอกสารสืบ
โครงการมีความเสี่ยงมาก ไม่คาดเดาได้ และมีช่องรั่วบูรณาภิชราษฎรที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ นักงานที่นักกฎหมายและปริญญาชั้นนำ จากการเข้ามาลงทุนในโครงการ พร่าว่า การเข้าออกโครงการ ไม่ถูกผูกไว้ที่นิ้นสำคัญต่อลักษณะของคนหน้าโครงการมากนัก และมีระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามการเดินรถเข้ากระบวนการจราจร ไม่ต้องสักวัน อย่างไรก็ตาม โครงการต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาที่กำหนดให้มูลนิธิตรวจสอบต่อไป	โครงการมีความเสี่ยงมาก ไม่คาดเดาได้ และมีช่องรั่วบูรณาภิชราษฎรที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ นักงานที่นักกฎหมายและปริญญาชั้นนำ จากการเข้ามาลงทุนในโครงการ พร่าว่า การเข้าออกโครงการ ไม่ถูกผูกไว้ที่นิ้นสำคัญต่อลักษณะของคนหน้าโครงการมากนัก และมีระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามการเดินรถเข้ากระบวนการจราจร ไม่ต้องสักวัน อย่างไรก็ตาม โครงการต้องดำเนินการตามกำหนดเวลาที่กำหนดให้มูลนิธิตรวจสอบต่อไป	กระทำด้วยที่ดินที่สั่งญ่าและบ้านถาวร แต่จะต้องอ่อนไหว ความตระหนักรู้ดำเนินถึงกระบวนการนิยมของชาวในภาครวม เป็นตัวก	ติดตั้งป้ายสัญญาณทางสีเขียว พื้นทาง และป้าย ต่างๆ บริเวณภายในโครงการให้ชัดเจน และไม่ ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ใช้ เพื่อให้การเคลื่อน ตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า - ออก โครงการ สามารถที่ดูอย่างสะดวกและปลอดภัย



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกานดา มนัสสันต์ ลูกเจ้า)
(นายกิตติ วรรณรพด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่ดินของมูลนิธิฯ ท.ท.วิภาวดี บัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่ดินของมูลนิธิฯ ท.ท.วิภาวดี บัตร

III/27

ຕາງລາວ 1 (ພະ 109)

องค์กรของทางสังคม และภูมิทั่วไป	ผลลัพธ์ที่ต้องได้มาเพื่อทุบ ตัน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดีงาม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ได้
3.3.11 การใช้ที่ดิน	ผลลัพธ์ที่ต้องได้มาเพื่อทุบ ตัน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ดีงาม	ในขณะที่รัฐบาลออก-สั่งผู้นำเข้าปรับการระดมที่ว่างเปล่า- ออกโครงการสร้างสาธารณูปโภคที่ขาดหายใจอย่าง ต่อเนื่องและรวดเร็ว
		7. จัดให้มีศักยภาพความเร็วประเทคโนโลยีและน้ำดูด ความถูก 0.04 เมตร ความกว้าง 0.9 เมตร และความ ยาว 6.0 เมตร ซึ่งมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการ ก่อสร้างสันนิษฐานความเร็ว ยอดเยี่ยมโดยการประเมิน ผู้เชื่อม กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 (ดูรูปที่ 6 ประกอบ)	- ผลกระทบจากการใช้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ 50 (พ.ศ. 2540) ผลกระทบความไม่สงบระหว่างบุคคลในชุมชน อาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงนี้ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ 61 (พ.ศ. 2550) ซึ่งบัญญัติกองทุพพลานคร เรื่อง ความคุณอาชาร พ.ศ. 2544 ยกความความไม่สงบระหว่างบุคคลในชุมชนอาชาร ที่อยู่อาศัยและทำการให้เห็นวิเคราะห์และบัญญัติความสงบ พ.ศ. 2522

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(๓๘๔)

กินยาบัน 2557 ตอน

33
Jan

ရှိခိုင်မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများအတွက် ပေါ်လေသူများ၏ အမြတ်ဆုံး အကြောင်းအရာများ

112/227

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶକ

พิธีกรรมที่ 1 (พ.ศ. ๑๑๐)

A circular stamp with the words "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." around the top edge and a central square logo.

ការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី

卷之三

子言

ଶ୍ରୀମତୀ କର୍ମଚାରୀ ପାତାଙ୍ଗ ପାତାଙ୍ଗ ପାତାଙ୍ଗ ପାତାଙ୍ଗ ପାତାଙ୍ଗ

113/227

กระบวนการของปรัชญา เรียนรู้และเชื่อ

พิมพ์ครั้งที่ 1 (ค.ศ. 111)

A circular stamp with the text "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a central emblem depicting a building.

(శాస్త్రవేద శతపథి)

กํานຍາຍນ 2557 ຖະຈິບ

7
3

(晉書)卷之三

115/227

ຄະກາງທີ 1 (ຫົວ 113)

องค์ประกอบของอสังหาริมทรัพย์	ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ
3.4.3 การสาธารณูปโภค	บริษัทฯได้จัดทำแผนผังด้านสุขาภิบาลที่ดินที่อยู่อาศัยในพื้นที่เพื่อให้สามารถทราบถึงสถานที่ที่ต้องรักษาไว้ในส่วนที่ต้องดูแล ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความสะอาดและลดการเกิดโรคระบาด	<p>1. ดำเนินการตามมาตรฐานการด้านสุขาภิบาล ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้มีแมลงสาบ หรือแมลงอื่นๆ 滋生 2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวด ตลอดจนติดตามสุขาภิบาล</p> <p>3. ดำเนินการตามมาตรฐานการด้านสุขาภิบาล ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้มีแมลงสาบ หรือแมลงอื่นๆ 滋生 4. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผู้ติดเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวด ตลอดจนติดตามสุขาภิบาล</p>	ผลการติดตามตรวจสอบ ผลการประเมินผล



กันยายน 2557 ลงชื่อ


(นายพิชิต วรบรรพต)

นางสาว ณัฐพร วงศ์สมบูรณ์ จังหวัด
บริษัทฯ จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายอนุญาน ไวยเดช)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร จำกัด
กรรมการบริหาร ลงชื่อ



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร จำกัด
กรรมการบริหาร ลงชื่อ

11/7/227


ตารางที่ 1 (ต่อ 115)

องค์ประกอบอสังหาริมทรัพย์ที่มาด้วย และคุณลักษณะ	ผู้ครอบครองเพื่อจัดเก็บภาษีเพื่อการลงทุนที่สำคัญ	มาตราการรับรองที่มีผลตามกฎหมาย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการต้องก่อ
	<p>ราย คิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนผู้เช่าทั้งหมด</p> <p>2) กลุ่ม โรมเกียร์บันชั่น "เรือน โภชนาการ แบช เมดูบอร์สัน มีสถาปัตย์ส่วนหนึ่งของอาคารอาหารกรีน พาร์ค ร่มกรีน โภชนาการ บริษัท พันธุ์นุกกรรม รวมทั้งนิตยาท ส่วนหนึ่งของอาคารพาณิชย์เดิม เป็นตน จำกัดตั้งวัน 2551 – 2555 มีจำนวนผู้เช่าทั้งหมด โรมเกียร์บันชั่น ประมาณ 2,000 ห้อง โภชนาการ แบชเมดูบอร์สัน จำนวน 8,987 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 ของจำนวนผู้เช่าทั้งหมด</p> <p>3) กลุ่ม อากาโนะเมเดชูน เซ็ฟลิคปาร์คท์พับ "เจ้าก การชราวดากิจิค จำกัดตั้งวัน 2551 – 2555 นี จำนวนผู้เช่าทั้งอาคารและตึกเดิมและตึกปรับตึกที่ พับ "เจ้ากการชราวดากิจิค จำกัด จำนวน 8,826 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 ของจำนวนผู้เช่าทั้งหมด</p> <p>4) กลุ่ม โรมเกียร์บันชั่น โภชนาการ โรมเกียร์ "มีสถาปัตย์ส่วนหนึ่งที่มาจากการซื้อขาย โดยผู้ดูแลอย่างถาวรส่วนหนึ่งมาจากการซื้อขาย ดูแล และการรักษาความสะอาด โภชนาการตั้งวัน 1 เมนเดน จำกัดตั้งวัน 2551 – 2555 มีจำนวนผู้เช่าทั้งโรม เกียร์บันชั่น จำนวน 7,784 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 ของจำนวนผู้เช่าทั้งหมด</p>	มาตราการรับรองที่มีผลตามกฎหมาย	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผู้กระทำการต้องก่อ



กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายกิตติ วนะรพด)

กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายอนุญาน ไวกัสต)



กันยายน 2557 ลงชื่อ
(นายกิตติ วนะรพด)
กรรมการของบริษัท แม่รัฐพิค เรียดเอสเตท จำกัด

ຕາງໝາດ 1 (ຫຼວ 116)

องค์ประกอบของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์		ผลประโยชน์เดือนต่อเดือนที่ต้องชำระ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดระบบเพื่อความถูกต้อง	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลประโยชน์เดือนต่อเดือนที่ต้องชำระ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดระบบเพื่อความถูกต้อง	ผลประโยชน์เดือนต่อเดือน	มาตรการติดตามตรวจสอบ	
ผลประโยชน์เดือนต่อเดือนที่ต้องชำระ และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง	5) ค่าเชื้อรา เนื้อที่ 7 ไร่ 7 งาน 7 วา ที่ดินที่ ป้ายห้องโถง อพาร์ทเม้นท์ บล็อก A ชั้น 7 ห้อง 706 รัชดาภิเษก แขวงทุ่งสองห้อง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร การซื้อขายทรัพย์สินทางดิจิทัล บริษัท บริษัท สงเคราะห์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม อาชญากรรมและข้อความ บุคคลพิพากษาราบกอย่างร้ายแรง และการจราจร เป็นต้น คาดตั้งแต่ 2551 – 2555 ปี จำนวนผู้เสียชีวิตโดยประมาณอยู่ที่ 7 ราย ให้ป่วยหรือตาย จำนวน 7,180 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนผู้เสียชีวิต	5) ค่าเชื้อรา เนื้อที่ 7 ไร่ 7 งาน 7 วา ที่ดินที่ ป้ายห้องโถง อพาร์ทเม้นท์ บล็อก A ชั้น 7 ห้อง 706 รัชดาภิเษก แขวงทุ่งสองห้อง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และจราจร คาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555 ปี และจำนวนผู้เสียชีวิตโดยประมาณอยู่ที่ 7 ราย ให้ป่วยหรือตาย จำนวน 7,180 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนผู้เสียชีวิต	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดระบบเพื่อความถูกต้อง	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลประโยชน์เดือนต่อเดือนที่ต้องชำระ และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง	5) ค่าเชื้อรา เนื้อที่ 7 ไร่ 7 งาน 7 วา ที่ดินที่ ป้ายห้องโถง อพาร์ทเม้นท์ บล็อก A ชั้น 7 ห้อง 706 รัชดาภิเษก แขวงทุ่งสองห้อง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร การซื้อขายทรัพย์สินทางดิจิทัล บริษัท บริษัท สงเคราะห์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม อาชญากรรมและข้อความ บุคคลพิพากษาราบกอย่างร้ายแรง และการจราจร เป็นต้น คาดตั้งแต่ 2551 – 2555 ปี จำนวนผู้เสียชีวิตโดยประมาณอยู่ที่ 7 ราย ให้ป่วยหรือตาย จำนวน 7,180 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนผู้เสียชีวิต	5) ค่าเชื้อรา เนื้อที่ 7 ไร่ 7 งาน 7 วา ที่ดินที่ ป้ายห้องโถง อพาร์ทเม้นท์ บล็อก A ชั้น 7 ห้อง 706 รัชดาภิเษก แขวงทุ่งสองห้อง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และจราจร คาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2555 ปี และจำนวนผู้เสียชีวิตโดยประมาณอยู่ที่ 7 ราย ให้ป่วยหรือตาย จำนวน 7,180 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนผู้เสียชีวิต	มาตรการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดระบบเพื่อความถูกต้อง	มาตรการติดตามตรวจสอบ

ตารางที่ 1 (ต่อ 117)

องค์ประกอบของทางสัมภาระด้วย และกฎหมายต่างๆ	ผลประโยชน์ที่ต้องแลกเปลี่ยนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชาวล้วงด้วย	มาตรการเพื่อความมั่นคงของอาชญากรรม
โครงการ ทางผู้ใช้ประโยชน์ที่อยู่ในโครงการดิน หายใจ/โครงการที่ตุด รองลงมาได้แก่ โครงการห่วงค่าน้ำดัน โอลิฟต์สูง โครงการกันดิน ชู พัน โครงการพัง/โรคภัยเมดี้ โครงการเดินทางหาร อุบัติเหตุ และ โครงการที่เย็บกันร่มน้ำตกสำนักงานด้านน โดยส่วนมากจะอยู่กันเนือง สำหรับครั้งที่มีชาวต่างด้าว ประมาณ 501 – 1,000 เมตร ทางโครงการ ทางน้ำมีการ เดินทางไปยังบ้านเรือนโครงการเดินทางไป/ใช้หัวร่องแม่น้ำ ที่ตุด รองลงมา “เดิน” โรคภัยกันดิน ชู พัน โรค ผิวหนัง โรคภัยเมดี้ โรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน โครงการเดินทางหาร และอุบัติเหตุ ตามลำดับ โดย เมื่อเป็นปีง่อนน้ำภายนอกจะซึ่งอยู่กันเนือง ทั้งนี้ หากข้อมูลของชื่องบุคคลนี้มีการสาธารณูปดุ 10 (สี่ชั่วโมง) มีผู้ป่วยเป็นโรคระบาดหน้างเดินทางไป เป็นเดือนตุลาคม ฯ และหากข้อมูลการเดินทางของผู้ดูแล โดยรอบโครงการ พบว่า โครงการเดินทางไป/โรค หัวใจ มีผู้ป่วยเสียชีวิตเดือนตุลาฯ เหตุเกิด โครงการที่อยู่ดู ดูญ เป็นการสาธารณูปดุ 10 (สี่ชั่วโมง) พบว่า ก่อน โครงการเดินทางไปเดือนตุลาฯ 2551-2555 นี้ แนวโน้มลดลง โดยในปี 2555 ไม่ป่วยที่เข้ารับการ	โครงการ ทางผู้ใช้ประโยชน์ที่อยู่ในโครงการดิน หายใจ/โครงการที่ตุด รองลงมาได้แก่ โครงการห่วงค่าน้ำดัน โอลิฟต์สูง โครงการกันดิน ชู พัน โครงการพัง/โรคภัยเมดี้ โครงการเดินทางหาร อุบัติเหตุ และ โครงการที่เย็บกันร่มน้ำตกสำนักงานด้านน โดยส่วนมากจะอยู่กันเนือง สำหรับครั้งที่มีชาวต่างด้าว ประมาณ 501 – 1,000 เมตร ทางโครงการ ทางน้ำมีการ เดินทางไปยังบ้านเรือนโครงการเดินทางไป/ใช้หัวร่องแม่น้ำ ที่ตุด รองลงมา “เดิน” โรคภัยกันดิน ชู พัน โรค ผิวหนัง โรคภัยเมดี้ โรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน โครงการเดินทางหาร และอุบัติเหตุ ตามลำดับ โดย เมื่อเป็นปีง่อนน้ำภายนอกจะซึ่งอยู่กันเนือง ทั้งนี้ หากข้อมูลของชื่องบุคคลนี้มีการสาธารณูปดุ 10 (สี่ชั่วโมง) มีผู้ป่วยเป็นโรคระบาดหน้างเดินทางไป เป็นเดือนตุลาคม ฯ และหากข้อมูลการเดินทางของผู้ดูแล โดยรอบโครงการ พบว่า โครงการเดินทางไป/โรค หัวใจ มีผู้ป่วยเสียชีวิตเดือนตุลาฯ เหตุเกิด โครงการที่อยู่ดู ดูญ เป็นการสาธารณูปดุ 10 (สี่ชั่วโมง) พบว่า ก่อน โครงการเดินทางไปเดือนตุลาฯ 2551-2555 นี้ แนวโน้มลดลง โดยในปี 2555 ไม่ป่วยที่เข้ารับการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชาวล้วงด้วย ผลกระทบเพื่อความมั่นคงของอาชญากรรม	มาตรการเพื่อความมั่นคงของอาชญากรรม



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิพัฒน์ วงศ์ราษฎร์)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญ พัน "ไว้ตี้")

กันยายน 2557 ลงชื่อ

ผู้อำนวยการศูนย์สืบสืบค้นที่สูงแวดล้อมของประเทศไทย ท่า-ท่า วิสาหกิริ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 118)

องค์กรของมหาดิล-none เวศส้อม และคุณค่าทางฯ	ผลการประเมินที่ต้องแก้ไขผลลัพธ์ที่ล้าหลัง	มาตรฐานที่ต้องแก้ไขผลลัพธ์ที่ล้าหลัง	มาตรฐานที่ต้องแก้ไขผลลัพธ์ที่ล้าหลัง
	<p>รักษาตัวอย่างดีในกระบวนการทางคุณภาพ จำนวน 1,090 ราย ซึ่งถือนวัฒนธรรมแห่งปัญญาณรักษ์ เพื่อพัฒนา ในปี 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 81,816 คน (อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย, 2556) จึงเห็นได้ว่า อัตราส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจะมี ประมาณร้อยละ 1.3 ของจำนวนประชากรที่อยู่ใน เขตวัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณไม่นักหนัก ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรลดภาระหวานลงเพื่อความสะดวกในการ ใช้สิ่งแวดล้อม แต่ยังคงจัดทำให้สอดคล้องกับ ผู้คนที่อยู่ในประเทศไทย โดยจะพิจารณา ชาติกรรมการก่อสร้างอาคารที่กำลังก่อสร้างใน ปัจจุบัน และอาคารที่กำลังสร้างแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 3 ปี ให้วัดมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่ โครงการ ซึ่งจะการดำเนินการโดยบริษัทฯ พร้อม ทุกว่า นิยามารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 3 ปี และ อาคารที่กำลังก่อสร้าง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 3 ปี อาทิเช่น อาคารพัทธ์มนูกุล (The Burgundy Place) ขนาดกว้าง ตึก 7 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อย่างต่ำพื้นที่ 700 ตารางเมตร จำนวน 3 อาคาร ขนาดกว้างตึก 17 	<p>มาตรฐานที่ต้องแก้ไขผลลัพธ์ที่ล้าหลัง</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องแก้ไขผลลัพธ์ที่ล้าหลัง</p>



กันยายน 2557 ลงชื่อ


.....

(นายพิชิต วรบรรพต)

(นายอนุญาน พิริยา)

ตราสัมภ์ 1 (ต่อ 119)

องค์ประกอบของห้องเชิงแวดล้อม แมดดิคูณตามที่ระบุ	ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันภัยธรรมชาติและภัยทางการท่องเที่ยวเดือน	มาตรการติดตามตรวจสอบ
ชั้น 14 ชั้น แรก 7 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย (อาคาร 28 ชั้น แรก 36 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย (The Alcove ชั้นที่ 10) ขนาดความสูง 22 ชั้น อาคาร โอลิมปิก เดอะซิตี้เด็นท์ ทองหล่อ ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร อพาร์ทเม้นท์ (Apartment) ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร อพาร์ทเม้นท์ (Tidy Thonglor) ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร แมดดิคูณพักอาศัย (Marvel Residence) ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร เป็นต้น	2) อาคารที่ถูกสร้าง สถาปัตย์ อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 5 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคารชุดพักอาศัย (LE COTE THONGLOR 8) ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร อพาร์ทเม้นท์ (HQ Condominium) ขนาดความสูง 36 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร สำนักงาน ขนาดความสูง 16 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร อพาร์ทเม้นท์ (Romsai Resident) ขนาดความสูง 12 ชั้น จำนวน 1 ชั้น อาคาร อพาร์ทเม้นท์	ผู้รับเหมาที่ปรึกษาด้านภัยธรรมชาติ บริษัท ไทยวิศวกรรม จำกัด	




กันยายน 2557 ลงชื่อ

นายพิชิต วงศ์ราษฎร์

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายอนุษฐ์ วงศ์ราษฎร์)

ลงชื่อ



1/22/227

กรรมการบูรณะด้านต่างประเทศ บริษัท ไทยวิศวกรรม จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 120)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ฯ	ผลประโยชน์ที่สั่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันภัยธรรมชาติทางธรรมชาติที่คาดเด้ม	มาตรการป้องกันภัยธรรมชาติทางธรรมชาติที่คาดเด้ม
บ้านเดี่ยว 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3 ห้องน้ำ 3 ห้องน้ำ และอพาร์ทเม้นท์ 10 ห้องน้ำ Ekamai Condominium) ขนาด ความกว้าง 8 ชั้น จำนวน 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ในช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากกิจกรรมทางชุมชน โครงการ เผื่องการพักอาศัยในช่วงที่อาจเกิดไฟไหม้และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดความไม่สงบ การจราจร เมื่อครองการบินด้วยภัยน้ำท่วม การจราจรที่เพิ่มน้ำหนัก อาจทำให้เกิดผู้คนดะเดย และการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น หากให้เกิดความเครียด ซึ่งกิจกรรมทางชุมชนที่ต้องทำให้ผู้คนต้องเดินทางไปสัก mijay หรือเดินทางด้วยรถบัสที่ติดขัด ผู้คนจะต้องเดินทางกลับบ้านด้วยรถบัสที่ติดขัด	บ้านเดี่ยว 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3 ห้องน้ำ 3 ห้องน้ำ และอพาร์ทเม้นท์ 10 ห้องน้ำ Ekamai Condominium) ขนาด ความกว้าง 8 ชั้น จำนวน 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ในช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากกิจกรรมทางชุมชน โครงการ เผื่องการพักอาศัยในช่วงที่อาจเกิดไฟไหม้และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดความไม่สงบ การจราจร เมื่อครองการบินด้วยภัยน้ำท่วม การจราจรที่เพิ่มน้ำหนัก อาจทำให้เกิดผู้คนดะเดย และการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น หากให้เกิดความเครียด ซึ่งกิจกรรมทางชุมชนที่ต้องทำให้ผู้คนต้องเดินทางไปสัก mijay หรือเดินทางด้วยรถบัสที่ติดขัด ผู้คนจะต้องเดินทางกลับบ้านด้วยรถบัสที่ติดขัด	บ้านเดี่ยว 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3 ห้องน้ำ 3 ห้องน้ำ และอพาร์ทเม้นท์ 10 ห้องน้ำ Ekamai Condominium) ขนาด ความกว้าง 8 ชั้น จำนวน 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ในช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากกิจกรรมทางชุมชน โครงการ เผื่องการพักอาศัยในช่วงที่อาจเกิดไฟไหม้และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดความไม่สงบ การจราจร เมื่อครองการบินด้วยภัยน้ำท่วม การจราจรที่เพิ่มน้ำหนัก อาจทำให้เกิดผู้คนดะเดย และการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น หากให้เกิดความเครียด ซึ่งกิจกรรมทางชุมชนที่ต้องทำให้ผู้คนต้องเดินทางไปสัก mijay หรือเดินทางด้วยรถบัสที่ติดขัด ผู้คนจะต้องเดินทางกลับบ้านด้วยรถบัสที่ติดขัด	บ้านเดี่ยว 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 3 ห้องน้ำ 3 ห้องน้ำ และอพาร์ทเม้นท์ 10 ห้องน้ำ Ekamai Condominium) ขนาด ความกว้าง 8 ชั้น จำนวน 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ในช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากกิจกรรมทางชุมชน โครงการ เผื่องการพักอาศัยในช่วงที่อาจเกิดไฟไหม้และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้เกิดความไม่สงบ การจราจร เมื่อครองการบินด้วยภัยน้ำท่วม การจราจรที่เพิ่มน้ำหนัก อาจทำให้เกิดผู้คนดะเดย และการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น หากให้เกิดความเครียด ซึ่งกิจกรรมทางชุมชนที่ต้องทำให้ผู้คนต้องเดินทางไปสัก mijay หรือเดินทางด้วยรถบัสที่ติดขัด ผู้คนจะต้องเดินทางกลับบ้านด้วยรถบัสที่ติดขัด

APCIFIC ESTATE CO., LTD.
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ

.....
.....
.....

กันยายน 2557 ลงชื่อ

.....
.....
.....

นายกิตติ วงศ์รพช.



กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ

(นายมนูญนนช ไวก้าวี)

123/227

ผู้อำนวยการศูนย์บริการลูกค้า สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางที่ 1 (ต่อ 121)

ตารางที่ 1 (คํอ 122)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. ความบุกโขยความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจราจรความเร็ว สัญญาณเพื่อความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการซิ่งกระชาบที่ผู้คนเดินทาง</p> <p>6. จัดทำป้ายและตั้งถังดับเพลิงไว้บริเวณพื้นที่ห้ามไฟ ให้กิดความตื้น簸นของผู้บุคคล ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างดีและปลอดภัย</p> <p>7. จัดทำแพนท์เพื่อพยายาม减缓การ อบรมด้านผู้ร่วมเพื่อให้ตน “มีส่วนร่วม” อย่างมาก (หากคนวัย 2 มะกอก) เพื่อให้ตน “มีส่วนร่วม” อย่างมาก ผ่านการเลือกโหวต โหวต การตัดสินใจทางการเมือง 902 โฉลด หารือกันเป็น 39,688 ก้อน (จำนวนจาก โฉลด x มาตริก CO₂ = 902 x 44) ซึ่งหากว่ารัฐบาลสามารถอนุมัติให้ต่อไป ก็จะได้จากการณ์ 313.6 ก้อน/ชั่วโมง ต้นไม้ในโครงการจะดูดซับได้เพียงพอ</p> <p>8. จัดให้มีระบบเฝ้าระวังไม้แบบนำเข้าซึ่งมีรีวิวผลประโยชน์ ปลูกต้นไม้ชนิด 2-4 โดยใช้สายยางนำเข้าซึ่งขนาด 1 นิ้ว วางในตะเข็บปลูกต้นไม้ตลอดแนว เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำระเหด่อนของมาส่องผลกระทบต่อผู้มาใช้</p>	



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิพัฒ์ วรบรรพต)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นางสาวนาฎากร รักานันต์ วงศ์อมรรัชต์)

องค์ประกอบของน้ำสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกรองทางเชื้อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรฐานที่ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>บริการภายใน ให้ rogak (ดูภาพหน้าที่ 2 ประกอบ)</p> <p>จัดให้มีมาตรการในการเข้าออกบ้านพื้นที่สีเขียวให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการวินิจฉัย “เขียว” บ้านพื้นที่สีเขียว - ใช้ปุ๋ย ตอนน้ำรีไซเคิล ลดภาระปืนประปา - หักแต่งไฟ ให้ความถูกต้องตามที่ไม่พำเพยไป - ปลูกต้นไม้ชุมชนขนาดต้นไม้พำเพยไป - จัดให้มีสิ่งปลูกสร้าง (คนส่วน) ในการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพบูรณ์สมบูรณ์โดยตลอด 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

(ଓ.ମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ)

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

အေပါဒ် အနေအထာက်များ ဖြစ်၍ မရှိဘဲ အမြတ်အမြတ်

126/227

အေဒီ ၁၈၂၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငြားရပ်ကျော်မြို့၊ အနောက်မြို့တွင် မြန်မာဘုရားရဟန် ပြန်လည်ပေါ်လေသူများ ပေါ်လေသူများ



รายงานที่ 1 (ต่อ 124)

องค์ประกอบของยาสั่งยาเด็ดอ่อน และดูดซึบตัวเอง		ผลลัพธณ์ที่ต้องการได้รับเมื่อถูกดูดซึบ	มาตรฐานที่ต้องการได้รับเมื่อถูกดูดซึบ	มาตรฐานที่ต้องการได้รับเมื่อถูกดูดซึบ
นอกจากน้ำ บริษัทที่ปรึกษาจะทำการดูดซึบยาหอยเพี้ยน รวมทั้งยาตราชารา ให้จาง และถูกแตกรายหอยเพี้ยน ด้วยวิธีดูดซึบยาหอยเพี้ยน ตามขั้นตอน ผ่านร่างกาย ตามช่องลำไส้ขนาดประมาณ 2 ชั่วโมง โดยใช้ตัวตนภัย กรรมอนามัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ โครงการ ในกรณีที่ออกกันการประเพราของเชื้อด้วย โภแนടา	- โรคผิวหนัง	<p>1. การเพิ่มรังแคของเรือโดยการถังเทียนรำขี้</p> <p>โครงการจัดให้มีการถ่ายของน้ำรำขี้ไว้ในถังเก็บน้ำ ให้ดูด และถูกเก็บน้ำหามหลังค่า รังแคจะถูกดูดซึบลง ตะกอน ต้นม แต่ละครั้งที่ถูกดูดซึบจะถูกดูดซึบลง ช่องลมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนใช้บริการ ภายในห้องน้ำที่ใช้ถังเทียนเพื่อจัดการร่มต่างๆ ให้ดูดซึบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ช้าของผู้คนใช้บริการภายใน โครงการ โดยมีความต้องการสูงสำหรับความสะอาดเป็น 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) เพื่อสูงากพอน้ำที่ติดอยู่ผ่าน ไฟเบอร์การ</p> <p>2. ภัยในเรือ เกมน้ำจะหายตื่องผิวคาดมีการติดต่อสัมผัสกับ</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องการได้รับเมื่อถูกดูดซึบ</p> <p>แล้วจึงจะถูกดูดซึบทางระบบทางเดินอาหาร ได้รับต้านทานรักษาราคาค่า</p> <p>3. ใช้สารรักษาราคาค่าอย่างน้อย 2 ชนิด โดยใช้ตัวตนภัย ดึงปลากัดดูดซึบ เพื่อป้องกันภัยดูดซึบตัวเองที่ต้องการค่ามีแต่ เชื้อดูดซึบตัวเอง</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องการได้รับเมื่อถูกดูดซึบ</p> <p>แล้วจึงจะถูกดูดซึบทางระบบทางเดินอาหาร ได้รับต้านทานรักษาราคาค่า</p>
นอกจากน้ำ บริษัทที่ปรึกษาจะทำการดูดซึบยาหอยเพี้ยน รวมทั้งยาตราชารา ให้จาง และถูกแตกรายหอยเพี้ยน ด้วยวิธีดูดซึบยาหอยเพี้ยน ตามขั้นตอน ผ่านร่างกาย ตามช่องลำไส้ขนาดประมาณ 2 ชั่วโมง โดยใช้ตัวตนภัย กรรมอนามัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ โครงการ ในกรณีที่ออกกันการประเพราของเชื้อด้วย โภแนടา	- โรคผิวหนัง	<p>1. การเพิ่มรังแคของเรือโดยการถังเทียนรำขี้</p> <p>โครงการจัดให้มีการถ่ายของน้ำรำขี้ไว้ในถังเก็บน้ำ ให้ดูด และถูกเก็บน้ำหามหลังค่า รังแคจะถูกดูดซึบลง ตะกอน ต้นม แต่ละครั้งที่ถูกดูดซึบจะถูกดูดซึบลง ช่องลมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้คนใช้บริการ ภายในห้องน้ำที่ใช้ถังเทียนเพื่อจัดการร่มต่างๆ ให้ดูดซึบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ช้าของผู้คนใช้บริการภายใน โครงการ โดยมีความต้องการสูงสำหรับความสะอาดเป็น 2 ครั้ง (6 เดือน 1 ครั้ง) เพื่อสูงากพอน้ำที่ติดอยู่ผ่าน ไฟเบอร์การ</p> <p>2. ภัยในเรือ เกมน้ำจะหายตื่องผิวคาดมีการติดต่อสัมผัสกับ</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องการได้รับเมื่อถูกดูดซึบ</p> <p>แล้วจึงจะถูกดูดซึบทางระบบทางเดินอาหาร ได้รับต้านทานรักษาราคาค่า</p> <p>3. ใช้สารรักษาราคาค่าอย่างน้อย 2 ชนิด โดยใช้ตัวตนภัย ดึงปลากัดดูดซึบ เพื่อป้องกันภัยดูดซึบตัวเองที่ต้องการค่ามีแต่ เชื้อดูดซึบตัวเอง</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องการได้รับเมื่อถูกดูดซึบ</p> <p>แล้วจึงจะถูกดูดซึบทางระบบทางเดินอาหาร ได้รับต้านทานรักษาราคาค่า</p>

บริษัท พัฒนาฯ จำกัด
PAC LTD.

(ଓ.ম.১৯৮৮ প্রকাশনা)

សំណាក់រាជការត្រូវបានគេចូលរួមទៅរាយការណ៍នឹងវិធី ឃី-ឃី គិតការក្នុងក្រុងពីរដី

127037

卷之三

(ମାତ୍ରିକାତ୍ମି କରାନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର)

(բաւել և բարեկարգութիւն)

(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ)

A circular stamp with the text "PACIFIC ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a central emblem.

A decorative floral border in the top right corner of the page, featuring stylized leaves and flowers.

กี่นาทีayan 2557 ตั้งชื่อ

การรับการตรวจอย่างรุ่งเรือง แล้วพาก รีบยกด้วยตัวเอง ถูกาก

13827

ບຣັຫັກ ແບປິທິກ ເຮັດວຽກ

พากยานที่ 1 (๖๘ ๑๒๖)

ตารางที่ 1 (ต่อ 127)

องค์กรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และดูแลดูแลฯ	ผู้รายงานต่อผู้ดูแลดูแลที่สำเร็จ และดูแลดูแลฯ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการระบุภัยแล้งท่อน้ำประปา	มาตรการตัดตามผลกระทบ ผู้ดูแลดูแลดูแลฯ
- โรคศัตรูพืชภายนอก พากเพอนโรค	ผู้มาใช้บริการภายในโครงสร้าง อาทิ น้ำอุ่นในการ เก็บโรคต่างๆ ให้ เนื่องจากมีตัวเว็บเป็นพาหะนำโรค เช่น หมู เมดเดลตาน แมลงวัน อุยงาในโภคภาร หรือบุกແນցลงรังตัวเพื่อเป็นพาหะนำโรคตัว เช่น บุญเต่า ทำให้เกิดโรคไข้เดือดออก เป็นต้น ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบพืชเกิดขึ้น โครงการต้องจัดการศักดาดูแลรักษา ภารภายนครภาร ได้แก่ ระบบน้ำประปา ระบบการ จัดการน้ำดูดอย่างดี จัดการศักดาดูแลรักษา	เก็บชั้นกรองภัยแล้งท่อน้ำประปาท้องท่อ ให้ความสะอาดอย่างดี ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้าง ท่อสัน	1. จัดให้มีการท่องเที่ยวและพัฒนาโครงสร้าง เช่น ทำการจัดตูกันน้ำยุงลาย เป็นต้น กายในพืชที่ โครงการ 2. ทำความสะอาดท่อน้ำที่ไม่ใช้โดยขาดการใช้งาน 3. ใช้เครื่องจักรดูดซับน้ำที่อยู่ในแม่น้ำ ภายนอกอาคาร 4. ประดิษฐ์กันสาดกันจางน้ำดูดซับน้ำให้มากกว่าท่อที่เป็น พาหะนำโรคให้กับโครงสร้าง เช่น จัดพัฒนากำจัดบุญ เต่า 5. จัดให้มีผู้ดูแลดูแลที่มีฝีมือ เช่น ภาคในอดีต พร้อมทั้งจัดให้มีหน้างานพัฒนา สถาบันต้นแบบอย่างดี แบ่งห้องพักนักศิษย์รวมๆ ของ โครงการ 6. ห้องพักนักศิษย์ต้องมีจัดตั้ง ไว้ดูแลพะรุงรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งไฟฟ้า ท่อพากเพอนโรค เช่น หมู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น



กันยายน 2557 ลงวันที่

(นายพิพัฒ วรบรรพต)

บริษัท แม็คฟิล์เมลล์สเพลช จำกัด

กรรมการของบริษัท แบงค็อก เรียลเตอร์ส จำกัด

130/227

กันยายน 2557 ลงวันที่

(นายมนูญชัย ไวกัสี)

ผู้อำนวยการศักดิ์สิทธิ์และผู้บัญชาติ ไทย วิศวกร จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ 128)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาทรัพยากรดับเบิลยูเอช ผูกขาดแบบดั้งเดิม
- ภูมิภาค	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาทรัพยากรดับเบิลยูเอช ผูกขาดแบบดั้งเดิม
- ภูมิภาค	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาทรัพยากรดับเบิลยูเอช ผูกขาดแบบดั้งเดิม



(นายพิษิต วรรภาพ)

ลงชื่อ

(นายณัฐนันท์ ไวฑูร)

กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโครงการ สำนักงานบริษัทฯ

131/227

องค์ประกอบของภาษาสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลกระบวนการที่อธิบายแล้วต้องพิสูจน์	มาตรฐานที่ต้องพิสูจน์แล้วแต่จะมีอยู่กี่ข้อ	มาตรฐานที่ร้องกันและเดาๆ ตามกระบวนการพิสูจน์แล้วขึ้น	มาตรฐานที่ติดตามตรวจสอบ ผลกระบวนการสิ่งแวดล้อม
2. การผลิตออก หลักสูตร		4. ติดตั้งไฟฟ้านั่งถ่วงบังบริเวณทางเข้า – ยก Gorong กะไฟสำหรับนักเรียนที่นั่งเรียนที่เข้าห้องเรียน ให้ดูบ้าง	-	-
3. ดูแลดู象การตรวจสอบค่าใช้จ่าย		- จัดให้มีพื้นที่สำหรับนักเรียนที่นั่งเรียนที่น้ำยาและความเป็นรูปเป็นร่องรอย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดเดินทางไปยังชั้นสอง ไม่ให้พื้นที่ทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของใดๆ วาง ยังไงก็ได้	- ออกแบบอาคารโดยไม่มีสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถรองรับน้ำท่วมได้	-
4. ดูแลดู象การตรวจสอบค่าใช้จ่าย		- ติดตั้งไฟฟ้าต่อถ่วงเพื่อให้มีอุปกรณ์ของทางเดินได้แก่บันไดน้ำท่วมที่มีทางานานี้ พื้นห้องเดินห้องเดิน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบน้ำเป็นประจำทุก 3 เดือน	1. ติดตั้งไฟฟ้าต่อถ่วงเพื่อให้มีอุปกรณ์ของทางเดินได้แก่บันไดน้ำท่วมที่มีทางานานี้ พื้นห้องเดินห้องเดิน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบน้ำเป็นประจำทุก 3 เดือน	2. ติดไฟฟ้าการตรวจสอบระบบป้องกันแบบเดือนอัลกอริทึมให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วหากพบว่ามีการเติมเทหายอดคงเหลือของน้ำในบ่อ

ଓ. মুসলিম

กิริยาทม 2557 ฉบับที่

កំណើនរាយក្រឹង 2557 ទៅខ្លួន

7
33

ឧបរក្សាទី

กิจกรรมการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา

۲۶۷

ଶ୍ରୀମତୀ କଣ୍ଠମୁଖ ମୁଖ୍ୟା-ମୁଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟା

พิธีราทรงที่ 1 (ต่อ 130)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

กินยาayan 2557 ถึงวันที่

7
8

(ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରକାଶନ)

မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများကို အမြန် သိရန် မရှိခဲ့ဘူး။

THE JOURNAL OF CLIMATE

ตารางที่ 1 (ต่อ 131)

องค์ประกอบของที่ดินเดลตอม และคุณค่าทางฯ	ผลประโยชน์ที่ดินเดลตอมที่คำัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันผลกระทบทางสังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ตรวจสอบความเหมาะสมของที่ดินเดลตอมที่คำัญ</p> <p>5. จัดให้มีป้ายอย่างระดับความตื้นหรือตื้นของตัวระบุ ความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลข แสดงความลึกที่เป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 6. จัดให้มีแต่งตั้งร่องพื้นที่เพื่อภาระน้ำท่วมที่ไม่ใช่ น้ำที่น้ำทิ้งที่ดินเดลตอมในกรณีที่มีการเปิดตราชูในเวลา กลางคืน</p> <p>7. ผู้ประกอบการห้ามขุดตื้น ทำตัวหัวตื้น เสียบเรือ เสียบ ไม่ดูดซึมน้ำ นำหัวความสะอาดจ่าย “ไม่ถัน อยู่ในสภาพดี”</p> <p>8. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบตราชูว่า น้ำอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>9. ดูแลให้ตัวรากไม้ตื้น “ไม่บีบตึงตัวราก”</p> <p>10. จัดให้มีการทำความสะอาด “ไม่ใช้ของสระ” และ ทางเดินเขยบกระเบื้องดิน ลิ้น หดหดกระเบื้องดินที่ปิดให้ บริเวณตราชูว่าดี</p> <p>11. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำจ้าตราชู “ร่องอยู่ในตำแหน่งที่ ให้ผู้เช่าตกลงและนำมาใช้ได้ดั่งหนึ่ง โดยปกติที่ต้องให้ ได้แก่ - “น้ำรั่วซึ่ด ยางไม่น้ำซึ่ด” 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 2 อัน</p>	<p>มาตรการป้องกันผลกระทบทางสังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>มาตราการป้องกันผลกระทบทางสังคม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

PACIFIC ESTATE CO.,LTD.
บริษัท พาซิฟิก เอสเตท จำกัด

นายกิตติ วรบรรพต
(นายกิตติ วรบรรพต)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

นายอนุษฐ์ ไวยาศ
(นายอนุษฐ์ ไวยาศ)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

ผู้อำนวยการศูนย์งานสิ่งแวดล้อมของปริญญา ทักษิณ วิภาวดี
(ผู้อำนวยการศูนย์งานสิ่งแวดล้อมของปริญญา ทักษิณ วิภาวดี)

134/227

ตารางที่ 1 (ต่อ 132)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลตามที่ระบุ	ผลการพัฒนาที่ดินและทำ田ที่ดินที่ได้รับอนุมัติ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม
- โครงการติดต่อ และดูแลทำท่าฯ	ผลการพัฒนาที่ดินและทำ田ที่ดินที่ได้รับอนุมัติ	<ul style="list-style-type: none"> - หัวจังชี้ที่พืช ขนาดเดิมผ่านมาตรฐานยกระดับภายนอกในไม่น้อยกว่า 15 เนื้อ ไร่ ผู้ใดที่รื้อถอนไม่น้อยกว่า 25 เมตร ("ไม่น้อยกว่า 25 เมตร ซึ่งเป็นความต้องของระบะ") - ไฟฟ้าชั่วคราวติดตั้งน้อยกว่า 2 อัน - เครื่องซั่งด้วยหอยใจสำหรับเดินด้วยหอยอย่างน้อย 1 เครื่อง <p>12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลตรวจสอบ เพื่อเฝ้าระวัง ดูแล และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการดูแลทำท่าฯ ให้ดี</p>	<p>มาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หัวจังชี้ที่พืช ขนาดเดิมผ่านมาตรฐานยกระดับภายนอกในไม่น้อยกว่า 15 เนื้อ ไร่ ผู้ใดที่รื้อถอนไม่น้อยกว่า 25 เมตร ("ไม่น้อยกว่า 25 เมตร ซึ่งเป็นความต้องของระบะ") - ไฟฟ้าชั่วคราวติดตั้งน้อยกว่า 2 อัน - เครื่องซั่งด้วยหอยใจสำหรับเดินด้วยหอยอย่างน้อย 1 เครื่อง <p>12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลตรวจสอบ เพื่อเฝ้าระวัง ดูแล และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการดูแลทำท่าฯ ให้ดี</p>
- โครงการติดต่อ และดูแลทำท่าฯ	การเผยแพร่องค์กรฯ โครงการกระบวนการบำบัดน้ำเสียชั่วคราว ให้เกิดส่วนใหญ่จากกิจกรรมของผู้คนที่ใช้บริการ ได้แก่ น้ำอาจมี/ซักด้วย แต่ละผู้เข้ามาใช้โครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ยาเพิ่มพอด แต่ว่ามีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 20 มิลลิกรัม/ดิจิต แต่เมื่อ BOD เสียพ่ายแพ้ 250 มิลลิกรัม/ดิจิต แต่เมื่อต่อ ออกกลากระบบน้ำเสีย 20 มิลลิกรัม/ดิจิต จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังรักษาความชำรุดทรุดโทรมของห้องน้ำและห้องน้ำ ต่อไป จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการภายในโครงการต่อสู่ห้องน้ำได้ด้วย	<ul style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชั่วคราวด้วยสาขาราดและกอนเริ่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ของแบบให้ร่องรับน้ำเสียได้ 356 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะวางนำร่องด้วยระบบสiphon ที่ทางรัฐบาล 92 ติดต่อความต้องการและดี (BOD) ของน้ำเสียที่ใช้ระบบน้ำเสียที่ต้องการ 250 มิลลิกรัม/ดิจิต และเมื่อต่อ ออกกลากระบบน้ำเสีย 20 มิลลิกรัม/ดิจิต 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังรักษาความชำรุดทรุดโทรมของห้องน้ำและห้องน้ำ ต่อไป จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการ ทำางาน ได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นระดับที่ดีมาก 	<p>กันยายน 2557 ลงชื่อ (นายนิษฐ์ ไวยศิริ) ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยวิศวกรรม จำกัด</p> <p>กันยายน 2557 ลงชื่อ (นายพิจิตร วงศ์ธรรม) การรับราชการประจำ บริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด</p>

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามท่าทาง	ผลกระทบหล่อรังสีแสงอาทิตย์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>3. ประถานให้รดระบือปัจจัยทางสันนักงานเพื่อหัวหน้า ดูแลก่อนส่วนภินไปก็ตทุกเหตุผล</p> <p>4. กำจัดไข่บ้านออกจากตึก ไข่บ้านเป็นปะระทำทุก 2-3 วัน และลดชนพืชที่หากครับ</p> <p>5. โครงการจะนำมด Aerosol ที่เกิดขึ้นจากการจะบ่ำบี้ด น้ำเตี้ยของ โครงการที่มีปริมาณ 38 ถูกบาก์เมตร/ ชั่วโมง โดยรวมรวมผ่านพื้นที่อย่างน้อย 2 นิว ต่อเดือน บริเวณพื้นที่น้ำที่จะบ่ำบี้ เพื่อให้แนบคือร่องใน ดินบ่ำบี้ โดยผ่านดินพื้นที่ต้องการเพื่อบ่ำบี้ด้วยน้ำที่ จะออกน้ำเสีย (Aerosol) เพ่ากัน 2 ตารางเมตร</p> <p>6. จัดให้มีการกำจัดก้าวซึ่มนหินที่เกิดจากจะบ่ำบี้ด น้ำเตี้ยของ โครงการที่มีปริมาณ 7.21 ถูกบาก์เมตร/ วัน ด้วยวิธี Biological Oxidation โดยจะต่อต่อ ระบบออกซิเจนตาก 3 นิว เพื่อรองร่วมกับน้ำที่เพียงพอ ดินที่บ่ำบี้ด้วยน้ำที่น้ำจะบ่ำบี้ด้วยน้ำที่ พื้นที่ 156 ตารางเมตร</p> <p>7. จัดให้มีระบบวินิจฉัยฯพัสดุสำหรับบ่ำบี้ด้วยน้ำเสีย โดยจะแยกจากระบบทาไฟฟ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถ ติดตามตรวจสอบการใช้งานจะบ่ำบี้ด้วยน้ำเสีย และ ให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะดำเนินระบบบ่ำบี้ด้วยน้ำ</p>	

ตารางที่ 1 (ต่อ 134)

องค์ประกอบอสังหาริมทรัพย์และดินที่ถูกขาย	ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อดินที่ถูกขาย	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องที่ไม่คาดถือมหัศจรรษ์	มาตรการติดตามตรวจสอบและรักษาความเสื่อม
2) ด้านสุขาภิช ด้านก่อสร้างและดินที่ถูกขาย	โครงการเป็นอย่างมาก โครงสร้างโดยรวม มีรากโตก่อร้าว ด้านก่อสร้างและดินที่ถูกขาย ด้านน้ำท่วมที่บ้านริบบาร พื้นที่ดินที่ถูกขาย ไม่มีถูกภาพ เป็นต้น อาจทำให้เกิดความ เสียหายริบบาร ความเสียหายจะต้องซ่อมแซม ให้ค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซม คาดว่าจะไม่ต่างผิดกระยะที่มี นัยสำคัญ มองจากในกระบวนการบริหารจัดการ จะ มีทิบตันบริหารงานที่มีคุณภาพ	เดินทางมาที่บ้านที่ถูกขาย เดินทางมาที่บ้านที่ถูกขาย	มาตรการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องที่ไม่คาดถือมหัศจรรษ์ ผู้เช่าบ้านที่ถูกขาย
3.4.5 ที่ดินที่ถูกขาย	(1) โครงสร้างทางสาธารณูปโภคชำรุด โครงสร้างด้วยท่อถนนชั้นดินที่ถูกทำลาย 55 (ตอน ทางหลัก) หากสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการจะมี ความชำรุดด่นๆ ที่ทางเดียว เนื่องจากน้ำริบบาร ซึ่งติดต่อประจุลบด้วย อาทิ การซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ความสูง 5-10 ซม. อาการโรงเรียม ขนาดครัวเรือน 11 ชั้น อาคารพิเศษ ขนาดความสูง 3-4 ชั้น แต่ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมใน ภาระรวมโดยรอบโครงการ	1. ความดูดดูดและการใช้ประโยชน์อัตราของผู้มาใช้บริการ และพนักงาน น้ำหนักติดคืนน้ำที่ไม่ดีต่อสุขภาพ 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ ทำให้เกิดความสุขและความดี 3. จัดตั้งพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้สามารถแบ่งเป็น ความสุขุมูลอยู่ตลอดเวลา 4. ความดูดดูดและการใช้ประโยชน์อัตราของผู้มาใช้บริการ และพนักงาน มีให้เกิดพื้นที่สีเขียวที่ไม่ต้องผูกพัน	จัดให้มีตัวบันทึกเครื่องเรียบผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการ จราจร โดยติดต่อผู้ที่ 1 ชั้นที่ 7 และชั้นที่ 8 คิด เป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้มาใช้บริการและ พนักงาน 1.1 ตารางเมตร/คน เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ไม่ใช่ชั้น 636.29 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 110.5 ของที่ดินที่ ว่างตามกฎหมายคุณธรรมอัตรา 2. จัดตั้งพื้นที่สีเขียวของโครงการ ให้สามารถ แบ่ง ความสุขุมูลอยู่ตลอดเวลา
			กันยายน 2557 ลงชื่อ (นายพิชิต วรานนท์) ผู้อำนวยการด้านธุรกิจ เรียลเอสเตท จำกัด กันยายน 2557 ลงชื่อ (นายมนูญชัย ไวนัส) ผู้อำนวยการด้านธุรกิจ เรียลเอสเตท จำกัด 137/227



ຄ້າງສັນຕິພາບ 1 (ຫຼັດ 135)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2557 ด้วยความมั่นใจ

(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

กิริยาภาระของชีวิต ๑๑ จิตใจ ปรัชญาสุนทรีย์ งาม

พุทธประวัติ

138/227

ผู้สำนักงานพาณิชย์การต่างด้านที่ต้องวางใจในภารกิจ ทุกๆ วิสาหกรรม จำกัด

คุณธรรมที่ 1 (๑๐ ๑๓๖)

(ପ୍ରକାଶକ)

卷之三

283

(卷之三)

၆၁၂။ မြန်မာရှိသူများ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်ပေါ်လေ့လာသူများ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်ပေါ်လေ့လာသူများ၏

139/227

กรรมการฯ ของบริษัท ได้รับยกเว้นจาก บัญชี

ตารางที่ 1 (ต่อ 137)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ฯ	ผลประโยชน์ที่ต้องได้รับสำหรับผู้ถือหุ้น	มาตรการป้องกันและลดภัยอุบัติเหตุทางน้ำด้วย	มาตรการจัดการภัยธรรมชาติทางน้ำด้วย หลักระบบพื้นที่แนวตั้ง
	<p>โครงการและอาคารชุดเดียว โดยมีศูนย์ส่วนบุคคล ตั้งขึ้นแห่งร่องรอยดิน 13.7 (ไม่เกินร่องรอย 30) และดำเนินการต่อห้องพัฒนาและอาทิตย์ (Solar energy) ชั้นยอด 9.5-12.7</p> <p>ดังนั้น จะเห็นได้ว่าดูเหมือนจะมีความต้องการจะก่อ สร้างที่ตั้งที่ลึก 13.7 กิโลเมตรในอนาคต จะเป็นภาระจึงมี คุณสมบัติการตั้งที่ลึกอยู่แต่ไม่เกินชั้นหินทำให้นำดินลง กู้ภัยระหว่างทาง ทำให้ทำการตั้งหินและดินลงกระดูก อาคาร โครงการไม่มีผลกระทบต่ออาคารที่อยู่ซึ่งก็เสียบ อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการ ประเมินและตั้งท่อนจากอาคาร โดยใช้อาคาร ตัวอย่าง ซึ่งได้พิจารณาจากตั้งหินและดินกระดูกที่ เลือกใช้กระดูกที่นิยมในภายนอกอาคารเป็นตัวตนใหญ่ และเป็นกระบวนการที่เราต้องการให้สามารถ เลือกใช้ ซึ่ง “ได้” อาคาร Park Venture ตั้งอยู่ที่ถนน เพดินพิช แขวงดุэмพิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยรัชชั้นที่ 1 ประตูน้ำ ได้เดินชื่อชื่อเดิมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยเป็นการตั้งกานพจานภานการ บริษัทฯ 15 นาที ตั้งแต่เวลา 06.30 ถึง 19.00 น. ทั้งนี้ จากการพัฒนาอย่างมา</p>	<p>มาตรการป้องกันและลดภัยอุบัติเหตุทางน้ำด้วย</p>	<p>มาตรการจัดการภัยธรรมชาติทางน้ำด้วย หลักระบบพื้นที่แนวตั้ง</p>



กันยายน 2557 ลงชื่อ

กันยายน 2557 ลงชื่อ

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิชิต วรบรรพต)
(นายนฤบดิน พากศิริ)



14/227

หน้ากู๊ดตี้ วราบุรพ์

(ສູງການ ແລະ ສັນຕິພາບ)

การรักษาภาระของภารโรงที่ต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงทำให้เกิด

44/237

องค์ประกอบของแนวทัศน์		ผลการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศน์	ผลกระทบต่อภัยแล้งตามแนวทัศน์	มาตรการป้องกันภัยแล้งตามแนวทัศน์
แม่ดูดค่าต่างๆ	ภายในโครงการ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้กับพื้นดินและดินทรายร่องน้ำที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ต่อไปได้	ภายในโครงการ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้กับพื้นดินและดินทรายร่องน้ำที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ต่อไปได้	ที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายทุกฝ่าย แต่หากห้องผู้ดูแลร่องน้ำที่ไม่สามารถปลูกต้นไม้ต่อไปได้ แม้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทุกฝ่าย (บริษัท แม่ดูดค่าต่างๆ) เรียกอีกอย่าง "ผู้รับผลกระทบ" จึงตัดแต่ส่วนที่ได้รับความเสียหาย (บริษัท แม่ดูดค่าต่างๆ) ไม่สามารถลดลงรวมกันได้ ให้ใช้ถังขยะ โครงการที่ผู้รับความเสียหายหักห้ามร่วมกัน เนื่องในภาคใต้เพื่อรองรับจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นผู้รับความเสียหายค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบของผู้รับผลกระทบ โครงการในระยะเวลา 1 ปี หลังจากปิดไฟฟ้าบริการ	มาตรการที่ติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อภัยแล้ง
3.4.7 การดูดค่าน้ำ วิช แม่น้ำ ที่ดิน น้ำทิ้ง	อาคาร โครงการฯ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกต่อพื้นที่สาธารณะ โอดรอน จ้ากการดูดท่อนน้ำความเข้มตัญญาณวิชญาและโควทั่นดง ตั้งอยู่ติดกับริมน้ำแม่น้ำทิ้ง โครงการฯ ทิ้งน้ำทิ้งตัญญาณที่มีความเข้มต้นดง ดั้งน้ำ โครงการฯ ดูดร่องตัญญาณที่มีความเข้มต้นดง ดั้งน้ำ เพื่อป้องกันการดูดผลกระทบตั้งแต่ โครงการฯ จัดให้มีมาตรฐานตามระดับมาตรฐานของประเทศ โครงการที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้พ้าอ้ำที่อยู่ใกล้เคียง โดยโครงการฯ ได้รับผลกระทบติดต่อกัน โครงการฯ ได้โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งงานรั่วน้ำทิ้งตามความที่ยอมรับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อพื้นที่ดังจากที่ได้รับแจ้งภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับแจ้งรวมทั้งจะดำเนินการปรับปรุงงานตัญญาณที่พัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน	- โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่โครงการ ในการรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 100 เมตรจากพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการดูดปั๊มน้ำทิ้ง โครงการฯ ทิ้งน้ำทิ้งตัญญาณที่มีความเข้มต้นดงตั้งแต่ โครงการฯ จัดให้มีมาตรฐานตามระดับมาตรฐานของประเทศ โครงการที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้พ้าอ้ำที่อยู่ใกล้เคียง โดยโครงการฯ ได้รับผลกระทบติดต่อกัน โครงการฯ ได้โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งงานรั่วน้ำทิ้งตามความที่ยอมรับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อพื้นที่ดังจากที่ได้รับแจ้งภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับแจ้งรวมทั้งจะดำเนินการปรับปรุงงานตัญญาณที่พัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน	- จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จราจรทาง	
กันยายน 2557 ลงวันที่	(นายกิตติ วรบวรพัฒนา)	กันยายน 2557 ลงวันที่	(นายมนูญนันช์ ไวยาสาร)	กันยายน 2557 ลงวันที่
กรรมการของบริษัท แม่ดูดค่าต่างๆ จำกัด	กันยายน 2557 ลงวันที่	กันยายน 2557 ลงวันที่	กันยายน 2557 ลงวันที่	กันยายน 2557 ลงวันที่

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.4.8 ความปลอดภัยของผู้คนในโครงการ	โครงสร้างพื้นที่ภายในโครงการ	โครงสร้างจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างดี มาใช้บริการภายในโครงการ โดยติดตั้งระบบ โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบ โทรศัพท์ที่สามารถเฝ้าระวังพื้นที่เพื่อป้องกัน ความปลอดภัยทั่วทุกห้อง โดยคุณสมบัติของกล้อง สามารถจับภาพได้ในเวลากลางคืน ซึ่งในการติดตั้ง ³ กล้องจะติดตั้งกล้องห้องห้อง 70 องศา ระยะห้องที่ 10 เมตร เป็นระบบที่สามารถบันทึกภาพได้ นานอย่างน้อย 1 เดือน และสามารถซูปพลายหนังสือ ⁴ ได้ พื้นที่ ในการนี้เกิดการเตือนภัยจากกล้อง ⁵ เช่นเมื่อระบบเ感ความผันผวนและสถานการณ์ทางเรือ ⁶ พื้นที่บุคคลนั้น ๆ ทันที ซึ่งการแจ้งเตือนจะถูกส่ง ลงระบบ (CCTV System) ไปทุกชั้นของโครงการ	มาตรการที่มีจุดเดียวแล้ว แต่ต้องปฏิรูปกระบวนการ ราชการ โครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตาม มาตรฐานร่วมกับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะถูกตัดออกในระดับเวลา 1 ปี น้ำดื่มเท่านั้นที่โครงการปฏิบัติหน้าที่	กันยายน 2557 ลงชื่อ  นายสมศักดิ์ ไวยาสาร กรรมการของบริษัท ประเทศไทย จำกัด ลงนามยืนยันว่าเอกสารนี้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ ไทย วิสาหกร จำกัด 
				กันยายน 2557 ลงชื่อ  นายสมศักดิ์ ไวยาสาร กรรมการของบริษัท ประเทศไทย จำกัด ลงนามยืนยันว่าเอกสารนี้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ ไทย วิสาหกร จำกัด 

การงานที่ 1 (ต่อ 141)

กันยาคม 2557 ถึง

(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

การรวมการบัญชีงบประมาณกับบัญชีประจำเดือน

144/227

A circular stamp with the text "PACIFIC SEAL ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a central emblem depicting a lion standing on a shield.

(தமிழ்நாடு)

(ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ)

(မြန်မာ ရှိသိသုတေသန)

145/227

ກາງຄາງທີ 1 (ກ່ອ 143)

(ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ)

กันยายน 2557 ตั้งแต่

กันยายน 2557 ๑๔๗

A small, circular, faint impression, likely a seal or stamp, located in the upper right corner of the page. It contains some illegible markings.

738

ដែរជានាយករាជការទាំងប្រព័ន្ធដោយសារពីការតែងតាំងនគរបាលនិងនគរបាលខ្លួន និងការគិតករក ចុកចាត់

146/227

๙๗๕

องค์กรของบ้านสิ่งแวดล้อม และภัยคุกคาม	ผลกระทบที่ต้องระวังเมื่อตัดต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4.9 ผลกระทบด้านความเสี่ยงฯ จากชั้นชนิดรถ	<p>โครงการเรือนยอดาร โรงเรียน ขนาดความสูง 24 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ออกแบบไม่ใช่ที่ห้องรถบินรีเว่นชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 ซึ่งชั้นจอดรถของโครงการอาจส่งผลกระทบด้านความเสี่ยงฯ ที่รบกวนต่อผู้พักอาศัยชั้นที่ 2 เป็น ศิษย์ แต่ไม่ส่งผลกระทบด้านความเสี่ยงฯ ของรถบันได แต่ส่งผลกระทบด้านความเสี่ยงฯ ของชั้นยอดาร ทำให้ผู้พักอาศัยชั้นที่ 2 ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกชั้นยอดารได้ช่วงเวลาถูกตัดต่อชั้นที่ 1 ทำให้ไม่มีการจุกจิกในชั้นด้วยผลประโยชน์ที่ติด ใจแก่ รถก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แม้จะมีตัวต้านเป็นต้น ซึ่งมีความถูกต้องแล้วแต่ 4-8 เมตร เพื่อบริการชั้นที่ 2 ให้สามารถเดินทางเข้า-ออกชั้นยอดารได้สะดวก รวดเร็ว แต่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงฯ ของชั้นยอดารที่ต้องรับน้ำฝนลงบนชั้นที่ 2-4 และทำให้ผู้พักอาศัยต้องรับน้ำฝนลงบนชั้นที่ 1 ไม่มีการจัดการที่ดี ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ไม่สร้างผลกระทบต่อชั้นยอดาร</p>	<p>1. ออกแบบอาคาร ให้ออกแบบไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่บ้านสูง ความสูงประมาณ 1.1 เมตร ซึ่งสูงกว่าต้นเสาไฟฟ้า หน้ารถบันได จึงสามารถป้องกันและลดไฟฟ้าที่ต้องไม่ยั่งผูก อาศัยชั้นที่ 2 ให้ดีขึ้นที่สุด 2. จัดให้มีการจุกจิกในชั้นด้วยผลประโยชน์ที่ติด ใจแก่ รถก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แม้จะมีตัวต้านเป็นต้น ซึ่งมีความถูกต้องแล้วแต่ 4-8 เมตร เพื่อบริการชั้นที่ 2 ให้สามารถเดินทางเข้า-ออกชั้นยอดารได้สะดวก รวดเร็ว แต่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงฯ ของชั้นยอดารที่ต้องรับน้ำฝนลงบนชั้นที่ 2-4 และทำให้ผู้พักอาศัยต้องรับน้ำฝนลงบนชั้นที่ 1 ไม่มีการจัดการที่ดี ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ไม่สร้างผลกระทบต่อชั้นยอดาร</p>	<p>ต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

(ຕະຫຼາດລາວ)

กันภาระที่ 2557 ฉบับที่ ๔

กุมภาพันธ์ 2557 ๐๗๕๘

A small, circular, faint impression of a seal or stamp, possibly made of clay, featuring some illegible markings.

(፲፻፱፭ የኢትዮጵያ)


၁၃၂။ နေပါဒ် ၁၇၈၅-၂၀၁၁ မှုပိန္တာရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အောင်ဆုံး ပေါ်ပေါ် ဖြစ်သော မြန်မာ လူများ၏ အမြတ်အမြတ် ပေါ်ပေါ် ဖြစ်သော မြန်မာ လူများ၏ အမြတ်အမြတ်

147/227

ตารางที่ 2 มาตรฐานการติดตามตรวจสอบเพื่อเบตอมโครงการ แกนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ท่าศาลา

ตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
● ข่าวก่อสร้าง					
1. คุณภาพอากาศ					
1.1 ฝุ่นละออง	1) ภายในพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)	1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 μm micron (PM ₁₀)	- เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่างตัววิเคราะห์ตรวจ - เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่างขนาดไม่เกิน 10 μm micron (PM ₁₀)	- ทุกวันที่มีกิจกรรมก่อสร้าง สถานที่ และรายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ทั้งบ้าน หลังจากนั้น ตรวจสอบได้ในละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เพชรพิค) บริษัทเอลเจท จำกัด*
	2) ภายนอกพื้นที่โครงการ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)	1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 μm micron (PM ₁₀)	- เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่างตัววิเคราะห์ตรวจ - เก็บแบบวิเคราะห์ตัวอย่างขนาดไม่เกิน 10 μm micron (PM ₁₀)	- เก็บในละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เพชรพิค) บริษัทเอลเจท จำกัด*
	3) สภาพอากาศทั่วไป (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)	- ความชื้นต่ำ/สูง/พอดี หรือร่องรอยของสาหร่าย ไดร์บีดกกรากษา	- ติดตั้งเครื่องรับความติดไฟน์ ไวรอลป้องกันเชื้อโรค	- ตั้งเป้าให้ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เพชรพิค) บริษัทเอลเจท จำกัด*

หมายเหตุ : เจ้ายของโครงการ (บริษัท เพชรพิค เอลเจท จำกัด) ใช้การยานพาหนะในการขนส่งก้อนและยกไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ของก้อนและยกไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ 6 เดือน แต่จะจัดทำรายงานให้ดำเนินงานโดยรายเดือน สำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่จะจัดทำรายงานให้ดำเนินงานโดยรายเดือน สำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้



วันที่ 25/57 ลงชื่อ


(นายกิตติ วงศ์รพัฒ)

(นายมนูญนุช ไวกัส)

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริโภคที่ควรลดลง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 นกเพลิงทางอากาศ	1) ภายในพื้นที่โครงการ (จุดที่ 1 ประกาย)	- ปริมาณก๊าซเรือนกระจก “โค๊ก” (CO) - ปริมาณสารประกอบไฮโดร คาร์บอน (HC) - ปริมาณออกไซด์ของ อนิโตรเจน (NO _x) - ปริมาณออกไซด์ของ ซัลฟหอร์ (SO _x)	- เก็บตัวอย่างหัวควันบนอก ค่ายวิเศษนครสุราษฎร์ - เก็บตัวอย่างหัวควันบนอก ค่ายวิเศษนครสุราษฎร์	- เครื่องมือ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เบร็ฟ พี.เอช.)
	2) ภายในพื้นที่โรงเรียน อนุบาลศรีราชาศิลป์ นานาชาติ (จุดที่ 1 ประกาย)	- ปริมาณก๊าซเรือนกระจก “โค๊ก” (CO) - ปริมาณสารประกอบไฮโดร คาร์บอน (HC) - ปริมาณออกไซด์ของ อนิโตรเจน (NO _x) - ปริมาณออกไซด์ของ ซัลฟหอร์ (SO _x)	- เก็บตัวอย่างหัวควันบนอก ค่ายวิเศษนครสุราษฎร์ - เก็บตัวอย่างหัวควันบนอก ค่ายวิเศษนครสุราษฎร์	- เครื่องมือ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เบร็ฟ พี.เอช.)

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท แมตช์ พี.เอช.) ต้องรายงานผลการประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดโดยตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม ของทุกๆ 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการในรายเดือน ไม่ต้องดำเนินการทุกเดือน แต่ต้องดำเนินการทุกเดือน



.....
.....
.....

(นายพิชิต วนะระพัฒนา)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญนันท์ ไวยาเตี๊ย)

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

ตัวชี้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจดูอยู่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจดูอยู่	ความถี่ในการตรวจดู	ผู้รับผิดชอบ
3) ผู้อยู่อาศัยข้างบ้านที่ไม่ได้รับอนุญาต ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลการหัก耗 หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องวงจรปิดดูหน้าบ้าน บริเวณบ้านข้างบ้าน	- เครื่องมือวัดความดันอากาศ ระเบเวลอกากรก่อสร้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
2. เสียง	1) ภายในพื้นที่โครงการ (ชั้นที่ 1 บนยก)	- ระดับเสียง L_{eq} เนสเปค 24 ชั่วโมง - ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	- เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานราก และขยายงานหลัง การติดตั้งวัสดุก่อสร้าง ห้องเก็บน้ำ vrouวัสดุ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	2) ภายนอกโครงการ อนุบาลศิริราษฎร์ วิถีสุข นานาชาติ (ชั้นที่ 1 บนยก)	- ระดับเสียง L_{eq} เนสเปค 24 ชั่วโมง - ค่าระดับเสียงสูงสุด (L_{max})	- เครื่องมือวัดเสียง (Sound Level Meter)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
3) ผู้พักอาศัยข้างบ้านที่ ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลการหัก耗 หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องวงจรปิดดูหน้าบ้าน บริเวณบ้านข้างบ้าน	- เครื่องมือวัดความดันอากาศ ระเบเวลอกากรก่อสร้าง	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท
แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด) จัดทำรายงานผลการประเมินค่าความเสี่ยงตามมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบก่อสร้างและแบบก่อสร้างที่อยู่อาศัย 6 เดือน และจัดทำรายงานให้กับผู้รับผิดชอบในส่วนของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ทผ.) และดำเนินงานฯต่อไป



ถนนพหลโยธิน 2557 แขวง...

(นายวิศวกร วรรพ)

.....

(นายมนต์เนตร ไวยาทร)



กรรมการของบริษัท
บริษัทแบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด

150/227

ผู้รับผิดชอบร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของบ้านที่ 6-7 ให้กับเจ้าของโครงการ จำกัด

ຕາງປະເທດ 2 (ຕົມ 3)

ตัวชี้วัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจพบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. ความเสี่ยงทางสุขอนามัย	1) ภายในพื้นที่โครงการ 2) ผู้พักอาศัยที่อยู่อาศัยพื้นที่	- ความดันเสียงภายนอก - ความดันเสียงภายใน - เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter)	- เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter) - ติดตั้งเครื่องวัดความชื้นที่ดิน	- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง - จานวน ๒ ครั้ง ต่อวัน - การตรวจสอบดูทุกวัน - ห้องงานน้ำ ห้องเชื้อ - เศียรน้ำด้วย ๑ ครั้ง ตลอด - ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวเมืองเดชา จำกัด)* - เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวเมืองเดชา จำกัด)*
4. ผลกระทบทางชุมชน	1) ภายในพื้นที่โครงการ 2) ผู้พักอาศัยที่อยู่อาศัยพื้นที่	- ความเสี่ยงพื้นที่ หรือเรื่องร่องรอยเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งเครื่องวัดความชื้นที่ดิน บริเวณป้อมยาน	- สับดาหน้าที่ ๑ ครั้ง ตลอด - ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวเมืองเดชา จำกัด)*
	1) ภายในพื้นที่โครงการ 2) ผู้พักอาศัยที่อยู่อาศัยพื้นที่	- ความเสี่ยงพื้นที่ หรือเรื่องร่องรอยเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งเครื่องวัดความชื้นที่ดิน บริเวณป้อมยาน	- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง - จานวน ๒ ครั้ง ต่อวัน - การก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวเมืองเดชา จำกัด)* - เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวเมืองเดชา จำกัด)*

“ หมายเหตุ : * เก้าของ โกรังการ (บิรช์) แบ่งเป็น 2 ชิ้น เรียกว่า หัวและตัว (หัว กับ ตัว) จัดทำจากไม้พิเศษตามมาตรฐานการปั้นพิมพ์ตามขนาดการรีบอ่องกันและแก้ไขผู้กระบวนการตั้งแต่ต้มทุก 6 เดือน และหักสูตรร้อยงานให้ส่วนหัวงานฯ ไม่สามารถรักษาความเดาได้ ก็ต้องรีบอ่องกันใหม่ ”

A circular logo with the text "OFFICIAL ESTATE CO., LTD." around the perimeter and a stylized letter "U" in the center.

กันยายน 2557 ๗๖๘

(ମାଧ୍ୟମିକ ପରିବହନ)

៥៥

ພາກສົດທະນາ ປົກລົງ ພຣະມະນູນ

卷之三

151/227

ตารางที่ 2 (ต่อ ๕)

ตัวชี้ผลกรวงทั่วไปและส้อม	บริเวณที่ตรวจพบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
7. การระบายน้ำ	- บ่อหักน้ำภายในโครงสร้าง	- การทดสอบความคงทนเดินในบ่อหัก	- ตรวจสอบโดยใช้เทียนดูไฟ	- เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด) *
8. การซั่งกรวงผู้อยู่อาศัย	1) ภายในพื้นที่ห้องน้ำ	- บริเวณผู้อยู่อาศัยทั่วไป ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยใช้เทียนดูไฟ	- หากวันต่อติดต่อจะมีเจ้าของ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด) *
	2) ผู้คนที่เข้ามาเพื่อเช่าที่พักที่อยู่ร่องรอยเจ็บป่วย	- ความเสียหาย/ผลกระ化ที่ หรือร่องรอยเจ็บป่วยจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	- ติดต่อเจ้าของรับทราบก่อนดำเนินการ	- สักได้ครั้งละ ๑ ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด) *
9. ระบบไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	- สถาปัตยกรรมไฟฟ้า - ข่ายการไฟฟ้า	- ตรวจสอบโดยใช้เทียนดูไฟ	- เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด) *
10. การป้องกันภัยศรีษะ	1) บังคับเบ็ดเจ็บ	- สถาปัตยกรรมไฟฟ้า - ข่ายการไฟฟ้า	- ตรวจสอบโดยใช้เทียนดูไฟ	- เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด) *
	2) ป้ายและเครื่องหมายทางน้ำ	- สถาปัตยกรรมไฟฟ้า และแม่น้ำกันลื่น และการลงน้ำทางการ หน้าไฟ	- ตรวจสอบโดยใช้เทียนดูไฟ	- เดือนละ ๑ ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด) *

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการรักษาสุขาภิบาลและแก้ไขผิดหวังที่มีผลต่อเวลาที่ล่าช้า แต่ยังคงดำเนินการตามที่กำหนดไว้ สำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัย 6 เดือน และยังคงดำเนินการต่อไป

ดำเนินการโดยผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้

ตารางที่ 2 (ต่อ 6)

ดัชนีผลประกอบการตัวต้อง	บริเวณที่ตรวจสอบ	หารดูดหรือ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
11. การตรวจสอบ					
1) ภายนอกที่ดินที่โคลงเจ้า	- สถาพดี มูลหนัก “เดือดเจน” และ “ไม่คามาก่อน”	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ทำการก่อสร้าง	- เข้าของโครงการ (บริษัท แบซิค รีียอลเอสเตท จำกัด)*	
2) ผู้พักอาศัยที่เชิงบึงพื้นที่ ก่อสร้าง	- ตรวจสอบเบื้องต้นเรื่องเรียน จากผู้ที่รับผิดชอบงาน	- ติดต่อกันเรื่องความเสียหาย บริเวณที่อยู่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ทำการก่อสร้าง	- เข้าของโครงการ (บริษัท แบซิค รีียอลเอสเตท จำกัด)*	
12. ด้านอานาลิซและ ความปลอดภัย					
1) ภายนอกที่ดินที่โคลงเจ้า	- สถาพดี เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องจักรยานยนต์	- ตรวจสอบตามชนิดของ อุปกรณ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ทำการก่อสร้าง	- เข้าของโครงการ (บริษัท แบซิค รีียอลเอสเตท จำกัด)*	
2) เครื่องจักรยนต์	- สถาพดี Mesh Sheet และ Chain Link	- ตรวจสอบตามชนิดของ อุปกรณ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ทำการก่อสร้าง	- เข้าของโครงการ (บริษัท แบซิค รีียอลเอสเตท จำกัด)*	
3) ข้ามเนินนำร่องทำงาน	- สถาพดี มองเห็นชัดเจน และ “ไม่มีภัยลึกลับ”	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เข้าของโครงการ (บริษัท แบซิค รีียอลเอสเตท จำกัด)*	

หมายเหตุ : * เข้าของโครงการ (บริษัท แบซิค รีียอลเอสเตท จำกัด) ตัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแผ่นดินไหวโดยตรงตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ 6 เนื่องจาก แต่ละชั้นต่างร่างงานไป
ต่อ กองบัญชากองทัพบก สำนักงานใหญ่และหน่วยพยุงภารกิจรวมทั้งแต่ละชั้นแบบฟอร์ม (ทส.) และสำนักงานเขตวัฒนา



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบราhma)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญนุช ไวน้ำ)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบความเรียบเท่าของบ้านฯ ที่ ๑-๒ วิภาวดี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 7)

ตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริการที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4) ถนนก่อสร้าง	1. การปูถนนพาหนะน้ำโรค อาทิ เช่น โรคแท้ซึ่ง ไข้มาลาเรีย เป็นต้น	- ห่วงเสื่อตัด	- ก่อนรับเข้าทำางานพุกครั้ง และหลังรับเข้าทำางาน ทุก 6 เดือน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวตาลส์เพท จำกัด)	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวตาลส์เพท จำกัด)
	2. ภัยดินภารถิ่นดินเผาดิน ภัยดิน ตักยนต์ภารถิ่นดินเผาดินที่เกิดและรักษา	- ติดตั้งป้ายสิ่งก่อสร้าง ฉบับติดตามโครงการ	- ติดตั้งป้ายสิ่งก่อสร้าง ฉบับติดตามโครงการ	- ติดตั้งป้ายสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวตาลส์เพท จำกัด)
	3. ความรู้ความเข้าใจของคนงานในการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์	- หัดอย่าง	- เดือนละ 1 ครั้ง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวตาลส์เพท จำกัด)	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวตาลส์เพท จำกัด)
5) ผู้พกอาชญากรรมพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	- ความตี้ยาหักผักกระหนบ หรือเรื่องร่องเรียนจากผู้ที่ได้รับผิดชอบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็น บริเวณว่าด้วยบ้าน	- ตั้งแต่ห้อง 1 ห้อง ตลอด 1 ตร.ว. ตลอด ระยะทางการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวตาลส์เพท จำกัด)	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวตาลส์เพท จำกัด)

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียวตาลส์เพท จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อแก้ไขผลกระทบที่ได้รับตามที่ระบุไว้ในรายงานที่ได้รับผิดชอบ 6 เดือน และจัดทำรายงานให้สำนักงานโยธาและเหมืองแร่พยากรณ์มาตรฐานพัสดุแบบที่แนบท้าย แต่ไม่ต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในรายงานที่ได้รับผิดชอบ




กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายคติ วรบรรพต)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญนุช ไกรภรณ์)



ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 2 (ต่อ 8)

ตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริการที่ควรดูแล	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
● ช่วงเปิดดำเนินการ					
1. ภัยมลพิษทางอากาศ					
1.1 ผู้ผลิตออก	1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) ผู้พักอาศัยซึ่งเดินทางเข้ามาที่โครงการ	- ความสะอาด - ความเสียง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- บุกวน ตลอดระยะเวลา เพิ่มเติม	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียดเอกสาร จำกัด) เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียดเอกสาร จำกัด)
1.2 ผลกระทบทางอากาศ	1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ 2) ถนนภายในพื้นที่โครงการ	- ความเสียง/ผลกระทบทาง ทรัพย์สินของเรียนเชิงที่ ได้รับผลกระทบ	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม	- สำrage ทั่วไป 1 ครั้ง ทุกอุด ชะบะสถานที่ค้านินجا	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียดเอกสาร จำกัด)

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียดเอกสาร จำกัด) จัดทำรายงานผลกระทบประจำปีให้ตามมาตรการที่อาจก่อให้ผลกระทบต่องานทุก 6 เดือน แต่จะต้องรายงานให้ดำเนินงานโดยรายเดือนเพื่อทราบผลการติดตามและตั้งงบประมาณต่อไป

สำนักงานโยธาธิการและภัณฑ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่



กันยายน 2557 ลงชื่อ
Y

(นายพิชติ วรบรรพต)

กรรมการของรัฐ แม่ฟ้า เรียดเอกสาร จำกัด

Jean

(นายมนูญชัย ไวยาเตี๊ย)

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและประเมินผลกระทบ ที่ ๑ วิสาหกรรม จำกัด

156/227

ตารางที่ 2 (ต่อ 9)

ด้านสิ่งแวดล้อม	บริการที่ควรสอน	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความเสี่ยงการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3) พื้นที่สีเขียวภายใน โครงการ	- ความสมบูรณ์ของพัชญาไม้ และพืชอื่นๆ	- ตรวจสอบโดยใช้หัวน้ำที่	- ทุกอัน ติดตั้งระยะเวลา เป็นครึ่งปีในการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
4) ป่าและสัญญาณทางต่างๆ อาทิตย์ เช่น ป้ายห้ามตัด เครื่องชนต์ ป้ายจราจร ตามเรื่อง เป็นต้น	- สถาพต์ ม่องหนาชุดเดียว และไม่ถูกสิ้นหาย	- ตรวจสอบโดยใช้หัวน้ำที่	- เครื่องดู 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปีครึ่งในการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
5) ผู้พักอาศัยซึ่งเป็นพนัก โครงการ	- ความเสี่ยงทาง/ ผลกระทบ หรือร่องรอยเรียนจากผู้ ดูแลผู้คนภายนอก	- ติดตั้งกล้องรับภาพความคิดเห็น บริเวณป้อมหมา	- สีป่าทั้ง 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปีครึ่งในการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
2. เสียง	1) ภายนอกที่โครงการ - ป่าและต้นไม้ต้นไม้ ต่างๆ อาทิตย์ เช่น ป้าย ห้ามตัดต้นไม้ ป้าย ห้ามตัดต้นไม้ เป็นต้น	- สถาพต์ ม่องหนาชุดเดียว และไม่ถูกสิ้นหาย	- ตรวจสอบโดยใช้หัวน้ำที่	- เครื่องดู 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปีครึ่งในการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	2) ผู้พักอาศัยซึ่งเป็นพนัก โครงการ	- ความเสี่ยงทาง/ ผลกระทบ หรือร่องรอยเรียนจากผู้ ดูแลผู้คนภายนอก	- ติดตั้งกล้องรับภาพความคิดเห็น บริเวณป้อมหมา	- สีป่าทั้ง 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปีครึ่งในการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท เพรียลเอสเตท จำกัด) จัดทำรายงานผลโครงการปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันและเก็บมาไว้ในห้องประชุมสำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่และแผนกวิชาชีวกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 6 เดือน แต่จะจัดส่งรายงานให้

สำนักงานใหญ่และแผนกวิชาชีวกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ 6 เดือน แต่จะจัดส่งรายงานให้



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วนะรพช)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวย์เต)

บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด



157/227

ตารางที่ 2 (ต่อ 10)

ตัวชี้วัดผลกระทบต่างแวดล้อม	บริเวณพื้นที่ตรวจดูอย	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. น้ำท่วม	1) เส้นทางประปา 2) บึงกีบเนื้อทราย	- การเกิดหิรุร้อรั่วซึมของท่อ ประปา - ความแห้ง燥า	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	3) วาล์วควบคุมการระบายน้ำ	- การปิดวาล์วในช่วง 07.00 - 10.00 น. และช่วงเวลา 19.30 - 21.00 น.	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
4. ตระหง่าน	4.1 โครงสร้าง สร้างภายนอก	- พื้นกระเบื้องดินเผา - อุปกรณ์ไฟฟ้าริบบอน ตระหง่าน	- สภาพดินเผา - สภาพริบบอนใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ
	4.2 ฉุบตีเหดูงา การลงน้ำ	- ขยายกระดูกหางติน ร่องกระดาษหิน	- ไม่มีร่องรอย	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ
				- ตลอดเวลาที่เปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
				- ดำเนินการสร้างรั้วบ้าน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท แบงก์พิพิช เรียลเอสเตท จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการข้อมูลแก่ "ผลกระทบต่างแวดล้อม" ของโครงการที่มาศึกษา 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้
สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาธุรกรรมทางดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม (ดส.) และสำนักงานเขตพัฒนาฯ



กันยายน 2557 ลงวันที่.....

(นายพิพิช วรบราหา)

(นายมนูญนันท์ ไวยาศ)

.....

กันยายน 2557 ลงวันที่.....

ผู้ชื่นชมทุกการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเช่าฯ ที่ว่าด้วย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 11)

ตัวชี้วัดผลกระทบต่อแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- ป้ายแสดงภัยชื้อปัจจัย สำหรับผู้ใช้ระบายน้ำ	- สภาพดี "น้ำใสเดือน"	- ตรวจสอบโดยใช้เทียนที่	- ตั้งค่าที่ดี 1 ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท แม่ริพิค เรียลเอสเตท จำกัด)*	
- บุกรุกประจำตัวอย่างน้ำ เช่น "น้ำหัวบีบ" หัวซูชิพ โภชนาชชิว"	- สภาพพร้อมใช้งาน "ไม่ชำรุด"	- ตรวจสอบโดยใช้เทียนที่	- ตั้งค่าที่ดี 1 ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท แม่ริพิค เรียลเอสเตท จำกัด)*	
4.3 คุณภาพน้ำ บริเวณดูดน้ำ	- ตระหง่านน้ำ บริเวณตัวน้ำดัก และตัวน้ำดูดน้ำร่วมตะขะ 1 จุด	- pH ด้วยวิสเซนทรัม	- แบบແລະวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิสเซนทรัม	- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท แม่ริพิค เรียลเอสเตท จำกัด)*
	- ตระหง่านน้ำ บริเวณตัวน้ำดัก และตัวน้ำดูดน้ำร่วมตะขะ 1 จุด	- Residual Chlorine - Coliform Bacteria	- แบบແລະวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้วยวิสเซนทรัม	- ตั้งค่าที่ดี 1 ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท แม่ริพิค เรียลเอสเตท จำกัด)*
		- คลินทริกทันทีหากตรวจ ("ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)			
	- ระบบกรองน้ำตัวอย่างน้ำ	- สภาพดีไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยใช้เทียนที่	- ตั้งค่าที่ดี 1 ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท แม่ริพิค เรียลเอสเตท จำกัด)*

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท แม่ริพิค เรียลเอสเตท จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานและถึงเวลาต้องมุก 6 (เดือน) และจัดทำรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และสำนักงานเขตพื้นที่



กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายพิชติ วรบรรพต)

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายอนุญาน ไวน้ำ)

ลงชื่อ.....

ตารางที่ 2 (ต่อ 12)

ตัวชี้วัดผลกระทบต่อแม่น้ำ	บริเวณที่ตรวจพบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจพบ	ความสำคัญการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
- ความสะอาดของสระว่ายน้ำ	- ในเบื้องต้น ดูโครงสร้าง และศูนย์	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตัวบ่อด้วย 1 ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*	เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
5. น้ำเสีย				ระบบเวลาดำเนินการ	
5.1 ประวัติการพัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสีย					
(1) ดูดอากาศ ก่อนการรับน้ำ	- ถังรับน้ำเสีย	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settible Solids - Fat Oil & Grease - TKN	- คืนและวัดค่าของพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของน้ำเสียที่พอกฟื้นฟู เช่น สี กลิ่น รส ฯลฯ - ตรวจสอบปริมาณของน้ำที่ถูกดูดอากาศก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด - สำหรับน้ำที่ถูกจราจรทางน้ำนำเข้ามาในระบบ ให้ตรวจสอบค่าของสารเคมีที่มีผลต่อคุณภาพน้ำ เช่น ไขมัน น้ำมัน สารเคมีต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการติดตันในระบบท่อส่งน้ำ	- เค้อนดะ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาปฏิดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อแม่น้ำทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สพ.) และสำนักงานเขตพื้นที่



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิชติ วรบรรพต)

(นายพิชติ วรบรรพต)



กันยายน 2557 ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงานฯ สำนักงานเขตพื้นที่แม่น้ำ ท่าขี้ยว จำกัด
กกรรมการบริหารฯ จำกัด

16/227

ผู้จัดทำรายงานฯ สำนักงานเขตพื้นที่แม่น้ำ ท่าขี้ยว จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 13)

ตัวชี้ผลกรดด่างและออกซิเจนสกัด	น้ำเสียที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจเชิง	ความสำคัญการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
(2) คุณภาพน้ำเสีย ก่อนการบำบัด	- น้ำเสียปฏิ กัน	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide	- เก็บแบบวินิจฉัยทั้งหัวท่อ ตัวอย่างน้ำเสียตามประภากล ประจำวันหรือพอกครั้งประเมินชั่ว 快速 แตะตื้นๆ แล้วต้องเรื่อง กําหนดมาตรฐานความต้านทาน การระบายน้ำทึ่งจากอาคาร น้ำประปาฯ และบางชนิด พ.ศ. 2548	- เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเป็นค่าใบอนุญาต การใช้ที่ดิน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
(3) คุณภาพน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำ ออกที่ภายนอก โครงการ	- น้ำเสียที่ดูดจาก อ่างเก็บน้ำ	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria	- เก็บแบบวินิจฉัยทั้งหัวท่อ ตัวอย่างน้ำเสียตามประภากล ประจำวันหรือพอกครั้งประเมินชั่ว 快速 แตะตื้นๆ แล้วต้องเรื่อง กําหนดมาตรฐานความต้านทาน การระบายน้ำทึ่งจากอาคาร	- เตือนระดับ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเป็นค่าใบอนุญาต การใช้ที่ดิน	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท แม่ริพ้า เรียลเอสเตท จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการของกันและแกล้งผู้ต้องรับผิดชอบต่อหน้า 6 เดือน และจัดสรรงานให้ดำเนินงานโดยน้ำยาและเคมีพิเศษตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร (ต่อ.) และดำเนินงานตามที่แน่น



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิชติ วรบรรพต)

ผู้อำนวยการชุดของบริษัท แม่ริพ้า เรียลเอสเตท จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

(นายพิชติ วรบรรพต)

ผู้อำนวยการชุดของบริษัท แม่ริพ้า เรียลเอสเตท จำกัด

(นายราชนพันธ์ ไวนารถ)

16/227

ตารางที่ 2 (ต่อ 14)

ตัวชี้วัดคุณภาพที่ต้องเฝ้าดู	บริการที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5.2 การฟื้นฟูงานช่องระบบน้ำมันดินสีเย็น	- ระบบทรัพยากรด - โครงสร้าง	- Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria	น้ำงบประปาฯ และบางชุมชน พ.ศ. 2548	- เก็บตัวอย่างตามข้อมูลการ ทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียทุกวันและเข้มตึก รวมถึงอุปกรณ์ไว้ภายใน ห้องที่ โครงสร้าง ระบบทรัพยากรด ชั้น 2 ปี น้ำดูดต่ำ วันที่มีการเก็บน้ำตัวติดและ ปูอุบลน้ำ แหล่งจัดทำ รายงานตรวจสอบการทำางาน ต่อผู้ดูแลรักษาฯ ประจำ ราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2555 ตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มที่ 1)	- เก็บตัวอย่างในคราวน้ำ (ปริมาณ เรียลออกซิเจน จำกัด) แบบฟอร์ม
5.3 การฟื้นฟูงานช่องระบบน้ำเสีย	- ระบบทรัพยากรด	1. บริการการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2. ปริมาณน้ำใช้ในห้อง น้ำเสียตามภาระของแต่ละบ้านนิด กิจกรรมของแต่ละบ้านนิด มลพิษ (ถูกบากก์เมตร)	บริการการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2. ปริมาณน้ำใช้ในห้อง น้ำเสียตามภาระของแต่ละบ้านนิด กิจกรรมของแต่ละบ้านนิด มลพิษ (ถูกบากก์เมตร)	- เก็บตัวอย่างตามข้อมูลการ ทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียทุกวันและเข้มตึก รวมถึงอุปกรณ์ไว้ภายใน ห้องที่ โครงสร้าง ระบบทรัพยากรด ชั้น 2 ปี น้ำดูดต่ำ วันที่มีการเก็บน้ำตัวติดและ ปูอุบลน้ำ แหล่งจัดทำ รายงานตรวจสอบการทำางาน ต่อผู้ดูแลรักษาฯ ประจำ ราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2555 ตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มที่ 1)	- เก็บตัวอย่างในคราวน้ำ (ปริมาณ เรียลออกซิเจน จำกัด) แบบฟอร์ม
5.4 การฟื้นฟูงานช่องระบบน้ำเสีย	- ระบบทรัพยากรด	3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียตัวติด (ถูกบากก์เมตร) 4. การระบายน้ำที่ทาง ระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย	3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสียตัวติด (ถูกบากก์เมตร) 4. การระบายน้ำที่ทาง ระบบน้ำบำบัดน้ำเสีย	พ.ศ. 2555	ตามแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มที่ 1)

เจ้าของโจรภารก (บริษัท เบอร์ชิต บริษัทเดียว ที่มีส่วนได้เสียในคดีนี้) ได้ดำเนินการฟ้องร้องมาต่อศาลอาญาที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ตัดสินให้จำเลยไม่รับความผิดตามที่ฟ้องมา แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ได้รับไป จำนวน ๑๐๐๐ บาท ตามที่เจ้าของโจรภารกได้ฟ้องมา

A circular stamp with the words "PACIFIC CO., LTD." around the top edge and a large stylized letter "P" in the center.

ବାଯକିତ୍ତ ବରସରଖା

卷之三

(ນາຍມະນຸດັ່ງຊື່ກາຕີ)

ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ପରିଚୟ

162/227

ตารางที่ 2 (ต่อ 15)

ลักษณะภาระทางสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจดู	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจดู	ความถี่ในการตรวจดู	ผู้รับผิดชอบ
		<p>5. บริษัทส่วนภูมิชัยสาร สกัดซีวภาพที่ใช้ (รื้อ/ ปริรูป) (ธีตร ทรัช กิโลกรัม)</p> <p>6. การทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)</p> <p>7. การทำงานของเครื่อง ถูบ้าน (ปกติ/ผิดปกติ)</p> <p>8. การทำงานของเครื่อง เติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)</p> <p>9. การทำงานของเครื่อง กวนผัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)</p>	<p>80 แห่ง พระรามบัญชุด ส่างเต็รีมและรากฐานหินกราฟ ตั้งเวลาครึ่งเดือนทุกชัตติ พ.ศ. 2535)</p> <p>การทํางานของระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)</p> <p>การทํางานของเครื่อง ถูบ้าน (ปกติ/ผิดปกติ)</p> <p>การทํางานของเครื่อง เติมอากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)</p> <p>การทํางานของเครื่อง กวนผัดน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)</p>	<p>รายงานครั้งต่อ 2 เดือน</p> <p>ทุกเดือน (ผู้อำนวยการ ดำเนินงานเบ็ดเตล็ด)</p> <p>ภายในวันที่ stip ทําของ เครื่องเติมอากาศ</p>	

หมายเหตุ : เซียงโคงการ (บริษัท ไบซีพี รีเยสเตท จำกัด) จะทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานและแก้ไขผลการทํางานต่อไปตามทุก 6 เดือน และจัดสร้างรายงานให้ดำเนินงานโดยแผนพัฒนาต่อไปตามที่ได้รับมอบหมาย (ทพ.) และดำเนินงานเบ็ดเตล็ด



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายชิตติ วนาราท)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญชัย ไวการี)

กรรมการของบริษัท แบคพ็อก เรียดายลเดท จำกัด

163/227

พานิชภัณฑ์ ๒ (๗๐ ๑๖)

ผู้รับผิดชอบ	ความต้องการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัย	บริเวณที่ตรวจพบ	พารามิเตอร์	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัย	บริเวณที่ตรวจพบ	พารามิเตอร์	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ดูแลระบบด้านความปลอดภัย	บริเวณที่ตรวจพบ	พารามิเตอร์	ผู้รับผิดชอบ

* เกี่ยวของครองงาน (บริษัท แม่ค้าพิเศษ เรียลเอสเตท จำกัด) บัดบารายงานผู้ดูแลตามมาตรการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

และต้นน้ำในงานทางนา (พม.).

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ 2557 ପୃଷ୍ଠା

(ଓଡ଼ିଆ ପାତାରେ)

(ՀԱՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆ)

การรุกการป้องบัณฑิต แบ่งพิเศษ รีบดูแลตัวเอง จ้าวัด

မြန်မာ ပုဂ္ဂနိုင် အ လုပ် အ နည် အ ရွှေ အ ရွှေ အ ရွှေ

164/227

ตารางที่ 2 (ต่อ 17)

ลักษณะของภาระเดือน	บัญชีรายรับเดือน	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
2) เครื่องบูรณาการในบ้าน หน้างาน	- สถาพห้องเชิง - อาชญากรเชิง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน / ครั้ง คาดเดา	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)	
7. น้ำเสีย	1) พนักงานโครงการ - บริเวณที่ตั้งบึงน้ำด้อยด้วย และห้องพักนักเรียนรวม 2) ผู้พักอาศัยเชิงบ้านที่ โครงการ	- บริษัทบ้านน้ำด้อยด้วย - ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปีค่าบ้านเช่า	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)
		- ก้น แหล่งที่มาของน้ำ	- ติดตามประเมินจากตัวรับ หรือรับรู้จริงและตรวจน กิจหน้า	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปีค่าบ้านเช่า	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)
8. ระบบไฟฟ้า	1) หลังคาเปล่งไฟฟ้า - ป้ายติดบนระวางอุปกรณ์ ไม่เคยติด - บริเวณโถงรอบบ้าน ไม่ติดไฟฟ้า 2) อุปกรณ์ไฟฟ้า	- สถาพติดม่องหน้าไฟฟ้าบน ไม่เคยติด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปีค่าบ้านเช่า	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)
		- ปีศาพไฟฟ้าไม่มีติดขวาง - สถาพห้องเชิง - อาชญากรเชิง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปีค่าบ้านเช่า	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)
			- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน / ครั้ง คาดเดา	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้ดำเนินงานโดยรายเดือนหรือรวมมาต่อเดือน (ต.s) และดำเนินงานเดือนๆ



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิพัฒ วรบรรพต)

บริษัท พิพัฒน์เจริญอุดร ก.

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญ เชิงไว)

กรรมการรายงานประจำเดือนของบัญชีรายรับ ไทย ภ.ก.ว.ร. จำกัด

165/227

ผู้รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายรับ ไทย ภ.ก.ว.ร. จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 18)

ลักษณะกรรมสิทธิ์ด้วยกัน	บัญชีการตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
9. การอนุญาตให้ตรวจสอบ					
1) ระยะไฟฟ้าส่องสว่าง	- ค่ารัฐธรรมนูญ ประทิทิวภาพวงจรติด พังงานที่ระบุไว้ในแบบ ชุดงานที่ระบุมาทั้งหมด	- ตรวจสอบอุปกรณ์ อย่างละเอียด	- เสื่อแดง 1 ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
2) ระยะรัศมีเอกสาร					
3) เครื่องจักร ถูกกรณ์ทั่งๆ	เช่น ติฟฟ์ เครื่องซูบเนื้อ เป็นต้น	ถูกกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตามของถูกกรณ์ ไฟฟ้า			
10. ระยะที่ออกกันยังคงที่ถูก	1) อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากัน และตู้ญ่าชน เสื่อ อัคคีภัย	- สถาปัตย์เชิงน	- ตรวจสอบสถานะชนิดอุปกรณ์	- 3 เสื่อ / ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	2) ระยะที่อยู่ไฟฟ้าส่องสว่าง	เสื่อแบบติดต่อกัน ตลอดเวลา และมีตัวไฟ ฟ้าติดต่อ	- ไฟต้องอยู่ต่อ ตลอดเวลา และมีตัวไฟ ฟ้าติดต่อ	- ไฟต้องอยู่ต่อ ตลอดเวลา และมีตัวไฟ ฟ้าติดต่อ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	ตากฟ้า มองเห็นชัดเจน และไม่มีเสื่อ	- ตรวจสอบไฟฟ้าที่ติดต่อ กันอย่างดี	- 3 เสื่อ / ครั้ง ตลอด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	4) ผู้รับผิดชอบ	ไฟฟ้าที่ติดต่อ			

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามตรวจสอบที่เกิดขึ้นแล้วแก่เจ้าของที่ดินทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานใหญ่และแผนที่พยากรณ์รวมทั้งแบบที่แสดงต่อไปนี้ (พ.ร.บ.) และดำเนินงานเบ็ดเสร็จนา



กันยายน 2557 ล.๙๗

(นายวุฒิ วรบรรพช)

กันยายน 2557 ล.๙๗

(นายวุฒิ วรบรรพช) ไว้ตัว

บริษัท นิคมอุตสาหกรรม จำกัด

กรรมการบริษัท เบซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย ของกรุงเทพฯ ประเทศไทย จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 19)

ตัวชี้วัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริการที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4) ջาปะรังดับเพลิง	- เครื่องดับเพลิงแบบ หัวไถ	- สถาพร้อมใช้งาน - อาชญากรใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเดินทางที่ ระบะเวลาเปิดดำเนินการ	- 3 เดือน / ครึ่ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	- หัวร่าน้ำดับเพลิง	- สถาพร้อมใช้งาน - เข็มไฟดับด้วยาก	- ตรวจสอบโดยเดินทางที่ ระบะเวลาเปิดดำเนินการ	- 3 เดือน / ครึ่ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	- สายดึงน้ำดับเพลิง และถูกกบสายรีด (FHC)	- สถาพร้อมใช้งาน - เข็มไฟดับด้วยาก	- ตรวจสอบโดยเดินทางที่ ระบะเวลาเปิดดำเนินการ	- เดือนละ 1 ครึ่ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	- หัวดับเพลิง	- สถาพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเดินทางที่ ระบะเวลาเปิดดำเนินการ	- เดือนละ 1 ครึ่ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	- ถังกับน้ำไว้ น้ำดับเพลิง	- สถาพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเดินทางที่ ระบะเวลาเปิดดำเนินการ	- เดือนละ 1 ครึ่ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	- Sprinkler System	- สถาพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเดินทางที่ ระบะเวลาเปิดดำเนินการ	- เดือนละ 1 ครึ่ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท แบงคูรัง เรียลเอสเตท จำกัด) จัดทำรายงานผลกระทบไปยังกันและแก่ผู้ผลิตภัณฑ์และแก่เจ้าของที่ดินที่ต้องการทราบทั้งหมดทุก 6 เดือน แต่จะต้องรายงานให้สำนักงานโยธาและแผนที่ฯ ทราบพร้อมที่ดินและร่องรอยที่ได้รับความเสียหาย (ที่ดิน) และดำเนินงานเชิงรุก



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วนะรพท.)

กรรมการของบริษัท แบงคูรัง เรียลเอสเตท จำกัด
นายพิพัฒน์ วงศ์สุข

(นายอนุญาน ไวก้ำตี)

ผู้อำนวยการด้านสนับสนุนทางด้านอาชญากรรมไทย วิภาวดี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 20)

ค่าใช้สอยและทรัพย์สิน	บุรีราษฎร์ครัวสอง	บารามิตร์	วิศวกรตรวจสอบ	ความผิดในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- เครื่องดูดควันด้วยไฟฟ้า (Fine Pump)	- ถุงพลาสติกใส่ของ - ถุงพลาสติกใส่ของ	- ตรวจสอบโดยดูดเข้าห้อง	- เสื่อบนโครงสร้าง 1 ชั้น ลดยอด	- เสื่อบนโครงสร้าง 1 ชั้น ลดยอด	บริษัทฯ แบร์ชิก เรียดยอดเดท จ้ากค*
- ตู้ซ่อมไฟฟ้า	- ถุงพลาสติกใส่ของ	- ตรวจสอบโดยดูดเข้าห้อง	- เสื่อบนโครงสร้าง 1 ชั้น ลดยอด	- เสื่อบนโครงสร้าง 1 ชั้น ลดยอด	บริษัทฯ แบร์ชิก เรียดยอดเดท จ้ากค*
5) ปืนไฟฟ้า เส้นทาง ในการหันไฟ แตะดูด รวมคนบอนด์น้ำ	- ถุงพลาสติกใส่ของ ไม่มีสังกะสีขาว	- ตรวจสอบโดยดูดเข้าห้อง	- เสื่อบนโครงสร้าง 1 ชั้น ลดยอด	- เสื่อบนโครงสร้าง 1 ชั้น ลดยอด	บริษัทฯ แบร์ชิก เรียดยอดเดท จ้ากค*
11. ระบบประปาและภายนอก/ ภายนอก	1) ห้องระบบทดสอบ ห้องชาติ เส้น หน้าต่าง และประตู	- ไบร์ทลูห์รุ่งสีทองขาว	- ตรวจสอบโดยดูดเข้าห้อง	- เสื่อบนโครงสร้าง 1 ชั้น ลดยอด	บริษัทฯ แบร์ชิก เรียดยอดเดท จ้ากค*
	2) พัดลมระบบภายนอก	- ถุงพลาสติกใส่ของ	- ตรวจสอบโดยดูดเข้าห้อง	- เสื่อบนโครงสร้าง 1 ชั้น ลดยอด	บริษัทฯ แบร์ชิก เรียดยอดเดท จ้ากค*
3) ระบบห้องผู้เชื้อใน ห้องน้ำดูด เสียงด้วยหัวน้ำ*	1. ค่าค่าน้ำในกรองผึ้งค่าง เสียงด้วยหัวน้ำ*	- เสียงเครื่องรำขาก*	- เสื่อบนโครงสร้าง 1 ชั้น ลดยอด	- เสื่อบนโครงสร้าง 1 ชั้น ลดยอด	บริษัทฯ แบร์ชิก เรียดยอดเดท จ้ากค*
	2. แมคทีร์รีบหงษ์กมต 1. หุคหัน หัวดูดหัวตามดู น้ำร้อน	3. เสื่อสูง ยกน้ำดู	สีโภณฑ์		
	2. น้ำอ่างล้างหน้า*				

หมายเหตุ : * เสื่อของ โครงสร้าง (บริษัทฯ แบร์ชิก เรียดยอดเดท จ้ากค) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานสำรองกันແຕະแก่ บริษัทกรุงเทพมหานครเพื่อขอต่ออายุ 6 เดือน และจัดทำรายงานให้สำนักงานน้ำที่รับผิดชอบเพื่อส่งเวครสัญญา (สพ) และดำเนินกิจกรรมต่อไป



กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายกิตติ วนาราด)

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายมนูญนัช ไวภาค)



ผู้อำนวยการสำนักงานน้ำที่รับผิดชอบเพื่อขอต่ออายุ 6 เดือน และจัดทำรายงานให้สำนักงานน้ำที่รับผิดชอบเพื่อส่งเวครสัญญา (สพ) และดำเนินกิจกรรมต่อไป

168/227

ผู้อำนวยการสำนักงานน้ำที่รับผิดชอบเพื่อขอต่ออายุ 6 เดือน และจัดทำรายงานให้สำนักงานน้ำที่รับผิดชอบเพื่อส่งเวครสัญญา (สพ) และดำเนินกิจกรรมต่อไป

พิธีกร ๒ (๗๐ ๒๑)

ตัวชี้วัดผลกระทบต่อแม่ด้อม		บริเวณที่ควรตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความสำคัญของรากอ้อดี้	ผู้รับผิดชอบ
3. ห่อน้ำทั้งหมดที่มีสิ่ง เป็นแหล่งเรือน	บริเวณที่ควรสำรวจ					
12. ก่อสร้าง	1) พื้นที่โครงการ - น้ำยาและเครื่องหมาย การจราจรภายใน โครงการและภายนอก ทางเข้าออกโครงการ - ถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	- สถาพต์ มอยหนึ่งเดือน และไม่นานถึงหนึ่ง อาทิตย์	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือนครึ่ง ตลอด ระยะเวลาปีต่อปีในการ ปฏิบัติหน้าที่	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*	แบบฟ็อก
	2) ผู้พักอาศัยทั่วไป โครงการ	- เรียกเชิงเรียนจากผู้ต้องรับ ผลการแบบ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปีต่อปีในการ ปฏิบัติหน้าที่	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*	แบบฟ็อก
			- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ปีต่อปีในการ ปฏิบัติหน้าที่	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*	แบบฟ็อก

A circular logo for "PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD." The outer ring contains the words "PACIFIC" at the bottom and "REAL ESTATE CO., LTD." at the top, both in a serif font. Inside this ring is a square frame containing a stylized letter "P".

ପ୍ରକାଶନ ମୂଲ୍ୟ 2557 ଟଙ୍କା

(นายกิตติ วงศ์บรรพต)

(ՀԱՅԵԼԻ ԱՐՏԱՐԱՐԱՆ)

วิศวกร สำนักงานโยธาธิการ ตั้งแต่สังฆารามเป็นต้นไป ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมศาสตร์ ตามกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๒

169/2227

ตารางที่ 2 (ต่อ 22)

ตัวผู้ผลกระบบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่พัฒนาอยู่	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. อธิบายแนวทางและมาตรการ ป้องกันภัย	1) ผู้ดูแลโครงการ - กรณีที่ภายในโครงการ มีการสร้างบึง/ ซึ่งแม่น้ำ เน้นการ ทำสีกําชุมชนอย่าง การซึมน้ำรุ่ง ผิวน้ำของ การดูแลออก ที่อยู่อาศัย เช่นพื้นที่ โครงการ	- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวัง บริเวณพื้นที่บึง/แม่น้ำ ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา มีการทำเหมือง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
	2) ผู้ดูแลที่ดินที่อยู่อาศัย โครงการ	- เรื่องร่องรอยบนพื้นที่ริม ผิวน้ำ	- ติดตามประเมินจากผู้ดูแลรับ เรื่องร่องรอยบนพื้นที่ริม ผิวน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา มีการทำเหมือง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*
14. พัฒนาฯ	- ผู้พกพาเศษขยะศักยพันธุ์ โครงการ	- เรื่องร่องรอยบนพื้นที่ ผิวน้ำ	- ติดตามประเมินจากผู้ดูแลรับ เรื่องร่องรอยบนพื้นที่ริม ผิวน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา มีการทำเหมือง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียลเอสเตท จำกัด)*

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท
เรียลเอสเตท จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างกันและแก่ผู้ติดตามมาตราการ ไว้รองรับและแก้ไขผลกระทบด้านความทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้
สำนักงานโยธาและที่ดิน界พยากรณ์และน้ำท่วมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทพ.) และดำเนินงานตามที่กำหนด



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายวิชิต วรบรรพัฒ)

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมุนีพันธ์ ไวยาทร)

ลงชื่อ

นางนพรัตน์ วิชิต
ผู้จัดการของโครงการ จำกัด

กรรมการของบริษัท
เรียลเอสเตท จำกัด

17/227

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตเมืองกรุงเทพฯ ภาคกลาง จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 23)

ลักษณะกรรมทรัพย์และลักษณะ	บริเวณที่ตั้งของ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
15. การนับแต่งเต็มและ พิเศษ	- ผู้พกอาชีวะ เด็ก พนักงาน โครงสร้าง	- เรื่องร่องเรียนจากผู้ดูแล ผู้ดูแล	- ติดตามประเมินภาระงานรับ เรื่องร่องเรียนและความ ลึกหนื้น	- หักวัน ตลอดระยะเวลา เบ็ดเตล็ดนักการ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ โครงการเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียดเดตเพท จำกัด)*
16. ภาระบังคับสั่นวิบาก/ โครงสร้าง	- ผู้พกอาชีวะ เด็ก พนักงาน โครงสร้าง	- เรื่องร่องเรียนจากผู้ดูแล ผู้ดูแล	- ติดตามประเมินภาระงานรับ เรื่องร่องเรียนและความ ลึกหนื้น	- หักวัน ตลอดระยะเวลา เบ็ดเตล็ดนักการ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ โครงการเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียดเดตเพท จำกัด)*
17. ภาระพิเศษและภาระ พิเศษของผู้มาใช้ บริการ	- ผู้มาใช้บริการภายใน โครงสร้าง	- ประเมินเรื่องภาระของทุกๆ ชุดอสังหาริมทรัพย์ และ ชื่อ ติดหนอนของผู้มาใช้บริการ ภายในโครงการ	- ติดตามประเมินจากผ่าน รับเรื่องร่องเรียน และ ความติดเทิน หาภาพรวม เมื่อร่องเรียนต้องแก้ไข ปัญหานั้นที่	- หักวัน ตลอดระยะเวลา เบ็ดเตล็ดนักการ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ โครงการเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท เรียดเดตเพท จำกัด)*

หมายเหตุ : * เจ้าของโครงการ (บริษัท แบงค์ฟิช เรียดเดตเพท จำกัด) ให้ทำรายงานผลต่อการประเมินความมาตรฐานฯ ของสถาบันและแก้ไขผิดพลาดต่อไป 6 เดือน และจะต่อรายงานให้สำนักงานโยธาและแผนที่พยากรณ์รวมทั้งเดือน (กศ.) และดำเนินงานต่อไป



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิชติ วรรณพร)

(นายมนูญชัย ไวยศรี)

ผู้รับผิดชอบท่านเดือนกันยายน 2557 ลงชื่อ

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายพิชติ วรรณพร)

(นายมนูญชัย ไวยศรี)

17/12/27

สัญลักษณ์

- พนักงาน
จุดตรวจวัดผลการแบบสีและสีคอม
ภายในพื้นที่โครงการ
- จุดตรวจวัดผลการแบบสีและสีคอม
โรงเรียนอนุบาลติราราช คิตส์ นานาชาติ
ห่างจากโครงการไปทางด้านทิศใต้
ประมาณประมาณ 180 เมตร (ตามระยะทางจุด)
โปรดสอนระดับอนุบาล 1 ถึง 3 รูปเด็กแต่ละ 1 ข้าวบครึ่งถึง 6 ข้าวบ




กันยายน 2557 ลงชื่อ.....
นายสมชาย ไวกะตี
(นายสมชาย ไวกะตี)

กรรมการของบริษัท แบงค็อก เรียลเอสเตท จำกัด
ผู้อำนวยการดำเนินการด้านดูแลรักษาความสะอาด ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ห้องโถงการ : แกรนด์ โซนเซอร์ พอยต์ ทองหล่อ
รูปที่ 1 : จุดตรวจวัดผลการแบบสีและสีคอมภายในโรงเรียน แสดงสถานที่่อน ให้

บริษัท thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants
5/235 Tesaban Songkla Road, Lad Yao, Jaiyak, Bangkok 10900
Tel. 021962140-3 Fax: 021962144




รายงานนิเทศน์สัญญาเวท 55 (บ้านหนองหล่อ) เขตทางกรุงรัตนโกสินทร์ 24.64-25.16 เมมต์

សំណុលកាម្មណ៍

- | | |
|--|--|
| | ที่จอดรถรายนัด |
| | บ่ออดักขยะ |
| | บ่อกรองตะกอน |
| | บ่อพักน้ำสาธารณะ |
| | แนวท่อระบายน้ำริมถนนชอยสุขุมวิท 55 (ถนนสีเหลือง) |
| | แนวท่อระบายน้ำเสียเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย |
| | แนวท่อระบายน้ำทึบด้วยหลังการบำบัดออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา |
| | ท่อระบายน้ำฝนของโครงการ |
| | แนวท่อระบายน้ำทึบจากบ่ออดักขยะ ออกสู่ท่อระบายน้ำที่จอดรถรายนัด |
| | ทางระบายน้ำฝนของโครงการ |
| | ท่อระบายน้ำที่จอดรถรายนัด 20 ถนน จำนวน 2 ตัว |
| | ท่อระบายน้ำที่จอดรถรายนัด 08' |
| | ถังเก็บน้ำใต้ ขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 2 ตัว |

- ที่จอดรถยนต์
 - บ่อตักขยะ
 - ป้อกรองตะกอน
 - บ่อพักน้ำสาธารณะ
 - แนวท่อระบายน้ำริมถนนชอยสุขุมวิท 55 (ถนนทองหล่อ)
 - แนวท่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย
 - แนวท่อรวบรวมน้ำทิ้งภัยหลังการบำบัดออกสู่ป้อกรองตะกอน
 - ท่อระบายน้ำฝนของโครงการ
 - แนวท่อระบายน้ำทิ้งจากป้อดักขยะ ออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนชอยสุขุมวิท 55 (ถนนทองหล่อ)
 - ระบบบำบัดน้ำฝนของโครงการ



แบบข่ายราชราษฎร์

SCAL

N

แผนที่ชุมชนชั้น 55 (ถนนทองหล่อ) เขตบางกุ่ง วันที่ 24.64-25.16 เมตร

พื้นที่ก่อสร้างอาคารโครงการ

ห้องสัมมนา ก่อสร้าง จำนวน 25 ห้อง

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังเก็บน้ำใช้

พื้นที่วางวัสดุ ก่อสร้าง

สำนักงานสนับสนุน

จุดก่องดิน

พื้นที่จอดรถขนถ่ายกองวัสดุ ก่อสร้าง

จุดจอดรถรับ-ส่งคนงาน

ตำแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

บ่อพักน้ำสาธารณะ

แนวท่อระบายน้ำริมถนนชั้นชุมวิท 55 (ถนนทองหล่อ)

แนวท่อระบายน้ำเสียเข้าสู่ถังบำบัดน้ำเสีย

แนวท่อระบายน้ำทึบภายหลังการบำบัดออกสู่

ท่อระบายน้ำฝนของโครงการ

แนวท่อระบายน้ำทึบจากบ่อดักขยะ ออกสู่ท่อระบายน้ำที่ชั้นชุมวิท 55

ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง

SLOPE 1:500

ถังเก็บน้ำดีไซน์ ขนาด 20 ลบ.ม.

พื้นที่ก่อสร้าง
อาคารสูง 24 ชั้น

ผังการระบายน้ำชั่วคราว

SCALE

NEST

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....  

(นายมนูญนัช ไวการสี)

ผู้ช่วยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



งานศูนย์รวมวิชา 55 (ถนนทองหล่อ) [เขตบางกอกใหญ่ 24.64-25.16 เมตร]

กันยายน 2557 ลงชื่อ




กันยายน 2557 ลงชื่อ.....


(นายมนูญนัช ไวการสี)



กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

ผู้ช่วยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด






REVISION DETAIL		DATE OF REVISION
PROJECT		
GRANDE CENTRE POINT THONGLO		
LOCATION		
SUKHUMVIT 55 SOI THONGLO, BANGKOK, THAILAND		
OWNER		
บริษัท แพล็ฟฟิค เรียลเอสเตท จำกัด		
บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. 23/F BANCOOK GULE BUILDING II, 381 FL., 381 SAMRAN, PHATUMWAN, BANGKOK 10330 TEL: (662) 251-1155 FAX: (662) 251-1155 E-mail: pthor@-thai.com.hk		
ARCHITECT		
บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. 23/F BANCOOK GULE BUILDING II, 381 FL., 381 SAMRAN, PHATUMWAN, BANGKOK 10330 TEL: (662) 251-1155 FAX: (662) 251-1155 E-mail: pthor@-thai.com.hk		
LANDSCAPE		
บริษัท บีวีคอน จำกัด BIV CON CO., LTD. 93/28 KOMP 3 SUKHUMVIT 55 RD. BANGKOK 10110 TEL: 0-2749-3333-8 โทร: 0-2749-3330		
ARCHITECTS		
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด		
STRUCTURAL ENGINEERS		
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด		
ELECTRICAL ENGINEERS		
BENCON CO., LTD. บริษัท บีคอน จำกัด บริษัท บีคอน จำกัด บริษัท บีคอน จำกัด บริษัท บีคอน จำกัด บริษัท บีคอน จำกัด		
MECHANICAL ENGINEERS		
BENCON CO., LTD. บริษัท บีคอน จำกัด บริษัท บีคอน จำกัด บริษัท บีคอน จำกัด		
SANITARY ENGINEERS		
BENCON CO., LTD. บริษัท บีคอน จำกัด บริษัท บีคอน จำกัด บริษัท บีคอน จำกัด		
ENVIRONMENTAL ENGINEERS		
BENCON CO., LTD. บริษัท บีคอน จำกัด		
LANDSCAPE		
BIV CON CO., LTD. บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด		
INTERIOR		
INTERIOR VISIONS		
EIA CONSULTANT		
thai environmental engineers co., ltd. Univesity Engineers Co., Ltd.		
DRAWING PACKAGE		
EIA SUBMISSION		
DRAWING TITLE		
ผู้ขออนุญาต		
STARTED/DATE		
FINISH/DATE		
JOB NO.		
DRAWING NO.		
DRAWING FILENAME		
SCALE		
DATE		
DRAWN BY		
DRAFTED BY		
CHECKED BY		
APPROVED BY		
REVISION DATE		
REVISION NO.		
REVISION BY		
REVISION COMMENTS		

รูปที่ 5 ตำแหน่งจุดรวมคนเบื้องต้น และเส้นทางอพยพคนมายังจุดรวมคนเบื้องต้นภายในโครงการ

ท่านนายขอสัญญาไว้ 55 (พันห้าหมื่นห้าสิบห้า) เนื่องทางกวาง 24.64-25.16 เมตร



(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

(นายมนูญนัช ไวกาสี)

ผู้ช่วยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



 คันชั่งลดความเร็ว

(คันชั่ลล์ความเร็วจะถูกติดในบริเวณพื้นที่จอดรถ และบนถนนภายใต้โครงการทั้งนี้ความเร็วของยวดধ্যান ณ. จุดที่ผ่าน (คันชั่ลล์ความเร็ว) อยู่ที่ประมาณ 8 กม./ชม. หรือน้อยกว่า โดยทั่วไปจะถูกยกขึ้นสูง 4 ซม. และมีระยะกว้าง 90 ซม.)



thai thai engineers co., ltd.

Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songkoe Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

ภาคผนวกที่ 1

ผังบริเวณ แปลนพื้น รูปด้าน รูปตัด และแบบขยายบันไดของโครงการ



โครงการ แกรนด์ เชนเนอร์ พอยต์ ทองหล่อ



กันยายน 2557 ลงชื่อ

นายกิตติ วรบรรพต

กันยายน 2557 ลงชื่อ

นายมนูญนัช ไวนารี

กรรมการของบริษัท แอชพิก เรียลเอสเตท จำกัด

178/227

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

ถนนนนทบุรีสุขุมวิท 55 (ถนนห้องพัก) เขตบางกอกวัน 24.64-25.16 เมตร

กันยายน 2557 ลงชื่อ




กันยายน 2557 ลงชื่อ..

(นายกิตติ วรบรรพต)


กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

(นายมนูญนัช ไวการสี)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



REVISION DETAIL		DATE OF REVISION	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			
76.			
77.			
78.			
79.			
80.			
81.			
82.			
83.			
84.			
85.			
86.			
87.			
88.			
89.			
90.			
91.			
92.			
93.			
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			
101.			
102.			
103.			
104.			
105.			
106.			
107.			
108.			
109.			
110.			
111.			
112.			
113.			
114.			
115.			
116.			
117.			
118.			
119.			
120.			
121.			
122.			
123.			
124.			
125.			
126.			
127.			
128.			
129.			
130.			
131.			
132.			
133.			
134.			
135.			
136.			
137.			
138.			
139.			
140.			
141.			
142.			
143.			
144.			
145.			
146.			
147.			
148.			
149.			
150.			
151.			
152.			
153.			
154.			
155.			
156.			
157.			
158.			
159.			
160.			
161.			
162.			
163.			
164.			
165.			
166.			
167.			
168.			
169.			
170.			
171.			
172.			
173.			
174.			
175.			
176.			
177.			
178.			
179.			
180.			
181.			
182.			
183.			
184.			
185.			
186.			
187.			
188.			
189.			
190.			
191.			
192.			
193.			
194.			
195.			
196.			
197.			
198.			
199.			
200.			
201.			
202.			
203.			
204.			
205.			
206.			
207.			
208.			
209.			
210.			
211.			
212.			
213.			
214.			
215.			
216.			
217.			
218.			
219.			
220.			
221.			
222.			
223.			
224.			
225.			
226.			
227.			
228.			
229.			
230.			
231.			
232.			
233.			
234.			
235.			
236.			
237.			
238.			
239.			
240.			
241.			
242.			
243.			
244.			
245.			
246.			
247.			
248.			
249.			
250.			
251.			
252.			
253.			
254.			
255.			
256.			
257.			
258.			
259.			
260.			
261.			
262.			
263.			
264.			
265.			
266.			
267.			
268.			
269.			
270.			
271.			
272.			
273.			
274.			
275.			
276.			
277.			
278.			
279.			
280.			
281.			
282.			
283.			
284.			
285.			
286.			
287.			
288.			
289.			
290.			
291.			
292.			
293.			
294.			
295.			
296.			
297.			
298.			
299.			
300.			
301.			
302.			
303.			
304.			
305.			
306.			
307.			
308.			
309.			
310.			
311.			
312.			
313.			
314.			
315.			
316.			
317.			
318.			
319.			
320.			
321.			
322.			
323.			
324.			
325.			
326.			
327.			
328.			
329.			
330.			
331.			
332.			
333.			
334.			
335.			
336.			
337.			
338.			
339.			
340.			
341.			
342.			
343.			
344.			
345.			
346.			
347.			
348.			
349.			
350.			
351.			
352.			
353.			
354.			
355.			
356.			
357.			
358.			
359.			
360.			
361.			
362.			
363.			
364.			
365.			
366.			
367.			
368.			
369.			
370.			
371.			
372.			
373.			
374.			
375.			
376.			
377.			
378.			
379.			
380.			
381.			
382.			
383.			
384.			
385.			
386.			
387.			
388.			
389.			
390.			
391.			
392.			
393.			
394.			
395.			
396.			
397.			
398.			
399.			
400.			
401.			
402.			
403.			
404.			
405.			
406.			
407.			
408.			
409.			
410.			
411.			
412.			
413.			
414.			
415.			
416.			
417.			
418.			
419.			
420.			
421.			
422.			
423.			
424.			
425.			
426.			
427.			
428.			
429.			
430.			
431.			
432.			
433.			
434.			
435.			
436.			
437.			
438.			
439.			
440.			
441.			
442.			
443.			
444.			
445.			
446.			
447.			
448.			
449.			
450.			
451.			
452.			
453.			
454.			
455.			
456.			
457.			
458.			
459.			
460.			
461.			
462.			
463.			
464.			
465.			
466.			
467.			
468.			
469.			
470.			
471.			
472.			
473.			
474.			
475.			
476.			
477.			
478.			
479.			
480.			
481.			
482.			
483.			
484.			
485.			
486.			
487.			
488.			
489.			
490.			
491.			
492.			
493.			
494.			
495.			
496.			
497.			
498.			
499.			
500.			
501.			
502.			
503.			
504.			
505.			
506.			
507.			
508.			
509.			
510.			
511.			
512.			
513.			
514.			
515.			
516.			
517.			
518.		</td	



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)



กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

ผู้ช่วยนักภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



NOTE : บันทึกการใช้ที่ดินโดย ST-01
ศิษย์ L6 ชื่อ ลีลาวดีพัฒนา

5 5 10
SCALE 1:300@A3


รูปที่ ผ. 1-2 แปลนพื้นที่น้ำที่ 1

ตารางแสดงระดับความสูงที่นั่งแม่คุณภาพ				
รุ่น	ไม่มีหัว / หัวต่ำ / หัวสูง		หัวต่ำที่สูง	
	ไม่มีหัวต่ำ	หัวต่ำสูง	ไม่มีหัวต่ำ	หัวต่ำสูง
1	⊕ + 0.65	⊕ + 0.70	⊕ + 0.50	⊕ + 0.60

PROJECT		DRAWING NO.	
GRANDE CENTRE POINT THONGLOM		LA-102	
LOCATION		SUKHUMVIT 55 SOI THONGLOM BANGKOK, THAILAND	
OWNER		บริษัท แพลทเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd.	
Architect		 บริษัท แพลทเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. 31/8 BANGKOK CABLE BUILDING B, 3RD FL., SOI SARASIN, PATUMWAN, BANGKOK 10330 TEL : (062) 651-9180 FAX : (062) 651-9170 E-mail : pthth@bsi-l-group.net	
LANDSCAPE		 SHMA Co., Ltd. 9/21 Ekkamai 5 Sukhumvit 43 Rd. Bangkok 10110 Thailand TEL: 02-370-1977 Fax: 02-370-1974 Email: contr@shma.comdesign.com	
ARCHITECTS		PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท แพลทเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. 388 ถนน นราธิวาส 107 (แขวง 20) ถนน นราธิวาส แขวง 20 กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2748-9336-8 โทรสาร 0-2748-9350	
STRUCTURAL ENGINEERS		PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท แพลทเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. 388 ถนน นราธิวาส แขวง 20 กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2748-9336-8 โทรสาร 0-2748-9350	
ELECTRICAL ENGINEERS		BEWCON CO., LTD. บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด	
MECHANICAL ENGINEERS		BEWCON CO., LTD. บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด	
SANITARY ENGINEERS		BEWCON CO., LTD. บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด บริษัท บีวีคอน จำกัด	
ENVIRONMENTAL ENGINEERS		BEWCON CO., LTD. บริษัท บีวีคอน จำกัด	
LANDSCAPE		SHMA Co.,Ltd บริษัท เชม่า จำกัด บริษัท เชม่า จำกัด บริษัท เชม่า จำกัด	
INTERIOR		INTERIOR VISIONS	
PA CONSULTANT		 thai thai engineers co., ltd. Environmental Engineers - Consultants บริษัท ไทยไทย อินจิ尼อุร์น จำกัด 14/F, The One Building, 149 Rama 4 Road, Bangkok 10110 Thailand	
DRAWING PACKAGE			
EIA SUBMISSION			
DRAWING TITLE			
ແປລນພື່ນຫຸ້ນທີ 1			
STARTED/DATE		DRAWING NO.	
THESE/DATE		LA-102	
JOB NO.		DRAWING FILENAME	
PSJ670			
SCALE	DATE	DRAWN	CHECKED
1:300	March 2014	TN.	PK

THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ARNE MENTIONED FIRMS AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART. ALL DRAWINGS ARE SHOWN AS INDICATED. NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR CHANGES TO DETAILS OR SPECIFICATIONS WHICH MAY OCCUR DURING CONSTRUCTION. DO NOT USE THIS DRAWING.

PAT (THAILAND) LTD. TAKES NO RESPONSIBILITY FOR CHANGES TO DETAILS OR SPECIFICATIONS WHICH MAY OCCUR DURING CONSTRUCTION. DO NOT USE THIS DRAWING.



กันยายน 2557 ลงชื่อ 


(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการฯคงไว้ แต่พิจารณาอนุญาตฯ จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ..... *นาย พานิช*

(นายมนูญนัช ไวการสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด



รูปที่ ผ. 1-6 แปลนพื้นที่ชั้นที่ 5


NOTE : บันทึกผู้รับผิดชอบ ST-01
ลิขสิทธิ์ L6 คือ สิทธิ์ผู้รับผิดชอบ

E-3 LA-303
E-2 LA-302 E-4 LA-304
E-1 LA-301

แก้ไขลงพื้นที่ 5
มากกว่าครึ่งวัน 1 : 300
0 2.5 5 10

SCALE 1:300@A3

ชื่อผู้มีสิทธิ์	จำนวนเงินที่ได้รับ		จำนวนเงินที่ต้องหักภาษี	
	จำนวนเงินคงเหลือที่ได้รับ	จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องหักภาษี		
5	⊕ +17.55	⊕ +17.60	⊕ +17.55	⊕ +17.60



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด




กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญนันช ไวภาคี)

ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

รูปที่ ผ. 1-7 แปลนพื้นที่ชั้นที่ 6




N.
R

၁၁၈

ชื่อ ผู้นำ	ใบอนุญาต / บันได		ส่วนบุคคล	
	ระดับงานโครงสร้าง	ระดับงานผลิตภัณฑ์	ระดับงานโครงสร้าง	ระดับงานผลิตภัณฑ์
6	+	+ 22.85	+	+ 22.80

ตรางส์เดชชัยค์ปุราณสังพิมพ์แล้วซึ่น



กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายกิตติ วรบวรพ)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด





บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายมนูญนัช ไวนารี)

ผู้อำนวยการด้านตั้งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



รูปที่ พ. 1-11 แปลนพื้นที่ 11-17


NOTE : บันไดพิเศษใช้บันได ST-01
ลิฟต์ L6 ศูนย์สิ่งพิเศษ




แปลนพื้นที่ 11-17
ขนาดจริง 0 2.5 5 10
SCALE 1:300@A3

ตารางแสดงระดับความสูงที่แต่ละชั้น

ชั้น	ระดับชั้น / ชั้นใต้ดิน		ชั้นที่ (GUESTROOM)	
	ระดับชั้นโดยรวม	ระดับชั้นโดยรวม	ระดับชั้นโดยรวม	ระดับชั้นโดยรวม
11	+44.30	+44.36	+44.30	+44.36
12	+47.65	+47.70	+47.65	+47.70
13	+51.00	+51.05	+51.00	+51.05
14	+54.35	+54.40	+54.35	+54.40
15	+57.70	+57.75	+57.70	+57.75
16	+61.05	+61.10	+61.05	+61.10
17	+64.40	+64.45	+64.40	+64.45



No.	REVISION DETAIL	DATE OF REVISION
PROJECT		
GRANDE CENTRE POINT THONGLOR		
LOCATION		
SUKHUMVIT 55 SOI THONGLOR BANGKOK, THAILAND		
OWNER		
บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด		
สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท 55 โซนที่ 107 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. : (02) 3438222 Fax. (02) 3438200		
ARCHITECT		
 บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर (ประเทศไทย) จำกัด PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. 23/F BANCA CABLE BUILDING K. 352 FL. 23 BANCA PATHUMWAN, BANGKOK 10330 TEL.: (02) 352351-3182 FAX: (02) 352350 E-mail: ptth@palmer-th.com		
 บริษัท ชีแมร์ จำกัด 308 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 (แขวง 20) ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2746-6338-6 โทรสาร 0-2746-6330		
LANDSCAPE		
 shma SHMA CO., LTD. 23/F BANCA CABLE BUILDING K. 352 FL. 23 BANCA PATHUMWAN, BANGKOK 10330 โทร. 0-2746-6338-6 โทรสาร 0-2746-6330		
ARCHITECTS		
 PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. สำนักงานใหญ่ บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานออกแบบ บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานวิศวกรรม บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ ทัวร์นر (ประเทศไทย) จำกัด		
STRUCTURAL ENGINEERS		
 EDWIN CO., LTD. สำนักงานใหญ่ บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานออกแบบ บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานวิศวกรรม บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานวิศวกรรม บริษัท อีเด็น จำกัด		
ELECTRICAL ENGINEERS		
 EDWIN CO., LTD. สำนักงานใหญ่ บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานออกแบบ บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานวิศวกรรม บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานวิศวกรรม บริษัท อีเด็น จำกัด		
MECHANICAL ENGINEERS		
 EDWIN CO., LTD. สำนักงานใหญ่ บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานออกแบบ บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานวิศวกรรม บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานวิศวกรรม บริษัท อีเด็น จำกัด		
SANITARY ENGINEERS		
 EDWIN CO., LTD. สำนักงานใหญ่ บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานออกแบบ บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานวิศวกรรม บริษัท อีเด็น จำกัด สำนักงานวิศวกรรม บริษัท อีเด็น จำกัด		
ENVIRONMENTAL ENGINEERS		
 EDWIN CO., LTD. สำนักงานใหญ่ บริษัท อีเด็น จำกัด		
LANDSCAPE		
 SHMA CO., LTD. สำนักงานใหญ่ บริษัท ชีแมร์ จำกัด สำนักงานออกแบบ บริษัท ชีแมร์ จำกัด สำนักงานวิศวกรรม บริษัท ชีแมร์ จำกัด		
INTERIOR		
INTERIOR VISIONS		
EIA CONSULTANT		
 Eia that engineers co., ltd. Environmental Engineers - Consultants		
DRAWING PACKAGE		
EIA SUBMISSION		
DRAWING TITLE		
แปลนพื้นที่ 12-17		
SCALE 1:300		
DATE 189/227		



กันยายน 2557 ลงชื่อ



(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

ជំពូក ៩

ผู้ช่วยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



รูปที่ พ. 1-12 แปลนพื้นที่ชั้นที่ 18-24

NOTE : บันไดผู้พิการใช้บันได ST-01
ลิฟต์ L6 คือ ลิฟต์ผู้พิการ


NOTE : บันไดผู้พิการใช้บันได ST-01
ลิฟท์ 16 คิว ลิฟท์ผู้พิการ

แบบลงพื้นที่ 18-24
ภาคตะวันออก 1 : 300
0 2.5 5 10

SCALE 1:300@A3

ตารางแสดงร้อยละความสูงพื้นแต่ละชั้น

ชั้น	ใบอนุญาต / บันทึก		ห้องรับแขก (GUESTSTROOM)	
	ขอตั้งบ้านฯ ให้ครอบครัวฯ	ขอตั้งบ้านฯ ตามกฎหมายไทยฯ	ขอตั้งบ้านฯ ให้ครอบครัวฯ	ขอตั้งบ้านฯ ตามกฎหมายไทยฯ
18	<input checked="" type="checkbox"/> +67.76	<input checked="" type="checkbox"/> +67.80	<input checked="" type="checkbox"/> +67.76	<input checked="" type="checkbox"/> +67.80
19	<input checked="" type="checkbox"/> +71.10	<input checked="" type="checkbox"/> +71.16	<input checked="" type="checkbox"/> +71.10	<input checked="" type="checkbox"/> +71.16
20	<input checked="" type="checkbox"/> +74.46	<input checked="" type="checkbox"/> +74.50	<input checked="" type="checkbox"/> +74.46	<input checked="" type="checkbox"/> +74.50
21	<input checked="" type="checkbox"/> +77.80	<input checked="" type="checkbox"/> +77.85	<input checked="" type="checkbox"/> +77.80	<input checked="" type="checkbox"/> +77.85
22	<input checked="" type="checkbox"/> +81.15	<input checked="" type="checkbox"/> +81.20	<input checked="" type="checkbox"/> +81.15	<input checked="" type="checkbox"/> +81.20
23	<input checked="" type="checkbox"/> +84.50	<input checked="" type="checkbox"/> +84.55	<input checked="" type="checkbox"/> +84.50	<input checked="" type="checkbox"/> +84.55
24	<input checked="" type="checkbox"/> +87.85	<input checked="" type="checkbox"/> +87.90	<input checked="" type="checkbox"/> +87.85	<input checked="" type="checkbox"/> +87.90



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

11

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายมนูญนัช ไวกานต์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

รูปที่ ผ. 1-13 แปลนพื้นที่ที่หนึ่งในไฟทางอากาศ

บันทึกผู้พิการใช้บันทึก ST-01



ມາດຕະຖາວອນ 1 : 300

A horizontal scale bar with numerical markings at 0, 2.5, 5, and 10.

SCALE 1:300@A3

N.
A.

EIA SUBMISSION



รูปที่ ผ. 1-14 รูปตัด A-A

ชั้นที่ 116.60 FFL

ชั้นที่ 116.60 FFL

ชั้นที่ 95.65 FFL

ชั้นที่ 82.25 FFL

ชั้นที่ 67.80 FFL

ชั้นที่ 54.55 FFL

ชั้นที่ 41.20 FFL

ชั้นที่ 27.85 FFL

ชั้นที่ 14.50 FFL

ชั้นที่ 7.15 FFL

ชั้นที่ 57.50 FFL

ชั้นที่ 64.45 FFL

ชั้นที่ 61.10 FFL

ชั้นที่ 57.75 FFL

ชั้นที่ 54.40 FFL

ชั้นที่ 51.05 FFL

ชั้นที่ 47.70 FFL

ชั้นที่ 44.35 FFL

ชั้นที่ 41.00 FFL

ชั้นที่ 37.65 FFL

ชั้นที่ 34.30 FFL

M&E TRANSFER
+32.20 FFL

ชั้นที่ 27.80 FFL

ชั้นที่ 22.50 FFL

ชั้นที่ 17.60 FFL

ชั้นที่ 14.50 FFL

ชั้นที่ 11.60 FFL

ชั้นที่ 8.00 FFL

ชั้นที่ 5.00 FFL

ชั้นที่ 2.10 FFL

ชั้นที่ 0.60 FFL

ชั้นที่ 0.00 FFL

20.95

3.40

4.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

3.35

6.47

7.35

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

0.50 13.025 5.925 2.475 2.625 1.00 5.925 3.275 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80 0.75

0.50 27.80

+116.80 FFL
ชั้นดาดฟ้า

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....
[Signature]

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด

ชั้นดาดฟ้า
+86.65 FFL
ชั้นดาดฟ้า
+92.25 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 24
+87.80 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 23
+84.55 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 22
+81.20 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 21
+77.85 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 20
+74.50 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 19
+71.15 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 18
+67.80 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 17
+64.45 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 16
+61.10 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 15
+57.75 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 14
+54.40 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 13
+51.05 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 12
+47.70 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 11
+44.35 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 10
+41.00 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 9
+37.65 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ B
+34.30 FFL

M02 IRONER
+32.20 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 7
+27.80 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 6
+22.50 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 5
+17.20 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 4B
+14.80 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 3B
+11.50 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 2B
+7.80 FFL

ชั้นดาดฟ้า ชั้นที่ 1
+6.20 FFL


=0.00



กันยายน 2557 ลงชื่อ.....
[Signature]

(นายมนูญช์ ไวภาสี)

ผู้อำนวยการศ้านดิ่งเวคด้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



No.	REVISION DETAIL	DATE OF REVISION

PROJECT

GRANDE CENTRE POINT THONGLO

LOCATION SUKHUMVIT 55 SOI THONGLO Bangkok, Thailand

OWNER บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด

เลขที่ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

PHONE: 02-3428888 Fax: 02-3428889 E-mail: psj@psj-th.com

ARCHITECT

บริษัท ปาร์มเลอร์ แอนด์ ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

23/F, BANCON, BALE BUILDING 2, 55 SOI THONGLO, BANGKOK 10110

TEL: +662-351-5182 FAX: +662-351-5170 E-mail: psj@psj-th.com

LANDSCAPE

shma

20/F, BALE BUILDING 2, 55 SOI THONGLO, BANGKOK 10110

TEL: 02-3428888 Fax: 02-3428889 E-mail: psj@psj-th.com

STRUCTURAL ENGINEERS

PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

โทร. 02-3428888

โทร. 02-3428889

โทร. 02-3428887

โทร. 02-3428886

โทร. 02-3428885

โทร. 02-3428884

ELECTRICAL ENGINEERS

BENICON CO., LTD.

โทร. 02-3020-1020

โทร. 02-3020-3037

โทร. 02-4010-2010

โทร. 02-4010-2050

MECHANICAL ENGINEERS

BENICON CO., LTD.

โทร. 02-3020-1020

โทร. 02-3020-3037

โทร. 02-4010-2010

โทร. 02-4010-2050

SANITARY ENGINEERS

BENICON CO., LTD.

โทร. 02-3020-1020

โทร. 02-3020-3037

โทร. 02-4010-2010

โทร. 02-4010-2050

ENVIRONMENTAL ENGINEERS

BENICON CO., LTD.

โทร. 02-3020-1020

โทร. 02-3020-3037

INTERIOR INTERIORS

INTERIOR VISIONS

บริษัท engineers co., ltd.

สถาปัตย์และออกแบบภายใน

DRAWING PACKAGE

EIA SUBMISSION

DRAWING TITLE

จ. 1

STARTED/DATE

DRAWING NO.

LA-301

FINISH/DATE

JOB NO.

PSJ670

DRAWING FILENAME

LA-301.dwg

SCALE

1:500

UNIT


m


NOTE: DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE OWNER

NOT TO BE COPIED OR USED FOR OTHER PURPOSES

© 2014 PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. ALL RIGHTS RESERVED

194/227





บริษัท แม็กซิก เทคโนโลยี จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

(นายมนูญนัช ไวภาคี)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์การศึกษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

รูปที่ ผ. 1-19 รูปด้าน 4

卷四

0 2.5 5 10
SCALE 1:500,000

X:\Thailand\Grande Centre Point Thonglor Project (Owner Pacific Real Estate Co., Ltd)\3_Elk Submission\Package\issue 2014-03-20_Full Set to Thai\The CURRENT\LA1A-300\LA-304_Full Set dwg 3/20/2014 10:38:33 AM
DocuCentre-IV C5570




กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)



กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด


รูปที่ ผ. 1-20 แบบขยายบันได ST-01

กันยายน 2557 ลงชื่อ..... 

(นายมูลนิธิ ไวกานต์)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์การค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แพล็มเมอร์ ทรีดิวอสเดท จำกัด




บริษัทแม่พัค เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายมูนันช ไวการสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

รูปที่ M. 1-21 รูปตัดบันได ST-01



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)



กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด


กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายมณฑลนัช ไวกาสี)



รูปที่ ผ. 1-22 แบบขยายบันได ST-02

ผู้ช่วยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



SCALE 1:100@A1

SCALE 1:100000

SCALE 1:100@A3

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด




หน้า ๔๘

กันยาายน 2557 ลงชื่อ..... 

(นายมนูญนัช ไวภาคี)

ผู้ช่วยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด




10

รูปด้านในประตหนี่ไฟ

ប្រាជុំប្រឈមទូ	ប្រាជុំប្រឈមទូកិច្ចីរៀង នៅ 40 ម៉ែត្រ ពេលវិទ្យា (ការុណានគាយារិន) នៃ ផែនខាងក្រោម 2 គ្មេះ
ឯកសារប្រឈមទូ	ឯកសារប្រឈមទូកិច្ចីរៀង ទាក់ទងនៅក្នុង
ទីតាំង	ប្រាជុំប្រឈមទូ
គំនិត	ប្រាជុំប្រឈមទូ

รูปที่ ผ. 1-23 แบบขยายบันได ST-02 (ต่อ)




กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)



กันยายน 2557 ลงชื่อ.....  

(นายมานะณัช ไวกาสี)



No. REVISION DETAIL DATE OF REVISION

PROJECT
GRANDE CENTRE POINT THONGLOR

LOCATION
SUKHUMVIT 55 SOI THONGLOR
BANGKOK, THAILAND

OWNER
บริษัท แพคชิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด
สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 107 (แขวงคลองเตย)
แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110
โทรศัพท์ : (02) 3138899 Fax (02) 3125800

ARCHITECT
บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
33/1 DANSHON, CHAID. BUILDING B, 2ND FL., SOI SARASIN, PATHUMTHANI, BANGKOK 10220
TEL : (02) 6202051-5195 FAX : (02) 6223651 E-mail : pth@palmer-th.com

LANDSCAPE
บริษัท บีวีคอลน. จำกัด
308 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 (แขวงคลองเตย)
แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10110
โทรศัพท์ : 0-2749-6236-6 โทรสาร : 0-2749-6236

ARCHITECTS
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
นาย พัฒนา ศรีวงศ์
นาย วิวัฒน์ ใจดี
นาย ภานุชัย ใจดี
นาย วิวัฒน์ ใจดี
นาย ภานุชัย ใจดี

STRUCTURAL ENGINEERS
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
นาย พัฒนา ศรีวงศ์
นาย วิวัฒน์ ใจดี
นาย ภานุชัย ใจดี
นาย วิวัฒน์ ใจดี
นาย ภานุชัย ใจดี

ELECTRICAL ENGINEERS
BEWICON CO., LTD.
นาย บุญรอด ศรีวงศ์
นาย วิวัฒน์ ใจดี
นาย ภานุชัย ใจดี
นาย วิวัฒน์ ใจดี

MECHANICAL ENGINEERS
BEWICON CO., LTD.

SANITARY ENGINEERS
BEWICON CO., LTD.
นาย บุญรอด ศรีวงศ์
นาย วิวัฒน์ ใจดี
นาย ภานุชัย ใจดี

ENVIRONMENTAL ENGINEERS
BEWICON CO., LTD.
นาย บุญรอด ศรีวงศ์

LANDSCAPE
SHA CO., LTD.
นาย บุญรอด ศรีวงศ์
นาย วิวัฒน์ ใจดี
นาย ภานุชัย ใจดี

INTERIOR
INTERIOR VISIONS

EIA CONSULTANT
the thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants

DRAWING PACKAGE

EIA SUBMISSION

DRAWING TITLE

แบบข่ายบันได ST-03, ST-04
แบบ ST-03, ST-04

STARTED/DATE


FINISH/DATE

JOB NO.

DRAWING FILENAME

SCALE 1:100@A1

203/227





thai thai engineers co., ltd.


Environmental Engineers - Consultants

5/235 Tesaban Songkla Road, Lad Yao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel. 0-2196-2140-3 Fax: 0-2196-2144

ภาคผนวกที่ 2

พื้นที่สีเขียวของโครงการ



บริษัท แปซิฟิกเรอัลเอสเตท จำกัด



โครงการ แกรนด์ เชนเนอร์ พอยต์ กองหอช่อง

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายกิตติ วรบรรพต)


กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายมนูญนัช ไวนารถ)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

๗๙๙๑๐๗๕๖๘๖๘๖๖๖๖๖ (๗๙๙๑๐๗๕๖๘๖๖๖๖๖) เขตทางกรุงวัง ๒๔.๖๔-๒๕.๑๖ เมตร



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายมนูญนัช ไวกานต์)


ผู้ช่วยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

รูปที่ ผ. 2-1 แบบแสดงขนาดพื้นที่ซึ่งน้ำของโครงการ

ການປະເມີນຕົວ		ພື້ນຖາສອງ
ລັບດຳ	ລັບດຳ	ຕາມແບບສັດໄວ້
ຮູ້ນິ້ນທີ 1		862.01 ຕອ.ມ
ຮູ້ນິ້ນທີ 7		109.77 ຕອ.ມ
ຮູ້ນິ້ນທີ 8		108.44 ຕອ.ມ
ວິໄລ		1,080.22 ຕອ.ມ

พื้นที่ใช้ประโยชน์	พื้นที่ใช้ประโยชน์
ตามข้อกำหนดผังเมือง	ตามแบบปลดไว้
พื้นที่อาคาร	พื้นที่อาคาร
43,010 ตร.ม.	882.54 ตร.ม.
OSR ร้อยละ 4	มากกว่าข้อกำหนด
860.2 ตร.ม.	ถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนด


No.	REVISION DETAIL	DATE OF REVISION
PROJECT		
GRANDE CENTRE POINT THONGLOR		
LOCATION		
SUKHUMVIT 55 SOI THONGLOR BANGKOK, THAILAND		
OWNER		
บริษัท แพลทินิก พรีเมียมส์ เอสเตท จำกัด 1 ชั้น บ้านเดี่ยว ถ.สุขุมวิท 55 ห้อง 27 ขนาดพื้นที่ใช้ประโยชน์ ประมาณ 1,000 ตร.ม. โทร : (02) 3438889 Fax : (02) 3438880		
ARCHITECT		
 บริษัท แพลทินิก แอล.թี. จำกัด PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. 23/F BANGKOK CABLE BUILDING, 3RD FL., SKY SABAI, PATUMWAN, BANGKOK 10130 TEL : (02) 6501-9180 FAX : (02) 6501-9170 E-mail : ptth@pt-th.com.gr.jp.net		
LANDSCAPE		
 SMA Co., Ltd. 93/2 Bangkok 3rd Building 63 Rd. Soi 10, Maha Nak, Muang Bangkok Thailand 10110 Tel: 0-2746-9300 Fax: 0-2746-9374 Email: customer@smathai.com		
ARCHITECTS		
 PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर จำกัด สำนักงานใหญ่ บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर จำกัด ประเทศไทย บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर จำกัด ประเทศไทย บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर จำกัด ประเทศไทย บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर จำกัด ประเทศไทย		
STRUCTURAL ENGINEERS		
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर จำกัด สำนักงานใหญ่ บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर จำกัด ประเทศไทย บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर จำกัด ประเทศไทย บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर จำกัด ประเทศไทย บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर จำกัด ประเทศไทย		
ELECTRICAL ENGINEERS		
EBCON CO., LTD. บริษัท อีบีคอน จำกัด บริษัท อีบีคอน จำกัด ประเทศไทย บริษัท อีบีคอน จำกัด ประเทศไทย บริษัท อีบีคอน จำกัด ประเทศไทย บริษัท อีบีคอน จำกัด ประเทศไทย		
MECHANICAL ENGINEERS		
EBCON CO., LTD. บริษัท อีบีคอน จำกัด บริษัท อีบีคอน จำกัด ประเทศไทย บริษัท อีบีคอน จำกัด ประเทศไทย บริษัท อีบีคอน จำกัด ประเทศไทย		
SANITARY ENGINEERS		
EBCON CO., LTD. บริษัท อีบีคอน จำกัด บริษัท อีบีคอน จำกัด ประเทศไทย บริษัท อีบีคอน จำกัด ประเทศไทย		
ENVIRONMENTAL ENGINEERS		
EBCON CO., LTD. บริษัท อีบีคอน จำกัด		
LANDSCAPE		
SMA CO., LTD. บริษัท สยาม จำกัด บริษัท สยาม จำกัด ประเทศไทย บริษัท สยาม จำกัด ประเทศไทย		
INTERIOR		
INTERIOR VISIONS		
EIA CONSULTANT		
 thai thai engineers co., ltd. Environmental Engineers - Consultants 202 Tower, 20th Floor, Central, Jomtien, Bangkok 10150 T: +66 2 988 1000		
DRAWING PACKAGE		
EIA SUBMISSION		
DRAWING TITLE		
 แบบแสดงพื้นที่สีเขียว แปลนพื้นที่ชั้นที่ 1		
STARTED/DATE		DRAWING NO. LA-011
FINISH/DATE		
JOB NO. PSJ670		DRAWING FILENAME
SCALE 1:400	DATE March 2014	DRAWN TN.
CHECKED DU		
THE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ADAM HORNIGOLD LTD AND ARE USED OR REPRODUCED WITH SPECIFIC WRITTEN PERMISSION. ALL DRAWINGS IN THIS SET ARE THE PROPERTY OF ADAM HORNIGOLD LTD. NOT FOR SALE OR REPRODUCTION		
205/227		



กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....  

(นายมนูญนัช ไวการสี)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

รายละเอียดพื้นที่สีเขียว ชั้น 1		
	พื้นที่สีเขียวรวม	862.01 ตร.ม
	พื้นที่สีเขียวชั้งชั้น	636.29 ตร.ม
	พื้นที่ไม่พุ่มไม้คัดุนดิน	225.72 ตร.ม

รายละเอียดพื้นที่สีเขียว ชั้น 1

แบบแสดงพื้นที่สีเขียวชั้น 1

มาตราส่วน 1:400



ໄມ້ມືນຕົ້ນ

ສັງຄະນົມ	ເຊື້ອ	ຈຳນວນ/ຕົ້ນ	ທຽບໜຸ່ນ/ເມືດ
	ນໍາເຕັມຕົ້ນ	18	4
	ນະຫອກການີ	5	5
	ປຶປ	11	4

ສັງຄະນົມ	ເຊື້ອ	ຈຳນວນ/ຕົ້ນ	ທຽບກຸ່ມ/ເມດາ
	ພູມເສົ້ຕປຣຣະນ	5	5
	ສາຮົງທະເລ	10	4
	ອໂສກອິນເຕີບ	39	2

กันยายน 2557 ลงชื่อ..... นาย สมชาย

(นายมนูญนัช ไวภาคี)

ผู้ช่วยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด


รูปที่ ผ. 2-3 แบบแสดงรายละเอียดไม้ยืนต้นชนิดที่ 1

ແບບແສດງພື້ນຖານມີເມືອນຕົນຫຼັນ 1

มาตราส่วน 1:400

No. REVISION DETAIL DATE OF REVISION

<div data-bbox="108 4424 375 44



ໄມ້ພຸ່ນ, ໄມ້ຄລູມດິນ

ສັງຄູການໝໍ	ຊື່	ຈຳນວນ/ຕົ້ນ	ຮະບະປຸກ
	ກະຮະຄຸມທອງເສື້ອຍ	5647	ດ.0.151ນ
	ພັນບພື້ນທຶນ	5910	ດ.0.20ນ
	ໄທຮເກາຫສີ	1024	ດ.0.30ນ
	ສີໂໂຄ	619	ດ.0.40ນ
	ຫນວົນປົກລາຍມິກແຄຣະ	3712	ດ.0.20ນ
	ທຽງໝາງເສົ້າຍ	143.72 ຕກ.ນ.	-

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)



กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์แภลลอมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

แบบแสดงพื้นที่ไม่พูมไม่มีคลุมดินชั้น 1

มาตราส่วน 1: 400

No.	REVISION DETAIL	DATE OF REVISION
PROJECT		
GRANDE CENTRE POINT THONGLO		
LOCATION		
SUKHUMVIT 55 SOI THONGLO BANGKOK ,THAILAND		
OWNER		
บริษัท แพลทีฟิวชัน เรียลเอสเตท จำกัด และ บริษัท พัฒนาฯ จำกัด ผู้ดูแลโครงการฯ ร่วมกับ บริษัท ไทยซีคอน จำกัด		
ARCHITECT		
 บริษัท แพลทีฟิวชัน และ พัฒนาฯ (ประเทศไทย) จำกัด PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. 23/F BANWICH CABLE BUILDING B, 309 FL, SOI SAKHEE, PATAKHWAN, BANGKOK 10330 TEL : +(662) 240-9770 FAX : +(662) 240-9770 E-mail : pth@bellsouth.net		
LANDSCAPE		
 Shma Shma Landscape Architecture Co., Ltd. 93/2 Ekamai, 3rd floor, 93 Rd, Nongprue, Muang Bangkok Thailand 10110 Tel: +66 2 611 1977 Fax: +66 2 611 1974 Email: shma@shma-thailand.com		
ARCHITECTS		
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท แพลทีฟิวชัน จำกัด บริษัท พัฒนาฯ จำกัด บริษัท ศรีราชา จำกัด บริษัท ศรีราชา จำกัด บริษัท ศรีราชา จำกัด บริษัท ศรีราชา จำกัด		
STRUCTURAL ENGINEERS		
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท แพลทีฟิวชัน จำกัด บริษัท พัฒนาฯ จำกัด บริษัท ศรีราชา จำกัด บริษัท ศรีราชา จำกัด บริษัท ศรีราชา จำกัด บริษัท ศรีราชา จำกัด		
ELECTRICAL ENGINEERS		
BENSON CO., LTD. บริษัท บีนสัน อาร์กิวชัน บริษัท บีนสัน อาร์กิวชัน บริษัท บีนสัน อาร์กิวชัน บริษัท บีนสัน อาร์กิวชัน		
Mechanical Engineers		
BENSON CO., LTD. บริษัท บีนสัน อาร์กิวชัน บริษัท บีนสัน อาร์กิวชัน บริษัท บีนสัน อาร์กิวชัน		
SANITARY ENGINEERS		
BENSON CO., LTD. บริษัท บีนสัน อาร์กิวชัน บริษัท บีนสัน อาร์กิวชัน บริษัท บีนสัน อาร์กิวชัน		
ENVIRONMENTAL ENGINEERS		
BENSON CO., LTD. บริษัท บีนสัน อาร์กิวชัน		
LANDSCAPE		
SHMA CO., LTD. บริษัท ช์มา จำกัด บริษัท ช์มา จำกัด บริษัท ช์มา จำกัด		
INTERIOR		
INTERIOR VISIONS		
DA CONSULTANT		
 that! engineers co., ltd. Environmental Engineers - Consultants 1201 Thanon Yaowarat, Bangkok, Thailand 10110 Tel: +66 2 611 1977 Fax: +66 2 611 1974		
DRAWING PACKAGE		
EIA SUBMISSION		
DRAWING TITLE		
แบบแสดงที่ที่ไม่พุ่งไม้คุณคิดชั้น		
STANDARD/DATE	DRAWING NO.	
FROM/DATE	LA-130	
JOB NO.	DRAWING FILENAME	
PSJ670		
SCALE	DATE	DRAWER CHECKED
1:400		



No. REVISION DETAIL DATE OF REVISION

PROJECT
GRANDE CENTRE POINT THONGLO

LOCATION
SUKHUMIT 55 SOI THONGLO BANGKOK, THAILAND

OWNER
บริษัท แพลตฟอร์ม เรียลเอสเตท จำกัด
บริษัท แพลตฟอร์ม จำกัด ผู้ให้เช่า สำนักงาน ห้องประชุม ห้องแสดงสินค้า ห้องอาหาร ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องลิฟต์ ห้องแม่บ้าน ห้องดูแลรักษา อื่นๆ

ARCHITECT
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
33/F BANCO CAFE BUILDING, 3RD FL., 82 SUKHUMIT PARADINE, BANGKOK 10110
TEL: +662-661-8175 FAX: +662-661-8175 E-mail: pth@palmer-th.com

LANDSCAPE
shm
บริษัท ปีกคอน จำกัด
ถนนสุขุมวิท 107 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2748-8336-9 โทรสาร 0-2748-9320

ARCHITECTS
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
บริษัท พัฒนา
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ

STRUCTURAL ENGINEERS
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
บริษัท พัฒนา
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ

ELECTRICAL ENGINEERS
BEVON CO., LTD.
บริษัท พัฒนา
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ

MECHANICAL ENGINEERS
BEVON CO., LTD.
บริษัท พัฒนา
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ

SANITARY ENGINEERS
BEVON CO., LTD.
บริษัท พัฒนา
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ

ENVIRONMENTAL ENGINEERS
BEVON CO., LTD.
บริษัท พัฒนา

LANDSCAPE
SHM CO., LTD
บริษัท ปีกคอน
บริษัท ศรีสุวรรณ
บริษัท ศรีสุวรรณ

INTERIOR INTERIOR YOSHIO

EIA CONSULTANT
Thai Thai Engineers Co., Ltd.
Environmental Engineers Corporation

DRAWING PACKAGE
EIA SUBMISSION

DRAWING TITLE
แบบแสดงงานภูมิทัศน์ชั้น 7

STARTED DATE DRAWING NO.
LA-200

FINISH DATE

JOB NO. DRAWING FILENAME
PSJ670

SCALE DATE DRAWN CHECKED
1:400

These drawings are the property of above mentioned firm. No part of these drawings may be reproduced without written permission. All trademarks are used by their respective owners. No responsibility for errors in drawing or specification.

กันยายน 2557 ลงชื่อ *[Signature]*



บริษัท แพลตฟอร์ม เรียลเอสเตท จำกัด

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แพลตฟอร์ม เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ *[Signature]*


[Signature]

(นายมนูญช ไวการศี)

ผู้อำนวยการฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

แบบแสดงงานภูมิทัศน์ชั้น 7
มาตราส่วน 1:400

1



กันย

กันยายน 2557 ลงวันที่

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของนริมทั้ง แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

(นายมนต์นันช ไวกาสี)


รายละเอียดพื้นที่สีเขียว ชั้น 7

	พื้นที่สีเขียวรวม	109.77 ตร.ม.
	พื้นที่สีเขียวชั้งลึก	65.45 ตร.ม.
	พื้นที่ไม่ปูมไม้คูลมดิน	44.32 ตร.ม.

รูปที่ ผ. 2-6 แบบแสดงขนาดพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 7

แบบแสดงพื้นที่สีเขียวชั้น 7
มาตรฐาน 1:400

REVISION DETAIL		DATE OF REVISION
No.		
PROJECT		
GRANDE CENTRE POINT THONGLO		
LOCATION		
SUKHUMVIT 55 SOI THONGLO BANGKOK, THAILAND		
OWNER		
บริษัท แกรนด์เพลส เรียลเอสเตท จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 37 ห้องหมายเลข 3701 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร : (02) 343000 Fax : (02) 343000 E-mail : pmt@grande-th.com		
ARCHITECT		
<p>บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ टरนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.</p> <p>3/F, P & T BANGKOK CABLE BUILDING B, 3RD FL., SOI SAWANNA, PATUMWAN, BANGKOK 10300 TEL : (02) 691-0989 FAX : (02) 691-0970 E-mail : pmt@grande-th.com</p>		
<p>บริษัท บีวีเคคอน จำกัด 38 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 (แขวง 20) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2740-9338-9 โทรสาร 0-2740-9350</p>		
LANDSCAPE		
<p>บริษัท ชีม่า จำกัด ชีม่า จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 อาคารชีม่า ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท แขวง 20 กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2991-1171 โทรสาร 0-2991-1171 www.chima-th.com</p>		
ARCHITECTS	PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท ปาล์มเมอร์ บริษัท บีวีเคคอน บริษัท ชีม่า จำกัด บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์	
STRUCTURAL ENGINEERS	PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์	
ELECTRICAL ENGINEERS	BERCON CO., LTD. บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์	
Mechanical Engineers	BERCON CO., LTD. บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์	
SANITARY ENGINEERS	BERCON CO., LTD. บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์ บริษัท บริษัทสถาปัตย์	
ENVIRONMENTAL ENGINEERS	BERCON CO., LTD. บริษัท บริษัทสถาปัตย์	
LANDSCAPE	SIMA COLTD 	
INTERIOR	INTERIOR VISIONS	
EIA CONSULTANT	thai thai engineers co., ltd. Environmental Engineers - Consultants 407 Teacher's Road, Bangkok, Thailand 10110 www.thai-thai.com	
DRAWING PACKAGE		
EIA SUBMISSION		
DRAWING TITLE		
แบบแปลงที่ดินที่สืบสาน 7		
STARTED/DATE	DRAWING NO.	
FINISHED DATE	LA-210	
JOB NO.	DRAWING FILENAME	
PSJ670		
SCALE	DATE	DRAWN
1:400		CHECKED
<small>These drawings are the property of Acme Engineering Firm and must not be reproduced without specific written permission. All dimensions are basic and are given in meters. No scale or bearing are given. It is the responsibility of the user to check for changes in details materials or specifications.</small>		



ไม้ขันต้น

สัญลักษณ์	ชื่อ	จำนวน/ตัน	ทรงพุ่ม/เมตร
	ชิกะะเล	5	4
	น้ำเต้าหู้	3	4

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แพลตฟอร์ม เรียลเอสเตท จำกัด



กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายมนูญนัช ไวยาคี)


ผู้อำนวยการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

แบบแสดงพื้นที่ไม้ขันต้นชั้น 7
3

มาตราส่วน 1:400

No.	REVISION DETAIL	DATE OF REVISION
PROJECT		
GRANDE CENTRE POINT THONGLO		
LOCATION	SUKHUMVIT 55 SOI THONGLO BANGKOK, THAILAND	
OWNER	บริษัท แพลตฟอร์ม เรียลเอสเตท จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 57 ห้องอาหาร โรงแรมแมริออท ภูเก็ต ภูเก็ต 10300 โทร: 076-333-8200 โทรสาร: 076-333-8201	
ARCHITECT	 บริษัท แพลตฟอร์ม เรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. 32/F BANGKOK CABLE BUILDING 5, 3RD FL., 53 SARRAM, PATHUMWA, BANGKOK 10300 TEL: (662) 555-5150 FAX: (662) 555-5150 E-mail: pthth@p-t-group.com	
LANDSCAPE	 บริษัท บิคอก จำกัด 308 หมู่ 10 ถนนสุรินทร์ 107 (หมู่ 20) ตำบลสุรินทร์ อำเภอสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 31270 โทรศัพท์: 0-2746-8333-9 โทรสาร: 0-2746-8330	
ARCHITECTS	 PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท แพลตฟอร์ม เรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด	
STRUCTURAL ENGINEERS	 PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. บริษัท แพลตฟอร์ม เรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด	
ELECTRICAL	 DEVCON CO., LTD. บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด	
MECHANICAL	 DEVCON CO., LTD. บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด	
SANITARY	 DEVCON CO., LTD. บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด	
ENVIRONMENTAL ENGINEERS	 DEVCON CO., LTD. บริษัท บิคอก จำกัด	
LANDSCAPE	 บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด บริษัท บิคอก จำกัด	
INTERIOR	INTERIOR VISIONS	
EA CONSULTANT	 thai thai engineers co., ltd. Environmental Engineers - Consultants	
DRAWING PACKAGE	EIA SUBMISSION	
DRAWING TITLE	แบบแสดงพื้นที่ไม้ขันต้นชั้น 7	
STARTED/DATE	DRAWING NO.	
FINISHED/DATE	LA-220	
JOB NO.	DRAWING FILENAME	
SCALE	DATE	DRAWHN
1:400		CHECKED
THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ABOVE IDENTIFIED FIRM AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION. ALL DRAWINGS ARE BASED ON PAGES SHOWN. DO NOT INCLUDE BY SCALE. THIS DRAWING IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY FOR DETERMINE MATERIALS OR OPERATIONS FROM WHICH DRAWN OR THIS DRAWING IS NOT APPROVED.		

รูปที่ พ. 2-7 แบบแสดงรายละเอียดไม้ขันต้นชั้นที่ 7



ໄມ້ພ່ານ, ໄມ້ຄລຸນດີນ

ສັງຄັນ	ເຊື້ອ	ຈຳນວນ/ດັນ	ຮະບາຍງຸກ
	ພລັບປຶງໜູງ	107	@0.20ມ
	ໄທຣີບາກລົມ	707	@0.30ນ
	ຫນວົກປລາເມີກ	88	@0.20ນ

กันยายน 2557

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

(นายมนูญนัช ไวกานตี)

ผู้ช่วยนายนภการค้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด




กันยายน 2557 ลงชื่อ

รูปที่ ผ. 2-8 แบบแสดงรายละเอียดไม้พ่นไม้คูลนдинชั้นที่ 7

ແບບແສ່ມັງພື້ນທີ່ໄມ້ພຸ່ມໄມ້ຄຣຸມດິນຫຼັນ 7

ມາຄຣສ່ວນ 1:400



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายมนูญนัช ไวยาศี)


ผู้อำนวยการศ้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

รูปที่ พ. 2-9 ผังแสดงความกว้างพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 8

แบบแสดงงานภูมิทัศน์ชั้น 8
มาตรฐานชั้น 1:400

1

No.		REVISION DETAIL	DATE OF REVISION
PROJECT			
GRANDE CENTRE POINT THONGLOR			
LOCATION			
SUKHUMVIT 55 SOI THONGLOR BANGKOK, THAILAND			
OWNER			
บริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท 55 ห้อง 1001 ชั้น 10 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร : 02-3428888 โทรสาร : 02-3428889 E-mail : pte@pte-th.com			
ARCHITECT			
 บริษัท ปาล์มर์ แอนด์ ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. 22/A SAMORN SAIL BUILDING 4, 3RD FL., RD SAMORN, PATTAYA, CHONBURI 10230 TEL : (03)461-9200 FAX : (03)461-9171 E-mail : pte@pte-th.com			
 บริษัท ปีทีเอ จำกัด 206 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 (แขวงคลองเตย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2748-8238-9 โทรสาร 0-2748-8230			
LANDSCAPE			
 บริษัท ชีเอ็ม จำกัด 10/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท 47/1 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2748-8238-9 โทรสาร 0-2748-8230 E-mail : shm@shm-th.com			
ARCHITECTS			
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. นางสาว นิษฐา นางสาว นิตยา นางสาว นิศา นางสาว นิศา นางสาว นิศา นางสาว นิศา			
STRUCTURAL ENGINEERS			
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. นางสาว นิษฐา นางสาว นิตยา นางสาว นิศา นางสาว นิศา นางสาว นิศา นางสาว นิศา			
ELECTRICAL			
BEVONIC CO., LTD. นางสาว นิตยา นางสาว นิศา นางสาว นิศา นางสาว นิศา นางสาว นิศา			
MECHANICAL			
BEVONIC CO., LTD. นางสาว นิตยา นางสาว นิศา นางสาว นิศา นางสาว นิศา			
SANITARY			
BEVONIC CO., LTD. นางสาว นิตยา นางสาว นิศา นางสาว นิศา			
ENVIRONMENTAL ENGINEERS			
BEVONIC CO., LTD. นางสาว นิตยา นางสาว นิศา นางสาว นิศา			
LANDSCAPE			
SHM CO., LTD. นางสาว นิตยา นางสาว นิศา นางสาว นิศา			
INTERIOR			
INTERIOR DESIGN DA CONSULTANT that thai engineers co., ltd. Environmental Engineers - Consultants			
DRAWING PACKAGE			
EIA SUBMISSION			
DRAWING TITLE			
ผังแสดงงานภูมิทัศน์ชั้น 8			
STARTED DATE	DRAWING NO.		
	LA-300		
FINISH DATE			
JOB NO.	DRAWING FILENAME		
	PSJ670		
SCALE	BATE	SEARCH	CHEEDED
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ASIA INVESTMENT LTD. AND MAY NOT BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION. ALL DRAWINGS ARE MADE BY DR. THOMAS LEE, 24 AUGUST 2004 THIS DRAWING IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT TO BE USED FOR CONSTRUCTION OR OTHER MATERIALS OF INFORMATION FROM THESE DRAWINGS OR THE DRAWING MUST BE APPROVED.			



รายละเอียดพื้นที่สีเขียว ชั้น 8

	พื้นที่สีเขียวรวม	108.44 ตร.ม.
	พื้นที่สีเขียวชั้งยัง	27.29 ตร.ม.
	พื้นที่ไม้ผุไม้คุดรวม	81.15 ตร.ม.

กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ..... อนุสูตร

(นายมนูญนันช ไวภาคี)



แบบแสดงพื้นที่สีเขียวชีน 8

มาตราส่วน 1:400

REVISION DETAIL		DATE OF REVISION
PROJECT GRANDE CENTRE POINT THONGLO		
LOCATION SUKHUMVIT 55 SOI THONGLO, BANGKOK, THAILAND		
OWNER บริษัท แพลเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर (ประเทศไทย) จำกัด Palmer & Turner (Thailand) Ltd. สำนักงานใหญ่ ชั้น 27 ห้องน้ำ 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร 10120 Tel : (662) 691-9180 Fax : (662) 691-9175 E-mail : pth@palmer-th.com		
ARCHITECT 		
<p>บริษัท บีทีซี บีดีคอน จำกัด 388 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 (บล็อก 20) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ 10270 โทรศัพท์ 0-2749-8336-9 โทรสาร 0-2749-8350</p>		
LANDSCAPE 		
<small>BTC Beedeecon Co., Ltd. 4/F, 42/1-42/2, 42/3-42/4, 42/5-42/6, 42/7-42/8, 42/9-42/10, 42/11-42/12, 42/13-42/14, 42/15-42/16, 42/17-42/18, 42/19-42/20, 42/21-42/22, 42/23-42/24, 42/25-42/26, 42/27-42/28, 42/29-42/30, 42/31-42/32, 42/33-42/34, 42/35-42/36, 42/37-42/38, 42/39-42/40, 42/41-42/42, 42/43-42/44, 42/45-42/46, 42/47-42/48, 42/49-42/50, 42/51-42/52, 42/53-42/54, 42/55-42/56, 42/57-42/58, 42/59-42/60, 42/61-42/62, 42/63-42/64, 42/65-42/66, 42/67-42/68, 42/69-42/70, 42/71-42/72, 42/73-42/74, 42/75-42/76, 42/77-42/78, 42/79-42/80, 42/81-42/82, 42/83-42/84, 42/85-42/86, 42/87-42/88, 42/89-42/90, 42/91-42/92, 42/93-42/94, 42/95-42/96, 42/97-42/98, 42/99-42/100, 42/101-42/102, 42/103-42/104, 42/105-42/106, 42/107-42/108, 42/109-42/110, 42/111-42/112, 42/113-42/114, 42/115-42/116, 42/117-42/118, 42/119-42/120, 42/121-42/122, 42/123-42/124, 42/125-42/126, 42/127-42/128, 42/129-42/130, 42/131-42/132, 42/133-42/134, 42/135-42/136, 42/137-42/138, 42/139-42/140, 42/141-42/142, 42/143-42/144, 42/145-42/146, 42/147-42/148, 42/149-42/150, 42/151-42/152, 42/153-42/154, 42/155-42/156, 42/157-42/158, 42/159-42/160, 42/161-42/162, 42/163-42/164, 42/165-42/166, 42/167-42/168, 42/169-42/170, 42/171-42/172, 42/173-42/174, 42/175-42/176, 42/177-42/178, 42/179-42/180, 42/181-42/182, 42/183-42/184, 42/185-42/186, 42/187-42/188, 42/189-42/190, 42/191-42/192, 42/193-42/194, 42/195-42/196, 42/197-42/198, 42/199-42/200, 42/201-42/202, 42/203-42/204, 42/205-42/206, 42/207-42/208, 42/209-42/210, 42/211-42/212, 42/213-42/214, 42/215-42/216, 42/217-42/218, 42/219-42/220, 42/221-42/222, 42/223-42/224, 42/225-42/226, 42/227-42/228, 42/229-42/230, 42/231-42/232, 42/233-42/234, 42/235-42/236, 42/237-42/238, 42/239-42/240, 42/241-42/242, 42/243-42/244, 42/245-42/246, 42/247-42/248, 42/249-42/250, 42/251-42/252, 42/253-42/254, 42/255-42/256, 42/257-42/258, 42/259-42/260, 42/261-42/262, 42/263-42/264, 42/265-42/266, 42/267-42/268, 42/269-42/270, 42/271-42/272, 42/273-42/274, 42/275-42/276, 42/277-42/278, 42/279-42/280, 42/281-42/282, 42/283-42/284, 42/285-42/286, 42/287-42/288, 42/289-42/290, 42/291-42/292, 42/293-42/294, 42/295-42/296, 42/297-42/298, 42/299-42/300, 42/301-42/302, 42/303-42/304, 42/305-42/306, 42/307-42/308, 42/309-42/310, 42/311-42/312, 42/313-42/314, 42/315-42/316, 42/317-42/318, 42/319-42/320, 42/321-42/322, 42/323-42/324, 42/325-42/326, 42/327-42/328, 42/329-42/330, 42/331-42/332, 42/333-42/334, 42/335-42/336, 42/337-42/338, 42/339-42/340, 42/341-42/342, 42/343-42/344, 42/345-42/346, 42/347-42/348, 42/349-42/350, 42/351-42/352, 42/353-42/354, 42/355-42/356, 42/357-42/358, 42/359-42/360, 42/361-42/362, 42/363-42/364, 42/365-42/366, 42/367-42/368, 42/369-42/370, 42/371-42/372, 42/373-42/374, 42/375-42/376, 42/377-42/378, 42/379-42/380, 42/381-42/382, 42/383-42/384, 42/385-42/386, 42/387-42/388, 42/389-42/390, 42/391-42/392, 42/393-42/394, 42/395-42/396, 42/397-42/398, 42/399-42/400, 42/401-42/402, 42/403-42/404, 42/405-42/406, 42/407-42/408, 42/409-42/410, 42/411-42/412, 42/413-42/414, 42/415-42/416, 42/417-42/418, 42/419-42/420, 42/421-42/422, 42/423-42/424, 42/425-42/426, 42/427-42/428, 42/429-42/430, 42/431-42/432, 42/433-42/434, 42/435-42/436, 42/437-42/438, 42/439-42/440, 42/441-42/442, 42/443-42/444, 42/445-42/446, 42/447-42/448, 42/449-42/450, 42/451-42/452, 42/453-42/454, 42/455-42/456, 42/457-42/458, 42/459-42/460, 42/461-42/462, 42/463-42/464, 42/465-42/466, 42/467-42/468, 42/469-42/470, 42/471-42/472, 42/473-42/474, 42/475-42/476, 42/477-42/478, 42/479-42/480, 42/481-42/482, 42/483-42/484, 42/485-42/486, 42/487-42/488, 42/489-42/490, 42/491-42/492, 42/493-42/494, 42/495-42/496, 42/497-42/498, 42/499-42/500, 42/501-42/502, 42/503-42/504, 42/505-42/506, 42/507-42/508, 42/509-42/510, 42/511-42/512, 42/513-42/514, 42/515-42/516, 42/517-42/518, 42/519-42/520, 42/521-42/522, 42/523-42/524, 42/525-42/526, 42/527-42/528, 42/529-42/530, 42/531-42/532, 42/533-42/534, 42/535-42/536, 42/537-42/538, 42/539-42/540, 42/541-42/542, 42/543-42/544, 42/545-42/546, 42/547-42/548, 42/549-42/550, 42/551-42/552, 42/553-42/554, 42/555-42/556, 42/557-42/558, 42/559-42/560, 42/561-42/562, 42/563-42/564, 42/565-42/566, 42/567-42/568, 42/569-42/569, 42/570-42/571, 42/572-42/573, 42/574-42/575, 42/576-42/577, 42/578-42/579, 42/580-42/581, 42/582-42/583, 42/584-42/585, 42/586-42/587, 42/588-42/589, 42/590-42/591, 42/592-42/593, 42/594-42/595, 42/596-42/597, 42/598-42/599, 42/599-42/600, 42/601-42/602, 42/603-42/604, 42/605-42/606, 42/607-42/608, 42/609-42/610, 42/611-42/612, 42/613-42/614, 42/615-42/616, 42/617-42/618, 42/619-42/620, 42/621-42/622, 42/623-42/624, 42/625-42/626, 42/627-42/628, 42/629-42/630, 42/631-42/632, 42/633-42/634, 42/635-42/636, 42/637-42/638, 42/639-42/640, 42/641-42/642, 42/643-42/644, 42/645-42/646, 42/647-42/648, 42/649-42/649, 42/650-42/651, 42/652-42/653, 42/654-42/655, 42/656-42/657, 42/658-42/659, 42/660-42/661, 42/662-42/663, 42/664-42/665, 42/666-42/667, 42/668-42/669, 42/670-42/671, 42/672-42/673, 42/674-42/675, 42/676-42/677, 42/678-42/679, 42/680-42/681, 42/682-42/683, 42/684-42/685, 42/686-42/687, 42/688-42/689, 42/690-42/691, 42/692-42/693, 42/694-42/695, 42/696-42/697, 42/698-42/699, 42/699-42/700, 42/701-42/702, 42/703-42/704, 42/705-42/706, 42/707-42/708, 42/709-42/7010, 42/7011-42/7012, 42/7013-42/7014, 42/7015-42/7016, 42/7017-42/7018, 42/7019-42/7020, 42/7021-42/7022, 42/7023-42/7024, 42/7025-42/7026, 42/7027-42/7028, 42/7029-42/70210, 42/70211-42/70212, 42/70213-42/70214, 42/70215-42/70216, 42/70217-42/70218, 42/70219-42/70220, 42/70221-42/70222, 42/70223-42/70224, 42/70225-42/70226, 42/70227-42/70228, 42/70229-42/702210, 42/702211-42/702212, 42/702213-42/702214, 42/702215-42/702216, 42/702217-42/702218, 42/702219-42/702220, 42/702221-42/702222, 42/702223-42/702224, 42/702225-42/702226, 42/702227-42/702228, 42/702229-42/7022210, 42/7022211-42/7022212, 42/7022213-42/7022214, 42/7022215-42/7022216, 42/7022217-42/7022218, 42/7022219-42/7022220, 42/7022221-42/7022222, 42/7022223-42/7022224, 42/7022225-42/7022226, 42/7022227-42/7022228, 42/7022229-42/70222210, 42/70222211-42/70222212, 42/70222213-42/70222214, 42/70222215-42/70222216, 42/70222217-42/70222218, 42/70222219-42/70222220, 42/70222221-42/70222222, 42/70222223-42/70222224, 42/70222225-42/70222226, 42/70222227-42/70222228, 42/70222229-42/702222210, 42/702222211-42/702222212, 42/702222213-42/702222214, 42/702222215-42/702222216, 42/702222217-42/702222218, 42/702222219-42/702222220, 42/702222221-42/702222222, 42/702222223-42/702222224, 42/702222225-42/702222226, 42/702222227-42/702222228, 42/702222229-42/7022222210, 42/7022222211-42/7022222212, 42/7022222213-42/7022222214, 42/7022222215-42/7022222216, 42/7022222217-42/7022222218, 42/7022222219-42/7022222220, 42/7022222221-42/7022222222, 42/7022222223-42/7022222224, 42/7022222225-42/7022222226, 42/7022222227-42/7022222228, 42/7022222229-42/70222222210, 42/70222222211-42/70222222212, 42/70222222213-42/70222222214, 42/70222222215-42/70222222216, 42/70222222217-42/70222222218, 42/70222222219-42/70222222220, 42/70222222221-42/70222222222, 42/70222222223-42/70222222224, 42/70222222225-42/70222222226, 42/70222222227-42/70222222228, 42/70222222229-42/702222222210, 42/702222222211-42/702222222212, 42/702222222213-42/702222222214, 42/702222222215-42/702222222216, 42/702222222217-42/702222222218, 42/702222222219-42/702222222220, 42/702222222221-42/702222222222, 42/702222222223-42/702222222224, 42/702222222225-42/702222222226, 42/702222222227-42/702222222228, 42/702222222229-42/7022222222210, 42/7022222222211-42/7022222222212, 42/7022222222213-42/7022222222214, 42/7022222222215-42/7022222222216, 42/7022222222217-42/7022222222218, 42/7022222222219-42/7022222222220, 42/7022222222221-42/7022222222222, 42/7022222222223-42/7022222222224, 42/7022222222225-42/7022222222226, 42/7022222222227-42/7022222222228, 42/7022222222229-42/70222222222210, 42/70222222222211-42/70222222222212, 42/70222222222213-42/70222222222214, 42/70222222222215-42/70222222222216, 42/70222222222217-42/70222222222218, 42/70222222222219-42/70222222222220, 42/70222222222221-42/70222222222222, 42/70222222222223-42/70222222222224, 42/70222222222225-42/70222222222226, 42/70222222222227-42/70222222222228, 42/70222222222229-42/702222222222210, 42/702222222222211-42/702222222222212, 42/702222222222213-42/702222222222214, 42/702222222222215-42/702222222222216, 42/702222222222217-42/702222222222218, 42/702222222222219-42/702222222222220, 42/702222222222221-42/702222222222222, 42/702222222222223-42/702222222222224, 42/702222222222225-42/702222222222226, 42/702222222222227-42/702222222222228, 42/702222222222229-42/7022222222222210, 42/7022222222222211-42/7022222222222212, 42/7022222222222213-42/7022222222222214, 42/7022222222222215-42/7022222222222216, 42/7022222222222217-42/7022222222222218, 42/7022222222222219-42/7022222222222220, 42/7022222222222221-42/7022222222222222, 42/7022222222222223-42/7022222222222224, 42/7022222222222225-42/7022222222222226, 42/7022222222222227-42/7022222222222228, 42/7022222222222229-42/70222222222222210, 42/70222222222222211-42/70222222222222212, 42/70222222222222213-42/70222222222222214, 42/70222222222222215-42/70222222222222216, 42/70222222222222217-42/70222222222222218, 42/70222222222222219-42/70222222222222220, 42/70222222222222221-42/70222222222222222, 42/70222222222222223-42/70222222222222224, 42/70222222222222225-42/70222222222222226, 42/70222222222222227-42/70222222222222228, 42/70222222222222229-42/702222222222222210, 42/702222222222222211-42/702222222222222212, 42/702222222222222213-42/702222222222222214, 42/702222222222222215-42/702222222222222216, 42/702222222222222217-42/702222222222222218, 42/702222222222222219-42/702222222222222220, 42/702222222222222221-42/702222222222222222, 42/702222222222222223-42/702222222222222224, 42/702222222222222225-42/702222222222222226, 42/702222222222222227-42/702222222222222228, 42/702222222222222229-42/7022222222222222210, 42/7022222222222222211-42/7022222222222222212, 42/7022222222222222213-42/7022222222222222214, 42/7022222222222222215-42/7022222222222222216, 42/7022222222222222217-42/7022222222222222218, 42/7022222222222222219-42/7022222222222222220, 42/7022222222222222221-42/7022222222222222222, 42/7022222222222222223-42/7022222222222222224, 42/7022222222222222225-42/7022222222222222226, 42/7022222222222222227-42/7022222222222222228, 42/7022222222222222229-42/70222222222222222210, 42/70222222222222222211-42/70222222222222222212, 42/70222222222222222213-42/70222222222222222214, 42/70222222222222222215-42/70222222222222222216, 42/70222222222222222217-42/70222222222222222218, 42/70222222222222222219-42/70222222222222222220, 42/70222222222222222221-42/70222222222222222222, 42/7022222222222222223-42/7022222222222222224, 42/7022222222222222225-42/7022222222222222226, 42/7022222222222222227-42/7022222222222222228, 42/7022222222222222229-42/70222222222222222210, 42/70222222222222222211-42/70222222222222222212, 42/70222222222222222213-42/70222222222222222214, 42/70222222222222222215-42/70222222222222222216, 42/70222222222222222217-42/70222222222222222218, 42/70222222222222222219-42/70222222222222222220, 42/70222222222222222221-42/70222222222222222222, 42/7022222222222222223-42/7022222222222222224, 42/7022222222222222225-42/7022222222222222226, 42/7022222222222222227-42/7022222222222222228, 42/7022222222222222229-42/70222222222222222210, 42/70222222222222222211-42/70222222222222222212, 42/70222222222222222213-42/70222222222222222214, 42/70222222222222222215-42/70222222222222222216, 42/70222222222222222217-42/70222222222222222218, 42/70222222222222222219-42/70222222222222222220, 42/70222222222222222221-42/70222222222222222222, 42/7022222222222222223-42/7022222222222222224, 42/7022222222222222225-42/7022222222222222226, 42/7022222222222222227-42/7022222222222222228, 42/702222222222222222</small>		



กันยายน 2557 ลงชื่อ

บริษัท แบงก์พิกเรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ

តួរសោកម្មវេជ្ជកម្ម	ទីតាំង	ចំនួន/គម្រោង	ពារិកសាស្ត្រ/បណ្តុះបណ្តាល
	ភ្នំពេញ	5	3

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด


(นายมูลนัช ไวกาสี)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด


ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

แบบแสดงพื้นที่ไม้ยืนต้นชั้น 8
มาตรฐาน 1: 400

มาตราส่วน 1:400



- 688.50 - พลับเพิงหนู (25.50 ตร.ม)
- 170.00 - ไทรเกาหลี (27.20 ตร.ม)
- หญาณวานนอย (55.74 ตร.ม)



บาร็อก แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด

ไม่พูน, ไม่ครุ่นคิด

สัญลักษณ์	ชื่อ	จำนวน/ตัว	ระยะปลูก
■	หญาณวานนอย	55.74 ตร.ม	-
■	พลับเพิงหนู	688.50	๘๐.๒๐ ม
■	ไทรเกาหลี	170.00	๘๐.๔๐ ม

กันยายน 2557 ลงชื่อ *[Signature]*

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ *[Signature]*

(นายมนูญช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด


REVISION DETAIL		
DATE OF REVISION		
PROJECT		
GRANDE CENTRE POINT THONGLO		
LOCATION		
SUKHUMVIT 55 SOI THONGLO BANGKOK, THAILAND		
OWNER		
บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด		
บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด ที่ ๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ โซล่าเซลล์ บ้านเดี่ยว ห้องชุด บ้านเดี่ยว ที่ ๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ โซล่าเซลล์ บ้านเดี่ยว ห้องชุด บ้านเดี่ยว		
ARCHITECT		
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.		
22/2 BANGKOK CABLE BUILDING 2ND FL. 32 SAWASDEE, PATHUMWAN, BANGKOK 10330 TEL : (662) 617-5100 FAX : (662) 617-5101 E-mail : pth@palmer-th.com		
LANDSCAPE		
shma		
ARCHITECTS		
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. ๖๙ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ๑๓๗ (แขวงคลองเตยเหนือ) ๑๐๙ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐-๒๗๔-๘๓๓๖-๘ โทรสาร ๐-๒๗๔-๔๓๐๖		
STRUCTURAL ENGINEERS		
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. ๖๙ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ๑๓๗ (แขวงคลองเตยเหนือ) ๑๐๙ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐-๒๗๔-๘๓๓๖-๘ โทรสาร ๐-๒๗๔-๔๓๐๖		
ELECTRICAL ENGINEER		
BECOM CO., LTD. ๖๙ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ๑๓๗ (แขวงคลองเตยเหนือ) ๑๐๙ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐-๒๗๔-๘๓๓๖-๘ โทรสาร ๐-๒๗๔-๔๓๐๖		
MECHANICAL ENGINEERS		
BECOM CO., LTD. ๖๙ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ๑๓๗ (แขวงคลองเตยเหนือ) ๑๐๙ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐-๒๗๔-๘๓๓๖-๘ โทรสาร ๐-๒๗๔-๔๓๐๖		
SANITARY ENGINEERS		
BECOM CO., LTD. ๖๙ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ๑๓๗ (แขวงคลองเตยเหนือ) ๑๐๙ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐-๒๗๔-๘๓๓๖-๘ โทรสาร ๐-๒๗๔-๔๓๐๖		
DAMPROOF ENGINEERS		
BECOM CO., LTD. ๖๙ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ๑๓๗ (แขวงคลองเตยเหนือ) ๑๐๙ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐-๒๗๔-๘๓๓๖-๘ โทรสาร ๐-๒๗๔-๔๓๐๖		
LANDSCAPE		
SHMA CO., LTD. ๖๙ หมู่ ๑๐ ถนนสุขุมวิท ๑๓๗ (แขวงคลองเตยเหนือ) ๑๐๙ แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐-๒๗๔-๘๓๓๖-๘ โทรสาร ๐-๒๗๔-๔๓๐๖		
INTERIOR		
INTERIOR VISIONS		
EIA CONSULTANT		
thai thai engineers co., ltd. Environmental Engineers + Consultants		
DRAWING PACKAGE		
EIA SUBMISSION		
DRAWING TITLE		
ผังแสดงไม้พูนไม้คุณดินชั้น ๘		
STARTED DATE	DRAWING NO.	
LA-330		
FINISH DATE		
JOB NO.	DRAWING FILENAME	
PSJ670		
SCALE	DATE	DRAWN
1:400		CHECKED
THIS DRAWING AND ITS PROPERTY OF PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD. ALL RIGHTS ARE RESERVED. USE OR REPRODUCTION WITHOUT PERMISSION, ALL TRADEMARKS ARE RESERVED. THE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF PACIFIC REAL ESTATE CO., LTD. THE CHALMERS LTD. HAS NO RESPONSIBILITY FOR CHANGES IN DETAILS MATERIALS OR SPECIFICATIONS FROM THESE DRAWINGS OR FROM CHANGES MADE BY OTHERS.		

4

แบบแสดงพื้นที่ไม้พูนไม้คุณดินชั้น ๘

มาตรฐาน 1:400





กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด


(นายมนต์นันท์ ไวกานธิ)

ผู้ช่วยการศึกษาสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

บุญตั้ด ชื่น
มาตรฐาน 1:100



รูปที่ ผ. 2-13 รูปตัด A และ B พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1



รูปต์ม ชั้น 1
แบบเรียน 1-100

กันยายน 2557 ลงชื่อ


(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายมนูญนัช ไวกานตี)

รูปที่ ผ. 2-14 รูปตัว C และพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านหน้าโครงการด้านทิศตะวันตกที่อยู่ติดกับทางเท้าสาธารณะ



บริษัท แม่ริมพิค เรียลเอสเตท จำกัด
สำนักงาน ชั้น 20 ห้อง 2001 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2488888 Fax 02-2488888

บริษัท บีทีบี จำกัด
308 หมู่ 10 ถนนสุรินทร์ หมู่ 20
แขวงจอมพล เขตจอมพล กรุงเทพฯ 10270
โทรศัพท์ 0-2746-6236-8 โทรสาร 0-2746-6236

Landscape sha

STRUCTURAL ENGINEERS PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
Mr. Steven Abbott
Mr. Tony Williams
Mr. Alan Head
Mr. Steve Johnson
Mr. Richard Morris
Mr. Mark Smith

ELECTRICAL ENGINEERS BEVON CO. LTD.
Mr. Sathorn Phongsuwan
Mr. Tawan Phongsuwan
Mr. Somsak Phongsuwan
Mr. Nattawit Phongsuwan

MECHANICAL ENGINEERS BEVON CO. LTD.
Mr. Sathorn Phongsuwan
Mr. Tawan Phongsuwan
Mr. Somsak Phongsuwan

SANITARY ENGINEERS BEVON CO. LTD.
Mr. Sathorn Phongsuwan
Mr. Tawan Phongsuwan
Mr. Somsak Phongsuwan

ENVIRONMENTAL ENGINEERS BEVON CO. LTD.
Mr. Jakkrit Phongsuwan

LANDSCAPE DHA COLT
Mr. Chaiwat Phongsuwan
Mr. Chaiwat Phongsuwan
Mr. Chaiwat Phongsuwan

INTERIOR INTERIOR VISION
DA CONSULTANT thai thai engineer co. ltd.
Environmental Engineers - Consultants

DRAWING PACKAGE EIA SUBMISSION

DRAWING TITLE


รูปดังที่ 7

STARTED DATE 01/09/06
FINISH DATE LA-240


JOB NO. PSJ670 DRAWING PLOUGH

SCALE 1:100 DATE DRAWN CHECKED

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARKON APPROVED THIS DATE AND NOT TO BE
COPIED OR REPRODUCED BY WHOMsoever PERSON OR FIRM. ALL DRAWINGS ARE BASED
ON THIS DRAWING. IT IS NOT MEANT TO PROVIDE THE EXACT DIMENSIONS
THE DRAWINGS ARE MEANT TO PROVIDE AN APPROPRIATE MATERIAL OF INFORMATION
FROM THESE DRAWINGS ON THE DRAWING SHEET FOR APPROVAL.



รูปดังที่ 7
มาตราส่วน 1:100



รูปดังที่ 7
มาตราส่วน 1:100

กันยายน 2557 ลงชื่อ ...

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แม่ริมพิค เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ ...


(นายมนูญนัช ไวนากสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด



บริษัท แม่ริมพิค เรียลเอสเตท จำกัด





No. REVISION DETAIL DATE OF REVISION

PROJECT
GRANDE CENTRE POINT THONGLO

LOCATION
SUKHUMVIT 55 SOI THONGLO,
BANGKOK, THAILAND

OWNER
บริษัท แบปติสติก เรียลเอสเตท จำกัด
และ บริษัท จำกัด ชั้น 37 ห้องพัก 22 ห้องพักรายวัน ห้องพักรายเดือน
ที่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel. : (02) 274-8338 Fax : (02) 274-8330 E-mail : pte@ptt-th.com

ARCHITECT
บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर (ประเทศไทย) จำกัด
 Palmer & Turner (Thailand) Ltd.
33/9 SAWICKI GALE BUILDING 8, 3RD FL., 82 SAWICKI, PATUMWAH, BANGKOK 10200
Tel. : (02) 274-8330 FAX : (02) 274-8370 E-mail : pte@ptt-th.com

LANDSCAPE
บริษัท บีคอน จำกัด
308 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 (แขวงคลองเตย)
ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-274-8338-9 โทรสาร 0-274-8350

STRUCTURAL ENGINEERS
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
บริษัท พาล์มเมอร์ แอนด์ ทัวร์นर (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่
สำนักงานออกแบบ
สำนักงานสถาปัตยกรรม
สำนักงานเชิงพาณิชย์

MECHANICAL ENGINEERS
HEICON CO., LTD.
บริษัท ไฮคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่
สำนักงานออกแบบ
สำนักงานวิศวกรรม
สำนักงานเชิงพาณิชย์

ELECTRICAL ENGINEERS
HEICON CO., LTD.
บริษัท ไฮคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่
สำนักงานออกแบบ
สำนักงานวิศวกรรม
สำนักงานเชิงพาณิชย์

MECHANICAL ENGINEERS
HEICON CO., LTD.
บริษัท ไฮคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่
สำนักงานออกแบบ
สำนักงานวิศวกรรม
สำนักงานเชิงพาณิชย์

SANITARY ENGINEERS
HEICON CO., LTD.
บริษัท ไฮคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่
สำนักงานออกแบบ
สำนักงานวิศวกรรม
สำนักงานเชิงพาณิชย์

ENVIRONMENTAL ENGINEERS
HEICON CO., LTD.
บริษัท ไฮคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่

LANDSCAPE
บริษัท บีคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่
สำนักงานออกแบบ
สำนักงานวิศวกรรม
สำนักงานเชิงพาณิชย์

INTERIOR DESIGNERS
บริษัท thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants
สำนักงานใหญ่

DRAWING PACKAGE
EIA SUBMISSION


DRAWING TITLE
รูปแบบชั้น 8

STARTED/DATE DRAWING NO.
FINISH/DATE LA-340

JOB NO. DRAWING FILENAME
PSJ670

SCALE DATE DRAWN CHECKED
1:100

NOTE: DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ABOVE MENTIONED FIRM AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED FOR ANY OTHER PURPOSE. ALL DRAWINGS ARE BASED ON STANDARDS, CODES AND REGULATIONS IN EFFECT AT THE TIME OF DRAWING. THE DRAWINGS DO NOT RELATE TO SPECIFICATIONS. ALL SPECIFICATIONS ARE TO BE FOUND IN THE CONTRACT DOCUMENTS.



บริษัท แบปติสติก เรียลเอสเตท จำกัด

กันยายน 2557 ลงชื่อ ...

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แบปติสติก เรียลเอสเตท จำกัด


กันยายน 2557 ลงชื่อ ...

(นายมนูญช ไวนากสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด

รูปแบบชั้น 8
มาตราส่วน 1:100

รูปที่ พ. 2-16 รูปแบบชั้นที่สี่เขียวชั้นที่ 8



No. REVISION DETAIL DATE OF REVISION

PROJECT GRANDE CENTRE POINT THONGLO

LOCATION SUKHUMVIT 55 SO. THONGLO BANGKOK, THAILAND

OWNER บริษัท แพลตฟอร์ม เรียลเอสเตท จำกัด
สำนักงานใหญ่ ชั้น 7 ห้องอาหาร แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทร : (02) 3456789 Fax : (02) 3456780

ARCHITECT PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

บริษัท แพลตฟอร์ม เสนน แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
33/F BANGKOK CALL BUILDING 4, 2ND FL., 43 SATHORN, PATHUMWA, BANGKOK 10330
TEL : (02) 2746-9330 FAX : (02) 2746-9370 E-mail : pth@palmer-th.com

LANDSCAPE บริษัท บีคอน จำกัด
308 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 (แขวง 20)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2746-9330-9 โทรสาร 0-2746-9330

ARCHITECTS shma

PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่
บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่
บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่

STRUCTURAL ENGINEERS PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่
บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่
บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่
บริษัท พัลเมอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่

ELECTRICAL ENGINEERS HENCON CO., LTD.
บริษัท แฮนคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่
บริษัท แฮนคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่
บริษัท แฮนคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่

MECHANICAL ENGINEERS HENCON CO., LTD.
บริษัท แฮนคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่
บริษัท แฮนคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่

SANITARY ENGINEERS HENCON CO., LTD.
บริษัท แฮนคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่
บริษัท แฮนคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่

ENVIRONMENTAL DESIGNER HENCON CO., LTD.
บริษัท แฮนคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่

LANDSCAPE DESIGNER HENCON CO., LTD.
บริษัท แฮนคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่

INTERIOR DESIGNER HENCON CO., LTD.
บริษัท แฮนคอน จำกัด

DRAWDING PACKAGE EIA SUBMISSION

DRAWING TITLE

ผังแสดงพื้นที่วางกระเบนไม้ชั้น 2


STARTED/DATE DRAWING NO.
LA-400

FINISH/DATE

JOB NO. DRAWING FILENAME
PSJ670

SCALE DATE DRAWN CHECKED
1:400 1/300

NOTE: DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ARCHI DESIGNERS LTD AND NOT TO BE
COPIED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION. ALL DRAWINGS ARE MADE
BY THE ARCHI DESIGNERS LTD. THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR CHANGES IN MATERIALS OR SPECIFICATIONS
FROM THOSE GIVEN OR THE DESIGNER'S DIRECTOR'S APPROVAL.



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แพลตฟอร์ม เรียลเอสเตท จำกัด



บริษัท แพลตฟอร์ม เรียลเอสเตท จำกัด

สัญลักษณ์

รายละเอียด	
ระบบปลูกไม้เลือยพร้อมระบบบรรจุแบบน้ำซึ่ง	

กันยายน 2557 ลงชื่อ


(นายมนูญช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านดีไซน์แอดมินของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

1
-

ผังแสดงพื้นที่วางกระเบนไม้ชั้น 2
มาตรฐาน 1:300

รูปที่ ผ. 2-17 ตำแหน่งกระเบนไม้เลือยบริเวณชั้นที่ 2 พร้อมระบบบรรจุแบบน้ำซึ่ง



กันยายน 2557 ลงชื่อ


(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แม่ปิพิค เวียดเจสเค จำกัด



บริษัท แม่ปิพิค เวียดเจสเค จำกัด

สัญลักษณ์



กันยายน 2557 ลงชื่อ

mr. S.

(นายมนูญช ไวภาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

รายละเอียด

ระบบปั๊กไม้เลือยพร้อมระบบบรรจุแบบน้ำซึ่ม	


รูปที่ พ. 2-18 ตำแหน่งระบบปั๊กไม้เลือยบริเวณชั้นที่ 3 พร้อมระบบบรรจุแบบน้ำซึ่ม

ผังแสดงพื้นที่วางระบบตันไม้ชั้น 3
-

มาตรฐาน 1:300

REVISION DETAIL	
No.	REVISION DATE
PROJECT	
GRANDE CENTRE POINT THONGLO	
LOCATION	
SUKHUMVIT 55 SOI THONGLO, BANGKOK, THAILAND	
OWNER	
บริษัท แม่ปิพิค เวียดเจสเค จำกัด สำนักงานใหญ่ ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10110 โทร : 02-3428888 โทร Fax : 02-3428889 E-mail : ptt@ptt-group.net	
ARCHITECT	
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. 22A/P SAMRICK CASE BUILDING 4, 30F FL., 80 SAMRICK, PAKKRET, BANGKOK 10230 TEL : (02) 9740-8336 FAX : (02) 9740-8337 E-mail : ptt@ptt-group.net	
LANDSCAPE	
บริษัท บีดีโอบี จำกัด 38 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 (แยก 20) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10110 โทรศัพท์ 0-2740-8336-9 โทรสาร 0-2740-8330	
ARCHITECTS	
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว	
STRUCTURAL ENGINEERS	
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD. ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว	
ELECTRICAL ENGINEERS	
BENSON CO., LTD. ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว	
MECHANICAL ENGINEERS	
BENSON CO., LTD. ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว	
SANITARY ENGINEERS	
BENSON CO., LTD. ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว	
ENVIRONMENTAL ENGINEERS	
BENSON CO., LTD. ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว	
LANDSCAPE	
SMA COLT ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว ดร. วิวัฒน์ ภู่ว่องไว	
INTERIOR	
INTERIOR VISIONS	
EIA CONSULTANT	
thai thai engineers co., ltd. Environmental Engineers - Consultants E-mail: thth@thth-thai.com	
DRAWING PACKAGE	
EIA SUBMISSION	
DRAWING TITLE	
ผังแสดงพื้นที่วางระบบตันไม้ชั้น 3	
STARTED DATE	DRAWING NO.
FINISH DATE	LA-410
JOB NO.	DRAWING FILENAME
PSJ670	
SCALE	DATE
1:400	DRAWN
CHECKED	

NOTE: DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ASIAN DEVELOPMENT GROUP AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. ALL DIMENSIONS ARE BASED ON THE ORIGINAL DRAWINGS. DRAWINGS ARE NOT DRAWN TO SCALE. THE CONTRACTOR THAT RECEIVED THESE DRAWINGS IS RESPONSIBLE FOR CHECKING ACTUAL MATERIALS OR SPECIFICATIONS FROM THE DRAWINGS OR FROM OTHER SOURCES BEFORE PROCEEDING.



กันยายน 2557 ลงชื่อ 

(นายกิตติ วรบรรพต)

กรรมการของบริษัท แพซิฟิค เรียลเอสเตท จำกัด บริษัท แมกนีติกาเรียลเอสเตท จำกัด



กันยายน 2557 ลงชื่อ...

(นายมนูญนัช ไวการสี)

ស៊ីប្លកាមន់



รายละเอียด

กระบวนการปลูกไม้เลือยพร้อมระบายน้ำแบบน้ำตก

รูปที่ พ. 2-19 ตำแหน่งกะบะปลูกไม้เลี้ยงบริเวณชั้นที่ 4 พร้อมระบบระดับน้ำแบบนาซึม

ຜົງແສດງພື້ນທີ່ວາງກະບະຕັ້ນໄມ້ເຊີ້ນ 4
ມາດຮາສ່ວນ 1:300

มาตราส่วน 1:300



REVISION DETAIL DATE OF REVISION

PROJECT GRANDE CENTRE POINT THONGLO

LOCATION SUKHUMVIT 65 SOI THONGLO BANGKOK, THAILAND

OWNER บริษัท แพลตฟอร์ม เรียลเอสเตท จำกัด

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001


Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

TELE: (02) 0240000 FAX: (02) 0240001

Architect: PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.



กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)




กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายมนต์นันท์ ไวยาศี)



ผู้ช่วยในการดำเนินสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด




กันยายน 2557 ลงชื่อ

(นายกิตติ วรบรรพต)



กรรมการของบริษัท แปซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด

รูปที่ พ. 2-22 แบบแสดงการจัดสวนบริเวณพื้นที่คลองเป้่งตลดดแนวเขตที่ดิน โครงการ



A แบบทดสอบรู้ติดคล่องสำหรับ
มาราธอน 1:50

กีบ

TOW+3.10

เส้นเลส φ 2 นิ้ว
เส้นเลส φ 1 นิ้ว
เส้นเลส φ 1/2 นิ้ว
ระยะห่าง 50 ม.

พื้นที่โครงการ

พื้นที่คลองเป็ง

โครงสร้างโดยวิศวกร

ขอบคันหินสำเร็จรูป

พื้นที่เพลิง

พื้นที่อุบัติการณ์

FL.+0.60

กีบ

พื้นที่โครงการ

พื้นที่คลองเป็ง

โครงสร้างโดยวิศวกร

ขอบคันหินสำเร็จรูป

พื้นที่เพลิง

พื้นที่อุบัติการณ์

FL.+0.60

Boundary

B แบบทดสอบรู้ติดคลองสระบารณ์
มาตรฐาน 1:50


กันยายน 2557 ลงชื่อ..... ณัฐ พล

(นายมนูญนัช ไวการสี)



ผู้ช่วยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

		REVISION DETAIL	
No.			DATE OF REVISION
PROJECT			
GRANDE CENTRE POINT THONGLO			
LOCATION SUKHUMVIT 55 SO: THONGLO BANGKOK, THAILAND			
OWNER บริษัท แอลพีทีพี จำกัดและสหเดชา จำกัด สนใจ: ผู้ประกอบการที่ต้องการเช่าสำนักงาน ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องพัก โทร: (02) 220000 หรือ (02) 220001			
ARCHITECT PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.			
<p>บริษัท ปาล์มเตอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.</p>			
<p>บริษัท ชีแมค จำกัด 308 หมู่ 10 ถนน สุขุมวิท 107 (บล็อก 20) ถนน สุขุมวิท ชั้นนำของกรุงเทพฯ 12070 โทรศัพท์ 0-2748-8336-8 โทรสาร 0-2748-8330</p>			
LANDSCAPE shma			
<p>Shma Co., Ltd. 3/22 Street No. 3, 3rd fl., mld 63 Rd. Klongtoey Nua, Huai Khwang Bangkok 10110, Thailand Email: admin@shma-design.com</p>			
ARCHITECTS PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.			
<p>บริษัท ปาล์มเตอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด บริษัท ศรีเมือง จำกัด บริษัท ศรีเมือง จำกัด บริษัท ศรีเมือง จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด</p>			
STRUCTURAL ENGINEERS PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.			
<p>บริษัท ปาล์มเตอร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด บริษัท ศรีเมือง จำกัด บริษัท ศรีเมือง จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด</p>			
ELECTRICAL ENGINEERS HICON CO., LTD.			
<p>บริษัท ไฮคอน จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด</p>			
MECHANICAL ENGINEERS HICON CO., LTD.			
<p>บริษัท ไฮคอน จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด</p>			
SANITARY ENGINEERS HICON CO., LTD.			
<p>บริษัท ไฮคอน จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด</p>			
ENVIRONMENTAL ENGINEERS HICON CO., LTD.			
<p>บริษัท ไฮคอน จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด</p>			
LANDSCAPE SHMA CO., LTD.			
<p>บริษัท ชีแมค จำกัด บริษัท ชีแมค จำกัด</p>			
INTERIOR INTERIOR VISION			
PC CONSULTANT thai thai engineers co., ltd.			
<p>Environmental Engineers - Consultants 14 September 1996 14 September 1996</p>			
DRAWING PACKAGE			
EIA SUBMISSION			
DRAWING TITLE			
แบบร่างที่ 1 โครงการศูนย์การค้าฯ ถนนสุขุมวิท			
DRAWN/DATE		DRAWING NO.	
		LA-500	
FINISH/DATE			
JOB NO.		DRAWING FILENAME	
PSJ670			
SCALE 1:100		DRAWN BY	CHEMED BY
<p>These drawings are the property of Architectural Firm and not to be reproduced without written permission. All dimensions are based on metric system. Do not mix metric and imperial units.</p> <p>This drawing is issued for information purposes only. It is not intended for construction or engineering purposes.</p>			



No. REVISION DETAIL DATE OF REVISION

PROJECT
GRANDE CENTRE POINT THONGLO

LOCATION
SUKHUMVIT 55 SOI THONGLO
BANGKOK, THAILAND

OWNER
บริษัท แพซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด
สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
โทร : (02) 0285-2000 โทรสาร : (02) 0285-2000

ARCHITECT



บริษัท แพล์มเออร์ แอนด์ ทัวร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.

23/F BANDEE CABLE BUILDING II, 2ND FL., SOI SAKANA, PATHUMWAN, BANGKOK 10330
TEL : (02)285-2000 FAX : (02)285-2070 E-mail : ptthailand@grup.net



บริษัท ภิวัฒน์ จำกัด
308 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 (แยก 20)
ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2748-8330-9 โทรสาร 0-2748-8330

LANDSCAPE
 Shma Co., Ltd.
23/F, BANDEE CABLE BUILDING II, Sukhumvit 55 Rd.
Klongtoey Nua, Bangkok 10110
Tel: (02) 285-2070 Fax: (02) 285-2074
Email: admin@shmadesign.com

ARCHITECTS
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
๕๗๘ ถนนสุขุมวิท
๑๐๗ (แยก ๒๐)
แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐-๙
โทรสาร ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐

STRUCTURAL ENGINEERS
PALMER & TURNER (THAILAND) LTD.
๕๗๘ ถนนสุขุมวิท
๑๐๗ (แยก ๒๐)
แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐-๙
โทรสาร ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐

ELECTRICAL ENGINEERS
BENSON CO., LTD.
๕๗๘ ถนนสุขุมวิท
๑๐๗ (แยก ๒๐)
แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐-๙
โทรสาร ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐

MECHANICAL ENGINEERS
BENSON CO., LTD.
๕๗๘ ถนนสุขุมวิท
๑๐๗ (แยก ๒๐)
แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐-๙
โทรสาร ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐

SANITARY ENGINEERS
BENSON CO., LTD.
๕๗๘ ถนนสุขุมวิท
๑๐๗ (แยก ๒๐)
แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐-๙
โทรสาร ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐

ENVIRONMENTAL ENGINEERS
BENSON CO., LTD.
๕๗๘ ถนนสุขุมวิท
๑๐๗ (แยก ๒๐)
แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐-๙
โทรสาร ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐

LANDSCAPE
SHMA CO., LTD.
๕๗๘ ถนนสุขุมวิท
๑๐๗ (แยก ๒๐)
แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐-๙
โทรสาร ๐-๒๗๔๘-๘๓๓๐

INTERIOR INTERIOR DESIGNERS
that thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants

DRAWING PACKAGE
EIA SUBMISSION

DRAWING TITLE
ภาพแสดงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังโครงการ

STATED/DATE DRAWING NO.
LA-510

FINISH/DATE

JOB NO. DRAWING FREQUENCY

PSJ670

SCALE DATE DRAWN CHECKED

NTS

NOTE: DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ASIAN INSTITUTE OF PLANNERS AND NOT TO BE
COPIED OR USED FOR OTHER SPECIFIC PURPOSES. ALL DRAWINGS ARE BASED
ON ASIAN STANDARDS. NO PART OF THIS DRAWING MAY BE COPIED
OR USED FOR OTHER PURPOSES. THIS DRAWING IS SUBJECT TO REVISIONS BASED ON SPECIFICATIONS
FROM WHICH IT WAS DERIVED. DRAFTS ARE NOT TO BE USED FOR CONSTRUCTION.



1 ภาพแสดงด้านหลังโครงการสถาปัตยบ้าน



2 ภาพแสดงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังโครงการ

กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

(นายกิตติ วรบรรพต)



กันยายน 2557 ลงชื่อ.....

ดอน ลี

(นายมนูญนัช ไวยาสี)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทย-ไทย วิศวกร จำกัด

กรรมการของบริษัท แพซิฟิก เรียลเอสเตท จำกัด