



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๗ ๓ ๙

สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ New World Grand Rama 9,  
Bangkok Hotel

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๓๖๙๖ ลงวันที่  
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท  
สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน  
และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง  
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗  
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม ๙ (พระราม ๙ ซอย ๓) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการ  
ประเภทโรงแรม ประกอบด้วยอาคารโรงแรม ขนาดความสูง ๒๕ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น จำนวน ๑ อาคาร มี  
จำนวนห้องพัก ๒๕๕ ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท โปรดีเวลลอปเม้นต์  
โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง  
นิติบุคคลผู้จัดทำรายงานฯ จากเดิมบริษัท โปรดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด เป็นบริษัท พานิชม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด  
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการ  
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมโครงการ New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด โดยให้บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกรุงเทพมหานครได้อনุญาตโครงการแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วโครงการจะต้องเสนอรายงานผลกระทบปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในกรณี จังชื่อให้กรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำมารยาทที่ เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุ ใบอนุญาตโดยถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรือ อนุญาตขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาหากกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียมสันต์ จิตphonวสา)

เลขานุการ

สำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทยและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๔ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๔ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการ New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด  
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  
New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 9  
(พระราม 9 ซอย 3) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม  
ประกอบด้วยอาคารโรงแรมขนาดความสูง 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพัก 285 ห้อง  
จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  
New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาตและสำนักงาน  
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ  
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่  
ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม  
มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ  
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้  
ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ  
สาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ  
หรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินกิจกรรมที่ระบุไว้ในรายงาน  
และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผู้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ



รับรองจำนวน 1/168 หน้า  
นายสาวันวิสาข์ ชินโนเสต  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด


มีนาคม 2558

(นายเจตรงค์ บุญศรีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (เงื่อนไขมีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



รับรองจำนวน 2/168 หน้า

มีนาคม 2558

อนุสรณ์ ๙

มีนาคม 2558

(นายเจตremainคล บุญตีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

(นางสาวนภิสาฯ อินโนสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

១

ศูนย์บริการและสนับสนุนที่สำคัญ มาตรการป้องกันและลดภัยแล้ง แม่มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบของบ่อฯ รวมถึงโครงการ New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท เสนาอร์กิ้ง อีควิตี้ จำกัด ในรัฐบาลอิหร่าน

四庫全書

2558

NORAN

รับรองจำนวน 3/168

(ນາງສາວວັນວິສາງ ຊິນບະໂຕ)

“**ສັນຕະກຳທຸກໆ** ທີ່ມີຄວາມສົງເລັດຫຼື ມີຄວາມສົງເລັດ


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ผู้ดูแลรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		มาตรการบูรณะและรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญ	
1.1 สถาบันประเพณี และกิจกรรมทางวัฒนธรรม (ต่อ)	ทำให้สภาพภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไม่รู้ตัว การเปลี่ยนแปลงคงสภาพภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของบ้านเชียงใหม่ ลักษณะสำคัญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของบ้านเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศตนเพื่อความภักดีต่อแม่ท่านพ่อ หรือเป็นการรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น การรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของบ้านเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศตนเพื่อความภักดีต่อแม่ท่านพ่อ	<p>6) ควบคุมดูแลและการซื้อขายภูมิปัญญาตามกฎหมาย พร้อมทั้งบัญญัติ การชุดดินเบ็ดเตล็ด ตาม พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงฯ ต่อไปนี้</p> <p>7) ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ปริเวณบ้านป้อม จังหวัดเชียงใหม่ ที่สำคัญ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ห้ามไว้ป้ายห้ามเข้าห้องน้ำในบริเวณบ้านป้อม</p>	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มาตรการบูรณะและรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญ	มาตรการบูรณะและรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญ	มาตรการบูรณะและรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
1.2 สถาบันประเพณี และกิจกรรมทางวัฒนธรรม (ต่อ)	ทำให้สภาพภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไม่รู้ตัว การเปลี่ยนแปลงคงสภาพภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของบ้านเชียงใหม่ ลักษณะสำคัญที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของบ้านเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศตนเพื่อความภักดีต่อแม่ท่านพ่อ หรือเป็นการรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น การรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของบ้านเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศตนเพื่อความภักดีต่อแม่ท่านพ่อ	<p>6) ควบคุมดูแลและการซื้อขายภูมิปัญญาตามกฎหมาย พร้อมทั้งบัญญัติ การชุดดินเบ็ดเตล็ด ตาม พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงฯ ต่อไปนี้</p> <p>7) ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ปริเวณบ้านป้อม จังหวัดเชียงใหม่ ที่สำคัญ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ห้ามไว้ป้ายห้ามเข้าห้องน้ำในบริเวณบ้านป้อม</p>	

2558

२५५८

۷۰

Digitized by srujanika@gmail.com 4/168



“ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบ” คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค

“ผู้รับอนุญาตฯ/บริษัทฯ เด透ร์สิง จำกัด” จำกัด

รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของน้ำเสียที่ได้รับการดูแลรักษา		
หัวข้อ	รายละเอียด	รายละเอียด
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>กิจกรรมในช่วงการรอสักงานครองการ “ได้แก่ การเคลื่อนย้าย การขนส่ง การเปิดหน้าติน การไฟฟ้าและเครื่องใช้ เครื่องปรับอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ อย่างไรต์จagger ประเมินพนั่นว่า ในระยะใกล้จะทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ ต่ำความเข้มข้นของ ผู้คนของขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ความเข้มข้นของ ผู้คนของขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ความเข้มข้นของก๊าซรบอนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO<sub>x</sub>) ความเข้มข้นของก๊าซซิโลเพอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) และความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (HC) ประมาณ 1.44 ×10<sup>-2</sup> มก./ลบ.ม., 6.23 ×10<sup>-5</sup> มก./ลบ.ม., 2.10 ×10<sup>-2</sup> มก./ลบ.ม., 1.08 ×10<sup>-4</sup> มก./ลบ.ม., 6.77×10<sup>-3</sup> มก./ลบ.ม. และ 2.98×10<sup>-4</sup> มก./ลบ.ม. ตามลำดับ และเมื่อรวมกันค่าความเข้มข้นของมลสารทั้งหมด ประมาณ 0.05 ไมลิกรัมต่อน้ำเสียง 2 ครั้ง โครงการในปัจจุบัน พบว่า ในระยะก่อสร้างความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณที่โครงการมีค่า</p>	<p>1) จัดให้มีผู้นำไปเบิกติดตามบัญชีประจำเดือน 2) จัดให้มีการรับรองบันทึกการรับรองทุกวัน 3) จัดให้มีการติดตามการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ 4) จัดให้มีการติดตามการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ 5) จัดให้มีการติดตามการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ 6) จัดให้มีการติดตามการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ</p>
ภาคภูมิคุณภาพของน้ำเสียที่ได้รับการดูแลรักษา	<p>ภาคภูมิคุณภาพของน้ำเสียที่ได้รับการดูแลรักษา</p>	<p>ภาคภูมิคุณภาพของน้ำเสียที่ได้รับการดูแลรักษา</p>
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>กิจกรรมในช่วงการรอสักงานครองการ “ได้แก่ การเคลื่อนย้าย การขนส่ง การเปิดหน้าติน การไฟฟ้าและเครื่องใช้ เครื่องปรับอากาศ ซึ่งก่อให้เกิดมลสารทางอากาศ อย่างไรต์จagger ประเมินพนั่นว่า ในระยะใกล้จะทำให้เกิดมลสารทางอากาศ ได้แก่ ต่ำความเข้มข้นของ ผู้คนของขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ความเข้มข้นของ ผู้คนของขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ความเข้มข้นของก๊าซรบอนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO<sub>x</sub>) ความเข้มข้นของก๊าซซิโลเพอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) และความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (HC) ประมาณ 1.44 ×10<sup>-2</sup> มก./ลบ.ม., 6.23 ×10<sup>-5</sup> มก./ลบ.ม., 2.10 ×10<sup>-2</sup> มก./ลบ.ม., 1.08 ×10<sup>-4</sup> มก./ลบ.ม., 6.77×10<sup>-3</sup> มก./ลบ.ม. และ 2.98×10<sup>-4</sup> มก./ลบ.ม. ตามลำดับ และเมื่อรวมกันค่าความเข้มข้นของมลสารทั้งหมด ประมาณ 0.05 ไมลิกรัมต่อน้ำเสียง 2 ครั้ง โครงการในปัจจุบัน พบว่า ในระยะก่อสร้างความเข้มข้นของมลสารทางอากาศบริเวณที่โครงการมีค่า</p>	<p>● ติดตามตรวจสอบคุณภาพของอากาศที่ได้รับการดูแลรักษา 100 ไมครอน (TSP) ● ติดตามตรวจสอบคุณภาพของอากาศไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ● กำจัดคราบปูอยู่บนภายนอกไซด์ (CO) ● กำจัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) ● กำจัดซิลฟ์ฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ● เสิร์ฟคราบปูบน (HC) ● เสิร์ฟคราบปูที่ได้รับการดูแลรักษา 1 ครู ● บริเวณศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็ก แสงจันทร์ 1 จุด ● วิธีการตรวจสอบคุณภาพของอากาศที่ได้รับการดูแลรักษา 1 ครู ● ตราชวัตติวยิริ  GRAvimetric Method ● ช่วงเวลาที่ตรวจสอบคุณภาพ TSP และ PM<sub>10</sub> ทุกวันในช่วงเช้ามืornbsp;</p>

2558

२५५

卷之三

ក្នុងរំពោះអាណាពាហ័ណា/ប្រើប្រាស់នៅតែទៅទំនើន គឺជាក្តី ចាំកាត់  
(ឯកចារិយាធិប្បី និងការសម្រេចរៀបចំ)

(ນາມສາງເວັບໄວສາງໆ ພົມນະໂສຕ)

“**បានសារុងវិភាគ ិនិមីនេះទេ**”

ପ୍ରକାଶନ ମେଲ୍ ୧ (୫୦)

168/9 ମେଲ୍ଲିଦେଖି


มีนาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวนันวิสาท์ รุ่งนิษฐ์วงศ์)

“รับรองอุบัติเหตุ สเตอร์ลิง วิคตอรี่ จำกัด

၁၃၂။ မြန်မာရှိသူများ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လုပ်မှုများ၊ မြန်မာရှိသူများ၏ အမြတ်ဆင့် ပေါ်လုပ်မှုများ၊

۲۵۵۸

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នា នៅបែងចែង និងការរំលែករំលែក ដែលបានរៀបចំឡើង



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของหนังสือรับรองและเอกสารสำคัญ	ภารกิจการบูรณาการและดำเนินการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
1.3 เสียง ระบบด้วยคอมพิวเตอร์	<p>ระบบเสียงรวมผู้อพยพเรียนรู้ศีรษะและภาษาได้รับ มาจากที่สุด คือ เสียงจากการทำราก โดยน้ำมายรับ เสียงที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงสร้างที่สุด ได้แก่ อาคารเดอะเบน์ ทางเวอร์ส ทางทิศเหนือ ปั้นที่ ก่อสร้างโครงสร้างสำหรับน้ำท่วมน้ำเสื่อ (Progressive P-Place) ทางทิศใต้ และก่อตั้งมาตราฐานด 1-4 ชั้น ของบริษัท พี. ที. หวาน จำกัด ทางทิศตะวันออก จะได้รับระดับเสียงรวมจากการก่อสร้าง อยู่ในช่วง 78.00-92.87 เดซิเบล (dB) เมื่อเปรียบเทียบ กับค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่ 70 เดซิเบล(dB) พบว่ามีค่าเกินมาตรฐานตั้งแต่ล่าง ไม่ถึงจาระมาพื้นที่ อ่อนไปกว่าที่ต้องใช้ศีรษะที่โครงสร้างในรัศมี 500 ม. มีจำนวน 1 แห่ง จะได้รับระดับเสียงรวมในระบบ ก่อสร้างอยู่ในช่วง 66.70-67.36 เดซิเบล (dB) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป 70 เดซิเบล (dB)</p> <p>อย่างไรก็ตาม ไม่ส่วนของงานฐานรากอาคาร มีระบบเดาดำเนินการประเมิน 3 เดือน และประเมิน  ก่อสร้างโครงสร้างจะมีรั้วที่บดอนรีดเติมหนา ประมาณ 4 น้ำ  สูง 5 ม. หากด้านทิศตะวันออก</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) ตรวจสอบประวัติเชิงของครัวกอล์ฟและจัดทำ อุปกรณ์ปิดครัวอบส่วนที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ตลอดจน นำร่องรักษาความพำนัชที่ดีในการก่อสร้างให้มี สภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>2) กำหนดแผนงาน/วิธีการก่อสร้างให้เหมาะสม เครื่องจักรที่มีเสียงดังต้องมีการซ้อมแม่แบบ นำร่องซ้ำอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการทำงาน ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาการทำงานคืน</li> <li>3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบพื้นที่ก่อสร้าง ทราบผลการทดสอบ/แผนงานก่อสร้างโครงการ ระยะเวลาก่อสร้างตั้งร้าง ตลอดจนมาตรฐานการรับปัจจัย ร้องเรียนก่อนการก่อสร้างโครงการ</li> <li>4) กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างและสถานที่ไม่ห้อม ช่วงเวลาสถาปัตยกรรมท่านน (08.00-18.00 น.) เพื่อป้องกันไม่ให้มีเสียงดังรบกวนต่อบุณชนพื้นที่ศีรษะ และการรับปัจจัยที่บดอนรีดเติมหนา ให้สอดคล้องกับ กฎหมายที่ศีรษะของ ยกเว้นกรณีความจำเป็น ให้ออนุญาตทำงานจากหน่วยงานที่ได้ยื่ญื่อมาเป็น ก្រริบบิ่ง</li> <li>5) จัดให้มีห้องเพื่อใช้ในการติดต่อและประชุม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมืองต่อ สำนักงานโยธาฯและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>

มีนาคม 2558

บัญชีรายรับ

รับรองจำนวน 7/168

(นายสมศรี บุญศรีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปรึกษา สำนักงานโยธาฯ จำกัด

(นางสาวรัตน์ ภิรมย์เสต์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/ปรึกษา สำนักงานโยธาฯ จำกัด




\* PANORAMA CONSULTING LTD.

ຕົກລາງທີ 1 (ໆໜ້ອ)

សំណង់ 2558

ຂໍ້ມູນ 2558

二  
丁巳



(ນາງສາງວັນວິຫານ ຊືບປະກົດ)

นักเรียนของอาณาจักรบริษัท สหอโภค์ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการที่ 1 แบบประเมินคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง	ผู้ดูแลรักษาและดูแลซ่อมแซมทั่วไป	มาตรฐานการบริการด้านห้องน้ำและลักษณะภายนอกของห้องน้ำ	มาตรฐานการติดตั้งห้องน้ำและลักษณะภายนอกของห้องน้ำ
1.3 เสียง (ต่อ)	จะได้รับระดับเสียงจากภารกร่อสร้างประมาณ 66.60-67.73 เดซิเบล (㏈) ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไปที่ 70 เดซิเบล (㏈) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี โครงการจะเพิ่มมาตรฐานโดยมีผ้าใบที่บัดดันตลอดความสูงของอาคารและก่อสร้าง และกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างเฉพาะกลางวันเท่านั้น จากมาตราการดังกล่าวผู้ดูแลรักษานำเสนอบริการและขอปิดระบบการจราจรในช่วงที่ดำเนินการ		มาตรฐานการติดตั้งห้องน้ำและลักษณะภายนอกของห้องน้ำ
1.4 ความเส็นсорส์ท่อน	ผู้ดูแลรักษาด้านความเส็นсорส์ท่อน จากการประযุณ์พบว่า จุดที่ได้รับความเส็นсорส์ท่อนจากการอ่านรั้งสูงสุด อยู่ที่บริษัท พี.ที. ทาวน์ จำกัด บริษัทฯ ทำการทดสอบรั้งสูงสุดของห้องน้ำที่ติดตั้งไว้ ที่ชั้น 1-4 ของ ทางทิศตะวันออก ซึ่งตัวอาคารห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ ประมาณ 8.57 ม. จะได้รับความเส็นсорส์ท่อนในช่วงกลางวันส่วนใหญ่ทางความเร็วของภาคตื้นสูงสุดเท่ากับ 3.62 มม./วินาที และเมื่อคำนวณเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานความเส็นсорส์ท่อนตามประกาศกรมการสัมภาระและเทคโนโลยี ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความเส็นсорส์ท่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ความเส็นсорส์ท่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	<p>1) กำหนดให้ใช้เตาเผาเชื้อaje (Bored Type) แทน การตอกด้วยเครื่องตอกเสาเข็ม เพื่อลดผู้ก่อสร้างที่ต้องการโดยรอบ โดยจะทำการขุดเจาะและก่อสร้างสำหรับห้องน้ำดิน เพื่อลดผลกระทบต่อคนงานจากการเข้าออกห้องน้ำ</p> <p>2) ประยุกต์ใช้ห้องน้ำที่มีผู้อยู่อาศัยบริโภคที่ห้องน้ำที่อยู่ในตัวอาคาร/แผนผังก่อสร้างโครงการ ระบุระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนมาตรฐานการรับข้อร้องเรียนก่อนการก่อสร้างโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ห้องน้ำที่ต้องรักษา/ดูแลเป็นคราวต่อๆ กัน</li> <li>- ความเร็วของ PARTICLE VELOCITY (Peak Particle Velocity) สำหรับ 1 ชุด บริเวณพื้นที่โครงการ จึงต้องให้มีรั้ว ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สุด</li> </ul>

วันนี้ 2558


มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 9/168

(นายจตุรเดช บุญตีราภู)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหกรณ์ อีคิวตี้ จำกัด

จตุรเดช บุญตีราภู

(นางสาวนิรดา ฉิมโนสุข)




ກາງຄານທີ 1 (ຕົວ)

សំគាល់ 2558

សំណង់ 2558

۲۷۳



សិរីបន្ទាន់ការពាណិជ្ជកម្ម 10/168

ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟକାରୀ -  
ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାହିତ୍ୟ ପରିଚୟ

กิตติมศักดิ์

卷之三

4

10

ព្រះសាសនា

(ପ୍ରକାଶନ ପତ୍ର ପରିଚୟ)


၁၃၂။ မြန်မာရှိသူများ၏ ပုဂ္ဂန်ကျော်များ၊ မန္တေသန၊ ချေလွှာ၊ ပုဂ္ဂန်ကျော်များ၊ မန္တေသန၊ ချေလွှာ၊

四庫全書

แบบประเมินคุณภาพเชิงเทคนิคของวิธีการก่อสร้างโครงสร้างด้วยหินทราย		แบบประเมินคุณภาพเชิงเทคนิคของวิธีการก่อสร้างโครงสร้างด้วยหินทราย	
ผู้ประเมิน		ผู้ประเมิน	
1.5 ทรัพยากรดับดิบ มีความรู้ความสามารถด้านนี้	การขุดดินเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำฐานราก และเป็นผู้ดูแล และกำกับการขุดเจาะนำเสนอสู่ผู้ที่ขอทำกรอกอสังหาริมทรัพย์ อาจจะทำให้เกิดภาระซึ่งอาจส่งผลต่อโครงสร้างของอาคารโดยตรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอย่างรุนแรง	1) กำหนดให้ใช้สสารเคมีเจาะแบบปี่ยก (Bored Pile : Wet Process) แทนการตอกหินโดยเครื่องตอกหินที่มีเพื่อลดผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารโดยตรง โดยจะทำกราดดูดเจาะและก่อสร้างสำรองกันติด เพื่อลดผลกระทบต่อโครงสร้างโดยไม่สูญเสียพื้นที่รอบๆ การก่อสร้าง	● ตรวจสอบระบบบัน大洋ป้องกันการรั่วซึมและการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมชั้นนอก จัดให้มีการติดต่อตามมาตรฐานของประเทศและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศ ป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่บกพร่องที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ผู้ประเมิน	ผู้ประเมิน	2) ประดิษฐ์แบบหินทรายสำหรับการติดต่อโครงสร้างและก่อให้เกิดภัยคุกคาม มากกว่าที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามปกติ ปรับเปลี่ยนที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามปกติให้ลดลง	● จัดให้มีการดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงทักษะงานตามความต้องการของผู้ประเมิน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน
ผู้ประเมิน	ผู้ประเมิน	3) จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน	● จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน
ผู้ประเมิน	ผู้ประเมิน	4) จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน	● จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน
ผู้ประเมิน	ผู้ประเมิน	โครงสร้าง	● จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน จัดให้มีการดำเนินการติดต่อระหว่างสถาปัตยกรรมชั้นนอกและชั้นใน

ມິດຕະກິບ 2558\_

ມີນາງກັບ 2558



ผู้รับบอนอกอาณาจ/บริษัท สเตอเรอสิ่ง จำกัด

សាខាអាស់នីមួយៗ / ក្រុងការបង្កើតរូបរាង

ผู้รับน้ำทุกคนต้องชำระตนด้วยน้ำบริสุทธิ์ ไม่ใช่น้ำที่มีเชื้อโรค

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบพัฒนาผู้นำและภารกิจ ด้านภัยคุกคาม	ผลลัพธ์ที่ต้องการ หลังจากดำเนินการ	แนวทางการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามสู่แนวรบภายนอก	มาตรการติดตามผลกระทบภัยคุกคาม
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน	<p>สำหรับแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ในรัศมี กิโลเมตร 1 กม. ได้แก่ คลองสามเสน คลองบางกะปิ และลำธารน้ำย่างสุน เมืองปะซุปะซุนเพื่อการระบายน้ำ แต่ไม่สามารถป้องกันภัยคุกคาม-ปริมาณน้ำต่อไปได้ อย่างใด อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างตัวรองการจัดมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นจากการจัดการรัฐมนตรี คุณานุประมูล 11 ลิบม./วิน. ซึ่งจะได้รับการนำไปตัวระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการปั๊มน้ำ ประมาณสักปีก่อนไม่เกิน 20 นาที. งานนี้จะระบบออกสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องการนำไปตัวระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับการจัดการจ่ายน้ำ ทั้งนี้ ภัยคุกคามที่ต้องการป้องกันในปัจจุบันจะไม่สามารถทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นได้ แต่จะต้องมีการจัดการจ่ายน้ำที่ดีขึ้น ให้กับผู้ใช้น้ำที่ต้องการ</p>	<p>1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากน้ำที่ก่อสร้าง ก่อนระบายน้ำทั่วระบบที่รอบบ้านบนถนนน้ำภาระ จำกัด 2) กำจัดให้คลองน้ำที่มีน้ำด้อย/เศษวัสดุก่อสร้างและกากบาทที่จัดเตรียมไว้ ห้ามทิ้งลงในร่างระบายน้ำ ซึ่งควรขอโอนครอง การและจัดให้มีการเก็บเศษวัสดุ ก่อสร้าง ทำความสะอาดอุดหนีที่ก่อสร้างในเวลา หลังจากเลิกงานทุกวัน</p> <p>3) จัดสร้างป้อมน้ำพักน้ำชั่วคราว เพื่อตักเตือนภัยต่อสาธารณะที่น้ำที่ก่อสร้างต้องการให้มีผู้ดูแลอยู่ ภาระจำยอม</p> <p>4) จัดระบบการจัดตัววัสดุก่อสร้างให้ห่างจากแม่น้ำ ก่อสร้างโดยใช้ชั้นดินทรายของโครงสร้าง การเพื่อป้องกันการรั่วไหลของเศษวัสดุก่อสร้างที่มีระดับน้ำที่ห้องน้ำที่ห้องน้ำด้วยการติดตั้งกันสาด แห้งและน้ำสาดจะไม่เข้าไปในห้องน้ำที่ห้องน้ำด้วยการป้องกันน้ำที่ห้องน้ำด้วยการติดตั้งกันสาด</p> <p>5) จัดให้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเปลี่ยนถ่ายตัวของน้ำทุกๆ 48 ชั่วโมง กារยุติธรรมและการตรวจสอบที่ตรวจสอบให้กับผู้ดูแล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วิธีการจัดการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการทำความสะอาดทุกครา ระยะหน้าที่คราวแลบ่อตัดดิน ตากอน</li> <li>- ผู้ร่วมลงทุนที่ร่วงจัด/ความรู้ - สปดาทสบ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาที่ก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีการติดตามผลกระทบภัยคุกคาม เช่นค่าจัดและจัดทำรายการฯ แผนการปฏิบัติงานทางการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามที่น้ำที่ก่อสร้างและแม่น้ำ ตามมาตรฐานที่หัวข้อฯ และ ผู้รับผิดชอบ</li> <li>- เจ้าของโครงการ:</li> </ul> </li> </ul>

ปีงบประมาณ 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 12/168

(นายจตุรงค์ บุญเดชา)  
ผู้รับผิดชอบ/ปริญต์ สหอรุจิส วิภาวดี จำกัด

(นางสาวรัชดา บินโนทัย)

ผู้ช่วยภารกิจส่วนเวลคอม/ปริญต์ พานิชร่วม คณบัญชีแห่งส. จำกัด



- เจ้าของโครงการ:  
บริษัท สถา Gerrit บริเวช จำกัด

ຕາງໝາດ 1 (ຕ່ອ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

<b>องค์ประกอบของศิริมงคลโดยรวมแบ่ง ตามภาคภูมิ</b>	<b>ผลกระทบของศิริมงคลในแต่ละภาคภูมิ</b>	<b>ผลกระทบของศิริมงคลตามภาคภูมิ</b>  <b>ผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าจีน</b>
<b>1.7 คุณภาพน้ำใจดี kin (ใจ)</b>	<b>ผลกระทบของบ้านสำหรับคนงานก่อสร้าง</b>	<b>ผลกระทบของบ้านสำหรับคนงานก่อสร้าง</b>  <b>ผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าจีน</b>
<b>2. นิรเมษจารกิจสัมมาชนก</b>	<p>2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)</p> <p>โครงการ New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ถนนเพชรราม 9 (เพชรราม 9 ซอย 3) แขวงหัวหมาก เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและพานิชย์ยังคงเป็นส่วน ใหญ่ ไม่มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ทางธรรมชาติ ต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ตลอดจนสัตว์เศรษฐกิจที่ หากายາกรหรือโกลเด้นบูลฟันธุ์ปราการภัยอยู่เหลืออยู่ได้ ดังนั้น กิจกรรมที่ในระยะแรกก่อสร้างและระบบต่อ ดำเนินการของโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p>	<p>3) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป สามารถ รองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 11 ลบ.ม. และ ต้องมีประสิทธิภาพรับประปาบ้าน้ำเสียตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งตามทักษิณามา กำหนด กำหนดระยะเวลาจัดส่งระบบทรัพยากรชีวภาพ</p>


ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 14/168

(นายจตุรัมภ์ บุญศักดิ์เจริญ)  
ผู้รับผิดชอบอำนวย/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

(นางสาววิมลสาช ลินเนอร์สต)




ปีงบประมาณ 14/168

ຕາງປາວັນທີ 1 (ເມລ)

2558

255

รับรองจำนวน 15/168



๕๙๘ รุ่งอรุณอุ่นบ้านฯ/บริษัท สเตวาร์ตส์ ออฟ ไทยแลนด์ (นายเจตawan พูนทรัตน์) บริษัท

(ນາງສາງວັນນິສາຖ້າ ຊື້ມະໂຄສົກ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้าง ร้านค้าและภารกิจค้าขาย	ผลลัพธ์ของการอสังหาริมทรัพย์ที่สำคัญ	แนวทางการป้องกันภัยคุกคามและการตัดสินใจ	มาตรการดูแลความปลอดภัยเบื้องต้น
3. ภัยคุกคามภัยคุกคามของมนุษย์	การใช้ประวัติชนที่ดินบริษัทโครงการ เป็นบ้าน เป็นพื้นที่สำนักงานก่อสร้างและพื้นที่เก็บสัตว์ อุปกรณ์ของโครงการก่อสร้าง P-Place โครงการได้รับการพัฒนาพื้นที่เป็นโรงแรมจึงเป็น การเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการใช้พื้นที่ไป ตามเดิม อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการเป็น การดำเนินการภายใต้แผนที่โครงการ และได้ จัดทำแผนงานอย่างมีวิธีดี ประกอบกับภัยคุกคาม ก่อสร้างไม่ถูกจราจรท่องเที่ยว ให้เกิดภัยคุกคามและภัยคุกคามที่ต้องการป้อง ด้วยน้ำ ผู้คนจะต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยรอบ	1) ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 2) ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด การใช้ประวัติชนที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่พบ สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตาม ตรวจสอบผลการบันสิ่งแวดล้อม เสนอขอรับสำเนา้งานนโยบายและ แผนที่ร่วมกับรัฐธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สำเนา้งานเขต ท้ายช่วง และกรรมการปกครอง ทุก ๖ เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง จำกัด</li> </ul> </li> </ul>
3.1 การใช้ประวัติชนที่ดิน	การใช้ประวัติชนที่ดินบริษัทโครงการ เป็นบ้าน เป็นพื้นที่สำนักงานก่อสร้างและพื้นที่เก็บสัตว์ อุปกรณ์ของโครงการก่อสร้าง P-Place โครงการได้รับการพัฒนาพื้นที่เป็นโรงแรมจึงเป็น การเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการใช้พื้นที่ไป ตามเดิม อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการเป็น การดำเนินการภายใต้แผนที่โครงการ และได้ จัดทำแผนงานอย่างมีวิธีดี ประกอบกับภัยคุกคาม ก่อสร้างไม่ถูกจราจรท่องเที่ยว ให้เกิดภัยคุกคามและภัยคุกคามที่ต้องการป้อง ด้วยน้ำ ผู้คนจะต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยรอบ	1) ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 2) ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด การใช้ประวัติชนที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผิดพลาดที่พบ สิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานผลการบันสิ่งแวดล้อม เสนอขอรับสำเนา้งานนโยบายและ แผนที่ร่วมกับรัฐธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สำเนา้งานเขต ท้ายช่วง และกรรมการปกครอง ทุก ๖ เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง จำกัด</li> </ul> </li> </ul>

มีนาคม 2558

(นายเกริกฤทธิ์ ปฏิพิธเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปรึกษา/ผู้ติดต่อ  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปรึกษา/ผู้ติดต่อ

มีนาคม 2558

(นางสาวนริษา ลิมโนโศ)  
ผู้อำนวยการสังฆารามและภัยคุกคาม สำนักงานเขต



รับรองจำนวน 16/168

อุปกรณ์และอุปกรณ์ทางสื่อสารทั่วไป		ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและผู้ดูแลคอมพิวเตอร์
3.2 การจราจร และคุณภาพชีวิต		มาตรฐานสำหรับการจราจรที่ดีที่สุด ต้องมีคุณภาพดังนี้
บุญธรรมยศก่อสร้างผู้รับเหมาจะเข้าสู่โครงสร้าง/วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงสร้าง โดยใช้สีสันทางแห่งผ่านบนพื้นหินธรรมชาติ 9 ซอย 3 ถนนรัชดาภิเษก และถนนพะระราม 9 เพื่อไปยังถนนโกรงงามอีนๆ จำนวนกว่า 6 กิโลเมตร จึงสามารถรองรับการจราจรได้มาก โครงการประมาณ 23 คัน-รถยนต์นั่ง (PCU)/ป.m. ซึ่งจะไม่ทำให้ความส่วนรวมในภาระของรั้วบีริมถนน การจราจรของถนนต้องถูก安排เป็นแบบต่อเนื่องกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุดของถนน จึงต้องมีการจราจรที่ดีที่สุด ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	<p>1) ควบคุมนำหน้าภาระบรรทุกตามพิกัดของภาระ ที่ต้องส่งทางบก เพื่อป้องกันภาระชำรุดทรุดโทรมของเส้นทางคมนาคม</p> <p>2) จัดเตรียมจุดล้อรับรองภาระทุกหน้าภาระที่นำหน้าภาระเพื่อป้องกันไม่ให้ผิดเพี้ยน ทิ่น ติน และเศษเศษดูดตื้อ ของถนนต้องออกตัวร้าวซึ่งของโครงการจะรับภาระ ภายนอกโครงสร้าง</p> <p>3) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานน้ำยาล้างสุดของรั้ว และพื้นที่สำหรับจอดรถบ้านหรือภาระในโครงสร้าง โดยไม่ให้จอดรถเข้าไปในผู้จราจรจราจรของถนน ภายนอกโครงสร้าง</p> <p>4) จัดให้มีแผ่นป้ายสัญญาณและร่องสีบริเวณที่ทางเดินสีสังวันชีวิตรั้วของโครงสร้าง เพื่อให้ผู้ใช้ป้ายเดินบนถนนนั้น สังเกตเห็นรถติดกันได้อย่างรวดเร็วในการเดินทาง</p> <p>5) จัดให้มีผู้ใบหน้าภาระสุดปฏิคุณภาระของทั้งรถให้มีติด เพื่อป้องกันภาระตกรถลงรั้วสุดของรั้ว</p> <p>6) กำหนดตัวช่วงเวลาในการเข้าสู่จราจรที่ พื้นที่ทางเดิน ค่าใช้จ่ายต่อวัน ไม่ต่ำกว่า 8.00 น. และต้องยืนในร่องทางเดิน 18.00 น. เนื่องจาก การเขย่าสูงสุดของถนนต้องติดต่อภาระที่สูงที่สุด</p>	
มาตรฐานสำหรับการจราจรที่ดีที่สุด ต้องมีคุณภาพดังนี้	<p>มาตรฐานสำหรับการจราจรที่ดีที่สุด ต้องมีคุณภาพดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตัวชี้วัดที่ต้องวัด - ความเสียหายโดยเดาที่หรือความเสียหายโดยเดาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่ต้องวัด</li> <li>● วิธีการจัดการ - ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้รายงาน และจัดการให้แก่ผู้ที่มีอำนาจความเสียหายที่สูงที่สุด</li> <li>● วิธีการจัดการ - ติดตามและประเมินความเสียหายที่ต้องจัดการ ให้แก่ผู้ที่มีอำนาจความเสียหายที่สูงที่สุด</li> <li>● วิธีการจัดการ - จัดการภัยธรรมชาติที่ต้องจัดการ ให้แก่ผู้ที่มีอำนาจความเสียหายที่สูงที่สุด</li> <li>● วิธีการจัดการ - จัดการภัยธรรมชาติที่ต้องจัดการ ให้แก่ผู้ที่มีอำนาจความเสียหายที่สูงที่สุด</li> <li>● วิธีการจัดการ - จัดการภัยธรรมชาติที่ต้องจัดการ ให้แก่ผู้ที่มีอำนาจความเสียหายที่สูงที่สุด</li> </ul>	

ມັງກອນ 2558

ມີນາຄົມ 2558

“(นายเจตมรงค์ บุญติเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ประทับ สำหรับสังวิคธ์ จำกัด

(အနုပညာမြတ်ပေါ်အသိပေးမှု)



မြန်မာစုအဖွဲ့အစည်းတော်လေ တော်ကျော်ပေါ် မရှိနေပါ။ ရွှေခြင်းပြုပါ။

ពាក្យរាងទី 1 (ពេទ្យ)

รับรองจำนวน 18/168

၁၃၈

ມັງກອນ 2558

ສັນຕາມ 2558

(ມາຍເຄືອກຮມ່ວນເຄລ ບຸນດີຕົກເຈັບຢູ່)

(ກາງສາງວັນວິສາງ ດີຈິປະໂຫຍດ)

THE EGYPTIAN

ผู้สำเร็จราชการสืบเชิงและต่อคุม/บริษัท พานิชนาเวศ จำกัด


ຕົກລາງວິທີ 1 (ຫຼອ)

ມັງກອນ 2558

សំណង់ 2558

၁၂၅

卷之三十一



(นางสาวนวมิสา จิบูลประทุม)

ภาษาเจตกรรมของบุญตีเจริญ

ជាប្រព័ន្ធឌីជីថល ដែលបានរចនាទុកដាក់ឡើង និងបានគ្រប់គ្រងឡើង ដោយសារតម្លៃទូទៅ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของหน้างานด้านเอกสารและด้านดูแลผู้คน	ผู้ก่อร่างแบบด้วยตนเองต้องมีทักษะคุณ	มาตรฐานของบัญชีและบัญชีและการตรวจสอบ ผลลัพธ์ของบัญชีและการตรวจสอบ
3.4 การใช้ไฟฟ้า	โฉนดว่าก่อสร้างทางโทรศัพท์โดยไฟฟ้า จากการไฟฟ้านครหลวง เขตสายเมือง โดย การดำเนินการก่อสร้างโดยรับจ้างส่วนตัว หรือหันต่อการใช้ไฟฟ้าของบุคคลซึ่งเป็น ห้องประปาและภายนอกห้องห้องน้ำ ต่อ เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้ มีอยู่	<p>มาตรฐานให้คำแนะนำใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p> <p>1) แนะนำให้คำแนะนำใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) เลือกใช้อุปกรณ์/เทคโนโลยีแบบประหยัดลงมาก 3) ติดตั้งอุปกรณ์และภาระไฟที่จำเป็นไปตามความต้องการ ความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน มาตรฐานไฟฟ้าที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในห้องห้องน้ำ ห้องประปาและภายนอกห้องห้องน้ำ สำนักงานเขตหัวยง แห่งกรรมการ ปกครอง ที่ ๖ เดือน ผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ, บริษัท สถาชาร์ท อีควิตี้ จำกัด</li> </ul>


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 20/168

(นายจตุรเดช บุญเตี้ยรัตน์)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหตอร์ค จำกัด

(นางสาววันวิสาข์ อินโนเซนต์)  
ผู้เขียนบัญชีและบัญชีตรวจสอบ/บริษัท พานิชนา คอนซัลแทนส์ จำกัด



กีฬานุ不由 2558

พ.ศ. ๒๕๕๕

: PANC

รับรองจำนวน 21/168



ผู้รับมอบอำนาจ/ปริญญา สหธรรมะ บุญญาเมธี (นาย)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคอุปโภคบริโภค <sup>๑</sup> ต่างๆ	ผู้ดูแลระบบต่อสัมภารต์คอมพิวเตอร์	มาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่กำหนด ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
3.5 การจัดการมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (ต่อ)		<p>4) จัดหารถชนบทช่วยส่งกำจัดอย่าง น้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และ มีผ้าใบคลุมมิดบิ๊ด เพื่อยับยั่งกันการรั่วของน้ำฟุ่มกรุงขาย</p> <p>5) จัดสร้างปล่องทึ่งเศษวัสดุก่อสร้างของอาคาร และทรายรากน้ำด้วยเศษวัสดุจาก การกำจัดรากน้ำด้วยเศษวัสดุจาก ผู้นำและก่อสร้างเป็นชั้นๆ ของเศษวัสดุที่ ภายนอก</p> <p>6) กำจัดให้หมดทั้งหมดอยู่ในที่พักนิคมฝอยที่ โครงการจัดเตรียมไว้เท่านั้น</p> <p>7) เก็บรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างที่เป็นสัดส่วน และคำนึงถึงส่วนที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่น เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปขายให้กับบุ คอกซึ่งหักห้ามห้ามโดยกฎหมายทั้งสอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตั้งเป้าที่ตัวรวมตัว</li> <li>- สถานที่รองรับบุคคลอยู่ให้ทั่วไปใน ต่างประเทศ</li> <li>● วิธีการจัดการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสภาพที่รองรับบุคคลอย ู่ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อ ป้องกันแนมและตัวพาหนะนำโรค ไปเข้าบินที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร การแพทย์ที่บ้านได้รับบุคคลอย ข้าวสารหรือเสียหาย ต้องซ้อมแม่น หรือเปลี่ยนถ่ายใหม่ทุกเม็ด</li> <li>● ป้องกันที่ตรวจวัด/ควบคุม <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งเป้าต่อ 1 ครั้ง ต่อครั้งจะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 22/168

(นายเจตมรงค์ บุญเต็จรัตน์)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปรึกษา สำนักงานสิ่งแวดล้อม จำกัด

(นางสาววิสาร์ พิมม์โชค)

\* PANORMA CONSULTING CO., LTD.  
บริษัท พานอร์มา จำกัด




ຕາງການ ១ (ពីទៅ)

๒๕๕๘

๒๕๕๘

۲۷۰



รับรองจำนวน 23/168

ព្រៃក្នុងបានរួមចិត្តសាស្ត្រ និងប្រជាជាតិ ក្នុងប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងប្រជាជាតិ

(ພາຍໃຕຕະນາຄອນບໍລິສັດ ປະເທດໄກ)

ຕາງໝາດທີ 1 (ຕ່ອ)

3.6 การนำร่อง (ต่อ)	ผลการประเมินและคุณภาพ ของเว็บไซต์และคุณภาพ ของเอกสาร	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงแห่งตัวอ่อน มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงแห่งตัวอ่อน
3.7 ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลข้อมูล	ผู้ดูแลการติดตามตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่องและจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข และการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงแห่งตัว อ่อนที่ได้ตามที่ควรจะสอดคล้องกับ ผลการทดสอบแล้วเสร็จและต้อง สำนักงานนโยบายและแผนฯ ให้พิจารณา ทวิพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตทุกเขตฯ และกรรมการ ปกครองทุก ๗ เดือน

សេរីភាសា 2558


សំណង់ 2558

三

กุมภาพันธ์ 24/168

(សំណើព្រៃន មួយនាមីត្តិបាន)


(三)



ພັກສາໄລ້ 1 (ທຸກ)

มูลนิธิศูนย์ฯ 2558

ສັນຕິພາບ 2558



ผู้รับมอบอำนาจจาก/ปรัชญา สหธรรมศึก วิศววิศว์ จำกัด  
(นายเจตทระกุล ภูษิตประยูร)

ຕາງລາວທີ 1 (ຕ່ອງ)

អ៊ីនធី 2558

กันยายน 255

הנִזְקָנָה

សេចក្តីថ្លែងក្រោម 26/168

(ມາຍເຈຕະຮົມເກີດ ບຸນຸ້ຕີເຈຣິບ)

(ນາງສາງວັນກົງສາງ ຈິງປະປອດຕ)

ผู้เขียนภาษาไทยและตัวอักษร คุณนริศรา ศรีสุข พร้อมร่วมกับ ศูนย์ศึกษาฯ จัดทำ  
**(บันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษา)**

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้อง สัมมนาและครุภัณฑ์	ผู้ถูกกระทบกระเทือนที่ได้รับความเสียหาย	มาตรการรักษาความปลอดภัย
3.8 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน และการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>8) จัดให้มีมาตรการประยุกต์ต่อรองรับการสนับสนุน จากหน่วยงานต้นแบบที่ใกล้เคียงที่สุด ในกรณีที่เกิดเหตุ ไฟไหม้หลักภายนอกในขั้นเริ่ดความสามารถของอุปกรณ์ ดับเพลิงที่มี</p> <p>9) จัดให้มีห้องอบพูหรือห้องเผาคนงานก่อสร้างที่อยู่ใน บริเวณที่ใกล้เคียงที่สุด หรือจ้างตระษะเช่าวิสาหกรรม ทำงานที่สัมผัสรับประดับเสียงดังตามปกติ</p> <p>10) ติดตั้งรั้วบึงสูง 3 ม. และผ่าไป/ทาท่าย 2 ม. เพื่อป้อง กันน้ำภายนอกจากภารกิจก่อสร้างและตั้งป้ายแสดง เขตที่ห้ามเข้าก่อสร้างให้ชัดเจน</p> <p>11) จัดให้มีสตูลปิด (ผ้าใบหรือตาข่าย) กันตัวอาคาร ตั้งแต่ด ้านท้ายและด้านหน้าของอาคารที่อาจเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>12) กำหนดไม้ให้เครื่องจักรกลและเครื่องมือก่อสร้างห่าง ออกจากที่ติดไฟ</p>	<p>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานติดตาม ตรวจสอบผลการซ่อมแซมต่อเนื่อง เสนอต่อตัวสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต หัวขวาง และกรรมการปักธงชัย ทุก 6 เดือน</p> <p>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผลกระทบทาง สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานติดตาม ตรวจสอบผลการซ่อมแซมต่อเนื่อง เสนอต่อตัวสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต หัวขวาง และกรรมการปักธงชัย ทุก 6 เดือน</p>


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 27/168

(นายสมศรี บุญตีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปรึกษา ฝ่ายรัฐบาล  
ผู้อำนวยการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

(นางสาววันวิสาข์ ผิมเมือง)  
ผู้อำนวยการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พนักงานรัฐวิสาหกิจ



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประวัติของหน่วยงาน หรือเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้า	ผู้ก่อร่างกายบทต้องสืบเชื่อมต่อมา	มาตรฐานเดิมที่จะต้องปฏิรูป	มาตรฐานเดิมที่จะต้องปฏิรูป
<p><b>3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานและกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b></p>	<p>ให้ความรับผิดชอบในเรื่องการดำเนินการตามที่กำหนดให้กับหน่วยงานของ กิจกรรมเข้าใจถึงแนวเขตที่ดิน และกำหนดให้กับหน่วยงาน จัดการอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน ให้ความรับผิดชอบในเรื่องการดำเนินการตามติดต่อขอรับการสนับสนุน จัดการน้ำด้วยงานตามที่เพื่อประสิทธิภาพที่สุด ในกรณีไฟไหม้เหตุเพลิงให้มีอุปกรณ์ตามเกณฑ์ความสามารถของอุปกรณ์ ตัวเพื่อป้องกัน</p> <p>ปฏิบัติตามมาตรฐานเบื้องต้นและแก้ไขผังกราฟท์ ที่ส่งเวลาร้อมในระบบก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>กรณีที่กิจกรรมก่อสร้างมีความเสี่ยง การทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นไปได้ โครงการต้องมี มาตรการลดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงต้องจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโดยร่วมกับเจ้าของที่ดินและติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน เจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องซื้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และต้องมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่หนึ่งคนดูแลร้องเรียนเข้าไปดูแลที่ ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ เป็นต้น</p>	<p>มาตรฐานเดิมที่จะต้องปฏิรูป</p> <p>มาตรฐานเดิมที่จะต้องปฏิรูป</p> <p>มาตรฐานเดิมที่จะต้องปฏิรูป</p> <p>มาตรฐานเดิมที่จะต้องปฏิรูป</p>	<p>มาตรฐานเดิมที่จะต้องปฏิรูป</p>


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 28/168

(นายจตุรงค์ พูลศิริเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปริญญา สหธรรม์สิน อีกิวิต จำก

(นางสาววันวิสาห์ จินน์โซดา)  
ผู้อำนวยการสังฆารามสุธรรม/ปริญญา พานะรรมา คุณชัลล์แทนส์ จำก



ตารางที่ 1 (ต่อ)


องค์กรข้อมูลทาง สิ่งแวดล้อมและคุณภาพฯ	ผลการพัฒนาด้านความต้องการของผู้ใช้บริการ	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้บริการ	มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้บริการ
3.8 อาทิ วอนามัยและครัวราม ปลอดภัยในการทำงาน และก้ารป้องกันอัคคีภัย <sup>(ต่อ)</sup>	<p>ผลการพัฒนาด้านความต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <p>มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนำไปประจานในสำนักงาน ก่อสร้างโครงสร้าง การ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงสร้าง หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาอยู่ประจำเพื่อรับและจัดการร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางวารา祐 โทรศพท บันทึก จดหมาย แฟกซ์ จดหมาย วิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้รับชื่อร้องเรียนจะจดลงที่เอกสารไว้ บอกไว้ที่ศพทที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมที่อยู่สถานที่ และน้ำหน้าหากการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไม่เป็นอย่างที่นั้น แต่จะดำเนินไปยังบริษัทเจ้าของโครงสร้าง</li> <li>- จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียนโดยทีมงานโครงสร้างทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหน่วยผู้รับผิดชอบของ เจ้าของโครงสร้างและบริษัทผู้รับเหมาที่ขอทราบ ที่อยู่ของเรียน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขที่อยู่</li> </ul>	<p>มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <p>มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนำไปประจานในสำนักงาน ก่อสร้างโครงสร้าง การ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงสร้าง หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาอยู่ประจำเพื่อรับและจัดการร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางวารา祐 โทรศพท บันทึก จดหมาย แฟกซ์ จดหมาย วิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้รับชื่อร้องเรียนจะจดลงที่เอกสารไว้ บอกไว้ที่ศพทที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมที่อยู่สถานที่ และน้ำหน้าหากการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไม่เป็นอย่างที่นั้น แต่จะดำเนินไปยังบริษัทเจ้าของโครงสร้าง</li> <li>- จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียนโดยทีมงานโครงสร้างทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหน่วยผู้รับผิดชอบของเจ้าของโครงสร้างและบริษัทผู้รับเหมาที่ขอทราบที่อยู่ของเรียน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขที่อยู่</li> </ul>	<p>มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้บริการ</p> <p>มาตรฐานด้านความต้องการของผู้ใช้บริการ</p>

มีนาคม 2558

(นายเจตธรมรงค์ บุญตีระกิจ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอเรอส์ อีควิตี้ จำกัด

มีนาคม 2558

(นางสาววันวิสาข ฉินณะส์)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท พโนรมร่า คอมพิютเน็ต จำกัด



๖๗๙๘

รับรองจำนวน 29/168

ຕົກລາງວິທີ 1 (ທຸລ)

ชื่อคู่ปรับคู่แข่งทางการค้าและคู่แข่งทางดิจิทัล		ผู้ดูแลรายชื่อคู่แข่งทางการค้าและคู่แข่งทางดิจิทัล	หมายเหตุ
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ผลิตและจัดส่งสินค้าต่างๆ	ผู้ดูแลรายชื่อคู่แข่งทางการค้าและคู่แข่งทางดิจิทัล	ผู้ดูแลรายชื่อคู่แข่งทางการค้าและคู่แข่งทางดิจิทัล	ผู้ดูแลรายชื่อคู่แข่งทางการค้าและคู่แข่งทางดิจิทัล
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ผลิตและจัดส่งสินค้าต่างๆ	ผู้ดูแลรายชื่อคู่แข่งทางการค้าและคู่แข่งทางดิจิทัล	<p>8) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผู้รายงาน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือสาเหตุอื่นของโครงการ โดยกำหนดให้มีการถ่ายภาพขณะลงคะแนนภาระ จำยอม บริโภคตามที่ดำเนินโครงการ และหากพบความเสียหาย ให้รับดำเนินการซ่อมแซมทันที</p> <p>9) กำหนดช่วงเวลาการขนส่งวันเดียวสำหรับไม่ใช้จนสุดในช่วงเวลาส่วนตัวนี้โดยจัดเตรียมจุดจอดรถบรรทุกภายในที่โครงการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนพากันทิ่มตีน แต่จะพยายามต่อจากนั้นไป</p> <p>10) ห้ามพาหนะพาหนะเข้าบ้านรกรุงตีมสีเขียวแห้งโดยเด็ดขาด</p> <p>11) ประชุมเข้ม慎หนักให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทราบเป็นกำหนดการ/แผนงานก่อสร้างโดยคงที่ ก่อสร้าง ตลอดจนมาตรฐานการรับข้อร้องเรียน เพื่อลดระดับความรุนแรงของผลกระทบในระยะต่อไปตั้งแต่ย้ายมาใหม่หรือป้ายเตือนให้ผู้ที่สัมผัสรับภาระความรับผิดชอบที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน</p>	

ມັງກອນ 2558

ມັງກອນ 2558

卷之三

“**น้ำยาเจลรวมยาปฏิชีวนะ**”  
“**รูปแบบร่องสำลี/เย็บปักถักร้อย**”  
**วิธีการติด** “**เจลรวมยาปฏิชีวนะ**”  
“**รูปแบบร่องสำลี/เย็บปักถักร้อย**”

(นางสาวนิรันดร์ ฉิมโนสกุล)

二〇

ជូនស៊ីលិនី ក្នុងការបង្កើតរឹងចំទេសចរណ៍ មួយក្នុងការបង្កើតរឹងចំទេសចរណ៍ ក្នុងការបង្កើតរឹងចំទេសចរណ៍ ក្នុងការបង្កើតរឹងចំទេសចរណ៍ ក្នុងការបង្កើតរឹងចំទេសចរណ៍

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของความ สัมภาระและคุณค่าทาง สังคมและความคุ้มครอง	ผลกระทบทางป้องกันและรักษาเบสิสแบบอยู่อาศัย	ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
<p><b>3.8 อารืวนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน และการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</b></p> <p>ผลกระทบทางคุณภาพของธุรกิจที่ส่งผล ต่อระบบด้านความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม ทั้งพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่เกิดศีรษะยัง อันเนื่องมาจากคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ เป็นคนต่างด้าวและมีจำนวนคนงานเข้ามา ทำงานในพื้นที่ก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่จาก คนงานก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบไปต่อ ความประพฤติและสภาพการทำงานต่อ ชุมชนในสิ่งแวดล้อมทั้งสิบต่อ ให้ผู้เชี่ยวชาญที่คาดการณ์ไม่ถูกต้อง<sup>12)</sup></p>	<p>12) กรณีที่กิจกรรมก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดความ เสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดิน ข้างเศียง โครงการที่อยู่ในมาตราการซ่อมแซมตามความเสียหายตาม ความเหมาะสม รวมถึงต้องจัดให้มีแผนการรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ</p>	<p>1) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประจำเดือน ใช้เครื่องมือที่ มีอยู่ทั่วไปอย่างง่าย และตรวจสอบการทำงานก่อน รุ่งเช้าทุกวัน ปฏิบัติงาน โดยคนงานที่มีภาระปัจจุบันที่จะ ปฏิบัติงาน หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องหยุดงาน จนกว่าจะหายขาด</p> <p>2) ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน ปัญหาลักษณะไม่สงบ การทำร้ายร้ายแรง และการทะเลาะ วิวาหระหว่างคนงานต่างด้วยกันเองหรือระหว่างคนงาน กับคนในชุมชนในไถ่ศีรษะ</p> <p>3) บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บ้านเรือน โครงการ</p> <p>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ เรียบร้อย</p>

มิถุนายน 2558

1

เมษายน 2558

บัญชีรายรับ



รับรองจำนวน 32/168

บัญชีรายรับ

(นางสาววันวิสาข์ ภิรมย์สังฆ์)

ผู้รับมอบอำนาจ/ปรึกษา เอกอัครราชทูต จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของความ สัมภัยและความต้องการ	ผู้ให้บทวิเคราะห์ความต้องการ	มาตรฐานเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐาน	มาตรฐานเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐาน
3.8 อาชีวานามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน และการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	อาจจะเกิดจากการขัดแย้ง หรือการ ทะเลาะวิวาหระหว่างคนงานตัวய์กันเอง หรือกับคนในทุมชน การแพ้ภาระงาน ของโรคติดต่อที่มาจากคนงาน และ ความปลดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ทุมชนน้ำเสีย เบื้องต้น	5) จัดทำประกายอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของทุกคนงาน และผู้พากายโดยรอบ 6) จัดเตรียมระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี ความสะอาดดูด ถูกสุขาภิบาล และเพียงพอต่อจำนวน คนงานก่อสร้าง ได้แก่ น้ำดื่ม ห้องสุขา ระบบบำบัด น้ำเสีย และระบบน้ำกำจัดน้ำฝนอย เป็นต้น 7) ห้ามเล่นการพนันและดื่มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน และห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล 8) จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น มาตรฐานการประสานงานกับสถานพยาบาลใกล้เคียงใน กรุงเทพมหานครและอื่นๆ	9) จัดให้มีชุมนายนายเดชกุณิพากายศูนย์ซ่อมเครื่อง สามารถ ติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างได้ ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนเร็วทัน 10) กรณีที่คนงานก่อสร้าง工地กลาง สร้างความเดือดร้อน ทำให้เกิดความเสียหายตื้อวิสดัชทรัพย์สินต่อชุมชน และที่ปริมาณไม่เกิดประโยชน์ทางการ เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบและจัดให้มีมาตรการ ษาเยียความเสียหายที่เกิดขึ้น

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2558


ปีงบประมาณ 2558

รับรองจำนวน 33/168

(นายเจตธรรม์ บุญตีใจรุญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปรึกษา เสนาธรรศน์ อิทธิวัน จำปาด

(นางสาววิริสา ปันโนส์สุต)

ผู้ช่างงานใหญ่การสัมภัยและต้องมีปรึกษา พนวนรำ คุณชัชชุมทดนส์ จำปาด



กันยายน ๒๕๕๘

ก้าวที่ 2558

卷之三

รับรองจำนวน 34/168



ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จำกัด

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា / សាសនា

ผู้เขียนภาษาไทยที่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ ไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้ จึงต้องหันหน้าไปอ่านภาษาอังกฤษที่เขียนด้วยตัวอักษรที่เข้าใจง่ายกว่า

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องน้ำส้วมแบบเดิมๆ	เอกสารประกอบด้วยห้องน้ำส้วมแบบเดิมๆ	มาตรฐานดีดีตามที่ควรต้องมี
<p>3.8 อาชีวอุบัติเหตุและการป้องกัน และคุณภาพของน้ำเสีย</p> <p>และภัยในภารที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>สูงประมาณ 26 ซม. ภาคใต้. พ.ท.ทางออก 2 (พร้อมหนาน) สูง 30 ซม. ภาคตะวันออก สูงประมาณ 22 ซม. ภาคกลางและภาคเหนือ สูงประมาณ 34 ซม. และภาคใต้ด้านหน้า ทางออก (The 9th Towers) ซึ่งเป็นอาคาร สำนักงาน 2 ทางออก สูง 34 ซม. และ 36 ซม. เป็นต้น</p> <p>เมื่อพิจารณาจากความสูงของโครงสร้างที่มี ความสูง 24 ซม. และซึ่งผู้ติด 2 ชั้น สำนัก งาน 1 อาคารและมีระยะห่างจากสถาน เอกอัครราชทูตฯ ประมาณ 643 เมตร อีกทั้ง มีอาคารด้านหน้า ทางออก สูง 34 ซม. และ 36 ซม. ต้องอยู่ในแนวดิยวกันกับโครงสร้าง โดยต้องระยะห่างจากโครงสร้างและสถาน เอกอัครราชทูตฯ ดังนั้น ในระยะก่อสร้าง อาคารของโครงการจะไม่ทำให้เกิดผล กระทบทางด้านความน่าคลอดภัยและ ความเป็นส่วนตัวของสถานประกอบการฯ ดู สาธารณรัฐประชาธิชนิปปะจะดำเนินการ โดยแต่อย่างใด</p>	<p>มาตรฐานดีดีตามที่ควรต้องมี</p> <p>มาตรฐานดีดีตามที่ควรต้องมี</p> <p>6) ติดตั้งตัวระบายน้ำภายในระยะก่อสร้าง ซึ่งสามารถ ลดผลกระทบต่อบ้านคุณภาพอากาศ และป้องกันมุมมอง ของคนงานที่จะมองไปยังที่ที่ซึ่งเคลียร์ 7) กตัญญูมีสัดส่วนมากของที่รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เพื่อลดการร่วงหล่นหรือพุ่งกระซิษของวัสดุก่อสร้าง 8) มีสตูลปิด (ผ้าใบหรือตาก) ป้องกันทิ่วอากาศ ตลอดแนว ด้านซ้ายและด้านขวาของอาคารที่กำลังก่อสร้าง 9) ติดตั้งรั้วทึบชั้นวางสูง 3 ม. และผู้ใบ/ชาข่าย 2 ม. เพื่อลดการทุบกระซิษของผู้คนจากภายนอกส่วนตัว 10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่และประสาณงานและรับเบี้ร์อง ต้องเรียน เพื่อประสาณงานกับพื้นที่ข้างศูนย์ที่ได้รับ<sup>*</sup> ผลการที่บ่ร่วมถึงสถานเอกอัครราชทูต และ<sup>*</sup> ดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p>

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 35/168

(นายเจตมูลค์ บุญศักดิ์จริญ)

(นางสาวนันดา จันณะสก)

ผู้อำนวยการสังฆาติต่อไป/บริษัท พโนนรำ คุณชัชมนันส์ สำกัต



ตารางที่ 1 (ต่อ)

วันที่บัญชีของหนังสือเดินทางเดินทาง และคุมค่าตั๋ว	ผลกรอบพื้นที่เดินทางเดินทางที่สำคัญ	แนวทางการป้องกันเมืองโดยไม่ให้ผู้ลักลอบเข้ามายังประเทศของเรา	มาตรการดูแลภาระดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ดีที่สุด
4. คุณภาพของภาระดูแล	ผู้จัดระบบดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน ภาคีภาระดูแลภาระดูแลรักษาฯ	ผู้จัดระบบดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน ภาคีภาระดูแลภาระดูแลรักษาฯ	ผู้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัดและซัดฟันทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการ สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานติดตาม ตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและ แผนที่รักษาดูแลภาระดูแลรักษาฯ
4.1 สภาพแวดล้อมภาระดูแล	ผู้จัดระบบดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชน ภาคีภาระดูแลภาระดูแลรักษาฯ	1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ที่อยู่อาศัย ทราบถึงภาระดูแลภาระดูแลรักษาฯ จะมีการจัดการภาระดูแลภาระดูแลรักษาฯ ที่ต้องดูแลภาระดูแลรักษาฯ ร้องเรียนก่อนการก่อสร้างโครงการ ให้อาชญากรรมดำเนินการตามแบบป้าย (Bored Pile: Wet Process) เพื่อลดผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร โดยรอบโครงสร้าง 2) จัดให้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร จังหวัดต่างๆ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำ ของถนนพะนวก 9 และถนนรัชดาภิเษก จังหวัดต่างๆ กิจกรรมในการก่อสร้างมี ผลต่อระบบขนส่งมวลชนและคมนาคม เป็นอยู่ของประชาชน จากถนนอ่อนล้า ได้แก่ การส่องสีเย็บตั้งและใช้วัวจ้ำที่ไม่ เหมาะสมกับถนนฯ การสอดส่องของคน คนงานบนถนนต่อไปในเรื่อง/สถาน ประกอบการโดยรอบ และจราจรที่กระรุม การก่อสร้างในช่วงการปรับเปลี่ยนที่ การทำ ถนนร่อง การะบัฟฟ์ส์ดูบุปกรณ์ กำจัดดูด หัวหิน และกิจกรรมอื่นๆ	● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างเคร่งครัดและซัดฟันทำรายงาน ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานติดตาม ตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและ แผนที่รักษาดูแลภาระดูแลรักษาฯ ให้รายวัน แหล่งงานเขต สังฆะ จังหวัดต่อไป 4) จัดให้มีวัสดุปิด (ผ้าใบหรือตาข่าย) กันดูดของ ติดต่อแนวต้านที่ทางและควาแมสูงของอาคารที่กำลัง ก่อสร้าง 5) ติดตั้งรั้วที่บังคับความสูง 3 ม. และติดตั้งผ้าใบ/ตาข่าย 2 ม. เพื่อลดการพุ่งกระจำข้อมูลน้ำจากการก่อสร้าง และลดผลกระทบต่อสิ่งของตัว 6) จัดให้มีห้องเพื่อใช้ในการติดต่อระหว่างประเทศ อุปกรณ์นี้

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 36/168

บัญชี



(นางสาวนิรภัย ภูมิธรรม)

(นายจตุรงค์ บุญเติรุบุญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอร์คิล อีคิวตี้ จำกัด

ผู้อำนวยการสัมภาระดูแลรักษาฯ พนัสนิภา ศรีบูรณ์ ศุภนันทน์ จำนวน 36/168

ຕາງປາກທີ 1 (ຕ່ອ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนภูมิภาคอ้อม แหลมคัดตามฯ	ผู้ดู理บทหรือสั่งแต่งตั้งโดยผู้ดูแลจัดการ	ประกาศรับรองวันและเวลาที่ออกและได้อ่าน	ประกาศรับทราบด้วยการลงนาม
4. บุคคลอุดมภาระ			
4.1 สถาบันเศรษฐกิจ-สังคม และภารมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	<p>(12) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน่วย/ เครื่อง查นิรภัย ปลักอุดตุ อาลา ไฟฟ์พอยเตอร์เพื่อเฝ้าระวังและติดต่อ ผู้อำนวยการและลูกขุนภายนอก</p> <p>(13) จัดทำแผนที่จัดตั้งเป็นภารมีเพื่อพิจารณาและดำเนินการที่เขียนงาน ก่อสร้าง ให้เรียบร้อย โดยต้องมีวาระอบรมรอบ และติดตั้ง<sup>*</sup> ป้ายเตือนอันตราย</p> <p>(14) จัดให้ครัวงดับเพลิงเมื่อถือ หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย อื่นๆ ที่จำเป็น ติดตั้งไปประจำที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะ บริเวณที่เก็บเศษเพลิง</p>		

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 38/168


นายวิวัฒน์ จันประสาท

นายวิวัฒน์ จันประสาท

(นายวิวัฒน์ จันประสาท)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอรุς อีกเวที จำกัด

(นางสาววิวัฒน์ จันประสาท)

ผู้อำนวยการสังฆาราม/บริษัท พานิชนา คอมพิュทเน็ต จำกัด




ព្រាសាព័ត៌មាន 1 (ពេទ)

<p>องค์ประกอบอุปกรณ์</p> <p>ร่องดูดควันและดูดน้ำ</p> <p>ตาข่าย</p>	<p>ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งมีความถูกต้อง</p>	<p>มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบทางชีวภาพ</p> <p>มาตรฐานการป้องกันและลดผลกระทบทางชีวภาพ</p>	<p>มาตรฐานการติดตั้งตามมาตรฐานของ มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด</p> <p>มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด</p>
<p>4. คุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>4.1 สภาพเพื่อประโยชน์สุข จ.-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)</p>	<p>15) กำลังเป็นผู้รับเหมาที่ออกสร้าง ดำเนินการรับจัดการภัยฝอยและ เศษวัสดุที่ออกสร้าง ตั้งนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำภาระน้ำร่องรับบุบผอยที่ถูกสูญเสียจากน้ำ</li> <li>- ประมาณตัวยังคงรองรับบุบผอยแบบ ถังรองรับบุบผอยโดย รีไซเคิล ถังรองรับบุบผอยโดยเบิก แหล่งทิ้งรองรับบุบผอย อันตราย ขนาดประมาณ 200 ล. ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของพื้นที่ก่อสร้างให้พียงพอ</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่เก็บเศษวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างและ ต้องปักคดูมต้ายังผู้ก่อสร้างมีความพึงพอใจ ก่อนจัดตั้งไว้</li> <li>- ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตฯ หรืออบต.รับซึ่งเอกสาร เข้ามาเก็บชนบุบผอยทุกวัน โดยผู้รับเหมารับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย</li> <li>- จัดหารถขนเนคซ์ตู้ก่อสร้างไปรับจัดตั้งอย่างน้อย 1 ครั้ง/ สัปดาห์ และเมื่อไปบคคลมีดซีด เพื่อป้องกันการ ร่วงหล่นหรือพุ่งกระชาญ</li> <li>- กำจัดใบหินขนาดพื้นที่บุบผอยในที่พักนุ่งผอยที่โค้งการ จัดซื้อเรียกไม้ว่าหิน</li> </ul>	

ມັນາຄົມ 2558

ມີເນາດຄວນ 2558



“(นายเจตธรรมงค์ บุญติเจริญ)  
ผู้ประเมินป้องกันอาชญากรรม/ปรึกษา สเตอรอร์ท อีก”

(ແນະສາງວິຊາບູ ຂົມພະໂສຕ)

ผู้ทำนายการเสี่ยงโชคต้องมีบุรุษ พากวน หรือช่างแม่สัก จึงจะดี

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของหน้า		ผู้ทรงคุณวุฒิและคุ่า		บุคลากรบือกภารกิจที่มีความสำคัญ		มาตรฐานที่บังคับใช้ในกระบวนการนักเรียนและการสอน		มาตรฐานที่ดูแลด้วยมาตรฐานเดียวกัน	
ลำดับ	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด
4.	ภูมิภาคและภูมิภาคพื้นที่	ภูมิภาคและภูมิภาคพื้นที่	ภูมิภาคและภูมิภาคพื้นที่	ภูมิภาคและภูมิภาคพื้นที่	ภูมิภาคและภูมิภาคพื้นที่	ภูมิภาคและภูมิภาคพื้นที่	ภูมิภาคและภูมิภาคพื้นที่	ภูมิภาคและภูมิภาคพื้นที่	ภูมิภาคและภูมิภาคพื้นที่

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสมศรี นิมนโนสกุล)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอร์สิน อีกอี๊ จำกัด

(นางสาววันวิสาข์ นิมนโนสกุล)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท พโนร์ม่า คอนเซ็ปชั่น จำกัด

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มทางเรียนภาคต่อรวม และภาษาไทย		ผู้สอนที่ขอคุณภาพเข้าวิชา	มาตรฐานการปั้นคนและนำไปใช้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด	มาตรฐานการปั้นคนและนำไปใช้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	นักศึกษาเป็นบุคคลผู้รับเหมาจดทะเบียนสร้าง ความสัมพันธ์ด้วยชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยวสร้าง โดยเฉพาะอาชีวศึกษาที่ ใส่ตัวตนชุมชน ประเพณีปฏิบัติ สถาบัน ปัญญาของประเทศไทยแล้วต่อยอด โครงการ หากมีการร้องเรียนจะต้องรับ แก้ไขปัญหาโดยทันที ซึ่งจะช่วยให้เกิด ความพึงพอใจและบรรเทาปัญหาความ ชัดเจนต่างๆ ให้เป็นบางส่วน แต่เนื่องจาก การปฏิบัติงานของคณาจารย์ในพื้นที่ โครงการเป็นลักษณะแบบเช่า-ปล่อย โดยไม่พึ่งอาศัยในบริเวณโครงการ แต่อย่างใด ตั้งมั่นในการสร้างการเกิด ปัญหางานที่บ่อกล่าวมานี้จึงอยู่ใน ระดับต่ำ	6) ดูแล ควบคุมงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาดัง นี้โดย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่าง คณาจารย์กันเองหรือระหว่างนักงานกับคนในชุมชน ให้ลดลง	7) ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ 8) จัดให้มีบุคลากรบ้านพักคนงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสี่เดือนละครั้ง 9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ พาหนะต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระบบเปี่ยบ เรียบร้อย	10) ท้ามเล่นการพนัน และต้มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน และห้ามส่งเสียงดังในยามนิ่ง 11) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
4.2 คุณภาพของนักเรียน	นักศึกษาเป็นบุคคลผู้รับเหมาจดทะเบียนสร้าง ความสัมพันธ์ด้วยชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาท่องเที่ยวสร้าง โดยเฉพาะอาชีวศึกษาที่ ใส่ตัวตนชุมชน ประเพณีปฏิบัติ สถาบัน ปัญญาของประเทศไทยแล้วต่อยอด โครงการ หากมีการร้องเรียนจะต้องรับ แก้ไขปัญหาโดยทันที ซึ่งจะช่วยให้เกิด ความพึงพอใจและบรรเทาปัญหาความ ชัดเจนต่างๆ ให้เป็นบางส่วน แต่เนื่องจาก การปฏิบัติงานของคณาจารย์ในพื้นที่ โครงการเป็นลักษณะแบบเช่า-ปล่อย โดยไม่พึ่งอาศัยในบริเวณโครงการ แต่อย่างใด ตั้งมั่นในการสร้างการเกิด ปัญหางานที่บ่อกล่าวมานี้จึงอยู่ใน ระดับต่ำ	6) ดูแล ควบคุมงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาดัง นี้โดย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่าง คณาจารย์กันเองหรือระหว่างนักงานกับคนในชุมชน ให้ลดลง	7) ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ 8) จัดให้มีบุคลากรบ้านพักคนงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสี่เดือนละครั้ง 9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ พาหนะต่างๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระบบเปี่ยบ เรียบร้อย	10) ท้ามเล่นการพนัน และต้มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน และห้ามส่งเสียงดังในยามนิ่ง 11) จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 12) หากคณาจารย์ผู้ดูแลไม่เข้าใจความหมาย บริษัท ผู้รับเหมาจะต้องลงโทษทางค่าครองค่า ช้ำ เงินเดือนเจ้าหน้าที่ จำกัดโครงการเข้าพักอาศัย ตลอดเวลา 24 ชม. ให้ต้องห้ามเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัย 13) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ จำกัดโครงการเข้าพักอาศัย ตลอดเวลา 24 ชม. ให้ต้องห้ามเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัย

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบทั่วไป กิจกรรมและภารกิจ ด้านต่างๆ	ผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ได้รับ	ผู้ติดตามที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและสำคัญ
4. ภูมิภาคตัวอย่างที่มีศักยภาพ	ผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ได้รับ	ผู้ติดตามที่มีผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและสำคัญ
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และภาระหนี้สาธารณะ (ต่อ) ประชาราชชน (ต่อ)	ผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ได้รับ	<p>1) ความคุณค่าให้ผู้รับบทบาทผู้รักษาภารกิจตามมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะยาวของอาชญากรรมครั้งครั้ง 2) จัดให้มีการประเมินภัยเพื่อขอขยายความเสี่ยงหายต่อ อนาคตสำหรับศักยภาพน้ำที่มีความเสี่ยงหายต่อ อนาคตสำหรับศักยภาพน้ำที่มีความเสี่ยงหายต่อ การดำเนินงานในโครงการ 3) จัดทำงบประมาณเบ็ดเตล็ดที่จัดสรรให้กับชุมชนต่อชุมชน ร่างกาย แตง หัวพืชสิน ของทางคนงาน และผู้พากอตัวโดยรอบ 4) ภารณฑ์กิจกรรมก่อสร้างโครงสร้าง ให้ให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินที่มาศีริยะ โครงการต้องมี มาตรการตัดเชือกความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมถึง ต้องจัดให้แม่นยำการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจาก การก่อสร้างโครงการ "ได้แก่" ผู้รับผิดชอบ เจ้าของโศรกรรม: บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด</p>

มีนาคม 2558

(นายไกรธร์ บุญเดชรุ่ง)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

รับรองจำนวน 42/168

(นางสาวนิศาฐ นิมโนโศ)

\* PANORAMA CONSULTING CO., LTD.  
บริษัท พานาโรมา จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

<b>องค์ประกอบของบ้าน ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก</b> <b>ผู้ดูแลระบบด้านน้ำและดินที่สำคัญ</b> <b>ทั่วไป</b>	<b>มาตรฐานการดูแลด้วยตนเองที่ดีของบ้านเรือน</b> <b>มาตรฐานแบบถาวรสู่กาลนาน</b>	<b>มาตรฐานการดูแลด้วยตนเองที่ดีของบ้านเรือน</b> <b>มาตรฐานแบบถาวรสู่กาลนาน</b>
<b>4. ภัยคุกคามและการจัดการ</b>	<p>4.1 สภาพแวดล้อมภัยธรรมชาติ-สังคม และภัยธรรมานรุ่งเรืองที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดให้ความศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำในสำนักงาน ก่อตั้งสำนักงานคุ้มครองการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโกรงการ หรือ จ้าหน้าที่ของบิรช์ผู้รับเหมาอู่รับเหมาที่อยู่ประจำเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางวารา โกรงศพท. บันทึก จดหมาย เอกสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้รับปู่ช้อร้องเรียนจะจดซึ่ห์หอยู่ เปอร์ฟอร์มาท์ที่สามารถติดต่อได้ ร่ายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมที่เอกสารแนบ แหล่งแนวทางการแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และนำเสนอเป็นปัจจุบัน</li> <li>- จุดให้ความรับรู้ภัยธรรมานรุ่งเรืองที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคที่มีงานคุ้มครองการทุ่นปลูก ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบอย่างเจ้าของโกรงการและบิรช์ผู้รับเหมาที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จารณาขอร้องเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และ摸索办法ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขท่อไป</li> </ul>


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 43/168

(นายเจต繼續 บุญเติร์จิรุ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหกรณ์ วิศวกรรม จำกัด

(นางสาววันวิสาท ฐิตมณฑล)



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบในการสืบสวนและต่อว่าด้วย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ	ผลการพบต่อสืบแสวงหาความผิดของบุคคลที่สำคัญ	มาตรฐานการดัดตามมาตรฐานสากลรวม ผู้ให้บริการเป็นเครือข่าย
<p><b>4.2 ஆங்காஷ மற்றும் தொழில்நுட்ப விதம்</b></p> <p>தொகரையின் போது அதை விட்டு விடுவது என்பது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது.</p> <p>1) இதை விட்டு விடுவது என்பது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது.</p> <p>2) இதை விட்டு விடுவது என்பது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது.</p> <p>3) இதை விட்டு விடுவது என்பது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது.</p> <p>4) இதை விட்டு விடுவது என்பது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது. இது பொதுமான சட்டம் மற்றும் நிலைப் படிகளில் உள்ளது.</p>	<p>ผลการพบต่อสืบแสวงหาความผิดของบุคคลที่สำคัญ</p> <p>มาตรฐานการดัดตามมาตรฐานสากลรวม ผู้ให้บริการเป็นเครือข่าย</p>	<p>● จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่าง เครื่องครับและจัดทำรายงานผ่านการ ปฏิบัติงานมาต่ำกว่าปีก่อนและ แก้ไขผลการทบทวนแล้วต่อมาแตะ มาตราชารติดตามทุกๆ จังหวะ ผลการจะนับถ้วนและเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนฯ และ หารือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และพัฒนาการประกอบธุรกิจ และการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และการดำเนินการที่มีความโปร่งใส</p> <p>● ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล: பிரிஞா தென்றி อிகிவுசீ ஜாரி</p>

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

รับรองสำเนา 44/168

(นายจตุรัมย์ บุญศรี)

(นางสาววันวิสาข์ จันประดิษฐ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอรรถ จำกัด  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขต้อมบrixell พัฒนาฯ คอมเพล็กซ์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรของบ้านเรือนเดลตอม แมร์กัมส์ จำกัด	ผู้ดูแลบ้านที่ต้องแจ้งความที่สำคัญ	มาติสส์กรุ๊ปยังคงแสวงหาการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม	มาติสส์กรุ๊ปยังคงแสวงหาการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม
4.2 ศุภภาพ แมลงภัย สารารถสุข (ต่อ)	<p>ผู้ดูแลบ้านที่ต้องแจ้งความที่สำคัญ</p> <p>5) การออกงบประมาณที่ต้องปฏิหรือยกเว้น หรือเป็นไปนี้ปิดตัวลงและผู้ดูแลพรมดาวไม่ให้ผู้ใดเป้ายกอยู่เสมอ</p> <p>6) จัดพรมฆ่าปริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการพูงกระจาดของผู้คนสองอย่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในการผู้ที่มีภาระหนักกว่าให้เกิดผู้คนสองจำนำมากให้เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมตามความเหมาะสม</p> <p>2) โรคที่แนะนำเป็นพำนัชหน้าร้อน เช่น โรคระบาดโกรโคโรนา โรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัส โรคติดเชื้อ เป็นต้น เกิดจากภาระต่ำผู้คนหรือ อ้วกสะบ เป็นต้น เนื้อเยื่าและเปลือกที่เรียกวอนพยาธิรับประทาน เชื้อแบคทีเรียบนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อปรสิต เชื้อรา ที่ติดมา กับแมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบ ชอบอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความหลากหลายในแต่ละช่วงฤดูกาล 1 เท่านั้น</p>	<p>มาติสส์กรุ๊ปยังคงแสวงหาการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม</p> <p>5) การออกงบประมาณที่ต้องปฏิหรือยกเว้น หรือเป็นไปนี้ปิดตัวลงและผู้ดูแลพรมดาวไม่ให้ผู้ใดเป้ายกอยู่เสมอ</p> <p>6) จัดพรมฆ่าปริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการพูงกระจาดของผู้คนสองอย่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในการผู้ที่มีภาระหนักกว่าให้เกิดผู้คนสองจำนำมากให้เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมตามความเหมาะสม</p> <p>2) โรคที่แนะนำเป็นพำนัชหน้าร้อน เช่น โรคระบาดโกรโคโรนา โรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัส โรคติดเชื้อ เป็นต้น เกิดจากภาระต่ำผู้คนหรือ อ้วกสะบ เป็นต้น เนื้อเยื่าและเปลือกที่เรียกวอนพยาธิรับประทาน เชื้อแบคทีเรียบนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อปรสิต เชื้อรา ที่ติดมา กับแมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบ ชอบอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความหลากหลายในแต่ละช่วงฤดูกาล 1 เท่านั้น</p>	<p>มาติสส์กรุ๊ปยังคงแสวงหาการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม</p> <p>5) การออกงบประมาณที่ต้องปฏิหรือยกเว้น หรือเป็นไปนี้ปิดตัวลงและผู้ดูแลพรมดาวไม่ให้ผู้ใดเป้ายกอยู่เสมอ</p> <p>6) จัดพรมฆ่าปริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดการพูงกระจาดของผู้คนสองอย่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในการผู้ที่มีภาระหนักกว่าให้เกิดผู้คนสองจำนำมากให้เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมตามความเหมาะสม</p> <p>2) โรคที่แนะนำเป็นพำนัชหน้าร้อน เช่น โรคระบาดโกรโคโรนา โรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อไวรัส โรคติดเชื้อ เป็นต้น เกิดจากภาระต่ำผู้คนหรือ อ้วกสะบ เป็นต้น เนื้อเยื่าและเปลือกที่เรียกวอนพยาธิรับประทาน เชื้อแบคทีเรียบนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อปรสิต เชื้อรา ที่ติดมา กับแมลงสาบ เนื่องจากแมลงสาบ ชอบอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความหลากหลายในแต่ละช่วงฤดูกาล 1 เท่านั้น</p>


ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2558

รับรองจำนวน 45/168

(นายเจตมูลค์ บุญศรีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/เบ็ดเตล็ด ส Gottschalk บริษัท พานิชภัณฑ์ จำกัด

(นางสาววิสา髻 ฉินประสาต)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชภัณฑ์ คอมเซ็ลเลนส์ จำกัด



ຕະກຽມ 1 (ເປົ້າ)

၁၇၈ | ၂၅၅၈

۲۷

46/168



(ເປົ້າໃຈຫຼັກ ພະນາກ ບົງລຸກ) ສົບບັນດາອຳນວຍຈຳປັບປຸງທີ່ສົດສັນຕິພາບ

(ນາງສາງວັນວິສາງ ວິທະຍາໂສຕ)

ພົມບໍລິສັດ ພົມບໍລິສັດ ພົມບໍລິສັດ ພົມບໍລິສັດ ພົມບໍລິສັດ ພົມບໍລິສັດ


ตรางาที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของบทบาทนักวิเคราะห์เชิงนโยบาย และผู้นำทางการเมือง		ผู้นำทางการเมืองหรือรัฐบาลต้องมีทักษะใดบ้าง	มาตรฐานการบริหารด้วยความตระหนักรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สมรภาพ และภารกิจ สาธารณะสุข (ต่อ)	3) โรคที่ยังเป็นพาหะหนักในประเทศไทย เช่น โรคไข้เลือดออก เกิดจากยุงลายที่ปูน้ำในภาชนะตัดแต่ง โรคไข้สมองอักเสบ เกิดจากยุงรำคาญที่ปูน้ำพาหะก็ได้	<p>1) ปฏิบัติภาระนี้เป็นอย่างมีศรัทธา รวมทั้ง เก็บ海棠ราย เพศช่วยสลดต่างๆ เช่น งาม งาม ให้ กระป่อง ฯลฯ หรือคอมเม้นต์ มีศรัติเพื่อไม่ให้ร้องรำไห้ได้ จะช่วยกำจัดแมลงไฟฟ้าที่บุญได้ติดตั้งมุขตาด หรือนอนในบ้าน</p> <p>2) สำรวจแหล่งกำจัดแมลงคุกน้ำที่อยู่อาศัยบริเวณที่พักเป็นประจำ</p> <p>3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาฉีดพ่นยา ในกรณีที่โรคไปเลือดออกของร่างกาย หรือพบผู้ป่วยริเวณที่หากอาศัย</p> <p>4) ประปรุงบริเวณที่ปลูกต้นไม้หนาแน่นให้โปร่ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของยุง ตลอดจนถึงตรวจสอบไม่ให้มีน้ำทึบอยู่ในจานรองรองกระถางต้นไม้ เพื่อรักษาบ้านให้สะอาด</p> <p>5) ழุดถอนต้นไม้ในล่วงหน้าของระบบประปาโดยรอบบ้าน การไฟฟ้าบ้านใหม่ให้เกิดน้ำซึ่ง แหล่งสามารถระบายน้ำออกได้ดี ไม่ให้เกิดการอุดตัน</p> <p>6) ตรวจสอบบ้านของบ้านที่อยู่ใกล้เคียง</p>	<p>มาตรฐานการบริหารด้วยความตระหนักรู้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ผู้นำทางการเมืองต้องมีความรู้ด้าน</p>

วันที่ ๒๕๕๘

มีนาคม 2558

۱۷۵




સુરતાનું 47/168

ผู้สำนักงานทุกการศึกษาจะต้องร่วมมือ/ปรับปรุง ฯ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง	ผู้ดูแลความปลอดภัย(ต่อ)	การสร้างสรรค์อาชญากรรม(ต่อ)	4.2 สุขภาพ และ การสร้างสรรค์อาชญากรรม
7) จัดให้มีนักการกำจัดยุง และแมลงเพาะพันธุ์ยุง ก่อนหนังสือ พหลศึกษา สำหรับบริเวณที่มีแมลงสาบ	- จัดให้มีนักการกำจัดยุง แหลกแมลงเพาะพันธุ์ยุง ก่อนหนังสือ พหลศึกษา สำหรับบริเวณที่มีแมลงสาบ	- จัดให้มีนักการกำจัดยุง แหลกแมลงเพาะพันธุ์ยุง ก่อนหนังสือ พหลศึกษา สำหรับบริเวณที่มีแมลงสาบ	7) จัดให้มีนักการกำจัดยุง และแมลงเพาะพันธุ์ยุง ก่อนหนังสือ พหลศึกษา สำหรับบริเวณที่มีแมลงสาบ
8) จัดให้มีนักการกำจัดแมลงหางสิงโต ทำการรื้อถอน โดย พหลศึกษา สำหรับบริเวณที่มีแมลงหางสิงโต	- จัดให้มีนักการกำจัดแมลงหางสิงโต โดย พหลศึกษา สำหรับบริเวณที่มีแมลงหางสิงโต	- จัดให้มีนักการกำจัดแมลงหางสิงโต โดย พหลศึกษา สำหรับบริเวณที่มีแมลงหางสิงโต	8) จัดให้มีนักการกำจัดแมลงหางสิงโต โดย พหลศึกษา สำหรับบริเวณที่มีแมลงหางสิงโต

માનુષના લિખની

جعفری ۲۵۵۸



សូរប្រម៉ូលចាំនាសកម្ម/ប្រធ័ៗ តាមពេលវេលាបាន ពីថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

卷之三

ก่อนซื้อต้องดูรายละเอียดอย่างละเอียดทุกประการ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่จะทำให้เราเสียหายในภายหลัง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

<b>องค์ประกอบของทางเดินด้วยหิน และคุณภาพดีงาม</b>	<b>ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบว่าด้วยมืออาชีพ</b>	<b>มาตรฐานของทางเดินด้วยหินที่ดีงาม</b> <b>มาตรฐานของทางเดินด้วยหินที่ดีงาม</b>
<b>4.2 สุขาภิบาล และ การสาธารณสุข (ต่อ)</b>	<p>6) ตรวจสอบภาคหนองน้ำก่อนรับเข้าทำงาน</p> <p>7) จัดให้มีการกำจัดแมลงวัน และแมลงเพาะพันธุ์ ก่อน และหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวนท์ทั่งก่อน และหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายนอกเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมู่เดล้วง</li> <li>- กำจัดดูดฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงานโดยใช้สำนักงานเขตฯ มาสร้างเป็นกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล</li> <li>- สร้างรังปีกนกภายในบ้าน้ำเสียสำหรับรูป โดยใช้สำนักงานเขตฯ นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และผู้งดสนใจทำบ้าน้ำเสียสำหรับรูปในพื้นที่</li> </ul> <p>8) ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้องรื้อถอนและเมื่อเสร็จพนักงานล้าง漱รีบันทึก</p>	

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 49/168

(นายสมชาย บุญศรีรุ่ง)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอุดร์สิริ อีโควิช จำกัด

(นางสาวนิลส์าร์ จิมมี่โซดา)




ผู้ดำเนินการรับเหมาต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีวศึกษา

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของโครงสร้างและรากฐาน แยกตามภาระผู้ดูแลเด็ก	ผู้ดูแลเด็กต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะพิเศษใดบ้าง	มาตรฐานที่ต้อง达到ตามมาตรฐานเดียวกัน	มาตรฐานที่ต้อง达到ตามมาตรฐานเดียวกัน
4.2 ดุลภาพ และ การสostenability (ต่อ)	<p>5) โรคที่คนเป็นพำนัช เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ซึ่งมีสาเหตุ การเกิดโรคดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดจากมีพยาธิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ติด เชื้อไวรัสตับอักเสบ เป็น เชื้อไวรัสผู้ส่งตัวเชื้อไวรัสตับอักเสบ เช่น - เกิดจากต้มผักกับเลือดผู้ป่วย เช่น ถูกเชื้อมหีบเชื้อไวรัสเลือดหรือเชื้อรา เช่น ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือเชื้อรา โดยอุบัติเหตุที่มีอ หรือผู้ท่านที่มีเชื้อแผล ติดเชื้อไว้ไปต้มผักกับเบ็ดยอดของ ผู้ป่วย</li> <li>- ประชาการอย่างอ่าศัยกันอย่างหนาแน่น</li> </ul>	<p>1) พิจารณารับคนงานในพื้นที่เป็นอันดับแรก กรณีรับ คนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มี ใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>2) ตรวจสอบความคงทนของเครื่องใช้สำหรับทำงาน</p> <p>3) ประชากำลังคนพื้นที่อย่างมาก่อนย้ายถูกต้องทุกครั้งที่มี เพศหรือพันธุ์</p> <p>4) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกต้องตามแบบ - บ้านพักคนงานทาง旁ก่อสร้างให้มีมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศได้ไม่ ลับทับ อีกทั้งจะจัดให้คนงานพักอาศัยภายใน ห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสมสม เคลื่อน และจัดเก็บ</p> <p>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ คหบก 20 คน</p> <p>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดได้ คุณภาพก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</p> <p>- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำที่ใช้ใน พื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>มาตรฐาน 2558 (นายจตุรงค์ บุญเติรัญ)</p> <p>ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอาชีว์ อีคิวตี้ จำกัด</p>

มาตรฐาน 2558  
(นางสาวนิศาฐ์ นิมมยะศัก)

รับรองจำนวน 50/168



๖๗๙๙

(นางสาวนิศาฐ์ นิมมยะศัก)  
ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร/บริษัท พโนนรัม่า คอนโดแม่เมาะ จำกัด

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทาง	ผลการทดสอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้คัญ	มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาภัยเบื้องต้นที่ได้คัญ	มาตรฐานการดูแลรักษาสุขภาพและอนามัย
4.2 ศุขภาพ และ การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>6) โรคภัยมีโรค สาเหตุการเกิดโรค - เกิดจากไดร์บบิชเชอร์แบคทีเรีย <i>Mycobacterium tuberculosis</i> ที่อาศัยอยู่ในปอดของผู้ป่วย โดยเข้าจ่อ ออกมานำบخارไอ ตามทำให้เชื้อจุลทรรศน์ภายในอากาศ นอกราก้านน้ำและห้วยของผู้คนซึ่งอยู่ในร่องน้ำที่ไม่มีแสงเจิดจาง เชื้อร้ายสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง นาน เชื้อร้ายจะระบาดอยู่ในอากาศ และเข้าสู่ร่างกายทางเดินหายใจ จนก่อให้เกิดโรค</p> <p>- จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี ให้คนงานทั่วๆ ไปรับรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ให้คนงานได้รับการฝึกอบรมด้านสุขอนามัย ให้คนงานได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจ ให้คนงานได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน</p> <p>- จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี ให้คนงานทั่วๆ ไปรับรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ให้คนงานได้รับการฝึกอบรมด้านสุขอนามัย ให้คนงานได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจ ให้คนงานได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน</p>	<p>- จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี ให้คนงานทั่วๆ ไปรับรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ให้คนงานได้รับการฝึกอบรมด้านสุขอนามัย ให้คนงานได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจ ให้คนงานได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน</p> <p>- จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี ให้คนงานทั่วๆ ไปรับรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ให้คนงานได้รับการฝึกอบรมด้านสุขอนามัย ให้คนงานได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจ ให้คนงานได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน</p> <p>- จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี ให้คนงานทั่วๆ ไปรับรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ให้คนงานได้รับการฝึกอบรมด้านสุขอนามัย ให้คนงานได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจ ให้คนงานได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน</p>	<p>มาตรฐานการดูแลรักษาสุขภาพและอนามัย</p> <p>ผลการประเมินได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดี ให้คนงานทั่วๆ ไปรับรู้ถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ ให้คนงานได้รับการฝึกอบรมด้านสุขอนามัย ให้คนงานได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจ ให้คนงานได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดตอน</li> </ul>


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองงานท่าน 51/168

(นายสมพรมงคล บุญเติร์ริบู)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปริญต์ สเตوار์สัน อีควิที้ จำกัด

(นางสาววันวิสาท จันทร์สินะ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปริญต์ พานิชร์มา คอมพิลайнส์ จำกัด



จันทร์สินะ

ពាក្យរាងទំនើប ១ (ពេទ្យ)

องค์ประกอบของมาตรฐานและลักษณะ และคุณภาพด้านการบริการและสุขภาพ		มาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ที่ต้องมีมาตรฐาน และคุณภาพด้านการบริการและสุขภาพ	มาตรฐานการบริการที่ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพด้านการบริการและสุขภาพ
4.2 สุขภาพ และ การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>ผู้ถูกบริการที่ต้องได้รับการดูแลรักษาที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชารากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น</li> <li>-  Gerrit จาระบะร้ายอาหารปรับเปลี่ยน ที่พักอาศัยไม่ติด มีความซึ้ง ไม่มีสังคมเดสอฟฟ์ริง</li> </ul>	<p>มาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ที่ต้องมีมาตรฐาน และคุณภาพด้านการบริการและสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดและน้ำดื่มน้ำดื่มที่สะอาด</li> <li>- ค่านางห่อสร้าง อย่างพิถีพิถัน</li> <li>- จัดให้มีการรับประทานเสียงจากห้องส้วมและน้ำใช้ในที่น้ำที่สะอาด</li> <li>- จัดให้มีภาระน้ำหนักต่อวันที่เหมาะสมสำหรับคนงาน และจำนวนพื้นที่อย่างพอเพียงรองรับความต้องการของคนงาน และควบคุมให้คนงานพึ่งพายุฝ่ายใต้ในภาคตะวันออก ที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พัร้อมรับรวมみなไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มูลฝอย เหลือตกค้าง</li> </ul>	<p>มาตรฐานการบริการที่ต้องมีมาตรฐานและคุณภาพด้านการบริการและสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) จัดทำที่พักที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และสะอาดให้คุณงาน 2) ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา บุกรุกพื้นที่ของกิจกรรมการ ลักปืนมาย การทำร้ายร่างกาย และการกระทาทางเพศระหว่างคนงานตัวยกเนื่องจาก ระหว่างคนงานกับคนในหมู่ชนบ้านศีลanya - กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเชื่อมต่อเข้า-ออกบ้านพัก ไม่อนุญาตให้คุณงานพักอาศัยที่บ้านภายนอก - ฝึกอบรมบุคลากรและรับผิดชอบเบ็ดเตล็ด ตรวจสอบ ผู้พักอาศัยอย่างรายบุคคล ประจำบ้าน</li> <li>2) จัดทำที่พักที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และสะอาดให้คุณงาน 2) ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา บุกรุกพื้นที่ของกิจกรรมการ ลักปืนมาย การทำร้ายร่างกาย และการกระทาทางเพศระหว่างคนงานตัวยกเนื่องจาก ระหว่างคนงานกับคนในหมู่ชนบ้านศีลanya - กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเชื่อมต่อเข้า-ออกบ้านพัก ไม่อนุญาตให้คุณงานพักอาศัยที่บ้านภายนอก - ฝึกอบรมบุคลากรและรับผิดชอบเบ็ดเตล็ด ประจำบ้าน ผู้พักอาศัยอย่างรายบุคคล เป็นต้น</li> </ul>
7) โรคติดต่อ	<p>โรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความวิตกกังวลต้านความบลอกด้วย ใบสักวิตและรักษา</li> <li>- ผู้ถูกระบบที่เกิดจากจักรกรรมการ ก่อสร้าง เช่น ผู้คนสอง เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน แสงกระสินธาราชยัง หรือโน๊ตเสียงดัง เป็นต้น</li> </ul>	<p>โรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำที่พักที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และสะอาดให้คุณงาน 2) ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา บุกรุกพื้นที่ของกิจกรรมการ ลักปืนมาย การทำร้ายร่างกาย และการกระทาทางเพศระหว่างคนงานตัวยกเนื่องจาก ระหว่างคนงานกับคนในหมู่ชนบ้านศีลanya - กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเชื่อมต่อเข้า-ออกบ้านพัก ไม่อนุญาตให้คุณงานพักอาศัยที่บ้านภายนอก - ฝึกอบรมบุคลากรและรับผิดชอบเบ็ดเตล็ด ประจำบ้าน ผู้พักอาศัยอย่างรายบุคคล เป็นต้น</li> </ul>	<p>โรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำที่พักที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และสะอาดให้คุณงาน 2) ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา บุกรุกพื้นที่ของกิจกรรมการ ลักปืนมาย การทำร้ายร่างกาย และการกระทาทางเพศระหว่างคนงานตัวยกเนื่องจาก ระหว่างคนงานกับคนในหมู่ชนบ้านศีลanya - กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเชื่อมต่อเข้า-ออกบ้านพัก ไม่อนุญาตให้คุณงานพักอาศัยที่บ้านภายนอก - ฝึกอบรมบุคลากรและรับผิดชอบเบ็ดเตล็ด ประจำบ้าน ผู้พักอาศัยอย่างรายบุคคล เป็นต้น</li> </ul>

ຂໍ້ມູນ 2558

ມັນາຄນ 2558

ผู้รับมอบอำนาจ/ปริญญา สหราชรังสก์ อภิวัฒน์ จำปา

၁၇၈

ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ทำให้การประชุมสำเร็จเป็นอย่างดี



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบพัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา	ผู้สำรวจที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสำรวจและบันทึกข้อมูล	ผู้สำรวจที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสำรวจและบันทึกข้อมูล
<p><b>4.2 ศูนย์การแหล่งเรียนรู้</b> <b>และการอนุรักษ์ (ต่อ)</b></p> <p>8) บัญชีเหตุวิจัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ที่มีอยู่ในบริเวณบ้านพักคนงาน</p> <p>9) บัญชีเหตุวิจัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ที่มีอยู่ในบริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามเม้นท์การท่องเที่ยวเดินทางไปอุบลราชธานี ที่มีมนต์เสน่ห์ ที่ดึงดูดใจคนท่องเที่ยว</li> <li>- ห้ามกินอาหารที่มีส่วนผสมของสัตว์ เช่น กุ้ง หอย ไข่ เป็นต้น</li> <li>- ห้ามนำสัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว ฯลฯ ที่มีสีสันสดใส หรือทำให้เกิดความไม่สงบในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> <li>- ห้ามนำสัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว ฯลฯ ที่มีสีสันสดใส หรือทำให้เกิดความไม่สงบในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามเม้นท์การท่องเที่ยวเดินทางไปอุบลราชธานี ที่มีมนต์เสน่ห์ ที่ดึงดูดใจคนท่องเที่ยว</li> <li>- ห้ามกินอาหารที่มีส่วนผสมของสัตว์ เช่น กุ้ง หอย ไข่ เป็นต้น</li> <li>- ห้ามนำสัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว ฯลฯ ที่มีสีสันสดใส หรือทำให้เกิดความไม่สงบในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> <li>- ห้ามนำสัตว์เลี้ยง เช่น หมา แมว ฯลฯ ที่มีสีสันสดใส หรือทำให้เกิดความไม่สงบในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> </ul>

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 53/168

(นายจตุรงค์ บุญศรีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้ชี้แจง เสนาธิค ยิ่กเวช สำนักวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(นางสาววันวิสาข สินเนียง)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/ปริมาณ พัฒนามา ศูนย์ชลประทาน สำนักวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



บัญชี

บัญชีเหตุวิจัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ ฯลฯ ที่มีอยู่ในบริเวณบ้านพักคนงาน

ព្រាសាន ១ (ពេទ្យ)

วิธีการประเมินคุณลักษณะทางสังคม <sup>1)</sup> และคุณภาพด้านภาษา		ผลการประเมินคุณลักษณะทางสังคม <sup>2)</sup>	มาตรฐานคุณภาพทางสังคม <sup>3)</sup>
4.2 สุขภาพและ การสร้างความสุข (ต่อ)			มาตรฐานคุณภาพทางสังคม <sup>3)</sup>
	6) จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความไม่สงบ ของชุมชนที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	6) จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความไม่สงบของชุมชนที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	มาตรฐานคุณภาพทางสังคม <sup>3)</sup>
	7) จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความไม่สงบของชุมชนที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	7) จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความไม่สงบของชุมชนที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	มาตรฐานคุณภาพทางสังคม <sup>3)</sup>
	8) จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความไม่สงบของชุมชนที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	8) จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความไม่สงบของชุมชนที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	มาตรฐานคุณภาพทางสังคม <sup>3)</sup>
	9) จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความไม่สงบของชุมชนที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	9) จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความไม่สงบของชุมชนที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	มาตรฐานคุณภาพทางสังคม <sup>3)</sup>
	10) จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความไม่สงบของชุมชนที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	10) จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความไม่สงบของชุมชนที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	มาตรฐานคุณภาพทางสังคม <sup>3)</sup>

2558

2558

卷之三

รับรองวันที่ 54/168

(ນາຍເຈັດນະບາງ/ປະຈຸບັນ ສເທອວສົງ ວິດທະນາຖາວອນກໍາທາງ/ປະຈຸບັນ ສເທອວສົງ ວິດທະນາຖາວອນ)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรของทางสังคมต้องดูแล และคุ้มครอง	ผู้ก่อเรื่องทั่วไปและเด็กผู้ด้อยโอกาส	ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยเด็กผู้ด้อยโอกาส	ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยเด็กผู้ด้อยโอกาส
<p><b>4.2 ศูนย์การผลิต</b> การสาธารณสุข (ต่อ)</p>	<p>11) ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินความประพฤติตาม งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น เครื่องครัว ได้แก่ ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการ ก่อสร้าง เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล เป็นต้น</p> <p>12) จัดทำประวัติหน้าที่อาชญากรรมที่อาจกระทบ ร่างกาย และทรัพย์สิน ของห้องคนงาน และผู้พากออาศัย โดยรอบ</p> <p>13) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก/เวลนตันนิรภัย ปลอกอุดหู ฯลฯ ให้พึงพอใจและ เหมาะสมต่อจำนวนคนงานและลักษณะงาน</p> <p>14) จัดหาพื้นที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและถังแก๊สที่ใช้ใน งานก่อสร้าง ให้เรียบร้อย โดยต้องรักษาความสะอาด และติดตั้งป้ายเตือนอันตราย</p> <p>15) จัดให้เครื่องดับเพลิงมือถือ หรืออุปกรณ์ป้องกัน อัคคีภัยอันที่จำเป็น ติดตั้งไว้ประจำตำแหน่งที่อยู่สร้าง โดยเฉพาะบริเวณที่เก็บเชื้อเพลิง</p> <p>16) ผู้รับเหมาและดูแลความปลอดภัยของคนงานไม่ให้ สร้างความเสื่อมเสียต่อร้อน แสงปะยูนห่าต่างๆ บนดินและผนัง ด้วยกัน รวมทั้งประปาชนไม่เลี้ยง</p>		

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558


รับรองจำนวน 55/168

วิภาดา พ.

วิภาดา พ.

(นายจตุรรัตน์ นฤทธิ์เจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปรึกษา สหธรรมรัตน์ อีกิริศ จำกัด


(นางสาววันิสาช์ ฉินณะรัตน์)  
ผู้สำนักนายกรัฐสัมนา/ปรึกษา พานิช หวาน ศุภชัยและนร. จำกัด



ពាក្យរាងទី ១ (ពេទ្យ)

ມູນຄະດີ 2558

มีนาคม 2558



ผู้ที่รับภาระสืบงานต่อมา/ปริญญา พากวนรำฯ ครอบคลุมท่านสำเร็จการ

ผู้รับมอบอำนาจ/ปรับปรุง  
คุณภาพ

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เขตชุมชน และศูนย์กลางฯ	ผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นและศูนย์กลางฯ	มาตรฐานด้านการบริหารและกิจกรรมที่ดีและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	มาตรฐานด้านการบริหารและกิจกรรมที่ดีและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
<p><b>4.2 ดุษฎีแพลตฟอร์มและ การสารานวนสุข (ต่อ)</b></p> <p>22) กรณีที่กิจกรรมก่อสร้างโครงการทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินซึ่งทางโครงการต้องมีมาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงต้องจัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องของชดเชยเรียนต่างๆ ที่เกิดจากภาระร่มကาวราก่อนสร้าง และต้องลงมือดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้นัดผู้ร้องเรียนเข้าไปปูพื้นที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น</li> <li>- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำในสำนักงาน ก่อสร้างโครงการ โดยตั้งมือเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของบังคับบัญชีประจำเพื่อรับแจ้งซึ่งร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางโทรศัพท์ บันทึก จดหมาย แฟกซ์ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้รับข้อมูลเรื่องนี้จะจดที่อยู่เบื้องต้นที่สำนักงานติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อมูลเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข ของผู้ร้องเรียนไม่ว่าเป็นเรื่องใดก็ตาม และนำเสนอไปยังบุคคล เจ้าของโครงการ</li> </ul>			


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 57/168

(นายจตุรเดช บุญตีระภู)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปรึกษา สหธรรม ลีกาวต์ จำกัด

(นางสาววันวิสาท ลิมเมือง)  
ผู้อำนวยการสังคมศึกษา/ปรึกษา พานร์มา คงชุมแห่งสหกิจ



ຕ່າງປະເທດ 1 (ຕ່ອ)

ມັງກອນ 2558


ມັງກອນ 2558

“นายจตุรงค์ บุญตเจริญ”  
นายจตุรงค์ บุญตเจริญ

(ມາຕະກຳກົງລົງທາງ ປິເຕັມໂລກ)

ผู้ที่เข้ามาในกระบวนการตัดสินใจของบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจ คือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ

รับรองจำนวน 58/168



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของภารกิจ ด้านน้ำ	ผลลัพธ์ทางภูมิศาสตร์อุปทานที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ต้อง達到และร่วมกันของ ผู้ให้บริการและผู้รับผลกระทบ
4.3 ศูนย์เรียนฯ (ต่อ)	ผลกระทบจากการบดบังที่ศูนย์ภายนอก และการรักษาดูแลอาคารและอุปกรณ์ใน ประจําวันประจำทุกๆ ราย	<p>1) ระบุในสัญญาจ้างผู้รับเหมาอู่สร้างให้ปฏิบัติตาม มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตัวจริงของบุคลากรที่มา สำรวจตัวอย่างของโครงสร้าง และจัดให้มีการตรวจสอบ ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑ์ ผู้ก่อสร้างที่สิ่งแวดล้อมในระยะยาวโดยคงการ อย่างต่อเนื่องและ 2) มีวัสดุปูด (ผ้าใบหรือตาก่ำ) กันตัวօอาทาร ตลอด แนวตัวน้ำซึ่งจะลดความซุดของօอาทารที่กำลังอยู่ระหว่าง 3) ติดตั้งรั้วซ้ำๆ คราวสูง 5 ม. (รั้วทึบ 3 ม. และผู้นำไป ห้ามตาก่ำ 2 ม.) เพื่อบดบังทัศนียภาพที่เกิดจาก การก่อสร้างและตัดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่อยู่ระหว่าง ที่ชั้นดิน</p> <p>4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและประเมินงานและรับเรื่อง ต้องเรียน เพื่อประสานงานกับพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับ ผลกระทบตามถึงสถานะเอกสารอักษรภาษาไทย ดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ อย่างต่อเนื่องครั้งต่อครั้ง ประจำเดือน</li> <li>รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้อง<sup>*</sup>ตาม ผู้รับผิดชอบ</li> </ul> <p>- เจ้าของโครงการ: บริษัท สหอรุรัตน์ อีคิวตี้ จำกัด</p>

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 59/168

(นายจตุรเมศ บุญเติร์ก)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอรุรัตน์ อีคิวตี้ จำกัด

(นางสาวนิวาร์ ภิรมย์โภส)

ผู้ทำรายงานภารกิจสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชภัณฑ์ จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้อง สิงแครลล์คอมและคุณภาพ ห้อง	ผลการประเมินที่วิสิษฐ์และถือมีค่ากัน	มาตรฐานการบ่มเพาะนักเรียนและนักศึกษาด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4.3 ศูนย์เรียนภาษา (ต่อ)	<p>อาคารอาร์เควิด้าทางเออร์ สูงประมาณ 34 ชั้น และ อาคารเดอะบีเนน ทาวเวอร์ส (The 9th Towers) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม 2 ทางเออร์ สูง 34 ชั้น และ 36 ชั้น เป็นต้น</p> <p>เมื่อพิจารณาภาระระยะเวลาของโครงการกับสถาน เอกอัครราชทูตฯ และเมืองมาตราฐานห้องโดย ในบริเวณเดียวกันกับโครงการ โดยเฉพาะ อาคารเดอะบีเนน ทาวเวอร์ส (The 9th Towers) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน 2 ทางเออร์ สูง 34 ชั้น และ 36 ชั้น ซึ่งจะทำให้บดบังอาคาร โครงการกับอาคารชุดของสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิรัฐชนิปปะรัชดาประเทศใหญ่ ได้ ตั้งแต่นั้น เมื่ออาคารของโครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อ ทัศนียภาพของสถานเอกอัครราชทูตโดยรอบ พื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตรแต่อย่างใด</p>	<p>มาตรฐานการบ่มเพาะนักเรียนและนักศึกษาด้วย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน</p>

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองทำงาน 60/168

บดบัง  
บดบัง



(นางสาววันวิสาข์ จิมเมลล์สต.)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนา คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 2

สรุปผลการหานบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โครงการ New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ขอปรีชัพ สเตอร์ลิง อิคิวตี้ จำกัด ในระยะดำเนินการ


อ้างอิงฉบับอุปทาน สิ่งแวดล้อมและคุณภาพทาง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
<b>1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณภาพ</b>			
1.1 ลักษณะภัยมีประเทศ	<p>เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ บริเวณที่โครงการจะเปลี่ยนสภาพเป็นที่ดินอย่างรวดเร็ว 24 ชั่วโมง และบูรณาการ 1 อาคาร ตั้น 2 ชั้น ตลอดจนบริเวณใกล้เคียง ซึ่งบูรณาการด้วยโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคที่ต้องจัดให้มีความพร้อมทันท่วงที อาท่า ระบบท่อระบายน้ำ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อาหารและบ้านพักอาศัย และอาคารพาณิชย์โดยรอบ ดังนั้น การพัฒนาโครงการจะไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมในบริเวณเปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ความเสียหายและเสื่อม化 ที่ดิน ทำให้เกิดการตัดต้นไม้ ทำลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานขนาดใหญ่ 6 เดือน</p>	<p>1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 774.09 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 1.11 ตร.ม. ต่อผู้พักในโครงการ 1 คน โดยเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 725.09 ตร.ม. ซึ่งมีพื้นที่ปลูกไม้ยืน年木林 700 ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 51.21 ของพื้นที่ว่างที่โครงการต้องจัดให้มีความพร้อมปฏิบัติความคุ้มครองฯ พ.ศ. 2522</p> <p>2) จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่ดังกล่าวให้คงอยู่ในโครงการให้มีความสวยงาม เป็นรากฐาน สำหรับการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานขนาดใหญ่ 6 เดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อ อย่างต่อเนื่อง ตามที่ดินที่ต้องการ มาตตรวจสอบที่ดินต่อเดือน</li> <li>สำรวจทบทิสสิ่งแวดล้อมและเสื่อม化 สำนักงานนโยบายและแผน ที่ดิน รายงานให้รัฐมนตรีติดตาม สิ่งแวดล้อม สำนักงานขนาดใหญ่ 6 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ</li> </ul>
<b>ผู้รับผิดชอบ</b>			
<p>(นายเกริกฤทธิ์ บุญเจริญ) ผู้รับผิดชอบอำนวยการ/บริษัท สเตอร์ลิง อิคิวตี้ จำกัด</p> <p>(นางสาววันวิสาข ฉินแสงโสต) ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชมา คอมเพล็กซ์ จำกัด</p>			

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2558

จังหวัด

รับรองจำนวน 61/168



(นางสาววันวิสาข ฉินแสงโสต)

(นายเกริกฤทธิ์ บุญเจริญ)

ผู้รับผิดชอบการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชมา คอมเพล็กซ์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดล้อมแม่น้ำแม่กลอง	ผลกรอบดักจับสิ่งแวดล้อมเชิงสังเคราะห์บ่ม สิ่งแวดล้อม	มาตรฐานดัตตามที่ระบุไว้ ผู้ผลิตและผู้รับ
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>ยานพาหนะของผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ จะทำให้เกิดการระบาดเมืองสารต่างๆ จากการประมวล พ่าว่าค่าความเบี่ยงเบนของ ผู้คนอยู่บนพื้นที่ 100 ไมครอน (TSP) ผู้คนอยู่บนพื้นที่ 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ความเข้มข้นของก๊าซชีวภัย ไดออกไซด์ (NO<sub>x</sub>) ก๊าซซึ่งเพื่อเรียกว่าไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>x</sub>) ก๊าซซึ่งมีอยู่ในเชื้อ (SO<sub>2</sub>) และไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดจากยานพาหนะภายในโทรศัพท์มือถือ ค่า 1.16x10<sup>-4</sup> มก./ลบ.ม., 2.31x10<sup>-5</sup> มก./ลบ.ม., 3.73x10<sup>-2</sup> มก./ลบ.ม., 1.96x 10<sup>-3</sup> มก./ลบ.ม., 4.60x10<sup>-4</sup> มก./ลบ.ม. และ 7.92x10<sup>-3</sup> มก./ลบ.ม. ตามลำดับ และเมื่อร่วมกับค่าความเข้มข้นของมลพิษในบุบบันบริเวณพื้นที่ศูนย์การ พ่าว่า ในระยะที่เป็นการควบคุมของทางภาคบริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ ค่านี้ ค่าความเข้มข้นของผู้คนจะลดลง ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน ประมาณ 0.311 มก./ลบ.ม. (&lt;0.33 มก./ลบ.ม.) ความเข้มข้นของผู้คนจะลดลงขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ประมาณ 0.117 มก./ลบ.ม. (&lt;0.12 มก./ลบ.ม.) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์</p>	<p>1) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำแพงไป เจ้าน้ำที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด 2) จัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่จอดรถที่ อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่าที่กำหนด ตามภูมิประเทศราวดับบลี่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพARB. ตามความต้องการ ของอาคาร 3) ตรวจสอบแหล่งเสียงที่เปิดอย่างอาคาร “ไว้ไม่ห้ามรัฐมนตรีกางเพื่อห้ามการระบายน้ำเสียตัวด้วยวิธีใดๆ 4) จัดให้มีการปฏิรูปห้องน้ำโดยรอบอาคารตาม แนวเขตที่ทิศ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อน ร 3 ม.ทั้ง 4 ดู ซึ่ง ก้า ค าร์บ อน ไ ด ค อก ไ ช ด ท ร า ง ล า ท ร า ว จ ว ด / ค ว า ด *</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตั้งป้ายเตือนไว้</li> <li>- ผู้ลงทะเบียนขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)</li> <li>- ผู้ลงทะเบียนขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>)</li> <li>- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> <li>- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)</li> <li>- ก๊าซซึ่งเหลือไว้ในอากาศ (SO<sub>2</sub>)</li> <li>- ไฮโดรคาร์บอน (HC)</li> <li>- สวนปีนังไว้</li> <li>- บริเวณที่โครงสร้าง 1 จุด</li> <li>- วิธีการตรวจวัด</li> <li>- ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric Method</li> <li>- ช่วงเวลาที่ตรวจวัด/ความถี่</li> <li>- ตรวจวัดด้วยวิธี Gravimetric Method</li> <li>- 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>

มิถุนายน 2558

มิถุนายน 2558

บัญชีฯ

รับรองจำนวน 62/168

(นางสาววันวิสาท บุญศรีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อิคโคตี้ จำกัด

ผู้อำนวยการรับผิดชอบ/บริษัท พานิชภัณฑ์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชื่อคุณสมบัติของวัสดุ	ผู้ทดสอบต้องรู้สึกว่าดีที่สุดในคราวนี้	ผู้ทดสอบประเมินว่าดีที่สุดในคราวนี้	ผู้ทดสอบประเมินว่าดีที่สุดในคราวนี้
1.2 คุณภาพอาหารสัตว์ สีและกลิ่นเฉพาะตัวของตัวอย่าง	ประมาณ 2.537 มก./ลบ.ม. (<34.2 มก./ลบ.ม.) ความเข้มข้นของก๊าซในตัวเรือนได้อยู่ในเกณฑ์ 0.141 มก./ลบ.ม. (<0.32 มก./ลบ.ม.) ความเข้มข้นของก๊าซซ์คลเพอร์ได้อยู่ในเกณฑ์ ประมาณ 0.010 มก./ลบ.ม. (<0.78 มก./ลบ.ม.) และความเข้มข้นของก๊าซในตัวเรือน ประมาณ 1.520 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีผลให้ค่าความร้อน ประมาณ 1.520 มก./ลบ.ม. คำนวณจากค่าคงที่ที่ได้รับมาในบริษัทฯ คาดว่าจะมีผลต่อคุณภาพอาหารสัตว์ที่ดีที่สุด	5) ตามครัวชาสถาแพนนและหงส์เด็นราน ภายในโครงการให้ส่องอาทิตย์ส่องไฟด้วยแสงไฟฟ้าในกรัมที่หงส์สถาแพนนและหงส์เด็นราน มีการทำความสะอาดห้องเดินเรือน ให้ดำเนินการซ้อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที เพื่อป้องกันภัยภัยจากเชื้อโรคที่อาจเข้าไป อันเนื่องจากภัยคน	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตั้งตามมาตรฐาน● อย่างเคร่งครัดและจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรฐานของก๊าซและแก๊สฯ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ผลกระทบติดตั้งตามมาตรฐาน● ผลกระทบต่อแมลงและสัตว์ ต่อส้านักงานนโยบายและ แผนพัฒนาการบรรเทาและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต หัวเมือง และกรมการปกครอง ทุก 6 เดือน ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ: บริษัทฯ สหอรุณ วิศวิต จำกัด</li> </ul> </li> </ul>

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 63/168

(นายจตุรเดช บุญศรี)

(นางสาววันวิสาช ฉินณะสด)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท สหอรุณ วิศวิต จำกัด

ผู้เขียนรายการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนรม่า คอนเซ็ปท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ห้องคุปประจำอยู่ที่บ้าน ลักษณะของความคิดเห็น	ผลการบทוחสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ	มาตรฐานพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ควรดำเนินการ
1.3 เสียง	<p>ระบบเสียงบริเวณพื้นที่โครงสร้าง จะมีระดับปี๊บไม่สูงมาก จำกัดความจุของคนในครอบครัวจึงต้องตั้งบ้านให้ห่างจากบ้านที่บ้านข้างๆ ออกไปประมาณ 20 เมตร แต่ก็ยังคงมีเสียงรบกวนจากถนนที่บ้านข้างๆ ทำให้บ้านไม่สามารถพักผ่อนได้ดี</p> <p>ความคุณภาพของเสียงที่ได้รับดีมาก แต่ต้องลดระดับเสียงที่มาจากถนนลงมาอีกหนึ่งระดับ จึงจะสามารถพักผ่อนได้ดี</p> <p>โครงสร้างที่ต้องตั้งบ้านห่างจากถนนไปประมาณ 20 เมตร จึงจะช่วยลดเสียงรบกวนจากถนนลงมาได้มาก แต่ก็ต้องเดินทางไกลเพื่อไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ห่างๆ จึงต้องเสียเวลาและพลังงานในการเดินทางไปซื้อของ</p> <p>โครงสร้างที่ต้องตั้งบ้านห่างจากถนนไปประมาณ 20 เมตร จึงจะช่วยลดเสียงรบกวนจากถนนลงมาได้มาก แต่ก็ต้องเดินทางไกลเพื่อไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ห่างๆ จึงต้องเสียเวลาและพลังงานในการเดินทางไปซื้อของ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ให้ทราบถึงการทำลายพื้นที่สาธารณะและการปลูกต้นไม้ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการตัดตามต่อไป</li> <li>ผลการทบทิสส์แบบตัวอย่างเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีและส่วนราชการ สำนักงานเขตพัฒนาฯ และ กรรมการประกาศองทุก 6 เดือน</li> <li>ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่โครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด</li> </ul> </li> </ul>

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

ณ วันที่

รับรองจำนวน 64/168

(นายจตุรเมศ บุญเติ้ลเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

(นางสาวนิศาช์ ภัณฑ์โสต)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนรม่า คอนโดแม่กลอง จำกัด



ຕົກລາງທີ 2 (ຕ່ອ)


องค์ประกอบของมนต์เสน่ห์	ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมที่สำคัญ	ความคุณค่าทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่สำคัญที่สืบทอดมา	ความคุณค่าทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่สำคัญที่สืบทอดมา	ภูมิปัญญาที่สำคัญที่สืบทอดมา
1.4 ความลับในสมบัติ	นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี ภรรยาของนายอุดมศักดิ์	ความลับที่ซ่อนอยู่ในสมบัตินี้คือเครื่องเขียนที่บันทึกเรื่องราวความเชื่อในสิ่ง超自然 ที่ถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมา ทำให้คนที่ได้อ่านได้รับพลังงานพิเศษ	ความลับที่ซ่อนอยู่ในสมบัตินี้คือเครื่องเขียนที่บันทึกเรื่องราวความเชื่อในสิ่ง超自然 ที่ถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมา ทำให้คนที่ได้อ่านได้รับพลังงานพิเศษ	ความลับที่ซ่อนอยู่ในสมบัตินี้คือเครื่องเขียนที่บันทึกเรื่องราวความเชื่อในสิ่ง超自然 ที่ถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมา ทำให้คนที่ได้อ่านได้รับพลังงานพิเศษ
ความลับที่ซ่อนอยู่ในสมบัตินี้คือเครื่องเขียนที่บันทึกเรื่องราวความเชื่อในสิ่ง超自然 ที่ถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมา ทำให้คนที่ได้อ่านได้รับพลังงานพิเศษ	นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี ภรรยาของนายอุดมศักดิ์	ความลับที่ซ่อนอยู่ในสมบัตินี้คือเครื่องเขียนที่บันทึกเรื่องราวความเชื่อในสิ่ง超自然 ที่ถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมา ทำให้คนที่ได้อ่านได้รับพลังงานพิเศษ	ความลับที่ซ่อนอยู่ในสมบัตินี้คือเครื่องเขียนที่บันทึกเรื่องราวความเชื่อในสิ่ง超自然 ที่ถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมา ทำให้คนที่ได้อ่านได้รับพลังงานพิเศษ	ความลับที่ซ่อนอยู่ในสมบัตินี้คือเครื่องเขียนที่บันทึกเรื่องราวความเชื่อในสิ่ง超natural ที่ถูกหล่อหลอมให้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมา ทำให้คนที่ได้อ่านได้รับพลังงานพิเศษ

ມະນາຄຸນ 2558

ມັນຄົມ 2558

(ପ୍ରିଯତାତ୍ମିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜାଗରଣ)

• (ນາມສະກິດ ພົມວິໄລ) ດີວ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຮັງຈາກ




๙๗๙

๒๕๖๘ | ភ្នំពេញ

(นายสุรัตน์ พานิช) ประวัติของอาชญากรรมทางเพศในประเทศไทย

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

សេចក្តីថ្ងៃទី ៦៦/៩៩




ผู้ดูแลงานภายในบ้านต้องรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท ความสะอาดจะทำให้บ้านเรือนเป็นที่พำนัช

ຕັກຄານທີ 2 (ຕົວ)

፲፻፭፯/፳፬፭፯

សំណង់ទី 2558

፲፻፭፭፲፮ ፲፰፭፭፭፮



ผู้รับมอบอำนาจ/ปริญญา สเตอร์ลิง บริวาร จำกัด  
(ใน ประเทศไทย สงวนสิทธิ์ บุญบันดาล)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของหัวข้อ ดังนี้	หัวข้อที่นักวิเคราะห์เสนอแนะ	หัวข้อที่นักวิเคราะห์เสนอแนะ
1.6 คุณภาพน้ำภูมิภาค (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้</li> <li>ผู้รับผิดชอบ</li> </ul>

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

จ.เชียงราย

รับรองจากงาน ๖๘/๑๖๘




(นางสาวนันดาศรี ชินเมืองสก) (ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ/บริษัท พานิชนาภิการ จำกัด)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหกิจสัมพันธ์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้อง รีสอร์ฟและศูนย์การค้าฯ		ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มห้องพักและศูนย์การค้าฯ	ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มห้องพักและศูนย์การค้าฯ
1.7 ศูนย์อาหารน้ำดื่ม	ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มห้องพักและศูนย์การค้าฯ	ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มห้องพักและศูนย์การค้าฯ	ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มห้องพักและศูนย์การค้าฯ
2. ห้องพยาบาลสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ			
2.1 ห้องพยาบาลสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ บนบก (ป่าไม้และ สัตว์ป่า)	โครงการ New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท สเตอร์ลิง ออคิวตี้ จำกัด ตั้งอยู่ถนน พระราม 9 (พระราม 9 ซอย 3) แขวงทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและ พาณิชยกรรม เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ที่เหมาะสมสมควรต่อการอนุรักษ์ชีวภาพ ตลอดจนสิ่งศรีษะที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์มาก อยู่ต่อไปได้ ดังนั้น กิจกรรมทั้งในระบบท่อสันดาล และระบบดำเนินการของโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบ ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	โครงการ New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท สเตอร์ลิง ออคิวตี้ จำกัด ตั้งอยู่ถนน พระราม 9 (พระราม 9 ซอย 3) แขวงทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและ พาณิชยกรรม เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีสภาพพื้นที่ป่าไม้ หรือพื้นที่ที่เหมาะสมสมควรต่อการอนุรักษ์ชีวภาพ ตลอดจนสิ่งศรีษะที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์มาก อยู่ต่อไปได้ ดังนั้น กิจกรรมทั้งในระบบท่อสันดาล และระบบดำเนินการของโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบ ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	ผู้ประเมิน 2558 (นายเกรทเมล บุญศรีเจริญ) ผู้ประเมินอีกคน 1 คน (นางสาววันวิสาข์ ฉินนนท์)

รับรองจำนวน 69/168



มีนาคม 2558

บัญชี

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนนท์)  
ผู้อำนวยการศูนย์กลาง/บริษัท พานิชฯ คณฑ์สหทน์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชื่อประวัติการบุกรุก สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามค่าตัวจริง	ผลการบุกรุกต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 ทั่วพยากรณ์ซึ่งมาพำนัช แหล่งน้ำ	ให้กลับน้ำผิดดินที่อยู่ในรั้วนี้ 1 กม. จากพื้นที่โครงการ ได้แก่ คลองสายเมสน คลองบางกะปี และลำธารจ่ายส่วน มีการใช้ประปาโดยชั่วคราว ระบายน้ำ แต่ไม่มีการใช้ประปาโดยชั่วคราว ในการอุด-บีบีโภคแมตต์อย่างใด อย่างไรก็ตามโครงการจะบ้าน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ ก่อนระบบออกพื้นที่โครงการ โดยหากทั้ง ข้อในโครงการจะมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบที่กழบหมายกำหนด ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ต่อทั่วพยากรณ์ซึ่งมาพำนัช	ดูแลรักษาบำรุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำต่อเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ให้ท่านได้อ่านต่อไป</li> <li>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ให้ท่านได้อ่านต่อไป</li> <li>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ให้ท่านได้อ่านต่อไป</li> <li>จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ให้ท่านได้อ่านต่อไป</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของโครงการ</li> </ul>

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

จ.บ.ส.

รับรองจำนวน 70/168

(นายจตุรนนค์ บุญตีภิรัญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอร์ลิน จำกัด

(นางสาววันวิสาท ภิรมย์โสตร)




2558

၂၅၅၈

۲۷

ຂໍ້ມູນຮອງຈຳກັງນາມ 71/168



(ບາງຄະຫຼາມກົມພາຖິວີ່ແກ້ວສັຕ)

(ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ)

ก้าวต่อไปของประเทศไทยในด้านการศึกษาและวัฒนาการต้องมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สั่งโดยต้องแม่นยำท่องทาง	ผลลัพธ์ที่ต้องแสดงถึงลักษณะ	มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด	มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
3.2 การจราจร	<p>ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นตามอัตราเดินน้ำ</p> <p>โครงการสูงสุด ในช่วงโภมเร่งด่วนเข้า รถเข้าสู่โครงการ 72 PCU/ชช. และรถออกจากโครงการ 49 PCU/ชช. ส่วนในช่วงโภมเร่งด่วนยัง รถเข้าสู่โครงการ 120 PCU/ชช. และรถออกจากโครงการ 77 PCU/ชช. เมื่อวิเคราะห์จราจรดับเบิลให้บริการของถนนโภมที่อยู่จะพบว่า ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่โครงการเปิดดำเนินการไม่ส่งผลกระทบต่อบริการให้บริการเป็นปกติไปจากเดิม ปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจากโครงการตามคาดที่ประเมินได้ซึ่งต้นนี้ เป็นการประเมินตามคาดที่ประเมินได้ซึ่งต้นนี้ เป็นการประเมินปริมาณรถยนต์ของโครงการเข้า-ออกสูงสุดในช่วงเวลาเร่งด่วนและยืนใน โดยขาดการณ์จากโครงการอื่นๆ ที่มีลักษณะของโครงสร้างและทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกับโครงการ ซึ่งจากการประมวลผลแล้วพบว่า ระบบตัวบทการให้บริการบริเวณทางแยก (Level of service, LOS) ของโครงการที่ยังคงดี พื้นที่ตั้งโครงการไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากจะตัวบทการให้บริการอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว (LOS F)</p>	<p>1) จัดให้มีที่จอดรถจำนวน 220 คัน และขอความร่วมมือให้ผู้มาใช้บริการโรงแรมนำรถไปจอดในพื้นที่สาธารณะบ้านเดียวโดยรอบโครงการ</p> <p>2) จัดให้มีแสงไฟส่องสว่างทางเดินรถให้สว่างเพียงพอ ทั้งกลางวันและกลางคืน</p> <p>3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมไม่ให้รถยนต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ใช้บริการโรงแรม หรือไม่มีสิทธิ์จอดไว้ที่กับโรงแรม เช่นรถของคนงานโครงการที่มีภาระหนัก</p> <p>4) จัดทำป้ายจราจรรายใหม่โดยการเพื่อแนะนำการใช้เส้นทางให้อย่างเหมาะสมและชัดเจน</p> <p>5) จัดให้มีสีสันแบบช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบในภาระจอดรถภายในพื้นที่จอดรถของโครงการ</p> <p>6) จัดให้มีเส้นทางที่คุ้มครองและสำหรับคนเดินทาง ทางเข้าออก ของโครงการเพื่อป้องกันรถติดและช่องทางเดินทางด้วยทางเดินทางเดินทาง</p>	<p>● จัดให้มีการจัดตั้งมาตรฐานของบุคลากรที่ดีที่สุด อย่างเช่นศรัทธาและจิตใจที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีที่สุด</p> <p>● มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด มาตรฐานผู้นำและแก้ไขมาตรฐานการป้องกันและลดลงแก้ไข ผลกระทบที่บ่งชี้และลดลงแก้ไข ผลกระทบที่บ่งชี้และลดลงแก้ไข ผลกระทบที่บ่งชี้และลดลงแก้ไข ผลกระทบที่บ่งชี้และลดลงแก้ไข ผลกระทบที่บ่งชี้และลดลงแก้ไข ผลกระทบที่บ่งชี้และลดลงแก้ไข</p> <p>● ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่โครงการ: บริษัท สหอร์ลิง จำกัด จำกัด</p> <p>- เจ้าหน้าที่โครงการ: บริษัท สหอร์ลิง จำกัด จำกัด</p>

ปีงบประมาณ 2558


ปีงบประมาณ 2558

รับรองจำนวน 72/168

(นายเจตนา บุญไตรรัตน์)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอร์ลิง จำกัด

(นางสาวนิศาช จันมณฑ์)

ผู้อำนวยการสั่งแต่งต้อม/บริษัท พานิชมา คอมพิютเน็ต จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

<b>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคุณลักษณะฯ</b>	<b>ผู้ก่อร่างบ้านเดี่ยวและบ้านเดี่ยวชั้นเดียว</b>	<b>มาตรฐานการบริการด้วยเครื่องหมายบัตร์เดียว</b>	<b>มาตรฐานการบริการด้วยเครื่องหมายบัตร์เดียว</b>  <b>ผู้ก่อร่างบ้านเดี่ยวชั้นเดียว</b>
<b>3.2 การจราจร (ต่อ)</b>		<p>7) จัดให้มีการประชุมพัฒนาผู้ใช้บริการของโครงการ ประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประชาสัมพันธ์ในโครงสร้างทางล็อตรอบๆ พื้นที่โครงการให้ผู้พักอาศัยทราบและมาติดตามกิจกรรมที่จัดขึ้น</li> <li>จราจรที่มีปัญหาการจราจรที่ติดขัด</li> <li>ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าพักและมาติดตามกิจกรรมที่จัดขึ้นในทางเดินด้วยรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมานาค (รถไฟฟ้า MRT) สถานีพะราษฎร์ 9 ชั่วโมงเช้า ไปจนถึง 19.00 เมตร เพื่อ便利ประชาชนในการจราจรที่ติดขัด และเพื่อความสงบด้วยการดำเนินการที่ดี</li> </ul>	

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

(นายเจตมรงค์ บุญตีระกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหธรรม์ จำกัด

(นางสาววันิสาช ภิรมย์เสต)

ผู้ดำเนินการสืบงานต่อไป/บริษัท พโนรมรำภ์ ศรอนช์พานะ จำกัด



รับรองจำนวน 73/168


ຄ່າງວົງຈະກິດ 2 (ເກີດ)

សៀវភៅ 2558

มีนาคม 2558

(ເບີໂຫຼາດເກີດໄດ້ ແລະ ພາຍໃນເມືອງຫຼວງຈຳກັງທີ່ມີຄວາມຮັ້ງຮັກ)

ການສາງວິຊາທີ່ຈະນຸ່ມເສັດ




ຕາງປາກທີ 2 (ຕ່ອ)

องค์ประกอบของทาง ด้านเศรษฐกิจและคุณภาพ ที่ดี	มาตรฐานการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษา	มาตรฐานการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษา
3.3 การใช้ชั้นนำ (ต่อ)	<p>5) จัดให้มีการเตรียมอิ่มสำหรับนักเรียนสารพิชชาจาก ศูนย์ฯ เตรียมสร้างภาระไม่นักเรียนเป็นนักเรียน สารพิชชาของที่สู่จะ<sup>ช</sup> เลือกใช้เป็นวิธีที่สำคัญที่สุดที่ต้องการอุปกรณ์เครื่องไม้ 6) กำหนดให้ผู้เรียนเก็บเนื้อหาสำหรับอัจฉริยะติดตามสำหรับอุปกรณ์และ บริการของโครงการนี้ 2 ผู้ต่อผู้ เพื่อความสะดวก ในการทำความเข้าใจ</p> <p>7) จัดให้มีการถ่ายทำความละเอียดของเก็บสำหรับของของ โครงการทุกครั้งปีละ 1 ครั้ง เพื่อความปลอดภัยและ สุขาภาพอนามัยที่ดีของผู้มาใช้บริการโครงการ โดยจะ สังบันชีทางธรรมท่าที่เก็บสำหรับผู้มาใช้บริการโครงการ โดยจะ สังบันชีทางธรรมท่าที่เก็บสำหรับผู้มาใช้บริการโครงการ โดยจะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ</li> </ul> <p>- เจ้าหน้าที่โครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จำกัด</p>
ผลการประเมินและคุณภาพ ที่ดี	มาตรฐานการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษา	มาตรฐานการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษา

សេចក្តីថ្ងៃ 2558

ມີເລກທີ່ 2558 .

३८



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 75/168

(សាស្ត្រពិភ័យលេខាអាជីវិតា)

ผู้ที่นำภาษาต่างๆ มาสอนในโรงเรียน คือผู้แนะนำเรื่องราว ทำให้เด็ก

(ក្រុងការសរុប និងការសម្រេច)

ព្រាសាធារណ៍ 2 (ពីរ)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรของหน่วยเบ็ดเตล็ด และศูนย์กลาง (ต่อ)	ผู้ลงนามที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบ	มาตรฐานการซื้อขายที่ดีที่สุดตาม มาตรฐานบริษัทต้องมี
<b>3.4 กรณีซื้อพัสดุและงาน (ต่อ) อนุรักษ์พัสดุงาน</b>		<p>5) การออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้เหมาะสม และการเลือกใช้บุคคลภายนอก เครื่องสำอางฯ เป็นแบบประหยัดไฟ โดยเฉพาะการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับค่าการขอแบบและสิ่งแวดล้อมการใช้งาน</p> <p>6) ตั้งมาตรฐานและเก็บคุณภาพใหม่พ่อเหมาจะกับความสมบายน (<math>25^{\circ}\text{C}</math>) และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ</p> <p>7) ตรวจสอบและจัดการรักษาความสะอาด ผ้าเช็ดทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องครัว อุปกรณ์</p> <p>8) หลีกเลี่ยงการเก็บออกสารหรือวัสดุอันไม่จำเป็นต้องใช้งานในพื้นที่ที่สร้างระบบปรับอากาศ เพื่อลดภาระสูญเสียและไม่พัฒนาในการปรับอากาศภายในอาคาร</p> <p>9) ลดสูญเสียและปรับเปลี่ยนให้สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ตามกำหนดการที่ตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ</p> <p>10) เลือกใช้คอมเพรสเซอร์แบบมีแผ่นสังกะonium แข็งแกร่ง เนื่องจากจะสามารถติดต่ออย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องซ่อมแซม</p>

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 77/168

(นายจตุรเมธี บุญศรีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สมาร์ท ชีฟฟ์ จำกัด

(นางสาวนันดาศรี สมนัสศรี)

ผู้อำนวยการสัมมติคอม/บริษัท พานิชนา คุณชัยเดชาส์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

<b>องค์ประกอบของ สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคาม</b> <b>ทั้งๆ</b>	<b>ผลกระทบทางด้านอสังหาริมทรัพย์และภัยคุกคามสำหรับ ผู้เช่าห้องพักในเชียงใหม่</b>	<b>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b> <b>ผู้เช่าห้องพักในเชียงใหม่</b>
<b>3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ อุปกรณ์พัฒนา (ต่อ)</b>	<b>มาตรการดำเนินการของผู้เช่าห้องพักเพื่อรับรองให้ผู้เช่าบริการ แหล่งเงินทุนคุรุกรากปฏิบัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) จัดทำเอกสารเผยแพร่ไว้การอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้เช่าบริการ ภายในบ้าน โดยมีเนื้อหาดังนี้           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบรอยไฟผู้เช่าพักในบ้านและใช้ไฟชุดไฟเดียวต่อวันและผู้เช่าบ้านซึ่งต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าบ้าน เช่น ผู้เช่าห้องพักต้องจ่ายค่าไฟฟ้าให้กับผู้เช่าบ้าน แต่ไม่สามารถบันทึกค่าไฟฟ้าได้</li> <li>- บันทึกค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากผู้เช่าบ้านต้องดำเนินการให้ถูกต้องโดยเฉพาะ ติดป้ายบนบ้านที่ระบุว่า “ไฟฟ้าที่ได้รับจากผู้เช่าบ้าน” และต้องบันทึกค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากผู้เช่าบ้านต้องดำเนินการให้ถูกต้องโดยเฉพาะ</li> <li>- บันทึกค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากผู้เช่าบ้านต้องดำเนินการให้ถูกต้องโดยเฉพาะ ติดป้ายบนบ้านที่ระบุว่า “ไฟฟ้าที่ได้รับจากผู้เช่าบ้าน” และต้องบันทึกค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากผู้เช่าบ้านต้องดำเนินการให้ถูกต้องโดยเฉพาะ</li> </ul> </li> </ul>	<b>มาตรการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และภัยคุกคามสำหรับผู้เช่าห้องพัก</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลดปริมาณเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น</li> <li>- การปิดปิดเครื่องปรับอากาศในบ้านที่ไม่ได้ใช้งาน</li> <li>- ติดป้ายบนบ้านว่า “ไฟฟ้าที่ได้รับจากผู้เช่าบ้าน” และต้องบันทึกค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากผู้เช่าบ้านต้องดำเนินการให้ถูกต้องโดยเฉพา</li> <li>- บันทึกค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากผู้เช่าบ้านต้องดำเนินการให้ถูกต้องโดยเฉพา</li> </ul>


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 78/168

(นายเจตธรรมศักดิ์ บุญเตี้ยรัตน์)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอร์สิ่ง อีกเวที จำกัด

(นางสาววิสาท์ บินประสาท)



๑๖๓๙ ๑๒

ຕາງປະເທດ 2 (ຕົວ)

ପ୍ରକାଶନ ନଂ 2558

2558

۲۷۱



79/168

ບໍລິສັດທະນາຄານ ສະຫະອງກົດ ອົບລົມ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ


ផ្លូវការងាយក្នុងរដ្ឋបាលរាជរដ្ឋមន្ត្រី/ប្រធ័ណី ហើយនរោះ គឺជាដំឡើងទៅការ

ຕາງປາກ 2 (ຕົວ)

၃၅၅၈

۲۷۳

សំណើរបាយការណ៍ 80/168



၁၃၅

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ติ๊ง อิควิตี้ จำกัด

卷之三

2558

۲۷



รับรองจำนวน 81/168

ผู้เขียนภาษากรีกเชิงประวัติศาสตร์อย่างบริสุทธิ์ พากันร่วมฯ ศอกน้ำซึ่งแต่ละคนเป็นเจ้าตัว  
(ในทางการวานรนารายณ์ ฉบับนี้เรียกว่า “จันทร์”) จันทร์

ព្រាសាន 2 (ពេទ)

3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)		3.7 การรักษาปฏิริยัติและการดูแลรักษา	3.8 การรักษาปริมาณและคุณภาพของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัด
		<p>5) จัดให้มีระบบบำบัดด้วยอัลตราโซนิกเพื่อช่วยลดการเกิดตะกอน</p> <p>6) ประสานงานกับห้องปฏิบัติการสำนักงานเขตฯ เข้าสูบตอกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ เดือน หรือตามความเหมาะสม</p> <p>7) ติดตามในสิ่งตักไปยังทุกวัน นำไปบำรุงแห้ง รับรวมใส่ถุง และประสานงานที่สำนักงานเขตฯ ไปบันทึก</p> <p>8) ติดตั้งตัวแยกกุญแจอยู่ที่บ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้าย ก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะ แต่จะนำตัวตรวจสอบ ตักกุญแจออกจากว่าไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย จัดเก็บสิ่บติดปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้เดินระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกเดือน และตรวจสอบในรายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานค่ารักษาค่าทุน สำแดงตัวอย่าง</p> <p>9) ตรวจสอบ ตักกุญแจออกจากว่าไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย จัดเก็บสิ่บติดปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้เดินระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกเดือน และตรวจสอบในรายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานค่ารักษาค่าทุน สำแดงตัวอย่าง</p>	<p>● ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมันที่ปล่อย出去มากกว่าน้ำปฏิริมาณมาก ให้ตักออก ทางแห้ง แลงประสอน ให้สำนักงานเขตฯ เก็บชนิดอื่นไป</p> <p>● ตรวจสอบค่าคงเหลือของน้ำเสียทุก 30 วัน ถ้าหากอนใจให้เต็มควรรับสบอบอภัย</p> <p>● ดำเนินการจัดเก็บสิ่บติดและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตลอดทั้งปีที่รับผิดชอบ เช่น สถานที่ตั้ง แหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นระยะเวลาเวลา 2 ปีบังแบบตัวน้ำที่มีการจัดเก็บสิ่บติด แหล่งอุบัติเหตุ รวมถึง รายการสารปฏิรูปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ พ.ศ. 2 แหล่งเสียงอรรถางยนต์ ก่อสร้างพัฒนาคร ภัยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>
		<p>● ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมันที่ปล่อย出去มากกว่าน้ำปฏิริมาณมาก ให้ตักออก ทางแห้ง แลงประสอน ให้สำนักงานเขตฯ เก็บชนิดอื่นไป</p> <p>● ตรวจสอบค่าคงเหลือของน้ำเสียทุก 30 วัน ถ้าหากอนใจให้เต็มควรรับสบอบอภัย</p> <p>● ดำเนินการจัดเก็บสิ่บติดและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตลอดทั้งปีที่รับผิดชอบ เช่น สถานที่ตั้ง แหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นระยะเวลาเวลา 2 ปีบังแบบตัวน้ำที่มีการจัดเก็บสิ่บติด แหล่งอุบัติเหตุ รวมถึง รายการสารปฏิรูปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ พ.ศ. 2 แหล่งเสียงอรรถางยนต์ ก่อสร้างพัฒนาคร ภัยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>	<p>● ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมันที่ปล่อย出去มากกว่าน้ำปฏิริมาณมาก ให้ตักออก ทางแห้ง แลงประสอน ให้สำนักงานเขตฯ เก็บชนิดอื่นไป</p> <p>● ตรวจสอบค่าคงเหลือของน้ำเสียทุก 30 วัน ถ้าหากอนใจให้เต็มควรรับสบอบอภัย</p> <p>● ดำเนินการจัดเก็บสิ่บติดและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตลอดทั้งปีที่รับผิดชอบ เช่น สถานที่ตั้ง แหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นระยะเวลาเวลา 2 ปีบังแบบตัวน้ำที่มีการจัดเก็บสิ่บติด แหล่งอุบัติเหตุ รวมถึง รายการสารปฏิรูปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ พ.ศ. 2 แหล่งเสียงอรรถางยนต์ ก่อสร้างพัฒนาคร ภัยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>

รับรองจำนวน 83/168


มีนาคม 2558

សំណង់ទីនាម 2558

(ក្រុងការប្រើប្រាស់បច្ចនាគ្នោតផ្តល់ទេរង)

၁၂၈

ผู้ซึ่งทำบุญการศักดิ์แล้วต้องมีปรัชญา พามีความร่วมกัน ค่อนข้างจะเป็นที่น่ากิตติ มากกว่าเดิม



ตารางที่ 2 (ต่อ)

<b>องค์ประกอบของงาน สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวภาพ</b>  <b>ผลการทบทวนและคัดค้านที่สำคัญ</b>	<b>มาตรฐานการรับรองกัน嫌และแก้ไขผลการทบทวนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>มาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงานบริษัทฯ</b>
<b>3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)</b>	<p>10) จัดเก็บเสบียงและข้อมูลซึ่งแสดงถึงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ พ.ศ. 1 เก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลน้ำ</p> <p>11) จัดทำรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่ต้องเตือนทราบแบบ ท.ส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้อำนวยการรักษาพื้นที่ 15 ของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ที่ได้แก่ไปใช้ผลการทบทวนเบ็ดเสร็จโดยแม่มาตราติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ตลอดจนติดตามตรวจสอบต่อ ผลการทบทวนเบ็ดเสร็จและส่งมอบเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตท่าข่ายบางและกรรมการปกครอง ทุก 6 เดือน</li> <li>ผู้ประพิธากอน <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ครุภารก: บริษัท สเตอร์เจิง อีโควิช จำกัด</li> </ul> </li> </ul>

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 84/168

(นายจตุรเมศ บุญศิริ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์เจิง อีโควิช จำกัด

(นางสาววันวิสาข์ ภิรมย์เสถียร)


ผู้ดำเนินรายการเบ็ดเสร็จ  
ผู้รับรองจำนวน 84/168



มีนาคม 2558

กันยายน 2558

二



માત્રામંડળ

3.7 การระบายน้ำแล้ว ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	ผลการปฏิริบุณและทดสอบการระบายน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ได้กำหนดไว้	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ คุณภาพของน้ำและทดสอบการติดตามตรวจสอบ	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
	<p>2) ติดตั้งและตักน้ำฝอยที่บ่อก้น (Manhole) สูดท้ายก่อนที่จะระบายน้ำออกจากสู่ท่อระบายน้ำบน ถนนพระราม 9 ซอย 3 และถนนตรอกต่อไป ตัก มูดอยออกเป็นประจำ</p> <p>3) สำนับรองแบบบันทึกน้ำเสียต้องอยู่ที่ระดับพื้นโถลงหาก ไม่ได้อยู่ที่ระดับใต้ดิน</p> <p>4) จุดให้มีประตูน้ำแบบหมุน (Sluice Gate Valve) ที่ บ่อพักสุดท้ายที่เชื่อมต่อ กับห้องระบายน้ำบนถนน ภาระจำยอม</p> <p>5) หนาแน่นตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำเป็นประจำ เนื้อพบ่ง่ายในท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำมีสิ่ง อุดตันที่เกิดจากกระบวนการซึ่งต้องดูแลอย่างดี อันที่ส่งจะไปเกิดชำรุดเสียหาย ให้ดำเนินการทำ ความสะอาดท่อระบายน้ำและป้องกัน โดยเฉพาะ ช่วงก่อนถึงดูมน้ำให้ทำความสะอาดเก็บขยะและดิน ตากองหนี้ตักด้วยหีบห่อดู</p>		

អ្នករាយ 2558

มีนาคม 2558

۱۰۷



សេចក្តីថ្លែងក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាល ៨៦/១៦៨

ຜູ້ຮັບມອບຄໍານາຈ/ບຣີເຫັນ ສເດວກຮົງ ອີກວ່າຕີ ຈຳກັດ  
(ນີ້ຢູ່ທີ່ມີມາດີ ບຸລະເມນຸມຢູ່)

ପ୍ରକାଶକ ମେଳି

พื้นที่ที่บ้านภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เช่น ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีป่าดิบเขตร้อน ภาคกลางและภาคตะวันตก ที่มีป่าดิบแล้ง และภาคเหนือ ที่มีป่าดิบเขา ล้วนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หลากหลาย

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรของหน่วย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพด้าน อากาศ	ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการรักษาภัยแล้วเสริมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการรักษาภัยแล้วเสริมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
3.8 อากาศอ่อนเยี้ยม และความ กดดันภัย/การป้องกัน อัคคีภัย	อาจเกิดเหตุไฟไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน เนื่องมาจากความปรายมาหอยังไงบ้าง โครงการหรืออุบัติเหตุอันๆ ในโครงสร้าง ซึ่งเป็น ระดับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ รวมทั้งโครงสร้าง จัดเป็นประ夷าทที่เสี่ยงภัยน้อย และมีการติดตั้ง <sup>1)</sup> ระบบต่างๆตามข้อกำหนดของอาคารขนาด ใหญ่พิเศษ ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบจดจำเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแสง สว่างและไฟฉุกเฉิน เป็นต้น ทั้งนี้ สถานที่ ด้วยตัวเองไม่สามารถติดตั้งได้เอง ต้องมีผู้ ดำเนินการติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญ คือ สถาปนิก ดีไซน์ที่มีความเชี่ยวชาญทางว่างสถาปัตย์ ด้วยตัวเองที่มีความเชี่ยวชาญ ประมาณ 2.15 กม. (ระยะทางติดตั้งเพลิง) โดยจัดให้มีทีมจัดตั้ง <sup>2)</sup> ระบบเพลิง เพื่อให้พร้อมติดตั้งตามมาตรฐาน และจัดตั้งศูนย์กลางการติดตั้งเพลิงด้วย ติดตั้งให้มีแผนอพยพหนีและฝึกซ้อมตาม กำหนด และจัดให้มีผู้ที่ร่วมพัฒนารถยนต์ก็ต้อง <sup>3)</sup> เหตุฉุกเฉิน และสามารถเคลื่อนย้าย <sup>4)</sup> ผู้ใช้บริการโครงสร้างออกจากพื้นที่โครงสร้างได้ <sup>5)</sup> โดยสลดดาว ด้วยมุนเมาต์กระเบื้องอยู่ในระดับต่ำ	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้อง บ่อบริการ - ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แจ้งความคุ้มครองแบบ สัญญาณจูงไฟตุ่นไฟฟ้า เครื่องตรวจจับควาเมร้อน เครื่องตรวจจับควัน และอุปกรณ์สำเรียงสัญญาณ แจ้งเหตุอัคคีภัย - ระบบป้องกันอัคคีภัย/แจ้งไฟไหม้ เช่น ระบบบันได สำรองติดตั้งเพลิง ผู้บุกเบิกด้านไฟฟ้าและก๊าซ แหล่งทางน้ำไฟ ตามพื้นที่ควบคุมอาคาร และก๊าซธรรมชาติ/ช่องดับเพลิง ที่เกี่ยวข้อง โดย ดำเนินการตามมาตรฐานที่มีอยู่ที่ต้องได้รับการ อุปกรณ์/เครื่องมือในระบบตั้งแต่ล่าง ต้องได้รับการ ออกแบบติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ตาม มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วิธีการจัดการ/วางแผนจัดการอัคคีภัย ความรุนแรง           <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งาน อย่างสมอ 2 ครั้ง/ปี</li> <li>- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้ อุปกรณ์ของบุคลากร ป้องกัน อัคคีภัยอย่างมืออาชีวะ 1 ครั้ง/ปี</li> <li>- ผู้รับผิดชอบ               <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่โครงการ: บริษัท เดอะคราวน์ จำกัด จำกัด</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

มีนาคม 2558


(นายเจตธรรมรงค์ บุญศรีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง จำกัด

มีนาคม 2558

(นางสาววันวิสาช์ จันณะส์)

รับรองจำนวน 87/168




မာတ္တနမူမှု ၂ (မဲ)

2558

มีนาคม 2558

۲۷

168/88 මෙමුවූනුදා



(ນາຍຄະດີບາງກອນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມວນດ້ວຍພົມ ພົມໄດ້ຮັບອະນຸມວນດ້ວຍພົມ)

(ນາຄາສາງប្រចាំថ្ងៃ ិនិយមន៍)

ผู้เขียนภาษาต่างดาวต้องปรับตัว พากเพียรเข้าใจ ความคิดเห็นของผู้อื่น

ตารางที่ 2 (ต่อ)


ชื่อเจ้าของกิจการ และคณิตศาสตร์ทาง ธุรกิจ	ผลการประเมินความเสี่ยงตามภาระ	มาตรฐานประเมินความเสี่ยงตามภาระด้วย	มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ
3.8 อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย/การป้องกัน อัคคีภัย (ต่อ)	<p>8) จัดให้มีพื้นที่ร่วมพบริเวณภายนอกในครัวภาระงาน 1 จุด พื้นที่ 205 ตร.ม. อยู่บริเวณพื้นที่เชิงล่างด้านข้างโรงครัว กองไฟรวมพื้นที่ส่วนอยู่ได้ตั้งใจไม่ใหญ่ที่มีห้องพับ/เรือนยอดสูง อยพยพหนีไฟสามารถยืนได้ตั้งใจไม่ได้ พื้นที่ โคลงกระเบื้องด้านนอก ขนาดพื้นที่รวมพื้นที่ห้องพักโดยได้หักพื้นที่หลังคาทั้งหมดให้ออกไปแล้ว ตั้งใจนี้ เมื่อพิจารณาเนื้อที่ห้องครัวพบริเวณที่ผู้เช่าบริการโรงเรงานและ พนักงานของโรงครัวภาระ (695 ศน.) จะมีอัตรา 0.29 ตร.ม. ต่อคน ติดตั้งห้องน้ำร้อนตัวเป็น独立 จำนวน 3 ตัว ขนาด Ø 6 x 2½ x 2½ x 2½ นิ้ว สำหรับบ่ออมต่องบบบดบดเปลือกของอาหาร บริเวณด้านหน้าโรงครัวภาระ</p> <p>9) ติดตั้งห้องน้ำร้อนตัวเป็น独立 จำนวน 3 ตัว ขนาด Ø 6 x 2½ x 2½ x 2½ นิ้ว สำหรับบ่ออมต่องบบบดบดเปลือกของอาหาร บริเวณด้านหน้าโรงครัวภาระ</p> <p>10) บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า พิเศษ ซึ่ง สวนที่ติดต่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ต่อ ใบอนุญาตให้ดูบันทึก หรือกระแสไฟฟ้าเข้าชั้น</p>	<p>มาตรฐานประเมินความเสี่ยงตามภาระด้วย</p> <p>ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พวนรนาฯ คอมเซ็นทรัล จำกัด</p>	<p>มาตรฐานการติดตามตรวจสอบ</p> <p>(นางสาวนภัสราษฎร์ ฉินณะสก)</p>

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

น.๙๗๙๖

รับรองจำนวน 89/168



(นางสาวนภัสราษฎร์ ฉินณะสก)  
ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พวนรนาฯ คอมเซ็นทรัล จำกัด

๗๙๖

ມັນຄະນະ 2558

ມັນຄອນ 2558

୮୩

รับรองจำนวน 90/168



(ଗୁରୁତ୍ବିକାରୀ ପ୍ରମାଣାବଳୀ)

๙๘

ผู้ชำนาญการสังเคราะห์และต่อรอง/บริษัท พากันร่วมกัน คุณซึ่งล้มเหลวนี้ จึงเกิด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

สิ่งแวดล้อมและภัยทางภาคใต้	ผลกระทบของพัฒนาด้านเศรษฐกิจท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม
<p>3.8 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p>	<p>สูงประมาณ 26 ชั้น อาคารชีฟ. พาเวอร์ 2 (พื้นที่ชั้นทั่วไป) สูง 30 ชั้น อาคาร ทรู ทาวเวอร์ สูงประมาณ 22 ชั้น อาคารอาร์เอส เดอะมัณฑ์ ทาวเวอร์ สูงประมาณ 34 ชั้น และอาคาร เฟื่องฟานาณ 2 ทาวเวอร์ สูง 34 ชั้น เป็นอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ตั้งแต่ชั้น 36 ชั้น เป็นต้นไป มีอัตราภัยจากความสูงของโครงสร้างที่มีความสูง 24 ชั้น และชั้น 2 ชั้น จำนวน 1 อาคารและมีระยะห่างจากสถานที่อื่นๆ ประมาณ 643 เมตร อีกทั้ง มีอาคารเดียวที่เป็นทาวเวอร์ สูง 34 ชั้นและ 36 ชั้น ตั้งอยู่ในแนวติดยักษ์ กับโครงการ โดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการและสถานเอกอัครราชทูต ตั้งนั้น อาคารขึ้นโดยใช้โครงสร้างไม่ทำให้เกิดผลกับระบบทากด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของสถานที่ออกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสำนักงานใหญ่ แต่อย่างใด</p>

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2558


รับรองจำนวน 91/168

(นายจตุรงค์ ยุทธศิริจิรุญ)

(นางสาวนิวิสาท ลิมโนธ์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สถาทิร์ จำกัด

ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ/บริษัท พนิรภัส ศูนย์ชลแขวงสี จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์บุรdess กองบินฯ	ผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติให้เช่าฯ	ภาคธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติให้เช่าฯ	หมายเหตุการจัดทำตามดูแลรักษา
4. ภัยคุกคามภายนอก	ผู้เช่าที่อยู่ในประเทศไทย-ต่างด้าว		
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	<p>ความไวตั้งต่อความไม่สงบจากภัยธรรมชาติ</p> <p>โภชนาการ</p> <p>เมืองเศรษฐกิจ-สังคม</p>	<p>1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อม ดูแลความเรียบร้อยในเรื่องทางเดินเข้า-ออก แหล่งการค้าและจุดที่มีการจราจรตลอด 24 ชม.</p> <p>2) จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก โภชนาการ และบริเวณจุดอุปใบภูมิซึ่งของทางภาครัฐ แหล่งการค้าและจุดที่มีการจราจรตลอด 24 ชม.</p> <p>3) ติดตั้งบาร์ริเกอร์แบบรักษาความปลอดภัย ของโครงสร้างที่ซึ่งงานด้านความบุรุษและภัย ปัญหาเศรษฐกิจ และศรัทธาพื้นเมือง เพื่อให้เกิดความตื่นตัวจากภัยธรรมชาติให้เกิดความไม่สงบทางเศรษฐกิจ แต่จะต้องมีการจัดตั้งชุดดับเพลิงและดูแลความปลอดภัยต่อไป</p> <p>4) จัดตั้งไฟส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงสร้างให้เพียงพอ</p> <p>5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องน้ำดับเพลิง สำนักงานเขตหัวเมืองทุก 6 เดือน และการประกาศของทุก 6 เดือน</p> <p>และแก้ไขภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย โครงสร้างต้องรักษาความปลอดภัยในระดับปั๊บ ดังนั้น ผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย</p>	<p>ภาคธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติให้เช่าฯ</p> <p>ผู้เช่าต้องดำเนินการดูแลรักษาตามดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ - จัดให้มีการจัดตั้งบาร์ริเกอร์ บริเวณทางเดินเข้า-ออก จุดที่มีภัยคุกคาม</li> </ul>

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 92/168

(นายเกรทวนศักดิ์ บุญศรีเจริญ)

(นางสาวนิรภัย สิงหาวดี จันนະถร)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สมควร์สิน อิศริยาท จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของ โครงสร้างและคุณค่าทาง ศิลปะและมีมนต์เสน่ห์ดึงดูด	ผู้ทรงสังฆาตอธิษฐานต้องมีความรักภักดิ์	ผู้ทรงสังฆาตอธิษฐานต้องมีความรักภักดิ์และสุขุม เมตตาต่อการบูรณะแก้ไขภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติ
4.1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ระบบ น้ำสำรองตับเบรกิ้ง ถังเก็บสายดึงสำหรับไฟฟ้า ก๊าซ ตู้เบรกิ้ง แล็ปท๊อป ไฟฟ้า ตาม พัฒนาที่อยู่อาศัย ศูนย์รวมอาหาร และภัยธรรมชาติ/ ชุมชน คบခื้อนๆ ที่เกียรติชื่อ โดยอุปกรณ์/ เครื่องมือในระบบตั้งแต่ล่าง ต้องได้รับการ ออกแบบติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ</li> <li>6) จุดให้เชื้อมาตราการ/แผนภูมิ เครื่องแผนพอยพ ผู้คน รวมถึงมาตรการประ斯坦งานอาชญากรรม ที่จะหลีกจากหน่วยงานบริหารสาธารณภัย ภายนอกเพื่อความสงบราตรี เมื่อเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจุดให้เชื้อเชื้อเชื้อ ตัวพิเศษ และอยพานไปอย่างน้อยปีละครึ่ง ปี</li> <li>7) จุดกำปั้นยึดหรือติดตั้งไม้เตือนให้ระวังอันตราย จากไฟฟ้า ติดตัวหันหัวไฟฟ้า</li> </ul>

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

จันทร์ ๒๙

รับรองจำนวน 93/168

(นางสาววันวิสาข ลินเนอร์ส)

(นางสาววันวิสาข ลินเนอร์ส)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหโยร์ส อิคิวตี้ จำกัด

ผู้อำนวยการสังฆาตอธิษฐาน/บริษัท พานิชนา คอมเพล็กซ์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของฯ สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและภารกิจเดิมๆ	ผลกระทบต่อภารกิจเดิมๆ
4.1 สภาพแวดล้อมและภัยคุกคาม (ต่อ)	<p>ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ</p> <p>ผลกระทบต่อภารกิจเดิมๆ</p>	<p>8) จัดตั้งทีมปฏิบัติการถูกสืบเชื่อมต่อไปยังบุคลากรและให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉินทั้งชุด 6.</p> <p>9) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอุบัติเหตุทางกายภาพประจำตัวตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>10) ประชุมและพัฒนาทักษะความรู้แก่ผู้ไม่ใช่บริการโดยครุยางารและพนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติหน้าเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ตับเพลิง โดยจัดให้มีครุยากลุ่มใหญ่ และติดตั้งแผ่นผ้าอ่องค่าและติดตั้งตู้แห้งทางหนึ่งไฟ และอุปกรณ์ตับเพลิงประจำจุดบริเวณน้ำตกพื้นที่ของทุกชุมชน รวมทั้งจัดทำป้ายร่องแสงและสีแดงเส้นทางที่นำไปบอกร่องรอยฯ</p> <p>11) จัดให้มีการตรวจสอบการห้ามงานของระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง</p> <p>12) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหมู่บ้านแปลงไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>13) จัดให้มีมาตรฐานการซ่อมแซมความเสียหายที่อยู่อาศัยโดยรอบในกรณีที่ตรวจพบว่าเกิดจากภัยธรรมชาติ ดำเนินไม่ได้รับอนุญาต</p>	<p>14) จัดทำรายงานผลการดำเนินการที่ได้ดำเนินการแล้วทุกครั้ง</p>

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558


รับรองจำนวน 94/168

(นายจตุรมาศ บุญตีระภู)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอาชีว์ จำกัด

(นางสาววันวิสาท จันมนัสต์)

ผู้อำนวยการสังฆาราม/บริษัท พานิชนาภิการ คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ ๙๓



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผู้รับประชุม&ผู้ร่วมประชุม	ผู้ก่อร้ายตามมาตรา ๓๔	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ	มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ
4.1 สภาพัฒนสังคมฯ-สังคม (ต่อ)	ผู้กระทำการสังคมและความสงบเรียบร้อย <sup>๔</sup>	<p>1) โครงการจัดให้มีการบริหารจัดการภัยไม้朽烂เมือง อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>2) รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ถาวรสิ่งปฏิกูลและเศษอาหาร โดยจัดให้มีร่องรอย แสดงกระบวนการหั่นและบดผู้อยู่อาศัยเดิน โดย กำหนดศีลธรรมที่ร่วบบุญฝ่าฝืนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หั่นรองรับบุญฝ่ายแห่ง สิ่งท้า ภายในเมืองสักดิ้า</li> <li>- หั่นรองรับบุญฝ่ายอีกซัน</li> <li>- หั่นรองรับบุญฝ่ายเปรยา สีเขียว ภายในเมืองสักดิ้า</li> <li>- หั่นรองรับบุญฝ่ายรำไพ่เคลือ สีเหลือง ภายในเมืองสักดิ้า</li> <li>- หั่นรองรับบุญฝ่ายอีกซัน</li> <li>- หั่นรองรับบุญฝ่ายอีกซัน</li> <li>- หั่นรองรับบุญฝ่ายอีกซัน</li> </ul> <p>3) จัดเตรียมภาระของบุญฝ่ายตัวเองไว้เบรเวนพื้นที่ ส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงต้อนรับ ห้อง ประชุม เป็นต้น</p>	<p>มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ</p> <p>ผู้รับประชุม&amp;ผู้ร่วมประชุม</p>

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 95/168

(นายจตุรงค์ บุญเตี้ยริบู)

(นางสาววันวิสา�์ ฉินเนตร)

ผู้รับมอบอำนาจ/ปรึกษา เอตอร์ริน ยิคเค็ต จำกัด

ผู้ช่างนาฏกรรมสังคม&สังคมฯ พรชัย พานิรนาม คุณชัชช์แพนส์ จำปา




๕๙๙๗

ມີນາຄຸມ 2558

กันยายน 2558

၁၁၃



ក្រសួងពេទ្យ នានា ៩៦/១៦៨

ผู้รับเหมือนอุบลฯ/ปริญญา สเตอร์ลิง อีกวันนี้ จำกัด

ପ୍ରାଚୀନ କବିତା

ตารางที่ 2 (ต่อ)

วังศรีฯ อุบลฯ สังคมและภูมิภาคช่างๆ	ผู้ทรงคุณวุฒิล้อมทั่วโลก	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม
4.1. สถาแพทราชภูมิจ-สังคม (ต่อ)		<p>9) จัดให้มีแรงงานชายฝ่ายในห้องพักถืออยู่เงื่อนไข กับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงสร้าง เพื่อร่วมมือช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามสภาวะ เนื้อที่ระบุ</p> <p>10) บ้านที่มีการร่มขอโครงสร้าง</p> <p>11) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำบวน 1 ชุด แบบ ตั้งกล่องนรี (Activated Sludge, AS) โดยมีการใส่ยาเคมีในการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ จะมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ลิตร</p> <p>12) ประยานงานให้รถสูบสำปั้นภูมิของสำนักงานเขต เข้าสูบทะกอนของจังหวัดบ้านเสียงทุกๆ เดือน หรือตามความเหมาะสม</p> <p>13) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องหมายจอดรถ” ใน พื้นที่จอดรถของอาคารและกำแพงให้เจาะน้ำทึบคุณภาพด้วยสารคราฟต์</p> <p>14) จัดให้มีการปูถุงพื้นโดยรอบอาคารตามแนวเขตที่ตั้ง เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูซึ่งการป้องกันโคลนไหล่</p>

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 97/168

(นายเจริญมงคล บุญตี้จรัญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปรึกษา สหธรรม ลีลาภรณ์ อีกเว็ท จำกัด

(นางสาววิภาดา บินยะแสง)

\* ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม/ปรึกษา พานิชนา คณฑ์ชาญวงศ์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	ผู้ดูแลครอบครัวเด็ก และเด็กคนพิการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อเด็ก	แนวทางการจัดตั้งและสนับสนุนชุมชน ผู้ดูแลเด็กคนพิการ
		<p>14) จัดให้มีการระบาดอย่างต่อเนื่องที่จอดรถที่อัตราการะรบຍາຍອາກາສไม่น้อยกว่าที่กำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาชาร(พ.ศ.2522)</p> <p>15) ตรวจสอบเบลดดูแลรักษาซ่องเปิดของอาคารไม่ให้มีสัตว์ดูดกินเพื่อห้ามสัตว์เข้าไป</p> <p>16) ออกแบบถนนภายในให้มีการซื้อขายโดยกันเป็นโครงสร้าง เนื่อหารัฐราษฎรภายในเมือง คล่องตัว สามารถซื้อขายโดยกันเป็นโครงสร้างถนนภายในอพาร์ทเม้นท์</p> <p>17) ติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจร บริเวณทางโค้งและทางแยกของถนนภายในโครงการและที่จอดรถตามความเหมาะสม</p> <p>18) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมและอ่อนโยนบุคลากรและเด็กดูแลในทางซึ่งไม่ประสงค์ด่วน</p>	

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558


รับรองจำนวน 98/168

(นายบรรจุรงค์ บุญเตี้ยรุบ)

ผู้อำนวยการสังฆารามวัดล่องบัวรังสี/บริษัท สหอร์ริง อีคิวท์ จำกัด

(นางสาววันิชาชัย ลิมบะโยธา)

ผู้อำนวยการสังฆารามวัดล่องบัวรังสี/บริษัท พโนรม่า คอนโดเทลส์ จำกัด



๗๔๙๙/๒

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทาง สิ่งแวดล้อมและคุณภาพทาง อากาศ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและดำเนินการแก้ไขเบ็ดเตล็ด	มาตรการแก้ไขภัยธรรมชาติและการตอบ ผู้ให้บริการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 สภาพเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจ (ต่อ)		<p>19) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้พื้นที่สาธารณะและมาติดต่อ กับ โครงการ เด็นทางด้วยรถไฟฟ้า มหานคร สาย รถเมล์ชุมชนกต (รถไฟฟ้า MRT) สถานีพรพระราม 9 ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ 190 เมตร เพื่อ เสียงปั่นจุฬาภรณราชวัตถุชุด และเพื่อความ สะดวกสบายในการเข้าใช้บริการโครงการ</p> <p>20) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ผู้พักอาศัยใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อช่วยจัดการให้อาคารมี ความน่าอยู่</p> <p>21) ติดตั้งรั้วกษา บำรุงพื้นดินไม้พื้นที่จัดงานในห้องงาม อย่างสมบูรณ์</p>	

มิถุนายน 2558

มิถุนายน 2558

รับรองจำนวน 99/168

(นายจตุรเมธ บุญตี้เจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอุรังสี อีกเรือน จำกัด

(นางสาววันิสาช ฉินแบบสก)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชื่อประดิษฐ์ของนักวิเคราะห์และผู้ช่วย และคณิตศาสตร์	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการวางแผน	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูป และประเมินผล	มาตรฐานที่ต้องปฏิรูปและประเมินผล
4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข	<p>1) โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากภาระ ของปอดและทางอากาศ</p> <p>- โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ที่เกิดจากภาระ ของปอดทางอากาศ เกิดจากการหายใจออก มลสารจากภายนอกที่ผ่านพุงกระเพาะปัสสาวะเข้าไป โดยเฉพาะเมื่อมีการทำธุรกิจอยู่ต่อเนื่องและเข้าใจด้วย หรือรับติด โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิด การสะสมตัวของมลพิษทางอากาศ ศืด ปริเวณ พื้นที่จอดรถของอาคารและถนนภายในกรุงเทพฯ</p>	<p>1) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามดูดบุหรี่ในขณะเดินทาง” ในที่นี่ที่ จอดรถของอาคารและสำนักงานที่ควบคุมได้</p> <p>2) ติดตั้งป้ายเตือนและรักษาของเปิดของอาคารไว้ไม่ให้มี วัตถุมากนักเพื่อให้ภาระของอากาศต่ำลง</p> <p>3) จัดให้มีการปูผ้าที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งตามตัวรถที่จอดอยู่บน บริเวณซึ่งล่าง เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความ ร้อน รวมทั้งติดตั้งป้ายห้ามดูดบุหรี่ เนื่องจากยังคงมี มลสารที่เกิดจากไฟฟ้าและรถของโทรศัพท์ที่ติดตั้งอยู่ในตัวรถ</p> <p>4) ติดตั้งรักษาสถานที่จอดรถของโทรศัพท์ในกรุงเทพฯ สบายน้ำด้วยสีสีสว่างเพื่อยื่นมองในกรณีที่พบว่ารถแจ้ง ทางเดินรถ มีการชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือ ปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันที เพื่อป้องกันการพุ่งชนเจ้ายาย ของบุตรหลานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>● จัดให้มีการติดตั้งมาตรฐานและประเมินผล อย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานประจำตัวตาม รายงานผู้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตั้งตามตัวรถที่จอดอยู่บน ผังถนนที่สีสีสว่างติดตั้ง ท่องเที่ยวในจังหวัดส่วนเหนือของ แผนที่รัฐบาลบรรจุมาตั้งแต่ สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต หัวหมาก แต่ก็ต้องมีการ ประกาศงบประมาณ</p> <p>● ผู้บังคับชื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสาวโภชนา บุญต์ธรรม (นายแบบ)</li> <li>- นางสาวอรุณรัตน์ อุรุกวัฒ์ จันทร์</li> </ul>


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 100/168

(นายเจตธรรมศักดิ์ บุญต์ธรรม)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหตรวจสอบและรับรอง จำกัด


(นางสาวอรุณรัตน์ อุรุกวัฒ์)  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พโนรม่า คอนโดแม่ทราย จำกัด



กันยา ๒๕๕๘

ມັງກອນ 2558


۷۰



សេចក្តីថ្ងៃ 2558

សេចក្តីថ្ងៃ 2558

۲۷۳



รับรองจำนวน 102/168

ผู้ต้องข้ามภารกิจไม่ได้รับค่าตอบแทน/บริษัท พานิชร่วมฯ คือนักศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้

ຕັກຈາກໜີ 2 (ຫຼວ)

			ยุทธศาสตร์พัฒนาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล
			ยุทธศาสตร์พัฒนาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล
4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)	ผลกรอบบทบาทผู้รับผิดชอบสุขภาพ และคุณภาพชีวิต	<p>1) กำหนดให้โศรรังการมีภารกิจความสะอาดและการ ทำลายเชื้อ ในระบบเพื่อยืนยันขององค์การ ด้วยการ ปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>12) ทำลายเชื้อ ทำความสะอาด และกำจัดต-dat กอนในหมู่ ผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 6 เดือน</p> <p>13) ทำความสะอาดและทำลายเชื้อในกรณีที่ห้องน้ำเป็นปั๊ม สกปรก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการบันทึกในระบบทว่าภารกิจสร้างจากผู้นำหรือ อาจารย์ต่างๆ</li> <li>- หยุดใช้งานนานกว่า 1 เดือน</li> <li>- ถูกล็อกและแก้ไข หรือออกด้วยส่วนของใน ลักษณะที่อาจทำให้ห้องน้ำเสียไม่ได้รับการบันทึก เมื่อสภากาแฟต้องรับบทหนี้สัมภาระเต็มไปด้วยผู้คน หรือไม่สามารถควบคุมภารกิจได้หรือไม่ขอ ผู้เรียนที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นแหล่งการระบาดของ โรคติดเชื้อแพร่ระบาด</li> </ul>	<p>ยุทธศาสตร์พัฒนาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล</p> <p>ยุทธศาสตร์พัฒนาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล</p>

ມັງກອນ 2558

หน้าคู่ 2558

۲۷۱



รับรองจำนวน 103/168

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังฯ รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ เนื่องจากในส่วนราชการของตนยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้มา แต่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

<b>องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพด้าน</b>	<b>ผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</b>	<b>มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>มาตรฐานการติดตามผลกระทบ และการปรับปรุงแก้ไข</b>
<b>4.2 ที่ดินพืชผล</b> <b>การสาธารณสุข (ต่อ)</b>	<p>14) ผลกระทบไปทางผู้เช่าบ้านท้องถิ่นรวมถึงความไม่สงบทางชุมชนของบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณที่ตั้งโครงการ ไม่อนุญาติ 1.0</p> <p>15) กำหนดให้ครรภ์การบ้าบัดดี้ ใบระบบเพื่อป้องกันอาชญากรรม ให้ใช้ในการกำจัดและควบคุมการจราจรโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งห้องน้ำดูดซับเป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดรักษาและได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ใน การบำบัดน้ำเสียต้องได้รับอนุญาตให้ใช้และปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- มีประสิทธิภาพที่สูงถือได้ในการทำลายเชื้อสิ่งมลพิษทางชีวภาพที่มีอันตราย เช่น ไดร์ฟาร์ม ไม่ใช่เปรี้ยวมาตราหรือขนาดตามที่ผู้ผลิตหรือผู้จัดทำได้ระบุ</li> <li>- สารชีวภาพอ่อนที่นำมาใช้ต้องมีส่วนที่อยู่ในบ้านที่สามารถกำจัดเชื้อโรคในบ้าน ให้สารชีวภาพที่ใช้สำหรับการทำความสะอาดที่ออกฤทธิ์ทางเคมี ทำ้งานอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยให้ระบบเพื่อยืนปล่อยจากภาระได้ ทางบุคคลที่ว่าง</li> </ul>		

ปีงบประมาณ 2558


ปีงบประมาณ 2558

รับรองจำนวน 104/168

(นายเจต繼續 กุญช์ศรีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สถาตอร์สิ่งแวดล้อมจำกัด

(นางสาววิภาดา ภิรมย์โสเศษ)

ผู้ดำเนินรายการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนาภิการ คอนเซ็ปท์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังคมและครอบครัว ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งด้านบวกและลบ	มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง	มาตรการจัดทำแผนกวัฒนาฯ
<b>4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ร่วบรวมต่อวิธีการซื้อสูตรเพื่อจำแนกชนิดและ ประเภทของเชื้อสิ่งแวดล้อม</li> <li>- แนะนำสูตรที่ง่ายด้านการอาหารและเครื่องปรุงน้ำ</li> <li>- ผ่านกรรมวิธีการบำบัดแล้ว</li> <li>- สารเคมีที่ใช้และผลิตภัณฑ์สุดท้าย (End-Products) ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบำบัดน้ำต้องสามารถอยู่ยงคงทนได้โดยกรองออกอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างที่สุด สำหรับในกรณีที่มีการระบุรายชื่อของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซักอบล้างห้องน้ำ ให้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจน นำทั้งจากระบบบำบัดของผ่านการบำบัดคุณภาพน้ำ ก่อนระบุรายละเอียดของร่องรับน้ำเสียรับน้ำ</li> <li>- 16) จัดให้มีการบันทึกในสมุดบันทึกประจำจ้าห้องเรียนทุกครั้ง พร้อมให้บุคลากรที่รับผิดชอบและตรวจสอบรายการตรวจสอบขอร้องพนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลา การบันทึกขอร้องตรวจสอบคุณภาพน้ำ รายละเอียด ต่อไปนี้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผ่านกระบวนการด้วยมาตรฐานเดียว</li> </ul>


ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2558

รับรองจำนวน 105/168

(นายจงรุ่งนนก บุญศรีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สภาพรักษาดิน จำกัด

(นางสาววิสารี จิมนรงค์)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภารกิจพัฒนา	ผู้ศึกษานำเดินทางกลับบ้านหลังการอบรมที่สำราญ	บุคลากรร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษิณความรู้ความเชื่อมั่น ผู้นำรุ่นเยาว์เพื่อการพัฒนาชุมชน
<p><b>4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าอื่นเป็น ที่ตั้ง แบบ รูป และขนาด เป็นต้น</li> <li>- ชื่อบุนพิทักษ์และเก็บรักษาสมุดบันทึกของตัว</li> <li>- ชื่อบุคคลหรือบุรุษที่รับผิดชอบในการประเมิน ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ การจัดมาตรการ ป้องกันและฟื้นฟูระบบน้ำ</li> <li>- ชื่อบุคคลหรือบุรุษที่ดำเนินการบำบัดน้ำ</li> <li>- การบันทึกข้อมูลต่อลงมือลายเซ็นของผู้มีบุคคล หรือผู้ที่รับผิดชอบร้องก้าวบ่งชี้ได้มีการ ดำเนินงานจริง</li> <li>- สมุดบันทึกต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 2 ปี</li> </ul> <p>17) โครงการต้องจัดให้มีและดำเนินการทดสอบบทบาทเชื่อ ลือในคลา แหล่งการติดตามนักเรียนห้องทดลองตาม แผนเป็นประจำๆ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ ระบบบำบัดน้ำ โดยใช้กรรมการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน</p>		

ปีงบประมาณ 2558


ปีงบประมาณ 2558

(นายเจตมรงค์ บุญตีโลรุญ)

ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้ชี้แจง/ผู้ติดต่อ  
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนา คุณชัชแตนส์ จำาด

(นางสาวรัตน์ ฉินประست)

รับรองจำนวน 106/168



๕๗๙๖๙

ពាក្យរាងទំនើប 2 (ពេទ្យ)

ស៊ីអិល 2558

กันยายน 2558


卷之三

693

107/168

ผู้รับมอบอำนาจ/ปริญญา สหราชสกิล ศิริวารดี จำปา

ក្នុងចំណោមនាយកដៃនៅពេលបានសម្រេចរាល់ទៅការ គ្មានការងារជាប្រធ័រ



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสังเคราะห์ด้วย แสงคุณภาพด่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 สภาพพัฒนา การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>6) ติดตั้งและจัดตั้งผู้อยู่ที่บ่อตราชุมชนภาน้ำก่อนที่จะนำระบบสุขาออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธารณะย้อมແอะท่าน้ำ ตรวจสอบ ตักนูนอย่างอ่อนประแจ</p> <p>7) จัดเก็บสิบิตปริมาณกากใบใช้เพาท์เดินระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกวัน เช่นสบู่มาตราการรับรองกันและแยกออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>8) จัดให้มีระบบบำบัดก้าชเมทานให้กิดซึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ของครัวเรือน 10.25 กก. เมตร.<sup>2</sup>/วัน โดยจุดท่อท่อระบายน้ำสาธารณะที่มีความกว้างจากถังแมลงภัย เช่น โครงสร้างได้เลือกใช้การบำบัดก้าชเมทานด้วย Biological Oxidation ด้วยต้นตัวกลาง โดยใช้พืชเชื้อยาของโครงสร้างขนาดพื้นที่ 20 ตร.ม.</p> <p>9) จัดให้มีระบบบำบัดตะไคร่น้ำเสีย (Aerosols) ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงสร้าง 120 ลบ.ม./ชม. โดยใช้เครื่องกำปั๊ดแบบ Biological Oxidation ด้วยต้นตัวกลาง โดยต่อห้องบำบัดก้าชเพื่อร่วมกัน消除ของน้ำเสียผ่านตันตัวกลางบริเวณพื้นที่สีขาวของโครงสร้าง ขนาดพื้นที่ 5 ตร.ม.</p>		

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

(นายจตุรงค์ พุญเตชะรัตน์)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอร์สิ จำกัด

(นางสาววิภาดา ภิรมย์สกุล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชสหกรณ์ จำกัด

รับรองจำนวน 108/168



ກາງຕະຫຼາດ 2 (ທີ່)

องค์ประชุมทางสังคมภาคตะวันออก และภูมิภาคกลาง		ผู้ทรงคุณวุฒิในสังคมภาคตะวันออกที่สำคัญ	ภาคตากอากาศอุ่นและแห้งต่อไปในประเทศญี่ปุ่นและจีน	ภาคตากอากาศอุ่นและแห้งต่อไปในประเทศญี่ปุ่นและจีน
4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)	การสำรวจและประเมินค่าของ ภาคตากอากาศอุ่นและแห้งต่อไปในประเทศญี่ปุ่นและจีน	การสำรวจและประเมินค่าของ ภาคตากอากาศอุ่นและแห้งต่อไปในประเทศญี่ปุ่นและจีน	การสำรวจและประเมินค่าของ ภาคตากอากาศอุ่นและแห้งต่อไปในประเทศญี่ปุ่นและจีน	การสำรวจและประเมินค่าของ ภาคตากอากาศอุ่นและแห้งต่อไปในประเทศญี่ปุ่นและจีน
4.2.1 ภาคตากอากาศอุ่นและแห้งต่อไปในประเทศญี่ปุ่นและจีน	ภาคตากอากาศอุ่นและแห้งต่อไปในประเทศญี่ปุ่นและจีน	ภาคตากอากาศอุ่นและแห้งต่อไปในประเทศญี่ปุ่นและจีน	ภาคตากอากาศอุ่นและแห้งต่อไปในประเทศญี่ปุ่นและจีน	ภาคตากอากาศอุ่นและแห้งต่อไปในประเทศญี่ปุ่นและจีน

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลการประเมินความเสี่ยง และคุณภาพงาน		มาตรฐานด้านความปลอดภัย และการบริหารจัดการของเครื่องจักรกล	มาตรฐานด้านความปลอดภัย และการบริหารจัดการของเครื่องจักรกล
4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)		<p>“ ถังร้อนรับน้ำผลอยอันตราย สีเหลือง ภายในมีสีเขียว ” รวมรับน้ำผลอยอันตราย</p> <p>2) จุดให้เชื้อเพลิงพกนุ่มผลอยของโครงสร้างเปลี่ยนท่อนห้องพิกนิคโดยเบิก บริษัทเรกิบัก 9.93 ลบ.ม. (ความสูงกระเบื้อง 1.5 ม.) ห้องพิกนิคฝอยแห้ง 6.39 ลบ.ม. ห้องพิกนิคผลอยรีไซเคิล 9.93 ลบ.ม. และห้องพิกนิคผลอยอันตราย 6.39 ลบ.ม. ตั้งนั่น บริษัท เก็บพิกนิคผลอยของโครงสร้าง 32.64 ลบ.ม. หรือสามารถเก็บพิกนิคผลอยที่เกิดขึ้นได้ไม่มีอย่างก่อ 3 วัน</p> <p>3) จุดให้เชื้อเพลิงพกนุ่มผลอยอันตราย ขนาด 200 ล. ตั้งไว้ห้องพิกนิคผลอยแห้ง ซึ่งจะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ท่าทางว่า “ ถังน้ำผลอยอันตราย ” โดยภายในถังจะรองตัวยุงพลาสติกสีฟ้า/สีแดง ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่ผลอยอันตราย เพื่อเก็บรวบรวมผลอยอันตรายไว้รอการเก็บขยะนำไป處理สถานที่สำนักงานเขตฯ เท่านั้นไปชั่วคราว แต่ต้องถูกห้าม</p>	

ปี พ.ศ. 2558


ปี พ.ศ. 2558

(นายเจตมรงค์ บุญศรีสวัสดิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท เทเชอร์สิง จำกัด

นายอาวินทร์ วิสาหกุล

(นางสาววิภาดา จิบูรณ์สก)




รับรองจำนวน 110/168

มีนาคม 2558

กันตัน 2558

۲۷۳



รัฐกรองชำราญ ๑๑๑/๑๖๘

“พัฒนาบริการสืบสานต่อรุ่น/ปรับเปลี่ยนรูปแบบร่วมกันเพื่อสืบทอดและพัฒนาศักยภาพของชุมชน”

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องน้ำดีไซน์ และคุณภาพดีงาม	ผลการทดสอบด้วยเครื่องมือที่สำคัญ	มาตรฐานของห้องน้ำดีไซน์/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
4.2 ลูกภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)	<p>8) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อวันบุคคลสำหรับพนักงานเก็บขยะอย่างไร ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้าบู๊ฟ โดยจะต้องมีกรอบเปียบปังคืออย่างเช่นงวดให้พนักงานเก็บขยะผลอยของครุภาระสามารถไม่อุบัติภัยป้องกันอัมพาตของครุภาระได้จัดให้ที่</p> <p>9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเรือโดยสารให้เป็นสิ่งที่สะอาดและปลอดภัย พร้อมจัดตั้งกรวยเส้น เพื่อเป็นสิ่งป้องกันภัยลึกลับที่วิ่งผ่านมาหากราบ และให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้</p>	<p>มาตรฐานของห้องน้ำดีไซน์/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ</p> <p>มาตรฐานของห้องน้ำดีไซน์/ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ</p>


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

(นายจตุรงค์ บุญศรีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอร์สิง อิคิวตี้ จำกัด

(นางสาววันิสา ชินณะโต)

รับรองจำนวน 112/168




อนุสรณ์

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ມີ້ງກາຕະນຸ 2558\_

กันยา 2558

۲۷



រាជធានីភ្នំពេញ

นายเจตธรรม์คงคล บุญตีราภิรุษ)  
ผู้ร่วมก่ออาชญากรรม/ปริบุญฯ สเตอร์ลิง ปีกไวท์ จำกัด

รุ่งเรืองจำนวน 113/168


ตารางที่ 2 (ต่อ)

<b>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สันนิวาสเมืองกาฬสินธุ์</b>	<b>บริษัทเอกชน/บุคคลอิสระผู้เชี่ยวชาญ</b>	<b>มาตรฐานขององค์กรที่มีความสามารถในการดำเนินการด้วยตนเอง</b>  <b>ผู้รับผิดชอบดูแลและตรวจสอบ</b>
<b>4.2 สุขาภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)</b>	<p><b>ด้านความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร</b></p> <p>1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเป็นไปตามที่ออกกำหนด ที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น เผด็จควบคุมระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไฟ เครื่องตรวจจับควัน</li> <li>- แหล่งอุปกรณ์สำรองสัญญาณเมืองไฟฟ้าคงทนศักยภาพ</li> <li>- ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง เช่น ระบบนา สำราหรองดับเพลิง ห้องเก็บสารเคมีฉุกเฉิน ตู้ดับเพลิง ถัง ดับเพลิง และทางหนีไฟ ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร และกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดย อุปกรณ์/เครื่องมือในระบบ ต้องกล่าว ต้องได้รับการรอก้อนและติดตั้งให้มี ประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ ยอมรับ</li> </ul> <p>2) จัดให้มีมาตรฐานการ/แผนผูกเส้น หรือแผนพยุง รวมร่องมาตรฐานการประเมินความช่วยเหลือจาก หน่วยงานบริหารฯ สาธารณะภายนอกเพื่อความ สงบกราดเรืองเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึง จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนี้ไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	<p>มาตรฐาน 2558</p> <p>จ.กาฬสินธุ์</p> <p>(นายเจต繼續 บุญตีธรรม)</p> <p>ผู้รับผิดชอบอันดับ 1/บริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จำกัด ผู้รับผิดชอบอันดับ 2/บริษัท พานิชร่วม คณบัญชีแอลเอส จำกัด</p>

ปีงบประมาณ 2558

ดูแลรักษา

รับรองจำนวน 114/168




(นางสาววิสาที ภิรมย์สกุล)  
ผู้อำนวยการสังฆารามล้อม/บริษัท พานิชร่วม คณบัญชีแอลเอส จำกัด

ตรางาชที่ 2 (ต่อ)

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุน	มาตรฐานด้านคุณภาพและมาตรฐานต่อไป
<p><b>4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์พัฒนาเด็กวัยเรียน</b></p> <p>ผู้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญ</p>	<p>มาตรฐานการบ่มเพาะและส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง</p> <p>มาตรฐานด้านคุณภาพและมาตรฐานต่อไป</p> <p>3) มาตรฐานของระบบป้องกันอุบัติภัย ต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>4) จัดตั้งที่ปรึกษาด้านขอโครงงาน และให้ที่ปรึกษาด้านความเจ้าหน้าที่ภายนอก รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในมีความรู้ความสามารถซึ่งสามารถประเมินได้ตามมาตรฐาน/มาตรฐานเดียวกันต่อ 2)</p> <p>5) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการและหน่วยงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติงานเมื่อเกิด "ไฟไหม้" และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิงและการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็ก ทางหนี้ไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจังหวัด บ้านไฟฟ้าชุมชนของแต่ละอาชุด รวมทั้งจัดทำป้ายเรื่องแจงเตือนสึนามิไฟไหม้ภายในระเบียง</p> <p>6) จัดทำป้ายเตือน火災อัสรัญลักษณ์เตือนภัยในที่ระวางอันตรายหากไฟ ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p>

มีนาคม 2558

ຂໍ້ມູນການຄ້າ 2558



ผู้รับประโยชน์อุปทาน/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

卷之三

พัฒนาภูมิภาคสู่แหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม บริษัท พากนารามา คณฑ์ศิลปากร จำกัด


ตารางที่ 2 (ต่อ)

รายการที่ 2 สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคาม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดการอุบัติเหตุและการกู้ฟื้นฟู
4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)		<p>7) จัดให้มีพื้นที่รวมผลประโยชน์ภายในโครงสร้างสำนักงาน            1 ชุด พื้นที่ 205 ตร.ม. อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียว            . ด้านซ้ายโถงครัว กึ่งพื้นที่รวมพื้นที่รวมสำนักงานอยู่ใน            ตัวบ้านใหญ่ที่มีห้องน้ำ/รีโวียอดสูง ผู้อยู่พื้นที่ไฟ            สามารถยืนได้ต้นไม้เดียว ห้องน้ำโถงครัวได้คำนวณ            ขนาดพื้นที่รวมพื้นที่ห้องน้ำ/ห้องน้ำสูงเพียงครึ่งหนึ่ง            ของไปเบื้องต้น ดังนั้น เมื่อพื้นที่จราจรเนินทางจุดรถติด            ผู้ใช้บริการโถงรวมและพื้นที่จราจรของโถงกว้าง            (695 ศน) จะมีอัตรา 0.29 ตร.ม. ต่อคน</p> <p>8) ติดตั้งหัวรับน้ำตัวเปลือก จำนวน 3 ตัว ขนาด  <math>\textcircled{O} \ 6 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}</math> นิ้ว สำหรับเชื่อมต่อกับ            ระบบดับเพลิงของอาคาร บริเวณด้านหน้าโถงการ            จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบดับเพลิง</p> <p>9) จัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบดับเพลิง</p> <p>10) จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ            ป้องกันอัคคีภัย</p> <p>11) จัดทำป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจาก            หม้อแปลงไฟฟ้า ติดไว้บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าให้            เห็นชัดเจน</p> <p>12) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลง            ไฟฟ้า</p>	<p>เมษายน 2558</p> <p>(นายเจริญศักดิ์ บุญตีใจรักษา)</p> <p>ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอร์สิ จำกัด</p>

เมษายน 2558

จ.สุรินทร์

รับรองจำนวน 116/168



ผู้ดำเนินการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานร์ส คณฑ์แทนส์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชั้นคณะวิชาและสาขาวิชาที่สอน และคุณครูกำกับ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความงาม และศิลปะ	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผู้เสียหายเสื่อมเสีย	มาตรฐานการดูแลคนดูแลคนรักษา
4.2 สุขภาพและ การสาธารณสุข (ต่อ)		<p>ข้อบ่งชี้ความปลดปล่อยของภาระกิจกรรมและการออกกำลังกาย</p> <p>1) จัดให้มีการออกแบบบอร์ดสร้างจิตใจ ลดความเครียด ออกกำลังกาย ปฏิบัติ กิจกรรมทางกายภาพ พ.ศ. 2522 และอ้างถึง ประการในราช กิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 86 ๗ หน้า 20 ข้อ ๖ ถึง ข้อ 12 ประการตามเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง การกำหนดการรับปั้นนาหัก ความพัฒนา ความคงทนของอาคาร และพัฒนารากที่รองรับอาคารใน การดำเนินงานและสืบทอดให้ก่อนของแผ่นดินไปทาง และให้ใช้ วิธีการดำเนินงานตาม “มาตรฐานการออกแบบอาคาร ต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินดินไปทาง และให้ใช้ ชุดกรรมภัยด้านการและน้ำท่วมของแผ่นดินไปทาง (มยผ.1302) พ.ศ. ๒๕๕๒”</p>	

มูลนิธิฯ


ปีงบประมาณ 2558

รับรองจำนวน 117/168

(นายจตุรงค์ บุญเตี้ยรุ่ง)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สถาorrect จำกัด

(นางสาววันวิสาร์ ณิมมะสา)

ผู้อำนวยการสำนักด้านมนุษย์ พนักงาน คณบุคลากร จำกัด



			มาตรฐานการบันทึกความเห็นของผู้ประเมิน
4.3 ผู้ประเมินจาก ส่วนราชการ	ผู้ประเมินตรวจสอบให้ถูกต้อง	มาตรฐานการบันทึกความเห็นของผู้ประเมิน	มาตรฐานการบันทึกความเห็นของผู้ประเมิน
องค์ประกอบทางวิเคราะห์ และคุณภาพงาน	ความปอดuct ของผู้ประเมินที่ดีที่สุด	มาตรฐานการบันทึกความเห็นของผู้ประเมิน	มาตรฐานการบันทึกความเห็นของผู้ประเมิน

សៀវភៅក្រុង 2558

ກົມ 1994 2558

ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท สหแอลทรัฟฟิค จำกัด  
(นายไชยเดช พานิชภูมิ) ประจำสาขาเชียงใหม่

(ພົມພາກພູ້ອົງຮັດວຽກ)

CONSULTANT

ក្នុងពាណិជ្ជកម្មនេះ គឺជាការបង្ហាញពីការសម្រេចរបស់ភ្នំពេញ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบในการตั้งแต่งตัว และภารกิจทางการ	ผู้ต้องหาที่อยู่ในความมีส่วนได้เสีย	มาตรการควบคุมทางแพนดะและมาตรการบูรณาการของศาลอาญา	ผู้ต้องหาที่ไม่ได้แต่งตัวและภารกิจทางการ
4.3 ผู้กระทำบุรากร สรวยว่ายังมี (ต่อ)	1) ทราบโดยชอบด้วยชอบด้วยกฎหมาย (ต่อ)	มาตรการควบคุมทางแพนดะและมาตรการบูรณาการของศาลอาญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบอุบัติเหตุของลักษณะ บริเวณที่พึงพิจารณาที่อยู่อาศัยของตัวบุคคลที่เป็นผู้ต้องหา ที่สังતัวก่อนลงสาระว่ามีนาทีสังหารท้าท้อใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ท่วงทีเดียว เก็บสิ่งของที่วางหรือเก็บไว้ท่า สำหรับผู้ใช้บริการให้อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์</li> <li>- ตรวจสอบป้ายแสดงชื่อป้ายบ้าน สำหรับผู้ที่ไม่ใช่บุคคลที่ติดต่อไว้ในบริเวณสรวยว่ายังไงที่มีอยู่ที่บ้าน บ้านเดิม และอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์</li> <li>- สอบถามจากแหล่งที่ความสะอาดของห้องนอนและห้องน้ำและห้องน้ำในบ้านสรวยว่ายังไงที่สะอาดอยู่เสมอ</li> </ul>


ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2558

รับรองจำนวน 119/168

(นายเจษฎ์ บุญตีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวท์ จำกัด

(นางสาวนภัสษา จันนะโสด)



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของโครงสร้างเดิม และคุณภาพด้าน	ผู้ก่อสร้างที่ต้องรับผิดชอบ และการประเมินความชำรุดของโครงสร้างเดิม	มาตรฐานของผู้รับเหมาที่จะมาซ่อมแซมโครงสร้างเดิม	มาตรฐานพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างเดิม
4.3 ผลกระทบจาก สร้างใหม่ (ต่อ)	1) ความปลอดภัยของโครงสร้างสร้างใหม่สำหรับผู้ใช้งาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบภายในในบริเวณโครงสร้างเดิมที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยรอบส่วนที่ต้องการซ่อมแซม ทั้งหมด หากพบสภาพสร้างว่าไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที อยู่ในสภาพฟื้นฟู สมบูรณ์ ข้ารุด เสียหายให้รีบซ่อมแซมทันที ซ่อมแซมที่ร่องรับปูนที่ชำรุดเสื่อม</li> <li>● ความรู้ของการตรวจสอบ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน</li> <li>- ผู้รับผิดชอบ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดเป็นท่ออย่างเครื่องมือการจัดการ           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบภายในในบริเวณโครงสร้างเดิมที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยรอบส่วนที่ต้องการซ่อมแซม ทั้งหมด หากพบสภาพสร้างว่าไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที อยู่ในสภาพฟื้นฟู สมบูรณ์ ข้ารุด เสียหายให้รีบซ่อมแซมที่ชำรุดเสื่อม</li> <li>- ใจของโครงการ: บริษัท สหโยร์สิ่งก่อสร้าง จำกัด</li> </ul> </li> </ul>


ประจำปี 2558

ประจำปี 2558

(นายเจตมรงค์ บุญเติ้งรุ่ง)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหโยร์สิ่งก่อสร้าง จำกัด

(นางสาววันวิสาท ชินณะโสด)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ/บริษัท พโนรม่า ศอนเซ็นแทรล จำกัด



รับรองจำนวน 120/168

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางธุรกิจและการดำเนินการ และคุณภาพงาน	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	มาตรฐานที่ต้องมีการประเมินและติดตาม	ผลกระทบต่อภารกิจและภาระของบุคลากร
4.3 ผู้กรະชาบดิ สรงว่าด้วยน้ำ (ต่อ)	<p>2) ความปลอดภัยและอุปกรณ์ให้ดูแลการ อนามัยและสรงว่าด้วยน้ำ</p> <p>3) ความปลอดภัยและอุปกรณ์ให้ดูแลการ อนามัยและสรงว่าด้วยน้ำ</p>	<p>1) จัดให้มีเป้าหมายของความลักษณะสรงว่าด้วยน้ำให้อยู่ในสภาพ ดีและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>2) จัดให้มีอุปกรณ์ซ่อมแซมประจำสำนักงาน โดยช่างซ่อมแซม ไม่ใช้ช่างซ่อมแซมทั่วไป พยาบาล ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาได้ อย่างรวดเร็ว</p> <p>3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำติดต่อเวลาก่อ ไฟฟ้าบริการ เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังช่วงเวลาที่ ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ เจ้าหน้าที่ประจำติดต่อ น้ำต้องมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากไฟฟ้า อย่างถูกต้อง</p> <p>4) กำหนดให้มีสื่อสืบสานหรือผู้ที่มาใช้บริการติดต่อใน บริเวณสรงว่าด้วยน้ำให้มองเห็นชัดเจน อาทิเช่น ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ ต้องสามารถรับรู้ได้ทันท่วงที</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตั้งเป้าหมายต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบอุปกรณ์ซ่อมแซมประจำสำนักงาน</li> <li>- ประจำสำรองว่าด้วยน้ำ เช่น ไฟฟ้า ช่างซ่อมแซม ห้างซูวิช ห้างซูชีพ ไม่ใช่ช่างซ่อมแซมทั่วไป ช่างซีวิช แตละชุด รูม- พยาบาล ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาได้ อย่างรวดเร็ว</li> <li>- ตรวจสอบป้ายบอกความเสี่ยง ของสรงว่าด้วยน้ำที่อยู่ในสภาพ ดีและสามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน</li> <li>- ตรวจสอบการลงชื่อเจ้าหน้าที่ ประจำสำรองว่าด้วยน้ำติดต่อเวลา ที่เปิดให้บริการ</li> </ul> </li> </ul>

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2558

รับรองจำนวน 121/168

(นายจตุธรรม บุญตีเตราย)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท ลูกค้าร่องดี อีวิวิช จำกัด

(นางสาววันวิสาข ฉันนะสต)

\* PANORAMA CONSULTANTS CO., LTD.



ตารางที่ 2 (ต่อ)

วิธีการของหน่วยงานเดียว ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	ผู้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาดูแลทรัพยากรดิน
4.3 ผลกรบทบทจาก สรงว่าด้วย (ต่อ)	<p>2) ความไม่สงบด้วยแหล่งอนามัยน้ำเสีย</p> <p>จะนำปริมาณสารตะกั่วเข้าไปในแหล่งน้ำเสีย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ที่เป็นโรคทางด้านโรคผิวหนัง เป็นหวัด หูบ้าหมาก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ท้ามจงเล่นในสระว่ายน้ำ</li> <li>- ห้ามน้ำเสียที่เสียมากขึ้นไปในบริเวณสระว่ายน้ำ</li> <li>- ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่ม หรือของแปรรูป เข้ามาในพื้นที่สระว่ายน้ำ</li> <li>- เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอยู่ด้วย</li> <li>- ใช้การป้องกันพยาบาลช่วยเหลือคนน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จุดน้ำประปาอย่างรักษาดูแลการดูแล</li> <li>- ตรวจสอบภายในบึงริเวณสระน้ำ แหล่งบริโภคโดยรอบ ว่ามีน้ำ แหล่งบริโภคโดยรอบ สรงว่าด้วยน้ำทั้งหมด หากพบสถานะของน้ำแย่ลงและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน</li> <li>- บ่มทึกรถลงเวลาเข้าออกของเจ้าหน้าที่ประจำสำาร扎ว่าday หน้าไม่สะอาด ให้มีความเรียบร้อย ก่อนเข้าบ่มทึค่าโดยทั่วไป ให้หथุศักดิ์บริการ</li> <li>● ความไม่สงบการตรวจสกัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน</li> <li>● ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จำกัด</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

รับรองว่างานนี้ 122/168

(นายเจตธรรม คง บุญตีดาภิญญา)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จำกัด

(นางสาววันวิสา คิน邦ะสุ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชร่วม គุฒิสัมภานส์ จำกัด



ຕາງໝາຍ 2 (ເຖິງ)

องค์ประกอบของเชื้อแบคทีเรียในอาหาร	ผลลัพธ์ของการสังเคราะห์ออกซิเจนและปฏิกิริยาของเชื้อแบคทีเรีย	มาตรฐานการบริโภคอาหารที่ควรรับรอง ผลลัพธ์ของเชื้อแบคทีเรีย			
4.3 ผู้ตรวจสอบจากศูนย์เคมีชีวภาพ สรงว่าணิ (ต่อ)	3) ความปลอดภัยและสุขอนามัย จากคณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ที่มีตัวอย่างใช้บริการ	1) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับปฏิรักษาความสะอาดของสระวับ ว่าเนื้า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดกระชานนิดยวัด ห้องน้ำ ห้องแมลงพลาสติก รวมทั้งตัวแยกช้อนน้ำสุด แขวนคลอย	1) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับปฏิรักษาความสะอาดของสระวับ ว่าเนื้า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดกระชานนิดยวัด ห้องน้ำ ห้องแมลงพลาสติก รวมทั้งตัวแยกช้อนน้ำสุด แขวนคลอย	● ตั้งเป้าที่รวมวัด - ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ปริมาณคลอรินอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)	มาตรฐานการบริโภคอาหารที่ควรรับรอง ผลลัพธ์ของเชื้อแบคทีเรีย
		2) ตรวจสอบและทำความสะอาดสระว่ายน้ำและผู้ที่ โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 3) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผู้管การผู้ก่ออบรมการจัดและคุณภาพ น้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลส่วนเขตต่อไปเพื่อให้มี ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและกระบวนการดูแลรักษา สระว่ายน้ำ	2) ตรวจสอบและทำความสะอาดสระว่ายน้ำและผู้ที่ โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 3) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผู้管การผู้ก่ออบรมการจัดและคุณภาพ น้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลส่วนเขตต่อไปเพื่อให้มี ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและกระบวนการดูแลรักษา สระว่ายน้ำ	- ปริมาณเคลลิฟอร์ม (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณฟีโคโลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) - จุลทรรศน์หรือตัวบ่งชี้คุณภาพรักษา <sup>ท่าให้เกิดโรค ได้แก่</sup> <i>Escherichia coli,</i> <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	มาตรฐานการบริโภคอาหารที่ควรรับรอง ผลลัพธ์ของเชื้อแบคทีเรีย
องค์ประกอบของเชื้อแบคทีเรียในอาหาร และคุณภาพน้ำ	4) ผู้ตรวจสอบจากศูนย์เคมีชีวภาพ สรงว่าணิ (ต่อ)	4) ผู้ตรวจสอบและปฏิรักษาความสะอาดของสระว่ายน้ำและผู้ที่ โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 5) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผู้管การผู้ก่ออบรมการจัดและคุณภาพ น้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลส่วนเขตต่อไปเพื่อให้มี ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและกระบวนการดูแลรักษา สระว่ายน้ำ	4) ผู้ตรวจสอบและปฏิรักษาความสะอาดของสระว่ายน้ำและผู้ที่ โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 5) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผู้管การผู้ก่ออบรมการจัดและคุณภาพ น้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลส่วนเขตต่อไปเพื่อให้มี ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำและกระบวนการดูแลรักษา สระว่ายน้ำ	มาตรฐานการบริโภคอาหารที่ควรรับรอง ผลลัพธ์ของเชื้อแบคทีเรีย	

2558

กันยายน 2558

~  
Dugmí

ຮູບພາບອະນຸມາວັນ 123/168

ผู้รับประทานร่วมกันจ่ายค่าอาหารตามบุคลิกเจริญ

(ນາງສາງວັນວິໄລ້, ດີມເກົ່າສະຕິ)

ผู้ทำนายราศีจะต้องมีบุรุษ พากเพียรมา คาดเชือดหนาแน่น สำหรับ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของห้องเรียนนวัตกรรม และคุณภาพด้านงาน	ผู้ครรภ์บทสอนแบบใหม่ๆ คือ	มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อผู้สอนและนักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้อย่างลึกซึ้ง
4.3 ผลกรเรียนบูรณาการ สร่าวيانา (ต่อ)	<p>3) ความปลดปล่อยและสุขภาพอนามัยจาก คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำที่มีต่อ ผู้ใช้บริการ (ต่อ)</p>	<p>มาตรฐานที่ต้องมีเพื่อผู้สอนและนักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้อย่างลึกซึ้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● จุดเด่นที่ควรพิจารณา <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใน สระว่ายน้ำจำนวน 2 จุด “ได้แก่” บริเวณที่ผู้ใช้บริการ หนணน้ำมากที่สุดและน้อย ที่สุด</li> <li>● ช่วงเวลา/ความต้องการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำใน สระว่ายน้ำในต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็น กรณฑ์ดำเนิน (กพ.) และปริมาณ คลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine) ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง และตรวจสอบต้นเดือนที่เหลือ ทั้งหมด เดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>● ผู้รับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

มิถุนายน 2558

มิถุนายน 2558

รับรองจำนวน 124/168

(นายเจตธรรม วงศ์ตีเตียง)

(นางสาววิสาภาณ์ จันประสาท)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด



ผู้อำนวยการสื่อและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสังคมและครอบครัวที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมเสี่ยงภัย	ผลกระทบป้องกันและแก้ไขภัยแล้งให้ดีขึ้น	มาตรการลดภัยแล้งให้ดีขึ้น
<p><b>4.3 ผู้คนรุ่งเรือง สร้างภัย (ต่อ)</b></p> <p>4) บุคคลและภาระเด็กเจ้าของสภาพ ของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สภาพของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการบาดเจ็บ บาดแผล และ ผลิตเด็ก เนื่องจากน้ำ ไปกระแทบ กระเบื้องหินและทำให้เกิดบาดแผล แหล่งออกซิเจนภายนอกจะหายใจได้</p>	<p>1) ตรวจสอบพื้นแมลงเนื้อของสิ่งแวดล้อมทั้งพื้นที่โดยรอบบริเวณสร้างภัย ไม่ให้มีรอยแตกหรือ รอยร้าว โดยที่อยู่ในสภาพด้อยสมบูรณ์ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ผู้ใช้บริการสร้างภัยได้รับบาดเจ็บจากพื้น หรือผนังสิ่งแวดล้อมที่แตกร้าว</p> <p>2) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันบริเวณสร้างภัย แนะนำ ว่าภัย แสงไฟในสิ่งแวดล้อมที่พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลาไว้</p> <p>3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ ที่เปิดให้บริการ เพื่อควบคุมดูแลและให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ประจำสิ่งแวดล้อมต้องมีความรู้เกี่ยวกับภัย พยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ</li> <li>● ตรวจสอบภัยแล้งโดยรัฐบาล ไม่ใช่ภัยแล้งในรัฐบาล แต่เป็นภัยแล้งในประเทศ ที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางโลก การเปลี่ยนแปลงทางโลก เป็นภัยแล้งที่สำคัญที่สุด ในส่วนที่พัฒนามีความต้องการใช้ทรัพยากริมแม่น้ำ ที่ต้องดำเนินการในส่วนที่ขาดแคลน ไม่สามารถจัดการจัดการภัยแล้งได้</li> <li>● ตรวจสอบภัยแล้งโดยรัฐบาล ไม่ใช่ภัยแล้งในรัฐบาล แต่เป็นภัยแล้งที่สำคัญที่สุด ในส่วนที่พัฒนามีความต้องการใช้ทรัพยากริมแม่น้ำ ที่ต้องดำเนินการในส่วนที่ขาดแคลน ไม่สามารถจัดการจัดการภัยแล้งได้</li> <li>● ความรู้ของการตรวจสอบ</li> <li>- ทุกวัน</li> <li>● ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ</li> <li>- เจ้าหน้าที่สำรวจ: บริษัท สเตอร์ลิง ศิริวัฒน์ จำกัด</li> </ul>


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 125/168

(นายไตรรงค์ บุญเต็จรัตน์)  
ผู้บบอกร่องานฯ/บริษัท สเตอร์ลิง ศิริวัฒน์ จำกัด

(นางสาววิสาที ลิมโนสกุล)



๒๕๕๘

เรื่องราวดราม 2558

ມັງກອນ 2558

三



รัฐธรรมนูญ 126/168

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  
พิจารณาคดีทุกคดี พร้อมทั้งให้คำแนะนำทางกฎหมาย  
และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บุคคลที่ต้องการ  
ได้รับคำปรึกษาทางกฎหมาย

ผู้รับมอบอำนาจฯริบัช สูตอวอร์สิง ลีกไวท์ จ้าวัด  
(นายจารุรงค์ บุญตีเจริญ)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

สิ่งแวดล้อมและดูแลป่าฯ ประจำ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
4.3 สุนทรียภาพ (ต่อ)	ผลการทบทวนการบูรณะที่ศรีษะภูมิ เอกรัชธรรมรัฐส่วนราชการรักษาป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 1) จัดทำรั้วส้อมรอบพื้นที่โครงการ ตลอดจนปูกรากไม้สัก ต้นตามแนวเขตที่ดิน 2) ดูแลรักษา แหล่งบำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวนให้ดีงาม อยู่เสมอ	<p>สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประเทศไทย ประจำประเทศไทย ตั้งอยู่บนเนื้อรัฐ大片ป่าเบิก เนื้อที่ 1,100 ไร่ บริเวณเดิม บริเวณที่มีการทำ ระบบทางจราจรที่โครงการไปทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือ ประมาณ 643 ม. โดยไม่ได้มีอณา เขตติดต่อกับพื้นที่โครงการแต่อย่างใด เมื่อ พิจารณาสภาพปัจจุบันพบว่าบริเวณโดยรอบ สถานเอกอัครราชทูตฯ ปราบภูมิอากาศสูงอยู่โดย ตลอดริมถนนรัชดาภิเษก ส่วนใหญ่เป็นอณาการ สำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และอพารา ทิคที่ถูกตัดยอด เนื่อง โรงเรือนภารนต์ เมืองรีสอร์ท พ่อรุ่น ถนนพานาสุข ถนนภูมิพล 26 ชั้น อาคาร ชี.พ.พาราเวอร์ 2 (พ่อรุ่นพานาสุข) ถนน 30 ชั้น อาคาร หอพัก ห้าดาวร์ สูงประมาณ 22 ชั้น อาคารอาชีวศึกษาวิชาช่าง สูงประมาณ 34 ชั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรั้วส้อมรอบพื้นที่โครงการ ตลอดจนปูกรากไม้สัก ตัวจสอบอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และการกำจัดไม้ราก สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการ ติดตามตรวจสอบผู้ลงประชดหบ สี แสง ไฟ ตู้อุ่น เส้นสาย สำนักงานโดยประมาณหนึ่ง ที่ร้ายกาจซึ่งมีติดต่อ สิ่งแวดล้อม สำนักงานและ ห้องชุด ห้องน้ำ ห้องน้ำ ประกอบด้วย ห้องน้ำ ห้องน้ำ ผู้รับผิดชอบ</li> <li>- เจ้าของโครงการ: บริษัท สหอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด</li> </ul>

ปีงบประมาณ 2558


มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 127/168

(นายเจตวุฒิ บุญเตี้ยรัตน์)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด

(นางสาววิวิสาห์ วินัยโชค)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานาสุข คอเน็คชันส์ จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ)

<b>องค์ประกอบของห้องเรียนและครุภัณฑ์ในห้องเรียน</b> <b>และคุณภาพต่างๆ</b>	<b>ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> <b>ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>	<b>มาตรฐานที่บ่งชี้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ</b> <b>ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ</b>
<b>4.3 สุขาภิบาล (ต่อ)</b>	<p>แหล่งน้ำสาธารณะในบ้านพักตากอากาศส่วนตัว (The Private Towers) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงาน 2 ห้องชั้น และ 34 ห้องชั้น เป็นต้น</p> <p>เมื่อพิจารณาจากความสูงของโครงสร้างที่มีความสูง 24 ชั้น และสูงไม่ติดกัน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และมีระเบียงสำหรับผู้คนเดินทางออกอัตราราชทูตฯ ประมาณ 643 เมตร ถือเป็นสูอดีตของอาคารที่สูงที่สุด 34 ชั้นและ 36 ชั้น ตั้งอยู่ในแนวเดียวกันกับโครงสร้าง โดยตั้งอยู่ระหว่างห้องอาหาร โคลงกระเบนและสถานเอกอัครราชทูต ตั้งบนเนื้อที่ดินที่มีความกว้าง 10 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 15 เมตร ให้ก่อสร้างห้องน้ำที่ห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำสำหรับผู้คนที่ใช้ห้องน้ำสาธารณะ ให้สามารถเข้ามาใช้ห้องน้ำได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อท่านที่ศูนย์ภารণของสถานที่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจึงประชุมประจำประชุมทุกๆ สองปีต่อไป</p>	<p>มาตรฐานที่บ่งชี้ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ</p>

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 128/168

(นายเจตนาเมธี บุญศรีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/ปรัชญา สตอร์สิง อีคิวตี้ จำกัด

(นางสาวนันดาษรี บินนังส์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต้อมบุรีรัช พานิชนา คณฑ์ชัยมงคล จำกัด



ພົມວິຊາລັດ 2 (ພົມ)

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบดูแล
1	รายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
2	รายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ

มีนาคม 2558

ពេលវេលាភ្លោះ 2558

Digitized by

સુરતાજીનું 129/168



ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จำกัด

รัฐธรรมนูญ 130/168

“**ก** ที่นี่เป็นบ้านของคนดี ไม่ใช่บ้านของคนชั่ว”

ผู้รับอนุญาต/บริษัท สหอรรถ จำกัด จำกัด

กันยายน 2558

1

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของหก สิ่งแวดล้อมและคุณภาพฯ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุภายใน	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก	มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4.6 การบดปั่นสับญามวาย โดยหัวศรีษะ	เมื่อโครงการสร้างแล้วเสร็จ จะบำรุงดูแล สูง 24 ชั่วโมงติดตัน 2 ปี ปั้น มีความสวยงาม พื้นที่ก่อสร้างถูกดูดซึ่งอากาศ ประมาณ 111.40 ม. ซึ่งอากาศจะลดลงตาม แนวเขตที่ดิน โดยมีอากาศเข้ามาศักดิ์สิ้น อากาศสำนักงาน อาคารดูดอากาศโดย โรงเรือน อพาร์ทเม้นท์ และบ้านพักอาศัย ที่นี่ โครงการได้จัดให้มีมาตรฐานเดียวกัน เสียงภายนอกด้วยระบบป้องกันได้ ว่าเกิดจากภาระในการโครงสร้าง ตั้งแต่ปั้นจึง คาดว่าจะตั้งแต่โครงสร้างทั้งหมดเป็น โครงสร้างที่มีมาตรฐานเดียวกัน	จัดให้มีมาตรฐานเดียวกันเดียวกันไม่ต่างกัน ก่อสร้างในได้จากการดำเนินการโครงสร้าง ที่นี่ โครงสร้างจะจัดส่งจดหมายไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ โครงการในระยะ 100 ม. เพื่อให้ทราบว่า ทางน้ำปั้น เรื่องเสียงญามให้หักศักราช ให้ดำเนินการและกันป้องกัน เพื่อท่องเที่ยวและปั้นบูรณาการ โครงการ แจ้งกับโครงสร้างที่ตั้งไว้สำหรับก่อสร้างอีก 1 ปี แรกนับจากที่โครงสร้างเป็นปั้นบูรณาการ ซึ่งแนวทางแก้ไขนี้ แบ่งเป็นสองส่วนคือการดำเนินการเพื่อป้องกัน เสียงภายนอกให้ดีที่สุดและป้องกันเสียงภายนอกให้ดี โดยการบดปั่นสับญามโดยหัวศรีษะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบ ตัวตนของผู้ที่ร้องเรียน และตรวจสอบ ตัวตนของผู้ที่ร้องเรียน ให้ดำเนินการ ก่อสร้างอีก 1 ปี และนับ จากที่โครงสร้างเป็น ดำเนินการ</li> <li>จัดให้ฝ่ายการติดต่อ ดำเนินการต่อส่วนที่ 1 ตาม มาตรฐานอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ออกกัน และแก้ไข แต่จะทำบ ริ่งเวลาต้องแม่มาตรฐาน ติดตามตรวจสอบผู้ติดต่อ สิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน สำนักงานโดยบูรณาการ ที่สามารถดำเนินการ โดยหัวศรีษะได้ จัดทำสำนวนประมวลของบูรณา สัญญาณและตั้งห้อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS หรือ ในกรณีที่มีสำนวนประมวลของบูรณา โครงสร้างติดต่อสัญญาณตามที่ยอมให้สามารถดำเนิน รับชมได้เฉพาะสถานีโทรทัศน์จำนวน 6 ช่อง ที่ได้แก่ ช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS) - การปรับปรุงจานรับสัญญาณดาวเทียม จัดตั้งปรับ ที่ศูนย์กลางของจานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้สามารถรับ สัญญาณได้เหลือเดิม</li> </ul>

มิถุนายน 2558

มิถุนายน 2558

มิถุนายน 2558

มิถุนายน 2558


(นายจตุรงค์ บุญติธรรม)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ทิ้ง อีควิตี้ จำกัด

(นางสาววันิสา ณิมมานะ)  
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร/บริษัท พานิชแห่งประเทศไทย จำกัด

\* PANORAMA CONSULTANTS CO., LTD.

- เจ้าของกรรมการ: บริษัท  
สหอรุจิ จำกัด จำกัด

\*




มิถุนายน 2558

2558  
H  
6  
1

กันชน 2558

۲۰۷



รับรองจำนวน 132/168

卷之三

กันชน ๒๕๕๘

ผู้รับมอบอำนาจ/ปริษฐ์ สถากรรศ์ บีกิริช จำกัด  
๑๔ ประตูน้ำ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

วาระลือภัย/บริษัท พากย์รวมไว้ ๑๖๘

សូមបានរាយការពីរដ្ឋបាល និងប្រជាជាតិ នៃការបង្កើតប្រព័ន្ធទីផ្សេងៗ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ตารางที่ 3

มาตรฐานตามตราสوبบพกรอบที่เป็นเวตส์เอม์ครองการ New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด ในระบบท่อส่งร่าง

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าทางฯ	มาตรฐานที่ต้องดูแลด้วย	มาตรฐานที่ต้องดูแล/วิธีการจัดการ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. สภาพภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดจางผังก่อสร้าง และรื้อ หรือกำเพցล้อมรอบบริเวณ ที่ไม่ใช่ท่อส่งร่าง</li> <li>จุดใหม่เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียนที่ออกเกิดจาก การก่อสร้างหากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ พบโดยทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำบันทึกการตรวจสอบ การปฏิบัติตามผังก่อสร้างที่ได้ กำหนดไว้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการที่จะ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง</li> </ul>	เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)</li> <li>ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>)</li> <li>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> <li>ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)</li> <li>ก๊าซชัฟเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>)</li> <li>ไฮโดรคาร์บอน (HC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่โครงการ 1 ชุด</li> <li>บริเวณศูนย์พัฒนาการเรียน เต็กและจันทร์ 1 ชุด</li> <li>พื้นที่โครงการ 1 ชุด</li> <li>บริเวณศูนย์พัฒนาการเรียน เต็กและจันทร์ 1 ชุด</li> <li>บริเวณศูนย์พัฒนาการเรียน เต็กและจันทร์ 1 ชุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบทุกวัน และรายงานผล ทุกสัปดาห์ในช่วงงานฐานราก หลังจากนั้นตรวจสอบทุกเดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> <li>ดำเนินการที่จะ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง</li> </ul>	เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด

มีนาคม 2558

(นายเจตมรงค์ บุญศรีเจริญ)

(นางสาวนิศาชัยพร ผิมมายะ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด

มีนาคม 2558

(นางสาวนิศาชัยพร ผิมมายะ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาร์โนร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

รับรองจำนวน 133/168



ตารางที่ 3 (ต่อ)

รายการ	รายละเอียดการทดสอบ	วัสดุทดสอบ/เครื่องมือ	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง	• $L_{eq} 24, L_{max}, L_{dn}, L_{10}, L_{90}$	• พื้นที่โครงการ 1 ชุด • บริเวณศูนย์พัฒนาการ เรียนเด็กเสียงจันทร์ 1 จุด	• ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลให้ส่วนกลางไม่晚กวันถัดไป หลังจากนั้นติดตามจัดการได้ในต่อๆ วันต่อไป	เจ้าของโครงการ: บริษัท สหอร์คิ้ง อีควิตี้ จำกัด
4. ความสั่นสะเทือน	• ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) • จุดที่มีความกว้างโครงการ 10 เมตร ระยะ 5 เมตร • ตรวจส่องบล็อกทางที่ด้านความสั่นสะเทือนต่อโครงการ 1 ครั้งต่อวัน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน	• พื้นที่โครงการ 1 ชุด • อาคารชั้นต่อชั้น 5 ชั้น ที่ก่อสร้าง	• ตรวจวัดทุกวัน และรายงานผลให้ส่วนกลางในวันถัดไป หลังจากนั้นติดตามจัดการได้ในต่อๆ วันต่อไป	เจ้าของโครงการ: บริษัท สหอร์คิ้ง อีควิตี้ จำกัด
5. หัวพยุงติด	• ระบบป้องกันการหล่นหลามต้น	• โครงสร้างพังงาหลายตัว โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง • ตรวจสอบโครงสร้างพังงา อาคารชั้นต่อชั้น	• สำรวจสถาปัตย์ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ: บริษัท สหอร์คิ้ง อีควิตี้ จำกัด

มีนาคม 2558


มีนาคม 2558

(นายเจริญฤทธิ์ บุญตีระภู)

(นางสาวนันดาศรี ภูมิประเทศ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชภัณฑ์ จำกัด

รับรองจำนวน 134/168



จูดิส ๙

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบทางชลประทาน และคุณภาพน้ำ	ตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำ	มาตรฐานคุณภาพน้ำของตัวอย่าง	มาตรการดูแลรักษา	ผู้รับผิดชอบ
6. การระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเสียหายของผู้คนหรือสัตว์น้ำ</li> <li>ความเสียหายโดยไฟฟ้าจากกิจกรรมการซ่อมสั่งวัสดุอุปกรณ์</li> <li>การจอดรถบริเวณสถานีการไฟฟ้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้คนและจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น</li> <li>ตรวจสอบความเสียหายที่รถบรรทุกอุปกรณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สังเวยระดับ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง</li> </ul>	เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จำกัด
7. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าความเสียมนต์ค่าต่าง (BOD)</li> <li>ปีโตรดี (BOD)</li> <li>สารแขวนลอย (SS)</li> <li>ซัลไฟต์ (Sulfide)</li> <li>สารที่สะสมได้ทั้งหมด (TDS)</li> <li>ตั้งกรอนหนัก (Settleable Solids)</li> <li>น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)</li> <li>ฟีฟอเรน (TKN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งครัว</li> <li>สุดท้ายก่อนระบายน้ำออกระบบ ระยะน้ำบนถนนพรมาราม 9 ซอย 3 จำนวน 1 จุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง</li> </ul>	เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จำกัด


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

(นายจักรพงศ์ บุญเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อิควิตี้ จำกัด

(นางสาววันวิสาข์ นิมมานะศิริ)

รับรองจำนวน 135/168



๙๗๖

ຕາງໝາດ 3 (ທົວ)


องค์ประกอบของงานสืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น	แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
8. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณมูลฝอยลดลง</li> <li>ความพึงพอใจของผู้จัดการมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การยังรับมุก肚อยธรรมชาติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>
9. การระบาดของแมลงศัตรูทางน้ำท่วม	ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานระบาดของแมลงศัตรูทางน้ำท่วม</li> <li>ผลกระทบต่อระบบน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดตรางระบายน้ำ</li> <li>กำจัดปลูกหญ้าหกอ่อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง</li> </ul>
10. ภาวะภัยแล้งและน้ำท่วม	ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>สถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางอากาศ</li> <li>ขาดแคลนน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับเปลี่ยนภาระในการดูแลชุมชนให้เหมาะสม</li> <li>ดำเนินการรักษาความเรียบง่ายของแม่น้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดือนมกราคม 1 ครั้ง และปั๊มน้ำที่ เก็บรวบรวมน้ำ</li> <li>ปรับตัวเข้าสู่ (จากการประมวลผลทางน้ำที่ได้มาแล้ว)</li> </ul>

— 1 —

၁၃၅

— ປະເທດໄທ ຖະໜາຍເປົາ

ผู้นำท่านภารกิจการสืบและต่อสืบทอด/บริษัทฯ ฯ ไม่ประสงค์จะนำสืบ คงจะต้องแต่งตั้งเจ้าตัว



รับรองจำนวน 136/168

၄

มาตราการติดตามตรวจสอบผลการระบาดที่แพร่แวงการ New World Grand Rama 9, Bangkok Hotel ของบริษัท สเตอร์ลิง อีกครึ่ง จำกัด ในระบบดำเนินการ


รายงานการประเมินผลโครงการ					
ประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ			ประเด็นที่ต้องการตรวจสอบ		
<b>1. คุณภาพอากาศ</b> <b>และภัยพิบัติทางอากาศ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>คุณภาพของอากาศไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)</li> <li>ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (<math>PM_{10}</math>)</li> <li>ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> <li>ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (<math>NO_2</math>)</li> <li>ก๊าซซัลฟิดออกไซด์ (<math>SO_2</math>)</li> <li>ไฮโดรคาร์บอน (HC)</li> </ul>			<b>ความต้องการตรวจสอบ</b> <b>จุดเด่นที่อยู่อาศัย/บริการชุมชน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>เจ้าของโครงการ: สหกรณ์ชุมชน อิควิตี้ จำกัด</li> </ul>		
<b>2. การใช้น้ำ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบจ่ายน้ำประปา</li> <li>รั้งค่า rogation น้ำประปา</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>เจ้าของโครงการ: สหกรณ์ชุมชน อิควิตี้ จำกัด</li> </ul>		
<b>3. การไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบไฟฟ้าโครงการ</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าโครงการ</li> <li>ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>เจ้าของโครงการ: สหกรณ์ชุมชน อิควิตี้ จำกัด</li> </ul>		
<b>4. การจัดการระบบน้ำและสิ่งปฏิกูล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณน้ำคงเหลือและน้ำเสีย</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยสี่สิบครั้ง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>เจ้าของโครงการ: สหกรณ์ชุมชน อิควิตี้ จำกัด</li> </ul>		
<p style="text-align: right;">* ลงนามที่ท้ายหน้า</p>					

พ.ศ. ๒๕๕๘

2558

۲۷۸

รับรองจำนวน 137/168



หน่วยเจตกรรมกต บุญตีเรรุณ) ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตตอร์สิง ยีคิวตี้ จำกัด

(ນາງສາງວັນວິສາງ ປົມນະໂສຕ)

“**บุกห้องวันวิสาขาร์ ลิมป์โนสัก**”  
ผู้ต้องหาพยายามกระซิบคุณแม่/ปริญญา เมฆาภรณ์ พร้อมด้วยคนร้ายที่ยังคงอยู่ในห้อง

ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบทางเคมีและกลิ่น	ตัวบ่งชี้ทางวิเคราะห์	จุดเด่นด้วยบริโภคในภาค	ความสำคัญของสาร	ตัวบ่งชี้ของสوب	ผู้ปฏิบัติงาน
5. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)</li> <li>บีโอด (BOD)</li> <li>สารแขวนลอย (SS)</li> <li>ซัลไฟด์ (Sulfide)</li> <li>สารที่หลงละลายได้ทั้งหมด (TDS)</li> <li>ตะกอนหนัก (Settleable Solids)</li> <li>น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)</li> <li>ทีโคเอ็น (TKN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จุดเด่นด้วยคุณภาพน้ำ 3 จุด ได้แก่           <ol style="list-style-type: none"> <li>จุดควบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด</li> <li>จุดระบบออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด</li> <li>ปล่อยน้ำสุดท้ายของระบบบำบัดน้ำของโครงการก่อระบายน้ำที่ระบายน้ำที่บ้านหนองพระราม 9 ซอย 3 จำนวน 1 จุด</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บตัวอย่างเดื่อ้อมคละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บตัวอย่างเดื่อ้อมคละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์จิ๊ง อีควิตี้ จำกัด

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558


วันที่ 4

รับรองจำนวน 138/168

(นายจารุรงค์ พุฒิเดวินทร์)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์จิ๊ง อีควิตี้ จำกัด

(นางสาววันวิสาท์ จันโนโม)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนา คอนเซปท์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ)

รายการที่ประชุมห้องรับแขก และจุดเด่นๆ	จุดเด่นของห้องรับแขก	จุดเด่นของห้องรับแขก	ผู้เข้าชมห้องรับ
6. การรับประทานและป้องกัน น้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ร้อยร้ายหรือรอยแตกหัก ของท่อระบายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการรั่วซึ่งห้องน้ำและทางออก ห้องน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เตือนลงทะเบียน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ</li> </ul>
7. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย/ การป้องกันอุบัติเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ</li> <li>ระบบไฟฟ้าสำรอง</li> <li>ป้ายแสดงทางหนีไฟ</li> <li>ทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ</li> <li>ห้องน้ำสุขาที่ดูแลโดยบุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบป้องกันอุบัติเหตุ</li> <li>ไฟฟ้าร้อนใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ใน โหมดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>ตรวจสอบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดี มอเตอร์ห้องน้ำ ไม่ชำรุดเสื่อม</li> <li>ตรวจสอบทางหนีไฟและทางหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดี มอเตอร์ห้องน้ำ ไม่ชำรุดเสื่อม</li> <li>ตรวจสอบบันไดหนีไฟ ให้อยู่ในสภาพดี มอเตอร์ห้องน้ำ ไม่ชำรุดเสื่อม</li> <li>ตรวจสอบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ใน โหมดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>ตรวจสอบไฟฟ้าสำรองให้อยู่ใน โหมดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด</li> </ul>


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 139/168

(นายเจริญ บุญศรี) (นางสาววันวิสาข์ คันธ์สวัสดิ์)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

(นางสาววันวิสาข์ คันธ์สวัสดิ์)



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เขตเทศบาล	บัญชีทรัพย์	บัญชีรายรับ/ค่าน้ำดื่ม	ค่าวัสดุของภาระรวม	ผู้รับผิดชอบ	
8. สุนทรียภาพ	• พื้นที่สีเขียวของโครงสร้าง	• จุดเด่นด้วยคุณภาพดีกว่าที่สุด เช่น สีเขียวของโครงสร้างให้ร่มรื่น สวยงามและอุดม	• ดูแลและบำรุงรักษาเพื่อ ทำให้มีการ ส่งงานตามกำหนด	• ทุกเดือน ห้าม อัตราย ดำเนินการ จัดกัด	เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้
9. การจราจร	• ป้าย/สัญลักษณ์ที่ต่างๆ	• ทาง สวน ไฟฟ้า พื้นที่/ สัญลักษณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่ โครงการ ให้อยู่ในสภาพดี ม้องเห็นชัดเจน	• ทาง สวน ไฟฟ้า พื้นที่/ สัญลักษณ์ต่างๆ ภายในพื้นที่ โครงการ ให้อยู่ในสภาพดี ม้องเห็นชัดเจน	• ทุก 6 เดือน ติดตั้งระบบ ดำเนินการ จัดกัด	เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้
10. ระบบท่อเสียง	• ตรวจสอบปริมาณครัวเรือนอิฐ • ตรวจสอบปริมาณครัวเรือนอิฐ	• จุดเด่นด้วยคุณภาพดี จุด ภายนอกผู้เช่า	• จุดเด่นด้วยคุณภาพดี จุด ภายนอกผู้เช่า	• เก็บตัวอย่างเป็นประจําทุก 6 เดือน ตรวจสอบให้กรมอนามัย แมลงวันควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงานละ 1 ชุด เป็น ประจำทุก 6 เดือน	เจ้าของโครงการ: บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้


มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 140/168

(นายจตุรงค์ บุญเตี้ยรัตน์)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด


(นางสาววิสาที นิมนตร์โสต)



2558

๒๕๕๘

Digitized by mdu 141/168



ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีค  
(นายเจตรงค์ บุญตีธรรม)

(ນາມສាស្ត្រវិវាទ និងបន្ទីត)

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ชื่อผู้ประชุม/เจ้าหน้าที่ของ คณะกรรมการฯ	พัฒนาศักยภาพบุคคล	จัดกิจกรรมด้านการบริการและดูแลลูกค้า	ความต้องการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงสร้างและความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน (ต่อ) และคุณภาพงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอย่างล้ำมือ บริเวณสำนักงานอย่างเข้มงวด ให้ถูกต้อง เน้นส่วนที่ต้องดูแลอย่างเข้มงวด เช่น ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ทัวทางหรือเก็บรองเทา สำหรับผู้ที่บริการ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ</li> <li>ตรวจสอบป้ายและตัวอักษรป้าย สำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้บนป้ายและว่าண้ำที่มองเห็นได้จะชัดเจน และอยู่ในสภาพดีเสมอ</li> <li>ดูแลรักษาและทำความสะอาดทุกห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสำนักงานให้สะอาดอยู่เสมอ</li> </ul>			


มิถุนายน 2558

มิถุนายน 2558

(นายจตุรงค์ บุญศรีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สถาพรรัตน์ อีกครึ่ง จำกัด

(นางสาววินิตา ภิรมย์เตชะ)

รับรองจำนวน 142/168



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบของความรู้/ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพงาน	ดัชนีพัฒนาวัด	จุดเด่นที่ควรอย่างไร/วิธีการจัดทำ	ความเชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้า	ผู้ปฏิบัติงาน
12. ้านความปลอดภัยและ อนามัยจากการจราจร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำ เช่น หมอนช่วยชีวิต ห่วงซีพี ไขมุน ไข้ ยา ยาสีฟัน และ ยา ต ด ปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้</li> <li>ตรวจสอบป้ายบอกความเร็วของ สร้างภัยให้อยู่ในสภาพดีและ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบภายในบ้านโดยเรียบง่าย แต่ยังคงมาตรฐานดูแลรักษาอย่างดี ไม่เสียหาย ไม่ชำรุด เสียหายให้รับ ซ้อมและรื้อปรับปรุงทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบภายในบ้านอย่างละเอียด ให้ถูกต้อง ตรวจสอบว่าไม่ต้องการซ่อมแซม ไม่เสียหาย ไม่ชำรุด เสียหายให้รับซ้อมและรื้อปรับปรุงทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ: บริษัท สหอร์สิง อีกิวัต จำกัด</li> </ul>

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองสำเนา 143/168

(นายจตุรเมศ บุญศรีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอร์สิง อีกิวัต จำกัด

(นางสาววิสาข์ ลินโน๊สต)

ผู้รับผิดชอบสำเนา/บริษัท พานิชภัณฑ์ จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบของน้ำดื่ม แม่น้ำคุณภาพดี	ตัวชี้วัดคุณภาพดี	จุดที่น้ำดื่มน้ำดื่มที่ได้รับการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
13. คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่ากรด-ด่าง (pH)</li> <li>ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)</li> <li>ปริมาณโคลีฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> <li>ปริมาณพอกอโคไลฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)</li> <li>จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i> และ <i>Pseudomonas aeruginosa</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในสระว่ายน้ำ จำนวนรวม 2 จุด ได้แก่ บริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นมากที่สุดและน้อยที่สุด</li> <li>ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในสระว่ายน้ำ จำนวนรวม 2 จุด ได้แก่ บริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นมากที่สุดและน้อยที่สุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน</li> <li>วันละ 2 ครั้ง</li> <li>ทุก 1 เดือน</li> </ul>	เจ้าของโครงการ: บริษัท สหอร์สิง สหวิช จำกัด

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

รับรองจำนวน 144/168

(นายเจตมรงค์ บุญศิริเดช)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหอร์สิง สหวิช จำกัด

(นางสาววันวิสาข์ ฉินบะสุด)  
ผู้สำนักงานยุการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชช์ จำกัด







#### สัญลักษณ์

- ← เส้นทางรอบทุกข้างที่นี่ที่ทำการ
- ↖ เส้นทางรอบทุกออกจากพื้นที่ทำการ
- ↔ ทิศทางและแนวท่อระบายน้ำชั่วคราวระหว่างก่อสร้าง
- จังหวะ
- บ่อพักเพื่อระบายดักขยะลงท่อระบายน้ำสาธารณะ
- ท่อระบายน้ำสาธารณะ
- ป้อมบังคับน้ำสำเร็จรูป

- |                        |  |
|------------------------|--|
| ■ พื้นที่ก่อสร้างอาคาร | ■ เส้นทางคมนาคม  |
| ■ พื้นที่ทำการ         | ○ พื้นที่ไว้สำหรับอุดตันชั่วคราว<br>เพื่อส่งสัญญาณก่อสร้าง |
| ■ ห้องน้ำ              |  |
| ■ กองดิน               |  |
| ■ พื้นที่กองวัสดุ      |  |
| ■ พื้นที่เตรียมการ     |  |
- ↑ N  
มาตราส่วน 1: 1,000  
0 5 10 20 30 40 Meters

รูปที่ 1 ผังบริเวณและระบบสุขาภิบาลภายในพื้นที่ก่อสร้าง

รับรองจำนวน 146/168

มีนาคม 2558 \_\_\_\_\_


(นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด



(นางสาวนันวิสาข์ ฉินนะโสต)

๕๗๙๙๘๗



### สัญลักษณ์

- ✚ ที่ดินโฉนด
- ✚ ที่ดินโฉนดที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
- ✚ สถานีรถไฟฟ้า MRT
- ✚ สถานีไฟฟ้า SARL
- ✚ เส้นทางรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า SARL
- ✚ รัศมี 500 เมตร
- ✚ รัศมี 1,000 เมตร
- ✚ ถนน และซอย
- ✚ พื้นที่อื่นๆ

### จุดติดต่อ

- ✚ จุดติดต่อที่อยู่อาศัยซึ่งกัน ถนนจตุจักร แขวง ๗.
- 11. โครงการติดต่อที่อยู่อาศัยพิเศษซึ่งกัน ถนนจตุจักร แขวง ๗.
- 12. Skywalk เพื่อต่อ MRT เพชรบุรี กับบันไดอัตโนมัติ
- 13. โครงการ ห้องพักค์เมล็ด แทร็มท์ อีสเค-เพชรบุรี
- จัดการซึ่งที่ดินก่อสร้าง
- 1. โครงการ G Land Tower
- 2. โครงการ Rhythm Asoke Condominium II
- 3. โครงการ G Land Tower
- 4. โครงการ Rhythm Asoke Condominium I
- 5. โครงการ Show DC
- 6. โครงการ Condollette Midst Rama 9
- 7. Rhythm Asoke Condominium I
- 8. บริษัทฯ ผู้ประกอบพัฒนา
- 9. Rhythm Asoke Condominium II
- 10. อาคารสำนักงานพักอาศัยสูง ๘ ชั้น

### 11. โครงการติดต่อที่อยู่อาศัยพิเศษซึ่งกัน ถนนจตุจักร แขวง ๗.

- 11. โครงการติดต่อที่อยู่อาศัยพิเศษซึ่งกัน ถนนจตุจักร แขวง ๗.
- 12. Skywalk เพื่อต่อ MRT เพชรบุรี กับบันไดอัตโนมัติ
- 13. โครงการ ห้องพักค์เมล็ด แทร็มท์ อีสเค-เพชรบุรี
- จัดการซึ่งที่ดินก่อสร้าง
- 1. โครงการ G Land Tower
- 2. โครงการ Rhythm Asoke Condominium II
- 3. โครงการ G Land Tower
- 4. โครงการ Rhythm Asoke Condominium I
- 5. โครงการ Show DC
- 6. โครงการ Condollette Midst Rama 9
- 7. Rhythm Asoke Condominium I
- 8. บริษัทฯ ผู้ประกอบพัฒนา
- 9. Rhythm Asoke Condominium II
- 10. อาคารสำนักงานพักอาศัยสูง ๘ ชั้น

### ที่มาของข้อมูล

- ✚ ที่มาของข้อมูล Google Earth, 2012
- ✚ 0 40 80 160 240 320 Meters

### หมายเหตุ

- ✚ รับรองจำนวน 147/168


รูปที่ 2 ตำแหน่งตราจดสัญญา ความตกลงสัญญาพอกาardon ให้ระยะก่อสร้าง

มีนาคม 2558  
จ.ป.ร.  
(นายจารุรงค์ บุญศรีเจริญ)  
ผู้ประเมินอ่านตามที่บริษัท สเตอร์ลิง จำกัด  
ผู้ประเมินอ่านตามที่บริษัท พีเอ็นร่วม គุนชัย์เจนทรัตน์ จำกัด

มีนาคม 2558  
จ.ป.ร.  
(นางสาววิวิสาท ลิมนัสส์)  
ผู้ประเมินอ่านตามที่บริษัท พีเอ็นร่วม จำกัด

มีนาคม 2558  
จ.ป.ร.  
(นายจารุรงค์ บุญศรีเจริญ)  
ผู้ประเมินอ่านตามที่บริษัท สเตอร์ลิง จำกัด  
ผู้ประเมินอ่านตามที่บริษัท พีเอ็นร่วม จำกัด





มีนาคม 2558

(นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด


มีนาคม 2558

บันทึก ๒

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด


รูปที่ 4 ผังแสดงระบบราชการแสดงทางเข้าออกโครงการและที่จอดรถชั้นที่ 1

OWNER บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด	49 GROUP	A49 บริษัทสถาปัตย์ 49 กรุ๊ป Architects 49 Limited 81 SURAWANNA 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2255 4370, F +66 (0) 2255 3172 E: e49@e49.com, www.e49.com	AF49 บริษัทสถาปัตยกรรม เมืองไทย 49 จำกัด Architectural Engineering 49 Limited 102 ถนน FL ATRIUM 49, BUILDING SUBWANT 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 261 4030, F +66 (0) 2204 1846 E: e49@e49.com, www.e49.com	ME49 บริษัทสถาปัตยกรรม เมืองไทย 49 จำกัด ME Engineering 49 Limited 102 ชั้น 49 FL ATRIUM, BUILDING SUBWANT 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2251 4469, F +66 (0) 2251 4447 E: me49@me49.com, www.me49.com					รับรองจำนวน 149/168
PROJECT NAME <b>NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL</b>	ARCHITECT นายวิวัฒน์ ภานุสินธ์ 490404	AUTHORIZED SIGNATURE 	STRUCTURAL ENGINEER นายวิวัฒน์ ภานุสินธ์ 4914233	AUTHORIZED SIGNATURE 	ELECTRICAL ENGINEER นายวิวัฒน์ ภานุสินธ์ 491475	AUTHORIZED SIGNATURE 	MECHANICAL ENGINEER นายวิวัฒน์ ภานุสินธ์ 491475	AUTHORIZED SIGNATURE 	DRAWING TITLE ผู้ดูแลห้อง 1
GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS RESTRICTED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED.	1 FOR EIA APPROVAL	BY A49	DATE 7/02/14	CHECKED BY PM TW	DRAWN BY	SCALE 1 : 125			
	2 PD SW			PD SW	PRINTED DATE 31/01/14	REF. FILE 50TH-A49			
	3 PA NT			PA NT					
	4 JC WB			JC WB					



## ផែងពីន្ទេរីនទី 2 (ទីក្រុងប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាល P2A,P2B)

มาตราส่วน 1 : 200



รูปที่ 5 ผังแสดงระบบจราจรและที่จอดรถ ชั้นที่ 2

กูปต์ ๑ : ๕๘๙๗

มีนาคม 2558

(นายเจตรงค์ บุญดีเจริญ)  
มอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

มีนาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโถ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชร่วม คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 150/168

## អំពាយខេត្ត

จำนวนที่จอดรถซึ่งล่างในอาคาร 11

จำนวนที่จดหมายที่ 2 34 คัน


๕๒ ล้าน

Digitized by srujanika@gmail.com

จำนวนที่ออกธนบัตร 4 56 คน

รวมจำนวนที่จอดรถทั้งหมด 220 คัน

OWNER บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด	49GROUP	A49 01 SUPALAI 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2260 5700, F +66 (0) 2266 3572 E <a href="http://49group.com">49group.com</a> , <a href="http://www.49group.com">www.49group.com</a>	AE49 102 RUE 11, ANAISAN BUILDING SUKHUMWI 25 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2651 4630, F +66 (0) 2204 1848 E <a href="http://49group.com">49group.com</a> , <a href="http://www.49group.com">www.49group.com</a>	ME49 102 4th FL. ANAISAN BUILDING SUKHUMWI 25 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2251 4446, F +66 (0) 2261 4447 E <a href="http://49group.com">49group.com</a> , <a href="http://www.49group.com">www.49group.com</a>											
PROJECT NAME NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL	ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE	MECHANICAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE	DRAWING TITLE ผังสถาปัตย์สำนักงานใหญ่ฯ	ISSUE/REVISION NO. 1	DESCRIPTION FOR EIA APPROVAL	BY A49	DATE 7/02/14	CHECKED BY PM IW	DRAWING NO. A 0.04.1
	นายพงษ์ พิมพ์เจต #001404		นายพงษ์ พิมพ์เจต #004233	นายพงษ์ พิมพ์เจต #006864	นายพงษ์ พิมพ์เจต #002944	นายพงษ์ พิมพ์เจต #001251	นายพงษ์ พิมพ์เจต #0025857	SANITARY ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE						
	นายพงษ์ พิมพ์เจต #008332		นายพงษ์ พิมพ์เจต #004284				นายพงษ์ พิมพ์เจต #00345								
GENERAL NOTE											DRAWN BY —	SCALE 1 : 200			
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS BEING SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY.											PRINTED DATE 31/01/14	REF. FILE 59TH-A0041			
													COPYRIGHT © 2010 by ARC-TECTS 49 LIMITED		



มีนาคม 2558


(นายเจตรมงคล บุญดีเรณู)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวิตี้ จำกัด

มีนาคม 2558

ຜົງກົນຮັບທີ 3 (ທີ່ຈະດິກຳ P3A, P3B)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชรำม คอนซัลแทนส์ จำกัด




รูปที่ 6 ผังแสดงระบบราชการและที่จอดรถ ชั้นที่ 3

หมายเหตุ  
จำนวนที่จดอ่านล่างในอาคาร 11 คัน  
จำนวนที่จดอ่านที่ 2 34 คัน  
จำนวนที่จดอ่านที่ 3 52 คัน  
จำนวนที่จดอ่านที่ 4 56 คัน  
จำนวนที่จดอ่านโดยลิฟท์ยกภาระที่ 4 67 คัน  
รวมจำนวนที่จดอ่านทั้งหมด 220 คัน

รับรองจำนวน 151/168

OWNER บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด	49GROUP	A49 บริษัทสถาปัตย์ 49 จำกัด Architects 49 Limited B1 SUKHUMIT 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2261 4370, F +66 (0) 2258 3672 E: a49@49.com, www.a49.com	AE49 บริษัทสถาปัตยกรรมเชิงวิศว์ 49 จำกัด Architectural Engineering 49 Limited 103 ชั้น F, ATRIUM BUILDING SUKHUMIT 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2651 4039, F +66 (0) 2204 1942 E: ae49@ae49.com, www.ae49.com	ME49 บริษัท/mechanical engineering 49 จำกัด M&E Engineering 49 Limited 102 ชั้น 4/F, ATRIUM BUILDING SUKHUMIT 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2201 4449 F +66 (0) 2261 4447 E: me49@me49.com, www.me49.com									
PROJECT NAME NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL	ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE	MECHANICAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE	DRAWING TITLE	ISSUE/REVISION	CHECKED BY	DRAWING NO.	
	นายกานต์ ภูมิสุข 095.404		นายกานต์ ภูมิสุข 095.404		นายพันธ์ พัฒนา 081.536		นายพันธ์ พัฒนา 081.536		ผู้ดูแล ห้องน้ำ 081.1473	NO. DESCRIPTION FOR EA APPROVAL	BY A49 PA PD PA JC	DATE 7/02/14 TW SW NT WB	
	นายกานต์ ภูมิสุข 095.472		นายพันธ์ พัฒนา 081.536		นายพันธ์ พัฒนา 081.536		นายพันธ์ พัฒนา 081.536		ผู้ดูแล ห้องน้ำ 081.1473	NO. DESCRIPTION FOR EA APPROVAL	BY A49 PA PD PA JC	DATE 7/02/14 TW SW NT WB	
	นายกานต์ ภูมิสุข 095.2583		นายพันธ์ พัฒนา 081.536		นายพันธ์ พัฒนา 081.536		นายพันธ์ พัฒนา 081.536		ผู้ดูแล ห้องน้ำ 081.1473	NO. DESCRIPTION FOR EA APPROVAL	BY A49 PA PD PA JC	DATE 7/02/14 TW SW NT WB	
	นายกานต์ ภูมิสุข 095.8332		นายพันธ์ พัฒนา 081.536		นายพันธ์ พัฒนา 081.536		นายพันธ์ พัฒนา 081.536		ผู้ดูแล ห้องน้ำ 081.1473	NO. DESCRIPTION FOR EA APPROVAL	BY A49 PA PD PA JC	DATE 7/02/14 TW SW NT WB	
	นาย กานต์ ภูมิสุข 095.8332								ผู้ดูแล ห้องน้ำ 081.1473	NO. DESCRIPTION FOR EA APPROVAL	BY A49 PA PD PA JC	DATE 7/02/14 TW SW NT WB	
GENERAL NOTE	ผู้ดูแลห้องน้ำ 3 (P3A, P3B)											DRAWN BY	SCAL F 1 : 125
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS ISSUED. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE HORIZONTAL DIMENSIONS ONLY. ไม่ได้ใช้ในการขยายขนาด แต่ใช้เฉพาะ												PRINTED DATE	31/01/14
												REF. FILE	S09H-A105



จำนวนที่จอดรถซึ่งล่างในอาคาร 11 ศูนย์

## จำนวนที่จดอุดรธานีที่ 2 ๓๔ ศัน

## จำนวนที่จดหมายชื่นที่ 3 52 ศูน

จำนวนที่ออกมาร้านที่ 4 56 คัน

จำนวนที่จอดรถโดยลิฟท์ยกรถเข็น

รวมเล่ม 3 จำนวนที่ออกครบทั้งหมด 220 ลัง

(นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

မောင်ပါန်ဘုရား ၄ (ဘုရားဘဏ္ဍာ၊ P4A, P4B) . ရှိသိ ၄.၅


มีนาคม 2558 \_\_\_\_\_

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโส)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชรำпа คอนซัลแทนส์ จำกัด CONSULTANTS

รายที่ 7 ผังแสดงระยะเจ้าจารและที่จอดรถ หนที่ 4 และ 4.5

หัวใจนักเรียนดูจะมีสีสันมากยิ่งขึ้น



มีนาคม 2558\_

(นายเจตremainคล บุญดีเจริญ)


ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด

มีนาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)



ผู้อำนวยการสังฆธรรมสถาน/บริษัท พานิชนาเวศ คอนซัลแตน



มีนาคม 2558

มีนาคม

(นายเจตرمงคล บุญดีเจริญ) ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชรำพ คอนเซปต์ เทคโนโลยี จำกัด


ผังบริเวณระบบประปาชั้น

## รูปที่ 9 จุดตรวจคุณภาพน้ำจากการบบบำบัดน้ำเสีย ในระยะดำเนินการ

OWNER บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด	49 GROUP	A49 Architects 49 Limited 81 SUKHUMVIT 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2260 4370, F +66 (0) 2259 3872 E info@49group.com, www.49group.com	AE49 Architectural Engineering 49 Limited 102 BH FL ATHAKRABI BUILDING SUKHUMVIT 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2261 4469, F +66 (0) 2261 4447 E info@ae49group.com, www.49group.com	ME49 Mechanical Engineering 49 Limited 102 BH FL ATHAKRABI BUILDING SUKHUMVIT 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2261 4469, F +66 (0) 2261 4447 E info@me49group.com, www.49group.com				รับรองจำนวน 154/168				
PROJECT NAME NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL	ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE	MECHANICAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE	DRAWING TITLE ผังบริเวณและบานชาวยานฯ	ISSUE/REVISION NO. 1 FOR EIA APPROVAL	CHECKED BY BY EE	DRAWING NO. DRAWN BY PRINTED DATE REF. FILE
	ประภากร ภานุยงค์ กสท404		สถาปัตย์ พัฒนกุล สท4233		ธนา ชัยวัฒน์ วทก535		สมชาย เศรษฐ์สูญ ลก.1473			EE	31/01/14	PE TC
	สุรินทร์ วงศ์สุวรรณ กสท472		ธนา บุญเรือง สท6864		รัชดา หล่อฟิล์ม ลก.2792		สมศักดิ์ ภูมิธรรม กพท1259			CHK BP		
	ไพบูลย์ บุญมาศ สท6283		วนิชช์ อดิเรกุล กท.39244		ธีรชากล รักษาพันธ์ กพท1259		วิจิรา แต้รุ่งโรจน์ กท.25857			ENG SP		
	อนันดา ชัยภรรตาภรณ์ กสท8332		พัชรินทร์ พัฒนาตระกูล กท.43294		ธีร์ เอราวัณ สท4223		SANITARY ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE				
	กิตติ ภานุวัฒน์						สมชาย เศรษฐ์สูญ สท345					
GENERAL NOTE	1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY.								DRAWN BY 31/01/14	SCALE		
									PRINTED DATE 31/01/14	REF. FILE		
									COPYRIGHT © 2010 by ARCHITECTS 49 LIMITED			

ที่ดินข้างเคียง

— ດຸດຮວມພລທີ່ 205 ຕຣ.ມ



ถนนหน้าโครงการกว้าง 19 เมตร



มีนาคม 2558


มีนาคม

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

(นายเจตรงค์ บุญดีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด


ผังต้นหน่อบันไดหน้าไฟ และเส้นทางการอพยพคนมาอยู่จุดรวมพล

มาตราส่วน 1 : 200



รูปที่ 10 เส้นทางการอพยพหนีไฟชั้นใต้ดิน B1 ไปยังจุดรวมพลของโครงการ

— จุดรวมพลที่ 205 ต.ร.ม



มีนาคม 2558



มีนาคม 2558

(นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

(นางสาววันวิสาข์ อินโนนส์โต)

รูปที่ 11 ตำแหน่งบันไดหนีไฟ เส้นทางเดินรถดับเพลิง และเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลของโครงการ

OWNER บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด	49 GROUP	A49 Architects 49 Limited 81 SUKHUMVIT 32 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2260 4370, F +66 (0) 2258 3872 E <a href="mailto:a49@49.com">a49@49.com</a> , <a href="http://www.a49.com">www.a49.com</a> , <a href="http://www.49group.com">www.49group.com</a>	AE49 Architectural Engineering 49 Limited 102 8TH FL. ATHANAK BUILDING SATHORN 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2261 4448, F +66 (0) 2261 4447 E <a href="mailto:ae49@49group.com">ae49@49group.com</a> , <a href="http://www.49group.com">www.49group.com</a>	ME49 Mechanical Engineering 49 Limited 102 8TH FL. ATHANAK BUILDING SATHORN 26 BANGKOK 10110 THAILAND T +66 (0) 2261 4448, F +66 (0) 2261 4447 E <a href="mailto:me49@49group.com">me49@49group.com</a> , <a href="http://www.49group.com">www.49group.com</a>	<b>ผู้ดูแลแบบสถาปัตย์</b> <b>และผู้ดูแลแบบเครื่องกล</b>	<b>รับรองจำนวน 156/168</b>			
PROJECT NAME <b>NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL</b>	ARCHITECT นายวิวัฒน์ พานิชกุล Authorized Signature	STRUCTURAL ENGINEER นายวิวัฒน์ พานิชกุล Authorized Signature	ELECTRICAL ENGINEER นายวิวัฒน์ พานิชกุล Authorized Signature	MECHANICAL ENGINEER นายวิวัฒน์ พานิชกุล Authorized Signature	AUTHORIZED SIGNATURE	DRAWING TITLE	ISSUE/REVISION NO. 1 FOR EA APPROVAL	CHECKED BY BY DATE PD SW PA NT JC WB	DRAWING NO. <b>A 0.07.1</b>
GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS 49 LIMITED OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. DO NOT SCALE THIS DRAWING. USE FIGURED DIMENSIONS ONLY.							DRAWN BY	SCALE 1 : 200	
						PRINTED DATE	REF. FILE S91H-AD07		



พื้นที่สีเขียวโครงการ

	จำนวนพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนพื้นที่ที่ต้องการ (ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียว ชั้น 1	735.09	695
พื้นที่สีเขียว ชั้น 23	49.00	695

OWNER บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด	49 GROUP A49 Architects 49 Limited 112/259/19, 19/259/20, 19/259/21 & 19/259/22 RACHADA, BANGKOK 102 000 THAILAND T: +66 2 226 4370, F: +66 2 226 3462 E: info@49.com, www.49group.com	AE49 Architectural Engineering 49 Limited 112/259/19, 19/259/20, 19/259/21 & 19/259/22 RACHADA, BANGKOK 102 000 THAILAND T: +66 2 251 1028, F: +66 2 251 3146 E: info@ae49.com, www.ae49.com	ME49 Mechanical Engineering 49 Limited 112/259/19, 19/259/20, 19/259/21 & 19/259/22 RACHADA, BANGKOK 102 000 THAILAND T: +66 2 251 1028, F: +66 2 251 3146 E: info@me49.com, www.me49.com	Shma Co. Ltd. 93/2 E-Subarn 3, Sukhumvit 93 Rd Klongtoey Nuea, Bangkok 10110 TEL: 092 320 1977 Fax: 092 320 1974 Email: admin@shmadesign.com	DRAWING NO. LA-100						
PROJECT NAME NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL	ARCHITECT นายกรุงศรี สาริกา ID: 49-454 Signature: [Signature]	AUTHORIZED SIGNATURE นายกรุงศรี สาริกา ID: 49-422 Signature: [Signature]	STRUCTURAL ENGINEER นายวิวัฒน์ พูลวิจิตร ID: 49-472 Signature: [Signature]	AUTHORIZED SIGNATURE นายวิวัฒน์ พูลวิจิตร ID: 49-422 Signature: [Signature]	ELECTRICAL ENGINEER นายวิวัฒน์ พูลวิจิตร ID: 49-535 Signature: [Signature]	AUTHORIZED SIGNATURE นายวิวัฒน์ พูลวิจิตร ID: 49-535 Signature: [Signature]	MECHANICAL ENGINEER นายวิวัฒน์ พูลวิจิตร ID: 49-508 Signature: [Signature]	AUTHORIZED SIGNATURE นายวิวัฒน์ พูลวิจิตร ID: 49-508 Signature: [Signature]	AUTHORIZED SIGNATURE นายวิวัฒน์ พูลวิจิตร ID: 49-508 Signature: [Signature]	DRAWING TITLE ผังพื้นที่ชั้น 1	ISSUE/REVISION NO. 1 FOR EMA APPROVAL SHMA 05/03/14 BY PM DATE 05/03/14 CHECKED BY ARCHITECT SIGNED 2 FOR FIA APPROVAL SHMA 03/07/15 BY PW DATE 03/07/15 3 FOR ME APPROVAL SHMA 03/07/15 BY JC DATE 03/07/15 4 FOR LA APPROVAL SHMA 03/07/15 BY JC DATE 03/07/15 DRAWN BY - DRAWN BY - SCALE 1:300 PRINTED DATE 03/02/15 REF. FILE
GENERAL NOTE 1. THE DRAWINGS & THE SPECIFICATIONS CONTAINED OR USED IN THIS DOCUMENT ARE THE PROPERTY OF THE PROJECT OWNER AND ARE NOT TO BE COPIED, REPRODUCED, OR USED FOR OTHER PURPOSES WITHOUT THE PROJECT OWNER'S PRIOR WRITTEN CONSENT. 2. NO SCALE IS INDICATED ON THESE DRAWINGS AS THEY ARE NOT DRAWN TO A SPECIFIC SCALE.	LANDSCAPE ARCHITECT นายวิวัฒน์ พูลวิจิตร ID: 49-832 Signature: [Signature]	AUTHORIZED SIGNATURE [Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

มีนาคม 2558

(นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด


มีนาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ อินโนนเนสต์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รูปที่ 12 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการ

รับรองจำนวน 157/168



พื้นที่สีเขียว (ชั้น 1)

	จำนวนที่นี่ที่ (ตร.ม.)	จำนวนที่นี่ที่ต้องการ (ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียว	725.09	724
พื้นที่สีเขียวรวม	774.09	695

มีนาคม 2558

(นายเจตremainคล บุญดีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

มีนาคม 2558


સાહેબ એ

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโภ)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนาภี คอนซัลแทนส์ จำกัด

รูปที่ 13 ผังแสดงการจัดภูมิทัศน์บริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ

รับรองจำนวน 158/168



พื้นที่สีเขียว (ชั้น 1)

พื้นที่สีเขียวที่ (ตร.ม.)	จำนวนพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนพื้นที่ที่ต้องการ (ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียวยังคง	700	693.41
พื้นที่สีเขียวรวม	774.09	695

OWNER บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด	49 GROUP A49 Architect 49 Limited 8/ Sukhumvit 26 BANGKOK 10110 THAILAND T: +66 (0) 2000 4210 / F: +66 (0) 2229 3012 / E: 49@49.com / www.49.com	AE49 Architect Engineering 49 Limited 122/1-7 Athenea Building Sukhumvit 16 BANGKOK 10110 THAILAND T: +66 (0) 2001 1000 / F: +66 (0) 2004 1118 / E: ae49@ae49.com	ME49 Mechanical Engineering 49 Limited 122/7 Athenea Building Sukhumvit 16 BANGKOK 10110 THAILAND T: +66 (0) 2001 1000 / F: +66 (0) 2004 1118 / E: me49@me49.com	sha Shma Co. Ltd 93/2 Ekkamai 3 Sukhumvit 63 Rd Nonthaburi 11110 Bangkok Thailand 10110 TEL 662 330 1917 Fax 662 330 1974 Email: admin@shmadesigns.com							
PROJECT NAME NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL	ARCHITECT นายกรุง พานิช AEC 49 Sukhumvit 26 Bangkok 10110 Thailand T: +66 (0) 2000 4210 / F: +66 (0) 2229 3012 / E: 49@49.com / www.49.com	AUTHORIZED SIGNATURE นายกรุง พานิช AEC 49 Sukhumvit 26 Bangkok 10110 Thailand T: +66 (0) 2000 4210 / F: +66 (0) 2229 3012 / E: 49@49.com / www.49.com	STRUCTURAL ENGINEER นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์ AE49 Architect Engineering 49 Limited 122/1-7 Athenea Building Sukhumvit 16 BANGKOK 10110 THAILAND T: +66 (0) 2001 1000 / F: +66 (0) 2004 1118 / E: ae49@ae49.com	AUTHORIZED SIGNATURE นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์ AE49 Architect Engineering 49 Limited 122/1-7 Athenea Building Sukhumvit 16 BANGKOK 10110 THAILAND T: +66 (0) 2001 1000 / F: +66 (0) 2004 1118 / E: ae49@ae49.com	ELECTRICAL ENGINEER นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์ AE49 Architect Engineering 49 Limited 122/1-7 Athenea Building Sukhumvit 16 BANGKOK 10110 THAILAND T: +66 (0) 2001 1000 / F: +66 (0) 2004 1118 / E: ae49@ae49.com	AUTHORIZED SIGNATURE นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์ AE49 Architect Engineering 49 Limited 122/1-7 Athenea Building Sukhumvit 16 BANGKOK 10110 THAILAND T: +66 (0) 2001 1000 / F: +66 (0) 2004 1118 / E: ae49@ae49.com	Mechanical Engineer นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์ ME49 Mechanical Engineering 49 Limited 122/7 Athenea Building Sukhumvit 16 BANGKOK 10110 THAILAND T: +66 (0) 2001 1000 / F: +66 (0) 2004 1118 / E: me49@me49.com	AUTHORIZED SIGNATURE นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์ ME49 Mechanical Engineering 49 Limited 122/7 Athenea Building Sukhumvit 16 BANGKOK 10110 THAILAND T: +66 (0) 2001 1000 / F: +66 (0) 2004 1118 / E: me49@me49.com	DRAWING TITLE ผังพื้นที่สีเขียวยังคง ชั้น 1	ISSUE/REVISION 1 FOR EA APPROVAL 2 FOR MA APPROVAL	CHECKED BY SHMA 05/03/14 BY PW SIGNED SHMA 05/03/14 BY SV SIGNED PA NT JC WB DRAWN BY - PRINTED DATE 03/02/15 PUBLISHED DATE 13/03/15 1:300
GENERAL NOTE 1. THE DRAWING IS THE PROPERTY OF ARCHITECTS ASSOCIATED OR ONE OF ITS AFFILIATES. IT IS EXCLUSIVELY SUBJECT TO RETENTION UNTIL APPROVED AND IS NOT TO BE COPIED, REPRODUCED OR USED IN THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. 00-100 SCALE THIS DRAWING IS FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT TO BE USED FOR CONSTRUCTION.	LANDSCAPE ARCHITECT นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์ Landscape T: +66 (0) 2000 4210 / F: +66 (0) 2229 3012 / E: 49@49.com / www.49.com	AUTHORIZED SIGNATURE นายวิวัฒน์ ธรรมรงค์ Landscape T: +66 (0) 2000 4210 / F: +66 (0) 2229 3012 / E: 49@49.com / www.49.com	PANORAMA CONSULTANTS CO., LTD.								

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

(นายเจตremainคล บุญดีเจริญ)


ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

(นางสาววนิสาข์ ฉินนะโถ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชราดา คอนซัลแทนส์ จำกัด

รูปที่ 14 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวยังคงบริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ

รับรองจำนวน 159/168



พื้นที่สีเขียว (ชั้น 1)


	จำนวนพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนพื้นที่ที่ต้องการ (ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียวไม่ยึดยืน	24.05	-
พื้นที่สีเขียวรวม	774.09	695

OWNER บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด	49 GROUP A49 AE49 ME49	Shma Co., Ltd. 93/2 Ekamai 3 Sukhumvit 63 Rd. Klongtoey Nua Vachanga Bangkok Thailand 10110 TEL 662 350 1971 Fax 662 300 1974 Email: a.dinner@shma-designs.com	
PROJECT NAME NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL	ARCHITECT AUTHORIZED SIGNATURE นายกรุง พานิช AE49 STRUCTURAL ENGINEER AUTHORIZED SIGNATURE นายกรุง พานิช AE49 ELECTRICAL ENGINEER AUTHORIZED SIGNATURE นายกรุง พานิช AE49 MECHANICAL ENGINEER AUTHORIZED SIGNATURE นายกรุง พานิช AE49 SANITARY ENGINEER AUTHORIZED SIGNATURE นายกรุง พานิช AE49 LANDSCAPE ARCHITECT AUTHORIZED SIGNATURE นายกรุง พานิช AE49	DRAWING TITLE ผังพื้นที่สีเขียวไม่ยึดยืน ชั้น 1	ISSUE/REVISION NO. 1 FOR BA APPROVAL BY SHMA DATE 05/03/14 ARCHITECT PW SIGNED 2 FOR MA APPROVAL BY SHMA DATE 03/03/15 PW NT SIGNED DRAWN BY PW SCALE 1:300 PRINTED DATE 03/02/15 REF. FILE
GENERAL NOTE 1. THE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ARCHITECTS UNQUOTE OR THE CONTRACTOR UNQUOTE AND ARE NOT TO BE COPIED OR USED FOR ANY OTHER PURPOSE. 2. DO NOT SCALE. IF YOU NEED TO SCALE, PLEASE USE A SEPARATE SHEET.	DRAWING NO. LA-104		

มีนาคม 2558



มีนาคม 2558





(นายเจตรงค์ บุญดีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รูปที่ 15 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวในส่วนที่ไม่ใช่พื้นที่สีเขียวยึดยืน  
บริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ

รับรองจำนวน 160/168





‘ໄມ້ຢືນດັນ (ພັນຮູ້ໄມ້ທີປະຈຸກໃໝ່)

ชื่อ	จำนวน/ตัน	ทรงทั่วไป/เมตร	ปริมาณดูดซับ สารป้องกัน (Mol)
หางนกยูงฟรัง	5	10.00	142.22
ตะเคียนทอง	34	4.50	135.72
กระถิน	8	4.00	30.69
มะขอกกานี	24	5.00	65.00

มีนาคม 2558

(นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด


มีนาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนาภี คอนซัลแทนส์ จำกัด

รูปที่ 17 ผังแสดงไม้ยืนต้นบริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ

รับรองจำนวน 162/168



พื้นที่สีเขียว (ชั้น 23)

	จำนวนพื้นที่ (ตร.ม.)	จำนวนพื้นที่ที่ต้องการ (ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียว	49.00	-
พื้นที่สีเขียวรวม	774.09	695

มีนาคม 2558

(นายเจตธรรมงคล บุณฑีเจริญ)

มีนาคม 2558


(นางสาววันวิสาข์ จินนะโสต)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สหศรีอรุณรัตน์ อีคิวิตี้ จำกัด

ผู้อำนวยการสังฆาตอ้อม/บริษัท พานิชรำม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รูปที่ 18 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นที่ 23 ของโครงการ

รับรองจำนวน 163/168



ไม้พุ่มและไม้คุณดิน

	ชื่อ	จำนวนตัน	ทรงพุ่ม/ตร.ม.	ปริมาณดินรับ ค่ารับอน (Moi)
	เพริญบงกชั้น	408	49	4.12

OWNER <b>บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด</b>	49GROUP	A49 Architects 49 Limited 21 SIKHUMWAT 26 BANGKOK 1010 THAILAND T +66 (0) 2200 4310 F +66 (0) 2299 3872 E 4420343.com www.49group.com	AE49 Architectural Engineering 49 Limited 12 ชั้นที่ 11 AMARAVIT 2ND 140 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 T +66 (0) 261 4320 +66 (0) 2224 8114 E amaravit2nd@49group.com	ME49 Mechanical Engineering 49 Limited ชั้น 12 ห้อง 12-A ชั้นที่ 12 AMARAVIT 2ND 140 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 T +66 (0) 2211 4149 F +66 (0) 2251 3441 E amaravit2nd@49group.com www.49group.com	shma Shma Co., Ltd 93/2 ถนนสุขุมวิท 3 ตำบลวัง อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 Thailand TEL 662 350 1977 Fax 662 350 1974 Email: admin@shmadesigns.com	DRAWING TITLE ผังไม้พุ่มและไม้คุณดิน ชั้น 23	ISSUE REVISION NO. 1 FOR BIA APPROVAL BY SHMA 05/03/14 PM TW 2 FOR FIA APPROVAL BY SHMA 03/02/15 PW SW 3 FOR CFA APPROVAL BY SHMA 03/02/15 PA NT 4 FOR DIA APPROVAL BY SHMA 03/02/15 JC WB DRAWN BY - PRINTED DATE 03/02/15 REF. FILE	DRAWING NO. LA-108 SCALE 1:300			
PROJECT NAME <b>NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL</b>	ARCHITECT ผู้ออกแบบ สถาปัตย์ 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม ผู้ออกแบบ สถาปัตย์ 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม ผู้ออกแบบ สถาปัตย์ 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม	AUTHORIZED SIGNATURE ผู้ลงนาม ผู้ลงนาม ผู้ลงนาม	STRUCTURAL ENGINEER ผู้ออกแบบโครงสร้าง 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม ผู้ออกแบบโครงสร้าง 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม ผู้ออกแบบโครงสร้าง 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม	AUTHORIZED SIGNATURE ผู้ลงนาม ผู้ลงนาม ผู้ลงนาม	ELECTRICAL ENGINEER ผู้ออกแบบไฟฟ้า 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม ผู้ออกแบบไฟฟ้า 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม ผู้ออกแบบไฟฟ้า 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม	AUTHORIZED SIGNATURE ผู้ลงนาม ผู้ลงนาม ผู้ลงนาม	MECHANICAL ENGINEER ผู้ออกแบบเครื่องกล 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม ผู้ออกแบบเครื่องกล 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม ผู้ออกแบบเครื่องกล 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม	AUTHORIZED SIGNATURE ผู้ลงนาม ผู้ลงนาม ผู้ลงนาม	DRAWING TITLE ผังไม้พุ่มและไม้คุณดิน ชั้น 23	ISSUE REVISION NO. 1 FOR BIA APPROVAL BY SHMA 05/03/14 PM TW 2 FOR FIA APPROVAL BY SHMA 03/02/15 PW SW 3 FOR CFA APPROVAL BY SHMA 03/02/15 PA NT 4 FOR DIA APPROVAL BY SHMA 03/02/15 JC WB DRAWN BY - PRINTED DATE 03/02/15 REF. FILE	DRAWING NO. LA-108 SCALE 1:300
GENERAL NOTE 1. THE DRAWING IS THE PROPERTY OF PROJECT. IN JURISDICTION OF THAILAND, IT IS NOT SUBJECT TO TRADE DRAWINGS ACT. 2. DO NOT SCALE IF EXAMINED USE HOLLOW WIRE ROLLER X 1500 & LANTERN TESTER.	LANDSCAPE ARCHITECT ผู้ออกแบบภูมิทัศน์ 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม ผู้ออกแบบภูมิทัศน์ 49 จำกัด ชื่อ ลงนาม ที่ลงนาม	AUTHORIZED SIGNATURE ผู้ลงนาม ผู้ลงนาม									


มีนาคม 2558  
(นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด

มีนาคม 2558  
(นางสาววันวิสาข์ ฉินนนะโส)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชมิตร คอนซัลแทนส์ จำกัด

รูปที่ 19 ผังแสดงไม้พุ่มและไม้คุณดินบริเวณชั้นที่ 23 ของโครงการ

รับรองจำนวน 164/168



ไม้ยืนต้น (พันธุ์ไม้ที่ปลูกใหม่)

ชื่อ	จำนวน/ตัน	ทรงผู่/เมตร <sup>2</sup>	ปริมาณดูดซับ คาร์บอน (Mol)
จิกน้ำ	1	4.50	41.21

มีนาคม 2558

(นายเจตรงค์ บุญดีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด


มีนาคม 2558

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโถ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานิชนาภิการ คอนซัลแทนท์ จำกัด

รูปที่ 20 ผังแสดงไม้ยืนต้นบริเวณชั้นที่ 23 ของโครงการ

รับรองจำนวน 165/168



OWNER	บริษัท สเตอร์ลิง อีคิวตี้ จำกัด
PROJECT NAME	NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL
GENERAL NOTE	<p>1. THE BUILDING IS THE PROPERTY OF ASOCIACIONES UNIDAS OR ONE OF ITS AFFILIATES, IT IS EXCLUDED SUBJECT TO RENTAL UNIVERSITY AND IS NOT TO BE USED FOR COMMERCIAL PURPOSES. THE PROJECT CAN NOT BE USED FOR RENTAL.</p> <p>2. NO PART OF THE BUILDING CAN BE USED FOR COMMERCIAL PURPOSES.</p>

49 GROUP		A49
		S-049-A49-18-BANZ 146-CL-2200-42-10 E:491343@comcast.net
ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE	
姓 名 性 别 工 号 年 龄		
LANDSCAPE ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE	
		

Name and Address Architects & Engineers		<b>AE49</b>	Architect Architectural
Kittipong 10/10, THAILAND +66 81 223 3212 e-mail: <a href="mailto:49group.com">49group.com</a>		(02) 651-1149, 1149-8480, 1149-8481, 1149-8482, 1149-8483 +66 81 223 3213 e-mail: <a href="mailto:49group.com">49group.com</a>	+66 81 223 3213 e-mail: <a href="mailto:49group.com">49group.com</a>
<b>STRUCTURAL ENGINEER</b>		<b>AUTHORIZED SIGNATURE</b>	
นาย วิวัฒน์ ภูริษฐ์	ภูริษฐ์	49/4233	
นาย วิวัฒน์ ภูริษฐ์	ภูริษฐ์	49/5664	
นาย วิวัฒน์ ภูริษฐ์	ภูริษฐ์	49/59244	
นาย วิวัฒน์ ภูริษฐ์	ภูริษฐ์	49/43284	

Engineering Services (Thailand) Co., Ltd. Engineering 49 Limited		<b>ME49</b>
10-54-DK01-12-17NA4-A02		124/17, Angthara 9/1, Soi 200 60 11 220 4499 line@:dk9.com; www.dk9.com
<b>ELECTRICAL ENGINEER</b>		<b>AUTHORIZED SIGNATURE</b>
นาย	วิรชัย ใจดี	20535
นางสาว	นิตยา ใจดี	BU0124
นางสาว	อรุณรัตน์ ใจดี	BU0125
นาง	นิตยา ใจดี	BU0126
		BU0127
		BU0128
		BU0129
		BU0130
		BU0131
		BU0132
		BU0133
		BU0134
		BU0135
		BU0136
		BU0137
		BU0138
		BU0139
		BU0140
		BU0141
		BU0142
		BU0143
		BU0144
		BU0145
		BU0146
		BU0147
		BU0148
		BU0149
		BU0150
		BU0151
		BU0152
		BU0153
		BU0154
		BU0155
		BU0156
		BU0157
		BU0158
		BU0159
		BU0160
		BU0161
		BU0162
		BU0163
		BU0164
		BU0165
		BU0166
		BU0167
		BU0168
		BU0169
		BU0170
		BU0171
		BU0172
		BU0173
		BU0174
		BU0175
		BU0176
		BU0177
		BU0178
		BU0179
		BU0180
		BU0181
		BU0182
		BU0183
		BU0184
		BU0185
		BU0186
		BU0187
		BU0188
		BU0189
		BU0190
		BU0191
		BU0192
		BU0193
		BU0194
		BU0195
		BU0196
		BU0197
		BU0198
		BU0199
		BU0200
		BU0201
		BU0202
		BU0203
		BU0204
		BU0205
		BU0206
		BU0207
		BU0208
		BU0209
		BU0210
		BU0211
		BU0212
		BU0213
		BU0214
		BU0215
		BU0216
		BU0217
		BU0218
		BU0219
		BU0220
		BU0221
		BU0222
		BU0223
		BU0224
		BU0225
		BU0226
		BU0227
		BU0228
		BU0229
		BU0230
		BU0231
		BU0232
		BU0233
		BU0234
		BU0235
		BU0236
		BU0237
		BU0238
		BU0239
		BU0240
		BU0241
		BU0242
		BU0243
		BU0244
		BU0245
		BU0246
		BU0247
		BU0248
		BU0249
		BU0250
		BU0251
		BU0252
		BU0253
		BU0254
		BU0255
		BU0256
		BU0257
		BU0258
		BU0259
		BU0260
		BU0261
		BU0262
		BU0263
		BU0264
		BU0265
		BU0266
		BU0267
		BU0268
		BU0269
		BU0270
		BU0271
		BU0272
		BU0273
		BU0274
		BU0275
		BU0276
		BU0277
		BU0278
		BU0279
		BU0280
		BU0281
		BU0282
		BU0283
		BU0284
		BU0285
		BU0286
		BU0287
		BU0288
		BU0289
		BU0290
		BU0291
		BU0292
		BU0293
		BU0294
		BU0295
		BU0296
		BU0297
		BU0298
		BU0299
		BU0300
		BU0301
		BU0302
		BU0303
		BU0304
		BU0305
		BU0306
		BU0307
		BU0308
		BU0309
		BU0310
		BU0311
		BU0312
		BU0313
		BU0314
		BU0315
		BU0316
		BU0317
		BU0318
		BU0319
		BU0320
		BU0321
		BU0322
		BU0323
		BU0324
		BU0325
		BU0326
		BU0327
		BU0328
		BU0329
		BU0330
		BU0331
		BU0332
		BU0333
		BU0334
		BU0335
		BU0336
		BU0337
		BU0338
		BU0339
		BU0340
		BU0341
		BU0342
		BU0343
		BU0344
		BU0345
		BU0346
		BU0347
		BU0348
		BU0349
		BU0350
		BU0351
		BU0352
		BU0353
		BU0354
		BU0355
		BU0356
		BU0357
		BU0358
		BU0359
		BU0360
		BU0361
		BU0362
		BU0363
		BU0364
		BU0365
		BU0366
		BU0367
		BU0368
		BU0369
		BU0370
		BU0371
		BU0372
		BU0373
		BU0374
		BU0375
		BU0376
		BU0377
		BU0378
		BU0379
		BU0380
		BU0381
		BU0382
		BU0383
		BU0384
		BU0385
		BU0386
		BU0387
		BU0388
		BU0389
		BU0390
		BU0391
		BU0392
		BU0393
		BU0394
		BU0395
		BU0396
		BU0397
		BU0398
		BU0399
		BU0400
		BU0401
		BU0402
		BU0403
		BU0404
		BU0405
		BU0406
		BU0407
		BU0408
		BU0409
		BU0410
		BU0411
		BU0412
		BU0413
		BU0414
		BU0415
		BU0416
		BU0417
		BU0418
		BU0419
		BU0420
		BU0421
		BU0422
		BU0423
		BU0424
		BU0425
		BU0426
		BU0427
		BU0428
		BU0429
		BU0430
		BU0431
		BU0432
		BU0433
		BU0434
		BU0435
		BU0436
		BU0437
		BU0438
		BU0439
		BU0440
		BU0441
		BU0442
		BU0443
		BU0444
		BU0445
		BU0446
		BU0447
		BU0448
		BU0449
		BU0450
		BU0451
		BU0452
		BU0453
		BU0454
		BU0455
		BU0456
		BU0457
		BU0458
		BU0459
		BU0460
		BU0461
		BU0462
		BU0463
		BU0464
		BU0465
		BU0466
		BU0467
		BU0468
		BU0469
		BU0470
		BU0471
		BU0472
		BU0473
		BU0474
		BU0475
		BU0476
		BU0477
		BU0478
		BU0479
		BU0480
		BU0481
		BU0482
		BU0483
		BU0484
		BU0485
		BU0486
		BU0487
		BU0488
		BU0489
		BU0490
		BU0491
		BU0492
		BU0493
		BU0494
		BU0495
		BU0496
		BU0497
		BU0498
		BU0499
		BU0500
		BU0501
		BU0502
		BU0503
		BU0504
		BU0505
		BU0506
		BU0507
		BU0508
		BU0509
		BU0510
		BU0511
		BU0512
		BU0513
		BU0514
		BU0515
		BU0516
		BU0517
		BU0518
		BU0519
		BU0520
		BU0521
		BU0522
		BU0523
		BU0524
		BU0525
		BU0526
		BU0527
		BU0528
		BU0529
		BU0530
		BU0531
		BU0532
		BU0533
		BU0534
		BU0535
		BU0536
		BU0537
		BU0538
		BU0539
		BU0540
		BU0541
		BU0542
		BU0543
		BU0544
		BU0545
		BU0546
		BU0547
		BU0548
		BU0549
		BU0550
		BU0551
		BU0552
		BU0553
		BU0554
		BU0555
		BU0556
		BU0557
		BU0558
		BU0559
		BU0560
		BU0561
		BU0562
		BU0563
		BU0564
		BU0565
		BU0566
		BU0567
		BU0568
		BU0569
		BU0570
		BU0571
		BU0572
		BU0573
		BU0574
		BU0575
		BU0576
		BU0577
		BU0578
		BU0579
		BU0580
		BU0581
		BU0582
		BU0583
		BU0584
		BU0585
		BU0586
		BU0587
		BU0588
		BU0589
		BU0590
		BU0591
		BU0592
		BU0593
		BU0594
		BU0595
		BU0596
		BU0597
		BU0598
		BU0599
		BU0600
		BU0601
		BU0602
		BU0603
		BU0604
		BU0605
		BU0606
		BU0607
		BU0608
		BU0609
		BU0610
		BU0611
		BU0612
		BU0613
		BU0614
		BU0615
		BU0616
		BU0617
		BU0618
		BU0619
		BU0620
		BU0621
		BU0622
		BU0623
		BU0624
		BU0625
		BU0626
		BU0627
		BU0628
		BU0629
		BU0630
		BU0631
		BU0632
		BU0633
		BU0634
		BU0635
		BU0636
		BU0637
		BU0638
		BU0639
		BU0640
		BU0641
		BU0642
		BU0643
		BU0644
		BU0645
		BU0646
		BU0647
		BU0648
		BU0649
		BU0650</

MECHANICAL ENGINEER		AUTHORIZED SIGNATURE
ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์	
นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์	081-1473	
ที่อยู่		
100/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	081-75857	
STANDARD ENGINEER		AUTHORIZED SIGNATURE
ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์	
นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์	081-345	
ที่อยู่		
100/1 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	081-2626	
ชื่อ-นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์	
นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์	081-2626	

<p>6, 1st Asoke 3 Sukhumvit 63 Rd. Nuei Vadhana Thailand 10110 300 1977 Fax 652 300 1974 dnmsharmadesign.com</p>										
<p style="text-align: center;">แบบที่ ๘</p>	<p><b>DRAWING TITLE</b></p>		<p><b>ISSUE/REVISION</b></p>		<p><b>CHECKED BY</b></p>		<p><b>DRAWING NO.</b></p>			
	<b>NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>BY</b>	<b>DATE</b>	<b>ARCHITECT</b>	<b>SIGNED</b>	<p>LA-201</p>			
	1	FOR EIA APPROVAL	SHMA	05/07/14	PM	TW				
	2	FOR EIA APPROVAL	SHMA	01/07/15	PO	SW				
					PA	NT				
					JC	WB				
					DRAWN BY -				SCALE 1:150	
					PRINTED DATE 03/02/15				REF. FILE	

มีนาคม 2558 \_\_\_\_\_ . ๗


(นายเจตremainคล บัญดีเจริญ)

มีนาคม 2558 \_\_\_\_\_

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนะโสต)

รูปที่ 21 รูปตัด ก บริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นล่างของโครงการ


รับรองจำนวน 166/168



OWNER บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด	49 GROUP	A49 Architects 49 Limited 12/25/F, 47-49 Soi 49, 89/2 Rama 9 Road, Bangkok 10250, Thailand Tel: +66 2 222 6172 Fax: +66 2 222 6173 Email: info@49group.com, www.49group.com	AE49 Architectural Engineering 49 Limited 12/25/F, 47-49 Soi 49, 89/2 Rama 9 Road, Bangkok 10250, Thailand Tel: +66 2 222 6172 Fax: +66 2 222 6173 Email: info@ae49.com, www.ae49.com	ME49 Mechanical Engineering 49 Limited 93/2 Ekamai 3 Sukhumvit 03 Rd, Klongtoey Nuei, Bangkok 10110, Thailand Tel: +66 2 330 1917 Fax: +66 2 330 1974 Email: admin@me49.com										
PROJECT NAME NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL	ARCHITECT นายพงษ์ พานิชกุล 101.404 นายสันติ วงศ์ไกรษร 007.472 นางสาว มนดา ภู่ว่องไว 840.2563 นางสาว นิจารักษ์ ภู่ว่องไว 840.8332 นาย ภานุพงษ์ ภู่ว่องไว 840.8331	AUTHORIZED SIGNATURE นายพงษ์ พานิชกุล 101.404 นายสันติ วงศ์ไกรษร 007.472 นางสาว มนดา ภู่ว่องไว 840.2563 นางสาว นิจารักษ์ ภู่ว่องไว 840.8332 นาย ภานุพงษ์ ภู่ว่องไว 840.8331	STRUCTURAL ENGINEER นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นาย วิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233	AUTHORIZED SIGNATURE นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นาย วิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233	ELECTRICAL ENGINEER นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นาย วิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233	AUTHORIZED SIGNATURE นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นาย วิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233	Mechanical Engineer นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นาย วิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233	AUTHORIZED SIGNATURE นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นาย วิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233 นายวิวัฒน์ วิจิตร์สิน 21.4233	DRAWING TITLE รูปที่ดิน ช.ค	ISSUE/REVISION NO. 1 FOR DRA. APPROVAL 2 FOR DRA. APPROVAL	BY SHMA PA JC	DATE 05.03.14 23.08.15 NT WB	CHECKED BY ARCHITECT SIGNED	DRAWING NO. LA-202
GENERAL NOTE * THE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ARCHITECTURE 49 LIMITED AND ARE NOT TO BE COPIED OR USED FOR ANY OTHER PROJECT. THE PROJECT OWNER IS RESPONSIBLE FOR ANY USE OF THESE DRAWINGS.	LANDSCAPE ARCHITECT นายสมชาย ภู่ว่องไว 840.8331	AUTHORIZED SIGNATURE นายสมชาย ภู่ว่องไว 840.8331												

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558



รูปที่ 22 รูปด้านข้างและค บริเวณพื้นที่สีเขียวขันล่างของโครงการ


(นายเจตรงค์ บุญเดชะกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนาสโตร)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รับรองจำนวน 167/168



OWNER บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด	49 GROUP	A49 Architects 49 Limited 1/1 Silom-Asiatique Building, 26 Silom Road, Bangkok 10110 Tel: 02 220 4310 - 11, 02 220 3812 Email: info@arch49.com, www.arch49.com	AE49 Architectural Engineers 49 Limited 1/1 Silom-Asiatique Building, 26 Silom Road, Bangkok 10110 Tel: 02 220 4310 - 11, 02 220 3812 Email: info@ae49.com, www.ae49.com	ME49 M&E Engineering 49 Limited 1/1 Silom-Asiatique Building, 26 Silom Road, Bangkok 10110 Tel: 02 220 4310 - 11, 02 220 3812 Email: info@m49.com, www.m49.com	shma Shma Co., Ltd. 93/2 Ekkamai 3 Sukhumvit 63 Rd. Klongtoey Nua District Bangkok, Thailand 10110 TEL: 02 200 1977 Fax: 02 200 1974 Email: admin@shmadesigns.com							
PROJECT NAME NEW WORLD GRAND RAMA9, BANGKOK HOTEL	ARCHITECT LANDSCAPE ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE LANDSCAPE ARCHITECT	STRUCTURAL ENGINEER AUTHORIZED SIGNATURE	AUTHORIZED SIGNATURE ELECTRICAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE MECHANICAL ENGINEER	AUTHORIZED SIGNATURE SANITARY ENGINEER	DRAWING TITLE รูปที่ ๔	ISSUE/REVISION NO.	DESCRIPTION BY	DATE PM	CHECKED BY ARCHITECT	DRAWING NO. LA-203
GENERAL NOTE 1. สงวนสิทธิ์ของสถาปนิกในการแก้ไขรายละเอียดของแบบได้โดยอิสระ 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม								1	FOR EIA APPROVAL SHMA	26.03.14 PM	TV	

มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

วันที่ ๒๘

(นางสาววันวิสาข์ ฉินนະโลต)

(นายเจตรงค์ บุญดีเจริญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท สเตอร์ลิง อีควิตี้ จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด

รูปที่ 23 รูปที่ ๔ บริเวณพื้นที่สีเขียวชั้นที่ 23 ของโครงการ

รับรองจำนวน 168/168