



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๓๑๔๔

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วิศวอุรุฯ
ของบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ขบ ๑๐๐๗.๒/๑๖๗๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ วิศวอุรุฯ ของบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด ต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ผู้อำนวยการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ วิศวอุรุฯ ของบริษัท
เจริญสิน แอสเสท จำกัด ดังอยู่ที่ ดำเนินปล่อยน้ำ สำหรับเชิงสะพาน จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๑,๐๒๒ ห้อง (ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย ๑,๐๐๓ ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์
(ร้านค้า) ๑๙ ห้อง) พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ วิศวอุรุฯ ของบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติ
คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ดังกล่าว โดยให้บริษัท เจริญสิน
แอสเสท จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดชลบุรีได้อนุญาต
โครงการแล้วสำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดชลบุรีส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงาน
นโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกัน...

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดชลบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตน้ำทรัพยากรตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติ หรืออนุญาต ขอให้จังหวัดชลบุรีพิจารณาหากกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สุรุ ฤทธิพยัค

(นายสุรุ ฤทธิพยัค)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๗๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๐

โทรสาร ๐ ๒๗๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ วิคตอเรีย ของบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วิคตอเรีย ของบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด ดังอยู่ที่ดำเนินปลดอิน สำหรับศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัย รวม (อาคารชุดพักอาศัย) มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 1,022 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1,003 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 19 ห้อง ดังอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 190252 เลขที่ดิน 6031 มีพื้นที่ 16-0-20.6 ไร่ หรือ 25,682.40 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นหลังคา) จำนวน 5 อาคาร และอาคารห้องพักขยะรวม - ความสูง 1 ชั้น ความสูง 3.72 เมตร (วัดถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) จำนวน 2 อาคาร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ วิคตอเรีย ของบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ในหนังสือเดียวกัน

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
สำนักงานใหญ่และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.



ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพभูรย์ และ นายสีหุ่ย ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

3.2 หากหน่วยงานผู้อ่อนนุ่มติดหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อ่อนนุ่มติดหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโกรงการได้รับอนุนุ่มติดหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อ่อนนุ่มติดหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโกรงการดำเนินโกรงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโกรงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโกรงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโกรงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากการดำเนินโกรงการ หรือโกรงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณะมบดี หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโกรงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.



ลงชื่อ
นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

ลงชื่อ
นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

มกราคม 2561

ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ</p> <p>1.1 ลักษณะภูมิประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพพื้นที่โครงการบังคับเป็นพื้นที่ว่าง และมีวัชพืชขึ้นปกคลุมทั่วพื้นที่ มีความลาดเอียงจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือลงสู่ลำห้วยสาธารณะประโภชน์ มีค่าระดับ ณ จุดสูงสุด +13.50 เมตร และมีค่าระดับ ณ จุดต่ำสุด -0.19 เมตร ทั้งนี้ ในการพัฒนาโครงการ จะปรับระดับพื้นที่เป็น 4 ระดับจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือเป็น +5.50 เมตร + 3.00 เมตร +0.25 เมตร และ +0.00 เมตร โดยโครงการมีการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมความสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร มีการขุดดินภายในพื้นที่โครงการเพื่อปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง การก่อสร้างฐานราก และติดตั้งระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ได้ดิน (ถังเก็บน้ำ) ใช้ดิน ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย (เป็นต้น) โดยโครงการจะนำบริมาณดินขุดทั้งหมดไปปรับดุมพื้นที่แปลงอื่นของบริษัท เจริญสิน แอสเซท ในระหว่างก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ที่โครงการจะดำเนินการไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามเส้นทางเดินรถประมาณ 5.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ การปรับระดับพื้นที่โครงการจะมีผลทำให้ลักษณะภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรั้วทึบโดยรอบแนวเขตที่ดินความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร เพื่อกันขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน - ดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขอุตสาหกรรม หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัยข้างเคียง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำติดต่อได้ช่วงเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นและหากได้รับเรื่องร้องเรียนต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำติดต่อช่วงเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ้านยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน - ตรวจสอบการปฏิบัติตามผังก่อสร้างที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งต้องแยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุก่อสร้างให้ชัดเจนเป็นหมวดหมู่ - ตรวจสอบความแข็งแรงของรั้วทึบ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาวรัชฎา รัชตะวรรณา เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการกำหนด บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนไพบูลย์ และ นายสีหุณิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และ ความสั่นสะเทือน 1) คุณภาพอากาศ - ฝุ่นละออง	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบด้านฝุ่นละอองเกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ และ เครื่องจักรเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ผู้พักอาศัย/ผู้ประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ รวมถึงผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเส้นทางขนส่งวัสดุ ก่อสร้างของโครงการ - จากการประเมินปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ในระยะการก่อสร้างโครงการเมื่อรวมกับความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองรวม(TSP) และความเข้มข้นของฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้างโครงการ จะมีค่าประมาณ 0.0009 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกับปริมาณฝุ่นละอองที่เกิด จากกิจกรรมบนพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.008 จะมีค่า ความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง ทั้งหมดเท่ากับ 0.009 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และเมื่อรวม กับปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ จากข้อมูลการตรวจวัด คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2560 ซึ่งมีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ ในช่วง 0.074-0.090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามคุณงานก่อสร้างและผู้รับเหมา มีไฟเผา ขยะ หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะ เป็นการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดินหรือท้อง สาธารณะ ที่จะทำให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ - ติดตั้งผ้าใบทึบตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุด โดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองพุ่ง กระจายไปยังอาคารข้างเคียง - ติดตั้งแผงกันวัสดุดกหล่นที่มั่นคงแข็งแรงเป็น ระยะๆ ในขณะก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษวัสดุ ก่อสร้างตกหล่นจากชั้นที่ก่อสร้างลงมาที่พื้น ล่างและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี - เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำบนผิวน้ำทุก 2 ชั่วโมง/ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพ อากาศเพื่อลดการพุ่งกระจายของฝุ่นละออง - ห้ามมีไฟเผาขยะ หญ้าแห้ง ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการเผาในที่ดินของตน หรือที่ดิน หรือท้องสาธารณะ หรือป่าไม้ ที่จะทำให้เกิดควัน หรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจดูปริมาณฝุ่นละออง <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่ของเนอสเซอร์ คอน/do/powin ต้านทิศใต้ ▪ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - TSP และ PM-10 ▪ ความถี่ในการตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันที่มีการก่อสร้าง และรายงานผลทุก สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - กำหนดเวลาตรวจอัดให้ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ตรวจวัดต่อเนื่อง 3 วัน และ 24 ชั่วโมง ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด (นางสาววิวิยา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนพญาลัย และ นายสีหุพิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	<p>จะทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 0.083-0.099 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปฯ ที่กำหนดให้ค่า TSP เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง</p> <p>ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง โครงการ จะมีค่าประมาณ 0.0032 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำมารวมกับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ที่เกิดจากกิจกรรมบนพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.0007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จากกิจกรรมการก่อสร้างทั้งหมดเท่ากับ 0.004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และเมื่อรวมกับปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ จากข้อมูล การตรวจคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2560 ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) อยู่ในช่วง 0.059-0.062 มิลลิกรัม/</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีปล่องรองรับเศษวัสดุก่อสร้างโดยมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร และให้พรน้ำเศษวัสดุก่อสร้างให้เข็นก่อนทิ้งลงปล่องเพื่อลดการพุ่งของฝุ่นละออง - ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งบนพื้นที่โครงการ และถนนภาระจ่ายอม ไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง - ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่โครงการ โดยทำเป็นมือลังรถมีเหล็กกรุปสามารถเหลี่ยมทิ้งทางขึ้น-ลงเพื่อยุดดินจากล้อรถ - ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรถบก และกำชับให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง - จัดให้มีพนักงานดูแลสภาพเดชดิน ราย ที่ดกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่น ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและภาดพื้นให้สะอาดโดยทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดสรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่พิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	<p>ลูกบ้าศักดิ์เมตร จะทำให้มีปริมาณความชื้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) อยู่ในช่วง 0.063-0.066 มิลลิกรัม/ลูกบ้าศักดิ์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปฯ ที่กำหนดให้ค่า PM-10 มีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบ้าศักดิ์เมตร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลสารทางอากาศ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ้านยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้น ทางแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน - บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลาเพื่อป้องกันฝุ่นละออง - จัดให้มีการวางแผนของวัสดุในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างโดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น - จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูป หรือกึ่งสำเร็จรูป และให้มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด - จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูนบริเวณภายในพื้นที่โครงการบริเวณที่มีรถวิ่งผ่านเพื่อป้องกันรถจอดลงในช่วงฝนตก - ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรกลอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลสารทางอากาศ 	

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ มนพันโนพญาลัย และ นายสีหุพิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
- มลพิษทางอากาศ	- ผลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างโครงการ มักเกิดจากห่อไอเสียของเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO _x) และสารประกอนไฮโดรคาร์บอน (HC) ซึ่ง Emission จากเครื่องจักรดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโครงการ ดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> - หมั่นตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุก และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และมีค่าน้ำด้ำไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมาย เพื่อลดการเกิดมลสารทางอากาศ - ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเดือนละ 1 ครั้ง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงของพื้นที่โครงการ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมดิตตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณบ้านยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการก่อสร้างทำบ้ายประจำสัมพันธ์บุบบุนแวงเวลาที่ก่อสร้างช่วงที่ผ่านชุมชนบ้านเรือน/ร้านค้า ให้แน่นอนและชัดเจนพร้อมช่องทางในการติดต่อกับโครงการ และหมายเหตุโทรศัพท์ที่สำคัญสำหรับติดต่อกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการ หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเดือนละ 1 ครั้ง - ตรวจวัดปริมาณมลสารทางอากาศ <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่เนอสเซอร์ คอนโดมิเนียม ด้านทิศใต้ ▪ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - CO, NO_x, SO_x และ HC ▪ ความถี่ในการตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้งลดระยะเวลาการก่อสร้าง

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	<ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ จะมีค่าประมาณ 0.003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลกระทบตรวจคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ที่ตรวจวัดเมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2560 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.347-0.699 ส่วนในล้านส่วน หรือ 1.112-1.193 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวม อยู่ในช่วง 1.115-1.196 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ที่กำหนดให้ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ออกไซเดต์ของไนโตรเจน (NO_x) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ จะมีค่าประมาณ 0.0145 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลกระทบตรวจคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ที่ตรวจวัดเมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2560 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.004-0.028 ส่วนในล้านส่วน หรือ 0.000-0.064 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในพื้นที่อ่อนไหว ชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสั่นสะเทือนของโครงการ จะต้องมีการเจรจากับเจ้าของ เพื่อทำความดุลถงในการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยเร็วที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวร่วิยา รัชดาภรณ์ เปอร์ดิตต่อ 02-7091100) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไฟฟารย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ ... Mr. Onn

(นายกิตติวัฒน์ ธนพัณ์โนพูลย์ และ นายสีหุพิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	<p>ของไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) รวมอยู่ในช่วง 0.015-0.079 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ที่กำหนดให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซในไนโตรเจนใน 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) <p>ความเข้มข้นของออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ จะมีค่าประมาณ 0.0009 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพที่ตรวจดูบริเวณพื้นที่โครงการ ที่ตรวจวัดเมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2560 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.001-0.003 ส่วนในล้านส่วนหรือ 0.003-0.008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO_x) รวมอยู่ในช่วง 0.004-0.009 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยายกาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ต้องมีค่าไม่เกิน 780 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.78 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p>		

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

๙๖

(นายเฉลิมพล ทองไพราย)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

9/136

ลงชื่อ Mr. Chai  
(นายกิตติวัฒน์ รานพัฒน์เพบูลย์ และ นายสีหะภูมิ ชุมสาย)
๕๘ ๑๖๙ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙ ๑๗๙



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) <p>ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดจากเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการจะ มีค่าประมาณ 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวม กับผลการตรวจดัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ โครงการ ที่ตรวจวัดเมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2560 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 4.08-4.82 ส่วนในล้านส่วน หรือ 0.782-0.888 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มี ปริมาณความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน รวม อยู่ในช่วง 0.783-0.889 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> 		
2) เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังสูงสุด ได้แก่ งาน เตรียมพื้นที่ ซึ่งมีระดับเสียง 84 dB(A) ทั้งนี้ เมื่อ ประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง โครงการ ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง โดยด้านทิศเหนือ เป็น หัวยສารณประโยชน์ (หัวยมานะรำชิต) ความกว้าง ประมาณ 9.5-10 เมตร ทางด้านทิศใต้ เป็นที่ดินบุคคลอื่น (พื้นที่ว่างของโครงการเจริญสินธานี บ่อวิน) และทิศ ตะวันตก เป็นพื้นที่บุคคลอื่น ปัจจุบันมีลักษณะเป็นพื้นที่ ว่าง ซึ่งด้านทิศดังกล่าวจะไม่มีผู้พักอาศัย ดังนั้น ในการ ประเมินผลกระทบด้านเสียงจะประเมินกับผู้ที่พักอาศัย ทางด้านทิศตะวันออก ได้แก่ ผู้ที่อยู่ภายใต้อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3 ชั้น (โครงการเจริญสินธานี บ่อวิน) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขต ที่ดิน เพื่อกันข้อบกพร่องพื้นที่โครงการอย่างเป็น สัดส่วน และลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองและ เสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง - ติดตั้งแผ่นกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ บริเวณด้านที่ติดกับพื้นที่ชุมชน ซึ่งถือว่าเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถลดเสียง ลงได้ประมาณ 30 dB(A) - หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มี เสียงดังพวยมๆ กัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจดัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการ <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่ของเนอสเซอร์ คอน/do บ่อวิน ด้านทิศใต้ ▪ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - L_{eq} 24 ชั่วโมง L_{max} L_{90} L_{dn} และเสียง รบกวน ▪ ความถี่ในการตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันที่มีการทำการฐานราก และรายงานผล ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นให้ตรวจดูทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ
100.00.

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)
กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

10/136

ลงชื่อ
M. Onw

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพูลย์ และ นายสีหุ่พิ ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญศิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	<p>จำนวน 49 คูหา (ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 10 คูหา ก่อสร้าง แล้วเสร็จแต่ยังไม่มีผู้อยู่อาศัย 38 คูหา และก่อสร้างแล้วเสร็จมีผู้อยู่อาศัย 1 คูหา) ซึ่งมีระยะห่างจากอาคารโครงการประมาณ 14.15 เมตร และผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่ อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด ได้แก่ เนอร์เชอร์ คอนโดป้อวิน ซึ่งมีระยะห่างจากอาคารโครงการประมาณ 180 เมตร จากผลการประเมินพบว่า ค่าระดับเสียงที่พื้นที่ ดังกล่าวจะได้รับมีค่าอยู่ในช่วง 62.4-84.51 dB(A) อย่างไรก็ตามในการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงชั้นวางชนิดเคลื่อนย้ายได้ บริเวณด้านที่ติดกับบ้านพักอาศัยข้างเคียง ซึ่งถือว่าเป็น Noise Barriers ชนิดหนึ่งผลิตจากแผ่นไม้อัดผสมซีเมนต์ (Wood Cement Board) สามารถลดเสียงลงได้ประมาณ 30 dB(A) ดังนั้น ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างเมื่อผ่านแผ่นกันเสียง จึงมีค่าลดลงอยู่ในช่วง 32.4-54.51 dB(A) และเมื่อรวม ระดับเสียงจากการก่อสร้างหลังผ่านกำแพงกันเสียงกับ ระดับเสียงที่ตรวจพบบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2560 ที่มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ ตรวจวัดได้ใน 3 วัน เท่ากับ 53.7 dB(A) จะทำให้ระดับเสียงบริเวณที่อาคารพาณิชย์ใกล้เคียง และบริเวณพื้นที่ อ่อนไหวที่อยู่ใกล้ที่สุด คือ เนอร์เชอร์ คอนโดป้อวิน ที่จะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดพื้นที่เฉพาะในการทำกิจกรรมที่อาจ ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น งานดัด งานเจียร์ โดย ให้กระทำในห้องที่มีดีซีดและอยู่ห่างจากพื้นที่ พักอาศัยข้างเคียงมากที่สุด - กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างทุกวันจันทร์- เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุด การก่อสร้างดังต่อไปนี้ 17.00 น. แต่ช่วงเวลา หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำ ความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้ คงงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) ได้แก่ การเทปูน การทำฐานราก ต้องแจ้ง หน่วยงานผู้ให้ออนุญาตและผู้ที่อยู่อาศัย ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า - กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นวันหยุดการทำงานและจะไม่มีการก่อสร้าง ได้ ๆ ผู้รับเหมาต้องควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง - เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียง ต่ำทั้งงานก่อสร้าง และงานดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเวลาตรวจอวดให้ครบถ้วน วันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ตรวจต่อเนื่อง 3 วัน และ 24 ชั่วโมง - ตรวจสอบเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน การก่อสร้าง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญศิน แอสเซท จำกัด (นางสาวร่วิยา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่ง รายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ
 ลายเซ็น
 (นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)
 กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญศิน แอสเซท จำกัด

ลงชื่อ

ลายเซ็น

มกราคม 2561

11/136

ลงชื่อ
 ลายเซ็น

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันนิพนุลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	<p>ได้รับมีค่าประมาณ 53.7-57.13 dB(A) ซึ่งไม่เกินมาตรฐาน ระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ที่กำหนดให้ ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 dB(A) และค่าระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขันส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการอาจ ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อผู้พักอาศัย ผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ดี แต่มาจากโรงงาน เพียงแต่นำมาประกอบที่หน้างาน เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีเสียงดัง - ในกรณีที่พบว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ ผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียงให้ดำเนินการ ปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง และ/หรือหา มาตรการลดระดับความเข้มของเสียงเพื่อลด ผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง และไม่ให้เกินค่าที่กำหนดตามกฎหมาย - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พัก อาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจาก การก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับ ความคิดเห็นที่บริเวณบ้านยาม เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน - จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ทำการขันส่ง วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆเข้าสู่พื้นที่ โครงการด้วยความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ ชั่วโมง - ห้ามรถบรรทุกเร่งเครื่องและกดแดร โดยไม่จำเป็น 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

.....

ลงชื่อ ... Mr. Ontr

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

12/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงคือ คุณงานก่อสร้างที่ทำงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น หูอุดหู (Ear Plugs) หรือหูครอบหู (Ear Muffs) ให้กับคุณงานที่ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่มีเสียงดังหรือคุณงานที่ทำงานกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง - ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร และบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - กำหนดช่วงการทำงานของคุณงานไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด 	
3) ความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> - ความสั่นสะเทือนที่อาจมีผลต่ออาคารข้างเคียงส่วนใหญ่ จะเกิดจากการตอกเสาเข็มที่มีพื้นที่หน้าดัดมากๆ ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินอันเกิดจากการที่เสาเข็มเข้าไปแทนที่ ซึ่งจากการคำนวณพบว่าที่ระยะห่างดังแต่ 13 เมตรเป็นต้นไป ความสั่นสะเทือนจะลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือระยะห่างดังกล่าว จะไม่ได้รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ดังนั้น การก่อสร้างโครงการซึ่งมีอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้ที่สุดห่างจากโครงการประมาณ 14.15 เมตร จึงไม่ได้รับผลกระทบที่มีนัยสำคัญด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้างฐานราก คือ ในช่วงเวลา 08.30-17.00 น. เท่านั้น - จัดลำดับการขันเสาเข็มโดยให้เริ่มจากบริเวณที่ใกล้กับบ้านพักอาศัยที่ใกล้ที่สุดเป็นอันดับแรก - จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด - จัดให้มีการติดตั้งแผ่นป้ายข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการพร้อมหมายเหตุการติดตั้ง เนื่องจากความก่อสร้างโครงการที่สามารถดูได้ในบริเวณด้านหน้าโครงการหรือที่เห็นได้ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดความสั่นสะเทือนในพื้นที่โครงการ <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่ของเนอสเซอรี่ คอนโดมิเนียม ด้านทิศใต้ ▪ ตัวนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - Peak Particle Velocity (PPV) โดย มีวิธีการตรวจความสั่นสะเทือนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐาน ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโน พญูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

13/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	<ul style="list-style-type: none"> - ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นต่ออาคารข้างเคียงในทิศทางต่างๆ พบว่า ค่าความสั่นสะเทือนมีค่า 0.255 นิ้ว/วินาที ซึ่งอยู่ในระดับที่คาดว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารใกล้เคียง (ไม่เกิน 0.5 นิ้ว/วินาที) อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน รวมทั้งมาตรการในการชดเชยความเสียหายให้แก่อาคารข้างเคียงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคาร ไว้แล้ว - การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้า-ออกพื้นที่โครงการของรถบรรทุกอาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัย และ/หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในบริเวณสองฝั่งของเส้นทางขนส่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้บริษัทรับเหมา ก่อสร้าง บริษัท ประจำภัยของผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ พร้อมด้วยเจ้าของอาคารข้างเคียงตรวจสอบสภาพอาคารข้างเคียงร่วมกัน พร้อมทั้งถ่ายรูปสภาพอาคารก่อนการก่อสร้างไว้เป็นหลักฐาน - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง เกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสั่นสะเทือนของโครงการ จะต้องมีการเจรจากับเจ้าของเพื่อทำความตกลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน ที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง เกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสั่นสะเทือนของโครงการ จะต้องมีการเจรจากับเจ้าของเพื่อทำความตกลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเนื่องไปในการดำเนินการตามมาตรการด้านๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ความก้าวหน้าในการตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันที่มีการทำงานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นให้ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาวรัชยา รัชตะวรรณ เมอร์ ติดต่อ 02-7091100) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนไพบูลย์ และ นายสีหุ่พิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

14/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่บิเวนป้อมยามเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล ข่าวสาร กับกลุ่มผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่โครงการและกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ก่อนการก่อสร้างโดยทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุวันเวลาที่ก่อสร้าง ช่วงที่ผ่านชุมชนบ้านเรือน/ร้านค้า ให้แน่นอนและชัดเจน พร้อมช่องทางในการติดต่อกับโครงการ และหมายเลขอրือศพท์ที่สำคัญสำหรับติดต่อกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการ หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในพื้นที่อ่อนไหวชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสั่นสะเทือนของโครงการ จะต้องมีการเจรจากับเจ้าของ เพื่อทำความตกลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยเร็วที่สุด 	

ลงชื่อ
นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ ...
นายกิตติวัฒน์ ธนาพันนิพนุลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกบนพื้นที่โครงการ และถนนภาระจ่าย omn ด้านหน้าโครงการ ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง - กำหนดให้รถบรรทุกทุกคันปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้ความเร็วและไม่บรรทุกหนักเกินที่กฎหมายกำหนด 	
1.3 ทรัพยากรดิน	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างอาคารของโครงการซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ความสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร และอาคารพักอาศัยรวมความสูง 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร โดยการขุดดินจะเกิดจากการปรับระดับพื้นที่การก่อสร้างฐานราก และระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ได้ดิน โดยกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวจะมีขอบเขตจำกัดอยู่เฉพาะภายในโครงการบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น จึงคาดว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินทางกายภาพได้แก่ การสูญเสียเนื้อดิน และลักษณะของเนื้อดินในระดับดิน แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางเคมีได้แก่ ปฏิกิริยาของดิน (pH) ปริมาณอินทรีย์ต่ำแต่อย่างใด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่กองดินโดยเฉพาะ และในกรณีที่มีการเก็บกองไว้หลายวันต้องปิดคลุมด้วยผ้าใบ ทึบ/พลาสติก หรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อม เพื่อป้องกันการชะล้างดิน - หลีกเลี่ยงการดำเนินการก่อสร้างฐานรากและระบบสาธารณูปโภคในช่วงฤดูฝน ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในช่วงฤดูฝน ต้องมีการขุดร่องน้ำดักโดยรอบบริเวณหลุม หรือบ่อชุด พร้อมป้องกันชั่วคราวเพื่อเบี่ยงน้ำหลักออกจากพื้นที่ขุด และในหลุมหรือบ่อชุด ต้องมีการระบายน้ำออกจากหลุมหรือบ่ออย่างเพียงพอ ที่จะไม่ทำให้สภาพของดินเปลี่ยนไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบป้องกันการพังทลายของดินและการตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง - ปฏิบัติตามมาตรการคุณภาพอากาศ เสียง ความสันสะเทือน และการคุณนาคมอย่างเคร่งครัด <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาววิรยา รัชตะวรรณ เปอร์ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัน พนัสนิพูลย์ และ นายสีหุ่พิชชุสัย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

16/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับในขั้นตอนการขุดดินบริเวณที่จะก่อสร้างฐานราก และระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ได้ดิน โครงการจะขุดดินให้มีความลาดเอียงท้ามุน 45 องศา กับแนวระนาบ เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน และบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการซึ่งมีการปรับระดับพื้นที่ โครงการจะก่อสร้างแนวกำแพงกันดินเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินสูญพื้นที่ข้างเคียง จึงคาดว่าผลกระทบของการพังทลายของดินจะมีในระดับต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> มาตรการป้องกันการพังทลายของดิน <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่กองดินโดยเฉพาะ และในกรณีที่มีการเก็บกองไว้หลาຍวันต้องปิดปากคลุมด้วยผ้าใบกัน/พลาสติก หรือเก็บในพื้นที่ที่บีดล้อมเพื่อป้องกันการฉล้างดิน - หลักเลี้ยงการก่อสร้างฐานรากและระบบสาธารณูปโภคในช่วงฤดูฝน ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในช่วงฤดูฝน ต้องมีการขุดร่องน้ำดักโดยรอบบริเวณหลุมหรือบ่อขุดพร้อมบ่อพักชั่วคราว เพื่อบริเวณน้ำหลอกออกจากพื้นที่ขุด และในหลุมหรือบ่อขุดต้องมีการระบายน้ำออกจากหลุมหรือบ่ออย่างเพียงพอ ที่จะไม่ทำให้สภาพของดินเปลี่ยนไป - การขุดหรือเปิดหน้าดินใช้ระบบกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันดินหลาຍเนื่องจากสภาพการทำงานในหน่วยงานหรือจากการรับน้ำหนักของน้ำฝนที่อุ่นไว้ ทั้งนี้ระบบกำแพงกันดินที่จะใช้ในแต่ละจุด ต้องมีการเตรียมการและจัดทำการขออนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนการดำเนินการ 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ ... Mr. DMV

(นายกิตติวัฒน์ วนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สภาพบ่อจินชุดโดยมิได้รับอนุญาตจากวิศวกรผู้ ควบคุมงานก่อน และหากมีความจำเป็นต้อง ดำเนินการ จะต้องมีวิธีการป้องกันการรบกวน และเสริมความเข้มแข็งระบบป้องกันดินพังทลาย ก่อน พร้อมทั้งให้เตรียมการและจัดทำการขอ อนุญาตก่อนการปฏิบัติงาน - ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อจินที่เปิด โดยให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่าระยะ แขนของรถขุดดิน - การกองดินไว้แน่น (เกินกว่า 3 วัน) ต้อง ดำเนินการปรับแต่งกองดินให้มีความลาดเอียงที่ เหมาะสมกับลักษณะดิน เพื่อไม่ให้เกิดการ พังทลายเนื่องจากการถูกรบกวนจากสภาพการ ทำงานในหน่วยงาน หรือการรับน้ำหนักของ น้ำฝนที่อุ้มไว้ - การกองดินที่สูงเกินกว่า 2 เมตร ต้องขออนุญาต จากวิศวกรผู้ควบคุมงาน โดยต้องตรวจสอบ คุณภาพและลักษณะของพื้นที่ที่จะกองดินนั้นว่า สามารถรองรับน้ำหนักดินที่จะกองได้หรือไม่ 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒโนพนูลย์ และ นายสีหุ่วิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออีซีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1.4 อุทกภัยและคุณภาพน้ำ ผิวดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ความต้องการใช้น้ำสูงสุดในระยะก่อสร้างโครงการมีปริมาณประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีแหล่งน้ำใช้จากสำนักงานกิจกรรมประจำอยู่ในไม่มีการนำน้ำผิวน้ำจากพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือมาใช้แต่อย่างใด ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อปริมาณน้ำผิวดิน - ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนงานก่อสร้าง ได้แก่ น้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้างปริมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีวิธีการจัดการโดยห้องส้วมแต่ละห้องจะต่อ กับระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทึบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยจะระบายน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ำทึบภายในโครงการ และระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตร ริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำได้ดินแต่อย่างใด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง ที่ถูกหลักสุขภัณฑ์จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ห้อง ตามข้อกำหนดของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (คานงา 20 คนห้องส้วม 1 ห้อง) - น้ำเสียจากห้องส้วม มีปริมาณประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีวิธีการจัดการโดยจัดระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสียได้ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทึบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยจะระบายน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ำทึบภายในโครงการ และระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตร ริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป - น้ำเสียจากการชำระล้างท่าความสะอาดของคนงานปริมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นน้ำเสียที่มีความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ไม่มาก ดังนั้น น้ำเสียส่วนนี้โครงการจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำชั่วคราวของโครงการก่อนที่จะไหลรวมที่บ่อตัดกัณดินแล้ว ระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตร ริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรับซึมของน้ำจากห้องส้วมเป็นประจำทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำทึบที่ออกจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป - ตรวจสอบคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะรอบน้ำทึบจากการ (หัวยามกางรชิต) ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนถึงพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตร, บริเวณจุดที่ระบายน้ำออกจากการลงสู่ลำห้วยสาธารณะโดยชุมชนประจำอยู่ในพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตร ▪ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ▪ ความต้องในการตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาววิญา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

ลงชื่อ _____

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดทำกฎหมาย บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

19/136

ลงชื่อ Mr. Smith นาย สไมท์

(นายกิตติวัฒน์ รานพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหวงศ์ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 256



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลทำความสะอาดห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ - ประสานงานให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เข้ามาสูบากาศก่อนไปกำจัดตามความเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
.1.5 อุทกธารนีวิทยาและคุณภาพน้ำ ได้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ความต้องการใช้น้ำในระยะก่อสร้างมีปริมาณประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีแหล่งน้ำใช้จากสำนักงานกิจการประจำป้องกัน โดยไม่มีการสูบน้ำได้ดินมาใช้ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพอุทกธารนีวิทยาของน้ำได้ดิน - ส่วนน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของคนงานก่อสร้าง ได้แก่ น้ำเสียจากห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้างปริมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีวิธีการจัดการโดยห้องส้วมแต่ละห้องจะต่อ ก้นระบายน้ำเสีย สำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสียได้ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทึบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยจะระบายน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ำทึบทั้งภายในโครงการและระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร ริมถนนภาระจำยอมต่อไป ไม่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำได้ดินโดยตรง ดังนั้นจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำได้ดินแต่อย่างใด 	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียจากห้องส้วม มีปริมาณประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีวิธีการจัดการโดยจัดระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสียได้ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทึบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยจะระบายน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ำทึบทั้งภายในโครงการและระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร ริมถนนภาระจำยอมต่อไป - น้ำเสียจากการชำระล้างทำความสะอาดของคนงานปริมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นน้ำเสียที่มีความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ไม่มาก ดังนั้น น้ำเสียส่วนนี้โครงการจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำทั่วทั้งโครงการก่อนที่จะไหลมารวมที่บ่อตักตะกอนดินแล้ว ระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตร ริมถนนภาระจำยอมต่อไป 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAOENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไฟฟูรย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ ... Mr. Onn

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพูลย์ และ นายสีหทุม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออีซีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางด้านชีวภาพ - นิเวศวิทยาทางบก	- เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง ที่มีลักษณะเป็นสังคมเมือง (Urban Ecology) สภาพพื้นที่บริเวณทางหลวงชนบท ชบ. 1032 และพื้นที่ที่เขตตำบลบ่อวิน อำเภอครีรากา สำนักใหญ่เป็นสถานประกอบการร้านค้า อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ำมัน ศูนย์สถานศึกษา สถานพยาบาล จึงไม่มีสถานที่อ่อนไหวต่อการถูกทำลาย สัดวาร์ที่พบในพื้นที่โครงการเป็นสัดวาร์ที่พบเห็นได้โดยทั่วไปที่สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในเมือง ไม่พบป่าไม้และสัดวาร์ป่าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ บริเวณพื้นที่โครงการแต่อย่างใด ดังนั้นการดำเนินการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางบก	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสันติสุข การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-
- นิเวศวิทยาทางน้ำ	- แหล่งน้ำผิวน้ำที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุดคือ ห้วยสารานประโยชน์ (ห้วยมานะกระชิด) อยู่ติดกับพื้นที่โครงการไปทางทิศเหนือ โดยมีการใช้ประโยชน์เพื่อการระบายน้ำ ทั้งนี้ไม่พบทรัพยากรทางชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิต ในน้ำที่สำคัญ และเนื่องจากโครงการจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะร่วมถนนgenre จำกัด ไม่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง ดังนั้นการดำเนินการในระยะก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสันติสุข การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด	-

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ รณพันโนพูลย์ และ นายสีหุพิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ดังโครงการและลักษณะการใช้ประโยชน์จะพิจารณา จากข้อกำหนด/กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือ <ol style="list-style-type: none"> 1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายทั่วไป ให้ใช้ บังคับผังเมืองรวม - พื้นที่โครงการทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัด ชลบุรี ทั้งนี้จากการตรวจสอบพื้นที่ดังโครงการกับผัง เมืองดังกล่าว พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ในบริเวณ ที่ดินหมายเลข 1.14 ที่กำหนดไว้เป็นพื้นที่สีเข้มพู ให้เป็น ที่ดินประเภทชุมชน โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดของ ที่ดิน ดังนี้ <p style="margin-left: 20px;">ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ใช้ ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำหรับ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดำเนินการหรือ ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ พิเศษ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.14 ให้ประกอบ กิจการได้เฉพาะกิจการโรงงาน ซึ่งมิใช่โรงงานที่ห้าม ประกอบกิจการตามวรรคสอง (1)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการของโครงการต้องให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ กฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนิน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

22/136

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ รานพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคม	<p>ในระยะก่อสร้างโครงการ จะใช้ถนนสาธารณะข้าม บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ชบ.1032 (อ่าวอุดม – ปากร่วม) เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ ต่างๆ เข้า-ออกพื้นที่ โครงการ รวมถึงการรับ-ส่งคนงานก่อสร้างจากบ้านพัก คนงานกับพื้นที่ก่อสร้าง โดยคาดว่ามีปริมาณการจราจร ในระยะก่อสร้างสูงสุดประมาณ 30.55 PCU/ชั่วโมง</p> <p>สำหรับผลกระทบจากปริมาณการจราจรของ โครงการในระยะก่อสร้างต่อถนนสาธารณะข้าม บริเวณ ด้านหน้าโครงการ และถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ชบ.1032 (อ่าวอุดม – ปากร่วม) ที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง สัดส่วนก่อสร้างจะพิจารณาเปรียบเทียบกับสภาพจราจรใน ปัจจุบันที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการจราจรที่ ได้ทำการตรวจสอบในช่วงเดือนเมษายน 2560 โดยนำเสนอ ปริมาณการจราจรในช่วงเร่งด่วนเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น (16.00-18.00 น.) และในช่วงนอก เร่งด่วน (09.00-16.00 น.) มาใช้ในการประเมินผล ผลกระทบจากการจราจรอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง โครงการ ซึ่งสามารถประเมินสภาพการจราจร พบร่วม สภาพการจราบนั้นแต่ละสายมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ - จัดให้มีจุดรถและพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง บนพื้นที่โครงการ ไม่มีการจอดรถบนถนนสาธารณะ จำกัดด้านหน้าโครงการ - ห้ามรถบรรทุกของโครงการทุกคันจอดรอบบัน ถนนสาธารณะเพื่อป้องกันกีดขวางการจราจร - กำหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ ชั่วโมง ในเขตชุมชน รวมถึงกำசับคนขับ รถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความเร็วและน้ำหนักบรรทุก - หลีกเลี่ยงการขับส่งวัสดุอุปกรณ์ในช่วงเวลา เร่งด่วนเช้า-เย็น - รถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างทุกคัน จะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ต่อ บริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง สามารถ ติดต่อได้โดยสะดวก 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบให้มีการขับส่งวัสดุก่อสร้างใน ช่วงเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถของโครงการบนถนน สาธารณะและถนนสาธารณะข้าม ด้านหน้าโครงการ - ตรวจสอบความเรียบร้อยในการคลุมผ้าใบของ กระบวนการบรรทุก - ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้คน และจัดให้มีการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากกิจกรรมโครงการ ▪ ความที่ในการตรวจวัด : <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาววิยา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ
180. ๒๖

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการดำเนินการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ
M. Onw

(นายกิตติวัฒน์ รณพันโนพูลย์ และ นายสีหุ่พิชชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

23/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน และลูกค้า จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO., LTD.	<ul style="list-style-type: none"> - หลวงแผ่นดินหมายเลข 331 กม.94 + 900 พบร่วมมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจากเดิม 2,277 PCU/ชั่วโมง เป็น 2,307.55 PCU/ชั่วโมง ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.240 สภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในระดับดีมาก - ถนนภาระจ่าย omn บริเวณด้านหน้าโครงการ พบร่วม ในวันทำการมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก 105 PCU/ชั่วโมง เป็น 135.55 PCU/ชั่วโมง ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.075 สภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในระดับดีมาก ในวันหยุดราชการมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก 88 PCU/ชั่วโมง เป็น 118.55 PCU/ชั่วโมง ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.066 สภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในระดับดีมาก - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.1032 พบร่วม ในวันทำการมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก 1,089 PCU/ชั่วโมง เป็น 1,119.55 PCU/ชั่วโมง ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.233 สภาพความคล่องตัวของ การจราจรอยู่ในระดับดีมาก ในวันหยุดราชการมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก 887 PCU/ชั่วโมง เป็น 917.55 PCU/ชั่วโมง ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.191 สภาพความคล่องตัวของ การจราจรอยู่ในระดับดีมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดระยะเวลาให้ครบถ้วนทุกอย่างเข้ามายังพื้นที่โครงการเป็นระยะๆ ไม่พร้อมกัน เพื่อไม่ให้เกิดการจอดรอในขณะลำเลียงอุปกรณ์ก่อสร้าง - จัดให้มีผู้ดูแลโครงการประสานงาน แจ้งแผนการทำงานของโครงการ และทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียงเป็นระยะๆ - กรณีถนนภาระจ่าย omn ชำรุดเสียหาย หากตรวจสอบแล้วเกิดจากกิจกรรมของโครงการ จะทำการซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด โดยผู้รับผิดชอบ ได้แก่ บริษัท เจริญสิน และลูกค้า จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ - ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้เชื้อโครงการทราบก่อน ทำสัญญาซื้อขาย ในขอบเขตของพื้นที่ดิน โครงการที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และพื้นที่ภาระจ่าย omn ที่โครงการนำมาอยู่ร่วม เพื่อให้มีทางเข้า-ออกสู่สาธารณะ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาด้านการจ่าย omn 	

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน และลูกค้า จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนไพบูลย์ และ นายสีหุพิ ชุมสาย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

24/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	<p>อย่างไรก็ตามปริมาณภาระจราจรที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการ โดยกำหนดให้รถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตชุมชนถนนภาระจราจร บริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ชบ. 1032 (อ่าวอุดม – ปากร่วม) และภายในพื้นที่โครงการ โดยรถยนต์ของบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ บริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการของโครงการสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อน และเพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว ทางโครงการได้กำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านภาระจราจร</p>		

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO., LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ย ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.3 ระบบไฟฟ้า	- ในช่วงการก่อสร้างโครงการ จะไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง เนื่องจากโครงการจะขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าช่วยวัดจากการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคบึง ซึ่งไฟฟ้าที่ใช้ในระยะก่อสร้างมีปริมาณไม่มาก และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียง หรือระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคฯ	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และระมัดระวังเมื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า - ต้องจัดเก็บสารไวไฟที่ใช้ในการก่อสร้างไว้บริเวณพื้นที่จัดเก็บอย่างมีดินดี - ติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร - ตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีที่พบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุดเสียหาย ▪ ความถี่ในการตรวจดู <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาววิรยา รัชดาวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเข้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
3.4 ระบบน้ำใช้	- ในช่วงก่อสร้างโครงการวิศวกรรม จะใช้น้ำจากสำนักงานประปาจิการบ่อ欣 โดยน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างนี้สามารถจ่ายแทนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำใช้บริเวณพื้นที่บ้านพักงาน รวมประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้ค่าน้ำมีน้ำาะดัดใช้อย่างเพียงพอ - ประชาสัมพันธ์และกำชับคนงานให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และสอดส่องดูแลให้คนงานปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ใช้น้ำ - จัดหน้าดื่มน้ำบรรจุถุงที่สะอาดถูกสุขลักษณะให้กับคนงานก่อสร้างในปริมาณที่เพียงพอ - จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง เพื่อสำรองน้ำใช้สำหรับช่วงก่อสร้างอย่างน้อย 1 วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพของเส้นท่อน้ำประปาและก๊อกน้ำเป็นประจำ หากพบข้อบกพร่องต้องรื้นแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาววิรยา รัชดาวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุณิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

26/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าความต้องการน้ำใช้ของโครงการในช่วง ก่อสร้างมีปริมาณไม่มาก เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำ จำหน่ายที่คงเหลือของสำนักงานกิจการประปาบ่อวิน ดังนั้น คาดว่าการใช้น้ำในช่วงก่อสร้างของโครงการ จะไม่ ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชน และการจ่ายน้ำของ สำนักงานกิจการประปาบ่อวิน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบหรืออุปกรณ์สำหรับล้างอุปกรณ์ ก่อสร้าง เพื่อที่จะสามารถล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้ในปริมาณมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และ จัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการ จังหวัดชลบุรี เทศบาลนครจ้าพะยำสระคัด๊ และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
3.5 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ <ul style="list-style-type: none"> 1) น้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ลักษณะการก่อสร้างจะใช้คอนกรีตผสมเสร็จทั้งหมด ปริมาณน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดซึ่งมาจาก การใช้น้ำของคนงานก่อสร้างประมาณด้วย น้ำเสียจาก ห้องส้วม และน้ำเสียจากการทำความสะอาดด้วยภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมชาย-หญิง ที่ถูก หลักสุขาภิบาลในพื้นที่ก่อสร้างจำนวนอย่าง น้อย 10 ห้อง - น้ำเสียจากห้องส้วมทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และ บ้านพักคนงาน จะนำไปทิ้งลงในบ่อตัดตัวยระบบทิ้งน้ำเสีย ตามกำหนดการทุกครั้ง จนเมื่อครบกำหนด ตามกำหนดการทุกครั้ง ก่อนระยะเวลาลงสู่ท่อ ระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตร ริมถนนสาธารณะ ต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำทิ้งมิวิเคราะห์ <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำทิ้งที่ออกจากดังน้ำบ่อตัดน้ำเสีย สำเร็จรูป - ตรวจสอบคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะรองรับ น้ำทิ้งจากโครงการ (ห้วยมหากระชิต) ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนถึงพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตร, บริเวณจุดที่ริบายน้ำออกจากโครงการลง สู่ลำห้วยสาธารณะโดยชั้น และหลังจาก จุดริบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการใน ระยะ 50 เมตร

บร. เชโรสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ วนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุณิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	<p>1.1) น้ำเสียจากห้องส้วม มีปริมาณประมาณ 5.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีวิธีการจัดการโดยจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 14 ห้อง โดยห้องส้วมแต่ละห้องจะต่อ กับระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสียได้ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทึบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยจะระบายน้ำทึ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ท่อระบายน้ำทึ้งภายในโครงการ และระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร ริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป</p> <p>1.2) น้ำเสียจากการชำระล้างทำความสะอาดของคนงานประมาณ 2.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นน้ำเสียที่มีความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ไม่มาก ดังนั้น น้ำเสียส่วนนี้โครงการจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำชั่วคราวของโครงการก่อนที่จะไหลมาร่วมที่บ่อถังตะกอนดินแล้วระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตร ริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องน้ำสู่บ่อพัก ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตรริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป - น้ำทึ้งจากระบบทาบบัดน้ำเสียมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตรริมถนนภาระจ่ายอมต่อไป - กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลทำความสะอาดห้องส้วมให้ถูกสุขาลักษณะอยู่เสมอ - กำหนดให้รถสูบสิ่งปฏิกูลจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสูตรศักดิ์เข้ามาสูบตะกอนจากส่วนเกราะเป็นประจำตามความเหมาะสม - ให้มีการกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณห้องส้วม เพื่อลดผลกระทบด้านกลิ่น และทัศนอุจัตต์ต่อพื้นที่ข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ดัชนีตรวจ <ul style="list-style-type: none"> - pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ▪ ความถี่ในการตรวจ <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ - ติดตามตรวจสอบให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วม และระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปตามที่ได้ออกแบบ ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาวรัชดา รัชดาภรณ์ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุณิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสเอที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ด่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	<p>2) น้ำเสียบริเวณที่พักคนงาน</p> <p>โครงการนี้มีค่าน้ำก่อสร้างทั้งหมด 200 คน โดยมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำที่คนงานใช้ โดยปริมาณน้ำใช้คิดที่ 200 ลิตร/คน/วัน) ประกอบด้วย น้ำเสียจากการชำระล้าง และน้ำเสียจากห้องส้วม โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>2.1) น้ำเสียจากห้องส้วม มีปริมาตรประมาณ 22.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีวิธีการจัดการโดยจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 14 ห้อง โดยห้องส้วมแต่ละห้องจะต่อ กับระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ สามารถรองรับน้ำเสียได้ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน และสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทึบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำของบ้านพักคนงาน เพื่อระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่บริเวณบ้านพักคนงานต่อไป</p> <p>2.2) น้ำเสียจากการชำระล้างทำความสะอาดของคนงาน มีปริมาตรประมาณ 9.6 ลูกบาศก์เมตร/วันเป็นน้ำเสียที่มีความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ไม่มาก ดังนั้น น้ำเสียส่วนนี้โครงการจะระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำของบ้านพักคนงาน เพื่อระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่บริเวณบ้านพักคนงานต่อไป</p>		<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเข้าพะรยาสูรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ ...Mr. Omw

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.6 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> - ในระยะก่อสร้าง กิจกรรมการปรับพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ แต่ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะการก่อสร้างเท่านั้น อีกทั้งโครงการได้จัดให้มีร่องระบายน้ำชั่วคราว พร้อมบ่อพักชั่วคราว เป็นระยะๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับรองน้ำหลาจากพื้นที่โครงการเข้าสู่บ่อพักดังก่อน เพื่อให้เกิดการตัดขาดกันระหว่างน้ำที่ระบายน้ำทิ้งทิ่งที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำของท่อระบายน้ำ ดังนั้นจึงคาดว่าการระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้างจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสร้างร่องระบายน้ำชั่วคราว พร้อมบ่อพักชั่วคราว เพื่อไม่ให้น้ำหลาจากพื้นที่ก่อสร้างไหลบ่าเข้าพื้นที่ข้างเคียง - ขุดลอกดักgonในร่องระบายน้ำชั่วคราว และบ่อพักเป็นประจำตามความเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบให้มีการขุดลอกดักgonในร่องระบายน้ำชั่วคราว และบ่อพัก ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาววิภาดา รัชดาภรณ์ เบอร์ติดต่อ 02-7091100) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
3.7 การจัดการขยะมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> - ขยะมูลฝอยจากคนงานก่อสร้างมีปริมาณประมาณ 0.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ทั้งนี้ โครงการจะจัดเตรียมถังขยะขนาด 200 ลิตร วางไว้ตามจุดต่างๆ จุดละ 4 ถัง (ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย) จำนวน 3 จุด ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อเป็นที่พักมูลฝอยที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง และกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในถังได้ทันท่วงที โดยถังมูลฝอยดังกล่าวสามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งหมด 2,400 ลิตร ดังนั้นถังรองรับมูลฝอยที่ทางโครงการจัดไว้ จะสามารถรองรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 12 ถัง วางไว้ในบริเวณก่อสร้าง และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รักษาขั้นฐานมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มากที่สุด - กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามตรวจสอบให้มีถังขยะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตามที่ได้กำหนดโดยย่างเพียงพอ - ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อบังคับแมลงและสัตว์พาหะนำโรค ใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนภาชนะใหม่ใช้แทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

.....
นายเฉลิมพล ทองไฟฟูรย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

30/136

ลงชื่อ Mr. Mr.

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนพูลย์ และ นายสีหุลี ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณมูลฝอยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งในแต่ละวันจะมีรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มารับไปกำจัดต่อไป โดยโครงการจะประสานให้รถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้กับโครงการอย่างสม่ำเสมอ - ขยายที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โครงการต้องจัดหาผู้รับผิดชอบนำไปกำจัดโดยจะมีการควบคุมให้ผู้ขนส่งเช่าวัสดุดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น โครงการจะจัดหาผู้รับผิดชอบนำมาระบุกกำจัด โดยไม่ก่อให้เก็บไว้ภายในโครงการ โดยในการขนส่งกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุ ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน - กำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบนถนนบริเวณโครงการได้ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรสडาก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ - ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ - ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสะอาดที่พักมูลฝอยทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาวริยา รัชตะวรรณ เมอร์ติด่อ 02-7091100) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ

10. QM

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

กิตติ์ พันธ์

(นายกิตติ์พันธ์ รันพันโนพญูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด		<ul style="list-style-type: none"> - จัดสร้างปล่องทึ้งเศษวัสดุก่อสร้างของอาคาร และทำรากันล้อมพื้นที่ร่วบรวมเศษวัสดุจาก การก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ ฝุ่นและการปนเปื้อนของเชื้อมูลฝอยต่อพื้นที่ ภายนอก - จัดให้มีคนงานรับผิดชอบการเก็บรวบรวม มูลฝอยมีการแยกประเภทของมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และอ่านวิความสะอาดแก้ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเจ้าพระยาสูรศักดิ์ที่ เข้ามาเก็บขนมูลฝอยไปกำจัด - เศษวัสดุก่อสร้างประจำเศษหินปูน และทราย จะต้องรวบรวมและจัดเก็บไว้ในพื้นที่ที่ เหมาะสม เพื่อรับผู้รับเหมานำไปกำจัด เช่น การนำไปถุงที่ดินซึ่งเจ้าของที่ดินอนุญาต - ก้าชับคนงานให้ทึ้งขยะลงในถังขยะที่ได้ จัดเตรียมไว้ - ตรวจสอบความเพียงพอของถังขยะ ถ้าพบว่า ไม่เพียงพอให้จัดหามาเพิ่มเติม - ทำความสะอาดถังขยะเป็นประจำทุกครั้งหลัง รถขยะของเทศบาลนครเจ้าพระยาสูรศักดิ์ เข้า มาเก็บขนไปกำจัด 	

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO., LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนพญลัย และ นายสีหุพิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.8 การสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารของโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร มีความสูงจากระดับพื้นดินที่ ก่อสร้างถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า 22.95 เมตร ซึ่งความสูง ของอาคารอาจก่อให้เกิดการ บดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ โทรศัพท์ในบริเวณข้างเคียงซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะ แสดงดังต่อไปนี้ช่วงที่มีการก่อสร้างด้วยอาคารในชั้นที่มี ความสูงเพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้ประชาชนโดยรอบ รับทราบว่าอาคารของโครงการอาจส่งผลกระทบ ต่อการบดบังคลื่น สัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ และจัดให้มีการรับแจ้งผลกระทบจากการบดบัง สัญญาณ ในช่วงเวลาที่มีการก่อสร้างอาคาร แก่ผู้ พักอาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร ให้ทราบว่าหากมีปัญหาด้านสัญญาณ โทรศัพท์ให้แจ้งกับโครงการ โดยกำหนด ระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการตั้งแต่ระยะก่อสร้าง จนถึงภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลของอาคารชุด แล้วเป็นเวลา 1 ปี - จัดให้มีการปรับแก้จานรับสัญญาณ และติดต่อ บริษัทที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการติดตั้งจุดขยาย สัญญาณในบริเวณที่ได้รับแจ้งว่าเกิดการ อับสัญญาณอันสืบเนื่องมาจากโครงการจริง ทั้งนี้ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งหมดจากการแก้ไขให้รับสัญญาณได้ตามเดิม 	

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันนิพนูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากการก่อสร้างอาคารโครงสร้างและ กิจกรรมการพักอาศัยของคนงานก่อสร้าง อาจมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น การทิ้งบุหรี่ การเขื้อม และโดยรอบอาคารจะมีการคลุมผ้าใบป้องกันฝุ่นละออง ซึ่งผ้าใบดังกล่าวเป็นเชือเพลิงและทำให้เกิดการลุกไหม้และลุกไหม้ได้ง่าย อาจก่อให้เกิดความเสียหายหักต่อชีวิตและทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ - จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รับดำเนินการแก้ไขทันที - ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที - จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ - กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของการทำงาน และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - ถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ▪ ตัวชี้ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ▪ ความถี่ในการตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาววิรยา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสูรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจากกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพูลย์ และ นายสีหุพิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4. คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ			
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 1) สภาพเศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการก่อสร้างของโครงการมีระยะเวลาประมาณ 26 เดือน และมีจำนวนคนงานก่อสร้างสูงสุด 200 คน ทั้งนี้ คาดว่าการก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านบวก ได้แก่ เกิดการจ้างงาน การจับจ่ายใช้สอย ของคนงาน ทำให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชน บริเวณใกล้เคียงโครงการ และการก่อสร้างของโครงการจะ ก่อให้เกิดการซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องใช้ในการตกแต่งภายในอาคารและห้องพักจะ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา ซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ 		
2) สังคม และการมีส่วนร่วม ของชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - จากการดำเนินการมีส่วนร่วมของชุมชน ในระยะก่อสร้าง พนทว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 กลุ่ม มีข้อห่วงกังวลดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> กลุ่มที่ 1 : กลุ่มบ้านติดโครงการ ผู้ให้สัมภានณ์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลในด้านการจราจรติดขัดและกีดขวาง การจราจรจากบรรทุกเข้า-ออกโครงการ ผู้ประสบภัยจากการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อกันขบวนเศษพื้นที่โครงการย่างเป็นสัดส่วน และลดผลกระทบด้านผู้居住และเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง - คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี และให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคนงาน โดยมีทะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ข้างเคียงโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาววิรยา รัชตะวรรณ เปอร์ ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

陳振誠資產有限公司

CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ รณพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุพิ ชุมสาย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	<p>กลุ่มที่ 2 : กลุ่มครัวเรือนในระยะ 100 เมตรจากโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลในด้านผู้居住จากการก่อสร้างและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ การจราจรติดขัดและกีดขวางการจราจรจากถนนบรรทุกเข้า-ออกโครงการ เสียงดังจากการก่อสร้างและความไม่สงบ ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างเสาเข็ม/ฐานราก กลิ่นเหม็นจากขยะน้ำเสีย และໄไอเสียจากการก่อสร้าง ผลกระทบในด้านสังคม มีข้อห่วงกังวลในด้านความเดือดร้อนรำคาญจากคุณงานก่อสร้าง อื่นๆ มีความเห็นว่าจะได้รับผลกระทบในผลกระทบด้านสุขภาพ มีข้อห่วงกังวลผลกระทบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการ ส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยินจากเสียงรถกวนในก่อสร้าง</p> <p>กลุ่มที่ 3 : กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะ 100-500 เมตร รอบพื้นที่โครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างจะทำให้ได้รับผลกระทบในระดับมาก ในด้านด่างๆ ได้แก่ ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง และการขนส่งอุปกรณ์ เสียงดังจากการก่อสร้างและการคมนาคมขนส่ง และการจราจรติดขัดและกีดขวาง การจราจรจากถนนบรรทุกเข้า-ออกโครงการผลกระทบด้านสุขภาพจะทำให้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผลกระทบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการอุบัติเหตุจากการก่อสร้างต่อบัญหาด่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดประกาศภาระเบี้ยน รวมทั้งบ Kling โทษด่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และที่พักคุณงาน เช่น เขดปลอดยาเสพติด การทึ้งขยะ การจัดเก็บความเรื้อรังของรถยนต์ เป็นต้น - จัดให้มีหัวหน้าคุณงานโดยดูแลความประพฤติ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ก่อสร้าง และที่พักคุณงาน รวมทั้งดูแลความประพฤติของคุณงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีที่พักคุณงานชั่วคราวสำหรับคุณงานก่อสร้าง ที่มีการจัดการระบบสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ โดยต้องมีลักษณะคุณสมบัติ เที่ยงเท่าหรือไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในแนวทางในการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยชั่วคราวของลูกจ้างในกิจการก่อสร้างของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย อาคารพักอาศัยจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ห้อง (คุณงาน 2 คน/ห้อง) ห้องน้ำ-ห้องส้วม ไม่น้อยกว่า 10 ห้อง (คุณงาน 20 คน/ห้อง) ห้องครัว และที่พักขยะ - จัดเตรียมน้ำสะอาดด้วยรัฐธรรมนูญ สำหรับบริโภคไว้ให้คุณงานอย่างเพียงพอ 	

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไฟฟารย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์พญูลย์ และ นายสีหุ่ย ชุมสาย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง ส่วนผลกระทบด้านสังคม จะทำให้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ความเดือดร้อนรำคาญจากการก่อสร้าง และปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติดเพิ่มขึ้น</p> <p>กลุ่มที่ 4 : กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะ 500-1,000 เมตร รอบพื้นที่โครงการผู้ให้สัมภានมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาโครงการในระยะก่อสร้างจะทำให้ได้รับผลกระทบในระดับมาก ในด้านดังๆ ได้แก่ การจราจรติดขัดและกีดขวางการจราจรจากถนนทุกเข้า-ออกโครงการ ผู้คนจะมองจากการก่อสร้างและการขนส่งอุปกรณ์ และเสียงดังจากการก่อสร้างและการคมนาคมขนส่ง</p> <p>กลุ่มที่ 5 : พื้นที่อ่อนไหว และสถานที่ราชการในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการผู้ให้สัมภានในกลุ่มนี้มีข้อห่วงกังวลในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง โครงการในด้านการจราจรติดขัดและกีดขวางการจราจร จากถนนทุกเข้า-ออกโครงการ และผู้คนจะมองจากการก่อสร้างและการขนส่งอุปกรณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานน้ำทึบที่บ้านพักคนงานและงานชั้นล่างเพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและไม่มีน้ำขังในพื้นที่ - ตรวจสอบและดูแลห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ - จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด วางไว้ตามจุดต่างๆ ให้เพียงพอ - จัดให้มีทางเข้า-ออกที่พักคนงานทางเดียว และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุม ดูแล การเข้า-ออกพื้นที่บ้านพักคนงานตลอดเวลา - ในการนี้ที่เป็นบ้านพักคนงานก่อสร้างชั่วคราว ภายหลังการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการรื้อถอนอาคารรวมทั้งระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ทั้งหมด โดยเก็บกวาด ทำความสะอาดพื้นที่และปรับระดับพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเนลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ ...Mr. Onn

(นายกิตติวัฒน์ รณพันโนพูลย์ และ นายสีหุ่พิชัยสา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด		<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ดีดกับโครงการและให้หมายเขียนโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำตลอดช่วงเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหากได้รับเรื่องร้องเรียนดังทางานทางแก้ไขโดยเร็วที่สุด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เช่น การสั่นสะเทือน การจราจร การจัดการน้ำเสีย และการจัดการขยะมูลฝอย อย่างเคร่งครัด - มีการประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายอันเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 	

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนินการ บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ รณพัณณ์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.		<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่บ้านพักข้างเคียงชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการ ผู้รับเหมา/เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการเจรจาทำความดгалง เพื่อซ่อมแซมหรือซ่อมแซมเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่ชักชา แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถถกกลังกันได้ จะแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจาก การพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเมื่อนำไปในการดำเนินการตามมาตรการด้านๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล ข่าวสารกับกลุ่มผู้พักอาศัยที่อยู่ติดพื้นที่ โครงการและกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวก่อนการก่อสร้าง โดยทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุวันเวลาที่ ก่อสร้างช่วงที่ผ่านชุมชนบ้านเรือนร้านค้าให้ แน่นอนและชัดเจนพร้อม ช่องทางในการติดต่อ กับโครงการ และชื่อเจ้าของโครงการหรือ ตัวแทนเจ้าของโครงการที่ได้รับมอบอำนาจในการรับผิดชอบและหมายเลขอր์เชพท์ที่สำคัญ สำหรับติดต่อกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจาก โครงการ หรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสาร 	

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ Mr. Onnurin

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่อาคารในบริเวณข้างเคียง หรือ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในพื้นที่อยู่อาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตร ชำรุดเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสั่นสะเทือนของโครงการ จะต้องมีการแจ้งเจ้าของเพื่อทำความตกลงในการซ่อมแซมหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมให้เร็วที่สุด 	
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการจากอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดจากการทำงานที่ขาดความระมัดระวัง หรือ ประมาทในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่ไม่สมบูรณ์ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อาจเกิดขวาง การจราจร ซึ่งมีผลกระทบมากหรืออันตรายขึ้นอยู่กับมาตรการทางด้านความปลอดภัยของผู้รับเหมาและคนงานผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้การก่อสร้างโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ถ้าไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม เช่น อุบัติเหตุการตกหล่น ของวัสดุก่อสร้างและสิ่งของจากที่สูงลงสู่พื้นที่ข้างเคียง และอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง อาจ <p>บริษัท เจริญสิน แอนด์ เสปชั่น จำกัด ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 陳振誠資產有限公司</p> <p>CHARGENSIN ASSET CO.,LTD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเข็มทิศที่ดิน และคงเครื่องหมายในตำแหน่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่า “เขตก่อสร้าง อันตรายห้ามเข้า” - คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดีและให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคนงานโดยมีทักษะเบียนประวัติคนงานก่อสร้างทุกคน - ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่โครงการ - ติดตั้งแบงป้องกันผู้ไม่ควรเข้าด้วยความสูงของอาคารในขณะก่อสร้าง เพื่อบังกันผู้ไม่ประสงค์ฟังกระจาด - จัดให้มีปล่องทึบเศษวัสดุก่อสร้างชั่วคราวที่มั่นคงแข็งแรงตลอดความสูงของอาคารที่ก่อสร้าง และรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในที่ที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อมูลสถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุในการก่อสร้าง และจัดทำรายงานความปลอดภัยประจำวันประจำสัปดาห์ และประจำเดือน - ตรวจสอบดังดับเพลิงเคมีที่ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน เป็นประจำทุก 3 เดือน หรือตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอนด์ เสปชั่น จำกัด (นางสาววิวิยา รัชดิวรรัตน์ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

ลงชื่อ
นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจจากกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอนด์ เสปชั่น จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ
นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งແງນັກວິສຸດຸກຫລັນທີມັນຄົງແໜ່ງແຮງເປັນຮະຍະຖ້າ ໃນຂະນະກາກ່ອສ້າງເພື່ອປ້ອງກັນເສຍວິສຸດຸກ່ອສ້າງດັກຫລັນຈາກຫັນທີ່ກ່ອສ້າງລົງມາທີ່ພື້ນລ່າງ ແລະພື້ນທີ່ຂ້າງເຄີຍ - ສໍາຮັບອາຄານທີ່ກ່ອສ້າງ ຕ້ອງຈັດບັນໄດ້ທາງຂຶ້ນ-ລົງ ສໍາຮັບຄນນາງແລະຜູ້ເກີຍວ່າງ ເພື່ອປ້ອງກັນອຸບັດເຫດຸແລະສະດວກໃນການກ່າວກຳ - ຈັດເຕີຍມັ້ນງໍ່ຮ້ານທີ່ປ່ອດກັຍ ແ້ນ່ງແຮງ ສໍາຮັບຄນນາງກ່ອສ້າງ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກວິຊາການຄວບຄຸມງານ ແລະ ຕິດຕັ້ງຮາວກັນດົກສູງຈາກພື້ນ່ງຮ້ານ - ຕິດຕັ້ງລືພົດຂົນສົງວິສຸດຸ ດາວໂຫຼດຄວາມເຫັນຂອບຈາກວິຊາການຄວບຄຸມ ທີ່ອີເປັນໄປດາມກູກກະກຽວງານກໍາຫັນດ - ຈັດເຕີຍມູນຄະນຸມ (PPE) ໄກກັບຄນນາງດາມລັກຂະນະງານ ເຊັ່ນໜ່າງນິຮັກຍ ຮອງເທົ່ານິຮັກຍ ເງັ້ມຂັດນິຮັກຍ ຖຸງມື່ອ ຮອງເທົ່າຍາງ ແລະປັບກັບອຸດຫຼຸ ໃຫ້ເພີ່ມພອ ແລະກໍາຂັບໃນຄນນາງສາມໃສ່ອຸປະກຣນ ປ້ອງກັນອັນດາຍສ່ວນນຸ່ມຄະນຸມທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົ້າໄປປົງປົວດິຕັ້ນ - ຈັດໃໝ່ມັດຕັນເປັນເຄມີ ຕິດຕັ້ງບໍລິຫານກ່ອສ້າງໃນດໍາແນ່ງຕ່າງໆ ທີ່ເໝາະສົມແລະສະດວກຕ່ອງການໃຊ້ງານໃນການຟື້ນທີ່ເກີດເຫດຸຈຸກເນີນ 	<ul style="list-style-type: none"> - ຈັດກໍາรายงานຜູ້ປົງປົວຕິດຕາມມາตรการປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂผลกระทบสิ่งแวดลົມທຸກ 6 ເດືອນ ແລະຈັດສ່ງຮ່າງໝາຍ ໃຫ້ແກ່ສໍານັກງານໂຍນຍາຍແພນທີ່ກ່ອສ້າງ ແລະສໍານັກງານທີ່ກ່ອສ້າງ ຈັດກໍາຮັບຮັດຊະບຸລີ ເກຫຼາຍຄວາມຮັບຮັດຊະບຸລີ ແລະສໍານັກງານທີ່ກ່ອສ້າງ

ลงชื่อ
.....

(นายเฉลิมพล ກອງໄພທູරຍ)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561


ลงชื่อ
.....

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์พิเนบูลย และ นายสีหุพิช มลาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

41/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าดั้งเดิม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระเบียบ ระบบลงทะเบียนผู้ฝ่าฝืน กฏระเบียบ และกำชับให้ผู้รับเหมานำใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด - กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างทุกวันจันทร์-เสาร์ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุด การก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลา หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาด จนถึงเวลา 18.00 น. และให้ คนงานก่อสร้างออกพื้นที่โครงการเวลา 18.00 น. แต่หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ ต่อเนื่อง และเกินช่วงเวลา (เป็นครั้งคราว) ได้แก่ การเทปูน การทำฐานราก ต้องแจ้ง หน่วยงานผู้ให้อนุญาตและผู้ที่อยู่อาศัย ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า - กำหนดให้วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็น วันหยุดการทำงานและจะไม่มีการก่อสร้างใดๆ - รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ต่างๆ จะต้องคลุมกระเบศด้วยผ้าใบใหม่ดีด - กำหนดความเร็วของยานพาหนะที่ขนส่งวัสดุ ก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ในเขตชุมชนไม่ให้ เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 	

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแผน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุพิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสเอที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลการทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจาก ก่อสร้างกับผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับไม่ให้คนขับรถเร่งเครื่องยนต์และกดแดร บไว้บนที่มีการจราจรหนาแน่น หรือบริเวณ ชุมชน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ บริเวณพื้นที่โครงการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากการเข้าพบ ผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำติดต่อกัน ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ ก่อสร้าง พร้อมดิดตั้งกล่องรับความ คิดเห็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหากได้รับเรื่อง ร้องเรียนต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน - จัดทำรั้วทึบสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อกันขบวนเขดพื้นที่โครงการอย่างเป็น สัดส่วน - คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีประวัติการทำงานที่ดี โดยผู้รับเหมาต้องกล่าวจะให้ความสำคัญต่อการ คัดเลือกงาน โดยมีทะเบียนประวัติคุณงาน ก่อสร้างทุกคนซึ่งคุณงานเหล่านี้จะทราบ ระเบียบปฏิบัติในการก่อสร้างที่จะไม่ส่งผล ผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง 	

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO., LTD.

คงที่

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

43/136

มกราคม 2561

(นายกิตติวัฒน์ รานพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุณิช ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดประกาศ กฏระเบียบ รวมทั้ง บทลงโทษต่างๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และที่ พักคันงาน เช่น เขตปลอดยาเสพติด การทึ้ง ชัย การจำกัดความเร็วของรถยนต์ เป็นต้น - จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลความประพฤติ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ก่อสร้าง และที่พักคันงาน รวมทั้งดูแลความ ประพฤติของคนงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำ บริเวณพื้นที่โครงการ - ก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา เข้าไปแจ้งต่อผู้ พักอาศัยที่อยู่ดีกับโครงการและให้หมายเหตุ โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบ ผู้พักอาศัยข้างเคียงเป็นประจำต่อช่วงเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ ก่อสร้างโครงการ พร้อมติดตั้งกล่องรับความ คิดเห็นบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับเรื่อง ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น และหากได้รับเรื่อง ร้องเรียนต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 	

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ Mr. Mr.

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุณิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งบ่ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อ โครงการ เจ้าของโครงการ และบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ ก่อสร้างและบ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อโครงการได้โดยสะดวก 	
4.3 การสาธารณสุข และสุขภาพ 1) ความเพียงพอของสถานพยาบาล 2) ผลกระทบต่อสุขภาพกาย	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่ง มีสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเพียงพอ ดังนั้นกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุข - ใน การก่อสร้างอาจมีคนงานหงั้นที่เป็นแรงงานต่างด้าว และแรงงานคนไทย ซึ่งการอยู่อาศัยของคนงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือการที่คนงานเป็นแรงงานต่างด้าวอาจเป็นพาหะนำโรคติดต่อได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สำนักงานก่อสร้าง และจัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อติดต่อนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งมีรถสีขาวรับนำคนเจ็บส่งแพทย์ หรือโรงพยาบาลประจำจุดตลอดเวลาทำงาน - จดอบรมและให้คำแนะนำคนงานในการดูแลสุขภาพอนามัย เช่น การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การดื่มน้ำสะอาด การชำระล้างร่างกายเป็นประจำ เป็นต้น - ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบคุณภาพตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน และกำหนดให้ทำความสะอาดห้องพักทุกสัปดาห์ 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

180. QM.

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนินการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ Mr. Oniw

กิตติ บุญ

(นายกิตติวัฒน์ วนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุณิ ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
- ระบบทุ่นทางเดินหายใจ และภูมิแพ้	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ จากการได้รับฝุ่นละออง และไอเสียที่เกิดจากกิจกรรมการขันส่งสุดก่อสร้าง การเปิดหน้าดิน และกิจกรรมการก่อสร้างด้วยเครื่องจักร - ผลพิษจากการสูดมกลินสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น สีทินเนอร์ น้ำยาล้างทำความสะอาด - ทำงานในบริเวณที่เป็นพื้นที่อันตรายต่อสุขภาพ เช่น ไม่มีระเบียบงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมหน้ากากผ้าใบกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง - ฉีดพรมน้ำผึ้งดินบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้ดินซึ่งเป็นประจำ โดยมีความถี่ในการฉีดพรมน้ำตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ - การก่อสร้างสุดท้ายที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ ให้ปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้านให้มิดชิด - รักษาความสะอาดบริเวณปากทางเข้า-ออก ให้ปราศจากเศษดิน ทรัพย์ ตกค้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น ที่อุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Ear Muffs) ให้กับคนงานที่ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่มีเสียงดัง หรือคนงานที่ทำงานกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง - ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร และบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 	
- โรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน	<ul style="list-style-type: none"> - การได้รับเสียงดังจากการทำงานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเสียงดัง 		

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนิน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ รณพัณฑ์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่พิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

46/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
- โรคระบบทางเดินอาหาร	- อาจมีสาเหตุมาจากการดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ และการไม่ถูกสุขา-ลักษณะของห้องน้ำ-ห้องถ่าย	- จัดเตรียมน้ำดื่มที่สะอาดไว้อายุคงทน และรักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน้ำดื่ม - จัดให้มีการอบรม/ให้คำแนะนำคนงานในด้านสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เป็นต้น - จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขา-ลักษณะ และกำชับให้คนงานดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ - ก้าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ	
- โรคผิวหนัง	- การแพ้ผุนและอองหรือสารเคมี เช่น พงปูนซีเมนต์ หรือน้ำยาด่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง - การรวมเสื้อผ้าไม่สะอาด หรือรวมรองเท้าที่อับชื้นเป็นระยะเวลานาน	- ให้คนงานสวมเสื้อผ้าที่มีดีไซด์ และสวมถุงมือทุกครั้งที่จะต้องสัมผัส หรือใช้ปูนซีเมนต์ หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังในการทำงาน - จัดให้มีผ้าใบรองอาชารหรือตาข่ายกันผุน ละอองเพื่อบังกันผุนละออง รวมทั้งผุนผงปูนซีเมนต์พุ่งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง - จัดให้มีแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาความสะอาดร่างกาย รวมไปถึงผ้า รองเท้าที่แห้งและสะอาด เป็นต้น	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHARGENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ ธนาพันนิพนธ์ (นายสีหุ่ว ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
- โรคที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะ นำโรค	<ul style="list-style-type: none"> - ถูกสัตว์ที่เป็นพาหะกัด เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเท้าช้าง เป็นต้น - บริโภคหรือสัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคท้องเสีย เป็นต้น - สัมผัสหรือรับประทานเชื้อแบคทีเรีย หนองพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อปรอตอซัว และเชื้อราที่มากับแมลงสาบ แมลงวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบอนามัยการ เพื่อไม่ให้น้ำจากการชำระล้างและทำความสะอาดได้หลังหรือท่วมขังบนพื้นโครงการและไม่ส่งผลกระทบพื้นที่ข้างเคียง - จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยที่สามารถรองรับ มูลฝอยได้อย่างเพียงพอและดูแลความสะอาด ไม่ให้ขยะล้นถัง เพื่อป้องกันสัตว์พาหะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู หรือแมลงสาบ รบกวน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องห้องส้วม และห้องอาบน้ำเป็นประจำ - จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล - จัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาด - จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และ คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยในการ รับประทานอาหารที่ถูกต้องเพื่อป้องกัน โรคติดต่อต่างๆ เช่น การใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ให้สะอาดก่อนทานอาหาร และรับประทาน อาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าคนงานคอย ตรวจสอบไม่ให้คนงานก่อสร้างเสียงสัตว์เลี้ยง ได้ๆ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน ก่อนรื้อถอนและเมื่อรื้อถอนแล้วเสร็จทันที 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHARGERSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

180. ๒๖

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

M. OHL

.....

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนพญลัย และ นายสีหุพิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

48/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการดูแลทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยภายในห้องการรื้อถอนบ้านพักคนงาน แล้วเสร็จ - กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรวจสอบ แล้วดูแล ความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ - ประสานงานกับหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบ สาธารณสุขคนงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับขยะมูลฝอย ให้มีจำนวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - จัดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อให้ความรู้แก่คนงานถึงวิธีป้องกันโรคติดต่อ ที่เกิดจากคน เช่น ใช้ผ้ามีดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม หรือความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ เป็นต้น 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

100. ๐๖.

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ Mr. Onhr

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ย ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านฯ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง และในระหว่างการก่อสร้าง	- อาจมีสาเหตุมาจาก การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง และการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้ที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่ติดโครงการ และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง - จัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน แสดงเครื่องหมายในตำแหน่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่า “เขตก่อสร้าง อันตรายห้ามเข้า” - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบริเวณพื้นที่โครงการ - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับคนงานตามลักษณะงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เข็มขัดนิรภัย ถุงมือ รองเท้ายาง และปลอกอุदมให้เพียงพอ และกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงาน - ติดตั้งป้ายแนะนำการทำางาน ป้ายเดือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - อบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานหรือจัดหาถุงมือรักษาความปลอดภัย ในการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้แก่คนงานก่อสร้าง 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO., LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อMr. Onhr

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันธ์ไพบูลย์ และ นายสีหุพิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออีซีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

50/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
- อุบัติเหตุจากอัคคีภัยจากการก่อสร้าง	- การก่อสร้างอาคารโครงการและ กิจกรรมการพักอาศัยของคนงานก่อสร้าง อาจมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น การทิ้งบุหรี่ การเชื่อม และโดยรอบอาคารจะมีการคลุมผ้าใบป้องกันฝุ่นละออง ซึ่งผ้าใบดังกล่าวเป็นเชือเพลิงและทำให้เกิดการลุกไฟมลและลุกไหม้ได้ง่าย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนงานก่อสร้าง - ติดตั้งป้ายประชำสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงานได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อโครงการได้โดยสะดวก - จัดให้มีถังดับเพลิงเคลื่อนย้ายบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ - จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมอหากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้หรือชำรุดเสียหาย - ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที - จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 	

บริษัท 陈振誠资产有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของการทำงาน และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 	
3) อุบัติเหตุจากอัคคีภัยจากการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - อาจมีสาเหตุมาจากการเครียดจากการทำงานของคนงานก่อสร้าง ความไม้อดภัยในบ้านพักคนงาน ความรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการที่มีการก่อสร้างในบริเวณข้างเคียงชุมชน ทั้งจากคนงานก่อสร้าง และอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง เสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อนทำให้พักผ่อนไม่เต็มที่ และ กลั่นรบกวนจากห้องน้ำ-ห้องส้วม เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสร้างบ้านพักคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน วสท. 1010-34) - กำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเพื่อป้องกันความขัดแย้ง - จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความคุ้มครองคนงานก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบกับผู้ที่อยู่ข้างเคียงเพื่อโครงการ รวมทั้งเพื่อบ้านพักคนงาน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรับทราบปัญหาจากผู้ที่อยู่ข้างเคียงโดยตรง 	

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันนิพูลย์ และ นายสีหุณ พุฒายา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสเอที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

52/136



ตารางที่ 1-1 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะก่อสร้าง โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีเสียงดังรบกวน ในช่วงกลางวันระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. - ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม คุณงาน รวมทั้งระบบระบายน้ำต่างๆ ไม่ให้น้ำท่วมขังที่อาจเกิดกลิ่นรบกวนผู้ที่อยู่โดยรอบได้ - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านกิจภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 	
4.4 ลุนทรีภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - การก่อสร้างอาคารจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนิยภาพ โดยรอบพื้นที่โครงการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรั้วทึบความสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน - กำชับไม่ให้เก็บกองวัสดุก่อสร้างและจอดรถนอกพื้นที่โครงการ - กำชับให้มีรถบรรทุกทุกตัวดูแลอุปกรณ์ก่อสร้างทุกคัน ปีดคลุมกระเบนด้วยผ้าใบทึบให้มิดชิด - วางแผนจัดการจราจรล่วงหน้า เพื่อป้องกันรถบรรทุกไปจอดรอส่งของให้กับโครงการบนภาระจราจรล่วงหน้า เพื่อลดภาระจราจรและถนนสามารถเดินทางไปได้สะดวกยิ่ง - จัดให้มีคนงานเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวันหลังเลิกกิจกรรมการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาวร่วม รัชดาวรรณ เปอร์ดิตต่อ 02-7091100) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเข้าพาราษรีกัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ ๑๘.๐๒.

(นายเฉลิมพล ทองไฟ咒รย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ Mr. Onn

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนไพบูลย์ และ นายสีหวุฒิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ			
1.1 สภาพภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการดำเนินการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร และอาคารพักขยะรวมสูง 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร แทนพื้นที่ว่าง โดยพื้นที่โครงการภายนอกการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีระดับภายในพื้นที่โครงการแบ่งเป็น 4 ระดับจากศูนย์ไปสูงที่สุดเนื่องเป็น +5.50 เมตร + 3.00 เมตร +0.25 เมตร และ +0.00 เมตร โดยมีค่าระดับบริเวณทางเข้าโครงการอยู่ที่ +0.0 เมตร เท่ากับค่าระดับถนนสาธารณะจ่ายอมด้านหน้าโครงการ ซึ่งค่าระดับภายในพื้นที่โครงการจะแตกต่างจากค่าระดับดินเดิมที่มีความลาดเอียงจากศูนย์ไปทางทิศเหนือ 0 ลงสู่ล่างทิศใต้ สาธารณะโดยโซน มีค่าระดับ ณ จุดต่ำสุด -0.19 เมตร แต่ค่าระดับจะไม่แตกต่างจากพื้นที่ที่มีการพัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์บริเวณใกล้เคียงโครงการมากนัก ดังนั้น การดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศอย่างมีนัยสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตที่ดิน เพื่อกันขอบเขตระหว่างพื้นที่โครงการกับพื้นที่ข้างเคียง - จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดิน ไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างที่เป็นดินเปล่า เพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและดูแลสภาพรั้วโครงการให้สมบูรณ์แข็งแรง - ตรวจสอบสภาพความเป็นระเบียนเรียบร้อยของพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตรวจสอบดูแลสภาพรั้วโครงการให้สมบูรณ์แข็งแรง 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司

CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้อำนวยการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ ชนพันโน พेन

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโน พेन และ นายสีหุพิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดิตตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 1) คุณภาพอากาศ - ฝุ่นละออง	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้า-ออกของยานพาหนะในพื้นที่โครงการอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากห้องไอเสียของรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าเท่ากับ 0.17×10^4 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อร่วมกับผลการตรวจด้วยคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 0.074-0.090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 0.074-0.090 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างไปจากเดิม และมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการ 5,263 ตารางเมตร โดยปลูกไม้ยืนต้นภายใต้พื้นที่โครงการ ได้แก่ มะขอกกานี กระพี้จัน ประดู่แดง หูกระจะ แคแสด หางนกยุงฟรัง และประดู่เหลือง ดันไม้เหล่านี้จะทำหน้าที่ ตringe CO_2 ในพื้นที่โครงการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและคายก๊าซ O_2 ออกมานั่นไม่ว่ายังไงในโครงการสามารถดูดซับ CO_2 ที่เกิดขึ้นได้จากการได้ทั้งหมด - ดูแลรักษาต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวให้เจริญเติบโตได้ดี และในการนี้ที่ดันไม้ด้วยหีบปูกลูกทดแทน - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการ ให้มีความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการพุ่งกระจาดของฝุ่นละออง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญเติบโตของงานอยู่เสมอ - ตรวจสอบสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ผลพิษทางอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าเท่ากับ 0.34×10^{-5} มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 0.062 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 0.062 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างไปจากเดิม และมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ผลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในระยะดำเนินโครงการ มักเกิดจากห้อไอเสียของ yanpathane ที่วิ่งเข้า-ออก ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไชด์ของไนโตรเจน (NO_x) และออกไชด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) ซึ่งมีสารดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศของพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โครงการ ดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นภายในโครงการ 4,645 ตารางเมตร เพื่อช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ของโครงการ โดยชนิดพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูกสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนมอนอกไชด์ได้ทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบสภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

100. Q.M.

(นายเฉลิมพล ทองไฟฟารย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

ณัฐ พันธุ์

(นายกิตติวัฒน์ พันธุ์โนบูลย์ และ นายสีหุลี ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าเท่ากับ 0.0054 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการที่มีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) อยู่ในช่วง 1.193 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมอยู่ในช่วง 1.198 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่น่ากังวลฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - ออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มีค่าเท่ากับ 0.0003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ที่มีปริมาณในไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) อยู่ในช่วง 0.064 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณในไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x) รวมอยู่ในช่วง 0.064 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่น่ากังวลฐานคุณภาพอากาศ ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการดับเครื่องยนต์ในบริเวณพื้นที่จอดรถ เพื่อลดปริมาณผลกระทบทางอากาศที่อาจแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง - ติดป้าย "ห้ามดับเครื่องรถยนต์" และ "ห้ามเร่งเครื่องยนต์" ไว้บริเวณที่จอดรถและกำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุม ดูแลให้ผู้ขับขี่รถยนต์ปฏิบัติตามป้ายเดือนอย่างเคร่งครัด - ออกแบบอาคารภายใต้มาตรการให้มีช่องเปิดบริเวณทางทั้งเดิน เพื่อช่วยให้การระบายอากาศภายในอาคารดีขึ้น ลดปัญหาการเกิดการสะสมด้วยของเสียพิษทางอากาศภายในอาคารโครงการ - จัดท่าน้ำดับเพลิงโดยรอบประชาสัมพันธ์โดยรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยหรือเจ้าหน้าที่ในโครงการทราบจะหยุดแห้ง ดันไม้ หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ดินของตน ที่ดินสาธารณะ หรือทางสาธารณะ ที่จะทำให้เกิดควันหรือฝุ่นละออง อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ - บำรุงรักษาและดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสวยงามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยดูดซับฝุ่นละออง 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุติ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO_x) มีค่าเท่ากับ 0.67×10^{-4} มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับผลการตรวจน้ำคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ที่มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) อยู่ในช่วง 0.008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทำให้มีปริมาณรวมอยู่ในช่วง 0.008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 	-	
2) เสียงและความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการเป็นอาคารอู่ยานศิริรวม (อาคารชุด) ซึ่งต้องการความเงียบสงบจึงไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดเสียงและความสั่นสะเทือน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำป้ายจำกัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในโครงการ เพื่อ抑制ความเร็วและลดเสียงจากการจราจร - จัดให้มีคันหนีบความเร็วที่มีขนาดตามที่มาตรฐานกำหนด 	
1.3 คุณภาพน้ำผิวดิน	<ul style="list-style-type: none"> - นำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจะผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) จำนวน 7 ชุด สำหรับอาคารอู่ยานศิริรวม จำนวน 5 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) และสำหรับอาคารห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 2 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของของโครงการ น้ำทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย มีคุณภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) จำนวน 7 ชุด สำหรับอาคารอู่ยานศิริรวม จำนวน 5 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียจากอาคาร A และ B ได้ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร และออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียอาคาร C D และ E ได้ 105 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร ซึ่งเพียงพอต่อบริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร A B C D และ E ปริมาณ 115.32, 116, 99.8, 100.36 และ 100.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับ และสำหรับอาคารห้องพักมูลฝอยรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามที่ได้ออกแบบไว้ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - จุดเก็บตัวอย่างน้ำก่อนการบำบัด ได้แก่ ส่วนปรับเสถียร - จุดเก็บตัวอย่างน้ำหลังการบำบัด ได้แก่ บ่อพักน้ำป้องกันท่อออกจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละชุด

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陈振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ว ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	<p>และบางขนาดที่กำหนดให้อาคารประเภท ก. (อาคารที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ดังต่อไปนี้ 500 ห้องนอนขึ้นไป) มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และ SS มีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทึบห้องหมวดที่เหลือจากการดันดันไม้มภายในโครงการจะระบายน้ำท่อระบายน้ำริมถนน ภาระจ่ายอมด้านหน้าโครงการ ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำผิวดินในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ</p>	<p>จำนวน 2 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 0.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากอาคารห้องพักขยะรวมประมาณ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมค่า BOD ในน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัด น้ำเสียไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และระบายน้ำท่อระบายน้ำริมถนนภาระจ่ายอมด้านหน้าโครงการต่อไป - จัดให้มีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยที่ป้องกันสิ่งสกปรกที่อาจติดมากับน้ำทึบ - เก็บสัดสี่และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ดังกล่าวตามแบบ พ.ส.1 เก็บไว้บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสัดสี่และข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ พ.ส.2 ทุก 1 เดือน และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามกฎหมาย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสัดสี่และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 	<ul style="list-style-type: none"> - จุดตรวจสอบน้ำที่ออกสู่ภายนอกโครงการ ได้แก่ บ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำที่บ้านคนภาระจ่ายยอม - ตรวจสอบคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ รองรับน้ำทึบจากโครงการ (หัวยามาร์เกชิต) <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนถึงพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตรบริเวณจุดที่ระบายน้ำออกจากโครงการลงสู่ลำห้วยสารสนประโยชน์ และหลังจากจุดระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตร ▪ ตัวนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - pH, BOD, SS, Fat Oil & Grease, TKN, Sulfide, Total Coliform Bacteria ๖ ล ๙ Fecal Coliform Bacteria ▪ ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไฟชุรุย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ มนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่น ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวร่วม รัชตะวรรณ เมอร์ดิต อี 02-7091100) หรือนิติบุคคล อาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว) - เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตั้งกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้บริเวณที่ดังระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุก 1 เดือน และเสนอรายงานตั้งกล่าวต่อเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามกำหนดการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

ลงชื่อ

100. ๒๖

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนินการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

๑๔๗

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
1.4 คุณภาพน้ำได้ดี din	<ul style="list-style-type: none"> - แหล่งน้ำใช้ของโครงการ มาจากน้ำประปาของสำนักงาน กิจการประจำอวิน ไม่มีการนำน้ำได้ดี din มาใช้ในกิจการ ของโครงการ และน้ำทึบที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดที่เหลือจากการนำกลับมาใช้ประโยชน์ลดน้ำดันไม่ภายในโครงการจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนน ภาระจำยอมด้านหน้าโครงการ ซึ่งไม่มีการระบายน้ำลงสู่ พื้นดินโดยตรง ดังนั้นการดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพอุทกวิทยา และคุณภาพน้ำได้ดี din 		
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางชีวภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ในเขตเมืองที่เป็นย่าน อุตสาหกรรม สถานศึกษา และที่พักอาศัย ซึ่งจัดเป็น นิเวศวิทยาสังคมเมือง ไม่มีระบบนิเวศวิทยาตาม ธรรมชาติ 		

បរិយាយ ខ្សែសុខ នូវការការងារ ចាប់ផ្តើម

陳振誠資產有限公司

CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

คงที่ก็

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดทำกฎหมาย บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหวงศ์ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเออสีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวอุตสาหกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร ของโครงการ โดยการแปลสภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร และการสำรวจภาคสนาม สามารถสรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินก่อนและหลังการพัฒนาโครงการได้ ซึ่งจะพบว่า ในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (ร้อยละ 49.11) พื้นที่เกษตรกรรม (ร้อยละ 21.47) พื้นที่อื่น ๆ เช่น พื้นที่ว่าง ถนนและแหล่งน้ำ เป็นต้น (ร้อยละ 17.11) และที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าไม้ (ร้อยละ 11.66) ตามลำดับ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทการอยู่อาศัยนั้นจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนของพื้นที่ว่างโดยพื้นที่ว่างจะลดลงจาก 368,177.49 ตารางเมตร หรือร้อยละ 11.72 คงเหลือ 342,495.09 ตารางเมตร หรือร้อยละ 10.90 ในขณะเดียวกันพื้นที่พักอาศัยจะเพิ่มขึ้นจาก 563,220.60 ตารางเมตร หรือร้อยละ 17.93 เป็น 588,903 ไร่ หรือร้อยละ 18.76 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.83 ถือว่าน้อยมาก ดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่พักอาศัยจึงยังคงมีความสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 (เล่มที่ 134 ตอนที่ 49 ก ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 3 พฤษภาคม 2560) ▪ 1) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 	-

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

18.02.

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพูนูลย์

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพูนูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนภาระจราจร บริเวณด้านหน้าโครงการ ถนนหลางແຜ่นดินหมายเลข 331 กม.94 + 900 และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชบ.1032 ซึ่งเป็นถนนโครงข่ายดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • หลังແຜ่นดินหมายเลข 331 กม.94 + 900 พ布ว่า มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจากเดิม 2,277 PCU/ชั่วโมง เป็น 2,587 PCU/ชั่วโมง ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.269 สภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในระดับดีมาก • ถนนภาระจราจร บริเวณด้านหน้าโครงการ พ布ว่า ในวันทำการมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก 105 PCU/ชั่วโมง เป็น 415 PCU/ชั่วโมง ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.231 สภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในระดับดีมาก ในวันหยุดราชการมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก 88 PCU/ชั่วโมง เป็น 398 PCU/ชั่วโมง ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.221 สภาพความคล่องตัวของการจราจรยังคงอยู่ในระดับดีมาก 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจำนวน 310 คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 212 คัน และที่จอดรถจักรยาน จำนวน 238 คัน - จัดให้มีป้ายจราจรภายในโครงการ แนะนำการใช้เส้นทางอย่างเหมาะสมและชัดเจน ระบุเส้นทางทวิ่งทางเข้า-ทางออกอาคารในส่วนที่จอดรถ เพื่อให้รถสามารถเคลื่อนตัวไปได้โดยไม่ติดขัดและปลอดภัย - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมรถและอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้สั่งผลกระทบหรือเกิดการตัดกราะแสร้งจราจรต่อรถบนถนนภาระจราจร บริเวณด้านหน้าโครงการ - ออกแบบถนนภายใต้มีการเชื่อมโยงกับถนนโครงข่าย เพื่อให้การไหลเวียนของจราจรภายในมีความคล่องตัวสามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายถนนภายใต้ - จัดให้รถของผู้พักอาศัยติดสติ๊กเกอร์ของโครงการ และ/หรือบัตรผ่านอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถผ่านเข้าสู่โครงการได้โดยสะดวก สำหรับบุคคลภายนอก หรือผู้มาติดต่อธุระจะต้องแลกบัตรผ่านเข้า-ออกทุกครั้งซึ่ง จะมีการกำหนดระยะเวลาจอดรถตามความเหมาะสม - จำกัดการให้ที่จอดรถกับผู้พักอาศัย รวมถึงการลงทะเบียนการใช้ที่จอดรถภายในโครงการกับผู้ดูแลโครงการ โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการจอดรถยนต์ ในอัตราภั้วหน้าสำหรับผู้ที่มีรถมากกว่า 1 คัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการจัดให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์ บ้ำยสัญญาจราจร และเส้นทางเดินรถตามที่ออกแบบ - บันทึกข้อมูล และตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคของการจราจรภายในโครงการ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แoss เสา จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิตบุคคล) และนิตบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

บริษัท เจริญสิน แoss เสา จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)


กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แoss เสา จำกัด
มกราคม 2561

ลงชื่อ Mr. Onn

(นายกิตติวนัน ธนาพันนิพูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<ul style="list-style-type: none"> ทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.1032 พบว่า ในวันทำการมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก 1,089 PCU/ชั่วโมง เป็น 1,399 PCU/ชั่วโมง ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.291 สภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในระดับตีมาก ในวันหยุดราชการมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจาก 887 PCU/ชั่วโมง เป็น 1,197 PCU/ชั่วโมง ค่าอัตราส่วนปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 0.249 สภาพความคล่องตัวของการจราจรอยู่ในระดับตีมาก ถึงแม้ว่าการเปิดดำเนินการโครงการจะทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลขอีก 331 กม.94 + 900 ถนนภาระจำยอม บริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ชน.1032 แต่สภาพความคล่องตัวของการจราจรบนถนนทั้ง 2 เส้นทางไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 	<ul style="list-style-type: none"> ห้ามจอดรถยกต์ตลอดแนวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณหนorumโครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นรถที่เข้า-ออกและสัญญาณผ่านหน้าโครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงกลางคืน จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะทำหน้าที่อำนวยการจราจร ให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-ออกของโครงการ กรณีถนนภาระจำยอมชารุดเสียหาย หากตรวจสอบแล้วเกิดจากกิจกรรมของโครงการ จะทำการซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด โดยผู้รับผิดชอบ ได้แก่ บริษัทเจริญสิน แอนด์ เอส จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว) 	
3.3 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> สำหรับโครงการซึ่งมีความต้องการใช้น้ำประปาสูงสุด ประมาณ 664.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำจำหน่ายของสำนักงานประปาฯ ในปัจจุบันที่มีค่าประมาณ 4,182,708 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่า ความต้องการใช้น้ำของโครงการมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.3 ของปริมาณน้ำจำหน่าย ซึ่งคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดช่วงเวลาในการปิดวาล์วน้ำประปาที่เข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ดีนของโครงการ ในช่วงเวลาที่ความต้องการใช้น้ำของชุมชนข้างเคียงสูง (05.30-08.00 น. และ 18.00-20.00 น.) และจะเปิดวาล์วน้ำให้น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ดีนในช่วงเวลาที่ความต้องการน้ำใช้ของชุมชนข้างเคียงต่ำ (9.00 น.-17.00 น. และ 21.00-6.00 น.) ติดตั้งสูงกันทึบประยัดน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาน้ำในเส้นท่อ กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดดังเก็บน้ำ เพื่อล้างตะกอน และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน โดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง

บริษัท เจริญสิน แอนด์ เอส จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอนด์ เอส จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	180. ดู	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการสำรวจน้ำใช้ 2,113.3 ลูกบาศก์เมตร ในกรณี ที่ระบบจ่ายน้ำประปาของกรุงเทพฯขัดข้องทุกอาคาร จะมีน้ำสำรองใช้ประมาณ 3 วัน - รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน,ผู้พักอาศัย ใช้น้ำอย่างประหยัด - หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของระบบน้ำใช้ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - จัดให้มีฝ้าถังเก็บน้ำได้ดิน จำนวน 2 ฝ้า/ถัง เพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการเข้าถึงและบำรุงรักษาถังเก็บน้ำ - จัดให้มีการเคลื่อนย้ายบ้านเดือนการตัดก่อนที่โครงสร้างเส้าอาคาร ภายในถังเก็บน้ำใช้ โดยต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อการอุปโภคของผู้พักอาศัย - ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำได้ดิน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยร้าวและรอยร้าว ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำ และสิ่งแผลกปลอมภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำ - ถังเก็บน้ำใช้ได้ดินมีฝาปิดบอมาดิชและยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเศษดิน และน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - ระบบห้อน้ำประปา - ถังเก็บน้ำ ▪ ดัชนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - การรั่วไหลของน้ำประปา ▪ ความถี่ในการตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาววิริยา รัชดาวรรณ เป็น อร.ด. ต. อ 02-7091100) เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์
กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุณิ ชุมสาย
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่อาคารโครงการมีการใช้สารเคมี เช่น การฉีดกำจัดปลวก นด และแมลงสาบ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีเป็นเมืองลงในถังเก็บน้ำใช้ได้ดิน - ต้มการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำใช้ได้ดิน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดโดยทันที โดยต้องแจ้งกำหนดวัน และเวลา ให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 	
3.4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจะผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) จำนวน 7 ชุด สำหรับอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน 5 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียจากอาคาร A และ B ได้ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร และออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียอาคาร C D และ E ได้ 105 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร A B C D และ E ปริมาณ 115.32, 116, 99.8, 100.36 และ 100.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับ และสำหรับอาคารห้องพักมีลักษณะอยู่รวมกัน 2 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 0.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากอาคารห้องพักขนาดรวมปริมาณ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) จำนวน 7 ชุด สำหรับอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน 5 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียจากอาคาร A และ B ได้ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร และออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียอาคาร C D และ E ได้ 105 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร A B C D และ E ปริมาณ 115.32, 116, 99.8, 100.36 และ 100.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับ และสำหรับอาคารห้องพักมีลักษณะอยู่รวมกัน 2 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 0.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากอาคารห้องพักขนาดรวมปริมาณ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร - เก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของพื้นที่โครงการ <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ - จุดเก็บตัวอย่างน้ำก่อนการบำบัด ได้แก่ ส่วนปรับเสถียร - จุดเก็บตัวอย่างน้ำหลังการบำบัด ได้แก่ บ่อพักน้ำบ่อแรกที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแต่ละชุด - จุดตรวจคุณภาพน้ำก่อนออกสู่ภายนอกโครงการ ได้แก่ บ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตัวกรองดักขยะก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธารณะ - ตรวจสอบคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำที่ต้องมาตรวจสอบรับน้ำทิ้งจากโครงการ (หัวยามานะ) 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陈振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ 100. Q.M.

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ M. Onw

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพญลัย และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิสดอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 陈振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	และ SS มีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทึบห้องดูดที่เหลือจากการนำกลับมาใช้ประโยชน์รถน้ำดันไม่มากไปในโครงการจะระบายน้ำริมถนนภาระจราจรด้านหน้าโครงการต่อไป ดังนั้นการดำเนินการของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อคุณภาพน้ำผิวน้ำในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมค่า BOD ในน้ำทึบห้องดูดน้ำเสียไม่ให้เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และระบายน้ำริมถนนภาระจราจรด้านหน้าโครงการต่อไป - จัดให้มีการติดตั้งตะแกรงดักกุญแจฝอยที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกโครงการ เพื่อตักเศษสิ่งสกปรกที่อาจติดมากับน้ำทึบห้องดูด - โครงการมีการกำจัดกากมีเทนที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ที่ถังเก็บตะกอน โดยมีท่อน้ำไปเก็บที่ถังเก็บกากมีเทน และนำบ่อโดยวิธี Biological Oxidation โดยการวางท่อระบายน้ำกากในปอดิน ซึ่งโครงการจัดให้มีปอดินสำหรับบ่อพื้นที่ 2 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ/อาคาร และมีการปลูกต้นไม้ไว้ด้านบนของปอดิน - กำหนดให้น้ำทึบห้องดูดน้ำเสียมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภาระน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารประเภท ก. - จัดให้มีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย - หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำตามข้อกำหนดของผู้ออกแบบ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนถึงพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตร, บริเวณจุดที่ระบายน้ำออกโครงการลงสู่ลำห้วยสาธารณะประโยชน์ และหลังจากจุดระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตร ▪ ตัวชี้คุณภาพน้ำที่ตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - pH, BOD, SS, Oil&Grease, TKN, Sulfide, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ▪ ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน และ เสนา จำกัด (นางสาวร่วม รัชดาวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100) เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียนร้อยแล้ว)

ลงชื่อ 100. ๒๖.

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
มกราคม 2561

ลงชื่อ Mr. OnN

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.		<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อนำรถสูบสิ่งปฏิกูลเข้าไปสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียตามความเหมาะสม - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกเฉพาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดฯ - โครงการบำบัดระบอบองน้ำที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยวิธี Biological Oxidation แบบผ่านลงดิน ซึ่งโครงการจัดให้มีปอดินสำหรับบำบัดขนาดพื้นที่ 2 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ/อาคาร และมีการปลูกต้นไม้ไว้ด้านบนของปอดิน - จัดให้มีพนักงานดักช่องากภายในมันจากถังดักไข้มันจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุก 2-3 วัน โดยนำกากไข้มันมาหากเพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากกากไข้มัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อนก่อนนำไปสู่ถังค่าจากนั้นนำไปรวมไว้ยังห้องพักขยะรวมของโครงการเพื่อให้รักษายาจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มารับเก็บนำไปกำจัดต่อไป - ในการดูแลรักษาอุปกรณ์ตามตารางการซ่อมบำรุงปกติเลือกใช้ช่วงเวลาที่มีคนอยู่ที่อาศัยภายในโครงการน้อยช่วงเวลาที่เลือกใช้ คือ ช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น. 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียโดยบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน - เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ พ.ส.1 เก็บไว้บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ พ.ส.2 ทุก 1 เดือน และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามกำหนดการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555

ลงชื่อ

100. ๒๖

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

๙๘. ๘๗

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสิหุณิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสเอ็ท (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน และสेथ จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.		<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำดับขันตอนวิธีการดำเนินการในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ใช้เวลาในการดำเนินการสั้น และมีประสิทธิภาพ - ช่วงเวลาในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียจะมีป้ายเตือนภัย แก่ผู้สัญจรในโครงการ มีการวางรายทางเพื่อบังกัน อุบัติเหตุ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบก่อนว่าจะมีการดำเนินการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในลิฟต์ พักอาศัย โดยจะประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 7 วัน - เก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึก รายละเอียด ตั้งกล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บไว้บริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติ และข้อมูลนั้น และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุก 1 เดือน และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตาม กฎกระทรวง เรื่อง กារอนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการ บังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนิน บริษัท เจริญสิน และสेथ จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่น ชุมสาย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ระบบน้ำ	<p>- ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>กรณีปกติ (ช่วงฝนไม่ตก) : การระบายน้ำภายในโครงการกรณีในช่วงฝนไม่ตก จะมีเฉพาะน้ำทึบซึ่งผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดเกราะและการเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) ปริมาณประมาณ 532 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งน้ำทึบซึ่งส่วนประมาณ 63.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะนำไปให้น้ำบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ ดังนั้นมีปริมาณน้ำทึบซึ่งส่วนเกินอีก 468.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือประมาณ 0.005 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจ่าย omn ด้านหน้าโครงการ</p> <p>- กรณีฝนตก น้ำฝนทั้งหมดบนพื้นที่โครงการจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการ โดยน้ำฝนที่เข้าบ่อห่วงน้ำ 1 จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจ่าย omn ร่วมกับน้ำทึบซึ่งผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดเกราะและการเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) จำนวน 7 ชุด ส่วนบ่อห่วงน้ำ 2 จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำที่อยู่ทางด้านหน้าของโครงการ ระยะประมาณ 1.2 เมตร</p> <p>กรณีฝนตก น้ำฝนทั้งหมดบนพื้นที่โครงการจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการ โดยน้ำฝนที่เข้าบ่อห่วงน้ำ 1 จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจ่าย omn ร่วมกับน้ำทึบซึ่งผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดเกราะและการเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) จำนวน 7 ชุด ส่วนบ่อห่วงน้ำ 2 จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำที่อยู่ทางด้านหน้าของโครงการ ระยะประมาณ 1.2 เมตร</p> <p>กรณีฝนตก น้ำฝนทั้งหมดบนพื้นที่โครงการจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการ โดยน้ำฝนที่เข้าบ่อห่วงน้ำ 1 จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจ่าย omn ร่วมกับน้ำทึบซึ่งผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดเกราะและการเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) จำนวน 7 ชุด ส่วนบ่อห่วงน้ำ 2 จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำที่อยู่ทางด้านหน้าของโครงการ ระยะประมาณ 1.2 เมตร</p> <p>กรณีฝนตก น้ำฝนทั้งหมดบนพื้นที่โครงการจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำฝนภายในโครงการ โดยน้ำฝนที่เข้าบ่อห่วงน้ำ 1 จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจ่าย omn ร่วมกับน้ำทึบซึ่งผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดเกราะและการเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) จำนวน 7 ชุด ส่วนบ่อห่วงน้ำ 2 จะระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำที่อยู่ทางด้านหน้าของโครงการ ระยะประมาณ 1.2 เมตร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการห่วงน้ำในเส้นท่อระบายน้ำและบ่อห่วงน้ำ โดยสามารถกักเก็บน้ำรวมกันได้ 1,164.85 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยในการให้บริการในช่วงที่ไม่มีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องกักเก็บไว้ภายนอกพื้นที่โครงการประมาณ 1,078.16 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจ่าย omn ด้านหน้าโครงการ - กำหนดให้มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ 2 จุด จัดให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บ่อห่วงน้ำ 1 จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 ชุด สำรอง 1 ชุด) เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำที่ออกจากโครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ ระยะละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - บ่อห่วงน้ำ 1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราการสูบ 9 ลูกบาศก์เมตร/นาที ซึ่งอัตราการระบายน้ำจะไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการมีค่าเท่ากับ 11.34 ลูกบาศก์เมตร/นาที - บ่อห่วงน้ำ 2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราการสูบ 6 ลูกบาศก์เมตร/นาที ซึ่งอัตราการระบายน้ำจะไม่เกินก่อนพัฒนาโครงการมีค่าเท่ากับ 6.47 ลูกบาศก์เมตร/นาที - ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากพบว่าเครื่องสูบน้ำชำรุดเสียหายต้องรื้นแก้ไขทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบระบายน้ำ และเครื่องสูบ ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - ท่อระบายน้ำ - ประสิทธิภาพของเครื่องสูบ ▪ ตัวนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - การอุดตันของท่อระบายน้ำ - การทำงานของเครื่องสูบ ▪ ความถี่ในการตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอล เสพ จำกัด (นางสาวริยา รัชดาวรรณ เบอร์ ๐๒-๗๐๙๑๑๐๐) เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิ์จากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว)

บริษัท เจริญสิน แอล เสพ จำกัด
陈振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไฟฟูรย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอล เสพ จำกัด
มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ มนพัฒน์เพบูลย์ และ นายสีหุณิช ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>พื้นที่โครงการ จะไม่เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อน พัฒนาโครงการ และจะมีปริมาณน้ำฝนที่จะต้องเก็บกักไว้ ในบ่อหน่วงน้ำ 1 ประมาน 762.24 ลูกบาศก์เมตร และมี ปริมาณน้ำฝนที่จะต้องเก็บกักไว้ในบ่อหน่วงน้ำ 2 ประมาน 315.92 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำที่ต้อง กักเก็บ 1,078.16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งโครงการจะระบายน้ำที่เก็บกักไว้ในบ่อหน่วงน้ำด้วยอัตราการระบายน้ำที่ไม่ เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีการหน่วงน้ำส่วนเกินน้ำไว้ในบ่อหน่วงน้ำ และระบบห่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 เมตร ความลาดเอียง 1 : 500 สามารถ กักเก็บน้ำได้รวมประมาณ 1,164.85 ลูกบาศก์เมตร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดระบบห่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำของ โครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าฤดูฝน - ติดตั้งเครื่องดักขยะบนรากระบายน้ำฝน โดยรอบอาคาร เพื่อบังคับการอุดตันและกีดขวางการไหล ของน้ำ - จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง แผนมาตรการรับมือน้ำ ท่วม ดicit ไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณขยะที่เกิดจากโครงการมีปริมาณประมาณ 10.3 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะได้มีการคัดแยกประเภทของ ขยะตามแหล่งกำเนิด ในแต่ละวันผู้พักอาศัยจะทำการ รวบรวมขยะมาทิ้งยังห้องพักขยะประจำชั้น และพนักงาน ทำความสะอาดจะทำการรวบรวมขยะจากห้องพักขยะ ประจำชั้นไปเก็บไว้บริเวณห้องพักขยะรวมบริเวณชั้น 1 เพื่อรอให้เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นำไปกำจัดต่อไป ซึ่งคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่้อมชนโดยรอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้พักอาศัย ในโครงการ มีการคัดแยกประเภทของขยะ และกักขยะ ลงในถังขยะตามประเภทของขยะ - โครงการมีการจัดการขยะมูลฝอยดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ขยะที่สามารถนำไปใช้ใหม่จะรวบรวมใส่ถัง คอนเทนเนอร์รองรับมูลฝอยหรือไซเดลเพื่อรอขาย ให้กับผู้รับซื้อของเก่า ▪ ขยะแห้งทั่วไป นำไปเก็บไว้ที่อาคารพักขยะรวม ภายในถังรองรับขยะแห้งทั่วไป เพื่อรอการจัดเก็บ จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความเพียงพอในการรองรับขยะ ของห้องพักขยะรวมของโครงการ - ตรวจสอบการคัดแยกขยะของพนักงานทำ ความสะอาด ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอล ส เทก จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียัง ไม่มีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็น ผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิ์จาก เจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว)

บริษัท เจริญสิน แอลสสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจากการแทน บริษัท เจริญสิน แอลสสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเออสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ขยายเปียก จะนำไปไว้ในอาคารพักขยะรวมภายในถังคอนเทนเนอร์รองรับมูลฝอยเปียก ▪ เพื่อรอดเทิบขยะของเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เข้ามาทำการจัดเก็บ ▪ ขยายอันตราย จะรวบรวมไปไว้ที่อาคารพักขยะรวมภายในถังรองรับขยะอันตราย เมื่อมีปริมาณมากพอสมควรทางโครงการจะติดต่อให้บริษัทรับกำจัดขยะอันตรายที่ชึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปทำการกำจัดตามความเหมาะสมต่อไป - จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น โดยภายในห้องพักขยะประจำชั้นจะมีถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง ถังขยะอันตราย และถังขยะรีไซเคิล - กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดส่วนถุงคู่ 2 ถุงช้อนกัน หรือใช้ถุงขยะชนิดหนาไว้ด้านในของถังขยะ - จัดให้มีพนักงานรวบรวมข่ายขยะในแต่ละชั้นมาจับห้องพักขยะรวมวันละ 1-2 ครั้ง ตามความเหมาะสม - การเก็บขยะในถุงเก็บขยะไม่ควรให้มีปริมาณหรือน้ำหนักมากเกินไปเพื่อบังคับการจึงขาดหรือชำรุดของถุง มัดปากถุงให้แน่นเพื่อบังคับการหกร้าวของขยะมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ ... Mr. Order

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยະดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	-	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีห้องพักขยะรวม จำนวน 2 อาคาร คือ อาคาร พักขยะรวม 1 ออยู่บบริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ และ อาคารพักขยะรวม 2 ออยู่บริเวณด้านทิศเหนือของ โครงการ โดยแต่ละอาคารมีรายละเอียดดังนี้ - จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้น โดยภายในห้องพักขยะประจำชั้นจะมีถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง ถังขยะอันดราย และถังขยะรีไซเคิล - กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดส่วนถุงถุง 2 ถุง ช้อนกัน หรือใช้ถุงขยะชนิดหนาไว้ด้านในของถังขยะ - จัดให้มีพนักงานรับรวมขยะขยะในแต่ละชั้นมาจับ ห้องพักขยะรวมวันละ 1-2 ครั้ง ตามความเหมาะสม - การเก็บขยะในถุงเก็บขยะไม่ควรให้มีปริมาณหรือ น้ำหนักมากเกินไปเพื่อบรรจุการจี๊กขาดหรือชำรุด ของถุง มัดปากถุงให้แน่นเพื่อบรรจุการหกร้าวของ ขยะมูลฝอย - จัดให้มีห้องพักขยะรวม จำนวน 2 อาคาร คือ อาคาร พักขยะรวม 1 ออยู่บริเวณด้านทิศใต้ของโครงการ และ อาคารพักขยะรวม 2 ออยู่บริเวณด้านทิศเหนือของ โครงการ โดยแต่ละอาคารมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) อาคารห้องพักขยะรวม 1 มีรายละเอียดการเก็บ ขยะในแต่ละส่วน ดังนี้ 	

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจจากrepository บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน และสेथ จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	-	<ul style="list-style-type: none"> - ถังคอนเทนเนอร์รองรับขยะเปียก ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง - ถังคอนเทนเนอร์รองรับขยะแห้งรีไซเคิล ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร 2 ถัง - ถังรองรับขยะแห้งทั่วไป ขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถัง โดยเลือกให้ถังรองรับขยะสีฟ้า บริเวณด้านหน้ามีข้อความระบุว่า "ขยะทั่วไป" ให้เห็นอย่างชัดเจน - ถังรองรับขยะอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง โดยเลือกให้ถังรองรับมูลฝอยสีแดง บริเวณด้านหน้ามีข้อความระบุว่า "ขยะอันตราย" ให้เห็นอย่างชัดเจน <p>(2) อาคารห้องพักขยะรวม 2 มีรายละเอียดการกักเก็บขยะในแต่ละส่วน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถังคอนเทนเนอร์รองรับขยะเปียก ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง - ถังคอนเทนเนอร์รองรับขยะแห้งรีไซเคิล ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง - ถังรองรับขยะแห้งทั่วไป ขนาด 240 ลิตร จำนวน 6 ถัง โดยเลือกให้ถังรองรับขยะสีฟ้า บริเวณด้านหน้ามีข้อความระบุว่า "ขยะทั่วไป" ให้เห็นอย่างชัดเจน 	

ลงชื่อ

180. ๒๔

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สิน บริษัท เจริญสิน และสेथ จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

ธีระ พันธุ์

(นายกิตติวัฒน์ พันธุ์พูลย์ และ นายสีหุลี ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเออสีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ถังรองรับขยะอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยเลือกให้ถังรองรับมูลฝอยสีแดง บริเวณด้านหน้ามีข้อความระบุว่า "ขยะอันตราย" ให้เห็นอย่างชัดเจน - ถังคอนเทนเนอร์รองรับขยะเปียก ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวนรวม 4 ถัง สามารถกักเก็บขยะเปียกได้นานประมาณ 3.4 วัน (ไม่ต่างกว่า 3 วัน) - ถังคอนเทนเนอร์รองรับขยะรีไซเคิล ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวนรวม 4 ถัง สามารถกักเก็บขยะรีไซเคิลได้นานประมาณ 3.7 วัน (ไม่ต่างกว่า 3 วัน) - ถังรองรับขยะแห้งทั่วไป ขนาด 240 ลิตร จำนวนรวม 12 ถัง สามารถกักเก็บขยะแห้งทั่วไปได้นานประมาณ 3.2 วัน (ไม่ต่างกว่า 3 วัน) - ถังรองรับขยะอันตราย ขนาด 240 ลิตร จำนวนรวม 5 ถัง สามารถกักเก็บขยะอันตรายได้นานประมาณ 3 วัน (ไม่ต่างกว่า 3 วัน) - กำหนดให้ห้องพักขยะทุกห้องมีประตูปิดมิดชิดป้องกันสัตว์เข้าไปคุ้ยขยะและส่งกลิ่นรบกวน 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

๑๘.๐๒

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจากราชการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

๑๙.๐๒

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเจ้าพระยาสรุสรักษ์เดชมาทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปกำจัดทุกวันและการนี้มีขยะตอกด้วยกัน 3 วัน จะติดต่อให้ออกชนมาเก็บขนไปกำจัด เพื่อนำไปมีมีขยะตอกด้วยในโครงการและป้องกันและลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นบนถนน - ทำความสะอาดห้องพักขยะเป็นประจำทุกครั้งหลังการเก็บขนไปกำจัด และนำเสียจากการทำความสะอาดด้วยระบายน้ำสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวล้อมรอบห้องพักขยะมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันทัศนอุจاذต่อพื้นที่ข้างเคียง - ทำความสะอาดห้องพักขยะรวมทุกครั้งภายหลังจากที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสรุสรักษ์เดชมาเก็บขนขยะเรียบร้อย เพื่อป้องกันกลิ่นและการสะสมด้วยของเชื้อโรค โดยนำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะจะต้องรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ทั้งนี้ ก่อนการล้างทำความสะอาดทุกครั้งเจ้าหน้าที่จะต้องภาชนะที่ดัดแปลงอยู่ภายในห้องพักขยะรวมออกให้หมด 	-

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสเอ็ท (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิสดอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	-	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมขยะใส่ถุงดำหรือถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นก่อนนำมาทิ้งยังห้องพักขยะ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่นและแมลงรบกวน - จัดทำป้ายติดบริเวณประตูห้องพักขยะในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนว่า “ปิดประตูให้สนิท” เพื่อเป็นการเตือนให้พนักงานรักษาความสะอาดปิดประตูให้สนิททุกครั้งหลังจากนำขยะมาเก็บรวบรวม เพื่อป้องกันปัญหาแมลงรบกวนและสัตว์น้ำโรค - จัดทำฝ้า/ตะแกรงครอบท่อระบายน้ำบริเวณโดยรอบอาคารให้มีดีชิด เพื่อบังกันแมลงต่างๆ โดยเฉพาะแมลงสาบและหนูที่มักจะเข้าไปอาศัยในท่อระบายน้ำ และออกจากท่อระบายน้ำเข้าไปบุกคุยขยะในห้องพักขยะ 	-
3.7 ระบบไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของโครงการคาดว่าประมาณ 3,626 KVA โดยโครงการรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีช่องทางโครงการจะหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งติดตั้งชนิด Oil Type ขนาด 800 KVA จำนวน 5 ชุด (1 ชุดต่ออาคาร) สำหรับจ่ายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคารต่อไป (Main Single Line Diagram ระบบไฟฟ้าของโครงการ ต่อไป) 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน - จัดให้มีการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ต่อผู้พักอาศัย และพนักงานให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยการติดคำขวัญ ภาพ และข่าว ไว้ในทุกโถงส่วนกลางและ/หรือบริเวณที่เหมาะสม - ตรวจสอบ และบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า และหลอดไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าของอาคาร <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - แผงจ่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ▪ ดัชนีตรวจนัด <ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า ▪ ความถี่ในการตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของผู้ผลิต

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนิน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์โนมูลย์ และ นายสีทวุฒิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	<ul style="list-style-type: none"> - ในการณ์ที่จะร่างไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงขัดข้อง โครงการได้จัดเตรียมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายบอกทางหนีภัย ที่เป็นอิสระจากระบบอื่น ทำงานด้วยแบตเตอรี่พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าในมิติ สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยจะติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ ภายในชั้นต่างๆ ของแต่ละอาคาร ดังนั้นจึงสามารถประเมินได้ว่าการดำเนินการของโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน - โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดวนน้ำมันจำนวน 5 ชุด (1 ชุดต่ออาคาร) ต่ำแทนที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าจะติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของโครงการ ซึ่งต่ำแทนที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการสอดคล้องตามมาตรฐานการติดตั้งหม้อแปลงที่จัดทำโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง กำหนดการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดวนน้ำมันภายในอาคาร (Oil Type transformer installed outdoor) ดังนั้น คาดว่าผลกระทบด้านความปลอดภัยจากการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ และพื้นที่หรืออาคารโดยรอบจะอยู่ในระดับต่ำ <p>100. ๒๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - ติดป้ายเตือน "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" และ "เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น" บริเวณเส้นติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด (นางสาวร่วม รัชตะวรรณ เป็น อรห ด ต อ 02-7091100) เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิตบุคคล) และนิตบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี - ประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึง ให้เข้ามาตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นประจำทุก 6 เดือน หากพบความเสียหายหรือชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไขโดยด่วน - ประสานงานหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการให้เข้ามาตรวจสอบสภาพของระบบสายดินของหม้อแปลงโครงการปีละ 1 ครั้ง <p>ลงชื่อ N. O. M. 1. ๒๕๕๘</p>

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

78/136

(นายกิตติวัฒน์ รณพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การระบายน้ำอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (split type) ซึ่งมีปริมาณความเย็น (cooling load) รวม 1,937.4 ตันความเย็น ซึ่งการระบายน้ำอากาศของระบบปรับอากาศ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยรอบพื้นที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.2 °C แต่ไม่เกินกว่าความแตกต่างของอุณหภูมิรายชั่วโมงของจังหวัดชลบุรี - ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโครงการในพื้นที่อันอากาศ การระบายน้ำอากาศไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการปลูกต้นไม้บันพื้นที่โครงการ รวมพื้นที่ 5,263 ตารางเมตร โดยมีการปลูกไม้ยืนต้นบริเวณชั้นล่าง ประมาณ 4,645 ตารางเมตร เพื่อบดบังแสงแดด ที่จะส่องกระทบพื้นถนนหรือผ่อนผันคอนกรีต ทำให้ลดการถ่ายเทความร้อนจากอากาศสู่คอนกรีตได้บางส่วน - จัดภูมิทัศน์ หรือภูมิสถาปัตยกรรมภายในพื้นที่ของโครงการ ทำให้พื้นที่ภายในโครงการร่มรื่น และช่วยลดอุณหภูมิของอากาศ - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยล้างเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักเป็นประจำทุก 1 เดือน - ต้องตรวจสอบสภาพอากาศเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้เกินมาตรฐาน ต้องขัดหรือระบายน้ำอากาศให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย - จัดให้มีคนช่วยเหลือ หรือผู้ที่ผ่านการอบรมช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย อยู่ดูแล และเฝ้าที่ปากทางเข้า - ออก สถานที่ อันอากาศ ตลอดเวลาและสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานที่อันอากาศได้ พร้อมมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เหมาะสม ตามลักษณะของงาน และพยายามให้ความช่วยเหลือลูกจ้างได้ทันทีตลอดเวลาการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบให้มีการปลูกต้นไม้ตามที่ได้ออกแบบไว้ - ล้างเครื่องปรับอากาศรีเซ็ตพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุก 6 เดือน ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวร่วຍา รัชตะวรรณ เป็น อ.ร.ด ต อ 02-7091100) เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครจังหวัดชลบุรี เจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

100. ๒๔

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561


ลงชื่อ

๑๖. ๐๑.๒๔

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพันธุ์ และ นายสีหุลี ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประจำที่ใช้ในสถานที่อันอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ รวมทั้งดังจัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าในสถานที่อันอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ - นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด่างๆ เช่น วางแผน ปฏิบัติงาน และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และอบรมสอนงาน ควบคุมดูแลให้ลูกจ้างใช้ ตรวจตรา เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงาน - ให้นายจ้างกำหนดข้อห้าม และควบคุมต่างๆ เช่น ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามก่อไฟ ห้ามคนไม่เกี่ยวข้องเข้าไป ถ้าเป็นห้องพระ ต้องปิดกันไม่ให้คนเดกลงไป และจัดให้มีป้ายแจ้งข้อความ "บริเวณอันตรายห้ามเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต" ปิดประกาศไว้ในบริเวณสถานที่อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเอง 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพญลัย และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การป้องกันและรับอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารของโครงการจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ ที่ต้องมีระบบป้องกันเพลิงใหม่ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กฎหมายרגulation ที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ▪ กฎหมาย regulation ที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ▪ กฎหมาย regulation ที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งพบว่า ระบบป้องกันเพลิงใหม่ของโครงการมีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัยแต่อย่างใด 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและรับอัคคีภัย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) ระบบน้ำดับเพลิง ประกอบด้วย (1) ระบบหอยืน (Stand Pipe System) ใช้ระบบห่อแท้ง (Dry Pipe System) ซึ่งเป็นระบบที่ไม่มีน้ำอยู่ภายในท่อ จำนวน 3 ห้อง/อาคาร เป็นห่อโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ทำหน้าที่จ่ายน้ำให้กับตู้ดับเพลิง โดยหอยืนดังกล่าวจะต่อเข้ากับหัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection บริเวณด้านหน้าของแต่ละอาคารขนาด $4 \times 2 \frac{1}{2} \times 2 \frac{1}{2}$ นิ้ว เพื่อรองรับเชื้อมต่อรับน้ำจากการดับเพลิง ทั้งนี้ โครงการจะเชื่อมต่อลงเก็บน้ำชั้นดาดฟ้ากับหอยืนน้ำดับเพลิง ซึ่งในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อรอดับเพลิงของหน่วยงานดับเพลิงที่รับผิดชอบบริเวณโครงการ จ่ายน้ำเข้าหัวรับน้ำดับเพลิงภายใต้อาคาร (Fire Department Connector: FDC) ที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าของแต่ละอาคารจะสามารถสูบน้ำไปยังหัวน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ในแต่ละชั้นได้ อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีน้ำจากลงเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าหล่อเลี้ยงอยู่ในหอยืนน้ำดับเพลิงแล้วนอกจากนี้ จะจัดให้มีหัวจ่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ ▪ ตัวชี้ตรวจน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ▪ ความถี่ในการตรวจ <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอนด์ เสก จำกัด (นางสาวริวิยา รัชตะวรรณ เน อร์ด ดี ต ๐ 02-7091100) เป็นผู้รับผิดชอบ(กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว)

บริษัท เจริญสิน แอนด์ เสก จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอนด์ เสก จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุลี ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陈振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.		<p>ดับเพลิงขนาด $4 \times 4 \times 4$ นิ้ว โดยรอบโครงการใกล้กับอาคารโครงการแต่ละอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำจากหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ดับเพลิงโดยรอบโครงการ บังคับการลูกลมของเพลิงใหม้ออกสู่ภายนอกโครงการ</p> <p>(2) ตู้ดับเพลิง (FHC; Fire Hose Cabinet) โครงการจัดให้มีตู้ดับเพลิงแบบมาตรฐาน รับน้ำจากระบบท่ออย่างภายในประกอบด้วยสายสูบน้ำดับเพลิง และถังดับเพลิงแบบมือถือ โดยสายสูบสั้นน้ำดับเพลิงเป็นสายยางสีแดงขนาดไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว ยาว 100 ฟุต (30 เมตร) เสริมให้แข็งแรงด้วยโครงสร้างเส้นใยถัก มีอุปกรณ์ประกอบ คือ หัวฉีดน้ำอลูมิเนียม Aluminum Alloy Nozzle Jet/Fog/Spray วาล์วควบคุมแบบอัตโนมัติ และเครื่องดับเพลิงมือถือ (Fire Extinguishers) โดยตู้ดับเพลิงของโครงการมีตำแหน่งติดตั้งอยู่บริเวณโถงทางเดิน และด้านหน้าบันไดของแต่ละอาคาร (อาคาร A, B, C, D และ E)</p> <p>(3) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher) มีตำแหน่งอยู่ภายในตู้สายน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ในแต่ละชั้นของอาคาร เป็นถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ (4.5 กิโลกรัม) จำนวน 2 ถัง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้อำนวยการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยา สุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุพิชชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.		<p>2) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในโครงการจัดให้มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั่งประจำด้วย</p> <p>(1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจสอบ จะทำงานเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ตัวได้ด้วยหางเริ่มทำงานจะส่งสัญญาณและมีเสียงสัญญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะตัดสวิตช์ดัดเสียง แต่หากไม่มีเจ้าหน้าที่ตัดเสียงระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ และพื้นที่อื่นพร้อมกันหมด</p> <p>(2) กริ่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm Bell) จะติดตั้งบริเวณเดียวกับเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือถือ</p> <p>(3) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ภายในห้องพักอาศัยสำนักงานนิติบุคคล ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) และห้อง MDB</p> <p>(4) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) ติดตั้งไว้บริเวณห้องครัวของห้องพักอาศัย</p> <p>3) ป้ายบอกชั้น ตัวอักษรเมืองไทย 10 เซนติเมตร จะติดตั้งบริเวณประตูเข้า-ออก และบันไดหน้าไฟของทุกชั้น</p>	

ลงชื่อ

(นายเนลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการดำเนินการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ รณพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4) บันไดหนีไฟ ภายในอาคารพักอาศัยจากชั้นล่างถึงชั้น 8 ของแต่ละอาคาร มีบันไดหนีไฟจำนวน 1 บันไดต่ออาคาร มีความกว้าง 1.20 เมตร พื้นที่หน้าบันไดหนีไฟมีความกว้าง 2.4 เมตร และอีกด้าน กว้าง 1.65 เมตร ประตูหนีไฟกว้างสูบที่ 0.80 เมตร สูง 2 เมตร สามารถเปิดประตูออกสู่ภายนอกและติดตั้งอุปกรณ์บังคับให้บันประตูปิดเองได้</p> <p>5) บันไดหลัก ภายในอาคารพักอาศัยจากชั้นล่างถึงชั้น 8 ของแต่ละอาคาร มีบันไดหลัก 1 บันได ออกแบบเพื่อการหนีไฟร่วมด้วย มีความกว้าง 1.55 เมตร สูกอนกกว้าง 0.3 เมตร สูกตั้งสูง 0.175 เมตร พื้นที่หน้าบันไดมีความกว้าง 3.3 เมตร และอีกด้าน กว้าง 1.5-1.8 เมตร</p> <p>6) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) เป็นชนิดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ สามารถสำรองไฟได้นาน 2 ชั่วโมง กรณีที่ไฟดับ เครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติ ส่องแสงให้สามารถเห็นทางเดิน มีการติดตั้งในพื้นที่บริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ ในทุกชั้นของทุกอาคาร</p>	

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนิน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันธ์ไพบูลย์ และ นายสีหวุฒิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>7) จุดรวมคน จัดให้มีพื้นที่ภายนอกอาคารสำหรับใช้เป็น จุดรวมคนเมื่อต้น ได้แก่ บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้า อาคาร C ติดกับที่ดินรกร้าง พื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือ พื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออก และพื้นที่สีเขียวด้านทิศ ใต้ของพื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นที่รวม 1,930.5 ตาราง เมตร (หักขนาดลำด้านไม้ยืนต้นแล้ว) ซึ่งใช้เป็นจุดรวม คนของผู้พักอาศัยในโครงการ และพนักงานภายใน โครงการรวม 3,324 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมคน ต่อผู้พักอาศัยประมาณ 0.58 ตารางเมตร/คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการซ้อมอพยพตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำอย่างปีละ 1 ครั้ง - ห้ามผู้พักอาศัยนำวัสดุระเบิด วัตถุไวไฟ แก๊สหุงต้ม หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้เข้ามา ภายในบริเวณอาคารชุดโดยเด็ดขาด - ห้ามน้ำอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ วางกีดขวางบริเวณ ทางเดิน โถงลิฟต์ บันไดหนีไฟ และถ้าหากพบเห็น ต้องแจ้งนิตบุคคลให้ทราบทันทีเพื่อความปลอดภัยใน กรณีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ Mr. Rm

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.10 การบังคับแผ่นดินไหว	<ul style="list-style-type: none"> - การเกิดแผ่นดินไหวเป็นภัยภัยการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเมื่อเกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่ถ้าการออกแบบโครงสร้างมีความแข็งแรงได้ตามมาตรฐานและกฎหมายต่าง ๆ ก็จะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง - ทั้งนี้ จากการตรวจสอบดำเนินการที่ดังต่อไปนี้ ในจังหวัดชลบุรี พบว่า พื้นที่ดังโครงการไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่บริเวณเฝ้าระวัง รวมทั้งเขตพื้นที่บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น และจากการตรวจสอบที่ดังโครงการกับแผนที่รอยเลื่อนมีพลังของประเทศไทย ของกรมทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า ไม่มีกิจกรรมรอยเลื่อนมีพลังพำนักระยะหัวชลนุรีแต่อย่างใด ดังนั้นอาคารโครงการจึงไม่เข้าข่ายอาคารที่ต้องออกแบบอาคารรับแรงแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีแผนการซ้อมอยพินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ๑. และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการซ้อมอยพินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน - จัดให้มีการซ้อมอยพินตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

180. Q.M.

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการท่าการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

Mr. OnN ก. ก.

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพมูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดำเนินการ โครงการวิศวอุตสาหกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.11 การอนุรักษ์พลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการที่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม(อาคารชุด) จะมีการใช้พลังงานล้วนเปลือยในด้านนี้ใช้ไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ เป็นหลัก ดังนั้นโครงการจึงจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร โครงการ ตามกฎหมาย กaben ประเพณี หรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการได้จัดทำคู่มืออนุรักษ์พลังงานสำหรับพนักงานของโครงการไว้ภายในสำนักงานของโครงการ และคู่มืออนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้อยู่อาศัย แจกให้กับทุกห้องชุดเพื่อเป็นการรณรงค์และเป็นแนวทางให้พนักงานของโครงการและผู้อยู่อาศัยปฏิบัติตาม <p>แนวทางการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานภายในอาคาร โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เลือกใช้อุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้ดวงโคมชนิดที่มีแผ่นช่วยสะท้อนและกระจายแสงแบบอลูมิเนียม เพื่อให้กระจายแสงได้สม่ำเสมอทุกพื้นที่และได้ประสิทธิภาพสูงสุด-การติดตั้งเป็นแบบฝังผ้าและติดโดยตามพื้นที่ทำงานหรือพื้นที่ใช้งานต่างๆ โดยจัดให้ความสว่างตามมาตรฐานสากลและประหยัดพลังงาน - เลือกใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นใหม่ชนิดประหยัดพลังงาน และให้ความสว่างของหลอดสูงสุด - เลือกใช้ Ballast สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด Low Loss เพื่อผลในการประหยัดพลังงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของระบบไฟฟ้า ▪ ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอนด์ เสนา จำกัด (นางสาววิริยา รัชตะวรรณ เป็น อร.ด. ต. อ 02-7091100) เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียนร้อยแล้ว) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

บริษัท เจริญสิน แอนด์ เสนา จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO., LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจากการแทน บริษัท เจริญสิน แอนด์ เสนา จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพมูลย์ และ นายสีทวุฒิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดิตตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดวางรั้งส่วงให้เข้ากับโดยไม่ขึ้นแก่กัน กายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเพื่อความเหมาะสม ในการใช้และส่วงในแต่ละบริเวณ และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ ส่วนกลางโดยปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้แม้จะ เป็นช่วงที่ไม่ต้องการใช้ไฟในระยะสั้นๆ - กำชับพนักงานให้ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า และ โคมไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ <p>(2) ระบบปรับอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดที่เหมาะสมกับ ขนาดพื้นที่ห้องและเลือกเครื่องปรับอากาศที่ ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูงที่สุด - ทดสอบและปรับแต่งระบบอย่างสมบูรณ์เป็นครั้ง คราวตามข้อกำหนดของผู้ผลิตตลอดอายุ การใช้ งาน เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับแต่งระบบในครั้ง แรกเพียงครั้งเดียวจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบ ลดลงเรื่อยๆ 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเนลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ Mr. Mr.

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสเอ็ท (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ การทำความสะอาดด้วยถุง จะทำให้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพกลับคืนไป ใกล้เคียงกับตอนที่ดีดังใหม่อีกครั้ง โดยใช้เทอร์โมสตัชชนิดอิเล็คโทรนิกส์เทอร์โมสตัช ซึ่งใช้ความต้านทานในวงจรไฟฟ้า เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิและสามารถควบคุมอุณหภูมิในห้องปรับอากาศให้สูงได้ไม่เกิน 1-2 องศาเซลเซียส จึงช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความสบายให้กับผู้ใช้งาน (3) ปลูกต้นไม้รอบอาคาร เพื่อบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบตัวอาคาร และพื้นที่หนึ่งของโครงการซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นนาอยู่มากขึ้น (4) มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไว้ตามป้ายประกาศ/บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของโครงการ (5) จัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ (6) ตรวจสอบสภาพและความสามารถใช้งานของระบบไฟฟ้า 	

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนินการ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุลี ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเออสีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO., LTD.		<p>แนวทางการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการ ปฏิบัติตาม แนวทางในคู่มือการอนุรักษ์พลังงานโครงการ โดยใน คู่มืออาจจัดให้มีข้อแนะนำการปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ <p>(1) ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เช่น อิเล็กทริกิตี้ เลือกซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้านิดที่มีลากเบอร์ 5 - แจ้งเจ้าหน้าที่โครงการให้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข <p>(2) การใช้หลอดไฟแสงสว่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน เปิดไฟให้แสงสว่างเท่าที่ จำเป็น และหมั่นทบทความสะอาดหลอดแสงสว่าง และโคมไฟ <p>(3) การใช้ถ้วยเย็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ถ้วยเย็นที่มีลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นแบบประดุจ เดียวเนื่องจากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าแบบ 2 ประดุจ - ใช้ถ้วยเย็นขนาดใหญ่เหมาะสมกับครอบครัว เช่น ครอบครัวขนาด 3-4 คน ควรใช้ถ้วยเย็นขนาด 4.5-6.0 ลิตรบีคฟูด - ตั้งสวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม เช่น อุณหภูมิภายในถ้วยเย็น 3-6 องศาเซลเซียส และใน ช่องแขวนแขวนระหว่างลิ้น 15-18 องศาเซลเซียส เพื่อ ประหยัดพลังงาน 	

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒโนพมูลย์ และ นายสีหุ่ย ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เปิดดูเย็นบ่ออยหรือเปิดไวนานๆ ไม่นำของที่ยังมีความร้อนเข้าไป เช่น หม้อน้ำสแตนเลสที่อุ่นอย่างสม่ำเสมอ และหม้อน้ำทำความสะอาดแห้งความร้อนที่อยู่ด้านหลังของดูเย็น (4) การใช้กระถินน้ำร้อนไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติ 代替 <ul style="list-style-type: none"> - ใส่น้ำให้พอเหมาะสมและถ้าต้มน้ำต่อเนื่องความน้ำบรรจุอยู่เสมอ (5) การใช้เตารีด <ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมผ้าไว้รีดคราวละมากๆ และพรุมน้ำให้หมดทุกด้าว ก่อนเรียกผ้า แต่ไม่พรุมน้ำจานเปียก เพราะจะทำให้ต้องรีดผ้านานขึ้น - ก่อนเรียกผ้าเสร็จให้ถึงปลอกก่อน เนื่องจากยังมีความร้อนเหลืออยู่พอที่จะรีดต่อไปได้ - การถากผ้าต้องจัดรูปทรงผ้าและถึงให้ถึง เพื่อให้เสื้อผ้ายับน้อยที่สุดจะทำให้รีดง่าย (6) การใช้หม้อนุ่งข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว - ไม่ควรใช้เวลาในการอุ่นข้าวให้นานเกินควร และต้องถอดปลั๊กออกจากที่ที่เลิกใช้งาน 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

100.00

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจาก�行การแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

Mr. Onn

ธีระ พัฒนา

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุณิ ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> (7) การใช้โทรศัพท์ <ul style="list-style-type: none"> - เลือกใช้โทรศัพท์ที่เหมาะสม เช่น ไม่ใช้โทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะจะทำให้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพราะจะทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าลดเวลา (8) ปิดเมื่อไม่มีคนดู และไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ (9) กรณีใช้เครื่องซักผ้า <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ใส่ผ้ามากเกินกำลังของเครื่อง หรือซักจำนวนน้อยเกินไป - ไม่ใช้เครื่องซักผ้าแบบที่มีเครื่องอบแห้งด้วยไฟฟ้า ในตัว เพราะสิ้นเปลืองไฟฟ้า (10) การใช้เครื่องปรับอากาศ <ul style="list-style-type: none"> - เปิดหน้าต่าง ประตู เพื่อรับ南北 ความร้อนออกจากห้องก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศ - ตั้งอุณหภูมิที่พอเหมาะสมคือ 25 องศาเซลเซียส - ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 	

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.12 การติดต่อสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> - อาคารของโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัย (อาคารชุด) ความสูง 8 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงรวมจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นชั้นหลังคา) จำนวน 5 อาคาร และอาคารห้องพักขยะรวมความสูง 1 ชั้น ความสูง 3.72 เมตร (จัดเรียงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) จำนวน 2 อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 1,022 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1,003 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จำนวน 19 ห้อง เมื่อพิจารณาจากลักษณะของอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการ พบร่วมมือกัน อาคารอาคารพาณิชย์ ความสูง 3 ชั้น อยู่ด้านทิศตะวันออกของโครงการ ดังนั้นอาคารของโครงการที่มีความสูงมากกว่าอาคารพาณิชย์ที่อยู่ข้างเคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการได้รับทราบว่า กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการบูรณะ คลื่นสัญญาณวิทยุโทรศัพท์จากอาคารโครงการสามารถแจ้ง หรือหารือกับโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว โดยสามารถแจ้งโครงการได้ตั้งแต่การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จนถึงภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลของอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี - จัดให้มีการปรับแก้จำนวนรับสัญญาณ และติดต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการติดตั้งจุดขยายสัญญาณในบริเวณที่ได้รับแจ้งว่าเกิดการอับสัญญาณ โดยจะมีการตรวจสอบก่อนว่าเกิดการอับสัญญาณอันสืบเนื่องมาจากโครงการจริง ทั้งนี้ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการแก้ไขให้รับสัญญาณได้ตามเดิม 	
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต			
4.1 เศรษฐกิจ-สังคม	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการที่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในส่วนของการจ้างงาน เพิ่มทางเลือกด้านที่พัก และก่อให้เกิดการส่งเสริมธุรกิจที่ต่อเนื่อง เช่น ขายอาหารและเครื่องดื่ม ขายสินค้าต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่จะมีรายได้จากการเช่าและค่าธรรมเนียมต่างๆจากการดำเนินการกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในระยะดำเนินการสามารถสรุปได้ดังนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในประเด็นข้อห่วงกังวลอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีการทำประชันภัยที่เกิดต่อชีวิต ทรัพย์สิน และร่างกาย สำหรับชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติพันธ์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวอุตสาหกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด 陳振誠資產有限公司 CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.	<p>กลุ่มที่ 1 : กลุ่มน้ำดินดิบพื้นที่โครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในระยะดำเนินการในด้านการจราจรที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และน้ำเสียจากโครงการ</p> <p>กลุ่มที่ 2 : กลุ่มที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร ผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่าในช่วงดำเนินการโครงการที่ด้านการจราจรที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น กลิ่นเหม็นจากของน้ำเสีย และไอเสียจากการถ่ายน้ำ</p> <p>ด้านสุขภาพ ห่วงกังวลในเรื่อง โรคระบาดทางเดินหายใจ จากไอเสียรถยนต์จากโครงการ ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวน และได้รับอุบัติเหตุจากการถ่ายน้ำออกโครงการ และด้านสังคม ห่วงกังวลในเรื่องของปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติดเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเดิมของชุมชน และเกิดความไม่สงบเนื่องจากการเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนมากขึ้น</p> <p>กลุ่มที่ 3 : กลุ่มที่อยู่ในระยะ 100-500 เมตร ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุ ว่ามีข้อห่วงกังวลในเรื่องของการบดบังที่ดินเป็นภาระ ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น และปัญหาการจราจรติดขัด ด้านสุขภาพ ห่วงกังวลในเรื่องอุบัติเหตุจากการถ่ายน้ำออกโครงการ และส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวน และด้านสังคม ห่วงกังวลในเรื่องของความไม่สงบเนื่องจากการเข้ามาอยู่ในชุมชนมากขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับเพื่อนบ้าน ในการให้ข่าวสารโครงการรับฟังปัญหาเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วลดระยะเวลาดำเนินการ - กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ <ul style="list-style-type: none"> (1) ด้องดูแลรักษาห้องชุดและทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพดี และไม่กระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมให้เป็นอันตราย เดือดร้อน น่ารังเกียจ ไม่สุภาพ ก่อความรำคาญ ส่งเสียงดังรบกวนความสงบสุข และขัดต่อภูมิปัญญาบ้านค้า ศิลธรรมอันดีในการอยู่อาศัยร่วมกัน (2) ห้ามกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างรูปหลังขนาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือทัศนียภาพโดยรวมของอาคาร (3) ห้ามเห็น้าหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะหรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกกระแสห้องชุด และห้ามทิ้งน้ำปูน เศษวัสดุตกแต่งก่อสร้าง ผ้าอนามัย น้ำที่เป็นตะกอนจับแข็งฯ ลงในห้องน้ำทิ้งโถสุขภัณฑ์ โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ห้องดันได้ 	

ลงชื่อ ๑๖๐. ๒๖

(นายเฉลิมพล ทองไฟชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจการกำหนดแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ พล. อธ. ๑๖๐. ๒๖

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์พนมูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>กลุ่มที่ 4 : กลุ่มที่อยู่ในระยะ 500-1,000 เมตร มีข้อห่วง กังวลในเรื่องของปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นและปัญหา การจราจรติดขัด และปัญหาด้านสังคม ได้แก่ ปัญหา อาชญากรรม/ยาเสพติดเพิ่มขึ้น</p> <p>กลุ่มที่ 5 : กลุ่มพื้นที่อยู่ทางตะวันออกและสถานที่ราชการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีข้อห่วงกังวลในเรื่องของปริมาณการจราจร เพิ่มขึ้นและปัญหาการจราจรติดขัด</p>	<p>(4) ห้ามบัดกวาดเศษผุ่ง หรือนำขยะวางไว้หน้า ห้องและบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยจัดเก็บบรรจุ ใส่ถุงแยกประเภทขยะและมัดปากถุงให้มิดชิด ก่อนนำไปทิ้งในถังขยะที่ฝ่ายจัดการฯ</p> <p>(5) ห้ามจับจ้องพื้นที่ส่วนกลาง หรือครอบครอง ทรัพย์ส่วนกลางทุกชนิดเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว และไม่นำอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ วางกีดขวาง ทางเดินร่วม บริเวณโถงลิฟต์ บันไดหนีไฟ หาก พบรหินด้องแจ้งฝ่ายจัดการฯให้ทราบทันทีเพื่อ ความปลอดภัยในการนี้มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น</p> <p>(6) ไม่อนุญาตให้นำสัตว์สี่ขา สัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลาน เข้ามาเลี้ยงภายในห้องชุดและไว้วางยในบริเวณ อาคาร</p> <p>(7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร การนำรถเข้า-ออก ภายในอาคารชุดอย่างเคร่งครัด</p>	
4.2 การสาธารณสุข 1) การบริการด้าน สาธารณสุข	- โครงการตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ซึ่งมี สถานบริการทางการแพทย์และบุคลากรเพียงพอ และ การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อ การสาธารณสุขของพื้นที่		

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

.....

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

.....

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหะพิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบต่อสุขภาพ (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ - ระบบทางเดินหายใจ	ผลกระทบจากการจราจรในโครงการ - โครงการเป็นอาคารพักอาศัย (อาคารชุด) ดังนั้น แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศจะมาจากห้องโถงเสียง ซึ่งเกิดจากการสัญจรของรถยนต์ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งรถภายในโครงการได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่นละออง ซึ่งมลพิษที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบด้านความเดือดร้อนร้าวคาย และอาจเกิดการสะสมเป็นผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการหรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงได้	<ul style="list-style-type: none"> - นีดลังทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ - ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว สันนูนลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบันผิวน - ออกแบบให้บริเวณพื้นที่จอดรถมีการถ่ายเทอากาศได้อย่างสะดวก ตลอดเวลา มีให้เกิดการสะสมของมลพิษโดยมีอัตราการระบายอากาศเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) อย่างตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) - ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถภายในโครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง - จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทำได้อย่างสะดวก และไม่ติดขัด - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันนิพนูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด	<p>ผลกระทบจากการบูรณะปรับอากาศของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) ภายในห้องพักอาศัย ห้องประชุม และสำนักงาน โดยเป็นระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) สำหรับในพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบปรับอากาศพิจารณาให้มีการระบายอากาศโดยวิธีกูล (พัดลมระบายอากาศ) และระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อ legionnaire (Legionnaire) แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มีการดูแลรักษาอาจทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ ซึ่งโดยทั่วไปโรคที่พบบ่อยจากการใช้เครื่องปรับอากาศ คือ โรคภูมิแพ้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบช่องระบายน้ำอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำอากาศระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารนิติบุคคลอาคารชุดดังต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจำทุก 6 เดือน - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายใต้โครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจำทุก 6 เดือน ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาววิภาดา อรุณรัตน์ เบอร์ติดต่อ 02-7091100) เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนไพบูลย์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบจากการบันปั่นอากาศของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการมีการติดตั้งระบบปั่นอากาศ (Air Conditioning System) ภายในห้องพักอาศัย ห้องประชุม และสำนักงาน โดยเป็นระบบปั่นอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) สำหรับในพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบปั่นอากาศพิจารณาให้มีการระบายน้ำอากาศโดยวิธีกูล (พัดลมระบายอากาศ) และระบายน้ำอากาศโดยวิธีธรรมชาติซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อสิจิโอลเลสต้า (Legionnaire) แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มีการดูแลรักษาอาจทำให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ ซึ่งโดยทั่วไปโรคที่พบบ่อยจากการใช้เครื่องปั่นอากาศ คือ โรคภูมิแพ้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบช่องระบายน้ำอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายน้ำอากาศระบบเครื่องปั่นอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารนิติบุคคลอาคารชุดดังที่มีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปั่นอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปั่นอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปั่นอากาศในห้องพักอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปั่นอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปั่นอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาววิริยา รัชตะวรรณ เบอร์ ๐๒-๗๐๙๑๑๐๐) เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว) - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเข้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุณิช มุสสา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิสดอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- โรคผิวหนัง	<p>การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ไว้ในถังเก็บน้ำได้ิน และถังเก็บน้ำชั้นหลังค่า ซึ่งการสะสมของตะกอน และคราบสกปรกที่เกิดตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการที่ใช้น้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ เพื่อล้างตะกอน และคราบสกปรกที่เกิดตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น้ำไม่มีการหมุนเวียน โดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 6 เดือน - ตรวจวัดความสะอาดของน้ำในถังเก็บน้ำใช้ได้เดือน ▪ จุดเก็บตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - ถังเก็บน้ำใช้ได้เดือน ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 เดือน ▪ ตัวนีตรวจวัด <ul style="list-style-type: none"> - S. กลิ่น และ E.coli ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอล สเปก จำกัด (นางสาวริยา รัชดาวรรณ เป็น อร์ดิ ต อ 02-7091100) เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว)

บริษัท เจริญสิน แอลสเปก จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ
นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนินการแทน บริษัท เจริญสิน แอลสเปก จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ
Mr. Onn Onn

(นายกิตติวัฒน์ รณพัณณ์ไพบูลย์ และ นายสีหุณิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>การเผยแพร่กระจายของเชื้อโรคจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำเสียส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมของผู้พักอาศัย ได้แก่ น้ำอาบน้ำ/ชักล้าง และน้ำซักโครก เป็นต้น โดยโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดจากโครงการได้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทึบจากอาคาร ก่อนระบายนอกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมด้านหน้าโครงการ ดังนั้น จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact Aeration Biofilter) จำนวน 7 ชุด สำหรับอาคารอู่อาศัยรวม จำนวน 5 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียจากอาคาร A และ B ได้ 120 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร และออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียจากอาคาร C D และ E ได้ 105 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคาร A B C D และ E ประมาณ 115.32, 116, 99.8, 100.36 และ 100.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับ และสำหรับอาคารห้องพักมีลักษณะรวม จำนวน 2 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ 0.6 ลูกบาศก์เมตร/วัน/ชุด ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากอาคารห้องพักขนาดรวม 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร โดยจะระบายน้ำทึบออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมด้านหน้าโครงการต่อไป - จัดให้มีระบบบำบัดละอองน้ำ (Aerosol) และก๊าซมีเทนโดยวิธี Biological Oxidation แบบผ่านลงดิน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - เก็บตัวอย่างน้ำจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของพื้นที่โครงการ ▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - จุดเก็บตัวอย่างน้ำก่อนกระบวนการบำบัดน้ำเสีย - จุดเก็บตัวอย่างน้ำหลังกระบวนการบำบัดน้ำเสีย - จุดเก็บตัวอย่างน้ำที่ออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม - จุดตรวจคุณภาพน้ำก่อนออกสู่ภายนอกโครงการ ได้แก่ บ่อพักน้ำ สุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม - เก็บตัวอย่างน้ำ สารเคมีที่หลังน้ำสารระดับน้ำทึบที่ต้องการ (หัวยานกระชิด) ▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ำ <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนถึงพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตร, บริเวณจุดที่ระบายน้ำออกจากโครงการลงสู่ลำห้วยสาระน้ำประโภชน์ และหลังจากจุดระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตร

๒๙๗

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
มกราคม 2561

คงที่รุ่น M 000

(นายกิตติวัฒน์ วนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหะภูมิ ชุมสาย)
ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยະดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจ <ul style="list-style-type: none"> - pH, BOD, SS, Fat Oil & Grease, TKN, Sulfide, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ▪ ความถี่ <ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ▪ ผู้รับผิดชอบ : บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวรุ่งรัตน์ ชัยตระวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100) เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว)

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

๑๘.๒๖.

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนิน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

Mr. OnnW
(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหวุฒิ ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานฯ ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี - ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียโดยบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือน - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานและรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

100. ๐๖

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจาก�行การแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

M. Sint

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน้ำ - ในกรณีที่ฝนตก หากโครงการไม่มีระบบการระบายน้ำที่ดีอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการได้ ซึ่งเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอื่นๆ	- จัดให้มีระบบท่อระบายน้ำรองรับน้ำหลักภายในโครงการ เพื่อไม่ให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	- ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน
	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน้ำ - ในกรณีที่ฝนตก หากโครงการไม่มีระบบการระบายน้ำที่ดีอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการได้ ซึ่งเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอื่นๆ	- จัดให้มีระบบท่อระบายน้ำรองรับน้ำหลักภายในโครงการ เพื่อไม่ให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ - ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ	- ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน
- โรคที่มีสัดว์เป็นพาหะนำโรค	- ผู้พักอาศัยภายในโครงการอาจมีโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น ไข้เนื่องจากมีสัดว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนูแมลงสาบ แมลงวัน อญ่าภายในโครงการ หรือถูกแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคกัด เช่น ยุงลาย ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก เป็นต้น	- จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัดว์พาหะนำโรค เช่น การกำจัดสูบน้ำยุงลาย ภายในพื้นที่โครงการ - ทำความสะอาดห้องน้ำทึบไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน - ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มากำจัดสัดว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้กับโครงการ เช่น จัดพ่นยากำจัดยุง เป็นต้น	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุณิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพัก มูลฝอยประจำชั้น และตามจุดต่างๆภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ - ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขั้นมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น - ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกวัน - จัดให้มีพนักงานค่อยๆแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ 	
- อุบัติเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> - การสัญจรของรถยกเต็งของผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยค่อยอ่วนวยความสะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ - จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย - จัดทำสันนูนจะลดความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 	

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ
นายเฉลิมพล ทองไฟฟาร์ย

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ
นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒโนพมูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสเอที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวอุตสาหกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการดิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) ผลกระทบด้านสุขภาพจิต	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากโครงการเป็นอาคารพักอาศัย (อาคารชุด) เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้พักอาศัยหลายครอบครัว ซึ่งการที่คนจำนวนมากต้องเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันภายในอาคารเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือข้อพิพาทซึ่งกันและกัน หรืออาจมีกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ความรู้สึกอึดอัด วุ่นวายของผู้พักอาศัยในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - นิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมการอยู่อาศัย และให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากข้อขัดแย้งและเสียงดังซึ่งอาจบกวนห้องผู้พักอาศัยภายในโครงการเอง และผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อนคลาย - ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน ว่าได้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ตี 	<ul style="list-style-type: none"> - ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
4.3 สุนทรียภาพ	<p>1) สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของอาคาร</p> <p>สภาพพื้นที่โครงการก่อนการพัฒนาเดิมเป็นพื้นที่ว่างมีหญ้าปกคลุมทั่วไปซึ่งการดำเนินการของโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพจากเดิมที่เป็นพื้นที่ว่างเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งโครงการจะมีการตอกแต่งสภาพภูมิสถาปัตย์โดยการปลูกไม้ยืนต้น และไม้คลุมดินเพื่อให้เกิดความร่มรื่น รวมทั้งอาคารของโครงการจะตอกแต่งสีสันด้วยโถนสีอ่อนสดคล้องกับอาคารในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ในปัจจุบันบริเวณโดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น และกลุ่มอาคารอยู่อาศัยรวม (แบบให้เช่า) ขนาดความสูง 5 ชั้น เมื่ออาคารของโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความสูง 8 ชั้น ซึ่งมีลักษณะอาคารรูปแบบเดียวกับอาคารอยู่อาศัยรวมที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ</p>		

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

105/136

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสิหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) การบดบังแสงแดด	เนื่องจากอาคารของโครงการก่อนการพัฒนาเดิมเป็นพื้นที่ว่างมีหญ้า/วัชพืชปกคลุมทั่วไป ซึ่งการดำเนินการโครงการซึ่งเป็นอาคารอยู่อาศัยรวมสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร จะก่อให้เกิดการบดบังแสงแดดต่อพื้นที่โดยรอบ อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่อาคารโครงการ บดบังแดดนั้นเป็นเพียงบางช่วงเวลา ไม่ได้มีการบดบังตลอดทั้งวัน เนื่องจากอาคารโครงการ มีความสูง 8 ชั้น เนื่องจากอาคารจึงมีความยาวไม่มาก ดังนั้นคาดว่าการบดบังแสงแดดตามตัวอาคารจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อพื้นที่ข้างเคียงมากนัก	- โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย มีเงาอาคารของโครงการพาดผ่าน และอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงแดดต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะถือสุดลงหลังจากการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี	

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ


นายเฉลิมพล คงไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ


นายกิติวัฒน์ ранพัณนิพนธ์ และ นายสีหุ่ม ชุมสาย
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) การบดบังทิศทางลม	<p>ผลกระทบจากด้านอาคารของโครงการที่มีความสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ที่อาจก่อให้เกิดการบดบังทิศทางลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงโครงการ และก่อให้เกิดความร้อนอบอ้าวในพื้นที่นั้น จะพิจารณาจากสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการ สำหรับทิศทางลมที่พัดเข้าสู่โครงการ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ จะมีลมพัดมาจากการด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอาคารพาณิชย์ริมถนนสาธารณะ เช่นพื้นที่โครงการ ซึ่งด้านอาคารโครงการจะบดบังทิศทางลมที่จะเข้าไปทางพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ - ช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน จะมีลมพัดมาจากการด้านทิศใต้ ผ่านพื้นที่ว่างเช่นพื้นที่โครงการ ซึ่งด้านอาคารโครงการจะบดบังทิศทางลมที่จะเข้าสู่อาคารพาณิชย์ที่อยู่ด้านหลังห้างสรรพสินค้า (ห้างมานากรัชชิต) และพื้นที่ว่างด้านทิศเหนือ - ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน จะมีลมพัดมาจากการด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านพื้นที่ว่างเช่นพื้นที่โครงการ ซึ่งด้านอาคารโครงการจะบดบังทิศทางลมที่จะเข้าสู่อาคารพาณิชย์ด้านทิศตะวันออก 	<p>- โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัย ที่อาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท เจริญสิน แสปร เจ้ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังทิศทางลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ จะแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงหลังจากการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี สองฝ่ายยอมรับ เพื่อร่วมหารือข้อบุคคล และให้เกิดความเป็นธรรมต่อกัน</p>	

บริษัท เจริญสิน แสปร เจ้ากัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แสปร เจ้ากัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ ชนพันโน พนมย้อย และ นายสีหุลิ ชุมสาย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อย่างไรก็ตามในแต่ละช่วงเวลาจะมีลมซึ่งพัดมาจากทิศทางต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการ และพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้นาการของโครงการจึงบดบังลมเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น นอกจากนี้การวางแผนด้านอาคารโครงการได้กำหนดให้มีระยะห่างระหว่างอาคาร 12.0-23.91 เมตร ซึ่งระยะห่างจากอาคารของโครงการถึงอาคารข้างเคียง 14.15-20.31 เมตร ส่งผลให้ลมสามารถพัดผ่านโครงการได้โดยสะดวก ประกอบกับพื้นที่รอบโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง ดังนั้นคาดว่าอาคารของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดการบดบังทิศทางลมที่มีนัยสำคัญต่ออาคารพาณิชย์ที่อยู่ข้างเคียง</p>		
4) พื้นที่สีเขียว	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงการซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และลานคอนกรีตทำให้เกิดความรู้สึกไม่ร่มรื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่รวม 5,263 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นสีเขียวชั้นล่างทั้งหมด พื้นที่ไม่ที่นำมาปลูกได้แก่ มะขอกกานี กระเพี้ยน ประดู่แดง หูกระจะ แคแสด หางนกยูงฟรัง และประดู่เหลือง และยังมีการปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ได้แก่ เช็ม ชนา โนก และหญ้า และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 4,645 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนคนภายในโครงการ 1.63 ตารางเมตรต่อคน (โครงการมีประชากร 3,324 คน) - บำรุงรักษาและดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามอย่างสม่ำเสมอ - ออกแบบอาคารโครงการโดยเลือกใช้สีอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้โทนสีอ่อนเพื่อให้เกิดความสวยงาม 	<ul style="list-style-type: none"> - สังเกตสภาพพรรณไม้ภายในโครงการ รวมถึงการดูแลรักษา และการปลูกทดแทน

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเลลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนินการ บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด

มกราคม 2561

108/136

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพญูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย (ต่อ)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5) ความเป็นส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร B จึงต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีประตูกันระหว่างโถงลิฟต์ซึ่งเป็นทางเข้า-ออกสำหรับผู้พักอาศัยภายในชั้น 2 โดยสามารถเปิดเข้า-ออกได้ด้วยระบบคีย์การ์ด เท่านั้น - บุคคลภายนอกผู้ที่มาติดต่อจะต้องแลกบัตร ณ จุดแลกบัตรทุกครั้ง ที่เข้า-ออก จากโครงการ 	

บริษัท เจริญสิน แอสเซท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ
100. ๐๖

(นายเฉลิมพล ทองไฟ咒ย)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดทำกฎหมาย บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

109/136

ลงชื่อ
Mr. ดร. Mr.

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนพนูลิปส์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการ วิคตอเรีย

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ตัวชี้มตรรจัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1) สภาพภูมิประเทศ	- พื้นที่โครงการ	- การจัดวางผังก่อสร้าง และรั้ว หรือกำแพงล้อมรอบบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามผัง ก่อสร้างที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งต้อง ^{รั้ว} แยกพื้นที่จัดเก็บและกองวัสดุ ก่อสร้างให้ชัดเจนเป็นหมวดหมู่ - ตรวจสอบความแข็งแรงของรั้วทึบ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากการเข้า พบผู้พักอาศัยข้างเคียงเพื่อสอบถาม ถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็นที่ บริเวณบ้านยาม	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวริยา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)
2) คุณภาพอากาศ	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในเนอร์เซอร์ คอนโดบ่อ วิน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของ พื้นที่โครงการ	- TSP 24 ชั่วโมง, PM-10, CO, HC, NO _x , และ SO _x - น้ำหนักกรอบบรรทุก, ความ เรียบรองรับในการคลุมฝ้าใบ กระบวนการบรรทุก และความเร็ว ของรถบรรทุก - การหักหล่นของเศษวัสดุบน ถนนสาธารณะ จราจร ฯลฯ	- วิเคราะห์ด้วยระบบ ravimetric - ตรวจสอบให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดโดยย่างเคร่งครัด	- ตรวจวัด TSP 24 ชั่วโมง และ PM-10 ทุกวันใน ชั้นตอนการทำฐานราก และรายงานผลทุก สัปดาห์ หลังจากนั้น ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวริยา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองໄพพูรย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

110/136

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพันโนพูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการ วิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ตัวชี้วัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
				<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัด CO, HC, NO_x และ SO_x ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - กำหนดเวลาตรวจวัดให้ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ตรวจวัดต่อเนื่อง 3 วัน และ 24 ชั่วโมง 	
3) ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในเนอร์เซอร์ คอนโดบอวิน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - Leq 24 ชั่วโมง L_{max} L₉₀ L_{dn} และเสียงรบกวน - ตรวจสอบไม่ว่ามีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 18.00 – 07.00 น. 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เครื่อง Sound Meter - ตรวจสอบให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกวันในขั้นตอนการทารุนาราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - กำหนดเวลาตรวจตั้งแต่ 00.00 น. เป็นต้นไปให้ครอบคลุมวันทำการ 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ตรวจวัดต่อเนื่อง 3 วัน และ 24 ชั่วโมง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาววิรยา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนิน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
มกราคม 2561

ลงชื่อ

นายกิตติวัฒน์ ชนพันธ์ไพบูลย์ และ นายสีหุลี ชุมสาย

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการ วิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด้านๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ตัวชี้นิตรวจวัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4) ความสันสะเทือน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ - ภายในเนอร์เซอร์ คอนโดบล็อก วิน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของ พื้นที่โครงการ	- Leq 24 ชั่วโมง L_{max} L_{90} L_{dn} และ เสียงรบกวน - ตรวจสอบไม่ให้มีกิจกรรมที่ ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 18.00 – 07.00 น.	- มาตรวัดความสันสะเทือน โดย มีวิธีการตรวจวัดตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)	- ทุกวันในขั้นตอนการก่อสร้าง โดย มีวิธีการตรวจวัดตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)	- บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวริยา รัชดาภรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)
5) ทรัพยากรดิน	- บริเวณพื้นที่โครงการและแนว เขตที่ดินโครงการ	- ระบบป้องกันการพังทลายของ ดิน	- ตรวจสอบระบบป้องกันการ พังทลายของดินและการ ตรวจสอบผลกระทบจากการ ก่อสร้างต่ออาคารข้างเคียง	- ทุกวันในขั้นตอนการก่อสร้าง โดย มีวิธีการตรวจวัดตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553)	- บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวริยา รัชดาภรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)
6) การคมนาคม	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ และ ถนนสาธารณะย่านด้านหน้า โครงการ	- การคลุมกระเบทนบรรทุก - การล้างล้อรถ - การจอดรถรับส่งวัสดุก่อสร้าง - ตรวจสอบสิ่งปฏิกูลมวัสดุ ก่อสร้าง	- ตรวจสอบความเรียบร้อย ใน การคลุมกระเบทนบรรทุก - ตรวจสอบให้มีการล้างล้อรถ ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบไม่ให้มีการจอดรถของ โครงการบนถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง - ตรวจสอบไม่ให้มีการนำรถของ โครงการบนถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง - ตรวจสอบไม่ให้มีการนำรถของ โครงการบนถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง - ตรวจสอบไม่ให้มีการนำรถของ โครงการบนถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวริยา รัชดาภรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ ๑๖๐. ๒๖

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจการดำเนินการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ Mr. Onn ๙๔

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันโนพนูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการ วิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ตัวชี้วัดตรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7) ระบบน้ำใช้	- ระบบท่อน้ำประปา	- การรื้อเหลกล่องน้ำประปา	- ตรวจสอบการชำรุดของเส้นท่อ และก็อกน้ำใช้	- ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด (นางสาวร่วม รัชดาภรณ์ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)
8) ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บ่อพักน้ำทึบที่ออกจากถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูป	- pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria - ประสิทธิภาพการบำบัด	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - ตรวจสอบการรื้อซึ่งของน้ำจาก ห้องส้วม	- ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	- บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด (นางสาวร่วม รัชดาภรณ์ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)
9) แหล่งน้ำสาธารณะรอบ น้ำทึบจากการก่อสร้าง	- คลอง ก ระชิด , ห้วย สาธารณะโยชน์ด้านทิศ เหนือของโครงการ (ห้วยมาน กระชิด) และอ่างเก็บน้ำหนอง ปลาไหล	- pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria - ประสิทธิภาพการบำบัด	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพ น้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - ตรวจสอบการรื้อซึ่งของน้ำจาก ห้องส้วม	- ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	- บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด (นางสาวร่วม รัชดาภรณ์ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด

陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

นายเฉลิมพล ทองไวพูรย์

กรรมการผู้มีอำนาจการท่าการแทน บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันนิพพูลย์ และ นายสีหุณิช ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการ วิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าด่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
10) ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ระบายน้ำชั่วคราว และบ่อพักตะกอน	- ปริมาณตะกอนในบ่อพักตะกอน	- ตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวริยา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)
11) การจัดการขยะมูลฝอย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ความเพียงพอของถังขยะ - การคัดแยกขยะของคนงาน ก่อสร้าง	- ตรวจสอบปริมาณขยะตากลัง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวริยา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)
12) ระบบบ่อถังอัคคีภัย	- บริเวณจุดตั้งถังดับเพลิงเคมีที่ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงเคมีที่ติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวริยา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)
13) สังคม	- บริเวณพื้นที่ข้างเคียงโครงการ	- ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียงโครงการ	- บันทึกข้อมูลการตรวจสอบสภาพความเสียหาย โดยระบุสาเหตุ ตำแหน่งความเสียหาย และแนวทางในการแก้ไขปัญหา	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด (นางสาวริยา รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

100. ๒๖

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

๑๗๕. ๘๙

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ย ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสเอที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง โครงการ วิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ตัวชี้วัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
14) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย	- ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- สถิติความปลอดภัยและอุบัติเหตุ ในการก่อสร้าง	- บันทึกสถิติความปลอดภัย และ อุบัติเหตุในการก่อสร้าง และ จัดทำรายงานความปลอดภัย ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และ ประจำเดือน	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด (นางสาวร่วม รัชตะวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100)

หมายเหตุ : โครงการจะจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการบังคับและแก้ไขผลผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวิคตอเรีย 2 ครั้ง/ปี แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี โดยภายในเดือนกรกฎาคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวมรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของปีก่อน)

บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไฟฟาร์ย)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการดำเนินการ บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด

มกราคม 2561

115/136

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์พญูลย์ และ นายสีหุ้น ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-4 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการ โครงการวิคตอเรีย

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ตัวชี้มิตรภาพ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1) ระบบน้ำใช้	- ระบบห้องน้ำประจำ	- การรื้อ宦ของห้องน้ำประจำ	- ตรวจสอบการชำรุดของเส้นท่อและก๊อกน้ำใช้	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด (นางสาววิยา รัชดาวรรณ เบอร์ ติดต่อ 02-7091100) เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว)
	- ถังเก็บน้ำใช้ไดน์และถังเก็บน้ำใช้ชั้นดาดฟ้า	- ความสะอาดของถังเก็บน้ำใช้	- สังห์ความสะอาดถังเก็บน้ำใช้	- ทุก 6 เดือน สลับกันทำความสะอาดครั้งละ 1 ถัง	- บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด (นางสาววิยา รัชดาวรรณ เบอร์ ติดต่อ 02-7091100) เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว)

บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHANDENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ



(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอดสेट จำกัด
มกราคม 2561

116/136

ลงชื่อ



(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหะวุฒิ ชุมสาย)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-4 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการ โครงการ วิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ตัวชี้มترสำรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- ความสะอาดของน้ำในถังเก็บน้ำใช้ได้ดี	- สี, กลิ่น และ E. coli	- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- ทุก 3 เดือน	- บริษัท เจริญสิน แossseth จำกัด (นางสาววิยา รัชดาวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100) เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิตบุคคล) และนิตบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียนร้อยแล้ว)
	- ถังเก็บน้ำได้ดี	- โครงสร้างถังเก็บน้ำได้ดี	- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำได้ดี ให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีรอยร้าวและรอยร้าว	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เจริญสิน แossseth จำกัด (นางสาววิยา รัชดาวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100) เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิตบุคคล) และนิตบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียนร้อยแล้ว)
2) การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- ห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้นและอาคารพักขยะรวม	- ความเพียงพอในการรองรับขยะ	- ตรวจสอบความเพียงพอในการรองรับขยะของห้องพักขยะ - ตรวจสอบการคัดแยกขยะของพนักงานทำความสะอาดของโครงการ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท เจริญสิน แossseth จำกัด (นางสาววิยา รัชดาวรรณ เบอร์ติดต่อ 02-7091100) เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิตบุคคล) และนิตบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียนร้อยแล้ว)

บริษัท เจริญสิน แossseth จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แossseth จำกัด

มกราคม 2561

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพันธ์ไพฑูรย์ และ นายสีหุ่น ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-4 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการ โครงการ วิคตอเรีย (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ดัชนีตรวจ	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3) ระบบบำบัดน้ำเสีย คุณภาพน้ำทิ้ง	<ul style="list-style-type: none"> - จุดเก็บตัวอย่างน้ำก่อนการบำบัด ได้แก่ ส่วนปรับเสถียร - จุดเก็บตัวอย่างน้ำหลังการบำบัด ได้แก่ บ่อพักน้ำบ่อแรกที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูปแต่ละชุด - จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนออกสู่ภายนอกโครงการ ได้แก่ บ่อพักน้ำสุดท้ายพร้อมตะกรangดักขยะ ก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนภาระจ่าย omn - จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ (หัวยามบาร์ชิด) ได้แก่ จุดตรวจอัดก่อนถึงพื้นที่โครงการในระยะ 50 เมตร, บริเวณจุดที่ระบายน้ำออกจากการลงร่องสู่ลำทิ้ง สามารถประเมิน และหลังจาก 	<ul style="list-style-type: none"> - pH, BOD, SS, Fat Oil & Grease, TKN, Sulfide, Totol Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria - ประสิทธิภาพการบำบัด 	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เจริญสิน แอนด์ เซท จำกัด (นางสาวริยา รัชตวรรษ เบอร์ติดต่อ 02-7091100) เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิจากเจ้าของโครงการเรียนร้อยแล้ว)

บริษัท เจริญสิน แอนด์ เซท จำกัด ระบุสถานะน้ำออกจากพื้นที่
陈振誠資產有限公司 ระยะ 50 เมตร
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.


ลงชื่อ 

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท เจริญสิน แอนด์ เซท จำกัด

มกราคม 2561

118/136

ลงชื่อ 

(นายกิตติวัฒน์ ธนาพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุลิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561



ตารางที่ 1-4 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะเปิดดำเนินการ โครงการวิศวกรรม (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ต่างๆ	จุดเก็บตัวอย่าง	ตัวชี้วัด	วิธีการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
- อุปกรณ์ภายในระบบ บำบัด	- บริเวณจุดติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ	- เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติม อากาศ และ อุปกรณ์ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ บำบัดน้ำเสีย	- ตามวิธีการตรวจสอบของอุปกรณ์แต่ ละประเภท	- จัดเก็บสถิติและข้อมูล ผลการทำงานระบบ บำบัดน้ำเสียและบันทึก ¹ ข้อมูลทุกวันตามแบบ บทส.1 และจัดเก็บไว้ณ สถานที่ตั้งระบบบำบัด น้ำเสีย พร้อมทั้งทำ รายงานสรุปผลการ ทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียทุกเดือน ตาม แบบ ทส.2 และส่งให้เจ้า พนักงานของเทศบาล นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป	- บริษัท เจริญสิน แอกเสท จำกัด (นางสาววิรยา รัชดาวรรณ เบอร์ติดต่อ ² 02-7091100) เจ้าของโครงการเป็น ผู้รับผิดชอบ (กรณียังไม่มีการโอนสิทธิ ให้กับนิติบุคคล) และนิติบุคคลอาคารชุด เป็นผู้รับผิดชอบ (กรณีมีการโอนสิทธิ จากเจ้าของโครงการเรียนร้อยแล้ว)

บริษัท เจริญสิน แอกเสท จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทน บริษัท เจริญสิน แอกเสท จำกัด

มกราคม 2561

119/136

ลงชื่อ

(นายกิตติวัฒน์ ชนพัฒน์ไพบูลย์ และ นายสีหุ่ย ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561






สัมภาษณ์

-  ขอบเขตโครงการ
 -  ถนน
 -  คลอง/แม่น้ำ
 -  เขตเทศบาล
 -  พื้นที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร
 -  อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 -  อาคารที่หยุดการก่อสร้าง

-  อาการพานิชย์ ขนาดความสูง 3 ชั้น
 -  อาการพานิชย์ ขนาดความสูง 3 ชั้น
 -  จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (บริเวณพื้นที่โครงการ)
 -  จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (บริเวณเนอร์สเซอรี คอน/dope/o-win)
 -  เส้นทางวิ่งรถขนส่งซึ่งก่อสร้าง



0 150 300

1013

เอกสารที่ 1: 12,000

รายการที่ต้องการทราบ	
Datum	WGS 1984
Map Projection	UTM Zone 47N
Central Meridian	99

ເມືອງ - ທົ່ງປະກາດທຸລະກຳໄຊເວລີນເກີນ Google Earth, 2555

บริษัท เจริญsin จำกัด จำกัด จดทะเบียนวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการ
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายเฉลิมพล ทองไพบูลย์)

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เจริญสิน แอลสเลท จำกัด


มกราคม 2561


ลงชื่อ นนท์ อินทร์ ณัฐ ธนกร

(นายกิตติวัฒน์ รนพัฒนไพบูลย์ และ นายสีหะวุฒิ ชุมสาย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561





ស្រីពី ៣ ផែវិធានធនគ្រោករ


กรรมการผู้อำนวยการที่ทำการแทนบริษัท เจริญศิริ แหลมสิงห์ จำกัด

(นายเฉลิมพล ห่องไพบูลย์)

សង្គម... Mr. Ondrej Šimek

“**ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា**” និង “**សាសនា**” ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីជាផ្លូវការណ៍ដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រជាជន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

มกราคม 2561





เจริญสิน พล. หอยเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายกิตติเวช นิมพณ์พันธุ์ แลด นาสีหุทธิ ฐุมสารຍ
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม ไอเออีซี (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2561

ZONE 1

ZONE 2



N

ผังโถลงำเงำ




N

scale

1:1000

รูปที่ 4 ผังระบุระยะทางของโครงสร้าง



SLOPE 1:500



DAVID
CONSULTING
ENGINEERS

DESIGN
CONTRACT
DRAWING
REVISION
DATE

NO. 2744

228 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-3351 โทรสาร 02-3351

เว็บไซต์ www.davidth.com

E-mail info@davidth.com

แฟกซ์ 02-3351


โทรสาร 02-3351

บริษัท เจริญสิน แอลลส์ เจําถด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ลงชื่อ.....
นายเฉลิมพล ทองทุมารย์

(นายกิตติวัฒน์ รัตนพัฒน์พูงษ์ และ นายศิริพัฒน์ บุญสาราย)
กรรมการผู้อำนวยการสำนักงาน “โอลสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด”


มกราคม 2561



ลงชื่อ.....
นาย ณัฐวุฒิ ธรรมะรังส์

(นายกิตติวัฒน์ รัตนพัฒน์พูงษ์ และ นายศิริพัฒน์ บุญสาราย)
ผู้อำนวยการสำนักงาน “โอลสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด”

มกราคม 2561




สัญลักษณ์
--- แนวเขตที่ดินโครงการ
----- แนวอาคาร์เร่งการ
→ เส้นทางหนีไฟ

จุดรวมคนเข้าเดินทางเดินทางด้านที่ 1,930.5 ตร.ม. รองรับคนได้ 7,722 คน
พื้นที่ทางเดินที่ผู้พักอาศัยเดินทางเดินทางด้านที่ 18.00 ม. ผู้เดินทางเดินทางด้านที่ 3,324 คน

ผังจุดรวมทางเดินทาง
scale 1:1000



DARVID		ARCHITECT	MEASUREMENT MUST BE CONSIDERED IN THE PROPERTY BECAUSE THE PROPERTY IS BASED ON THE SURVEY PLOTS OF LAND AND PROPERTY OWNED BY THE COMPANY LIMITED	ELECTRICAL ENGINEERS	MECHANICAL ENGINEERS	SANITARY ENGINEERS	LAND DESIGN	PROJECT TITLE	REVISION	DRAWN BY	APPROVED	DRAWN	CODE NO.	DRAWN BY CAPTAIN	CHECKED	DATE	DWG NO.
บริษัท ดาร์วิด จำกัด No. 2241	บริษัท ดาร์วิด จำกัด No. 3579																
บริษัท ดาร์วิด จำกัด No. 2241	บริษัท ดาร์วิด จำกัด No. 3579	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ	นายวิวัฒน์ พูลวรานุสรณ์ อภิญญา ภานุ



รุปที่ 7 ความกว้างเปล่งปลู๊ฟมีเสียงของโครงสร้าง (ขยายส่วนที่ 2)

SCALE

1:500

ห่วงสาขาวณปะโยชน์ กว้าง 9.5-10 ม.

ଲାଙ୍ଘନିକ

บริษัท ชาร์โอนเซิน แอสเซ็ท จำกัด
陈振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.



បច្ចុប្បន្ន លើរូបិយន នៃតាម ការពិនិត្យ
陳振誠資產有限公司

CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

۲۷۰

(นายเฉลิมพล หองไพบูลย์)


ຄໍານົມກາງຊື່ອນາຈັດຮະຫັກເພື່ອພະຍົບເຫຼື່ອ ເຊີ້ມູນໆ ໂອສສະ ຈຳກັດ

มกราคม 2561

ໂຄສະນິກ (ປັດທະມາ)

ຈຳເດີ	ສໍາຜູນສຶກພະລິມ	ຮາຍການ	ຈຳນວນຕົວ	ຫຼັງຈາກ
1		d=5.3 mm ມະຫຸດອາການໄຟ ທຣັງທຶນ 22 ຕົວ	71	1,015
2		d=3.5 mm ກະບົບດີ້ນ ທຣັງທຶນ 15 ຕົວ	75	731
3		d=3.5 mm ປິຮັບຕູ້ເຄີງ ທຣັງທຶນ 15 ຕົວ	80	780
4		d=4.0 mm ຖົກຮະບົບ ທຣັງທຶນ 17 ຕົວ	65	718
5		d=4.0 mm ເຕີແສດ ທຣັງທຶນ 17 ຕົວ	20	221
5		d=4.0 mm ທາງນົມປົງເຊີຍຮັງ ທຣັງທຶນ 22 ຕົວ	73	1,044
5		d=4.0 mm ປິຮັບຕູ້ເສືອງ ທຣັງທຶນ 15 ຕົວ	14	136
ຈຳ		398	4,645	


ຮຽມຮາຍາກົບ ຕັນໄຟມູ່ທຸນເຕີມ		ຮາຍາກົບ	ຈິງຈານຈົດໃຈ	ພື້ນຖານ					
ຄຳຕັ້ງປະຕິບັດ	ສຶກສູນຕົກມືຂົນ								
1	● ●	ຕັນໄຟມູ່ທຸນ ທຸນເຕີມ ທຸນເຕີມ ທຸນເຕີມ	ກຮງຈິງພູມເຕີມ ກຮງຈິງພູມເຕີມ ກຮງຈິງພູມເຕີມ ກຮງຈິງພູມເຕີມ	3.5 4.0 4.0 4.0	ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື	ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື	465 251 135 —	1,302 800 430 2,731	
2	● ○	ທຸນເຕີມ ທຸນເຕີມ ທຸນເຕີມ ທຸນເຕີມ		3.5 4.0 4.0 4.0		ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື		ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື	
3	▨	ທຸນເຕີມ ທຸນເຕີມ ທຸນເຕີມ ທຸນເຕີມ		4.0 4.0 4.0 4.0		ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື		ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື ຕົກມື	
ຈຳລວມ				883	5,263				
ພ.ທ.ສີເມືອງ				5,263 ຕົກມື.					



๑๗๔

ຜົນໄສດັງພູນທະສິເງິນ
ແມ່ນ
scale 1:10000

1:1000



แก้วะจงสอนให้หนูเด็กที่ดีและทำที่ 78661
18.00 น. ผ้าขาวาจราศอนกิริตะสุรินทร์หลัง

၁၀ မြော်ဆုံဖို့အားလုံး၏ အမျိန် (အမျိန်ချေမှတ် ၂)

ផ្លូវតាមដៃសំណង់ទិន្នន័យរបស់ខ្លួន ZONE 2
SCALE 1: 500

1:500

ZONE

KEY PLAN

รูปที่ 12 แผนแสดงการปลูกไม้ยืนต้น (รายส่วนที่ 1)

ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର ZONE 1
SCALE 1:500

ກວາງ 18.00 ນ. ເມືດາຈຸດາຈຸດ

บะซัน เอร์พูริน แอนด์ จำกัด
陳振誠資產有限公司
CHAROENSIN ASSET CO.,LTD.

ଏହାରେ.....

กรรมการผู้อำนวยการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเพนบีร์ชท เจริญสิน แอลลีสัน จำกัด
มกราคม 2561

(นายกิตติวัฒน์ รัตนพันธ์เพ็ญ) และ นายสีหบุรี ทุมเสย ผู้อำนวยการสังฆาครสังฆาราม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมายังวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมถวายเป็นเจ้าภาพในงานบุญบูชาและทำบุญตักบาตร ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕๖๑



นันพัฒนาไปในบุคลิก แหล่ง น้ำยาดีท็อกซ์ อาชญากรรม ภูมิภาค
แนวเดลล์ออม ใจเจตสือติ (ประเทศไทย) จำกัด
มกราคม 2561

ପ୍ରକାଶକ

๖ ๒

49

๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ଶିଳ୍ପ ଗାଁ 6.2 ମୀ

9
9
9
9

10



18.00 ມ. ໂພນຄາງຄົງດອນໄກ ວິໄຕສີເລື້ອມໄຫລັກ

ภาระจ่ายต้นทุนได้แล้วที่ 78661

KEY PLAN

ZONE 2

รูปที่ 13 ผังแสดงการปลูกไม้ยืนต้น (ขยายส่วนที่ 2)

SCALE
1: 500

1:500

DRAWING NO.	
DARVID	132/136
STRUCTURAL ENGINEERS	132/136
Mechanical Engineers	132/136
LAND DESIGN	132/136
DRAWING TITLE	132/136
CLIENT	132/136
SCALE	132/136
DATE	132/136
CHECKED	132/136

