

ที่ 2781 - ๕ กพ ๒๕๖๑

เลขที่ วันที่

เวลา ๑๒.๐๒ ผู้รับ

ที่ อ ก ๕๑๐๒.๓.๑/ ๕๔๗



การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๖๑๘ ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานโอลิฟินส์ (ครั้งที่ ๖) ฉบับสมบูรณ์ ของ บริษัท นาบตาพุดโอลิฟินส์ จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานโอลิฟินส์ (ครั้งที่ ๖) ฉบับสมบูรณ์ ของ บริษัท นาบตาพุดโอลิฟินส์ จำกัด และ
CD-ROM จำนวน ๑ ชุด

ด้วย บริษัท นาบตาพุดโอลิฟินส์ จำกัด ได้เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานโอลิฟินส์ (ครั้งที่ ๖) ฉบับสมบูรณ์ ของ บริษัท
นาบตาพุดโอลิฟินส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล จังหวัดระยอง ให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) พิจารณา และ กนอ. ได้พิจารณารายงานฯ โดยคณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบในรายงานดังกล่าวแล้ว นั้น

ในการนี้ กนอ. ขอจัดส่งรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD-ROM ให้แก่สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ใบอนุญาตประกอบกิจการสิ่งแวดล้อม
ที่ ๒๗๕ วันที่ ๕ กพ. ๒๕๖๑

เลขที่ ๑๔๕๗ ผู้รับ

(นางสุวนิภา กลวัฒนนิศา)

รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน


ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กู้เงินบีโอไอคเม๊ก
เลขที่ ๔๔ วันที่ ๕ กพ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๖.๐๒ ผู้รับ สกน


ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
กองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
โทร ๐ ๒๒๕๓ ๐๕๖๑ ต่อ ๖๓๓๖
โทรสาร ๐ ๒๖๕๐ ๐๕๖๖

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงงานໂອເລີຟນສໍ (ພາຍຫັງການປັບປຸງແປ່ງຮາຍລະເອີດ
ໂຄຮກໃນຮ່າງຈາກກວິເຄຣະໜໍ້ຜົກຮະບົບສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂຄຮກໃນຮ່າງຈາກໂອເລີຟນສໍ (ຄົ່ງທີ 6)
ຕັ້ງຢູ່ກາຍໃນເຂດນິຄມອຸດສາກຽມອາຮ້ໄອ ແອດ
ເບຕເທດນາລເມືອງມານຕາພຸດ ອຳເກອນເມືອງຮະຍອງ ຈັງຫວັດຮະຍອງ
ທີ່ບໍລິຫານ ມານຕາພຸດໂອເລີຟນສໍ ຈຳກັດ ຕ້ອງຍືດຄື່ອປັບປຸງ



(นายมงคล เสง โรจน์ສากย์)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มานตาพุดໂອເລີຟນສໍ ຈຳກັດ




บริษัท ຄອນຫັ້ລແຫນ່ງ ອອົບ ເກຫໂນໄລຍ່ ຈຳກັດ
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ຄອນຫັ້ລແຫນ່ງ ອອົບ ເກຫໂນໄລຍ່ ຈຳກັດ

ຕະຫຼາດ ພົມວິຫານ

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



ตารางที่ 1

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (ระยะท่อส่ง)

(ภายหลังการประเมินค่าผลกระทบโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่มีผลต่อการดำเนินการ (ครั้งที่ ๑))

บริษัท มหาพุฒิโภเดพินส์ จำกัด ตั้งอยู่ในปีบุญคุณทุกสรรพาวี ๒๐ ถนนอุบลราชธานี จังหวัดราชบุรี

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	<p>(1) กำหนดให้มีศูนย์รวมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการซึ่งกันและของผู้คนละของ อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) เช่น ถนนที่มีรถชนส่งที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และพื้นที่ที่มีกิจกรรมก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อลดการซึ่งกระหายของผู้คนจากกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>(2) กำหนดให้ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสอบเครื่องยนต์/เครื่องขับและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคุณภาพน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำรุ่นรักษาเครื่องยนต์/เครื่องขับ เพื่อควบคุมมลพิษที่ระบาดออกไหเป็นไปตามเกณฑ์การออกแบบ</p> <p>(3) จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นละของ สำหรับคนงานที่อยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ</p> <p>(4) ควบคุมให้บริษัทรับเหมาเป็นภารกิจทำความสะอาดเศษวัสดุในพื้นที่ที่ก่อสร้างและถนนโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง ซึ่งอาจถูกน้ำฝนชะล้างลงบนพื้นได้โดยให้ทำความสะอาดทันทีที่มีเศษวัสดุ ตกหล่น เนื่องด้วยคุณภาพที่ติดต่อรอบรู้ดู ถูกพัฒนาดี ขนาดกระดาษ เป็นต้น</p> <p>(5) ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินและรายติดค้างด้วยตัวเอง ซึ่งอาจ สร้างความสกปรกให้กับถนนภายนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>(6) ห้ามเผาท่าทางวัสดุหรือมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - เครื่องยนต์/เครื่องขับ ที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - รถที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาพุฒิโภเดพินส์ จำกัด
2. เมือง	<p>(1) หลีกเลี่ยงกิจกรรมการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 19.00-07.00 น. รวมถึงช่วงเวลาอื่น ๆ ในกรณีที่พบว่าเกิดผลกระทบด้านเสียงต่อบุคคล</p> <p>(2) พิจารณาเลือกเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีระดับเสียงต่ำไม่เกิน 85 เดซิเบล (dB) ที่ระยะ 15 เมตร เพื่อเป็นการ ควบคุมระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด กรณีที่เครื่องจักร/อุปกรณ์มีระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบล (dB) ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ข่าวลดเสียงดัง เช่น Silencer เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาพุฒิโภเดพินส์ จำกัด - บริษัท มหาพุฒิโภเดพินส์ จำกัด

(นายมงคล เสงiron โภค)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาพุฒิโภเดพินส์ จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนเซปต์เทคโนโลยี จำกัด

นายพัชร์ พงษ์พา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560 O 16

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(3) คุ้มครองความเสี่ยงเมือง เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา ตามแผนงานที่ผู้รับเหมากำหนด เพื่อลดความดังของเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ</p> <p>(4) จัดทั่วราชอาณาเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตระหนักรถยนต์จากภาระก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาพัฒนาจำกัด - บริษัท นานาพัฒนาจำกัด
3. คุณภาพน้ำ	<p>(1) จัดหาห้องส้วมแบบเคลื่อนที่ (Mobile Toilet) ที่มีลังเก็บสิ่งปฏิกูลและถุงซุบตักน้ำให้เพียงพอตั้ง จำนวนคนงานที่ก่อสร้างตามที่กู้หนามากที่สุด ก่อนติดต่อให้หน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน เฝ้าระวังไปติดต่อไป</p> <p>(2) น้ำเสียที่เกิดจากการทดสอบการรับแรงดันด้วยน้ำ (Hydrostatic Test) จะจัดให้มีการจัดการ เช่น ถังกรองทรายหรือปูอิ่มต้น เพื่อตัดเศษตะกอน เศษโลหะ และสารไม่ก่อเรระบาด นำสิ่งที่จะระบาดนำสิ่งที่จะระบาดที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ลงระบายน้ำของโครงการ และระบายน้ำลงระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป สำหรับเศษตะกอน เศษโลหะ สารไม่ก่อเรระบาดที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งถังหัวน้ำที่ต้องดูแลอย่างดี ไม่ชำรุดเสียหาย</p> <p>(3) ในกรณีที่เกิดตะกอนดินและเศษวัสดุจากการก่อสร้าง เห็น เศษขี้เม่นที่ คอนกรีต เป็นต้น ให้คลองในระบายน้ำนำสิ่งที่ได้รับเข้ามาดูแลโดยทันที</p> <p>(4) ห้ามทิ้งมูลฝอยลงระบายน้ำ ภายในพื้นที่โครงการ หรือแหงน้ำสาธารณะ</p> <p>(5) กำหนดให้มีการดักเก็บวัสดุก่อสร้างไว้ในพื้นที่ที่จัดกีบ่ายเป็นสัดส่วน และไม่เกิดขวางทางระบายน้ำ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานดูแลท่าความสะอาดของระบายน้ำ เพื่อป้องกันการอุดตันเป็นประจำ ทุกสัปดาห์</p> <p>(6) ใช้ระบบระบายน้ำของโครงการเพื่อรับน้ำที่น้ำจากน้ำทิ้งที่ก่อสร้างลงสู่ระบายน้ำ ลงของนิคมฯ และจัดให้มีการบุคลากรจัดการระบายน้ำตามแผนการดักท่านตรวจสอบและแผนการบุคลากรจัดการระบายน้ำ ของโครงการ</p> <p>(7) จัดให้มีการเรื่องต่อระบายน้ำชั่วคราวในระยะก่อสร้างภายในโครงการกับระบายน้ำเดิมของโครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาพัฒนาจำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เสงโภจน์โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาพัฒนาจำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ ชัยมงคล

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

ตารางที่ 1 (ต่อ)

(นายมงคล เงง โจน โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุด โอลเดฟินส์ จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสังฆาราม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(ก. วันอิสตัติวัณี พี้เตาฯ กอง)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสังเวดดีอน

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(10) กำหนดให้ผู้รับเหมาวางแผนการใช้เส้นทางขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยให้ห้ามเลี้ยง การใช้เส้นทางขนส่งที่ผ่านหมู่บ้าน เนื่อง ถนนหัวบึง-หนองบอน เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบ จากการขนส่งที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเส้นทางอื่น ๆ ในกรณีที่พ่วงว่าเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งก่อให้เกิด^{ผลกระทบด้านการจราจรต่อชุมชน}</p> <p>(11) กำหนดให้ผู้รับเหมาติดป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ลงบนรถขนส่งคันงาน อุปกรณ์ก่อสร้างและ ภาคของเสียกิจกรรมก่อสร้างเพื่อเป็นข้อทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนมาษัยโครงการ ก่อสร้างของเสียกิจกรรมก่อสร้างที่เป็นข้อทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนมาษัยโครงการ</p> <p>(12) กำหนดให้มีจุดรับส่งคันงานบริเวณด้านหน้าโครงการ และจัดให้มีเข้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของ รถรับส่งคันงาน โดยห้ามก่อสิ่งปฏิกูลที่มีการซารหานานเนิน เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร ต่อชุมชน</p> <p>(13) จัดให้มีจุดรับส่งคันงานในระยะก่อสร้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชนใน บริเวณใกล้เคียง</p>	<p>เส้นทางการขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รถขนส่งคันงานและ วัสดุก่อสร้าง - บริเวณหน้าโครงการ <p>เส้นทางการขนส่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิมปิกส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิมปิกส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิมปิกส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิมปิกส์ จำกัด
5. การจัดการภัยของเมือง	<p>(1) จัดให้มีภาระรองรับภัยไฟปีกมีคิดวิธีการขยายตามชุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่าง เพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคันงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมภัยไฟในบริเวณพื้นที่ ที่กำหนดไว้อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ก่อนประทุมงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน ราชการในท้องที่ เนื่องจากภัยไฟที่อาจเกิดขึ้นได้นำไปสู่ภัยต่อไป</p> <p>(2) จัดให้มีการติดแยกภัยไฟที่เกิดจากการก่อสร้างและจำกัดการก่อสร้างของคันงานของจากกัน และจัดให้มีสถานที่จัดเก็บหรือเก็บในภาระที่ปีกมีคิดเพื่อรักษาไฟไปใช้ประโยชน์ จึงจะสูญเสีย ที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ขณะเดียวกันที่ได้รับอนุญาตจากการราชการรับไป ก่อจัดต่อไป</p> <p>(3) ห้ามนำไฟฉายวัสดุหรือมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>(4) กำหนดให้บริษัทรับเหมาขับคันงานก่อสร้างไม่ให้ทิ้งภัยไฟลงในร่างระบายน้ำของนิคมฯ พร้อมทั้งประทุมงานกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการเก็บขยะ ภัยไฟที่ไว้ไป อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หรือหากมีปริมาณภัยไฟอยมากพอ ทาง โครงการจะแจ้งให้ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามายกเว้นเพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p>	<p>ภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิมปิกส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิมปิกส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิมปิกส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิมปิกส์ จำกัด

(นายมงคล เชิงโรจน์ ไสกณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอลิมปิกส์ จำกัด

(นางสาวนินฐานา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายพัฒนา พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

Q (L)

๗๖๙

(นายมงคล เจริญโภคภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพด โอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสังฆาราม

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ផ្សេងៗនាមួយការតើងគេគត់

6/79

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(7) จัดทำเป้าเดือนและสัญลักษณ์เดือนอันตราย และเครื่องหมายที่ใช้บันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่มีความเสี่ยงจะในด้านความปลอดภัย เช่น ป้ายแสดงเขตก่อสร้าง และป้ายแสดงให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ชุดตรงความปลอดภัยส่วนบุคคล เมื่อเท่านั้น (8) จัดให้มีปุ่มกดปุ่มพยาบาลและเวชภัณฑ์พักร้อน รวมทั้งรับส่งข้าวสารเครื่องยาน้ำดื่ม เช่น ห้องน้ำส้วมในครัวเรือน (9) อนุญาตให้คนงานของผู้รับเหมาสามารถใช้สถานพยาบาลของบริษัทฯ ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ เพื่อลดภาระของสถานพยาบาลในพื้นที่ (10) จัดให้มีหนังสือข้อความแจ้งภัยให้มีและสารคือรู้ไว้ให้สำหรับช่างก่อสร้าง และจัดให้มีการอบรมคนงาน ให้ความรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการเมืองกิจเดทุกชนิด รวมทั้งการประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ (11) จัดให้มีสีดับเพลิงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไฟมีภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ (12) จัดให้มีระบบการขออนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับงานบางประเภท เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับ ความร้อน ไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ที่ปรารถนาอย่างเข้มงวด (13) จัดให้มีการขึ้นแบบเอกสารเพื่อบันความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet; SDS) ให้กับคนงาน ของบริษัทผู้รับเหมาและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อแนะนำต่าง ๆ ในเอกสารดังกล่าว อย่างเคร่งครัด (14) ระบุมาตรการในการควบคุมคุณภาพงาน ระบุเป็นปฎิบัติงานและเงื่อนไขในการทำงานของผู้รับเหมา ลงในสัญญาเช่าห้องเช่า เช่น * การอบรมและทดสอบด้านความปลอดภัย * การฝ่าฝืนเพ้า-ออก * การก่อหนดเขตด้านห้ามทำให้เกิดประกายไฟและเขตห้ามสูบบุหรี่ * แรงงานสัมพันธ์ * ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย * การขออนุญาตเข้าทำงาน	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เสง ใจภัย)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กฤษณะ ใจภัย

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

Q/km

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * การปฏิบัติกรรมเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์พิเศษปกติ * อุปกรณ์ที่มีความปล่อยภัยต่อนิวเคลียร์ (PPE) * ความปลอดภัยในการทำงาน * การป้องกันภัยนาด * อุปกรณ์เหตุและเหตุการณ์พิเศษ * อุปกรณ์ดับเพลิง * การรักษาความสะอาด * เข้าหน้าที่ความปลอดภัย * การประชุมด้านความปลอดภัย * การตรวจสอบด้านความปลอดภัย <p>และกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบและสรุปผลไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน</p> <p>(15) กำหนดให้เข้ารับทราบเหมาจัดท่าขึ้นบัญครรราชงค์ตรวจสอบสุขภาพของคนงานก่อนเข้าร่วงก่อนเข้าทำงาน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเข้าด้วยการตรวจสอบสุขภาพว่าถูกประจำปี และการตรวจสอบสุขภาพ ตามความเสี่ยงสำหรับคนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น สารเคมีอันตราย เป็นต้น (ต่อไป)</p> <p>(16) จัดให้มีการจดบันทึกและรายงานการเกิดอุบัติเหตุ โดยต้องสอนความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และระบุสาเหตุ ความเสียหาย และวิธีในการแก้ไขอย่างรวดเร็วและดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ</p> <p>(17) แจ้งข้อมูลและจำนวนคนงานก่อสร้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่ที่ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกรณีเกิดการฉีบป่วย หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>(18) กำหนดให้มีมาตรการในการดูแลและช่วยเหลือ มาตรการในการชดเชยค่าเดินทาง ใบเสร็จได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการต่อผู้ได้รับผลกระทบ ให้แก่ พนักงาน ผู้รับเหมา และประชาชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ หน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่ - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติ โยเดฟินส์ จำกัด 	<p>บริษัท นานาชาติ โยเดฟินส์ จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p>

(นายมงคล เอส โรจน์โภค)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติ โยเดฟินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560 Q (W)

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำดื่มและดื่มน้ำ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(19) โครงการไม่มีบ้านพักงานก่อสร้าง (Camp Site) บริเวณภายในหรือภายนอกโครงการ แต่จะดำเนินค่าใช้จ่ายบนพื้นที่อุดรับตั้งคุณงานก่อสร้าง โดยให้พิจารณาเมื่อถูกจัดตั้ง ให้เหมาะสม และจัดให้มีการแจ้งชุมชนบริเวณใกล้เคียงทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>(20) จัดให้มีชุดพักและเวลาพักรاحةว่างปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีอาหารภูมิป่าที่ถูกต้องตามหลักอนามัย หลากหลายรังส์รับบุคลากรตามจุดต่าง ๆ ในบริเวณสถานที่พักนอนในพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอสำหรับคนงาน</p> <p>(21) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณที่มีความเสี่ยงจะดินถล่มหลักภัยพร้อมทั้งไฟฟ้าข้อมูลแก่คนงานก่อสร้างและพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเมื่อยกับสัญญาณเตือนภัย</p> <p>(22) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) หรือหูต่องลม (Ear Muff) เป็นต้น อย่างเพียงพอให้กับคนงานก่อสร้างที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (dB) หรือมีหัวใจบุญให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงทุกครั้งที่ต้องเข้าไปทำงานในพื้นที่มีเสียงดังอย่างเคร่งครั้ง</p> <p>(23) กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของหน้างานในบริเวณที่มีเสียงดังให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดให้มีการหழดพักงานชั่วคราวหรือมีระบบหมุนเวียนคนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีเสียงดังไปปัจจุบันที่เดิม ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด
8. การป้องกันการเกิดอันตรายร้ายแรง	<p>(1) ตรวจสอบรอยเชื่อมต่าง ๆ ของระบบท่อสื่อสารที่ระบบทดไป (ในระหว่างก่อสร้าง)</p> <p>ด้วยวิธีตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (Non-destructive testing, NDT) เพื่อตรวจสอบริ้วรอย รอยแตกร้าวของรอยเชื่อม และหลังจากการตรวจสอบรอยเชื่อมตัววิธีตรวจสอบแบบไม่ทำลายและมีการแก้ไขจนไม่พบรอยพิพากพ้องตามรอยเชื่อมแล้ว ต้องทดสอบการรับแรงดันหรือ Pressure Test อีกด้วย ก่อนดำเนินการซิง หากพบการรั่วไหล โครงการต้องทำการแก้ไขและทดสอบช้ำอีกครั้ง จนไม่พบการรั่วไหล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด

(นายมงคล เชงโรจน์ โศกน)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด

(นางสาวนิมรุ้า ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

ตารางที่ 1 (ต่อ)

องค์ประกอบบ้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(2) ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล้างถังสารที่ระเหยได้โดยชั้งอิง ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น American Society for Testing and Materials (ASTM), The American Society of Mechanical Engineers (ASME), The National Fire Protection Association (NFPA) และ American Petroleum Institute (API) เป็นต้น</p>	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท นานาพุค โอลิฟินส์ จำกัด
9. ทุขภัย	<p>(1) จัดให้มีการสูมตรวจงานก่อสร้าง เพื่อเฝ้าระวังด้านการสภาพดิต ตามแผนที่กำหนด</p> <p>(2) ให้ความรู้เรื่องทุขภัยและโรคติดต่อตามมาตรฐานให้แก่คนงานตามแผนที่กำหนด</p> <p>(3) โครงการต้องแจ้งเจ้าหน้าที่งานก่อสร้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนขั้นตอนความไม่สงบของของการบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมของ พื้นที่ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรองรับกรณีอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเกิดขึ้น</p> <p>(4) กำหนดให้โครงการขอความร่วมมือจากกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการช่วยกันดูแลเรื่องสุขลักษณะในที่พักอาศัยงานนี้ทั้งอย่างดีและอย่างปลอดภัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - ภายในพื้นที่ก่อสร้าง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ในพื้นที่ - ภายในพื้นที่พักอาศัยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - บริษัท นานาพุค โอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท นานาพุค โอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท นานาพุค โอลิฟินส์ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาพุค โอลิฟินส์ จำกัด

ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2560

(นายนงค์ คงโรจน์ไสยก)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาพุค โอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

10/79

กันยายน 2560

O(hm)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

กัณฑ์พัชร พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันชนี 2

มาตราการรักษาภัยด้วยมาตรการที่ต้องเวลัดด้วยความคืบหน้าการป้องกันภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ทว่าตามนิยาม)
(ภายหลังการยกเว้นไม่เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด) จึงต้องมีการดำเนินการที่รวดเร็วทันท่วงทัน แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนในสังคม จึงต้องมีการกำหนด
กฎหมายวิธีท กระบวนการพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการที่รวดเร็วทันท่วงทัน แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนในสังคม จึงต้องมีการกำหนด

(นายมงคล เจริญโรจน์สกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาพาณิช ໂອເລີຟັນສີ ຈຳກັດ

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ផ្ទាំងនាយករាជក្រឹត់ខេត្ត

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้ช้านาญการสิ่งแวดล้อม

หุ้นโนโวโลยี จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของด้านนิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(5) ในกรณีที่ บริษัท มหาดไทยเอนิ่น เจ้ากัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไปในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บังษัท มหาดไทยเอนิ่น เจ้ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) หากหน่วยงานอนุญาตให้รื้อถอนอย่างเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บังษัท มหาดไทยเอนิ่น เจ้ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>2) หากหน่วยงานอนุญาตให้รื้อถอนอย่างเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บังษัท มหาดไทยเอนิ่น เจ้ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>3) หากหน่วยงานอนุญาตให้รื้อถอนอย่างเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บังษัท มหาดไทยเอนิ่น เจ้ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>4) หากหน่วยงานอนุญาตให้รื้อถอนอย่างเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บังษัท มหาดไทยเอนิ่น เจ้ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>5) หากหน่วยงานอนุญาตให้รื้อถอนอย่างเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บังษัท มหาดไทยเอนิ่น เจ้ากัด แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(6) ระบุผลการศึกษา HAZOP ของโครงการ และนำเสนอตัวอย่างกรณีที่เกิดผลกระทบสูงสุด หรือแมลง P&ID และเหตุผลการนำเสนอตัวอย่างต่างกันไว้ในเชิงปรึกษาเพื่อกันหน่วยอื่นของโครงการ</p>	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท มหาดไทยเอนิ่น เจ้ากัด
		 บริษัท คอนซัลต์แทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด		

(นายมังคล เสงiron โถกณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาพุค โอลิเดฟินส์ จำกัด

(ບັນຫາວິທະຍາ ທັກນີ້)

ผู้ช่วยการตั้งเวลาด้วย

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาท)

THE JOURNAL OF

ផ្សេងៗនាយករដ្ឋបាល

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอันสืบเนื่องมาด้วย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านล่าง	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(7) ว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบศอนผลกระทบภัยน้ำดีด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลักษณะและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบด้านลักษณะของโครงการ ทั้งนี้ให้แต่งหนังานอนุญาตภาระน่อง่างอ่อนโยน 2 สัญญา ท่อนด้านในการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านลักษณะด้วยตัวเองไปยังกลาง (Third Party)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด	
(8) เมื่อโครงการดำเนินการผลิตเต็มกำลังการผลิตของเครื่องจักร และมีสารภาวะการผลิตคงด้วย (Steady State) แล้ว หน่วยตรวจสอบมาตรฐานสามารถพิจารณาจากข้อด้านนี้ว่าค่าที่ระบุไว้ในรายงาน บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด ต้องมีค่าเฉลี่ย ค่าที่ค่าเฉลี่ยนั้นเป็นค่าความคุณ และແล็งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด	
(9) หากผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ มีแนวโน้มที่ใกล้ต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโครงการจะดังนี้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด	
(10) ในกรณีที่ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศหลังต้นน้ำมีผลและผลกระทบด้านคุณภาพอากาศสืบต่อไปในพื้นที่โครงการมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจสอบได้ใน่วงการดำเนินการปกติ แต่ยังไม่เกินค่าความคุณที่กำหนดด้วย ให้โครงการตรวจสอบหากหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาราคาเดือนที่นี้ ให้สูญเสียลดลงดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านลักษณะด้วย มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านลักษณะให้ครบถ้วน ชัดเจนด้วย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด	
(11) ในกรณีที่ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศหลังต้นน้ำมีผลและหากการดำเนินการไม่เกินค่าความคุณที่กำหนดด้วย ให้โครงการทำการตรวจสอบหากหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจสอบด้วยเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด	
(12) กำหนดให้มีการรายงานลักษณะของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปเร็วๆ โดยรอบจุดตรวจสอบ คุณภาพอากาศในบรรยากาศขณะทำการตรวจสอบ	- ภายนอกพื้นที่โครงการ บริษัท คอนซัลติ้งเนท ซอฟ เทคโนโลยี จำกัด	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด	

(นายมงคล เชง ใจกลาง)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด

(นางสาวชนิษรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสืบต่อ

บริษัท คอนซัลติ้งเนท ซอฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสืบต่อ

กันยายน 2560 ๑๖

แบบรายงานที่ 2 (มีอ)

(นายมงคล เจริญโภคณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพูด โอลเดฟินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ជំនាញការពិចារណា


บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(รายงานกิจกรรมนี้ พื้นฐานของ)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสังเวดต้อม

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(19) กำหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา (เขตท่าสูรีนเหมา รายเดือนที่ปรับตัวให้เข้าไปในพื้นที่ของโรงงานเป็นประจำทุกวันซึ่งโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน โดยไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาในช่วงที่มีการหยุด กิจกรรมเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำปี (Shutdown/ Turnaround) ในฐานะผู้รับเหมาของโรงงานเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายหลังที่ พนักงานออกจากการทำงานยกเว้นในกรณี ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) กรณีที่พนักงานหรือผู้รับเหมาทำงานกับโครงการเป็นระยะเวลาอย่างกว่า 1 ปี ให้โครงการอบรมบันทึกข้อมูลสุขภาพให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเมื่อออกจาก การทำงาน 2) กรณีที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ ให้โครงการส่งบันทึกข้อมูลสุขภาพของ พนักงานและผู้รับเหมาให้กับผู้รับเหมาของพนักงานและผู้รับเหมารายต่อไป หากไม่มีผู้รับเหมาต่อไป ให้โครงการแจ้งให้หนักงานและผู้รับเหมาทราบล่วงหน้า ในการขอรับบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนที่โครงการจะเลิกดำเนินกิจการ <p>(20) กำหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเริ่มต้นและกำหนด ให้มีการควบคุมการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่มีอำนาจงานให้กับโครงการ เพื่อตรวจสอบความนำร่องที่ดีของข้อมูล ที่จัด เนรนทางการตรวจสอบและประเมินห้องปฏิบัติการของตนเป็นไปตามกระบวนการ บริหารสู่ที่ (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance) ต่อทั้งโครงการและหน่วยงานกลาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด
2. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	<p>2.1 ด้านคุณภาพอากาศ</p> <p>(1) ควบคุมอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศก่อนปล่อยระบบท่อของโครงการ (ตารางที่ 1) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละออง (Particulate) อัตราการระบายไม่มากกว่า 34.28 กก./วินาที หรือ 2,961.79 กิโลกรัม/วัน จากปล่อง Utility Boiler รวม 4 ปล่อง ดังนี้ 	 <p>Utility Boiler Stack บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด

(นายมน吉ด เงง ใจนันทน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายพิพัฒน์ ใจนันทน์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

Q (L)

ตารางที่ 1
ตัวกรากะระนบรายการพิมพางานจากตัวอย่างของก่อร่องการไฟฟ้าหันแม่กลำทั้งหมดที่กำลังดำเนินการ


No.	Stack Name	ระบบควบคุม	Co-ordinate		Emission Rate (g/s)			Height (m.)	Temperature (K)	Operating Velocity (m/s)	Diameter (m.)	Volumetric Flow Rate (Nm ³ /s) 25°C 1 atm	Concentration at 25°C 1 atm, 7% O ₂ , Dry Basis ^{2/}		
			E	N	NO _x	SO ₂	Particulate						NO _x (ppm)	SO ₂ (ppm)	Particulate (mg/Nm ³)
1.	Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A)	Ultra Low NOx Burner	735356.65	1410302.95	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	-
2.	Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B)	Ultra Low NOx Burner	735361.00	1410317.15	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	-
3.	Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C)	Ultra Low NOx Burner	735366.29	1410331.36	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	-
4.	Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D)	Ultra Low NOx Burner	735371.11	1410345.56	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	-
5.	Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E)	Ultra Low NOx Burner	735375.94	1410359.77	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	-
6.	Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F)	Ultra Low NOx Burner	735380.76	1410319.74	3.93	-	-	46	403	12.76	2	40.09	50	-	-
7.	Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G)	Ultra Low NOx Burner	735385.58	1410373.97	3.93	-	-	46	423	11.98	1.5	21.17	50	-	-
8.	Recycle Cracking Heater (H-120R)	Ultra Low NOx Burner	735392.75	1410288.19	3.31	-	-	20	795	1.32	0.76	0.6	100	-	-
9.	C4 Isomerization and Purification Feed Heater ^{4/}	-	735687.23	1410194.94	0.11	-	-	43.24	648	1.38	1.75	3.32	55	-	-
10.	OCU Feed Heater (H-760)	-	735699.39	1410230.77	0.37	-	-	20	673	1.39	2.15	1.25	55	-	-
11.	OCU Regeneration Heater (H-761)	-	735696.5	1410222.25	0.14	-	-	17	853	2.21	0.85	0.1	100	-	-
12.	C5 Heater NO. 1 (Autometathesis Reactor Feed Heater) ^{4/}	-	735749.25	1410377.71	0.02	-	-	20	795	1.32	0.31	0.15	100	-	-
13.	C5 Heater NO. 2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) ^{4/}	-	735794.56	1410511.21	0.03	-	-	20	795	1.32	0.38	0.15	100	-	-
14.	2nd Stage Gasoline Hydrogenation Unit (GHU II) (H-830)	-	735705.79	1410256.04	0.24	-	-	20	673	1.39	1.4	2.15	55	-	-
15.	Utility Boiler Stack 1 (Boiler A)	-	735393.13	1410503.67	8.90	17.94	8.57	30	477	8.84	2.4	40	118.3	172	214
16.	Utility Boiler Stack 2 (Boiler B)	-	735400.36	1410524.98	8.90	17.94	8.57	30	477	8.84	2.4	40	118.3	172	214
17.	Utility Boiler Stack 3 (Boiler C)	-	735446.97	1410493.32	8.90	17.94	8.57	30	477	8.84	2.4	40	80	122	214
18.	Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ^{4/}	-	735454.21	1410514.62	6.02	12.71	8.57	30	477	8.84	2.4	-	-	-	-
ตัวกรากะระนบราย (ก้อนวินาที)					64.45	66.53	34.28	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัวกรากะระนบราย (กิโลกรัม/วัน)					5,568.48	5,748.19	2,961.79	-	-	-	-	-	200	950	240
หมายเหตุ : ^{1/} ตัวกรากะระนบรายที่ไม่ได้ทำการก่อร่องทั้งหมดที่กำลังดำเนินการ ^{2/} ตัวควบคุมที่ส่งรายละเอียด 7 ความตัน 1 บรรจุภัณฑ์ ถูกแทนด้วย 25 องศาเซลเซียส, สภาวะหนึ่ง ^{3/} ประมาณการระหว่างชุดตัวกรากะระนบราย เนื่อง ตัวกรากะระนบรายที่จะนำไปใช้ในภาคต่อของก่อร่องทั้งหมดที่กำลังดำเนินการ ^{4/} ประมาณการระหว่างชุดตัวกรากะระนบราย เนื่อง ตัวกรากะระนบรายที่จะนำไปใช้ในภาคต่อของก่อร่องทั้งหมดที่กำลังดำเนินการ															

หมายเหตุ : ^{1/} ตัวกรากะระนบรายที่ไม่ได้ทำการก่อร่องทั้งหมดที่กำลังดำเนินการ

^{2/} ตัวควบคุมที่ส่งรายละเอียด 7 ความตัน 1 บรรจุภัณฑ์ ถูกแทนด้วย 25 องศาเซลเซียส, สภาวะหนึ่ง

^{3/} ประมาณการระหว่างชุดตัวกรากะระนบราย เนื่อง ตัวกรากะระนบรายที่จะนำไปใช้ในภาคต่อของก่อร่องทั้งหมดที่กำลังดำเนินการ


ที่มา : บริษัท มหานาคราชโอลิฟินส์ จำกัด, 2560



(นายนิยม ไชยวัฒน์ ไศวนะ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหานาคราชโอลิฟินส์ จำกัด



(นางสาวนิยม ไชยวัฒน์ ไศวนะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

กันยายน 2560

O/w

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของตัวน้ำมันดิ่งแวดล้อม	รายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีแนวโน้ม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ																								
	<ul style="list-style-type: none"> * Utility Boiler Stack 1 (Boiler A) 214 นาที/ตบ.ม. 8.57 กิโลกรัม/วินาที * Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) 214 นาที/ตบ.ม. 8.57 กิโลกรัม/วินาที * Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) 214 นาที/ตบ.ม. 8.57 กิโลกรัม/วินาที * Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ^{//} 214 นาที/ตบ.ม. 8.57 กิโลกรัม/วินาที <p>หมายเหตุ ^{//} หมายถึง ปล่องที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซขัณฑ์ฟอเรตออกไซด์ (SO_2) อัตราการระบายไม่มากกว่า 66.53 กิโลกรัม/วินาที หรือ 5,748.19 กิโลกรัม/วัน จากปล่อง Utility Boiler รวม 4 ปล่อง ดังนี้ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>* Utility Boiler Stack 1 (Boiler A) 172 พีพีเย็ม</td> <td>17.94 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> <tr> <td>* Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) 172 พีพีเย็ม</td> <td>17.94 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> <tr> <td>* Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) 172 พีพีเย็ม</td> <td>17.94 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> <tr> <td>* Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ^{//} 122 พีพีเย็ม</td> <td>12.71 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ ^{//} หมายถึง ปล่องที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) อัตราการระบายไม่มากกว่า 64.45 กิโลกรัม/วินาที หรือ 5,568.48 กิโลกรัม/วัน จากปล่องต่างๆ รวม 18 ปล่อง ดังนี้ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>* Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A) 50 พีพีเย็ม</td> <td>3.93 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> <tr> <td>* Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) 50 พีพีเย็ม</td> <td>3.93 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> <tr> <td>* Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C) 50 พีพีเย็ม</td> <td>3.93 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> <tr> <td>* Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) 50 พีพีเย็ม</td> <td>3.93 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> <tr> <td>* Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) 50 พีพีเย็ม</td> <td>3.93 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> <tr> <td>* Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F) 50 พีพีเย็ม</td> <td>3.93 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> <tr> <td>* Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) 50 พีพีเย็ม</td> <td>3.93 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> <tr> <td>* Recycle Cracking Heater (H-120R) 50 พีพีเย็ม</td> <td>3.31 กิโลกรัม/วินาที</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> * C4 Isomerization and Purification Feed Heater ^{//} 100 พีพีเย็ม 0.11 กิโลกรัม/วินาที * OCU Feed Heater (H-760) 55 พีพีเย็ม 0.37 กิโลกรัม/วินาที 	* Utility Boiler Stack 1 (Boiler A) 172 พีพีเย็ม	17.94 กิโลกรัม/วินาที	* Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) 172 พีพีเย็ม	17.94 กิโลกรัม/วินาที	* Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) 172 พีพีเย็ม	17.94 กิโลกรัม/วินาที	* Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ^{//} 122 พีพีเย็ม	12.71 กิโลกรัม/วินาที	* Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที	* Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที	* Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที	* Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที	* Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที	* Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที	* Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที	* Recycle Cracking Heater (H-120R) 50 พีพีเย็ม	3.31 กิโลกรัม/วินาที	<ul style="list-style-type: none"> - Utility Boiler Stack จ้านวน 4 ปล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเคมีฟินส์ จำกัด
* Utility Boiler Stack 1 (Boiler A) 172 พีพีเย็ม	17.94 กิโลกรัม/วินาที																											
* Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) 172 พีพีเย็ม	17.94 กิโลกรัม/วินาที																											
* Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) 172 พีพีเย็ม	17.94 กิโลกรัม/วินาที																											
* Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ^{//} 122 พีพีเย็ม	12.71 กิโลกรัม/วินาที																											
* Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที																											
* Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที																											
* Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที																											
* Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที																											
* Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที																											
* Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที																											
* Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) 50 พีพีเย็ม	3.93 กิโลกรัม/วินาที																											
* Recycle Cracking Heater (H-120R) 50 พีพีเย็ม	3.31 กิโลกรัม/วินาที																											
		<ul style="list-style-type: none"> - Naphtha Cracking Heater Stack จ้านวน 7 ปล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเคมีฟินส์ จำกัด 																								
		<ul style="list-style-type: none"> - Recycle Cracking Heater จ้านวน 1 ปล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเคมีฟินส์ จำกัด 																								
		<ul style="list-style-type: none"> - C4 Isomerization and Purification Feed Heater จ้านวน 1 ปล่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเคมีฟินส์ จำกัด 																								
		<ul style="list-style-type: none"> - OCU Feed Heater จ้านวน ไปปล่อง บรรบทดอนหัวลงเทาที่ อยู่ทาง เกาะในไลบี จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเคมีฟินส์ จำกัด 																								

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายสมศักดิ์ เชิงไวจัน ไสวภรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเคมีฟินส์ จำกัด

(นางสาวจันทร์สรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กร

บริษัท คุณชัยแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)


ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กร

กันยายน 2560

Q16

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม	รายการอุปกรณ์และแก๊สพื้นฐานที่สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * OCU Regeneration Heater (H-761) 55 พีพีเอ็ม 0.14 กิวัม/วินาที * C5 Heater NO.1 (Autometathesis Reactor Feed Heater)ⁱⁱ 100 พีพีเอ็ม 0.02 กิวัม/วินาที * C5 Heater NO.2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater)ⁱⁱ 100 พีพีเอ็ม 0.03 กิวัม/วินาที * 2nd stage Gasoline Hydrogenation Unit (GHU-II) (H-830) 55 พีพีเอ็ม 0.24 กิวัม/วินาที * Utility Boiler Stack 1 (Boiler A) 118.3 พีพีเอ็ม 8.90 กิวัม/วินาที * Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) 118.3 พีพีเอ็ม 8.90 กิวัม/วินาที * Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) 118.3 พีพีเอ็ม 8.90 กิวัม/วินาที * Utility Boiler Stack 4 (Boiler D)ⁱⁱ 80 พีพีเอ็ม 6.02 กิวัม/วินาที <p>หมายเหตุ "หมายอ้าง ปล่อยที่ซั่นไม่ได้ก่อสร้าง (2) หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงความซุญ จำนวน และ/หรือค่าดามห่องที่ต้องของปล่อง แต่ละหน่วยผลิต จะต้องรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทราบ เมื่อโครงการได้ออกแบบรายละเอียด (Detail Design) แล้ว (3) ส่งมอบเอกสารซึ่งมุ่งรายละเอียดทางเทคนิคงบประมาณที่ก่อให้เกิดคอมพิวเตอร์ สามารถนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบค่าความเสี่ยง และอัตราการระบาดของพิษทางอากาศของโครงการ รวมทั้งอัตราการตรวจตัวอย่าง การระบาดของพิษทางอากาศเมื่อมีการทดสอบเดินระบบการผลิตให้การนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ประเมินการพิจารณาอนุมัติดำเนินการส่วนขยาย หากพบว่าผลการตรวจตัวอย่างกว่าขีดความสามารถพิมพ์ตามที่ได้รับความเห็นชอบตาม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกพารามิเตอร์ จะต้องทำการ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - OCU Regeneration Heater จำนวน 1 ปล่อง - C5 Heater NO.1 (Autometathesis Reactor Feed Heater) จำนวน 1 ปล่อง - C5 Heater NO.2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) จำนวน 1 ปล่อง - 2nd stage Gasoline Hydrogenation Unit (GHU-II) จำนวน 1 ปล่อง - Utility Boiler Stack จำนวน 4 ปล่อง - ภายใต้เงื่อนไขของการ - หลังการออกแบบเดียวครั้ง (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) - ภายใต้เงื่อนไขของการเปิดดำเนิน การ หลังจากเริ่มดำเนินเรื่อง หน่วยผลิตนั้นๆ แล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด 	 <p>บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p>



(นายนรุจัน ใจดี)

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560



ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(4) ติดตั้ง Ultra Low NO_x Burner ที่ Naphtha Cracking Heater จำนวน 7 ปล่อง และ Recycle Cracking Heater จำนวน 1 ปล่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A) - Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) - Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C) - Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) - Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) - Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F) - Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) - Recycle Cracking Heater (H-120R) <p>(5) โครงการได้ติดตั้งเครื่องวัดความเข้มข้นของสารทางอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่งกำเนิดผลตรวจทางอากาศแบบติดตามต่อไปนี้ดัง (CEMS) โดยในปัจจุบัน มีการติดตั้ง CBMS เพื่อตรวจติดตามค่าการระบายมลพิษอย่างต่อเนื่องจำนวน 6 หน่วย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - CEMS#1 : Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A), Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) และ Recycle Cracking Heater (H-120R) - CEMS#2 : Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C), Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) และ Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) - CEMS#3 : Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F), และ Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) - CBMS#4 : OCU Feed Heater (H-760), OCU Regeneration Heater (H-761) - CBMS#5 : 2nd Stage Gasoline Hydrogenation Reactor (GHU-II) (H-830) - CBMS#6 : Utility Boiler Stack 1 (Boiler A), Utility Boiler Stack 2 (Boiler B), Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) <p>สำหรับ CBMS#1,2,3,4 และ 6 ถูกออกแบบให้ใช้ตัวการระนาบยอกพิมพ์ร่วมกับสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง (แต่ไม่เกิน 3 อุปกรณ์) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงเรงานประปาหดต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณปล่อง Naphtha Cracking Heater Stack จำนวน 7 ปล่อง และปล่อง Recycle Cracking Heater จำนวน 1 ปล่อง - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนเปิดดำเนินการส่วนขยาย - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท มหาดไทยโอลิฟินส์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เจริญโภคผล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยโอลิฟินส์ จำกัด

.....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลงที่ประชุมด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องเมบอต โนมวัต พ.ศ. 2544 เมื่อเวลา 15 นาทีต่ออุปกรณ์</p> <p>ส่วน CBMS#5 : 2nd Stage Gasoline Hydrogenation Reactor (GHU-2) (H-830) จะออกแบบให้มีการวัดค่าการระบายเพียงแค่กลุ่มตัวอย่างเดียว ห้องนี้เนื่องจากงานปล่อง ดังกล่าวต้องห้ามจากกลุ่มอื่นๆ จึงไม่สามารถนำเครื่อง Gas Analyzer มาใช้ร่วมกันได้ ในส่วนของกล่องมีพิมพ์อื่นๆ ซึ่งโครงการยังไม่ได้มีการดำเนินการจริงนั้น บริษัทได้ เตรียมแผนงานก่อสร้างระบบตรวจสอบความเข้มข้นสารเคมีเพื่อเตรียมไว้ เมื่อโครงการได้มีการดำเนินการจริงดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - CBMS#7 : C4 Isomerization and Purification Feed Heater ,C5 Heater NO. 1 (Autometathesis Reactor Feed Heater) , C5 Heater NO. 2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) - CBMS#8 : Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ห้องนี้ให้โครงการรวมรวมผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศวันจากชั้นบนตรวจวัดส่งให้กับ การนิคมอุดสาครรวมแท่งประเทศาไทยเป็นประจำทุกต่อton โดยจะต้องระบุต่อการระบาย อากาศจากทุกปล่องของโครงการ ให้วัด หากพบว่าผลการตรวจวัดจาก CBMS มีแนวโน้ม ของค่าอัตราการระบายที่เข้าใกล้ค่าอัตราการระบายที่โครงการได้รับอนุญาต ทางโครงการ จะต้องแจ้งสาเหตุและแนวทางการป้องกันควบคุมไม่ให้เกินค่าที่ได้รับความเห็นชอบตามรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการนิคมอุดสาครรวมแท่งประเทศาไทยวันทราบ ส่วนในกรณีที่ผลการตรวจวัดสูงกว่าค่าที่ได้รับความเห็นชอบตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการโรงจานไอยเตฟินจะแจ้งเชิงสาเหตุและการแก้ไขไว้ในรายงาน ผลการตรวจอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขในรายงาน <p>(6) ขั้นตอนการสอบเทียบระบบ CBMS และผลการปรับเทียบให้กับการนิคม อุดสาครรวมแท่งประเทศาไทยเป็นประจำทุกปี</p> <p>(7) กำหนดให้รายงานผลการตรวจอุตสาหกรรมเพื่อประเมินค่าอัตราการระบายอากาศจากปล่อง เมบอต โนมต่อปีต่อปี แต่หากพบว่ามีเหตุขัดข้องไม่ว่ากรณีใด ๆ และไม่สามารถรายงาน ผลการตรวจอุตสาหกรรมเพื่อประเมินค่าอัตราการระบายอากาศจากปล่องต่อปีได้ ก็ต้องดำเนินการ โดยให้โครงการตรวจสอบวัสดุที่ก่อให้เกิดเหตุขัดข้องก้าว ทั้งนี้ให้รับอนุญาตและทำการแก้ไขปัญหา ภายในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ</p> 	<p>ภายในพื้นที่โครงการ</p> <p>ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท คุณชัลແກນທີ່ອົບ ເກໂນໂລຢີ ຈຳກັດ CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p>

(นายมงคล เสง โรจนา โซสกอร์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอเดพินส์ จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คุณชัลແກນທີ່ອົບ ເກໂນໂລຢີ ຈຳກັດ

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560 O Ibu

ตารางที่ 2 (ต่อ)

(ໝາຍນັກຕ ເຊງໂຮງໂສກຜ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาบตาพุค ໂອເລີຟນສ' จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

3428/50

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ផ្ទាំងនាយករាជក្រឹងແວតីអំ

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำดื่มสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงรุนแรง เช่น 2nd stage Gasoline Hydrogenation Unit (GHU-II) ชำรุด 1 ปล่อง, OCU Feed Heater จำนวน 1 ปล่อง และ OCU Regeneration Heater จำนวน 1 ปล่อง ตัดไฟฟ้าห้ามที่ทำการรังสรรค์และดูบริเวณถ้าของไนโตรเจน (NO_x) ที่ Excess Oxygen และค่าคุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่เข้าอยู่ถูกลดเวลา ซึ่งค่า Excess Oxygen จะให้เป็นตัวเปรียบระหว่างค่า NO_x ให้อยู่ในสภาวะปกติ โดยจะควบคุมไว้ที่ 10% mole , 3-15% mole และ 3-20.9% mole ของ Oxygen ที่ออกมาน้ำ Flue Gas จากปล่องของ 2nd stage Gasoline Hydrogenation Unit (GHU-II) ปล่องของ OCU Feed Heater และปล่องของ OCU Regeneration Heater ตามลำดับ และในการเปลี่ยนกะทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสรุปเมื่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้งในกรณีปกติ และติดปกติ ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มารับภาระต่อไปได้ทราบ ในกรณีที่ค่า NO_x ที่ระบบของน้ำดื่มต้องมากกว่าค่ามาตรฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Board man และหัวหน้ากะ (Shift Supervisor) จะต้องทำการแก้ไขให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยหัวหน้าแผนการปฏิบัติงานที่เขียนอยู่ทั่วระดับความรุนแรงของสถานการณ์ใน 2 กรณี ได้แก่ กรณีการรายงาน NO_x อยู่ในระดับ High Alarm (ค่าความเข้มข้น 45 พีพีเซ็ม) และกรณีการรายงาน NO_x อยู่ในระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 50 พีพีเซ็ม) - กรณีเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุร้ายแรงรุนแรง เช่น C4 Isomerization and Purification Feed Heater ชำรุด 1 ปล่อง C5 Heater NO.1 (Autometathesis Reactor Feed Heater) จำนวน 1 ปล่อง และ C5 Heater NO.2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) จำนวน 1 ปล่อง ตัดไฟฟ้าห้ามที่ทำการรังสรรค์และดูบริเวณถ้าของไนโตรเจน (NO_x) ที่ Excess Oxygen และค่าคุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่เข้าอยู่ถูกลดเวลา ซึ่งค่า Excess Oxygen จะให้เป็นตัวเปรียบระหว่างค่า NO_x ให้อยู่ในสภาวะปกติ โดยจะควบคุมไว้ที่ 2.5% mole ของ Oxygen ที่ออกมาน้ำ Flue Gas จากปล่องของ C4 Isomerization and Purification Feed Heater ปล่องของ C5 Heater NO.1 (Autometathesis Reactor Feed Heater) และปล่องของ C5 Heater No. 2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) และในการเปลี่ยนกะทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสรุปเมื่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้งในกรณีปกติ และติดปกติ ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มารับภาระต่อไปได้ทราบ ในกรณีที่คิดปกติ กรณีที่ค่า NO_x 			 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายมงคล เออง โรจน์ไสยก)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยโอลิฟินส์ จำกัด



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


ศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ข้อความที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ที่ระบุรายละเอียดในมาตราฐาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Board man และหัวหน้ากะ (Shift Supervisor) ของห้องที่ทำการเก็บไห้กลับมาสู่กระบวนการปกติ โดยเริ่มที่สุด โดยทำตามแผนการปฏิบัติงานที่เขียนอยู่กับระบบควบคุมจุนแรงของสถานการณ์ ใน 2 กログ ได้แก่ กรณีการระบาย NO_x อยู่ในระดับ High Alarm (ค่าความเข้มข้น 80 พีพีเอ็ม) และกรณีการระบาย NO_x อยู่ในระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 90 พีพีเอ็ม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมสู่กลุ่มนักวิชาชีวะเพื่อ Utility Boiler Stack 1 (Boiler A), Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) และ Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) - ห้องที่เก็บไห้ห้องที่ทำการซักเก็ตและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโซเดียม ก๊าซออกไซด์ (SO_2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ที่ Excess Oxygen และค่าอุณหภูมิของเหลวที่เข้าสู่อุปกรณ์เวลา 2-10 % mole ของ Oxygen ที่ออกมากับ Flue Gas จากห้องของ Utility Boiler Stack 1 (Boiler A), Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) และ Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) โดยจะควบคุมตามบริษัท สำหรับการผลิตไอน้ำของ Boiler และในกรณีถ้าหากห้องของ Boiler ไม่สามารถจัดการกับก๊าซออกไซด์ (SO_2) และ NO_x ที่เข้าสู่ห้องของ Boiler ให้สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่เขียนไว้ ได้แก่ Board man และหัวหน้ากะ (Shift Supervisor) จะต้องทำการแก้ไขให้กลับมาสู่กระบวนการปกติโดยเริ่มที่สุด โดยทำตามแผนการปฏิบัติงานที่เขียนอยู่กับระบบควบคุมจุนแรงของสถานการณ์ที่สุด <ul style="list-style-type: none"> * ปริมาณฟุ่นละออง แมงออยเป็น 2 กログ ได้แก่ กรณีการระบายฟุ่นละอองอยู่ในระดับ High Alarm (ค่าความเข้มข้น 120 มก./ลบ.ม.) และกรณีการระบายฟุ่นละอองอยู่ในระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 150 มก./ลบ.ม.) * ก๊าซออกไซด์ (SO_2) เมงออยเป็น 2 กログ ได้แก่ กรณีการระบาย SO_2 อยู่ในระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 120 พีพีเอ็ม) และกรณีการระบาย SO_2 อยู่ในระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 150 พีพีเอ็ม) * ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) เมงออยเป็น 2 กログ ได้แก่ กรณีการระบาย NO_x อยู่ในระดับ High Alarm (ค่าความเข้มข้น 80 พีพีเอ็ม) และกรณีการระบาย NO_x อยู่ในระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 90 พีพีเอ็ม) 	 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.		



(นายมนต์ มงคล ใจราชน ไสวภรณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มนต์ตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

.....
.....

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

Q1ha

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านเชิงแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงแวดล้อม	ตารางที่ 2 (ต่อ)		ผู้รับผิดชอบ
		สถานีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
	<p>- กรณีเกิดเหตุการณ์ทุ่นเสื่อมบริเวณปล่อง Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ซึ่งให้มีเข้าหาน้ำที่ทำการสังเกตและบูรณะฝุ่นละออง สำหรัชั้สเพอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ถ้าของอากาศ ของไนโตรเจน (NO_x) ค่า Excess Oxygen และค่าทุบสมบัติของเรือเพิ่งที่เข้าอยู่ต่อตอนเวลา ซึ่งค่า Excess Oxygen จะใช้เป็นตัวประเมินการควบคุมค่า NO_x ให้อยู่ในสภาพะปกติ โดยจะควบคุมไว้ที่ 2 -10 % mole Oxygen ที่ออกมากับ Flue Gas จากปล่องของ Utility Boiler Stack 4 (Boiler D), โดยจะควบคุมตามปริมาณภาพถ่ายจังหวัดของ Boiler และในการเปลี่ยนอะไหล่ทุกครั้งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบเพื่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้งในการเดินทางและเดินทางที่มารับภาระไปให้ทราบในกรณีศึกษาปกติ ให้แก่ Board man และหัวหน้ากะ (Shift Supervisor) จะต้องทำการเก็บไห้กับลับมาสู่สภาพะปกติโดยเร็วที่สุด โดยทำตามแผนการปฏิบัติงานที่เขียนอยู่กับระบบความรุนแรงของสถานการณ์ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> * ปริมาณฝุ่นละออง เมื่อออกมีน 2 ครั้ง ได้แก่ กรณีการระบาดของฝุ่นและของอุ่นในระดับ High Alarm (ค่าความเข้มข้น 120 มค./ลบ.ม.) และกรณีการระบาดของฝุ่นและของอุ่นในระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 150 มค./ลบ.ม.) * ถ้าชั้สเพอร์ไดออกไซด์ (SO_2) เมื่อออกมีน 2 ครั้ง ได้แก่ กรณีการระบาดของ SO_2 อุ่นในระดับ High Alarm (ค่าความเข้มข้น 97.6 พีพีเอ็ม) และกรณีการระบาดของ SO_2 อุ่นในระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 109.8 พีพีเอ็ม) * ถ้าชั้สเพอร์ไดออกไนโตรเจน (NO_x) เมื่อออกมีน 2 ครั้ง ได้แก่ กรณีการระบาดของ NO_x อุ่นในระดับ High Alarm (ค่าความเข้มข้น 64 พีพีเอ็ม) และกรณีการระบาดของ NO_x อุ่นในระดับ High High Alarm (ค่าความเข้มข้น 72 พีพีเอ็ม) <p>(10) กำหนดให้สูญเสียบันทึกการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามสิ่งที่บันทึก CBMS และ Stack Sampling เป็นอัตราส่วนที่บันทึกการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามสิ่งที่บันทึกทราบเป็น 1 ครั้ง</p> <p>(11) หากไม่สามารถพบความผิดปกติที่อาจทำให้เกิดการระบาดของสารเคมีพิษได้แล้วแต่สิ่งที่บันทึกทราบ</p> <p>ให้เร่งดำเนินการแก้ไข และหากการดำเนินงานส่งผลให้ก่อตัวการระบาดของสารเคมีพิษได้ให้ก่อตัวการระบาดของสารเคมีพิษได้ให้รับความเห็นชอบตามรายงานการบริหารที่หลักทรัพย์และแผนที่รับทราบทราบมาติดตามที่บันทึกทราบ</p> <p>ทราบในระยะเวลาอันสั้น ให้โครงการที่ทำการทดสอบก่อตัวการระบาดของสารเคมีพิษ จันทร์สามารถทราบก่อตัวการระบาดของสารเคมีพิษในค่าที่ได้รับความเห็นชอบ</p>	<p>- ภาคในที่นี่ที่โครงการ</p> <p>- หน่วยการผลิต</p> 	<p>- ตลอดว่างดำเนินการ</p> <p>- ตลอดว่างดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท นาบตาพุคิโอยาเเฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท นาบตาพุคิโอยาเเฟินส์ จำกัด</p>

(นายมงคล เหงียนโถกณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุด ไอเดียนส์ จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ช่วยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนเซ็ลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายอิกรุ่งโรจน์ พัฒนา ทรัพ)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ជំរាប់ការតើងគេតីម

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(12) มาตรการลดผลกระทบเรื่องกลิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความคุณภาพเกิดกลิ่นจาก Vent Gas ของระบบ Spent Caustic Treatment ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * Vent Gas ที่เกิดจาก Spent Caustic Coalescer ที่ส่งไปเผาสูง Elevated Flare * Vent Gas ที่เกิดจาก Spent Caustic Wash Tower ที่ส่งไปเผาที่ Boiler เพื่อชาร์ง ความร้อนให้กับน้ำที่ใช้ในกระบวนการ Hydrocarbon ติดมา跟着 Vent Gas จะมีกลิ่นเหมือนกับ CO₂ * Vent Gas จาก Spent Caustic Tank ที่ส่งไปเผาที่ Low Pressure Flare Boiler * Vent Gas จาก Spent Caustic Oily Water Drain Drum ก็ลับไปที่ Spent Caustic Tank ซึ่งจะส่งไปเผาที่ Boiler ที่สูง Low Pressure Flare * Vent Gas จาก Caustic Drain Drum ที่ส่งไปบำบัดที่ Carbon Canister - การกำจัด Vent Gas ที่ออกจากการบนน้ำมันด้วยที่เป็นถังรีด (Wastewater Holding Tank) จะถูกส่งไปรีดที่ Carbon Canister <ul style="list-style-type: none"> * Vent Gas จาก Sludge Oil Tank ที่ส่งไป Carbon Canister ที่มีการตรวจสอบทุกเดือนและมี 100 % Redundant ท่อนปล่อยของกู้ภัยร้ายกาศ * Vent Gas จาก Slop Oil Tank ที่ส่งไปรีดที่ Carbon Canister ที่มีการตรวจสอบทุกเดือนและมี 100 % Redundant ท่อนปล่อยของกู้ภัยร้ายกาศ * Vent Gas จาก CPI Separator ที่ส่งไป Carbon Canister ที่มีการตรวจสอบทุกเดือนและมี 100 % Redundant ท่อนปล่อยของกู้ภัยร้ายกาศ - การกำจัด Vent Gas ที่ออกจากการบน Quench Oil และ Light Oil Drain Drum <ul style="list-style-type: none"> * Vent Gas จาก Quench Oil ที่ส่งไปเผาที่ Elevated Flare * Vent Gas จาก Light Oil Drain Drum ที่ส่งไปเผาที่ Low Pressure Flare <p>(13) หักห้ามการตรวจสอบและนำร่องรักษาระบบทรั่วน้ำตามมาตรฐานทางอากาศให้ท้าวงานอย่างมีประสิทธิภาพตามการขออนุญาต</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบ Spent Caustic Treatment - ระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นถังรีดและระบบ Spent Caustic Treatment - ระบบ Quench Oil และ Light Oil Drain Drum 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นามดาพูด โอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท นามดาพูด โอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท นามดาพูด โอลิฟินส์ จำกัด
	 (นายสมศักดิ์ ชัยภาน)	 (นางสาวนิยม สุวรรณ)	 (นายพัชรพล พุฒิผล)	 (นายปองศักดิ์ เทคโนโลยี จำกัด)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นามดาพูด โอลิฟินส์ จำกัด

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

พัชรพล พุฒิผล

(นายพัชรพล พุฒิผล)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(14) กำหนดให้ผู้ควบคุมระบบน้ำมันพิษทางอากาศ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการท่าจานของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท มหาดไทยเพ็นซ์ จำกัด
	(15) จัดให้มีแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงหม้อน้ำ เพื่อควบคุมให้ท่าจานอย่างมีประสิทธิภาพตามการออกกฎหมาย	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท มหาดไทยเพ็นซ์ จำกัด
	(16) จัดทำข้อมูลการประเมินภาระอินทรีย์ระเหย (VOCs Inventory) ที่มำจากน้ำดื่มน้ำดิบของโครงการ โดยให้ดำเนินการตามว่าง่ายเมื่อการประเมินภาระอินทรีย์ระเหย จากแหล่งกำเนิดในโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การประเมินการรั่วซึมจากแหล่งกำเนิดให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่มีการโครงการ หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน	- ภายในพื้นที่โครงการ	ภายใน 1 ปี หลังเปิดดำเนินการ	- บริษัท มหาดไทยเพ็นซ์ จำกัด
	(17) ควบคุมความเสี่ยงขั้นของสาร Total VOCs ที่ระบายนอกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของ แหล่งน้ำบำบัด (Wastewater Holding Tank, CPI Separator, Slop Oil Tank, Sludge Pit, Spent Caustic Drain Drum, Caustic Drain Drum และ Induced Gas Flotation) ที่มีการติดตั้งระบบ Carbon Canister โดยโครงการให้กำหนดให้ความเสี่ยงขั้นของสารอินทรีย์ระเหยที่ระบายนอกจาก Canister ต้องไม่เกิน 100 พีตี้เอ็ม (ก้ามที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้าที่ 95 พีตี้เอ็ม) ซึ่งโครงการให้กำหนดความต้อง ในการตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยที่ระบายนอกจาก Canister ตามขนาดของ Canister (หรือปริมาณถ่านหินที่บรรจุถ่านหิน) โดยใช้ VOCs Meter เมื่อปีกรอง ในการตรวจสอบที่ใช้หลักการ Photo Ionization Detectors	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท มหาดไทยเพ็นซ์ จำกัด
	(18) จัดให้มีการตรวจสอบความเสี่ยงขั้นของสาร Total VOCs (เพื่อป้องกันการเผาไหม้และ ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบำบัดภายในโครงการเอง (Inhouse) พร้อมทั้ง ให้เก็บรวบรวมข้อมูลผลกระทบตรวจสอบเพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลได้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท มหาดไทยเพ็นซ์ จำกัด
	(19) จัดให้มีการเผาท่าอากาศ Total VOCs จากถังเก็บกิ๊ฟท์ที่โดยไปรษณีย์ Low Pressure Flare และให้มีแผนการตรวจสอบของบำรุงดูแลที่อยู่กันระหว่าง Low Pressure Flare เพื่อสามารถ เผาท่าอากาศ Total VOCs ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามค่าการออกแนบ (ประสิทธิภาพในการ บำบัดร้อยละ 98)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท มหาดไทยเพ็นซ์ จำกัด

(นายมงคล เอช โรจน์ ไสว)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเพ็นซ์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มนต์พิชิต พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560


ตารางที่ 2 (ต่อ)

ชื่อผู้ประกอบด้านดิจิทัลล์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(20) จัดให้มีการจัดการอัตราการระบายสาร Total VOCs จาก Naphtha Tank โดยการใช้ดั้งแบบ Aluminium Dome Roof with Internal Floating Roof และมีการติดตั้งระบบ Tri Emission Protector เพื่อลดการระบายสาร Total VOCs จาก Sampling Pole</p> <p>(21) จัดให้มีระบบหนาแน่นบันปั๊บเพิ่มเติมที่โครงสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ระบบหกเหลี่ยมด้านบนที่สูงขึ้น (Elevated Flare หรือ High Pressure Flare) รองรับก๊าซได้สูงสุด 1,700 ตัน/ชั่วโมง โดยจะรับก๊าซเสียที่ระบบจากแหล่งกำเนิด ตั้งแต่ไปร์น 1,170 ตัน/ชั่วโมง ระบบหกเหลี่ยมด้านบนที่สูงขึ้น (Enclosed Ground Flare) จำนวน 2 ชุด "ให้แน่ใจ" ระบบหกเหลี่ยมด้านบนที่สูงขึ้นอีก 1 ชุดรองรับก๊าซได้สูงสุด 120 ตัน/ชั่วโมง ที่จะรองรับก๊าซไฟฟ้าร้อนในตัวร่วมคืนน้ำที่จังหวัดห้องเผาเชื่อมต่อ (Start up & Shutdown) และทำการควบคุมความเร็วตามการจ่ายก๊าซตามที่ระบุบนหกเหลี่ยมด้านบนที่สูงขึ้นเพื่อกันไฟฟ้ากิน 120 ตัน/ชั่วโมง โดยการควบคุมความดันก๊าซในห้องเผาเชื่อมต่อ (Flare Header) ด้วยอุปกรณ์วัดความดันภายในห้องเผา (Pressure Transmitters) 3 ชุด แบ่งก๊าซที่รับกินออก 120 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างไฟฟ้าที่หกเหลี่ยมด้านบนที่สูงขึ้น ชุดที่ 2 ระบบหกเหลี่ยมด้านบนที่สูงขึ้นอีก 1 ชุดรองรับก๊าซได้สูงสุด 220 ตัน/ชั่วโมง ที่จะรองรับก๊าซไฟฟ้าร้อนในตัวร่วมคืนน้ำที่จังหวัดห้องเผาเชื่อมต่อ (Start up & Shutdown) และทำการควบคุมความเร็วตามการจ่ายก๊าซตามที่ระบุบนหกเหลี่ยมด้านบนที่สูงขึ้นเพื่อกันไฟฟ้ากิน 220 ตัน/ชั่วโมง โดยการควบคุมความดันก๊าซในห้องเผาเชื่อมต่อ (Flare Header) ด้วยอุปกรณ์วัดความดันก๊าซในห้องเผา (Pressure Transmitters) 3 ชุด แบ่งก๊าซที่รับกินออก 220 ตัน/ชั่วโมง ระหว่างไฟฟ้าที่หกเหลี่ยมด้านบนที่สูงขึ้น (Elevated Flare) ระบบหกเหลี่ยมด้านล่าง Low Pressure Flare รองรับก๊าซเสียได้สูงสุด 12.6 ตัน/ชั่วโมง ที่จะรองรับก๊าซเสียจากการระบายจากอั้งก๊อกเมืองและ Vent Gas จาก Spent Caustic Tank, Spent Caustic Oily Water Drain Drum และ Light Oil Drain Drum 	<p>- ภายในพื้นที่โครงสร้าง</p> <p>- ระบบหกเหลี่ยมด้านบน</p>	<p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p> <p>- ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท มหาดไทยโอลิฟินส์ จำกัด</p> <p>- บริษัท มหาดไทยโอลิฟินส์ จำกัด</p>

(นายมงคล เซียง โภจน์โภจน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยโอลิฟินส์ จำกัด



(นางสาวณิชญา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการดิจิทัลล์

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พีตานนท์)

ผู้อำนวยการดิจิทัลล์

กันยายน 2560
(h.)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

(ມາຍນັກຕູ ເຊິ່ງໂຮຈນໂສກຄາ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานดาพค ໂອເລີຟັນສີ ຈຳກັດ

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ផ្ទាំងនាយករាជក្រឹត់

บริษัท


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้ช้านาญการสิ่งแวดล้อม

พอกโน้ตบุ๊ก จัดห้อง



รูปที่ 1 แผนผังการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโครงการ



(นายสมศักดิ์ เชิงโรจน์ไสกุณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาพุ่งโอลิฟินส์ จำกัด



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายพิชิตพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

Q. Ihs

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำเสียสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * กรณีที่น้ำเสียที่ผ่านการตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของถูกส่งเข้าระบบตรวจสอบของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ และต่อไป * กรณีที่น้ำฝนที่ผ่านการตรวจสอบมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของถูกส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโครงการบริเวษท์ฯ Oily Wastewater Holding Tank เพื่อทำการป่าวัดให้ได้ความมาตรฐานก่อนส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ และต่อไป - น้ำเสีย Dilution Steam Blow Down ซึ่งมีปริมาณ 약 9.8 ลบ.ม./ชม. จะถูกส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโครงการบริเวษท์ฯ CPI Separator ยกเว้นในกรณีที่คุณภาพหรือปริมาณน้ำเสียเข้ากระบวนการกำจัดเกินกว่า ค่าที่ออกโดยให้บริเวษท์ฯ น้ำเสียส่วนนี้จะถูกส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโครงการบริเวษท์ฯ Oily Wastewater Holding Tank เพื่อพักไว้ก่อนและต่อไป ส่งเข้าหน่วย CPI Separator เพื่อทำการป่าวัดให้ได้ความมาตรฐานก่อนส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ และต่อไป - น้ำเสียปืนเมืองน้ำมชากระบวนการผลิต (Oily Water) ซึ่งมีปริมาณ 4 ลบ.ม./ชม. จะถูกส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโครงการบริเวษท์ฯ Oily Wastewater Holding Tank เพื่อทำการป่าวัดให้ได้ความมาตรฐานก่อนส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ และต่อไป - น้ำเสีย Oxidized Spent Caustic ซึ่งมีปริมาณ 6.9 ลบ.ม./ชม. จะถูกส่งไปบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นของโครงการบริเวษท์ฯ Neutralization Tank เพื่อทำการป่าวัดให้ได้ความมาตรฐานก่อนส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ และต่อไป - น้ำเสียจากส้าน้ำกงาน (Domestic Wastewater) เมื่อน้ำเสียที่เกิดจาก อาศรม ส้าน้ำกงาน ห้องน้ำและโรงอาหาร ซึ่งมีปริมาณ 1.79 ลบ.ม./ชม. จะถูกส่งเข้าไปท่อคั้น Equalization Pit เพื่อทำการตรวจสอบก่อนระบายน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ และต่อไป 		<p>บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p>	

(นายมนต์คล เจรจ์โรจน์ โภคณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาบตาพุด โอลเดฟินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ดิษฐ พันพานิช

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

Q (h.)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

(ມາຍນັກຕໍ່ເຫັນໂຮງຈົນໄສກົມ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาบตาพุด ໂອເລີເມືນສົ່ງ ຈຳກັດ

(นางสาวนิมรา ทักษิณ)

ผู้ช่วยการตั้งเวลาตื่น

บริษัท

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ផ្ទាំងនាមការតិំងវេគតីំខែ

หมวด โภชณ์ จั่งกัด

กันยายน 2560

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบองค์การด้านเชิงแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเชิงแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 ด้านการของเสีย	<p>(1) รวบรวมเอกสารระบุปริมาณ ตั้งแต่เดือนที่ 1 แรก จนถึงเดือนที่ 6 เดือน ให้เป็นคุณภาพสากลรวมอยู่ในแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงฯ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ ที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการของเสียด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง การกำกับดูแลมูลฝอยและวัสดุที่ไม่ใช่เศษห้องน้ำอย่างอื่นที่เก็บขึ้น อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้เก็บขึ้นจากโรงงานที่ให้บริการน้ำประปา ไปที่จัดซื้อห้องน้ำของบ้านที่ให้บริการน้ำประปา ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</p> <p>(2) ดำเนินการจัดการภาระของเสียที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ ที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง การกำกับดูแลมูลฝอยและวัสดุที่ไม่ใช่เศษห้องน้ำอย่างอื่นที่เก็บขึ้น อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้เก็บขึ้นจากโรงงานที่ให้บริการน้ำประปา ไปที่จัดซื้อห้องน้ำของบ้านที่ให้บริการน้ำประปา ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</p> <p>(3) ดำเนินการจัดการภาระของเสียที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ ที่ออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง การกำกับดูแลมูลฝอยและวัสดุที่ไม่ใช่เศษห้องน้ำอย่างอื่นที่เก็บขึ้น อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้เก็บขึ้นจากโรงงานที่ให้บริการน้ำประปา ไปที่จัดซื้อห้องน้ำของบ้านที่ให้บริการน้ำประปา ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ</p> <p>(4) แหล่งกำเนิด บริษัท และแนวทางการจัดการภาระของเสียของทางบริษัท นิ้วยังละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - น้ำดื่มจากพัฒนา น้ำประมาณ 176 กิโลกรัม/วัน โครงการจะจัดทำภาระน้ำดื่มที่ประมาณ 200 ลิตร ที่มีค่ามิตรสัมพันธ์กับการร่วมร่วมมุ่งพัฒนา ที่เก็บขึ้น ก่อนส่งไปที่เทศบาลน้ำดื่มที่อยู่ห่างจากบ้านเรือนต่อไป - การของเสียจากการบวนการผลิต ประจำรอบตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> * สารเร่งปฏิกิริยา จัดอยู่ในหมวด 16 08 01 (สารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้จำพวกน้ำที่มีทองคำ เงิน รีโนเยียม โรเดียม พัลลาเดียม ชุริเดียม หรือเพลตินั่มที่ไม่ใช่ 16 08 07) ตามประกาศกระทรวงฯ ด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำรอบตัวอย่าง <ul style="list-style-type: none"> - Palladium on Alumina จากหน่วย C2 Hydrogenation มีประมาณ 116.88 ถูกบาทก์เมตร/ 5 ปี - Palladium on Alumina จากหน่วย C3 Hydrogenation มีประมาณ 11.4 ถูกบาทก์เมตร/ 3 ปี - Palladium on Alumina จากหน่วย C4 Hydrogenation Stage 1 มีประมาณ 17.87 ถูกบาทก์เมตร/ 5 ปี - Palladium on Alumina จากหน่วย C4 Hydrogenation Stage II มีประมาณ 9.36 ถูกบาทก์เมตร/ 5 ปี - Ion Exchange Resin จากหน่วย C4 Catalyst Distillation มีประมาณ 85.02 ถูกบาทก์เมตร/ 2-3 ปี - Palladium on Alumina จากหน่วย First Stage Gasoline Hydrogenation มีประมาณ 164 ถูกบาทก์เมตร/ 4 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเพื่อพัฒนา จำกัด - บริษัท มหาดไทยเพื่อพัฒนา จำกัด - บริษัท มหาดไทยเพื่อพัฒนา จำกัด - บริษัท มหาดไทยเพื่อพัฒนา จำกัด

(นายมนต์ แสงโรจน์ โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเพื่อพัฒนา จำกัด

(นางสาวนิยมรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านเชิงแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

จิตาทร์ พันธ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการด้านเชิงแวดล้อม

กันยายน 2560

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ยงค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - NiMo/CoMo on Alumina จากหనนวช Second Stage Gasoline Hydrogenation มีประมาณ 185.8 ถูกบากก์เมตร/ 5 ปี - Palladium on Alumina จากหานวช Butadiene Hydrogenation มีประมาณ 82 ถูกบากก์เมตร/ 4 ปี - Palladium on Alumina จากหานวช Deisobutylene มีประมาณ 78 ถูกบากก์เมตร/ 5 ปี - Titanium Oxide + Magnesium Oxide จากหานวช OCU มีประมาณ 69.3 ถูกบากก์เมตร/ 3 ปี โครงการจะดำเนินการรวบรวมและส่งขายเพื่อไว้ใช้ค่าเชื้อเพลิงสำหรับห้องเผาตัด กากของเดียวอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม * สารอุดตัน จัดอยู่ในหมวด 07 01 10 (ห้องรองอื่นๆ และตัวอุดตันที่ใช้งานแล้ว) ขัดเป็นของเสีย ขันคราบรักษ์ HA (Hazardous Waste-Absolute Entry) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - Molecular Sieve (Alumina) จาก OCU Pretreatment Unit มีประมาณ 502.08 ถูกบากก์เมตร/ 3-5 ปี - Activated Carbon Mecury Removal มีประมาณ 29.52 ถูกบากก์เมตร/ 3 ปี - Molecular Sieve (Alumina) จากหานวช COS Removal ,มีประมาณ 5.02 ถูกบากก์เมตร/ 5 ปี - Molecular Sieve (Alumina) จากหานวช Arsine Removal มีประมาณ 27.26 ถูกบากก์เมตร/ 3 ปี - Molecular Sieve (Alumina) จากหานวช Cracked Gas Dryer มีประมาณ 163.32 ถูกบากก์เมตร/ 5 ปี - Molecular Sieve (Alumina) จากหานวช Ethylene Dryer มีประมาณ 12.25 ถูกบากก์เมตร/ 3-5 ปี - Molecular Sieve (Alumina) จากหานวช Propylene Dryer มีประมาณ 81.6 ถูกบากก์เมตร/ 3-5 ปี - Resin จากหานวช Methanol Guard Bed มีประมาณ 2.6 ถูกบากก์เมตร/ 4 ปี - Molecular Sieve (Alumina) จากหานวช C4 Raffinate Treatment มีประมาณ 80.6 ถูกบากก์เมตร/ 2 ปี โครงการจะดำเนินการรวบรวมและส่งกำจัดห้องเผาตัดหากของเสียอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม * Coke จัดอยู่ในหมวด 07 01 10 (ห้องรองอื่นๆ และตัวอุดตันที่ใช้งานแล้ว) ขัดเป็น ของเสียอันตรายรักษ์ HA (Hazardous Waste-Absolute Entry) ตามประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย 			



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมนคง เจริญโรจน์ ໄຕກົມ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุด โอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวชนิษฐา หักขี้ม)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำดื่มสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - Coke จาก TLE Hydrojet Operation มีปริมาณ 1,750 กิโลกรัม/ปี - Coke จาก Quench Oil Suction Strainer มีปริมาณ 6.41 กิโลกรัม/ปี โครงการจะดำเนินการร่วมและซึ่งก้าจัดซื้อหน่วยรับภาระจากการของอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม - ภาคของเสียทั่วไป เมื่อออกปีน 2 ประเภท ได้แก่ ภาคของเสียไม้อันตราย และภาคของเสียอันตราย มีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * ภาคของเสียไม้อันตราย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ภาคตะกอนน้ำการระบายน้ำปูนปุ่นคุณภาพน้ำ มีปริมาณ 1,950 ตัน/ปี - เก็บไว้ มีปริมาณ 25 ตัน/ปี - เศษเหล็ก มีปริมาณ 25 ตัน/ปี โครงการจะทำการเก็บรวบรวมใส่ภาชนะที่เหมาะสมและเก็บในอาคารซึ่งเป็นภาคของเสียของโครงการ สำหรับการส่งขึ้น่ายาให้กับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ * ภาคของเสียอันตราย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - เศษค้าน้ำมันน้ำมัน มีปริมาณ 7 ตัน/ปี - ภาชนะใบเม็ดน้ำสารเคมี มีปริมาณ 25 ตัน/ปี - ถนนที่ผ่านการใช้งานแล้ว มีปริมาณ 35 ตัน/ปี - แบนด์เหล็ก หรือถ่านไฟฟ้า มีปริมาณ 0.2 ตัน/ปี - หลอดไฟฟ้า มีปริมาณ 1 ตัน/ปี โครงการจะทำการเก็บรวบรวมและจัดเก็บในพื้นที่อาคารเพื่อกำกับของเสียของโครงการ ก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการรับไปกำจัดต่อไป (5) ภาคของเสียที่ติดขึ้นจากหน่วยคัดน้ำ/oil ได้แก่ สารกรอง (Multimedia Filter) ไส้กรอง (Cartridge Filter) และไส้กรองของน้ำพิเศษ (RO Membrane) ซึ่งถูกร่วมและส่งไป (6) ภาคของเสียจากระบบหอยเม่นปีตระหันพื้นดิน (Enclosed Ground Plate) ได้แก่ ภาคของเสียที่มาจากหอยเม่นปีตระหันพื้นดิน (Enclosed Ground Flare) บริษัท คอบชั้ดแทนน์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยผลิตน้ำ/oil - ระบบหอยเม่นปีตระหันพื้นดิน (Enclosed Ground Flare) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท น้ำมันดิบโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท น้ำมันดิบโอลิฟินส์ จำกัด

(นายมงคล เจริญ ใจภานุ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท น้ำมันดิบโอลิฟินส์ จำกัด



(นางสาวนนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอบชัดแทนน์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพันธ์ พันพัน

(นายกิตติพันธ์ พันพันทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560 Q [Signature]

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบห้องสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(7) จัดให้มีภาระที่เหมาะสมและถูกต้องตามแนวทางการจัดการเพื่อรักษาคุณของเสียงของโครงการ</p> <p>(8) จัดให้มีพื้นที่จัดเก็บกากของเสีย (Waste Storage) เมืองด้าน ซึ่งสามารถกีบกากของเสียไว้ได้อย่างน้อย 6 เดือน เพื่อทำการเก็บหักกากของเสียก่อน放ไปก้าวข้างหน้าของงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการและในการจัดเก็บกากของเสียภายในพื้นที่จัดเก็บกากของเสียต้องดำเนินการตามแนวทางดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควรมีการตรวจสอบความเหมาะสมของเสียงต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี - ภายนอกที่บรรจุกากของเสีย ควรทาการปิดฝาฝึก 2 ชั้น เพื่อยืดอันกาวร้าวไว้ให้หล่อหลอมด้วยหินหรืออ่องจากหัวหน้าห้อง - ในกระบวนการข้ายึดจะต้องใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ เช่น Forklift หรือ Small Crane - เมื่อทำการข้ายึดต้องทดสอบที่ปีกอีกที่หนึ่งจะไม่ใช้วิธีกดล็อกตึงแต่จะใช้ Forklift โดยวางตั้งตัวลง และสามารถเคลื่อนข้ายึดได้ทั่วทั้งห้องภายใน - จัดระบบระบายน้ำอากาศภายใน Waste Storage ให้เพียงพอและมีระบบป้องกันเพลิง ไฟดับดุดด่าง ๆ - จัดให้มีระบบควบรวมท่อปั๊มน้ำเพื่อในกรณีที่เกิดการร้าวไว้หลอด หรือการแตกหักล่อนของกากของเสีย ในพื้นที่จัดเก็บกากของเสีย - จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและรับเหตุการณ์ในพื้นที่จัดเก็บกากของเสีย เช่น อุปกรณ์ดักน้ำรั่วทางราก ลังคัมเพลิง เมื่อตื้น <p>(9) รายงานที่ให้มีการตัดแยกของเสียมีการจัดการที่เหมาะสม เช่น ขยายที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ เป็นต้น โดยรวมรวมเพื่อจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รับรองอนุญาตจากหน่วยงานราชการ เพื่อลดปริมาณของเสียที่ต้องนำไปทิ้ง</p> <p>(10) ก้าหน้าให้มีรู้ความตุณระบบการจัดการลดพิษภัยก่ออุบัติภัยรวม ความประทักษิณ ผลกระทบต่อสุขภาพรวมที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(11) ก้าหน้าให้มีการจัดทำรายงานสรุปปริมาณกากของเสียแต่ละชนิดที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานของโครงการ และสั่งปริมาณกากของเสียที่นำไปรีไซเคิลเพื่อส่งกำกั๊ด</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายนอกพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด

(นายมนต์ চেงโรจน์ โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560 Q / hui

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบองค์การสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(12) กำหนดให้มีการตรวจสอบติดตาม (Audit) หน่วยงานรับภาระดูแลของเสียที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่โครงสร้างได้ตัดสิ่งกากของเสียไปกำจัด เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานดังกล่าวภาระดูแลของเสียของโครงสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดและถูกต้องตามกฎหมาย (13) กำหนดให้รักษานิส่างของภาระดูแลของเสียอุดมารถมต้องติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) และติดเมอร์โลหตัวพทเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนมาสู่โครงการ	- หน่วยงานรับภาระดูแลของเสีย - ตลอดเส้นทางขนส่ง	- ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บานดาพูโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท บานดาพูโอลิฟินส์ จำกัด
2.4 ด้านเสียง	(1) กำหนดให้วัดค่านี้ในที่ที่ริมแม่น้ำริมรั้วของโครงการต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล (dB)	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บานดาพูโอลิฟินส์ จำกัด
2.5 ด้านความไม่สงบ	(1) ติดตั้งป้ายเพื่อเตือนและตั้งบัญชีกัณฑ์ เช่น ป้ายสัญญาณจราจร ป้ายทางเข้า-ออกโครงการ ป้ายจราจรความเร็ว เมื่อต้น (2) กำหนดไม่ให้รักษาสิ่งสัมภาระ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ของโครงการข้างต้นไว้ในเขต ก่อสร้างนิคมอุดมารถมตและท่าเรืออุดมารถมตที่มีบานดาพูโอลิมชั่วโมงเร่งด่วน ของวันทำการ ระหว่างเวลา 7.00-8.00 น. และ 16.30-17.30 น. และจ้ากัด ความเร็วสูงสุดของยานพาหนะภายในนิคมฯ ไม่ให้คินเก็ตท์ที่กำหนดในประกาศ การนิคมอุดมารถมตแห่งประเทศไทยที่ ๖๘/๒๕๕๗ เรื่อง การควบคุมการจราจรในก่อสร้าง นิคมอุดมารถมตและท่าเรืออุดมารถมตในพื้นที่บานดาพูโอลิฟินส์ (3) การขับสิ่งสัมภาระ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมให้บันทึกข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี ก่อนกับการขับสิ่งสัมภาระ สารเคมี รายละเอียดความเป็นพิษ และเนื้อไหท์ที่ติดตั้ง (4) ตัดเลือกสูบสูบสิ่งสัมภาระที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) และระบบควบคุมความเร็วรถ (5) กำหนดให้มีการตัดต่อมือการปฏิบัติงานในการขับสิ่งสัมภาระ ด้วยห้องน้ำสาธารณะตรวจสอบ ด้านความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน และแผนปฏิบัติการควบคุมทุกภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุภัยรบกวนลงสัง	- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทาง การขนส่งภายในนิคมฯ - เส้นทางขนส่งภายในนิคมฯ	- ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บานดาพูโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท บานดาพูโอลิฟินส์ จำกัด
		- ภายในพื้นที่โครงการและเส้นทาง การขนส่งภายในนิคมฯ - บริษัทบัญชีสั่งสัมภาระ	- ตลอดช่วงดำเนินการ ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บานดาพูโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท บานดาพูโอลิฟินส์ จำกัด
		- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บานดาพูโอลิฟินส์ จำกัด
		บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.		

(นายมงคล เจริญโรจน์ โภสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บานดาพูโอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ลักษณะ บันยะทก

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

Q hui

ตารางที่ 2 (ต่อ)


องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม	พิจารณาที่ดำเนินการ	ระยะเวลางานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(6) ตั้ง ไฟร์บีซิ่งส่วนกลางและสัญญาณเตือนสถานะในบริเวณสถานีขึ้นด้วยทางรถบรรทุก (Truck Loading Station)</p> <p>(7) ควบคุมให้บริษัทผู้ขนส่งมีการตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยของรถบรรทุก รถรับส่งพนักงาน เป็นประจำตามวันทุกวันทำการ ให้ร้านอาหารหันร่วมมือความพร่องไว้ใน ดำเนินการแก้ไขค่อนเป็นมาให้ร้าน</p> <p>(8) ควบคุมให้บริษัทผู้ขนส่งรถบรรทุกสารเคมีและผลิตภัณฑ์ของโภชนาการต้องมีน้ำหนักบรรทุก และใช้ความเร็วไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(9) หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางขนาดสั้นที่ผ่านชุมชน ท่าน ถนนหรือไป-หันของอน เป็นต้น เพื่อลด พฤตกรรมจากการเดินทางสั้นที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเส้นทางอื่นๆ ในกรณีที่พบร่วมเส้นทาง ที่ใช้ในการเดินทางสั้นๆให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรต้องชุมชน</p> <p>(10) จำกัดความเร็วของรถภายในที่ยวิ่งรถไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยมีการติดป้าย ควบคุมความเร็วรถและบริเวณที่ผ่านที่ยวิ่งรถที่ชุมชนหรือที่อื่นๆ ให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(11) ตัดให้การศึกษอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานขับรถเกี่ยวกับขั้นตอนการขับรถ การปฏิบัติ ในครัวเรือนเด็กดูแลเด็กและดูแลเด็กน้อย อีกทั้งให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในที่ยวิ่งรถ - ตู้ให้บริการบนสั้น - ตู้ให้บริการบนสูง - เส้นทางการเดินทางสั้น - ภายในที่ยวิ่งรถและตู้เดินทางสั้น - ภายในที่ยวิ่งรถ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเพิ่นส์ จำกัด
2.6 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	<p>(1) กำหนดมาตรการในการพิจารณาปรับคนในท้องถิ่นที่มีความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจด้านความต้องการของ บริษัทฯ ผู้ที่ทำงานเป็นอันดับแรกเพื่อร่วมกันในท้องถิ่นให้มีงานทำและเพื่อทักษะคิดที่ดีต่อ โครงการและลดผลกระทบต่อความมั่นคงที่ของประชาชนและชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนทราบในท้องที่นี้ด้วยตนเองงานว่าง</p> <p>(2) มีแผนการประชาสัมพันธ์ชุมชนผ่านสาธารณะของโครงการให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ บริเวณโดยรอบ และมีตัวอย่างการให้ชุมชนมีการเขียนข้อความการดำเนินงานของโครงการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เห็นถึงวิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนโดยรอบโครงการ - ชุมชนโดยรอบโครงการ <p style="text-align: right;">บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเพิ่นส์ จำกัด - บริษัท มหาดไทยเพิ่นส์ จำกัด



(นายมงคล เออร์จัน โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ


บริษัท มหาดไทยเพิ่นส์ จำกัด



(นางสาววนิชญา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นายกิตติพงษ์ พetcmanoth)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560 

หน้าที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านตั้งแต่ต้น	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตารางที่ 2 (ต่อ)		ผู้รับผิดชอบ
		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
(3) ดำเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั่ว ประเทศ การจัดการน้ำเสีย ระบบการจัดการกากของเชื้อ ระบบควบคุมการระบายน้ำมอมแม่น ทางอากาศก่อนปล่อยและการควบคุมกลิ่น เป็นต้น ถูกกุญแจเข้ามาย่าง ผู้นำเข้ามา โดยวิธีการประชาสัมพันธ์ ทั่ว การจัดประชุมระหว่างโครงการกับทางชุมชน การจัดทำโครงการต่างๆของบริษัท เช่น โครงการปืนไอกาลว่าด้วยภาค โครงการเพื่อน ช่วยเพื่อน โครงการหน่วยแพะเพลี้ยเคลื่อนที่ โครงการเปิดบ้านให้ชุมชนเข้มแข็ง โรงงาน เป็นต้น	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บานดาดูคิโอลิฟฟินส์ จำกัด	
(4) กำหนดกติกาที่เพื่อยังความรู้ความเข้าใจต่อบุคลากรที่ต้องมีส่วนใน อาทิ * ในการประชาสัมพันธ์โรงงานและที่ความเข้าใจกับชุมชน โดยการจัดที่นี่เดือนละชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความระดูในการร่วมเข้าพัฒนาและเข้าถึงพื้นที่ โดยด้วยแทนของโรงงาน ต้องทำการเข้าพบปะชุดอยู่กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ตามแผนที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ของ โครงการ เพื่อทำให้ชาวบ้านมีความรู้ที่ดีกับการดำเนินงานของ โรงงาน * การนำเสนอข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์โรงงาน เท้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท้อง ถนนอยู่ที่บ้านที่ตั้งของบริษัท ให้เด็กนักเรียน และเด็กนักเรียน โดยใช้ภาษาที่ ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายหลักเดิมของการใช้พัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษและสัพท์ ทางวิชาการ * นำเสนอข้อมูลและมาตรการต่างๆ ของทาง โรงงาน ในเรื่องของ การจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย * เผ่าว่ารวมกิจกรรมทางสังคม และหาโอกาสที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์ โครงการ ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ต่อไป (5) นำเสนอผลการตรวจดูคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและการเบิกผลลัพธ์ชุมชน สามารถเข้าใจง่ายในบริเวณชุมชนที่รวมของชุมชนโดยประสานงานผ่านชุมชน (6) ร่วมกิจกรรมทางสังคม (Public Consultation) เพื่อให้ข้อมูลในสิ่งที่ชาวบ้าน มีความวิตกกังวลและทำการขออนุญาตที่ดินซึ่ดีก็เป็นเจ้าของชุมชนที่มีเพิ่มเติมเพื่อให้ใน การวางแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจกับชุมชน ปีละ 1 ครั้ง (7) จัดทำให้แผนงานประจำปีด้านมาตรฐานพัฒนารักษาอิทธิพลของชุมชนโดยรวม ซึ่งมูลค่าการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนมาเริ่มต้น เพื่อกำหนดกิจกรรมที่ เหมาะสมและลดความเสี่ยงกับความต้องการของชุมชน ทั่ว การบริการตรวจสอบสภาพ เป็นต้น	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บานดาดูคิโอลิฟฟินส์ จำกัด	
	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บานดาดูคิโอลิฟฟินส์ จำกัด	
	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บานดาดูคิโอลิฟฟินส์ จำกัด	
	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บานดาดูคิโอลิฟฟินส์ จำกัด	
	- ชุมชนโดยรอบโครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท บานดาดูคิโอลิฟฟินส์ จำกัด	
	บริษัท คอนเซ็ปต์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD			

(นายมงคล เทง โภจน์ไสyan)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาพาณิช ໂອເລີຟິນສີ ຈຳກັດ

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้ช่วยการตั้งแวดล้อม

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พื้นท้อง)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสังฆาราม

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(8) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากชุมชนภายในที่นั่นที่โครงการพื้นที่มีป่าไม้และหมายเหตุไฟฟ้าที่ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อรับฟังเรื่องร้องเรียนของชุมชนและประสานงานแก้ไขตามสถานการณ์ที่อยู่ใน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท มหาดไทยเพิ่นส์ จำกัด
2.7 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย	(1) จัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อ küle และความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และของมูลค่า (2) จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ใน การทำงาน (คปอ.) ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตรวจสอบ อุบัติความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (3) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใน การทำงาน เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เมื่อเดือน ยถ่องเที่ยงครึ่ด (4) จัดให้มีแผนการดำเนินการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยเพื่อพนักงานทุกรายหัวระหับตามแผนการอบรมที่โครงการกำหนด (5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานสากลที่ยอมรับ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องดูดน้ำดับเพลิง (Fire Water Pumps) <ul style="list-style-type: none"> * เครื่องดูดน้ำขั้นต่ำถึงหัวเครื่องยนต์ * เครื่องดูดน้ำขั้นต่ำถึงหัวไฟฟ้า * เครื่องดูดน้ำรักษาระดับน้ำ - หัวดับเพลิง (Fire Hydrants) - Fixed Water Monitor - ระบบกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Deluge Valve) - เครื่องดับเพลิงชนิดที่มีก๊าซเชื้อ * ชนิดคงที่เมืองแท้ 110 ปอนต์ * ชนิดคงที่เมืองแท้ 20 ปอนต์ * ชนิด CO₂ 20 ปอนต์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเพิ่นส์ จำกัด

(นายมงคล เชียงโรจน์ ไถกัน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเพิ่นส์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิยสรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560 O (หัว)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - รถไฟมีเครื่องฟื้นฟูได้ - อุปกรณ์ตรวจขับก๊าซ (Gas Detector) <ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ตรวจขับก๊าซไวไฟ (Flammable Gas Detector) * อุปกรณ์ตรวจขับก๊าซพิษ (Toxic Gas Detector) <p>(6) ควบคุม ยุลด ตรวจสอบและป้องรักษาบนเตือกภัยในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยง อุบัติเหตุดับเพลิง หัวดักน้ำดับเพลิง ท่ออาบน้ำ และสังกะสារ เครื่องตรวจขับก๊าซและ ความร้อนตามแผนงานการซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ของแต่ละอุบัติเหตุ</p> <p>(7) จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุภัยเงียบภายในพื้นที่โครงการ และแผนการ ประสานงานของความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และแผนการแพทย์ สำหรับภัยชุก โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมความแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ช่วงกันบันวิชช์ในฝึกอบรมครั้งต่อไป และ โดยโครงการให้แบ่งประเภท ระดับเหตุการณ์สำคัญและภาวะฉุกเฉิน ให้เป็นระดับต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมืองวรรออกปอดิ ระดับ 0 ได้แก่ เหตุการณ์ที่ไม่เป็นผลการดำเนินงานตามปกติ สามารถ ควบคุมสถานการณ์ และระดับเหตุได้ เช่น Emergency Shut Down, การ Turnaround, Start Up, หรือทดสอบระบบ, การ Flare เป็นต้น แต่ประเมินแล้วอาจส่งผลกระทบต่อ ชุมชนและโรงงานเข้าสังกัด ซึ่งถือให้เกิดผลกระทบ - ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน / โรงงานไม่ถูกต้อง และสามารถควบคุมได้โดยใช้ทักษะที่มีอยู่ในโรงงาน รวมถึงการเก็บภาวะฉุกเฉิน ที่โรงงานเข้าสังกัดที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบมาที่โรงงานเรา ซึ่ง On-scene Commander จะพิจารณาซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ได้เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน - ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน / โรงงานไม่ถูกต้อง ซึ่ง Emergency Manager ประเมินเหตุการณ์และพิจารณาแล้วพบว่าการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเข้าสังกัด นอกเหนือจากทรัพยากรที่มีอยู่ใน โรงงาน โดย Emergency Manager (EM) จะประสานผู้ช่วยระดับ 2 โดยทั่วไปให้ Mutual Aid Commander (MC) ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวน 1 ห้อง จำนวน 213 ชุด จำนวน 4 ชุด <ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในโครงการและ ภายนอกโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทดลองช่วงดำเนินการ - ทดลองช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเพิร์ฟิล์ม จำกัด - บริษัท มหาดไทยเพิร์ฟิล์ม จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นายมงคล เสง รอง โสปอน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเพิร์ฟิล์ม จำกัด



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ พันธุ์

(นายกิตติพงษ์ พันธุ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

Q/lns

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมก่อสร้างดับที่ 3 เป็นภาระที่ Emergency Manager ประเมินเหตุการณ์และพิจารณาแล้วว่า เป็นภัยเงียบในระดับใหญ่ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการรับไว้ของสารต่างๆ ที่ขยายผลกระทบกับชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมนั้นเอง โดยให้ผู้มีอำนาจและหน้าที่การ กิจกรรมก่อสร้างดับที่ 3 ให้คำแนะนำและรับผิดชอบดูแลอย่างดี ให้คำแนะนำและหน้าที่การ ของผู้ดูแลชุมชนไปยัง Emergency Director เพื่อขอประกาศภาวะภัยเงียบดับที่ 3 และทาง Emergency Director จะต้องแจ้งไปยังนายกเทศมนตรีรวมถึงภาคที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อประกาศภาวะภัยเงียบให้ จังหวัดระดับที่ 1 จังหวัดระดับที่ 2 และรูปที่ 3 ตามลำดับ <p>(๘) จัดทำแผนป้องกันและจัดการเหตุภัยเงียบ เนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำ Pre-Incident Plan และ Pre-Fire Fighting Plan ที่มาจากการประเมิน การเกิดเหตุภัยเงียบ - การจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง ตาม Pre Incident Plan และ Pre-Fire Fighting Plan ก้าหนาตีละ 4 ครั้ง และ ซ้อมร่วมกับชุมชนและภาครัฐ โดยรอบปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับผู้ประกอบการในศูนย์พาณิชย์อย่างต่อเนื่อง - การซุ้มและระบบป้องกันและรับจังหวัดภัยเงียบ พร้อมบุคลากรให้พร้อมเสมอ หากเกิดภาวะภัยเงียบ - การควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างที่ต้องมีการติดต่อ อุ่นเครื่องห้อง เช่น Work Permit การท้า JSA และ JSA Talk และการตรวจสอบระหว่าง ปฏิบัติงาน การตรวจสอบอุปกรณ์การรักษาหายไปท่ามกลางในพื้นที่ก่อสร้าง - การศึกษารูปแบบและขั้นตอนงานก่อนเข้าทำงานในพื้นที่และอุปกรณ์ป้องกันภัย ส่วนบุคคล - การจัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์ พร้อมที่จะระดับเหตุ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * มีทีมตอบโต้ภาวะภัยเงียบ เข้าตรวจสอบปัญหาน้ำที่ 24 ชั่วโมง * พนักงานดับเพลิง * พนักงานสื่อสารประจำชุมชนสื่อสาร 24 ชั่วโมง * รถดับเพลิง, รถพยาบาล และ Emergency Center 		<p>บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p>	

(นายบงกช เสงירותกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


กิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

O/w



รูปที่ 2 แผนผังองค์กรในการถือสุกเกิน

(นายมุงคล เชาวน์โพน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บ้านบึง ไอเดียนส์ จำกัด



บริษัท คุณชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายไดร์ฟดีอัม

บริษัท คุณชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

พัฒนา พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายไดร์ฟดีอัม

กันยายน 2560

O (hr.)


ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - การหันหัวน้ำหนาทุกเงิน <ul style="list-style-type: none"> * การหันหัวน้ำหนาทุกเงิน ตามหลักการซื้อขายน้ำหนาทุกเงิน โดยนำเสนอ คณะกรรมการความปลอดภัยฯของบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข * การหันหัวน้ำหนาทุกเงิน เมื่อมีการเกิดเหตุทุกเงินและจะชั่บเหลืองแล้ว (9) ติดต่อประสานงานกับโรงไฟฟ้าท้องถิ่น จัดเตรียมรถพยาบาล เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยกรณีเดินทางเข้า (10) จัดให้มีระบบติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในขณะมีเหตุการณ์ (11) จัดให้มีการซ้อมแผนทุกเงิน เมื่อเป็น 2 พื้นที่ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่กระบวนการผลิต คือ พื้นที่บริเวณที่กําหนดให้เป็น Process Area และ Tank Farm ทำการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - พื้นที่นอกกระบวนการผลิต คือ พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานอยู่บ้านป่าฯ สถานที่กําหนด สามารถและพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่นอกเขตกระบวนการผลิต ทำการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (12) จัดให้มีการตรวจสอบทุกภาพนิรภัยงานก่อนเข้าทำงาน โดยแพทย์ข้าวหวานศาสตร์ <ul style="list-style-type: none"> - ก่อนเข้าทำงาน <ul style="list-style-type: none"> * ตรวจอุปกรณ์ทั่วไป * ตรวจสอบรองสภาพการมองเห็น * ตรวจความดันโลหิต * ตรวจสอบรอยบาดแผล และ X-Ray ปอด * ตรวจสอบรอยบาดแผล ได้รับ * ตรวจความสมบูรณ์ของมือเดือด * ตรวจสอบรอยบาดแผลที่ขาของตน * ตรวจสอบรอยบาดแผลที่ขาของตน * ตรวจกรดทราบที่, ทราบที่ มีวิโคนิก (t,t-phenconic Acid) ในปืนกระสุน สีหัวรุนแรงที่จะสัมผัสด้วย Benzene 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในโครงการและ ภายนอกโครงการ - ภายในโครงการและ ภายนอกโครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ (4 รายการ สูตรท้ายทำการตรวจสอบ พนักงานที่จะทำงานในพื้นที่ กระบวนการผลิตที่มีพิษสาร ดังกล่าว) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด - บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด - บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด - บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด

(นายมงคล เชย์ ใจภานุ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด



(นางสาวนิยมรัตน์ ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


(นายกิตติพงษ์ พेतมนทาย)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ช่องที่ประกอนด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * ตรวจกรดอิพพิวิค (Hippuric Acid) ในปัสสาวะสำหรับคนที่จะเข้มปัสสาวะ Toluene * ตรวจกรดเมทิลิพพิวิค (Methyl Hippuric Acid) ในปัสสาวะสำหรับคนที่จะเข้มปัสสาวะ Xylene * ตรวจกรดเมนเดลิก (Mandelic Acid) ในปัสสาวะสำหรับคนที่จะเข้มปัสสาวะ Styrene <p>ทั้งนี้รายละเอียดของการตรวจให้อยู่ในกราฟิกการพิจารณาของแพทย์แผนปีจุนบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือที่มีความสมบัติตามที่ออกให้</p> <p>กรมธนารักษการและศูนย์ครองแรงงานกำหนด</p> <p>(13) ขั้นตอนการตรวจถุงภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจถุงภาพทั่วไป - ตรวจสอบรายการการมองเห็น - ตรวจสอบรายการภาพที่ได้อ่าน - ตรวจสอบรายการภาพที่ทำงานของปอดและ X-ray ปอด - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเสือด - ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ - ตรวจด้วยความตื้นโนโนทิค - ตรวจด้วยความตื้นโนโนทิค - ตรวจกรดทราบดี ทราบดี มิวโคนิก (L-muconic Acid) ในปัสสาวะสำหรับคนที่จะเข้มปัสสาวะ Benzene - ตรวจกรดอิพพิวิค (Hippuric Acid) ในปัสสาวะสำหรับคนที่จะเข้มปัสสาวะ Toluene - ตรวจกรดเมทิลิพพิวิค (Methyl Hippuric Acid) ในปัสสาวะสำหรับคนที่จะเข้มปัสสาวะ Xylene 	<p>ภายในพื้นที่โครงการ (รายการสุดท้ายที่ทำการ ตรวจสอบหนังงานที่ ทำงานในกระบวนการ ผลิตสารตั้งกล้า)</p> 	<p>ตลอดเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท คงชลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p>



(นายมงคล เจริญ โภสกณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุด โอเดฟินส์ จำกัด



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คงชลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด



(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560



ตารางที่ 2 (ต่อ)

(นายมงคล เทงโรจน์โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาบดีพูค ไอเดียนส์ จำกัด

(ມາງສາງນິ້ມຈາ ທັກປິນ)

ผู้อำนวยการสังฆศาสน์

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทค โนโลยี จำกัด

๑๔๙

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้ริบานาณุการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่องค์รวมและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	(17) จัดให้มีแผนการตรวจสอบประวัติสภาพของอุปกรณ์ดูแลรักษาความปลอดภัย เช่นบุกสก แสงอุปกรณ์หัวระดับถูกต้อง ได้แก่ Eye Washer และ Shower พร้อมทั้งจัดให้มีการซ่อม/เปลี่ยน เพื่อให้สูงกว่าค่ามาตรฐาน ใช้งาน เพื่อให้สูงกว่าค่ามาตรฐาน ใช้งาน	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด
	(18) จัดให้มีการจัดเตรียมบุคลากร การเรียนรู้ระบบของผู้เพียง ระบบตรวจสอบ เพื่อให้มีความตระหนักรู้ถึงภาระดูแลเรื่องความปลอดภัยในและภายนอก โรงงาน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และแผนการพยา护คนไป บริเวณที่ปลูกต้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด
	(19) กำหนดให้มีแผนพื้นที่สำหรับดูแลรักษาความปลอดภัย ที่เกิดขึ้น และป้องกันการเกิดข้า ให้การสอบถามเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด
	(20) กำหนดให้มีการอุปกรณ์และวัสดุพื้นฐาน ที่รับเหมา และประชารักษ์ กรณีเกิด ผลกระทบจากโรงงานต่อสู่ได้รับผลกระทบโดยตรง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด
	(21) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม แก่พนักงาน เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสาร ที่อธิบายการนิรภัย เป็นดัง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด
	(22) จัดให้มีมาตรการซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อตรวจสอบและควบคุมไม่ให้เครื่องจักร/อุปกรณ์ชำรุด สามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการซ่อมบำรุงของโครงการ	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด
	(23) นำหลักการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในโครงการ ไม่มากไปกว่าที่จะสามารถทำได้	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด
	(24) กำหนดให้ความคุ้มครองด้านเสียงจากแหล่งกำเนิดไม่ให้มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (dB) ที่ระยะห่าง 1 เมตร ทั้งนี้ หากไม่สามารถลดความคุ้มครองด้านเสียงที่ 85 เดซิเบล (dB) ได้พิจารณาเพิ่มน้ำหนักเสียงที่มีเสียงดัง และกำหนดระยะห่างระหว่างตัวผู้ผลิตเสียงดังของหนังสือ ไม่ให้สัมผัสระดับเสียงเกินเกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เช่น ประกาศกระทรวง อุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่ขึ้นกับ กฎหมายเดียวกันในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงที่กำหนดความต้องการในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ แรงงาน และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559 เป็นดัง	- อุปกรณ์ในหน่วยผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เสริญโรจน์ โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด

(นางสาวนิยม ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พेतโนพงษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำดื่มสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(25) มาตรการในการป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบด้านเสียงในพื้นที่การท่องเที่ยว</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการควบคุมทางด้านวิศวกรรม (Engineering Control) <ul style="list-style-type: none"> * กรณีเครื่องจักร/อุปกรณ์ มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (dB) ให้พิจารณาลดระดับเสียง โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ดังเดียวกัน <ul style="list-style-type: none"> * จัดให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดช่องบานประตูเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงให้อยู่ในสภาพดีตามแผนงานการซ่อมบำรุง และถูรื้อการใช้งานของเครื่องจักรนั้น ๆ เพื่อย่วยลดและป้องกัน "ไม่ให้เกิดเสียงดังเกินระหว่างการท่องเที่ยวน้ำตกที่ได้รับผลกระทบ" <ul style="list-style-type: none"> * ไม่ให้เกิดเสียงดังเกินระหว่างการท่องเที่ยวน้ำตกที่ได้รับผลกระทบ - มาตรการควบคุมทางด้านการบริหารจัดการ (Administrative Control) <ul style="list-style-type: none"> * จัดให้มีห้องควบคุม (Control Room) ที่มีระดับเสียงตั้งภายในห้อง น้อยกว่า 70 เดซิเบล (dB) "ให้สำหรับพัก หลังจากการสัมผัสเสียงตั้ง 70 เดซิเบล (dB)" ให้มีระบบการหมุนเวียนพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ และมีการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวน้ำตกที่ปฏิบัติงานในแต่ละวัน <ul style="list-style-type: none"> * จัดท่าเขตที่มีระดับเสียงตั้งและป้ายเตือนให้รวมไปสู่อุปกรณ์ป้องกันเสียงตั้ง ในพื้นที่ที่มีระดับเสียงตั้งตั้งแต่ 85 เดซิเบล (dB) ขึ้นไป * ก้าหนดให้รับดับเสียงที่บันเริญริมรั้วของโครงการต้องมีระดับเสียงไม่เกิน 70 เดซิเบล (dB) - มาตรการควบคุมทางด้านตัวบุคคล (Personal Control) <ul style="list-style-type: none"> * จัดเครื่องยุปกรณ์ป้องกันเสียงตั้ง ตึ๊ะ Ear Plugs หรือ Ear Muffs ให้กับพนักงานอ่อนเพี้ยงฟอย และควบคุมให้สวมใส่ทุกครั้งที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีระดับเสียงตั้งอย่างเคร่งครัด 	<p>พื้นที่โครงการโดยทั่วไป หน่วยผลิตและสารอุปโภค</p>	<p>ตลอดช่วงดำเนินการ</p>	<p>บริษัท นานาชาติโอลิฟฟ์ จำกัด</p>

(นายសែង វរោន តូកសម្រាប់)

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นานาชาติ โอลิฟฟ์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

หมายเหตุที่ 2 (ต่อ)

ตารางที่ 2 (ต่อ)				
องค์ประกอบด้านดีไซน์แวร์แวร์	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(26) มาตรการในการฟื้นฟูธรรมชาติคิดตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและมีน้ำป่าตามเกณฑ์การในการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้น้ำลงสู่แม่น้ำและต้นแม่น้ำเป็นเวลานาน เช่น กำกับดูแลการท่องเที่ยวที่พักงานสัมภาระต้นแม่น้ำ เช่น การสักหินทรายงาน/การสักหินทรายงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เป็นต้น และประเมินปัจจัยข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดทำแผนผังเส้นทางเสียง (Noise Contour Map) เพื่อใช้กำกับ บริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังทุก 3 ปี หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการ มีการเปลี่ยนแปลง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคในพื้นที่โครงการ - ภาคในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ทุก 3 ปี หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ระดับเสียงในพื้นที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติ ไอเดพินซ์ จำกัด - บริษัท นานาชาติ ไอเดพินซ์ จำกัด
2.8 ด้านสุขภาพ	<p>(1) สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งส่วนนีตรองวัสดุคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ร่วมกับบริษัทในนิคมอุดสาครกรุงธนฯ รี แอท จัมวน 2 สถานี โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสามารถแสดงผลได้ในทันทีผ่าน Display Board และเพื่อมอยใจข้อมูลไปที่ศูนย์ฟื้นฟูธรรมชาติของส้าน้ำงานนิคมอุดสาครกรุงเทพมหานคร</p> <p>(2) สนับสนุนงบประมาณในการซื้อเครื่องมือแพทย์และพยาบาลนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ มากถึง 5 ตำแหน่งที่โรงพยาบาลสุขุมวิท และซื้อจ้างนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ เทคนิคการแพทย์ มากถึง 5 ตำแหน่งที่ศูนย์อาชีวศึกษาสตรีมหาลัย ดำเนินการร่วมกับ กองทุนเพื่อคนขุนชาน</p> <p>(3) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรี แก่บุตรหลานในชุมชน และจังหวัดใกล้เคียงของ ดำเนินการร่วมกับกองทุนเพื่อคนขุนชาน</p> <p>(4) จัดประเพณีเดือนที่เข้าก้าวเข้ามาในพื้นที่มหาลัยและบ้านเริง ดำเนินการร่วมกับกองทุนเพื่อคนขุนชาน</p> <p>(5) บริษัทฯ จะสนับสนุนการติดตั้งระบบการออกก้าวเดินภายใน แต่ละชั้นในสุขภาพ ของชุมชนในพื้นที่ เช่น แอร์บีคิล และไบค์ เมื่อต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ - ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติ ไอเดพินซ์ จำกัด

(นายมังคล เทงโรจน์โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาพาณิช ໂອເລີຟນສີ ຈຳກັດ

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสังฆศาลา

บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทค โนโลยี จำกัด

(၁) အမြန်ခြင်းပေါ် ပို့တော်ခွဲ

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสังฆาราม

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบของด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(6) กำหนดคิวให้มีสถานพยาบาลเมืองด้านภายนอกในโครงการสำหรับพนักงาน พร้อมทั้งจัดหา สถานพยาบาลให้กับพนักงานของโครงการ เพื่อลดความเสี่ยงของสถานพยาบาลชุมชน และดัดเตือนรพพยาบาลไว้พร้อมให้ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน</p> <p>(7) หากผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน พบว่า พนักงานมีผลการตรวจสุขภาพพิคปักดี ให้มีการตรวจซ้ำโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เพื่อวินิจฉัยที่เหมาะสมดูความเสี่ยง หากนักกำหนดให้มีการฉุบแล้วก็มาพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานที่มีผลการตรวจความเสี่ยงดีให้เหมาะสม และพนักงานที่ดูแลด้วยตนเองการปฏิบัติงาน เพื่อมอบหมายหรือสื่อสารแบบสั้นๆ ความรับผิดชอบของพนักงานที่มีผลการตรวจความเสี่ยงดีให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงดีขึ้น ทั่ว การหมุนเวียนการทำงาน เป็นต้น</p> <p>(8) จัดส่งข้อมูลจำานวนพนักงาน ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet; SDS) (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากเดิม) และข้อมูลจำานวนอื่น ๆ ให้กับผู้จัดการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใช้ในการวางแผนทางเดิน ทุกภาพ และเป็นฐานข้อมูลการฝึกอบรมดูแล/อุบัติเหตุไป</p> <p>(9) เมะเพรี่ยวระดับอีกโครงสร้างรวมทั้งมีคณะกรรมการดูแลพนักงานที่ดูแลพนักงาน ของโครงการผ่านช่องทางประชุมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ แต่พื้น กิจกรรมมวลชนสัมมนาที่เป็นต้น ให้ประชุมงานได้รับทราบ เพื่อแสดง ความกังวลใจที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ</p> <p>(10) สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งในด้านการส่งเสริมพื้นที่ มีองค์กันและ การอุบัติเหตุภายในทุกภาพ</p> <p>(11) กำหนดให้มีแผนที่การตัดสินใจและประเมินคุณภาพของสถานบริการ ทุกภาพและห้องปฎิบัติการวินิจฉัยที่ใช้ในการให้บริการตรวจสุขภาพ ของพนักงานประจำ ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมินสถานบริการ ทุกภาพจะเป็นไปตามกระบวนการบริหารผู้นำ (Supplier Management) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม (Corporate Governance)</p> <p>(12) มาตรการลดความเสี่ยงของพนักงานที่มีผลการตรวจพิคปักดีทั้ง พนักงานในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการและ สถานพยาบาลที่กำหนด - ภายในพื้นที่โครงการ - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ - ชุมชนใกล้เคียง - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ - สถานบริการทุกภาพและ ห้องปฏิบัติการวินิจฉัย - พนักงานของกองตรวจสอบ คุณชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเดินพื้นที่ จำกัด

(นายมงคล เรืองโรจน์ โภคภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเดินพื้นที่ จำกัด



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คุณชัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

หน้าที่ 2 (๗๖)

ตารางที่ 2 (ต่อ)				
องค์ประกอบด้านเชิงแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้แพทช์ยาเข้มข้นทดสอบการตรวจ พร้อมทั้งวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่างชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสัมภาระเชิงตั้ง - หัวหน้างานอุตสาหะและกำชับให้พนักงานในสังกัดสวมใส่ชุดป้องกันเสียงดัง ได้แก่ Bar Plugs และ Bar Muffs ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน - เฝ้าระวังและตรวจสอบความหนักงานก่อนเมื่อเสียงถูกยกเว้น 			
2.9 การรับเรื่องร้องเรียน	(1) จัดให้มีศักยภาพเพื่อตอบรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่รัชเดชน์ ทั้งการร้องเรียนภาษาไทยและการร้องเรียนจากภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใน 2 ชั่วโมง เช่น โทรศัพท์และ SMS เป็นต้น รวมทั้งประสารสัมภาษณ์ผู้รายงานทั้งทางทั้งกล่าวให้ชุมชนรับทราบ (รูปที่ 4)	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการและชุมชนโดยรอบโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด
2.10 พื้นที่เสี่ยง	(1) กำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงในโครงการประมาณ 36,072 ตารางเมตร (22.55 ไร่) คิดเป็นร้อยละ 5.14 ของพื้นที่โครงการรวมเท่ากับ 701,184 ตารางเมตร (438.5 ไร่) ซึ่งจะจัดให้มีการปูกรูปแบบดินทั้งหมด และปูรูปแบบดินทั้งหมดในรูปที่ 5	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด
2.11 อันตรายร้ายแรง	<ul style="list-style-type: none"> (1) ลดขนาดทุกชนิดเมื่อเข้าเขตกระบวนการผลิตจะต้องหามือป้องกันประกายไฟ (2) จัดให้มีแผนการตรวจสอบและคุณภาพท่อและวาล์วต่างๆ อย่างนิ่งแม่นยำเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ (3) เมื่อมีสัญญาณเตือนเกียกคิวชั่น พนักงานทุกคนจะต้องหยุดปฏิบัติการรวมถึงล้างตา และประเมินด้วยแผนกุญแจเดินที่กำหนดไว้ (4) จัดให้มีการให้ฉุบประพ์ผู้ทรงความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน (5) ในกรณีเมืองร้าวไฟไหม้ของสารเคมีจะต้องปิดผู้บุคคลทั้งนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ให้ถูกใจพัฒนาเมือง - ใช้ชุดป้องกันเครื่องดับเพลิงที่ส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ฯลฯ ที่ครอบคลุมเป็นเดียว - ในกรณีที่มีการกระชากของไอ์索รัฟฟินให้โครงการดำเนินการรถการรุ่งกระเจา โดยพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมตามลักษณะของสารเคมีที่ร้าวไฟ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ระบบห้องแม่เหล็ก - กระบวนการผลิต - พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง - กระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด

(ໝາຍນຸ່ງຄວ່າ ເຊິ່ງໂຮງໝາດ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาภาค โอลิมปิกส์ จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)


ผู้อำนวยการสังฆาราม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม



(นายมงคล เอ่องโรจน์ไสaken)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาภาคุณโอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560



รูปที่ 5 พื้นที่ดิน夷ฯ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมังคล ใจโรจน์ โภคณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาบตาพุด โอลิเดพินส์ จำกัด

(นางสาวนิยรุา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการศิริ่งแวดต้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการศิริ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ระวังความสะอาดอย่างเหมาะสม - กักเก็บขยะของเชื้อเพลิง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป (6) ในกรณีที่มีการระเบิดและเกิดเพลิง ใหม่ถูกความชื้นต้องพิจารณาเป็นขั้นตอนๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - สถานที่ที่เกิดเพลิงใหม่ทั้งนี้เพื่อจะพิจารณาเมนควบคุมเพื่อที่เหมาะสม และตัดหอยปะการังด้วยไฟที่เหมาะสม รวมทั้งสิ่งสิ่นหางในการขอพพนักงาน - จ้ากที่น้ำที่ไฟไหม้ โดยจะต้องเคลื่อนย้ายวัสดุอยู่กรอบต่างๆ ที่ติดไฟง่ายออก หากพื้นที่ดังกล่าวท่านนี้ และรีดฟันน้ำ เทื่อผลดูดหมุนและป้องกันการเกิดไฟไหม้ อุบัติเหตุ - หลังจากเหตุเพลิงใหม่สงบแล้ว จะต้องน้ำดับพื้นที่ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรักษาอุณหภูมิและป้องกันการอุบัติเหตุ (7) มาตรการลดผลกระทบที่อ้างกักเก็บ <ul style="list-style-type: none"> - จัดที่มา监测การตรวจสอบเสียงปีรุจฉุกเฉียบ Emergency Isolation Valve ที่อ้างกักเก็บทุกด้าน โดยติดตั้งอยู่ 2 จุด คือ ชุดแรกที่ Tank Inlet เพื่อป้องกันการเติมน้ำด้วยกักเก็บความคุมโดย Emergency Interlock System และ Remote Manual Switch ชุดที่สองที่ Tank Outlet เพื่อป้องกันการรั่วไหล ควบคุมโดย Emergency Interlock System และ Remote Manual Switch - ตรวจสอบและปีรุจฉุกเฉียบ Independent High และ High High Level Alarm รวมทั้ง Continuous Level Indicator ที่อ้างกักเก็บทุกด้าน ซึ่งจะมีการ Monitor ระยะห่างไม่ถึงกักเก็บตลอดเวลาโดย High Level Alarm จะส่งัญญาณเตือนให้เข้าหน้าที่ควบคุมทราบและดับภายในอ้างกักเก็บตลอดเวลา Feed ลง Tank และกรณีที่ทางเข้าหน้าที่ไม่สามารถยกได้ อ้างกักเก็บตลอดเวลา Feed ไฟ High High Alarm จะส่งัญญาณไฟปีติ Emergency Isolation Valve ที่ Tank Inlet ต่อไป - ตรวจสอบและปีรุจฉุกเฉียบ Pressure/Temperature Indicator เพื่อเฝ้าระวัง ระยะห่างตามด้านและอุณหภูมิ ภายในอ้างกักเก็บตลอดเวลา - ควบคุมอุณหภูมิและตรวจสอบ N₂ Blanket ที่อ้างกักเก็บ Domo Roof ในสภาพบรรหากา和平 เพื่อเก็บของเหลวที่ถูกติดไฟ วัสดุประดับคือ ไนโตรเจน N₂ เมื่อก๊าซเรียบร้อย เพื่อป้องกันการผสานระหว่างอากาศและไออกซิเจนที่ถูกติดไฟ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ลังกักเก็บ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเพื่อส์ จำกัด - บริษัท มหาดไทยเพื่อส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เจริญ โภคภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเพื่อส์ จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายพิพัฒน์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560 O (hu)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบที่้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและป้องกันไฟ Fixed Water Spray System ซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิของไฟกัน ระบบตรวจสอบความร้อนอัตโนมัติ (Automatic Heat Detection System) ให้กับ ตั้งกักเก็บทุกดัง ระบบปฏิรูปน้ำด้วยทักษะการลดอุณหภูมิของพื้นผิวอัตโนมัติที่สัมผัสถักกับไฟเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนลง - ตรวจสอบและป้องกัน Fixed Foam Discharge Outlet ให้กับด้วยน้ำที่มีความตึงตัวสูง DOME ROOF TANK และ Dome Roof Tank - ตรวจสอบและป้องกัน Gas Detector - ตรวจสอบและป้องกัน Fire Water Monitor (8) มาตรการดักจับผลกระทบด้านอันตรายร้ายแรงในพื้นที่กระบวนการผลิต <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและป้องกัน Emergency Isolation Valve Emergency Interlock System และ Remote Manual Switch - ตรวจสอบและป้องกัน Pressure/ Temperature Indicator ในทุกหน่วย กรณีต้องตรวจสอบด้วยความตั้งแต่และอุณหภูมิตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ภาวะของกรองผู้บุคคลงาน และสามารถควบคุมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม - ตรวจสอบและป้องกัน Hydrocarbon Gas Detector ตามจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งสัญญาณเตือนในการติดตั้งที่มีการร้าว ให้เหลืออย่างต่ำสุดบรรยายได้ดังต่อไปนี้ High Alarm ที่ 20% LEL (Lower Explosive Limit) ซึ่งโครงสร้างจะมีการเพ่งเตือนเพื่อเข้าสู่การตรวจสอบหากตรวจพบความเสี่ยงที่ต้องการ เนื่องจากความเสี่ยงที่สูงกว่า High Alarm ที่ 60% LEL โครงสร้างจะมีการแจ้งเตือนผ่านทางอุปกรณ์เดิม ระดับ 1 เพื่อรับเหตุในส่วนต่อไป - ตรวจสอบและป้องกันระบบสมรรถนะจัดการกับไฟ (Fixed Water Spray System) ให้กับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับของเหลวติดไฟ - ใช้วัสดุที่ไม่ส่งออกหูโค้งตัวร่าง ที่อยู่ภายในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดไฟ 	- กระบวนการผลิต	- ตลอดช่วงดำเนินการ	- บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เมืองโรจน์ โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวนิยสรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560 Q (ลาย)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำ Block Flow Diagram หรือ Simplified Process Flow Diagram ให้กับพนักงาน (Operator) เพื่อให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต - จัดทำผู้มีปฏิบัติงาน (Operating Procedure) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (Operation) และการซ่อมบำรุง (Maintenance) โดยผู้มีปฏิบัติงานต้องระบุถึง Standard Operating Procedures (SOPs) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> * ขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วง Initial Startup * ขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วง Normal Operation * ขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วง Normal Shutdown * ขั้นตอนการปฏิบัติงานในช่วง Emergency Shutdown - จัดให้มี Safe Work Practices เพื่อให้พนักงานหรือผู้รับเหมาควบคุมไม่ให้เกิดอันตราย (Hazard) ในระหว่างดำเนินการผลิตหรือซ่อมบำรุง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> * งานที่มีประกายไฟ/ความร้อน (Hot Work Procedure) * Line Breaking Procedure * Lockout/Tagout * งานในที่อึบจำกัด (Confined Space Entry) * Opening Process Equipment or Piping * การเข้าไปขึ้นบนบ่าจุ่งอุปกรณ์ เก็บตัวอย่าง * การนำพาหนะเข้าไปในพื้นที่ (Vehicle Entry) * การใช้เครน (Crane Lifts) * การเก็บ (Handling) สารอันตรายแข็ง เช่น สารพิษ สารกัมมันตรังสี เป็นต้น * การตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่กำลังใช้งานอยู่ (In-Service Equipment) - จัดให้มีระบบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในงานที่อาจเกิดอันตราย (Hazard) การทำ JSA และ JSA Talk และการตรวจสอบระหว่างปฏิบัติงาน การตรวจสอบอุปกรณ์การใช้เข้าไปทำงานในพื้นที่ควบคุม 			 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เธอจันโภสกhan)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาบตาพุด โอเอสพีนส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

พัฒนา พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

Q Iw

หน้าที่ 2 (สอง)

องค์ประกอบด้านต่างๆตามที่ข้อบ่งชี้	มาตรการที่รองรับและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
- จัดให้มีการอบรมพนักงานทั้งในส่วนความปลอดภัยทั่วไป คู่มือปฏิบัติงาน (Operating Procedure) Safe Work Practices แนะนำโดยได้เห็นการปฏิบัติจริง และทักษะที่เหมาะสม - จัดให้มีแผนการตรวจสอบ (Inspection Plan) สำหรับอุปกรณ์การผลิต ซึ่งระบุวิธีการตรวจสอบทุกตัวที่ต้องตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ความถี่ในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ - จัดให้มีโปรแกรมการตรวจสอบความหนาของท่อขึ้นร่อง (Piping) และอุปกรณ์ (Vessel) ที่ใช้งาน รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานที่สำนักงาน/คาดการณ์อุบัติเหตุที่เหลือ เพื่อนำไปปรับปรุงความเสี่ยงในการตรวจสอบในอนาคต - จัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัย (Process Safety Management; PSM) เพื่อรับประกัน และเพิ่มความสามารถในการจัดการความเสี่ยงที่มีการรับประกัน - จัดทำการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สำหรับអุบัติเหตุ/อุบัติเหตุที่มีการรับประกัน/เปลี่ยนแปลง/ติดตั้งเพิ่มเติม โดยผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรผู้เกี่ยวข้องของโครงการและบริษัท ผู้ออกแบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด - เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ฯ ที่รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดระหว่างการประกอบ/ติดตั้ง ตามมาตรฐานภาค เช่น ASME, API เป็นต้น - ตรวจสอบการร้าวไหหลังของวัสดุที่ติดตั้งและสารเคมีในบริเวณที่มีโอกาสเสียหัก เช่น ห้องเก็บก๊อก และห่วงวายพลิก เป็นต้น ตามแผนการปาร์จิกมาเพื่อยืดหยุ่น - ดำเนินการตามมาตรการสำหรับช่วงหยุดซ่อมบำรุง (Shutdown/Turnaround) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * ระบุในสัญญาจ้างให้บริษัทผู้รับเหมากำหนดรายละเอียดอุปกรณ์ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้รับเหมาต้องดำเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้าง ให้ชัดเจน * กำหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ ผู้รับเหมาและบุคลากรของโรงงานก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน * ควบคุมการทำงานทั่วกระบวนการในอนุญาตให้ปฏิบัติงาน (Work Permit) และดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงและอิฐสารให้ถูกต้องตามทราบ * จัดให้มีการประชุมประจำวันเพื่อติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานให้ป้องกัน และไม่ส่งผลกระทบต่อซึ่งกันเอง 				

(นายมังคล เทง โภจน์สกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยพูค โอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวชนิมาชา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสั่งเวดดิ้น



บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสังฆาราม

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำดื่มสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> * ตรวจสอบความปลอดภัยโดยเข้าหน้าที่ความปลอดภัยที่เก็บงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work) งานในสถานที่อับอากาศ (Confined Space) เป็นต้น * ส่งเสริมจิตสำนึกร้านความปลอดภัยให้มีการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน * กำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของงานหลักซ่อนป่าสูง - ดำเนินการตามมาตรฐานห้องเครื่องก่อนเริ่มเดินรถติดไฟ (Pre-Start up) ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * ก่อนที่จะเริ่มเดินรถติดไฟนำพาข้าวสารจากห้องเครื่องก่อนป่าสูง พนักงานจะต้องตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่และหน่วยผลิตตามรายการตรวจสอบในการทบทวนความปลอดภัย ก่อนเริ่มเดินเครื่อง (Pre-Start up Safety Review (PSSR) Checklist) ก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องรถติดไฟ * กำหนดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาและพนักงานของโรงงานก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน * จัดให้มีการฝึกและอบรมให้กับพนักงานความคุ้มและพนักงานซ่อมป่าสูงให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยผลิต * จัดเตรียมเอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Operation Procedures) และปรับปรุงให้กับสมัย ตามแผนงานที่กำหนด มาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวัง <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบ Distributed Control System (DCS) เพื่อควบคุมสภาวะด้านการผลิต เช่น อุณหภูมิ ความดัน เม็ดสัน ของเหลวสูญญากาศ/หน่วยผลิตให้มีน้ำไปตามท่อที่กำหนด - ติดตั้ง Pressure/Temperature Indicator ในทุกหน่วยการผลิต เพื่อตรวจสอบระดับความดันและอุณหภูมิตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นตัวร่วงชี้สภาวะของกรุงปฏิบัติงานและสามารถดูความคุ้มให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งหากพบว่าระดับความดันและอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด Interlock ตัวมีความต่ำและหยุดเป็น ที่ส่งฟ้าซึ่งโดยอัตโนมัติ - ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจแก๊ส (Gas Detector) ตามทุกที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งสัญญาณเตือนในกรณีที่มีการรั่วไหลของแก๊สออกซิเจนร้ายกาจ 	 (นายมงคล เจริญโรจน์)	 (นางสาวนิยม ทอง)	 (นายกิตติพงษ์ พेतพู)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาบตาพุด โอลิมปิก จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านดิจิทัล	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่อแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น Safety Valve, Shut Off Valve, Reactor High Pressure Control Valve และ Gas Detector เป็นต้น - อัตโนมัติกรฟ์ป้องกันและระวังอัคคีภัยตามมาตรฐาน NPPA หรือมาตรฐานสากลที่ยอมรับ <p>มาตรการสำหรับกรณีฉุกเฉิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อัตโนมัติเมื่อแจ้งภัยและจัดการเหตุฉุกเฉิน เช่น <ul style="list-style-type: none"> * การจัดทำ Pre-Incident Plan และ Pre-Fire Fighting Plan ที่มาจากการประเมิน การเกิดเหตุฉุกเฉิน * การจัดทำวิธีการซ่อมแซมทุกกรณี Pre-Incident Plan และ Pre-Fire Fighting Plan โดยกำหนดเป็น 4 ครั้ง และซื้อม้วนกันขุมขามและภาครัฐ ปีละ 1 ครั้ง - อัตโนมัติการซ่อมแซมอุปกรณ์ โดยแบ่งเป็น 2 ห้องที่ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * ห้องที่กระบวนการผลิต คือ ห้องที่บริเวณที่ดำเนินการเป็น Process Area หรือ Tank Farm ทำการซ่อมแซมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง * ห้องที่นอกกระบวนการผลิต คือ บริเวณห้องที่อาคารสำนักงานซ่อมบำรุง สถานที่เก็บสารเคมี และพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่นอกเขตกระบวนการผลิต ทำการซ่อมแซมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - การดูแลรักษาป้องกันและระบุแหล่งเหตุฉุกเฉิน พร้อมบุคลากรให้พร้อมเสมอหากเกิดภาวะฉุกเฉิน - การศึกษาระบบทรั่วเชิงคณิตงานก่อนเข้าทำงานในที่ที่และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ส่วนบุคคล - การจัดเตรียมภัยคุกคามและอุปกรณ์ที่ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * ศูนย์ดูแลผู้ป่วยทางการแพทย์ พร้อมที่จะรับผู้ป่วยทันที 24 ชั่วโมง * พนักงานดับเพลิง * พนักงานซ่อมบำรุง 24 ชั่วโมง * รถดับเพลิง โรงพยาบาล และ Emergency Center - ในการที่มีการเปลี่ยนแปลง (Manage of Change) จะต้องท่ากារทบทวนแผนฉุกเฉิน <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนตามผลการซ่อมแซมทุกกรณี โดยนำเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และทบทวนภาษาหลังเกิดเหตุฉุกเฉินและระบุแหล่งเหตุเรื่องที่มีแล้ว 			

(นายมงคล เสง โรจนานิยม)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพูด โอดิโอฟิล์ม จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการดิจิทัล

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการดิจิทัล

กันยายน 2560 O Iw

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบนิติบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนพื้นที่วิกฤตฉุกเฉิน การจัดทำรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น พร้อมวิธีการแก้ไข และการป้องกันภัยต่างๆ โดยการสอนสวมเสื้อคลุมหัวที่นิ่มเพื่อรักษาหัวที่ไม่เสียหาย ที่เกิดขึ้น กรณีที่หนังสาน ผู้รับเหมา และประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการต้องมีการขออนุญาต เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดของควัน (9) มาตรการลดผลกระทบอันตรายร้ายแรงที่ LPG Drum (ไฟสีฟ้าร้อน Pilot Flame) <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและป้องกันไฟ Independent High และ High High Level Alarm ที่ LPG Drum - ตรวจสอบและป้องกันเครื่องวัดความดัน Hydrocarbon Gas Detector ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบและวัดระดับแรงดันให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา - ตรวจสอบและป้องกัน Hydrocarbon Gas Detector เพื่อส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดการรั่วไหลของก๊าซออกซิเจน ระดับ High Alarm ที่ 20% LEL (Lower Explosive Limit) ซึ่งโครงการจะมีการแจ้งเตือนเมื่อเข้าสู่ระดับนี้ ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขและ ค่า High High Alarm ที่ 60% LEL โครงการจะมีการแจ้งเตือนเมื่อเข้าสู่ภัยในระดับนี้ไป - ตรวจสอบและป้องกัน Fire Water Monitor - ตรวจสอบและป้องกันระบบป้องกันเพลิงไฟฟ้า (10) มาตรการลดผลกระทบอันตรายร้ายแรงที่ Cracking Heater <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและป้องกันก๊าซธรรมชาติน้ำมัน ไอน้ำ (Steam Curtain System) เพื่อแยกระหว่าง Cracking Heater กับส่วนกระบวนการผลิต (Process Area) ที่มีการป้องกันไม่ให้ก๊าซที่ร้อนไปถูกจากส่วนกระบวนการผลิต อันเป็นภัยร้ายมาก - ตรวจสอบและป้องกัน Hydrocarbon Gas Detector เพื่อส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดการรั่วไหลของก๊าซออกซิเจน ระดับ High Alarm ที่ 20% LEL (Lower Explosive Limit) ซึ่งโครงการจะมีการแจ้งเตือนเมื่อเข้าสู่ระดับนี้ ให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขและ ค่า High High Alarm ที่ 60% LEL โครงการจะมีการแจ้งเตือนเมื่อเข้าสู่ภัยในระดับนี้ไป 	<ul style="list-style-type: none"> - LPG Drum 	<ul style="list-style-type: none"> - ทดลองช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เจริญโสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กฤษณะ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(11) มาตรการอุปกรณ์ห้องด้านรายร้ายแรงที่ GHU-II Heater</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น Steam Curtain System เพื่อยield ระหว่าง GHU-II Heater กับส่วนกระบวนการผลิต (Process Area) ยามไฟไหม้ ป้องกันไม่ให้กําชีวิตร้ายแรงที่ร้ายแรงจากส่วนกระบวนการผลิตอื่น แพร่กระจายมา - ออกแบบและนำร่องรักษา Hydrocarbon Gas Detector เพื่อสังเวยญาณเตือน เมื่อเกิดการรั่วไหลของกําชีวิตร้ายแรง ให้อัตราระดับ High Alarm ที่ 20% LEL (Lower Explosive Limit) ซึ่ง โครงการจะมีการแจ้งเตือนเพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขและ ค่า High High Alarm ที่ 60% LEL โครงการจะมีการ แจ้งเตือนภัยภัยทางด้าน ระดับ 1 เพื่อระงับเหตุในลำดับถัดไป <p>(12) มาตรการอุปกรณ์ห้องด้านรายร้ายแรงที่กระบวนการผลิต (Process Area)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและนำร่องรักษา Emergency Isolation Valves ที่อุปกรณ์การผลิตหลัก - ตรวจสอบและนำร่องรักษา Hydrocarbon Gas Detector และ Outdoor Manual Call Point ที่มีไว้รองรับส่วนกระบวนการผลิต - ตรวจสอบและนำร่องรักษา Hydrant, Water Monitor และ Fire Water System ให้ทั่วทั้งที่หน่วยการผลิต เพื่อให้ได้รับการสนับสนุน ใช้งาน ให้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน - ตรวจสอบและนำร่องรักษา Fixed Water Spray ในบริเวณที่มีของเหลวไวไฟในบริเวณมากและมีอุบัติเหตุใหญ่ได้สูง - ใช้วัสดุทนไฟ สำหรับโครงสร้างในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้ จำกัดที่อยู่ใกล้ชิดกับการก่อสร้างตามมาตรฐานที่กำหนด <p>(13) กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จากท่อขนส่งรวมถึงการก่อสร้างตามมาตรฐานที่กำหนด การป้องกันภัยภัยทางด้านรายร้ายแรงที่ร้ายแรงจากท่อขนส่งเกิดการแตกหัก ระเบิด และการแห่รุ่งกระจายน้ำของสารปิโตรเคมี ที่มีสมบัติเป็นพิษ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - GHU-II Heater - พื้นที่กระบวนการผลิต - คลอดเมนท์อ่อนสั่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทดสอบว่างานดำเนินการ - ทดสอบว่างานดำเนินการ - ทดสอบว่างานดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาดไทยเอนเนอร์จี้ จำกัด - บริษัท มหาดไทยเอนเนอร์จี้ จำกัด - บริษัท มหาดไทยเอนเนอร์จี้ จำกัด
		 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด <small>CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</small>		

(นายจิตต์สิริ ศรีสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเอนเนอร์จี้ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

จิตต์สิริ ศรีสุวรรณ

(นายจิตต์สิริ ศรีสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีสิ่งก่อสร้าง (Baffle) ที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากภายนอกหนาบางที่เข้ามา แนวที่อยู่ในบริเวณที่มีการวางแนวท่อขึ้นด้านตามมาตรฐาน AASHTO (The American Association of State Highway and Transportation Officials) หรือมาตรฐานอื่น ๆ ของประเทศไทย - จัดให้มีการปิดกั้นท่อที่ต้องดูดแนวการวางท่อเพื่อป้องกันการกระแทกอ่อนอาหะ ก่อให้เกิดเหตุการณ์ขั้นคราชาจากภัยคุกคามของ รวมทั้งจัดให้มีเข้าหน้าที่ความ ปลอดภัยฝ่ายรัฐที่ต้องดูดแนวท่อบนส่วนท่อ 24 ชั่วโมง - กำหนดให้ท่อที่ไม่ในบริเวณแนวท่อเป็นพื้นที่ที่ห้ามมีการกระทำใด ๆ อันอาจจะ ส่งผลให้เกิดประกายไฟหรือรังสีความร้อน - จัดให้มีระบบการขออนุญาตการทําให้ท่อที่ สำหรับกรณีที่มีความชำรุดเสื่อมดองเพ้าให้ พื้นที่ในบริเวณแนวท่อโดยสูญท่อเข้าไปภายในท่อที่ต้องกล่าวถึงทราบดึงข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวังต่าง ๆ เมื่อกับการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ขั้นระดับ - จัดให้มีแผนการตรวจสอบคุณภาพแนวท่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการ ใช้งานตลอดเวลา - จัดให้มีการติดตั้งปั๊ม สัญักขัญฯ ซึ่งความต้องต่าง ๆ ในบริเวณแนวท่อเมื่อ ระบบท่อที่เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรสามารถดึงข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ - จัดให้มีแผนการรับจัดเหตุการณ์ขั้นคราชาในบริเวณแนวท่อขันสั่งทั้งในกรณี เกิดการรั่วไหลและในกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้หรือระเบิด โดยแผนดังกล่าว จะต้องถูกบันทึกไว้ในหน่วยงานดูแลการณ์ทุกคนในโครงการ เพื่อที่จะได้มีการ นำไปปรับตัวให้และศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั่วทั้ง - จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมและคงปริมาณการรั่วไหลของ ก๊าซปีโตรเลียมเหลว (LPG) หรือสารปีโตรเคมีที่ เช่น Block Valve ในบริเวณที่เหมาะสม เป็นต้น - จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถลดแรงดันของก๊าซปีโรมานิก้า (LPG) หรือสารปีโตรเคมีในสิ่งท่อ ได้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความดันใน สิ่งท่อสูงเกินกว่าปกติ เช่น Pressure Control Valve เป็นต้น ซึ่งจะถูกควบคุมโดยอุปกรณ์ Pressure Transmitter ที่ตรวจสอบความดันในระบบ ซึ่งหากระบบตรวจพบ ความดันที่สูงขึ้นเกินกว่าต่าที่กำหนด ระบบจะดำเนินการชี้ให้เปิด Valve ประมาณ ความดันโดยอัตโนมัติ ออกไปยังไทร์ (Flare) เพื่อลดความดัน ซึ่งท่าจานหัวต่อในมีติ 			 บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เสง โรจน์ไสยกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานดาพูค โอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

พิพัฒน์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

Q (lns)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>(14) กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้ง Flammable Gas Detector ในบริเวณห้องล้วนแยกไฟฟ้าชุดที่ 2 ในบริเวณที่มีอิฐเหล็กของอิเลคทริคบันไดและห้องถ่ายเอกสารที่สามารถติดไฟ โดยออกแบบตามมาตรฐาน NFPA 72 - ติดตั้งชุดแจ้งเหตุ ในบริเวณห้องล้วนแยกไฟฟ้าชุดที่ 2 โดยไม่ว่ากี่ประสาหนาหรือขนาดงานจะยื่นอยู่ดูๆ ให้สามารถเข้าไปถึงชุดแจ้งเหตุเพียงใหม่ได้ในเกิน 30 เมตร จากชุดที่ยื่นอยู่ <p>(15) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากภาระประมงบนพื้นที่</p> <p>โรงงานเด่นด้วยกรรมโรงจานดุคล้ำกระรูม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริเวณห้องล้วนแยกไฟฟ้าชุดที่ 2 - ภายในพื้นที่โครงสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ ทุกๆ 5 ปี เมื่อต้องย้ายไปอนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด
2.12 การจัดการริเวณ Truck Loading	<p>(1) ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบไนโตรเจนทวิ่ง Trunk Loading</p> <p>(2) ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยและตรวจสอบไฟในบริเวณ Truck Loading Area</p> <p>(3) ติดตั้ง Carbon Canister เพื่อใช้กับขันไฮคลิปเพื่อป้องกันไฟไหม้ในบริเวณ Cracker Bottom (CKB) และ Mixed Xylene จากกระบวนการลดอุณหภูมิของ Canister ต้องไม่เกิน 100 พีทีเย็ม (กำหนดค่าไฟระหว่างไฟที่ 95 พีทีเย็ม) ซึ่งโครงสร้างได้ดำเนินความถี่ในการตรวจสอบสารอินทรีย์และเชื้อราของ Canister ต้องไม่เกิน 100 พีทีเย็ม (กำหนดค่าไฟระหว่างไฟที่ 95 พีทีเย็ม) ซึ่งโครงสร้าง</p> <p>ได้ดำเนินความถี่ในการตรวจสอบสารอินทรีย์และเชื้อราของ Canister (หรือบริเวณเดียวกันมีน้ำดื่มน้ำดื่มที่บรรจุอยู่ภายใน) โดยใช้ VOCs Meter เป็นอุปกรณ์ในการตรวจสอบที่ใช้หลักการ Photo Ionization Detectors</p> <p>(4) ใช้ระบบ Balance Line ในการสูบถ่าย Pyrolysis Gas Oil จากกระบวนการลดอุณหภูมิ Pyrolysis Gas Oil Tank</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Truck Loading Area - Truck Loading Area - Truck Loading Area - Truck Loading Area 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ - ตลอดช่วงดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด

หมายเหตุ: ด้วยความที่ปัจจุบันได้ศึกษาการที่ถูกกำหนดเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ที่มา: บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2560

(นายสมศักดิ์ เชษฐ์ไกรภาน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

Q (hr)

ตารางที่ ๓
มาตรฐานคุณภาพของกระบวนการสิ่งแวดล้อมโดยอุตสาหกรรมเคมี (ป้องกันภัย)
มาตรฐานคุณภาพของกระบวนการสิ่งแวดล้อมโดยอุตสาหกรรมเคมีที่ข้อต่อข้อที่ ๑
มาตรฐานคุณภาพของกระบวนการสิ่งแวดล้อมโดยอุตสาหกรรมเคมีที่ ๑ (กรั้งที่ ๑)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ/ตรวจสอบ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณภาค 1. ผู้มีละอองรวม (TSP) เกี่ยวกับ 2 ชั่วโมง 2. ก๊าซออกไซเจน์ (SO ₂) เกี่ยวกับ 2 ชั่วโมง 3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂) เกี่ยวกับ 1 ชั่วโมง 4. ความเร็ว (Wind Speed) และทิศทางลม (Wind Direction) และบันทึกสภาพทั่วไป ที่สังเกตได้ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลประกอบ 5. สารอินทรียะ揮发性 (VOCs) บริเวณใกล้เคียง โครงการ * Benzene * Toluene * Styrene * Xylene * 1,3 Butadiene * Ethylbenzene	<ul style="list-style-type: none"> การวัดคุณภาพของอากาศที่ห้อง ห้องที่ที่หน่วยงานราชการ ดำเนินการ ให้วิธีการวัดค่ามรณะทาง生物毒性ที่ห้อง ห้องที่ที่หน่วยงาน ราชการดำเนินการ ให้วิธีการค่ามรณะที่มีอยู่ในประเทศไทย ห้องที่ที่หน่วยงาน ราชการดำเนินการ ให้วิธี Wind Vane and Cap-Vane Anemometer หรือห้องที่ ห้องที่ที่หน่วยงานราชการดำเนินการ ให้วิธีการตรวจสอบ U.S.EPA Compendium Method TO-14A หรือ U.S.EPA Compendium Method TO-15 ห้องที่ห้องที่ที่หน่วยงานราชการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> จำนวน ๓ สถานี (ตั้งไว้ที่ ๑) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> บริเวณบ้านพักอาศัย (อุบัติเหตุที่อยู่อาศัย) บริเวณบ้านบน บริเวณบ้านนานาชาติ จำนวน ๓ สถานี (ตั้งไว้ที่ ๖) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> บริเวณบ้านพักอาศัย (อุบัติเหตุที่อยู่อาศัย) บริเวณบ้านบน บริเวณบ้านนานาชาติ จำนวน ๓ สถานี (ตั้งไว้ที่ ๖) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> บริเวณบ้านพักอาศัย (อุบัติเหตุที่อยู่อาศัย) บริเวณบ้านบน บริเวณบ้านนานาชาติ จำนวน ๓ สถานี (ตั้งไว้ที่ ๖) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> บริเวณบ้านพักอาศัย (อุบัติเหตุที่อยู่อาศัย) บริเวณบ้านบน บริเวณบ้านนานาชาติ จำนวน ๓ สถานี (ตั้งไว้ที่ ๖) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> บริเวณบ้านพักอาศัย (อุบัติเหตุที่อยู่อาศัย) บริเวณบ้านบน บริเวณบ้านนานาชาติ 	<ul style="list-style-type: none"> ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ วันต่อเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด

(นายมนջุด เอช โกรอน โภภาน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนเซปท์เทคโนโลยี จำกัด

กฤษณะ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560



รูปที่ ๖ จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Station)

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมิงก็อก จิตโรจน์โพสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สถาปัตยกรรม ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบของด้านมลพิษทั้งหมด	ตัวอย่างที่ติดตามตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์/ตรวจสอบ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายนอกสำหรับกําหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. กําชีญซัฟเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) 3. กําชีญออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) 4. ไฮdrocarbons รวม (THC) 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการ Determination of Particulate Emission from Stationary ที่ US.EPA กําหนดที่ไว้หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ หน่วยงานราชการกําหนด - วิธีการ Determination of Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ที่ US.EPA. วิธีการ Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from Stationary Sources ที่ US.EPA. กําหนดที่ไว้หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ หน่วยงานราชการกําหนด - Determination of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ที่ US.EPA. กําหนดที่ไว้หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ หน่วยงานราชการกําหนด - วิธีการ Bag Sampling, Total Hydrocarbons Analyzer (FID) Method ที่ไว้หรืออื่น ๆ ตามที่ หน่วยงานราชการกําหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - Utility Boiler Stack จำนวน 4 ปล่อง (群ที่ 7) - Utility Boiler Stack จำนวน 4 ปล่อง (群ที่ 7) - Utility Boiler Stack จำนวน 4 ปล่อง (群ที่ 7) - Utility Boiler Stack จำนวน 4 ปล่อง (群ที่ 7) - Naphtha Cracking Heater จำนวน 7 ปล่อง (群ที่ 7) - Recycle Cracking Heater จำนวน 1 ปล่อง (群ที่ 7) - GHU II จำนวน 1 ปล่อง (群ที่ 7) - OCU Feed Heater จำนวน 1 ปล่อง (群ที่ 7) - OCU Regeneration Heater จำนวน 1 ปล่อง (群ที่ 7) - C4 Isomerization and Purification Feed Heater จำนวน 1 ปล่อง (群ที่ 7) - Automethanesis Reactor Feed Heater จำนวน 1 ปล่อง (群ที่ 7) - C6 Isomerization Reactor Feed Heater จำนวน 1 ปล่อง (群ที่ 7) - Utility Boiler Stack จำนวน 4 ปล่อง (群ที่ 7) - Naphtha Cracking Heater จำนวน 7 ปล่อง (群ที่ 7) - Recycle Cracking Heater จำนวน 1 ปล่อง (群ที่ 7) - GHU II จำนวน 1 ปล่อง (群ที่ 7) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง (ผู้ดูแลที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ) - ปีละ 2 ครั้ง (ผู้ดูแลที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ) - ปีละ 2 ครั้ง (ผู้ดูแลที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ) - ปีละ 2 ครั้ง (ผู้ดูแลที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยายกาศ) 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาภาคุณโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท มหาภาคุณโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท มหาภาคุณโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท มหาภาคุณโอลิฟินส์ จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เสง โรจนานิวาส)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาภาคุณโอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา หักมิล)


ผู้อำนวยการดิจิทัลลีม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการดิจิทัลลีม

กันยายน 2560



รูปที่ 7 ดำเนินการพื้นที่จุดตรวจสอบคุณภาพอากาศจากบ่อจราحتะการเคมีในพื้นที่ทำงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมนงคล เสง โรจน์ไสกณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบดาพูดโอลีฟินส์ จำกัด

(นางสาววนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

หน้าที่ 3 (ก่อน)

ตารางที่ 3 (ต่อ)					
องค์ประกอบที่น้ำมันเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์	ตัวบ่งชี้ที่ติดตามตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์/ตรวจสอบ	ผลลัพธ์คุณภาพตรวจสอบ	ระบบเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ตรวจวัดความเสี่ยงต้นของมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศด้านหลังโรงจอดรถที่อยู่ด้านหลังเครื่องมือตรวจคัดเบნซ์ในมลพิษทางอากาศต่อไปนี้ (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS)		<ul style="list-style-type: none"> - NO_x, SO_x, CO_x, CO และ CH₄ measured by non-dispersive infrared method (NDIR), while O₂ is measured by built-in paramagnetic sensor or external zirconia sensor. A maximum of 5 components including O₂ (up to 4 components except for O₂) 	<ul style="list-style-type: none"> - OCU Feed Heater สำนวน 1 ปล่อง (สูบไฟท์ 7) - OCU Regeneration Heater สำนวน 1 ปล่อง (สูบไฟท์ 7) - C4 Isomerization and Purification Feed Heater สำนวน 1 ปล่อง (ดังไม่ได้ก่อสร้าง) (สูบไฟท์ 7) - Automethathesis Reactor Feed Heater สำนวน 1 ปล่อง (ดังไม่ได้ก่อสร้าง) (สูบไฟท์ 7) - C6 Isomerization Reactor Feed Heater สำนวน 1 ปล่อง (ดังไม่ได้ก่อสร้าง) (สูบไฟท์ 7) - เครื่องกำนัลคอมพลิเมต์ทางอากาศที่มีนิยามเช่นเดียวกับเครื่องกำกับ * CEMS#1 : Naphtha Cracking Heater Stack 1 (H-100A) , Naphtha Cracking Heater Stack 2 (H-100B) และ Recycle Cracking Heater (H-120R) ตรวจวัด NO_x และ O₂ * CEMS#2 : Naphtha Cracking Heater Stack 3 (H-100C) , Naphtha Cracking Heater Stack 4 (H-100D) และ Naphtha Cracking Heater Stack 5 (H-100E) ตรวจวัด NO_x และ O₂ * CEMS#3 : Naphtha Cracking Heater Stack 6 (H-100F) และ Naphtha Cracking Heater Stack 7 (H-100G) ตรวจวัด NO_x และ O₂ * CEMS#4 : OCU Feed Heater (H-760) และ OCU Regeneration Heater (H-761) ตรวจวัด NO_x และ O₂ * CEMS#5 : 2nd Stage Gasoline Hydrogenation Reactor (GHU-II) (H-830) ตรวจวัด NO_x และ O₂ * CEMS#6 : Utility Boiler Stack 1 (Boiler A) , Utility Boiler Stack 2 (Boiler B) และ Utility Boiler Stack 3 (Boiler C) ตรวจวัดความเสี่ยงต้นของมลพิษทางอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาศากุโภเดพินส์ จำกัด

(นายมังคล เสงโกรจน โถกผล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาบตาพุด ໂອເລີຟິນສີ ຈຳກັດ

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ផ្នែកបណ្តាញការតិចនៃគេភូមិ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

2 2 2 0 0

กันยายน 2560

องค์ประกอบอันดับเมืองที่สอง	ตัวชี้วัดที่ดูตามตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	หมายเหตุความผิด	ผู้รับผิดชอบ
	<p>6. จัดทำการตรวจสอบประเมินและรายงานเพื่อบรรบบันครัวรัต นบัญชาร่องอากาศจากปล่องแบบต่อไม่มีอย่างพ่อ娘 (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMS) แบบ Relative Accuracy Test Audit (RATA)</p> <p>7. ตรวจสอบความเข้มข้นของ Total VOCs ที่ระบบออกซิเจนบาน้ำมันที่มี ของเหลวหนาๆ ไปมันที่มีการติดตั้ง ระบบ Carbon Canister</p> <p>8. ตรวจสอบความเข้มข้นของ Mixed Xylene ที่ระบบออกซิเจนบาน Carbon Canister ที่ Truck Loading</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้มาตรา 40 CFR 60 Appendix B , U.S.EPA : Performance Specification 2 (PS-2) and 3 (PS-3) - ใช้มาตรา U.S.EPA Method 21-Determination of Volatile Organic Compound Leaks หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมในการตรวจพบแหล่งรั่วไหลของ VOCs - ใช้มาตรา U.S.EPA Method 25A-Determination of Total Gaseous Organic Concentration Using a Flame Ionization Analyzer หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมในการตรวจพบแหล่งรั่วไหลของ VOCs 	<ul style="list-style-type: none"> * SO₂, NO_x และ O₃ * CEMS#7 : C4 Isomerization and Purification Feed Heater ,C5 Heater NO. 1 (Autometathesis Reactor Feed Heater), C5 Heater NO. 2 (C6 Isomerization Reactor Feed Heater) ตรวจสอบ NO_x และ O₃ CEMS#8 : Utility Boiler Stack 4 (Boiler D) ตรวจสอบความเข้มของ SO₂, NO_x และ O₃ - เครื่องมือตรวจวัดแบบต่อไม่มีพื้นที่อยู่ต่อเนื่อง - Oily Wastewater Holding Tank - CPI Separator - Dissolved Flootation Tank - Slop Oil Tank - Spent Caustic Drain Drum - Caustic Drain Drum - ปั๊มของ Carbon Canister ที่ Truck Loading 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด
2. อุณภูมิ	<p>ตรวจสอบปริมาณและลักษณะของน้ำเสีย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อัตราการไหล (Flow Rate) 2. อุณหภูมิ (Temperature) 3. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้มาตรา Field Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมในการตรวจพบแหล่งรั่วไหล - ใช้มาตรา Laboratory and Field Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมในการตรวจพบแหล่งรั่วไหล - ใช้มาตรา Electrometric Method หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่เหมาะสมในการตรวจพบแหล่งรั่วไหล 	<ul style="list-style-type: none"> - MOC Check Pit (ฐานที่) 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด

(นายมงคล เสง ใจรุจ โอลิฟิน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานาชาติโอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

กันยาายน 2560

Otha

รายการที่ 3 (ต่อ)	รายการที่ 4 (ต่อ)	รายการที่ 5 (ต่อ)	รายการที่ 6 (ต่อ)	รายการที่ 7 (ต่อ)
รายการที่ 3 (ต่อ)	วิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบ	รายการที่ 4 (ต่อ)	รายการที่ 5 (ต่อ)	รายการที่ 6 (ต่อ)
รายการที่ 3 (ต่อ)	วิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบ	รายการที่ 4 (ต่อ)	รายการที่ 5 (ต่อ)	รายการที่ 6 (ต่อ)

(นายบงกช เง้ง ใจนันทน์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพูค ไอเลฟินส์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการส่งตรวจตัวอย่าง

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการส่งตรวจตัวอย่าง

กันยายน 2560

Q10

PTTGC Site 5



รูปที่ 8 ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพดินและน้ำไดคิน

บริษัท คอนซัลตันต์ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมงคล เจริญโรจน์ โสภณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพุฒ โอลิมปิก จำกัด

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

บริษัท คอนซัลตэнท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง


ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

ตารางที่ ๑ (ก)					
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ตัวให้เชิงคิดตามตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์/ตรวจ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ใช้วิธี Test Method of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846) ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (United States Environmental Protection Agency) หรือวิธีอื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ สำหรับพารามิเตอร์ที่ท้าการตรวจวัดคุณภาพพิเศษ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่นี่ที่โครงการ (สูงที่ ๘) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก ๓ ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพูดโอลิฟินส์ จำกัด
4. ถนนคด	<ol style="list-style-type: none"> 1. บันทึกปริมาณร่องที่ดำเนินข้อ-ออก ที่นี่ที่โครงการ 2. จดบันทึกอุบัติเหตุรถ พร้อมทั้งการบันทึกไม้ไผ่เกิดชำรุดซึ่งส่อไปในอนาคต 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอบันทึกข้อมูล - ขอบันทึกข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่นี่ที่โครงการ - ที่นี่ที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุบเดือนละ ๑ ครั้ง และรายงานผลทุก ๖ เดือน - ทุบเดือนละ ๑ ครั้ง และรายงานผลทุก ๖ เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพูดโอลิฟินส์ จำกัด - บริษัท นาบตาพูดโอลิฟินส์ จำกัด
5. เมือง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq 24 hr) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้วิธี Sound Level Measurement หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจ จ้างวัน ๖ สถานี (สูงที่ ๖) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> * บริเวณบ้านพักชุมชนนิมพ์ยอม * บริเวณบ้านบาน * บริเวณบ้าน manganese * บริเวณที่โครงการดำเนินกิจกรรม * บริเวณที่โครงการดำเนินกิจกรรมวันยก * บริเวณที่โครงการดำเนินกิจกรรมวันศุกร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๗ วันต่อเมือง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพูดโอลิฟินส์ จำกัด
7. ชุมชนอยู่อาศัยปัจจุบัน หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดที่ไว้รายงานสรุปภาคของเสียงและประเมินค่าเสียงที่บ้านที่ทราบและเชื่อกันว่าเป็นภัยต่อชีวิต เช่น การบินรุ่ง晚 การจัดซื้อ และ การจัดการของเสียงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโครงการ และเน้นเข้ามาทางการ ได้รับอนุญาต ส่งกำกับด้วยเอกสารประกอบที่ไม่ใช้ประโยชน์ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอบันทึกข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่นี่ที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุบเดือนละ ๑ ครั้ง และรายงานผลทุก ๖ เดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพูดโอลิฟินส์ จำกัด

(นายมงคล เมืองมุง)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาบตาพูดโอลิฟินส์ จำกัด



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์กรประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์ทั่วไป	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	2. ระบุสิ่งส่วนและประกายทางการของเชื้อเพลิงที่นำไปกำจัดในไซต์ (Recycle) ต่อริมฝีปาก กากของเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิด	- ชนิดน้ำที่ก่อขึ้น	- พื้นที่โครงการ	- ทุปเดือนละ 1 ครั้ง และรายงานผลทุก 6 เดือน	- บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ตรวจสอบแหล่งอันตรายในสถานประกอบการ 1. ตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ - อีพทีเอ็น (Ethylene) - ไพรพีเอ็น (Propylene) - ซูฟิไดฟ์ (Sulfide) - ไดเมติล ไดซูลฟิด (Dimethyl Disulfide) - สารประกอบไฮdrocarbons รวม (Total Hydrocarbon) - ไอกซีน (Xylene) - เมนบีน (Benzene) - โทลูอีน (Toluene)	- ใช้วิธีการคานมมาตรฐานของ NIOSH, NISHA หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ห้าม่วงงานรายการกำกับดูแล - ใช้วิธีการคานมมาตรฐานของ NIOSH, NISHA หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ห้าม่วงงานรายการกำกับดูแล	- Tank Farm (C4 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๙) - Deodorizer (C1 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๗) - หน่วย Hexane Recovery (HD 1/1 และ HD 1/2) (ฐานที่ ๗) - Depropanizer (C1 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๗) - Spent Caustic Treatment Unit (C1 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๗) - Preparation/Pretreatment Unit (C1 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๗) - Chilling Unit - Naphtha Cracking Heater/ Recycle Cracking Heater (C2 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๙) - Tank Farm (C5 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๙) - Truck Loading (C6 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๙) - Truck Loading (C6 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๙) - Benzene Tower Unit (C3 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๗) - Benzene Storage Tank (C7 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๙) - Toluene Tower Unit (C3 ในเมนเพงชุดตรวจสอบ ตั้งอยู่ที่ ๗)	- ปีละ 4 ครั้ง - ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด - บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



(นาย Mengkot Seng Rong Sovann)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทยเดพินส์ จำกัด



(นางสาวชนิมษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนเซ็ปแทบท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


พิจิตร พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

O /hr



รูปที่ 9 จุดตรวจสอบสารเคมีในพื้นที่ลานอัจฉริยะและ Truck Loading Area

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นายมนต์ ธรรมรงค์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาบดาพูโอลิฟินส์ จำกัด

(นางสาวนนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทราย)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

กันยายน 2560

ตารางที่ 3 (ต่อ)

องค์ประกอบน้ำมันดิ่งแวดล้อม	ตัวบ่งชี้ที่ติดตามตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์ที่ตรวจสอบ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - สไตรีน (Styrene) - อีทธิบูนซีน (Ethylbenzene) - 1,3 บิวทาไคลอีน (1,3 Butadiene) 2. ตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ <ul style="list-style-type: none"> - ระยะห่างเฉลี่ยจากต้นของเสียงจากการทำงาน - ควาแมกโนเมทริกส์ที่วัดจากความเร็วแรงงานและรากน้ำหนาต่อหน่วยเวลาการทำงาน (Time Weighted Average - TWA) 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้วิธีการคำนวณมาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ท่านว่างานรายการกำกับผลิตภัณฑ์ - ใช้วิธีการคำนวณมาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ท่านว่างานรายการกำกับผลิตภัณฑ์ - ใช้วิธีการคำนวณมาตรฐานของ NIOSH, JISHA หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ท่านว่างานรายการกำกับผลิตภัณฑ์ - Sound Level Meter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ท่านว่างานรายการกำกับผลิตภัณฑ์ - Noise Dosimeter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ท่านว่างานรายการกำกับผลิตภัณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - Toluene Storage Tank (C7 ในແນນຜັງຊຸດຕຽວວັດ ຕັ້ງງົບທີ 9) - Styrene Extraction Unit (C3 ໃນແນນຜັງຊຸດຕຽວວັດ ຕັ້ງງົບທີ 9) - Styrene Storage Tank (C7 ໃນແນນຜັງຊຸດຕຽວວັດ ຕັ້ງງົບທີ 9) - Low Pressure Flare (C8 ໃນແນນຜັງຊຸດຕຽວວັດ ຕັ້ງງົບທີ 9) - IGP Flare (C9 ໃນແນນຜັງຊຸດຕຽວວັດ ຕັ້ງງົບທີ 7) - Butadiene Extraction Unit (C3 ໃນແນນຜັງຊຸດຕຽວວັດ ຕັ້ງງົບທີ 7) - C4 Derivative Tank (C7 ໃນແນນຜັງຊຸດຕຽວວັດ ຕັ້ງງົບທີ 9) - ຖາວອນວັດ ຈຳການ 3 ສະໄໝ (ຫຼັກທີ 7) ໄປເປັນ <ul style="list-style-type: none"> * Steam Turbine (N1) ໃນແນນຜັງຊຸດຕຽວວັດ ຕັ້ງງົບທີ 7 * Steam Boiler (N2) ໃນແນນຜັງຊຸດຕຽວວັດ ຕັ້ງງົບທີ 7 * Agitator ຂອບ Neutralization Tank (N3) ໃນແນນຜັງຊຸດຕຽວວັດ ຕັ້ງງົບທີ 7 - พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสียงในกระบวนการผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 4 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท นาบตาพุค ไอເລີເພີນສ් จำกัด - บริษัท นาบตาพุค ไอເລີເພີນස් จำกัด - บริษัท นาบตาพุค ไอເລີເພີນස් จำกัด - บริษัท นาบตาพุค ไอເລີເພີນස් จำกัด

บริษัท គອນຫຼິດແຫນນ ອອົບເກຣໂນໂລຢີ ຈຳກັດ

(นายสาวนันย์ ทักษิณ)
ผู้อำนวยการฝ่ายด้านการดูแลลูกค้า

.....
(นายกิตติพงษ์ พัฒนาทอง)
ผู้อำนวยการฝ่ายด้านการดูแลลูกค้า

บริษัท គອນຫຼິດແຫນນ ອອົບເກຣໂນໂລຢີ ຈຳກັດ

กັນຍານ 2560

(นายมนงค์ เจริญโรจน์ โสคณ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นาบตาพุค ไอເລີເພີນສ් จำกัด

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดที่ติดตามตรวจสอบ	วิธีการวิเคราะห์/ตรวจสอบ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	<p>3. จัดทำ Noise Contour Map</p> <p>ตรวจสอบภาพนักงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบภาพนักงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบว่าภาพท้าไป - ตรวจสอบชนิดภาระการมองเห็น - ตรวจสอบสมรรถภาพการดึงดัน - ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของปอด <ul style="list-style-type: none"> - และ X-Ray ปอด - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเดือด - ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ - ตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของไอก - ตรวจสอบความดันโลหิต - ตรวจสอบพิษภัยความลักษณะงานดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบครบทาร์ส, หวานสีม่วงโนนิก (<i>L. Mucorilic acid</i>) ในปัสสาวะสำหรับนักงานที่รับประทานพืชผัก - ตรวจสอบกรดไฮป์พิวิค (<i>Hippuric acid</i>) ในปัสสาวะสำหรับนักงานที่รับประทานพืชผัก - ตรวจสอบกรดเมทิลไฮป์พิวิค (<i>Methylhippuric acid</i>) ในปัสสาวะสำหรับนักงานที่รับประทานพืชผัก เช่น 	<ul style="list-style-type: none"> - Sound Level Meter หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ก่อปัจจัยทางการก่อหนี้ - โคงเดฟท์อาชีวภาพศาสตร์ - โคงเดฟท์อาชีวภาพศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ที่นี่ที่โครงสร้าง - พนักงานทุกคนตรวจสอบท่อน้ำท่อท่อจากแม่และตรวจสอบทุกภาพประจำปี - พนักงานที่รับผู้สัมภาระปีละสองครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุก ๆ 3 ปี หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง การผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้ร่างกายเสื่อม ในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการมีการเปลี่ยนแปลง - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาภาคพุค ไอเอนจิเนียร์ จำกัด - บริษัท มหาภาคพุค ไอเอนจิเนียร์ จำกัด - บริษัท มหาภาคพุค ไอเอนจิเนียร์ จำกัด

(นายมงคล เชาโยจัน ไถกุณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาภาคพุค ไอเอนจิเนียร์ จำกัด

(นางสาววนิชญา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

กันยายน 2560

ห้องที่ประชุมก่อนดำเนินการด้วยกัน	ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ	วิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลา/ภาระ	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเม衮เดลิค (Mandello acid) ในปีศาจส่วนหัวหนังงานที่เข้มข้นทางสารสำคัญ - กรณีที่พบความติดปูกซึ่งมีผลเสียด้านการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดตือดสำหรับหนังงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาร 1,3 บิวทาไคเซน ให้ทำการตรวจสอบวิเคราะห์เมดานาโนไลท์ (metabolite) ของสาร 1,3 บิวทาไคเซนในปุ๋ย 1,2 Dihydroxy-4-(N-acetylacetamyl)-butane ในปีศาจส่วนหัวหนังงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งต่อการรับสัมภัสสร 1,3 บิวทาไคเซนเพิ่มเติบโต <p>การจัดการรักษาความปลอดภัยทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทดสอบที่ก่อการสกวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้งที่เกิดบ่อยติดต่อ 2. ลดตัวการเข้าไปป้องของหนังงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทดสอบที่ก่อปัญหา - ทดสอบที่ก่อปัญหา 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการหรือพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวข้อง - พื้นที่โครงการหรือพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกครั้งที่เกิดอุบัติการณ์ - ทุกครั้งที่เกิดอุบัติการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท มหาภาคุณโอลิมปิก จำกัด - บริษัท มหาภาคุณโอลิมปิก จำกัด
10. สังคม-เศรษฐกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำรวจสภาพแวดล้อมและสังคมและภาวะการเมืองและปัจจัยทางเศรษฐกิจและความต้องการระดับครัวเรือนตลอดความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชนที่อยู่อาศัยในเวทีครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการที่อยู่ติดรอบพื้นที่โครงการ และชุมชนที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวกับดุลศรัทธาด้านสังคม รวมถึงให้สำรวจตัวชี้วัดความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) ให้ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - วิธีการสำรวจและจามวนตัวอย่าง เป็นไปตามหลักวิชาการและเชิงตัวต่อตัว 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการและพื้นที่ที่มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฐานที่ 10) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายมงคล เจริญโรจน์ โภคยาน)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาภาคุณโอลิมปิก จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

O (hr)



รูปที่ 10 พื้นที่สำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ-สังคม

(นายมงคล เชงโรจน์ โสกณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาดไทย โอลิมปิก จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

(นายกิตติพงษ์ พี้ฒนกุจ)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

ตารางที่ 3 (ท่อ)					
องค์ประกอบตัวเมืองแวดล้อม	ตัวบ่งชี้ที่มีผลตามควรของอนุ	วิธีการวิเคราะห์/ตรวจสอบ	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ระยะเวลาความดี	ผู้รับผิดชอบ
	2. บันทึกข้อร้องเรียนจากโครงการและอัคคีภาระงาน สุขาเหลือบูรณะร่องเรียน หรือมหานคร ดำเนินการแก้ไข ปัญหา และมาตรการที่ดำเนินด เพิ่มเติม เพื่อป้องกันการเกิดร้ายทุกครั้ง	- ขอรับฟังข้อมูล	- ศูนย์เฝ้าระวังที่น้ำท่าหนอกที่เก่าขึ้น	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด

ผู้ลง : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด, 2560

(นายนงคล เมืองโรจน์ ไสกณ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นานาชาติโอลิมปิก จำกัด



บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิยม ทักษิณ)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

กิตติพงษ์ พัฒนา

(นายกิตติพงษ์ พัฒนาวงศ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

กันยายน 2560

O hrs