

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ ขยายระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ของ บริษัท ระยอง ไบป์ไลน์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ เทศบาลเมืองนาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดย บริษัท ระยอง ไบป์ไลน์ จำกัด

เลขที่ 1 ถนนปุนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ 02-586-5560, 02-586-5442 โทรสาร 02-586-6220

จัดทำโดย บริษัท กอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

39 ถนนคาดพร้าว ซอย 124 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-934-3233-47 โทรสาร 02-934-3248

ມາຕຽກຮາງຢູ່ອາກັນແລະແກ້ໄຂພິເສດກຮະຫວາດລ້ອມ
ເຄຊະນາຕຽກຮາຣີດຕາມຕຽບສອນຄຸນກາພື້ນເວົາດຕົອນ

ໂຄຮັງກາຮຽມຍາຍຮະນາຫ້ອງພັນທຶນ
ຕົ້ນອອຍໆທີ່ເກສາມເນັ້ນານານາຫຼຸດ ອໍາເກດອເນື້ອງຮະຍອນ ຈັງກວດຮະຍອນ
ທີ່ນີ້ຮັ້ນໃຈ ຮະຍອງໃນປີໂລ່ນ໌ ຈຳກັດ ຕ້ອງຍືດດັບອນີັນຕີ



ນິຕິຫຼາ ລອນໂຕອັນພັນ ພະທໍາ ໜັກນິຕິຫຼາ ຈຳກັດ
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ນິຕິຫຼາ
ລອນໂຕອັນພັນ

(ນາງຕາວນິມີຢູ່າ ທັກຍື້ນ)
ຜູ້ດຳນານາຄຸກການ

ບໍລິສັດ ຮະຍອງໄປໄລນ໌ ຈຳກັດ (ນາມເຈດີຮັບໜີ ປະເທດຫອງຫຼຸນປະເທດ)
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.
ກຽມກາຮຽມຜູ້ດຳນັກ

1 ກົມພາຍນໍາ 2552

แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ของบริษัท ระยองไปเปิลайн์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองนาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals) (หรือบริษัท เคมีภัณฑ์ ซิเมนต์ไทย จำกัด (CCC) เดิม) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) (หรือบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ATC) เดิม) มีแผนที่จะก่อสร้างโรงงานโอลิฟินส์ และโรงงาน อะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 ขึ้นภายในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอเอล (RIL) จึงจำเป็นต้องขนส่งวัสดุคุณภาพดี และระบบสาธารณูปโภค ผ่านทางระบบท่อขนส่งระหว่างท่าเรือหรือโรงงานต่างๆ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด (MIE) มาจังหวัดที่โรงงานดังกล่าวในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอเอล

ทางบริษัท ระยองไปเปิลайн์ จำกัด (RPL) (โครงการ) จึงดำเนินการก่อสร้างท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีใหม่ที่บนชั้นวางท่อเดิม (Existing Piperack) จากท่าเรือของบริษัท นาบตาพุด แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT) และบริษัท ไทย แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด (TTT) มาจังหวัดที่มีต่อของแนวท่อในพื้นที่บริษัท ระยองโอลิฟินส์ จำกัด (ROC) และก่อสร้างระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีส่วนขยายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นระบบท่อฝังดิน (Underground Pipeline) จากนิคมอุตสาหกรรมนาบตาพุด (บริเวณ ROC) ไปยังนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอเอล และก่อสร้างชั้นวางท่อใหม่ (New Piperack) และวางแผนท่อขนส่งภายในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอเอลต่อไปยังบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals) และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) ที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอเอล โดยโครงการระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (ส่วนขยาย) ได้ผ่านความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการผู้อำนวยการตามหนังสือเลขที่ ทส 1009/1919 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549

ด้วยเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอเอล ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals) จึงทำให้รายละเอียดการใช้งานระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในส่วนของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals) มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยได้รับความเห็นชอบไว้ ประกอบด้วย



บริษัท คอนซัลติ้งเทคโนโลยี จำกัด (Consultants of Technology Co., Ltd.)

1 กันยายน 2552

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

- (1) การยกเลิกใช้งานท่อขนส่งเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ของโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จำนวน 11 เส้น ได้แก่
- 1) ท่อขนส่ง Dowanol PM ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ที่ว่างจากโรงงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ไปยังบริษัท ระยองโอลิฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3)
 - 2) ท่อขนส่ง Dowanol DPM ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ที่ว่างจากโรงงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ไปยังบริษัท ระยองโอลิฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3)
 - 3) ท่อขนส่ง Wastewater ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ที่ว่างจากโรงงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Site#7) ไปยังบริษัท ระยองโอลิฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3)
 - 4) ท่อขนส่ง Hexene-1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ที่ว่างจากบริษัท มาบตาพุด แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT) ไปยังโรงงาน Downstream ในนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล (Site#7)
 - 5) ท่อขนส่ง Octene-1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ที่ว่างจากบริษัท มาบตาพุด แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT) ไปยังโรงงาน Downstream ในนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล (Site#7)
 - 6) ท่อขนส่ง Recovered Light HC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ที่ว่างจากโรงงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Site#7) ไปยังบริษัท ระยองโอลิฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3)
 - 7) ท่อขนส่ง Cyclopentane ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ที่ว่างจากโรงงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Site#7) ไปยังบริษัท มาบตาพุด แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT)
 - 8) ท่อขนส่ง Propylene Oxide ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ที่ว่างจากโรงงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Site#7) ไปยังบริษัท ระยองโอลิฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3)
 - 9) ท่อขนส่ง Condensate Residue ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว (เส้นที่ 1) ที่ว่าง จากบริษัท ระยองโอลิฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3) ไปยังโรงงาน Cracker#2 ในนิคม อุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Site#7)



บริษัท คอนซัลтанต์ส จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขครี)

1 กันยายน 2552

- 10) ท่อขนส่ง Condensate Residue ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว (เส้นที่ 2) ที่วาง
จากบริษัท ระยองไอลีฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3) ไปยังโรงงาน Cracker#2 ในนิคม
อุตสาหกรรมาร์ไอแอล (Site#7)
- 11) ท่อขนส่ง Monopropylene Glycol ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ที่วางจากโรงงาน
Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมาร์ไอแอล (Site#7) ไปยังบริษัท ระยองไอลีฟินส์
จำกัด (ROC) (Site#3)
- (2) การเพิ่มท่อขนส่งเส้นใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมาร์ไอแอล จำนวน 11 เส้น ได้แก่
- 1) ท่อขนส่ง Domestic Naphtha ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ที่ Tap จากท่อขนส่ง
ที่มีอยู่เดิมของบริษัท SPRC/RRC/ PTTAR ภายในนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
นาบตาพุด ไปยังบริษัท ระยองไอลีฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3)
 - 2) ท่อขนส่ง Mixed C4's ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ที่วางจากบริษัท นาบตาพุด
แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT) ไปยังบริษัท ระยองไอลีฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3)
 - 3) ท่อขนส่ง MTBE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ที่วางจากโรงงาน Cracker#2 ใน
นิคมอุตสาหกรรมาร์ไอแอล (Site#7) ไปยังบริษัท นาบตาพุด แท็งค์ เทอร์มินัล
จำกัด (MTT)
 - 4) ท่อขนส่ง C4 Raff-II ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ที่วางจากบริษัท กรุงเทพ ชินซิติกส์
จำกัด (BST) ไปยังโรงงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมาร์ไอแอล (Site#7)
 - 5) ท่อขนส่ง LPG ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ที่วางจากบริษัท นาบตาพุด แท็งค์
เทอร์มินัล จำกัด (MTT) ไปยังบริษัท ระยองไอลีฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3)
 - 6) ท่อขนส่ง LPG/Treated C4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ที่วางจากบริษัท ระยอง
ไอลีฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3) ไปยังโรงงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมาร์
ไอแอล (Site#7)
 - 7) ท่อขนส่ง Piperylene (C5) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ที่วางจากโรงงาน
Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมาร์ไอแอล (Site#7) ไปยังบริษัท นาบตาพุด
แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT)
 - 8) ท่อขนส่ง Raw Pygas Return ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ที่วางจากโรงงาน
Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมาร์ไอแอล (Site#7) ไปยังบริษัท ระยองไอลีฟินส์
จำกัด (ROC) (Site#3)

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไอลีฟินส์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ

5/76

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

- 9) ท่อขนส่ง Return Mixed C5's ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ที่วางแผนงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Site#7) ไปยังบริษัท มหาตาพุด แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT)
- 10) ท่อขนส่ง Mixed C4's ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ที่วางแผนงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Site#7) ไปยัง โอลีฟินส์ จำกัด (ROC) (Site#3) ไปยังโรงงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Site#7)
- 11) ท่อขนส่ง Propane ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ที่วางแผนงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Site#7) ไปยังโรงงาน Cracker#2 ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล (Site#7)

โดยท่อขนส่งที่เพิ่มเติมจะวางแผนแนวทางท่อขนส่งเดิมของโครงการที่ยกเลิกไป คือ แนวจาก บริเวณบึงน้ำ มหาตาพุด แท็งค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT) ไปยังนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล รวมทั้งเมื่อ พิจารณาในภาพรวม จำนวนท่อขนส่งของโครงการยังมีจำนวน 50 เส้น เท่าเดิม

ในระหว่างการออกแบบระบบท่อขนส่งในส่วนของบริษัท เอสซีจีเคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemicals) และพบว่าจำเป็นต้องมีการปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อให้เหมาะสมกับอัตราการไหลที่กำหนด ใช้งาน ในกรณีที่ท่อขนส่งมีขนาดเล็กเกินไปจะส่งผลให้มีความดันลดลงในเส้นท่อ (Pressure) ที่สูงทำให้ การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต้องใช้พลังงาน/ความดันที่สูง ในขณะเดียวกันกรณีที่ท่อขนส่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เกินความจำเป็นจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง โดยท่อขนส่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประกอบด้วย

ท่อขนส่ง	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	
	ก่อนเปลี่ยนแปลง	หลังเปลี่ยนแปลง
BTM Quench Pygas	3	6
Raff-1R	3	4
Hydrogen	4	6
Ethylene	12	16
Styrene	3	4
Propylene	6	10
Toluene	6	4
Mixed Xylene	6	

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี ชลพ. เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

(นายเจริญรัช ประเทืองสุขศรี)

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณ โครงการที่ทำการรับ-ส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจึงส่งผลให้ มีท่อขนส่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด จำนวน 3 เส้น มีด้วยกัน คือ

ท่อขนส่ง	ก่อนเปลี่ยนแปลง		หลังเปลี่ยนแปลง	
	จุดเริ่มต้น	จุดสิ้นสุด	จุดเริ่มต้น	จุดสิ้นสุด
Butene-1	BST	Downstream (Site#7)	MTT (Site#6)	Downstream (Site#7) และ ROC (Site#3)
Condensate Residue (30")	MTT (Site#6)	ROC (Site#3) Cracker 2 (Site#7)	MTT (Site#6)	ROC (Site#3)
Methanol	Cracker#2	ROC (Site#3)	TMMA#2 (Site 3)	Cracker#2

รวมถึงในส่วนการวางแผนท่อขนส่งผ่านถนนและลำคลองสาธารณะ ที่ทางโครงการจะใช้วิธีการ วางท่อโดยวิธีเจาะลอด ซึ่งมี 2 แบบ คือ Horizontal Direction Drilled Crossing หรือ Horizontal Pilot Boring จากการดำเนินงานก่อสร้างระบบท่อขนส่งในส่วนของบริษัท บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ การกลั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา พบว่าในการดำเนินงานเจาะท่อลอดถนนและลำคลองสาธารณะนั้น ใช้ระยะเวลาดำเนินการได้ช้า เนื่องจากมีก้อนหิน ดินดาน ซึ่งมีความหนาแน่นสูง เมื่อพิจารณาจำนวนท่อ ขนส่งของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ที่จะดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีจำนวนถึง 32 เส้น หากจะเจาะลอด ท่อขนส่งที่จะต้องใช้เวลาที่ต้องใช้ในการเปิดหน้างานบริเวณข้างถนนและแนวคลองเพื่อวาง เครื่องเจาะท่อจะใช้ระยะเวลา ส่งผลให้ชุมชนที่อยู่ข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการนานขึ้นด้วย ทางโครงการจึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบลักษณะการวางแผนท่อขนส่งที่อยู่ใต้ดิน ในช่วงที่ ลอดผ่านถนนและลำคลองสาธารณะ (Crossing) โดยการเจาะ Pipe Sleeves ขนาดใหญ่ลอดผ่านถนนและ ลำคลองสาธารณะเพื่อวางท่อขนส่งไว้ภายใต้ถนน (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) ซึ่งจะช่วยลดจำนวนการเจาะและ ระยะเวลาการก่อสร้างลงได้

ด้วยเหตุนี้才ให้ทางบริษัท ระยะงาปีไลน์ จำกัด (RPL) จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในส่วนของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จากที่เคยได้รับความเห็นชอบ ประกอบด้วย

- (1) การยกเลิกใช้งานท่อขนส่งเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุคุณภาพ/ผลิตภัณฑ์ของโครงการ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอเอล จำนวน 11 เส้น

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยะงาปีไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ


7/76



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ



รูปที่ 1 รายละเอียดของข้อต่อท่อทั่วอยู่ใน Pipe Sleeves ที่จุดตัดน้ำและถังบรรจุารถ (Crossing)

บริษัท รับรองไปรษณีย์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.
1 กันยายน 2552

บริษัท รับรองไปรษณีย์ จำกัด
(นายเกริกฤทธิ์ ประพันธ์สุขุม)
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท รับรองไปรษณีย์ จำกัด
CONSULTANT OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวอรุณีชุม ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

- (2) การเพิ่มท่อขันส่งเส้นใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล จำนวน 11 เส้น
- (3) การเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อขันส่ง
- (4) การเปลี่ยนตำแหน่งจุดเริ่มต้น-จุดสิ้นสุด แนววางท่อขันส่ง
- (5) เปลี่ยนรูปแบบลักษณะการวางท่อในช่วงที่ลอดผ่านถนนและลำคลองสาธารณะ (Crossing)

อย่างไรก็ตาม โครงการขยายระบบท่อขันส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของบริษัท ระยองไปปีไลน์ จำกัด ดำเนินงานอยู่ภายใต้ขอบเขตพื้นที่โครงการเดิม จึงไม่ได้ทำให้ขนาดของพื้นที่ศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงวิธีการก่อสร้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยเช่นกัน ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลให้ผลกระทบด้านทรัพยากรากภพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ และคุณภาพชีวิต แตกต่างไปจากที่เคยประเมินไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ได้มี การทบทวนผลการประเมินในบางหัวข้อเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และได้มีการทบทวนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการที่อาจส่งผล กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้รับรวมและจัดทำมาตรการทึ่งหมวดให้อยู่ในรูปของแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Action Plan) เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ โครงการยังต้องปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปในการป้องกันและลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อมทั่วไป ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการขยายระบบท่อขันส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ของบริษัท ระยองไปปีไลน์ จำกัด อย่าง เคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(2) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคม มวลชนลัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ ระยะก่อนก่อสร้าง โครงการและดำเนินงานต่อเนื่องในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อให้ชุมชน เกิดความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ

(3) ในการณ์บริษัท ระยองไปปีไลน์ จำกัด จะว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างในการออกแบบ/ก่อสร้าง/ดำเนินการ บริษัทฯ จะต้องนำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดในเงื่อนไขสัญญาจ้าง บริษัทผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ



1 กันยายน 2552

.....
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

.....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

(4) หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ระยองไบপাইน์ จำกัด จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องแจ้งให้จังหวัดระยอง และสำนักงานโยธาฯ และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว


(5) หากบริษัท ระยองไบپาส์ จำกัด มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินการ ซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ บริษัทฯ ต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาและประเมินผลกระทบในรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิม ให้สำนักงานโยธาฯ และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามขั้นตอนก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

(6) หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ บริษัท ระยองไบป้าส์ จำกัด ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที

(7) นำมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความเห็นชอบ นำไปติดประกาศและเผยแพร่ ให้กับชุมชนบริเวณพื้นที่โดยรอบ โครงการรับทราบ

(8) เนื่องจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ทำการประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ดังนั้น โครงการขยายระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ของบริษัท ระยองไบป้าส์ จำกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตควบคุมมลพิษต้องดำเนินการตามแผนลดและจัดการพิษของเขตควบคุมมลพิษนี้

สำหรับการดำเนินการใดๆ ของโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไว้ในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้ จำแนกตามประเภทของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 7 ด้าน โดยพิจารณาจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งอาจล่วงหล



บริษัท คณรักษ์เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

1 กันยายน 2552

.....
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

กระทรวงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ครอบคลุมระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ
ประกอบด้วย

- (1) แผนปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง
- (2) แผนปฏิบัติการควบคุมคุณภาพน้ำผิวดิน
- (3) แผนปฏิบัติการด้านการคุมนาคมขนส่ง
- (4) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการมูลฝอย
- (5) แผนปฏิบัติการด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจ
- (6) แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- (7) แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอันตรายร้ายแรง

ทั้งนี้แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการช่วงก่อสร้าง ช่วงดำเนินการ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำเป็นตารางสรุปดังแสดงในตารางที่ 1 2 และ 3 ท้ายเอกสารนี้แล้ว

%%%%%%%%%%%%%%

1 กันยายน 2552

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการผู้จัดการ

11/76

บริษัท ระยองไบเพลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.



บริษัท คอนซัลตันท์ อโศก เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

.....
.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

1. แผนปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง

(1) หลักการและเหตุผล

การก่อสร้างก่อสร้างโครงการขยายระบบท่อขันส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ในกระบวนการท่อขันส่งช่วงที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมมาตามพื้นดิน ซึ่งเป็นการก่อสร้างในลักษณะท่อฝังดิน (Underground Pipeline) จึงต้องมีการบุกเบิกหน้าดิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของกิจกรรมการก่อสร้างจะไม่แตกต่างจากเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้แต่อย่างใด ดังนั้นผลกระทบจึงไม่แตกต่างจากเดิมที่เคยประเมินไว้ โดยกิจกรรมการบุกเบิกหน้าดินจะทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง จากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่เคยประเมินไว้ว่าคาดว่าปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศบริเวณชุมชนบ้านบุน และชุมชนบ้านนา และบ้านซอย 3 จะมีการก่อสร้างจะเท่ากับ 128.3, 127.3 และ 96.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชุมชน อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อไว้เป็นแนวทางให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติ

ส่วนผลกระทบด้านเสียงในขณะก่อสร้างที่เกิดจากเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากลักษณะของกิจกรรมการก่อสร้างจะไม่แตกต่างจากเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว อย่างไร ดังนั้นผลกระทบจึงไม่แตกต่างจากเดิมที่เคยประเมินไว้ โดยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน ต่อชุมชนมากที่สุด คือ การตอกเสาเข็ม ที่มีระดับเสียงไม่เกิน 101 เดซิเบล (dB) ในระยะ 15 เมตร ส่งผลให้ระดับเสียงรวมของชุมชนบ้านนา และชุมชนบ้านบุน ซึ่งอยู่ในบริเวณแนววางท่อขันส่งของโครงการ มีค่าระดับเสียงทั่วไป (Leq-24 ชั่วโมง) เพิ่มขึ้นเป็น 70.7 และ 69.3 เดซิเบล (dB) และความต่างระหว่าง “ระดับเสียงขณะมีการรบกวน” กับ “ระดับเสียงพื้นฐาน” เท่ากับ 28.4 และ 27.7 เดซิเบล (dB) ตามลำดับ จัดเป็นเสียงรบกวน จึงต้องกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด และติดตามตรวจสอบระดับเสียงช่วงที่ก่อสร้างผ่านชุมชนดังกล่าว

(2) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
- 2) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
- 3) เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้างบริเวณที่ผ่านชุมชน

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการผู้จัดการ

12/76

บริษัท รายองไปปีไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

(3) พื้นที่ดำเนินการ

ตลอดแนวท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนบ้านพลัง ชุมชนนาบยา และชุมชนบ้านบัน

(4) วิธีดำเนินการ

1) แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

(ก) การควบคุมคุณภาพอากาศ

- ก) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ที่อาจทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายในขณะส่งวัสดุ อุปกรณ์ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- ข) จัดให้มีผ้าใบปักคลุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
- ค) จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่จะเข้าสู่พื้นที่โครงการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
- ง) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทางเข้าออกถนนตลอดเวลาเพื่อป้องกันฝุ่น din ที่ติดรถออกมาราจากสถานที่ก่อสร้าง
- จ) จัดสร้างรั้วเพื่อกันพื้นที่ก่อสร้างออกจากแนวท่ออื่นบนชั้นวางท่อ (Piperack)
- ฉ) จัดให้มีถุงกรองผ้าพร้อมด้วยตาข่ายในล่องเพื่อใช้คัดฝุ่นในกระบวนการทำความสะอาดท่อ
- ช) การวางแผนท่อโดยวิธี Open Cut จะไม่ทำการขุดร่อง (Trench) ตลอดแนวก่อสร้างพร้อมกัน โดยจะยังคงทำการขุดร่องขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับเหมา ทั้งนี้โดยเฉลี่ย 80-100 เมตร/วัน และเมื่อทำการขุดร่องแล้วห้ามปล่อยเศษที่ต้องฝังกลบ (Backfill) แนวท่อให้เรียบร้อยโดยเร็ว
- ฉ) ระมัดระวังกิจกรรมในช่วงการฝังกลบท่อต้องให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นน้อยที่สุด

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไบপালайн จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ
13/76

บริษัท คอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

(ข) การควบคุมเสียง

- ก) ผลัดเปลี่ยนพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังไปปฏิบัติงานบริเวณที่มีเสียงต่ำกว่า เพื่อลดความเครียดและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ
- ก) ห้ามดำเนินการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรำคาญในช่วงเวลากลางคืน
- ก) จำกัดระยะเวลาในการใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังเฉพาะเวลา 8.00-18.00 น. เท่านั้น
- ก) จัดให้มีการคุ้มครองและบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ
- ก) เลือกใช้เครื่องตอกเสาเข็มชนิด Hydraulic ซึ่งมีระดับเสียงเบากว่าการตอกด้วยปืนจี้น
- ก) เลือกใช้การตอกเสาเข็มด้วยวิธีเข็มเจาะ ซึ่งเกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าการตอกด้วยปืนจี้น
- ก) ก่อนทำการก่อสร้างให้ทำการติดป้ายประกาศ (Notification Board) ให้ทางชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์

2) แผนติดตามตรวจสอบ

(ก) การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

บริษัท ระยองไประปีไลน์ จำกัด จะจัดจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เช่น สถาบันการศึกษา หรือบริษัทเอกชนที่เชื่อใจได้เป็นกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณก่อสร้างระบบท่อขนาดส่งกานิกอนิกมอตสาหกรรมมาตราพุดที่ก่อสร้างโดยวิธีวางท่อได้ดิน จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณชุมชนที่ใกล้เคียงพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง คือ

- ก) ชุมชนบ้านพลัง
- ข) ชุมชนนาบยา
- ค) ชุมชนบ้านบัน

โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดประกอบด้วย

- ก) ปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) 24 ชั่วโมง
- ข) ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 24 ชั่วโมง
- ค) ความเร็วลมและทิศทางลม

1 กันยายน 2552

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการผู้จัดการ

14/76

บริษัท consultants of technology co., ltd

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

บริษัท ระยองไประปีไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

โดยทำการตรวจวัด 7 วันต่อเนื่อง ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง ในบริเวณที่มีการก่อสร้างที่ใกล้ชุมชนที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอาคารโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2540)

(๔) การติดตามตรวจสอบเสียง

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด จะจัดจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เช่น สถาบันการศึกษา หรือบริษัทเอกชนที่เชื่อถือได้เป็นกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทำการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณก่อสร้างระบบท่อขนถ่ายกําลังออกนิคมอุตสาหกรรมมหาตาพุด โดยวิธีวัดท่อได้ดินและบริเวณชุมชนที่ใกล้เคียงพื้นที่ที่มีก่อสร้าง ได้แก่

- ก) ชุมชนบ้านพล
- ข) ชุมชนนาบยา
- ค) ชุมชนบ้านบัน

โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่

- ก) Leq 24 ชั่วโมง
- ข) Leq 8 ชั่วโมง
- ค) Ldn (เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้าง)

โดยทำการตรวจวัดบริเวณที่มีการก่อสร้างและชุมชนที่ใกล้พื้นที่ก่อสร้างที่กล่าวมาข้างต้น ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543)

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

1) แผนป้องกันและลดผลกระทบ

ตลอดช่วงระยะเวลา ก่อสร้าง

2) แผนติดตามตรวจสอบ

ตรวจวัดทุก ๆ 3 เดือน ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณชุมชนบ้านพล ชุมชนนาบยา และชุมชนบ้านบัน ที่มีช่วงก่อสร้างในพื้นที่นั้น

1 กันยายน 2552

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการผู้จัดการ

15/76

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นางสาวนิษฐา ทักษิณ

ผู้อำนวยการ

(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ระยอง ไบป์ไลน์ จำกัด ควบคุมให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

(7) งบประมาณ

รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ

1) ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศประมาณ 112,000 บาท/ปี

2) ค่าตรวจวัดระดับเสียงประมาณ 42,000 บาท/ปี

(8) การประเมินผล

บริษัท ระยอง ไบป์ไลน์ จำกัด จะรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน

2. แผนปฏิบัติการควบคุมคุณภาพน้ำผิวดิน

(1) หลักการและเหตุผล

การเปิดหน้าดินเพื่อวางแผนท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะทำให้เกิดดินตะกอน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่จะมีการชะล้างพังทลายของดิน ดินตะกอนดังกล่าวจะไหลลงสู่ที่ลุ่มและคลองธรรมชาติ มีผลทำให้น้ำในคลองมีความขุ่นเพิ่มขึ้นส่งผลต่อระบบนิเวศในลำน้ำ ส่วนผลกระทบในช่วงก่อสร้างผ่านลำคลองสาธารณะ ได้แก่ คลองหลอด คลองน้ำชา และคลองห้วยใหญ่ จะใช้วิธีเจาะลอด ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อลำคลองสาธารณะได้

(2) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อกุณภาพน้ำผิวดินที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
- 2) เพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้างการวางแผนท่อโดยวิธีเจาะลอดใต้คลองหลอด คลองน้ำชา และคลองห้วยใหญ่
- 3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่อกุณภาพของแหล่งน้ำผิวดินภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียงจากการดำเนินโครงการ


1 กันยายน 2552

บริษัท ระยอง ไบป์ไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ

16/76



บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

(3) พื้นที่ดำเนินการ

ตลอดแนวท่อของส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านคลองหลอด คลองน้ำชา และคลองห้วยใหญ่

(4) วิธีดำเนินการ

1) แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- (ก) จัดให้มีสุขาแบบเคมีเคลื่อนที่ (Mobile Chemical Toilet) สำหรับคนงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ห้อง หรือ 1 ห้อง ต่อ คนงาน 15 คน
- (ข) ติดตั้งห้องส้วมให้อยู่ห่างจากคลองหรือทางระบายน้ำของนิคมฯ หรือลำคลองสาธารณะอย่างน้อย 30 เมตร
- (ค) รวบรวมน้ำที่ใช้ใน Hydraulic Test และ Flushing มาทำการบำบัดโดยการกรองหรือตกลตะกอนแยกเศษตะกอน เศษโลหะ ออกจากน้ำทิ้ง ก่อนระบายน้ำทิ้ง
- (ง) โครงการจะต้องแจ้งกำหนดการก่อสร้างให้กับผู้มีอำนาจอนุญาตและเข้าของพื้นที่ทราบ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการก่อสร้าง
- (จ) ห้ามมิให้มีการระบายน้ำลงเสียได ๆ เช่น น้ำร้อน ขยายลงสู่ทางระบายน้ำของนิคมฯ หรือลำคลองสาธารณะเป็นอันขาด
- (ฉ) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับกองวัสดุอุปกรณ์ให้ห่างจากคลองพอสมควรและมีรั้วกันแน่ๆ แนวเขตกองวัสดุให้ชัดเจน
- (ช) การขุดดินบริเวณใกล้คลองจะมีการทำกำแพงกันดินพังทลาย โดยอาจใช้ Sheet Pile ปักเป็นแนวกันดินในกรณีที่ขุดลึก
- (ช) การก่อสร้างท่อของส่งไถดินช่วงที่ผ่านคลองสาธารณะให้วางท่อของส่งในลักษณะเจาะลอด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ

2) แผนติดตามตรวจสอบ


เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบจากการขันส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่อคุณภาพของแหล่งน้ำผิวดินภายในพื้นที่โครงการ และชุมชนใกล้เคียงจากการดำเนินโครงการ กำหนดให้

1 กันยายน 2552

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการผู้จัดการ

17/76



(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

(ก) ตรวจสอบสารปิโตรเคมีบริเวณแหล่งน้ำพิวตินที่แนวท่อขันส่งใต้ดินลอดผ่านโดยให้ทำการตรวจวิเคราะห์ Benzene, Toluene, Xylene และ Styrene สาร Volatile Organics Compound (VOCs) ตามวิธี EPA Method 5030B/8260B ซึ่งครอบคลุม Target Compounds ได้แก่ Benzene, Toluene, Xylene และ Styrene ในบริเวณคลองสาธารณณะในช่วงที่ท่อขันส่งใต้ดินลอดผ่าน ได้แก่ คลองหลอด คลองน้ำชา และคลองห้วยใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(ข) กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์น้ำใต้ดินบริเวณชุมชนใกล้เคียงแนวท่อขันส่งใต้ดิน ได้แก่ ชุมชนบ้านพลัง ชุมชนบ้านนาบยา และชุมชนบ้านบัน โดยให้ทำการตรวจวิเคราะห์สาร Volatile Organics Compound (VOCs) ตามวิธี EPA Method 5030B/8260B ซึ่งครอบคลุม Target Compounds ได้แก่ Benzene, Toluene, Xylenes และ Styrene ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

(5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด ควบคุมให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในช่วงก่อสร้าง และบริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังที่กำหนดในช่วงดำเนินการ

(6) งบประมาณ

- 1) ค่าตรวจวัดสารปิโตรเคมีบริเวณแหล่งน้ำพิวตินที่แนวท่อขันส่งใต้ดินลอดผ่าน ประมาณ 24,000 บาท/ปี
- 2) ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำใต้ดินบริเวณชุมชนใกล้เคียงแนวท่อขันส่งใต้ดิน ประมาณ 24,000 บาท/ปี

(7) การประเมินผล

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด จะรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน

3. แผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองขันส่ง

(1) หลักการและเหตุผล

การขันส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เครื่องจักร คุณงาน โดยในการขันส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างจะใช้รถบรรทุกขนาด 10 ตัน ตื้อ จำนวน 4 เที่ยว/วัน และขันส่งคุณงานด้วยรถบรรทุกขนาด

1 กันยายน 2552

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

กรรมการผู้จัดการ
18/76

บริษัท คอนซัลติ้งเทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

6 ถือ จำนวน 6 เที่ยว/วัน และด้วยรัฐนต์ขนาด 4 ถือ จำนวน 30 เที่ยว/วัน โดยประเมินค่าความหนาแน่นของปริมาณการจราจร (Volume to Capacity Ratio; V/C) บนทางหลวงหมายเลข 3, 36, 3191 และถนนเนินพยอม มีค่าเท่ากับ 0.31, 0.20, 0.20 และ 0.05 ตามลำดับ ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม นอกจากรัฐนี้ค่า V/C ยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของ Level of Service (LOS) ประเทศไทย Highways ที่กำหนดให้ค่า V/C สูงสุดเท่ากับ 0.80

(2) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านความน่าคอมขันส่งของชุมชนที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
- 2) เพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้างการวางท่อบริเวณที่แนวท่อผ่าน/ตัดถนน และการวางท่อตลอดได้ถนน เพื่อลดผลกระทบกับการสัญจรของชุมชน

(3) พื้นที่ดำเนินการ

ตลอดแนวท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยเฉพาะช่วงที่ผ่าน/ตัดถนน ได้แก่ ถนนบ้านพลังเชื่อมเดิมไทยมุสลิม ถนนเดิมไทยมุสลิม ถนนบ้านพลังเชื่อมซอยไฟศาลา ถนนนาบยา ถนนซอยอัมพร และถนนเสริมสุวรรณ รวมถึงถนนภายในพิเศษอุตสาหกรรมมาบตาพุด

(4) วิธีดำเนินการ

1) แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

- (ก) กำหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุ
- (ข) กำหนดให้รถบรรทุกเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากบรรทุกไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
- (ค) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้างในช่วงเวลาที่มีการจราจรเร่งด่วน
- (ง) กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจราจรและดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุกต่าง ๆ ที่เด่นเข้าสู่พื้นที่โครงการ
- (จ) ผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนการก่อสร้าง กำหนดระยะเวลา และสถานที่ก่อสร้างพร้อมกำหนดเส้นทางการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ ที่ชัดเจน โดยประสานงานกับหน่วยงานจราจรในพื้นที่

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไปปีไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ
19/76

บริษัท คอนซัลติ้งเทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

- (ລ) ການກ່ອສ້າງທ່ອນສ່າງໄດ້ຕິນຫ່ວງທີ່ຜ່ານຄົນສາຫະລະໃຫ້ວາງທ່ອນສ່າງໃນລັກມະນະເຈາລອດ ເພື່ອຫຼຶກເລີຍພລກຮະບົບດ້ານການຕັ້ງຈຸບຂອງໜຸ່ມໜຸ່ນ
- (ໝ) ຜູ້ຮັບເໝາມເໝັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຂອບດູແລດ້ານຄວາມປລອດກັບໃນພື້ນທີ່ສາຫະລະ ໂດຍຕ້ອງຈັດຕັ້ງເຄື່ອງມືກໍາມະນະ (Traffic Signs) ເຄື່ອງກົດຂວາງ (Barricades) ໄຟສ້າງສ່າມາລ ກຽວຢ (Cone)
- (ໝ) ເຄື່ອງຈັດອຸປະກຣນກ່ອສ້າງທີ່ທ່ານອູ້ຕົດກັບຄົນ (Frontage Road) ຈະຕ້ອງມີກາຣຕິດຕັ້ງໄຟສ້າງສ່າມາລເຕືອນ (Flashing Light) ຕລອດເວລາ ໄນອຸ່ນຫາຕີໃຫ້ທີ່ເຄື່ອງຈັດ ອຸປະກຣນກ່ອສ້າງທີ່ໄມ້ໄດ້ມີກາຣໃຊ້ຈານອູ້ບຸນຄົນ ເຄື່ອງຈັດອຸປະກຣນທີ່ມີຄວາມກ່າວງຈານລຳເຂົ້າມາໃນແນວດັນຈະຕ້ອງມີກາຣຕິດແດນສະຫຼຸບແສງ (Reflective Marker) ໄວບຣີເວລມຸນຖຸກມຸນຂອງເຄື່ອງຈັດອຸປະກຣນນີ້
- (ໝ) ຈານທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີກາຣຂ້າມຄົນຫຼືເຂົ້າໄປໃນແນວດັນຈະຕ້ອງມີຄົນຈານຄື່ອງ (Flagmen) ໃຫ້ສ້າງສ່າມາລທີ່ບຣີເວລມຸນດ້ານຫັວແລະທ້າຍຂອງຄົນ
- (ໝ) ຈັດຕັ້ງເຄື່ອງມືກໍາມະນະທີ່ມີນໍ້າຫັກນັກ ເພື່ອປຶກກັນຄວາມເສີ່ຍຫາຍຕ່ອງພິວດັນ

2) ແຜນຕິດຕາມຕຽບສອບ

ບັນທຶກສົດຕິກາຣຈາຈາຣແລະອຸປະຕິເຫດ ລັກມະນະກາຣແກ້ປ່ຽນຫາຜູ້ໄດ້ຮັບອຸປະຕິເຫດ ແລະຄວາມເສີ່ຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ ບຣີເວລມຸນ I-1, I-8, I-7, I-2 ແລະ I-4 ກາຍໃນນິຄົມອຸດສາຫກຮຽນນາບຕາພຸດ

(5) ຮະຍະເວລາດໍາເນີນກາຣ

1) ແຜນປຶກກັນແລະແກ້ໄຂພລກຮະບົບ

ຕລອດຫ່ວງຮະຍະເວລາກ່ອສ້າງ

2) ແຜນຕິດຕາມຕຽບສອບ

ຕລອດຫ່ວງຮະຍະເວລາກ່ອສ້າງແລະຫ່ວງດໍາເນີນກາຣ

(6) ມ່ານວຍງານທີ່ຮັບຜິດຂອບ

ບຣີ້ຍັກ ຮະຍອງໄປປ່າໄລນ໌ ຈຳກັດ ຄວບຄຸມໃຫ້ບຣີ້ຍັກຜູ້ຮັບເໝາມປັບປຸງຕາມມາຕຽບກາຣທີ່ກຳຫັນດີ

1 ກັນຍາຍນ 2552

ບຣີ້ຍັກ ຮະຍອງໄປປ່າໄລນ໌ ຈຳກັດ
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(ນາຍເຈົ້າລູ້ພະຍັນທີ່)

ກຣມກາຣຜູ້ຈັດກາຣ
20/76



(ນາງສາວນິມິຫຼາ ທັກມືຄົມ)

ຜູ້ຂໍ້ານາມຸກາຣ

(7) งบประมาณ

รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างและช่วงดำเนินการ

1) ค่าใช้จ่ายในการบันทึกสถิติการจราจรและอุบัติเหตุประมาณ 200,000 บาท/ปี

(8) การประเมินผล

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน

4. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการมูลฝอย

(1) หลักการและเหตุผล

หากของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ก๊าซ ขยายมูลฝอย จากกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ เศษไม้ เศษเหล็ก เศษผวนกันความร้อน เป็นต้น โดยขยายมูลฝอยชนิดนี้ทางโครงการจะทำการคัดแยกเป็นชนิดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ชนิดที่จำหน่ายได้ และชนิดที่ส่งไปกำจัด ส่วนขยายมูลฝอยจากกิจวัตรประจำวันของคนงานก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณ 432 กิโลกรัม/วัน จากคนงานก่อสร้างสูงสุด 600 คน

(2) วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านขยายมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างต่อชุมชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
- เพื่อควบคุมดูแลให้มีการจัดเก็บและกำจัดขยายมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสม

(3) พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั้งพื้นที่ในและพื้นที่นอกนิคม

อุตสาหกรรมนาบตาพุด

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ

21/76

บริษัท คอนเซปท์ เอฟ. เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
/กาน<...> กาน<...>/กาน<...>



(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

.....
.....

(4) วิธีดำเนินการ

1) แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

(ก) การควบคุมการจัดการมูลฝอย

- ก) จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ
- ข) กำหนดให้มีพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บขั้นมูลฝอยให้เรียบร้อยทุกวัน ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างและผู้รับเหมาต้องติดต่อให้เทศบาลเมืองมาบตาพุด มารับไปกำจัดต่อไป
- ค) ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยหรือของเสียในทางระบายน้ำ หรือลำคลองสาธารณะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง
- ง) รวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างที่ขายได้ เช่น เศษเหล็ก เศษไม้ พลาสติก จำหน่ายให้กับบริษัทรับซื้อเพื่อมีมูลฝอยเหลือภายในพื้นที่ก่อสร้าง
- จ) ดินส่วนเกินที่ได้จากการขุดและฝังกลบท่อจะถูกนำออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่รับจำจัดหรือปรับพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอเออด
- ฉ) กำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยหลังก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนที่จะย้ายไปก่อสร้างยังจุดต่อไป

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดช่วงระยะเวลา ก่อสร้าง

(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด ควบคุม ให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

(7) งบประมาณ

รวมอยู่ในงบประมาณการ ก่อสร้าง

(8) การประเมินผล

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด จะรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน

บริษัท ศรันชัณก์ ออฟ เทคโนโลยี
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

กรรมการผู้จัดการ

22/76

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

5. แผนปฏิบัติการด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจ

(1) หลักการและเหตุผล

ในระยะเวลาที่ก่อสร้างโครงการจะมีการจ้างแรงงานสูงสุดประมาณ 600 คน โดยใช้ระยะเวลา ก่อสร้างประมาณ 20 เดือน โดยมีบริษัทรับเหมาเป็นผู้จัดหาโดยจะจ้างแรงงานภายนอกท้องถิ่น เป็นอันดับแรก โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ การดำเนินโครงการเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยรวมของจังหวัดระยองและประเทศไทยให้ดีขึ้น เนื่องจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ปีโตรเคมีผ่านทางระบบท่อขนส่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง ด้านค่าน้ำหนักเชือเพลิง และลดปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้นจากการขนส่งทางยานพาหนะ รวมถึงอุบัติเหตุทางจราจร ที่อาจเกิดขึ้น พิจารณาจากผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินโครงการพบว่าประชาชน วิตกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการรั่วไหลของสารผลิตภัณฑ์ปีโตรเคมีที่อยู่ในท่อ

(2) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อลดความรู้สึกวิตกกังวลของชุมชนในขณะก่อสร้างและดำเนินงาน
- 2) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ ประชาชนและองค์กรต่างๆ และวิธีการดำเนินงานของโครงการ

(3) พื้นที่ดำเนินการ

ชุมชนติดตามแนวท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปีโตรเคมี ทั้งพื้นที่ในและพื้นที่นอกนิคมอุตสาหกรรม มากที่สุด

(4) วิธีดำเนินการ

1) แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

(ก) การประชาสัมพันธ์ก่อนก่อสร้างโครงการ

แจกเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนทั่วไปในชุมชน ให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ปีโตรเคมีที่ทำการขนส่ง ลักษณะการดำเนินงานของ

บริษัท คอนซัลตันต์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไบপায়েল จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ

23/76

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

โครงการท่อขันส่งและมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในชุมชนที่ใกล้เคียง
แนวท่อของโครงการ ได้แก่ ชุมชนบ้านพลัง ชุมชนอิสลาม ชุมชนมาบยา และชุมชนบ้านบัน

(ข) การประชาสัมพันธ์ขยะก่อสร้าง

- ก) จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากชุมชน และหมายเลขโทรศัพท์สายตรงที่ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดข่าวสาร และร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
- ข) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคม มวลชนสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง โครงการและดำเนินงานต่อเนื่องในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ
- ค) หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที
- ง) จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปประชาสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงตามแนวท่อขันส่งของโครงการ

(ค) การป้องกันผลกระทบต่อชุมชนในขณะก่อสร้าง

- ก) ก่อนที่จะทำการปรับพื้นที่จะต้องทำการติดตั้งป้ายแสดง (Notification Signboard) เพื่อให้ชุมชนรับทราบว่าจะมีการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์
- ข) ใช้ระยะเวลาก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชนให้น้อยที่สุด โดยจะต้องทำการบุดวงห่อ และทำการฝังกลบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- ค) พิจารณาจ้างแรงงานภายนอกในท้องถิ่นเป็นลำดับแรกเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชน
- ง) ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและตรงเวลา
- จ) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวท่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด (นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

กรรมการผู้จัดการ
24/76

(นางสาวนิษฐา หักษิณ)

ผู้อำนวยการ

ณ) จัดให้มีประกันภัยบุคคลที่สามครอบคลุมถึงการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้าง

(๑) การประชาสัมพันธ์ช่วงดำเนินงาน

ก) จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้ชุมชนใกล้เคียงทราบ

ข) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนที่อยู่ข้างเคียงแนวท่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ในหัวข้อ


- การแจ้งเหตุ (One-Call Information)
- รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (Product Identification Information)
- วิธีสังเกตการรั่วไหล (How to Identify Leak)
- วิธีปฏิบัติในการณ์สารผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรั่วไหล (Personnel Safety Guideline)
- วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยบริเวณข้างเคียงแนวท่อขนส่ง

ค) จัดให้มีหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น

ง) จัดเตรียมแผนปฏิบัติการกรณีมีข้อร้องเรียนจากชุมชนเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น

จ) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสังคม มวลชนสัมพันธ์ และการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้าง โครงการและดำเนินงานต่อเนื่องในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ

ฉ) ประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการและการปฏิบัติการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทำการติดตามและประเมินมาตรการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการกรณีที่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนอย่างสม่ำเสมอ



1 กันยายน 2552

.....
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

- ช) หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขัดจุดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที
- ช) นำมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบนำไปติดประกาศและเผยแพร่ ให้กับชุมชนรับทราบ

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

1) แผนป้องกันและลดผลกระทบ

ก่อนก่อสร้าง : ดำเนินการก่อนก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 3 เดือน
 ช่วงก่อสร้าง : ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลา ก่อสร้าง
 ช่วงดำเนินการ : ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ

(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเจ้าหน้าที่ เตรียมเอกสาร จัดประชุมประชาสัมพันธ์ โครงการ

(7) งบประมาณ

รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีของบริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนประมาณ 100,000 บาท/ปี

(8) การประเมินผล

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด จะรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

กรรมการผู้จัดการ

26/76

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

6. แผนปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างและดำเนินงาน เป็นผลมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้และก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต สภาพจิตใจของคนงานก่อสร้าง ชุมชนที่อยู่ข้างเคียง และทรัพย์สินของบริษัทฯ

(2) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างของโครงการและจากการดำเนินงานของโครงการ
- 2) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่คนงานผู้รับเหมาในขณะก่อสร้าง
- 3) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแนวท่อขนส่ง
- 4) เพื่อดictตามตรวจสอบผลกระทบทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในขณะก่อสร้างและช่วงดำเนินการ

(3) พื้นที่ดำเนินการ

ตลอดแนวท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปีโตรเคมี

(4) วิธีดำเนินการ

1) แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในช่วงก่อสร้าง

- (ก) การเลือกบริษัทผู้รับเหมาควรพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัยประกอบรวมถึงในสัญญาการจ้างต้องระบุถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
 - ก) กฎและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 - ข) การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 - ค) การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท กอนซัลติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไบপাইน จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ
27/76

(นางสาวชนิษฐา หักขิม)

ผู้อำนวยการ

- (ข) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอ กับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตา กันเศษวัสดุ (Safety Glasses with Side Shield) ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เสื้อขดนิรภัย ตาข่ายกันตกสำหรับงานบนที่สูง หน้ากากช่างเชื่อมหน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ลดเสียง เป็นต้น
- (ค) กำหนดให้คนงานใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- (จ) จัดอบรมพนักงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- (ก) ตรวจสอบข้อมูลของห้องข้างเคียง เพื่อนำไปพิจารณาการกำหนดแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วงก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้อง
- (น) จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS, Material Safety Data Sheet) และบังคับให้มีการปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆ ในเอกสารดังกล่าว โดยเคร่งครัด
- (ช) ในการก่อสร้างให้จำแนกกิจกรรมทำงานและขออนุญาตจากเจ้าของชั้นวางท่อ บนส่าง
- (ช) ปฏิบัติตามระบบของอนุญาตให้ทำงานอย่างเคร่งครัด
- (ณ) จัดเตรียมป้ายสัญญาณเตือนแยกพื้นที่ทำงานและพื้นที่ห้องห้าม รวมถึงเบ่งเขตจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือก่อสร้าง และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างมีระเบียบ
- (ญ) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยในช่วงทำงาน
- (ฎ) ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง
- (กฎ) กำหนดให้คนงานปฏิบัติตามป้ายสัญญาณเตือนภัยในพื้นที่ห้องห้ามอย่างเคร่งครัด
- (กฎ) จัดเตรียมสัญลักษณ์ที่มองเห็นง่ายเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่ทำงาน
- (ฑ) จัดเตรียมแสงสว่างในพื้นที่ทำงานในเวลากลางคืนให้เพียงพอ
- (ฒ) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาล (First Aid Kit) ในพื้นที่ก่อสร้าง
- (ณ) จัดให้มีสภาวะที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง
- (ค) จัดเตรียมอุปกรณ์การก่อสร้าง นั่งร้าน เครื่องตรวจจับก๊าซไวไฟ ผ้ากันไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดีและอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
- (ต) หนั่นตรวจตราและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ
- (ก) ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มของมึนเมาในพื้นที่ก่อสร้าง

1 กันยายน 2552

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการผู้จัดการ

28/76

บริษัท คอนซัลต์เมเนจ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

นางสาวนิษฐา ทักษิณ

ผู้อำนวยการ

- (ท) ห้าม เปิด/ปิด วาล์วหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของโครงการ
- (ธ) แจ้งหัวหน้าคนงานหรือเจ้าหน้าที่ RPL ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น สารเคมีรั่ว กลิ่นหรือเสียงผิดปกติ การบาดเจ็บ หรือ เกิดการเสียหาย
- (น) ห้ามจดครดิก้าส์บริเวณแนว Piperack, Pipebridge และ Box Culvert
- (บ) ในพื้นที่ทำงาน กำหนดให้yanพาหนะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- (ป) กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ทำการทดสอบ Radiographic อย่างน้อย 10 เมตร
- (ผ) จัดเตรียมเครื่องวัดระดับรังสีให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำ Radiographic Test
- (ฝ) จัดพนักงานให้เข้ารับการอบรมกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ซึ่งวางท่อของ RPL
- (พ) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ปฏิบัติงานเต็มเวลาเพื่อตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
- (ฟ) ปฏิบัติตามคำเตือนหรือเครื่องหมายแสดงอันตรายใด ๆ ในเขตพื้นที่ RPL อย่างเคร่งครัด
- (ก) ตรวจสอบการรั่วของก๊าซติดไฟก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- (ง) จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงชนิดพง เครื่องตรวจจับก๊าซติดไฟ รถยนต์ตรวจการณ์
- (ย) จัดเตรียมหรืออบรมเจ้าหน้าที่เรี่ยวชาญเรื่องไฟ (Fire Watcher) เพื่อเฝ้าระวัง
- (ร) จัดให้มีการระบายน้ำทางอากาศที่ดี หรือให้ใช้เครื่องซ่วยหายใจขณะปฏิบัติงานเชื่อม บางชนิดที่อาจก่อให้เกิดกลุ่มควันของก๊าซพิษ
- (ล) กำบังบริเวณที่ทำการเขื่อนโดยใช้ผ้ากันไฟที่มากกว่าสุดที่เหมาะสมเพื่อกันท่อ ข้างเดียวจากประกายไฟที่จะเกิดขึ้น
- (ว) ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการทำงานในที่สูง
- (ศ) ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการทำงานใน Box Culvert
- (ษ) กำหนดให้มีการประเมิน ศึกษา วิเคราะห์ ระดับที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงาน ในการทำงานหรือปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ

2) แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในช่วงดำเนินการ

- (ก) ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลลส์ จำกัด จัดทำนโยบายความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมในพื้น โครงการ (Safety and Environment Policy) ที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ บริษัท คอนซัลตันต์ จำกัด จำกัด อยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

- (ข) จัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยแก่พนักงาน
- (ค) จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงงาน อุตสาหกรรมที่ท่องส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโครงการผ่านเพื่อการปรับปรุง แก้ไขแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมาตรการด้านความปลอดภัยร่วมกัน
- (ง) โครงการต้องประสานงานกับโรงงานที่แนวท่อของโครงการผ่านเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- (จ) จัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (ฉ) แสดงขอบเขตและติดป้ายเตือนอย่างชัดเจนเพื่อให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อพนักงาน เช่น บริเวณ Block Valve เป็นต้น
- (ช) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอ โดยมีคือวิธีการปฏิบัติ ตามคำแนะนำใน MSDS ของแต่ละสารผลิตภัณฑ์ทั้งนี้จะต้องเหมาะสมกับ พนักงานที่ปฏิบัติงานแต่ละส่วน
- (ช) จดบันทึกและรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสาเหตุความเสียหาย ความ รุนแรงการเจ็บป่วยของพนักงานในโครงการ และการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้เป็น ข้อมูลพื้นฐานสำหรับกำหนดมาตรการป้องกัน/แก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป
- (亥) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี หากพบความเจ็บป่วยอันมีสาเหตุ เนื่องมาจากการทำงานจะส่งพนักงานเข้ารักษาและติดตามผลการรักษาอย่าง ต่อเนื่อง

3) แผนการติดตามตรวจสอบ

- (ก) จัดทำเป็นบันทึกรายงานประจำเดือนหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ
- (ข) ตรวจสอบสุขภาพพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ก่อสร้างปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง
- (ค) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนตามแนวท่อของ โครงการ ในลักษณะการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยจัดให้สอดคล้องกับ แผนการประชาสัมพันธ์ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชันส์ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

.....
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

.....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดช่วงระยะเวลา ก่อสร้าง และช่วงดำเนินการ

(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด ควบคุมให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

(7) งบประมาณ

รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างและการดำเนินงาน

- 1) ค่าใช้จ่ายการบันทึกสถิติการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของพนักงานประมาณ 5,000 บาท/ปี
- 2) ค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพคนงานที่ทำงานในพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 900,000 บาท/ปี
- 3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนตามแนวท่อขนส่งประมาณ 300,000 บาท/ปี

(8) การประเมินผล

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด จะรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน

7. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอันตรายร้ายแรง

(1) หลักการและเหตุผล

อันตรายร้ายแรงเป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการของระบบท่อขนส่ง พลิตภัณฑ์ปีโตรเคมีของโครงการในสภาวะที่ผิดปกติ เนื่องมาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ปีโตรเคมีที่ทำการขนส่ง ได้แก่ การร้าวไหล การติดไฟ การระเบิด และการเพร่กระจายของผลิตภัณฑ์ปีโตรเคมี ซึ่งอันตรายร้ายแรงดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงการสร้างท่อขนส่ง และก่อให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยรอบ

(2) วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อควบคุมคุณภาพให้การดำเนินงานโครงการมีความปลอดภัยสูงสุด
- 2) เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการไม่ก่อให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

1 กันยายน 2552

.....
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการผู้จัดการ

31/76



บริษัท คอนเซ็ปท์ ออก เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
นางสาวนิษฐา ทักษิณ

ผู้อำนวยการ

- 3) เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของโครงการ
- 4) เพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดการรุ่วไหลของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากเส้นท่อ
- 5) เพื่อให้สามารถจัดการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่อาจรั่วไหลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

(3) พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ก่อสร้างตลอดแนวท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั้งพื้นที่ในและพื้นที่นอกนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด

(4) วิธีดำเนินการ

1) แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

(ก) การควบคุมอันตรายร้ายแรง (ในช่วงก่อสร้าง)

การออกแบบและก่อสร้าง

ก) ท่อขนส่งของโครงการออกแบบตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

- ANSI/ASME B31.4 "Liquid Transportation System for Hydrocarbon, Liquid Petroleum Gas, Anhydrous Ammonia and Alcohol"
- ANSI/ASME B31.8 "Gas Transmission and Distribution Systems"
- API RP 1102 "Recommended Practice for Liquid Petroleum Pipelines Crossing Railroads and Highways"
- API 1104 "Welding of Pipeline and Related Facilities"
- ASTM G14 "Standard Test Method for Impact Resistance of Pipeline Coating (Falling Weight Test)"
- DIN 30670 "Polyethylene Coating of Steel Pipes and Fitting; Requirements and Testing"
- ISO 13623 "Petroleum and Natural Gas Industries-Pipelines Transportation System"

บริษัท กอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

- ข) วัสดุที่ใช้ทำท่อขึ้นส่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังนี้
- Carbon Steel เป็นไปตามมาตรฐาน API-5L Grade B, A106-B, A672-B, A53-B และ A333-6
 - Chrome Moly Carbon Steel เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A335-P11
 - Stainless Steel เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A335-P11 และ ASTM A312-TP304
- ค) ระยะห่างระหว่างท่อขึ้นส่งที่อยู่ใต้ดินต้องสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น DOT C.F.R 49 Section 195.250 "Clearance Between Pipe and Underground Structures" กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร)
- ง) ออกแบบความหนาของท่อขึ้นส่งให้เหมาะสมตามค่าแรงดันใช้งาน (Operating pressure) และถักยณะสมบัติของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
- จ) การเชื่อมท่อขึ้นส่งของโครงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ASME/ANSI B31.8, ASME/ANSI B31.4 และ ASME B31.3
- ฉ) ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME และ ANSI ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกวัสดุ การ Fabrication การเชื่อม รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ช) ท่อขึ้นส่งของโครงการจะเป็นท่อเชื่อมทั้งหมดโดยให้มีหน้าแปลนน้อยที่สุด โดยจะให้มีหน้าแปลนเฉพาะส่วนที่เป็น Block Valve เพื่อลดโอกาสการรั่วไหลบริเวณหน้าแปลนให้น้อยที่สุด
- ช) ลดขั้นตอนการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด งานใดที่สามารถทำได้บริเวณโรงช่อง (Shop) จะทำให้เสร็จที่โรงช่อง และลดจุดเชื่อมบริเวณหน้างานให้น้อยที่สุด

การตรวจสอบ

- ก) ทดสอบการรั่วไหลและการทนต่อแรงดันด้วยน้ำ (Hydro Test) ที่แรงดัน 1.5 เท่าของความดันออกแบบ (Design Pressure) ตามมาตรฐาน ASME
- ข) ตรวจรอยเชื่อมด้วยวิธีการฉายรังสี (Radiography) ตามมาตรฐาน ASME 1104, ASME B 31.3, B31.4 และ B 31.8 ประกอบด้วย
- การตรวจสอบด้วยวิธี Visual Check
 - ตรวจสอบโดยวิธี Radiographic Test

บริษัท คอนซัลตэнท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไบপায়েন จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ

33/76

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

- ก) ตรวจสอบการซึมผ่านของเหลว (Dye Penetrate Test) ในบริเวณรอยเชื่อม (Nozzle Welds)
- ง) จัดให้มี Procedure ในการทดสอบ รวมถึงบันทึกการทดสอบ
- จ) เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบจะต้องได้รับการอบรมการทำงานและการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง

การป้องกันการร้าวไหล

- ก) จัดให้มีการป้องกันการกัดกร่อน (External Corrosion) ให้กับท่อข้นส่งได้ดิน สอดคล้องกับมาตรฐาน DOT C.F.R 49 Section 195.236 "External Corrosion Protection" และ Section 195.238 "External Coating"
- ข) เคลือบพิวท์อ่อนส่งไดคินด้วย Polyethylene หรือ Epoxy จำนวน 3 ชั้น และบริเวณรอยเชื่อมจะพันด้วย Polyethylene Tape เพื่อป้องกันการกัดกร่อน ตามมาตรฐาน DIN 30670 "Polyethylene Coating of Steel Pipes and Fitting; Requirements and Testing"
- ค) ป้องกันการกัดกร่อนโดยวิธี Cathodic Protection ตามมาตรฐาน NACE RP 0169, RP0177 และ RP 0286 โดยติดตั้งระบบ Cathodic Protection ไปพร้อมกับการวางท่อข้นส่งไดคิน

(ข) การควบคุมอันตรายร้ายแรง (ในช่วงดำเนินการ)

ทั่วไป

- ก) กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพ (Condition) ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการดำเนินงานของระบบท่อข้นส่ง จะต้องทำการแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามที่กำหนดไว้ใน DOT C.F.R 49 Section 195.401 "General Requirement" หรือ ASME B31.4 และ B31.8
- ข) กำหนดให้มีการจัดทำ Pipeline System Manual ตามที่กำหนดไว้ใน DOT C.F.R 49 Section 195.402 "Procedural Manual for Operation, Maintenance, and Emergencies" หรือ ASME B31.4 และ B31.8 ซึ่งระบุ
 - วิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ในการรับส่ง กรณีปกติ

บริษัท กอนซัลต์เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไบপায়েলайн จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการผู้จัดการ

34/76

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

- วิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ในการรับส่ง กรณีผิดปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 - กิจกรรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
 - วิธีการควบคุมกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- ก) กำหนดให้มีการปรับปรุง Pipeline System Manual ทุก ๆ 1 ปี
- ก) จัดให้มีรายละเอียด MSDS (Material Safety Data Sheet) ของสารเคมีแต่ละชนิดที่จะต้องดำเนินการขนถ่ายและการดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์จะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- ก) จัดให้มีระบบข้อมูลการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยจากสารเคมี
- ก) กำหนดให้มีการอบรม/แนะนำให้ความรู้พนักงานที่ควบคุมการขนส่งและพนักงานในฝ่ายซ่อมบำรุง ให้เข้าใจ Pipeline System Manual ตามที่กำหนดใน DOT C.F.R 49 Section 195.403 "Training" หรือ ASME B31.4 และ B31.8 ในหัวข้อ
 - วิธีการปฏิบัติงานกรณีการดำเนินงานปกติ การซ่อมบำรุงและกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 - ลักษณะและอันตรายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การติดไฟและปฏิกิริยาเคมี
 - การจำแนกสาเหตุของเหตุการณ์ฉุกเฉิน และการทำนายผลกระทบในกรณีเกิดความผิดปกติต่าง ๆ และการจัดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
 - ฝึกให้ทราบถึงขั้นตอนการควบคุมเหตุการณ์ที่สารเคมีรั่วไหลจากท่อขนส่ง เพื่อลดความรุนแรงของเหตุการณ์เพลิงใหม่ การระเบิด การแพร่ของสารพิษ และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
 - ฝึกให้เกิดความชำนาญในวิธีระงับอัคคีภัยและการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย ชุดพจมุพลิ
 - อบรมเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงให้ทราบถึงวิธีการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย เช่น การ Isolate ระบบการ Purge ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน
- ก) จัดให้มีการอบรมชี้ให้กับพนักงานที่ควบคุมการขนส่งและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงประจำ 1 ครั้ง
- ก) จัดให้มีการประเมินผลหลังจากการอบรมแล้วเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ควบคุมการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงมีความรู้ความเข้าใจ

บริษัท คอนซัลตэнท์ จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไপไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

.....
(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ

35 / 76

.....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

- ณ) จัดทำการศึกษา HAZOP และนำผลการศึกษาได้ไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติการของโครงการ
- ญ) จัดให้มีโปรแกรมจัดการบำรุงรักษาแนวท่อ ซึ่งประกอบด้วย
- การบำรุงรักษาทั่วไป
 - การบำรุงรักษาขณะส่งผลิตภัณฑ์
 - การบำรุงรักษาขณะหยุดการทำงานส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
- ฎ) จัดให้มีอุปกรณ์ดักคราบน้ำมัน (Oil Containment Boom) เพื่อกักเก็บ/ควบคุมมิให้คราบน้ำมัน (Crude Oil) ที่รั่วไหลลงสู่น้ำในคลองแพร์กระยะออกไป
- ฏ) จัดให้มีอุปกรณ์ดูดซับคราบน้ำมัน (Oil Mop) ที่ป่นเปื้อนอยู่ในคลองและจัดให้มีสันไสสังเคราะห์ที่ใช้ในการดูดซับคราบน้ำมัน (Oil Absorbent) ที่อาจหลงเหลืออยู่หลังจากขั้นตอนการภาชนะราบนำมัน
- ฐ) รวบรวมรายชื่อสารเคมีและบริษัทที่เป็นเจ้าของท่อขนส่งที่อยู่บนชั้นวางห้องเดียวกันกับท่อขนส่งของโครงการเพื่อที่จะได้ทราบถึงวิธีการจัดการสารเคมีที่รั่วไหลรวมถึงการติดต่อประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

แผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน

- ก) จัดให้มีศูนย์ล็อตสารและระจับเหตุฉุกเฉินในพื้นที่โครงการสร้างและส่วนระบบห่อรับ-ส่งเคมีภัณฑ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแจ้งเหตุและดำเนินงานระจับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปีโตรเคมีและโครงการสร้าง
- ข) จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยเป็นการประสานงานร่วมกับทีมฉุกเฉินของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และเตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
- ค) จัดเตรียมแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินให้สอดคล้องกับแผนของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ EFT และ กนอ. และครอบคลุมการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานท่อขังเคียง
- ง) จัดเตรียมแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ปีโตรเคมี การติดไฟ หรือท่อขนส่งเกิดความเสียหาย

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไบโอไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ

36/76

บริษัท คอนเซ็ปท์เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาววนิชรา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

- ก) จัดเตรียมกรรมวิธีการรวมรวมและพื้นที่ปลอดภัยในการรองรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่รั่วไหล
- ก) จัดให้มีการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการระงับและป้องกันการเกิดเหตุอันตราย
- ก) จัดให้มีการบังคับใช้แผนปฏิบัติการป้องกันอันตราย
- ก) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ภัยให้พร้อมที่จะใช้งาน
- ก) จัดเตรียมเส้นทางการอพยพพนักงานในกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
- ก) จัดให้มีการฝึกซ้อมด้านการดับเพลิงปีละ 1 ครั้ง
- ก) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพปีละ 2 ครั้ง
- ก) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีท่อบนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีรั่วไหล/ติดไฟ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง
- ก) เข้าร่วมซ้อมตามแผนการซ้อมของ กนอ. เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ทึ้งในด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงานกับผู้ประกอบการท่อข้างเคียง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ก) จัดให้มีอุปกรณ์ระจับเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย
- รถดับเพลิง จำนวน 4 คัน (ใช้ร่วมกับเครื่องบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด)
 - Fire Fighting Team
 - Fire Chief (ปฏิบัติงานตลอด 24 ชม.)
 - Fire Fighting (พร้อม SCBA) 2 คน (ต่อ 1 คัน)
 - คนขับ 1 คน (ต่อ 1 คัน)
 - Portable Gas Detector (% LEL & O₂) จำนวน 4 เครื่อง
 - Fire Fighting Suit จำนวน 19 ชุด (ใช้ร่วมกับเครื่องบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด)
 - รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 1 คัน (ใช้ร่วมกับเครื่องบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด)
 - อุปกรณ์กักเก็บและจัดรวบรวมน้ำมัน Oil Boom with Anchor ความยาว 10 เมตร จำนวน 2 ชุด
 - RO-Mop Skimmer พร้อมชุด Hydraulic ความยาว 30 เมตร จำนวน 1 ชุด
 - Absorbents จำนวน 150 อัน
 - Fastank ขนาดบรรจุ 5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถุง

บริษัท ศรีนวัฒนาพัฒนา จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

1 กันยายน 2552

- รายงานต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน (ใช้ร่วมกับเครื่องบริษัท เอสซีจี เคมิ คอลส์ จำกัด)
- ๗) เข้าร่วมซ้อมตามแผนการซ้อมของ กนอ. เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่ในด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงานกับผู้ประกอบการท่อข้างเคียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ๘) นำผลที่ได้จากการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการติดต่อประสานงานหมายเลข โทรศัพท์ติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบระบบ Cathodic Protection

- ก) กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบ Cathodic Protection ตามมาตรฐาน API PR 1102 และสอดคล้องกับมาตรฐาน DOT C.F.R 49 195.416 "External Coating"

การตรวจสอบการรั่วไหล

- ก) จัดเตรียมวิธีปฏิบัติงาน (Procedures) ในการรับส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเอกสาร บันทึกการขนส่ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
- ข) ตรวจสอบการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากท่อขนส่ง โดยวิเคราะห์จากปริมาณ (Mass Balance) และความดัน (Pressure) ตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง เพื่อให้ทราบได้ทันท่วงทีว่ามีการสูญเสียปริมาณและความดันเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือไม่
- ค) จัดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลโดยการสำรวจ (Pipeline Patrol) โดยเจ้าหน้าที่ Safety Spotter
- ง) จัดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลโดยวิธี Tracer Leak Detection
- จ) จัดเตรียม Portable Flammable/Hydrocarbon Gas Detector ให้กับเจ้าหน้าที่ Safety Spotter เพื่อใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งท่อที่เกิดการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

บริษัท คอนซัลตันต์ จำกัด ในไทย จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

- ๘) จัดให้มีวิทยุสื่อสาร Walkie-Talkie ให้กับเจ้าหน้าที่ Safety Spotter เพื่อสามารถแจ้งการรั่วไหลบริเวณแนวท่อไปยังห้องควบคุมได้
- ๙) จัดให้มีระบบปิดกั้นระบบ (Isolate System) ประกอบด้วย Emergency Shut off Valve ซึ่งสามารถสั่งงานได้ทั้งแบบ Manual โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในห้องควบคุม และแบบ Automatic โดยทำงานสัมพันธ์กับค่า Flow Rate และ Pressure Deviation ที่ทำการตรวจวัด กับค่าที่ตั้งไว้ (Set Point)
- ๑๐) จัดให้มีการสื่อสารกับโรงงานต้นทางและปลายทางเพื่อให้รับทราบสถานภาพของการขนส่ง ตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ส่งและที่รับรวมถึงสื่อสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

การตรวจสอบอื่น ๆ

- ก) ตรวจสอบด้วยวิธี Pressure Test หรือ Risk Base Inspection ทุก ๆ 10 ปี
- ข) Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรวจและสังเกตการทรุดตัวของท่อขนส่งและการกัดเซาะของดินที่ปิดทับท่อบริเวณที่เป็นดินอ่อน ทางนำ้thal หรือทางลาดชัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4

(ค) การป้องกันอันตรายตามแนวท่อขนส่ง

ป้ายเตือนอันตราย (Line Marker)

- ก) จัดให้มีป้ายเตือน (Line Marker) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI/ASME B31.4, B31.8 และสอดคล้องกับมาตรฐาน DOT C.F.R. 49 Section 195.410 "Line Marker" ดังนี้
 - ป้ายเตือนต้องติดตั้งในบริเวณที่แนวท่อตัด (Crossing) กับถนนสาธารณะ หรือทางรถไฟ (Railroad Crossing) และตลอดแนวท่อขนส่งทุก ๆ ระยะ 100 เมตร และทุก ๆ 50 เมตร ในช่วงที่ผ่านชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง
 - ตัวอักษรและสีพื้น (Background) จะต้องเป็นสีตัดกัน เช่น ตัวอักษรสีดำ/แดง และพื้นหลังสีเหลือง

1 กันยายน 2552

- ขึ้นต้นด้วยคำว่า "อันตราย" หรือ "ระวังอันตราย" ขนาดของตัวอักษรไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนด คือ มีความสูงของตัวอักษรอย่างน้อย 1 นิ้ว และมีระยะห่างระหว่างตัวอักษร $\frac{1}{4}$ นิ้ว
- ระบุชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหมายเลขโทรศัพท์ เช่น บริษัท ระยองไบป์ไลน์ จำกัด / บริษัท ระยองโอลิฟินส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ (038) 685-050
- ป้ายเตือนจะเขียนด้วยตัวหนังสือภาษาไทยและอังกฤษ
- ป้ายเตือนที่สูญหาย หรือชำรุดจะต้องติดตั้งใหม่ภายใน 7 วัน หลังจากตรวจพบ
- ป้ายเตือนที่ติดบริเวณรั้วจะติดตั้งไว้ทั้ง 2 ข้างของรั้ว

การตรวจตรา (Pipeline Surveillance)

ก) จัดให้มีการตรวจตราแนวท่อขนส่งและพื้นที่ Right of Way และพื้นที่แนวท่อตัดถนน (Crossing) ตามมาตรฐาน ANSI/ASME B31.4 และ B31.8 และสอดคล้องกับมาตรฐาน DOT C.F.R. 49 195.412 "Inspection of Right of Way and Crossing"

การป้องกันอันตรายอื่น ๆ

- ก) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราแนวท่อขนส่งช่วงที่อยู่บนดินตลอด 24 ชั่วโมง
- ข) กำหนดให้บริเวณพื้นที่ชั้นวางท่อขนส่งเป็นพื้นที่ควบคุมต้องขออนุญาตก่อนเข้าทำงาน (Work Permit)
- ค) จัดให้มีการสร้างรั้วไปรั่งสูง 2 เมตร กั้นตลอดแนวท่อขนส่งที่อยู่ใต้ดินเพื่อแยกพื้นที่ระหว่างแนวท่อกับพื้นที่ภายนอก
- ง) ติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวท่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่เปลี่ยว
- จ) จัดให้มีการสร้างคันคอนกรีตทึบระหว่างท่อกับถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
- ฉ) ร่วมกับการนิคมฯ กำหนดกฎหมายและบังคับใช้เพื่อความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร



1 กันยายน 2552

.....
/ พนักงาน บริษัท ระยองไบป์ไลน์ จำกัด

(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

2) แผนการติดตามตรวจสอบ

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขันส่งที่อยู่บุนเดิน

- (ก) ตรวจสอบแนววางท่อขันส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีด้วยสายตาเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นปกติ การหลอกของสีทึ่ฟ้า และการรั่วซึมบริเวณท่อขันส่งอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
- (ข) ตรวจสอบแนวท่อบริเวณจุดเชื่อมหรือรอยต่อ โดยสู่นตรวจรอยเชื่อมที่เป็นลักษณะเป้าสาว (Socket Welded Seam) ด้วยวิธี Liquid Penetrant Test และสู่นตรวจรอยเชื่อมที่เป็นลักษณะที่เป็นกันชน (Butted Welded Seam) ด้วยวิธี Radio Graphic Test ปีละ 1 ครั้ง
- (ค) ตรวจสอบสภาพผนวนด้วยสายตา บริเวณท่อที่มีการหุ้มฉนวนปีละ 1 ครั้ง
- (ง) ตรวจสอบความหนาของผนังท่อด้วยวิธี Ultrasonic Test ปีละ 1 ครั้ง
- (จ) ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณตลอดแนวท่อด้วย Hydrocarbon Gas Detector อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างชั้นวางท่อ

- (ก) ตรวจสอบด้วยสายตา เพื่อหาสภาพที่อาจเป็นอันตรายอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
- (ข) ตรวจสอบความหนาของสีทึ่ฟ้าโครงสร้างชั้นวางท่อด้วยวิธี Painting Thickness Instrument ปีละ 1 ครั้ง
- (ค) บำรุงรักษาสีเจลล้อมโดยรอบของโครงสร้างชั้นวางท่อ

การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขันส่งที่อยู่ใต้ดิน

- (ก) Pipeline Patrolling สำรวจพื้นที่วางท่อขันส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ DOT C.F.R 49 Section 195.412 "Inspection of Right of way" สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- (ข) Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรวจและสังเกตการทรุดตัวของท่อขันส่งและการกัดเซาะของดินที่ปิดทับท่อ บริเวณที่เป็นดินอ่อน ทางน้ำไหล หรือทางลาดชัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 ปีละ 1 ครั้ง

บริษัท คอนซัลตันต์ ออยฟ์ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

1 กันยายน 2552

.....
นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

.....
(นางสาวนิษฐา ทักษิณ)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

- (ค) Pipe to Soil Potential Survey ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการป้องกันการผุกร่อน (Cathodic Protection) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE RP-0619 และ DOT C.F.R 49 Section 195.416 "External Corrosion Control" ปีละ 1 ครั้ง
- (จ) กำหนดให้มีการตรวจสอบ Cathodic Rectifiers ทุก ๆ 2 เดือน

(5) ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดช่วงระยะเวลา ก่อสร้างและดำเนินการ

(6) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด และบริษัทผู้รับเหมามีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

(7) งบประมาณ

รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างและการดำเนินงานของบริษัท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขันส่งส่วนที่อยู่บนดินประมาณ 136,000 บาท/ปี
- 2) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างชั้นวางท่อประมาณ 124,000 บาท/ปี
- 3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขันส่งที่อยู่ใต้ดินประมาณ 274,000 บาท/ปี

(8) การประเมินผล

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด จะรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน

%%%%%%%%%%%%%%

1 กันยายน 2552

บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการผู้จัดการ

42/76

/.....



บริษัท ศึกษาดูหม� ซอฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

ตารางที่ 1

แบบประเมินคุณภาพน้ำดื่มน้ำประปาทั่วไปของบ้านเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง โครงการขยายระบบน้ำท้องทั่งเพิ่มเติม จ.ชลบุรี ชั้น 3 โภชนาชัย ระยะที่ 1

ผลกราฟทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลรบกวนสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. ทั่วไป	<p>- ปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน แก้ไขผลกระทบต่างๆ เช่นแมลงสาบ การตัดต้นไม้ ฯลฯ ตามที่อนุญาตไว้ในรูปแบบคู่มือตัวติดตาม</p> <p>ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ แต่ละลักษณะก่อผลกระทบต่างๆ ให้ลดลง</p> <p>ผลิตภัณฑ์โดยรวม จ.ชลบุรี ชั้น 3 จัดทำให้ลดลง สำหรับช่วงเวลาที่ต้องดำเนินการ</p> <p>ใช้ปืนแรงดันน้ำในการกำจัด ควบคุมติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในบริเวณ</p> <p>และออกค่ารักษาความปลอดภัย</p> <p>- ในกรณีพื้นที่ริมแม่น้ำ ระยะ ๑ กิโล ระหว่างจังหวัดผู้รับน้ำ จังหวัดผู้ส่งน้ำ ดำเนินการรื้อถอน</p> <p>ก่อสร้าง ปรับปรุงฯ จัดซื้ออุปกรณ์ติดตามติดตาม ไม่เหมือนปัจจุบัน</p> <p>สิ่งแวดล้อมไม่เป็นหนทางเดียว ไปสัมภាឍาจานวนปริมาณสูง จึงจะได้รับผลกระทบต่อ</p> <p>โดยยกกระดับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ปฏิบัติ</p> <p>- หากผลกระทบติดตามต่างๆ ของส่วนตัวลดลง ให้ดำเนินการตาม ให้เป็นไปตาม ไม่มี</p> <p>ปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ระยะ ๑ กิโล ดำเนินการตามกำหนดเวลา ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา</p> <p>หากดำเนินการตามกำหนดเวลา ทุกๆ ๑ เดือน ให้ดำเนินการติดตามต่อ</p> <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการตามนโยบาย</p> <p>และแผนทบทวนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกครั้ง ให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา</p> <p>ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เต็มที่</p> <p>- นำเสนอการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ</p> <p>คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านกระบวนการพื้นฐาน นำไปติดประปาและเผยแพร่ให้กับ</p> <p>ชุมชน ริมแม่น้ำที่ได้รับอนุกรรมการรับทราบ</p>	<p>- พื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>

ผลกระบวนการดึงแวดล้อม	มาตรฐานเพื่อการดึงแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
2. ดูดงานจากพื้น	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดพรมม่านกาวเรียบพื้นที่ต้องการทำให้เกิดร่องพื้นที่สูงกว่าพื้นในขณะที่วัสดุอยู่ในร่อง พิมพ์บนพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จัดให้มีผ้าใบปูภาคดูดรวมทั้งร่องด้วยพื้นปูรองกันการฟุ้งกระจาย ยุบผ้าใบ จัดติดตามเมรุของยานพาหนะที่จะเข้าพื้นที่โถงการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของผ้าใบ ผูกระจายของผ้าใบ จัดให้มีพื้นผังงานทำความสะอาดทางเข้าออกถนนตลอดเวลาเพื่อป้องกันผู้คนติดตัวผ่านพื้นดินที่ติดร่องของผ้าใบ จัดตั้งร่องเพื่อกันพื้นที่ก่อสร้างออกจากแนวห้องน้ำที่อื่นบนฐานรองห้อง (Piperack) จัดให้มีถุงกรองผ้าพาวเวลล์อยู่ตามทางท้ายไม้ถนนเพื่อใช้กันในกระบวนการทำความสะอาด การวางแผนท่อโดยวิธี Open Cut จะไม่ทำการบุดร่อง (Trench) ติดต่อกัน ก่อตั้งร่องพร้อมกัน โดยระยะทาง ในการบุดร่องที่ห้องน้ำกับบ้านการดำเนินงาน ก่อตั้งร่องของผู้รับเหมา ท่านใดยกตนสี 80-100 เมตร/วัน และเมื่อทำการบุดร่องและวางท่อจะต้องฝังหักบอม (Backfill) แนวห่อให้เรียบร้อยโดยเร็ว ระวังตระหนักรรมในช่วงการฝังหักบอนห่อต้องให้เกิดการฟุ้งกระจายของผ้าใบอย่างผ่อนผายที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ก่อสร้าง/ถนนที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง ภายในและภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง/ถนนที่เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> ผัดเปลี่ยนพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่ต้องดึงดูดไปปฏิบัติงานบริเวณที่เสียงต่ำกว่า เพื่อลดความเครื่องดังและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเตียงดัง ให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง


ผลกรวงงานที่สัมภารต์และล้ม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามดำเนินการก่อตัวร่างพืชอักษรให้เกิดเสียงดังรำคาญในช่วงเวลาค้างคืน - จำกัดระยะเวลาในการใช้เครื่องจักรที่มีเสียงดังเพาะปลูก 08.00-18.00 น. - เท่านั้น - จัดให้มีการดูแลและรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ - เลือกใช้เครื่องจักรแบบไฮดรอลิก Hydraulic ซึ่งเป็นรุ่นดีเยี่ยมมากว่าการรอดัก - เลือกใช้วัสดุปูนจม - เลือกใช้การตอกเสาเข็มด้วยวิธีเข็มเจาะ ซึ่งก็เด็ดเยื่องดังและแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าการตอกด้วยบ่วนจม - ก่อนทำการก่อตัวร่างพืช ให้ทำการติดป้ายประกาศ (Notification Board) ให้ทางชุมชนท่องเที่ยวได้ศึกษาระบบทราบต่อหน้าบ่าย 1 อาทิตย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อตัวร่างพืชที่อยู่ใกล้กับชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดครยะเวลากากรก่อตัวร่างพืช 	
<p>4. ดูแลพืช</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีสุขาแบบเคลื่อนที่ (Mobile Chemical Toilet) สำหรับคนงาน ก่อตัวร่างพืชชั้นละ 2 ห้อง หรือ 1 ห้อง ต่อ คันงาน 15 คน - ติดตั้งห้องส้วมใหม่อย่างจากคลองท่อทางระบายน้ำของนิคมฯ หรือลำคลองสีราชรมอย่างน้อย 30 เมตร - ร่วบรวมน้ำที่ใช้ใน Hydro test และ Flushing นำทำความสะอาดโดยการร่องท่อตัดก่อนแยกจากก้อน เช่น โดย ออกงานทั้ง ก้อนระบายน้ำทั้ง โครงการจะต้องเปลี่ยนถ่ายห้องน้ำที่อยู่ภายในงานและเจ้าของพืที่ทราบ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการก่อตัวร่างพืช - ห้ามมิให้มีการระบายน้ำของเสียใดๆ เติบ น้ำก้น ขยายผลผู้ทำระบายน้ำของนิคมฯ หรือค่าตอบแทนการซ่อมแซมน้ำยาดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อตัวร่างพืช 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดครยะเวลากากรก่อตัวร่างพืช 	
			<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อตัวร่างพืชและการรบกวนชุมชน - ตลาดครยะเวลากากรก่อตัวร่างพืช

11

(ນາງພະຍາດສະຫຼານ) ທ່ານີ້ນີ້

Local neighborhoods

บริษัท ร้อยปีน้ำมัน จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

ผลกรวงงานที่มีแนวลักษณะ	มาตรฐานที่มีแนวลักษณะ	มาตรฐานที่มีแนวลักษณะ	มาตรฐานที่มีแนวลักษณะ
- จัดตั้งรับมั่นที่สำหรับของวัสดุในกระบวนการที่ห่างจากดองของส่วนการ และร่วงวัสดุแบบทดสอบวัสดุให้ชัดเจน	- พื้นที่ก่อตัวร่าง	- พื้นที่ก่อตัวร่างท่องหนังสือได้ดี	- ตกลงระเบเวลาการก่อตัวร่าง
- การตัดดินนิรภัยให้ถูกต้องจะมีการทำกำแพงกันดินพังทลาย โดยอาจใช้ Sheet Pile ปักเป็นแนวกันดินในกรณีที่ดูดลึก	- พื้นที่ก่อตัวร่างท่องหนังสือได้ดี	- พื้นที่ก่อตัวร่างท่องหนังสือได้ดีคืน บริเวณ คลองทางดอย คลองน้ำชา คลองหัวยี่ใหญ่	- ตกลงระเบเวลาการก่อตัวร่าง
- การก่อตัวร่างท่องหนังสือได้ดีซึ่งผ่านคนดองของสารเคมีให้วางท่อนลง ในถังขยะจะลดออก เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ			
5. การคุมน้ำดูด	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยง - กำหนดให้รับประทานทุกครั้งจักรภพและอนุปกรณ์ก่อตัวร่างที่มีนาฬิกาบันทึก ไม่นานก่อนอัตราที่กู้หน่วยกำกันดู - หลีกเลี่ยงการดูดวัสดุ-อุปกรณ์ก่อตัวร่างในช่วงเวลาที่มีการจราจรเร่งด่วน ให้มั่นใจหน้าที่อันวายความสะดวกในการบรรจุ - กำหนดให้บันทึกให้มั่นใจหน้าที่อันวายความสะดวกในการบรรจุ และดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุกต่างๆ ที่เด่นชัดที่สุดเพื่อโครงสร้าง และการดูดต้องจัดทำแผนกการก่อตัวร่าง กำหนดคระยะเวลา และสถานที่ก่อตัวร่าง - ผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนกการก่อตัวร่าง กำหนดคระยะเวลา และสถานที่ก่อตัวร่าง พร้อมกำหนดดูแลห้องการบนส่วนวัสดุ อุปกรณ์ ที่ดัดแปลง โดยประมาณการ ห้องน้ำของเจ้าหน้าที่ - การก่อตัวร่างท่องหนังสือได้ดีคืนช่วงที่ผ่านคนดองสารเคมีให้วางท่อนลง ในถังขยะจะลดออก เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านคุณภาพน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ก咽ไม่เตะภายในห้องที่ก่อตัวร่าง - ก咽ไม่เตะภายในห้องที่ก่อตัวร่าง - พื้นที่ก่อตัวร่าง - พื้นที่ก่อตัวร่าง - พื้นที่ก่อตัวร่าง - พื้นที่ก่อตัวร่าง - พื้นที่ก่อตัวร่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตกลงระเบเวลาการก่อตัวร่าง
			 <p>นายศรีษะ ไชยเชษฐ์ นายศรีษะ ไชยเชษฐ์ จำกัด RAYONG PIPELINE CO.,LTD.</p>
			 <p>นายศรีษะ ไชยเชษฐ์ นายศรีษะ ไชยเชษฐ์ จำกัด RAYONG PIPELINE CO.,LTD.</p>

ผลกรอบงานสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ		ระบบเวลาดำเนินการ
		สถานที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	
- จัดเตรียมสัญญาณที่มีอุบัติเหตุและการบูรณาการก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ติดต่อระบบทะเวลากาражก่อสร้าง	
- จัดเตรียมและสร้างในพื้นที่ทำงานในแนวลาดทางศูนย์ให้เพียงพอ	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ติดต่อระบบทะเวลากาражก่อสร้าง	
- จัดให้มีห้องน้ำชั่วคราวแบบพกพา (First Aid Kit) ในพื้นที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ติดต่อระบบทะเวลากาражก่อสร้าง	
- จัดให้มีสิ่งของที่ห้ามนำส่งและป้องกันจากการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ติดต่อระบบทะเวลากาражก่อสร้าง	
- จัดเตรียมอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำดื่มน้ำ เครื่องตรวจจับแก๊สไฮไฟ ผ้ากันไฟไหม้ ขากางรัดดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดีและอยู่ในบริเวณพนักงานให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ อุปกรณ์ด้วย	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ติดต่อระบบทะเวลากาражก่อสร้าง	
- หามั่นคงตัวและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมสำหรับภารกิจงานอยู่เสมอ	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ติดต่อระบบทะเวลากาражก่อสร้าง	
- ห้องดับเพลิงหรือดับเพลิงภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ติดต่อระบบทะเวลากาражก่อสร้าง	
- ห้องปิดปิดวาล์วหรือชุดปิดปะรลဒาฯ ที่มีเชือกห้องก้นการก่อสร้างของโครงการ	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ติดต่อระบบทะเวลากาражก่อสร้าง	
- แจ้งหัวหน้าคนงานหรือเจ้าหน้าที่ RPL ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น สารเคมีรั่ว กัลวนหรือเสียงผิดปกติ การบาดเจ็บ หรือ เกิดการเติมยา	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ติดต่อระบบทะเวลากาражก่อสร้าง	
- ห้องจอดรถใกล้บริเวณแนว Piperack Pipebridge และ Box Culvert	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ติดต่อระบบทะเวลากาражก่อสร้าง	
- ให้พื้นที่ทำงาน กำหนดให้พื้นที่ทำงานใช้ความเร็ว ได้ไม่เกิน 20 กม./ชม.	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ระยะทาง radiographic test	
- ก้ามผู้ไม่เกิดขึ้นของอกจากบริเวณที่ทำการทดสอบอย่างเบื้องต้น Radiographic ย่างเบื้องต้น	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ระยะทาง radiographic test	
เมตร	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- ก่ออุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างใน	
- จัดเตรียมเครื่องวัดระดับรังสีให้เกิดประสิทธิภาพน้ำที่ทำ Radiographic Test	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- บริษัท ศรีนันทร์จำกัด จำกัด จำกัดในไทย	
- จัดพื้นที่ทำงานให้สามารถรองรับภาระน้ำที่เกิดขึ้นโดยทันท่วงทัน	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- พนักงานที่ก่อสร้าง	- บริษัท คอนซัลтанต์ส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จำกัดในไทย	
กิจกรรมที่ช่วยเหลือของ RPL				

fastest ultraviolet

(ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ)

ପ୍ରକାଶନ

(ପ୍ରମ୍ଲକ୍ଷ୍ୟାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ)

(ପ୍ରମ୍ଲକ୍ଷ୍ୟାନ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନାବଳୀ)


ผลกรหบณฑ์แนวล้อม	มาตรฐานที่บังคับกันแนและเกี่ยวพลัดะระบบดึงแนวล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
- จัดที่นั่งสำหรับผู้คนในภาระงาน (บ.) ปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้ใช้	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดคระยะเวลาก่อสร้าง	- ตลาดคระยะเวลาก่อสร้าง
- เพื่อตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดคระยะเวลาก่อสร้าง	- ตลาดคระยะเวลาก่อสร้าง
- ปฏิบัติตามคำเตือนภัยเรื่องภัยทางมนุษยศาสตร์ตามมาตรฐานที่ RPL อย่างเคร่งครัด	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ก้อนที่จะทำห้าราก่อสร้างแข็งตัวคงไว้	- ก้อนที่จะทำห้าราก่อสร้างแข็งตัวคงไว้
- ตรวจสอบภาระของผู้ใช้พื้นที่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	- บริเวณที่อาจเสียหายที่จะทำห้าราก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่มีความเสียหาย	- ตลาดคระยะเวลาก่อสร้าง
- จัดตระเบียบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องตรวจจับก่อสร้างติดไฟ รถยกติดไฟ รถยกติดไฟ จัดตระเบียบทรีดบอมรูมสำหรับขุดร่องไฟ (Fire Watcher) เพื่อเฝ้าระวัง	- บริเวณที่อาจเสียหายหรือพื้นที่มีความเสียหายที่จะเกิดไฟไหม้	- พื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่มีความเสียหายที่จะเกิดไฟไหม้	- ตลาดคระยะเวลาก่อสร้าง
- จัดให้มีการระบุณาค่าที่ต้องรู้ไว้ให้ครู่ของช่วงเวลาภัยใจดีภัยคุกคาม เช่นบังคับต้องห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่ทำงาน	- บริเวณที่ทำการเขื่อน	- บริเวณที่ทำการเขื่อน	- ตลาดคระยะเวลาก่อสร้าง
- กำנגปริมาณที่ทำการซ้อมโดยใช้ผ้ากันไฟที่ทำจากวัสดุที่เหมาะสมเพื่อกันห่อช่างศิษย์จากประกายไฟที่จะเกิดขึ้น	- บริเวณที่ทำการเขื่อน	- บริเวณที่ทำการเขื่อน	- ตลาดคระยะเวลาก่อสร้าง
- บังคับติดตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการทำงานในที่สูง	- พื้นที่ก่อสร้างที่ทำการทำงานในที่สูง	- พื้นที่ก่อสร้างที่ทำการทำงานในที่สูง	- ตลาดคระยะเวลาก่อสร้าง
- บังคับติดตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการทำงานใน Box Culvert	- Box Culvert	- Box Culvert	- ตลาดคระยะเวลาก่อสร้าง
- กำหนดให้มีการประเมินศักยภาพ วิเคราะห์ ระยะที่แต่เดดในหน้างาน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงาน ในการทำงานหรือปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลาดคระยะเวลาก่อสร้าง

บริษัท ตะปูลังกาแลนด์ จำกัด
บริษัทฯ จำกัด

(นายเกรียงไกร ประพันธ์ชุมพร)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ตะปูลังกาแลนด์ จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

ผลกระบวนการพิสิทธิ์แวดล้อม	มาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านความเสื่อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
9. การศึกษาด้าน อุณหภูมิร้ายแรง และการทดสอบ	<p>- ห้องน้ำของโครงการออกแบบเดียวกับสิ่ง construct ตั้งต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ANSI/ASME B31.4 "Liquid Transportation System for Hydrocarbon, Liquid Petroleum Gas, Anhydrous Ammonia and Alcohol" 2) ANSI/ASME B31.8 "Gas Transmission and Distribution Systems" 3) API RP 1102 "Recommended Practice for Liquid Petroleum Pipelines Crossing Railroads and Highways" 4) API 1104 "Welding of Pipeline and Related Facilities" 5) ASTM G14 "Standard Test Method for Impact Resistance of Pipeline Coating (Falling Weight Test)" 6) DIN 30670 "Polyethylene Coating of Steel Pipes and Fitting; Requirements and Testing" 7) ISO 13623 "Petroleum and Natural Gas Industries-Pipelines Transportation System" <p>- วัสดุที่ใช้ทำห้องน้ำต้องเป็นไปตามมาตรฐานเด่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> * Carbon Steel เป็นไปตามมาตรฐาน API-5L Grade B, A106-B, A672-B, A53-B และ A333-6 * Chrome Moly Carbon Steel เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A335-P11 * Stainless Steel เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A335-P11 และ ASTM A312-TP304 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบห้องน้ำ - ห้องการออกแบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงการออกแบบ
9.1 การออกแบบ และก่อสร้าง	<p>ANSI/ASME B31.4 "Liquid Transportation System for Hydrocarbon, Liquid Petroleum Gas, Anhydrous Ammonia and Alcohol"</p> <p>ANSI/ASME B31.8 "Gas Transmission and Distribution Systems"</p> <p>API RP 1102 "Recommended Practice for Liquid Petroleum Pipelines Crossing Railroads and Highways"</p> <p>API 1104 "Welding of Pipeline and Related Facilities"</p> <p>ASTM G14 "Standard Test Method for Impact Resistance of Pipeline Coating (Falling Weight Test)"</p> <p>DIN 30670 "Polyethylene Coating of Steel Pipes and Fitting; Requirements and Testing"</p> <p>ISO 13623 "Petroleum and Natural Gas Industries-Pipelines Transportation System"</p> <p>Carbon Steel เป็นไปตามมาตรฐาน API-5L Grade B, A106-B, A672-B, A53-B และ A333-6</p> <p>Chrome Moly Carbon Steel เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A335-P11</p> <p>Stainless Steel เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM A335-P11 และ ASTM A312-TP304</p>	 	<p>บริษัท ระยองไบเพลน จำกัด RAYONG PIPELINE CO.,LTD.</p> <p>(นายเกริกฤทธิ์ ประทุมสุขศรี) กรรมการผู้จัดการ</p> <p>นางสาวนิษฐา ทักษิณ (ผู้รับผิดชอบ)</p> <p>ผู้อำนวยการ</p>

ผลการงานด้านแม่ล้อม	มาตรฐานที่รองกันและแม่ที่ให้ผลลัพธ์ตามเกณฑ์	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
- ระยะห่างระหว่างท่อขึ้นตัวคูเพื่อให้คืนด้วยของต้องสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด ตาม DOT C.F.R 49 Section 195.250 "Clearance Between Pipe and Underground Structures" กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร) ของแบบความหนาของท่อขึ้นตัวให้เหมาะสมตามท่านแรงดันในร่อง (Operating pressure) และถ้าจะลดลงเป็นตัวของผู้ผลิตหัวตัวท่อ ASME/ANSI B31.8, การร่อนท่อขึ้นตัวของโครงสร้างปฏิบัติตามมาตรฐาน ASME/ANSI B31.3. ASME B31.4 และ ASME B31.13	- ระบบท่อขึ้นตัวดิน	- ช่วงการออกแบบ	- ช่วงการออกแบบ
- ความคุณภาพของตัวร่างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME และ ANSI ที่กำหนด ตั้งแต่การออกแบบ การผลิตวัสดุ การ Fabrication การเขียน รวมถึงการ ดำเนินงานโดยภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ท่อนท่อของโครงสร้างเป็นห้องชุดที่ต้องห้องหิดโดยให้มีหน้างลอนขอที่ติด โดยใช้หน้าปะลันเฉพาะส่วนที่เป็น Block Valve เพื่อตัดออกต่อร่วงไว้ บริเวณหน้าปะลันให้เหลือที่ติด	- ระบบท่อขึ้นตัว	- ติดต่อระบบตรวจสอบการก่อตัวร่าง	- ติดต่อระบบตรวจสอบการก่อตัวร่าง
- ติดต่อบนต้นการก่อตัวร่างบริเวณที่ต้องต่อร่างให้หน้ายื่นอยู่ที่ติด งานใดที่สามารถ ทำได้บริเวณโรงซ่อม (Shop) จะทำให้เสร็จที่โรงซ่อม และลดครุภาระ บริเวณหน้างานให้หน้ายื่นอยู่ที่ติด	- หนังสือก่อตัวร่าง	- ติดต่อระบบตรวจสอบการก่อตัวร่าง	- ติดต่อระบบตรวจสอบการก่อตัวร่าง
9.2 การตรวจสอบ	- ทดสอบการรับน้ำทดสอบค่าแรงดันด้วยน้ำ (Hydro Test) ที่บรรจุใน 1.5 เท่าของความตันที่ออกแบบ (Design Pressure) ตามมาตรฐาน ASME - ตรวจสอบร่องรอยที่อาจด้วยวิธีการเจาะร่องสี (Radiography) ตามมาตรฐาน ASME 1104, ASME B 31.3, B31.4 และ B 31.8 ประกอบด้วย	- ระบบท่อขึ้นตัว	- ติดต่อระบบตรวจสอบการก่อตัวร่าง

บริษัท รายองไบไลน์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเกริกษร บุรินทร์สุรศรี)
กรรมการผู้จัดการ

นายบุญลักษณ์ ลักษณ์สุข
.....

นายสุรเชษฐ์ ทักษิณ
(นางสาวอรุณรัตน์ ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

ผลกรวงทบทิสแบบเดี่ยว	มาตรฐานสำรองกันและແນ້ນພົກຮະກາສີ່ງເວລັດລົມ	ສອນທີ່ຕໍ່ນິ້ນການ	ຮຽນຮາວດາດຳນິ້ນການ
<p>9.3 ກຽບອົບກັນ ກາຮ່ວງໄຫດ</p> <p>1) ກາງຕຽບສອນດ້າຍວິຣີ Visual Check</p> <p>2) ຕຽບສອນໂດຍວິຣີ Radiographic Test</p> <ul style="list-style-type: none"> - ດຽວລວມກາຮູ້ນຳມານຂອງຂາດຫວັດ (Dye Penetrant Test) ໃນບີເວລ່ມຮ່າຍເຊື່ອງ - ຈຸດໃຫ້ມີ Procedure ໃນກາງທົດສອນ ຮວມເຖິງມັນທຶນທີ່ກາຮາທົດສອນ - ເຊົາໜ້າທີ່ທີ່ກາຮາທົດສອນນະຄົດອ່ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມາກ່າວທຳງານແລະກາໄໃຫ້ - ເຄື່ອງນັ້ນສູ່ອ່ອຍໆບ່າງຄຸງຕໍ່ອັງ - ຈຸດໃຫ້ມີການປົກປົກກັນກາຮູ້ກັດກ່ຽວຂ້ອນ (External Corrosion) ໃຫ້ກັບນໍ້າອົນສ່າງໃຫ້ຕົນ - ສະດັບຕໍ່ອັງກັນມາຕຽບສານ DOT C.F.R 49 Section 195.236 "External Corrosion Protection" ແລະ Section 195.238 "External Coating" - ເຄື່ອງຜົວຫວຼາຍນໍ້າໃຫ້ຕົນຕ້າຍ Polyethylene ພົກ Epoxy ບ້ານວນ 3 ຊົ່ວໂມງ - ແລະຢັງເວລ່ຍເຊື່ອມາຈະພື້ນຕ້າຍ Polyethylene Tape ເພື່ອປົກກັນກາຮູ້ກັດກ່ຽວຂ້ອນ - ຕາມມາຕຽບ DIN 30670 "Polyethylene Coating of Steel Pipes and Fitting; Requirements and Testing" - ປູ້ອ່ານກາຮູ້ກັດກ່ຽວຂ້ອນ ໂດຍວິຣີ Cathodic Protection ຕາມມາຕຽບ NACE RP 0169, RP0177 ແລະ RP 0286 ໂດຍຕື່ອງຮະບັບ Cathodic Protection ໄປປົ້ນກົບກາຮາວທີ່ອົນ 	<p>1) ກາງຕຽບສອນດ້າຍວິຣີ Visual Check</p> <p>2) ຕຽບສອນໂດຍວິຣີ Radiographic Test</p> <ul style="list-style-type: none"> - ດຽວລວມກາຮູ້ນຳມານຂອງຂາດຫວັດ (Dye Penetrant Test) ໃນບີເວລ່ມຮ່າຍເຊື່ອງ - ຈຸດໃຫ້ມີ Procedure ໃນກາງທົດສອນ ຮວມເຖິງມັນທຶນທີ່ກາຮາທົດສອນ - ເຊົາໜ້າທີ່ທີ່ກາຮາທົດສອນນະຄົດອ່ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມາກ່າວທຳງານແລະກາໄໃຫ້ - ເຄື່ອງນັ້ນສູ່ອ່ອຍໆບ່າງຄຸງຕໍ່ອັງ - ຈຸດໃຫ້ມີການປົກປົກກັນກາຮູ້ກັດກ່ຽວຂ້ອນ (External Corrosion) ໃຫ້ກັບນໍ້າອົນສ່າງໃຫ້ຕົນ - ສະດັບຕໍ່ອັງກັນມາຕຽບສານ DOT C.F.R 49 Section 195.236 "External Corrosion Protection" ແລະ Section 195.238 "External Coating" - ເຄື່ອງຜົວຫວຼາຍນໍ້າໃຫ້ຕົນຕ້າຍ Polyethylene ພົກ Epoxy ບ້ານວນ 3 ຊົ່ວໂມງ - ແລະຢັງເວລ່ຍເຊື່ອມາຈະພື້ນຕ້າຍ Polyethylene Tape ເພື່ອປົກກັນກາຮູ້ກັດກ່ຽວຂ້ອນ - ຕາມມາຕຽບ DIN 30670 "Polyethylene Coating of Steel Pipes and Fitting; Requirements and Testing" - ປູ້ອ່ານກາຮູ້ກັດກ່ຽວຂ້ອນ ໂດຍວິຣີ Cathodic Protection ຕາມມາຕຽບ NACE RP 0169, RP0177 ແລະ RP 0286 ໂດຍຕື່ອງຮະບັບ Cathodic Protection ໄປປົ້ນກົບກາຮາວທີ່ອົນ 	<p>1) ກາງຕຽບສອນດ້າຍວິຣີ Visual Check</p> <p>2) ຕຽບສອນໂດຍວິຣີ Radiographic Test</p> <ul style="list-style-type: none"> - ດຽວລວມກາຮູ້ນຳມານຂອງຂາດຫວັດ (Dye Penetrant Test) ໃນບີເວລ່ມຮ່າຍເຊື່ອງ - ຈຸດໃຫ້ມີ Procedure ໃນກາງທົດສອນ ຮວມເຖິງມັນທຶນທີ່ກາຮາທົດສອນ - ເຊົາໜ້າທີ່ທີ່ກາຮາທົດສອນນະຄົດອ່ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມາກ່າວທຳງານແລະກາໄໃຫ້ - ເຄື່ອງນັ້ນສູ່ອ່ອຍໆບ່າງຄຸງຕໍ່ອັງ - ຈຸດໃຫ້ມີການປົກປົກກັນກາຮູ້ກັດກ່ຽວຂ້ອນ (External Corrosion) ໃຫ້ກັບນໍ້າອົນສ່າງໃຫ້ຕົນ - ສະດັບຕໍ່ອັງກັນມາຕຽບສານ DOT C.F.R 49 Section 195.236 "External Corrosion Protection" ແລະ Section 195.238 "External Coating" - ເຄື່ອງຜົວຫວຼາຍນໍ້າໃຫ້ຕົນຕ້າຍ Polyethylene ພົກ Epoxy ບ້ານວນ 3 ຊົ່ວໂມງ - ແລະຢັງເວລ່ຍເຊື່ອມາຈະພື້ນຕ້າຍ Polyethylene Tape ເພື່ອປົກກັນກາຮູ້ກັດກ່ຽວຂ້ອນ - ຕາມມາຕຽບ DIN 30670 "Polyethylene Coating of Steel Pipes and Fitting; Requirements and Testing" - ປູ້ອ່ານກາຮູ້ກັດກ່ຽວຂ້ອນ ໂດຍວິຣີ Cathodic Protection ຕາມມາຕຽບ NACE RP 0169, RP0177 ແລະ RP 0286 ໂດຍຕື່ອງຮະບັບ Cathodic Protection ໄປປົ້ນກົບກາຮາວທີ່ອົນ 	<p>ຮຽນຮາວດາດຳນິ້ນການ</p> <p>1) ປະເທດ ຮະຍອງໄປໄລນ් ຈຳກັດ RAYONG PIPELINE CO.,LTD.</p> <p>2) ປະເທດ ດອນໂລກແນວໜ້າ ຂອບໂລກໂນໂລຢີ ຂໍາເກົດ (ນາງສາວນິມັງສາ ຫ້າກືອງສາ) CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD. ຜູ້ກຳນົດກາງ</p>

ໝາຍເຫດ : ຜ້ຽນແນວທີ່ຮັບເປີດອອນໄນ້ການກ່ອສົງເຮົາທີ່ອົນສ່າງອອນໄດ້ຂອງໂຄຮງກາຈະຫ້ອງປົງປົນຕົມຫຼັກຈົກກຽມທີ່ກໍາພານັດ

ໜົມ : ບໍລິສັດ ຄອນຫຼັກແນວໜ້າ ອອພ ເກາໂນໄຕເປີ ຈຳກັດ, 2552

ຮຽນຮາວດາດຳນິ້ນການ

1) ປະເທດ ຮະຍອງໄປໄລນ් ຈຳກັດ
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

ตารางที่ 2

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ตามมาตรฐานสากล ของบริษัท ระยองไบโพน จำกัด
โครงการขยายผลผลิตภัณฑ์ ตระกูล ของบริษัท ระยองไบโพน จำกัด

ผู้担当งานดำเนินการด้าน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลผลกระทบเดียวด้าน	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. พัฒนา	<p>มาตรฐานคุณภาพการรักษาภัยแล้ง แก้ไขผลกระทบเดียวด้านภัยแล้ง</p> <p>มาตรฐานคุณภาพด้านตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต</p> <p>ต้านถังน้ำดื่มน้ำดื่มเดือน ตามที่เสนอในรายงานตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต</p> <p>ตัวจัดหางานที่ตรวจสอบมาตรฐานสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับมา</p> <p>ของบริษัท ระยองไบโพน จำกัด อย่างคร่าวๆ และใช้ใน</p> <p>กระบวนการผลิต ปฏิบัติ ตามมาตรฐานของหน่วยงาน</p> <p>กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในการซื้อขาย ก็จะต้อง ระบุชื่อ จำนวน ประจำตัวบัญชี ผู้รับจำนำ</p> <p>การดำเนินการ ริบบิ้งท่าฯ จะต้องดำเนินการตรวจสอบในแผนพัฒนา</p> <p>ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ทำการดูแลในเรื่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p> <p>ผู้รับจำนำและให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>และประสิทธิผลในการปฏิบัติ</p> <p>หากผลผลิตตรวจพบว่าสูตรของน้ำดื่มเดือน ไม่ได้มาตรฐาน ให้ดำเนินการปรับปรุง</p> <p>ลักษณะน้ำดื่มน้ำดื่มที่สั่งเบ็ดเดือน บริษัท ระยองไบโพน จำกัด</p> <p>จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยริบบิ้งท่าฯ และหาสาเหตุ</p> <p>ให้ทราบ ที่อยู่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำดื่มเดือน</p> <p>บริษัทฯ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามนโยบายและ</p> <p>แผนพัฒนาการธุรกิจและสิ่งแวดล้อมท่าฯ โดยร่วมมือ</p> <p>ได้ประทับตราให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p>	<p>- พัฒนาโครงสร้าง</p>	<p>- ลดผลกระทบด้านภัยแล้ง</p>





นายสัพพ ระยองไบโพน จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายจิรภูริชัย ประพันธุ์วงศ์)
กรรมการผู้จัดการ

นายพัชร คงสันต์กุล บริษัท เทคโนโลยี จำกัด
CONTRACTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.
(นายสังกัดวงศ์ พัชร)

ผู้อำนวยการ

ผลกรวงงานด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานร้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
รายงานริชัพ ระยะงาño ไปà ได้น จำกัด มีความประสงค์จะขอเปรี้ยบแปลง สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- หากปรับปรุง แกะ/หรือมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดห่วงโซ่อุปทานภาคใต้ในประเทศไทย
2. สถานที่ดำเนินการ	- จัดทำแผนที่ที่อยู่ของที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ก่อสร้างและก่อสร้างในบริเวณที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ก่อสร้าง	- ก่อนดำเนินการ	 บริษัท รัยองเพลทีโน๊ฟ จำกัด พากโนโน๊ฟ จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.  นายสักกาล ใจดี RAYONG PIPELINE CO.,LTD. กกรรมการผู้จัดการ

ผลการทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานสำรองกันและแก้ไขแผนกรະรงค์สิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>3) วิธีการสังเกตการรั่วไหล (How to Identify Leak)</p> <p>4) วิธีการปฏิบัติในการเฝ้าระวังผิดปกติของท่อโดยมีร่องรอย</p> <p>(Personnel Safety Guideline)</p> <p>5) วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยบริเวณช่างศิษย์แบบทุกอย่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดให้มนุษย์งานในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากบุคลากร <ul style="list-style-type: none"> ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น - บุคลากรรับเรื่องร้องเรียนจากบุคลากร <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน stemming พร้อม รับเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนก่อสร้าง โครงการและดำเนินงาน ต่อเนื่องในระหว่างก่อตั้งรากฐานและระยะดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรติดตาม เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ ตอนของการพัฒนาโครงการ ประถามงานกับบุคลากรทุกคนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับแจ้งการดำเนินโครงการและภารกิจการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำการติดตามและประเมินผลกระทบการก่อขึ้นใหม่แผนปฏิบัติการและภารกิจการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หากยังมีปัญหาด้านน้ำเสีย ข้อตกลงกับผู้รับเหมาที่ดำเนินการ ดำเนินโครงการ บริษัท ระยอง ไบโอแลน จำกัด ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินโครงการรื้อถอนกันเนื้อหาย่างอย่างชั่วคราวอย่างทันท่วงที นำมาตรฐานท้องที่มาติดต่อและแก้ไขต่อไปจนกว่าจะได้มาตรฐานที่ดีขึ้น ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความท้าทาย นำไปติดปรุงอาหารได้ตามมาตรฐาน <ul style="list-style-type: none"> และเผยแพร่ ให้กับบุคลากรบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการรับทราบ 	<p>- บริษัท ระยอง ไบโอแลน จำกัด</p> <p>- ตลาดหุ้นประเทศไทยดำเนินการ</p> <p>- บริษัท ระยอง ไบโอแลน จำกัด</p> <p>- ตลาดหุ้นประเทศไทยดำเนินการ</p> <p>- หุ้นจดทะเบียนของหุ้นสามัญ ได้ยื่นขอ</p> <p>- หุ้นจดทะเบียนของหุ้นสามัญ ได้ยื่นขอ</p> <p>- หุ้นที่โครงการและชุมชนได้ยื่นขอ</p> <p>- หุ้นที่โครงการและชุมชนได้ยื่นขอ</p> <p>- หุ้นจดทะเบียนของหุ้นสามัญ ได้ยื่นขอ</p>	<p>สถานที่ดำเนินการ</p> <p>ตลาดหุ้นประเทศไทยดำเนินการ</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>

บริษัท ระยองไบโอแลน จำกัด

(นายเจริญชัย ประเทือกสุรศรี)

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ระยองไบโอแลน จำกัด

(นางสาวนินจารา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
TECHNOLOGY OF TECHNOLOGY CO., LTD.



ผลกรวยงานดำเนินสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ร้องกันและเหลือเชื่อของกระบวนการสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานที่ดำเนินการ	ระยะเวลารับดำเนินการ
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>- ร่วมกับบริษัท เอสซีจี เคมีคอตต์ จำกัด จัดทำนโยบายความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ (Safety and Environment Policy) ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ</p> <p>- จัดให้มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยแก่พนักงาน</p> <p>- จัดให้มีการประชุมเข้าหน้าที่ทุกวันปีเดือนครึ่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>บุคลากรงานยุตถายห้ามรับประทานอาหารที่ห้องส่งผลต่อภัยฟ้า โตรเคนซิ่ง โครคาการ์ดเน็ตและการบริรุณฑิโญphenบูบต้าร์ก์</p> <p>เกิดเหตุฉุกเฉิน และมาตรการด้านความปลอดภัยร่วมกัน</p> <p>- โครงการต้องประเมินงานกับ โรงงานที่แนวท่อของ โครคาการ์ด ผ่านเพื่อกำหนดภาระการปฏิบัติหน้าที่ให้ด้วยกฎหมาย</p> <p>จัดให้มีการซ้อมแผนภัยปีบุคคลากรในอุบัติเหตุของรีดีไซด์ 1 ครั้ง</p> <p>ทดสอบงานฯแต่ละตัวที่ปรับต้องอย่างชัดเจนเพื่อให้รู้อุปกรณ์</p> <p>เบื้องต้นอุบัติเหตุที่ส่วนใหญ่คือ ไม่มีวิธีที่เสียบต่อหัวเครื่องอุบัติเหตุ</p> <p>ต่อพัฒนางาน เช่น บริเวณ Block Valve เป็นต้น</p> <p>- จัดหาอุปกรณ์ร้องกันอุบัติเหตุที่ส่วนใหญ่คือ ให้หัวเสียง โคลนดี้ซีทีวี ภาระผู้ดูแลตามกำหนดภายใน MSDS ของแต่ละสารพิษภัยที่</p> <p>ห้องน้ำจะต้องหามะเด็งกับพนักงานที่ปฏิบัติงานแต่ละตัว</p> <p>- บดบังทึบและร่วมรวมแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้ด้วยกัน</p> <p>ดำเนินความเสียหาย ความรุนแรงและการรักษาภัยของพนักงาน</p> <p>ในโครงการ และการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นไปตามที่พื้นฐาน</p> <p>ดำเนินการตามโครงการร่วมกัน/หากไม่สามารถดำเนินการ</p>	<p>- ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>- ก่อนริบดำเนินการและต่อไป</p> <p>- ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ</p>

บริษัท ระยองไบโพลีน จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

เอกสารนี้เป็นเอกสาร
ของบริษัทฯ อย่าง เทศกาล สำหรับ
(นายเจริญรุ不由 ประธานเจ้าหน้าที่)
บริษัท ระยองไบโพลีน จำกัด สำหรับ
ผู้รับผิดชอบงาน

.....
.....
(นางสาวจันทร์สุชา ทักษิณ)
ผู้รับผิดชอบงาน

ผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต	มาตรฐานการรับเหมาและแก้ไขผลกระหน่ำสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการรับเหมาและแก้ไขผลกระหน่ำสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระบบทราบตามแผนกการ
	<ul style="list-style-type: none"> - จดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์งานประจำไว้ หากพบความชำรุดเสื่อมสภาพตามมาตรฐานของมาตรการทำงานจะต้องพนักงานเข้ารักษาและติดตามมาตรการรักษาอย่างต่อเนื่อง 		<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดหุ้นประเทศไทยดำเนินการ
4. การศึกษาด้านมาตรฐานรักษาระบบ	4.1 ทั่วไป			
	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีมาตรฐานพื้นที่ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการดำเนินงานของระบบห้องปูนส์ง จะต้องทำการแยกไปให้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามที่กำหนดไว้ใน DOT C.F.R 49 Section 195.401 "General Requirement" หรือ ASME B31.4 และ B31.8 - กำหนดให้มีการจัดทำ Pipeline System Manual ตามที่กำหนดไว้ใน DOT C.F.R 49 Section 195.402 "Procedural Manual for Operation, Maintenance, and Emergencies" หรือ ASME B31.4 และ B31.8 ซึ่งระบุ <ul style="list-style-type: none"> 1) วิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ในกรณีรบส์ง กรณีปกติ 2) วิธีการปฏิบัติงาน (Procedure) ในกรณีรบส์ง กรณีฉุกเฉิน และเมื่อมีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 3) กิจกรรมการตรวจสอบและซ่อมบำรุง 4) วิธีการควบคุมกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน - กำหนดให้มีการปรับปรุง Pipeline System Manual ทุกๆ 1 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดหุ้นประเทศไทยดำเนินการ 	
				  บริษัท ระยองไบโอลน์ จำกัด RAYONG PIPELINE CO.,LTD.   (นายจริญชัย ประพันธ์สุรศรี) (นางสาวชนิษฐา ทักษิณ) ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ

ผลกรหานด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
- จัดให้มีระบบอัลกอริทึม MSDS (Material Safety Data Sheet) ของสารเคมีแต่ละชนิดที่จะต้องดำเนินการขนบยาและภาร ค่านินกราชนส์เพื่อติดตั้งที่จะต้องเข้าถึงอย่างบีบตึงอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีระบบชุดอุปกรณ์และเก็บข้อมูลจากสารเคมี - กําหนดให้มีการอบรม/แนะนำให้ความรู้พนักงานที่ควบคุม การขนส่ง และพนักงานในฝ่ายซ้อมบำรุง ให้เข้าใจ Pipeline System Manual ตามที่กำหนดใน DOT C.F.R 49 Section 195.403 "Training" หรือ ASME B31.4 และ B31.8 ในหัวขอ 1) วิธีการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินงานปกติ การซ่อมบำรุง และการฉีกขาดทุกรายละเอียด 2) ลักษณะและอันตรายของผู้ติดตั้งทุกคน การติดไฟ และปรับปรุงให้เข้ากับ 3) การจำแนกสารแห้งของเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ การทำลายหลักฐานในกรณีเกิดความผิดปกติ ต่างๆ และการจัดมาตรฐานที่เหมาะสมตาม 4) ผู้ให้ทราบถึงขั้นตอนการควบคุมเหตุการณ์ที่ สารเคมีร่วง ให้เจ้าหนูนั่ง พื้อดูติดตามรูปแบบ ของเหตุการณ์เพลิง ใหม่ การระงับ การเผยแพร่อง สารพิษ และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 5) ฝ่ายให้เกิดความชำนาญในวิธีซ่อมบำรุงอัคคีภัยและ การใช้อุปกรณ์ระดับอัคคีภัย ชุดจดหมายผล	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ตลอดช่วงระยะเวลางานดำเนินการ	- ตลอดช่วงระยะเวลางานดำเนินการ	






บริษัท ระยองไบপাল จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประพันโน เลขที่ ๑๔๗
นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

ผลกระบวนการดำเนินงาน	มาตรฐานที่ต้องได้รับ	มาตรฐานที่ได้รับจากการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	
6) อบรมเจ้าหน้าที่ซ้อมยามประจำสถานีเฝ้าดูเฝ้าระวัง นำร่องเบื้องต้น การ Isolate ระบบ การ Purge ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน	- จัดให้มีการอบรมชุดใหญ่ก่อนพนักงานที่ความคุ้มภาระน้ำที่ก่อให้เกิดอันตรายตามแผนงานที่กำหนด และเข้าหน้าที่ซ้อมนำร่องตามแผนงานที่กำหนด - จัดให้มีการประยุกต์พัฒนาการอบรมเดียวที่สุดที่ใช้ในในการดำเนินการที่สำคัญ HAZOP แล้วนำผลการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ซ้อมนำร่องมีความเข้าความเชื่อม - จัดทำงารศึกษา HAZOP แล้วนำผลการศึกษาได้ไปรับประรับจากผู้รับผิดชอบโครงการ - ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ - จัดให้มีโปรแกรมจัดการนำร่องรักษาแนะนำห้องซึ่งประกอบด้วย * การนำร่องรักษาห้อง * การนำร่องรักษาแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง * การนำร่องรักษาแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง * จัดให้มีอุปกรณ์ดักคราบน้ำมัน (Oil Containment Boom) ที่ร่วงໄหลต้องร่อนลงบนพื้นที่กักกันน้ำมันให้ครบถ้วน (Oil Mob) ที่ร่วงໄหลต้องร่อนลงบนพื้นดินและจัดให้มีถังสำรองน้ำมันสำรอง - จัดให้มีเครื่องดูดซึมคราบน้ำมัน (Oil Absorbent) ที่อาจหล่อหล่ออยู่หัวจอก * หนอนยางการกวาดคราบน้ำมัน	- ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - ภายในพื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ทดลองช่วงระยะเวลาดำเนินการ - ทดลองช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ

ผลกรวงงานด้านน้ำเสียและกําลัง	มาตรฐานริมฝั่นและแก้ไขเพื่อการรับน้ำเสีย	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
4.2 แผนงานตามตัวเหตุการณ์ภัยพิบัติ	<p>มาตรฐานริมฝั่นของตัวเมืองที่เป็นจุดที่น้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>บนชั้นวางห้องใต้ดินกับห้องท่องเที่ยวของโครงสร้างเพื่อที่จะได้</p> <p>ห่วงโซ่อิทธิพลการจัดการสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมถึงการติดต่อ</p> <p>ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - กองเริ่มต้นดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - กองเริ่มต้นดำเนินการ
4.2 แผนงานตามตัวเหตุการณ์ภัยพิบัติ	<p>จุดใหม่ศูนย์ต่อสาธารณูปโภคที่ไม่ใช่โครงสร้าง</p> <p>แหล่งส่วนรวมน้ำท่อระบายน้ำและห้วยตุ่นกิโลเมตรที่ 7 ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>ในการรับน้ำเสียที่ไม่สามารถดูแลได้ในช่วงเวลาที่น้ำท่วมขึ้นได้</p> <p>โดยเชื่อมต่อท่อระบายน้ำที่ไม่สามารถดูแลได้ในช่วงเวลาที่น้ำท่วมขึ้นได้</p> <p>จัดเตรียมทีมดูแลสถาปัตย์ทางด้านน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>ภัยพิบัติ โดยผู้รับผิดชอบงานริมฝั่นกับทีมดูแลเชิงนโยบาย</p> <p>เอกสารซึ่ง เก็บรวบรวมตัวอย่างน้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>จัดเตรียมแผนทดลองไส้ทางดูดทุกรูปแบบที่ต้องกันแม่น้ำ</p> <p>ของท่านร่วมกับผู้รับผิดชอบทีมดูแลเชิงนโยบาย</p> <p>และคุรุนักงานติดต่อต่อสาธารณะที่น้ำทิ้งลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>จัดเตรียมแผนทดลองไส้ทางดูดทุกรูปแบบที่ต้องกันแม่น้ำ</p> <p>ของผู้ติดตั้งไส้ทางดูดที่ต้องกันแม่น้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ต่อสาธารณูปโภคที่ 7 ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดน้ำแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี จังหวัด - ศูนย์ต่อสาธารณูปโภคที่ 7 ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา - ตลาดน้ำแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี จังหวัด
บริษัท ระยองไบเน็ล จำกัด RAYONG PIPELINE CO.,LTD.	<p>จัดเตรียมกรณีวิธีการรับน้ำเสียที่ไม่ปลอดภัยในกรณีการอุดตัน</p> <p>ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่ริมแม่น้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์ต่อสาธารณูปโภคที่ 7 ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา - ศูนย์ต่อสาธารณูปโภคที่ 7 ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ระยองไบเน็ล จำกัด จังหวัดชลบุรี จังหวัด - ศูนย์ต่อสาธารณูปโภคที่ 7 ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา



ผลการงานด้านติดแวดล้อม	มาตรฐานรปภ.ของกําแพงและแก้ไขผลรบกวนเพิ่มเติม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
- จุดให้มีการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรับวัสดุและป้องกันการเกิดเหตุอันตราย	- จุดให้มีการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรับวัสดุและป้องกันการเกิดเหตุอันตราย	- พื้นที่โครงสร้าง	- ก่อนดำเนินการ/ระหว่างเวลาดำเนินการ
- จุดให้มีการประเมินแบบภัยตัวรปภ.ป้องกันอันตราย	- จุดให้มีการประเมินแบบภัยตัวรปภ.ป้องกันอันตราย	- พื้นที่โครงสร้าง	- ตลอดตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- จุดเดียวของรปภ.ของกําแพง อุปกรณ์ดูดควัน ปลุกไฟ	ให้พร้อมทันทีเมื่อจังหวะ	- ห้องยึดถือสารเคมีระดับมาตรฐานกัน	- ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ
- จุดเดียวที่สามารถรองรับในกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง	- จุดเดียวที่สามารถติดตามการติดตามพลังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ตลอดด้วยว่าที่อ่านต่อ	- ก่อนดำเนินการและตลอดระยะเวลาดำเนินการ
- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- พื้นที่โครงสร้าง	- ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ
- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	- พื้นที่โครงสร้าง	- ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ
- จุดเดียวของรปภ.ของกําแพงและแก้ไขผลรบกวนเพิ่มเติม	ให้ติดตั้งที่จุดติดตั้งไฟร์วอร์กหนาเทาที่เก็บช่องว่าง	- พื้นที่โครงสร้างและพื้นที่บริเวณห้องเครื่องฟอกอากาศ	- ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ
- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- พื้นที่โครงสร้างและพื้นที่บริเวณห้องเครื่องฟอกอากาศ	- ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ
- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	1) รถดับเพลิง จำนวน 4 คัน (ใช้ร่วมกับในเครื่องบริเวณห้องเครื่องฟอกอากาศ)	1) เอสเซ็จ เกมิกอลส์ จำกัด	- ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ
- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	2) Fire Fighting Team	2) Fire Fighting Team	
- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- Fire Chief (ประจำตั้งงานทดลอง 24 ชม.)	- Fire Chief (ประจำตั้งงานทดลอง 24 ชม.)	
- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- Fire Fighting (พาร์โอม SCBA) 2 คัน (ต่อ 1 คัน)	- Fire Fighting Suit จำนวน 19 ชุด (ใช้ร่วมกับในเครื่องบริเวณห้องเครื่องฟอกอากาศ)	
- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- คันขับ 1 คัน (ต่อ 1 คัน)	3) Portable Gas Detector (% LEL & O2) จำนวน 4 เครื่อง	
- จุดให้มีการติดต่อขอความเห็นชอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	4) Fire Fighting Suit จำนวน 19 ชุด (ใช้ร่วมกับในเครื่องบริเวณห้องเครื่องฟอกอากาศ)	4) Fire Fighting Suit จำนวน 19 ชุด (ใช้ร่วมกับในเครื่องบริเวณห้องเครื่องฟอกอากาศ)	

บริษัท ระยองไบপลайн จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.
(นายเกรียงไกร ประเสริฐชัยศรี)
กรรมการผู้จัดการ


นายสาครินทร์ ทักษิณ
(นายสาครินทร์ ทักษิณ)
ผู้อำนวยการ

.....

บริษัท ระยองไบপلайн จำกัด อยู่ที่ บางปูใหญ่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....

บริษัท ระยองไบপلайн จำกัด อยู่ที่ บางปูใหญ่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
Ngernchai Prasit

ผลกระบวนการด้านตัวแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
5) รถพรมยาเพร์โอมอุปกรณ์ช่วยดูด 1 คัน (ใช้วัมป์ในเครื่อปรับปรุง เอสเซนจิ เคิมิคลอตต์ จำกัด) 6) อุปกรณ์เก็บแยกขั้บดูดคราบเนื้มน้ำ	- Oil Boom with Anchor ความยาว 10 เมตร จำนวน 2 ชุด - Ro-Mop Skimmer พัชยอมหุด Hydraulic ความยาว 30 เมตร จำนวน 1 ชุด - Absorbents จำนวน 150 ถุง	- ตลาดช่วงระหว่างเวลางานทำการ - พื้นที่โครงการ	- ตลาดช่วงระหว่างเวลางานทำการ
7) รถยกติดรุ่วภารภารกิจ จำนวน 1 คัน (ใช้วัมป์ในเครื่อปรับปรุง เอสเซนจิ เคิมิคลอตต์ จำกัด)	- เข้าร่วมซ้อมตามแผนการซ้อมของ กนอ. เพื่อเตรียมรับ สถานการณ์ในด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงานกับผู้ประกอบการที่ซึ่งเกี่ยงอย่างน้อยต่อ 1 ครั้ง - นำผลที่ได้จากการซื้อตัวอย่างแผนภูมิมาปรับปรุง ให้ทันสมัยยิ่งส่วน โดยเฉพาะด้านการติดต่อประสานงาน หมายเลขาโทรศัพท์ติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ตลาดช่วงระหว่างเวลางานทำการ - พื้นที่โครงการ	- ตลาดช่วงระหว่างเวลางานทำการ
4.3 การตรวจสอบ	(1) การตรวจสอบระบบ Cathodic Protection ตามมาตรฐาน API PR 1102 และต้องคงกับมาตรฐาน DOT C.F.R. 49 195.416 "External Coating"	- กำหนดให้มีการตรวจสอบประจำ Cathodic Protection Cathodic Protection	- ตลาดช่วงระหว่างเวลางานทำการ บริษัท ระยองไบโอแลน จำกัด RAYONG PIPELINE CO.,LTD. (นายเจริญศักดิ์ ประเสริฐวงศ์) กรรมการผู้จัดการ   

ผลการขับดำเนินงาน	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดอ่อน	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดอ่อน	สถานที่ดำเนินการ	ระบบที่ใช้ดำเนินการ
(2) การตรวจสอบการรั่วไหล	<p>มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผิดพลาดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมวิธีปฏิบัติงาน (Procedures) ในการรับส่งผลิตภัณฑ์ไป-กลับครึ่ง เอกสาร บันทึกการขนส่ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาด - ตรวจสอบการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องมีการดึงลูกศรมาดู (Mass Balance) และความดัน (Pressure) ตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง เพื่อให้ทราบว่าได้เท่านี้แล้วถูกต้องตามกำหนดที่นัดกำหนด - จัดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลโดยการสำรวจอุปกรณ์ (Pipeline Patrol) โดยเจ้าหน้าที่ Safety Spotter - จัดให้มีการตรวจสอบการรั่วไหลโดยวิธี Tracer Leak Detection - จัดเตรียม Portable Flammable/Hydrocarbon Gas Detector ให้กับเจ้าหน้าที่ Safety Spotter เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ดำเนินการที่เกิดการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ไป-กลับครึ่ง - จัดให้มีวิทยุสื่อสาร Walkie-Talkie ให้กับเจ้าหน้าที่ Safety Spotter เพื่อสามารถแจ้งการรั่วไหลให้ทราบในทันที - จัดให้มีระบบปิดกั้นระบายน้ำ (Isolate System) ประกอบด้วย Emergency Shut off Valve ซึ่งสามารถตั้งเวลาได้ทั้งแบบ Manual โดยใช้หน้าที่เป็นตัวกลางในห้องควบคุม และแบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องควบคุมการขนส่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดที่วางระบบตรวจสอบดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลาดที่วางระบบตรวจสอบดำเนินการ

บริษัท รัชยองเนอร์ไนล์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

เอกสารนี้เป็นเอกสาร
(นายเจริญศักย ประทุมสุวรรณ)

นางสาวชนิษฐา พากษ์ใจ (นางสาวชนิษฐา พากษ์ใจ)
ผู้อำนวยการ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
(3) การตรวจสอบอุบัติเหตุ	<p>Automatic Control โดยทำงานตามพื้นที่กำหนด Flow Rate และ Pressure Deviation ที่กำหนดตรวจ กับค่าที่ตั้งไว้ (Set Point)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้รายงานต้นที่มาทางและถ่ายภาพเพื่อให้บันทึกงานภาพของภาร眷ที่ตรวจพบ ตรวจสอบปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่ตรวจพบซึ่งรวมถึงตัวอักษรในกรอบเกิดหักบาน - ตรวจสอบบ่อด้ำบาร์ Pressure Test หรือ Risk Base Inspection ทุกๆ 10 ปี - Pipeline Settlement and Soil Erosion สำรวจนอกและถึงเขตการท่องเที่ยวที่อาจทำให้เกิดการหล่นของดินที่เป็นที่น้ำท่ามกลางน้ำที่มีความลึกตื้นอยู่ในบริเวณที่เป็นดินอ่อน ทางนำ้ำท่าม หรือทางเดินชั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.4 	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องควบคุมติดตั้งทาง แบ่ง - พื้นที่โครงการปริมาณที่ของที่ติดตัน - พื้นที่โครงการปริมาณที่ของที่ติดตัน - พื้นที่โครงการปริมาณที่ของที่ติดตัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดช่วงระยะเวลาดำเนินการ

4.4 การป้องกันอันตรายตามแนวท่อส่ง

(1) ป้ายติดตั้งอันตราย (Line Marker) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ANS/ASME B31.4 B31.8 และสอดคล้องกับมาตรฐาน DOT C.FR 49 Section 195.410 "Line Marker" ดังนี้

- ป้ายติดตั้งอันตรายที่มีรูปที่หน้าท่อตัด (Crossing) กับถนนสาธารณะ หรือทางรถไฟ (Railroad Crossing) และติดตั้งบนท่อส่งหุ้กๆ ระยะ 100 เมตร และหุ้กๆ 50 เมตร ในช่วงที่ผ่านชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง

บริษัท ระยองไบপிலайн จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประทุมศรี)
กรรมการผู้จัดการ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ
	2) ตัวอักษรและศิพน (Background) จะต้องเป็นสีตัดกัน เช่น ตัวอักษรสีดำ/แดง และพื้นหลังสีเหลือง	
	3) จุดเดียวคือ "อันตราย" หรือ "ระวังอันตราย" บนตัวอักษร "อันตราย" หรือ "ระวังอันตราย"	
	4) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และหมายเหตุโทรศัพท์ เช่น บริษัท ระบบไปรษณีย์ไทย จำกัด / บริษัท เอสซีจี คอมมูนิเคชั่น จำกัด / คุณผู้ถือตราและระงับเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ ตรวจสอบและติดตามระบบต่อรอง-ต่อกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ 038-915-285, 038-937-911	
	5) ข้อความจะต้องเขียนด้วยตัวหนังสือภาษาไทยและอังกฤษ	- ตลาดช่วงระหว่างเวลางานทำการ
	6) ข้อความที่ระบุหมายหรือข้อความต้องติดตั้งใหม่ภายใน 7 วัน หลังจากตรวจสอบ	- พาที่โครงการทดสอบแนว
	7) ข้อความที่ติดไว้ในรั้วจัตุรัสที่ต้องติดตั้งใหม่ให้ใหม่ จัดให้มีการตรวจสอบว่าอนุสั่งและพื้นที่ Right of Way และพื้นที่แนบท้ายท้องถนน (Crossing) ตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ B31.8 และต้องกับมาตรฐาน DOT C.F.R. 49 195.412 "Inspection of Right of Way and Crossing"	- พาที่โครงการทดสอบแนว
(2) การตรวจสอบ (Pipeline Surveillance)	จัดให้มีการตรวจสอบแนวท่อตัดถนน (Crossing) ตามมาตรฐาน ASME B31.4 และ B31.8 และต้องกับมาตรฐาน DOT C.F.R. 49 195.412 "Inspection of Right of Way and Crossing"	- ตลาดช่วงระหว่างเวลางานทำการ
(3) การเฝ้าระวังอันตราย	- จัดให้มีบ้านที่เฝ้าระวังและตรวจสอบแนวท่อน้ำส่งและรั้วน้ำทางหอตัด 24 ชั่วโมง	- พาที่โครงการ

บริษัท รัชยานไปรษณีย์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

(นายเจริญชัย ประทุมสุขศรี)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท รัชยานไปรษณีย์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ตามที่คาดคิด	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้บ่มร่องพัฒนาที่ชั่วคราวท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศูนย์ควบคุมด้วยของอนุญาตก่อนเข้าทำงาน (Work Permit) - จุดให้มีการสร้างรั้ว ไปริ่งสูง 2 เมตร กันด้วยด้วยแนวท่อหอยขนาดถังที่อยู่ติดกับผาที่มีสภาพพื้นที่ระหว่างแนวหอยกับพื้นที่ภาระนอก - ติดตั้งไฟต่อสายว่าในบริเวณที่เป็นเส้นทางเดินทางที่มีการสร้างรั้วท่องเที่ยว - จุดให้มีการสร้างท่านคอกนรีตกันระหวางท่อหอยกับถนนที่อยู่ติดกับผาที่มีร่องก้นลึกตื้นๆ ให้ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ - ร่วมกับการบินคุณ กำหนดคุณจราจรและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ปลดปล่อยจากการก่อตื้นดินติดกับผาทางการระบายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการตลอดแนวท่อ จนถึงจุดนัด - พื้นที่โครงการตลอดแนวท่อ จนถึงจุดนัด - พื้นที่บริเวณแนวหอยติดกับถนน - พื้นที่โครงการ - พื้นที่บริเวณแนวหอยติดกับผาที่มีร่องก้นลึกตื้นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงระยะเวลางานดำเนินการ - ตลอดช่วงระยะเวลางานดำเนินการ - ตลอดช่วงระยะเวลางานดำเนินการ - ตลอดช่วงระยะเวลางานดำเนินการ - ตลอดช่วงระยะเวลางานดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดช่วงระยะเวลางานดำเนินการ

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ระบบงานไบโพล จำกัด จะต้องปฏิบัติตามทุกข้อกรรม

ที่แน: บริษัท คุณนรีต์พานันท์ อุทา เทคโนโลยี จำกัด, 2552

บริษัท consultants จำกัด เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.



อนุษฐ์ ประเสริฐ

(นายศรีรัตน์ ประเสริฐ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท รัษฎาโปรดักส์ จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

ตารางที่ 3

แบบประเมินคุณภาพด้านความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการขยายระบบห้องน้ำและลิฟต์กัลลาร์ปั้น โครงการน้ำรัชดา ระยะที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

ช่วงก่อสร้าง	องค์ประกอบทางธุรกิจเดิมของผู้ผลิตฯ ทั่วๆ ไป	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รายงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ/ปี
1. ออกแบบ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการตรวจสอบวัดคุณภาพมาตรฐานตามที่มีการก่อสร้าง - ในกระบวนการที่ต้องมีการติดตั้ง* * บริเวณที่ต้องหันหน้าดูหลัง (TSP) 24 ชั่วโมง * ผู้ดูแลห้องที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ๓ มตร.² (PM-10) 24 ชั่วโมง * ความกว้างและความสูงของโอดิจิตอล 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ห้องซึ่งไม่ได้ถูกพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง - ห้องซึ่งเป็นพัสดุ ห้องซึ่งเป็นภาษาไทย ห้องซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ (รูปที่ 2 ประกอบ) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับเหมาปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ที่กำหนด 	112,000
2. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการตรวจสอบวัดระดับเสียง Leq_{24hr} Leq_{8hr} และ L_{dn} - กำหนดให้มีการตรวจสอบค่าความดันเสียง Leq_{24hr} และ L_{dn} บริเวณห้องซึ่งที่ได้ถูกพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง - พื้นที่ห้องซึ่งไม่ถูกพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ห้องซึ่งเป็นพัสดุ ห้องซึ่งเป็นภาษาไทย ห้องซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ (รูปที่ 2 ประกอบ) 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง - ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับเหมาปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ที่กำหนด 	42,000
3. สาธารณูปโภค	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง - ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประจำ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับเหมาปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ที่กำหนด 	900,000

บริษัท รัชยlong จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.



นายวิจัยชัย ประพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
กรรมการผู้จัดการ




บริษัท สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี จำกัด

CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวนนิษฐา หักเมฆ)
ผู้อำนวยการ

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและกุญแจสำคัญ		บริษัทที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความถี่	หมายเหตุ	งบประมาณ
4. อารืวัตกรรมและความปลอดภัย		- พนักงานที่มีภาระงานประจำ เช่น พนักงานดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร	- จัดทำเป็นแบบที่กราฟิกและน้ำพิมพ์ตามที่ได้รับ หรือกรณีใดอยู่บ้าง	- ผู้รับเหมาปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ที่กำหนด	5,000
ช่วงดำเนินการ					
1. ดูแลพื้นที่ทำงาน					
	- การตรวจสอบรายการโปรดเมื่อเข้าเว็บไซต์เพื่อค้นหาน้ำมันที่แนบท้ายที่อยู่บนสังไห์คุณภาพด้านการผลิต	- บริการทดสอบสารเคมีในช่วงที่ห้องขันต่อไปติดต่อเจ้าของโครงการ	- บริการทดสอบสารเคมีในช่วงที่ห้องขันต่อไปติดต่อเจ้าของโครงการ	- บริการทดสอบสารเคมีในช่วงที่ห้องขันต่อไปติดต่อเจ้าของโครงการ	24,000
2. การคุณภาพ					
	- กำกับตรวจสอบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานที่ได้รับติดต่อผ่านทางโทรศัพท์	- ประเมินค่าต่อไปติดต่อเจ้าของโครงการ	- ประเมินค่าต่อไปติดต่อเจ้าของโครงการ	- ประเมินค่าต่อไปติดต่อเจ้าของโครงการ	24,000
	- กำกับตรวจสอบให้คุณภาพผ่าน โดยให้ทำการตรวจสอบวิเคราะห์ Benzene, Toluene, Xylene และ Styrene สาร Volatile Organics Compound (VOCs) ตามวิธี EPA Method 5030B/8260B ซึ่งครอบคลุม Target Compounds ที่ได้แก่ Benzene, Toluene, Xylenes และ Styrene	- คัดลงหลอด * คัดลงน้ำชา * คัดลงหัวใจญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น 3 ประเทศ)	- คัดลงหลอดพลาสติกเพื่อติดต่อเจ้าของโครงการ พนักงานที่รับผิดชอบที่ได้รับค่าตอบแทน ชุมชนบ้านหนอง ชุมชนบ้านนา ชุมชนบ้านบ้าน (ญี่ปุ่น 3 ประเทศ)	- ประเมินค่าต่อไปติดต่อเจ้าของโครงการ	24,000
	- กำกับให้มีการตรวจสอบวิเคราะห์นำเสนอให้คุณบริเวณชุมชน ให้เกิดเงื่อนไขที่ดีในการตรวจสอบวิเคราะห์ สาร Volatile Organics Compound (VOCs) ตามวิธี EPA Method 5030B/8260B ซึ่งครอบคลุม Target Compounds ที่ได้แก่ Benzene, Toluene, Xylenes และ Styrene	- ประเมินค่าต่อไปติดต่อเจ้าของโครงการ			
2. การคุณภาพ					
	- บันทึกสถิติการตรวจเชิงลึกด้วยเครื่องมือและการแก้ไขทุกๆ ผู้ที่รับผิดชอบที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ	- บริการเดือน I-1, I-8, I-7, I-2 และ I-4 ภายในผืนดินดูดซึมทางธรรมชาติ	- ติดต่อระบุระยะเวลาดำเนินการ ภายในผืนดินดูดซึมทางธรรมชาติ	- ติดต่อระบุระยะเวลาดำเนินการ ภายในผืนดินดูดซึมทางธรรมชาติ	200,000

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคาม	บริเวณที่ควรดูแล	ระบบทราบความต้องการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนภัย
3. สาธารณสุข <ul style="list-style-type: none"> - อัคคีภัยการตรวจสอบประชาราษฎร์ที่อยู่บริเวณทุ่นขนาดใหญ่ท่วงตัวลงในตัวรถ ในการให้บริการห้ามแพทย์เคลื่อนที่โดยจัดให้สถานศักดิ์ดูแลและห้ามนำประชาราษฎร์พ้นรัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกชนบบริเวณท่าอบต่างของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการให้ติดตั้งกับแบบประชาราษฎร์พันธ์โครงการ 	เจ้าของโครงการ	300,000
4. สถาปัตยกรรม-ศรีรัตน์ <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการประชาราษฎร์พันธ์ให้ความรู้กับประชาราษฎร์ในชุมชนที่อยู่อาศัยแนวท่อน้ำเส้นทางน้ำที่อยู่ของและบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากการผลิตไฟประชาราษฎร์ที่อยู่ร่วมในการดูแล ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่จะบุคคลที่อยู่ร่วมในกระบวนการผลิตและส่งมอบให้กับผู้คน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ทุ่มน้ำซึ่งเป็นแนวท่อน้ำเส้นทาง 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	เจ้าของโครงการ	100,000
5. การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขนาดต่อส่วนที่อยู่บนพื้นดิน <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบแนวท่อน้ำท่อด้วยสายตา (Pipeline Patrol) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดแนวท่อน้ำท่อที่อยู่บนพื้นดิน * ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด * การทดสอบแรงดึงที่ทางแต่ละ段นิ่ง * กกรรซ์ที่มีความเริ่มต้นและท่อน้ำเบ็ดນ 	<ul style="list-style-type: none"> - อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง 	เจ้าของโครงการ	24,000
	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบแนวท่อน้ำท่อที่อยู่บนพื้นดิน - ติดตั้งรั้วบอร์เพื่อป้องกันเด็กเล่น - ติดตั้งรั้วบอร์เพื่อป้องกันเด็กเล่น - ติดตั้งรั้วบอร์เพื่อป้องกันเด็กเล่น - ติดตั้งรั้วบอร์เพื่อป้องกันเด็กเล่น - ติดตั้งรั้วบอร์เพื่อป้องกันเด็กเล่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 1 ครั้ง 	เจ้าของโครงการ	50,000
	<p>บริษัท ระยองไบপลайн จำกัด RAYONG PIPELINE CO.,LTD.</p> 	<p>บริษัท คุณภาพเทคโนโลยี จำกัด เทคโนโลยี จำกัด CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.</p> 	 	<p>(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ) ผู้อำนวยการ</p>

รายการ	รายละเอียดของงาน	บริโภคที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา/ความต้องการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ/ปี
6. การตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางท่อ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสภาพพื้นฐานท่อโดยถ่ายภาพ - ตรวจสอบความหนาของผังหดตัววายร้าว Ultrasonic Thickness - ตรวจสอบร่องรอยร้าวเรือผลิตด้วย Hydrocarbon Gas Detector 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตอเดินทางที่อยู่บนดินที่มีลักษณะหุบ - ถุ่มตรวจตามแนวท่อ - ติดตอแนบท่อท่อน้ำส่งท่อระบายน้ำดิน 	<ul style="list-style-type: none"> - อ่านง่ายดีตอนละ 1 ครั้ง - ปกละ 1 ครั้ง - อ่านง่ายดีตอนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - 50,000 - 12,000
7. การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อขึ้นรูปท่อ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความกว้างของเส้นทางท่อทางที่ทางเดินราก - ตรวจสอบความกว้างของเส้นทางท่อทางที่ทางเดินราก - บำรุงรักษาส่วนแนวตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางท่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก 	<ul style="list-style-type: none"> - อ่านง่ายดีตอนละ 2 ครั้ง - ปกละ 1 ครั้ง - ปกละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - 24,000 - 50,000 - 50,000
8. การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อข้อต่อท่อ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความต้องการใช้เชือกสายรัดท่อ - ตรวจสอบความต้องการใช้เชือกสายรัดท่อ - ตรวจสอบความต้องการใช้เชือกสายรัดท่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - 24,000 - 24,000 - 24,000
9. การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อข้อต่อท่อ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความต้องการใช้เชือกสายรัดท่อ - ตรวจสอบความต้องการใช้เชือกสายรัดท่อ - ตรวจสอบความต้องการใช้เชือกสายรัดท่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก - ติดตอเดินทางที่ทางเดินราก 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - 50,000 - 50,000 - 50,000

បាយចំ រាយទឹកប្រព័ន្ធដំណើរ
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.

Digitized by srujanika@gmail.com

នៃសាសនាថ្មីជាសាសនាទាំងប្រាំបី

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและภัยต่างๆ	บริเวณที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาความต้องการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ/ปี
- Pipe to Soil Potential Survey ตรวจสอบระดับดิน "พื้นที่ในการป้องกันการผุกร่อน (Cathodic Protection) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE RP-0619 และ DOT C.F.R 49 Section 195.416 "External Corrosion Control"	- ตลอดแนวท่อจนถึงอยู่ติดกัน	- ประจำ 1 ครั้ง	เจ้าของโครงการ	100,000
- กำหนดให้มีการตรวจสอบ Cathodic Rectifiers	- ประจำ Corrosion Control - ประจำ Cathodic Protection	- ทุกๆ 2 เดือน	เจ้าของโครงการ	100,000

หมายเหตุ: เจ้าของโครงการ คือ บริษัท รัชโยง ไบโอแลน์ จำกัด จะต้องปฏิบัติตามทุกภาระ
ที่มา: บริษัท หอนเซ็นเตอร์ จำกัด โทร 077 โนดี จำกัด, 2552




บริษัท รอยองเพรียลайн จำกัด เภสัช
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

.....
.....
(นางสาวชนิษฐา พักษิณ)
ผู้อำนวยการ

.....
.....
(นายจรัญชัย ประทุมสุขศรี)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท รอยองเพรียลайн จำกัด
RAYONG PIPELINE CO.,LTD.



รูปที่ 2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง

1 กันยายน 2552


บริษัท ระยองไบপাইน จำกัด
RAYONG PIPELINE CO., LTD.

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี

กรรมการผู้จัดการ

(นางสาวชนิชญา ทักษิน)

ผู้อำนวยการ



รูปที่ 3

จุดตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน

บริษัท กอนซัลติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวชนิษฐา ทักษิณ)

ผู้อำนวยการ

(นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี)

กรรมการผู้จัดการ

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
**สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม
หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกันนิคมอุตสาหกรรม
และการด้านพลังงาน**

โดย สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 0-2265-6500 ต่อ 6832-35
โทรสาร. 0-2265-6629
<http://monitor.onep.go.th>
(ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ณ มิถุนายน 2550)

เพื่อให้รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานของเจ้าของโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
เจ้าของโครงการให้เป็นผู้จัดทำรายงาน ให้ผู้จัดทำรายงานเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ตามรูปแบบด้วยอย่าง ดังนี้

1. ส่วนหน้าของรายงาน

1.1 ปกหน้าประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ
- เจ้าของโครงการและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้
- สถานที่ตั้งโครงการ
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (ถ้ามี)

1.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานและการเสนอ รายงาน ตามแบบดต.1

2. บทนำ

2.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ดต.2

- ที่ดัง แผนที่ดังและภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ

2.2 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ให้นำเสนอข้อมูลลงในตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสถานภาพโครงการ ประเภทผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง (หรือไม่ได้ปฏิบัติ) ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข และเอกสารอ้างอิง ทั้งนี้ภายใต้หัวข้อปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขนั้น ให้นำเสนอ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา โดยให้มีรายละเอียดครอบคลุม ขั้นตอนการหาสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนการแก้ไข/บรรเทาปัญหา ที่เกิดขึ้นและการป้องกันในอนาคต (Corrective and Preventive Actions) วิธีการติดตามผล ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละ ขั้นตอน กำหนดการแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพของ การดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข
(คัดสำเนาจากมาตรการที่ได้รับ ความเห็นชอบ)		

3.2 ในการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น อยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์ การปรับปรุงระบบ เป็นต้น ให้โครงการระบุเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

3.3 ในการนำเสนอข้อมูลดังๆ โครงการควรแสดงแผนภาพหรือภาพถ่าย ประกอบคำอธิบายเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่โครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

3.4 ให้โครงการระบุมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการเริ่มเพิ่มเติมขึ้นจากที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 การรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรมีเอกสารรายละเอียดประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

4.1.1 ให้เสนอแผนที่ที่ชัดเจนของสถานที่หรือจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในการนี้สถานีตรวจวัดหรือจุดตรวจวัดแต่ละแห่งที่กำหนดไว้ ต้องระบุสถานที่ใหม่ให้ชัดเจนพร้อมอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อนึ่งควรใช้แผนภาพ และ/หรือ ภาพถ่ายจุดตรวจวัดประกอบคำอธิบาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น (มาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม คือ 1 : 50,000)

4.1.2 ในการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (Environmental Samples) ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการหรือเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยราชการ ซึ่งครอบคลุมดังนี้
1) ตัวอย่าง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ วิธีการเก็บตัวอย่าง (รวมทั้งจุดเก็บตัวอย่าง เช่น ระดับความลึกจากผิวน้ำทะเล เป็นต้น) วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง (Preservation) และจำนวนตัวอย่าง (Sample Size) เป็นต้น นอกจากนี้ควรเสนอภาพถ่ายขณะเก็บตัวอย่างประกอบคำอธิบาย พร้อมทั้งระบุสภาพแวดล้อมในขณะเก็บตัวอย่างเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลต่อไป ทั้งนี้ ผู้เก็บตัวอย่างจะต้องมีความรู้โดยจบการศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างหรือผ่านการอบรมจากหน่วยงานราชการ หรือสถานบันที่ได้รับการรับรอง

4.1.3 ในการรายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เสนอ
หลักฐานการแสดงการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมตามหลักวิชาการ ทุกประเด็น โดยเสนอข้อมูล เช่น ผู้เก็บตัวอย่าง ผู้วิเคราะห์ตัวอย่าง ผู้ควบคุมคุณภาพและรายงานผล วันเดือนปี ที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่าง สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Analytical Laboratory) จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องแสดงประเภทดังนี้ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ห้องปฏิบัติการนั้นได้รับอนุญาตให้ทำการตรวจวิเคราะห์ และกระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Analytical Procedure & Analytical Methods) ตามวิธี มาตรฐานที่หน่วยราชการกำหนด เป็นต้น อนึ่งในรายงานผลการวิเคราะห์ หากพบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (Not-Detectable) ให้คงการระบุ Detection Limit ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่ใช้ด้วย

4.1.4 ในการวิเคราะห์ผลกระทบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้คงการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบได้กำหนดเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะ ให้คงการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ระบุไว้ในรายงานดังกล่าว (เช่นในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดเกณฑ์ Emission Loading ของ TSP ที่ระบายนอกจากปล่องโรงงานไว้เข้มงวดกว่าค่ามาตรฐาน เป็นต้น) สำหรับกรณีที่ปรากฏว่ายังไม่มีการประกาศใช้ค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โครงการอาจนำเสนอผลการตรวจด้วยการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานหรือค่าอ้างอิงของต่างประเทศ อนึ่งในการวิเคราะห์ผล

โครงการต้องวิเคราะห์โดยพิจารณาแนวโน้ม (trend) ผลการตรวจค่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม นั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากในการตรวจครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร ย้อนหลังเป็นเวลา ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ปี พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการเฝ้าระวังหรือแก้ไขปัญหา ในกรณีพบว่ามีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดหรือมีค่าสูงมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างมีนัยสำคัญ

4.1.5 ในกรณีที่ตราชูปค่าดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือผลการตรวจสอบคุณภาพพนักงานพบความผิดปกติเป็นจำนวนมาก โครงการต้องวิเคราะห์หาสาเหตุระบุการแก้ไขปัญหา หรือเสนอแผนปฏิบัติการในการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหา โดยให้มีรายละเอียด ดังกล่าวแล้วในหัวข้อ 3.1 ในหน้า 2 ของเอกสารนี้

4.1.6 ในการตรวจความเข้มข้นของก๊าซในโดรเจนไดออกไซด์และก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้ปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานกำหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างโดยตรง ไม่ให้เก็บตัวอย่างใส่ถุงแล้วนำมาฉีดเข้าเครื่องมือวิเคราะห์ภายหลัง เนื่องจากตัวอย่างมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี และควรนำเครื่องมือตรวจวัดไปทำการตรวจณ สถานที่ที่ทำการตรวจโดยตรง อนึ่งในรายงานผลการตรวจค่าดัชนีคุณภาพอากาศดังกล่าว ให้แสดงข้อมูลการตรวจทุกชั่วโมงพร้อมทั้งแสดงค่าสูงสุด

4.1.7 ในกรณีรายงานผลการติดตามตรวจคุณภาพอากาศรายจากปล่องแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems : CEMs) ให้รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศหรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกิน (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และรายงานค่าเฉลี่ยทุกๆ 1 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยที่การรายงานผลการตรวจต้องมีข้อมูลเกินกว่าร้อยละ 80 ของช่วงเวลาทั้งหมดในแต่ละวัน (00.00 น. – 24.00 น.) หากมีเหตุขัดข้องใดๆ ทำให้ไม่สามารถรายงานผลการตรวจได้ หรือมีข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 80 ในวันนั้นๆ ให้รายงานสาเหตุและการแก้ไขปัญหา ในรายงานผลการตรวจ CEMs ควรส่งข้อมูลผลการตรวจประเมินอุปกรณ์ (Audit Report) หรือข้อมูล Re-Audit เพื่อประกอบการพิจารณาผลการตรวจและข้อมูล CEMs ขอให้รายงานทุก 1 ชั่วโมง โดยใส่แผ่นข้อมูลในแฟ้ม CD และเสนอให้ สพ. พิจารณาพร้อมรายงาน

4.1.8 กรณีนิคมอุตสาหกรรม (หรือเขตประกอบการหรือสวนอุตสาหกรรม) ขอให้แสดงสถานภาพการดำเนินงานของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ ด้วยว่ามีรายชื่อโรงงานอะไรบ้าง สถานภาพเป็นอย่างไรมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และขอให้รวบรวมสรุปผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานต่างๆ (ล่าสุด) ภายในนิคมฯ ระบุไว้ในรายงานด้วยเพื่อจะได้พิจารณาภาพรวมผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ในภาพรวมต่อไป

4.1.9 ในกรณีทำการตรวจสอบคุณภาพพนักงานและรายงานผลไว้ในรายงานฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน) และในรายงานฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ให้สรุปผลการตรวจ

ที่เคยดำเนินการไว้ด้วย รวมทั้งเสนอรายละเอียดความก้าวหน้าของผลการดำเนินการแก่ไขกรณี มีผลการตรวจวัดผิดปกติ

4.2 การนำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ให้นำเสนอข้อมูลลงในตารางสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดในหน้า 10 ถึง 25) ซึ่งประกอบด้วย (1) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระบบจากปล่องของโรงงาน (2) ตารางผลการตรวจวัด NO_2 หรือ SO_2 โดยใช้เครื่องมือตรวจวัด (3) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (4) ตารางผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงพร้อม Wind Rose (5) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพ น้ำทิ้ง (6) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวน้ำ (7) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ดิน (8) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล (9) ตารางผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ (10) ตารางผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน (11) ตารางผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ (12) ตารางผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ (13) ตารางผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ (14) ตารางผลรวมของการตรวจสอบพนักงาน (15) ตารางสรุปสถิติอุบัติเหตุ (16) ตารางสรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมการหาสาเหตุและแผนการแก้ไข (หมายเหตุ : สำหรับกรณีโครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มีลักษณะคล้ายกับนิคมอุตสาหกรรมให้เลือกใช้เฉพาะตารางที่เกี่ยวข้อง (applicable))

5. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ให้สรุประยุทธ์จากการและภาระติดตามมาตรการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ/หรือ มีผลกระทบดั่งสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น เปลี่ยนแปลงระบบบำบัด מלพิษ และเปลี่ยนแปลงประเภทเชื้อเพลิง เป็นต้น พร้อมทั้งระบุขั้นตอนหรือความก้าวหน้าการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นต้น

- ให้สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่โครงการ โดยแยกออกตามประเภทของ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

6. ภาคผนวก

1. สำเนาหนังสือเห็นชอบและเงื่อนไขที่โครงการต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ภาพประกอบคำอธิบาย หรือเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ
3. สำเนาผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
4. สำเนาหนังสือการรับรอง Calibration จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

หมายเหตุ : 1. การเสนอรายงาน

หน่วยงานที่จัดส่ง : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่จัดทำขึ้น จะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 2 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด

2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด

3) หน่วยงานผู้อนุญาต จำนวน 1 ฉบับ พร้อม CD-ROM 1 ชุด

กรณีโครงการดังอยู่ใน กทม. ให้ส่งเฉพาะ สพ. และหน่วยงานผู้อนุญาต

ระยะเวลาที่จัดส่ง : ส่ง 2 ครั้งต่อปี คือ รายงานผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ให้ส่งภายในเดือนกรกฎาคม ของปีนั้น และรายงานผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ให้ส่งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

ทั้งนี้ หากโครงการให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการจัดส่งรายงานฯ แทนให้บริษัทที่ปรึกษาแนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วย

2. ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (รอบ 6 เดือน) ให้มีบุคคลที่สาม (Third Party) เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ/ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ให้โครงการพิจารณาจัดให้มีบุคคลที่สาม (Third Party) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (External Environmental Audit) ในภาพรวมของโครงการ ซึ่งควรครอบคลุมประเด็นความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และโครงการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยควรตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ภายหลังการดำเนินการไปแล้ว 3 – 5 ปี เป็นต้น หรือตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอแยกต่างหากจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ (รอบ 6 เดือน)

4. หากโครงการไม่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสำนักงานฯ อาจจะต้องกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการเป็นพิเศษต่อไป

5. หากโครงการไม่ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด สพ. จะนำรายชื่อโครงการเข้าเวปไซต์ของสำนักงานและส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไป

แบบดต.1

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มี
ลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการด้านพลังงาน

วันที่ เดือน พ.ศ.

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า
เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ
ของ ประจำเดือน โดย
มีคณบดีผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
.....
.....
.....
.....

ขอแสดงความนับถือ

.....
ตำแหน่ง
(ประทับตราบริษัท)

การเสนอรายงาน

- () เจ้าของโครงการได้มอบให้.....
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ
() เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน

.....
(ประทับตราบริษัทเจ้าของโครงการพร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)

แบบ ดด.2

2. บทนำ**รายละเอียดโครงการโดยสังเขป**

1. ชื่อโครงการ
2. สถานที่ตั้ง
3. ชื่อเจ้าของโครงการ
4. จัดทำโดย
5. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ครั้งที่ .. เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
6. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
7. รายละเอียดโครงการ
 - 1) สถานภาพการดำเนินการปัจจุบัน
 - 2) แผนผังแสดงรายละเอียดของโครงการ (Layout)
 - 3) วัสดุดิบที่ใช้
 - 4) ผลิตภัณฑ์
 - 5) การขนส่งวัสดุดิบและผลผลิต
 - 6) กระบวนการผลิต
 - 7) ภาระภาษีที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคุม

မန္တရာ့သုတေသနပညာတွင် အကျဉ်းချုပ်မှုပညာ

* การจัดการรายรับราย支 * บัญชีต้นทุนรายเดือน

ก. ภายนอกการยาให้แล้วต้องพัก ให้คำแนะนำและสั่งการต่อว่ามัน 1 บรรยายภาษาอังกฤษหรือ 760 mmHg ถุงลมทุกมิ. 25°C ที่สามารถดูรากากได้ตามที่ต้องการ (% Oxygen)

ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ

7) กรณีมีการเผาไฟฟ้าต้องดูแลอย่างระมัดระวัง ให้ความต้องการที่ความต้านทานต่ำกว่า 1 ไมครอนอย่างต่อเนื่อง หรือต่ำกว่า 1 บาร์อย่างต่อเนื่อง หรือต่ำกว่า 760 mmHg ของห้อง 25°C ค่าส่วนรวม dry basis เพิ่มขึ้นที่ 50% excess air หรือ 7% O₂

*** ອົງການກະບຽນດັບຕັ້ງ Cyclone, Bag Filter, Electrostatic Precipitator, Absorption Tower ບໍລິ

អាសយដ្ឋាន / សិក្សា...

คุณรักษาไว้ก็ได้

ପାତ୍ରବିଧିଗ୍ରହଣକାରୀ ମନ୍ଦିର

ก. ๑๖๙

กรณีตรวจวัด NO₂ หรือ SO₂ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัด

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด.....เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.) :

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด.....ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator) :

รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) :

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

รุ่น / รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder I.D.) :

วันที่ได้รับรอง (Certified Date) :ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) :

วันที่หมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) :

ช่วงเวลา*	ผลการตรวจวัด (ระบุดัชนีคุณภาพอากาศ)						
	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี
00.00 – 01.00							
01.00 – 02.00							
02.00 – 03.00							
.							
.							
21.00 – 22.00							
22.00 – 23.00							
23.00 – 24.00							
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง							
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด							
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่ำสุด							
ค่ามาตรฐาน 1 ชั่วโมง							
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง							

* ตรวจวัดรายชั่วโมง 24 ชั่วโมง : 00:00 น – 24:00 น

ชื่อผู้ตรวจวัด / บริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้วยย่าง/ควบคุม.....

ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

หมายเหตุ : ระบุตำแหน่งของสถานีตรวจอยู่ได้/หนีออม เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดมลสาร และสภาวะพิດปகติในขณะที่ทำการเก็บด้วยร่างอากาศ

ชื่อผู้ตรวจวัด / บริษัท.....
ชื่อผู้บันทึก.....
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม.....
ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงพร้อม Wind Rose Diagram

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน..... พ.ศ.ถึงเดือน..... พ.ศ.

วัน เดือน พี	เวลา รายชั่วโมง*	ชื่อสถานี ตรวจวัดและ พิกัด UTM	ระยะห่างจากจุด กำหนดมลพิษ (m)	ตัวแปรด้านอุตุนิยมวิทยา				
				อุณหภูมิ (°C)	ความดัน (mbar)	ความเร็วลม (m/sec)	ทิศทางลม	สภาพท้องฟ้า** (Sky conditions)

แสดงข้อมูลในกลไก Wind Rose Diagram ประกอบตารางข้างต้น.....

ชื่อผู้ตรวจวัด / บริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม.....

ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

หมายเหตุ

* แสดงรายชั่วโมง จำนวน 24 ชั่วโมง

** สภาพท้องฟ้า (Sky conditions) เป็นไปตามเกณฑ์ของ

Pasquill Stability Categories

ผลการตรวจดูคุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน..... พ.ศ.ถึงเดือน..... พ.ศ.
 ตำแหน่งที่ตรวจวัด.....
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี.....

ดัชนี คุณภาพ น้ำทิ้ง	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	เกณฑ์กำหนด ในรายงาน การวิเคราะห์ ฯ ⁽³⁾
		วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี	วัน/ เดือน/ ปี			

- หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
 (2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน
 (3) ระบุค่าความเข้มข้นหรือ loading ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในรายงานการ
 วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เปอร์โตรัพท์.....

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน..... พ.ศ.ถึงเดือน..... พ.ศ.

สถานี ตรวจวัด และ ตำแหน่ง พิกัด UTM	ดัชนี คุณภาพ น้ำผิว ดิน	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	
			วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี			

- หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
 (2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ค่ามาตรฐานขึ้นอยู่กับ
 ประเภทของแหล่งน้ำผิวดิน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....
 ชื่อวิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน..... พ.ศ.ถึงเดือน..... พ.ศ.

สถานี/ ตำแหน่ง ตรวจวัด และ ตำแหน่ง พิกัด UTM	ตัวชี้ คุณภาพ น้ำใต้ดิน	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	
			วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี			

- หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวัดที่ใช้
 (2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจดูคุณภาพน้ำท่าเล

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน.....พ.ศ.ถึงเดือน.....พ.ศ.

สถานี/ ตำแหน่ง ตรวจวัด และ ตำแหน่ง พิกัด UTM	ตัวชี้วัด คุณภาพ น้ำท่าเล	หน่วย	ผลการตรวจวัด ⁽¹⁾						ค่าสูงสุด/ ค่าต่ำสุด	ค่า มาตรฐาน ⁽²⁾	
			วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี	วัน/ เดือน ปี			

- หมายเหตุ (1) ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจที่ใช้
 (2) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ระดับความลึกจากผิวน้ำท่าเล ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ

โครงการ..... ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ช่วงเวลาระหว่างเดือน.... พ.ศ..... ถึง เดือน.... พ.ศ.....

ชื่อสถานีที่ตรวจวัด :

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี :

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) :

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) :

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):....

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) :

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) :

Time	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย(Equivalent Sound Pressure Level)(dB(A))	
	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี
08.00 – 09.00		
09.00 – 10.00		
10.00 – 11.00		
11.00 - 12.00		
12.00 – 13.00		
13.00 – 14.00		
14.00 – 15.00		
15.00 – 16.00		
Leq<8>*		
Lmax **		
ค่ามาตรฐาน 8 ชั่วโมง		
ค่ามาตรฐานสูงสุด		

Remark : * ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง

** ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง

ในการนี้เงื่อนไขในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้จัดทำ Noise Contour โครงการ
ต้องแสดงผลพร้อมคำอธิบาย

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในชุมชน

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ช่วงเวลาระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อสถานีที่ตรวจวัด :

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี :

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) :

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) :

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) :

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) :

Time	ค่าระดับเสียงเฉลี่ย(Equivalent Sound Pressure Level)(dB(A))	
	วัน / เดือน / ปี	วัน / เดือน / ปี
00.00 – 01.00		
01.00 – 02.00		
02.00 – 03.00		
.		
.		
21.00 - 22.00		
22.00 – 23.00		
23.00 – 24.00		
Leq<24>* Ldn Lmax **		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานสูงสุด		

หมายเหตุ : * ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

** ค่าสูงสุด Sound Pressure Level ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....

ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจดูคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึง เดือน.....พ.ศ.....)

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่ง ตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพ อากาศในสถาน ประกอบการ	หน่วย	ผลการ ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน ⁽¹⁾

หมายเหตุ (1) ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจค่าความเข้มของแสงสว่างภายในสถานประกอบการ

โครงการ.....ของบริษัท.....

จัดทำรายงานโดย.....

ระหว่างเดือน..... พ.ศ.....ถึงเดือน..... พ.ศ.....)

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่ง ตรวจวัด	ลักษณะ/ประเภท ของงาน ⁽¹⁾	ผลการตรวจวัด (ลักษ์)	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾

หมายเหตุ (1) ระบุลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมการดำเนินงานในบริเวณตำแหน่งตรวจวัด เช่น
งานซ่อมแซมเครื่องจักร เป็นต้น

(2) ระบุค่ามาตรฐานตามประเภทงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิงค่ามาตรฐาน

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ด้วย.....

ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....

เบอร์โทรศัพท์.....

ผลการตรวจวัดค่าความร้อนภายในสถานประกอบการ

โครงการ..... ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน..... พ.ศ..... ถึง เดือน..... พ.ศ.....

วัน/เดือน/ปี	ตำแหน่ง ตรวจวัด	ลักษณะ/ประเภท ของงาน ⁽¹⁾	ผลการตรวจวัด อุณหภูมิ (°C)	ค่ามาตรฐาน ⁽²⁾

- หมายเหตุ (1) ระบุลักษณะ/ประเภทของกิจกรรมการดำเนินงานในบริเวณตำแหน่งตรวจวัด เช่น
 งานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
 (2) ระบุค่ามาตรฐาน เช่น WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) เสนอแนะ
 โดย ACGIH (American Conference of the Governmental Industrial
 Hygienists)

ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท.....
 ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม.....
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง.....
 ชื่อผู้วิเคราะห์..... เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์.....
 เบอร์โทรศัพท์.....

แนวทางการรายงานผลตรวจสุขภาพประจำปี
สำหรับเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor)
(bรับปุ่งเมื่อเดือนเมษายน 2550)

ลักษณะการตรวจสุขภาพ	สิ่งที่ตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ)	หน่วยงานที่ ตรวจ	จำนวนลูกจ้าง		ผลการตรวจ		การดำเนินการ กรณีมีปัจจัย (ตรวจช้า รับการ รักษา ฯลฯ)	ชี้แจง รายละเอียด ความ ผิดปกติอื่น เพิ่มเติม
			ทั้งหมด (ราย)	ที่ (ราย)	ปกติ (ราย)	ผิดปก ติ (ราย)		
การตรวจสุขภาพทั่วไป								
การตรวจสุขภาพตามลักษณะ งาน								

(อ้างอิงตามสอ.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย)

1. แนวทางในการกรอกข้อมูลเพื่อรายงานผลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) กรอกข้อมูลรายการตรวจสุขภาพพนักงานตามที่ได้กำหนดไว้ใน EIA ซึ่งผ่านการอนุมัติโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และการตรวจช้า โดยสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

- รายการตรวจร่างกาย แบ่งออกเป็น การตรวจร่างกายทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน ซึ่งระบุให้ในข้อกำหนดของ EIA ที่ระบุให้สถานประกอบการต้องรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการที่กำหนดไว้
- สิ่งที่ส่งตรวจ (เลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ) หมายถึง ระบุตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker) ที่ใช้บ่งชี้ภาวะการรับสัมผัสสารเคมี ซึ่งกำหนดโดย ACGIH
- หน่วยงานที่ตรวจ หมายถึง หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ใน การประเมินผลการตรวจสุขภาพ
- จำนวนลูกจ้าง หมายถึง จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานที่ต้องรับการตรวจหาสารเคมี อันตรายในร่างกายตามความเสี่ยงตามที่ตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker)
- ผลการตรวจ หมายถึง ผลการตรวจสุขภาพพนักงานทั้งรายการตรวจร่างกายทั่วไปและรายการตรวจตามลักษณะงาน ซึ่งผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน และวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- การดำเนินการกรณีมีปัจจัย (ตรวจช้า รับการรักษา ฯลฯ) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการที่ดำเนินการภายหลังพบความผิดปกติจากการวิเคราะห์ผลจากห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัยของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ได้แก่ การส่งตรวจซ้ำเพื่อยืนยันความผิดปกติ (ตัวชี้วัดทางชีวภาพเดิม หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดทางชีวภาพที่มีความจำเพาะมากขึ้น เพื่อยืนยันความผิดปกติ) หรือ การนำบัดรักษา.
- ชี้แจงรายละเอียดความผิดปกติอื่นเพิ่มเติม เช่น

O ข้อมูลความผิดปกติที่ตรวจพบตั้งแต่แรกก่อนเข้างาน

- ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Area Sampling) หรือ การสัมผัสที่ตัวบุคคล (Personal Sampling)
 - ผลการวิเคราะห์ของตัวชี้วัดทางชีวภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน และภายหลังเลิกงาน เพื่อดูระดับ การรับสัมผัสสารเคมีในช่วงของการปฏิบัติงาน
 - หมายเหตุ และระบุวิธีการตรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจหรือวิเคราะห์ความผิดปกติ โดยผ่านการ วินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
2. การได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการรายงานต่อหน่วยงานราชการ ต้องประกอบด้วย
- การแบ่งกลุ่มพนักงานตามความลักษณะงานจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อกำหนดรายการตรวจสุขภาพ พนักงาน ได้แก่
 - ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน เช่น สารเคมี ความร้อน และเสียง เป็นต้น
 - ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น เพศ อายุ โรคประจำตัว ภาวะสุขภาพทั่วไป เป็นต้น
 - การตัดเตือนสถานพยาบาลที่เข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่ง ประกอบด้วย
 - ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งบุคลากรต้องมีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอ ครอบคลุมกับจำนวนพนักงานที่ เข้ารับการตรวจ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานแบบป้องกันการติดเชื้อครบวงจร โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถตรวจสอบได้หากมีการร้องขอ
 - ห้องปฏิบัติการทดสอบต้องผ่านการรับรองคุณภาพที่เขื่องถือได้ มีขั้นตอนการทำงานที่ เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการเก็บ การขนส่ง การวิเคราะห์ตัวอย่าง ครอบคลุมด้านการตรวจ สมรรถภาพการได้ยิน การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจสมรรถภาพปลด โดยมีการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างมีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการ ทำงานโดยพิจารณาจากวัยซึ่งผู้เข้ารับบริการ
 - การรายงานผลตรวจสุขภาพ ให้เป็นไปตามรูปแบบและระยะเวลาที่แต่ละบิชัฟกำหนด โดยการสรุปผลต้องผ่านการวินิจฉัยและเข็นต์รับรองผลโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ตาม กฎกระทรวงแรงงาน เนื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและส่งผล การตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547
 - การวินิจฉัยผลการตรวจโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันความผิดปกติ โดย 医師อาชีวเวชศาสตร์จะเป็นผู้วินิจฉัยผลการตรวจและทำการส่งตรวจซ้ำยังสถานพยาบาลที่มีความ เหี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมและวางแผนแนวทางการติดตามผลการรักษา
 - การสรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงาน (Final Data) โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เข็นต์รับรองสรุปผล การตรวจสุขภาพพนักงานทั้งกลุ่มทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง
 - ระยะเวลาในการรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ กำหนดระยะเวลาภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

สรุปสถิติอุบัติเหตุ

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึงเดือน.....พ.ศ.....

ประเภทของอุบัติเหตุ ⁽¹⁾	ความถี่ของ อุบัติเหตุ ⁽²⁾	สถานที่เกิดอุบัติเหตุ	เป้าหมายการลด อุบัติเหตุ ⁽³⁾

- หมายเหตุ (1) นิยามประเภทของอุบัติเหตุ เช่น ร้ายแรง บาดเจ็บเล็กน้อย จำนวนวันที่ต้องหยุดงาน เป็นต้น
 (2) จำนวนอุบัติเหตุต่อช่วงเวลา
 (3) เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บันทึก.....
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล.....
 เบอร์โทรศัพท์.....
 แนวทางปฏิบัติภายในห้องพับอุบัติเหตุ.....

**สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไข**

โครงการ.....ของบริษัท.....
 จัดทำรายงานโดย.....
 ระหว่างเดือน.....พ.ศ.....ถึงเดือน.....พ.ศ.....

คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ⁽¹⁾	รายการ/ดัชนี คุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ไม่ เป็นไปตาม มาตรฐานหรือ เกณฑ์กำหนด	วัน/เดือน/ปี และความถี่ ⁽²⁾	ตำแหน่งหรือ สถานที่ที่พบ	สาเหตุและการ แก้ไข ⁽³⁾

หมายเหตุ (1) รวมคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในภาค ชีวภาพ และอื่นๆ ที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(2) ความถี่ของการตรวจสอบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(3) ระบุสาเหตุ ขั้นตอนการแก้ไข และแผนปฏิบัติการแก้ไข (ดูหัวข้อ 3.1)

ชื่อผู้บันทึก.....

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล.....

เบอร์โทรศัพท์.....