


มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซร์ป (ครั้งที่ 2)

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 43/1 หมู่ 3 ถนนสีคิว-ชัยภูมิ
ตำบลสีคิว อำเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา

ที่บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



ธันวาคม 2560
หน้า 1/62

ลงชื่อ

ทักษิณ พิพัฒน์

(นางสาวทิพพวรรณ ทศนาภากรณ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

ลำดับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตัวแปรที่ได้รับผลกระทบ	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ผู้รับผลกระทบ
1. คุณภาพอากาศ	- กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการปรับสภาพพื้นที่ โดยทำการติดตั้งรั้ว และ ป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุ ก่อสร้างร่วงหล่นและก่อให้เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุได้	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- ต้องมีดีพร้อมนำบริเวณทางเข้าโครงการและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างวันละ 2 ครั้ง (เข้า-บ่าย)	- พื้นที่ก่อสร้างและถนนทางเข้า-ออกโครงการ	- ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- ในกรณีที่มีฝุ่นละอองและวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยรอบหรือเส้นทางที่เข้าขันสั่ง ผู้รับเหมา ก่อสร้างจะต้องทำการเก็บวัสดุก่อสร้าง ที่ร่วงหล่นทันที รวมทั้งทำความสะอาดในบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย	- พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. เสียง	- จำกัดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- จัดให้มีมาตรการลดเสียงดังจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ การปฏิบัติตามคุณภาพ การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างดีอย่างเนื่อง ตลอดจน ซ่อมแซมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- กำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุดหู หรือที่ครอบหู สำหรับ คนงานก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่มีเสียงดังมากกว่า 90 เดซิเบล (㏈)	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. คุณภาพน้ำ	- ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องสุขาแบบเคลื่อนที่ชนิดมีระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลตามสัดส่วน ของคนงานให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสวัสดิการ เกี่ยวกับสุขาพ่อนามัยสำหรับลูกจ้าง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้มีการจัดเก็บ สิ่งปฏิกูลทุกรังสีที่ระบบกักเก็บสิ่งปฏิกูลใกล้เดิมความสามารถในการกักเก็บและ ห้องน้ำ-ห้องส้วมของคนงานต้องดัดดังห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะอย่างน้อย 50 เมตร	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัสดุก่อสร้าง และของเสียทุกชนิดลงในระบายน้ำทิ้ง	- ภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ
(นายสีบพงษ์ โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 2/62

ลงชื่อ
ทักษิณ โนนี.

(นางสาวพิพัชญ์ พัฒนาภิรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตก๊าซไฮโดรเจน (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ก่อสร้างวางแผน	ผู้ที่ก่อสร้างดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การคมนาคม	- วางแผนการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด โดยกำหนดระยะเวลา และสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งกำหนดเส้นทางการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ที่ชัดเจน โดยประสานงานกับหน่วยงานจราจรในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างทางท่อ น้ำประปา	- ก่อนก่อสร้างวางแผน ท่อน้ำประปา	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของงานจัดการจราจรของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างและเส้นทาง ขนวัสดุอุปกรณ์	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- จำกัดความเร็วในการเดินทางขนส่งวัสดุ ก่อสร้างของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงที่ผ่าน ชุมชนให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่ทั่วไป	- พื้นที่ก่อสร้างและเส้นทาง ขนวัสดุอุปกรณ์	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- เครื่องยนต์ เครื่องจักรต่างๆ ที่ผู้รับเหมานำมาใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างของ โครงการ ต้องมีการดูแลรักษา และตรวจสอบสภาพให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- เครื่องยนต์ เครื่องจักร ต่างๆ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- การขนส่งวัสดุโดย ที่ใช้ในการก่อสร้างที่สามารถพึ่งพาจากจราจรหรือตอกหล่นลงบน พื้นผิวจราจร จะต้องมีการปิดคุลุมเมื่อมีการขนย้ายทุกครั้ง เพื่อป้องกันการ พึ่งพาจากจราจรหรือตอกหล่นลงบนพื้นผิวจราจร	- พื้นที่ก่อสร้างและเส้นทาง ขนวัสดุอุปกรณ์	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- หลีกเลี่ยงการขนวัสดุอุปกรณ์ในช่วงเวลาเร่งด่วนและหลังเวลา 17.00 น.	- พื้นที่ก่อสร้างและ ภายนอกโครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สัญญาณจราจรโดยเฉพาะช่วงเวลาใช้ เครื่องจักรหนักและการเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะ	- ทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ก่อสร้างทางท่อ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ
(นายสีบพงษ์ ໂຄຕີ)


ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 3/62

ลงชื่อ
ทักษิณ ทิพย์

(นางสาวพิพัฒน์ พันธนาการ/ไฟศาล)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

ลำดับ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้รับผลกระทบ	ผู้ดำเนินการ
4. การคมนาคม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมนำหน้าการบรรทุกให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและต้องจัดให้มีวัสดุปิดคลุมกระเบนบรรทุก เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้างและความเสียหายต่อผู้จราจร - จัดทำป้าย สัญลักษณ์ และสัญญาณไฟ เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบว่ามีการก่อสร้างข้างหน้า โดยมีระยะการติดตั้งที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์เส้นทาง - จัดวางเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ก่อสร้าง - ห้ามกองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างในลักษณะกีดขวางทางจราจร และต้องขยับย้ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่ก่อสร้างทันที - กรณีที่เดินทางจราจรเกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากการก่อสร้าง ต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที และติดตามตรวจสอบและซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุดเสียหายจากการก่อสร้าง - ต้องดำเนินการวางท่อน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และคืนพื้นที่ให้เป็นสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด - ทำความสะอาด เศษตัน หรือเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นบนผิวทางหรือไหล่ทางพร้อมทั้งให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทุกวันหลังเลิกงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางข่าวสดอุปกรณ์ - พื้นที่ก่อสร้างทางท่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะก่อสร้าง - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ
นายสีบพงษ์ โลเครช

(นายสีบพงษ์ โลเครช)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 4/62

ลงชื่อ
ทักษิณ พันธุ์

(นางสาวทิพวรรณ พันธุ์วงศ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

ลำดับ รายการ	รายละเอียด มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ที่ดำเนินการ	ติดตามและประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
5. การกำจัด กากของเสีย	- รวบรวมและเก็บวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อนำมาขายหรือนำกลับมาใช้ใหม่	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อรวบรวมมูลฝอยที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้างในขณะปฏิบัติงาน และจัดให้มีพนักงานของผู้รับเหมารับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยก่อนส่งไปกำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากการ	- พื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยลงในร่างระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6. สังคมและเศรษฐกิจ	- รับคนในท้องถิ่นเข้าทำงานให้มากที่สุดเป็นอันดับแรก เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและเพื่อต่อทัศนคติที่ดีต่อโครงการ	- พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- กำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนตามผังขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนในช่วงก่อสร้าง กรณีที่ได้รับผลกระทบและข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะต้องจัดทำหัวธีการลดและเยียวยาผลกระทบดังกล่าวทันที	- พื้นที่ก่อสร้างและชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โดยเข้าพบประชาชน เพื่อให้ความรู้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- จัดตั้งทีมงานชุมชนสัมพันธ์เพื่อติดตาม เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน พร้อมประสานงานดำเนินการแก้ไขตามแนวทาง/เงื่อนไข ในระยะเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- พื้นที่ใกล้เคียงโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ลงชื่อ _____
(นายสันพงษ์ โภคิน)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 5/62

ลงชื่อ พ.พน. ก.๗/๑
(นางสาวพิหวัดน์ พัฒนาการไฟฟ้า)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไชร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

รายการ	รายละเอียดของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้รับผิดชอบการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ในการพิจารณาเลือกบริษัทรับเหมาต้องพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมา โดยระบุ ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> • กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน • การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล • การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน • การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย • การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน - ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอ กับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนดา กันเศวสต ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน เช่นขัดนิรภัย ตาข่ายกันตก สำหรับงานที่อยู่บนพื้นสูง หน้ากากป้องกันฝุ่น อุปกรณ์ลดเสียง ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น - ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน - กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน - จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ที่มีความเข้มงวด ในด้านความปลอดภัย เช่น สัญญาณเตือนเกี่ยวกับเครื่อง ฯลฯ - จัดให้มีการฝึกอบรมโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่คนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนเริ่มดำเนินการ ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

(นายสีบพงษ์ โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 6/62

សំគាល់ មនុស្ស រត្ននា.

(นางสาวทิพรัตน์ หักษนากการไฟศาสตร์)

ผู้ช้านานุการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคโนวิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะก่อสร้าง)

มาตราการป้องกันและแก้ไข	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	มาตรการป้องกันและแก้ไข	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบ
8. สาธารณสุข	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบดูแลสภาพความปลอดภัย - จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งบำรุงรักษาและตรวจสอบเพื่อ ลดอุบัติเหตุในการทำงาน - รวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความเสียหาย และการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ในการ ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย - จัดให้มีระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในบริเวณก่อสร้างที่ดี เช่น น้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค-บริโภค ห้องสุขาที่ถูกหลักสุขาภิบาลระบบประปาในน้ำ และระบบกำจัดขยะ - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องสุขาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดผลกระทบ ด้านสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง - ห้ามเผาไหม้หรือวัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่โครงการหรือบ้านพักคนงาน โดย ให้ส่งกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล - จัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด ภายในพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : บริษัทรับเหมาต้องดำเนินการโดย บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กำกับดูแลให้บริษัทรับเหมาปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด


ลงชื่อ


(นายสินธงษ์ โพสต์)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2560
หน้า 7/62

ลงชื่อ


(นางสาวพิพัฒน์ พัฒนาภรณ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ลำดับ	มาตรการที่ได้ดำเนินการ	สถานที่ที่ได้ดำเนินการ	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงาน
1. มาตรการทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอมาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 43/1 หมู่ 3 ถนนสีคิว-ชัยภูมิ ตำบลสีคิว อำเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา อย่างเคร่งครัด - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน ตามแนวทางเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพัฒนาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อหน่วยงานดังกล่าวจะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา - ในกรณีที่ผลกระทบจากการดัดแปลงกระบวนการผลิตสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โครงการที่ทำการตรวจสอบหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และทำการตรวจสอบซ้ำ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดมาตรการ พิจารณาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมปัญหาในลักษณะดังกล่าวให้ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ภายในพื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ภายในพื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ภายในพื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 	

ลงชื่อ
(นายสีบพงษ์ โลศิริ)


ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 8/62

ลงชื่อ นางสาว ทิพารัตน์ ทัศนาการไฟศาลา

(นางสาวทิพารัตน์ ทัศนาการไฟศาลา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซร์ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ลำดับ	มาตรการที่ดำเนินการ	ผลกระทบที่คาดการณ์	มาตรการเฝ้าระวัง	ผู้ดำเนินการ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ในกรณีที่ผลกระทบติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจได้ ในช่วงการดำเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุมหรือค่ามาตรฐานให้โครงการ ตรวจสอบหาสาเหตุและเฝ้าระวังเพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ให้ สรุประยละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน - ในกรณีที่บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจ หน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้างต้นที่ได้รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ • หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาธารณะคุณ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงาน ผู้อนุมัติหรืออนุญาตประสานแจ้งบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งรายงานการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ เสนอคณะกรรมการผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับ อนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ _____
นายสีบพงษ์ โภคริว

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



อัมนาคม 2560
 หน้า 9/62

ลงชื่อ _____
นางสาวพิพัฒน์ พัศนาการไพบูลย์

(นางสาวพิพัฒน์ พัศนาการไพบูลย์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)


รายการ	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ	ผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ																																																					
2. คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศไม่ให้มีค่าเกินเกณฑ์ที่ได้ทำการศึกษาไว้ดังตารางที่ 5 ต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> • สภาวะทำงานปกติ Boiler 1 Boiler 2 (ใช้เชื้อเพลิงสมาระห่วงก้าชชีวภาพ : น้ำมันเตา ในสัดส่วนร้อยละ 80:20) Cooler cyclone และ Dryer cyclone จะต้องควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ สรุปได้ดังนี้ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>ค่ามาตรฐาน</th> <th>ค่ามาตรฐาน</th> <th>ค่ามาตรฐาน</th> <th>ค่ามาตรฐาน</th> <th>ค่ามาตรฐาน</th> <th>ค่ามาตรฐาน</th> <th>ค่ามาตรฐาน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Boiler 1 และ 2</td> <td>120.0</td> <td>0.60</td> <td>100</td> <td>261.6</td> <td>1.31</td> <td>196</td> <td>368.7</td> <td>1.84</td> </tr> <tr> <td>2. Cooler Cyclone 1</td> <td>81.5</td> <td>0.74</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. Cooler Cyclone 2</td> <td>72.5</td> <td>0.70</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4. Dryer Cyclone 1</td> <td>81.0</td> <td>2.76</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5. Dryer Cyclone 2</td> <td>72.0</td> <td>2.46</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • กรณี Boiler 1 หรือ Boiler 2 ชำรุด ต้องเดินเครื่อง Boiler 3 โดยใช้น้ำมันเตา หรือ กรณีระบบผลิตก้าชชีวภาพ (UASB) ทำงานผิดปกติและไม่สามารถใช้ก้าชชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำใน Boiler 1 หรือ Boiler 2 ได้ ต้องเดินเครื่อง Boiler 1 และ Boiler 2 โดยใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง 100% โครงการจะต้องปฏิบัติตามนี้ <ul style="list-style-type: none"> * การใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงใน Boiler 1-3 จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบล่วงหน้าทุกครั้ง 	รายการ	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	1. Boiler 1 และ 2	120.0	0.60	100	261.6	1.31	196	368.7	1.84	2. Cooler Cyclone 1	81.5	0.74	-	-	-	-	-	-	3. Cooler Cyclone 2	72.5	0.70	-	-	-	-	-	-	4. Dryer Cyclone 1	81.0	2.76	-	-	-	-	-	-	5. Dryer Cyclone 2	72.0	2.46	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่อยระบายมลพิษทางอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายการ	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน																																																		
1. Boiler 1 และ 2	120.0	0.60	100	261.6	1.31	196	368.7	1.84																																																	
2. Cooler Cyclone 1	81.5	0.74	-	-	-	-	-	-																																																	
3. Cooler Cyclone 2	72.5	0.70	-	-	-	-	-	-																																																	
4. Dryer Cyclone 1	81.0	2.76	-	-	-	-	-	-																																																	
5. Dryer Cyclone 2	72.0	2.46	-	-	-	-	-	-																																																	

ลงชื่อ


(นายสิบพัชร์ โดครี)
ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 10/62

ลงชื่อ


(นางสาวพิรัชต์น์ พัฒนาภรณ์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกูลโคสไชรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาก่อเนื่องกับ	ผู้รับผิดชอบ																																																															
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> * บันทึกระยะเวลาการใช้งาน ปริมาณการผลิตไอน้ำ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข เพื่อปรับแผนการซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงหม้อไอน้ำหรือระบบบำบัดน้ำเสียชนิด UASB หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ให้พิจารณาลดกำลังการผลิตลงตามปริมาณไอน้ำที่ผลิตได้จากการใช้เชื้อเพลิงผสม * โครงการต้องควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศไม่ให้มีค่าเกินเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>ค่ามาตรฐาน</th> <th>ค่าที่ออกใช้</th> <th>ค่าที่ออกใช้ในโครงการ</th> <th>ค่าที่ออกใช้ในโครงการ</th> <th>ค่าที่ออกใช้ในโครงการ</th> <th>ค่าที่ออกใช้ในโครงการ</th> <th>ค่าที่ออกใช้ในโครงการ</th> <th>ค่าที่ออกใช้ในโครงการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Boiler 1 หรือ 2</td> <td>120</td> <td>0.60</td> <td>100</td> <td>261.6</td> <td>1.31</td> <td>196</td> <td>368.7</td> <td>1.84</td> </tr> <tr> <td>2. Boiler 3</td> <td>120</td> <td>0.28</td> <td>260</td> <td>680.6</td> <td>1.57</td> <td>180</td> <td>338.6</td> <td>1.69</td> </tr> <tr> <td>3. Cooler Cyclone 1</td> <td>81.5</td> <td>0.74</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4. Cooler Cyclone 2</td> <td>72.5</td> <td>0.70</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5. Dryer Cyclone 1</td> <td>81.0</td> <td>2.76</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6. Dryer Cyclone 2</td> <td>72.0</td> <td>2.46</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ทำการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบายหม้อน้ำในด้านนี้ ผู้ดูแลองค์กร ผู้ดูแลชั้ลฟอร์ดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของในโครงการ ในช่วงที่มีการใช้เชื้อเพลิงชนิดน้ำมันเตา</p>	รายการ	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่ออกใช้	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ	1. Boiler 1 หรือ 2	120	0.60	100	261.6	1.31	196	368.7	1.84	2. Boiler 3	120	0.28	260	680.6	1.57	180	338.6	1.69	3. Cooler Cyclone 1	81.5	0.74	-	-	-	-	-	-	4. Cooler Cyclone 2	72.5	0.70	-	-	-	-	-	-	5. Dryer Cyclone 1	81.0	2.76	-	-	-	-	-	-	6. Dryer Cyclone 2	72.0	2.46	-	-	-	-	-	-	- ปล่องระบายมลพิษทางอากาศ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายการ	ค่ามาตรฐาน	ค่าที่ออกใช้	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ	ค่าที่ออกใช้ในโครงการ																																																											
1. Boiler 1 หรือ 2	120	0.60	100	261.6	1.31	196	368.7	1.84																																																											
2. Boiler 3	120	0.28	260	680.6	1.57	180	338.6	1.69																																																											
3. Cooler Cyclone 1	81.5	0.74	-	-	-	-	-	-																																																											
4. Cooler Cyclone 2	72.5	0.70	-	-	-	-	-	-																																																											
5. Dryer Cyclone 1	81.0	2.76	-	-	-	-	-	-																																																											
6. Dryer Cyclone 2	72.0	2.46	-	-	-	-	-	-																																																											


ลงชื่อ
(นายสีบพงษ์ โภคทรี)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 11/62

ลงชื่อ
นางสาวพัชรัตน์ พัฒนาภิพาล
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม:	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ																																																						
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> กรณีฉุกเฉิน Boiler 1 และ Boiler 2 เดินเครื่องโดยใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง Cooler cyclone และ Dryer cyclone จะต้องควบคุมความเข้มข้นและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ สรุปได้ดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>Boiler 1</th> <th>Boiler 2</th> <th>Cooler Cyclone 1</th> <th>Cooler Cyclone 2</th> <th>Dryer Cyclone 1</th> <th>Dryer Cyclone 2</th> <th>รวม</th> <th>ต่อวัน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Boiler 1 และ 2</td> <td>120.0</td> <td>0.60</td> <td>260</td> <td>680.6</td> <td>3.4</td> <td>180</td> <td>338.6</td> <td>1.69</td> </tr> <tr> <td>2. Cooler Cyclone 1</td> <td>81.5</td> <td>0.74</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. Cooler Cyclone 2</td> <td>72.5</td> <td>0.70</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4. Dryer Cyclone 1</td> <td>81.0</td> <td>2.76</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5. Dryer Cyclone 2</td> <td>72.0</td> <td>2.46</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> * การใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงใน Boiler 1-3 จะด้องแจ้งให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบล่วงหน้าทุกรั้ง * บันทึกระยะเวลาการใช้งาน ปริมาณการผลิตไอน้ำ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข เพื่อปรับแผนการซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงหม้อไอน้ำหรือระบบบำบัดน้ำเสียชนิด UASB หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลา 6 ชั่วโมง ให้ลดกำลังการผลิตลง <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ (Cyclone) เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเกิดชำรุดเสียหายในระหว่างดำเนินการผลิต - จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศให้มีจำนวนเพียงพอ เพื่อใช้ในการแก้ไขและซ่อมแซมเมื่อระบบควบคุมมลพิษทางอากาศขัดข้องได้ทันที หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้โครงการหยุดการผลิตในหน่วยนั้น 	รายการ	Boiler 1	Boiler 2	Cooler Cyclone 1	Cooler Cyclone 2	Dryer Cyclone 1	Dryer Cyclone 2	รวม	ต่อวัน	1. Boiler 1 และ 2	120.0	0.60	260	680.6	3.4	180	338.6	1.69	2. Cooler Cyclone 1	81.5	0.74	-	-	-	-	-	-	3. Cooler Cyclone 2	72.5	0.70	-	-	-	-	-	-	4. Dryer Cyclone 1	81.0	2.76	-	-	-	-	-	-	5. Dryer Cyclone 2	72.0	2.46	-	-	-	-	-	-	- ปล่องระบายน้ำพิษทางอากาศ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รายการ	Boiler 1	Boiler 2	Cooler Cyclone 1	Cooler Cyclone 2	Dryer Cyclone 1	Dryer Cyclone 2	รวม	ต่อวัน																																																		
1. Boiler 1 และ 2	120.0	0.60	260	680.6	3.4	180	338.6	1.69																																																		
2. Cooler Cyclone 1	81.5	0.74	-	-	-	-	-	-																																																		
3. Cooler Cyclone 2	72.5	0.70	-	-	-	-	-	-																																																		
4. Dryer Cyclone 1	81.0	2.76	-	-	-	-	-	-																																																		
5. Dryer Cyclone 2	72.0	2.46	-	-	-	-	-	-																																																		

ลงชื่อ
(นายสีบพงษ์ โคลิร)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 12/62

ลงชื่อ
นางสาวพิพัฒน์ พันนาการ (เพ็ค)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

(นางสาวพิพัฒน์ พันนาการ (เพ็ค))
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาระดับภูมิภาค	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศทำงานผิดปกติ เกิดการชำรุด ขัดข้อง หรือมีการระบายมลสารเกินกว่าค่าที่กำหนด จะต้องทำการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขโดยทันที และต้องหยุดกิจกรรมการผลิตจนกว่าจะทำการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย จึงดำเนินการผลิตต่อ ทั้งนี้ จะต้องบันทึกสาเหตุการตรวจสอบและแก้ไขไว้ทุกครั้ง - กำหนดให้พนักงานทุกคนมีการเฝ้าระวังและสังเกต สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ทำงาน ดังนั้น เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ พนักงานที่ประสบเหตุทุกคนสามารถแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และดำเนินการแก้ไขโดยทันที หากระบบไอล์คอลทำงานผิดปกติ จะส่งผลต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถทราบได้โดยทันที - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. 2545 และประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง - ลดการใช้น้ำมันเดาที่มีองค์ประกอบของชั้ลเฟอร์ไม่เกินกว่าร้อยละ 2 ด้วยการนำเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบ UASB โดยมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ : น้ำมันเดา ประมาณร้อยละ 80:20 และหากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิงต้องแจ้งรายละเอียดให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบก่อน - กำหนดให้มีมาตรการตรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบตามปริมาณฝุ่นละอองในบริเวณต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย - ติดตั้งถุงลม (Wind Sock) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสังเกตทิศทาง การพัดของลมและใช้เป็นสัญญาณในการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ล้านกองวัตถุดิน หรือจากกิจกรรมการผลิตในทิศทางได้ล้ม 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ - พนักงาน - ปล่องระบายน้ำมลพิษทางอากาศ - Boiler - พื้นที่ส่วนผลิต - ภายในพื้นที่โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

(นายสืบพงษ์ โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 13/62

ลงชื่อ ท.ก.น. ท.ก.น.

(นางสาวกิพัฒน์ ทัศนาการไฟศาล)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกุโโคสไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเขตความใส่สูงกรณีลดเสียงและทำสัญลักษณ์บริเวณที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(ခ) และกำหนดให้พนักงานต้องสวมใส่สูงกรณีลดเสียงขณะปฏิบัติงานในบริเวณนั้น ได้แก่ ที่ครอบหูหรือที่อุดหู กรณีพนักงานต้องปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังมากกว่า 90 เดซิเบล (ခ) ต้องจัดหาที่ครอบหูให้พนักงานแทนที่อุดหู - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังไว้ให้คนงานอย่างเพียงพอ และสำรองสำหรับหัวหน้างาน และผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงงาน - ตรวจสอบและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ และจัดหาแนวทางในการลดระดับเสียงจากเครื่องจักรที่มีเสียงดัง - จัดให้มีห้องควบคุมและเส้นทางเดินที่หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง - จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้อิน (Noise Conservation) พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ - มีกฎระเบียบและบทลงโทษหากพนักงานไม่สวมใส่สูงกรณีป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และควบคุมให้พนักงานสวมใส่อุดหูหรือที่ครอบหูก่อนเข้าพื้นที่การผลิตที่มีเสียงดังอย่าง เคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ส่วนผลิต - พื้นที่ส่วนผลิต - เครื่องจักร - พื้นที่ส่วนผลิต - พื้นที่ส่วนผลิต - พื้นที่ส่วนผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ _____
นายสีบพงษ์ ໂຄສົງ


ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
 หน้า 14/62

ลงชื่อ ทักษิณ ทักษิณ

(นางสาวทิพรัตน์ ทัศนาการไพบูลย์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำ 4.1 ระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำพิษทางน้ำ เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการผลิต ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * ติดตั้งระบบ Solid digestion ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรับน้ำเสีย จากกิจกรรมของโรงเปปีโนอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน * ติดตั้งระบบ Clarify ขนาด 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ต่ออนุกรมกับระบบบำบัด น้ำเสียแบบไร้อากาศนิด UASB ขนาด 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรับน้ำเสีย จากกิจกรรมการผลิต และการใช้น้ำของพนักงานในอัตรา 5,879 และ 5,279 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตามลำดับ * ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond) ขนาด 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อรับน้ำเสียจากการระบบเสริมการผลิต น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัด จาก Solid digestion และ UASB รวมทั้งน้ำล้างลานกองมัน ในอัตรา 7,395 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยมีรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond) ดังตารางที่ 6 และรูปที่ 1 - น้ำเสียจากการล้างถนน/ลานกองหัวมัน รวมปริมาณ 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำที่ ผ่านกระบวนการบำบัดจากระบบ UASB ปริมาณ 5,229 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัด จาก Solid digestion ปริมาณ 900 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำจากหน่วยผลิตแป้งโมดิไฟด์ และกลูโคส 1,250 ลูกบาศก์เมตร/วัน (รวมทั้งสิ้น 7,395 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ต้องได้รับ การบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพนิด Stabilization Pond ความสามารถ ในการบำบัดน้ำเสียในอัตรา 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน 	- ภายในพื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ลงชื่อ _____
(นายสีบพงษ์ โคลีวิร)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 15/62

ลงชื่อ พญ. กนก. กนก.
(นางสาวกนกนัน พัฒนาไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 ระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการติดตั้ง BOD Online แบบ Inline จำนวน 2 จุด คือ <ul style="list-style-type: none"> * BOD Online แบบ Inline บริเวณ Pump station เป็นการเฝ้าระวังผลกระทบคุณภาพน้ำทึ่งหลังการบำบัดน้ำเสียจากบ่อ Polishing pond 2 ซึ่งถือเป็นน้ำทึ่งหลังการบำบัดน้ำเสียของโครงการ กรณีที่ผลการตรวจวัดมีค่าไม่น้อยในเกณฑ์ออกแบบที่กำหนดไว้ คือ BOD มีค่าสูงกว่า 11 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบกลับไปบำบัดใหม่อีกครั้ง ซึ่งได้วางระบบห่อสูบกลับและติดตั้ง BOD Online แบบ Inline ที่ Pump station เรียบร้อยแล้ว ในกรณีผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จะระบายน้ำไปที่ Effluent storage pond ความจุ 158,494 ลูกบาศก์เมตร * BOD Online แบบ Inline ที่ Pump station บริเวณบ่อพักน้ำทึ่ง 2 เป็นบ่อพักน้ำ ก่อนระบายนอกสู่ภายนอกโครงการ หรือก่อนส่งน้ำไปประปาในแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบคุณภาพน้ำทึ่งก่อนระบายนอก โรงงาน กรณีที่ผลการตรวจวัดมีค่าไม่น้อยในเกณฑ์ออกแบบที่กำหนดไว้ คือ BOD มีค่าสูงกว่า 11 มิลลิกรัม/ลิตร จะสูบกลับยังบ่ออุทกเฉิน ความจุ 184,610 ลูกบาศก์เมตร เพื่อทยอยส่งไปบำบัดใหม่อีกครั้ง ซึ่งส่วนนี้โครงการยังไม่ได้วางระบบห่อสูบกลับแต่ได้ทำการติดตั้ง BOD Online แบบ Inline ที่ Pump station บริเวณบ่อพักน้ำทึ่ง บ่อที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ในกรณีผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด จึงระบายน้ำทึ่งออกสู่ภายนอกโรงงานหรือส่งไปยังแปลงของเกษตรกร 	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ลงชื่อ

 (นายสิติพงษ์ โลคิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
 หน้า 16/62

ลงชื่อ ทักษิณ ทิพา


(นางสาวทิพารัตน์ ทัศนาการไฟศาล)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสใช้รับ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 ระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำทึบที่ผ่านการบำบัดและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้นำกลับมาใช้ล้างลานกองมัน ประมาณ 16 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำทึบส่วนที่เหลือให้ดำเนินการจัดการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> * ช่วงฤดูแล้ง (พฤษจิกายน - เมษายน) : รวบรวมน้ำทึบไว้ในบ่อเก็บน้ำจำนวน 8 บ่อ ความจุรวมประมาณ 1,332,022 ลูกบาศก์เมตร และนำกลับไปใช้ในการดน้ำต้นไม้ขนาดพื้นที่ 113.1 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำประมาณ 905 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ระบายน้ำสูญเสีย รองรับน้ำสาธารณะ (หัวยหิน/หัวยลามสา) และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมีความประสงค์ใช้น้ำทึบเพื่อการลดน้ำแปลงเกษตรกรรมเข้ามาติดต่อเพื่อให้โครงการจ่ายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมบันทึกปริมาณการจ่ายน้ำทุกครั้ง * ช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) : ให้ระบายน้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานลงสู่ห้วยหัวยหิน/หัวยลามสา ในอัตราการระบายน้ำไม่เกิน 7,379 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยต้องควบคุมคุณภาพน้ำทึบก่อนระบายน้ำออกสู่ภายนอกโรงงานให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุดหนาหกรรม ค่าปีไอดีไม่เกิน 11 มิลลิกรัม/ลิตร และภาระปีไอดีไม่เกิน 82.38 กิโลกรัม/วัน พร้อมบันทึกการระบายน้ำทุกครั้ง โดยให้ทำการระบายน้ำทึบเมื่อระดับน้ำในห้วยหิน/หัวยลามสาได้มีระดับน้ำในห้วยมีความสูงไม่เกินกว่า +174.45 เมตร (รทก.) เท่านั้น 	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ _____
 (นายสีบพงษ์ โอลิเวอร์)
 ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
 หน้า 17/62

ลงชื่อ นางสาวพิพัฒน์ พัฒนาไพบูลย์
 (นางสาวพิพัฒน์ พัฒนาไพบูลย์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.1 ระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ Emergency pond มี Slope 1:2 และปูด้วยวัสดุกันซึม เช่น HDPE เป็นต้น เพื่อรองรับน้ำทึบที่ไม่ได้มาตรฐาน และนำกลับไปบำบัดอีกครั้งที่บ่อ Anaerobic บ่อที่ 1 ของระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Stabilization Pond - ทำการปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำทึบไปยังหัวยทิน/หัวลำเสา และจัดให้มีจุด Block Outfall แสดงดังรูปที่ 2 เพื่อลดการกระทบของน้ำทึบให้แล้วเสร็จในปี 2562 และให้ทำ การระบายน้ำทึบเมื่อระดับน้ำในหัวยทิน/หัวลำเสา ได้มีระดับน้ำในหัวยมีความสูง ไม่เกินกว่า +174.45 เมตร (รถก.) เท่านั้น - ควบคุมคุณภาพน้ำทึบก่อนนำไปใช้ในการดน้ำต้นไม้และปลูกเกษตรกรรม ให้มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทึบจากโรงงาน พ.ศ. 2560 - ตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดหา ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขและลดผลกระทบหากพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบสภาพท่อไปและการตีนเขินของบ่อบำบัดน้ำเสียหรือบ่อเก็บกักน้ำในระบบ Stabilization Pond อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพบการตีนเขินให้ทำการขุดลอก ตะกอน เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามค่าการออกแบบ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การ ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ พ.ศ. 2545 และ ประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - Emergency pond - จุดระบายน้ำทึบ บริเวณหัวยทิน/หัวลำเสา - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

(นายสืบพงษ์ โลติริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด




ธันวาคม 2560
หน้า 18/62

ลงชื่อ


๗๗๖๕ ๗๗๒

(นางสาวพิพัฒน์ ห้ามกาภิพาล)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 การส่งน้ำทิ้งไปยัง แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนระบบจ่ายน้ำให้เกษตรกรที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ โดยจะจ่ายน้ำเฉพาะช่วงฤดูแล้ง และฝนไม่ตกเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการซึ่งกันขวางของน้ำฝน และน้ำรดต้นไม้ลังสู่แหล่งรองรับน้ำสาธารณะ และวางแผนลดการทิ้งน้ำลงสู่แม่น้ำร่องรับน้ำสาธารณะ โดย <ul style="list-style-type: none"> • พัฒนาระบบท่อส่งน้ำ และระบบส่งน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปยังแปลงหญ้าเนเปียร์ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยตรง • ไม่ทำการจ่ายน้ำในช่วงฤดูฝนและวันที่ฝนตก พร้อมทั้งเว้นระยะหลังจากฝนตกประมาณ 3 วัน เพื่อลดการซึ่งกันขวาง หรือล้นออกจากการพื้นที่เกษตรกรรม • จัดให้มีพื้นที่กันชนระหว่างพื้นที่แปลงหญ้าเนเปียร์ที่ใช้น้ำทิ้งรดแปลงหญ้าและพื้นที่ชุมชน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ❖ พื้นที่เกษตรกรรมที่ติดกับชุมชน จะจัดทำแนวกันชนด้วยคันดินบดอัดเพื่อป้องกันการซึ่งกันขวาง และเว้นระยะห่างระหว่างแนวกันชนและชุมชนประมาณ 10 เมตร ❖ พื้นที่เกษตรกรรมที่ติดกับแหล่งน้ำ/บ่อน้ำของชุมชน จะจัดทำแนวกันชนด้วยคันดินบดอัดเพื่อป้องกันการซึ่งกันขวาง และเว้นระยะห่างระหว่างแนวกันชนและแหล่งน้ำ/บ่อน้ำของชุมชนประมาณ 50 เมตร ❖ พื้นที่เกษตรกรรมที่ติดกับพื้นที่ชุมชน ที่มีระดับความสูงของพื้นที่ต่ำกว่าแปลงหญ้า จะจัดทำแนวกันชนด้วยคันดินบดอัดเพื่อป้องกันการซึ่งกันขวาง และเว้นระยะห่างระหว่างแนวกันชนและชุมชนที่มีระดับความสูงของพื้นที่ต่ำกว่าแปลงหญ้าประมาณ 10 เมตร 	<p>ผู้ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่เกษตรกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ปลูกหญ้าเนเปียร์ 	<p>ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>

ลงชื่อ

 (นายสิภพ โบรณ์)
 โลศิริ

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ

 (นางสาวทิพวรรณ tantawichit)
 ทิพวรรณ tantawichit
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)


คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระบุมาตรการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายน้ำ				
5.1 การระบายน้ำฝน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีบ่อตัดตะกอน ความจุไม่น้อยกว่า 135 ลูกบาศก์เมตร เพื่อทำการดักเศษดินจาก lanan จุดบรรจบทุกขนาดพื้นที่ 6.7 ไร่ หลังจากนั้นรวมน้ำฝนไปยังบ่อหน่วยน้ำฝนขนาด 17,400 ลูกบาศก์เมตร ร่วมกับพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ในพื้นที่ส่วนการผลิต - ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝน บ่อตัดตะกอน และบ่อหน่วยน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน หากพบการอุดตันของระบบระบายน้ำฝน หรือการดีน์เขินของบ่อตัดตะกอน และบ่อหน่วยน้ำฝนจะต้องวางแผนทำการขุดลอก - การระบายน้ำฝน ดำเนินการโดยใช้เครื่องสูบน้ำ สูบออกจากบ่อหน่วยน้ำฝน ด้วยอัตรา 0.02 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (อัตราเร้นain ฝนของก่อนขยาย = 0.33 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ไปยังหัวยืนติดตั้ง ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 200 เมตร เพื่อรับปริมาณน้ำฝนต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โครงการ - ระบบระบายน้ำฝน บ่อตัดตะกอนและบ่อหน่วยน้ำฝน - บ่อหน่วยน้ำฝน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5.1 การระบายน้ำทิ้ง	<ul style="list-style-type: none"> - การระบายน้ำทิ้งออกจากโครงการในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) ให้ระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วและมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานลงสู่หัวยืน/หัวย้ำสำเภา ในอัตราการระบายน้ำไม่เกิน 7,379 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยต้องควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายนอกสู่ภายนอกโรงงานให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมค่าปฏิโอดีไม่เกิน 11 มิลลิกรัม/ลิตร และภาระปือดีไม่เกิน 82.38 กิโลกรัม/วัน เท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อแพลงก์ตอนพืชในกรณียังคงมีสารอาหารในน้ำทิ้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบบำบัดน้ำเสีย และหัวยืน/หัวย้ำสำเภา 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ 
(นายสิภพัฒ์ โลเครช)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อุปทานน้ำมัน และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



เดือน
มีนาคม 2560
หน้า 20/62

ลงชื่อ 
(นางสาวพิพัฒน์ พันธุ์การไฟฟ้า)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. น้ำใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ขอนำน้ำใต้ดินจากหน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาต เช่น ส้านักงานชลประทานที่ 6 ในการผันน้ำจากคลองลำตะคลองหลงโดยท่อนขนาด 8 นิ้ว ระดับท้องท่อ +221 เมตร (รทก.) แสดงภาพตัดคลองดังรูปที่ 3 เพื่อส่งเข้าสู่บ่อเก็บน้ำ ทับม้าและใช้เป็นแหล่งน้ำใช้ภายในโครงการ ประมาณ 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือไม่เกินเดือนละ 252,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน - ทำการผันน้ำจากคลองลำตะคลองหลงบริเวณสถานีผันน้ำของโครงการเมื่อระดับน้ำ ในคลองสูงกว่า +221 เมตร (รทก.) เท่านั้น - จัดให้มีระบบผลิตน้ำประปาความสามารถในการผลิตสูงสุด 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมทั้งติดตั้งระบบกรองทรายชนิด Vertical Pressure Sand Filter ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ด้วย Pneumatic Control Valves มีจำนวนหัวสื้น 8 ชุด มีความสามารถกรองน้ำได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รวมความสามารถในการกรองน้ำ 8 ชุด 120 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เพื่อให้เพียงพอต่อการกรองน้ำใสไว้ใช้งาน - ควบคุมให้มีปริมาณคลอรินอิสระในน้ำในบ่อพักน้ำใสของระบบผลิตน้ำประปา มีค่า ไม่เกินกว่า 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 	<ul style="list-style-type: none"> - คลองลำตะคลองหลง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> - คลองลำตะคลองหลง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> - ระบบผลิตน้ำประปา 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> - ระบบผลิตน้ำประปา 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ
(นายสินพงษ์ โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 21/62

ลงชื่อ
นางสาวพิหวัดน์ พัฒนาการไฟฟ้า


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. การคมนาคม	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมและกวดขันให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร โดยควบคุมความเร็วในเขตชุมชน ไม่น่ากว่า 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง - หลีกเลี่ยงวัดถูกดูบ สารเคมี และผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาเร่งด่วนของชุมชนในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.30 น. เพื่อลดความหนาแน่นของรถบนถนนโดยรอบ โครงการ และหลีกเลี่ยงการขนส่งวัดถูกดูบและผลิตภัณฑ์ผ่านอำเภอศรีวิชัย - ติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนภัยในโรงงาน เช่น ป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ป้ายแสดงทิศทางการจราจร เป็นต้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางการเข้า-ออกของโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการสัญจรรถบนถนน ให้มีสภาพการจราจรที่คล่องตัวมากขึ้น และ ป้องกันอุบัติเหตุกับรถทางถนนทางหลวงหมายเลข 201 ด้านหน้าโครงการ - ห้ามจอดรถบรรทุกสำหรับขนส่งวัสดุดูบและผลิตภัณฑ์ของโครงการบริเวณใกล้ทางของถนนทางหลวงหมายเลข 201 ด้านหน้าโรงงาน โดยให้ไปจอดในที่จอดรถที่โครงการจัดเตรียมไว้ - เสนอแนวทางวิศวกรรมในการปรับปรุงถนนบริเวณหลักกิโลเมตรที่มีปัญหาต่อสำนักงานทางหลวงชนบทสำหรับทางหลวงหมายเลข 201 และทางหลวงหมายเลข 2434 และสนับสนุนในการปรับปรุงทางหลวงดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานทางหลวงชนบท 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานขับรถ - ทางหลวงหมายเลข 201 - ภายในพื้นที่โรงงาน - ทางเข้า-ออก โครงการ และทางหลวงหมายเลข 201 ด้านหน้าโครงการ - ทางหลวงหมายเลข 201 - ทางหลวงหมายเลข 201 และทางหลวงหมายเลข 2434 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ลงชื่อ

 (นายสิบพันธ์ โคโควิร)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2560
 หน้า 22/62

ลงชื่อ นางสาวพิพัฒน์ พัฒนาการไพบูลย์
 (นางสาวพิพัฒน์ พัฒนาการไพบูลย์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการภัยของเสีย	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้โครงการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการตัดแยกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือวัสดุที่มีมูลค่ากลับมาใช้ใหม่และนำหลัก 3R มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน - จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปแบบแยกประเภท พร้อมจัดวางในพื้นที่ต่างๆ ให้เพียงพอ - แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และรายชื่อผู้รับกำจัดของเสีย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามแบบการแจ้งที่กรมโรงงานกำหนด - จัดทำรายงานบันทึกปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นแยกตามประเภทการจัดการและรายชื่อหน่วยงานที่รับไปกำจัด เสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน - จัดให้มีระบบการตรวจสอบ (Audit) ผู้รับกำจัดของเสียก่อนเลือกให้บริการ และระหว่างการใช้บริการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับกำจัดมีมาตรฐานการดำเนินงานโดยก่อให้เกิดผลกระทบต่ำสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โรงงาน - ภายในพื้นที่โรงงาน - ภายในพื้นที่โรงงาน - ภายในพื้นที่โรงงาน - ภายในพื้นที่โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ลงชื่อ
(นายสืบพงษ์ โลติริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 23/62

ลงชื่อ พานิช กติ.
(นางสาวพิพัฒน์ พัฒนาภิรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดเก็บ ขนส่ง และกำจัดวัสดุไม่ใช้แล้วที่ต้องการนำออกของงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - มูลฝอยจากพนักงาน <ul style="list-style-type: none"> • ขยะทั่วไป ประมาณ 120 ตัน/ปี จัดเก็บในถังขยะพลาสติก วางภายในพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 (ห้องเก็บขยะทั่วไป) เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต เช่น เทศบาลเมือง สีคิ้ว รับไปกำจัดตามหลักสุขागาม • ขยะอันตราย ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบตเตอรี่ ประมาณ 0.2 ตัน/ปี จัดเก็บในถังเหล็ก วางภายในพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 (ห้องเก็บขยะอันตราย) เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากการโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) รับไปปรับเปลี่ยนและฝังกลบอย่างปลอดภัย หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ • กากมันสำปะหลัง ประมาณ 202,556 ตัน/ปี จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บของเสีย 2 จำหน่ายให้เอกชนรับซื้อเพื่อไปทำเป็นอาหารสัตว์ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ • เปลือกมันสำปะหลังและเปลือกติน ประมาณ 40,344 ตัน/ปี จัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บของเสีย 2 จำหน่ายให้เอกชนรับซื้อเพื่อไปทำเป็นส่วนผสมของสารปรับปรุงดิน หรือนำไปเป็นส่วนผสมเพื่อใช้ในการเพาะปลูกเห็ด หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 	- ภายในพื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ
(นายสีบพงษ์ โลเคริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อุปกรณ์อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ ทักษิณ โนนี

(นางสาวกิริรัตน์ ทัศนาการไฟศาล)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	แนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลารอ้อนใจ	ผู้รับผิดชอบ
8. การจัดการากของเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ ประมาณ 50 ตัน/ปี จัดวางภายในพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 (ห้องเก็บกระดาษ) เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จำกัด (มหาชน) รับไปคัดแยกเพื่อดำเนินการในการหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ พลาสติกไม่เป็นเป้าหมายอันตราย ประมาณ 2.5 ตัน/ปี จัดวางภายในพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 (ห้องเก็บขยะทั่วไป) เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จำกัด (มหาชน) รับไปฝังกลบตามหลักวิชาการ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ Carbon Filter Acid ประมาณ 832 ตัน/ปี และ Resin ที่ใช้แล้ว ประมาณ 13 ตัน/ปี จัดเก็บภายในพื้นที่จัดเก็บของเสีย 3 เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จำกัด (มหาชน) รับไปฝังกลบตามหลักวิชาการ หรือวิธีอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ประมาณ 15,000 ตัน/ปี จัดเก็บภายในบ่อคอนกรีตขนาด 35x23x2.5 เมตร ในพื้นที่จัดเก็บของเสีย 3 เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) รับไปกำจัดโดยการฝังกลบตามหลักวิชาการ หรือดำเนินการอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตของเสียอันตรายจากการบวนการผลิต Lead Subacetate แบบเตอร์ชินิดตะกั่ว หลอดไฟที่ใช้แล้ว ประมาณ 0.2 ตัน/ปี จัดเก็บในถังเหล็กวางภายในพื้นที่จัดเก็บของเสีย 1 (ห้องเก็บขยะอันตราย) เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) รับไปปรับเปลี่ยนและฝังกลบอย่างปลอดภัย 	- ภายในพื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ลงชื่อ


(นายสิพัฒ์ ไพรอเจ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด




เดือน พฤษภาคม 2560
หน้า 25/62

ลงชื่อ


(นางสาวศิริรัตน์ ทศนาการไฟศาล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างขั้นเจนให้เป็นไปตามแนวทางระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือมาตรฐานอื่น ๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และประกาศให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วถึง - พิจารณาทบทวน และกำหนดแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป - จัดให้มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตรง - กำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่ในการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ หัวหน้างาน/หัวหน้ากะทำงานที่ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบทุกวัน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ ทำงานที่ตรวจสอบห้องพื้นที่ - นำ มาอก. 18000 (Occupational Health and Safety Management System) มาใช้ในโรงงาน เพื่อใช้งานทางด้านอาชีวอนามัยและรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน และมีการอบรมให้ความรู้เรื่องภัยแล้วกับลักษณะการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เช่น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล กฎความปลอดภัยเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น - ในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ทั้งขณะการใช้งานและเมื่อเกิดการหลวไหล 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โรงงาน - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 	


ลงชื่อ
(นายสีบพงษ์ โลเรต)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ
(นางสาวพิพัชญ์ พัฒนาการเพศala)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ กับลักษณะงาน เช่น ข้อปฏิบัติในการทำงานอย่างปลอดภัย อันตรายและการป้องกัน อันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในโครงการ สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การป้องกันและระวังอัคคีภัย และการปฐมพยาบาล เป็นต้น เป็นต้น - ระบุพื้นที่ที่จัดไว้เป็นที่อันตราย เช่น พื้นที่ที่มีสารเคมี โดยติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือน ให้ทราบในบริเวณดังกล่าว พนักงานทุกคนที่จะต้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าวจะต้อง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - บริเวณพื้นที่จัดเก็บครด-ด่างได้จัดให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถือ ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตา ฉุกเฉิน และกำหนดให้พนักงานที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวต้องสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น รองเท้า ถุงมือ เอี้ยมและแวงน้ำป้องกัน สารเคมี - วิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานและความเสี่ยง เพื่อกำหนดประเภทอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม - ติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ประจำที่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ ในแต่ละบริเวณ เพื่อให้พนักงานและผู้ที่จะเข้าไปในบริเวณดังกล่าวได้ทราบอย่างชัดเจน - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมตาม ลักษณะงาน โดยมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ - กำกับดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความรวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขณะปฏิบัติงาน และกำหนดข้อปฏิบัติ กรณีตรวจสอบพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ขณะ ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

(นายสีบพงษ์ โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



มีนาคม 2560
หน้า 27/62

ลงชื่อ ... ทักษิณ ทิพธี

(นางสาวทิพธี ทิพธี หัตนาการไฟศาลา)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)


คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จดบันทึกอุบัติเหตุต่างๆ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไข - จัดให้มีห้องพยาบาล เตียงคนไข้ เวชภัณฑ์ พยาบาลให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2548 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - จัดให้มีฝึกอบรม ฯลฯ และทีลังตาในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีหรือเกี่ยวข้องกับสารเคมี - กำหนดให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานประจำภายในสายการผลิตที่เกิดฝุ่นละอองด้อง สวมหน้ากากกรองฝุ่นละออง - จัดให้มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิง รวมทั้งจัดทำรายงาน สรุปผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองโดยวิศวกรเครื่องกล และ/หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ - จัดให้มีแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังรูปที่ 5 และทำการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - บริเวณอาคารผลิต ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ดับเพลิง • ติดตั้ง Fire alarm บริเวณอาคารผลิตและพื้นที่โรงงาน • ป้ายเตือนอันตราย และป้ายบอกทางหนีไฟ 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ _____

 (นายสิบพงษ์ โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
 หน้า 28/62

ลงชื่อ

 (นางสาวพิพัฒน์ ท้วนวงศารา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีมาตรการป้องกันการระเบิดของฝุ่นแป้งในบริเวณหน่วยทำให้แป้งแห้ง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดหมอกฝุ่น <ul style="list-style-type: none"> • มีการดูแลทำความสะอาด (House Keeping) ไม่ให้มีฝุ่นแป้งสะสมอยู่ในระบบ ห้องและพื้น โดยการทำความสะอาดหลังการทำงานในแต่ละกะ • มีการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะบริเวณที่มีการรั่วไหล (Leak) ของ ฝุ่นแป้งและจัดให้มีระบบระบายน้ำอากาศที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ความชื้นของฝุ่น สูงจนถึงความชื้นขั้นที่เกิดการระเบิดได้ • ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณหน่วยบรรจุ โดยการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น (Hood) ซึ่งจะทำหน้าที่ดูดฝุ่นฟุ้งกระจายในขณะบรรจุถุงกลับไปที่ไซโคลนอีกรั้ง 2) มาตรการป้องกันการเกิดประกายไฟ <ul style="list-style-type: none"> • ป้องกันการเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตย์ บริเวณอุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นโลหะโดย การต่อสายดิน • มีการหล่อสีจุดร้อน (Hot Spots) โดยใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือสารปืนบริเวณอุปกรณ์ ที่มีการหมุน • อุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิด Dust Ignition Proof ซึ่งได้มาตรฐานตาม NFPA Class II Division 2 Group G • จัดให้มีระบบการอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานโดยเฉพาะ Hot Work Permit 3) มาตรการควบคุมความเสี่ยงจากการระเบิดของฝุ่นแป้ง โดยการออกแบบ อุปกรณ์ที่เป็นภาษาชนให้มีช่องระบายน้ำความดันระเบิด (Explosion Vent) 	- ภายในพื้นที่โรงงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ลงชื่อ
(นายสีบพงษ์ โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน้า 29/62

ลงชื่อ
(นางสาวพัชรัตน์ ทัศนาการไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตครุโคสไฮรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การสาธารณสุข 10.1 รวบรวมข้อมูล ฐานข้อมูลการเกิดโรค ของประชาชนและ การป้องกันสัมพันธ์ โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมข้อมูลรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) จากโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บุกน้อย โรงพยาบาลสุ่มสิ่ว เพื่อเป็นฐานข้อมูลการเกิดโรคของประชาชน เพื่อเป็นฐานข้อมูล การเกิดโรคของประชาชน และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนสนับสนุน กิจกรรมด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ - จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา เพื่อ สนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข เช่น สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาธารณสุขต่อชุมชน เป็นต้น - จัดให้มีหน่วยงานสาธารณสุขเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการผลิต การจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ เพื่อ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ และร่วมกันกำหนดมาตรการในการ เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล บุกน้อย - โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพส่วนตำบล โนนเสลา - โรงพยาบาลสุ่มสิ่ว - หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ ศึกษา - หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ ศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ
(นายสีบงษ์ โลเรีย)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



อัม瓦คม 2560
หน้า 30/62

ลงชื่อ
ทักษิณ พูลวิชัย

(นางสาวทิพารัตน์ พันนาการไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10.2 สุขภาพพนักงาน	- พนักงานใหม่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และพนักงานประจำต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีตามปัจจัยเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ การตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจเลือด การมองเห็น เอกซเรย์ปอด ปัสสาวะ สมรรถภาพตัด สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน และตรวจพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแพทย์ทางอาชีวศาสตร์	- พนักงาน	- ก่อนเริ่มเข้ามาทำงาน สำหรับพนักงานใหม่ และทำการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามคำแนะนำของแพทย์อาชีวศาสตร์	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- การทดสอบสมรรถภาพการได้ยินผู้ทดสอบจะต้องพักรการได้ยินเสียงดังเป็นเวลาอย่างน้อย 14 ชั่วโมง ก่อนทำการทดสอบ	- พนักงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- หากผลการตรวจสุขภาพพบความผิดปกติ ให้ทำการหมุนเวียนการทำงานของพนักงานไปยังแผนกอื่นที่มีผลกระทบต่ำกว่าแผนกเดิม และทำการตรวจข้อโดยแพทย์ทางอาชีวศาสตร์ เมื่อพิสูจน์แล้วพบว่า ความผิดปกติที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากภาระการทำงาน โรงงานต้องสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องจนหายดีดังเดิม	- พนักงาน	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ลงชื่อ
(นายสิบพันช์ โลศิ)
ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



เดือน มกราคม 2560
หน้า 31/62

ลงชื่อ
(นางสาวพิพัฒน์ พืชนาการไฟศาลา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนคิลสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)


คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สังคม-เศรษฐกิจ 11.1 การประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณารับคุณงานและบุคลากรในพื้นที่ตามคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นลำดับแรก เพื่อให้โรงงานและชุมชนท้องถิ่นสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน รวมทั้ง ลดปัญหาชุมชนแอดจากประชารถแห่งที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ - จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และแต่งตั้งทีมงาน ประกอบด้วย พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายผลิต ฝ่ายความคุ้มครอง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายในการดำเนินงานกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ - จัดทีมงานมวลชนสัมพันธ์เข้าพบประชาชนและผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความวิตกกังวลของชุมชนในพื้นที่ที่เกิดเดียงรงงานที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมการผลิต อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพบปัญหาหรือพบแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหา จะต้องนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติรวมทั้งมีการสื่อสารผลการดำเนินงานให้ชุมชนรับทราบ - กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลระหว่างโรงงานและชุมชน เช่น การจัดทำแผ่นพับ หรือการจัดทำจุลสาร เพื่อเป็นการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมของโรงงานต่อชุมชนโดยรอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หรือชุมชนเมื่อได้รับการติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการ - สนับสนุนกิจกรรมสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในชุมชน เช่น สนับสนุนกิจกรรมยามว่างที่สามารถสร้างรายได้เพิ่ม ส่งเสริมความรู้ด้านมนุษย์สิ่งแวดล้อม เพื่อการประกอบอาชีพ สนับสนุนให้ชุมชนดำเนินงานตามแนวทางในการจัดการที่ดี (Best Management Practice) 	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในพื้นที่โรงงาน และชุมชนโดยรอบ - ภายในโรงงาน - ชุมชนโดยรอบ - ภายในพื้นที่โรงงาน และชุมชนโดยรอบ - ภายในพื้นที่โรงงาน และชุมชนโดยรอบ - ชุมชนโดยรอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ 
(นายสิบหาเตช โภควิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
หน้า 32/62

ลงชื่อ 
(นางสาวพิรัชต์ ทิศนาการไฟศาล)


ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11.1 การประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	- ส่งเสริมความรู้ในการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรม ข้อมูลทางวิชาการในด้านการใช้ กากตะกอนและน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานในแปลงเกษตรกรรม การใช้ กากมัน เพื่อเป็นอาหารสัตว์ และการใช้เปลือกมันเพื่อเป็นวัสดุหดแทนดินสำหรับปลูกเห็ด เป็นต้น	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- กำหนดงบประมาณประจำปี สำหรับสนับสนุนหรือเข้าช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน รวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและประเมินของชุมชนและ หน่วยงานราชการโดยรอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- แจ้งผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบ และน้ำผิวดิน เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง พร้อม ทำบันทึกเสนอผลการดำเนินงานต่อ สพ.ทุก 6 เดือน	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
11.2 กรณีเรื่องร้องเรียน	- การบันทึกข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้อง การแก้ไขข้อร้องเรียนหรือเรียกร้องและมาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ	- ชุมชนโดยรอบ	- รวบรวมข้อมูลทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจาก การดำเนินการ ของโครงการโดยตรง บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบ ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบตามแนวทางการแก้ไขปัญหา	- ภายในพื้นที่โรงงาน และชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ในการประสานงานและแก้ไขปัญหาดังๆ ที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ กรณีที่มีการร้องเรียน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน เพื่อทำการรับเรื่อง ร้องเรียนหรือเหตุเดือดร้อนร้ายแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมแจ้งให้ชุมชนได้รับทราบภายในระยะเวลา 7 วัน ตามแผนผังการดำเนินงานรับข้อร้องเรียน ดังรูปที่	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ลงชื่อ


(นายสิปองษ์ ไชยวัฒนา)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



มีนาคม 2560
หน้า 33/62

ลงชื่อ


(นางสาวทิรัตน์ พันธ์การเพศala)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	<p>- จัดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) นี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เรียบเรียงแล้ว และมีมติที่จะเปลี่ยนแปลง โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่แตกต่างจากแนวทางการดำเนินงาน ให้บริษัทฯ เสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณา ก่อนดำเนินการ รายละเอียดของคณะกรรมการฯ ดังนี้</p> <p>องค์ประกอบ ประกอบด้วย ผู้แทนภาคธุรกิจ ตัวแทน 4 หน่วยงาน ผู้แทนภาคประชาชน และผู้แทนโครงการ โดยสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วม ประชุมทั้งหมด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้แทนภาคธุรกิจ ประกอบด้วย ตัวแทน 4 หน่วยงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ นายอํามาเกอส์คิวหรือผู้แทน จำนวน 1 คน ▪ นักวิชาการในห้องถินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน ▪ ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน ▪ ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 คน 2) ผู้แทนภาคประชาชนไม่รวมผู้นำชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า 21 คน มาจากการสรรหา หรือการเสนอชื่อหรืออธิการอื่นๆ ได้จากชุมชนรอบที่ตั้งโครงการในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 3) ผู้แทนโครงการ จำนวน 3 คน 	- ชุมชนโดยรอบ	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ _____
(นายสีบพงษ์ โลศร)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ กานต์ กัน
(นางสาวกานต์ กัน
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด)



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไชรับ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ต่อ)	<p>อำนาจหน้าที่</p> <p>1) สำรวจความต้องการของประชาชน สร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รับรู้กระบวนการตรวจดูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจดู ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>2) ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการ มีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p> <p>3) เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจเยี่ยมโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>4) เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานได้ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน</p> <p>5) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน</p> <p>6) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งตรวจสอบขอเจ้าจริง และสรุปแนวทาง การป้องกันและแก้ไข</p> <p>7) ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกรณีมีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างโครงการกับชุมชน</p> <p>8) ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการ และพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตามคุณภาพ การจ่ายค่าชดเชย จนแล้วเสร็จ</p> <p>9) จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชน</p>	- ชุมชนและหน่วยงาน ราชการใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

(นายสิภพชัย ไชรัตน์)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



เดือน พฤษภาคม 2560
หน้า 35/62

ลงชื่อ


(นางสาวพิพัฒน์ พัฒนาการไทย)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกรูโคสไซรับ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)


คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ต่อ)	<p>ความถี่ในการประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมดซึ่งจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมทุก 6 เดือน แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในคุณภาพนิじของคณะกรรมการฯ การวินิจฉัยข้อดีของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง อบรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบาทหน้าที่ให้กับคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ในรอบ วาระในการได้รับเลือกเป็นกรรมการฯ <p>ระยะเวลาการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการมีวาระในการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและสามารถดำเนินการได้เกิน 2 วาระติดต่อกัน เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น 	- ชุมชนและหน่วยงาน ราชการใกล้เคียง	- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ลงชื่อ

 (นายสิภพ ดีครี)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 36/62

ลงชื่อ

 (นางสาวสิริพร ทิติธรรม)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรับ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลางานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (ต่อ)	<p>1) กรณีที่กรรมการพันจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง กรรมการประจำเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการว่างลง และให้ผู้ได้รับการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ใน ตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน</p> <p>2) กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบ วันจะไม่ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้ คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่</p> <p>นอกจากการพันตำแหน่งตามวาระ กรรมการพันจากตำแหน่งเมื่อ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตาย 2) ลาออก 3) เป็นบุคคลวิกฤตหรือจิตพิ่มเพื่อน 4) คณะกรรมการมีมติสองในสาม ให้ถอนถอนออกจากตำแหน่งเพราะมีความ ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ 5) เป็นบุคคลล้มละลาย 6) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เดยได้รับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดลุ่โท <p>- งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม มาจากงบการดำเนินงานด้านการบริหารงานของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>- ชุมชนและหน่วยงาน ราชการใกล้เคียง</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>

ลงชื่อ
(นายสืบพงษ์ ໄโลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 37/62

ลงชื่อ
กานต์ กัน

(นางสาวกันต์ กัน)
ที่ปรึกษาทางเทคนิค
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไชรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผู้สถานที่	ระยะเวลาก่อต้นเหตุ	ผู้รับผิดชอบ
12. พื้นที่สีเขียว	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ รวมประมาณ 113.1 ไร่ หรือ 180,959 ตาราง เมตร คิดเป็นร้อยละ 21.63 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยพื้นที่สีเขียวภายในโครงการต้อง ทำการปลูกไม้ยืนต้น พร้อมไม้ทึบคูกร ได้แก่ อโศกอินเดีย กระถิน สะเดา ตะแบก ยุคลาปิตัส โมก และไทรเกาหลี เป็นต้น - ปลูกต้นไม้ยืนต้นทรงสูง เช่น ต้นอโศกอินเดีย เป็นต้น โดยกำหนดให้มีระยะห่าง ระหว่างต้น ประมาณ 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 1 เมตร แต่ละถalka ให้ปลูกสลับฟันปลา บริเวณริมรั้วโครงการด้านต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (ด้านส่วนการผลิตติดกับระบบบำบัด น้ำเสีย) ปลูกต้นอโศกอินเดีย จำนวน 4 แฉะ (หมายเลข 1 รูปที่ 6) • ริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (ติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณตั้งแต่ ด้านหน้าโครงการถึงพื้นที่ส่วนผลิต) ปลูกไม้พุ่ม เช่น ต้นโนก ต้นไทรเกาหลี (หมายเลข 2 รูปที่ 6) • ริมรั้วด้านทิศใต้ (ด้านหน้าโครงการติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูง) ปลูกไม้พุ่ม เช่น ต้นโนก ต้นไทรเกาหลี จำนวน 2 แฉะ ระยะห่าง 1 เมตร (หมายเลข 3 รูปที่ 6) • ริมรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านหลังลานจอดรถบรรทุก) : ปลูกต้นอโศกอินเดีย จำนวน 2 แฉะ ระยะห่าง 1 เมตร (หมายเลข 4 รูปที่ 6) • ริมรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านหลังระบบบำบัดน้ำเสีย UASB) : ปลูกต้นอโศก อินเดีย จำนวน 2 แฉะ ระยะห่าง 1 เมตร (หมายเลข 5 รูปที่ 6) • ริมรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร) : ปลูกต้น อโศกอินเดีย จำนวน 5 แฉะ ระยะห่าง 2 เมตร (หมายเลข 6 รูปที่ 6) • ริมรั้วด้านทิศตะวันตก (ด้านข้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเก็บน้ำทึบภายหลัง การบำบัด) : ปลูกต้นอโศกอินเดีย จำนวน 2 แฉะ ระยะห่าง 2 เมตร (หมายเลข 7 รูปที่ 6) 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สีเขียวภายใน โรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

(นายสีบพงษ์ โลครี)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



เดือนมกราคม 2560
หน้า 38/62

ลงชื่อ ทักษิณ ทักษิณ

(นางสาวทิพารัตน์ ทัศนาการไฟศาลา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซร์ป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
12. พื้นที่สีเขียว (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีพื้นที่ดูแลและรักษาพื้นที่สีเขียวให้คงสภาพตลอดระยะเวลาดำเนินการ และภัยหลังขยายกำลังการผลิตต้องทำการปลูกต้นไม้ชั่วคราว/ทดแทน/เพิ่มเดิมให้ครอบคลุมพื้นที่สีเขียวของโครงการทั้งหมดให้ครบถ้วนดังรูปที่ 6 ภายในปี 2561 - จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเตรียมกล้าไม้ และจัดเตรียมกล้าไม้สำรอง ประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โครงการ - จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา ใส่บุญปรับปรุงดิน และต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อให้ดันไม้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนคงสภาพพื้นที่สีเขียวตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ และหากพบว่าต้นไม้ด้วยจะต้องทำการปลูกทดแทนเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยต้นไม้ที่นำมายังก็ใหม่ต้องมีขนาดความสูงของต้นไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตรแสดงแผนการปลูกต้นไม้ตารางที่ 7 - ทำการตรวจสอบและบันทึกผลความชื้นในดิน และนำมาใช้ในการหาค่าที่เหมาะสมในการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด มาตรฐานต้นไม้ บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อให้ได้ปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมกับชนิดต้นไม้ในแต่ละพื้นที่ภายในโครงการ ทำให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการได้อย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน - ภายนอกพื้นที่โรงงาน - พื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน - พื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ
(นายสีบพงษ์ โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
หน้า 39/62

ลงชื่อ
(นางสาวพิพัฒน์ พัฒนาการไพบูลย์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 2 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลุ่มไซรัป (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

คุณค่าสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
13. ทางสาธารณประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการบางส่วนติดกับทางสาธารณประโยชน์ ได้แก่ พื้นที่ด้านทิศใต้ โฉนดที่ดินเลขที่ 38396 ติดกับหนองกระทุมน้อยสาธารณประโยชน์ โฉนด พื้นที่โครงการโฉนดเลขที่ 16180 9989 16266 17075 17063 16183 9453 9454 15809 11452 11450 34234 11105 11084 ติดกับทางสาธารณประโยชน์ และพื้นที่โครงการโฉนดเลขที่ 9605 และ 9619 ติดกับสำราญสาธารณประโยชน์ ให้คงสภาพ และไม่ให้ทำการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ สำราญสาธารณประโยชน์ เพื่อประชาชนรอบพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงพื้นที่ได้โดยสะดวก - ทำการสนับสนุน ซ่อมแซม ทำบูรุงทางสาธารณประโยชน์ และสำราญสาธารณประโยชน์ที่ติดกับพื้นที่โครงการโดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ - เฝ้าระวังและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของโครงการที่จะก่อให้เกิดการฉุกเฉินทางสาธารณประโยชน์ หรือสำราญสาธารณประโยชน์ที่ติดกับพื้นที่โครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
		<ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่โครงการที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ _____
OK
(นายสีบพงษ์ โลเรีย)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 40/62

ลงชื่อ
ทักษิณ ทิพย์
(นางสาวทิพย์รัตน์ ทิพย์นาการไฟศาลา)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรับ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ศักยภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องพิจารณา	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- ฝุ่นละออง เนลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เนลี่ย 24 ชั่วโมง (PM-10) (ความเร็วลมและทิศทางลมให้ตรวจวัดที่บริเวณด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 สถานี เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง)	- จำนวน 3 สถานี ดังรูปที่ 7 ได้แก่ • วัดบนคด (A1) • วัดหน่องรี (A2) • วัดกุดเต่าจับ (A3)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง (ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้)	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ระดับเสียง				
2.1 เสียงโดยทั่วไป	- Leq 24 ชม., Lmax และ L90	- จำนวน 2 จุดตรวจวัด ดังรูปที่ 8 ได้แก่ • ริมรั้วโรงงาน (ฝั่งบ้านกุดเต่าจับ) (N1) • บ้านกุดเต่าจับ (N2)	- เป็นปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2.2 เสียงรบกวน	- ประเมินค่าระดับการรบกวน	- จำนวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ • ริมรั้วโรงงาน (ฝั่งบ้านกุดเต่าจับ) (N1) • บ้านกุดเต่าจับ (N2)	- เป็นปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. คุณภาพน้ำทิ้ง	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจาก บ่อเก็บน้ำทิ้งหลังบำบัด 2 ในดัชนี pH, Temperature, Conductivity, SS, TDS, BOD, COD, DO, TKN, Sulfide, Cyanide, Oil & Grease, NO ₃ -N, NH ₃ -N, PO ₄ -P, Phenols, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria	- น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากบ่อเก็บกักสุดท้าย (บ่อเก็บน้ำทิ้งหลังบำบัด 2) ก่อนระบายนอกสู่ภายนอกโรงงาน	- เดือนละ 1 ครั้ง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ <ul style="list-style-type: none">● สาเหตุ● ผลต่อสุขภาพพนักงาน/การบาดเจ็บ● ความเสียหาย/สูญเสีย● การแก้ไขปัญหา	- ภายในและภายนอกโครงการ	- ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

(นายสีบพงษ์ โลครี)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อธิบดีงานมัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ

นางสาวกิพัฒน์ พัฒนาภิรัตน์

(นางสาวกิพัฒน์ พัฒนาภิรัตน์)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



**ตารางที่ 4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลุ่มโซลาร์ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)**

ทัวร์พยากรณ์คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดที่ต้องจัดทำ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - ฝุ่นละออง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (PM-10) - ก๊าซชัลเพอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (SO_2) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (NO_2) (ความเร็วลมและทิศทางลมให้ตรวจที่บริเวณด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 สถานี เป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง) 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 3 สถานี ตั้งรูปที่ 7 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • วัดถนนคด (A1) • วัดหนองรี (A2) • วัดกุดเต่าจับ (A3) 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง (ในช่วงลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้) 	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. คุณภาพอากาศจากปล่องระบายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> - Boiler No.1 ตรวจวัด TSP, SO_2, NO_x as NO_2 - Boiler No.2 ตรวจวัด TSP, SO_2, NO_x as NO_2 - Cooler Cyclone ตรวจวัด TSP - Dryer Cyclone ตรวจวัด TSP <p>- หากมีการใช้น้ำมันเดาเป็นเชื้อเพลิงใน Boiler ให้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายน้ำ Boiler ในดัชนี TSP, SO_2, NO_x as NO_2 พร้อมบันทึกระยะเวลาการทำงาน และปริมาณการใช้เชื้อเพลิง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปล่องระบายน้ำมลพิษอากาศ <ul style="list-style-type: none"> • Boiler No.1 • Boiler No.2 • Cooler Cyclone • Dryer Cyclone 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดียวกับการ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ 	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. ระดับเสียง				
3.1 เสียงโดยทั่วไป	- Leq 24 ชม., L _{max} และ L ₉₀	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 2 จุดตรวจ ตั้งรูปที่ 8 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • ริมรั้วโรงงาน (ฝั่งบ้านกุดเต่าจับ) (N1) • บ้านกุดเต่าจับ (N2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง 	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3.2 เสียงรบกวน	- ประเมินค่าระดับการรบกวน	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 2 จุดตรวจ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • ริมรั้วโรงงาน (ฝั่งบ้านกุดเต่าจับ) (N1) • บ้านกุดเต่าจับ (N2) 	<ul style="list-style-type: none"> - ปีละ 2 ครั้ง 	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

(นายสีบพงษ์ โลศรี)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
หน้า 42/62


ลงชื่อ

นางสาวพิพัฒน์ พันธุ์การไฟฟ้า
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด




ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคไซร์รับ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ตัวบ่งชี้ทางด้านที่ต้องวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณภาพน้ำ 4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดโดยการตรวจคุณภาพน้ำ ดังนี้ UASB <ul style="list-style-type: none"> • ก่อนเข้าระบบ ตรวจวัด pH, SS, BOD, COD • ก่อนเข้าระบบ Stabilization pond (Bar Screen) ตรวจวัด pH, SS, BOD, COD • บ่อบำบัดไร้อากาศ 4 (Anaerobic pond No.4) ตรวจวัด pH, BOD, COD • บ่อแฟกคัลเทฟ 4 (Facultative pond No.4) ตรวจวัด pH, BOD, COD • บ่อเติมอากาศ 1 (Aeration pond No.1) ตรวจวัด pH, BOD, COD, SS, DO • บ่อขัดแต่ง 2 (Polishing pond 2) ตรวจวัด pH, BOD, COD, SS • บ่อเก็บน้ำทิ้งหลังบำบัด 2 (Holding pond 2) ตรวจวัด pH, BOD, COD, SS, DO - ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจาก บ่อเก็บน้ำทิ้งหลังบำบัด 2 ในดัชนี pH, Temperature, Conductivity, SS, TDS, BOD, COD, DO, TKN, Sulfide, Cyanide, Oil & Grease, NO₃-N, NH₃-N, PO₄-P, Phenols, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 7 จุด ได้แก่ UASB <ul style="list-style-type: none"> • ก่อนเข้าระบบ UASB Stabilization pond • ก่อนเข้าระบบ Stabilization pond (Bar Screen) • บ่อบำบัดไร้อากาศ 4 (Anaerobic pond No.4) • บ่อแฟกคัลเทฟ 4 (Facultative pond No.4) • บ่อเติมอากาศ 1 (Aeration pond No.1) • บ่อขัดแต่ง 2 (Polishing pond 2) • บ่อเก็บน้ำทิ้งหลังบำบัด 2 (Holding pond 2) - น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจาก บ่อเก็บกักสุดท้าย (บ่อเก็บน้ำทิ้งหลังบำบัด 2) ก่อนระบายนอกสู่ภายนอกโรงงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง - เดือนละ 1 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ลงชื่อ

 (นายสิพันธุ์ โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ

 (นางสาวทิพรัตน์ ทawanwattana)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรับ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
4.2 น้ำผิวดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในดัชนี pH, Temperature, Conductivity, TS, TDS, DO, BOD, NO₃-N, NH₃-N, Chloride, Cyanide, Phenols, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria - ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ในดัชนี ขีดและความหลากหลาย ของแพลงค์ตอนพืช แพลงค์ตอนสัตว์ สัตว์หนันดิน และปลา 	<ul style="list-style-type: none"> - หัวยหิน (หัวลำšeา) จำนวน 3 จุดตรวจ ดังรูปที่ 9 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • เหนือจุดระบายน้ำทิ้งของโรงงาน 100 เมตร (SW1) • จุดระบายน้ำทิ้งของโรงงาน (SW2) • ท้ายจุดระบายน้ำทิ้งของโรงงาน 100 เมตร (SW3) 	- ทุก 3 เดือน	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4.3 น้ำใต้ดิน	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ในดัชนี ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น (Turbidity) ของแข็งละลายได้ (Total Dissolved Solid) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ความกระด้างที่ไม่ได้อよyuในรูปคาร์บอนेट (Non-Carbonate Hardness) ในเตรท (Nitrate) และคลอไรด์ (Chloride) 	<ul style="list-style-type: none"> - จากบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) จำนวน 4 จุด ดังรูปที่ 10 ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • บริเวณน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสียชนิดบ่อปรับเสถียร จุดที่ 1 • บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย จุดที่ 2 • บริเวณบ่อเก็บน้ำทิ้ง จุดที่ 3 • บริเวณบ่อตัดกุตเเต่งบัน จุดที่ 4 	- เป็นครั้ง 1 ครั้ง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4.4 น้ำประปา	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ในดัชนี pH, Turbidity, TDS, Free Residual Chlorine, Chloride, Nitrate และ E.Coli 	<ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำก่อนนำไปใช้ในโรงงาน 	- ทุก 3 เดือน	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

(นายสิบหาที โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อàiเชื่อนมัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 44/62

ลงชื่อ ... พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวกิรัตน์ ทัศนาการไฟศาลา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรับ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ดำเนินสิ่งแวดล้อมที่ควรจัด	สถานที่ที่มีนิยมกوار	ความดี	ผู้รับผิดชอบ
5. คุณภาพดิน/ภาคตะกอน	- ตรวจด้วยคุณภาพดินที่ระดับความลึก 0-5 เซนติเมตร และ 30-50 เซนติเมตร ในด้านนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าโซเดียมสัมพัทธ์ (Sodium Adsorption Ratio; SAR) ค่าความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity; EC) ในต่อเจน พอสฟอรัส โปรแทสเซียม และ C/N Ratio	- จำนวน 3 จุดตรวจ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● แปลงเกษตรกรรมที่ใช้น้ำ/ภาคตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ จำนวน 2 จุด ● พื้นที่สีเขียวภายในโครงการจำนวน 1 จุด ที่มีการใช้น้ำทึ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียชนิดบ่อปรับเสถียร 	- เมื่อมีการใช้น้ำในการต้น้ำ/แปลงเกษตรกรรมและ/หรือภาคตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการปรับปรุงดิน	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- ตรวจด้วยคุณภาพดินจากระบบบำบัดน้ำเสียในด้านนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าโซเดียมสัมพัทธ์ (Sodium Adsorption Ratio; SAR) ค่าความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity; EC) ในต่อเจน พอสฟอรัส โปรแทสเซียม และ C/N ratio	- ตอกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย	- เมื่อมีการนำดินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปใช้เพื่อเป็นวัสดุทุ่มเทนดิน	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6. อาชีวอนามัย	- ตรวจด้วย Total Dust และ Respirable Dust ในพื้นที่ผลิต	ในสถานประกอบการ จำนวน 3 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ขั้นลงสินค้า - Sieveter - ห้องบรรจุแพ้ง 	- ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- ตรวจด้วย H_2SO_4 - ตรวจด้วย HCl	ในสถานประกอบการ จำนวน 2 จุด ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - พื้นที่ผลิตเครื่องมือ - หน่วยผลิตมัลติเตเกอร์ทرينและแป้งมัน 	- ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ
(นายสิบพงษ์ โภศรี)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 45/62

ลงชื่อ
ทักษิณ ใจดี
(นางสาวทิพารัตน์ ทัศนาการไฟศา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายกำลังการผลิตกูลโคสไซรับ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

ทรัพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ที่ดินสิ่งน้ำดินที่ต้องตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
6.2 ตรวจวัดระดับเสียง ในพื้นที่ผลิต	- ตรวจวัดระดับเสียงต่อเนื่องแบบคงที่ (Continuous steady noise)	ในสถานประกอบการ จำนวน 3 จุด ได้แก่ - ลูกไม้ (Rasper) - เครื่องบดหัวมันสำปะหลัง - หน่วยผลิตกูลโคสไซรับ - หน่วยผลิตมอลโดเดกซ์ทริน	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- ตรวจวัดระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการ ทำงานในแต่ละวัน (TWA)	ลูกจ้างที่ทำงานในบริเวณ - ลูกไม้ (Rasper) - เครื่องบดหัวมันสำปะหลัง - หน่วยผลิตกูลโคสไซรับ - หน่วยผลิตมอลโดเดกซ์ทริน	- ปีละ 4 ครั้ง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- ตรวจวัด Noise Contour	ภายในอาคารผลิตทุกอาคาร	- หลังจากดำเนินการ ภายใน 6 เดือน และ ตรวจดูซ้ำทุก 3 ปี	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6.3 การตรวจสอบพนักงาน	- การตรวจสุขภาพหัวไป ตรวจเลือด การมองเห็น เอกสารย่อปอด ปัสสาวะ สมรรถภาพไฟ สมรรถภาพดับ สมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน และตรวจพิเศษ เฉพาะบุคคล โดยแพทย์ทางอาชีวเวชศาสตร์	- พนักงานใหม่ - พนักงานประจำ	- พนักงานใหม่ก่อนเข้า [*] ทำงาน และพนักงาน ประจำ ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6.4 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ	- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วย สาเหตุ จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหา	- พื้นที่โครงการ	- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตลอด ระยะเวลาดำเนินการ และ จัดทำรายงานสรุปผลปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ _____
(นายสิงหนาท โลเครว)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ _____
(นางสาวพิพัฒน์ พัฒนาการเพศศาลา)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 4 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการขยายกำลังการผลิตกุโกรสไซรป์ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ระยะดำเนินการ)

รพยากร/คุณค่าสิ่งแวดล้อม	ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัด	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม	- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการใกล้เคียงทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร และชุมชนท้ายน้ำในตำบลกุดน้อย ได้แก่ หมู่ 7 บ้านดอนมะนาว หมู่ 8 บ้านหัวสระ และหมู่ 13 บ้านหัวสระปรางค์เก่า พร้อมทั้งสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหาและความต้องการรวมถึงสำรวจความพึงพอใจของชุมชน (Community Satisfaction Index) ทั้งนี้การสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและสถิติ พร้อมทั้งเสนอแผนที่กระจายตัวการเก็บข้อมูล	- ครอบคลุมชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการใกล้เคียงทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร ชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชุมชนพื้นที่อ่อนไหวพิเศษ เช่น ที่ดัง สถานพยาบาล วัด และโรงเรียน ชุมชนท้ายน้ำในตำบลกุดน้อย ได้แก่ หมู่ 7 บ้านดอนมะนาว หมู่ 8 บ้านหัวสระ และหมู่ 13 บ้านหัวสระปรางค์เก่า เป็นต้น ดังรูปที่ 11	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	- การบันทึกข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้อง การแก้ไข ข้อร้องเรียนหรือเรียกร้องและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ	- พื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบโครงการ	- รวบรวมข้อมูลทุกเดือน และรายงานผลทุก 6 เดือน	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8. การสาธารณสุข	- รวบรวมข้อมูลรายงานผู้ป่วยนอกตามกตุมสาเหตุ (21 กตุมโรค) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลโนนเสลา และโรงพยาบาลสีคิว	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้อย - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลโนนเสลา - โรงพยาบาลสีคิว	- ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ
(นายสีบพงษ์ โลศรี)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 47/62

ลงชื่อ
(นางสาวพิพัฒน์ พันธุ์วนิช)
ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ตารางที่ 5 อัตราการระบาดพิษทางอากาศโครงการขยายกำลังผลิตกลูโคสไขรับ (ครัวที่ 2) บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : ๔ ผลการตรวจวัดออกซิเจนที่ห้องปฏิบัติการ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บาร์อากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอปา บริเวณของออกซิเจนส่วนเกินจะป่วยในการแพ้อกซิเจน (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และภาวะแพ้

²⁷ ผลการตรวจวัดอัตราจ่ายเงินที่สกัด 25 ของคนเชลซีบล็อก ความตื้น 1 บริเวณภาค หรือ 760 มิลลิเมตรค่าป่าอย่างแท้จริงหนึ่ง

* ประกวดการประชุมอุดมศึกษาเริ่ม กำหนดเวลาเริ่มนับของเรื่องในนาทีที่รับข้อเสนอของทางโรงเรียนที่สั่งให้ดำเนินการในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2547 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2547 ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าอาหารที่ต้องเสียจะหักออกจากจำนวนเงินที่ได้รับ

* ประกาศกระทรวงอุดหนุนกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอาหารที่ระบายนอกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

ໜາບສືບກາງເຊີໄຕ

ผู้ดูแลการคุ้มครองความปลอดภัย สำหรับน้ำมัน และสิ่งแวดล้อม
บริษัท ศอร์วน โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



หน้า 48/62

กานต์

(บางส่วนที่พิเศษ) หักภาษีการไฟฟ้า
ผู้เข้ามาอยู่การสั่งเวลาเดือน
บริษัท เทคโนโลยีแวร์ด์ อินไซด์



ตารางที่ 6 รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond) ขนาด
8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

รายการ	พื้นที่	ความลึก	ปริมาณ	ค่าใช้จ่าย	ต้นทุน	ต้นทุนต่อหน่วย
บ่อหมักเร้ออากาศ 1 (Anaerobic Pond No.1)	24,854	23,593	19,987	3.00	65,370	7.78
บ่อหมักเร้ออากาศ 2 (Anaerobic Pond No.2)	13,755	12,586	9,478	2.95	32,544	3.87
บ่อหมักเร้ออากาศ 3 (Anaerobic Pond No.3)	15,086	13,791	10,588	2.90	35,350	4.21
บ่อหมักเร้ออากาศ 4 (Anaerobic Pond No.4)	13,203	11,887	8,788	2.85	29,462	3.51
บ่อแพคคอลเทฟ 1 (Facultative Pond No.1)	17,509	15,974	13,369	2.50	36,679	4.37
บ่อแพคคอลเทฟ 2 (Facultative Pond No.2)	10,011	8,944	7,029	2.45	19,567	2.33
บ่อแพคคอลเทฟ 3 (Facultative Pond No.3)	25,735	24,365	21,488	2.40	55,024	6.55
บ่อแพคคอลเทฟ 4 (Facultative Pond No.4)	44,551	42,249	37,661	2.35	93,894	11.18
บ่อเติมอากาศ 1 (Aeration Pond 1)	21,044	19,636	16,719	2.60	47,262	5.63
บ่อขัดแต่ง 1 (Polishing Pond 1)	17,324	16,031	13,535	2.55	37,697	4.49
บ่อขัดแต่ง 2 (Polishing Pond 2)	19,725	18,282	15,443	2.70	45,529	5.42
บ่อพักน้ำทึบหลังบำบัด (Effluent Pond)	67,963	66,643	60,152	2.50	158,494	18.87
บ่อเก็บน้ำทึบหลังบำบัด 1 (Holding Pond 1)	26,292	25,300	18,025	5.60	144,458	17.20
บ่อเก็บน้ำทึบหลังบำบัด 2 (Holding Pond 2)	70,336	68,610	57,229	5.50	346,057	41.20
บ่อพักน้ำทึบฉุกเฉิน (Emergency Pond)	39,334	38,045	29,086	5.50	184,610	21.98

ลงชื่อ


 (นายสิบพงษ์ โลcharit)
 ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท กอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ธันวาคม 2560
หน้า 49/62

ลงชื่อ


 (นางสาวพิพัฒน์ พัฒนาภรณ์)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



รูปที่ 1 ผังระบบบ่อบัวน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization pond)

บ่อ
(บ่อบัวน้ำเสีย)
ผู้ดูแลห้องน้ำความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท กอร์น โปรดักต์ (ประเทศไทย) จำกัด






DETAIL WATER DISCHARGE POINT

SCALE

1:100



SECTION A-A

SCALE 1:100

รูปที่ 2 จุดปล่อยน้ำทิ้งท้ายทิbin/ท้ายลำเสา

ลงชื่อ

 นายสินพงษ์ โลศิริ

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท กอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด




ธันวาคม 2560
 หน้า 51/62

ลงชื่อ

 (นางสาวพิหรัตน์ หัตนาภา ชื่อเดิม)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 Environmental Technic Co., Ltd.







รูปที่ 3 จุดสูบน้ำลำตะกงหลัง

ลงชื่อ _____
 (นายศิรพงษ์ โลศิริ)
 ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ _____
 (นางสาวทิพารัตน์ ทศนาการไพรศาล)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด






ลงชื่อ
นายสืบพงษ์ โลศิริ
 ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

* CORN PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.
 * บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ ๒๕๖๐ หน้า ๕๓/๖๒

ลงชื่อ
ทักษิณ ทิตติพานิช
 (นางสาวพิทรัตน์ ทักนากราชพศุลกาล)
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคนิกสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด





ลงชื่อ 
(นายสีบพงษ์ โถกิริ)
ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท กอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ พนัก ใจดี
(นางสาวพิพัฒน์ ทัศน์ใจดี ไฟศาลา)
ผู้อำนวยการสังฆาราม
บริษัท เทคโนบล็อกส์จำกัด

ตารางที่ 7 แผนการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว

หมายเหตุ :

งานปลูกต้นไม้

งานปารังรักษ์ฯ

งานตรวจสอบ/ประเมินผล

ชื่อคันไม้จากภายนอกมาปลูก

ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาดิน การใช้ปืนหมาก/ปืนเคมี การปักกิ่งต้นไม้/ลูกไม้ การจัดการน้ำ

การตรวจวัดขนาดสำคัญ และ จำนวน เพื่อนำมาประเมินและกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเป็นประจำทุกปี

ลงชื่อ

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด




รั้นวาคม 2560
หน้า 55/62


ลงชื่อ นาย นิติ

(นางสาวทิพรัตน์ ทัศนาการไพศาล)
ผู้อำนวยการสังวัดล้อม
บริษัท เทคนิคสังวัดล้อมไทย จำกัด






รูปที่ 6 พื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ



จำนวน 2560
หน้า 56/62

ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคโนโลยีแอนด์ อินโนเวชัน จำกัด
TET Environmental Technic Limited




รูปที่ 6 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการ

ผู้รักการหน่วงงานความประดิษฐ์ อาจวิ่งตามน้ำ และล่องเวลาก่อน
บริชัต กอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ព័ត៌មាន 2560
លេខ 57/62



ค่าอ้างอิงสัญลักษณ์

- ถนน
- +— ทางรถไฟ
- ▨ พื้นที่โครงการ
- ขอบเขตถาวร
- ขอบเขตดำเนิน

- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- A1 วัดถนนคด
- A2 วัดหนองเรียนาราม
- A3 วัดคลองเตี้ยง

0 30 60 1.2 1.8 2.4 3 กิโลเมตร
มาตราส่วน 1 : 70,000

TET
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

รูปที่ 7 จุดตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ลงชื่อ
(นายสีบพงษ์ โศศิริ)

ผู้ดักการหน่วยงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด




ธันวาคม 2560
หน้า 58/62

ลงชื่อ
(นางสาวทิพย์ชนัน พัฒนาภรณ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด





รูปที่ 8 จุดตรวจวัดระดับเสียง

ลงชื่อ

(นายสินพงษ์ โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท กอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

CORN PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ลงชื่อ


(นางสาวพิพัตรัตน์ ทัศนศิริภานุพากล)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

วันที่ 25 มกราคม 2560

หน้า 59/62



รูปที่ 9 จุดตรวจคุณภาพน้ำผิวดินห้วยทิน (ห้วยลำเสา)


ลงชื่อ
(นายสิงหนาท โลศิริ)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ลงชื่อ
(นางสาวพิพร พันธุ์การไฟศาลา)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาชีวอนามัย
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด





สัญลักษณ์

— ระดับน้ำใต้ดิน (ม. รทก.)

→ ทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน

● ตำแหน่งตรวจวัดน้ำใต้ดิน

N

0 500 1000 2000 เมตร



บริษัท เทคโนโลยีแวดล้อมไทย จำกัด

รูปที่ 10 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ลงชื่อ

(นายสิงหนาท พิศริร)

ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด




ลงชื่อ

นางสาวพิพัฒน์ ทัศน์คงาไฟศาล

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

บริษัท เทคโนโลยีแวดล้อมไทย จำกัด





รูปที่ 11 ตำแหน่งพื้นที่ที่ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น

ลงชื่อ

 (นายสิบพงษ์ โลคิริ)
 ผู้จัดการหน่วยงานความปลอดภัย
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลงชื่อ

 ๒๗๖๐ ๘๙๘ ๒๕๖๐
 *บริษัท คอร์น โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 ธันวาคม ๒๕๖๐
 หน้า ๖๒/๖๒

ลงชื่อ

 บริษัท เทคโนโลยีเคมีไทย จำกัด
 ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม
 บริษัท เทคโนโลยีเคมีไทย จำกัด