

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ข-1

หนังสือขอความเห็นชอบการระบายน้ำทิ้งจากโครงการลงสู่คลองน้ำแดง



ที่ รย ๕๓๐๐๕/ ศส๓

สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่า
๙๙๙ หมู่ ๑ ตำบล นิคมพัฒนา
อำเภอ นิคมพัฒนา รย ๒๑๑๘๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การขอความเห็นชอบการระบายน้ำทิ้งจากโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ลงสู่คลองน้ำแดง
เรียน ผู้จัดการโครงการอาวุโส (นายพงศ์พัฒน์ สารสิทธิ์)

อ้างถึง หนังสือบริษัท ซีพีจีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ CPGC/EIA/๐๑๖/๑๒๐๓๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ตามที่ บริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งว่าได้รับอนุมัติจากกรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการ ภายใต้ชื่อ “โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี” ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งลักษณะของโครงการฯ เข้าข่ายต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ และแจ้งการจะมีน้ำทิ้งภายหลังบำบัดสูงสุด จำนวน ๑๖.๘ ลูกบาศก์เมตร/วัน ในช่วงก่อสร้างโครงการฯ และน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดสูงสุด จำนวน ๑๑,๙๘๕ ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อโครงการฯ เปิดดำเนินการ และแจ้งให้เทศบาลตำบลมาบข่าออกหนังสือตอบรับแสดงความเห็นชอบต่อการระบายน้ำทิ้งลงสู่คลองน้ำแดงทราบ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง นั้น

เทศบาลตำบลมาบข่าพิจารณาแล้ว ประกอบกับเป็นการดำเนินการภายใต้การอนุมัติโครงการจากกรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงรับทราบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า

กองสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ - ๓๘๖๓ - ๖๓๓๓ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐ - ๓๘๖๓ - ๖๘๕๖

www.tessabanmabkha.com

www.facebook.com/tessabanmabkha

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ภาคผนวก ข-2

บันทึกเรื่องราวเรียน นิคมฯ ซีพีจีซี

บันทึกเรื่องร้องเรียนจากโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ของบริษัท ซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่	หน่วยงานที่ร้องเรียน	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	การดำเนินการแก้ไข
1 พ.ย. 2562		ชุมชนบ้านหนองคล้า หมู่ 8 ตำบลมาบข่า ได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกสิบล้อ เป็นเหตุให้ถนนสายมาบข่า-มาบใหญ่ได้รับความเสียหาย เกิดหลุมและบ่อ ก่อให้เกิดฝุ่นละออง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินซ่อมแซมปรับระดับถนนที่เป็นหลุมบ่อ - จัดให้รถน้ำ ฉีดพรมน้ำตลอดเส้นทาง เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง - จัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุก โดยกำหนดความเร็วในการขับขี่เมื่อผ่านชุมชน พร้อมกำกับให้ปฏิบัติงานเฉพาะ 8.00-17.00 น. เท่านั้น โดยแจ้งบทลงโทษกับผู้ปฏิบัติงาน ที่ฝ่าฝืนกฎ - จัดทำป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ
3 ก.ย. 2563		เจ้าของที่ดินข้างเคียงบ่อหนองน้ำและเก็บน้ำดิบ 2 มีความกังวลว่าในอนาคตขอบบ่ออาจจะมีการกัดเซาะ และมีระยะร่นระยะห่างพื้นที่ข้างเคียงน้อย	<ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงข้อมูลระยะร่นระยะห่างที่ดำเนินการตามกฎหมาย - จะมีการสร้างรางระบายน้ำบริเวณขอบบ่อเพื่อชะลอน้ำและลดการกัดเซาะขอบบ่อ - มีการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่ขอบบ่อและระยะลาดชันขอบบ่อ ป้องกันการถล่มหรือทรุดตัว - พื้นที่ติดที่ดินข้างเคียงจะถมเพิ่มบริเวณขอบบ่อ เป็นพื้นที่สีเขียวและมีการปลูกต้นไม้
1 ธ.ค. 2564 (ผ่านการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบครั้งที่ 2/2564)		<p>ชุมชนบ้านกระเฉดบนที่ติดต่อกับพื้นที่โครงการ (ระยะที่ 2) ได้รับผลกระทบดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. น้ำในพื้นที่โครงการ ไหลบ่าไปท่วมพื้นที่ข้างเคียงได้รับความเสียหาย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 โดยโครงการมีการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามผลกระทบลงตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น แต่ยังคงพบปัญหาดังกล่าวซ้ำในเดือนกันยายน 2564 และผู้ได้รับความเสียหายบางราย (เจ้าของบ่อปลาที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม) ยังไม่ได้รับการเยียวยา 2. ปัญหาเรื่องดินที่ติดล้อออกไปส่งผลให้ถนนบริเวณชุมชนกระเฉดบนเปื้อน 	<ul style="list-style-type: none"> - เร่งดำเนินการกระบวนการเยียวยาผู้เสียหายบ่อปลาที่น้ำท่วม (ดำเนินการแล้วเสร็จ) - แนวทางการแก้ไขปัญหาจากพื้นที่โครงการไหลบ่าออกไปส่งผลกระทบนั้น <ol style="list-style-type: none"> 1.กำหนดแผนชั่วคราว โดยจัดทำร่องน้ำระหว่างพื้นที่โครงการ และถนนด้านชุมชนบ้านกระเฉดบน เพื่อดักน้ำที่เกิดขึ้นไม่ให้ข้ามถนนไปยังพื้นที่ชุมชน (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 2.กำหนดแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาถาวร โดยการขุดลอกคลองสาธารณะซึ่งอยู่ท้ายโครงการ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการได้ดำเนินการติดต่อกมที่ดินเพื่อขอรังวัดแนวเขตพื้นที่เพื่อกำหนดแนวเขตพื้นที่การขุดลอก เมื่อดำเนินการกำหนดพื้นที่แล้วเสร็จจะประสานงานหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อดำเนินการ โดยโครงการจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อการขุดลอกคลองในครั้งนี้ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 3. มีการจัดตั้งคณะทำงาน / ทีมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสำหรับชุมชนบ้านกระเฉดบน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)

วันที่	หน่วยงานที่ร้องเรียน	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	การดำเนินการแก้ไข
			<p>4. จัดทำแผนงานการป้องกันเพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว และรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพิ่มในวาระสืบเนื่อง เรื่องการจัดการน้ำท่วม ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อการกำกับดูแลต่อไป (นำเสนอในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เรียบร้อยแล้ว)</p> <p>- แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องดินที่ติดล่อออกไป ส่งผลให้ถนนบริเวณชุมชนกระเฉดบนเปื้อน โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมา คือ บริษัท กว้างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริงกรุ๊ป ยีอาน (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดการล้างล้อ และดำเนินการล้างถนน</p>
17 พ.ค. 2565	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ่อปลา และเข้าสู่พื้นที่บ้าน	- พิจารณาปรับถมบ่อปลาให้นายวิโรจน์ ตามข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างบริษัทผู้รับเหมา (บริษัท กว้างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริงกรุ๊ป ยีอาน (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ได้รับผลกระทบ
	■■■■■	ต้นยางพารา และที่ดิน ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกัดเซาะกรณีฝนตก	- ดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
24 ส.ค. 2565	■■■■■	<p>1. ได้รับผลกระทบจากการพังทลายของขอบบ่อหนองน้ำฝน 2 บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน ทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ปลูกยางพารา</p> <p>2. ระยะถอยร่นของการขุดบ่อหนองน้ำฝน 2 ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของพรบ. ขุดดินและถมดิน</p>	<p>- นิคมฯ เข้าชี้แจงรายละเอียดการการออกแบบและระยะถอยร่นของบ่อหนองน้ำฝน 2 กับพื้นที่บุคคลอื่นให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ</p> <p>- กำหนดแผนดำเนินการปรับปรุงขอบบ่อหนองน้ำฝน 2 ให้มีแนวกันชนระหว่างพื้นที่โครงการและพื้นที่บุคคลอื่นกว้าง 10 เมตร ในแนวราบ พร้อมทั้งจะปรับปรุงขอบบ่อให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น โดยการเสริมขอบบ่อด้วยระบบเสริมกำลัง (ลวดตาข่ายที่มีการเสริมกำลังด้วยเหล็ก ภายในมีการถมด้วยดินหรือทรายแฉะ หรือวัสดุตามดุลยพินิจของหน่วยงานอนุญาต) ซึ่งจะช่วยลดการสไลด์ตัวของดินบริเวณขอบบ่อหนองน้ำฝนและแนวกันชน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)</p>
6 ก.ย. 2565	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	น้ำหลากจากพื้นที่นิคมฯ บริเวณบ่อหนองน้ำฝน 8 เนื่องจากขอบบ่อหนองน้ำฝนเสียหายจากฝนตกหนัก	- จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 รายเบื้องต้น พื้นที่ที่เกิดเหตุ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

วันที่	หน่วยงานที่ร้องเรียน	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	การดำเนินการแก้ไข
15 ก.ย.2565		น้ำหลากจากพื้นที่นิคมฯ เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากขอบบ่อหนองน้ำฝน 1 เกิดการกัดเซาะและพังทลาย ผู้ได้รับผลกระทบจึงต้องการให้นิคมฯ เข้าไปดูแล และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ทันทีที่เกิดเหตุทุกราย เรียบร้อยแล้ว จำนวน 53 ราย - จ่ายค่าสินไหมชดเชยตามความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกราย (จำนวน 52 + เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา 1 ราย) ตามระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น (ดำเนินการแล้วเสร็จ 53 ราย) - กำหนดแผนดำเนินการปรับปรุงขอบบ่อหนองน้ำฝนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง (ดำเนินการปรับปรุงขอบบ่อแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
17 ต.ค. 2565		มีน้ำซึมจากบ่อดักตะกอน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงบ่อหนองน้ำฝน 7 และบ่อหนองน้ำฝน 8 เข้าสู่ที่พักอาศัย ทำให้ได้รับความเดือดร้อน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการปรับระดับพื้นที่บริเวณโดยรอบที่อยู่อาศัยของผู้ได้รับผลกระทบ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - จ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัย (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) - กำหนดแผนในการวางท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนสาธารณะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำและสนับสนุนการปรับระดับถนนสาธารณะในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา (อยู่ระหว่างประสานงานรอตดำเนินการ) - ปรับถมบ่อบำบัดน้ำชะล้างตะกอนจากพื้นที่ก่อสร้าง (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
22 มี.ค. 66		ปัญหาฝุ่นละอองจากการปรับระดับแปลงที่ดินโครงการฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการติดตั้งกำแพงกันฝุ่นบริเวณแนวเขตติดกับชุมชนระหว่างการก่อสร้าง (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - สร้างรั้วทึบตามแนวเขตติดกับชุมชน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
15 เม.ย. 66		ปัญหาดินโคลนบนถนนสาธารณะบริเวณบ่อหนองน้ำ 2	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีรถน้ำฉีดพรมในบริเวณที่มีการก่อสร้างและมีเศษฝุ่นบนถนน - ดำเนินการทำความสะอาดถนน ฉีดล้างดินโคลนบนถนน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
24 เม.ย. 66		มีน้ำจากแปลงที่ดิน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงบ่อหนองน้ำฝน 8 ไหลข้ามรางระบายน้ำเข้าสู่ที่พักอาศัยทำให้ได้รับความเดือดร้อน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการขุดร่องระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบริเวณบ้านผู้สร้างระบายน้ำสาธารณะ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - ดำเนินการขุดร่องและสร้างคันดินบริเวณขอบแปลงที่ดินช่วงที่มีฝารองระบายน้ำ เพื่อเบี่ยงให้น้ำฝนลงสู่รางระบายน้ำของโครงการฯ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

วันที่	หน่วยงานที่ร้องเรียน	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	การดำเนินการแก้ไข
7 มิ.ย. 66		ถนนเซอร์วิสถูกน้ำกัดเซาะจนทำให้น้ำไหลเข้าแปลงที่ดิน และดินโคลนจากแปลงที่ดิน หมายเลข A-17 ไหลเข้าสู่แปลงพืชผลทางการเกษตรทำให้ได้รับความเสียหาย	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการซ่อมแซมถนนเซอร์วิส (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - ดำเนินการขุดร่องและสร้างคันดินบริเวณขอบแปลงที่ดินเพื่อเบี่ยงให้น้ำฝนลงสู่ลำรางสาธารณะ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - เรียกชดเชยค่าเสียหายเป็นมูลค่า 20,000 บาท (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
12 มิ.ย. 66		โครงการปลูกต้นไม้ล้อมนอกแนวเขตและปิดทางเข้าออกแปลงที่ดินพืชผลทางการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการขุดถอนต้นไม้ที่ปลูกล้อมนอกแนวเขต (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - ดำเนินการปรับสภาพถนนทางเข้าออกแปลงที่ดินพืชผลทางการเกษตร (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
12 มิ.ย. 66		1. น้ำจากโครงการไหลเข้าที่พักอาศัย 2. น้ำจากการระบายน้ำของโครงการผ่านลำเหมืองระหว่างบ่อ 7-8 กัดเซาะตลิ่งแปลงที่ดินโรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการขุดร่องและสร้างคันดินบริเวณขอบแปลงที่ดินเพื่อเบี่ยงให้น้ำฝนลงสู่ลำรางสาธารณะ (ลงหินคลุกปรับสภาพที่ดินโดยรอบและจัดทำบ่อนาดาลพร้อมติดตั้งปั๊ม) - เนื่องจากเป็นที่ดินส่วนบุคคลและอยู่นอกเหนือพื้นที่ของโครงการฯ หากทางส่วนราชการมีแผนดำเนินการแก้ไขทางโครงการฯ จะให้ความสนับสนุน (มีการขุดลอกบริเวณที่ตลอดในเบื้องต้น)
22 มิ.ย. 66		วางระบายน้ำฝนเสียหาย ทำให้น้ำไหลเข้าที่พักอาศัยของชาวบ้าน จากการสำรวจและรับคำร้องเรียน มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 58 ครัวเรือน (ม.3 บ้านกระเฉทบน)	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการขุดร่องและสร้างคันดินบริเวณขอบแปลงที่ดินเพื่อเบี่ยงให้น้ำฝนลงสู่ลำรางสาธารณะ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) - ซ่อมแซมวางระบายน้ำที่ชำรุด (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) - จ่ายเงินเยียวยาและเงินสินไหมชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
28 พ.ย. 66		รถบรรทุกวิ่งผ่านชุมชน เกิดปัญหาฝุ่นละอองและถนนชำรุด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศแจ้งผู้รับเหมาภายในนิคมฯ เปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
26 ธ.ค. 66		แรงงานผู้รับเหมารุกกล้าพื้นที่สวนยาง	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานแจ้งผู้รับเหมาภายในนิคมฯ ให้ควบคุมดูแลแรงงานที่ตั้งจุดพักอาศัยภายในชุมชนอย่างเข้มงวด (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)