

ภาคผนวก ข6

เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : L&H วันที่ : 5 ธ.ค. 65
โครงการ : Granapoint อวอร์ดาร์ ผู้ติดต่อ : K ทีวี
เรื่อง : PM 1/4 โทรศัพท์ :

ระบบ ☒ FAS EST3 ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ทำการทดสอบระบบ Fcp ทั้ง Trouble 0 point
ทำการทดสอบ Smoke ADD, Smoke 20%, manual. ทำการบันทึกค่า
Floor 40 ห้อง 4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009,
4010, 4011, 4012, 4015, 4016, 4018, 4019.

Floor 39 ห้อง 3901, 3902, 3903, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909,
3910, 3911, 3912, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921.

Floor 38 ห้อง 3801, 3802, 3803, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810,
3811, 3812, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821.

แนวทางแก้ปัญหา : Floor 37 ห้อง 3701, 3702, 3703, 3705, 3706, 3707,
3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3721.

Floor 30 ห้อง 3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009,
3010, 3011, 3012, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021.

ความคิดเห็นลูกค้า : Floor 10 ห้อง 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1015, 1016, 1018. ลูกค้าทำการทดสอบระบบ Fcp Normal.

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ ลูกค้าทำการทดสอบระบบ Fcp Normal.

เวลาเข้า : 9:30 พนักงานผู้ให้บริการ ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้
เวลาออก : 11:30 1 [REDACTED] ☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง
2 [REDACTED]
3 [REDACTED] ลูกค้า : [REDACTED]
4 [REDACTED] (.....)
วันที่ : 5/1/65

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนาถ 089-926-4041, คุณธนปรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคารายงานภายหลัง



บริษัท ตียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : LSHL & H วันที่ : 56 มิ.ค 65
โครงการ : Grand centre point รัชดา ผู้ติดต่อ : R.Tok
เรื่อง : PM 1/PM 1/4 โทรศัพท์ : _____

ระบบ ☒ FAS EST3 ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ก่อนเข้าทำการ ทดสอบ ระบบ fire alarm Normal
ทำการทดสอบอุปกรณ์ smoke AOB ภายในห้องลิฟต์ 1-5
Floor 45 : บั๊ว 4501, 4502, 4503, 4506, 4507, 4508, 4509, 4511
4512, 4515, 4517, 4518, 4519
Floor 43 : บั๊ว 4301, 4302, 4306, 4308, 4309, 4310, 4312
4316, 4317, 4318, 4319
Floor 42 : บั๊ว 4201, 4203, 4205, 4207, 4209, 4210, 4215
4218, 4219

แนวทางแก้ปัญหา : Floor 41 : บั๊ว 4101, 4102, 4106, 4108, 4109, 4110
4111, 4112, 4116, 4117
Floor 35 : บั๊ว 3506, 3508, 3509, 3510, 3516, 3519
3520, 3521

ความคิดเห็นลูกค้า : 1. เสร็จตามกำหนด ทดสอบ fire alarm Normal
2. เสร็จตามกำหนด ทดสอบ fire alarm Normal

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ เสร็จตามกำหนด

เวลาเข้า : 9.30 พนักงานผู้ให้บริการ

เวลาออก : _____
1 _____
2 _____
3 _____
4 _____

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : _____

(.....)

วันที่ : 6/11/65

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกวนนาถ 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Ldp วันที่ : 7/1/65
โครงการ : Grand centre point ๓๓ ผู้ติดต่อ : *Toxo
เรื่อง : pm 1/4 โทรศัพท์ : _____
ระบบ ☒ FAS EST3 ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ก่อนเข้าทำงาน ทดสอบ ระบบ ตู้ Fire Alarm Norma 1
พร้อมทดสอบ อุปกรณ์ smoke ADD ภายในห้องฝึกซ้อม
Floor ๓๓ / ๓๓๐๑, ๓๓๐๒, ๓๓๐๓, ๓๓๐๔, ๓๓๐๕, ๓๓๑๘, ๓๓๒๐, ๓๓๒๑
อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ
Floor ๓๒ / ๓๒๐๑, ๓๒๐๒, ๓๒๐๘, ๓๒๑๐, ๓๒๒๐, ๓๒๑๙, อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ
Floor ๓๑ / ๓๑๐๑, ๓๑๐๓, ๓๑๐๔, ๓๑๐๘, ๓๑๐๙, ๓๑๑๐, ๓๑๑๑, ๓๑๒๐,
อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ
Floor ๒๙ / ๒๙๐๑, ๒๙๐๒, ๒๙๐๓, ๒๙๐๕, ๒๙๐๘, ๒๙๑๐, ๒๙๑๑, ๒๙๑๖, ๒๙๑๘,
แนวทางแก้ปัญหา : อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ
Floor ๒๘ / ๒๘๐๑, ๒๘๐๒, ๒๘๐๓, ๒๘๐๕, ๒๘๐๗, ๒๘๐๘, ๒๘๐๙, ๒๘๑๐, ๒๘๑๕
๒๘๑๘, อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ
Floor ๒๗ / ๒๗๐๑, ๒๗๐๒, ๒๗๐๖, ๒๗๐๗, ๒๗๐๙, ๒๗๑๐, ๒๗๑๖, ๒๗๑๘, ๒๗๒๑
ความคิดเห็นลูกค้า : Floor ๒๖ / ๒๖๐๑, ๒๖๐๒, ๒๖๐๓, ๒๖๐๙, ๒๖๑๐, ๒๖๑๑, ๒๖๑๖, ๒๖๑๗,
๒๖๑๙, ๒๖๒๑, อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ 6/1/๒๕

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : ๐๙:๓๐น. พนักงานผู้ให้บริการ

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้

เวลาออก : _____ 1 _____
2 _____
3 _____
4 _____

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : _____

(.....)

วันที่ : _____

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนาด 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง



บริษัท ทีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : L d H วันที่ : 7/1/65
โครงการ : Grand Centre Point ราชดำริ ผู้ติดต่อ : K. 604
เรื่อง : pm 1/4 โทรศัพท์ : _____
ระบบ EST3 ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

ได้ทำการทดสอบ อุปกรณ์ Smoke Alarm 16 ตัว
ชั้น 11 ก 2 และ 12 ก 1 ถึง 12 ก 10
Floor 25/ 2501, 2506, 2510, 2519, 2518, อุปกรณ์สามารถทำงานได้ปกติ
Floor 26/ 2601, 2602, 2603, 2607, 2609, 2609, 2612, 2617, 2618.
อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ:
Floor 22/ 2201, 2202, 2208, 2209, 2210, อุปกรณ์สามารถทำงานได้ปกติ
2211, 2212, 2217, 2218, อุปกรณ์ทั้งหมดได้ปกติ
Floor 21/ 2101, 2102, 2103, 2106, 2111, 2118 อุปกรณ์สามารถทำงานได้ปกติ
แนวทางแก้ปัญหา : Floor 20/ 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2017
2001, 2018, อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามปกติ
ก่อนกลับตู้เก็บ Normal

ความคิดเห็นลูกค้า :

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.30 น. พนักงานผู้ให้บริการ

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้

เวลาออก : _____ 1 _____
2 _____
3 _____
4 _____

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : _____
(.....)

วันที่ : _____

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกวนนาถ 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคารายภายหลัง



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande centre Point วันที่ : 9/4/65
โครงการ : แกรงด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ผู้ติดต่อ : ~~อ. -~~ ภูวนัทธ์ ช่างหล่อ
เรื่อง : PM รัชบย Phre Alarm โทรศัพท์ : 089-0342191

နမူနာ EST-3 ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ก่อนเข้าดำเนินการ RCP สัญญาณ Normal ปกติ.
เข้าหอผู้ป่วยหนัก smoke Add, Heat Add ในพื้นที่ของฟ้าจากคต 0505.

FL. 11 1100, 1101, 1102, 1103, 1108, 1109, 1111

PL. 12 1201, 1204, 1209, 1212

PL. 15 2009 1509, 1509, 1510, 1511, 1514

PL. 18 Aug 1910, 1911, 1915 / PL. 19 Aug 1910, 1911, 1916

PL. 20 2003, 2005, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016

PL 21 2103, 2105, 2107, 2109, 2110, 2112, 2115

பயன்பாடு: P1, 25, 2503, 2511, 2515, 2517

PL: 26 2606 - 2609 / PL 27 2709 2719 - 2720

PL 29 2003 2906 2909 / PL 31 2003 3105

21. 33 303 3407 . 3310 3311 . 3312 . 3315

3504 3505 3506 3507 3508

ความดีเห็นลูกค้า

P.L. 75 405 1019 10-9 10-9 10-9 10-1 9 1015 9 1025 9 1021

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

เวลาเขา : 17.00 น. พนักงานผู้ให้บริการ: [Redacted] ☐ ดีมาก ☐ ๑ ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

เวลาออก : _____ 1 _____

ลูกค้า: _____

4 _____ (.....)

วันที่: 9/4/65

**** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกวนาภา 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659****

หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

94ซอยอินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel.(02)932-0837 Fax.(02)932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande centre Point วันที่ : 9/4/65
โครงการ : เมตรนัล เซ็นเตอร์ นอยด์ ผู้ติดต่อ : คุณศักดิ์ นิมะประเสริฐ
เรื่อง : PM ระบบ Fire Alarm โทรศัพท์ : 089-032441

ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : C ต่อ

PL.46 ช่อง 4601 / PL.48 ช่อง 4801 , 4802
PL.49 ช่อง 4902 / PL.50 ช่อง 5001 , 5002 , 5003
- เชื่อมสายสัญญาณแล้วสามารถใช้งานได้ทันที

แนวทางแก้ปัญหา : _____

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

☐ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น. พนักงานผู้ให้บริการ ✓
เวลาออก : 17.00 น.

1

2

3

4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า :

วันที่ : 9/4/65

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณกวนนถ 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคารายภายหลัง



บริษัท ดิยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande Centre Point. วันที่ : 10 เมษายน 2565.
โครงการ : Grande Centre Point. ผู้ติดต่อ : คุณอรรถ วัฒนพงษ์
เรื่อง : PM รวม Fire Alarm. โทรศัพท์ : 089-0342991
ระบบ ☒ EST3 ☐ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : ได้ทำการทดสอบ smoke Add. / Heat Add. / Manual.

ทุกพื้นที่ของอาคารบริเวณ Corridor ต่างๆ.

09:30 - ทดสอบพื้นที่ห้อง : 1110, 1205, 1211, 1215, 1216, 1217, 1218, 1203, 1207, 1508, 1503, 1501, 1502, 1516, 1601, 1605, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1616, 1707, 1701, 1706, 1710, 1708, 1808, 1806, 1802, 1803, 1801, 1818, 2116, 2207, 2520, 2612, 2919, 3102, 3212, 3316, 3720, 4505, 1901, 1902, 1905, 1917, 1915

13:30 - ทดสอบพื้นที่ Corridor 50 Corridor Zone 1, 51 Corridor Zone 1,

แนวทางแก้ปัญหา : 49 Corridor Zone 1, 48 Corridor Zone 1.

- อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติ.

- มีการเปลี่ยนหม้อแปลง Smoke Detector

- ให้ 49 เปลี่ยน Smoke Zone 1 Corridor 2 อีก.

ความคิดเห็นลูกค้า : ให้ 48 เปลี่ยน Smoke Zone 1 Corridor 2 อีก.

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00H.

เวลาออก : 16:00H.

พนักงานผู้ให้บริการ

1

2

3

4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า :

(.....)

วันที่ : 10/4/65

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนาถ 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ : ในรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง



บริษัท ตีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande Centre Point. วันที่ : 11 เมษายน 2565.
โครงการ : Grande Centre Point. ผู้ติดต่อ : คุณศักดิ์ ชนแสง
เรื่อง : พม ระบบ Fire Alarm โทรศัพท์ : 089-0342191
ระบบ ☒ EST3 ☐ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER
☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : - ตรวจสอบอุปกรณ์ Smoke Detector / Manual
Fire pull Corridor ตามโซน 10
- ตรวจสอบอุปกรณ์ Smoke / Manual Corridor Zone 10
- ชั้น 47 ชั้น 46 ถึงชั้น 32. ทำการทดสอบอุปกรณ์ตามรหัสของหมวก
- ทำการวัด Battery, ทำความสะอาดตู้ FCP, ตู้ GA.
* แล่น / แล่น *
- ชั้น 43 Detector Zone 1 smoke เต็ม 1 ตัว ชั้น 7110.
- ชั้น 41 Detector Zone 1 smoke เต็ม 1 ตัว ชั้น 7110.

แนวทางแก้ปัญหา : - แจ้งผู้ดูแล FCP ที่ Trouble 1 Point.
1. 01050260 smoke AD 10 Room 3308 - Com fault แจ้งผู้ดูแล
ไม่สะดวกแก้ไข

ความคิดเห็นลูกค้า : _____

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00 น.


เวลาออก : 12:00 น.

พนักงานผู้ให้บริการ

1 
2
3
4

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : 

วันที่ : 11 / 4 / 65

** หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณภูวนา 089-926-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659**
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปอุปกรณ์และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

94 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02) 932-0837 Fax. (02) 932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th