



ที่ กท ๑๐๐๗/ พท๖

สำนักการระบายน้ำ

๑๘๙ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การออกหนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียอาคารชุด ไอทีโอ โมบี วงศ์สว่าง-อินเตอร์เนชั่น

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ โมบี วงศ์สว่าง-อินเตอร์เนชั่น

อ้างถึง หนังสือ นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ โมบี วงศ์สว่าง-อินเตอร์เนชั่น ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีโอ โมบี วงศ์สว่าง-อินเตอร์เนชั่น ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือรับรองการให้บริการบำบัดน้ำเสียให้กับอาคารชุด ไอทีโอ โมบี วงศ์สว่าง-อินเตอร์เนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘๙ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว

สำนักการระบายน้ำ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ และพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์การขอรับบริการของกรุงเทพมหานครแล้ว อนุญาตให้ดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอโดยสามารถทิ้งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นได้ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ลงสู่บ่อพักที่ระบายน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร และห้ามทิ้งน้ำเสียลงมาในช่วงเวลาฝนตก ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียเมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกระเบียบและประกาศกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไปในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเกศรัถา กลั่นกรອງ)

ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

โทร ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๐๑ ต่อ ๒๓๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๔

แบบบันทึกฝ่ายวิศวกรรมอาคาร

ความรู้ความเข้าใจในงานระบบอาคาร ไอทีโอ โมบิ วงศ์สว่าง - อินเทอร์เน็ต

เนื่องจากทางฝ่ายวิศวกรรมได้มีการทบทวนระบบและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาคาร โดยมีการทดสอบช่างอาคาร สอนงานในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเช่น การตรวจเช็คงานประจำวันสัปดาห์ เดือน ปี รวมถึงเอกสารที่ใช้กับงานประเภทนั้นๆให้ สอดคล้องตามแผนงานที่หัวหน้าได้จัดทำไว้เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและแก้ไขปัญหาเหตุขัดข้องของ เครื่องจักรได้รวมถึงการประสานงานแจ้งซ่อมแก้ไขและติดตามทั้งนี้เพื่อให้ช่างอาคารมีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานของ เครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นอย่างดีเพื่อบ่มเน้นให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%

โดยได้ทำการ Training ระบบดังต่อไปนี้

Waste water treatment บ่อบำบัด



แต่งตั้งให้รับผิดชอบดูแลประจำหน่วยงาน ไอทีโอ โมบิ วงศ์สว่าง อินเทอร์เน็ต

- | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายอัมฤต | ประกอบกิจ | ตำแหน่ง หัวหน้าช่างประจำอาคาร |
| 2. นายทวีศักดิ์ | โพธิ์งาม | ตำแหน่ง ช่างประจำอาคาร |
| 3. นายวีระวัฒน์ | พิมพ์ดี | ตำแหน่ง ช่างประจำอาคาร |
| 4. นายวิศรุต | เขียวจันทร์แสง | ตำแหน่ง ช่างอาคาร |
| 5. นายปฏิภาณ | สุขสำราญ | ตำแหน่งช่างประจำอาคาร |