

เอกสารแนบที่ 2.13
เอกสารตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก

เอกสารการตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน มกราคม 65



ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 14 มกราคม 2022 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2022 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
ประจำวันที่ 14 มกราคม 2022 ถึง 15 มกราคม 2022
วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ในก้ากับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้าง กระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึม จากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อ เพลิงหกหล่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	สป-70-7043		/		/		/			/		/		/
2	สป-70-7045		/		/		/			/		/		/
3	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
4	สป-70-7045		/		/		/			/		/		/
5	สป-70-8140		/		/		/			/		/		/
6	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
7	สป-70-7043		/		/		/			/		/		/
8	สป-70-7045		/		/		/			/		/		/
9	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
10	สป-70-8140		/		/		/			/		/		/
11	สป-70-7043		/		/		/			/		/		/

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุอันตรายและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุติด/เชื้อเพลิงหกฉ่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	สป-70-7176		/		/		/			/		/		/
2	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
3	สป-70-8140		/		/		/			/		/		/
4	สป-70-7043		/		/		/			/		/		/
5	สป-70-7176		/		/		/			/		/		/
6	สป-70-7043		/		/		/			/		/		/
7	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
8	สป-70-8140		/		/		/			/		/		/
9	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุอันตรายและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุติด/เชื้อเพลิงหกหล่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/
2	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
3	สป-70-7045		/		/		/			/		/		/
4	สป-70-8140		/		/		/			/		/		/
5	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/
6	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
7	สป-70-7045		/		/		/			/		/		/
8	สป-70-8140		/		/		/			/		/		/
9	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/
10	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
11	สป-70-7045		/		/		/			/		/		/
12	สป-70-8140		/		/		/			/		/		/
13	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
14	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/
15	สป-70-7045		/		/		/			/		/		/

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัดจุดดับและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัดจุดดับ/เชื้อเพลิงหกกลับ		ถึงดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	สป-70-8140		/		/		/			/		/		/
2	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/
3	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
4	สป-70-7043		/		/		/			/		/		/
5	สป-70-7045		/		/		/			/		/		/
6	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
7	สป-70-8140		/		/		/			/		/		/
8	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/
9	สป-70-7045		/		/		/			/		/		/
10	สป-70-7043		/		/		/			/		/		/
11	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
12	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/
13	สป-70-8140		/		/		/			/		/		/
14	สป-70-7045		/		/		/			/		/		/
15	สป-70-7043		/		/		/			/		/		/

เอกสารการตรวจสอบการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน พฤษภาคม 65

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด x จัดหาและใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก x เครื่องใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุก : Report 1 x +

Not secure | slpsrv001/userqu/www/rawmat/report2.asp

The Siam Cement (OC Self Declare-พเน Self Unlocking - Fly... scg-lp.ddns.net:521... ดูกีฬาออนไลน์ ดูบอลสด... ศูนย์รวมความเป็นหนึ่ง Mining Solution Ser... ระบบส่งข้อมูลงานแจ้งวัด...

ต้องการดูข้อมูล จากวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2022 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจรับวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 ถึง 26 พฤษภาคม 2022
วัตถุดิบ/เชื้อเพลิง


F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัตถุดิบและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัตถุดิบ/เชื้อเพลิงหกหล่น		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/
2	สป-70-8249		/		/		/			/		/		/
3	สป-70-8249		/		/		/			/		/		/
4	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/

เอกสารการตรวจสอบการใช้ฟ้าในคลุมรถบรรทุก (เดือนละ 1 ครั้ง)

เดือน มิถุนายน 65



ต้องการข้อมูล จากวันที่ 16 มิถุนายน 2022 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2022 แสดงผลข้อมูล วันที่ปัจจุบัน

รายงานการตรวจวัดตุ้มน้ำและเชื้อเพลิง
ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2022 ถึง 17 มิถุนายน 2022
วัดตุ้มน้ำ/เชื้อเพลิง

F-Q-803(00)
01/12/47

Laterite

ลำดับที่	ทะเบียนหรือหมายเลขรถบรรทุก	ใบกำกับการขนส่ง/ใบส่งของเลขที่	ลักษณะ/สภาพของรถบรรทุกวัดตุ้มน้ำและเชื้อเพลิง											
			คลุมผ้าใบ		วัสดุกันข้างกระบะ		บังโคลนล้อ		น้ำมันรั่วซึมจากรถ		วัดตุ้มน้ำ/เชื้อเพลิงหนัก		ถังดับเพลิง	
			มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี
1	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/
2	สป-70-7043		/		/		/			/		/		/
3	สป-70-8247		/		/		/			/		/		/
4	สป-70-8245		/		/		/			/		/		/
5	สป-70-7043		/		/		/			/		/		/