

4. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

4.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองอ้อมน้อย ส่วนเดิม และระยะที่ 2 ระยะดำเนินการ โดยส่วนใหญ่โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกเว้นบางมาตรการฯ ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

1) ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ ถ้ามีปริมาณมากต้องตักไปทิ้งในถุงดำและปิดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปทิ้งร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มารับไปกำจัด

2) ประสานงานกับหมวดการทางกระทุ่มแบนให้ดำเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนลดความเร็ว และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

4.2 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สอง ของโครงการชำรุดและอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม จึงยังไม่มีเปิดเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

4.3 ข้อเสนอแนะ

1) ตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อดักไขมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ ถ้ามีปริมาณมากต้องตักไปทิ้งในถุงดำและปิดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปทิ้งร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มารับไปกำจัด

2) ประสานงานกับหมวดการทางกระทุ่มแบนให้ดำเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนลดความเร็ว และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ