

บทที่ 5

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

บทที่ 5

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการแกรนด์เมียร์เคียวกวุงเทพโอศกเรสซิเดนซ์ (Grand Mercure Bangkok Asoke Residence) อาคารโรงแรม (อาคารส่วนหน้า) (รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565) พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่มาตรการฯ กำหนดได้เป็นส่วนใหญ่

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้จำนวนของผู้เข้ารับบริการมีจำนวนน้อยลง ดังนั้น ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นภายในระบบบำบัดน้ำเสียจึงมีปริมาณน้อย จึงได้มีการสูบน้ำตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม โครงการได้ตระหนักถึงการกำจัดปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น จึงวางแผนที่จะทำการติดตามตรวจสอบกรณีที่บ่อตกตะกอนมีปริมาณมากพอ หรือปริมาณตะกอนเต็มจะทำการจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการสูบน้ำทิ้ง เพื่อให้มีความสอดคล้องตามมาตรการกำหนด การดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตระหนักต่อความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการ และการดำเนินงานของโครงการมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในระดับต่ำ
