

ภาคผนวกที่ 3-23
PPE Selection Chart

ภาคผนวกที่ 3-24

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน



กฎความปลอดภัยพื้นฐานที่ต้องยึดถือปฏิบัติ

A) หมวดป้องกันเครื่องจักรหนีบ ชน กระแทกถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการ

- 1) ห้ามเข้าใกล้สายพาน แผ่นเหล็กที่เคลื่อนที่ หรืออยู่ในรัศมีการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร ต้องหยุดการทำงานของเครื่องจักร ก่อนตรวจสอบหรือซ่อมบำรุง -> แล้วเบรกสวิตช์ -> และแขวนป้ายห้ามแตะทุกครั้ง
- 2) ห้ามจับ/สัมผัสสกรูหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่กำลังหมุนหรือทำงานอยู่โดยเด็ดขาด
- 3) ห้ามถอดป้ายห้ามแตะ ยกเว้นพนักงานที่มีชื่อระบุที่ป้ายเท่านั้น
- 4) การเปิด-ปิดวาล์วหรือสวิตช์ จะต้องกระทำโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 5) ห้ามอยู่ใต้สิ่งของขณะที่เครนกำลังยก และยืนห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร

B) หมวดป้องกันการถูกขของมีคมบาด

- 1) ห้ามยกแผ่นเหล็กไว้บนบ่าเด็ดขาด อาจถูกแผ่นเหล็กบาดเส้นเลือดใหญ่ที่คอได้
- 2) ห้ามใช้มือจับ / ดึงเศษเหล็ก หรือเศษ Trim แม้จะสวมถุงมือก็ไม่ได้ ต้องใช้คีมหรือเครื่องมือช่วยทุกครั้ง
- 3) ห้ามยื่นมือเข้าไประหว่างใบมีดตัดเหล็กหรือเครื่องตัดที่ไม่มี Stopper หรือตัวล็อกโดยเด็ดขาด
- 4) ห้ามถือ / จับแผ่นเหล็กด้วยมือเปล่าโดยเด็ดขาด ต้องสวมถุงมือป้องกันและล็อกแขนกันบาด
- 5) ห้ามยกหรือเคลื่อนย้ายแผ่นเหล็กเกินครั้งละ 1 แผ่น ถ้าเกินต้องใช้อุปกรณ์ช่วยยก เช่น กล้อง/กระเป๋าส่งแผ่นเหล็ก รถเข็น เป็นต้น
- 6) ห้ามจับวัสดุหรือเครื่องจักรด้วยมือเปล่า ต้องสวมถุงมือที่เหมาะสม ยกเว้นงานที่ได้รับอนุญาตไม่ให้ใส่ถุงมือ หากสงสัยให้ปรึกษาหัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

C) หมวดป้องกันอุบัติเหตุทั่วไป

- 1) ห้ามทำงานบนที่สูงเกินกว่า 2 เมตร โดยไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย
- 2) ห้ามเข้าไปในที่อับอากาศ เช่น ท่อ ถัง หรือหลุมเล็กๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และต้องวัดปริมาณออกซิเจนตลอดการปฏิบัติงาน(อย่างน้อย 19.5%) และค่าความเข้มข้นของสารติดไฟไม่เกิน 10%LEL
- 3) ห้ามปฏิบัติงานเกี่ยวกับกรดหรือด่าง โดยไม่สวมชุดป้องกันสารเคมี แวนครอบตานิรภัยและหน้ากากป้องกัน
- 4) ห้ามสวมถุงมือผ้าในขณะที่ทำงานกับกับสว่านเจาะ เนื่องจากสว่านอาจดึงถุงมือเข้าไปทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- 5) ห้ามเข้าไปในบริเวณที่ติดป้ายห้ามเข้า ต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบก่อนทุกครั้ง
- 6) ห้ามยืนหรือเหยียบบน รั้วกัน / ราวกันตก อาจทำให้พลัดตกได้
- 7) ห้ามยกวัสดุสิ่งของหนักเกิน 20 กิโลกรัม โดยลำพัง ต้องมีผู้ช่วยหรืออุปกรณ์ช่วยยก

D) หมวดป้องกันอัคคีภัย

- 1) ห้ามจุดไฟ / ใช้ไฟ/ทำงานที่เกิดความร้อนหรือประกายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
- 2) ห้ามนำวัสดุไวไฟ เช่น น้ำมันหรือก๊าซที่สามารถระเบิดได้ไปวางไวใกล้สวิตช์ไฟฟ้า
- 3) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่โรงงาน ยกเว้นในจุดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

E) หมวดป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

- 1) ห้ามทิ้งน้ำมัน สารเคมี น้ำทิ้งจากการชะล้างหรือทำความสะอาด ลงในรางระบายน้ำฝนโดยเด็ดขาด
- 2) คัดแยกและทิ้งขยะลงในถังขยะให้ถูกประเภท ดังนี้ : สีเขียว (ขยะทั่วไป) สีแดง (ขยะอันตราย) สีเหลือง (ขยะรีไซเคิลทั่วไป)

หากพนักงานฝ่าฝืนกฎระเบียบความปลอดภัยให้ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดตามกฎหมายของบริษัท

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุให้รีบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และรายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที และหากสงสัยประการใดสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยภายใน 122






ภาคผนวกที่ 3-25



บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ





STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -HST-01 Hot Steam				
JOB PLAN : UTL -HST-01 Hot Steam			PLANT STATUS : Month	
DATE : 15-07-65		TIME START : 10.00	TIME FINISH : 10.10	
PPE Required: <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) รองเท้าเซฟตี้ 				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแค้น อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระวังระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม้อัด 2. จอบเสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของแก๊วค์ การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่			ผลการเช็ค..... OK ผลการเช็ค..... OK ผลการเช็ค..... OK ผลการเช็ค..... OK ผลการเช็ค..... OK	
บันทึกสำหรับความคิดปกติ :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
- ผอช				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ [] คิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข	





STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT :	UTL -HST-01	Hot Steam		
JOB PLAN :	UTL -HST-01	Hot Steam		PLANT STATUS : Month
DATE : 14/8/65	TIME START : 10.00	TIME FINISH : 10.30		
PPE Required: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าเซฟตี้ 				
Potential Hazard		Safe Job Procedure		
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแค้น อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก		* ระวังระวังในการทำงาน		
Equipment		Material		
1. ไน้กวาด 2. จอบ.เสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา		ผลการตรวจสอบ		
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของเกจวัด การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่		ผลการเช็ค..... <i>ปกติ</i> ผลการเช็ค..... <i>ปกติ</i> ผลการเช็ค..... <i>ปกติ</i> ผลการเช็ค..... <i>ปกติ</i> ผลการเช็ค..... <i>สะอาด</i>		
บันทึกสำหรับความปลอดภัย :		ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :		
<i>- ปกติ</i>				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ		เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก		
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา		<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข		





STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -GMT-00 GAS METERING				
JOB PLAN : UTL -GMT-00 GAS METERING			PLANT STATUS : Month	
DATE : 14/8/66	TIME START : 10.30		TIME FINISH : 11.00	
PPE Required: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าเซฟตี้ 				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและกับแค้น อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระวังระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม่กวาด 2. จอบ เสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของเกจวัด การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่			ผลการเช็ค..... <i>OK</i> ผลการเช็ค..... <i>OK</i> ผลการเช็ค..... <i>OK</i> ผลการเช็ค..... <i>OK</i> ผลการเช็ค..... <i>OK</i>	
บันทึกสำหรับความปลอดภัย :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
<i>- OK</i>				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข	
				





STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT :	UTL -HST-01 Hot Steam			
JOB PLAN :	UTL -HST-01 Hot Steam		PLANT STATUS : Month	
DATE :	16/9/65	TIME START :	06.50	TIME FINISH : 0900
PPE Required: <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าเซฟตี้				
Potential Hazard		Safe Job Procedure		
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและค้ำเค้น อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก		* ระวังระวังในการทำงาน		
Equipment		Material		
1. ไม้กวาด 2. จอบเสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา		ผลการตรวจสอบ		
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของเกจวัด การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่		ผลการเช็ค..... ปกติ ผลการเช็ค..... ปกติ ผลการเช็ค..... ปกติ ผลการเช็ค..... OK ผลการเช็ค..... OK		
บันทึกสำหรับความปลอดภัย :		ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :		
- ปกติ				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ		เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก		
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา		<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข		

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -GMT-00 GAS METERING				
JOB PLAN : UTL -GMT-00 GAS METERING			PLANT STATUS : Month	
DATE : 16/9/65	TIME START : 10.00		TIME FINISH : 10.10	
PPE Required: <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าเซฟตี้				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแฉก อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระวังระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม้วัด 2. จอบเสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของเกจวัด การทำงานของไฟแสงสว่าง ดึงดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่			ผลการเช็ค..... ปกติ ผลการเช็ค..... ปกติ ผลการเช็ค..... ปกติ ผลการเช็ค..... OK ผลการเช็ค..... OK	
บันทึกสำหรับความผิดปกติ :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
- ปกติ				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข	
				

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT :	UTL -HST-01	Hot Steam		
JOB PLAN :	UTL -HST-01	Hot Steam	PLANT STATUS : Month	
DATE :	05-12-68	TIME START :	12.10	TIME FINISH : 12.20
PPE Required: <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) รองเท้าเซฟตี้ 				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและค้ำเค้น อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระวังระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม้กวาด 2. จอบเสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของเกจวัด การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่			ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค.....	
บันทึกสำหรับความผิดปกติ :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข	
				
วันที่ : 05-12-68			วันที่ : 05-12-68	

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -GMT-00 GAS METERING				
JOB PLAN : UTL -GMT-00 GAS METERING			PLANT STATUS : Month	
DATE : 05-10-65		TIME START : 12.00		TIME FINISH : 12.10
PPE Required: <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) รองเท้าเซฟตี้ 				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแฉก อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระวังระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม้วัด 2. จอบเสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของเกว๊ต การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่			ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค.....	
บันทึกสำหรับความคิดปกติ :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข	
				




STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -HST-01 Hot Steam				
JOB PLAN : UTL -HST-01 Hot Steam			PLANT STATUS : Year	
DATE : 29/7/16		TIME START : 70.30	TIME FINISH : 77.00	
PPE Required: <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าเซฟตี้				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแคบ อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระวังระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม่กวาด 2. จอบ.เสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อด้วยสายตา สภาพการทำงานของแก๊วด้วยสายตา การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ตรวจสอบข้อต่อท่อด้วยน้ำสบู่ ทำความสะอาดพื้นที่			<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ทด <input type="checkbox"/> ไม่ติด <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> รว <input type="checkbox"/> ไม่รว <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด <input type="checkbox"/> ไม่ต้องทำความสะอาด	
บันทึกสำหรับความผิดปกติ :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา 			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข 	

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL-RMM	
EQUIPMENT : UTL -GMT-00 GAS METERING				
JOB PLAN : UTL -GMT-00 GAS METERING			PLANT STATUS : Year	
DATE : 29/11/65		TIME START : 10.00	TIME FINISH : 10.30	
PPE Required: <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าเซฟตี้				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคืบแคบ อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระวังระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม้วัด 2. จอบ.เสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อด้วยสายตา สภาพการทำงานของเกจวัดด้วยสายตา การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ตรวจสอบข้อต่อท่อน้ำสนุ ทำความสะอาดพื้นที่			<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ติด <input type="checkbox"/> ไม่ติด <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> รั่ว <input type="checkbox"/> ไม่รั่ว <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด <input type="checkbox"/> ไม่ต้องทำความสะอาด	
บันทึกสำหรับความผิดปกติ :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา 			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข 	

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -GMT-01 Hydrogen				
JOB PLAN : UTL -GMT-01 Hydrogen			PLANT STATUS : Month	
DATE : 08-07-65		TIME START : 09.00	TIME FINISH : 09.10	
PPE Required: <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) รองเท้าเซฟตี้ 				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแคบ อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระวังระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม้วาด 2. จอบ.เสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของเกจวัด การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่			ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK	
บันทึกสำหรับความผิดปกติ :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
- หนัก				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข	





STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -GMT-02 Nitrogen				
JOB PLAN : UTL -GMT-02 Nitrogen			PLANT STATUS : Month	
DATE : 15-07-65	TIME START : 09.10		TIME FINISH : 19.20	
PPE Required: <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) รองเท้าเซฟตี้ 				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแคบ อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระวังระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม้วัด 2. จอบ.เสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของแก๊วค์ การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่			ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK	
บันทึกสำหรับความปลอดภัย :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
- 1/2				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข	




STARCO	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -GMT-01 Hydrogen				
JOB PLAN : UTL -GMT-01 Hydrogen			PLANT STATUS : Month	
DATE : 74/8/65		TIME START : 9.30	TIME FINISH : 70.00	
PPE Required: <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) รองเท้าเซฟตี้ 				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแค้น อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระมัดระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม้วัด 2. จอบ.เสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของเกจวัด การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่			ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค.....	
บันทึกสำหรับความผิดปกติ :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
- หมด				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข	
<div style="background-color: gray; width: 100%; height: 100px;"></div>			<div style="background-color: gray; width: 100%; height: 100px;"></div>	
ลงชื่อ			ลงชื่อ	
วันที่			วันที่	

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -GMT-02 Nitrogen				
JOB PLAN : UTL -GMT-02 Nitrogen			PLANT STATUS : Month	
DATE : 14/8/65	TIME START : 9.00		TIME FINISH : 9.30	
PPE Required: <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) รองเท้าเซฟตี้ 				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแค้น อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระวังระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม้วาด 2. จอบเสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของแก๊ส การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่			ผลการเช็ค..... <i>ปกติ</i> ผลการเช็ค..... <i>ปกติ</i> ผลการเช็ค..... <i>ปกติ</i> ผลการเช็ค..... <i>ปกติ</i> ผลการเช็ค..... <i>สะอาด</i>	
บันทึกสำหรับความปลอดภัย :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
<i>- ปกติ</i>				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข	
				

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -GMT-01 Hydrogen				
JOB PLAN : UTL -GMT-01 Hydrogen			PLANT STATUS : Month	
DATE : 16/9/65	TIME START : 08.40	TIME FINISH : 08.50		
PPE Required: <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าเซฟตี้				
Potential Hazard		Safe Job Procedure		
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแค้น อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก		* ระวังระวังในการทำงาน		
Equipment		Material		
1. ไม้วัด 2. จอบ.เสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา		ผลการตรวจสอบ		
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของแก๊วค์ การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่		ผลการเช็ค..... ปกติ ผลการเช็ค..... ปกติ ผลการเช็ค..... ใช้งาน ผลการเช็ค..... OK ผลการเช็ค..... OK		
บันทึกสำหรับความผิดปกติ :		ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :		
- ปกติ		[REDACTED]		
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ		เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก		
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา		<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข		
[REDACTED]		[REDACTED]		

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT :	UTL -GMT-02	Nitrogen		
JOB PLAN :	UTL -GMT-02	Nitrogen	PLANT STATUS : Month	
DATE :	16/9/65	TIME START : 08.30	TIME FINISH : 08.40	
PPE Required:	<input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าเซฟตี้			
Potential Hazard		Safe Job Procedure		
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแคบ อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก		* รมัดระวังในการทำงาน		
Equipment		Material		
1. ไม้วัด 2. จอบ, เสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา		ผลการตรวจสอบ		
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของเกว๊วค์ การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่		ผลการเช็ค..... ปกติ ผลการเช็ค..... ปกติ ผลการเช็ค..... ใส ไฟสว่าง ผลการเช็ค..... OK ผลการเช็ค..... OK		
บันทึกสำหรับความผิดปกติ :		ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :		
- ปกติ				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ		เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก		
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา		<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข		

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -GMT-01 Hydrogen				
JOB PLAN : UTL -GMT-01 Hydrogen			PLANT STATUS : Month	
DATE : 05-10-65	TIME START : 11.30	TIME FINISH : 12.30		
PPE Required: <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) รองเท้าเซฟตี้ 				
Potential Hazard		Safe Job Procedure		
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแฉก อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก		* ระวังระวังในการทำงาน		
Equipment		Material		
1. ไม้กวาด 2. จอบเสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา		ผลการตรวจสอบ		
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของเกว๊วค์ การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่		ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK ผลการเช็ค.....OK		
บันทึกสำหรับความผิดปกติ :		ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :		
				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ		เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก		
<input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา		<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข		
				

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT :	UTL -GMT-02 Nitrogen			
JOB PLAN :	UTL -GMT-02 Nitrogen		PLANT STATUS : Month	
DATE : 05-12-65	TIME START : 17.52	TIME FINISH : 18.00		
PPE Required: <ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) รองเท้าเซฟตี้ 				
Potential Hazard		Safe Job Procedure		
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแฉก อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก		* ระวังระวังในการทำงาน		
Equipment		Material		
1. ไม่กวด 2. จอบ เสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา		ผลการตรวจสอบ		
สภาพภายนอกท่อ สภาพการทำงานของเกจวัด การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ทำความสะอาดพื้นที่		ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค..... ผลการเช็ค.....		
บันทึกสำหรับความผิดปกติ :		ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :		
				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุวัติ		เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก		
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา		<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข  บันทึก วันที่ :		

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT : UTL -GMT-01 Hydrogen				
JOB PLAN : UTL -GMT-01 Hydrogen			PLANT STATUS : Year	
DATE : 29/7/65		TIME START : 73.00	TIME FINISH : 73.30	
PPE Required: <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าเซฟตี้				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแคบ อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระวังระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม่ไกวค 2. จอบ.เสียม				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อด้วยสายตา สภาพการทำงานของเกจวัดด้วยสายตา การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ตรวจสอบข้อต่อท่อน้ำสนุ่ ทำความสะอาดพื้นที่			<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ติด <input type="checkbox"/> ไม่ติด <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> รั่ว <input checked="" type="checkbox"/> ไม่รั่ว <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด <input type="checkbox"/> ไม่ทำความสะอาด	
บันทึกสำหรับความปลอดภัย :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
- ใช้งานได้ตามปกติ				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว	

STARCORE	PM WORK ORDER		Rev.01	PAGE : 1 OF 1
	WO NO :	SCHEDULED DATE :	RESPONSE : UTL	
EQUIPMENT :	UTL -GMT-02	Nitrogen		
JOB PLAN :	UTL -GMT-02	Nitrogen	PLANT STATUS : Year	
DATE :	29/7/65	TIME START :	13.30	TIME FINISH : 14.00
PPE Required: <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลระดับพื้นฐาน (Basic Personal Protective Equipment) <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้าเซฟตี้				
Potential Hazard			Safe Job Procedure	
* อันตรายจากการที่เครื่องจักรทำงานเวลาทำ PM work order * อันตรายจากกระแสไฟฟ้า * พื้นที่ปฏิบัติงานลื่นและคับแคบ อาจได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลจากการลื่นล้ม กระแทก			* ระมัดระวังในการทำงาน	
Equipment			Material	
1. ไม้วาด 2. จอบเสียน				
รายการตรวจสอบ/ บำรุงรักษา			ผลการตรวจสอบ	
สภาพภายนอกท่อด้วยสายตา สภาพการทำงานของแก๊วด้วยสายตา การทำงานของไฟแสงสว่าง ถังดับเพลิง ตรวจสอบข้อต่อท่อด้วยน้ำสบู่ ทำความสะอาดพื้นที่			<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ดีด <input type="checkbox"/> ไม่ดีด <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ <input type="checkbox"/> รั่ว <input checked="" type="checkbox"/> ไม่รั่ว <input checked="" type="checkbox"/> ทำความสะอาด <input type="checkbox"/> ไม่ทำความสะอาด	
บันทึกสำหรับความผิดปกติ :			ชื่อผู้ปฏิบัติงาน :	
- ไซกอนไดมอนด์				
เฉพาะผู้ตรวจสอบ/อนุมัติ			เฉพาะผู้รับผิดชอบวางแผน/ บันทึก	
<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ [] ผิดปกติ <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา			<input checked="" type="checkbox"/> บันทึกข้อมูล <input type="checkbox"/> ออกใบแจ้งซ่อม/ บำรุงรักษา แล้ว หมายเลข	