

ประกาศ 03/2565

เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน (TOWER CRANE)

ทางบริษัท วิศวกัณฑ์ จำกัด ได้มีการกำหนดมาตรการในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร (TOWER CRANE) ดังนี้

เครื่องจักร (TOWER CRANE)

1. ข้อมูลเครื่องจักร / ประวัติการติดตั้งของเครื่องจักร
2. นำส่งแผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณฐานรองรับรวมถึงการยึดโยง เพื่อนำส่ง สำนักงานเขตโยธา ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน
3. ต้องจัดให้มีคู่มือฉบับภาษาไทย ให้เก็บไว้ ณ ประจำหน่วยงาน (กรณีไม่มีภาษาไทย ให้จัดเก็บภาษาอื่นๆ ไว้ที่หน่วยงานก่อน)

พนักงานขับเครื่องจักร

1. ต้องผ่านการอบรม ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ รวมทั้งการฝึกอบรม ทบทวน ทุกๆ 2 ปี (นำส่งเอกสารใบเซอร์)
2. ข้อมูล / ประวัติการทำงาน of พนักงานขับเครื่องจักร
3. ต้องจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย ก่อนทำงานทุกครั้ง (สำหรับพนักงานเข้าใหม่-มีการโยกย้าย)
4. การตรวจสอบความพร้อมในการทำงานก่อนทำงาน
 - การตรวจวัดค่าปริมาณ แอลกอฮอล์ ทุกวันก่อนเริ่มงาน พร้อมจดบันทึก , แขนงรูปทุกครั้ง
 - การตรวจหาสารเสพติด ก่อนเข้าปฏิบัติงาน (ครั้งแรก)
 - การตรวจหาสารเสพติด เป็นประจำทุก 1 เดือน
5. กรณีต้องการลางาน ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภายใน 2 วัน เพื่อหาพนักงานมาแทน
6. กรณีลาป่วย กะทันหัน ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานให้เร็วที่สุด เพื่อหาพนักงานมาแทน
7. สำหรับพนักงานที่มาแทน จะต้องจัดให้มีเอกสาร ตามข้อ 1 , 2 , 3 , 4 ให้ครบถ้วนก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน

พนักงานผู้ให้สัญญาณเครื่องจักร

1. ต้องผ่านการอบรม ผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้ยึดเกาะวัสดุ รวมทั้งการฝึกอบรม ทบทวน ทุกๆ 2 ปี (นำส่งเอกสารใบเซอร์)
2. ข้อมูล / ประวัติการทำงาน of พนักงานผู้ให้สัญญาณ
3. ต้องจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย ก่อนทำงานทุกครั้ง (สำหรับพนักงานเข้าใหม่-มีการโยกย้าย)

4. การตรวจสอบความพร้อมในการทำงานก่อนทำงาน
 - การตรวจวัดค่าปริมาณ แอลกอฮอล์ ทุกวันก่อนเริ่มงาน พร้อมจดบันทึก , แผนรูปทุกครั้ง
 - การตรวจหาสารเสพติด ก่อนเข้าปฏิบัติงาน (ครั้งแรก)
 - การตรวจหาสารเสพติด เป็นประจำทุก 1 เดือน
5. กรณีต้องการลางาน ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภายใน 2 วัน เพื่อหาพนักงานมาแทน
6. กรณีลาป่วย กะทันหัน ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานให้เร็วที่สุด เพื่อหาพนักงานมาแทน
7. สำหรับพนักงานที่มาแทน จะต้องจัดให้มีเอกสาร ตามข้อ 1 , 2 , 3 , 4 ให้ครบถ้วนก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน

การตรวจสอบเครื่องจักร

1. ต้องจัดให้มีการอบรมก่อนเริ่มงาน พร้อมเช็คชื่อ ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเป็นประจำทุกวัน
2. ต้องจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรเป็นประจำทุกเช้า ก่อนเริ่มงาน หากพบสิ่งผิดปกติ ให้แจ้ง จป. ประจำหน่วยงานทันที เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น
3. ต้องตรวจสอบตามรายการ พร้อมถ่ายรูปแนบ (รายการตามเอกสารแนบ) ทุกวัน ก่อนเริ่มงาน
4. ต้องจัดให้มีเอกสารการตรวจสอบ Check List ประจำวัน ของ Tower Crane ให้ครบถ้วนทุกตัวภายในหน่วยงาน (ตามเอกสารแนบ)
5. มีการตรวจสอบ ปจ.1 เป็นประจำทุกๆเดือน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่น การติดตั้งใหม่ การเพิ่มความสูง การทอดรอกสลิง เป็นต้น
6. ต้องมีรายงานตรวจสอบ ทดสอบปั้นจั่นห้อยสูง (Tower Crane) แบบ ปจ.1 โดยวิศวกร ที่สามารถออกเอกสารตรวจสอบให้ได้ เก็บไว้ที่หน่วยงานให้พร้อม สำหรับกรณีเจ้าหน้าที่จากเขตฯ ต้องการตรวจสอบ

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ลงชื่อ

(

ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักร

ลง

(

รองกรรมการผู้จัดการ