

ภาคผนวก ค

ภาพแสดงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปที่ ค-1

แสดงสภาพภูมิประเทศภายในโครงการ

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด



รูปที่ ค-2

แสดงการจัดพื้นที่สีเขียว การดูแลความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ การดูแลความสะอาดที่พุ่มลพอยรวม และติดป้ายดับเครื่องยนต์

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565


บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด



รูปที่ ค-3 แสดงการดูแลระบบจ่ายน้ำและถังเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด



รูปที่ ค-4 แสดงการดูแลความสะอาดที่ระบายน้ำของโครงการ



รูปที่ ค-5

แสดงการเตรียมความพร้อมเข้าทำความสะอาดห้องพักของแม่บ้านทำความสะอาด และการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย พร้อมการดูแลความสะอาดโดยรอบที่พักมูลฝอยรวม

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด



รูปที่ ค-6 แสดงการติดตั้งป้ายชื่อโครงการ การดูแลสภาพพื้นที่จอดรถไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง และตีเส้นแบ่งช่องจอดที่ชัดเจน

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565


บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด



รูปที่ ค-7 แสดงการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว การจัดให้มีพนักงานประจำโครงการ ช่างผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการจัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด



รูปที่ ค-8 แสดงการจัดให้มีระบบอัคคีภัยภายในโครงการ เส้นทางหนีไฟ และพื้นที่จุดรวมพล

ที่มา: การสำรวจภาคสนาม, ธันวาคม 2565

บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด