

บทที่ 4

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมเทอร์เวลลอดจ์ สุขุมวิท 11 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ) พบว่าโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่ แต่ยังมีบางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	⊙	●	✕	○	⊙	●
ฉบับเดือน ก.ค. – ธ.ค. 66	2	-	-	-	1	-	-	-

ซึ่งทางบริษัท สยาม แมททีเรียลส์ เอ็กเชนจ์ จำกัด ได้ทำการสรุปข้อมูลเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังตารางที่ 4-2 และตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
1.5 ผลกระทบน้ำผิวดิน	3) จัดให้มีระบบรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำผ่านการบำบัดให้จัดทำเป็นระบบซึมดิน ตามแบบที่เสนอในรายงาน ฯ	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> <u>ไม่ได้ปฏิบัติ</u> : โครงการจัดให้มีระบบรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำที่ผ่านการบำบัด แต่ไม่ได้เปิดใช้งาน <u>แนวทางการดำเนินการ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและจะปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ครบถ้วนในครั้งต่อไป
3.6 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	3) จัดให้มีระบบรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำผ่านการบำบัดให้จัดทำเป็นระบบซึมดิน ตามแบบที่เสนอในรายงาน ฯ	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> <u>ไม่ได้ปฏิบัติ</u> : โครงการจัดให้มีระบบรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำที่ผ่านการบำบัด แต่ไม่ได้เปิดใช้งาน <u>แนวทางการดำเนินการ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและจะปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ครบถ้วนในครั้งต่อไป

**ตารางที่ 4-3** มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ
<b>2. ผลกระทบอากาศ</b>	<p>จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ TSP, PM-10, NOx , SOx , CO และ HC ทุก 6 เดือน จุดเก็บตัวอย่าง จำนวน 3 จุด คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บริเวณพื้นที่โครงการ</li> <li>2) บริเวณบ้านแถวด้านข้างโรงแรมเพรสซิเดนท์ โซลิสต์ ด้านทิศเหนือของโครงการ</li> <li>3) โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย</li> </ol>	<p><u><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></u></p> <p><b>ไม่ได้ปฏิบัติ :</b> ในปี 2566 โครงการยังมิได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 3 จุด ตามที่มาตรการฯ กำหนด</p> <p><u><b>แนวทางการดำเนินการ</b></u></p> <p>โครงการมีแผนจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปี 2567</p>