

บทที่ 4

สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม บลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

| มาตรการ | เงื่อนไขตามมาตรการฯ | เหตุผลประกอบ |
|----------------------------|---|---|
| 1) มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ | - จัดให้มีถังขยะเปียกและแห้งขนาดต่างๆ ไว้ในที่พัก ห้องครัว ร้านอาหาร สำนักงาน | - โครงการไม่ได้จัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทขยะไว้ในบริเวณต่างๆ ของโครงการ มีเพียงแค่บริเวณลานจอดรถ โดยขยะจากภายในห้องพัก จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักเป็นผู้เก็บขนและคัดแยก ก่อนจะรวบรวมไปไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน และมูลฝอยจากบริเวณต่างๆ ของโครงการจะมีเจ้าหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ และคัดแยกขยะก่อนจะรวบรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำทุกวัน - ให้โครงการดำเนินการจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทขยะไว้ในบริเวณต่างๆ ของโครงการตามมาตรการกำหนด |
| | - ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะพบตกค้างในโครงการต้องแจ้งให้ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตปทุมวัน เข้ามาเก็บขนเพื่อไปกำจัดต่อไป | - โครงการตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะพบตกค้างในโครงการต้องแจ้งให้ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตปทุมวัน เข้ามาเก็บขนเพื่อไปกำจัดต่อไป - ให้โครงการดำเนินการตรวจสอบการตกค้างและปริมาณขยะรีไซเคิล หากมีปริมาณมากเพียงพอให้ดำเนินการจำหน่ายทันที |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ)

| มาตรการ | เงื่อนไขตามมาตรการฯ | เหตุผลประกอบ |
|--|--|--|
| | - ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน) | - โครงการจัดให้มีการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารโครงการปีละ 1 ครั้ง - ให้โครงการดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารโครงการปีละ 2 ครั้งตามที่มาตรการกำหนด |
| | - ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุทราบวิธีใช้ | - โครงการไม่ได้ดำเนินการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงเกิดเหตุทราบวิธีใช้ - ให้โครงการดำเนินการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดตามที่มาตรการกำหนด |
| 2) มาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | - ไม่มี | - ไม่มี |
| 3) มาตรการที่ปฏิบัติ แต่ไม่มีประสิทธิภาพ | - ไม่มี | - ไม่มี |
| 4) มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ | - ไม่มี | - ไม่มี |

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านมา คุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำสุดท้าย ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 นำมาเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อกักน้ำสุดท้าย ดัชนีที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นำมาเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ลงวันที่ 20 มกราคม 2550 พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำมีดัชนีที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

คุณภาพน้ำประปาจากก๊อกน้ำของร้านอาหาร ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นำมาเปรียบเทียบกับประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 พบว่า คุณภาพน้ำประปาที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

4.3 ข้อเสนอแนะ

จากการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ พบว่าส่วนใหญ่โครงการได้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติ อย่างไรก็ตามที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะให้ทางโครงการดำเนินการดังนี้

1. ให้โครงการดำเนินการจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทขยะไว้ในบริเวณต่างๆ ของโครงการ
2. ให้โครงการดำเนินการตรวจสอบการตกค้างและปริมาณขยะรีไซเคิล หากมีปริมาณมากเพียงพอให้ดำเนินการจำหน่ายทันที
3. ให้โครงการดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยรอบอาคารโครงการปีละ 2 ครั้ง
4. ให้โครงการดำเนินการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละชนิดไว้ในบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์