

ภาคผนวก ข6  
เอกสารการประสานงานร้านซื้อของเก่าใกล้เคียง  
ให้เข้ามารับข้อมูลฝอย

---



Copyright© 2021-2022 Wake Up Waste

Customer : 155. Grande Centre Point Ratchadamri

Owner :

1. ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกกลลากล) - kg	
2. ขวดน้ำดื่มใส (แยกกลลากล) - 87.0 Kg	957.00 THB
3. ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกกลลากล) - Kg	
4. ขวดนมขาวขุ่น - Kg	
5. ขวดพลาสติกอื่นๆ - 9.0 Kg	36.00 THB
6. กระดาษลัง - 85.0 Kg	255.00 THB
7. กระดาษสี - 40.0 Kg	80.00 THB
8. อะลูมิเนียมกระป๋อง - 11.0 Kg	385.00 THB
9. ขวดเบียร์ ขวดแก้ว - Kg	
10. เหล็กบาง/หนา - Kg	
<b>Total Weight</b>	<b>232.00 Kg</b>
<b>Total THB</b>	<b>1,713.00 THB</b>



Copyright© 2021-2022 Wake Up Waste

Customer :

155. Grande Centre Point Ratchadamri

Owner :



1.ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกจลลาก) - kg	
2.ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลลาก) - 75.0 Kg	825.00 THB
3.ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลลาก) - Kg	
4.ขวดนมขาวขุ่น - Kg	
5.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 7.0 Kg	28.00 THB
6.กระดาสลึง - 70.0 Kg	210.00 THB
7.กระดาสลึง - 40.0 Kg	80.00 THB
8.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 6.0 Kg	210.00 THB
9.ขวดเบียร์ ขวดแก้ว - 145.0 Kg	145.00 THB
10.เหล็กบาง/หนา - Kg	
<b>Total Weight</b>	<b>343.00 Kg</b>
<b>Total THB</b>	<b>1,498.00 THB</b>



Copyright© 2021-2022 Wake Up Waste

Customer : 155. Grande Centre Point Ratchadamri

Owner :

1.ขวดน้ำดื่มใส (ไม่แยกจลาก) - kg	
2.ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก) - 47.0 Kg	517.00 THB
3.ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก) - 52.0 Kg	416.00 THB
4.ขวดนมขาวขุ่น - 4.0 Kg	40.00 THB
5.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 8.0 Kg	32.00 THB
6.กระดาษลัง - 70.0 Kg	210.00 THB
7.กระดาษสี - 51.0 Kg	102.00 THB
8.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 11.0 Kg	385.00 THB
9.ขวดเบียร์ ขวดแก้ว - 107.0 Kg	107.00 THB
10.เหล็กบาง/หนา - Kg	

**Total Weight** 350.00 Kg

**Total THB** 1,809.00 THB





Copyright© 2021-2022 Wake Up Waste

Customer : 155. Grande Centre Point Ratchadamri

Owner : XXXXXXXXXX

1.ฝาขวดพลาสติก - 5.0 kg	55.00 THB
2.ขวดน้ำดื่มใส (แยกจลาก) - 75.0 Kg	825.00 THB
3.ขวดน้ำดื่มฟ้า (แยกจลาก) - 2.0 Kg	16.00 THB
4.ขวดนมขาวขุ่น - Kg	
5.ขวดพลาสติกอื่นๆ - 2.0 Kg	8.00 THB
6.กระดาษลัง - 75.0 Kg	225.00 THB
7.กระดาษสี - 30.0 Kg	60.00 THB
8.อะลูมิเนียมกระป๋อง - 6.0 Kg	210.00 THB
9.แก้วไม้แยกสี - 60.0 Kg	30.00 THB
10.เหล็กบาง/หนา - Kg	

**Total Weight** 255.00 Kg

**Total THB** 1,429.00 THB


ภาคผนวก ข7  
เอกสารระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

---

ประจำปี 2566

โครงการ : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดารี

(วันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 )



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS




บริษัท ทีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยไธรินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 662 932 -0837  
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838  
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

ประจำปี 2566

โครงการ : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดารี

(วันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 )



โดย

SYSTEMS SERVICE DEPARTMENT

THE SOLUTION TO SERVE YOUR PROBLEMS



บริษัท ทีเย มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

94 ซอยไธรินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel : 662 932 -0837  
94 Soi Yothinphattana, Khlongchan, Bangkok 10240 Fax : 662 932 0838  
E-mail : tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการปฏิบัติงานผู้รักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information					
Project	: แผนก ไลน์เคอร์ พลัส 70007	System	: Fire Alarm	Model	: EST 3
Revision	: -	Manufacturer	: Edwards Systems Technology U.S.A.		
PM No.	: 2566 - 4/4	Start	: 23 พฤศจิกายน 2566	End	: 25 พฤศจิกายน 2566
Part/Dev.	: FCP	Installed by			
Location	: Control Rm.	Inspected by	: Teeya Master Systems Co. Ltd.		
Inspection and Tests List					

Item	Descriptions	Visual Checking				Functional			Remarks / Comments / Measurements
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Operation.	
6.08 > Monitor		/	/	/	/	-	-	/	-
6.09 > 0-9		/	/	/	/	-	-	/	-
6.10 > ENTER		/	/	/	/	-	-	/	-
6.11 > DEL.		/	/	/	/	-	-	/	-
6.12 > Detail		/	/	/	/	-	-	/	-
6.13 > Message Next		/	/	/	/	-	-	/	-
6.14 > Command Menu		/	/	/	/	-	-	/	-
07 LCD Display		/	/	/	/	-	-	/	-
08 Trouble Buzzer		/	/	/	/	-	-	/	-
09 3-FTCU Controller ( Control Switches)		/	/	/	/	-	-	/	-
9.01 > Connect sw.		/	/	/	/	-	-	/	-
9.02 > Review Pending sw.		/	/	/	/	-	-	/	-
9.03 > ACK SW		/	/	/	/	-	-	/	-
9.04 > Disconnect		/	/	/	/	-	-	/	-
9.05 > Review Connected.		/	/	/	/	-	-	/	-
Graphic ANN Panel (Mimic)									
10 3-ANNCPU		/	/	/	/	-	-	/	-
10.01 > 24 VDC Input		/	/	/	/	-	-	/	26.88 VDC.
10.02 > RS-488 Connections.		/	/	/	/	-	-	/	-
10.03 > Output from CPU connection.		/	/	/	/	-	-	/	-
10.04 > Battery connector.		/	/	/	/	-	-	/	-
11 3-EVDVRA		/	/	/	/	-	-	/	-
11.01 > LED on Mimic		/	/	/	/	-	-	/	-
11.02 > Input/Output connection.		/	/	/	/	-	-	/	-
11.03 > LEDS Output & connection.		/	/	/	/	-	-	/	-
11.04 > Switch Input Card & connection.		/	/	/	/	-	-	/	-
12 3-EVPVRA		/	/	/	/	-	-	/	-
12.01 > 24 VDC Input		/	/	/	/	-	-	/	26.80 VDC.
12.02 > VDC +LED, -LED, -SW		/	/	/	/	-	-	/	-
12.03 > Input from CPU connection.		/	/	/	/	-	-	/	-
12.04 > Output to Drivers LED card connection.		/	/	/	/	-	-	/	-
13 Operation Switches at Mimic		/	/	/	/	-	-	/	-
13.02 > Acknowledge for Stop Buzzer		/	/	/	/	-	-	/	-
13.03 > Lamp Test		/	/	/	/	-	-	/	-
Graphic ANN Panel (Mimic)									
14 3-ANNCPU		/	/	/	/	-	-	/	-
10.01 > 24 VDC Input		/	/	/	/	-	-	/	26.57 VDC.
10.02 > RS-488 Connections.		/	/	/	/	-	-	/	-
10.03 > Output from CPU connection.		/	/	/	/	-	-	/	-




บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการปฏิบัติงานผู้รักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information					
Project	: แผนก ไลน์เคอร์ ไลน์ เคอร์	System	: Fire Alarm	Model	: EST 3
Revision	: -	Manufacturer	: Edwards Systems Technology U.S.A.		
PM No.	: 2566 - 4/4	Start	: 23 พฤศจิกายน 2566	End	: 25 พฤศจิกายน 2566
Part/Dev.	: FCP	Installed by			
Location	: Control Rm.	Inspected by	: Teeya Master Systems Co. Ltd.		
Inspection and Tests List					

Item	Descriptions	Visual Checking				Functional			Remarks / Comments / Measurements
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Operation.	
01 Power Supplies		/	/	/	/	-	-	/	-
1.01 3-PPS Primary Power Supply		/	/	/	/	-	-	/	-
> AC Power Input (220 Vac)		/	/	/	/	-	-	/	224 VAC.
> DC Power Connector to 3-PSMON		/	/	/	/	-	-	/	-
> 16 Pin data line connector to 3-PSMON		/	/	/	/	-	-	/	-
> Battery connector		/	/	/	/	-	-	/	-
1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module		/	/	/	/	-	-	/	-
> DC Power Connector from 3-PPS		/	/	/	/	-	-	/	-
> 16- pin data connector from 3-PPS		/	/	/	/	-	-	/	-
> 24 VDC Auxiliary power & connector.		/	/	/	/	-	-	/	OPP 1: 26.58 VDC., OPP 2: 26.79 VDC.
02 3-CPU1		/	/	/	/	-	-	/	-
2.01 > Data Network Riser Next CPU		/	/	/	/	-	-	/	Data B(Out)0.802 VDC., Data A(In)0.807 VDC.
2.02 > Data Network Riser Connections (RS-485).		/	/	/	/	-	-	/	-
2.03 > RS-232 Connection.		/	/	/	/	-	-	/	-
3-CPU2		/	/	/	/	-	-	/	-
2.04 > Data Network Riser Next CPU		/	/	/	/	-	-	/	Data B(Out)0.801 VDC., Data A(In)0.804 VDC.
2.05 > Data Network Riser Connections (RS-485).		/	/	/	/	-	-	/	-
2.06 > RS-232 Connection.		/	/	/	/	-	-	/	-
03 3-SSDC13-3DDCI Signature Device Controller		/	/	/	/	-	-	/	-
3.01 > Signature Circuit Connections		/	/	/	/	-	-	/	Loop B(Out)18.90 VDC., Loop A(In)18.57 VDC.
3.02 > Fiber Board		/	/	/	/	-	-	/	-
04 Battery Charger		/	/	/	/	-	-	/	-
4.01 > Battery Backup For FCP (12 Vdc @17 Amp. 1 S)		/	/	/	/	-	-	/	Test 3 ชม.
05 Indicator Lamps (At 3-LCD)		/	/	/	/	-	-	/	-
5.01 > Alarm		/	/	/	/	-	-	/	-
5.02 > Supervisory		/	/	/	/	-	-	/	-
5.03 > Trouble		/	/	/	/	-	-	/	-
5.04 > Monitor		/	/	/	/	-	-	/	-
5.05 > Power		/	/	/	/	-	-	/	-
5.06 > Test		/	/	/	/	-	-	/	-
5.07 > CPU Fail		/	/	/	/	-	-	/	-
5.08 > Gnd Fault		/	/	/	/	-	-	/	-
5.09 > Disable		/	/	/	/	-	-	/	-
06 Control Switches (At 3-LCD)		/	/	/	/	-	-	/	-
6.01 > Reset		/	/	/	/	-	-	/	-
6.02 > Alarm Silence		/	/	/	/	-	-	/	-
6.03 > Drill		/	/	/	/	-	-	/	-
6.04 > Panel Silence		/	/	/	/	-	-	/	-
6.05 > Alarm		/	/	/	/	-	-	/	-
6.06 > Supervisory		/	/	/	/	-	-	/	-
6.07 > Trouble		/	/	/	/	-	-	/	-



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

บริษัท ดิเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.



บริษัท ดิเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.


## รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

[illegible]

## รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Project : การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย		System : Fire Alarm		Model : EST 3					
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology/USA.							
PM No. : 2566 - 4/4		Start : 23 พฤษภาคม 2566		End : 25 พฤษภาคม 2566					
Part/Dev. : FCP		Installed by : -							
Location : Control Rm.		Inspected by : Teeya Master Systems Co.Ltd.							
		Inspections and Tests List							
Item	Descriptions	Visual Checking			Functional			Remarks / Comments / Measurements	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor
	10.04 > Battery connector.	/	/	/	-	-	-	-	
15	3-EVDVRA								
	11.01 > LED on Mimic	/	/	/	-	-	-	-	
	11.02 > Input/Output connection.	/	/	/	-	-	-	-	
	11.03 > LEDS Output & connection.	/	/	/	-	-	-	-	
	11.04 > Switch Input Card & connection.	/	/	/	-	-	-	-	
16	3-EVPWRA								
	12.01 > 24 VDC Input	/	/	/	-	-	-	-	26.87 VDC.
	12.02 > VDC +LED. -LED. -SW	/	/	/	-	-	-	-	-
	12.03 > Input from CPU connection.	/	/	/	-	-	-	-	-
	12.04 > Output to Drivers LED card connection.	/	/	/	-	-	-	-	-
17	Operation Switches at Mimis								
	13.02 > Acknowledge for Stop Buzzer	/	/	/	-	-	-	-	-
	13.03 > Lamp Test.	/	/	/	-	-	-	-	-





บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

## รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแรงเหวี่ยงเหวี่ยงใหม่

[illegible]









บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Project		General Information	
สถานที่ ตรวจสอบ พบเหตุ ราชดำริ		System : Fire Alarm	
Revision		Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.	
PM No. 2566 -4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566	
End : 25 พฤศจิกายน 2566		Pages/ Devices/ Types	
Part/Dev. : Device		Installed by : -	
Location :		Inspected by Teeya Master Systems Co. Ltd	
Inspection and Message List			

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary Initiating Releasing Device								Functional				
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Rela	Alarm	Supervisory	Monitor	
SIGA-PS	01030374	AD_SMOKE_31_ROOM_1918_19FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CT1	01030376	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_16FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030377	BELL_ZONE1_CORRIDOR_16FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030378	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_17FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030379	BELL_ZONE1_CORRIDOR_17FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030380	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_18FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030381	BELL_ZONE1_CORRIDOR_18FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CT1	01030382	DETECTOR_ZONE1 CORRIDOR_19FL	/	/	/	-	-	/	/	/	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-CC1	01030383	BELL_ZONE1_CORRIDOR_19FL	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Project		General Information	
สถานที่ ตรวจสอบ พบเหตุ ราชดำริ		System : Fire Alarm	
Revision		Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. 2566 -4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566	
End : 25 พฤศจิกายน 2566			
Part/Dev. : Device		Installed by : -	
Location :		Inspected by :Teeya Master Systems Co.Ltd	
Inspection and Message List			

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary/Initiating/Releasing Device								Functional				
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Rel	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01030342	AD_SMOKE_30_ROOM_1817_18FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030343	AD_SMOKE_31_ROOM_1818_18FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030344	AD_SMOKE_1_ROOM_1901_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030345	AD_SMOKE_2_ROOM_1902_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030346	AD_SMOKE_3_ROOM_1903_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030347	AD_SMOKE_4_ROOM_1903_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030348	AD_SMOKE_5_ROOM_1905_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030349	AD_SMOKE_6_ROOM_1905_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030350	AD_SMOKE_7_ROOM_1906_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030351	AD_HEAT_8_ROOM_1907_19FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030352	AD_SMOKE_9_ROOM_1907_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030353	AD_SMOKE_10_ROOM_1907_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030354	AD_SMOKE_11_ROOM_1907_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030355	AD_SMOKE_12_ROOM_1908_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030356	AD_SMOKE_13_ROOM_1908_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030357	AD_SMOKE_14_ROOM_1909_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030358	AD_SMOKE_15_ROOM_1909_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030359	AD_SMOKE_16_ROOM_1910_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030360	AD_SMOKE_17_ROOM_1910_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030361	AD_SMOKE_18_ROOM_1910_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030362	AD_HEAT_19_ROOM_1910_19FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-HRS	01030363	AD_HEAT_20_ROOM_1911_19FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030364	AD_SMOKE_21_ROOM_1911_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030365	AD_SMOKE_22_ROOM_1911_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030366	AD_SMOKE_23_ROOM_1911_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030367	AD_SMOKE_24_ROOM_1912_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030368	AD_SMOKE_25_ROOM_1912_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030369	AD_SMOKE_26_ROOM_1915_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030370	AD_SMOKE_27_ROOM_1915_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030371	AD_SMOKE_28_ROOM_1916_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030372	AD_SMOKE_29_ROOM_1916_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01030373	AD_SMOKE_30_ROOM_1917_19FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/

General Information			
Project : เกาะจันทร์ รีสอร์ท ราชดำริ		System : Fire Alarm	
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.	
PM No. : 2566 - 4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566	
		End : 25 พฤศจิกายน 3103	
Parts / Devices Types			
Part/Dev. : Device		Installed by : -	
Location :		Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd	
Inspections and Message List			

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary/Initiating/Releasing Device						Functional		
			Installation	Warning	Cleaning	Smoke Add	Heat Add	Smoke	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Rel	Alarm
SIGA-PS	01040029	AD_SMOKE_29_ROOM_2016_20FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040030	AD_SMOKE_30_ROOM_2017_20FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040031	AD_SMOKE_31_ROOM_2018_20FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040032	AD_SMOKE_1_ROOM_2101_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040033	AD_SMOKE_2_ROOM_2102_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040034	AD_SMOKE_3_ROOM_2103_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040035	AD_SMOKE_4_ROOM_2103_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040036	AD_SMOKE_5_ROOM_2105_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040037	AD_SMOKE_6_ROOM_2105_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040038	AD_SMOKE_7_ROOM_2106_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040039	AD_HEAT_8_ROOM_2107_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040040	AD_SMOKE_9_ROOM_2107_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040041	AD_SMOKE_10_ROOM_2107_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040042	AD_SMOKE_11_ROOM_2107_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040043	AD_SMOKE_12_ROOM_2108_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040044	AD_SMOKE_13_ROOM_2108_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040045	AD_SMOKE_14_ROOM_2109_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040046	AD_SMOKE_15_ROOM_2109_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040047	AD_SMOKE_16_ROOM_2110_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040048	AD_SMOKE_17_ROOM_2110_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040049	AD_SMOKE_18_ROOM_2110_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-HRS	01040050	AD_HEAT_19_ROOM_2110_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-HRS	01040051	AD_HEAT_20_ROOM_2111_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040052	AD_SMOKE_21_ROOM_2111_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040053	AD_SMOKE_22_ROOM_2111_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040054	AD_SMOKE_23_ROOM_2111_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040055	AD_SMOKE_24_ROOM_2112_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040056	AD_SMOKE_25_ROOM_2112_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040057	AD_SMOKE_26_ROOM_2115_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/

General Information		
Project : เกาะจันทร์ รีสอร์ท ราชดำริ	System : Fire Alarm	Model : EST3
Revision : -	Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2566 - 4/4	Start : 23 พฤศจิกายน 2566	End : 25 พฤศจิกายน 3109
Parts / Devices Types		
Part/Dev. : Device	Installed by :-	
Location :	Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd	
Inspections and Message List		

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary/Initiating/Releasing Device							Functional				
			Installation	Warning	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Rel	Alarm	Supervisory	Monitor
3-SDDC1 LOOP 5-6																	
SIGA-PS	01040001	AD_SMOKE_1_ROOM_2001_20FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040002	AD_SMOKE_2_ROOM_2002_20FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040003	AD_SMOKE_3_ROOM_2003_20FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040004	AD_SMOKE_4_ROOM_2003_20FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040005	AD_SMOKE_5_ROOM_2005_20FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040006	AD_SMOKE_6_ROOM_2005_20FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040007	AD_SMOKE_7_ROOM_2006_20FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-HRS	01040008	AD_HEAT_8_ROOM_2007_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040009	AD_SMOKE_9_ROOM_2007_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040010	AD_SMOKE_10_ROOM_2007_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040011	AD_SMOKE_11_ROOM_2007_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040012	AD_SMOKE_12_ROOM_2008_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040013	AD_SMOKE_13_ROOM_2008_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040014	AD_SMOKE_14_ROOM_2009_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040015	AD_SMOKE_15_ROOM_2009_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040016	AD_SMOKE_16_ROOM_2010_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040017	AD_SMOKE_17_ROOM_2010_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040018	AD_SMOKE_18_ROOM_2010_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-HRS	01040019	AD_HEAT_19_ROOM_2010_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-HRS	01040020	AD_HEAT_20_ROOM_2011_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040021	AD_SMOKE_21_ROOM_2011_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040022	AD_SMOKE_22_ROOM_2011_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040023	AD_SMOKE_23_ROOM_2011_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040024	AD_SMOKE_24_ROOM_2012_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040025	AD_SMOKE_25_ROOM_2012_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040026	AD_SMOKE_26_ROOM_2015_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040027	AD_SMOKE_27_ROOM_2015_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-
SIGA-PS	01040028	AD_SMOKE_28_ROOM_2016_20FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-

General Information			
Project : แผนกดี เซ็นเตอร์ คอมพิวเตอร์ ราชดำริ		System : Fire Alarm	
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2566 - 4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566	
End : 25 พฤศจิกายน 3109			
Parts / Devices Types			
Part/Dev. : Device		Installed by : -	
Location :		Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd	
Inspections and Message List			

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking				Ancillary/Initiating/Releasing Device					Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relé
SIGA-PS	01040087	AD_SMOKE_26_ROOM_2212_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040088	AD_SMOKE_26_ROOM_2215_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040089	AD_SMOKE_27_ROOM_2215_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040090	AD_SMOKE_28_ROOM_2216_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040091	AD_SMOKE_29_ROOM_2216_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040092	AD_SMOKE_30_ROOM_2217_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040093	AD_SMOKE_31_ROOM_2218_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040094	AD_SMOKE_1_ROOM_2301_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040095	AD_SMOKE_2_ROOM_2302_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040096	AD_SMOKE_3_ROOM_2303_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040097	AD_SMOKE_4_ROOM_2303_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040098	AD_SMOKE_5_ROOM_2305_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040099	AD_SMOKE_6_ROOM_2306_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040100	AD_SMOKE_7_ROOM_2306_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-HRS	01040101	AD_HEAT_8_ROOM_2307_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040102	AD_SMOKE_9_ROOM_2307_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040103	AD_SMOKE_10_ROOM_2307_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040104	AD_SMOKE_11_ROOM_2307_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040105	AD_SMOKE_12_ROOM_2308_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040106	AD_SMOKE_13_ROOM_2308_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040107	AD_SMOKE_14_ROOM_2309_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040108	AD_SMOKE_15_ROOM_2309_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040109	AD_SMOKE_16_ROOM_2310_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040110	AD_SMOKE_17_ROOM_2310_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040111	AD_SMOKE_18_ROOM_2310_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-HRS	01040112	AD_HEAT_19_ROOM_2310_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-HRS	01040113	AD_HEAT_20_ROOM_2311_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040114	AD_SMOKE_21_ROOM_2311_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040115	AD_SMOKE_22_ROOM_2311_23FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/

General Information			
Project : แผนกดี เซ็นเตอร์ คอมพิวเตอร์ ราชดำริ		System : Fire Alarm	
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2566 - 4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566	
		End : 25 พฤศจิกายน 3109	
Parts / Devices Types			
Part/Dev. : Device		Installed by : -	
Location :		Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd	
Inspections and Message List			

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking				Ancillary/Initiating/Releasing Device					Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relé
SIGA-PS	01040058	AD_SMOKE_27_ROOM_2115_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040059	AD_SMOKE_28_ROOM_2116_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040060	AD_SMOKE_29_ROOM_2116_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040061	AD_SMOKE_30_ROOM_2117_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040062	AD_SMOKE_31_ROOM_2118_21FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040063	AD_SMOKE_1_ROOM_2201_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040064	AD_SMOKE_2_ROOM_2202_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040065	AD_SMOKE_3_ROOM_2203_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040066	AD_SMOKE_4_ROOM_2203_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040067	AD_SMOKE_5_ROOM_2205_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040068	AD_SMOKE_6_ROOM_2205_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040069	AD_SMOKE_7_ROOM_2206_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-HRS	01040070	AD_HEAT_8_ROOM_2207_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040071	AD_SMOKE_9_ROOM_2207_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040072	AD_SMOKE_10_ROOM_2207_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040073	AD_SMOKE_11_ROOM_2207_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040074	AD_SMOKE_12_ROOM_2208_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040075	AD_SMOKE_13_ROOM_2208_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040076	AD_SMOKE_14_ROOM_2209_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040077	AD_SMOKE_15_ROOM_2209_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040078	AD_SMOKE_16_ROOM_2210_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040079	AD_SMOKE_17_ROOM_2210_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040080	AD_SMOKE_18_ROOM_2210_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-HRS	01040081	AD_HEAT_19_ROOM_2210_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-HRS	01040082	AD_HEAT_20_ROOM_2211_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040083	AD_SMOKE_21_ROOM_2211_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040084	AD_SMOKE_22_ROOM_2211_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040085	AD_SMOKE_23_ROOM_2211_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	01040086	AD_SMOKE_24_ROOM_2212_22FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/



General Information			
Project : แผนกดี เซ็นเซอร์ คอมพิวเตอร์ ราชดำริ		System : Fire Alarm	
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2566 - 4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566	
		End : 25 พฤศจิกายน 3109	
Parts / Devices Types			
Part/Dev. : Device		Installed by : -	
Location :		Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd	
Inspections and Message List			

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device								Functional				
			Installation	Warning	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Rela	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040321	AD_SMOKE_15_ROOM_2711_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040322	AD_SMOKE_16_ROOM_2711_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040323	AD_SMOKE_17_ROOM_2712_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040324	AD_SMOKE_18_ROOM_2715_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040325	AD_SMOKE_19_ROOM_2716_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040326	AD_SMOKE_20_ROOM_2716_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040327	AD_SMOKE_21_ROOM_2717_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040328	AD_SMOKE_22_ROOM_2717_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040329	AD_SMOKE_23_ROOM_2718_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040330	AD_SMOKE_24_ROOM_2718_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040331	AD_SMOKE_25_ROOM_2719_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040332	AD_SMOKE_26_ROOM_2719_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040333	AD_SMOKE_27_ROOM_2720_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040334	AD_SMOKE_28_ROOM_2721_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040335	AD_SMOKE_1_ROOM_2801_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040336	AD_SMOKE_2_ROOM_2802_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040337	AD_SMOKE_3_ROOM_2803_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040338	AD_SMOKE_4_ROOM_2803_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040339	AD_SMOKE_5_ROOM_2805_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040340	AD_SMOKE_6_ROOM_2805_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040341	AD_SMOKE_7_ROOM_2806_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040342	AD_SMOKE_8_ROOM_2807_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040343	AD_SMOKE_9_ROOM_2808_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040344	AD_SMOKE_10_ROOM_2808_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040345	AD_SMOKE_11_ROOM_2809_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040346	AD_SMOKE_12_ROOM_2809_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040347	AD_SMOKE_13_ROOM_2810_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040348	AD_SMOKE_14_ROOM_2810_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040349	AD_SMOKE_15_ROOM_2811_28FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/

General Information			
Project : แผนกดี เซ็นเซอร์ คอมพิวเตอร์ ราชดำริ		System : Fire Alarm	
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.	
PM No. : 2566 - 4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566	
		End : 25 พฤศจิกายน 3109	
Parts / Devices Types			
Part/Dev. : Device		Installed by : -	
Location :		Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd	
Inspections and Message List			

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary,Initiating,Releasing Device								Functional				
			Installation	Warning	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relé	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	01040292	AD_SMOKE_14_ROOM_2610_26FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040293	AD_SMOKE_15_ROOM_2611_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040294	AD_SMOKE_16_ROOM_2611_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040295	AD_SMOKE_17_ROOM_2612_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040296	AD_SMOKE_18_ROOM_2615_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040297	AD_SMOKE_19_ROOM_2616_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040298	AD_SMOKE_20_ROOM_2616_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040299	AD_SMOKE_21_ROOM_2617_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040300	AD_SMOKE_22_ROOM_2617_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040301	AD_SMOKE_23_ROOM_2618_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040302	AD_SMOKE_24_ROOM_2618_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040303	AD_SMOKE_25_ROOM_2619_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040304	AD_SMOKE_26_ROOM_2619_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040305	AD_SMOKE_27_ROOM_2620_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040306	AD_SMOKE_28_ROOM_2621_26FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040307	AD_SMOKE_1_ROOM_2701_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040308	AD_SMOKE_2_ROOM_2702_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040309	AD_SMOKE_3_ROOM_2703_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040310	AD_SMOKE_4_ROOM_2703_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040311	AD_SMOKE_5_ROOM_2705_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040312	AD_SMOKE_6_ROOM_2705_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040313	AD_SMOKE_7_ROOM_2706_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040314	AD_SMOKE_8_ROOM_2707_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040315	AD_SMOKE_9_ROOM_2708_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040316	AD_SMOKE_10_ROOM_2708_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040317	AD_SMOKE_11_ROOM_2709_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040318	AD_SMOKE_12_ROOM_2709_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040319	AD_SMOKE_13_ROOM_2710_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	01040320	AD_SMOKE_14_ROOM_2710_27FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/





Project : แผนกเครื่องหอพัก ราชภัฏ			System : Fire Alarm			Model : EST3		
Revision : -			Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.			End : 25 พฤศจิกายน 2566		
PM No. : 2566-4/4			Start : 23 พฤศจิกายน 2566					
Part/Dev. : Device			Installed by : -					
Location : -			Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd					

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking										Ancillary Initiating/Releasing Device					Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation			
SIGA-PS	01050062	AD_SMOKE_6_ROOM_3105_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050063	AD_SMOKE_7_ROOM_3106_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050064	AD_SMOKE_8_ROOM_3107_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050065	AD_SMOKE_9_ROOM_3107_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050066	AD_SMOKE_10_ROOM_3108_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050067	AD_SMOKE_11_ROOM_3109_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050068	AD_SMOKE_12_ROOM_3109_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050069	AD_SMOKE_13_ROOM_3110_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050070	AD_SMOKE_14_ROOM_3110_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050071	AD_SMOKE_15_ROOM_3111_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050072	AD_SMOKE_16_ROOM_3111_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050073	AD_SMOKE_17_ROOM_3112_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050074	AD_SMOKE_18_ROOM_3115_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050075	AD_SMOKE_19_ROOM_3116_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050076	AD_SMOKE_20_ROOM_3116_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050077	AD_SMOKE_21_ROOM_3117_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050078	AD_SMOKE_22_ROOM_3117_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050079	AD_SMOKE_23_ROOM_3118_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050080	AD_SMOKE_24_ROOM_3118_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050081	AD_SMOKE_25_ROOM_3119_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050082	AD_SMOKE_26_ROOM_3119_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050083	AD_SMOKE_27_ROOM_3120_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050084	AD_SMOKE_28_LIFT_ CONTROL_ROOM_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050085	AD_SMOKE_29_LIFT_ CONTROL_ROOM_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050086	AD_SMOKE_1_ROOM_3201_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050087	AD_SMOKE_2_ROOM_3202_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050088	AD_SMOKE_3_ROOM_3203_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050089	AD_SMOKE_4_ROOM_3203_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050090	AD_SMOKE_5_ROOM_3205_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050091	AD_SMOKE_6_ROOM_3205_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050092	AD_SMOKE_7_ROOM_3206_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			

Project : แผนกเครื่องหอพัก ราชภัฏ			System : Fire Alarm			Model : EST3		
Revision : -			Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.			End : 25 พฤศจิกายน 2566		
PM No. : 2566-4/4			Start : 23 พฤศจิกายน 2566					
Part/Dev. : Device			Installed by : -					
Location : -			Inspected by : Teeya Master Systems Co.,Ltd					

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking										Ancillary Initiating/Releasing Device					Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation			
SIGA-PS	01050031	AD_SMOKE_3_ROOM_3003_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050032	AD_SMOKE_4_ROOM_3003_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050033	AD_SMOKE_5_ROOM_3005_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050034	AD_SMOKE_6_ROOM_3005_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050035	AD_SMOKE_7_ROOM_3005_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050036	AD_SMOKE_8_ROOM_3007_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050037	AD_SMOKE_9_ROOM_3008_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050038	AD_SMOKE_10_ROOM_3008_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050039	AD_SMOKE_11_ROOM_3009_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050040	AD_SMOKE_12_ROOM_3009_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050041	AD_SMOKE_13_ROOM_3010_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050042	AD_SMOKE_14_ROOM_3010_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050043	AD_SMOKE_15_ROOM_3011_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050044	AD_SMOKE_16_ROOM_3011_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050045	AD_SMOKE_17_ROOM_3012_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050046	AD_SMOKE_18_ROOM_3015_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050047	AD_SMOKE_19_ROOM_3016_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050048	AD_SMOKE_20_ROOM_3016_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050049	AD_SMOKE_21_ROOM_3017_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050050	AD_SMOKE_22_ROOM_3017_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050051	AD_SMOKE_23_ROOM_3018_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050052	AD_SMOKE_24_ROOM_3018_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050053	AD_SMOKE_25_ROOM_3019_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050054	AD_SMOKE_26_ROOM_3019_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050055	AD_SMOKE_27_ROOM_3020_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050056	AD_SMOKE_28_ROOM_3021_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050057	AD_SMOKE_1_ROOM_3101_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050058	AD_SMOKE_2_ROOM_3102_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050059	AD_SMOKE_3_ROOM_3103_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050060	AD_SMOKE_4_ROOM_3103_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			
SIGA-PS	01050061	AD_SMOKE_5_ROOM_3105_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/			



Project : นาราคี เซ็นเตอร์ พอยท์ 740017		System : Fire Alarm		Model : EST3	
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.		End : 25 พฤศจิกายน 2566	
PM No. : 2566-4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566			
Part/Dev. : Device		Installed by : -			
Location : -		Inspected by Teeya Master Systems Co.,Ltd			

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking										Ancillary Initiating-Releasing Device					Functional	
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add	Heat Add	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SGA-PS	01050252	AD_SMOKE_2_ROOM_3302_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050253	AD_SMOKE_3_ROOM_3303_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050254	AD_SMOKE_4_ROOM_3303_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050255	AD_SMOKE_5_ROOM_3305_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050256	AD_SMOKE_6_ROOM_3305_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050257	AD_SMOKE_7_ROOM_3306_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050258	AD_SMOKE_8_ROOM_3307_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050259	AD_SMOKE_9_ROOM_3308_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	1050260	AD_SMOKE_10_ROOM_3308_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050261	AD_SMOKE_11_ROOM_3309_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050262	AD_SMOKE_12_ROOM_3309_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050263	AD_SMOKE_13_ROOM_3310_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050264	AD_SMOKE_14_ROOM_3310_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050265	AD_SMOKE_15_ROOM_3311_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050266	AD_SMOKE_16_ROOM_3311_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050267	AD_SMOKE_17_ROOM_3312_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050268	AD_SMOKE_18_ROOM_3315_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050269	AD_SMOKE_19_ROOM_3316_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050270	AD_SMOKE_20_ROOM_3316_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050271	AD_SMOKE_21_ROOM_3317_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050272	AD_SMOKE_22_ROOM_3317_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050273	AD_SMOKE_23_ROOM_3318_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050274	AD_SMOKE_24_ROOM_3318_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050275	AD_SMOKE_25_ROOM_3319_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050276	AD_SMOKE_26_ROOM_3319_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050277	AD_SMOKE_27_ROOM_3320_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050278	AD_SMOKE_28_ROOM_3321_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050279	AD_SMOKE_29_ROOM_3321_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050280	AD_SMOKE_1_ROOM_3501_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050281	AD_SMOKE_2_ROOM_3502_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050282	AD_SMOKE_3_ROOM_3503_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	

Project : นาราคี เซ็นเตอร์ พอยท์ 740017		System : Fire Alarm		Model : EST3	
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.		End : 25 พฤศจิกายน 2566	
PM No. : 2566-4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566			
Part/Dev. : Device		Installed by : -			
Location : -		Inspected by Teeya Master Systems Co.,Ltd			

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking										Ancillary Initiating-Releasing Device					Functional	
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add	Heat Add	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation	
SGA-PS	01050093	AD_SMOKE_8_ROOM_3207_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050094	AD_SMOKE_9_ROOM_3208_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050095	AD_SMOKE_10_ROOM_3208_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050096	AD_SMOKE_11_ROOM_3209_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050097	AD_SMOKE_12_ROOM_3209_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050098	AD_SMOKE_13_ROOM_3210_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050099	AD_SMOKE_14_ROOM_3210_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050100	AD_SMOKE_15_ROOM_3211_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050101	AD_SMOKE_16_ROOM_3211_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050102	AD_SMOKE_17_ROOM_3212_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050103	AD_SMOKE_18_ROOM_3215_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050104	AD_SMOKE_19_ROOM_3216_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050105	AD_SMOKE_20_ROOM_3216_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050106	AD_SMOKE_21_ROOM_3217_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050107	AD_SMOKE_22_ROOM_3217_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050108	AD_SMOKE_23_ROOM_3218_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050109	AD_SMOKE_24_ROOM_3218_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050110	AD_SMOKE_25_ROOM_3219_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050111	AD_SMOKE_26_ROOM_3219_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050112	AD_SMOKE_27_ROOM_3220_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050113	AD_SMOKE_28_ROOM_3221_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050114	AD_SMOKE_29_ROOM_3221_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-CTI	01050126	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_29FL	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-CCI	01050127	BELL_ZONE1_CORRIDOR_29FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-CTI	01050128	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_30FL	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-CCI	01050129	BELL_ZONE1_CORRIDOR_30FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-CTI	01050130	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_31FL	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	-	-	X	-	-	X	
SGA-CCI	01050131	BELL_ZONE1_CORRIDOR_31FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-CTI	01050133	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_32FL	/	/	/	/	/	-	/	/	/	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-CCI	01050134	BELL_ZONE1_CORRIDOR_32FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	
SGA-PS	01050251	AD_SMOKE_1_ROOM_3301_33FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/	

Project : บริการ เชื้อเตอร์ พลัส รหัสที่		System : Fire Alarm		Model : EST3	
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.		End : 25 พฤศจิกายน 2566	
PM No. : 2566-4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566			
Part/Dev. : Device		Installed by : -			
Location :		Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd			

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking										Ancillary Initiating/Releasing Device					Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation		
SIGA-PS	01050314	AD_SMOKE_6_ROOM_3605_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050315	AD_SMOKE_7_ROOM_3606_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050316	AD_SMOKE_8_ROOM_3607_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050317	AD_SMOKE_9_ROOM_3608_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050318	AD_SMOKE_10_ROOM_3608_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050319	AD_SMOKE_11_ROOM_3609_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050320	AD_SMOKE_12_ROOM_3609_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050321	AD_SMOKE_13_ROOM_3610_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050322	AD_SMOKE_14_ROOM_3610_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050323	AD_SMOKE_15_ROOM_3611_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050324	AD_SMOKE_16_ROOM_3611_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050325	AD_SMOKE_17_ROOM_3612_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050326	AD_SMOKE_18_ROOM_3615_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050327	AD_SMOKE_19_ROOM_3616_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050328	AD_SMOKE_20_ROOM_3616_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050329	AD_SMOKE_21_ROOM_3617_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050330	AD_SMOKE_22_ROOM_3617_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050331	AD_SMOKE_23_ROOM_3618_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050332	AD_SMOKE_24_ROOM_3618_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050333	AD_SMOKE_25_ROOM_3619_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050334	AD_SMOKE_26_ROOM_3619_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050335	AD_SMOKE_27_ROOM_3620_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050336	AD_SMOKE_28_ROOM_3621_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050337	AD_SMOKE_29_ROOM_3621_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050338	AD_SMOKE_1_ROOM_3701_37FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050339	AD_SMOKE_2_ROOM_3702_37FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050340	AD_SMOKE_3_ROOM_3703_37FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050341	AD_SMOKE_4_ROOM_3703_37FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050342	AD_SMOKE_5_ROOM_3705_37FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050343	AD_SMOKE_6_ROOM_3705_37FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050344	AD_SMOKE_7_ROOM_3706_37FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		

Project : บริการ เชื้อเตอร์ พลัส รหัสที่		System : Fire Alarm		Model : EST3	
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.		End : 25 พฤศจิกายน 2566	
PM No. : 2566-4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566			
Part/Dev. : Device		Installed by : -			
Location :		Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd			

Device Type	Logical Address	Description Message	Checking										Ancillary Initiating/Releasing Device					Functional		
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation		
SIGA-PS	01050283	AD_SMOKE_4_ROOM_3603_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050284	AD_SMOKE_5_ROOM_3605_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050285	AD_SMOKE_6_ROOM_3605_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050286	AD_SMOKE_7_ROOM_3606_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050287	AD_SMOKE_8_ROOM_3607_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050288	AD_SMOKE_9_ROOM_3608_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050289	AD_SMOKE_10_ROOM_3608_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050290	AD_SMOKE_11_ROOM_3609_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050291	AD_SMOKE_12_ROOM_3609_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050292	AD_SMOKE_13_ROOM_3610_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050293	AD_SMOKE_14_ROOM_3610_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050294	AD_SMOKE_15_ROOM_3611_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050295	AD_SMOKE_16_ROOM_3611_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050296	AD_SMOKE_17_ROOM_3612_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050297	AD_SMOKE_18_ROOM_3615_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050298	AD_SMOKE_19_ROOM_3615_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050299	AD_SMOKE_20_ROOM_3616_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050300	AD_SMOKE_21_ROOM_3617_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050301	AD_SMOKE_22_ROOM_3617_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050302	AD_SMOKE_23_ROOM_3618_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050303	AD_SMOKE_24_ROOM_3618_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050304	AD_SMOKE_25_ROOM_3619_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050305	AD_SMOKE_26_ROOM_3619_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050306	AD_SMOKE_27_ROOM_3620_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050307	AD_SMOKE_28_ROOM_3621_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050308	AD_SMOKE_29_ROOM_3621_35FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050309	AD_SMOKE_1_ROOM_3601_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050310	AD_SMOKE_2_ROOM_3602_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050311	AD_SMOKE_3_ROOM_3603_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050312	AD_SMOKE_4_ROOM_3603_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		
SIGA-PS	01050313	AD_SMOKE_5_ROOM_3605_36FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/		





รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ				System : Fire Alarm				Model : EST3			
Revision : -				Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.				End : 25 พฤศจิกายน 2566			
PM No. : 2566 - 4/4				Start : 23 พฤศจิกายน 2566							
Part/Dev. : Device				Installed by : -							
Location : -				Inspected by : Teeya Master Systems Co., Ltd							

Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary Initiating Releasing Device							Functional					
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020254	AD_SMOKE_4_ROOM_4203_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020255	AD_SMOKE_5_ROOM_4205_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020256	AD_SMOKE_6_ROOM_4206_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020257	AD_SMOKE_7_ROOM_4206_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020258	AD_SMOKE_8_ROOM_4207_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020259	AD_SMOKE_9_ROOM_4208_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020260	AD_SMOKE_10_ROOM_4208_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020261	AD_SMOKE_11_ROOM_4209_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020262	AD_SMOKE_12_ROOM_4209_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020263	AD_SMOKE_13_ROOM_4210_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020264	AD_SMOKE_14_ROOM_4210_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020265	AD_SMOKE_15_ROOM_4211_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020266	AD_SMOKE_16_ROOM_4211_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020267	AD_SMOKE_17_ROOM_4212_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020268	AD_SMOKE_18_ROOM_4215_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020269	AD_SMOKE_19_ROOM_4216_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020270	AD_SMOKE_20_ROOM_4216_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020271	AD_SMOKE_21_ROOM_4217_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020272	AD_SMOKE_22_ROOM_4217_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020273	AD_SMOKE_23_ROOM_4218_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020274	AD_SMOKE_24_ROOM_4219_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020275	AD_SMOKE_25_ROOM_4219_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020276	AD_SMOKE_1_ROOM_4301_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020277	AD_SMOKE_2_ROOM_4302_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020278	AD_SMOKE_3_ROOM_4303_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020279	AD_SMOKE_4_ROOM_4303_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020280	AD_SMOKE_5_ROOM_4305_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020281	AD_SMOKE_6_ROOM_4305_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020282	AD_SMOKE_7_ROOM_4306_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020283	AD_SMOKE_8_ROOM_4307_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ				System : Fire Alarm				Model : EST3			
Revision : -				Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.				End : 25 พฤศจิกายน 2566			
PM No. : 2566 - 4/4				Start : 23 พฤศจิกายน 2566							
Part/Dev. : Device				Installed by : -							
Location : -				Inspected by : Teeya Master Systems Co., Ltd							

Fire Alarm Control Panel (FACP) - Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary Initiating Releasing Device								Functional				
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020090	AD_SMOKE_7_ROOM_4106_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020091	AD_SMOKE_8_ROOM_4107_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020092	AD_SMOKE_9_ROOM_4108_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020093	AD_SMOKE_10_ROOM_4108_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020094	AD_SMOKE_11_ROOM_4109_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020095	AD_SMOKE_12_ROOM_4109_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020096	AD_SMOKE_13_ROOM_4110_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020097	AD_SMOKE_14_ROOM_4110_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020098	AD_SMOKE_15_ROOM_4111_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020099	AD_SMOKE_16_ROOM_4111_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020100	AD_SMOKE_17_ROOM_4112_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020101	AD_SMOKE_18_ROOM_4115_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020102	AD_SMOKE_19_ROOM_4116_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020103	AD_SMOKE_20_ROOM_4116_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020104	AD_SMOKE_21_ROOM_4117_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020105	AD_SMOKE_22_ROOM_4117_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020106	AD_SMOKE_23_ROOM_4118_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020107	AD_SMOKE_24_ROOM_4119_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020108	AD_SMOKE_25_ROOM_4119_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CTI	02020126	DETECTOR_ZONE1_CORRIDOR_38FL	/	/	/	/	/	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CCI	02020127	BELL_ZONE1_CORRIDOR_38FL	/	/	/	/	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CTI	02020128	DETECTOR_ZONE1_CORRIDOR_38FL	/	/	/	/	/	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CCI	02020129	BELL_ZONE1_CORRIDOR_39FL	/	/	/	/	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CTI	02020130	DETECTOR_ZONE1_CORRIDOR_40FL	/	/	/	/	/	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CCI	02020131	BELL_ZONE1_CORRIDOR_40FL	/	/	/	/	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CTI	02020132	DETECTOR_ZONE1_CORRIDOR_41FL	/	/	/	/	/	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-CCI	02020133	BELL_ZONE1_CORRIDOR_41FL	/	/	/	/	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020251	AD_SMOKE_1_ROOM_4201_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020252	AD_SMOKE_2_ROOM_4202_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
SIGA-PS	02020253	AD_SMOKE_3_ROOM_4203_42FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ		System : Fire Alarm		Model : EST3	
Revision : -		Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.			
PM No. : 2566 - 4/4		Start : 23 พฤศจิกายน 2566		End : 25 พฤศจิกายน 2566	
Part/Dev. : Device					
Location : Inspected by :Teeya Master Systems Co.Ltd					

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

General Information		System : Fire Alarm		Model : EST3	
Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ		Manufacturer : Edwards Systems Technology,U.S.A.			
Revision : -		Start : 23 พฤศจิกายน 2566		End : 25 พฤศจิกายน 2566	
PM No. : 2566 - 4/4					
Part/Dev. : Device		Installed by : -			
Location :		Inspected by :Teeya Master Systems Co.Ltd			

Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary Initiating Releasing Device							Functional					
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020314	AD_SMOKE_14_ROOM_4510_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020315	AD_SMOKE_15_ROOM_4511_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020316	AD_SMOKE_16_ROOM_4511_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020317	AD_SMOKE_17_ROOM_4512_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020318	AD_SMOKE_18_ROOM_4515_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020319	AD_SMOKE_19_ROOM_4516_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020320	AD_SMOKE_20_ROOM_4516_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020321	AD_SMOKE_21_ROOM_4517_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020322	AD_SMOKE_22_ROOM_4517_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020323	AD_SMOKE_23_ROOM_4518_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020324	AD_SMOKE_24_ROOM_4519_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020325	AD_SMOKE_25_ROOM_4519_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020326	AD_HEAT_1_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020327	AD_SMOKE_2_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020328	AD_SMOKE_3_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020329	AD_SMOKE_4_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020330	AD_SMOKE_5_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020331	AD_SMOKE_6_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020332	AD_SMOKE_7_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020333	AD_SMOKE_8_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020334	AD_SMOKE_9_ROOM_4601_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020335	AD_SMOKE_10_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020336	AD_SMOKE_11_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020337	AD_HEAT_12_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020338	AD_SMOKE_13_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020339	AD_SMOKE_14_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020340	AD_SMOKE_15_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020341	AD_SMOKE_16_ROOM_4602_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020342	AD_SMOKE_17_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020343	AD_SMOKE_18_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/

Inspection and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary Initiating, Releasing Device							Functional					
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020284	AD_SMOKE_9_ROOM_4308_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020285	AD_SMOKE_10_ROOM_4308_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020286	AD_SMOKE_11_ROOM_4309_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020287	AD_SMOKE_12_ROOM_4309_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020288	AD_SMOKE_13_ROOM_4310_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020289	AD_SMOKE_14_ROOM_4310_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020290	AD_SMOKE_15_ROOM_4311_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020291	AD_SMOKE_16_ROOM_4311_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020292	AD_SMOKE_17_ROOM_4312_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020293	AD_SMOKE_18_ROOM_4315_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020294	AD_SMOKE_19_ROOM_4316_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020295	AD_SMOKE_20_ROOM_4316_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020296	AD_SMOKE_21_ROOM_4317_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020297	AD_SMOKE_22_ROOM_4317_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020298	AD_SMOKE_23_ROOM_4318_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020299	AD_SMOKE_24_ROOM_4319_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020300	AD_SMOKE_25_ROOM_4319_43FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020301	AD_SMOKE_1_ROOM_4501_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020302	AD_SMOKE_2_ROOM_4502_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020303	AD_SMOKE_3_ROOM_4503_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020304	AD_SMOKE_4_ROOM_4503_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020305	AD_SMOKE_5_ROOM_4505_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020306	AD_SMOKE_6_ROOM_4505_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020307	AD_SMOKE_7_ROOM_4506_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020308	AD_SMOKE_8_ROOM_4507_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020309	AD_SMOKE_9_ROOM_4508_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020310	AD_SMOKE_10_ROOM_4508_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020311	AD_SMOKE_11_ROOM_4509_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020312	AD_SMOKE_12_ROOM_4509_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020313	AD_SMOKE_13_ROOM_4510_45FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

## รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

<b>Project :</b> แปลง อินเทอร์เน็ต ภายตี่ ราชภัฏวชิร		<b>General Information</b>	
<b>Revision :</b> -	<b>System :</b> Fire Alarm	<b>Model :</b> EST3	
<b>PM No. :</b> 2568 - 4/4	<b>Manufacturer :</b> Edwards Systems Technology,U.S.A.		
	<b>Start :</b> 23 พฤศจิกายน 2568	<b>End :</b> 25 พฤศจิกายน 2568	
<b>Part/Dev. :</b> Device	<b>Part/Dev. :</b> Parts / Devices Types		
<b>Location :</b>	<b>Installed by :-</b>		
	<b>Inspected by :</b> Teeva Master Systems Co.Ltd		

Inspections and Message List																
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary Initiating Releasing Device						Functional				
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat	Smoke	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor
SIGA-PS	02020344	AD_SMOKE_19_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-
SIGA-PS	02020345	AD_SMOKE_20_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-
SIGA-PS	02020346	AD_SMOKE_21_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-
SIGA-PS	02020347	AD_SMOKE_22_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-
SIGA-PS	02020348	AD_SMOKE_23_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-
SIGA-PS	02020349	AD_HEAT_24_ROOM_4603_46FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-
SIGA-CTI	02020376	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_42FL	/	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-
SIGA-CCI	02020377	BELL_ZONE1_CORRIDOR_42FL	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIGA-CTI	02020378	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_43FL	/	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-
SIGA-CCI	02020379	BELL_ZONE1_CORRIDOR_43FL	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIGA-CTI	02020380	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_45FL	/	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-
SIGA-CCI	02020381	BELL_ZONE1_CORRIDOR_45FL	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIGA-CTI	02020382	DETECTOR_ZONE1_ CORRIDOR_46FL	/	/	/	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-
SIGA-CCI	02020383	BELL_ZONE1_CORRIDOR_46FL	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Project : การติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟ				System : Fire Alarm				Model : EST3			
Revision : -				Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.				End : 25 พฤศจิกายน 2566			
PM No. : 2566 -4/4				Start : 23 พฤศจิกายน 2566							
Part/Dev. : Device				Installed by :-							
Location :				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							

Inspections and Message List																		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Ancillary Initiating/Releasing Device							Functional					
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	Operation
SIGA-PS	02020058	AD_SMOKE_10_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020059	AD_SMOKE_11_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020060	AD_HEAT_12_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020061	AD_SMOKE_13_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020062	AD_SMOKE_14_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020063	AD_SMOKE_15_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020064	AD_SMOKE_16_ROOM_4902_49FL	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020065	AD_SMOKE_17_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020066	AD_SMOKE_18_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020067	AD_SMOKE_19_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020068	AD_SMOKE_20_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020069	AD_SMOKE_21_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020070	AD_SMOKE_22_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020071	AD_SMOKE_23_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020072	AD_HEAT_24_ROOM_4903_49FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020073	AD_HEAT_1_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020074	AD_SMOKE_2_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020075	AD_SMOKE_3_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020076	AD_SMOKE_4_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020077	AD_SMOKE_5_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020078	AD_SMOKE_6_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020079	AD_SMOKE_7_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020080	AD_SMOKE_8_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020081	AD_SMOKE_9_ROOM_5001_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020082	AD_SMOKE_10_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020083	AD_SMOKE_11_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020084	AD_HEAT_12_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020085	AD_SMOKE_13_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020086	AD_SMOKE_14_ROOM_5002_50FL	/	/	/	/	/	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	/

รายงานการบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Project : การติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟ				System : Fire Alarm				Model : EST3			
Revision : -				Manufacturer : Edwards Systems Technology U.S.A.				End : 25 พฤศจิกายน 2566			
PM No. : 2566 -4/4				Start : 23 พฤศจิกายน 2566							
Part/Dev. : Device				Installed by :-							
Location :				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							

Inspections and Message Log			Ancillary Initiating/Releasing Device													Functional		
Device Type	Logical Address	Description Message	Checking			Initiating Device								Releasing Device				
			Installation	Wiring	Cleaning	Smoke Add.	Heat Add.	Smoke	Heat	Manual	Audible	Flow Switch	Key Switch	Control Relay	Alarm	Supervisory	Monitor	
SIGA-PS	02020029	AD_SMOKE_5_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020030	AD_SMOKE_6_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020031	AD_SMOKE_7_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020032	AD_SMOKE_8_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020033	AD_SMOKE_9_ROOM_4801_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020034	AD_SMOKE_10_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020035	AD_SMOKE_11_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020036	AD_HEAT_12_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020037	AD_SMOKE_13_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020038	AD_SMOKE_14_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020039	AD_SMOKE_15_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020040	AD_SMOKE_16_ROOM_4802_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020041	AD_SMOKE_17_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020042	AD_SMOKE_18_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020043	AD_SMOKE_19_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020044	AD_SMOKE_20_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020045	AD_SMOKE_21_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020046	AD_SMOKE_22_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020047	AD_SMOKE_23_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020048	AD_HEAT_24_ROOM_4803_48FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020049	AD_HEAT_1_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020050	AD_SMOKE_2_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020051	AD_SMOKE_3_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020052	AD_SMOKE_5_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020053	AD_SMOKE_4_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020054	AD_SMOKE_6_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020055	AD_SMOKE_7_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020056	AD_SMOKE_8_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/
SIGA-PS	02020057	AD_SMOKE_9_ROOM_4901_49FL	/	/	/	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	/



สรุปผลการทดสอบ FIRE ALARM SIGNAL					
Alarm Initiating Device	Supervisory	Monitor	Trouble	Operation	Remark
Automatic Alarm Initiating Devices					
- Smoke Detector.	/	-	-	/	
- Heat Detector	/	-	-	/	
Manual Initiating Device.					
- Manual Call Point,Key Switch	/	-	-	/	
- Flow Switch	/	-	-	/	
Trouble Event.					
- Internal System Fault.	-	-	-	/	
- Primary Power Supply Fault.	-	-	-	/	
- Secondary Power Supply (Battery ) Failure.	-	-	-	/	
- Zone Circuit Supervision Fault.	-	-	-	/	
- Zone wiring Open or Short Circuit	-	-	-	/	
- Zone Grounding Fault.	-	-	-	/	
- Dirty Detection.	-	-	-	/	
สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อทดสอบแจ้งสัญญาณ ALARM					
1. เมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเตือนจากระบบ First Alarm System จะแสดงสัญญาณ Alarm ที่ LCD Display ของ EST3 , Mimic Diagram จะมีสัญญาณ LED แสดงจุดเกิดเหตุบนแผนผัง LAY OUT ของ Mimic Diagram และมีสัญญาณ LED แสดงในตำแหน่ง Fire Zone พร้อมทั้งมีเสียง Buzzer ใน FAP.					
2. ในทุกสัญญาณ Alarm ระบบ FAS จะส่งสัญญาณ First Alarm ไปยัง Control Relay เพื่อส่งงานในระบบอื่นๆ					
3. กดปุ่ม" Acknowledge." ที่ Mimic เพื่อหยุดเสียงดังภายใน Mimic กดปุ่ม" Acknowledge." ที่ FCP เพื่อหยุดเสียงดังภายใน FCP					
4. ทำการทดสอบ Key Switch Bell จะดังทันที					
5. ทำการทดสอบ Manual มีเสียงแตรมาที่ FCP และจะมีเสียงสัญญาณ Bell จะดังทันทีเมื่อเวลาผ่านไปครบ 3 นาที					
6. เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที ระบบจะส่งงานให้สัญญาณ BELL ทำงานในชั้นทุกชั้น General Alarm พร้อมทั้งส่งงานให้ Pressurized Fan ทำงาน Lift Stand By ชั้น L					
7. กดปุ่ม"SYSTEM RESET" ที่ 3-LCD เพื่อให้ระบบกลับสู่สภาวะปกติ "NORMAL STATUS"					



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
10 Floor.	ROOM_1008	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM_1009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM_1010	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1011	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1012	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM_1015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM_1016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1017	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1018	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	CORRIDOR_101PL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM_1101	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM_1102	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM_1103	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM_1105	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	ROOM_1106	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM_1107	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
11 Floor.	ROOM_1108	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1109	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1110	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1111	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1112	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM_1115	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM_1116	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM_1117	ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้	
	ROOM_1118	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	CORRIDOR_11PL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM_1201	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1202	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
	ROOM_1203	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM_1205	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM_1206	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
	ROOM_1207	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
12 Floor.	ROOM_1208	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1209	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1210	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1211	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1212	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM_1215	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
L	Zone 1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	Zone 3	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	Zone 4	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
M	PUMP ROOM	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	GAS_KITCHEN	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	GAS_STATION	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	Zone 1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	Zone 3	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	Zone 4	PM 4/4 23/11/66	Sim Class B เสีย
	Zone 1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	Zone 3	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
2 Floor.	Zone 1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
3 Floor.	Zone 1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
4 Floor.	Zone 1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
5 Floor.	Zone1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	มี Smoke Detector เสีย
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	มี Smoke Detector เสีย
6 Floor.	Zone1	ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้	
	Zone 2	ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้	
	Zone 3	ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้	
7 Floor.	Zone1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	มี Smoke Detector เสีย
8 Floor.	Zone1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
F Floor.	Zone 3	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	มี Smoke Detector เสีย
	Zone1	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	Zone 2	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
10 Floor.	Zone 3	PM 4/4 23/11/66	Sim Class B เสีย
	ROOM_1001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM_1003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1006	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM_1007	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรงนด๋ เซิ่นเตอร์ พอยด์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรงนด๋ เซิ่นเตอร์ พอยด์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
17 Floor.	ROOM 1703	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66	
	ROOM 1705	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1706	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66	
	ROOM 1707	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 1708	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 1709	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM 1710	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 1711	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM 1712	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM 1715	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM 1716	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 1717	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	ROOM 1718	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	CORRIDOR_17FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 1801	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 1802	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
	ROOM 1803	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
18 Floor.	ROOM 1804	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้	
	ROOM 1806	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	ROOM 1807	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 1808	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1809	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM 1810	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	ROOM 1811	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1812	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 1815	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM 1816	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 1817	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1818	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	CORRIDOR_18FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 1901	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM 1902	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1903	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
19Floor.	ROOM 1905	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66	
	ROOM 1906	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	ROOM 1907	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้	
	ROOM 1908	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM 1909	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้	

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
12 Floor.	ROOM 1216	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1217	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1218	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	CORRIDOR_12FL	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้	
	ROOM 1501	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1502	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1503	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
15 Floor.	ROOM 1505	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
	ROOM 1506	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1507	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 1508	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1509	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 1510	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1511	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 1512	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 1515	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM 1516	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM 1517	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 1518	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	CORRIDOR_15FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 1601	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66	
	ROOM 1602	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 1603	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66	
16 Floor.	ROOM 1605	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 1606	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	ROOM 1607	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66	
	ROOM 1608	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
	ROOM 1609	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 1610	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1611	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM 1612	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66	
	ROOM 1615	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1616	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1617	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 1618	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
	CORRIDOR_16FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
17 Floor.	ROOM 1701	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 1702	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกะรนต์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566

FLOOR	รายละเอียด	COMMENT
19Floor.	ROOM 1910	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 1911	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 1912	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 1915	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 1916	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66
	ROOM 1917	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66
	ROOM 1918	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 1919	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
	CORRIDOR_19FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66
	ROOM 2001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 2002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 2003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2006	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
20Floor.	ROOM 2007	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 2008	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 2009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2010	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2011	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 2012	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 2015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 2017	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 2018	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	CORRIDOR_20FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66
	ROOM 2101	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 2102	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2103	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66
21Floor.	ROOM 2105	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
	ROOM 2106	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 2107	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2108	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 2109	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 2110	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66
	ROOM 2111	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้
	ROOM 2112	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2115	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2116	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : เกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ที่ 4/4 ประจำปี 2566

FLOOR	รายละเอียด	COMMENT
25Floor.	ROOM 2505	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 2506	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 2507	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2508	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2509	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66
	ROOM 2510	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 2511	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 2512	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66
	ROOM 2515	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66
	ROOM 2516	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 2517	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66
	ROOM 2518	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66
	ROOM 2519	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2520	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 2521	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66
	CORRIDOR 25FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66
	ROOM 2601	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2602	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2603	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2605	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
26Floor.	ROOM 2606	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 2607	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2608	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 2609	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 2610	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 2611	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2612	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2615	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66
	ROOM 2616	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2617	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2618	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2619	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
27Floor.	ROOM 2620	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 2621	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	CORRIDOR 26FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66
	ROOM 2701	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66
	ROOM 2702	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 2703	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ที่ 4/4 ประจำปี 2566

FLOOR	รายละเอียด	COMMENT
29Floor.	ROOM 2905	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2906	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2907	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2908	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2909	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66
	ROOM 2910	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2911	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66
	ROOM 2912	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2915	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2916	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66
	ROOM 2917	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2918	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 2919	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2920	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 2921	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	CORRIDOR 29FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66
	ROOM 3001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 3002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 3003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 3005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
ROOM 3006	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
ROOM 3007	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
ROOM 3008	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
ROOM 3009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
ROOM 3010	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
ROOM 3011	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
ROOM 3012	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
ROOM 3015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
ROOM 3016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
ROOM 3017	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
ROOM 3018	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
ROOM 3019	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
ROOM 3020	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
ROOM 3021	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
CORRIDOR 30FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
ROOM 3101	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
ROOM 3102	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66	
ROOM 3103	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
31Floor.		



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรงนดึ๋น เชื้อนเตอร์ พอยด์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรงนดึ๋น เชื้อนเตอร์ พอยด์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
36Floor.	ROOM 3605	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
	ROOM 3606	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3607	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3608	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3609	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
	ROOM 3610	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3611	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3612	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3615	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3616	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3617	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
	ROOM 3618	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
	ROOM 3619	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
	ROOM 3620	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3621	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	CORRIDOR_36FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
	ROOM 3701	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3702	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3703	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 3705	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
	ROOM 3706	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
37Floor.	ROOM 3707	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 3708	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM 3709	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 3710	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
	ROOM 3711	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 3712	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 3715	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 3716	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 3717	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	ROOM 3718	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 3719	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
	ROOM 3720	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 3721	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
	CORRIDOR_37FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
38Floor.	ROOM 3801	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 3802	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 3803	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	

เปลี่ยน Smoke Add ใหม่ 1 ตัว

FLOOR	รายละเอียด		COMMENT
33Floor.	ROOM 3306	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 3307	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 3308	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
	ROOM 3309	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
	ROOM 3310	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
	ROOM 3311	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
	ROOM 3312	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 3315	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
	ROOM 3316	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
	ROOM 3317	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	ROOM 3318	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 3319	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 3320	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
	ROOM 3321	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
	CORRIDOR_33FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
	ROOM 3501	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 3502	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
	ROOM 3503	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66	
	ROOM 3505	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66	
	ROOM 3506	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 3507	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66	
35Floor.	ROOM 3508	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 3509	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3510	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66	
	ROOM 3511	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66	
	ROOM 3512	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	
	ROOM 3515	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	ROOM 3516	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	ROOM 3517	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 3518	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66	
	ROOM 3519	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66	
	ROOM 3520	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66	
	ROOM 3521	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
	ROOM 3522	ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้	
	CORRIDOR_35FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66	
36Floor.	ROOM 3601	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
	ROOM 3602	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66	
	ROOM 3603	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66	



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรงน็ด เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรงน็ด เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566

FLOOR	รายละเอียด	COMMENT
40Floor.	ROOM 4005	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 4006	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 4007	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 4008	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4009	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 4010	ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
	ROOM 4011	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 4012	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 4015	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 4016	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66
	ROOM 4017	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4018	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 4019	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	CORRIDOR_40FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4101	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4102	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66
	ROOM 4103	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 4105	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 4106	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 4107	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66
41Floor.	ROOM 4108	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4109	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4110	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 4111	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 4112	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 4115	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4116	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66
	ROOM 4117	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 4118	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4119	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	CORRIDOR_41FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4201	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4202	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 4203	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
42Floor.	ROOM 4205	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4206	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 4207	ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
	ROOM 4208	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66

FLOOR	รายละเอียด	COMMENT
38Floor.	ROOM 3805	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 3806	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66
	ROOM 3807	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 3808	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 3809	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 3810	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 3811	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66
	ROOM 3812	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 3815	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 3816	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 3817	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 23/6/66
	ROOM 3818	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 3819	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 3820	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66
	ROOM 3821	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	CORRIDOR_38FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 3901	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 3902	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 3903	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66
	ROOM 3905	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
39Floor.	ROOM 3906	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 3907	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 3908	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 3909	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66
	ROOM 3910	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 3911	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 3912	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 3915	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 3916	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66
	ROOM 3917	ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
	ROOM 3918	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 3919	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 3920	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66
	ROOM 3921	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
40Floor.	CORRIDOR_39FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 4002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66





บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แผนรื้อถอน เวิร์นเดอร์ พอยด์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566


FLOOR	รายละเอียด	COMMENT
42Floor.	ROOM 4209	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 4210	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 4211	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4212	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66
	ROOM 4215	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4216	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 4217	ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
	ROOM 4218	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4219	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	CORRIDOR 42FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4301	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 4302	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66
	ROOM 4303	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 4305	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 4306	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66
	ROOM 4307	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 4308	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66
43Floor.	ROOM 4309	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 4310	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 4311	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 4312	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4315	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 4316	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	ROOM 4317	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66
	ROOM 4318	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 24/11/66
	ROOM 4319	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 22/2/66
	CORRIDOR 43FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4501	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4502	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4503	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 29/8/66
	ROOM 4505	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4506	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66
	ROOM 4507	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 25/11/66
	ROOM 4508	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
45Floor.	ROOM 4509	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4510	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4511	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	ROOM 4512	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แผนรื้อถอน เวิร์นเดอร์ พอยด์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566

FLOOR	รายละเอียด	COMMENT
45Floor.	ROOM 4515	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 4516	ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
	ROOM 4517	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 4518	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 4/4 23/11/66
	ROOM 4519	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	CORRIDOR 45FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4601	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
46Floor.	ROOM 4602	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 4603	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	CORRIDOR 46FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4701	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 4702	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 22/6/66
	ROOM 4703	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	CORRIDOR 47FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
48Floor.	ROOM 4801	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 30/8/66
	ROOM 4802	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
	ROOM 4803	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 2/4 21/6/66
	CORRIDOR 48FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4901	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 4902	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 4903	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 23/2/66
49Floor.	CORRIDOR 49FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	ROOM 5001	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 5002	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	ROOM 5003	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 1/4 21/2/66
	CORRIDOR 50FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	CORRIDOR 51FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66
	CORRIDOR 52FL	อุปกรณ์ทำงานได้ปกติ PM 3/4 28/8/66




รูปภาพก่อนทำ




รูปทำความสะอาดตู้



รูปตรวจเช็ค Battery



รูปตู้ Graphic




รูปภาพหลังทำ



รูปทำความสะอาดตู้



รูปตรวจเช็ค Battery



รูปตู้ Graphic



รายงานการตรวจสอบและแก้ไข

- 1 ทดสอบการทำงานของ Smoke ,Heat ,Manual Pull Stationในชั้น Lobby,1 - 52 จากการทดสอบพบว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ชั้น Lobby,1 - 52 สามารถทำงานได้ปกติ
- 2 ทดสอบการทำงานของ Test Battery Back Up FCP 2 ชุด.
- 3 ทำความสะอาดตู้ FCP, Battery Back Up, ตู้ G/A
- 4 ตรวจสอบการทำงานของแจ้งเตือนสกริปติก จากการตรวจสอบแจ้งเตือนสกริปติกพบว่าสามารถใช้งานได้ปกติ
- 5 ตรวจสอบการทำงานของแจ้งเตือนควบคุมระบบทั้งหมด จากการตรวจสอบแจ้งเตือนควบคุมพบว่าสามารถใช้งานได้ปกติ
- 6 ตรวจสอบการทำงานของระบบ Telephone ตั้งแต่ชั้น Lobby,1 - 52 พบว่าสามารถใช้งานได้ปกติ
  - ชั้น 31 Zone 1 Sim Class B เสีย 1 ตัว
  - ชั้น F Zone 3 Sim Class B เสีย 1 ตัว
  - ชั้น F ห้อง Fitness Smoke Detector เสีย 1 ตัว รุ่น EDC-M9102 พร้อมฐาน
  - ชั้น M Sim Class B Zone 4 เสีย 1 ตัว
  - ชั้น 8 Zone 3 Smoke Detector เสีย 1 ตัว ทางเดิน รุ่น EDC-M9102 พร้อมฐาน
  - ชั้น 7 Smoke Detector เสีย 1 ตัว ทางเดินหน้าลิฟต์ รุ่น EDC-M9102 พร้อมฐาน
  - ชั้น 4 Smoke Detector Zone 3 เสีย 2 ตัว ห้องผ้า รุ่น EDC-M9102 พร้อมฐาน
  - ชั้น 5 Smoke Detector Zone 1 เสีย 1 ตัว หน้าลิฟต์ลูกค้า รุ่น EDC-M9102 พร้อมฐาน
  - ชั้น 37 ห้อง 3710 ไฟร์ Unprogrammed S/N4881 ห้องนอนใหญ่

สถานะของเสีย

- Sim Class B จำนวน 3 ตัว
- Smoke Detector จำนวน 6 ตัว พร้อมฐาน รุ่น EDC-M9102

- หลังทำการทดสอบตู้ มีสถานะ Trouble 4 Point

- 01050350 AD13 Smoke Room 3710 - Comifault - รอดาวโหลดโปรแกรม
- 01050186 Unprogrammed Data Card 2 - รอดาวโหลดโปรแกรม
- 01020151 Detector Zone 4 MFL - Sim Class B เสีย
- 01020393 Detector Zone 3 FFL - Sim Class B เสีย

Function การทำงานเมื่อเกิด Alarm

3 นาที ดังขึ้นที่เกิดเหตุ

5 นาที ดังทุกห้องอาคาร Pressurized Fan, Lift Stand By ชั้น L



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : เกรนดี้ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์




บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : เกรนดี้ เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ  
รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566




รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์




รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์

เลขที่ SSD 789

เลขที่ 39444



บริษัท ดิเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.



บริษัท ดิเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Project : แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ราชดำริ

รายการทดสอบอุปกรณ์ครั้งที่ 4/4 ประจำปี 2566

รายงานการบริการ

บริษัท : Grande Centre Point Ratchadamr รั้วที่ : 25 พฤศจิกายน 2566  
โครงการ : Grande Centre Point Ratchadamr ผู้ติดต่อ :  
เรื่อง : PM PM Fire Alarm โทรศัพท์ :  
ระบบ : BIST ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

ถ้าระบุก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : - ทดสอบ PM กับหน่วย PCP Trouble 5 Point

1. Smoke Alarm Room 3710 PL 37
  2. 01090686 Unproctom-
  3. Detector Zone 3 PL P.
  4. Detector Zone 4 PL M.
  5. Detector Zone 1 Corridor PL 31.
- ข้อที่ 1 ตรวจสอบ PCP, ทดสอบการตัด PCP, ทดสอบ Battery  
การทดสอบการตัด Smoke Alarm และ Smoke Detector Zone 3710 PL 37  
และตรวจสอบ : ทดสอบปลั๊ก Room : 1105, 1306, 1318, 1317, 1102, 9806  
3717, 3511, 2317, 3220, 3219, 3110, 3006, 3017, 2901, 2615, 2509  
2212, 2411, 1906, 1810, 1803, 1718, 1606, 1518, 3820, 3811.  
4506, 4518, 3916, 3909.

ตรวจสอบการตัด : ทดสอบปลั๊ก PL P Zone 1, Zone 2.

ทดสอบการตัด : PL M Zone 1, Zone 2, Zone 3.

ทดสอบการตัด : PL 8-Zone 1, Zone 2, Zone 3.

ถ้าระบุหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09:00 น.

เวลาออก : 15:30

พนักงานผู้ให้บริการ



ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้


☒ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า :


(.....)

วันที่ : 23/11/2566


\*\* หากท่านไม่ได้รับความพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการ 081-911-0447, ศูนย์ซ่อม 089-928-4041, ศูนย์ประกัน 088-179-3859 \*\*



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์



รูปภาพทดสอบอุปกรณ์





บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grand Centre Point Ratchadamri-  
โครงการ : Grand Centre Point Ratchadamri  
เรื่อง : 9m 15m Pile Aborn.  
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566.  
ผู้ติดต่อ :  
โทรศัพท์ :

ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☐ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :

- ติดอุปกรณ์ไฟ
- Pl. A. Stim class B Zone 1 ติด 1 ท่อ
- Pl. F Stim class B Zone 3 ติด 1.10 ท่อ
- Pl. F Vav Fitness Smoke Detector ติด 1.10 ท่อ.
- Pl. M Stim class B Zone A ติด 1.10 ท่อ.

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

เวลาเข้า : 09:00H -  
 เวลาออก : 15:30H  
 พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในครั้งนี้  
☒ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า: [REDACTED]  
 (.....)  
 วันที่: 23/11/2564



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

ระเบียบการ

บริษัท :	บริษัท ไทยไฟเบอร์ (ไทย) จำกัด	วันที่ :	25 พฤศจิกายน 2566
โครงการ :	พัฒนาเว็บไซต์ของ บริษัท	ผู้ติดต่อ :	คุณ อนุชิต
เรื่อง :	Dim. Service Fire Protection	โทรศัพท์ :	081-089-7466

☒ FAS  
☐ TWR  
☐ CCTV  
☐ OTHER

ถ้ายุรป่วนด้าเห็นการ

รายละเอียดของงาน : - คำพิพากษาในคดี 30000 A 200, ให้ถอนลูกตาม ป.ล.,  
พ.น. 17 ต่อมา 1717 , ให้ AO ต่อมา 1016 , พ.น. AD ต่อมา 1212

04 03 MON 1902 , 04 05 MON 1904  
 04 05 MON 1906, 2500 ; 04 21 MON 1910  
 04 11 MON 1918 , 04 03 MON 1902.

หากพบความผิดปกติของร่างกาย เช่น มีไข้, อ่อนเพลีย, หายใจลำบาก, เจ็บหน้าอก, หรือมีอาการอื่น ๆ ที่ผิดปกติ ควรแจ้งแพทย์ทันที

แนวทางการปฏิบัติ :  
 1. 209 ม. 6 ตำบล บึง, A ม. 4 อ. 1

1 CO1050350 ADAS Smelter. Kornstr. 17 - D-89111 Fuhlendorf, M.D. West-Sachsen  
CO1050186 Linproprogramm, Perleberg, D-10610 / Kornstr. 17 - D-89111 Fuhlendorf, M.D. West-Sachsen

[illegible]

ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

หน้า  
เวลาเข้า : ๐๙.๐๖ น.  
                  17.๐๖ น.  
เวลาออก : \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

7 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_

9 \_\_\_\_\_

10 \_\_\_\_\_

11 \_\_\_\_\_

12 \_\_\_\_\_

13 \_\_\_\_\_

14 \_\_\_\_\_

15 \_\_\_\_\_

16 \_\_\_\_\_

17 \_\_\_\_\_

18 \_\_\_\_\_

19 \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_

21 \_\_\_\_\_

22 \_\_\_\_\_

23 \_\_\_\_\_

24 \_\_\_\_\_

25 \_\_\_\_\_

26 \_\_\_\_\_

27 \_\_\_\_\_

28 \_\_\_\_\_

29 \_\_\_\_\_

30 \_\_\_\_\_

31 \_\_\_\_\_

32 \_\_\_\_\_

33 \_\_\_\_\_

34 \_\_\_\_\_

35 \_\_\_\_\_

36 \_\_\_\_\_

37 \_\_\_\_\_

38 \_\_\_\_\_

39 \_\_\_\_\_

40 \_\_\_\_\_

41 \_\_\_\_\_

42 \_\_\_\_\_

43 \_\_\_\_\_

44 \_\_\_\_\_

45 \_\_\_\_\_

46 \_\_\_\_\_

47 \_\_\_\_\_

48 \_\_\_\_\_

49 \_\_\_\_\_

50 \_\_\_\_\_

51 \_\_\_\_\_

52 \_\_\_\_\_

53 \_\_\_\_\_

54 \_\_\_\_\_

55 \_\_\_\_\_

56 \_\_\_\_\_

57 \_\_\_\_\_

58 \_\_\_\_\_

59 \_\_\_\_\_

60 \_\_\_\_\_

61 \_\_\_\_\_

62 \_\_\_\_\_

63 \_\_\_\_\_

64 \_\_\_\_\_

65 \_\_\_\_\_

66 \_\_\_\_\_

67 \_\_\_\_\_

68 \_\_\_\_\_

69 \_\_\_\_\_

70 \_\_\_\_\_

71 \_\_\_\_\_

72 \_\_\_\_\_

73 \_\_\_\_\_

74 \_\_\_\_\_

75 \_\_\_\_\_

76 \_\_\_\_\_

77 \_\_\_\_\_

78 \_\_\_\_\_

79 \_\_\_\_\_

80 \_\_\_\_\_

81 \_\_\_\_\_

82 \_\_\_\_\_

83 \_\_\_\_\_

84 \_\_\_\_\_

85 \_\_\_\_\_

86 \_\_\_\_\_

87 \_\_\_\_\_

88 \_\_\_\_\_

89 \_\_\_\_\_

90 \_\_\_\_\_

91 \_\_\_\_\_

92 \_\_\_\_\_

93 \_\_\_\_\_

94 \_\_\_\_\_

95 \_\_\_\_\_

96 \_\_\_\_\_

97 \_\_\_\_\_

98 \_\_\_\_\_

99 \_\_\_\_\_

100 \_\_\_\_\_

101 \_\_\_\_\_

102 \_\_\_\_\_

103 \_\_\_\_\_

104 \_\_\_\_\_

105 \_\_\_\_\_

106 \_\_\_\_\_

107 \_\_\_\_\_

108 \_\_\_\_\_

109 \_\_\_\_\_

110 \_\_\_\_\_

111 \_\_\_\_\_

112 \_\_\_\_\_

113 \_\_\_\_\_

114 \_\_\_\_\_

115 \_\_\_\_\_

116 \_\_\_\_\_

117 \_\_\_\_\_

118 \_\_\_\_\_

119 \_\_\_\_\_

120 \_\_\_\_\_

121 \_\_\_\_\_

122 \_\_\_\_\_

123 \_\_\_\_\_

124 \_\_\_\_\_

125 \_\_\_\_\_

126 \_\_\_\_\_

127 \_\_\_\_\_

128 \_\_\_\_\_

129 \_\_\_\_\_

130 \_\_\_\_\_

131 \_\_\_\_\_

132 \_\_\_\_\_

133 \_\_\_\_\_

134 \_\_\_\_\_

135 \_\_\_\_\_

136 \_\_\_\_\_

137 \_\_\_\_\_

138 \_\_\_\_\_

139 \_\_\_\_\_

140 \_\_\_\_\_

141 \_\_\_\_\_

142 \_\_\_\_\_

143 \_\_\_\_\_

144 \_\_\_\_\_

145 \_\_\_\_\_

146 \_\_\_\_\_

147 \_\_\_\_\_

148 \_\_\_\_\_

149 \_\_\_\_\_

150 \_\_\_\_\_

151 \_\_\_\_\_

152 \_\_\_\_\_

153 \_\_\_\_\_

154 \_\_\_\_\_

155 \_\_\_\_\_

156 \_\_\_\_\_

157 \_\_\_\_\_

158 \_\_\_\_\_

159 \_\_\_\_\_

160 \_\_\_\_\_

161 \_\_\_\_\_

162 \_\_\_\_\_

163 \_\_\_\_\_

164 \_\_\_\_\_

165 \_\_\_\_\_

166 \_\_\_\_\_

167 \_\_\_\_\_

168 \_\_\_\_\_

169 \_\_\_\_\_

170 \_\_\_\_\_

171 \_\_\_\_\_

172 \_\_\_\_\_

173 \_\_\_\_\_

174 \_\_\_\_\_

175 \_\_\_\_\_

176 \_\_\_\_\_

177 \_\_\_\_\_

178 \_\_\_\_\_

179 \_\_\_\_\_

180 \_\_\_\_\_

181 \_\_\_\_\_

182 \_\_\_\_\_

183 \_\_\_\_\_

184 \_\_\_\_\_

185 \_\_\_\_\_

186 \_\_\_\_\_

187 \_\_\_\_\_

188 \_\_\_\_\_

189 \_\_\_\_\_

190 \_\_\_\_\_

191 \_\_\_\_\_

192 \_\_\_\_\_

193 \_\_\_\_\_

194 \_\_\_\_\_

195 \_\_\_\_\_

196 \_\_\_\_\_

197 \_\_\_\_\_

198 \_\_\_\_\_

199 \_\_\_\_\_

200 \_\_\_\_\_

201 \_\_\_\_\_

202 \_\_\_\_\_

203 \_\_\_\_\_

204 \_\_\_\_\_

205 \_\_\_\_\_

206 \_\_\_\_\_

207 \_\_\_\_\_

208 \_\_\_\_\_

209 \_\_\_\_\_

210 \_\_\_\_\_

211 \_\_\_\_\_

212 \_\_\_\_\_

213 \_\_\_\_\_

214 \_\_\_\_\_

215 \_\_\_\_\_

216 \_\_\_\_\_

217 \_\_\_\_\_

218 \_\_\_\_\_

219 \_\_\_\_\_

220 \_\_\_\_\_

221 \_\_\_\_\_

222 \_\_\_\_\_

223 \_\_\_\_\_

224 \_\_\_\_\_

225 \_\_\_\_\_

226 \_\_\_\_\_

227 \_\_\_\_\_

228 \_\_\_\_\_

229 \_\_\_\_\_

230 \_\_\_\_\_

231 \_\_\_\_\_

232 \_\_\_\_\_

233 \_\_\_\_\_

234 \_\_\_\_\_

235 \_\_\_\_\_

236 \_\_\_\_\_

237 \_\_\_\_\_

238 \_\_\_\_\_

239 \_\_\_\_\_

240 \_\_\_\_\_

241 \_\_\_\_\_

242 \_\_\_\_\_

243 \_\_\_\_\_

244 \_\_\_\_\_

245 \_\_\_\_\_

246 \_\_\_\_\_

247 \_\_\_\_\_

248 \_\_\_\_\_

249 \_\_\_\_\_

250 \_\_\_\_\_

251 \_\_\_\_\_

252 \_\_\_\_\_

253 \_\_\_\_\_

254 \_\_\_\_\_

255 \_\_\_\_\_

256 \_\_\_\_\_

257 \_\_\_\_\_

258 \_\_\_\_\_

259 \_\_\_\_\_

260 \_\_\_\_\_

261 \_\_\_\_\_

262 \_\_\_\_\_

263 \_\_\_\_\_

264 \_\_\_\_\_

265 \_\_\_\_\_

266 \_\_\_\_\_

267 \_\_\_\_\_

268 \_\_\_\_\_

269 \_\_\_\_\_

270 \_\_\_\_\_

271 \_\_\_\_\_

272 \_\_\_\_\_

273 \_\_\_\_\_

274 \_\_\_\_\_

275 \_\_\_\_\_

276 \_\_\_\_\_

277 \_\_\_\_\_

278 \_\_\_\_\_

279 \_\_\_\_\_

280 \_\_\_\_\_

281 \_\_\_\_\_

282 \_\_\_\_\_

283 \_\_\_\_\_

284 \_\_\_\_\_

285 \_\_\_\_\_

286 \_\_\_\_\_

287 \_\_\_\_\_

288 \_\_\_\_\_

289 \_\_\_\_\_

290 \_\_\_\_\_

291 \_\_\_\_\_

292 \_\_\_\_\_

293 \_\_\_\_\_

294 \_\_\_\_\_

295 \_\_\_\_\_

296 \_\_\_\_\_

297 \_\_\_\_\_

298 \_\_\_\_\_

299 \_\_\_\_\_

300 \_\_\_\_\_

301 \_\_\_\_\_

302 \_\_\_\_\_

303 \_\_\_\_\_

304 \_\_\_\_\_

305 \_\_\_\_\_

306 \_\_\_\_\_

307 \_\_\_\_\_

308 \_\_\_\_\_

309 \_\_\_\_\_

310 \_\_\_\_\_

311 \_\_\_\_\_

312 \_\_\_\_\_

313 \_\_\_\_\_

314 \_\_\_\_\_

315 \_\_\_\_\_

316 \_\_\_\_\_

317 \_\_\_\_\_

318 \_\_\_\_\_

319 \_\_\_\_\_

320 \_\_\_\_\_

321 \_\_\_\_\_

322 \_\_\_\_\_

323 \_\_\_\_\_

324 \_\_\_\_\_

325 \_\_\_\_\_

326 \_\_\_\_\_

327 \_\_\_\_\_

328 \_\_\_\_\_

329 \_\_\_\_\_

330 \_\_\_\_\_

331 \_\_\_\_\_

332 \_\_\_\_\_

333 \_\_\_\_\_

334 \_\_\_\_\_

335 \_\_\_\_\_

336 \_\_\_\_\_

337 \_\_\_\_\_

338 \_\_\_\_\_

339 \_\_\_\_\_

340 \_\_\_\_\_

341 \_\_\_\_\_

342 \_\_\_\_\_

343 \_\_\_\_\_

344 \_\_\_\_\_

345 \_\_\_\_\_

346 \_\_\_\_\_

347 \_\_\_\_\_

348 \_\_\_\_\_

349 \_\_\_\_\_

350 \_\_\_\_\_

351 \_\_\_\_\_

352 \_\_\_\_\_

353 \_\_\_\_\_

354 \_\_\_\_\_

355 \_\_\_\_\_

356 \_\_\_\_\_

357 \_\_\_\_\_

358 \_\_\_\_\_

359 \_\_\_\_\_

360 \_\_\_\_\_

361 \_\_\_\_\_

362 \_\_\_\_\_

363 \_\_\_\_\_

364 \_\_\_\_\_

365 \_\_\_\_\_

366 \_\_\_\_\_

367 \_\_\_\_\_

368 \_\_\_\_\_

369 \_\_\_\_\_

370 \_\_\_\_\_

371 \_\_\_\_\_

372 \_\_\_\_\_

373 \_\_\_\_\_

374 \_\_\_\_\_

375 \_\_\_\_\_

376 \_\_\_\_\_

377 \_\_\_\_\_

378 \_\_\_\_\_

379 \_\_\_\_\_

380 \_\_\_\_\_

381 \_\_\_\_\_

382 \_\_\_\_\_

383 \_\_\_\_\_

384 \_\_\_\_\_

385 \_\_\_\_\_

386 \_\_\_\_\_

387 \_\_\_\_\_

388 \_\_\_\_\_

389 \_\_\_\_\_

390 \_\_\_\_\_

391 \_\_\_\_\_

392 \_\_\_\_\_

393 \_\_\_\_\_

394 \_\_\_\_\_

395 \_\_\_\_\_

396 \_\_\_\_\_

397 \_\_\_\_\_

398 \_\_\_\_\_

399 \_\_\_\_\_

400 \_\_\_\_\_

401 \_\_\_\_\_

402 \_\_\_\_\_

403 \_\_\_\_\_

404 \_\_\_\_\_

405 \_\_\_\_\_

406 \_\_\_\_\_

407 \_\_\_\_\_

408 \_\_\_\_\_

409 \_\_\_\_\_

410 \_\_\_\_\_

411 \_\_\_\_\_

412 \_\_\_\_\_

413 \_\_\_\_\_

414 \_\_\_\_\_

415 \_\_\_\_\_

416 \_\_\_\_\_

417 \_\_\_\_\_

418 \_\_\_\_\_

419 \_\_\_\_\_

420 \_\_\_\_\_

421 \_\_\_\_\_

422 \_\_\_\_\_

423 \_\_\_\_\_

424 \_\_\_\_\_

425 \_\_\_\_\_

426 \_\_\_\_\_

427 \_\_\_\_\_

428 \_\_\_\_\_

429 \_\_\_\_\_

430 \_\_\_\_\_

431 \_\_\_\_\_

432 \_\_\_\_\_

433 \_\_\_\_\_

434 \_\_\_\_\_

435 \_\_\_\_\_

436 \_\_\_\_\_

437 \_\_\_\_\_

438 \_\_\_\_\_

439 \_\_\_\_\_

440 \_\_\_\_\_

441 \_\_\_\_\_

442 \_\_\_\_\_

443 \_\_\_\_\_

444 \_\_\_\_\_

445 \_\_\_\_\_

446 \_\_\_\_\_

447 \_\_\_\_\_

448 \_\_\_\_\_

449 \_\_\_\_\_

450 \_\_\_\_\_

451 \_\_\_\_\_

452 \_\_\_\_\_

453 \_\_\_\_\_

454 \_\_\_\_\_

455 \_\_\_\_\_

456 \_\_\_\_\_

457 \_\_\_\_\_

458 \_\_\_\_\_

459 \_\_\_\_\_

460 \_\_\_\_\_

461 \_\_\_\_\_

462 \_\_\_\_\_

463 \_\_\_\_\_

464 \_\_\_\_\_

465 \_\_\_\_\_

466 \_\_\_\_\_

467 \_\_\_\_\_

468 \_\_\_\_\_

469 \_\_\_\_\_

ภาคผนวก ข8

เอกสารการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

---



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

## รายงานการบริการ

บริษัท : Grand Center Point  
โครงการ : Ratchadamri  
เรื่อง : Pm.3  
วันที่ : ๑๘.๘.๖๖  
ผู้ติดต่อ : คุณโทษา  
โทรศัพท์ :

20011111 F0017

☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : รับผิดชอบงาน - พัฒนาระบบของ Fed & Wobbe & point

1) 02090068 AD Smoke 10 Room 4009 40FL Comm fall

[illegible]

0 - in analysis - EIP AA Bottom

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1.  $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

2019

ՀԵՐ ԱՄԱՅՈՒ ՆՊՈՎ  
ԲԷՂԻՔԻ ՏՆՈՒՄ

50FL: Corvidae. *Geothlypis trichas* (L.)  
1964 5661

นายแพทย์สาธารณสุข  
จ. 49 Fl. Committee  
Sulphur Springs

[illegible][illegible]

NAME	DATE
JOHN C. WATTS	10-1-71

5. 46 FL- (provided)

ความคิดเห็นลูกค้า : - ASFL: (concern about safety)

- From 4509, 4510

ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า . 09.00 hr  
จนถึง ๑๖.๐๐ hr  
งานช่างเย็บเสื้อ รีดผ้า  
ที่ ๖๖  
ทุกสัปดาห์

[illegible]

ເວລາອອກ: 6-7-10

2

3

4 \_\_\_\_\_

9018/87

**\*\* หากท่านไม่ได้รับความพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อคุณธรรมรัตน์ 081-011-0447, คุณอนุภาด 089-926-4041, คุณธนาพรณ์ 088-179-8659**

หมายเหตุนั้น บรรดาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ได้ดำเนินการคัดกรอง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของบรรดาผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

34ซอยบิสิสพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10240 Tel: (02) 932-0837 Fax: (02) 932-0838 E-mail: [ims@teevmaster.co.th](mailto:ims@teevmaster.co.th) [www.teevmaster.co.th](http://www.teevmaster.co.th)

[illegible]





บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grand Centre Point วันที่ : 28-8-66  
โครงการ : Ratchadamri ผู้ติดต่อ : ชัยสิทธิ์  
เรื่อง : DM3 โทรศัพท์ :

ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : - 31 FL Corridor ของบริษัท  
- Room 3103

- 30 FL Corridor ของบริษัท

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.09.66 พนักงานผู้ให้บริการ

เวลาออก : 16.00.66

1.

2.

3.

4.

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้

○ ดีมาก ○ ดี ○ พอใช้ ○ ครบรับปรุง

ลูกค้า :

วันที่ : 28/8/66



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grand Centre Point วันที่ : 28-8-66  
โครงการ : Ratchadamri ผู้ติดต่อ : ชัยสิทธิ์  
เรื่อง : PM3 โทรศัพท์ :

ระบบ ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

☒ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : - 38 FL Corridor ของบริษัท  
- Room 3821

- 37 FL Corridor ของบริษัท  
- Room 3705, 3710 AD19 สก๊อต ยาน 163 นอ. 50  
163/16344 มีการซ่อมแซม Active หรือ 3705 สก๊อต ยาน 163  
3705 สก๊อต ยาน 163 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

แนวทางแก้ปัญหา :

- Room 3618  
- 35 FL Corridor ของบริษัท  
- Room 3521 ของบริษัท  
- 33 FL Corridor ของบริษัท  
- 32 FL Corridor ของบริษัท

ความคิดเห็นลูกค้า :

☒ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น. พนักงานผู้ให้บริการ

เวลาออก : 16.00 น.

1.

2.

3.

4.

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้

○ ดีมาก ○ ดี ○ พอใช้ ○ ครบรับปรุง

ลูกค้า :

วันที่ : 28/8/66

\*\* หากท่านไม่ได้รับความพึงพอใจหรือพึงพอใจในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณพรวนดา 089-928-4041, คุณธนปกรณ์ 088-179-3659\*\*

หมายเหตุ บริการนี้จะไม่ระบุจำนวนเงิน เป็นการสรุปโปรแกรมและสัญญาตามที่ได้รับการติดต่อตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่าย

ตามราคาต่อชั่วโมงในโครงการนี้ หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง

94 จอห์นสันพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02) 932-0837 Fax. (02) 932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

วันที่ : 30-8-66  
ผู้ติดต่อ : ศาสตราจารย์  
โทรศัพท์ :  
เรื่อง :  
โครงการ : Grand Centre point  
Patchadamri.  
FM 3/4

529111 ~~FOTA~~ FAS ☒ TWB ☐ CCTV ☐ OTHER

ถ่ายรปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน :	- 4 room 3806, 3201, 2909, 2709, 2512, 2521, 2515
	- 2215, 1816, 1416, 1807, 1701, 1602, 1609, 1517, 1103
	- 1102, 1101, 4308, 3603, 3508, 3512, 2207, 2103
	- 9709, 4601 - อื่นๆอีก 1100

-151- Considered

- 18FL. Corridor - color photograph

-1 A.F.L. Corridor.

- 15 FL - Considered

-11 FI Covidox

-10E Candace

\* 21/10/1941 19 2000 3108 (S/N: 5338) Smelter. Nov 17/4 3109

19/12/41 Messange 17/4 3108



ตามัดขึ้นเลขที่ : 3710 AD 12 12345 Smoke 906 SN: 03 4881

soil surface  
of the top of the point.


ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00  
 เวลาออก : 15.00

พนักงานที่ได้รับบริการ

1.   
 2.   
 3. \_\_\_\_\_  
 4. \_\_\_\_\_

ท่านได้รับความพึงพอใจการให้บริการในครั้งนี้  
☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง

ลูกค้า : 

( ๕๐ 14 / ๕ )

၁၂.

\*\* หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือสิ่งของในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณสมภรณ์ 081-911-0447 คุณวุฒิกาน 089-986-4041 คุณชนนีนารถ 088-176-8659\*  
หมายเหตุ ใบรายงานนี้จะไประบุจำนวนเงิน เป็นการคงรูปไปรษณีย์และแยกแยะเงินที่ได้ดำเนินการจัดส่งตามจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้สอย  
ตามราคาต่อหน่วยใบโครงการนั้น หรือที่จะเสนอราคาในภายหลัง  
949ยออีอีพีพัฒนา แขวงคลองขี้เหล็ก เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02)192-0837 Fax (02)192-0838 E-mail: tms@teecomaster.co.th www.teecomaster.co.th



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

## รายงานการบริการ

บริษัท :	Grande centre Point	วันที่ :	29 / 9 / 66
โครงการ :	แปรรูป <sup>และ</sup> แร่ใยหินจากโรงไฟฟ้า	ผู้ติดต่อ :	วิทย์ นิมน
เรื่อง :	PM Phase Alarm 9/4	โทรศัพท์ :	087-5475146

☒ EST. ☐ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

○ ถ่ายรูปก่อนดำเนิการ


รายละเอียดของงาน : ศึกษาข้อบกพร่อง smoke, heat & manual พร้อมแก้ไข  
ทำควมว่าข้อบกพร่องเหล่านี้เกิดจาก module หนึ่งอันใดหรือไม่  
\* บันทึกข้อบกพร่องที่เจอ

Room. 1004	1608	1112	1115	1203	1212	1516	1611
1409	1909	1815	1908	14161	2212	2514	2518
2808	2820	0813	8013	1114	2056	2906	2908
4503	2702	0803	2416	2716	2716	2716	2716

၁၇၂  
 အောက်ပိုင်းပိုင်းမှ \* နေရာရှိသော ငှက်များ Detector zone. 1  
 FL. 29, FL. 28, FL. 27, FL. 26, FL. 25, FL. 23, FL. 22  
 FL. 21, FL. 20 နှစ်သစ်ပေါ်တွင်ရှိသော ငှက်များပေါ်တွင်  
 Remark: FL. 1 ၀၁၀၂၀၁၇ Telephone All zone ရှိသော ငှက်များ

สรุปขั้นตอนการติดตั้ง:  
 1. แก้ไข Show Trouble ณ PC และทำการรีเซ็ตคอมพิวเตอร์  
 2. Module สามารถใส่ลงบนแผงหลัก Tel / PC ได้ทันทีแล้ว.

○ ถ่ายรูปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 09.00 น.  
เวลาออก : 16.00 น.  
พนักงานผู้ให้บริการ   
1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_  
3 \_\_\_\_\_  
4 \_\_\_\_\_

3/9: 44

**\*\* หากท่านไม่มีคิวบินความยาวหรือต้องการบริการ กรุณาติดต่อ คุณสมพรรัตน์ 081-911-0447 กรุณาโทร 089-920-4041, คุณสมพรรัตน์ 088-179-3659**

**หมายเหตุ** โปรดทราบเพื่อประโยชน์ด้านการเงิน เป็นการสรุปรายได้และลักษณะงานที่ได้ดำเนินการจัดตั้งงานจริง และถือเป็นหลักฐาน เพื่อการดำเนินการจัดเก็บภาษีด้วย

**สามารถต่อหน่วยโลจิสติกส์อื่น หรือที่จะเสนอราคาใหม่ตาม**

**94 สโมสรโรตารีพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02) 9332-9837 Fax. (02) 9332-9838 E-mail: fms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th**



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

## รายงานการบริการ

บริษัท : \_\_\_\_\_ วันที่ : 05 / 10 / 66  
โครงการ : Grande centre Point (ลาดพร้าว) ผู้ติดต่อ : ปัสวาล ศุภไพฑูริ  
เรื่อง : ตรวจสอบใบทะเบียน Fire Alarm โทรศัพท์ : ๐๙๐-๐๐๓๐๒๖

QUESTION 10: Which of the following is the most common type of television news program?

☒ FAS ☐ ECT ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

✓ ถ่ายรูปก่อนดำเนินการ

รายละเอียดของงาน : \* ก่อนทำการทดสอบผู้ดูแลระบบ Point to Point

1. AD smoke 13 Room 3710 37 F1. (comm Fault)  
(01050350)
2. (01050686) unprogram Device DataCard 2 (open)
3. (01020393) DETECTOR zone 3 F F1. (open)
4. (01020151) DETECTOR zone 4 M Pl. (open)
5. (01050130) DETECTOR zone 1 CORRIDOR 31 F1 (open)

หมายเหตุที่ยึดหา: \* ทางโครงการได้ทำกราดสลับ บังได้ชั้น (ห้วยฉนวนพ.น.ป.) โดยกราดทำ Alarum ในช่องมิก 1205 ชั้น 12 แล้วปล่อยตามเงืงได้ชั้น จากทศ.ล.อน. จึงได้ชั้น Alarum สามารถทำงานได้ตามปกติ \*

ความผิดปกติที่สังเกตได้: \* ก้อนขนาดใหญ่ในช่องท้องประมาณ 5 point

เวลาเข้า : 12.00 น.  
เวลาออก : 16.30 น. 1 2 3 4

**\*\* หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือสิ่งของในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณสมรินทร์ 081-911-0447 คุณกวีภาณุ 089-928-4041,คุณประไพรัตน์ 088-179-36599 หมายเลข โทรสารหาโต๊ะประชุมจำนวนเงิน เป็นการสรุปไปรษณีย์และหลักแบบที่ได้นำมาในการคิดต้นทุน และอีกปีหนึ่งก็ขาย**

**ตามราคาต่อหน่วยในโครงการนั้น หรือที่จะเสนอจากภายนอก**

**94ร้อยยี่สิบห้า แขวงคลองจั่น พบวงษ์ กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02)182-0837 Fax: (02)182-0838 E-mail: rms@ecvmaster.co.th www.ecvmaster.co.th**



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
โครงการ : บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
เรื่อง : บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

ระบบ : ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

รายละเอียดของงาน :  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ FAS  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ TWR  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ CCTV  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ OTHER

แนวทางการปฏิบัติงาน :  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ FAS  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ TWR  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ CCTV  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ OTHER

ความพึงพอใจของลูกค้า :  
เวลาเข้า : 09.00 น.  
เวลาออก : 12.00 น.

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการ โทร 081-911-0447, 088-920-4041, 088-179-3859\*\*  
หมายเหตุ : บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์สูงและมีความชำนาญในการให้บริการด้านระบบ FAS, TWR, CCTV, OTHER  
สามารถติดต่อได้ที่ : บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด โทร 081-911-0447, 088-920-4041, 088-179-3859\*\*



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : Grand Centre Point Ratchadamri  
โครงการ : Grand Centre Point Ratchadamri  
เรื่อง : 9m Fire Alarm

ระบบ : ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

รายละเอียดของงาน :  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ FAS  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ TWR  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ CCTV  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ OTHER

แนวทางการปฏิบัติงาน :  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ FAS  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ TWR  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ CCTV  
- ตรวจเช็คการทำงานของระบบ OTHER

ความพึงพอใจของลูกค้า :  
เวลาเข้า : 09.00 น.  
เวลาออก : 12.00 น.

ท่านได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการ โทร 081-911-0447, 088-920-4041, 088-179-3859\*\*  
หมายเหตุ : บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์สูงและมีความชำนาญในการให้บริการด้านระบบ FAS, TWR, CCTV, OTHER  
สามารถติดต่อได้ที่ : บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด โทร 081-911-0447, 088-920-4041, 088-179-3859\*\*





บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
โครงการ : บริการติดตั้งและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด  
เรื่อง : บริการติดตั้งและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด

วันที่ : 12 ธันวาคม 2566

ผู้ติดต่อ :

โทรศัพท์ :

ระบบ : ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

รายละเอียดของงาน : การติดตั้งและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด

- ติดตั้งกล้อง 2 ตัว (Capitol) (ห้องครัว)
- ติดตั้งกล้อง 1 ตัว (Capitol) (ห้องน้ำ)
- ติดตั้งกล้อง 1 ตัว (Capitol) (ห้องนอน)
- ติดตั้งกล้อง 1 ตัว (Capitol) (ห้องนอน)
- ติดตั้งกล้อง 1 ตัว (Capitol) (ห้องนอน)
- ติดตั้งกล้อง 1 ตัว (Capitol) (ห้องนอน)

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

☒ ถ้าสรุปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 10.00 น. พนักงานผู้ให้บริการ

เวลาออก : 12.00 น. พนักงานผู้ให้บริการ

สถานที่ : 1. ห้องครัว 2. ห้องน้ำ 3. ห้องนอน 4. ห้องนอน

ลูกค้า : 1. ห้องครัว 2. ห้องน้ำ 3. ห้องนอน 4. ห้องนอน

วันที่ : 12/12/66

\*\* หากท่านไม่มีความสะดวกหรือมีข้อสงสัยในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณอรุณภา 089-926-4041, คุณประไพรัตน์ 089-178-3659\*\*

หมายเหตุ : งบประมาณจะระบุจำนวนเงิน เป็นการระบุอุปกรณ์และค่าแรงจริง และถือเป็นหลักฐาน สำหรับการดำเนินการติดตั้ง

ตามรายละเอียดในโครงการนี้ หรือที่จะดำเนินการในภายหลัง

94 ขอใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ : กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02) 932-0837 Fax. (02) 932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

รายงานการบริการ

บริษัท : บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
โครงการ : บริการติดตั้งและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด  
เรื่อง : บริการติดตั้งและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด

วันที่ : 6/12/66

ผู้ติดต่อ : วัชรพงษ์

โทรศัพท์ : 0959483362

ระบบ : ☒ FAS ☐ TWR ☐ CCTV ☐ OTHER

รายละเอียดของงาน : FCP 3 Trouble 4 point.

- (01050950) AD Smoke 13 Room 3710 37FL 7 ปิดไฟไปตรวจเช็คแล้ว.
- (01050686) Unprogram Device Data Card 2.
- (01020151) Detector Zone 4 MFL 7 เปลี่ยน SIM เรียบร้อยแล้ว.
- (01020393) Detector Zone 3 FFL 7
- ตรวจสอบการตั้งค่า FCP Normal.

แนวทางแก้ปัญหา :

ความคิดเห็นลูกค้า :

☐ ถ้าสรุปหลังเข้าดำเนินการ

เวลาเข้า : 13.00 พนักงานผู้ให้บริการ

เวลาออก : 15.00 พนักงานผู้ให้บริการ

สถานที่ : 1. ห้องครัว 2. ห้องน้ำ 3. ห้องนอน 4. ห้องนอน

ลูกค้า : 1. ห้องครัว 2. ห้องน้ำ 3. ห้องนอน 4. ห้องนอน

วันที่ : 6/12/66

\*\* หากท่านไม่มีความสะดวกหรือมีข้อสงสัยในการบริการ กรุณาติดต่อ คุณธรรมรัตน์ 081-911-0447, คุณอรุณภา 089-926-4041, คุณประไพรัตน์ 089-178-3659\*\*

หมายเหตุ : งบประมาณจะระบุจำนวนเงิน เป็นการระบุอุปกรณ์และค่าแรงจริง และถือเป็นหลักฐาน สำหรับการดำเนินการติดตั้ง


ตามรายละเอียดในโครงการนี้ หรือที่จะดำเนินการในภายหลัง

94 ขอใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ : กรุงเทพมหานคร 10240 Tel. (02) 932-0837 Fax. (02) 932-0838 E-mail: tms@teeyamaster.co.th www.teeyamaster.co.th

ภาคผนวก ข9

เอกสารการจัดอบรมและข้อมูลการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้

---



ที่ กท ๑๘๐๘/๑๐๓๓


สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าพนักงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิตุลาธิราช  
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๓ ซอยมหาดเล็กหลวง ๑ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยมี  
คุณอนันท์ คงศิริรัตน์ พร้อมด้วยพนักงานจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ คน (ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือรับรองนี้) ได้ผ่านการ  
การอบรมดับเพลิงขั้นต้น เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการ  
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยวิทยากรจาก  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตเลขที่ ดพท.-ร ๒๐๒

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖



(นายธีรยุทธ ภูมิศักดิ์)  
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ที่ กท ๑๘๐๘/๑๐๓๒

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี  
เรียน ผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระปิตุลาธิราชดำริ  
อ้างถึง หนังสือโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ ราชดำริ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖  
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองผลการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟประจำปี  
รายชื่อพนักงานที่เข้ารับการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟประจำปี

ตามหนังสือที่อ้างถึงดังกล่าว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิตุลาธิราชดำริ ขอรับการสนับสนุน  
เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อทำการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิงและ  
ซ้อมหนีไฟประจำปี ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการ  
อบรมที่โรงแรม ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๔๔ คน และมี  
ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี จำนวน ๕๘ คน เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน  
ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่  
เกี่ยวข้องกับป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรยุทธ ภูมิศักดิ์)  
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๕  
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕  
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๗๕





ที่ กท ๑๘๐๘/๑๐๓๔  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าพนักงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๓ ซอยมหาเดเล็กหกลอง ๑ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยมี  
คุณอนันท์ คงศิริจันทร์ พร้อมด้วยพนักงานจำนวนทั้งสิ้น ๕๕ คน (ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือรับรองนี้) ได้ผ่าน  
การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ  
และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการฝึกซ้อมวันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖  
โดยวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตเลขที่ ดพ.ร ๒๐๖๒ ผล  
การดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ดี

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖



(นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์)  
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

## รายงานการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต.....สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....กรุงเทพมหานคร.....  
หมายเลขใบอนุญาต.....ดพ.ร-ร ๒๐๖๒.....หมดอายุ.....๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....

### ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกอบรม

- ชื่อสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม.....โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.....  
ชื่อสถานประกอบการ.....โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.....  
ที่ตั้ง.....๑๕๓ ซอย มหาเดเล็กหกลอง ๑ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี.....  
เขต.....ปทุมวัน.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....๑๐๓๓๐.....  
โทรศัพท์.....๐๒-๖๗๐-๕๐๐๐.....โทรสาร.....๐๒-๖๗๐-๕๑๐๐.....  
วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม.....๕ ตุลาคม ๒๕๖๖.....  
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม.....๕๕ คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม).....  
หญิง.....๑๗ คน ชาย.....๒๗ คน.....  
ชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรมภาคทฤษฎี.....๕๒.....  
๕.๑ ส.อ.ณัฏฐ์ พรหมเสสร.....๕๒.....  
ชื่อวิทยากรผู้ทำการอบรมภาคปฏิบัติ.....๕๒.....  
๕.๑ ส.อ.ณัฏฐ์ พรหมเสสร.....๕๒.....  
๕.๓ นายพรพล บุตรดีวงศ์.....๕๔.....  
๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม.....ส.อ.ณัฏฐ์ พรหมเสสร.....  
๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ.....โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.....  
ลงชื่อ..... (นายประกอบ โพธิ์คำ) (ผู้กระทำการแทน)  
..... (ส.อ.ณัฏฐ์ พรหมเสสร) .....  
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการฝึกอบรม.....สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....  
ผู้จัดทำรายงาน.....รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....  
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน.....๖ ตุลาคม ๒๕๖๖.....  
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

### ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ..... (ส.อ.ณัฏฐ์ พรหมเสสร) .....วิทยาการ..... (นายศุภวิทย์ วัจระยอม) .....วิทยาการ.....  
( ส.อ.ณัฏฐ์ พรหมเสสร ) ( นายศุภวิทย์ วัจระยอม )

ลงชื่อ..... (นายพรพล บุตรดีวงศ์) .....วิทยาการ..... ( ) .....วิทยาการ.....  
( นายพรพล บุตรดีวงศ์ ) ( )

ลงชื่อ..... นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการที่ได้รับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ.....  
( ) หรือผู้อำนวยการะทำการแทน

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตำแหน่งเดิม	หมายเหตุ
1	นายธนกร ศรีชัย	General Manager	[Redacted]	
2	นางสาวพินิต เจริญศรีชัย	Executive Assistant Manager		
3	นางสาวปิยนดา วงศ์บุตร	Inventory Supervisor		
4	นางสาว วิภาดา ปิ่นนันท	Sales Coordinator		
5	นาย อรรถชัย ไชยบัวพันธ์	Sales Coordinator		
6	นายอภิสิทธิ์ การเพ็ชร	Duty Manager		
7	นางสาวจุฑาพัชร์ รักจิเศษ	Guest Service Supervisor		
8	นางสาวศิริรักษ์ แสงประกายโชติ	Guest Service Executive		
9	นางสาวฉกาทิณ ปิ่นชัย	Guest Service Executive		
10	นายจิตรฤกษ์ เสี่ยงบุญ	Bell Boy		
11	นายพรชัย ธรรมสาร	Bell Boy		
12	นางสาวอริย์ย์ ปรมสารักษ์	Telephone Operator		
13	นางสาวสุพิศรา ของรกลาง	Finance Officer		
14	นางพูนทรัพย์ ไชยอนันต์สวัสดิ์	Housekeeping Manager		
15	นางสาวสุนันท์ รัตนจันทร์	Assistant Housekeeper		
16	นางจุฬิพร ขอมมี	Assistant Housekeeper		
17	นายปิยะรัฐ ไขโยโคตร	PCS		
18	นายธนวัฒน์ สุวรรณภิงการ	Security Officer		
19	นายวันทา มีศรี	Security Officer		
20	นายธีระวัฒน์ เกษมจินสรีนันท์	Security Officer		
21	นายโสภณ ชื่นสวัสดิ์	Assistant Engineer Manager		
22	นายอภิรมย์ ไจพรหม	Assistant Engineer Manager		
23	นายกังวาล ศรีอันเจน	Engineering Supervisor		
24	นายพนรัตน์ สัตตฤกษ์	Technician		
25	นายอุพล พนุนทด	Technician		
26	นายจักรินนทร์ สอนั่ง	Technician		
27	นายฤกษ์ชัย ฤทธิรูป	Technician		
28	นายธีระพงษ์ สุขจิต	Carpenter		
29	นายอนุพัทธ์ ภัคชัยภักดิ์	Recreation officer		
30	นายกาญจนาภัก อีนาถ	Recreation officer		
31	นางสาวกนิษฐา สุขอ่อน	ห้องอาหาร Bluespice		
32	นางสาววิภาณี วรรณไวการ	ห้องอาหาร Bluespice		
33	นางสาวจิรดาพร บุตรจิทร์	ห้องอาหาร Bluespice		
34	นางสาววดี หัวถึก	ห้องอาหาร Bluespice		
35	นายธัญ พันธุ์สุวรรณ	ห้องอาหาร Bluespice		

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๓ ซอยยมพาสีหาดเล็กลาดวง ๑ ถนนราชดำริ แขวงจตุรมุณี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต.....สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  
หมายเลขใบอนุญาต.....ดพป.ร.๒๐๒ หน่ออายุ.....๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ การรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่เข้ารับการฝึกอบรม  
ชื่อสถานประกอบการ.....โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ ราชดำริ  
ประเภทกิจการ.....โรงแรม  
ที่ตั้ง.....๑๕๓ ซอย.....มหาตมาคณาธิป.....ถนน.....ราชดำริ.....แขวง.....จตุรมุณี  
เขต.....ปทุมวัน.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....๑๐๓๓๐  
โทรศัพท์.....๐๒-๒๗๐๕๐๐๐.....โทรสาร.....๐๒-๒๗๐๕๑๐๐  
วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม.....๕ ตุลาคม ๒๕๖๖  
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง.....๕๘ คน หญิง.....๒๖ คน ชาย.....๓๒ คน  
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๕๘ คน หญิง.....๒๖ คน ชาย.....๓๒ คน  
ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....๗.๕๕ นาที  
(เริ่มต้นสัญญาณอพยพหนีไฟตั้งแต่ต้นจนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุด รวมพล)  
ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.....  
๖.๑.....สอ.ณัฏฐ์ ธรรมสาร.....๖.๒.....นายศุภวิทย์ วัชระยอม  
๖.๓.....นายพรพล บุตรดีวงศ์.....๖.๔.....  
ชื่อผู้ดูแลการฝึกซ้อม.....  
๗.๑.....สอ.ณัฏฐ์ ธรรมสาร.....๗.๒.....  
๗.๓.....  
ลชช.....  
( สอ.ณัฏฐ์ ธรรมสาร ).....ลชช.....( นายประกอบ โพธิ์คาย ).....( ผู้กระทำการแทน )  
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน.....  
ผู้จัดทำรายงาน.....  
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน.....๖ ตุลาคม ๒๕๖๖.....  
สถานที่.....สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลชช.....  
( สอ.ณัฏฐ์ ธรรมสาร ).....วิทยากร.....  
ลชช.....  
( นายศุภวิทย์ วัชระยอม ).....วิทยากร

ลชช.....  
( นายพรพล บุตรดีวงศ์ ).....วิทยากร.....  
ลชช.....  
( ..... ).....วิทยากร

ลชช..... นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ  
( ..... ) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี 2566  
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ  
วันที่ 5 ตุลาคม 2566

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายอนนทร์ คงวิจิตร	General Manager	
2	นางสาวพรพิมล เจริญศรีชัย	Executive Assistant Manager	
3	นางสาวปิยนดา วงศ์เนตร	Inventory Supervisor	
4	นางสาว วิภาดา เปลี่ยนสมพร	Sales Coordinator	
5	นาย อรรถชัย ไชยนิรมย์	Sales Coordinator	
6	นายอภิสิทธิ์ การเพียร	Duty Manager	
7	นางสาวจุฬาทิพย์ รักวิเศษ	Guest Service Supervisor	
8	นางสาวศิริภรณ์ แสงประกายโชติ	Guest Service Executive	
9	นางสาวรณภา ปิ่นชัย	Guest Service Executive	
10	นายจิตติคุณ เสี่ยงบุญ	Bell Boy	
11	นายพรชัย ธรรมสาร	Bell Boy	
12	นางสาวรมย์วิภา พรหม	Telephone Operator	
13	นางสาวสุพิศรา ขจรกลาง	Finance Officer	
14	นางสาวเกกปอ แสนสากัน	Finance Officer	
15	นางสาวศิวารณ นาคะ	Finance Officer	
16	นางพูนทรัพย์ โชคอนันต์ศรีดี	Housekeeping Manager	
17	นางรุติพร ทองมี	Assistant Housekeeper	
18	นางริษา พรหมประสิทธิ์	Assistant Housekeeper	
19	นางสาวอุสุมา จาหา	Assistant Housekeeping Manager	
20	นายเกรียง เจริญนิมิต	Assistant Housekeeper	
21	นางสาวอุลิสรา นันทา	Assistant Housekeeping Manager	
22	นายอิสระ ประทุมรัตน์	Assistant Housekeeper	
23	นางสาวละลิ สุขสารักษ์	Assistant Housekeeper	
24	นางสาวบุญรัตน์ วิจารณ์	Assistant Housekeeper	
25	นางสาวชลมาศ กับกิมโบ	Assistant Housekeeper	
26	นางสาวทองทรัพย์ สมศรี	Assistant Housekeeper	
27	นางสาวสุนันท์ รัตนพันธ์	Assistant Housekeeper	
28	นายณวัฒน์ สุวรรณกิจการ	Security Officer	
29	นายชัยรัตน์ อนันตะสุข	Security Officer	
30	นายวันทา มีศรี	Security Officer	
31	นายธีระวัฒน์ เกษมจินตวิวัฒน์	Security Officer	
32	นายพัศกร ไชระวง	Cluster Engineer Manager	
33	นายโสภณ ชื่นสวัสดิ์	Assistant Engineer Manager	
34	นายภิรมย์ ไฉพรม	Assistant Engineer Manager	
35	นายกังวาล ศรีอ่อนเจน	Engineering Supervisor	

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงขั้นต้น  
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ  
วันที่ 5 ตุลาคม 2566

37	นางสาวเจนภากรณ์ มุกมาตย์	ระวีจินดา	
38	นายพร เสือใหญ่	Security Officer	
39	นายพนมพัฒน์ บุคดา	IT Officer	
40	นางสาวจุฬาลักษณ์ สักดิ์เพชร	ห้องอาหาร Bluespice	
41	นายสงกรานต์ มานะศรี	Banquet Officer	
42	นายหनुพน ภูแก้ว	Banquet Officer	
43	นายพีรพล เจิมภักดี	ห้องอาหาร Bluespice	
44	นางสาวกิตติวดี เสรีโซ	ห้องอาหาร Bluespice	

ผู้ชาย 27 คน ผู้หญิง 17 คน รวม 44 คน

ตรวจแล้วถูกต้อง  
( อนุมัติ พรหมเกสร )  
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน





ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๔. ลำดับแบบแจ้งกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กผ.จ.๒)
๕. รายชื่อวิทยากร
๖. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประทีปธรรมิทธิ  
บุคลิก

ลงชื่อ..... (นายธีรยุทธ ภูมิเกื้อ) ผู้รับใบอนุญาต  
วันที่..... ผู้เผยแพร่..... พ.ศ. ๒๕๖๖

(ငါ့အဖို့)

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลให้ระดมทุน จะต้องมีตรา จะต้องมีการประทับพริตลงนาม

๒. ให้งานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมและฝึกอบรมฟรี ตามแบบ แบบ กก. รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน  
วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

## ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

๕๕ (กฤษฎีกากระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของข้าราชบริพารในพระองค์)

เลขทะเบียนนิติบุคคล [0][0][9][9][0][0][0][0][0][0] เลขที่ [๑]  
ใบอนุญาตเลขที่ ตบผ-๒๐๒๖ วอญญาต.๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ วันหมดอายุ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๗๓  
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย - ถนน ลีเสอ แขวง/ตำบล เสากิ่งหัว เขต/อำเภอ พระนครศรี  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๒๒๔๘๓๓๐๓ โทรสาร ๐๒๒๔๘๓๓๐๔  
E-mail fireinspectionbma@gmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมายไว้ในช่อง)

✓ กรณีสถานประกอบการเดียว ที่สถานประกอบการ...โรงพยาบาล...ศูนย์...  
ประเภทกิจการ.....โรงพยาบาล.....

ประเภทกิจการ \_\_\_\_\_ โรงแรม \_\_\_\_\_  
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๓ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย มหาดเล็กหลวง ๑ ถนน ราชดำริ  
แขวง/ตำบล คู่มือปิ่น เขต/อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
ลูกค้าทั้งหมด จำนวน ๗๒ คน ผู้เข้ารับการศึกษาทั้งหมด จำนวน ๕๘ คน  
☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งร่วมกัน

○ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ ..... หมู่ที่ ..... ตำบล/ซอย ..... เขต/อำเภอ ..... จังหวัด .....  
 รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... E-mail .....

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

๑. ชื่อสถานประกอบการ.....

๒. ผู้ประสานงานโครงการ.....คน  
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. **ชื่อสถาน | ระดม | กิจกรรม**

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน      ผู้เข้ารับการศึกษาทั้งหมด จำนวน.....คน

ผู้เขียน/บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ใน.....คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ..... ผู้ใช้รับการศึกษาทั้งหมด จำนวน.....คน  
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน  
ผู้เข้ารับบริการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีสภาพประกอบกิจการเข้าร่วมมีข้อโต้แย้งและข้อพิพาท<sup>๗</sup>หลายแห่ง  
ข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแบบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดกิจกรรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟประจำปี  
**โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ**  
 เลขที่ ๑๕๓ ซอยมหาตมะเล็กหลวง ๑ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐  
 วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เวลา	รายการฝึกอบรม	วิทยากร
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.	อบรมทบทวนด้านการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ๕. แผนการดับเพลิงขั้นต้นและขั้นรุนแรง ๖. แผนการอพยพหนีไฟ และหลักเอาตัวรอดเบื้องต้น ๗. แผนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ๘. หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	สอ.ณัฏฐ์ พรหมเกรศ (ผู้ควบคุมการฝึก) นายพรพล บุตติวงศ์
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.	จำลองสถานการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟในสถานที่จริง	สอ.ณัฏฐ์ พรหมเกรศ นายพรพล บุตติวงศ์


**รายชื่อวิทยากร**

หน่วยงานอบรม : กรุงเทพมหานคร โขนนฤชา ดพฟ.-๖๒๐๒

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หัวข้ออบรม	สังกัด	หมายเลขบัตรประชาชน
๓๖๕	สอ.ณัฏฐ์ พรหมเกรศ	ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ	ปากคลองสาน	๑ ๑๐๑๔ ๙๙๑๐๕ ๑๐๗
๖	นายพรพล บุตติวงศ์	ภาคปฏิบัติ	สนง.ยุทธศาสตร์	๑ ๑๐๑๔ ๙๙๑๐๕ ๑๐๗

**แผนที่สถานฝึกอบรมบริษัท**

เลขที่ ๑๕๓ ซอยมหาตมะเล็กหลวง ๑ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐



กำหนดการอบรมดับเพลิงขั้นต้น  
**โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ**  
 เลขที่ ๑๕๓ ซอยมหาตมะเล็กหลวง ๑ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐  
 วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เวลา	รายการฝึกอบรม	วิทยากร
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	อบรมหลักการดับเพลิงขั้นต้น ภาคทฤษฎี ๑. ความรู้ด้านอัคคีภัยและสาเหตุเพลิงไหม้ ๒. ความรู้ด้านอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น และหลักการดับเพลิง ๓. ความรู้ด้านแผนและการวางแผนปฏิบัติการ ๔. หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	สอ.ณัฏฐ์ พรหมเกรศ (ผู้ควบคุมการฝึก) นายพรพล บุตติวงศ์
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น และการใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง ภาคปฏิบัติ	สอ.ณัฏฐ์ พรหมเกรศ นายพรพล บุตติวงศ์


**รายชื่อวิทยากร**

หน่วยงานอบรม : กรุงเทพมหานคร โขนนฤชา ดพฟ.-๖๒๐๒

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หัวข้ออบรม	สังกัด	หมายเลขบัตรประชาชน
๓๖๕	สอ.ณัฏฐ์ พรหมเกรศ	ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ	ปากคลองสาน	๑ ๑๐๑๔ ๙๙๑๐๕ ๑๐๗
๖	นายพรพล บุตติวงศ์	ภาคปฏิบัติ	สนง.ยุทธศาสตร์	๑ ๑๐๑๔ ๙๙๑๐๕ ๑๐๗

**แผนที่สถานฝึกอบรมบริษัท**

เลขที่ ๑๕๓ ซอยมหาตมะเล็กหลวง ๑ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐







กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพล.-ร ๒๐๒

ขอรับรองว่า

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ ราชดำริ

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๓ ซอยมหาดเล็กหลวง ๑ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๘ คน

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖

( นายธีรยุทธ ภูมิภักดี )

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ภาคผนวก ข10

เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย  
ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในหอฝึ่งเย็นของอาคาร

---



## Analysis/Test Report

Customer Name : CENTERLISE CO.,LTD.

Address : 45 Soi Sukhumvit 23 (Prasanmit), Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuae, Wattana, Bangkok. 10110

Sampling Site : Grande Centre Point Hotel (Ratchadamri)

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : Customer

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 04/09/2023

Sampling Time : -

Received Date : 06/09/2023

Analytical Date : 06 - 16/09/2023

Report Date : 18/09/2023

Report No. : RS20420/66

Parameters	Unit	Method	TS20830 /66
			Cooling Water
Legionella spp.	CFU/L	ISO 11731 : 2017	not detected
Sample Condition		Observation	Clear

Miss NISACHOL EUNGKLIENG

Analyst

18/09/2023

Miss ORASA YUBUA

Technical Manager

18/09/2023

Reported results refer to the sample as received only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025