

บทที่  
CHAPTER

# 4

## ประเด็นเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ

4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

4.2 ข้อเสนอแนะ

จัดทำโดย  
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ประทานบัตรที่ 22361/16416  
บริษัท แพร่ศิลา จำกัด  
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

# บทที่ 4

## ประเด็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

### 4.1 ประเด็นเพิ่มเติม

จากผลการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 22361/16416 ของบริษัท แพร่ศิลา จำกัด ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ตามหนังสือที่ พร 0034(4)/892 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ดังเอกสารแนบ 16 ออกโดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 สรุปประเด็นสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ในรายงานทางโครงการไม่ได้จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ

**ข้อชี้แจง** ทางโครงการจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการไว้ยังบริเวณพื้นที่โครงการตามสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

2. ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและสมรรถภาพปอดของพนักงาน

**ข้อชี้แจง** ที่ผ่านมาทางโครงการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานแค่การเอกซเรย์ปอดเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสุขภาพไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อดำเนินการตรวจสมรรถภาพการได้ยินและสมรรถภาพของปอดร่วมด้วย และจะดำเนินการรายงานผลการตรวจวัดในรอบต่อไป

3. รายงานแผนและผลการบริหารจัดการด้านกองทุนประจำปี 2565

**ข้อชี้แจง** เนื่องจากทางโครงการเองขาดสภาพคล่องทางการเงินการลงทุน อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย จึงยังไม่สามารถนำเงินเข้ากองทุนดังกล่าวได้ หากสถานการณ์การดำเนินการทำเหมืองกลับมาเป็นปกติ ทางโครงการจะนำเงินเข้าบัญชีกองทุนได้ตามที่มาตรการกำหนดให้ครบถ้วน

### 4.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 22361/16416 ของบริษัท แพร่ศิลา จำกัด พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องต่อไปนี้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ

1. ปฏิบัติตามผลการพิจารณาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ พร 0034(4)/892 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ให้ครบถ้วนและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
2. ให้ทางโครงการดูแลแนวต้นไม้รอบพื้นที่โครงการเดิม และที่ปลูกเพิ่มเติมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ดีอยู่เสมอ

3. ดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองให้มีสภาพที่แข็งแรง มั่นคง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณโรงโม่หิน หากมีการชำรุดเสียหายให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมทันที