

รายงานสรุปการเข้าแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากบ้านข้างเคียง



เอกสารรายงานผลตรวจสอบบ้านข้างเคียง

รายงานการตรวจรอยร้าวบ้านข้างเคียง

ที่ตั้ง : แหยมเจริญ ซี่ฟู้ด



จัดทำโดย



GENERAL NIPPON CONCRETE INDUSTRIES LIMITED














99/9 Moo 4, Chiangraknoi, Samkok Pathumthani 12160 Thailand

Tel : 66(0)2-147-3144-45

บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด

รายงานสรุปแก้ไขบ้านข้างเคียงโครงการ Chapter one all Ramintra Phase 1

วันที่รับเรื่อง 13/06/2566

ลำดับที่	รูปภาพก่อน	รูปภาพหลัง	รายละเอียด Defect ที่ตรวจพบ	แนวทางการแก้ไข	วันที่จะแก้ไข	หมายเหตุ
1	 		กระຈกฝังห้องน้ำชายแตก	เปลี่ยนกระຈก บานใหม่พร้อม ติดตั้ง	19/06/2566 - 24/06/2566 เบื้องต้นทางบริษัทจะ ติดตั้งกระຈกแบบห้อย หรือแขวนไว้ชั่วคราว หลังจากการติดตั้งเสาเข็ม เสร็จเรียบร้อย บริษัทจะ ดำเนินการแก้ไขให้ภายใน เดือน กรกฎาคม	
2	 	 	กระຈกฝังห้องน้ำชายแตก	เปลี่ยนกระຈก บานใหม่พร้อม ติดตั้ง	หลังจากการติดตั้งเสาเข็ม เสร็จเรียบร้อย บริษัทจะ ดำเนินการแก้ไขให้ภายใน เดือน กรกฎาคม	
3	 		ผนังหลังห้องน้ำชายร้าว	ก่อผนังเก็บงานให้ ใหม่	หลังจากการติดตั้งเสาเข็ม เสร็จเรียบร้อย บริษัทจะ ดำเนินการแก้ไขให้ภายใน เดือน กรกฎาคม	



บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด
GENERAL NIPPON CONCRETE INDUSTRIES LIMITED
99/9 หมู่ 4 ต.เขียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
99/9 Moo 4, Chiangraknoi, Samkok, Pathumthani 12160 Thailand

☎ 02-147-3144, 02-147-3145
✉ genci@genci.co.th
🌐 www.genci.co.th
📘 www.facebook.com/gencithailand



รายงานการตรวจรอยร้าวบ้านข้างเคียง

ที่ตั้ง : บจก. สติพร ออโต้บอดี้



จัดทำโดย

บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด

รายงานสรุปแก้ไขบ้านข้างเคียงโครงการ Chapter one all Ramintra Phase 1

วันที่รับเรื่อง 27/06/2566

ลำดับที่	รูปภาพก่อน	รูปภาพหลัง	รายละเอียด Defect ที่ตรวจพบ	แนวทางการแก้ไข	วันที่จะเข้าแก้ไข	หมายเหตุ
1	 	 	รอยแตกร้าวภายในสำนักงานอุสถิตพร	11-14 สิงหาคม 2566	หลังจากการติดตั้งเสาเข็มเสร็จเรียบร้อย บริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้ภายในเดือนสิงหาคม	

รายงานสรุปแก้ไขบ้านข้างเคียงโครงการ Chapter one all Ramintra Phase 1

วันที่รับเรื่อง 27/06/2566

ลำดับที่	รูปภาพก่อน	รูปภาพหลัง	รายละเอียด Defect ที่ตรวจพบ	แนวทางการแก้ไข	วันที่จะเข้าแก้ไข	หมายเหตุ
2	  	  	รอยแตกร้าวภายในสำนักงานอุสติดพร	11-14 สิงหาคม 2566	หลังจากการติดตั้งเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้ภายในเดือนสิงหาคม	

รายงานสรุปแก้ไขบ้านข้างเคียงโครงการ Chapter one all Ramintra Phase 1

วันที่รับเรื่อง 27/06/2566

ลำดับที่	รูปภาพก่อน	รูปภาพหลัง	รายละเอียด Defect ที่ตรวจพบ	แนวทางการแก้ไข	วันที่จะเข้าแก้ไข	หมายเหตุ
3	 	  	รอยแตกร้าวภายในห้องน้ำช่าง	ภายในเดือนสิงหาคม	หลังจากการติดตั้งเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้ภายในเดือนสิงหาคม	




รายงานสรุปแก้ไขบ้านข้างเคียงโครงการ Chapter one all Ramintra Phase 1

วันที่รับเรื่อง 27/06/2566

ลำดับที่	รูปภาพก่อน	รูปภาพหลัง	รายละเอียด Defect ที่ตรวจพบ	แนวทางการแก้ไข	วันที่จะเข้าแก้ไข	หมายเหตุ
4	 	 	รอยแตกร้าว กำแพงรั้ว	ภายในเดือนสิงหาคม	หลังจากการติดตั้งเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้ภายในเดือนสิงหาคม	




รายงานสรุปแก้ไขบ้านข้างเคียงโครงการ Chapter one all Ramintra Phase 1

วันที่รับเรื่อง 27/06/2566

ลำดับที่	รูปภาพก่อน	รูปภาพหลัง	รายละเอียด Defect ที่ตรวจพบ	แนวทางการแก้ไข	วันที่จะเข้าแก้ไข	หมายเหตุ
5	 	 	รอยแตกร้าว กำแพง รั่ว	ภายในเดือน สิงหาคม		หลังจากการติดตั้งเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้ภายในเดือน สิงหาคม

รายงานสรุปแก้ไขบ้านข้างเคียงโครงการ Chapter one all Ramintra Phase 1

วันที่รับเรื่อง 27/06/2566

ลำดับที่	รูปภาพก่อน	รูปภาพหลัง	รายละเอียด Defect ที่ตรวจพบ	แนวทางการแก้ไข	วันที่จะเข้าแก้ไข	หมายเหตุ
6	 	 	รอยแตกร้าว กำแพง รั่ว		11-14 สิงหาคม 2566	หลังจากการติดตั้งเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้ภายในเดือนสิงหาคม

รายงานสรุปแก้ไขบ้านข้างเคียงโครงการ Chapter one all Ramintra Phase 1

วันที่รับเรื่อง 27/06/2566

ลำดับที่	รูปภาพก่อน	รูปภาพหลัง	รายละเอียด Defect ที่ตรวจพบ	แนวทางการแก้ไข	วันที่จะเข้าแก้ไข	หมายเหตุ
7			รอยแตกร้าว กำแพง รั่ว	ภายในเดือน สิงหาคม	หลังจากการติดตั้งเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้ภายในเดือน สิงหาคม	

รายงานสรุปแก้ไขบ้านข้างเคียงโครงการ Chapter one all Ramintra Phase 1

วันที่รับเรื่อง 27/06/2566

ลำดับที่	รูปภาพก่อน	รูปภาพหลัง	รายละเอียด Defect ที่ตรวจพบ	แนวทางการแก้ไข	วันที่จะเข้าแก้ไข	หมายเหตุ
8	 	 	รอยแตกร้าว กำแพง รั่ว	ภายในเดือน สิงหาคม	หลังจากการติดตั้งเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้ภายในเดือน สิงหาคม	