

## ภาคผนวก 2-30

---

การใส่ PPE ของพนักงานในแต่ละแผนก





# Thai Nonferrous Metal Co.,Ltd.

ระเบียบการแต่งกาย และการสวมใส่ PPE  
ส่วนโรงงานทุกแผนก

# การแต่งกายและใส่PPEงานCasting & Packing, ห้องQC



# การแต่งกายและใส่PPEพื้นที่เตาหลอม,ผสมโลหะ งานทั่วไป



# การแต่งกายและใส่PPEปฏิบัติงานพื้นที่อื่น นอกเหนือจากแผนกเตา และผสมโลหะ

Ear Plug (Breaker only)

หมวกนิรภัยสีเขียว

หน้ากากสารเคมีใส่กรองคู่(เข้าพื้นที่เตาหลอม กระตะ) / หน้ากาก N95, P2 พื้นที่ทั่วไป

ถุงมือผ้า

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น



# การแต่งกายและใส่PPEงานปล่อยน้ำตะกั่วเข้าสู่กระเพาะ

หมวกนิรภัยอะลูมิเนียม

หน้ากาก 3M 7501/ใส่  
กรอง2097

ถุงมือหนังทั้งล้วน

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น



# การแต่งกายและใส่PPEงานเชื่อมไฟฟ้า

หน้ากากช่างเชื่อม

หน้ากาก 3M 7501/  
ไส้กรอง2097

ถุงมือหนังทอถั่ว

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น



# การแต่งกายและใส่PPEงานขับรถForklift

หมวกนิรภัยสีเขียว  
(พนักงาน)

หน้ากาก 3M 7501/ไส้กรอง2097  
(เข้าพื้นที่เตาหลอม กระตะ) /  
หน้ากาก 3M 8822 พื้นที่ทั่วไป

ถุงมือหนังทอกล้วน/  
ถุงมือผ้าไลน์เทพิมพ์

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น





# การแต่งกายและใส่PPEงานขับรถดูดฝุ่น

หมวกนิรภัยสีเขียว


หน้ากาก 3M 7501/ไส้กรอง2097  
(เข้าพื้นที่เตาหลอม กระดาษ) /  
หน้ากาก 3M 8822 พื้นที่ทั่วไป

รองเท้านิรภัยหุ้มส้น



ชุดผ้าคลุมหน้ากันฝุ่น  
สีน้ำเงิน

# การแต่งกายและใส่PPEงานขับรถขนส่งวัตถุดิบทราย



โปรดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

**Measure control by Safety  
Dept.**



THAI NONFERROUS METAL CO.,LTD.

การสวมใส่ชุดฟอร์มส่วน Office

Update 27/11/2566

# ชุดฟอร์ม สำหรับการเดินทางมาปฏิบัติงาน



ชุดกางเกง

เสื้อขั้ปสำนักงาน  
แขนสั้น หรือ แขนยาว

กางเกงขายาว สีและทรงสุภาพ

รองเท้าผ้าใบ หรือ  
รองเท้าหุ้มส้นปิดมิดชิด



# ชุดฟอร์ม การเดินทางมาปฏิบัติงานส่วน Office

## ชุดกระโปรง



เสื้อขี้อปสำนักงาน  
แขนสั้น หรือ แขนยาว

- ความยาวเหนือเข่า หรือ คลุมเข่า  
- สีและทรงสุภาพ

รองเท้าว้าใบ หรือ  
รองเท้าวุ่มสันปิดมิดชิด



# ชุดฟอร์ม Office สำหรับเข้าส่วนโรงงาน



สวมหมวกเซฟตี้

สวมหน้ากาก PPE

สวมรองเท้าเซฟตี้



โปรดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นำเสนอโดย ฝ่ายบุคคล