

เอกสารแนบที่ 14
Layout พื้นที่อันตราย/พื้นที่เสี่ยง

ผังบริเวณโรงงานผลิตเอทานอล

เขตพื้นที่อันตราย



ข้อปฏิบัติในพื้นที่อันตราย

- ผู้มาติดต่อ ต้อง ติดบัตร VISITOR พื้นที่อันตราย แสดงให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลา
- ต้อง แต่งกายสุภาพ สวมหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แวนตานิรภัย
- ห้าม** นำบุหรี่ ไฟแช็ก และไม้ขีดไฟเข้าพื้นที่ และห้ามก่อให้เกิดประกายไฟ
- ห้าม** สูบบุหรี่ในพื้นที่เด็ดขาด
- ห้าม** นำเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ รวมทั้ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าไปในพื้นที่เด็ดขาด หากมีความจำเป็นต้องนำเข้าพื้นที่ ให้หน่วยงานความปลอดภัยพิจารณาออกใบอนุญาต โดยต้อง ออกเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
- ห้าม** นำอาหารไปรับประทานในพื้นที่ทำงาน
- ห้าม** สวมใส่เครื่องประดับเข้าไปในพื้นที่ทำงาน
- หากต้องทำงานในพื้นที่อันตราย อุปกรณ์ที่นำเข้าทำงานต้องระบุในใบอนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)
- อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องผ่านการตรวจสอบจากแผนกไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) โดยมีลักษณะของแถบสี ดังนี้
 - สีแดง = เป็นชนิดที่ป้องกันการเกิดประกายไฟแล้ว (Explosion proof)
 - สีเหลือง = เป็นชนิดที่ยังไม่ได้ป้องกันการประกายไฟ (Non-explosion proof)
- ผู้เข้าเขตพื้นที่ หรือ ผู้มาติดต่อจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

หากพบว่าการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในพื้นที่อันตราย บริษัทฯ ขออนุญาตเชิญท่านออกจากพื้นที่ทันที



กรมการอุตสาหกรรม
ลงวันที่ 5 เมษายน 2564

ตัวอย่างบัตรผ่านเข้าพื้นที่อันตราย