

เอกสารแนบที่ 13 บันทึกตรวจสอบอุปกรณ์
ระบบดับเพลิง


SERVICE REPORT FIRE ALARM SYSTEM PROJECT Holiday Inn Express


Contract service 1 Jan. 2023 - 31 Dec. 2023

ระยะเวลาสัญญา 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66


Service date 21-23 September 2023 (period 3/4)

วันที่เข้าให้บริการ 21-23 ก.ย. 66 (รอบที่ 3/4)







FLOOR 23 ROOM 2319 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 23 ROOM 2308 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 22 ROOM 2202 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 22 ROOM 2201 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR



FLOOR 22 ROOM 2211 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 21 ROOM 2114 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 20 ROOM 2003 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 20 ROOM 2008 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 20 ROOM 2009 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR





FLOOR 20 ROOM 2011 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR







FLOOR 19 ROOM 1912 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR






FLOOR 18 ROOM 1805 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR






FLOOR 17 ROOM 1701 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 17 ROOM 1721 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR



FLOOR 17 ROOM 1717 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 15 ROOM 1517 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 15 ROOM 1515 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR



FLOOR 15 ROOM 1521 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 15 ROOM 1502 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 14 ROOM 1401 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 14 ROOM 1421 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 14 ROOM 1411 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 12 ROOM 1203 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 11 ROOM 1104 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 11 ROOM 1107 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 11 ROOM 1111 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 10 ROOM 1019 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 9 ROOM 901 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 9 ROOM 921 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR







FLOOR 9 ROOM 902 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR






FLOOR 9 ROOM 910 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR







FLOOR 9 ROOM 915 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR






FLOOR 8 ROOM 818 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR





FLOOR 8 ROOM 809 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR







FLOOR 8 ROOM 808 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR







FLOOR 8 ROOM 807 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR








FLOOR 23 ROOM 2309 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 23 ROOM 2315 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 23 ROOM 2320 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 22 ROOM 2221 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 22 ROOM 2219 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 22 ROOM 2209 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 22 ROOM 2207 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 21 ROOM 2105 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 21 ROOM 2107 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR








FLOOR 21 ROOM 2102 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR







FLOOR 21 ROOM 2120 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR








FLOOR 20 ROOM 2020 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR








FLOOR 19 ROOM 1921 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 18 ROOM 1807 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 17 ROOM 1702 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 16 ROOM 1606 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 14 ROOM 1402 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 14 ROOM 1415 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 11 ROOM 1120 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 11 ROOM 1103 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 10 ROOM 1021 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 905 ROOM 905 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 8 ROOM 811 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 8 ROOM 820 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 23 ROOM 2316 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 22 ROOM 2204 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 21 ROOM 2103 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 16 ROOM 1605 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 15 ROOM 1507 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 15 ROOM 1512 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 15 ROOM 1516 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 14 ROOM 1406 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR



FLOOR 12 ROOM 1221 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR







FLOOR 11 ROOM 1105 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR







FLOOR 9 ROOM 920 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR






FLOOR 23 ROOM 2302 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR







FLOOR 22 ROOM 2212 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 20 ROOM 2005 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 19 ROOM 1907 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 19 ROOM 1915 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 19 ROOM 1908 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 18 ROOM 1817 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 18 ROOM 1820 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 18 ROOM 1810 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 16 ROOM 1612 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 16 ROOM 1614 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 15 ROOM 1514 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 15 ROOM 1504 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 12 ROOM 1215 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR





FLOOR 10 ROOM 1010 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR




FLOOR 8 ROOM 802 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR






FLOOR 8 ROOM 810 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR






ทำการวัดค่าไฟ STROBE AND SPRINKLER FLOOR 21






ทำการวัดค่าไฟ STROBE AND SPRINKLER FLOOR 16



ทำการ แก้ไข STROBE AND SOUND FLOOR 8



ทำการ แก้ไข STROBE AND SOUND FLOOR 16



ทำการ แก้ไข STROBE AND SOUND FLOOR 21

DEFECT

- FLOOR 23 ทั้งชั้น เวลา TEST ไม่แสดงผลไฟอรามในจอคอม แต่ที่ตู้กราฟฟิคมีไฟกระพริบ
ได้ทำการแก้ไขแล้ว
- FLOOR 20 ROOM 2008 ที่ตู้กราฟฟิคไฟกระพริบที่ FLOOR 18 MAID ROOM
- FLOOR 15 ROOM 1512 TEST SMOKE NO ALARM
- FLOOR 8 ROOM 810 TEST SMOKE ที่ตู้กราฟฟิคไฟโชว์ห้อง 819

บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

202/9 หมู่ที่ 6 ต.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

FAX. : (02)069-4348 Mobile./LINE : 092-494-4664 / 097-464-7991

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

EST

Edward Service Technology Co., Ltd.

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 3 / 4)

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR			HEAT DETECTOR			MANUAL DETECTOR			ALARM BELL			FIREWORD / ANNUN			หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	
23	Room 2319	1															
	" 2308	1															
22	" 2202	1	✓											1	✓		
	" 2201	1	✓											1	✓		
	" 2211	1	✓											1	✓		
21	Room 2114	1	✓											1	✓		
20	Room 2003	1	✓											1	✓		
	" 2008	1	✓											1	✓		ไม่มีอุปกรณ์
	" 2009	1	✓											1	✓		
	" 2011	1	✓											1	✓		
19	Room 1912	1	✓											1	✓		
18	Room 1805	1	✓											1	✓		
17	Room 1701	1	✓											1	✓		
	" 1721	1	✓											1	✓		
	" 1717	1	✓											1	✓		
15	Room 1517	1	✓											1	✓		
	" 1515	1	✓											1	✓		
	" 1521	1	✓											1	✓		
	" 1502	1	✓											1	✓		
14	Room 1401	1	✓											1	✓		
	" 1421	1	✓											1	✓		

ลงชื่อ ผู้ให้บริการ

บริษัท เอคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

ลงวันที่ 21 ก.ย. 66

ลงชื่อ ผู้รับบริการ (ตัวบรรจง)

บจ. ภัทรทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ / HOLIDAY INN EXPRESS BANGKOK SIAM

ลงวันที่

บริษัท เอเดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

202/9 หมู่ที่ 6 อ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

FAX. : (02)069-4348 Mobile./LINE : 092-494-4664 / 097-464-7991

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

EST

Edwaed Service Technology Co., Ltd.

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 3 / 4)

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR			HEAT DETECTOR			MANUAL DETECTOR			ALARM BELL			FIREWORD / ANNUN			หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	
14	Room 1411	1	✓											1	✓		
12	Room 1203	1	✓											1	✓		
11	Room 1104	1	✓											1	✓		
	๓ 1107	1	✓											1	✓		
	๔ 1111	1	✓											1	✓		
10	Room 1019	1	✓											1	✓		
9	Room 901	1	✓											1	✓		
	๓ 921	1	✓											1	✓		
	๔ 902	1	✓											1	✓		
	๕ 910	1	✓											1	✓		
	๖ 915	1	✓											1	✓		
8	Room 818	1	✓											1	✓		
	๓ 809	1	✓											1	✓		
	๔ 808	1	✓											1	✓		
	๕ 807	1	✓											1	✓		
23	Room 2309	1	✓											1	✓		
	๕ 2315	1	✓											1	✓		
	๕ 2320	1	✓											1	✓		
22	Room 2219	1	✓											1	✓		
	๕ 2221	1	✓											1	✓		
	๕ 2209	1	✓											1	✓		

ลงชื่อ ผู้ให้บริการ

บริษัท เอเดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

ลงวันที่ 21 กอ 66

ลงชื่อ ผู้รับบริการ(ตัวบรรจง)

บจ. ภัทรทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ / HOLIDAY INN EXPRESS BANGKOK SIAM

ลงวันที่

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

FAX. : (02)069-4348 Mobile./LINE : 092-494-4664 / 097-464-7991

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

EST

Edward Service Technology Co., Ltd.

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 3 / 4)

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR			HEAT DETECTOR			MANUAL DETECTOR			ALARM BELL			FIREWORD / ANNUN			หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	
22	Room 2207	1	✓											1	✓		
21	Room 2105	1	✓											1	✓		
	“ 2107	1	✓											1	✓		
	“ 2102	1	✓											1	✓		
	“ 2120	1	✓											1	✓		
20	Room 2020	1	✓											1	✓		
19	Room 1921	1	✓											1	✓		
18	Room 1807	1	✓											1	✓		
17	Room 1702	1	✓											1	✓		
16	Room 1606	1	✓											1	✓		
14	Room 1402	1	✓											1	✓		
	“ 1415	1	✓											1	✓		
11	Room 1120	1	✓											1	✓		
	“ 1103	1	✓											1	✓		
10	Room 1021	1	✓											1	✓		
9	Room 905	1	✓											1	✓		
8	Room 811	1	✓											1	✓		
	820	1	✓											1	✓		
23	Room 2316	1	✓											1	✓		
22	Room 2204	1	✓											1	✓		
21	Room 2103	1	✓											1	✓		

ลงชื่อ ผู้ให้บริการ

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

ลงวันที่ 21 ก.ย. 66

ลงชื่อ ผู้รับบริการ (ตัวบรรจง)

บจ. ภัทรทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ / HOLIDAY INN EXPRESS BANGKOK SIAM

ลงวันที่

บริษัท เอเคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

202/9 หมู่ที่ 6 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

FAX. : (02)069-4348 Mobile./LINE : 092-494-4664 / 097-464-7991

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

EST

Edoned Service Technology Co., Ltd.

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 3 / 4)

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR			HEAT DETECTOR			MANUAL DETECTOR			ALARM BELL			FIREWORD / ANNUN			หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	
16	Room 1605	1	✓											1	✓		
16	Room 1507	1	✓											1	✓		
	" 1512	1												ไม่มี Alarm			
	" 1516	1	✓											1	✓		
14	Room 1406	1	✓											1	✓		
12	Room 1221	1	✓											1	✓		
11	Room 1105	1	✓											1	✓		
9	Room 920	1	✓											1	✓		
23	Room 2302	1	✓											1	✓		
22	Room 2212	1	✓											1	✓		
20	Room 2005	1	✓											1	✓		
19	Room 1907	1	✓											1	✓		
	Room 1908	1	✓											1	✓		
	Room 1915	1	✓											1	✓		
18	Room 1810	1	✓											1	✓		
	Room 1817	1	✓											1	✓		
	Room 1820	1	✓											1	✓		
16	Room 1612	1	✓											1	✓		
	Room 1614	1	✓											1	✓		
15	Room 1504	1	✓											1	✓		
15	Room 1514	1	✓											1	✓		
12	Room 1215	1	✓											1	✓		

ลงชื่อผู้ให้บริการ

บริษัท เอเคเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

ลงวันที่.....

ลงชื่อผู้รับบริการ(ตัวบรรจง)

บจ. ภัทรทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ / HOLIDAY INN EXPRESS BANGKOK SIAM

ลงวันที่.....

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

202/9 หมู่ที่ 6 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

FAX : (02)069-4348 Mobile./LINE : 092-494-4664 / 097-464-7991

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

EST

Edward Service Technology Co., Ltd.

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM PM ครั้งที่ 3 / 4)

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR			HEAT DETECTOR			MANUAL DETECTOR			ALARM BELL			FIREWORD / ANNUN			หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	
10	Room 1010	1	✓											1	✓		
8	Room 802	1	✓											1	✓		
	Room 810	1	✓	Smoke Detector ไม่ทำงาน 16/19										1	✓		
* ได้ทำการแจ้ง STROBE ที่โถงกลางในชั้น																	
ถึง ชั้น 21 ชั้น 16 ชั้น 8																	

ลงชื่อผู้ให้บริการ

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

ลงวันที่.....

ลงชื่อผู้รับบริการ (ตัวบรรจง)

บจ. ภัทรทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ / HOLIDAY INN EXPRESS BANGKOK SIAM

ลงวันที่.....


SERVICE REPORT FIRE ALARM SYSTEM PROJECT Holiday Inn Express




Contract service 1 Jan. 2023 - 31 Dec. 2023

Service date 14-16 December 2023 (period 4/4)




ระยะเวลาสัญญา 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

วันที่เข้าให้บริการ 14-16 ธ.ค. 66 (รอบที่ 4/4)












FLOOR 22 ROOM 2206 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL





FLOOR 17 ROOM 1719 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 17 ROOM 1712 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 17 ROOM 1703 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 15 ROOM 1510 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 11 ROOM 1106 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL





FLOOR 10 ROOM 1001 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 10 ROOM 1014 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 8 ROOM 815 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR







FLOOR 23 ROOM 2317 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL







FLOOR 23 ROOM 2309 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL







FLOOR 20 ROOM 2014 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL







FLOOR 17 ROOM 1711 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 16 ROOM 1617 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 16 ROOM 1603 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 16 ROOM 1608 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL







FLOOR 14 ROOM 1412 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 21 ROOM 2115 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 18 ROOM 1812 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR







FLOOR 14 ROOM 1416 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 12 ROOM 1216 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL








FLOOR 12 ROOM 1220 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 10 ROOM 1015 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL







FLOOR 10 ROOM 1002 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 10 ROOM 1005 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR






FLOOR 8 ROOM 804 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL







FLOOR 18 ROOM 1808 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 14 ROOM 1420 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL







FLOOR 11 ROOM 1108 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 20 ROOM 2004 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 18 ROOM 1802 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL







FLOOR 19 ROOM 1920 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL





FLOOR 10 ROOM 1018 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL







FLOOR 19 ROOM 1910 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 17 ROOM 1707 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR






FLOOR 12 ROOM 1212 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL






FLOOR 22 ROOM 2215 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR



FLOOR 21 ROOM 2119 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL





FLOOR 11 ROOM 1102 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL



FLOOR 9 ROOM 912 SERVICE TEST SMOKE DETECTOR ...NORMAL

202/9 หมู่ที่ 6 ถนนนันทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 / โทร./แฟกซ์.(02)069-4348 (092)494- 4664 (097)464-7991





TROUBLE TOTAL 24 LIST

1. 01020687 GROUND FAULT DATA CARD2
2. 01030687 GROUND FAULT DATA CARD2
3. SMOKE AD1 FL25 AIRCOMPERSOSSOR
4. 01020676 UNPROGRAMMED DEVICE DATA CARD1
5. SMOKE AD ROOM 2321 FLOOR 23
6. SMOKE AD MAIDROOM FLOOR 18
7. SMOKE AD ROOM 2008 FLOOR 20
8. SPEAKER ZONE 1 FLG
9. 01020677 GROUND FAULT DATA CARD1
10. 01040686 UNPROGRAMMED DEVICE DATA CARD2
11. SPEAKER ZONE 1 FL20
12. SPEAKER ZONE 1 FL9
13. STORE ZONE 1 FL7
14. SPEAKER ZONE 1 FL7
15. SPEAKER SPARE FL7
16. STORE ZONE 1 FL4
17. SPEAKER ZONE 1 FL4
18. SMOKE AD ROOM 1514 FLOOR15
19. 01020686 UNPROGRAMMED DEVICE DATA CARD2
20. SMOKE AD ROOM 2215 FLOOR 22
21. SMOKE AD LIFT LOBBY FLOOR 21
22. SMOKE AD PRE COOL FLOOR 25
23. SMOKE AD PUMP ROOM FLOOR 24
24. SMOKE AD LIFT LOBBY FLOOR 16
25. COMMON TRBL ACT DETECTOR ZONE 1 FL16

DEFECT:-

- 1.ROOM 815 ALARM (NO SHOW GRAPHIC +COMPUTER)
- 2.ROOM 2309 ALARM (NO SHOW GRAPHIC+COMPUTER)
- 3.ROOM 2317 ALARM (NO SHOW GRAPHIC+COMPUTER)
- 4.ROOM 1812 ALARM (NO SHOW GRAPHIC+COMPUTER)
- 5.ROOM 1015 ALARM (NO SHOW GRAPHIC+COMPUTER)
- 6.ROOM 2215 ALARM (NO SHOW GRAPHIC+COMPUTER)
7. ROOM 1005 ALARM (SHOW AT CORRIDOR, GRAPHIC AT LOBBY)
8. ROOM 1707 ALARM (SHOW GRAPHIC AT 1706)

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

202/9 หมู่ที่ 6 อ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL./FAX : (02)069-4348 Mobile.(092)494-4664 , (097)464-7991

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

EST

Edward Service Technology Co., Ltd.

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM ครั้งที่ 4 / 4)

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR			HEAT DETECTOR			MANUAL DETECTOR			ALARM BELL			ANNUN/ PC FIRE WORKS			หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	
22	Room 2206	1	✓														
17	Room 1719	1	✓														
	1712	1	✓														
	1703	1	✓														
15	Room 1510	1	✓														
11	Room 1106	1	✓														
10	Room 1001	1	✓														
	" 1014	1	✓														
8	Room 815	1	✓														มีอราแต่ไม่ดังกรณ
23	Room 2309	1	✓														"
	2317	1	✓														"
20	Room 2014	1	✓														
17	Room 1711	1	✓														
16	Room 1617	1	✓														
	" 1608	1	✓														
	" 1603	1	✓														
14	Room 1412	1	✓														
21	Room 2115	1	✓														
18	" 1812	1															อราแล้วแต่ไม่ดังกรณ
14	Room 1416	1	✓														
12	Room 1216	1	✓														

ลงชื่อ ผู้ให้บริการ

ลงชื่อ ผู้รับบริการ(ตัวบรรจง)

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

บจ. กัทธทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ / HOLIDAY INN EXPRESS BANGKOK SIAM

ลงวันที่ 14/12/66

ลงวันที่

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-55017-01-3

202/9 หมู่ที่ 6 อ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

TEL./FAX : (02)069-4348 Mobile.(092)494-4664 , (097)464-7991

E-mail : Paitoncab7@gmail.com E-mail : FIREalarmest3@gmail.com

E S T

Edward Service Technology Co., Ltd.

รายละเอียด การตรวจเช็คพร้อมทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (FIRE ALARM SYSTEM ครั้งที่ 4 / 4)

ชั้น	รายละเอียด	SMOKE DETECTOR			HEAT DETECTOR			MANUAL DETECTOR			ALARM BELL			ANNUN/ PC FIRE WORKS			หมายเหตุ
		จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	จำนวน	ปกติ	เสีย	
12	Room 1220	1	✓														
10	Room 1002	1	✓														
	" 1005	1															รวมแก้ไข Corridor (คอม) คอมพิวเตอร์ Lobby
	" 1015	1															มองจาก แล้วยังแก้ไข คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค + คอม
8	Room 804	1	✓														
18	Room 1808	1	✓														
14	Room 1420	1	✓														
11	Room 1108	1	✓														
20	Room 2004	1	✓														
18	" 1802	1	✓														
19	" 1920	1	✓														
10	" 1018	1	✓														
14	Room 1410	1	✓														
17	Room 1707	1	✓														รวมแก้ไข คอมพิวเตอร์ แก้ กราฟฟิค 1706
12	Room 1212	1	✓														
22	Room 2215	1															รวมแก้ไข คอมพิวเตอร์ + กราฟฟิค
21	Room 2119	1	✓														
11	Room 1102	1	✓														
9	Room 912	1	✓														

ลงชื่อ ผู้ให้บริการ

ลงชื่อ ผู้รับบริการ (ตัวบรรจง)

บริษัท เอดเวิร์ด เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

บจ. กัทธทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ / HOLIDAY INN EXPRESS BANGKOK SLAM

ลงวันที่ 15/12/66

ลงวันที่