

**ภาคผนวกที่ 4 รายงานผลการตรวจสอบระบบงานวิศวกรรม
(ตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2567)**

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information										
Project	:Anantara Hua Hin			System :	Fire Alarm	Model : EST3				
Revision	:V.5.31			Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No.	:1/4			Start :	7/03/2024		End: 10/03/2024			
Parts / Devices Types										
Part/Dev.	:FCP			Installed by :	-					
Location	:Control Rm.			Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.					
Inspections and Tests List										
Item	Descriptions			Check			Functional			Remarks
				Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	
	FAP									
01	Power Supplies									
	1.01	3-PPS Primary Power Supply		/	/				/	
		> AC Power Input (220 Vac)		/	/				/	228 VAC
		> DC Power Connector to 3-PSMON		/	/				/	24 VDC
		> 16 Pin data line connector to 3-PSMON		/	/				/	
		> Battery connector		/	/				/	
	1.02	3-PSMON Primary Power Supply Monitor module		/	/				/	
		> DC Power Connector from 3-PPS		/	/				/	
		> 16- pin data conector from 3-PPS		/	/				/	
		> 24 VDC Auxilliary power & connector.		/	/				/	24.06 VDC
02	3-CPU1									
	2.01	> Data Network Riser Next CPU		/	/				/	
	2.02	> Data Network Riser Conections (RS-485).		/	/				/	
	2.03	> RS-232 Conection.		/	/				/	
03	3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller									
	3.01	> Signature Circuit Connections.		/	/				/	
	3.02	> Filter Board		/	/				/	
04	Battery Charger									

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model : EST3					
Revision	:V.5.31	Manufacturer	Edwards Systems Technology, U.S.A.						
PM No.	:1/4	Start :	7/03/2024	End:	10/03/2024				
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional			Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor
	4.01 > Battery Backup For FCP	/	/					/	24.0 VDC
05	Indicator Lamps (At 3-LCD)								
	5.01 > Alarm	/	/					/	
	5.02 > Supervisory	/	/					/	
	5.03 > Trouble	/	/					/	
	5.04 > Monitor	/	/					/	
	5.05 > Power	/	/					/	
	5.06 > Test	/	/					/	
	5.07 > CPU Fail	/	/					/	
	5.08 > Gnd Fault	/	/					/	
	5.09 > Disable	/	/					/	
06	Control Switches (At 3-LCD)								
	6.01 > Reset	/	/					/	
	6.02 > Alarm Silence	/	/					/	
	6.03 > Drill	/	/					/	
	6.04 > Panal Silence	/	/					/	
	6.05 > Alarm	/	/					/	
	6.06 > Supervisory	/	/					/	
	6.07 > Trouble	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



Preventive Maintenance Report

[illegible]

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information													
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31				Manufacture :		Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	1/4				Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024					
Parts / Devices Types													
Part/Dev. :	:FCP				Installed by : -								
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List													
Logical Address	Description Message				Checking						Functional		Remark
					Installation	Wiring	Snoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020016	AD20_SMOKE_1FL L2_PANTRY				/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020017	AD22_SMOKE_1FL_L2_821				/	/	/				/	/	
01020018	AD23_SMOKE_1FL_L2_822				/	/	/				/	/	
01020019	AD24_SMOKE_1FL_L2_823				/	/	/				/	/	
01020020	AD25_SMOKE_1FL_L2_824				/	/	/				/	/	
01020021	AD26_SMOKE_2FL_L2_828				/	/	/				/	/	
01020022	AD27_SMOKE_2FL_L2_827				/	/	/				/	/	
01020023	AD28_SMOKE_2FL_L2_826				/	/	/				/	/	
01020024	AD30_SMOKE_2FL_L2_825				/	/	/				/	/	
01020025	AD31_SMOKE_1FL L5_PANTRY				/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020026	AD33_SMOKE_1FL_L5_851				/	/	/				/	/	
01020027	AD34_SMOKE_1FL_L5_852				/	/	/				/	/	
01020028	AD35_SMOKE_1FL_L5_853				/	/	/				/	/	
01020029	AD36_SMOKE_1FL_L5_854				/	/	/				/	/	
01020030	AD37_SMOKE_2FL_L5_858				/	/	/				/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project	:	Anantara Hua Hin					System		:	Fire Alarm		EST3			
Revision	:	V.5.31					Manufacture		:	Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No.	:	1/4					Start		:	07/03/2024		End: 10/03/2024			
Parts / Devices Types															
Part/Dev.	:	FCP					Installed by :-								
Location	:	Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary,Initiating,Relaying Device					Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020031	AD38_SMOKE_2FL_L5_857					/	/	/				/	/		
01020032	AD39_SMOKE_2FL_L5_856					/	/	/				/	/		
01020033	AD41_SMOKE_2FL_L5_855					/	/	/				/	/		
01020034	AD42_SMOKE_1FL L1_PANTRY					/	/	/				/	/		PM1/4 OK
01020035	AD44_SMOKE_1FL_L1_811					/	/	/				/	/		
01020036	AD45_SMOKE_1FL_L1_812					/	/	/				/	/		
01020037	AD46_SMOKE_1FL_L1_813					/	/	/				/	/		Smoke Add เสียบ
01020038	AD47_SMOKE_1FL_L1_814					/	/	/				/	/		
01020039	AD48_SMOKE_2FL_L1_818					/	/	/				/	/		
01020040	AD49_SMOKE_2FL_L1_817					/	/	/				/	/		
01020041	AD50_SMOKE_2FL_L1_816					/	/	/				/	/		
01020042	AD52_SMOKE_2FL_L1_815					/	/	/				/	/		
01020043	AD53_SMOKE_1FL C5_ZONE1(PANTRY)					/	/	/				/	/		PM1/4 OK
01020044	AD54_SMOKE_1FL C5_ZONE1(504)					/	/	/				/	/		
01020045	AD55_SMOKE_1FL C5_ZONE1(503)					/	/	/				/	/		

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3							
Revision :	V.5.31					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. :	1/4					Start: 07/03/2024		End: 10/03/2024							
Parts / Devices Types															
Part/Dev. :	FCP					Installed by : -									
Location :	Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking							Functional	Remark	
						Auxiliary,Initiating,Relaying Device									
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020046	AD56_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(502)				/	/	/				/		/	
01020047	AD57_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(501)				/	/	/				/		/	
01020048	AD59_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(500)				/	/	/				/		/	
01020049	AD61_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(520)				/	/	/				/		/	
01020050	AD62_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(521)				/	/	/				/		/	
01020051	AD63_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(522)				/	/	/				/		/	
01020052	AD64_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(523)				/	/	/				/		/	
01020053	AD65_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(524)				/	/	/				/		/	
01020054	AD66_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(506)				/	/	/				/		/	
01020055	AD67_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(507)				/	/	/				/		/	
01020056	AD68_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(508)				/	/	/				/		/	
01020057	AD70_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(528)				/	/	/				/		/	
01020058	AD72_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(527)				/	/	/				/		/	
01020059	AD73_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(526)				/	/	/				/		/	
01020060	AD75_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(510)				/	/	/				/		/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3							
Revision :	V.5.31					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. :	1/4					Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024						
Parts / Devices Types															
Part/Dev. :	:FCP					Installed by : -									
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking							Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020061	AD76_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(511)	/	/	/						/	/			
01020062	AD77_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(512)	/	/	/						/	/			
01020063	AD78_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(532)	/	/	/						/	/			
01020064	AD79_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(531)	/	/	/						/	/			
01020065	AD81_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(530)	/	/	/						/	/			
01020066	AD111_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(PANTRY)	/	/	/						/	/	PM1/4 OK		
01020067	AD112_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(704)	/	/	/						/	/			
01020068	AD113_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(703)	/	/	/						/	/			
01020069	AD114_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(702)	/	/	/						/	/			
01020070	AD116_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(701)	/	/	/						/	/			
01020071	AD117_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(700)	/	/	/						/	/			
01020072	AD119_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(720)	/	/	/						/	/			
01020073	AD120_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(722)	/	/	/						/	/			
01020074	AD121_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(724)	/	/	/						/	/			
01020075	AD122_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(709)	/	/	/						/	/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information													
Project	:	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3					
Revision	:	V.5.31				Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No.	:	1/4				Start: 07/03/2024		End: 10/03/2024					
Parts / Devices Types													
Part/Dev.	:	:FCP				Installed by : -							
Location	:	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List													
Logical Address	Description Message				Checking						Functional		Remark
					Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020076	AD123_SMOKE_1FL C7_ZONE2(708)				/	/	/				/	/	
01020077	AD124_SMOKE_1FL C7_ZONE2(707)				/	/	/				/	/	
01020078	AD125_SMOKE_1FL C7_ZONE2(706)				/	/	/				/	/	
01020079	AD127_SMOKE_1FL C7_ZONE2(705)				/	/	/				/	/	
01020080	AD129_SMOKE_2FL C7_ZONE2(726)				/	/	/				/	/	
01020081	AD130_SMOKE_2FL C7_ZONE2(727)				/	/	/				/	/	
01020082	AD131_SMOKE_2FL C7_ZONE2(728)				/	/	/				/	/	
01020083	AD133_SMOKE_1FL C7_ZONE3(710)				/	/	/				/	/	
01020084	AD134_SMOKE_1FL C7_ZONE3(711)				/	/	/				/	/	
01020085	AD135_SMOKE_1FL C7_ZONE3(712)				/	/	/				/	/	
01020086	AD136_SMOKE_2FL C7_ZONE3(732)				/	/	/				/	/	
01020087	AD137_SMOKE_2FL C7_ZONE3(731)				/	/	/				/	/	
01020088	AD139_SMOKE_2FL C7_ZONE3(730)				/	/	/				/	/	
01020089	AD140_SMOKE_1FL RUEN_NOK1				/	/	/				/	/	
01020090	AD141_SMOKE_1FL RUEN_NOK2				/	/	/				/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information													
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3					
Revision :	V.5.31					Manufacture :		Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	1/4					Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024				
Parts / Devices Types													
Part/Dev. :	:FCP					Installed by : -							
Location :	:Device					Inspected by :TeeYa Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List													
Logical Address	Description Message					Checking							Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	
01020091	AD142_SMOKE_1FL	RUEN_NOK3	/	/	/					/	/		
01020092	AD82_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(PANTRY)	/	/	/					/	/	PM1/4 OK	
01020093	AD83_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(603)	/	/	/					/	/		
01020094	AD84_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(602)	/	/	/					/	/		
01020095	AD85_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(601)	/	/	/					/	/		
01020096	AD87_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(600)	/	/	/					/	/		
01020097	AD89_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(620)	/	/	/					/	/		
01020098	AD90_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(621)	/	/	/					/	/		
01020099	AD91_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(622)	/	/	/					/	/		
01020100	AD92_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(623)	/	/	/					/	/		
01020101	AD94_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(605)	/	/	/					/	/		
01020102	AD95_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(606)	/	/	/					/	/		
01020103	AD96_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(607)	/	/	/					/	/		
01020104	AD97_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(608)	/	/	/					/	/		
01020105	AD98_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(609)	/	/	/					/	/		

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project	:	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3						
Revision	:	V.5.31					Manufacture	Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No.	:	1/4					Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024					
Parts / Devices Types															
Part/Dev.	:	FCP					Installed by :-								
Location	:	Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking							Functional	Remark	
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm			
01020106	AD99_SMOKE_2FL	C6_ZONE2(628)				/	/	/				/	/		
01020107	AD100_SMOKE_2FL	C6_ZONE2(627)				/	/	/				/	/		
01020108	AD102_SMOKE_2FL	C6_ZONE2(626)				/	/	/				/	/		
01020109	AD104_SMOKE_1FL	C6_ZONE3(610)				/	/	/				/	/		
01020110	AD105_SMOKE_1FL	C6_ZONE3(611)				/	/	/				/	/		
01020111	AD106_SMOKE_1FL	C6_ZONE3(612)				/	/	/				/	/		
01020112	AD107_SMOKE_2FL	C6_ZONE3(632)				/	/	/				/	/		
01020113	AD108_SMOKE_2FL	C6_ZONE3(631)				/	/	/				/	/	เปลี่ยน Smoke+AB4G	
01020114	AD110_SMOKE_2FL	C6_ZONE3(630)				/	/	/				/	/		
01020127	DZ2_SALE_OFFICE BAR	SALA SIAM WINE				/	/	/				/	/	PM1/4 OK	
01020128	DZ7_MDB_PUMP_ROOM	ENG_OFFICE				/	/	/				/	/	PM1/4 OK	
01020129	DZ8_RSVN_ACC_OFFICE	GENERAL_STORE				/	/	/				/	/	PM1/4 OK	
01020130	SPK_LOBBY_ZONE1					/	/				/		/	Test เสียง	
01020131	SPK_LOBBY_ZONE2					/	/				/		/	Test เสียง	
01020132	STB_LOBBY_ZONE1					/	/				/		/	Test แสดงกระพริบ	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information											
Project	: Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3				
Revision	: V.5.31				Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.				
PM No.	: 1/4				Start: 07/03/2024		End: 10/03/2024				
Parts / Devices Types											
Part/Dev.	:FCP				Installed by : -						
Location	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd						
Inspections and Message List											
Logical Address	Description Message	Checking						Functional			Remark
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020133	STB_LOBBY_ZONE2	/	/				/		/		Test แสงกะพริบ
01020134	DZ1_F&B_OFFICE TOILET_CHILL_GEN_ROOM	/	/	/				/	/		PM1/4 OK
01020135	DZ2_CORRIDOR_GENERAL STORE	/	/	/				/	/		PM1/4 OK
01020136	DZ3_MAIN_KITCHEN	/	/	/				/	/		PM1/4 OK
01020137	DZ4_RUEN_TON RUEN_THAI	/	/	/				/	/		PM1/4 OK
01020138	DZ5_BAAN_THALIA	/	/	/				/	/		PM1/4 OK
01020139	DZ6_PA_ROOM_STORE BEVERRAGE_STORE	/	/	/				/	/		PM1/4 OK
01020140	ANSUL1_OFFICE	/	/					/	/		PM1/4 OK
01020141	ANSUL2_OFFICE	/	/					/	/		PM1/4 OK
01020142	ANSUL3_OFFICE	/	/					/	/		PM1/4 OK
01020143	ANSUL4_OFFICE	/	/					/	/		PM1/4 OK
01020144	GAS_LPG1_OFFICE	/	/					/	/		PM1/4 OK
01020145	GAS_LPG3_OFFICE	/	/					/	/		PM1/4 OK
01020146	FM200_OFFICE	/	/					/	/		PM1/4 OK
01020147	PREACTION_OFFICE	/	/					/	/		PM1/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information													
Project	:	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3					
Revision	:	V.5.31				Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No.	:	1/4				Start: 07/03/2024		End: 10/03/2024					
Parts / Devices Types													
Part/Dev.	:	FCP				Installed by : -							
Location	:	Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List													
Logical Address	Description Message				Checking						Functional		Remark
					Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020148	SPK_BASE_ZONE1				/	/					/		Test เสียง
01020149	STB_BASE_ZONE1				/	/						/	Test แสงกระพริบ
01020150	RELAY1_OFFICE				/	/						/	
01020151	RELAY2_OFFICE				/	/						/	
01020152	SPK_L1_ZONE1				/	/				/		/	Test เสียง
01020153	STB_L1_ZONE1				/	/				/		/	Test แสงกระพริบ
01020154	SPK_L5_ZONE1				/	/				/		/	Test เสียง
01020155	STB_L5_ZONE1				/	/				/		/	Test แสงกระพริบ
01020156	SPK_L4_ZONE1				/	/				/		/	Test เสียง
01020157	STB_L4_ZONE1				/	/				/		/	Test แสงกระพริบ
01020158	SPK_L3_ZONE1				/	/				/		/	Test เสียง
01020159	STB_L3_ZONE1				/	/				/		/	Test แสงกระพริบ
01020160	SPK_L2_ZONE1				/	/				/		/	Test เสียง
01020161	STB_L2_ZONE1				/	/				/		/	Test แสงกระพริบ
01020162	DZ1_FL1_HR_LAUNDRY CANTEEN_LOCKER				/	/	/				/	/	PM1/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project	:	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3					
Revision	:	V.5.31					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No.	:	1/4					Start: 07/03/2024		End: 10/03/2024					
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:	FCP					Installed by : -							
Location	:	Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking					Functional		Remark	
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm		Trouble
01020163	DZ2_FL1_HK_OFFICE WORK_SHOP					/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020164	DZ3_FL1_FITNESS					/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020165	SPK_FL1_HR					/	/				/		/	Test เสียง
01020166	STB_FL1_HR					/	/				/		/	Test แสงกระพริบ
01020167	SPK_C5_ZONE1					/	/				/		/	Test เสียง
01020168	STB_C5_ZONE1					/	/				/		/	Test แสงกระพริบ
01020169	SPK_C6_ZONE1					/	/				/		/	Test เสียง
01020170	STB_C6_ZONE1					/	/				/		/	Test แสงกระพริบ
01020171	DZ1_RIMNAM					/	/	/				/	/	
01020172	GAS_LPG2_RIMNAM					/	/					/	/	
01020173	ANSUL5_RIMNAM					/	/					/	/	
01020174	SPK_KITCHEN_ZONE1					/	/				/		/	Test เสียง
01020175	STB_KITCHEN_ZONE1					/	/				/		/	
01020176	RELAY1_RIMNAM					/	/						/	
01020177	SPK_C7_ZONE1					/	/				/		/	Test เสียง

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information											
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3				
Revision :	V.5.31				Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.				
PM No. :	1/4				Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024			
Parts / Devices Types											
Part/Dev. :	FCP				Installed by : -						
Location :	Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd						
Inspections and Message List											
Logical Address	Description Message	Checking						Functional			Remark
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020178	STB_C7_ZONE1	/	/				/			/	Test แสดงกระพริบ
01020179	AD2_MANUAL_1FL_L4	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020180	AD6_MANUAL_2FL_L4	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020181	AD10_MANUAL_1FL_L3	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020182	AD18_MANUAL_2FL_L3	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020183	AD21_MANUAL_1FL_L2	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020184	AD29_MANUAL_2FL_L2	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020185	AD32_MANUAL_1FL_L5	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020186	AD40_MANUAL_2FL_L5	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020187	AD43_MANUAL_1FL_L1	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020188	AD51_MANUAL_2FL_L1	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020189	AD58_MANUAL_1FL C5_ZONE1	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020190	AD60_MANUAL_2FL C5_ZONE1	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020191	AD69_MANUAL_1FL C5_ZONE2	/	/			/		/		/	PM1/4 OK
01020192	AD71_MANUAL_2FL C5_ZONE2	/	/			/		/		/	PM1/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information												
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm			EST3				
Revision :	V.5.31				Manufacture Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. :	1/4				Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024				
Parts / Devices Types												
Part/Dev. :	:FCP				Installed by : -							
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List												
Logical Address	Description Message			Checking		Auxiliary Initiating/Relaying Device				Functional		Remark
				Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020193	AD74_MANUAL_1FL	C5_ZONE3		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020194	AD80_MANUAL_2FL	C5_ZONE3		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020195	AD115_MANUAL_1FL	C7_ZONE1		/	/			/		/	/	Manual add siga278 เสีย
01020196	AD118_MANUAL_2FL	C7_ZONE1		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020197	AD126_MANUAL_1FL	C7_ZONE2		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020198	AD128_MANUAL_2FL	C7_ZONE2		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020199	AD132_MANUAL_1FL	C7_ZONE3		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020200	AD138_MANUAL_2FL	C7_ZONE3		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020201	AD86_MANUAL_1FL	C6_ZONE1		/	/			/		/	/	Manual add siga278 เสีย
01020202	AD88_MANUAL_2FL	C6_ZONE1		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020203	AD93_MANUAL_1FL	C6_ZONE2		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020204	AD101_MANUAL_2FL	C6_ZONE2		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020205	AD103_MANUAL_1FL	C6_ZONE3		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020206	AD109_MANUAL_2FL	C6_ZONE3		/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020207	DZ_SPA			/	/	/				/	/	PM1/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information																
Project	:	Anantara Hua Hin					System		:	Fire Alarm		EST3				
Revision	:	V.5.31					Manufacture		:	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:	1/4					Start		:	07/03/2024		End: 10/03/2024				
Parts / Devices Types																
Part/Dev.	:	FCP					Installed by :-									
Location	:	Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List																
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark		
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble		Operation	
01020208	AZ_SPA						/	/			/			/		
01020251	AD1_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(PANTRY)						/	/	/			/		/	PM1/4 OK
01020252	AD3_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(404)						/	/	/			/		/	
01020253	AD4_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(403)						/	/	/			/		/	
01020254	AD5_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(402)						/	/	/			/		/	
01020255	AD6_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(401)						/	/				/		/	
01020256	AD7_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(400)						/	/				/		/	
01020257	AD8_SMOKE_2FL	C4_ZONE1(420)						/	/				/		/	
01020258	AD9_SMOKE_2FL	C4_ZONE1(421)						/	/				/		/	
01020259	AD10_SMOKE_2FL	C4_ZONE1(422)						/	/				/		/	
01020260	AD12_SMOKE_2FL	C4_ZONE1(423)						/	/				/		/	
01020261	AD13_SMOKE_2FL	C4_ZONE1(424)						/	/				/		/	
01020262	AD14_SMOKE_1FL	C4_ZONE2(406)						/	/				/		/	
01020263	AD16_SMOKE_1FL	C4_ZONE2(407)						/	/				/		/	
01020264	AD17_SMOKE_1FL	C4_ZONE2(408)						/	/				/		/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin						System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31						Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	1/4						Start: 07/03/2024		End: 10/03/2024						
Parts / Devices Types															
Part/Dev. :	FCP						Installed by : -								
Location :	Device						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message						Checking					Functional			Remark
							Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020265	AD18_SMOKE_2FL	C4_ZONE2(428)				/	/					/	/		
01020266	AD19_SMOKE_2FL	C4_ZONE2(427)				/	/					/	/		
01020267	AD21_SMOKE_2FL	C4_ZONE2(426)				/	/					/	/		
01020268	AD22_SMOKE_BFL	C4_ZONE3				/	/					/	/		
01020269	AD23_SMOKE_BFL	C4_ZONE3				/	/					/	/		
01020270	AD24_SMOKE_BFL	C4_ZONE3				/	/					/	/		
01020271	AD25_SMOKE_BFL	C4_ZONE3				/	/					/	/		
01020272	AD26_SMOKE_BFL	C4_ZONE3				/	/					/	/		
01020273	AD28_SMOKE_1FL	C4_ZONE3 (410)				/	/					/	/		
01020274	AD29_SMOKE_1FL	C4_ZONE3 (411)				/	/					/	/		
01020275	AD30_SMOKE_1FL	C4_ZONE3 (412)				/	/					/	/		
01020276	AD31_SMOKE_2FL	C4_ZONE3(432)				/	/					/	/		
01020277	AD32_SMOKE_2FL	C4_ZONE3(431)				/	/					/	/		
01020278	AD34_SMOKE_2FL	C4_ZONE3(430)				/	/					/	/		
01020279	AD35_SMOKE_1FL	C3_ZONE1(PANTRY)				/	/					/	/	PM1/4 OK	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3							
Revision :	V.5.31					manufacture Edwards Systems Technology,U.S.A.									
PM No. :	1/4					Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024						
Parts / Devices Types															
Part/Dev. :	:FCP					Installed by : -									
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking					Auxiliary Initiating/Relaying Device		Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020280	AD37_SMOKE_1FL C3_ZONE1(304)					/	/					/	/		
01020281	AD38_SMOKE_1FL C3_ZONE1(303)					/	/					/	/		
01020282	AD39_SMOKE_1FL C3_ZONE1(302)					/	/					/	/		Smoke Add เสีย
01020283	AD40_SMOKE_1FL C3_ZONE1(301)					/	/					/	/		
01020284	AD41_SMOKE_1FL C3_ZONE1(300)					/	/					/	/		
01020285	AD42_SMOKE_2FL C3_ZONE1(320)					/	/					/	/		
01020286	AD43_SMOKE_2FL C3_ZONE1(321)					/	/					/	/		
01020287	AD44_SMOKE_2FL C3_ZONE1(322)					/	/					/	/		
01020288	AD45_SMOKE_2FL C3_ZONE1(323)					/	/					/	/		
01020289	AD47_SMOKE_2FL C3_ZONE1(324)					/	/					/	/		
01020290	AD48_SMOKE_1FL C3_ZONE2(306)					/	/					/	/		
01020291	AD49_SMOKE_1FL C3_ZONE2(307)					/	/					/	/		
01020292	AD51_SMOKE_1FL C3_ZONE2(308)					/	/					/	/		
01020293	AD52_SMOKE_2FL C3_ZONE2(328)					/	/					/	/		
01020294	AD54_SMOKE_2FL C3_ZONE2(326)					/	/					/	/		

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31					manufacture Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	1/4					Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024					
Parts / Devices Types														
Part/Dev. :	:FCP					Installed by : -								
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020295	AD55_SMOKE_1FL C3_ZONE3(310)					/	/					/	/	
01020296	AD56_SMOKE_1FL C3_ZONE3(311)					/	/					/	/	
01020297	AD58_SMOKE_1FL C3_ZONE3(312)					/	/					/	/	
01020298	AD59_SMOKE_2FL C3_ZONE3(332)					/	/					/	/	
01020299	AD61_SMOKE_2FL C3_ZONE3(331)					/	/					/	/	
01020300	AD62_SMOKE_2FL C3_ZONE3(330)					/	/					/	/	
01020301	AD63_SMOKE_1FL C2_ZONE1(PANTRY)					/	/					/	/	PM1/4 OK
01020302	AD65_SMOKE_1FL C2_ZONE1(204)					/	/					/	/	
01020303	AD66_SMOKE_1FL C2_ZONE1(203)					/	/					/	/	
01020304	AD67_SMOKE_1FL C2_ZONE1(202)					/	/					/	/	
01020305	AD68_SMOKE_1FL C2_ZONE1(201)					/	/					/	/	
01020306	AD69_SMOKE_1FL C2_ZONE1(200)					/	/					/	/	
01020307	AD70_SMOKE_2FL C2_ZONE1(220)					/	/					/	/	
01020308	AD71_SMOKE_2FL C2_ZONE1(222)					/	/					/	/	
01020309	AD73_SMOKE_2FL C2_ZONE1(224)					/	/					/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31					Manufacture :Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	1/4					Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024					
Parts / Devices Types														
Part/Dev. :	:FCP					Installed by : -								
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020310	AD74_SMOKE_1FL	C2_ZONE2(206)			/	/					/	/		
01020311	AD75_SMOKE_1FL	C2_ZONE2(207)			/	/					/	/		
01020312	AD77_SMOKE_1FL	C2_ZONE2(208)			/	/					/	/		
01020313	AD78_SMOKE_2FL	C2_ZONE2(228)			/	/					/	/		
01020314	AD80_SMOKE_2FL	C2_ZONE2(226)			/	/					/	/		
01020315	AD81_SMOKE_1FL	C2_ZONE3(210)			/	/					/	/		
01020316	AD82_SMOKE_1FL	C2_ZONE3(211)			/	/					/	/		
01020317	AD84_SMOKE_1FL	C2_ZONE3(212)			/	/					/	/		
01020318	AD85_SMOKE_2FL	C2_ZONE3(232)			/	/					/	/		
01020319	AD87_SMOKE_2FL	C2_ZONE3(231)			/	/					/	/		
01020320	AD88_SMOKE_2FL	C2_ZONE3(230)			/	/					/	/		
01020321	AD89_SMOKE_1FL	C1_ZONE1(PANTRY)			/	/					/	/	PM1/4 OK	
01020322	AD90_SMOKE_1FL	C1_ZONE1(105)			/	/					/	/		
01020323	AD91_SMOKE_1FL	C1_ZONE1(104)			/	/					/	/		
01020324	AD92_SMOKE_1FL	C1_ZONE1(103)			/	/					/	/		

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information												
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3					
Revision :	V.5.31				manufacture Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. :	1/4				Start: 07/03/2024		End: 10/03/2024					
Parts / Devices Types												
Part/Dev. :	:FCP				Installed by : -							
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List												
Logical Address	Description Message			Checking						Functional		Remark
				Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020325	AD94_SMOKE_1FL	C1_ZONE1(102)		/	/					/	/	
01020326	AD95_SMOKE_1FL	C1_ZONE1(101)		/	/					/	/	
01020327	AD96_SMOKE_1FL	C1_ZONE1(100)		/	/					/	/	
01020328	AD97_SMOKE_2FL	C1_ZONE1(120)		/	/					/	/	
01020329	AD98_SMOKE_2FL	C1_ZONE1(122)		/	/					/	/	
01020330	AD100_SMOKE_2FL	C1_ZONE1(123)		/	/					/	/	
01020331	AD101_SMOKE_2FL	C1_ZONE1(124)		/	/					/	/	
01020332	AD103_SMOKE_1FL	C1_ZONE2(106)		/	/					/	/	
01020333	AD104_SMOKE_1FL	C1_ZONE2(107)		/	/					/	/	
01020334	AD105_SMOKE_1FL	C1_ZONE2(108)		/	/					/	/	
01020335	AD106_SMOKE_1FL	C1_ZONE2(109)		/	/					/	/	
01020336	AD107_SMOKE_2FL	C1_ZONE2 (KID'S CLUB		/	/					/	/	PM1/4 OK
01020337	AD109_SMOKE_2FL	C1_ZONE2 (KID'S CLUB		/	/					/	/	PM1/4 OK
01020338	AD110_SMOKE_2FL	C1_ZONE2(129)		/	/					/	/	
01020339	AD111_SMOKE_2FL	C1_ZONE2(128)		/	/					/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin						System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31						Manufacture:Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	1/4						Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024					
Parts / Devices Types															
Part/Dev.	:FCP						Installed by : -								
Location :	:Device						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message						Checking		Auxiliary Initiating/Relaying Device			Functional		Remark	
							Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm		Trouble
01020340	AD112_SMOKE_2FL C1_ZONE2(127)						/	/					/	/	
01020341	AD114_SMOKE_2FL C1_ZONE2(126)						/	/					/	/	
01020342	AD115_SMOKE_1FL C1_ZONE3(110)						/	/					/	/	
01020343	AD116_SMOKE_1FL C1_ZONE3(111)						/	/					/	/	
01020344	AD118_SMOKE_1FL C1_ZONE3(112)						/	/					/	/	
01020345	AD119_SMOKE_2FL C1_ZONE3(132)						/	/					/	/	
01020346	AD121_SMOKE_2FL C1_ZONE3(131)						/	/					/	/	
01020347	AD122_SMOKE_2FL C1_ZONE3(130)						/	/					/	/	
01020376	AD2_MANUAL_1FL C4_ZONE1						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020377	AD11_MANUAL_2FL C4_ZONE1						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020378	AD15_MANUAL_1FL C4_ZONE2						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020379	AD20_MANUAL_2FL C4_ZONE2						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020380	AD27_MANUAL_1FL C4_ZONE3						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020381	AD33_MANUAL_2FL C4_ZONE3						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020382	AD36_MANUAL_1FL C3_ZONE1						/	/			/		/	/	PM1/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin						System :Fire Alarm			EST3					
Revision :	V.5.31						Manufacture:Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	1/4						Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024					
Parts / Devices Types															
Part/Dev.	:FCP						Installed by : -								
Location	:Device						Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message						Checking		Auxiliary Juniting Following Device				Functional		Remark
							Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020383	AD46_MANUAL_2FL C3_ZONE1						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020384	AD50_MANUAL_1FL C3_ZONE2						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020385	AD53_MANUAL_2FL C3_ZONE2						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020386	AD57_MANUAL_1FL C3_ZONE3						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020387	AD60_MANUAL_2FL C3_ZONE3						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020388	AD64_MANUAL_1FL C2_ZONE1						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020389	AD72_MANUAL_2FL C2_ZONE1						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020390	AD76_MANUAL_1FL C2_ZONE2						/	/			/		/	/	Manual add sign278 เพิ่ม
01020391	AD79_MANUAL_2FL C2_ZONE2						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020392	AD83_MANUAL_1FL C2_ZONE3						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020393	AD86_MANUAL_2FL C2_ZONE3						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020394	AD93_MANUAL_1FL C1_ZONE1						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020395	AD99_MANUAL_2FL C1_ZONE1						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020396	AD102_MANUAL_1FL C1_ZONE2						/	/			/		/	/	PM1/4 OK
01020397	AD108_MANUAL_2FL C1_ZONE2 (KID'S CLU						/	/			/		/	/	PM1/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information												
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3				
Revision :	V.5.31					manufacture Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	1/4					Start: 07/03/2024			End: 10/03/2024			
Parts / Devices Types												
Part/Dev. :	:FCP					Installed by : -						
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd						
Inspections and Message List												
Logical Address	Description Message	Checking					Auxiliary Initiating/Relaying Device			Functional		Remark
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation		
01020398	AD113_MANUAL_2FL C1_ZONE2	/	/			/		/		/	PM1/4 OK	
01020399	AD117_MANUAL_1FL C1_ZONE3	/	/			/		/		/	PM1/4 OK	
01020400	AD120_MANUAL_2FL C1_ZONE3	/	/			/		/		/	PM1/4 OK	
01020401	SPK_C1_ZONE1	/	/				/			/	Test เสียง	
01020402	SPK_C2_ZONE1	/	/				/			/	Test เสียง	
01020403	SPK_C3_ZONE1	/	/				/			/	Test เสียง	
01020404	SPK_C4_ZONE1	/	/				/			/	Test เสียง	
01020405	STB_C1_ZONE1	/	/				/			/	Test แสงกระพริบ	
01020406	STB_C2_ZONE1	/	/				/			/	Test แสงกระพริบ	
01020407	STB_C3_ZONE1	/	/				/			/	Test แสงกระพริบ	
01020408	STB_C4_ZONE1	/	/				/			/	Test แสงกระพริบ	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model :	EST3				
Revision	:V.5.31	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:2/4	Start :	13/06/2024	End:	17/06/2024				
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check				Functional		Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble Monitor		
FAP									
01	Power Supplies								
	1.01 3-PPS Primary Power Supply	/	/					/	
	> AC Power Input (220 Vac)	/	/					/	228 VAC
	> DC Power Connector to 3-PSMON	/	/					/	24 VDC
	> 16 Pin data line connector to 3-PSMON	/	/					/	
	> Battery connector	/	/					/	
	1.02 3-PSMON Primary Power Supply Monitor module	/	/					/	
	> DC Power Connector from 3-PPS	/	/					/	
	> 16- pin data conector from 3-PPS	/	/					/	
	> 24 VDC Auxiliary power & connector.	/	/					/	24.06 VDC
02	3-CPU1								
	2.01 > Data Network Riser Next CPU	/	/					/	
	2.02 > Data Network Riser Conections (RS-485).	/	/					/	
	2.03 > RS-232 Conection.	/	/					/	
03	3-SSDC,3-SDDC Signature Device Controller								
	3.01 > Signature Circuit Conections.	/	/					/	
	3.02 > Filter Board	/	/					/	
04	Battery Charger								

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model :	EST3				
Revision	:V.5.31	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:2/4	Start :	13/06/2024	End:	17/06/2024				
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	TeeYa Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check			Functional			Remarks	
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble		Monitor
	4.01 > Battery Backup For FCP	/	/					/	24.0 VDC
05 Indicator Lamps (At 3-LCD)									
	5.01 > Alarm	/	/					/	
	5.02 > Supervisory	/	/					/	
	5.03 > Trouble	/	/					/	
	5.04 > Monitor	/	/					/	
	5.05 > Power	/	/					/	
	5.06 > Test	/	/					/	
	5.07 > CPU Fail	/	/					/	
	5.08 > Gnd Fault	/	/					/	
	5.09 > Disable	/	/					/	
06 Control Switches (At 3-LCD)									
	6.01 > Reset	/	/					/	
	6.02 > Alarm Silence	/	/					/	
	6.03 > Drill	/	/					/	
	6.04 > Panal Silence	/	/					/	
	6.05 > Alarm	/	/					/	
	6.06 > Supervisory	/	/					/	
	6.07 > Trouble	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

Preventive Maintenance Report

General Information									
Project	:Anantara Hua Hin	System :	Fire Alarm	Model : EST3					
Revision	:V.5.31	Manufacturer	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:2/4	Start :	13/06/2024	End:	17/06/2024				
Parts / Devices Types									
Part/Dev.	:FCP	Installed by :	-						
Location	:Control Rm.	Inspected by :	Teeya Master Systems Co.,Ltd.						
Inspections and Tests List									
Item	Descriptions	Check				Functional			Remarks
		Installation	Wiring	Cleaning	Alarm	Supervisory	Trouble	Monitor	
6.08	> Monitor	/	/					/	
6.09	> 0-9	/	/					/	
6.10	> ENTER	/	/					/	
6.11	> DEL	/	/					/	
6.12	> Detail	/	/					/	
6.13	> Message Next	/	/					/	
6.14	> Command Manu	/	/					/	
07	LCD Display	/	/					/	
08	Trouble Buzzer	/	/					/	
09	Graphic at Operator and Security	/	/					/	
10	Link Nc from FCP go to Operator for Alarm Buzzer	/	/					/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information													
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3					
Revision :	V.5.31					Manufacture:		Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	2/4					Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024					
Parts / Devices Types													
Part/Dev.:	:FCP					Installed by : -							
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List													
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary Initiating/Relaying Device			Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	
3-SDDC LOOP1_2													
01020001	AD1_SMOKE_1FL_L4_PANTRY					/	/	/			/	/	PM1/4 OK
01020002	AD3_SMOKE_1FL_L4_843					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020003	AD4_SMOKE_1FL_L4_842					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020004	AD5_SMOKE_1FL_L4_841					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020005	AD7_SMOKE_2FL_L4_846					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020006	AD8_SMOKE_2FL_L4_845					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020007	AD9_SMOKE_2FL_L4_844					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020008	AD11_SMOKE_1FL_L3_831					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020009	AD12_SMOKE_1FL_L3_832					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020010	AD13_SMOKE_1FL_L3_833					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020011	AD14_SMOKE_1FL_L3_834					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020012	AD15_SMOKE_2FL_L3_838					/	/	/			/	/	
01020013	AD16_SMOKE_2FL_L3_837					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020014	AD17_SMOKE_2FL_L3_836					/	/	/			/	/	PM2/4 OK
01020015	AD19_SMOKE_2FL_L3_835					/	/	/			/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information										
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3			
Revision :	V.5.31				Manufacture:		Edwards Systems Technology,U.S.A.			
PM No. :	2/4				Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024			
Parts / Devices Types										
Part/Dev.:	:FCP				Installed by : -					
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd					
Inspections and Message List										
Logical Address	Description Message	Checking						Functional		Remark
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020016	AD20_SMOKE_1FL_L2_PANTRY	/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020017	AD22_SMOKE_1FL_L2_821	/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020018	AD23_SMOKE_1FL_L2_822	/	/	/				/	/	
01020019	AD24_SMOKE_1FL_L2_823	/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020020	AD25_SMOKE_1FL_L2_824	/	/	/				/	/	
01020021	AD26_SMOKE_2FL_L2_828	/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020022	AD27_SMOKE_2FL_L2_827	/	/	/				/	/	
01020023	AD28_SMOKE_2FL_L2_826	/	/	/				/	/	
01020024	AD30_SMOKE_2FL_L2_825	/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020025	AD31_SMOKE_1FL_L5_PANTRY	/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020026	AD33_SMOKE_1FL_L5_851	/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020027	AD34_SMOKE_1FL_L5_852	/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020028	AD35_SMOKE_1FL_L5_853	/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020029	AD36_SMOKE_1FL_L5_854	/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020030	AD37_SMOKE_2FL_L5_858	/	/	/				/	/	PM2/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information											
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3				
Revision :	V.5.31				Manufacture :	Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	2/4				Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024				
Parts / Devices Types											
Part/Dev. :	:FCP				Installed by : -						
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd						
Inspections and Message List											
Logical Address	Description Message	Checking						Functional			Remark
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation	
01020031	AD38_SMOKE_2FL_L5_857	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020032	AD39_SMOKE_2FL_L5_856	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020033	AD41_SMOKE_2FL_L5_855	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020034	AD42_SMOKE_1FL L1_PANTRY	/	/	/				/	/	PM1/4 OK	
01020035	AD44_SMOKE_1FL_L1_811	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020036	AD45_SMOKE_1FL_L1_812	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020037	AD46_SMOKE_1FL_L1_813	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020038	AD47_SMOKE_1FL_L1_814	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020039	AD48_SMOKE_2FL_L1_818	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020040	AD49_SMOKE_2FL_L1_817	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020041	AD50_SMOKE_2FL_L1_816	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020042	AD52_SMOKE_2FL_L1_815	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020043	AD53_SMOKE_1FL C5_ZONE1(PANTRY)	/	/	/				/	/	PM1/4 OK	
01020044	AD54_SMOKE_1FL C5_ZONE1(504)	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	
01020045	AD55_SMOKE_1FL C5_ZONE1(503)	/	/	/				/	/	PM2/4 OK	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information												
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3					
Revision :	V.5.31				Manufacture:Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. :	2/4				Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024					
Parts / Devices Types												
Part/Dev.:	:FCP				Installed by : -							
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List												
Logical Address	Description Message			Checking						Functional		Remark
				Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020046	AD56_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(502)		/	/	/				/	/	
01020047	AD57_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(501)		/	/	/				/	/	
01020048	AD59_SMOKE_1FL	C5_ZONE1(500)		/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020049	AD61_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(520)		/	/	/				/	/	
01020050	AD62_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(521)		/	/	/				/	/	
01020051	AD63_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(522)		/	/	/				/	/	
01020052	AD64_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(523)		/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020053	AD65_SMOKE_2FL	C5_ZONE1(524)		/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020054	AD66_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(506)		/	/	/				/	/	
01020055	AD67_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(507)		/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020056	AD68_SMOKE_1FL	C5_ZONE2(508)		/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020057	AD70_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(528)		/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020058	AD72_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(527)		/	/	/				/	/	
01020059	AD73_SMOKE_2FL	C5_ZONE2(526)		/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020060	AD75_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(510)		/	/	/				/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31					Manufacture :Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	2/4					Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024						
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020061	AD76_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(511)	/	/	/					/	/		PM2/4 OK	
01020062	AD77_SMOKE_1FL	C5_ZONE3(512)	/	/	/					/	/			
01020063	AD78_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(532)	/	/	/					/	/		PM2/4 OK	
01020064	AD79_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(531)	/	/	/					/	/		PM2/4 OK	
01020065	AD81_SMOKE_2FL	C5_ZONE3(530)	/	/	/					/	/		PM2/4 OK	
01020066	AD111_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(PANTRY)	/	/	/					/	/		PM1/4 OK	
01020067	AD112_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(704)	/	/	/					/	/			
01020068	AD113_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(703)	/	/	/					/	/			
01020069	AD114_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(702)	/	/	/					/	/			
01020070	AD116_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(701)	/	/	/					/	/			
01020071	AD117_SMOKE_1FL	C7_ZONE1(700)	/	/	/					/	/			
01020072	AD119_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(720)	/	/	/					/	/			
01020073	AD120_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(722)	/	/	/					/	/			
01020074	AD121_SMOKE_2FL	C7_ZONE1(724)	/	/	/					/	/			
01020075	AD122_SMOKE_1FL	C7_ZONE2(709)	/	/	/					/	/			

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	2/4					Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024						
Parts / Devices Types														
Part/Dev.:	:FCP					Installed by : -								
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking					Functional			Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020076	AD123_SMOKE_1FL C7_ZONE2(708)					/	/	/				/	/	
01020077	AD124_SMOKE_1FL C7_ZONE2(707)					/	/	/				/	/	
01020078	AD125_SMOKE_1FL C7_ZONE2(706)					/	/	/				/	/	
01020079	AD127_SMOKE_1FL C7_ZONE2(705)					/	/	/				/	/	
01020080	AD129_SMOKE_2FL C7_ZONE2(726)					/	/	/				/	/	
01020081	AD130_SMOKE_2FL C7_ZONE2(727)					/	/	/				/	/	Smoke Add = AB4Gเกิน
01020082	AD131_SMOKE_2FL C7_ZONE2(728)					/	/	/				/	/	
01020083	AD133_SMOKE_1FL C7_ZONE3(710)					/	/	/				/	/	
01020084	AD134_SMOKE_1FL C7_ZONE3(711)					/	/	/				/	/	
01020085	AD135_SMOKE_1FL C7_ZONE3(712)					/	/	/				/	/	
01020086	AD136_SMOKE_2FL C7_ZONE3(732)					/	/	/				/	/	
01020087	AD137_SMOKE_2FL C7_ZONE3(731)					/	/	/				/	/	
01020088	AD139_SMOKE_2FL C7_ZONE3(730)					/	/	/				/	/	
01020089	AD140_SMOKE_1FL RUEN_NOK1					/	/	/				/	/	
01020090	AD141_SMOKE_1FL RUEN_NOK2					/	/	/				/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3							
Revision :	V.5.31					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. :	2/4					Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024							
Parts / Devices Types															
Part/Dev.:	:FCP					Installed by : -									
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking					Functional		Remark		
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm		Trouble	Operation
01020091	AD142_SMOKE_1FL	RUEN_NOK3				/	/	/				/	/	/	
01020092	AD82_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(PANTRY)				/	/	/				/	/	/	PM1/4 OK
01020093	AD83_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(603)				/	/	/				/	/	/	PM2/4 OK
01020094	AD84_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(602)				/	/	/				/	/	/	PM2/4 OK
01020095	AD85_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(601)				/	/	/				/	/	/	
01020096	AD87_SMOKE_1FL	C6_ZONE1(600)				/	/	/				/	/	/	PM2/4 OK
01020097	AD89_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(620)				/	/	/				/	/	/	PM2/4 OK
01020098	AD90_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(621)				/	/	/				/	/	/	PM2/4 OK
01020099	AD91_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(622)				/	/	/				/	/	/	PM2/4 OK
01020100	AD92_SMOKE_2FL	C6_ZONE1(623)				/	/	/				/	/	/	PM2/4 OK
01020101	AD94_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(605)				/	/	/				/	/	/	PM2/4 OK
01020102	AD95_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(606)				/	/	/				/	/	/	Smoke Add + AB4Gi
01020103	AD96_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(607)				/	/	/				/	/	/	PM2/4 OK
01020104	AD97_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(608)				/	/	/				/	/	/	PM2/4 OK
01020105	AD98_SMOKE_1FL	C6_ZONE2(609)				/	/	/				/	/	/	PM2/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31					Manufacture Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	2/4					Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024						
Parts / Devices Types														
Part/Dev. :	FCP					Installed by : -								
Location :	Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional	Remark	
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible			Alarm
01020106	AD99_SMOKE_2FL C6_ZONE2(628)					/	/	/				/	/	
01020107	AD100_SMOKE_2FL C6_ZONE2(627)					/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020108	AD102_SMOKE_2FL C6_ZONE2(626)					/	/	/				/	/	
01020109	AD104_SMOKE_1FL C6_ZONE3(610)					/	/	/				/	/	
01020110	AD105_SMOKE_1FL C6_ZONE3(611)					/	/	/				/	/	
01020111	AD106_SMOKE_1FL C6_ZONE3(612)					/	/	/				/	/	
01020112	AD107_SMOKE_2FL C6_ZONE3(632)					/	/	/				/	/	
01020113	AD108_SMOKE_2FL C6_ZONE3(631)					/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020114	AD110_SMOKE_2FL C6_ZONE3(630)					/	/	/				/	/	PM2/4 OK
01020127	DZ2_SALE_OFFICE BAR_SALA_SIAM_WINE					/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020128	DZ7_MDB_PUMP_ROOM ENG_OFFICE					/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020129	DZ8_RSVN_ACC_OFFICE GENERAL_STORE					/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020130	SPK_LOBBY_ZONE1					/	/				/		/	Test เสียง
01020131	SPK_LOBBY_ZONE2					/	/				/		/	Test เสียง
01020132	STB_LOBBY_ZONE1					/	/				/		/	Test แจ้งกระพริบ

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information										
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3			
Revision :	V.5.31				Manufacture :Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	2/4				Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024			
Parts / Devices Types										
Part/Dev.:	:FCP				Installed by : -					
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd					
Inspections and Message List										
Logical Address	Description Message	Checking					Functional			Remark
		Installation	Wiring	Snoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020133	STB_LOBBY_ZONE2	/	/				/		/	Test แสดงกระพริบ
01020134	DZ1_F&B_OFFICE TOILET_CHILL_GEN_ROOM	/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020135	DZ2_CORRIDOR_GENERAL STORE	/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020136	DZ3_MAIN_KITCHEN	/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020137	DZ4_RUEN_TON RUEN_THAI	/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020138	DZ5_BAAN_THALIA	/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020139	DZ6_PA_ROOM_STORE BEVERRAGE_STORE	/	/	/				/	/	PM1/4 OK
01020140	ANSUL1_OFFICE	/	/					/	/	PM1/4 OK
01020141	ANSUL2_OFFICE	/	/					/	/	PM1/4 OK
01020142	ANSUL3_OFFICE	/	/					/	/	PM1/4 OK
01020143	ANSUL4_OFFICE	/	/					/	/	PM1/4 OK
01020144	GAS_LPG1_OFFICE	/	/					/	/	PM1/4 OK
01020145	GAS_LPG3_OFFICE	/	/					/	/	PM1/4 OK
01020146	FM200_OFFICE	/	/					/	/	PM1/4 OK
01020147	PREACTION_OFFICE	/	/					/	/	PM1/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information									
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3		
Revision :	V.5.31				Manufacture Edwards Systems Technology,U.S.A.				
PM No. :	2/4				Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024		
Parts / Devices Types									
Part/Dev.:	:FCP				Installed by : -				
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd				
Inspections and Message List									
Logical Address	Description Message	Checking					Functional		Remark
		Installation	Wiring	Snoke	Heat	Manual	Audible	Trouble	
01020148	SPK_BASE_ZONE1	/	/				/	/	Test สีขง
01020149	STB_BASE_ZONE1	/	/					/	Test แสงกระพริบ
01020150	RELAY1_OFFICE	/	/					/	
01020151	RELAY2_OFFICE	/	/					/	
01020152	SPK_L1_ZONE1	/	/				/	/	Test สีขง
01020153	STB_L1_ZONE1	/	/				/	/	Test แสงกระพริบ
01020154	SPK_L5_ZONE1	/	/				/	/	Test สีขง
01020155	STB_L5_ZONE1	/	/				/	/	Test แสงกระพริบ
01020156	SPK_L4_ZONE1	/	/				/	/	Test สีขง
01020157	STB_L4_ZONE1	/	/				/	/	Test แสงกระพริบ
01020158	SPK_L3_ZONE1	/	/				/	/	Test สีขง
01020159	STB_L3_ZONE1	/	/				/	/	Test แสงกระพริบ
01020160	SPK_L2_ZONE1	/	/				/	/	Test สีขง
01020161	STB_L2_ZONE1	/	/				/	/	Test แสงกระพริบ
01020162	DZ1_FL1_HR_LAUNDRY CANTEEN_LOCKER	/	/	/			/	/	PM1/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information												
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3					
Revision :	V.5.31				Manufacture Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. :	2/4				Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024					
Parts / Devices Types												
Part/Dev. :	:FCP				Installed by : -							
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List												
Logical Address	Description Message	Checking					Auxiliary Initiating/Relaying Device			Functional		Remark
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	Operation		
01020163	DZ2_FL1_HK_OFFICE WORK_SHOP	/	/	/				/		/	PM1/4 OK	
01020164	DZ3_FL1_FITNESS	/	/	/				/		/	PM1/4 OK	
01020165	SPK_FL1_HR	/	/				/			/	Test เสียง	
01020166	STB_FL1_HR	/	/				/			/	Test แสดงกระพริบ	
01020167	SPK_C5_ZONE1	/	/				/			/	Test เสียง	
01020168	STB_C5_ZONE1	/	/				/			/	Test แสดงกระพริบ	
01020169	SPK_C6_ZONE1	/	/				/			/	Test เสียง	
01020170	STB_C6_ZONE1	/	/				/			/	Test แสดงกระพริบ	
01020171	DZ1_RIMNAM	/	/	/				/		/		
01020172	GAS_LPG2_RIMNAM	/	/					/		/		
01020173	ANSUL5_RIMNAM	/	/					/		/		
01020174	SPK_KITCHEN_ZONE1	/	/				/			/	Test เสียง	
01020175	STB_KITCHEN_ZONE1	/	/				/			/		
01020176	RELAY1_RIMNAM	/	/							/		
01020177	SPK_C7_ZONE1	/	/				/			/	Test เสียง	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information										
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3			
Revision :	V.5.31				Manufacture :		Edwards Systems Technology,U.S.A.			
PM No. :	2/4				Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024			
Parts / Devices Types										
Part/Dev. :	:FCP				Installed by : -					
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd					
Inspections and Message List										
Logical Address	Description Message	Checking					Functional			Remark
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020178	STB_C7_ZONE1	/	/				/		/	Test แสดงกระพริบ
01020179	AD2_MANUAL_1FL_L4	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020180	AD6_MANUAL_2FL_L4	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020181	AD10_MANUAL_1FL_L3	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020182	AD18_MANUAL_2FL_L3	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020183	AD21_MANUAL_1FL_L2	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020184	AD29_MANUAL_2FL_L2	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020185	AD32_MANUAL_1FL_L5	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020186	AD40_MANUAL_2FL_L5	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020187	AD43_MANUAL_1FL_L1	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020188	AD51_MANUAL_2FL_L1	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020189	AD58_MANUAL_1FL C5_ZONE1	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020190	AD60_MANUAL_2FL C5_ZONE1	/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020191	AD69_MANUAL_1FL C5_ZONE2	/	/			/		/	/	Manual add sign278 (เตือน
01020192	AD71_MANUAL_2FL C5_ZONE2	/	/			/		/	/	PM2/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	2/4					Start: 13/06/2024			End: 17/06/2024					
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020193	AD74_MANUAL_1FL C5_ZONE3					/	/			/		/		PM2/4 OK
01020194	AD80_MANUAL_2FL C5_ZONE3					/	/			/		/		PM2/4 OK
01020195	AD115_MANUAL_1FL C7_ZONE1					/	/			/		/		PM2/4 OK
01020196	AD118_MANUAL_2FL C7_ZONE1					/	/			/		/		Manual add siga278 (เก็บ
01020197	AD126_MANUAL_1FL C7_ZONE2					/	/			/		/		PM1/4 OK
01020198	AD128_MANUAL_2FL C7_ZONE2					/	/			/		/		PM1/4 OK
01020199	AD132_MANUAL_1FL C7_ZONE3					/	/			/		/		PM1/4 OK
01020200	AD138_MANUAL_2FL C7_ZONE3					/	/			/		/		PM1/4 OK
01020201	AD86_MANUAL_1FL C6_ZONE1					/	/			/		/		PM2/4 OK
01020202	AD88_MANUAL_2FL C6_ZONE1					/	/			/		/		PM2/4 OK
01020203	AD93_MANUAL_1FL C6_ZONE2					/	/			/		/		PM2/4 OK
01020204	AD101_MANUAL_2FL C6_ZONE2					/	/			/		/		PM2/4 OK
01020205	AD103_MANUAL_1FL C6_ZONE3					/	/			/		/		PM2/4 OK
01020206	AD109_MANUAL_2FL C6_ZONE3					/	/			/		/		PM2/4 OK
01020207	DZ_SPA					/	/	/			/		/	PM1/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information															
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3							
Revision :	V.5.31					Manufacture:		Edwards Systems Technology,U.S.A.							
PM No. :	2/4					Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024							
Parts / Devices Types															
Part/Dev.:	:FCP					Installed by : -									
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd									
Inspections and Message List															
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary Initiating/Relaying Device				Functional		Remark	
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble		Operation
01020208	AZ_SPA					/	/			/			/		
01020251	AD1_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(PANTRY)				/	/	/				/		/	PM1/4 OK
01020252	AD3_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(404)				/	/	/				/		/	PM2/4 OK
01020253	AD4_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(403)				/	/	/				/		/	
01020254	AD5_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(402)				/	/	/				/		/	
01020255	AD6_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(401)				/	/					/		/	
01020256	AD7_SMOKE_1FL	C4_ZONE1(400)				/	/					/		/	
01020257	AD8_SMOKE_2FL	C4_ZONE1(420)				/	/					/		/	
01020258	AD9_SMOKE_2FL	C4_ZONE1(421)				/	/					/		/	
01020259	AD10_SMOKE_2FL	C4_ZONE1(422)				/	/					/		/	
01020260	AD12_SMOKE_2FL	C4_ZONE1(423)				/	/					/		/	PM2/4 OK
01020261	AD13_SMOKE_2FL	C4_ZONE1(424)				/	/					/		/	PM2/4 OK
01020262	AD14_SMOKE_1FL	C4_ZONE2(406)				/	/					/		/	
01020263	AD16_SMOKE_1FL	C4_ZONE2(407)				/	/					/		/	PM2/4 OK
01020264	AD17_SMOKE_1FL	C4_ZONE2(408)				/	/					/		/	PM2/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31					Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	2/4					Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024						
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:FCP					Installed by : -								
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020265	AD18_SMOKE_2FL C4_ZONE2(428)					/	/					/	/	
01020266	AD19_SMOKE_2FL C4_ZONE2(427)					/	/					/	/	
01020267	AD21_SMOKE_2FL C4_ZONE2(426)					/	/					/	/	
01020268	AD22_SMOKE_BFL C4_ZONE3					/	/					/	/	
01020269	AD23_SMOKE_BFL C4_ZONE3					/	/					/	/	
01020270	AD24_SMOKE_BFL C4_ZONE3					/	/					/	/	
01020271	AD25_SMOKE_BFL C4_ZONE3					/	/					/	/	
01020272	AD26_SMOKE_BFL C4_ZONE3					/	/					/	/	
01020273	AD28_SMOKE_1FL C4_ZONE3 (410)					/	/					/	/	
01020274	AD29_SMOKE_1FL C4_ZONE3 (411)					/	/					/	/	
01020275	AD30_SMOKE_1FL C4_ZONE3 (412)					/	/					/	/	
01020276	AD31_SMOKE_2FL C4_ZONE3(432)					/	/					/	/	
01020277	AD32_SMOKE_2FL C4_ZONE3(431)					/	/					/	/	
01020278	AD34_SMOKE_2FL C4_ZONE3(430)					/	/					/	/	
01020279	AD35_SMOKE_1FL C3_ZONE1(PANTRY)					/	/					/	/	PM1/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information												
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3					
Revision :	V.5.31				Manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	2/4				Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024					
Parts / Devices Types												
Part/Dev. :	:FCP				Installed by : -							
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List												
Logical Address	Description Message			Checking						Functional		Remark
				Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020280	AD37_SMOKE_1FL	C3_ZONE1(304)		/	/					/	/	PM2/4 OK
01020281	AD38_SMOKE_1FL	C3_ZONE1(303)		/	/					/	/	
01020282	AD39_SMOKE_1FL	C3_ZONE1(302)		/	/					/	/	PM2/4 OK
01020283	AD40_SMOKE_1FL	C3_ZONE1(301)		/	/					/	/	
01020284	AD41_SMOKE_1FL	C3_ZONE1(300)		/	/					/	/	
01020285	AD42_SMOKE_2FL	C3_ZONE1(320)		/	/					/	/	PM2/4 OK
01020286	AD43_SMOKE_2FL	C3_ZONE1(321)		/	/					/	/	PM2/4 OK
01020287	AD44_SMOKE_2FL	C3_ZONE1(322)		/	/					/	/	PM2/4 OK
01020288	AD45_SMOKE_2FL	C3_ZONE1(323)		/	/					/	/	PM2/4 OK
01020289	AD47_SMOKE_2FL	C3_ZONE1(324)		/	/					/	/	PM2/4 OK
01020290	AD48_SMOKE_1FL	C3_ZONE2(306)		/	/					/	/	
01020291	AD49_SMOKE_1FL	C3_ZONE2(307)		/	/					/	/	PM2/4 OK
01020292	AD51_SMOKE_1FL	C3_ZONE2(308)		/	/					/	/	
01020293	AD52_SMOKE_2FL	C3_ZONE2(328)		/	/					/	/	PM2/4 OK
01020294	AD54_SMOKE_2FL	C3_ZONE2(326)		/	/					/	/	PM2/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project	:	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3					
Revision	:	V.5.31					Manufacture	Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No.	:	2/4					Start: 13/06/2024			End: 17/06/2024				
Parts / Devices Types														
Part/Dev.	:	FCP					Installed by :-							
Location	:	Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd							
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020295	AD55_SMOKE_1FL	C3_ZONE3(310)				/	/					/	/	
01020296	AD56_SMOKE_1FL	C3_ZONE3(311)				/	/					/	/	PM2/4 OK
01020297	AD58_SMOKE_1FL	C3_ZONE3(312)				/	/					/	/	PM2/4 OK
01020298	AD59_SMOKE_2FL	C3_ZONE3(332)				/	/					/	/	PM2/4 OK
01020299	AD61_SMOKE_2FL	C3_ZONE3(331)				/	/					/	/	PM2/4 OK
01020300	AD62_SMOKE_2FL	C3_ZONE3(330)				/	/					/	/	PM2/4 OK
01020301	AD63_SMOKE_1FL	C2_ZONE1(PANTRY)				/	/					/	/	PM1/4 OK
01020302	AD65_SMOKE_1FL	C2_ZONE1(204)				/	/					/	/	
01020303	AD66_SMOKE_1FL	C2_ZONE1(203)				/	/					/	/	
01020304	AD67_SMOKE_1FL	C2_ZONE1(202)				/	/					/	/	
01020305	AD68_SMOKE_1FL	C2_ZONE1(201)				/	/					/	/	
01020306	AD69_SMOKE_1FL	C2_ZONE1(200)				/	/					/	/	
01020307	AD70_SMOKE_2FL	C2_ZONE1(220)				/	/					/	/	
01020308	AD71_SMOKE_2FL	C2_ZONE1(222)				/	/					/	/	
01020309	AD73_SMOKE_2FL	C2_ZONE1(224)				/	/					/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31					manufacture Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	2/4					Start: 13/06/2024			End: 17/06/2024					
Parts / Devices Types														
Part/Dev. :	:FCP					Installed by : -								
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking		Auxiliary Initiating/Relaying Device				Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020310	AD74_SMOKE_1FL C2_ZONE2(206)					/	/					/	/	
01020311	AD75_SMOKE_1FL C2_ZONE2(207)					/	/					/	/	
01020312	AD77_SMOKE_1FL C2_ZONE2(208)					/	/					/	/	
01020313	AD78_SMOKE_2FL C2_ZONE2(228)					/	/					/	/	
01020314	AD80_SMOKE_2FL C2_ZONE2(226)					/	/					/	/	
01020315	AD81_SMOKE_1FL C2_ZONE3(210)					/	/					/	/	
01020316	AD82_SMOKE_1FL C2_ZONE3(211)					/	/					/	/	
01020317	AD84_SMOKE_1FL C2_ZONE3(212)					/	/					/	/	
01020318	AD85_SMOKE_2FL C2_ZONE3(232)					/	/					/	/	
01020319	AD87_SMOKE_2FL C2_ZONE3(231)					/	/					/	/	
01020320	AD88_SMOKE_2FL C2_ZONE3(230)					/	/					/	/	
01020321	AD89_SMOKE_1FL C1_ZONE1(PANTRY)					/	/					/	/	PM1/4 OK
01020322	AD90_SMOKE_1FL C1_ZONE1(105)					/	/					/	/	
01020323	AD91_SMOKE_1FL C1_ZONE1(104)					/	/					/	/	
01020324	AD92_SMOKE_1FL C1_ZONE1(103)					/	/					/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31					manufacture		Edwards Systems Technology,U.S.A.						
PM No. :	2/4					Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024						
Parts / Devices Types														
Part/Dev. :	FCP					Installed by : -								
Location :	Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020325	AD94_SMOKE_1FL C1_ZONE1(102)					/	/					/	/	
01020326	AD95_SMOKE_1FL C1_ZONE1(101)					/	/					/	/	
01020327	AD96_SMOKE_1FL C1_ZONE1(100)					/	/					/	/	
01020328	AD97_SMOKE_2FL C1_ZONE1(120)					/	/					/	/	
01020329	AD98_SMOKE_2FL C1_ZONE1(122)					/	/					/	/	
01020330	AD100_SMOKE_2FL C1_ZONE1(123)					/	/					/	/	
01020331	AD101_SMOKE_2FL C1_ZONE1(124)					/	/					/	/	
01020332	AD103_SMOKE_1FL C1_ZONE2(106)					/	/					/	/	
01020333	AD104_SMOKE_1FL C1_ZONE2(107)					/	/					/	/	
01020334	AD105_SMOKE_1FL C1_ZONE2(108)					/	/					/	/	
01020335	AD106_SMOKE_1FL C1_ZONE2(109)					/	/					/	/	
01020336	AD107_SMOKE_2FL C1_ZONE2 (KID'S CLUB					/	/					/	/	PM1/4 OK
01020337	AD109_SMOKE_2FL C1_ZONE2 (KID'S CLUB					/	/					/	/	PM1/4 OK
01020338	AD110_SMOKE_2FL C1_ZONE2(129)					/	/					/	/	
01020339	AD111_SMOKE_2FL C1_ZONE2(128)					/	/					/	/	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information													
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31				Manufacture :Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	2/4				Start: 13/06/2024			End: 17/06/2024					
Parts / Devices Types													
Part/Dev. :	:FCP				Installed by : -								
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List													
Logical Address	Description Message				Checking						Functional		Remark
					Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020340	AD112_SMOKE_2FL	C1_ZONE2(127)	/	/						/	/		
01020341	AD114_SMOKE_2FL	C1_ZONE2(126)	/	/						/	/		
01020342	AD115_SMOKE_1FL	C1_ZONE3(110)	/	/						/	/		
01020343	AD116_SMOKE_1FL	C1_ZONE3(111)	/	/						/	/		
01020344	AD118_SMOKE_1FL	C1_ZONE3(112)	/	/						/	/		
01020345	AD119_SMOKE_2FL	C1_ZONE3(132)	/	/						/	/		
01020346	AD121_SMOKE_2FL	C1_ZONE3(131)	/	/						/	/		
01020347	AD122_SMOKE_2FL	C1_ZONE3(130)	/	/						/	/		
01020376	AD2_MANUAL_1FL	C4_ZONE1	/	/				/		/	/	PM2/4 OK	
01020377	AD11_MANUAL_2FL	C4_ZONE1	/	/				/		/	/	PM2/4 OK	
01020378	AD15_MANUAL_1FL	C4_ZONE2	/	/				/		/	/	PM2/4 OK	
01020379	AD20_MANUAL_2FL	C4_ZONE2	/	/				/		/	/	PM2/4 OK	
01020380	AD27_MANUAL_1FL	C4_ZONE3	/	/				/		/	/	PM2/4 OK	
01020381	AD33_MANUAL_2FL	C4_ZONE3	/	/				/		/	/	PM2/4 OK	
01020382	AD36_MANUAL_1FL	C3_ZONE1	/	/				/		/	/	PM2/4 OK	

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ทีเยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information														
Project :	Anantara Hua Hin					System :Fire Alarm		EST3						
Revision :	V.5.31					Manufacture Edwards Systems Technology,U.S.A.								
PM No. :	2/4					Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024						
Parts / Devices Types														
Part/Dev. :	:FCP					Installed by : -								
Location :	:Device					Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd								
Inspections and Message List														
Logical Address	Description Message					Checking						Functional		Remark
						Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020383	AD46_MANUAL_2FL C3_ZONE1					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020384	AD50_MANUAL_1FL C3_ZONE2					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020385	AD53_MANUAL_2FL C3_ZONE2					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020386	AD57_MANUAL_1FL C3_ZONE3					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020387	AD60_MANUAL_2FL C3_ZONE3					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020388	AD64_MANUAL_1FL C2_ZONE1					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020389	AD72_MANUAL_2FL C2_ZONE1					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020390	AD76_MANUAL_1FL C2_ZONE2					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020391	AD79_MANUAL_2FL C2_ZONE2					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020392	AD83_MANUAL_1FL C2_ZONE3					/	/			/		/	/	Manual add siga278 (KID'S CLU
01020393	AD86_MANUAL_2FL C2_ZONE3					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020394	AD93_MANUAL_1FL C1_ZONE1					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020395	AD99_MANUAL_2FL C1_ZONE1					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020396	AD102_MANUAL_1FL C1_ZONE2					/	/			/		/	/	PM2/4 OK
01020397	AD108_MANUAL_2FL C1_ZONE2 (KID'S CLU					/	/			/		/	/	PM2/4 OK

รายงานการบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2567



บริษัท ดียะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
TEEYA MASTER SYSTEMS CO., LTD.

General Information										
Project :	Anantara Hua Hin				System :Fire Alarm		EST3			
Revision :	V.5.31				manufacture Edwards Systems Technology,U.S.A.					
PM No. :	2/4				Start: 13/06/2024		End: 17/06/2024			
Parts / Devices Types										
Part/Dev. :	:FCP				Installed by : -					
Location :	:Device				Inspected by :Teeya Master Systems Co.,Ltd					
Inspections and Message List										
Logical Address	Description Message	Checking		Auxiliary Initiating/Refining Device				Functional		Remark
		Installation	Wiring	Smoke	Heat	Manual	Audible	Alarm	Trouble	
01020398	AD113_MANUAL_2FL C1_ZONE2	/	/			/		/		PM2/4 OK
01020399	AD117_MANUAL_1FL C1_ZONE3	/	/			/		/		PM2/4 OK
01020400	AD120_MANUAL_2FL C1_ZONE3	/	/			/		/		PM2/4 OK
01020401	SPK_C1_ZONE1	/	/				/		/	Test เสียง
01020402	SPK_C2_ZONE1	/	/				/		/	Test เสียง
01020403	SPK_C3_ZONE1	/	/				/		/	Test เสียง
01020404	SPK_C4_ZONE1	/	/				/		/	Test เสียง
01020405	STB_C1_ZONE1	/	/				/		/	Test แสงกระพริบ
01020406	STB_C2_ZONE1	/	/				/		/	Test แสงกระพริบ
01020407	STB_C3_ZONE1	/	/				/		/	Test แสงกระพริบ
01020408	STB_C4_ZONE1	/	/				/		/	Test แสงกระพริบ