

Personal Safety Incident เดือน มกราคม-มิถุนายน 2567 EA Plant

No.	CaseType	Incident Title	สาเหตุ	แนวทางป้องกัน
1	First Aid	<p>พนักงานโดนฟุ้งต้อยขณะปฏิบัติงานบริเวณ Q-3017 (TEA Storage Tank)</p> <p>วันที่ 7 มีนาคม 2567</p> <p>เวลาประมาณ 11:00 พนักงาน (Field operator Shift D) กำลังปฏิบัติงานขึ้นบันได เพื่อไปเติม Sodium Borohydride ที่ Top tank Q-3017 (TEA storage tank) ขณะทำการปีนขึ้นบันไดไปถึงความสูงประมาณ 5 เมตร พบฟุ้งบินมาต้อยที่หัวและบริเวณหู จึงได้รับปีนขึ้นไปยังชั้นพักระหว่างกลาง Tank และสังเกตเห็นรังผึ้งอยู่ด้านล่างชั้นพักจึงได้รับปีนหนีไปยังบน Top tank และรีบข้ามไปยัง Q-3018 tank เพื่อลงมายังพื้นด้านล่าง และรีบไปห้องพยาบาลเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>	<p>มีแมลงมีพิษ ทำรังอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน พนักงานไม่ทราบว่ามียังผึ้ง อยู่บริเวณเส้นทางพื้นที่ไปปฏิบัติงาน ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนกับรังผึ้ง ในช่วงปีนขึ้นบันไดและเข้าใกล้รังผึ้ง จนเป็นเหตุให้ฟุ้งบินตามมาต้อยพนักงาน</p>	<p>1. สำรวจตรวจสอบ รังผึ้ง/ต่อ/แตน ในพื้นที่ EA Plant เพิ่มเติม และแจ้งทีม CM เพื่อช่วยกำจัดทันที รวมทั้งสื่อสารเน้นย้ำการค้นหาสำรวจรังของแมลงมีพิษ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. จัดทำ Log Sheet เพื่อสำรวจรังผึ้งอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3. กำจัดรังผึ้ง/แมลงมีพิษ และพิจารณาใช้จาระบี ทาเพิ่มเติม เพื่อลดการกลับมาทำรังจุดเดิม</p> <p>4. จัดทำ SHE News ระบุแนวทางปฏิบัติเมื่อ โดนฟุ้งต้อย พร้อมสื่อสารให้กับพนักงานกลุ่ม EOB</p>