

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรการฯ
- ภาคผนวก ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ค-1 ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ
 - ค-2 เอกสารการติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วม
 - ค-3 หนังสือแจ้งยกเลิกประกอบกิจการขนถ่ายและติดตั้งเครื่องจักรขนถ่ายสินค้ามันสำปะหลังอัดเม็ด
 - ค-4 รายการผลการตรวจสอบคุณภาพประจำปี
 - ค-5 หนังสือขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากสถานพยาบาลใกล้เคียง
 - ค-6 เอกสารนโยบายกิจกรรม 5ส
 - ค-7 เอกสารการตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่
 - ค-8 เอกสารบันทึกสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายในการทำงาน
- ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก จ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
- ภาคผนวก ฉ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
- ภาคผนวก ช หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ



ภาคผนวก ก

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

- อ้างถึง
- 1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 - 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ฉบับ
 - 2) CD-ROM 2 ชุด

ตามที่ บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ตามหนังสือเลขที่ วพ 0504/939 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2535 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ 2) จึงขอนำส่งรายงานให้กรมเจ้าท่า เพื่อพิจารณาและโปรดรวบรวมรายงานส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำหรับโครงการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่นั้น หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตราที่ 51/5 ดังสิ่งที่อ้างถึง 1) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 ข้อ 6 ดังสิ่งที่อ้างถึง 2) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กรมเจ้าท่า

กรรมการผู้จัดการ

ภาคผนวก ข

หนังสือเห็นชอบการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรการฯ



ที่ รบ 0504/ 939

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ตึกบัญชาการ 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

29 มกราคม 2535

เรื่อง รายงานการศึกษาลักษณะสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ บริษัท บูลินท์ จำกัด

เรียน ปลัดกระทรวงเจ้าท่า

อ้างถึง หนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค 0509/007896 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2534

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่
บริษัท บูลินท์ จำกัด

ตามที่หนังสืออ้างถึง กรมเจ้าท่าจัดส่งรายงานการศึกษาลักษณะสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเหมืองแร่ บริษัท บูลินท์ จำกัด เลขที่ 155 หมู่ 2 ถนนเจ้าสัวน้อย ตำบล
ลำโรงกลาง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดทำโดยบริษัท เอลฟ์ เอส เอ็ม ไวรอน
เมเยอร์ เซลวิสเซส จำกัด ให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา เพื่อลดข้อ
อายุใบอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ ดังความละเอียดที่แนบมา

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับรายงาน
โดยให้บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงาน เช่น การ
ป้องกันการพังทลายของดินและคลองชลประทาน การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น หากบริษัทฯ
ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าแล้ว สำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือจากกรมเจ้าท่า โปรดจัดส่งสำเนา
ใบอนุญาตให้ใช้ทำเหมืองแร่ ให้สำนักงานฯ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร. 2792792
โทรสาร. 2713226

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำแท้งเร็ว บริษัท พลพิงษ์ จำกัด

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำแท้งเร็ว บริษัท
พลพิงษ์ จำกัด เลขที่ 155 หมู่ 2 ถนนเจ้าคุณเมือง ตำบลลำไทรกลาง อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท เอสจีเอส เอ็นไวรอนเม้นทอล
เซอร์วิส จำกัด เพื่อประกอบการต่ออายุใบอนุญาตใช้ทำแท้งเร็ว บริษัทเจ้าของ
ต้องปฏิบัติตามความที่เสนอไว้ในรายงานฯ โดยเคร่งครัด

1. มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

กิจกรรมของโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ได้แก่ น้ำทิ้ง
จากการล้างแท้งเร็ว น้ำในส่วนนี้จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง ทั้ง
ลักษณะความสกปรกของน้ำจะแปรตามปริมาณฝนและเศษดินโคลนที่ตกลงบริเวณพื้นที่ทำแท้งเร็ว
ดังนั้นเพื่อลดความสกปรกของน้ำทิ้ง จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดแท้งเร็ว โดย
การกวาดก่อนที่จะให้น้ำทำความสะอาด

ส่วนน้ำทิ้งจากการล้างแท้งเร็วที่ตกและน้ำฝนที่ชะผ่านหลังคาและพื้นถนนแล้วไหล
ลงสู่รางระบายน้ำที่บ่อนักน้ำอยู่เป็นระยะๆ ตลอดช่วงวางระบายน้ำ ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำ
เจ้าพระยา ดังนั้นมาตรการลดความสกปรกของน้ำในส่วนนี้ นอกจากจะต้องมีการกวาด
แท้งเร็วก่อนให้น้ำทำความสะอาดแล้ว ยังต้องทำความสะอาดบ่อนักน้ำโดยการตักเศษ
ตะกอนที่ทับถมอยู่ภายในบ่อนักน้ำเป็นประจำด้วย อย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง

ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับน้ำเสียจากห้องน้ำห้องสุขาของ
ตงาน ในส่วนที่ยังติดตั้งไม่แล้วเสร็จ ให้เรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย โดยตรวจวัด บีโอดี แอมโมเนีย-ไน
โตรเจน ปริมาณไขมันและน้ำมัน 6 เดือน/ครั้ง

2. มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

2.1 มาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ

เนื่องจากผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการฯ จะมาจากกาปล่อยกระจายของฝุ่นละออง ขณะทำการขุดย้ายดินดำ ตั้งให้ทางโครงการจึงได้จัดทำมาตรการป้องกันและลดการปล่อยกระจายของฝุ่นละอองไว้ดังนี้

ก. จัดให้มีเครื่องดูดฝุ่นแบบไฮโดรอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร โดยมีพัดลมดูดอากาศขนาด 30 แรงม้า ติดตั้งอย่างถาวรบริเวณจุดรับขนส่งส้วมหลังจึงอยู่ระหว่างโกดังที่ 1B กับไฮโดร เนื่องจากบริเวณที่มีการปล่อยกระจายของฝุ่นมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 5.1 และภาพที่ 5.1,ผ-16 ไฮโดรจะทำงานที่ดูดฝุ่นที่ปล่อยกระจายขึ้นมา ในขณะที่รถบรรทุกเทดินดำลงสู่ส้วมผ่านลำเลียง เพื่อนำเข้าไปเก็บในไฮโดร โดยอาศัยหลักการคือ ใช้การหมุนของก้านทำให้เกิดแรงหนีศูนย์กลาง เพื่อแยกอนุภาคออกจากก้าน การหมุนของก้านทำให้ฝุ่นเคลื่อนที่ด้วยแรงเฉื่อย เข้ามาผนังของเครื่องแยกแล้วตกลงสู่ที่รับฝุ่น

ข. การใช้ผ้าพลาสติกคลุมบริเวณที่ก่อให้เกิดการปล่อยกระจายของฝุ่นละออง เช่น จุดรับขนส่งส้วมหลังบริเวณไฮโดร และเทกองจนถึงเวอรับลิ้นดำ

ค. การใช้ผ้าเฝ้า เพื่อป้องกันการปล่อยกระจายของฝุ่นไปสู่บริเวณใกล้เคียง โดยเป็นผ้าเฝ้าโครงเหล็กเคลื่อนที่ได้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกและตะวันตกของท่าเทียบเรือ (ภาพที่ 5.2,ผ-15)

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ก. ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง(Total Suspended Particulate) ในบรรยากาศบริเวณชุมชนบ้านจัดสรรของวัด โดยการเก็บตัวอย่างด้วย High Volume samplerเฉลี่ย 24 ชม. บ่อย 1 ครั้ง ในช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม เนื่องจากในช่วงเดือนนี้มีฝนที่ผ่านโครงการฯ เป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งลมของลมอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนบ้านจัดสรรของวัดที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโครงการฯ โดยขณะทำการเก็บตัวอย่างให้มีการวัดทิศทางและความเร็วลมควบคู่ไปด้วยทุกครั้ง

ข. ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (TSP) บริเวณสถานที่ทำงาน อันได้แก่ บริเวณท่าเรือและจุดขนถ่ายสินค้าบริเวณไซโล โดยการเก็บตัวอย่างด้วย Personal Sample เล็กๆ 6 ชม. ขณะที่มีการทำงาน ปีละ 1 ครั้ง

3 มาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบด้านสาธารณสุข

3.1 มาตรการลดผลกระทบ

ก. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตั้งตู้ยาปฐมพยาบาลไว้ภายในโครงการ

ข. มาตรการในการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีมาตรการนี้แล้ว โดยจัดให้มีการตรวจรักษาสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง

ค. กรณีต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์ ควรจะกำหนดการติดต่อประสานงานให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวก แล้วจึงบันทึกไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ง. ควรจัดให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนถ่ายเช่น ก็ใส่ปะหลังอัดเม็ด

3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบ

ก. ตรวจสอบถึงผลการฝึกอบรมเรื่องปฐมพยาบาล และควรจัดให้มีการฝึกอบรมทุก ๆ 1 ปี

ข. ตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อดูยติดตามและเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงาน

ค. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนถ่ายสินค้า โดยกำหนดรายละเอียด ดังหัวข้อที่ 2.2 ทั้งนี้เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณโครงการฯ

ภาคผนวก ค



ภาคผนวก ค-1
ใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือ



เลขที่ ๓๖/๒๕๖๖




สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
กรมเจ้าท่า ถนนโยธา กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

หนังสือฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อรับรองว่า กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้ตรวจสอบท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอสส์ ของ บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด (ท่าหมายเลข ๑๔) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ประมาณหลักกิโลเมตรทางน้ำที่ ๒๐.๔๐ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามคำร้องของบริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด ปรากฏว่ามีสภาพความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและเหมาะสมในการใช้

หนังสือฉบับนี้ให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับรองในหนังสือฉบับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖



ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

หมายเหตุ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้ทุกประการ โดยกรมเจ้าท่า สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหนังสือฉบับนี้ เมื่อปรากฏว่าท่าเทียบเรือมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้งาน

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า

เลขที่ ๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

ของ บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด (ท่าหมายเลข ๑๔)

๑. ห้ามทิ้งเศษสินค้า ขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำมัน น้ำปนน้ำมัน น้ำท้องเรือ และสารเคมีต่าง ๆ ลงสู่แหล่งน้ำ พร้อมกับจัดภาชนะรองรับขยะเป็นระยะๆ ให้เพียงพอกับการใช้งานภายในโครงการและท่าหน้าท่าเทียบเรือ
๒. ต้องควบคุมดูแลความสะอาดท่าเทียบเรือ วางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้มีการหมักหมม อุดตันของเศษสินค้า สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ทั้งที่ด้านหน้าท่าเทียบเรือและบริเวณโครงการ และควรติดป้ายเตือนอย่าให้คนงานลักลอบทิ้งเศษสินค้า เศษพลาสติก ขยะต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ำ
๓. ต้องควบคุมดูแลห้องน้ำ ห้องสุขา ภายในโครงการให้มีความสะอาด และมีระบบการบำบัดสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกสุขอนามัย พร้อมกำกับควบคุมคนงานให้ช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด
๔. ต้องปรับปรุงบ่อกักน้ำเสียภายในโครงการทุกบ่อ ทำความสะอาดอย่าให้มีเศษน้ำมัน หรือขยะลอยปะปนอยู่ และให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโครงการ ๒ จุด ณ จุดปล่อยน้ำทิ้งที่ด้านหน้าห้องสุขา และจุดปล่อยน้ำด้านข้างที่อยู่ในระดับต่ำสุด โดยตรวจวัด pH, BOD, Suspended Solids, Grease & Oil และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เป็นประจำทุก ๓ เดือน และรายงานผลให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทุกครั้ง
๕. การละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาขอรับรองสภาพท่าเทียบเรือในครั้งต่อไป
๖. เงื่อนไขนี้มีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี หากการขอออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าเทียบเรือฯ ในครั้งต่อไปไม่เหตุทำให้เกิดความล่าช้า ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ นี้ไปก่อน การละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่าเทียบเรือฯ ในครั้งต่อไป
๗. ผู้ขออนุญาตต้องเสียค่าตอบแทนตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) และต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบด้วยทุกครั้ง
๘. ระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับอนุญาต ต้องเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ และอุปกรณ์ของสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับการใช้ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และผู้รับอนุญาตต้องบำรุงรักษาระบบ และอุปกรณ์ ดังกล่าวให้ใช้งานได้ตลอดเวลาจนกว่าจะรื้อถอนต่อไป
๙. ต้องจัดหา หรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับของเสียจากเรือประจำท่า (Port Reception Facilities) ตามอนุสัญญา Marpol ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี เพื่อให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือแก่เรือที่ร้องขอ และไม่ทำให้เรื่อนั้นๆ เสียเวลา หรือล่าช้า
๑๐. ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขฯ ที่กรมเจ้าท่ากำหนดและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ

ผู้รับหนังสือรับรองฯ

วันที่ 26 ก.ย. 66

ภาคผนวก ค-2

เอกสารการติดตามตรวจสอบการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วม
ประจำเดือน ม.ค.-มิ.ย. 67



[illegible]

ชุดคำสั่งบริการแล้ว
[redacted]
ผู้ให้บริการ
[redacted]
หมายเลขบริการ
[redacted]
บริการตรงต่อ ป.ศ.ร. [redacted] เดือน 12 ปี 2554
SV-02-F04-Q-05/65

 บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED ส่วนวิศวกรรมบริการ		วันที่ 21/2/2564 เลขที่สัญญา [Redacted]
ใบรายงานการจ้างบริการ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิด ชนิดที่		วันที่ 14/64 ส. 31/12/64 รหัสลูกค้า 2092644
บริการครั้งที่ 1	โทร 0-2301-2213, 0-2301-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141 ชื่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ [Redacted]	
ชื่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ [Redacted]	ชื่อ [Redacted] โทร [Redacted]	
ที่อยู่ [Redacted]	ที่อยู่ [Redacted]	
วันที่ 1/3 MA 576	ผลิตภัณฑ์ หมายเลข 5915/576	วันที่ติดตั้ง 1/3/14
รายการ การทำความสะอาด	ความถี่ ทุกครั้ง	สิ่งที่ต้องตรวจ เช็กถึงปลอกสาย ☒ เช็กถึงความสะอาดทั่วไป ☐ เช็กถึงความสะอาดหัวท่ออากาศ ☐ คลื่น 70000 ☒ อินฟราเรด ☐ ตัวละอองเบา ☐ ปริมาณละออง SV30 50000 ☒ ค่าความเป็นกรดต่าง pH 7 ☒ เดิมคงที่...หลอด ☐ ทำความสะอาดทั่วไป ☒ ทำความสะอาด ใต้กรองอากาศ ☐ สี... ☐ ตรวจสอบโดยพร้อม ☐ ตรวจสอบตัว ☐ ตรวจสอบให้ตรงตามค่า
เครื่องปรับอากาศ รุ่น AP 60L	ทุกครั้ง	2/1/14 5/1/14
ผลการตรวจเช็คเสนอแนะ 1. ตรวจสอบ SPS และเครื่องปรับอากาศ 2. ตรวจสอบ SPS 3. ตรวจสอบ SPS 4. ตรวจสอบ SPS	ผลการตรวจเช็คเสนอแนะ 1. ตรวจสอบ SPS และเครื่องปรับอากาศ 2. ตรวจสอบ SPS 3. ตรวจสอบ SPS 4. ตรวจสอบ SPS	ผลการตรวจเช็คเสนอแนะ 1. ตรวจสอบ SPS และเครื่องปรับอากาศ 2. ตรวจสอบ SPS 3. ตรวจสอบ SPS 4. ตรวจสอบ SPS

เลขที่บัตรบริการแล้ว [redacted] หมายเลขบริการ [redacted]
ผู้ให้บริการ [redacted] บริษัท [redacted] เลขที่ [redacted] พ.ศ. ๒๕๖๔
บริการตรงต่อ ไม่ผิดที่

ใบรองการจ้างบริการ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า จ.ฉะเชิงเทรา		บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED สำนักงานบริษัท		วันที่ 27/2/2564 เลขที่สัญญา
บริการครั้งที่ 1	โทร. 0-2301-2213, 0-2301-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141 E-mail: info@ppc.co.th			วันที่ 14/4/2564 ถึง 31/4/2564 รหัสลูกค้า
ชื่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	S.A.T.S. หมายเลขแจ้ง 5890/596			บริเวณที่ติดตั้ง 702.25 ม.ค.อ.ต.ร.
ชื่อผู้จ้างผลิตภัณฑ์	ความถี่	สิ่งที่ต้องตรวจ	ผลการตรวจ	
การทำงานตามปกติ	ทุกครั้ง	☒ เสร็จสิ้นปกติ ☐ ยังทำงานผิดปกติ ☐ ยังทำงานผิดปกติ	1/10	
ตรวจย้อนกลับ	ทุกครั้ง	☒ กลับมา ☒ ไม่แก้ไข ☐ ไม่แก้ไข	2/10	
ตรวจตามปกติ	ทุกครั้ง	☒ ปริมาณกระแสไฟฟ้า SV307 ☒ ค่าความถี่กระแสไฟฟ้า 7	3/10	
ตรวจสอบ	ทุกครั้ง	☐ ตรวจสอบ ☒ ตรวจสอบ	4/10	
เครื่องมือที่ใช้	ทุกครั้ง	☒ ใช้เครื่องมือวัด ☐ ใช้เครื่องมือวัด	5/10	
รุ่น AP 80L	ครั้งที่ 3	☐ ตรวจเช็ค ☐ ตรวจเช็ค ☐ ตรวจเช็ค	6/10	

ผลการตรวจพบ:
 1. การบริการตามปกติตามแผนการติดตั้งและให้บริการตามสัญญา
 2. การให้บริการตามแผนการและขั้นตอนที่กำหนดให้ลูกค้าได้รับการบริการตามสัญญา
 3. การให้บริการตามแผนการและขั้นตอนที่กำหนดให้ลูกค้าได้รับการบริการตามสัญญา
 4. อื่น ๆ

ผู้ทำได้รับบริการแล้ว [redacted] นพ.นงนภกริการ

[redacted]

บริการเสร็จต่อไปครั้งที่ ๒ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๔

SV-02-F04-0-05/65

[illegible]

ชื่อบริษัท: [REDACTED] เลขที่บริษัท: [REDACTED] หัวพัน แผนกบริการ

บริการครั้งสุดท้าย: 2558 เดือน: ๗ ปี: ๑

ลูกค้าได้รับบริการแล้ว [REDACTED]

ใบรายงานผลการให้บริการเบื้องต้น		บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) PREMIER PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED สำนักงานกรรมการบริหาร		วันที่ 24 6 2567 เลขที่สัญญา [redacted] เริ่ม [redacted] ถึง [redacted]
บริการครั้งที่ 1		โทร. 0-2301-2213, 0-2301-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141		
ชื่อผู้ให้บริการ [redacted]		ชื่อผู้รับบริการ [redacted]		วันที่ 24 6 2567
ที่อยู่ [redacted]		ที่อยู่ [redacted]		
จุดที่ 213 วัน MA 576		ผลิตภัณฑ์ SATS หมายเลข 5890/546		บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
รายการ		สิ่งที่ต้องตรวจ		ผลการตรวจ
การทำความสะอาด		☒ เก็บสิ่งแปลกปลอม ☐ ถังทำความสะอาดทั่วไป ☐ ถังทำความสะอาดหัวฉีดอากาศ ☒ ถังน้ำ ☒ ถังน้ำร้อน ☐ ถังน้ำเย็น		ปกติ
ตรวจสอบถังน้ำ		☒ ปริมาณน้ำในถัง SV30 500 ลิตร ☒ ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH 7 ☒ ค่าความเค็ม		ปกติ
ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ		☒ เครื่องปรับอากาศ ☒ ถังน้ำ ☒ ถังน้ำร้อน ☒ ถังน้ำเย็น		ปกติ
จุดที่ 213 วัน MA 576		ผลิตภัณฑ์ SATS หมายเลข 5890/546		บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
รายการ		สิ่งที่ต้องตรวจ		ผลการตรวจ
การทำความสะอาด		☒ เก็บสิ่งแปลกปลอม ☐ ถังทำความสะอาดทั่วไป ☐ ถังน้ำ ☒ ถังน้ำร้อน ☒ ถังน้ำเย็น		ปกติ
ตรวจสอบถังน้ำ		☒ ปริมาณน้ำในถัง SV30 500 ลิตร ☒ ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH 7 ☒ ค่าความเค็ม		ปกติ
ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ		☒ เครื่องปรับอากาศ ☒ ถังน้ำ ☒ ถังน้ำร้อน ☒ ถังน้ำเย็น		ปกติ
จุดที่ 213 วัน MA 576		ผลิตภัณฑ์ SATS หมายเลข 5890/546		บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
รายการ		สิ่งที่ต้องตรวจ		ผลการตรวจ
การทำความสะอาด		☒ เก็บสิ่งแปลกปลอม ☐ ถังทำความสะอาดทั่วไป ☐ ถังน้ำ ☒ ถังน้ำร้อน ☒ ถังน้ำเย็น		ปกติ
ตรวจสอบถังน้ำ		☒ ปริมาณน้ำในถัง SV30 500 ลิตร ☒ ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH 7 ☒ ค่าความเค็ม		ปกติ
ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ		☒ เครื่องปรับอากาศ ☒ ถังน้ำ ☒ ถังน้ำร้อน ☒ ถังน้ำเย็น		ปกติ

ผู้ให้บริการ [redacted] หัวหน้าแผนกบริการ [redacted] วันที่ 24 6 2567

บริการครั้งที่ 1 วันที่ 24 6 2567

ใบรายงานผลการให้บริการเบื้องต้น		บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) PREMIER PRODUCE PUBLIC COMPANY LIMITED สำนักงานกรรมการบริหาร		วันที่ 24 6 2567 เลขที่สัญญา [redacted] เริ่ม 1/1/2567 ถึง 31/12/2567
บริการครั้งที่ 2		โทร. 0-2301-2213, 0-2301-2217 แฟกซ์ 0-2301-2141		
ชื่อผู้ให้บริการ [redacted]		ชื่อผู้รับบริการ [redacted]		วันที่ 24 6 2567
ที่อยู่ [redacted]		ที่อยู่ [redacted]		
จุดที่ 313 วัน MA 576		ผลิตภัณฑ์ SATS หมายเลข 6201/541		บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
รายการ		สิ่งที่ต้องตรวจ		ผลการตรวจ
การทำความสะอาด		☐ เก็บสิ่งแปลกปลอม ☒ ถังทำความสะอาดทั่วไป ☐ ถังน้ำ ☒ ถังน้ำร้อน ☒ ถังน้ำเย็น		ปกติ
ตรวจสอบถังน้ำ		☒ ปริมาณน้ำในถัง SV30 500 ลิตร ☒ ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH 7 ☒ ค่าความเค็ม		ปกติ
ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ		☒ เครื่องปรับอากาศ ☒ ถังน้ำ ☒ ถังน้ำร้อน ☒ ถังน้ำเย็น		ปกติ
จุดที่ 313 วัน MA 576		ผลิตภัณฑ์ SATS หมายเลข 6201/541		บริษัท พรีเมียร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
รายการ		สิ่งที่ต้องตรวจ		ผลการตรวจ
การทำความสะอาด		☐ เก็บสิ่งแปลกปลอม ☒ ถังทำความสะอาดทั่วไป ☐ ถังน้ำ ☒ ถังน้ำร้อน ☒ ถังน้ำเย็น		ปกติ
ตรวจสอบถังน้ำ		☒ ปริมาณน้ำในถัง SV30 500 ลิตร ☒ ค่าความเป็นกรด/ด่าง pH 7 ☒ ค่าความเค็ม		ปกติ
ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ		☒ เครื่องปรับอากาศ ☒ ถังน้ำ ☒ ถังน้ำร้อน ☒ ถังน้ำเย็น		ปกติ

ผู้ให้บริการ [redacted] หัวหน้าแผนกบริการ [redacted] วันที่ 24 6 2567

บริการครั้งที่ 2 วันที่ 24 6 2567

ภาคผนวก ค-3

หนังสือแจ้งยกเลิกประกอบกิจการขนถ่ายและ
ติดตั้งเครื่องจักรขนถ่ายสินค้ามันสำปะหลังอัดเม็ด



⇒ FAX ๐๐๐๐๐๐

3/1

คณ บบ

ที่ สป 0034(3)/ 1657

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
414 ถ.สุขุมวิท กม.52 ค.บางปู อ.เมือง
สป 10550

- 7 ส.ย. 2545

เรื่อง การจำหน่ายเพิ่มทะเบียน โรงงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พูลพัฒน์ จำกัด

ด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโรงงานของท่าน ซึ่งประกอบกิจการโรงงานเก็บรักษามัน
สำปะหลังเม็ด ตั้งอยู่เลขที่ 155 ค. หมู่ที่ 2 ถนนบุเจ้าสมิงพราย ตำบลตำโรงกลาง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ และพบว่ามิได้มีการประกอบกิจการและไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานดังกล่าวแต่
ประการใด

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้พิจารณาจำหน่ายเพิ่มทะเบียน โรงงาน
ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม

โทร. 0-2707-7641-5

โทรสาร 0-2707-7647

- 7 ส.ย. 2545

ผู้ตรวจ.....

.....

- 5 ส.ย. 2545

รายชื่อโรงงานที่เลิกกิจการ

03/12/2009

search10.scx,frx

ที่	ทะเบียนโรงงาน	ชื่อเจ้าของ	อำเภอ	วันที่เลิก	สาเหตุที่เลิก	วันเริ่มประกอบ
901			อ.เมืองสมุทรปราการ	20/06/2548	ย้ายไปอยู่จังหวัดระยอง	21/06/2527
902			อ.บางเสาธง	31/03/2552	เลิกกิจการโรงงาน	06/05/2547
903			อ.บางพลี	24/04/2544	เลิกกิจการเพื่อประกอบกิจการอื่น	18/07/2538
904			อ.เมืองสมุทรปราการ	13/08/2547	ใบอนุญาตขาดต่ออายุปี 2546	08/10/2534
905			อ.พระประแดง	27/08/2544	ไม่ประสงค์จะประกอบกิจ	
906			อ.พระประแดง	24/05/2545	ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการโรงงาน	12/06/2518
907			อ.เมือง	27/06/2546	ขาดต่ออายุใบอนุญาตปี 41	27/06/2528
908			อ.บางพลี	02/10/2544	หมดสัญญาเช่าที่	06/06/2534
909			บางพลี	02/10/2544	หมดสัญญาเช่าพื้นที่	06/06/2534
910			อ.พระประแดง	/ /	ขาดต่ออายุใบอนุญาต	27/05/2543
911			อ.พระสมุทรเจดีย์	18/10/2545	ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ	04/11/2528
912			อ.เมืองสมุทรปราการ	07/04/2547	ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานใหม่	18/06/2540
913			อ.เมืองสมุทรปราการ	25/12/2546	ไม่ประสงค์ประกอบกิจการ	27/05/2537
914				23/04/2544	ไม่ประสงค์ประกอบกิจการ	19/11/2542
915			อ.พระประแดง	/ /	ขาดต่ออายุ	18/05/2536
916			กิ่งอ.บางเสาธง	19/11/2544	ย้ายสถานที่ประกอบกิจการ	27/01/2543
917			อ.บางพลี	05/09/2548	ไม่ประสงค์ประกอบกิจการ	23/12/2542
918			กิ่งอ.บางเสาธง	31/12/2543	ขาดต่ออายุ 2543	08/12/2539

ภาคผนวก ค-4

รายการผลการตรวจสอบสุภาพประจำ



รักษาอย่าง **เข้าถึง** ดูแลอย่าง **เข้าใจ**

เชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี
กลุ่มบุคลากร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานใหญ่ อาคารสาธารณสุข 1 ชั้นที่ 20

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์การค้ารังสิต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 บางโกร

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	Physical Examination	•
การวัดสัญญาณชีพ	Vital signs	•
การวัดความดันโลหิต	Blood Pressure	•
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย	BMI	•
ตรวจประเมินสมรรถภาพสายตา วัดระดับการมองเห็น	Vision Test	•
เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจระบบดิจิทัล	Digital Chest X-ray	•
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด	CBC	•
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	Fasting Blood Sugar	•
ตรวจระดับไขมันในเลือด 2 รายการ	Cholesterol , Triglyceride	•
ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ - สูง	LDL , HDL	•
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ	SGOT	•
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ	SGPT	•
ตรวจการทำงานของตับและถุงน้ำดี*	Alk Phosphatase	•
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต	BUN	•
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต	Creatinine	•
ตรวจการทำงานของไต ค่ากรองไต	eGFR	•
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (สำหรับกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไป)	EKG	•
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	HBs Ag	•
คู่มือตรวจมะเร็งปากมดลูก (สำหรับสุภาพสตรีตรวจที่ sw.)	PV., Pap smear	•
ตรวจปัสสาวะ	Urine Examination	•
ตรวจหากรดยูริกในเลือด	Uric Acid	•
บริการของว่าง ขนม น้ำผลไม้ ในวันที่ให้บริการตรวจสุขภาพ	Complimentary Set	•

รักษาอย่าง **เข้าถึง** ดูแลอย่าง **เข้าใจ**

เชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี
กลุ่มพุลพล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานใหญ่ อาคารสาธารณสุข 1 ชั้นที่ 20

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์การค้ารังสิต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 บางโกร

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ *Preparation before medical checkup.*

- 1.** พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ 6-8 ชั่วโมง
Please have a good rest 6-8 hrs. before medical Check up
- 2.** กรณงดอาหารและยาก่อนตรวจ 8-10 ชม.
Please refrain form food, drink and any medication 10-12 hrs
- 3.** ผู้ที่ทานยาประจำตัว ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ยานบางชนิดมีผลต่อการตรวจเลือดและปัสสาวะ
Tell the physician If you have a special condition such as high-pressure blood , Heart Disease etc. Be honest about the drugs you consume or allergic in something
- 4.** ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดและการทำ EKG
Using the dress that is easily opened for blood extraction and EKG
- 5.** สตรีมีครรภ์กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ งดการตรวจเอ็กซเรย์ปอด
Pregnant ladies are not advised to take Chest X-ray.

หน่วยงานสำโรง

ลำดับ	รายชื่อ	รังสิต 22-ก.พ.-67	บางไทร 23-ก.พ.-67
1			✓
2		✓	
3		✓	
4		✓	
5			✓
6			✓
7			✓
8		✓	
9			✓
10		✓	
11		✓	

ภาคผนวก ค-5

หนังสือขอความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
จากสถานพยาบาลใกล้เคียง





โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

83/16 หมู่ที่ 7 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์: 02-754-2800-9 โทรสาร: 02-754-2514

คำสั่ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เลขบจ. 139/2563

เรื่อง ขี้นแนวทางใช้รถพยาบาล กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการทำงาน

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด


ตามที่ทางบริษัท ขอความอนุเคราะห์รถพยาบาล (AMBULANCE) ในการนำส่งพนักงาน เนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (กองทุนทดแทน) มานั้น โดยระยะระหว่าง โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ ไปถึงบริษัท ประมาณ 500 เมตร ใช้เวลา 10 นาที หากสภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด และไม่หนาแน่นเท่าใดนัก

ในการนี้ โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ มีความยินดีสนับสนุนรถพยาบาล ในการรับ - ส่งพนักงาน บริษัทฯ ของท่าน เนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (กองทุนเงินทดแทน) หรือจากสาเหตุอื่นๆ โดยมีแนวทางปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้

- หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงในบริษัทฯ ประเมินเบื้องต้นแล้ว ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ หรือสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถนำส่งผู้ป่วยเองได้ กรุณาโทรแจ้งได้ที่ **โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-754-2800-9 ต่อ ห้องฉุกเฉิน 140,161**
- ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดเหตุสุดวิสัย รถพยาบาลออกปฏิบัติการกิจจำนวนหลายคันพร้อมกัน จึงทำให้ไปรับผู้ป่วยไม่ได้ในทันที หรืออาจทำให้ล่าช้าบ้าง
- หากบริษัทฯ สามารถนำส่งผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลฯ เองได้ ดำเนินการโทรแจ้งล่วงหน้ามาก่อนได้ทันที ที่แผนกเวชระเบียน โทร.02-754-2800 ต่อ 143,144 เพื่อเตรียมรับผู้ป่วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ

ภาคผนวก ค-6
เอกสารนโยบายกิจกรรม 5ส



เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 5ส ปี 2566

ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทพูลพล ซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม 5ส เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้พนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการโครงการ 5ส ประจำปี 2566 ตามรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | [REDACTED] | ประธานคณะกรรมการ |
| | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – พูลพัฒน | |
| 2. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ – สิทธินันท์ | |
| 3. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี – พูลผล | |
| 4. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ – รังสิตร่วมพัฒนา | |
| 5. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | ผู้จัดการแผนกบัญชี – รังสิตร่วมพัฒนา | |
| 6. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | รองผู้จัดการแผนกระบบสารสนเทศ – พูลผล | |
| 7. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | รองผู้จัดการสำนักงานประมาณและวางแผน – พูลผล | |
| 8. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | เจ้าหน้าที่ธุรการขายอาวุโส – สิทธินันท์ | |
| 8. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส – พิศนสิน | |
| 10. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | เจ้าหน้าที่อะพาร์ตเมนต์ – รังสิตร่วมพัฒนา | |
| 11. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | พนักงานบริหารทั่วไป – รังสิตร่วมพัฒนา | |
| 12. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปอาวุโส – พูลพัฒน (สำโรง) | |

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 13. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – พูลพิพัฒน์ (พระรามหก) | |
| 14. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | พนักงานบริหารทั่วไป - พูลวิเศษ (บางไทร) | |
| 15. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - พูลพิพัฒน์ (บางไทร) | |
| 16. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | พนักงานบริหารทั่วไป - พูลพิพัฒน์ (บางนา) | |
| 17. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | ผู้จัดการแผนกบัญชี - พูลอุดม (นครราชสีมา) | |
| 18. | [REDACTED] | กรรมการ |
| | เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาวุโส - พูลอุดม (ชัยภูมิ) | |
| 19. | [REDACTED] | เลขานุการ |
| | ผู้จัดการแผนกธุรการฯ - พูลผล | |



ให้คณะกรรมการดำเนินการโครงการ 5ส มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. วางแนวทางในการดำเนินกิจกรรม 5ส
2. ควบคุม กำกับ ดูแลและติดตามประเมินผลเพื่อรักษามาตรฐาน รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อให้กิจกรรม 5ส ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
3. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
4. ตรวจสอบ ประเมินผล และประกาศผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้ทราบทั่วกัน
5. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ต่อผู้บริหารระดับสูงได้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

[REDACTED]

กรรมการผู้จัดการ



ภาคผนวก ค-7

เอกสารการตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่



เว็บบอร์ด

วันที่ตรวจสอบ 27 มกราคม 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ โดย	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่าตัว ประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถังพักน้ำ								
	1.1 ถังพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³	✓		ระดับน้ำเต็มแทงค์จากแสงไฟโซลาร์					
	1.2 ถังพักน้ำดับเพลิง 40 ม ³	✓							
	1.3 ถังรับน้ำสูบน้ำขึ้นถังน้ำดับเพลิงหน้า โกดัง 5 (2 x 4 ม ³)	✓		ตรวจสอบระดับถังลอย เติมน้ำต้องเต็มถัง					
2	ระบบดับเพลิง								
	2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง	✓		ตรวจสอบการกักกรองสนิม					
	2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด					
	2.3 ถังดับเพลิง	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด / แรงดัน / ครว้เขย่าถังให้ผสมเคมี ขยายตัวและทำความสะอาด					
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)	✓		ทดสอบดังสัญญาณทุกโซน					
4	สภาพสายล่อฟ้า / บ่อกราวด์	✓		จุดที่ 1. โถง 11 = 0.5 โอห์ม จุดที่ 2. โซล A = 0.8 " จุดที่ 3. โถง 5 = 1.2 " จุดที่ 4. โถง 7 = 1.8 " จุดที่ 5. แพลต = 0.7 " หมายเหตุ : มาตรฐานการไฟฟ้าค่าความต้านทานไม่ควรเกิน 5 โอห์ม					
5	เครื่องย่นดรัมม้วน / บ่มสูบน้ำท่อพญานาค	✓							
	5.1 บ่มเครื่องย่นดรัม 3 เครื่อง	✓		วอร์ม 5 นาที/ เครื่อง ตรวจสอบน้ำมัน+ น้ำหมักน้ำเต็ม					
	5.2 บ่มมอเตอร์ 10 เครื่อง	✓		เช็คระบบอัตโนมัติทดสอบ					

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ โดย	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่าตัว ประเมิน	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟฟ้าแสงสว่าง	✓		- โถง 4-8, แพลต 84 65 61					
	หม้อแปลง 315 KVA จ่ายกระแสไฟฟ้า			- โถง 1B, 11, ท่าเรือ, สโตร์, ใต้ห้อง					
	สูงสุด 400 A คิดเป็น 43.60%			- ออฟฟิศ PPC, โถง 2-3 11 7 5					
				รวม 106 79 71					
7	ความลึก-ความปลอดภัยท่าเรือ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโกดัง 1A 11.00 ม. (วัดจากผิวน้ำถึงพื้นดิน) - จุดที่ 2 กลางท่า 12.00 ม. " " - จุดที่ 3 ฟังห้องภายใน 12.00 ม. " " - ระดับผิวน้ำถึงพื้นท่า -1.30 ม. (เวลา 08.35 น.) หมายเหตุ : มาตรฐานท่าเทียบเรือความลึกหน้าท่าไม่ต่ำกว่า 8 ม. จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด	(10.00 ม. 31 ส.ค. 48) (11.50 ม. 31 ส.ค. 48) (12.00 ม. 31 ส.ค. 48)				
8	แสงโครงการเหล็กกันแท้งค์น้ำหน้าโกดัง 5	✓		ต้องไม่ชำรุด และสีไม่ซีดจาง					
9	กำแพงรั้วกันน้ำรอบโรงงาน	✓							
10	ท่าเทียบเรือ			พื้นที่ซัดล้างบริเวณท่าเรือมีรอยแตกร้าว เสาไม้ขึ้น น้ำจะซึมเข้าท่า	ใช้ปูนปะตามรอยแตกร้าว	✓			ทีมซ่อมบำรุง
	10.1 เสากันกระแทก	✓							
	10.2 ขางกันชน	✓		ต้องอยู่ในตำแหน่ง และไม่ชำรุด					
	10.3 พุกผูกเรือ	✓		ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม					
	10.4 พุกในแม่น้ำ	✓							
	10.5 ไฟแสงสว่าง	✓		ทดสอบเปิด-ปิด ต้องติดทุกดวง					
11	ประตูโรงงาน	✓		ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูรั้วทางเข้า - ออก ท่าเทียบเรือ					
12	ปุ่มเตือนอากาศถังเซพาร์	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา					
13	สภาพห้องน้ำหลังหลังโกดัง	✓		ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเดิมจุดขึ้นหรือทุกๆ 3 วัน					
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน	✓							
15	สภาพ โถง	✓							
16	สำนักงาน-คณิศรมิตรไมตรี-ห้องภายใน	✓							
17	ถนนโรงงาน	✓							

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ถ้าไม่ ใช่ประมาณ	ค่า เฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง 19.1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า 19.2 ถังลม-ถังแก๊ส 19.3 สว่านไฟฟ้า 19.4 หินเจียรไฟฟ้า 19.5 ม้วนโซลวอดิก 19.6 เครื่องสูบน้ำ 19.7 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 19.8 เครื่องมืออื่นๆ	✓		อุปกรณ์เครื่องมือใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม ให้เรียบร้อย					
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินท้ายเทียบเรือ	✓							
20	ตู้คอนโทรลไฟฟ้า/หม้อแปลง	✓		เช็คหลอด Status R S T ต้องติด					
21	ลูกหมุนระบายอากาศ	✓							
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8 02-7543447	✓	✓	ทดสอบสัญญาณต้องโทรศัพท์เบอร์					
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัว ต้องติดทุกช่อง					
24	อื่นๆ								



ผู้ตรวจทาน



ผู้ตรวจสอบ

รับทราบ



ผู้รายงาน

บริษัท พู่อพัฒนา จำกัด (หน่วยงานสำโรง)

บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปี 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรื่อง [Redacted]

วันที่ตรวจสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ [Redacted]

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ถ้าไม่ ใช่ประมาณ	ค่า เฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถังพักน้ำ 1.1 ถังพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³ 1.2 ถังพักน้ำดับเพลิง 40 ม ³ 1.3 ถังรับน้ำจากถังดับเพลิงถังดับเพลิง 5 (2 x 4 ม)	✓	✓	ระดับน้ำเต็มแทงก์ดูจากแสงไฟโซว์ ตรวจสอบระดับถังดับเพลิง เติมน้ำห้องดับเพลิง					
2	ระบบดับเพลิง 2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง 2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด 2.3 ถังดับเพลิง 2.4 ตู้ดับเพลิง	✓	✓	ตรวจสอบการกักตุนน้ำมัน ตรวจสอบทำความสะอาด ตรวจสอบทำความสะอาด / แร้งคัน / ครว้งอ่างถังให้ผดเคมีขยอตัวและทำความสะอาด					
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)	✓		ทดสอบตั้งสัญญาณทุกโซน					
4	สภาพสายล่อฟ้า / บ่อกรวด	✓		จุดที่ 1. โกดัง 11 = 0.5 โอม จุดที่ 2. โซไล A = 0.8 " จุดที่ 3. โกดัง 5 = 1.2 " จุดที่ 4. โกดัง 7 = 1.8 " จุดที่ 5. แพลด = 0.7 " หมายเหตุ : มาตรฐานการไฟฟ้ากำหนดค่าความต้านทานไม่ควรเกิน 5 โอห์ม					
5	เครื่องย่นค้ำน้ำปั๊มน้ำสูบน้ำท่อพวนาค 5.1 ปั๊มเครื่องย่นค้ำ 3 เครื่อง 5.2 ปั๊มมอเตอร์ 10 เครื่อง	✓	✓	วอร์ม 5 นาที/ เครื่อง ตรวจเช็คค้ำน้ำ+ น้ำหมอน้ำเต็ม เช็คระบบอัด โนมิตทดสอบ /					

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ดำเนินการ โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟฟ้าแรงส่งสว่าง หม้อแปลง 315 KVA จ่ายกระแสไฟ สูงสุด 400 A คิดเป็น 31.20%	✓		- โหลด 4-8, แพลต 56 64 71 - โหลด 1B, 11, ท่าเรือ, สตอร์, ใต้เหมือง 7 5 5 - ออฟฟิศ PPC, โหลด 2-3 2 1 2 รวม 65 70 78					
7	ความลึก-ความปลอดภัยท่าเรือ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโกดัง 1A 11.50 ม. (วัดจากผิวน้ำถึงพื้นดิน) - จุดที่ 2 กลางท่า 12.50 ม. " " - จุดที่ 3 ฟังห้องภาษี 12.50 ม. " " - ระดับผิวน้ำถึงพื้นท่า -0.80 ม. (เวลา 8.35 น.) หมายเหตุ : มตฐานท่าเทียบเรือความลึกหน้าท่าไม่ต่ำกว่า 8 ม. จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด	(10.00 ม. 31 ส.ค. 48) (11.50 ม. 31 ส.ค. 48) (12.00 ม. 31 ส.ค. 48)				
8	แผนโครงเหล็กกันแท้งค้ำหน้าโกดัง 5	✓		ต้องไม่ชำรุด และดีไม่ขีดจาง					
9	กำแพงรั้วกันน้ำรอบโรงงาน	✓							
10	ท่าเทียบเรือ 10.1 เสาหินกระแทก 10.2 ขวางกันชน 10.3 พุกผูกเรือ 10.4 พุกโคมแม่ไม้ 10.5 ไฟแสงสว่าง 10.6 พื้นท่าเทียบเรือ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		พื้นที่ชักลึงบริเวณท่าเรือมีรอยแตกร้าว เสาไม้ขึ้น น้ำจะซึมเข้าท่า ต้องอยู่ในตำแหน่ง และไม่ชำรุด ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม ทดสอบเปิด-ปิด ต้องดีทุกดวง	ใช้ปูนปะตวรรอยแตกร้าว	✓			ทีมซ่อมบำรุง
11	ประตูโรงงาน	✓		ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูรั้วทาง เข้า - ออก ท่าเทียบเรือ					
12	ปั๊มเติมอากาศถังแอส	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา					
13	สภาพห้องน้ำคั้นหลังโกดัง	✓		ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเติมจุลินทรีย์ทุกวัน 3 วัน					
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน	✓							
15	สภาพโกดัง	✓							

Page 2

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ดำเนินการ โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
16	สำนักงาน-คณินนิมิตร โมตรี้-ห้องภาษี	✓							
17	ถนนโรงงาน	✓							
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง 19.1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า 19.2 ถังลม-ถังแก๊ส 19.3 สว่านไฟฟ้า 19.4 คีมจับไฟฟ้า 19.5 แม่เหล็ก 19.6 เครื่องสูบน้ำ 19.7 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 19.8 เครื่องมือต่างๆ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		อุปกรณ์เครื่องมือใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม ให้เรียบร้อย					
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินท่าเทียบเรือ	✓							
20	ตู้คอนโทรลไฟฟ้าหม้อแปลง	✓		เช็คหลอด Status R S T ต้องดี					
21	อุปกรณ์ระบายอากาศ	✓							
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8 02-7543447	✓ ✓		ทดสอบสัญญาณต้องโทรติดทุกเบอร์					
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัว ต้องดีทุกช่อง					
24	อื่นๆ								

ผู้ตรวจทาน

ผู้ตรวจสอบ
รับทราบ

ผู้รายงาน

บริษัท พู่อิพัฒนา จำกัด (หน่วยงานสำรวจ)

บันทึกรายงานการตรวจติดตามภายใน ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เขียน

วันที่ตรวจสอบ 4 มีนาคม 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถังพักน้ำ								
	1.1 ถังพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³	✓		ระดับน้ำเต็มแท่งวัดจากแผงไฟโชว์					
	1.2 ถังพักน้ำดับเพลิง 40 ม ³	✓							
	1.3 ถังรับน้ำจากถังดับเพลิงหนักถึง 5 (2 x 4 m ³)	✓		ตรวจสอบระดับถังลอย เติมน้ำต้องเต็มถัง					
2	ระบบดับเพลิง								
	2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง	✓		ตรวจสอบการกักร้อนสนิม					
	2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด	✓		ตรวจสอบท่าความสะอาด					
	2.3 ถังดับเพลิง	✓		ตรวจสอบท่าความสะอาด / แร้งคัน / ครว้เขย่าถังให้ผงเคมีขยายตัวและท่าความสะอาด					
	2.4 ตู้ดับเพลิง		✓	ตู้มรดกถึง 18 ชุด					
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)	✓		ทดสอบฟังสัญญาณทุกโซน					
4	สภาพสายล่อฟ้า / บ่อกราวด์	✓		จุดที่ 1. โถง 11 = 0.5 โอห์ม จุดที่ 2. โซล A = 0.8 " จุดที่ 3. โถง 5 = 1.2 " จุดที่ 4. โถง 7 = 1.8 " จุดที่ 5. แฟลต = 0.7 " หมายเหตุ : มาตรฐานการไฟฟ้าท่าความต้านทานไม่ควรมากเกิน 5 โอห์ม					
5	เครื่องย่นดับน้ำปั้มน้ำสูบน้ำท่าพญานาค	✓							
	5.1 ปั้มเครื่องย่น 3 เครื่อง		✓	วอร์ม 5 นาที/ เครื่อง ตรวจสอบเช็คน้ำมัน+ น้ำหมอน้ำเต็ม					
	5.2 ปั้มมอเตอร์ 10 เครื่อง	✓		ปั้มเบอร์ 2 สายไฟไม่เรียบร้อย, รื้อท่อไฟฟ้าไม่ใช้งาน, เปลี่ยนกล่องไฟ เช็คระบบอัตโนมัติทดสอบ		✓			ทีมซ่อมบำรุง

Page 1

บริษัท พู่อิพัฒนา จำกัด (หน่วยงานสำรวจ)

บันทึกรายงานการตรวจติดตามภายใน ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เขียน

วันที่ตรวจสอบ 4 มีนาคม 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟฟ้าแรงสูงว่าง	✓		- โถง 4-8, แฟลต					
	หม้อแปลง 315 KVA จ่ายกระแสไฟฟ้า			- โถง 1B, 11, ท่าเรือ, สโตร์, โต๊ะเลี้ยง					
	สูงสุด 400 A คิดเป็น 28.80%			- จอห์ฟิต PPC, โถง 2-3					
				รวม					
7	ความลึก-ความปลอดภัยท่าเรือ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโถง 1A 10.50 ม. (วัดจากลิ้นน้ำถึงพื้นดิน) - จุดที่ 2 กลางท่า 11.00 ม. " " - จุดที่ 3 ฟังห้องภาณี 11.00 ม. " " - ระดับลิ้นน้ำถึงพื้นท่า -1.90 ม. (เวลา 09.00 น.) หมายเหตุ : มาตรฐานท่าเทียบเรือความลึกหน้าท่าไม่ต่ำกว่า 8 ม. จาระดับน้ำทะเลค่าสูงสุด	(10.00 ม. 31 ศ.ศ. 48) (11.50 ม. 31 ศ.ศ. 48) (12.00 ม. 31 ศ.ศ. 48)				
8	แผนโครงการแก้ไขท่าหน้าโถง 5		✓	ต้องไม่ชำรุด และสีไม่ซีดจาง / โครงเป็นสนิม ควรรทสีใหม่		✓			ทีมซ่อมบำรุง
9	กำแพงรั้วกันน้ำรอบโรงงาน	✓							
10	ท่าเทียบเรือ		✓	พื้นที่ซีกล่างบริเวณท่าเรือมีรอยแตกร้าว เวล่าน้ำขึ้น น้ำจะซึมเข้าท่า	ใช้ปูนประคองรอยแตกร้าว	✓			ทีมซ่อมบำรุง
	10.1 เสากันกระแทก		✓	ขอบกันกระแทกแตกร้าว	เย็บรับผลิตขอบในการซ่อม (อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม)				NP เอเยนต์
	10.2 ยางกันชน	✓							
	10.3 พุกผูกเรือ	✓		ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม					
	10.4 พุกในแม่น้ำ	✓							
	10.5 ไฟแสงสว่าง	✓		ทดสอบเปิด-ปิด ต้องติดทุกดวง					
	10.6 พื้นท่าเทียบเรือ	✓							
			✓	กำแพงอิฐบล็อกท่าเรือแตกร้าว	ใช้ปูนประคองรอยแตกร้าว	✓			ทีมซ่อมบำรุง

Page 2

บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)
บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปี เดือน มีนาคม 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน [REDACTED]
วันที่ตรวจสอบ 4 มีนาคม 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ถ้าจำเป็น โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
11	ประตูโรงงาน		✓	ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูรั้วทาง เข้า - ออก ทำเทียบเรือ					
12	ปั๊มเติมอากาศถังแอส	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา					
13	สภาพห้องน้ำดื่มหลัง โกดัง	✓		ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเติมจุลินทรีย์ทุก ๆ วัน / ซ่อมระบบอากาศ IB	นำแผ่นอลูมิเนียมปะ	✓			ทีมซ่อมบำรุง
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน		✓	ไฟห้องน้ำไม่ติด IB = 1 ดวง, 4 = 1 ดวง, 5 = 6 ดวง, 6 = 2 ดวง, 7 = 1 ดวง	เปลี่ยนหลอดไฟ	✓			ทีมซ่อมบำรุง
15	สภาพโกดัง		✓	ข้อ 7 - 8 ปากท่อระบายน้ำแตก ไม่มีเหล็กกันขยะ 5 จุด	ใส่เหล็กกันขยะ	✓			ทีมซ่อมบำรุง
16	สำนักงาน-คณินกมิตร์ โมตรี้-ห้องภายใน	✓		ล้อประตูด้านบนคลั่ง 1A หลวม	นำน็อตไปใส่เพิ่ม	✓			ทีมซ่อมบำรุง
17	ถนนโรงงาน	✓							
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง			อุปกรณ์เครื่องมือใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม					
19.1	ตู้เชื่อมไฟฟ้า	✓		ให้เรียบร้อย					
19.2	ถังลม-ถังแก๊ส								
19.3	สว่านไฟฟ้า								
19.4	หินฉีกรไฟฟ้า								
19.5	แท่นไฮดรอลิค								
19.6	เครื่องสูบน้ำ								
19.7	เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า								
19.8	เครื่องมือต่าง ๆ								
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินทำเทียบเรือ	✓							
20	ตู้คอนโทรลไฟฟ้าหม้อแปลง	✓		เช็คหลอด Status R S T ต้องติด					
21	ลูกหมุนระบายอากาศ	✓							
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8	✓		ทดสอบสัญญาณต้องโทรติดทุกเบอร์					
	02-7543447	✓							
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัว ต้องติดทุกช่อง					

Page 3

บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)
บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปี เดือน มีนาคม 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน คุณสุทธิ เลิศบรรจงมา
วันที่ตรวจสอบ 4 มีนาคม 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ คุณสุรัช คุณวรวิชัย คุณเสณีย์ คุณวันชัย คุณเคชา คุณฉัตรชฎาพร คุณกฤตพร

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ถ้าจำเป็น โดยประมาณ	คาดว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
24	อื่นๆ		✓	เหล็กกันตกหลังห้องภายใน ชั่วชุด	เชื่อมเหล็กใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	คอกกันถังขยะบริเวณทำเทียบเรือ ชั่วชุด	เชื่อมเหล็กใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	รั้วบริเวณมุมหลังห้องสโตร์ ชั่วชุด	เชื่อมรั้วใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	เหล็กเครื่องซึ่งกำลังดำเนินงานหลุดกระดกขึ้นมา	เชื่อมเหล็กใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	ฝาป้อน และชิ้นสนิมหลายจุด	เปลี่ยนฝาป้อนที่ผุ และทาสีใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	สี ขาว - แดง, ขาว - เหลือง ชัดทั่วบริษัท ทาสีใหม่	ทาสีใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำบริเวณคลัง 5 หลอด ไฟเสีย 2 หลอด	เปลี่ยนหลอดไฟใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	ล้อแวงกับบริเวณป้อมกลางหลวม + ควรวัดที่กันแวงไหล	ใส่ล้อ + ทำที่กันแวงไหล	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	ปูนเสริมผนังห้องคอนโทรลแตกชำรุด	ก่อปูนใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง

[REDACTED] ผู้รายงาน

[REDACTED] ผู้ตรวจทาน

[REDACTED] ผู้ตรวจสอบ

[REDACTED] รับทราบ

Page 4

บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)

บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปี 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ 4 เมษายน 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เงื่อนไขการตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่าตัว เสริมจริง	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถังพักน้ำ								
	1.1 ถังพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³	✓		ระดับน้ำเต็มถังจากแผงไฟโชว์					
	1.2 ถังพักน้ำดับเพลิง 40 ม ³	✓							
	1.3 ถังรับน้ำจากถังดับเพลิง 5 (2 x 4 ม.)	✓		ตรวจสอบระดับถังดับเพลิง เติมน้ำให้เต็มถัง					
2	ระบบดับเพลิง								
	2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง	✓		ตรวจสอบการเกิดคราบสนิม					
	2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด					
	2.3 ถังดับเพลิง	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด / แรงดัน / ความยาวถังให้เหมาะสมตามข้อกำหนด					
	2.4 ตู้ดับเพลิง		✓	ตู้ดับเพลิง 18 ตู้ชำรุด					
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)	✓		ทดสอบสัญญาณทุกโซน					
4	สภาพสายล่อฟ้า / บ่อกรวด	✓		จุดที่ 1. โถง 11 = 0.5 โอ้ม จุดที่ 2. โซ โถ A = 0.8 " จุดที่ 3. โถง 5 = 1.2 " จุดที่ 4. โถง 7 = 1.8 " จุดที่ 5. แพลต = 0.7 " หมายเหตุ : มาตรฐานการไฟฟ้าความต้านทาน ไม่นเกิน 5 โอห์ม					
5	เครื่องดับเพลิงน้ำป้อนน้ำอัตโนมัติ	✓							
	5.1 ป้อนเครื่องดับเพลิง 3 เครื่อง	✓		วอร์ม 5 นาที/เครื่อง ตรวจสอบระดับน้ำ + น้ำหมักน้ำดื่ม					
	5.2 ป้อนเครื่องดับเพลิง 10 เครื่อง	✓		เช็คระบบอัตโนมัติทดสอบ					

บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)

บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปี 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ 4 เมษายน 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เงื่อนไขการตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่าตัว เสริมจริง	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลง 315 KVA จ่ายกระแสไฟฟ้า สูงสุด 400 A คิดเป็น 43.60%	✓		- โถง 4-8, แพลต 84 65 61 - โถง 1B, 11, ท่อเรือ, 5 โถง, 11 โถง - ออฟฟิศ PPC, โถง 2-3 11 7 5 รวม 106 79 71					
7	ความลึก-ความปลอดภัยท่าเรือ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโถง 1A 10.30 ม. (วัดจากผิวหน้าถึงพื้นดิน) - จุดที่ 2 กลางท่า 11.30 ม. " " - จุดที่ 3 ฝั่งห้องท่า 11.30 ม. " " - ระดับผิวหน้าถึงพื้นท่า -2.00 ม. (เวลา 08.45 น.) หมายเหตุ : มาตรฐานท่าเรือความลึกหน้าท่าไม่ต่ำกว่า 8 ม. จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด	(10.00 ม. 31 ส.ค. 48) (11.50 ม. 31 ส.ค. 48) (12.00 ม. 31 ส.ค. 48)				
8	แผงโครงเหล็กกันแท่งคาน้ำโถง 5	✓		ต้องไม่ชำรุด และสีไม่ซีดจาง / โครงเป็นสนิม ควรทาสีใหม่		✓			ทีมซ่อมบำรุง
9	กำแพงรั้วกันน้ำรอบโรงงาน	✓							
10	ท่าเทียบเรือ	✓		พื้นที่ซึ่งถังถังบริเวณท่าเรือมีรอยแตก ร้าว เวลาขึ้น น้ำจะซึมเข้าท่า	ใช้ปูนปะตามรอยแตก ร้าว	✓			ทีมซ่อมบำรุง
	10.1 เสากันกระแทก	✓							
	10.2 ยางกันชน	✓							
	10.3 พุกผูกเรือ	✓		ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม					
	10.4 พุกในแม่น้ำ	✓							
	10.5 ไฟแสงสว่าง	✓		ทดสอบเปิด-ปิด ต้องติดทุกดวง					
	10.6 พื้นท่าเทียบเรือ	✓							
			✓	กำแพงอิฐบล็อกท่าเรือแตก ร้าว	ใช้ปูนปะตามรอยแตก ร้าว	✓			ทีมซ่อมบำรุง

บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)

บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปี 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เดือน [REDACTED]
วันที่ตรวจสอบ 4 เมษายน 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
11	ประตูโรงงาน		✓	ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูรั้วทาง เข้า - ออก ทำเทียบเรือ เหล็กเส้นวางประตูหน้าท่าจอด					
12	ป้อนเติมอากาศถังแอส	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา					
13	สภาพห้องน้ำคั้นหลังโกดัง	✓		ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเติมจุลินทรีย์ทุกๆ 1 วัน					
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน		✓	ข้อ 7 - 8 ปากท่อระบายน้ำแตก ไม่มีเหล็กกันขยะ 5 จุด	ได้เหล็กกันขยะ	✓			ทีมซ่อมบำรุง
15	สภาพ โกดัง	✓							
16	สำนักงาน-คลังสินค้า-ครัว-ห้องภายใน	✓							
17	ถนน โรงงาน	✓							
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง			อุปกรณ์เครื่องมือใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม					
	19.1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า 19.2 อัดลม-ถังแก๊ส	✓		ให้เรียบร้อย					
	19.3 ส่วนไฟฟ้า 19.4 หินเจาะไฟฟ้า								
	19.5 แท่นไฮดรอลิก 19.6 เครื่องสูบน้ำ								
	19.7 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 19.8 เครื่องมือต่างๆ								
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินทำเทียบเรือ	✓							
20	ตู้คอนโทรล ไฟฟ้าหม้อแปลง	✓		เช็คหลอด Status R S T ต้องติด					
21	ลูกหมุนระบายอากาศ	✓							
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8	✓		ทดสอบสัญญาณต้องโทรศัพท์ทุกเบอร์					
	02-7543447	✓							
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัว ต้องติดทุกช่อง					

Page 3

บริษัท พูลิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)

บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปี 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เดือน [REDACTED]
วันที่ตรวจสอบ 4 มีนาคม 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
24	อื่นๆ	✓							

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจทาน

ผู้ตรวจสอบ

รับทราบ

บริษัท พุดพิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำรวจ)

บันทึกรายงานการตรวจติดตามภายใน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ 25 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่าตัว แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถังพักน้ำ								
	1.1 ถังพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³	✓		ระดับน้ำเต็มแท่งวัดจากแสงไฟโซว					
	1.2 ถังพักน้ำดับเพลิง 40 ม ³	✓							
	1.3 ถังรับน้ำจากชั้นถังดับเพลิงหลัก 5 (2 x 4 ม ³)	✓		ตรวจระดับถังดับเพลิง เติมน้ำให้เต็มถัง					
2	ระบบดับเพลิง								
	2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง	✓		ตรวจสอบการกักกรองสนิม					
	2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด					
	2.3 ถังดับเพลิง	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด / แรงดัน / ค่าพ่วงถังให้ผสมเคมีขยายตัวและทำความสะอาด					
	2.4 ตู้ดับเพลิง		✓	ผู้เก็บสายดับเพลิงผู้ซื้อ 2 ตู้ หน้าประตู + หน้าห้อง 18	เปลี่ยนตู้ใหม่				
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)	✓		ทดสอบดังสัญญาณทุกโซน					
4	สภาพสายล่อฟ้า / บ่อกรวด	✓		จุดที่ 1. โถง 11 = 0.5 โอม จุดที่ 2. โซโล A = 0.8 " จุดที่ 3. โถง 5 = 1.2 " จุดที่ 4. โถง 7 = 1.8 " จุดที่ 5. แพลต = 0.7 " หมายเหตุ : มาตรฐานการไฟฟ้าความต้านทานไม่ควรเกิน 5 โอห์ม					
5	เครื่องดับเพลิงปั๊มสูบน้ำดับเพลิง	✓							
	5.1 ปั๊มเครื่องดับเพลิง 3 เครื่อง	✓		วอร์ม 5 นาที/ เครื่อง ตรวจสอบระดับน้ำ+ น้ำหมักน้ำเต็ม					
	5.2 ปั๊มมอเตอร์ 10 เครื่อง	✓	✓	ปั๊มเบอร์ 6 ปลายท่อน้ำไม่ออกด้านคลองข้างบริษัท	ต่อปลายท่อเพิ่ม	✓			ทีมซ่อมบำรุง
		✓		เช็คระบบอัตโนมัติทดสอบ					

บริษัท พุดพิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำรวจ)

บันทึกรายงานการตรวจติดตามภายใน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ 25 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่าตัว แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟทางแสงสว่าง	✓		- โถง 4-8, แพลต 68 71 75 - โถง 1B, 11, ท่าเรือ, สโตร์, ไต้เหล็ก 18 9 9 - ออฟฟิศ PPC, โถง 2-3 2 2 2 รวม 88 82 86					
7	ความถี่-ความปลอดภัยท่าเรือ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโถง 1A 10.20 ม. (วัดจากผิวหน้าถึงพื้นดิน) - จุดที่ 2 กลางท่า 11.20 ม. " " - จุดที่ 3 ฟังห้องท่า 10.70 ม. " " - ระดับผิวหน้าถึงพื้นท่า -2.50 ม. (เวลา 08.35 น.) หมายเหตุ : มาตรฐานเทียบเรือความถี่หน้าท่าไม่ต่ำกว่า 8 ม. จาระดับน้ำทะเลต่ำสุด	(10.00 ม. 31 ส.ค. 48) (11.50 ม. 31 ส.ค. 48) (12.00 ม. 31 ส.ค. 48)				
8	แผงโครงเหล็กกันแท่งค้ำหน้าโถง 5	✓		ต้องไม่ชำรุด และสีไม่ซีดจาง / โครงเป็นสนิม ควรทาสีใหม่		✓			ทีมซ่อมบำรุง
9	กำแพงรั้วกันน้ำรอบโรงงาน	✓							
10	ท่าเทียบเรือ	✓		พื้นที่ชักลางบริเวณท่าเรือมีรอยแตกร้าว เวลาขึ้น น้ำจะซึมเข้าท่า	ใช้ปูนปะตามรอยแตกร้าว	✓			ทีมซ่อมบำรุง
	10.1 เสากันกระแทก	✓							
	10.2 ยางกันชน	✓							
	10.3 พุกผูกเรือ	✓		ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม					
	10.4 พุกในแม่น้ำ	✓							
	10.5 ไฟแสงสว่าง	✓		ทดสอบเปิด-ปิด ต้องติดทุกดวง					
	10.6 พื้นท่าเทียบเรือ	✓							
		✓		กำแพงอิฐบล็อกท่าเรือแตกร้าว	ใช้ปูนปะตามรอยแตกร้าว	✓			ทีมซ่อมบำรุง

บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)

บันทึกรายงานการตรวจติดตามภายใน ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เขียน [REDACTED]

วันที่ตรวจสอบ 25 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่าตัว แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
11	ประตูโรงงาน		✓	ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูรั้วทาง เข้า - ออก ท้ายเทียบเรือ					
			✓	เหล็กเส้นวางประตูหน้าท่าจอด	เชื่อมเหล็กใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
12	ป้อนเติมอากาศถังแซทซ์	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา					
13	สภาพห้องน้ำดื่มหลังโกดัง	✓		ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเติมจุลินทรีย์ทุกๆ 3 วัน					
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน		✓	ข้อ 7 - 8 ปากท่อระบายน้ำแตก ไม่มีเหล็กกันขยะ 5 จุด	ใต้เหล็กกันขยะ	✓			ทีมซ่อมบำรุง
15	สภาพ โกดัง	✓							
16	สำนักงาน-คลินิกมิตร ไมตรี-ห้องภายใน	✓							
17	ถนน โรงงาน		✓	บริเวณที่คานาพค้ำหน้า ค้ำหลัง และค้ำข้างคัง ค้ำนอนทรุดเป็น โพรงหลายจุด		✓			ทีมซ่อมบำรุง
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง			อุปกรณ์เครื่องมือใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม					
	19.1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า 19.2 ถังลม-ถังแก๊ส	✓		ให้เรียบร้อย					
	19.3 ส่วนไฟฟ้า 19.4 หินฉนวนไฟฟ้า								
	19.5 แท่นไฮดรอลิค 19.6 เครื่องสูบน้ำ								
	19.7 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 19.8 เครื่องมือต่างๆ								
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินท้ายเทียบเรือ	✓							
20	ตู้คอนโทรลไฟฟ้าหม้อแปลง	✓		เช็คหลอด Status R S T ต้องติด					
21	ลูกหมุนระบายอากาศ	✓							
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8	✓		ทดสอบสัญญาณต้องโทรติดทุกเบอร์					
	02-7543447	✓							
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัว ต้องติดทุกช่อง					

Page 3

บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำโรง)

บันทึกรายงานการตรวจติดตามภายใน ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เขียน คุณสุทธิ เลิศบรรจงงาม

วันที่ตรวจสอบ 25 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ คุณธวัชชัย คุณฉัตรชฎาพร คุณกฤตพร คุณสนธยา คุณธนพร คุณมนต์ชัย (หัวหน้า รปภ.)

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่าตัว แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
24	อื่นๆ		✓	กุญแจคล้องประตูข้อ 6 - 7 ชำรุด	ซื้อกุญแจเปลี่ยนใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	เหล็กเชื่อมเสาตั้งป้ายโฆษณาชำรุด	ต้องเชื่อมเหล็กใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	น้ำข้ามบริเวณกระຈกสไลด์บนเหล็กห้องซึ่งน้ำหนัก		✓			ทีมซ่อมบำรุง
			✓	กระຈกสไลด์แตก มั่ว ชำรุด 5 จุด	ควรซื้อเปลี่ยนใหม่	✓			ทีมซ่อมบำรุง

[REDACTED] ผู้ตรวจทาน

[REDACTED] ผู้ตรวจสอบ
รับทราบ

[REDACTED] ผู้รายงาน

บริษัท พุทธิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำรวจ)
บันทึกผลการตรวจติดตามภายใน ประจำปี 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน [REDACTED]
วันที่ตรวจสอบ 22 มิถุนายน 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้ โดยประมาณ	ค่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
1	ถังพักน้ำ								
	1.1 ถังพักน้ำดับเพลิง 110 ม ³	✓		ระดับน้ำเต็มแทงค์ดูจากแผงไฟโชว์					
	1.2 ถังพักน้ำดับเพลิง 40 ม ³	✓							
	1.3 ถังรับน้ำสูงชั้นถังดับเพลิงน้ำถัง 5 (2 x 4 ม.)	✓		ตรวจสอบระดับถังดับเพลิง เติมน้ำต้องเต็มถัง					
2	ระบบดับเพลิง								
	2.1 ท่อน้ำ / หัวจ่ายดับเพลิง		✓	ตรวจสอบการกักกรองสนิม / บริเวณป้อมกลางท่อเป็นสนิมเล็กน้อย					
	2.2 สายดับเพลิง / หัวฉีด	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด					
	2.3 ถังดับเพลิง	✓		ตรวจสอบทำความสะอาด / แร้งคัน / ทวีตซ์อ่างให้แห้งเคมียาตัวและทำความสะอาด					
	2.4 ตู้ดับเพลิง		✓	รอตรวจสอบทั้งหน่วยงานและขอเสนอเปลี่ยน จบประมาณ ปี 2568					
3	สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ทดสอบทุกๆ 3 เดือน)	✓		ทดสอบทั้งสัญญาณทุกโซน					
4	สภาพสายล่อฟ้า / บ่อกราวด์	✓		จุดที่ 1. โถง 11 = 0.5 โอห์ม จุดที่ 2. โซล A = 0.8 " จุดที่ 3. โถง 5 = 1.2 " จุดที่ 4. โถง 7 = 1.8 " จุดที่ 5. แพลต = 0.7 " หมายเหตุ : มาตรฐานการไฟฟ้าค่าความต้านทานไม่ควรเกิน 5 โอห์ม					
5	เครื่องดับเพลิงน้ำป้อนน้ำที่อพยพ	✓							
	5.1 ปัมเครื่องดับเพลิง 3 เครื่อง	✓		วอร์ม 5 นาที / เครื่อง ตรวจสอบน้ำมัน- น้ำหมอน้ำเต็ม		✓			ทีมซ่อม
			✓	ฝาครอบ 1 ชุดชำรุด					
	5.2 ปัมมอเตอร์ 10 เครื่อง	✓		เช็คระบบอัตโนมัติทดสอบ					

Page 1

บริษัท พุทธิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำรวจ)
บันทึกผลการตรวจติดตามภายใน ประจำปี 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เรียน [REDACTED]
วันที่ตรวจสอบ 22 มิถุนายน 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ [REDACTED]

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้ โดยประมาณ	ค่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
6	วัดกระแสไฟฟ้า-ไฟทางแสงสว่าง	✓		- โถง 4-8, แพลต 68 71 75					
	หม้อแปลง 315 KVA จ่ายกระแสไฟ			- โถง 1B, 11, ท่าเรือ, สโตร์, โต๊ะเสียง 18 9 9					
	สูงสุด 400 A คิดเป็น 35.20%			- ออฟฟิศ PPC, โถง 2-3 2 2 2					
				รวม 88 82 86					
7	ความลึก-ความปลอดภัยท่าเรือ	✓		- จุดที่ 1 หน้าโถง 1A 10.00 ม. (วัดจากผิวน้ำถึงพื้นดิน) (10.00 ม. 31 ส.ค. 48) - จุดที่ 2 กลางท่า 11.00 ม. " " (11.50 ม. 31 ส.ค. 48) - จุดที่ 3 ฟังห้องภายใน 10.50 ม. " " (12.00 ม. 31 ส.ค. 48) - ระดับผิวน้ำถึงพื้นท่า -3.00 ม. (เวลา 08.35 น.) หมายเหตุ : มาตรฐานความลึกเรือความลึกหน้าท่าไม่น้อยกว่า 8 ม. จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด					
8	แผงโครงเหล็กกันแท่งค้ำหน้าโถง 5	✓		ต้องไม่ชำรุด และไม่มีขีดขวาง					
9	กำแพงรั้วกันน้ำรอบโรงงาน	✓							
10	ท่าเทียบเรือ		✓	พื้นที่ข้างลำน้ำบริเวณท่าเรือมีรอยแตกร้าว เวลาขึ้นน้ำจะซึมเข้าท่า	ใช้ปูนปะตมรอยแตกร้าว	✓			ทีมซ่อม
	10.1 เสาค้ำกันกระแทก	✓							
	10.2 ข้างกันชน	✓							
	10.3 พุกผูกเรือ	✓		ตรวจสอบสภาพ ไม่บุบ และไม่เป็นสนิม					
	10.4 พุกในแม่น้ำ	✓							
	10.5 ไฟแสงสว่าง	✓		ทดสอบเปิด-ปิด ต้องติดทุกดวง					
	10.6 พื้นท่าเทียบเรือ	✓							
			✓	กำแพงอิฐบล็อกจากเรือแตกร้าว	ใช้ปูนปะตมรอยแตกร้าว	✓			ทีมซ่อม

Page 2

บริษัท พู่อพิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำรวจ)

บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปี 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เขียน

วันที่ตรวจสอบ 22 มิถุนายน 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่าว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
11	ประตูโรงงาน		✓	ตรวจสอบ เปิด - ปิด ประตูรั้วทาง เข้า - ออก ทำเทียบเรือ					
			✓	เหล็กเส้นวางประตูหน้าท่าจอด	เชื่อมเหล็กใหม่	✓			ทีมซ่อม
12	ปัมเติมอากาศถังแอส	✓		ตรวจสอบ Timer ตั้งเวลา					
13	สภาพห้องน้ำดื่มหลังโกดัง		✓	ตรวจสอบสภาพทั่วไป และเติมจุลินทรีย์ทุกๆ 3 วัน		✓			ทีมซ่อม
				ห้องน้ำดื่ม 5 ช่องลมระบายอากาศประตูรั้วไฟฟ้าไม่ติด 1 ดวง					
14	ท่อ / รางระบายรอบโรงงาน		✓	ขอย 7 - 8 ปากท่อระบายน้ำเดิม ไม่มีเหล็กกันขย 5 จุด	ใส่เหล็กกันขย	✓			ทีมซ่อม
15	สภาพโกดัง	✓							
16	สำนักงาน-คลินิกมิตรไมตรี-ห้องญาติ	✓							
17	ถนนโรงงาน		✓	บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างคลัง ตัวถนนทรุดเป็น โทงหลายจุด		✓			ทีมซ่อม
18	เครื่องมืออุปกรณ์ช่าง			อุปกรณ์เครื่องมือใช้ต้องพร้อมใช้งาน หากชำรุดต้องซ่อมแซม					
	19.1 ตู้เชื่อมไฟฟ้า 19.2 ถังลม-ถังแก๊ส	✓		ให้เรียบร้อย					
	19.3 ส่วนไฟฟ้า 19.4 ถังแก๊สไฟฟ้า								
	19.5 แท่นโหวด 19.6 เครื่องสูบน้ำ								
	19.7 เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า 19.8 เครื่องมือต่างๆ								
19	ไฟฟ้าฉุกเฉินทำเทียบเรือ	✓							
20	ตู้คอนโทรลไฟฟ้าเหมือแปลง	✓		เช็คหลอด Status R S T ต้องติด					
21	ถูกหมุนระบายอากาศ	✓							
22	เบอร์โทรศัพท์ 02-3941217 - 8	✓		ทดสอบสัญญาณต้องโทรศัพท์ทุกเบอร์					
	02-7543447	✓							
23	CCTV (จำนวน 16 ตัว)	✓		CCTV ทุกตัว ต้องติดทุกช่อง					

Page 3

บริษัท พู่อพิพัฒน์ จำกัด (หน่วยงานสำรวจ)

บันทึกการตรวจติดตามภายใน ประจำปี 2567 (ตรวจความปลอดภัยของอุปกรณ์และสถานที่)

เขียน

วันที่ตรวจสอบ 22 มิถุนายน 2567

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบ

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบ		รายละเอียด / เกณฑ์การตรวจสอบ	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการ ได้ทันที	ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ	ค่าว่า แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ผิดปกติ						
24	อื่นๆ		✓	ป้ายห้ามทิ้งขยะลงแม่น้ำ ชิดจาก ทั้ง 3 ป้าย	เปลี่ยนป้ายใหม่	✓			ทีมซ่อม
			✓	ป้ายจำกัดความเร็ว ชิดจาก 3 ป้าย	เปลี่ยนป้ายใหม่	✓			ทีมซ่อม
			✓	ประตูขอย 5 - 6 เหล็กกระเบิดจากคานใน					ทีมซ่อม
			✓	ตาข่ายกันนก คลัง 7 ขาดชำรุด					ทีมซ่อม

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจทาน

ผู้ตรวจสอบ

รับทราบ

ภาคผนวก ค-8

เอกสารบันทึกสถิติอุบัติเหตุและความเสียหายในการทำงาน



บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เรื่อง รายงานการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ
เรียน บริษัท ยูไนเต็ด แอเนลิตี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือ ให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาตาม โครงการทำเทียบเรือบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ต่อไป

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

- 1.1 -
- 1.2 -
- 1.3 -

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

- 2.1 -
- 2.2 -
- 2.3 -

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

- 3.1 -
- 3.2 -
- 3.3 -

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

รองผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป

บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เรื่อง ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ
เรียน [Redacted]
บริษัท สมาคมกาสติณตัสทรี จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือ ให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาตาม โครงการทำเทียบเรือบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ต่อไป

ดังนั้น ทางบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด จึงเรียนขอตามมายังท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

- 1.1 1
- 1.2 1
- 1.3 1

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

- 2.1 1
- 2.2 1
- 2.3 1

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

- 3.1 1
- 3.2 1
- 3.3 1

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(บริษัท สมาคมกาสติณตัสทรี จำกัด)

บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เรื่อง ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

เรียน

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือ ให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาโครงการทำเทียบบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ต่อไป

ดังนั้น ทางบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด จึงเรียนสอบถามมายังท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

- 1.1
- 1.2 7.2/8
- 1.3

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

- 2.1
- 2.2 7.2/8
- 2.3

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

- 3.1 7.2/8
- 3.2
- 3.3

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(บริษัท สยามมิชลิน จำกัด)

บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เรื่อง ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

เรียน

บริษัท โลจิสติกส์ จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือ ให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาโครงการทำเทียบบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ต่อไป

ดังนั้น ทางบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด จึงเรียนสอบถามมายังท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

- 1.1
- 1.2 7.2/8
- 1.3

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

- 2.1
- 2.2 7.2/8
- 2.3

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

- 3.1
- 3.2 7.2/8
- 3.3

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(บริษัท โลจิสติกส์ จำกัด)

บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เรื่อง ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

เรียน

บริษัท วิเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือ ให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาตาม โครงการทำเทียบเรือบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ต่อไป

ดังนั้น ทางบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด จึงเรียนสอบถามยังท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

1.1
1.2
1.3

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

2.1
2.2
2.3

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

3.1
3.2
3.3

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(บริษัท วิเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จำกัด)

บันทึก

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เรื่อง ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

เรียน

บริษัท ได้เหิงคณิกมัท จำกัด

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขอความร่วมมือ ให้มีการสำรวจตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน ภายในบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลและพัฒนาตาม โครงการทำเทียบเรือบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด ต่อไป

ดังนั้น ทางบริษัท มูลนิธิพัฒนา จำกัด จึงเรียนสอบถามยังท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ

1.1
1.2
1.3

2. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

2.1
2.2
2.3

3. จำนวนวันที่พนักงานหยุดงาน เนื่องจากอุบัติเหตุ

3.1
3.2
3.3

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(บริษัท ได้เหิงคณิกมัท จำกัด)