

## บทที่ 4

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ สีลม เทอเรส (อาคารชุดพักอาศัยสีลม ชิตี้ คอนโดมิเนียม) ของนิติบุคคลอาคารชุด สีลม เทอเรส ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความตระหนักรและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะมีบางมาตรการยังไม่ได้ปฏิบัติ มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ และมาตรการที่ปฏิบัติไม่เป็นประสิทธิภาพ แต่โครงการจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป สามารถสรุปสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567

มาตรการ	มาตรการทั้งหมด	จำนวนมาตรการ			
		ปฏิบัติ	ไม่ได้ปฏิบัติ	ไม่ครบ/ไม่มีประสิทธิภาพ	ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ
มาตรการป้องกันและแก้ไข	57	54	3	-	-
มาตรการติดตามตรวจสอบ	17	17		-	-
รวม	74	71	3	-	-
ร้อยละ	100	95.95	4.05	-	-

#### 4.2 ข้อเสนอแนะ

สรุปมาตรการที่โครงการยังดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ พร้อมแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การดำเนินการในปัจจุบัน	ข้อเสนอแนะ
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์</b>			
<b>3.2 การใช้ไฟฟ้า</b>	รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	✗ โครงการยังไม่ได้จัดทำป้ายรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	โครงการจะดำเนินการจัดทำป้ายรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและติดตั้งในจุดประชาสัมพันธ์ของโครงการต่อไป
<b>3.3 การจัดการขยะ</b>	บริเวณถังรองรับขยะพิษจะจัดให้มีรั้วตาข่าย เหล็ก เหนือ ขนาด $1.0 \times 1.0$ เมตร ความสูง 1.3 เมตร มีประตูเปิด-ปิดด้านบนและใส่กุญแจล็อกบริเวณถังรองรับขยะพิษ ล็อคไว้ เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป บริเวณถังกล่าว	✗ ทางโครงการไม่ได้จัดให้มีรั้วตาข่ายเหล็ก ประตู เปิด-ปิดด้านบนและใส่กุญแจล็อกบริเวณถังรองรับขยะพิษ	ขยายพิษของโครงการไม่ได้มีปริมาณมาก และจะมอบให้ สำนักงานเขตจัดเก็บทุกครั้งที่เข้ามาจัดเก็บขยะ จึงไม่จำเป็นต้องทำรั้วตาข่ายเหล็ก ประตูเปิด-ปิดด้านบนและใส่กุญแจล็อกบริเวณถังรองรับขยะพิษ
<b>4. คุณภาพชีวิต</b>			
<b>4.5 การป้องกันอัคคีภัย</b>	จัดให้มีการติดสติ๊กเกอร์คำชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่าไม่มีทางหนีไฟบนดาดฟ้าไว้บริเวณบันไดหนีไฟทุกแห่ง	✗ ทางโครงการไม่ได้จัดทำป้ายคำชี้แจงว่าไม่มีทางหนีไฟบนดาดฟ้าไว้บริเวณบันไดหนีไฟทุกแห่ง	โครงการจะดำเนินการจัดทำป้ายคำชี้แจงว่า “ไม่มีทางหนีไฟบนดาดฟ้า” และจะติดตั้งไว้บริเวณบันไดหนีไฟทุกแห่งต่อไป